



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าบริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (/) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566
() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวนงนุช อินทรมาลย์		เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นางสาวแก้วภา แสนสี		เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นางสาวธัญญลักษณ์ กรีพานิช		ที่ปรึกษาวิชาการ / ผู้จัดการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-049



บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
LIFE & ENVIRONMENT CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริพร เกิดหนูวงศ์)
ผู้จัดการทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

1. ชื่อโครงการ โครงการอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
2. สถานที่ตั้ง ถนนสุขุมวิทสงวน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ : คุณวรรัตน์ อินทเส ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร
แผนกวิศวกรรมอาคาร ร.พ.พญาไท ศรีราชา
เบอร์ติดต่อ 089-245-1480
5. จัดทำรายงานโดย บริษัท ซีวีตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/5929
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566
8. รายละเอียดโครงการ รายละเอียดแสดงดังบทที่ 1