

ภาคผนวก ข

การตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao

วันที่ตรวจสอบ 7 / 1 / 66

location	รายการ	รหัส อุปกรณ์	MOTOR & PUMP												CONTROL																										
			ตรวจเช็คการ ติดตั้งภายใน ใบพัด Pump		ตรวจเช็คลูก ยางลือคุด ต่อเพลลา		ตรวจเช็คตัว โครง Motor		ตรวจเช็คตัว เรือน Pump		ตรวจเช็คหัว เหล็ก Motor		ตรวจเช็คแท่น เครื่องและ อุปกรณ์อื่น		ตรวจเช็คการ ทำงานของ Motor และ Pump		ตรวจเช็คการ ทำงานของ Check Valve		ตรวจเช็คจุด ต่อภายในตู้ Control		ตรวจเช็ค สภาพ Breaker		ตรวจเช็ค สภาพ Magnetic		ตรวจเช็ค สภาพ Relay		ตรวจเช็ค สภาพ Fuse Control		ตรวจเช็คไฟ โชว์		Overload ค่าที่ Set	แรงดันไฟฟ้า (V)				กระแสไฟฟ้า (A)				ตรวจสอบสภาพตู้ Control	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	(A)	R		S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ			
หน้าห้องปั๊มน้ำ ใต้ดิน	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.1	EJ-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	6.3	6.6	6.4	/					
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.2	EJ-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	6.6	6.9	6.6	/					
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.3	EJ-03	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	7.0	7.4	7.0	/					
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.4	EJ-04	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	6.8	6.9	6.7	/					
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.5	EJ-05	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	-	-	-	/					
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.6	EJ-06	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	6.1	6.3	6.2	/					
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.1	WTP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	7.3	7.0	7.2	/					
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.2	WTP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		8	393	392	394	7.3	7.5	7.5	/					
	RETURN SLUDGE PUMP NO.1	RTP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		5	393	392	394	4.0	4.2	4.4	/					
	RETURN SLUDGE PUMP NO.2	RTP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		5	393	392	394	-	-	-	/					
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.1	EFP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		5	393	392	394	4.8	4.8	4.0	/					
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.2	EFP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		5	393	392	394	4.2	4.3	4.1	/					
หลังห้อง MDB	SEWAGE SUMP PUMP NO.1	SWP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		3.5	393	392	395	3.3	3.3	3.2	/					
	SEWAGE SUMP PUMP NO.2	SWP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		3.5	394	393	395	3.9	4.0	3.8	/					
หลังปั๊ม รปภ ทางเข้าลิฟท์ SL	SEWAGE SUMP PUMP NO.3	SWP-03	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		3.5	394	393	395	3.5	3.6	3.4	/					
	SEWAGE SUMP PUMP NO.4	SWP-04	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		3.5	394	393	395	3.7	3.8	3.7	/					
ห้องปั๊มน้ำใต้ดิน	DRAINAGE PUMP NO.1	DP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		7	393	392	394	7.0	7.2	6.9	/					
	DRAINAGE PUMP NO.2	DP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		7	393	392	394	6.3	6.8	6.6	/					
บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	RETENTION TANK NO.1	DNP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		18	394	393	395	-	-	-	/					
	RETENTION TANK NO.2	DNP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		18	394	393	395	-	-	-	/					
หน้าโครงการ	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.7	EJ-07	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		3.5	393	392	394	3.5	3.5	3.5	/					

สรุปผลการตรวจเช็ค EJ-06 RTP-02 OFF WTP-01 WTP-02 EFP-01 EFP-02 Manual

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
เวลา 7 / 1 / 66	เวลา 2 / 1 / 66	เวลา

Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao

วันที่ตรวจสอบ 14 / กุมภาพันธ์ 2566

location	รายการ	รหัส อุปกรณ์	MOTOR & PUMP												CONTROL																										
			ตรวจเช็คการ ติดตั้งภายใน ใบพัด Pump		ตรวจเช็คลูก ยางลัดวงจร ต่อเพลลา		ตรวจเช็คตัว โครง Motor		ตรวจเช็คตัว เรือน Pump		ตรวจเช็คตัว หลัก Motor		ตรวจเช็คแท่น อุปกรณ์และ สละเทือน		ตรวจเช็คการ ทำงานของ Motor และ Pump		ตรวจเช็คการ ทำงานของ Check Valve		ตรวจเช็คชุด ต่อภายในตู้ Control		ตรวจเช็ค สวิตช์ Breaker		ตรวจเช็ค สวิตช์ Magnetic		ตรวจเช็ค สวิตช์ Relay		ตรวจเช็ค สวิตช์ Fuse Control		ตรวจเช็คไฟ โชว์		Overload ค่าที่ Set	แรงดันไฟฟ้า (V)				กระแสไฟฟ้า (A)				ตรวจสอบสภาพตู้ Control	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	(A)	R	S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ		
หน้าห้องปั๊มน้ำ ใต้ดิน	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.1	EJ-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	392	391	394	6.4	6.5	6.5	/	/			
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.2	EJ-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	393	391	394	6.6	7.0	6.6	/	/			
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.3	EJ-03	/	/	Overload จากการตรวจวัด พบว่าแรงดันมอเตอร์ขาด												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	-	-	-	-	-	-	/	/			
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.4	EJ-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	393	391	394	6.5	6.9	6.8	/	/			
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.5	EJ-05	/	/	Overload มีลมพัดเข้าห้องเครื่องในมอเตอร์ใบพัดขาด												/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	-	-	-	-	-	-	/	/			
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.6	EJ-06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	393	391	394	6.5	6.8	6.5	/	/			
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.1	WTP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	392	391	394	7.0	7.1	7.5	/	/			
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.2	WTP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	393	391	394	7.4	7.6	7.5	/	/			
	RETURN SLUDGE PUMP NO.1	RTP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	393	392	394	4.0	4.1	4.1	/	/			
	RETURN SLUDGE PUMP NO.2	RTP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	393	393	-	-	-	-	/	/			
ห้องบำบัดน้ำเสีย	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.1	EFP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	392	391	394	4.6	4.9	4.4	/	/			
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.2	EFP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	392	391	394	3.8	4.1	3.8	/	/			
หลังห้อง MDB	SEWAGE SUMP PUMP NO.1	SWP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.5	393	392	395	3.3	3.3	3.1	/	/			
	SEWAGE SUMP PUMP NO.2	SWP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.5	393	392	395	3.9	3.9	3.5	/	/			
หลังห้อง รปภ. ทางเข้าลิฟท์ SL	SEWAGE SUMP PUMP NO.3	SWP-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.5	392	390	394	3.4	3.5	3.2	/	/			
	SEWAGE SUMP PUMP NO.4	SWP-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.5	392	390	394	3.5	3.6	3.4	/	/			
ห้องปั๊มน้ำใต้ดิน	DRAINAGE PUMP NO.1	DP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17	393	392	395	6.9	7.2	6.9	/	/			
	DRAINAGE PUMP NO.2	DP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17	393	392	395	6.7	6.8	6.6	/	/			
บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	RETENTION TANK NO.1	DNP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18	393	391	394	16.9	17.1	15.8	/	/			
	RETENTION TANK NO.2	DNP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18	393	391	394	16.3	16.5	15.1	/	/			
หน้าโครงการ	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.7	EJ-07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3.5	389	388	391	2.4	2.5	2.5	/	/			

สรุปผลการตรวจเช็ค EJ-03 มีลมพัดเข้าห้องเครื่องในมอเตอร์ ON ได้, EJ-05 มีลมพัดเข้าห้องเครื่องในมอเตอร์ขาด RTP-01 มีลมพัดเข้าห้องเครื่องในมอเตอร์ ON ได้ มอเตอร์สวิตช์ขาด มอเตอร์สวิตช์ขาด

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>ทนายสิทธิ์ / จิรา</u>	ลงชื่อ <u>อ.อ.อ.</u>	ลงชื่อ <u>อ.อ.อ.</u>
เวลา <u>02.00 น.</u>	เวลา <u>16.00</u>	เวลา <u> </u>
<u>14-15 / กุมภาพันธ์ 2566</u>	<u>16 / 2 / 66</u>	<u> </u>

วันที่ตรวจสอบ ๑๕ , สิงหาคม , ๒๕๖๖

ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร		
ลงชื่อ	เวลา		ลงชื่อ	เวลา		ลงชื่อ	เวลา	
(ลายเซ็น) 18:30	26, 3, 66		(ลายเซ็น) 17:00	26, 3, 66		(ลายเซ็น)		

Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao

วันที่ตรวจสอบ 7 / พฤษภาคม 2566

location	รายการ	รหัสอุปกรณ์	MOTOR & PUMP												CONTROL																								
			ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump		ตรวจเช็คลูกยางลัดวงจรต่อเฟลา		ตรวจเช็คตัวโครง Motor		ตรวจเช็คตัวเรือน Pump		ตรวจเช็คตัวหลัก Motor		ตรวจเช็คแท่นอุปกรณ์และสวิตช์		ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump		ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve		ตรวจเช็คชุดต่อภายในตู้ Control		ตรวจเช็คสภาพ Breaker		ตรวจเช็คสภาพ Magnetic		ตรวจเช็คสภาพ Relay		ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control		ตรวจเช็คไฟโชว์		Overload ค่าที่ Set	แรงดันไฟฟ้า (V)			กระแสไฟฟ้า (A)			ตรวจสอบสภาพตู้ Control	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	(A)	R	S	T	R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ
หน้าห้องบิ๊วะชั้นใต้ดิน	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.1	EJ-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	8	392	391	394	6.7	6.4	6.5	/		
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.2	EJ-02			Overload จากการวัดพบว่าแรงดันมอเตอร์เกิน 10-11 V จาก 10V ที่กำหนด																		8	-	-	-	-	-	-	/									
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.3	EJ-03			จากการวัดแรงดันมอเตอร์เกิน 15V จาก 10V ที่กำหนด																		8	-	-	-	-	-	-	/									
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.4	EJ-04	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	8	394	393	396	6.6	6.4	6.5	/		
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.5	EJ-05			Overload มีลมพัดเข้าเครื่องมอเตอร์เกิน 10-11 V จาก 10V ที่กำหนด																		8	-	-	-	-	-	-	/									
	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.6	EJ-06			Overload จากการวัดพบว่าแรงดันมอเตอร์เกิน 10-11 V จาก 10V ที่กำหนด																		8	-	-	-	-	-	-	/									
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.1	WTP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	8	394	393	396	6.7	6.2	6.1	/		
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.2	WTP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	8	394	393	395	6.7	6.2	6.0	/		
	RETURN SLUDGE PUMP NO.1	RTP-01			Overload มอเตอร์ขาดแรงดัน 6.8V จาก 15V ที่กำหนด																		5	-	-	-	-	-	-	/									
	RETURN SLUDGE PUMP NO.2	RTP-02			Overload มอเตอร์ขาดแรงดัน 6.8V จาก 15V ที่กำหนด																		5	-	-	-	-	-	-	/									
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.1	EFP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	5	393	391	394	3.2	3.1	3.4	/		
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.2	EFP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	5	393	391	392	3.4	3.5	3.3	/		
หลังห้อง MDB	SEWAGE SUMP PUMP NO.1	SWP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	3.5	394	394	395	3.3	3.4	3.2	/		
	SEWAGE SUMP PUMP NO.2	SWP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	3.5	394	392	395	3.7	3.8	3.9	/		
หลังบิ๊วะ รบค	SEWAGE SUMP PUMP NO.3	SWP-03	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	3.5	394	394	395	3.8	3.7	3.8	/		
	ทางเข้าลิฟท์ SL	SWP-04	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	3.5	394	393	395	3.9	4.0	3.8	/		
ห้องบิ๊วะชั้นใต้ดิน	DRAINAGE PUMP NO.1	DP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	7	393	394	393	6.8	6.7	6.8	/		
	DRAINAGE PUMP NO.2	DP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	7	395	394	397	6.7	6.8	6.6	/		
บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	RETENTION TANK NO.1	DNP-01	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	18	394	393	395	15	16.1	15.2	/		
	RETENTION TANK NO.2	DNP-02	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	18	394	393	395	16	16	15	/		
หน้าโครงการ	SUBMERSIBLE EJECTOR PUMP NO.7	EJ-07	/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/	3.5	393	391	394	2.5	2.5	2.5	/		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ <u>พ.อ.พ.พ.พ.</u> เวลา <u>16.00</u> <u>7</u> / <u>พฤษภาคม 2566</u>	ลงชื่อ <u>อ.อ.อ.</u> เวลา <u> </u> <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	ลงชื่อ <u>อ.อ.อ.</u> เวลา <u> </u> <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao

วันที่ตรวจสอบ 25 มิถุนายน 2566

Location	รายการ	รหัสอุปกรณ์	MOTOR & PUMP										CONTROL													
			ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้าภายในตู้	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้าภายนอกตู้	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า	ตรวจสอบเครื่องจักรไฟฟ้า
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
หน้าห้องปั๊มชั้นใต้ดิน	SUBMERGIBLE EJECTOR PL MP NO.1	EJ-01	จาก การตรวจเช็คพบว่า ลูกปืนมีปัญหาทำให้มอเตอร์ไม่ทำงาน																							
	SUBMERGIBLE EJECTOR PL MP NO.2	EJ-02	จากการตรวจเช็คพบว่า ลูกปืนมีปัญหาทำให้มอเตอร์ไม่ทำงาน																							
	SUBMERGIBLE EJECTOR PL MP NO.3	EJ-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	SUBMERGIBLE EJECTOR PL MP NO.4	EJ-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	SUBMERGIBLE EJECTOR PL MP NO.5	EJ-05	จากการตรวจเช็คพบว่า ลูกปืนมีปัญหาทำให้มอเตอร์ไม่ทำงาน																							
	SUBMERGIBLE EJECTOR PL MP NO.6	EJ-06	จากการตรวจเช็คพบว่า ลูกปืนมีปัญหาทำให้มอเตอร์ไม่ทำงาน																							
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.1	WTP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	WASTE WATER TREATMENT PUMP NO.2	WTP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RETURN SLUDGE PUMP NO.1	RTP-01	เกิดการผิดปกติจากเครื่องในอีก 15/5/66 อยู่ข้างการแก้ไข																							
	RETURN SLUDGE PUMP NO.2	RTP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.1	EFP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	EFFLUENT TRANSFER PUMP NO.2	EFP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หน้าห้อง MDB	SEWAGE SUMP PUMP NO.1	SWP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	SEWAGE SUMP PUMP NO.2	SWP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หลังห้อง รมภ ทางเข้าลิฟท์ SL	SEWAGE SUMP PUMP NO.3	SWP-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	SEWAGE SUMP PUMP NO.4	SWP-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ห้องเก็บน้ำใต้ดิน	DRAINAGE PUMP NO.1	DP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	DRAINAGE PUMP NO.2	DP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้น 1	RETENTION TANK NO.1	DNP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RETENTION TANK NO.2	DNP-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หน้าโครงการ	SUBMERGIBLE EJECTOR PL MP NO.7	EJ-07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร	
ลงชื่อ	กมลวิทย์ ศรีภักดิ์	ลงชื่อ	กมลวิทย์ ศรีภักดิ์	ลงชื่อ	กมลวิทย์ ศรีภักดิ์
เวลา	02:00	เวลา	17:00	เวลา	
	26, 3, 66		26, 3, 66		