

ภาคผนวก ง.

ภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์



รูปที่ 4 สตักเกอร์ติดหน้ารถที่โครงการออกแบบ



รูปที่ 5 สันนุนจำกัดความเร็ว



รูปที่ 6 บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 บ่อหน้าวงน้ำฝน



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ



รูปที่ 9 ถังขยะมูลฝอยรวม



รูปที่ 10 แม่บ้านทำความสะอาด



รูปที่ 11 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 12 ป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 เครื่องกั้นทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 15 ป้อมยามสำหรับจ่ายบัตรเข้า-ออก



รูปที่ 16 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 17 ห้องน้ำ



รูปที่ 18 พื้นที่จอดรถรวมพล



รูปที่ 19 ถูขยะที่มัดปากถุงทิดชิด



รูปที่ 20 ลานทำความสะอาดถังขยะ



รูปที่ 21 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 22 เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5



รูปที่ 23 รั้วต้นไม้ของโครงการ



รูปที่ 24 รั้วกั้นบริเวณหลังห้องสูง 1.5 เมตร



รูปที่ 25 ฝ้าม่านภายในห้อง



รูปที่ 26 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ



รูปที่ 27 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ 28 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง



รูปที่ 29 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 30 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 31 ระบบไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 32 ป้ายบอกเลขชั้น



ที่ 35 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 36 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง