

# บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

### บทที่ 3

#### ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนด์พิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

#### 3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อบุชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ

#### 3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1010.5/7943 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการในระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ.2566 สรุปได้ดัง ตารางที่ 3-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมินและแก้ไขผลการทบทวนคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิพนธ์คุณภาพมาตรฐาน Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
นิติบุคคลภาครัฐ ดี เอ็กซ์SEL ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566

หัวข้อคุณภาพ ที่สิ่งแวดล้อม	บริจารณาตรวจสอบ	หารือเชิงรุก	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการมีนัยทางมาตรฐาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตราฐาน
1.คุณภาพอากาศ	1 ) ถนนภายในพื้นที่ โครงการ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	ทางโครงการได้มอบหมายให้กับเมืองบ้าน ประจำตัวเป็นผู้ดูแลความสะอาดภายใน โครงการและรีเวนด้านนอกโครงการ	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 5
1.1 คุณภาพของ ระบบทดลองร่อง	2 ) ผู้พักอาศัยชั่วคราว พื้นที่โครงการ	- ความเสียหาย ผลกรหะที่อาจเกิดขึ้น ร่องรอยน้ำท่วม	- ติดต่อ ก่อสร้าง ผู้ดูแลรักษา ผลกรหะที่อาจเกิดขึ้น ร่องรอยน้ำท่วม	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด คิดเห็นร่วมกันก่อนลงมือลงมือ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 11

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

หัวข้อ/ผู้รับผิดชอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และควรดู ไม่เกินคราวจัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	บัญชีทาง อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประชุมมาตรฐาน
ระบบดำเนินการ						
1. คุณภาพอากาศ						
1.2 ผลกระทบทางอากาศ	1) ถนนภูษายนพนพ โครงการ	- ความสูงอาด - ความสูงหมาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	ทางโครงการได้มองหมายไฟกันเมือง ประจำตัวเป็นผู้ดูแลความสะอาดภายใน โครงการและปรับปรุงด้านของโครงสร้าง	-	ภาคผนวก ฉบ. (รูปที่ 5)
	2) พื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ	- ความสูงบูรณาญาภรณ์ของพืชใหม่ และน้ำดื่ม	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	ทางโครงการจัดจางน้ำดื่มอยู่แล้วทั่วไป ให้สวยงามอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉบ. (รูปที่ 2,6)
	3) ป้ายและสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติด เครื่องยนต์ ป้ายจำกัด ความเร็ว เป็นต้น	- สภาพดี มօรงที่น้ำดื่มน้ำ และ ไม่ลบสีอ่อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลา เปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด กำหนด	ภาคผนวก ฉบ. (รูปที่ 3,4)	
	4) ผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ	- ความเสี่ยงทางทรัพย์/ เครื่องใช้ในบ้านจากผู้ที่ด้วย ผู้คนที่โครงการ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด กำหนด	-	ภาคผนวก ฉบ. (รูปที่ 11)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่ดีงาม

โครงการ นิติบุคคลภาครัฐ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระบบดำเนินการ)

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระบบดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่ดีงาม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระบบดำเนินการ)

นิติบุคคลภาครัฐ ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566

หัวข้อศูนย์ก่อสร้าง ที่รับผิดชอบ	บริเวณที่ตรวจอยู่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจอยู่ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ บุคลากร และการแก้ไข	เอกสารผล รับภาพ ประกอบ มาตรฐาน
ระบบดำเนินการ 2.เสียง						
	1) ภายนอกที่ดินที่โครงการ - ป้ายและสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติด เครื่องยนต์ ป้ายจำกัด ความเร็ว เป็นต้น	- สภาพดี สวยงาม และไม่ลับเสียง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	หากโครงการปฎิบัติตามมาตรฐานการกำกับฯ	- ภาคผนวก ฉบับที่ 3,4 (รูปที่ 11)	ภาคผนวก ฉบับที่ 1
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง ที่อยู่ติดกัน	- ความเสียง ผลกระทบทาง รังสีเรยอนจากผู้ที่ได้รับ	- ติดตั้งกล้องรับความ คิดเห็นร่วมกันอย่าง ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	หากโครงการปฎิบัติตามมาตรฐานการกำกับฯ	- ภาคผนวก ฉบับที่ 11	ภาคผนวก ฉบับที่ 11

รายงานผลการปฏิบัติความมุ่งมานาการป้องกันและแก้ไขผลการที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
 โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมดูแล	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ แบบ ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการ	นักตรวจ ถูกตรวจสอบ ผลการแก้ไข	เอกสารผล
ระยะดำเนินการ						
3. น้ำใช้	1) เส้นทางประปา	- การแต่งกายหรือรักษาความ สะอาดประปา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาไปดำเนินการ	หากโครงการจัดให้มีการทำน้ำ ตามที่กำหนดไว้ในงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในงบประมาณที่ได้รับ สมำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการ รั่วซึมให้ปรับเปลี่ยนแซนท์ทันที	- -	ภาคผนวก ฉบับที่ 23
	2) น้ำเสียทิ้ง	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ ครึ่งปี) ตลอดระยะเวลาเบ็ด ดำเนินการ	หากโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับฯ -	ภาคผนวก ฉบับที่ 17	
	3) วัสดุควบคุมการจ่าย น้ำ	- การปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. และ ช่วงเวลา 19.00-21.00 น.	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปฏิดำเนินการ	หากโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับฯ -	ภาคผนวก ฉบับที่ 19	

รายงานผลการปฏิบัติความมำตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

นิติบุคคลสาธารณะ ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริโภคที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	นโยบาย อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ น้ำหน้าฯ
ระบบดำเนินการ						
4. สรุปว่าที่มา						
4.1 โครงสร้างระบบ	1) พื้นที่อยู่อาศัย	- สองพื้นที่ไม่แตกต่างกัน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - สปดพาร์ค 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 33
	2) บุกรุณพื้นที่ในเรือน	- สภาพพร้อมใช้งานไม่ ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 33
	3) ระบบไฟฟ้าของส่วน	- สภาพพร้อมใช้งานไม่ ชำรุด	- สปดพาร์ค 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 25

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขเชิงการที่เกิดขึ้น และการติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อแสดงถึงคุณภาพที่ได้รับ โครงการ นิติบุคคลภาครชชด The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ประจำงวดเดือน กันยายน พ.ศ.2566 (ระยะเวลาในการ)

卷之三

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ น้ำดื่มคุณลักษณะ The Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาในการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะเวลาในการ)

ชื่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารแหล่ง รับภาพ ประกอบ มาตรฐาน
ระบบดำเนินการ						
4. สร่วงว่ายาน	4.3 คุณภาพน้ำสระ ว่างเปล่า	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วน สีน้ำและส่วนต้น บริเวณ คละ 1 จุด	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระคงเหลือ	- เก็บตัวอย่างน้ำในสระ ตัวอย่างน้ำตราชูน - ทุกวันวันละ 2 ครั้ง ก่อน ปิดและหลังปิดบริการ ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- ภาคผนวก ๑
		- คุณภาพน้ำสระ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระคงเหลือ	- เก็บตัวอย่างน้ำในสระ ตัวอย่างน้ำตราชูน - ทุกวันวันละ 2 ครั้ง ก่อน ปิดและหลังปิดบริการ ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- ภาคผนวก ๑
			- คุณภาพน้ำสระ	- เก็บตัวอย่างน้ำในสระ ตัวอย่างน้ำตราชูน - เตือนภัย 1 ครั้ง ข้อมูลที่มี ผู้ใช้สระว่ายน้ำมาหากที่สุด ตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	โครงการดำเนินการจัดทั้งบริษัท เวสพี. เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจสอบ คุณภาพน้ำทั้งช่วงระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ เตือนภัย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ และลงประกาศตั้งแต่ ที่ ๓-๙ ถึง ๓-๑๐	ภาคผนวก ๑

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์SEL ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

นิติบุคคลสาธารณะ ดี เอ็กซ์SEL ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

หัวข้อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารผล รับภาระ ประชุม มาตรฐาน
ระบบบำบัดน้ำเสีย						
4.3 คุณภาพน้ำระบบน้ำ ว่าผ่าน (ต่อ)	- คลอรีนที่รวมกับเสื่อม (Combined Chlorine)	- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	- ค่าความคงตัว (Calcium Hardness)	- คลอรอไรด์ (Chloride)	- กรดไซยาโนวิคิว(Cyanuric acid)	- ออกไซด์ (Oxidation)

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตราการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

นิติบุคคลสาธารณะ ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ผู้ดูแลคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	การมิمهอร์	วิธีการตรวจสอบ แหล่ง ความถี่ในการตรวจจับ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุบัติเหตุ และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรฐาน
ระบบดำเนินการ						
4. สรุปว่าண้ำ ว่าண้ำ (ต่อ)	4.3 คุณภาพน้ำสระ ว่าண้ำ	- ระบบบันทึกของน้ำทาระ ว่าண้ำ	- สภาพพื้นที่แม่น้ำ - ทั่วๆไป	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ท่าฯครองการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	- ท่าฯครองการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	ภาคผนวก ฉบับที่ 69
		- ความสมดุลของน้ำ ว่าண้ำ	- ไม่มีสิ่งอ่อนตัวไปรบกวน และสกปรก	- สถาปัตย์ 1 ครั้ง ตรวจสอบ ระบบвлากเปิดดำเนินการ	- ท่าฯครองการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	ภาคผนวก ฉบับที่ 30

รายงานผลการปฏิบัติภาระตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติภาระตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

ตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริการที่ควรดูแล	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ เช่น ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	เป้าหมาย ยุบสิ่งปลอมหลักที่ใช้	เอกสารและกฎกติกา
ระบบบำบัดน้ำเสีย						
5.1 ประสมหินภูเขาชั้นหินปูน ระบบบำบัดน้ำเสีย <sup>(1)</sup> คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด	- pH - BOD หนักของระบบบำบัดน้ำเสียและต่ำสุด (2 ดูด)	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Sulfide - TDS - O&G - TKN	- เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการรักษาเชิงปริมาณ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งช่วงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ แล้วต่อไปต่อเดือนที่ 3-4 ถึง 3-5	- โครงการดำเนินการรักษาเชิงปริมาณ เอกสาร ไฟเขียวอนุมัติพค จังหวัด ใน การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งช่วงระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ แล้วต่อไปต่อเดือนที่ 3-4 ถึง 3-5	กำหนดเวลา
		- Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria				

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานทาง生物เคมีและมาตรฐานทางเคมีของน้ำเสียที่ได้รับตามมาตรฐานของประเทศไทย

โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาเดินงาน)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตรฐานทางเคมีและมาตรฐานทาง生物เคมีของน้ำเสียที่ได้รับตามมาตรฐาน The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะเวลาเดินงาน)

นิติบุคคลสาธารณะ ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดคุณภาพ ร่องรอยต้อง	บริการที่ตรวจสอบ	อาการเมื่อวัน	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติงานมาตรฐานทาง 生物เคมีและการแก้ไข	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรวัด
ระบบดำเนินการ 5.น้ำเสีย (ต่อ)						
5.1 ประสมหินภูเขา ระบบท่ำน้ำเสีย <sup>(2)</sup> คุณภาพน้ำก่อน การบำบัด	- บ่อเก็บน้ำผ่านการ บำบัดของระบบท่ำน้ำเสีย น้ำเสียแหล่งทุ่ง (2 ชุด)	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Sulfide - TDS - O&G - TKN	- เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปฏิบัติงาน	- เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปฏิบัติงาน	โครงการดำเนินการรับจ้างบริษัท เอส.พ.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด ใน การตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งช่วง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ แสดงผลการตรวจวัด ต่อตารางที่ 3-6 ตั้ง 3-7	ภาคผนวก ๑

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการรักษาดูแลตามท่วงทุนคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหา

โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาのみ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะเวลาのみ)

ลำดับรายการ และวัสดุ	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา ปัจจุบัน และการแก้ไข	เอกสารและ กฎกฤษฎีกา ประจำการฯ
ระบบห้ดน้ำมันกาก 5.น้ำเสีย (ต่อ)						
5.1 ประสมสิทธิการของ ระบบบำบัดน้ำเสีย <sup>(3)</sup> ดูดกากผ้าก้อน ระบายน้ำออกชุด ภายนอกโครงการ	- ปะออดรวมคุณภาพน้ำ ทั้งๆ	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Sulfide - TDS - O&G - TKN	- เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปฏิบัติงาน	โครงการดำเนินการรับตัวเข้มข้น ของพ.ร.บ.กฎหมายติดต่อ ก้าวต่อไป การตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งช่อง ระบายน้ำบัดน้ำเสียของโครงการ เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ แสดงผลการตรวจวัด ตั้งแต่รายที่ 3-8	- -	ภาคผนวก ๑

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการรับของกันและแยกสิ่งแ.gcกใช้ผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแ.gcก  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแ.gcก  
ระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแ.gcกต่อไปนี้ของ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

หัวข้อดูแล รับของกันและแยกสิ่งแ.gcก	บริการที่ตรวจสอบ	มาตรฐานหรือเกณฑ์	วิธีการตรวจสอบ และความคืบ ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตราการ
ระบบดำเนินการ 5.น้ำเสีย (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	1. ปริมาณการใช้น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำทิ้งในทุกจุดรวมที่อยู่แหล่งกำเนิดน้ำพิษ (ดูภาคภูมิตร)	- เก็บตัวติดและซ้อมลักษณะของน้ำทิ้งที่มีอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในที่ทำการเป็นระบบเอกสาร 2 ปี บันทึกแต่ละที่ที่มีการเก็บตัวติดอยู่บนที่ดินและตัวทำร้ายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต คลองสาน) ภายในวันที่ 15 ของเดือนต่อไป	- ทางโทรศัพท์และอีเมลตามมาตรการกำหนด		
5.2 การทำางานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ของโครงสร้างทุกๆ ชุด				ภาคผนวก ฉบับที่ 15	

รายงานผลการปฏิบัติภาระงานตามภาระแบบสี่แยกลักษณะ แหล่งมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำโรงน้ำมัน  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ต่อไปนี้เรียกว่า “สหกิจส์”)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 (งวดประจำเดือน)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติภาระงานตามภาระติดตามตรวจสอบคุณภาพสำโรงน้ำมัน ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ต่อไปนี้เรียกว่า “สหกิจส์”) (ระยะดำเนินการ)

ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการ	บริการที่ตรวจสอบ	พัฒนาโครงสร้าง	วิธีการตรวจสอบ และความที่ ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติภาระงานตรวจสอบ	ปัจจุบัน ดูแลรักษา <sup>และการแก้ไข</sup>	เอกสารและ กฎกิจ บุคคล
หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ
5. น้ำเสีย (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ถูกมาตรฐาน) (ต่อ)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ ภายในไฟฟ้า ที่โครงสร้าง เป็น ระบบทรากา 2 บี น้ำดูดแต่ละชั่วโมง การเก็บสถิติข้อมูลน้ำเสียที่ รายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้า หน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต พนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต คลองสาน) ภายในวันที่ 15 ของ เดือนต่อไป	ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	ภาคแห่งน้ำ 1 (รูปที่ 16, 50)	
5.2 การทำางานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ของโครงสร้างทุกดูด (ต่อ)	4. การระบายน้ำที่ใช้การระบายน้ำ บำบัดน้ำเสีย (ระบบไนโตร ระบายน้ำ) 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตราย คุกคามพืช (ซึ่ง/ปริมาณ) (ต่อ หรือไม่ก็ตาม) 6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 8. การทำงานของเครื่องสูบ อากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	รายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้า หน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต พนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต คลองสาน) ภายในวันที่ 15 ของ เดือนต่อไป			

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามพัฒนาดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

นิติบุคคลสาธารณะ ดี อีซีเอล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และเป้าหมาย	บริจารที่พัฒนาอยู่	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการตรวจสอบ และความต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัจจุบัน และการแก้ไข	เอกสารแนบท้าย
ระบบดำเนินการ						
5. น้ำเสีย (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการขนาด ใหญ่เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)					
5.2 ภาร責งานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการขนาด ใหญ่เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	พาร์มิเตอร์	วิธีการตรวจสอบเครื่องกวานผสาน น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ออกทางท่อ ระบายน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 10. การทำงานของเครื่องกวานผสาน ผงมลภาวะ (ปกติ/ผิดปกติ) 11. เครื่องดูดหักอกน (ปกติ/ ผิดปกติ)	หากมีการตรวจพบว่ามีสารทำร้าย ระบบน้ำเสีย นำตัวไปให้กับหน่วย ที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุไว้ในพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการ การดูดหักอกน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มี การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและจัดทำ รายงานสรุปผลการท้างานของ ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้า หน้างานที่อยู่ใน (สำนักงานเขต บางพลัด) ภายในวันที่ 15 ของ เดือนก่อนไป	(รูปที่ 16, 50)

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการรักษาดูแลความหลากหลายชีวภาพเพื่อแนวโน้ม  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาเดินโครงการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามพัฒนาพาร์คส์และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะเวลาดำเนินการ)

นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan ได้ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับหมายเลข ร่องรอย	บริการที่ควรสอน	พัฒนาให้มากที่สุด	วิธีการตรวจสอบ และความต้องการตรวจสอบและตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และภัยคุกคาม	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตราการ
ระบบดำเนินการ 6.การระบุภัย冢	1) เครื่องสูบน้ำภายใน บ่อหนึ่งชั้น  2) บ่อพักน้ำแหล่งท่อ ระบายน้ำภายใน โครงการ	- สถาแพร์คอมมูนิตี้ - อยุกการใช้งาน  - การระบายน้ำของบ่อน้ำที่ต้องติดต่อเช่าเวลา เป็นค่าเบินในการ บำรุงรักษา	- ตรวจสอบป้องกันจ้าหัวที่ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา เป็นค่าเบินในการ บำรุงรักษา	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	ภาคผนวก ฉ.7

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
ในบุคลากรภาครัฐ ด้วยเชล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวบ่งชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริการที่ตรวจสอบ	พัฒนาหรือปรับปรุง	วิธีการตรวจสอบ และความก้าวหน้าในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติความมหันตภัย	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ หมายเหตุ
ระบบดำเนินการ						
7.มูลฝอย	1) พื้นที่โครงสร้าง - บริเวณที่ตั้งถังน้ำ ผลอย ห้องพักนักผู้อย ประจำชั้น และถังทาก น้ำฝอยรวม	- ปริมาณน้ำฝอยมาก - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด (รูปที่ 41)	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด (รูปที่ 41)	ภาคผนวก ฉบับที่ 1
	2) ผู้พักอาศัยชั้นเกี่ยง พื้นที่โครงสร้าง	- กิจกรรม และพื้นที่ภายใน ห้องพัก	- ติดตามประเมินจากส่วนรับ เรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด (รูปที่ 11)	- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด (รูปที่ 11)	ภาคผนวก ฉบับที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
 ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 ( ฉบับดำเนินการ )

ตารางที่ 3-1(ต่อ) แผนการปฏิบัติงานมาตราการติดตามพัฒนาจัดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์SEL ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

หัวข้อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริการที่ควรสอน	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจเช็ค และความต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ผลการปฏิบัติงานมาตราการ	บัญชีฯ ยุบ剩餘 ผลการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ บันทึก หมายเหตุ
ระบบต้านภัยธรรมชาติ	บริการที่ควรสอน	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจเช็ค และความต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ผลการปฏิบัติงานมาตราการ	บัญชีฯ ยุบ剩餘 ผลการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ บันทึก หมายเหตุ
8.ระบบป้องกันไฟไหม้	1) หน้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระวังอันตราย - บริเวณโดยรอบหน้าอับปอง แบบปั๊ฟ้า	- สภาพไฟ มองเห็นด้วยตาเจน ไม่ลามกสื่อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	หากโครงสร้างภายนอกชำรุดตามมาตรฐาน กำหนด	-	ภาคแห่งชาติ
	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- แม่ส่องไฟ ไม่เสื่อมชำรุด - สายไฟ ไม่เสื่อมชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ			

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ให้บริการ ล่าชุดพัสดุ ลูกเสือ พัสดุเชิงรุก-สุทธิสาร  
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามพัสดุตามภาระส่วนบุคคลและการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้วย Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

หัวข้อมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	บริการที่ควรตรวจสอบ	พัสดุมหกรรม	วิธีการตรวจสอบ และความคืบหน้าในการตรวจสอบ		ผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้วย Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ให้บริการ	เอกสารและรูปภาพบันทึกการดำเนินการ
			วิธีการตรวจสอบ และความคืบหน้าในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้วย Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ให้บริการ		
9.การอนุรักษ์พลังงาน	1) ระบบไฟฟ้าสองส่วน	- เครื่องจ่ายไฟฟ้า ประจำ	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- ตรวจสอบตามมาตรฐานตามมาตรฐานการก้ามเมด	ทางโครงสร้างภูมิปัญญาตามมาตรฐานการก้ามเมด	ภาคหน่วง ณ 10
	2) ระบบปรับอากาศ	พัดลมที่ระบายความร้อนอุปกรณ์	- เตือนลักษณะ 1 ครั้ง ตลอด			
	3) เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องสำอาง เครื่องซักผ้า	เครื่องซักผ้า	ระยะยาวสามารถดำเนินการ			
	4) จุดติดประปาและป้ายประปาที่ไม่มีผู้ดูแล	- สำรวจติดตามเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 1 ครั้ง ตลอด	ระยะยาวสามารถดำเนินการ		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเบื้องต้นและแก้ไขผลการประเมินที่ดีที่สุด แหลมสูง แหลมสูง ตามมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด

โครงการ นิติบุคคลภาคยุทธ์ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลา)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ดีที่สุด แหลมสูง แหลมสูง ตามมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

หัวข้อคุณภาพ ที่ดีที่สุด	บริบททางภูมิศาสตร์ พื้นที่ที่ตั้ง	พารามิเตอร์ ในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ และความต้อง รู้ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติภารกิจ	ปัญหา อุปสรรค <sup>ผลการแก้ไข</sup>	เอกสารผล ลุบค่าฯ ประตอน มาตรฐาน
ระบบดำเนินการ อัตโนมัติ	1. ระบบป้องกัน ปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อระบบ 2. ระบบจ่ายไฟฟ้า สำรอง 3. ป้ายแสดง เครื่องหมายทางการ านานาชาติ	1. ออกแบบในระบบ ป้องกันและสัญญาณ เตือนอัตโนมัติ 2. นีบบตเทือร์สำรองอยู่ ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้ 3. สามารถมองเห็นชัดเจนและชัด เจิดจรัส 4. ระบบจ่ายไฟฟ้า สำรอง	- สถาปัตยกรรมที่ง่าย เข้าใจ - โครงสร้างที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบ ไฟฟ้า - ไฟฟ้าที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบไฟฟ้า - สถาปัตยกรรมที่ง่ายเข้าใจ - โครงสร้างที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบไฟฟ้า - สถาปัตยกรรมที่ง่ายเข้าใจ - โครงสร้างที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบมาตรฐานนิดปลายน้ำ - 3 เตือน / ครั้งต่อครั้ง - 3 เตือน / ครั้งต่อครั้ง - 3 เตือน / ครั้งต่อครั้ง - 3 เตือน / ครั้งต่อครั้ง	- ทางโครงสร้างได้จัดเจ้าหน้าที่ของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบ ไฟฟ้าที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบไฟฟ้า - ทางโครงสร้างได้จัดเจ้าหน้าที่ของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบ ไฟฟ้าที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบไฟฟ้า - ทางโครงสร้างได้จัดเจ้าหน้าที่ของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบ ไฟฟ้าที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบไฟฟ้า - ทางโครงสร้างได้จัดเจ้าหน้าที่ของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบ ไฟฟ้าที่ดีเด่นทันทีของ โครงสร้างค้อยตัวจสอบระบบไฟฟ้า	ภาคหน้า ฉบับ ภาคหน้า ฉบับ

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางทรัพยากรดิติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลภาครชุด The Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)  
นิติบุคคลสถาบันฯ ลาดพร้าว ต. ยื่นไชย ถ.ลาดพร้าว-สุทธิสาร แขวงทวีวงศ์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร – ถนนรามคำแหง พ.ศ.2566

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

ตัวชี้วัดมาตราการสิ่งแวดล้อม	บริการที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความสำคัญในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติงาน มาตรการ	ปัจจุบัน ดูแลรักษา	เอกสารและรูปภาพประกอบ
ระบบดำเนินการ 10.ระบบป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	4. อุปกรณ์ดับเพลิง - เครื่องดับเพลิงแบบพื้นดิน - หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - อากาศไร้ไข่生 - เนื้อผ้าสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 3 เดือน / ครั้งตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	หากไม่สามารถดำเนินการได้ จัดซื้อใหม่	-	ภาคผนวก ๑๒
	- เครื่องดับเพลิงแบบพื้นดิน - หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เนื้อผ้าสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 3 เดือน / ครั้งตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	หากไม่สามารถดำเนินการได้ จัดซื้อใหม่	-	ภาคผนวก ๑๒
	- สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) - ถังก๊าซไนโตรเจน	- สภาพพร้อมใช้งาน - เนื้อผ้าสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 1 เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	หากไม่สามารถดำเนินการได้ จัดซื้อใหม่	-	ภาคผนวก ๑๒
	- ถังก๊าซไนโตรเจน	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 1 เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	หากไม่สามารถดำเนินการได้ จัดซื้อใหม่	-	ภาคผนวก ๑๒
5. บันไดหนีไฟและสันทางในอาคาร พื้นที่ และจุดรวมหลบปะบังทั่วทั้ง	บันไดหนีไฟและสันทางในอาคาร พื้นที่ และจุดรวมหลบปะบังทั่วทั้ง	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 1 เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	หากไม่สามารถดำเนินการได้ จัดซื้อใหม่	-	ภาคผนวก ๑๒

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางทรัพยากรดีตามมาตรฐานของคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลภาครชุด The Excel Ladrao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระบบดำเนินการ)

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระบบดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติความมุ่งตรงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladrao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระบบดำเนินการ)

นิติบุคคลภาครชุด ดิ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566

หัวข้อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	มาตรการเฝ้าระวัง	วิธีการตรวจสอบ และความคาดหวังในการตรวจจับมาตรฐาน	ผลการปฏิบัติความมุ่งตรง		เอกสารแนบท้าย
				มาตรการปฏิบัติความมุ่งตรง	ผลการเฝ้าระวัง	
ระบบดำเนินการ				ผลการปฏิบัติความมุ่งตรง	ผลการเฝ้าระวัง	
11. ระบบมนaye อาทิตย์	- ทุกระยะเวลา ชั้นเรียนติ หนึ่n หน้าต่างและประตู - พัดลมระบายอากาศ	- ไม่ร่วงหล่นรื้อสิ่งก่อสร้าง - ติดตั้งติด牢 1 ครั้ง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - เฟืองตั้ง牢 1 ครั้ง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - เฟืองตั้ง牢 1 ครั้ง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - เฟืองตั้ง牢 1 ครั้ง	ภาคบุนนาค ๙๕

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิติบุคคลภาครัฐ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอช ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี อีซีเอช ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

นิติบุคคลภาครัฐ ดี อีซีเอช ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่าง เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวชี้คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บัญชีกิจกรรมตรวจสอบ	หากภัยเมือง	วิธีการตรวจสอบ และความที่ ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติภารกิจ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตราการ
ระบบดำเนินการ 12.การเงินงาน	1) ผู้ที่ได้รับการ - ป้ายและเครื่องหมาย การจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ - ถนนภายในโครงการ และ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- สถาบันมหะเทียร เช่น และไม่มีบ้านเรือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 3 เดือน / ครั้งตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	หากองการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	-	ภาคผนวก ๑๖
	2) ผู้ที่ได้รับการ ค่าเช่า-อพาร์ทเม้นท์ โครงการ	- สถาบันมหะเทียร เช่น เตียงรถรับรองทางเข้า-ออก โครงการ - สถาบันที่ไม่เข้า	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 4 ครั้งตลอดระยะเวลา เปิด ดำเนินการ	หากองการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	-	ภาคผนวก ๑๑ (รูปที่ 7)
	3) ผู้ที่ได้รับการ ค่าเช่า-อพาร์ทเม้นท์ โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ดูแล ผู้เช่า	- ติดตามประเมินจากส่วนรับ เรื่องร้องเรียนและควบคุมดูแล	หากองการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	-	ภาคผนวก ๑๑ (รูปที่ 11)

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางบกสีแดงตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสีแดงเดือนมกราคม

โครงการ นิติบุคคลภาครัฐดิ เอ็กซ์เซล ลดาพร้าว-สุทธิสาร (ดิ เอ็กซ์เซล ลดาพร้าว-สุทธิสาร)

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ฉบับสำนักงาน)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสีแดงเดือนมกราคม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กซ์เซล ลดาพร้าว-สุทธิสาร) (ระบบทดลองการ)

นิติบุคคลภาครัฐดิ เอ็กซ์SEL ลดาพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดคุณภาพ สีแดงเดือน	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	มาตรการตรวจสอบ แหล่งความเสี่ยง ในการตรวจจับ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค <sup>1</sup> และการแก้ไข	เอกสารแนบทรร รูปภาพ ประกอบ มาเพื่อทราบ
ระบบดำเนินการ 1.3.อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - กรณีที่ภายในโครงการมีภัย ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การ ทำความสะอาดอาคาร การซ่อม บำรุงผู้ใช้งาน ภารกุญแจห้อง ระปะยน้ำ เป็นต้น	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่ - หุ้วัณฑ์ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	-	
	- ดำเนินการซ่อมบำรุงห้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	- สถาปัตยกรรมสมบูรณ์ของ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	- ตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่ - เตือนลําดับ 1 หุ้วัณฑ์ ลําดับ ระบบเวลาให้ติดตามการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	-	
	2) ผู้ที่อยู่อาศัยซึ่งเชิงพื้นที่ โครงการ	- เรื่องของเรียนจากผู้ติดรับ ผลกระทบ	- ติดตามประเมินจักษุรับ เรื่องร้องเรียน - หุ้วัณฑ์ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	ภาคผนวก ฉบับที่ 11 (รูปที่ 11)	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

นิติบุคคลสาธารณะ ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ชั้นที่ 10 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริการเพื่อความยั่งยืน	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ และความต้องการตรวจสอบ ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติและมาตรการ	ปัจจุบัน ดูแลรักษา และการแก้ไข	เอกสารเผยแพร่ ภายนอก มาตรฐาน
14.พื้นที่ทำงาน	บริการเพื่อความยั่งยืน	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ และความต้องการ ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติและมาตรการ	ปัจจุบัน ดูแลรักษา และการแก้ไข	เอกสารเผยแพร่ ภายนอก มาตรฐาน
14.พื้นที่ทำงาน	1) พื้นที่โครงสร้าง - พื้นที่สีเขียวภายใน โครงสร้าง	- สภาพพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และมีความสมดุล	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ทุกวันตลอดระยะเวลาปก ดำเนินการ	- ทางโครงการจัดจ้างคนงานคุณ คุณภาพให้สามารถมีผู้ช่วย ดูแลต่อไปได้	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 10
	2) พื้นที่ดูแลรักษา - จัดรักษาดูแลรักษา ผู้ที่มาเยือน	- จัดรักษาดูแลรักษาผู้ เยี่ยมชมอย่างเรียบ ผ่านระบบ	- จัดตั้งประมาณทางเข้า และร่องรอยเรียน ผู้ที่มาเยือน	- ทางโครงการปฏิบัติงานตามมาตรการ กำหนด - หุ่นยนต์ดูแลรักษางานเป็น ประจำ	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 11

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิบุศคลาครชุด The Excel Ladihrao-Sutthisan (ตี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Ladihrao-Sutthisan (ตี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

นิตบุคคลาครชุด ด. เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการ	บริโภคที่ตรวจสอบ	พัฒนาหรือ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการตรวจสอบ แหล่งมาเข้า ในการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารเผยแพร่ ผู้ภาค บุคคล สาธารณะ
ระบบด้านน้ำมันก๊าซ และก๊าซธรรมชาติ	- ผู้ที่ออกศูนย์ข้างต้น พื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับ เรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น - ทุกวันตลอดระยะเวลาปี ดำเนินการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการจด ทะเบียนนิติบุคคลอย่างชัด	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 11
16. ก. ร. บ. ต. บ. จ. คลื่นวิทยุโทรศัพท์	- ผู้ที่ออกศูนย์ข้างต้น พื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับ เรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น - ทุกวันตลอดระยะเวลาปี ดำเนินการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการจด ทะเบียนนิติบุคคลอย่างชัด	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 11

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Laothrao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาಥร้า-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3-1(ต่อ) ผลการปฏิบัติงานมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Excel Laothrao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาಥร้า-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ)

บูติคคลลาราชุด ดี เอ็กซ์เซล ลาಥร้า-สุทธิสาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

หัวข้อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริการพื้นที่ครอบคลุม	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ แหล่งมาเข้า ในการตรวจจับ	สถานการณ์ปัจจุบันตามมาตรฐาน ผลการแก้ไข	ปัจจุบัน ดูแลรักษา และการกำกับ	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรฐาน
ระบบด้านมนิการ ร่องเรียน	-ผู้อยู่อาศัยชาวต่างด้าม พนักงานโครงการ	- ประเมินเรื่องรา้ร่องทุกๆ ชั่วโมง เช่นความดันเห็บของ ผู้พักอาศัยทางศีรษะโดยไม่ทราบ สาเหตุ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับ เรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น ทางพนักงานที่ร้องเรียนต้อง <sup>แก้ไขปัญหาทันที</sup> - ยุบเว็บไซต์และเวลารีบด้วยการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 11
18. ศึกษาสภาพ เศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างพื้นที่ โครงสร้าง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภายนอก	-ผู้พักอาศัยในรั้วบ้านที่ ก่อโฉมสร้างเจ้าหนี้ โครงสร้าง รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและ สังคม แต่ละความคิดเห็นของ ประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ใช้วิธีการสอบถามสูมตัวอย่าง ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พัฒนาและดูองค์ความเท่าเทียม สำหรับ - ทุกครั้งก่อนที่มีการ ประเมินและตรวจสอบ ระบบเวลาปฏิบัติดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กำหนด	-	ภาคผนวก ฉบับที่ 11

### 3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และ มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำทั้งหมด	
ตัวชี้ที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
pH at 25 °C	Part 4500-H <sup>+</sup> B
Biochemical Oxygen Demand	Part 5210 B, 4500-O C
Total Suspended Solids	Part 2540 D
Total Dissolved Solids	Part 2540 C
Oil & Grease	Part 5520 B
Total Kjeldahl Nitrogen	Part 4500-N <sub>org</sub> B
Sulfide	Part 4500-S <sup>2-</sup> F
Settleable Solids	Part 2540 F
Total Coliform Bacteria	Part 9222-1 B
Fecal Coliform Bacteria	Part 9222-1 B
คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	
ตัวชี้ที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
Total Coliform Bacteria	Part 9221 B
Fecal Coliform Bacteria	Part 9222-1 B
Chloride	Part 4500-Cl <sup>-</sup> B
Combine Chlorine	Part 4500 - Cl F
Alkalinity	Part 2320 B
Calcium Hardness	Part 2340 C
Cyanuric acid	Turbidimetric Method
Ammonia-nitrogen	Part 4500-NH <sub>3</sub> B, C
Nitrate-nitrogen	Part 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
Escherichia coli	Part 9221 F
Staphylococcus aureus	Part 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	Part 9213 E

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิพุทธคลาคารชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

---

### 3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ออลส์ อินส์ไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2566 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี้

အခြေခံအမြတ်ဆုံးပေါ်လောက်မှုများ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လောက်မှုများ အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လောက်မှုများ

โครงการ นี้ตั้งบุคคลากรชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

સર્વાન્તરિક પ્રદીપ લાલાનુભાવ-ગુજરાતી માટે W.F.2566 (તૃતીય પુસ્તક)

ตารางที่ 3-3 ขอขอบคุณผู้ผลิตและผู้จัดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสำโรงก่อสร้าง The Excel Ladprao-Sutthisan (ติ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ลูกค้าทุกท่าน รับรองว่า คุณภาพของห้องน้ำที่เราติดตั้ง สะอาด สวยงาม ใช้งานง่าย ทนทาน ไม่เสื่อมคลาย นานกว่า 25 ปี

มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด (พ.ศ.2566)	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด			
			ระยะเวลา/ ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.
ประเมินภัยแล้วด้วย						
1.คุณภาพน้ำที่						
1.) คุณภาพน้ำก่อนบ่อบำบัด - ปล่อยแยกจากตัวอย่าง หนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A	pH					
2.) คุณภาพน้ำก่อนบ่อบำบัด - ปล่อยแยกจากตัวอย่าง หนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B	Biochemical Oxygen Demand Total Suspended Solids	✓	✓	✓		
3.) คุณภาพน้ำหลังการบำบัด - ปล่อยเข้าผ่านการ บำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร A	Settleable Solids Total Dissolved Solids Sulfide	✓	✓	✓		
4.) คุณภาพน้ำหลังการบำบัด - ปล่อยเข้าผ่านผ่านการ บำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร B	Total Kjeldahl Nitrogen Oil & Grease					
5.) คุณภาพน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการ - ปล่อยตรวจคุณภาพน้ำทั้ง	Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria					

អេឡិចត្រូនកម្មសាររបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មាន និងបង្កើតគម្រោង នៃការបង្កើតរបស់ខ្លួន

โครงการ นิติบุคคลศาสตร์ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอกซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ગુરુવારીનાનુભૂતિ - પ્રથમ જાન્યા W.M. 2566 (ગુરુવારીનાનુભૂતિ)

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) ขอขอบเขตและแนะนำการติดตามมติร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### 3.5 ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ในระยะดำเนินการ

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่โครงการจำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1) คุณภาพน้ำก่อนบำบัด - บ่อแยกกากตะกอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A 2) คุณภาพน้ำก่อนบำบัด - บ่อแยกกากตะกอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B 3) คุณภาพน้ำหลังการบำบัด - บ่อเก็บน้ำผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร B และ 5) คุณภาพน้ำก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโครงการ - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งดังข้อที่ตรวจได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจดัง ตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-7

เมื่อนำผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) 1) คุณภาพน้ำหลังการบำบัด - บ่อเก็บน้ำผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร A 2) คุณภาพน้ำหลังการบำบัด - บ่อเก็บน้ำผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร B และ 3) คุณภาพน้ำก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโครงการ สำหรับคุณภาพน้ำทิ้ง เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 อาคารที่ทำการประเภท ข พนวจ ทุกด้านของการตรวจมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ส่วน 1) คุณภาพน้ำก่อนบำบัด - บ่อแยกกากตะกอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A 2) คุณภาพน้ำก่อนบำบัด - บ่อแยกกากตะกอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้เนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนการบำบัด สำหรับ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานกำหนด และแสดงรายละเอียดผลการตรวจดังตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-7

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิพนธุ์คลาตราชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ติ เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาดำเนินการ)

ตารางที่ 3-4 (ต่อ) ประเมินคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณคุณภาพน้ำก่อนบำบัด - บ่อบนแยกกากอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A ของ

โครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ติ เอ็กซ์SEL ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ชนิดการตรวจ ประเมิน	หน่วย	ผลวิเคราะห์ที่คงกานาหน้าก่อนบำบัด - บ่อบนแยกกากอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A		
		วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจ	วันที่ออกผล
pH at 25 °C	-	8.9	7.5	7.9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	32.69	85.43	107
Total Suspended Solids	mg/L	304	154	157
Total Dissolved Solids	mg/L	494	574	298
Oil & Grease	mg/L	8.8	27.6	18.6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	58.72	124	165
Sulfide	mg/L	2.0	3.0	1.5
Settleable Solids	mL/L	2.0	2.0	40
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	56,000	98,000	96,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	28,000	74,000	78,000

หมายเหตุ:

ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคบนวันที่  
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิติบุคคลภาครชุด The Excel Ladprao-Suthisan (ดี อีซีเอช ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาหนึ่งเดือน)

ตารางที่ 3-5 (ต่อ) ประเมินค่าทางการตรวจตัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณคูมลพาก่อนนำไปบำบัด - ประเมินค่าทางการตรวจก่อนนำไปบำบัด เนื้อที่ ยานพาณิชย์ อาคาร B ของโครงการ The Excel Ladprao-Suthisan (ดี อีซีเอช ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

ดัชนีการตรวจ พิเศษ	หมาย	ผลวิเคราะห์ที่คุณภาพน้ำก่อนบำบัด - ประเมินค่าก่อนหน้าของการรักษาบำบัดน้ำเสีย อาคาร B						
		วันที่เก็บตัวอย่าง	18/07/2566	18/08/2566	13/09/2566	16/10/2566	20/11/2566	18/12/2566
pH at 25 °C	-	7.2	7.4	7.5	7.0	7.0	7.7	8.9
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	56.30	84.71	207	63.40	63.40	178	115
Total Suspended Solids	mg/L	232	644	644	607	607	558	71
Total Dissolved Solids	mg/L	524	580	332	486	486	484	440
Oil & Grease	mg/L	19.4	31.8	46.2	28.7	28.7	44.2	8.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	95.36	146	51.80	88.20	88.20	86.10	48.30
Sulfide	mg/L	2.8	6.0	2.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	1.2	2.0	30	30	30	20	2.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	120,000	120,000	140,000	94,000	94,000	92,000	74,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	68,000	78,000	92,000	52,000	52,000	46,000	38,000

หมายเหตุ:

คุณภาพการตรวจตัดคุณภาพน้ำ ก คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017

รายงานผลการปฏิบัติความมำตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลภาครชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลา)

ตารางที่ 3-6 (ต่อ) ปริมาณพิษทางการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณคุณภาพน้ำทิ้งการบำบัด - บ่อเก็บน้ำผ่านการบำบัดตามมาตรฐานของระบบบำบัดน้ำ อาคาร A ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวอย่างการตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจค่าทั่วไปคุณภาพน้ำหลักการบำบัด - บ่อเก็บน้ำผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร A			มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
		วันที่เก็บตัวอย่าง	13/09/2566	18/08/2566	
pH at 25 °C	-	7.5	7.0	7.0	6.7
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	25.82	39.92	25.30	27.20
Total Suspended Solids	mg/L	56	44	38	34
Total Dissolved Solids	mg/L	310	364	532	234
Oil & Grease	mg/L	1.6	1.0	<1.0	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	37.24	39.34	70.00	78.40
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Settleable Solids	mV/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	3800	4200	2600	3200
หมายเหตุ :	ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ๑ คุณภาพน้ำทิ้ง Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 <sup>rd</sup> Edition 2017				

หมายเหตุ :  
 ๑) ประการะวงทาระพยากรณ์และส่วนผสมเรื่ง กำหงวนมาตรฐานคุณภาพระบบประปาและบำบัด ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 ประการะในราชกิจจานุเบกษาลงที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๔๘, ตามที่พิจารณาและได้รับการอนุมัติ  
 \* ปริมาณสารละอุยไดออกซิเจน Dissolved Oxygen ลดระดับลงจากค่ามาตรฐานสากลและก่อนนี้ไว้ตั้งแต่ ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  
 ค่าที่เพิ่งเขียนจากปริมาณสารละอุยในน้ำใช้ตามปกติ, TDS ประจำตัวของน้ำทิ้งค่าที่เพิ่งเขียนจากค่าที่เพิ่งเขียนก่อนนี้ 746 mg/L, เทื้องน้ำเสียงหากม. เท่ากับ 648 mg/L, เตื้องน้ำเสียงหากม. เท่ากับ 618 mg/L, เตื้องน้ำเสียงหากม. เท่ากับ 630 mg/L  
 เตื้องน้ำเสียงหากม. เท่ากับ 662 mg/L และเตื้องน้ำเสียง หาก 720 mg/L

โครงการนี้เป็นคุณภาพมาตรฐาน The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

ຮະຫວ່າງເຕືອນ ກາຣົກຢາຄະນະ-ບັນຫວາຄະນະ ພ.ສ.2566 (ຂະບະດຳເນີນກາຮ)

ตารางที่ 3-7 (ต่อ) ปริมาณพิษในกระบวนการพนักงาน (Wastewater Quality) บริเวณบ้านพักทางลักษณะบ้านเดี่ยว - บ่อเก็บน้ำสำหรับบำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร B ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กเซล ลาดพร้าวสุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

ชื่อผู้ดำเนินการตรวจสอบ	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำเพื่อยาพน้ำหลังการบำบัด - ป้องกันน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติที่เก็บตัวอย่าง				มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		
		21/07/2566	18/08/2566	13/09/2566	16/10/2566			
pH at 25 °C	-	7.5	7.2	7.0	6.1	6.9	7.3	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	19.30	28.23	18.38	12.76	13.00	8.22	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	10	31	<10	<10	13	<10	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	318	350	504	517	284	283	*
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	25.6	34.20	22.45	15.48	15.82	12.46	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	1600	2800	1800	920	980	620	-

ପ୍ରକାଶିତ ମହାନ୍ତିରାଜୀବିନ୍ଦୁ ପାଠ୍ୟଗୁଣ୍ଡରେ ଏହାରେ ଉପରେ ଲଙ୍ଘନ କରିବାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater APHA AWWA WEF 22<sup>nd</sup> Edition 2017

122 លេខ 1259 ចុង 29 ខែមេរា 2548, នាយកដ្ឋានក្រសួងរៀបចំរាជរដ្ឋបាល

\* บริษัทมหาชน์รายใหญ่ที่สุด(Total Dissolved Solids)ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของประเทศไทยในเรื่องค่าความประปาต่อปีไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำที่ต้นแม่น้ำ, TDS ประจำเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 746 mg/L, เทื่อเดือนสิงหาคม เท่ากับ 648 mg/L, เดือนกันยายน เท่ากับ 618 mg/L, เดือนพฤษภาคม เท่ากับ 630 mg/L

ก.ร.พ. ๐๒ / ตาม ๔๕๙ จึงมี ๓ ทดสอบแล้ว ก.ร.พ. ๐๒ / ตาม ๔๕๙

ก็ต้องทำภาระหนักมาก แต่ก็ต้องรับภาระนั้นไว้ด้วยความอดทน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการรักษาตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ นิพุทธลาราชชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาโครงการ)

ตารางที่ 3-8

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณคุณภาพน้ำก่อนระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา – บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ของ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึกเอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวบ่งชี้การตรวจวัด	หมาย	ผลการตรวจน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา		บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง		มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
		21/07/2566	18/08/2566	13/09/2566	16/10/2566	
pH at 25 °C	-	7.2	7.4	7.4	7.3	7.8
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	9.67	22.31	16.69	29.15	29.40
Total Suspended Solids	mg/L	<10	10	<10	16	<10
Total Dissolved Solids	mg/L	277	382	416	370	542
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	1.0	34.44	24.64	30.80	29.82
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Settleable Solids	mV/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	580	1600	1200	1,400	1200
หมายเหตุ :	ข้อมูลการตรวจตัวอย่างในภาคผนวก ๑ ถูกยกไปทิ้ง					

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

- หมาย : (1) ประภากลางระหว่างพิจารณาตัวอย่างและออกผลลัพธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพน้ำที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548, ยานตรีที่ทำการประเมินฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ตามที่ผู้รับผิดชอบได้แจ้งมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ให้符合 500 นิลลิตรต่อวินาที  
 \* ปริมาณสารตะกั่วทั้งหมด(Total Dissolved Sulfide) ตรวจพบค่าเพิ่มจากค่าปริมาณสารตะกั่วในน้ำที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารตะกั่วที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 746 mg/L, เทียบกับ 648 mg/L, เตือนสึ่งหากมีเพิ่มขึ้น 662 mg/L และเตือนขั้นความทึบกับ 720 mg/L

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิพิบุคคลาครชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

---

### 3.6 ผลการตรวจคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจคุณภาพน้ำทึ้ง (Swimming pool water) บริเวณ  
พื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) น้ำในสระว่ายน้ำส่วนลึก 2) สระว่ายน้ำส่วนตื้น ดังนี้ที่ตรวจได้แก่ Total Coliform  
Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน  
พ.ศ.2566 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจดัง ตารางที่ 3-9 ถึง ตารางที่ 3-10 ส่วน Chloride, Combine  
Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric acid, Ammonia-nitrogen, Nitrate-nitrogen, Escherichia coli,  
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจปีละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม  
พ.ศ.2565 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจดัง ตารางที่ 4-11

เมื่อนำผลการตรวจคุณภาพน้ำทึ้ง (Swimming pool water) น้ำในสระว่ายน้ำส่วนลึกและสระว่ายน้ำส่วนตื้นของ  
โครงการ เมริยบเทียบกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของ  
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง  
เดียวกัน พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกด้านของการตรวจวัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์เซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาที่ดำเนินการ)

ตารางที่ 3-9 ผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดี เอ็กซ์SEL ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
 นิติบุคคลสาธารณะ ดี เอ็กซ์SEL ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือนเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจพนักงานสุขาภิบาล						มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
		วันที่เก็บตัวอย่าง	13/09/2566	16/10/2566	20/11/2566	18/12/2566		
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected

หมายเหตุ :

ข้อมูลการตรวจจัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017

ที่มา :  
 (1) อะตราหันต์พิจารณาธรรมนสช พ.ศ. 2555 มาตรา 32(2) คำแนะนำของกรรมการส่งเสริมสุขาภิบาล หรือกิจการชั่นๆ ในทำนองดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลการแบบเบ็ดเตล็ด แหลมมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิติบุคคลสาธารณะ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึก Excel ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาโครงการ)

หมายเหตุ : ห้องน้ำที่ติดต่อสู่ภายนอกในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 3-10

ผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น (Swimming pool water) ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ตึก Excel ลาดพร้าว-สุทธิสาร)

นิติบุคคลสาธารณะ ตึก Excel ลาดพร้าว-สุทธิสาร ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2566

ตัวอย่างตรวจ	พอย	ผลตรวจพน้ำสระว่ายน้ำส่วนตื้น				มาตรฐาน (1)
		วันที่เก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	Not detected	Not detected	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	21/07/2566	18/08/2566	Not detected	Not detected	Not detected < 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected



หมายเหตุ :

ห้องน้ำที่ติดต่อสู่ภายนอกในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017


ที่มา : (1) ห้องน้ำที่ติดต่อสู่ภายนอกในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสหราชอาณาจูด พ.ศ. 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประมงกิจกรรมการฟาร์มฯ หรือกิจกรรมฯ ในทำนองเดียวกัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลาครชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ติ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)



คุณภาพน้ำก่อนบำบัด - บ่อแยกกากตะกอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A

คุณภาพน้ำก่อนบำบัด - บ่อแยกกากตะกอนหนักของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B




คุณภาพน้ำหลังการบำบัด - บ่อเก็บน้ำผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร A

คุณภาพน้ำหลังการบำบัด - บ่อเก็บน้ำผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำ อาคาร B

**รูปที่ 3-1 คุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ติ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2566**

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลสาธารชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะเวลาดำเนินการ)



คุณภาพน้ำก่อนระบายนอกออกสู่ภายนอกโครงการ - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

รูปที่ 3-1 (ต่อ) จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan  
(ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ นิติบุคคลาครชุด The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)

	
สรรว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น	สรรว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
รูปที่ 3-2 จุดตรวจคุณภาพน้ำสรรว่ายน้ำ	
ของโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว-สุทธิสาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566	