

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ศุภาลย์ พรีเมียร์ สีพระยา-สามย่าน (ชื่อเดิม โครงการ ศุภาลย์ เอลิต สีพระยา) รายละเอียดการเปลี่ยนชื่อโครงการแสดงตั้ง ภาคผนวก ค12) ของบริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เสนอในบทที่ 3 (ตารางที่ 3-1) สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 22 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ
3. ระดับเสียง
4. ความสั่นสะเทือน
5. การพังทลายของดิน
6. คุณภาพน้ำ
7. นิเวศวิทยาทางบก
8. นิเวศวิทยาทางน้ำ
9. น้ำใช้
10. น้ำเสีย
11. การระบายน้ำ
12. การจัดการมูลฝอย
13. การใช้ไฟฟ้า
14. การจราจร
15. การป้องกันอัคคีภัย
16. การขนส่งดิน
17. ผลกระทบต่อสถานทูต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต พ.ศ.2527
18. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
19. ผลกระทบสุขภาพ
20. คุณภาพ
21. ทัศนียภาพต่อแหล่งโบราณสถาน
22. การเกิดเพลิงไหม้บริเวณสถานีน้ำมัน



5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้

5.1.1 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ : ไม่พบ

5.1.2 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ : ไม่พบ

5.1.3 มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

มาตรการคุณภาพอากาศ

รายละเอียดมาตรการ : จัดประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อวางแผนทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ (ในรัศมี 20 ม.)

เหตุผล : โครงการไม่มีการจัดประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากความไม่สะดวกและเวลาในการนัดประชุมไม่ตรงกัน และด้วยสถานการณ์ด้านโควิด-19

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : โครงการมีการเข้าพบบ้านพักข้างเคียงรอบๆ โครงการ มีการสำรวจความเดือดร้อน และผลกระทบที่บ้านพักข้างเคียงได้รับจากการก่อสร้าง เพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานการก่อสร้าง ตลอดจนแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมให้เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถโทรแจ้งได้โดยตรง และได้มีการเข้าสำรวจ บันทึกข้อมูล และถ่ายรูปอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มงาน และหลังจบงานจะเสาะหามาเพื่อจัดทำรายงานเก็บไว้เป็นข้อมูลเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น



5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลย์ พรีเมียร์ สีพระยา-สามย่าน (ชื่อเดิม โครงการ ศุภาลย์ เอลิต สีพระยา) บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เสนอใน**บทที่ 4** สามารถสรุปได้จำนวนทั้งหมด 15 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ
3. เสียง
4. สั่นสะเทือน
5. การพังทลายของดิน
6. การจราจร
7. การบำบัดน้ำเสีย
8. ระบบน้ำใช้
9. การจัดการมูลฝอย
10. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
11. ระบบไฟฟ้า/ระบบป้องกันอัคคีภัย
12. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
14. สุขภาพ
15. สุนทรียภาพ

โครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด

