

ตรวจสอบไฟฉุกเฉินเดือนตุลาคม

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบเช็คสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	A-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	A-EM-FL.1-12	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	A-EM-FL.2-8	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	A-EM-FL.3-6	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-6	/		/		/		
4	A-EM-FL.4-7	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20-10-66

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
5	A-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-6	/		/		/		
5	A-EM-FL.5-7	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-6	/		/		/		
6	A-EM-FL.6-7	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-6	/		/		/		
7	A-EM-FL.7-7	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-6	/		/		/		
8	A-EM-FL.8-7	/		/		/		
Roof	A-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร A

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	A-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	A-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	A-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.2-8	/		/		/		
1	A-EM-ST.3-1	/		/		/		
2	A-EM-ST.3-2	/		/		/		
3	A-EM-ST.3-3	/		/		/		
4	A-EM-ST.3-4	/		/		/		
5	A-EM-ST.3-5	/		/		/		
6	A-EM-ST.3-6	/		/		/		
7	A-EM-ST.3-7	/		/		/		
8	A-EM-ST.3-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 20-10-66

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

Time / เวลา

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	B-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	B-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	B-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	B-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 23/10/66

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	B-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	B-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	B-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	B-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	B-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	B-EM-FL.8-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)



Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)



Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน



Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร B

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	B-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	B-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	B-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	B-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	B-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	B-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	B-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	B-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	B-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	B-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	C-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-14	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-15	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-16	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-17	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-18	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-19	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-20	/		/		/		
G	C-EM-FL.1-21	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-7	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-8	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-9	/		/		/		
2	C-EM-FL.2-10	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-5	/		/		/		
3	C-EM-FL.3-6	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 25-10-66

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

Eng/141/2013

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	C-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-5	/		/		/		
4	C-EM-FL.4-6	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-5	/		/		/		
5	C-EM-FL.5-6	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-5	/		/		/		
6	C-EM-FL.6-6	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-5	/		/		/		
7	C-EM-FL.7-6	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-5	/		/		/		
8	C-EM-FL.8-6	/		/		/		
ROOF	C-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร C

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	C-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	C-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	C-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	C-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	C-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	C-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	C-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	C-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	C-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	C-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/10/66

Time / เวลา

KAVE TU

Emergency Light Monthly Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลท์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		ตรวจสอบสภาวะการประจุไฟของแบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	D-EM-FL.1-1	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-2	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-3	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-4	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-5	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-6	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-7	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-8	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-9	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-10	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-11	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-12	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-13	/		/		/		
G	D-EM-FL.1-14	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-1	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-2	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-3	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-4	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-5	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-6	/		/		/		
2	D-EM-FL.2-7	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-1	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-2	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-3	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-4	/		/		/		
3	D-EM-FL.3-5	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
4	D-EM-FL.4-1	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-2	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-3	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-4	/		/		/		
4	D-EM-FL.4-5	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-1	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-2	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-3	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-4	/		/		/		
5	D-EM-FL.5-5	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-1	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-2	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-3	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-4	/		/		/		
6	D-EM-FL.6-5	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-1	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-2	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-3	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-4	/		/		/		
7	D-EM-FL.7-5	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-1	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-2	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-3	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-4	/		/		/		
8	D-EM-FL.8-5	/		/		/		
ROOF	D-EM-RF.1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 25/10/66

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

อาคาร D

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (210-230 โวลต์)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		ตรวจสอบสถานะ การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	D-EM-ST.1-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.1-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.1-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.1-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.1-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.1-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.1-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.1-8	/		/		/		
Roof	D-EM-ST.1-9	/		/		/		
1	D-EM-ST.2-1	/		/		/		
2	D-EM-ST.2-2	/		/		/		
3	D-EM-ST.2-3	/		/		/		
4	D-EM-ST.2-4	/		/		/		
5	D-EM-ST.2-5	/		/		/		
6	D-EM-ST.2-6	/		/		/		
7	D-EM-ST.2-7	/		/		/		
8	D-EM-ST.2-8	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable , a Normal , r Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , a ปกติ , r ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 20-10-66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่ 20/10/66

Time / เวลา