

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	9-14
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	10
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	11
1.3 ขอบเขตการศึกษา	11-12
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	12-13
1.5 แผนการดำเนินการประจำปี 2566 (กรกฎาคม 2566 - ธันวาคม 2566)	13-14
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	16-87
2.1 พื้นที่ตั้งโครงการ	16-21
2.2 ประเภทและขนาดของอาคาร	22-28
2.3 จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ	29-33
2.4 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของโครงการ	34-87
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	88-140
บทที่ 4 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	141-163
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	164-165
บทที่ 6 ภาคผนวก	หน้า
ภาคผนวก 1	สำเนาหนังสือรับรองอนุญาตรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 2	สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ภาคผนวก 3	ภาพประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 4	เอกสารรายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
ภาคผนวก 5	เอกสารตรวจสอบอาคารและเอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก 6	เอกสารรายงานการตรวจสอบสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566
ภาคผนวก 7	เอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ภาคผนวก 8	หนังสือขอเปลี่ยนแปลงในการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ	337
ภาคผนวก 9	เอกสารรายงานการตรวจวัดคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	338-346
ภาคผนวก 10	สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	347-358
ภาคผนวก 11	การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี	359-366
ภาคผนวก 12	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์)	367-440
ภาคผนวก 13	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ(Kave TU)	441-454