

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ ชลลดา-สุวรรณภูมิ

๑. ชื่อโครงการ ชลลดา-สุวรรณภูมิ
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
๒. สถานที่ตั้ง ซอยลาดกระบัง 54 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 38 อาคาร คิว เฮาส์ คอนเวนซ์ ชั้น 4 ถนนคอนเวนซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-343-8900 โทรสาร -
e-mail info@lh.co.th
๕. จัดทำโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 9 พฤษภาคม 2549
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม 2566
๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 1,188 แปลง
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง เนื้อที่รวมเท่ากับ 327-2-55.2 ไร่ (524,220.8 ตารางเมตร)
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย
 - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
 - มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
 - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ด้วยระบบระบายน้ำลงใต้ผิวดิน
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
 - นิติบุคคลหมั่นดูแลและทำการซ่อมแซมหากพื้นที่โครงการในส่วนต่างๆ
 - พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 - จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถ
และพนักงานผู้ดูแลระบบการจราจรของโครงการเป็นประจำ
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการ

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- แต่ละวันจะมีรถที่รับจ้างขนขยะนำไปกำจัดมารับ โดยไม่มีขยะตกค้าง