

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ นันทวัน-ศรีนครินทร์

๑. ชื่อโครงการ นันทวัน-ศรีนครินทร์
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
๒. สถานที่ตั้ง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 38 อาคาร คิว เฮาส์ คอนเวนซ์ ถนนคอนเวนซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-378-9003 โทรสาร -
e-mail Info@lh.co.th
๕. จัดทำโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 8 ธันวาคม 2543
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม 2566
๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 1,193 แปลง
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง เนื้อที่รวมเท่ากับ 730-2-57.90 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย
 - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
 - มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ด้วยระบบระบายน้ำลงใต้ผิวดิน
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - การดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ
 - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของยาม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่โครงการ
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในส่วนต่างๆ ของพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

- การจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- การจ้างรถมาขนจากบริษัทเอกชน และรถเก็บขยะจากเทศบาลบางเมืองรับไปกำจัดภายนอกพื้นที่