

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล**

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการ มัณฑนา เลค วัชรพล.....  
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) .....
๒. สถานที่ตั้ง .....ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน และแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร.....
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ .....บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน).....
๔. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120.....  
โทรศัพท์ ..... 02-343-8900..... โทรสาร ..... -.....  
e-mail ..... info@lh.co.th.....
๕. จัดทำโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเม้นต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด.....
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ ..... 15 กันยายน 2554.....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ..... กรกฎาคม 2566.....
๘. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ .....จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 906 แปลง.....
  - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง .....เนื้อที่รวมเท่ากับ 289-3-50.2 ไร่.....
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - \* การบำบัดน้ำเสีย
      - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐาน  
ที่กฎหมายกำหนด
      - มีการติดตั้งระบบบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และติดตั้งระบบดักละอองฝอย  
(Acrosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ
      - การสูบน้ำจากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดตามความถี่ที่เหมาะสม
    - \* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
      - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ
      - มีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
      - มีมาตรการด้านการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสระว่ายน้ำ
      - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Lifeguard)

- จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในสระว่ายน้ำ
- มีมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ
- จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณสระว่ายน้ำสม่ำเสมอ

\* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทบริเวณพื้นที่โครงการ
- มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากการล้างที่พักรวม