


ภาคผนวก ฉ-2 : เอกสารการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย  
จากระบบบำบัดของโครงการ





**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึกที่ รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกของทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปะการังน้ำมีการแตกตัวหรือไม่มี			
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษไปอยู่ในปะการังน้ำหรือไม่			
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้างชุด วันที่...../...../2566			

อื่นๆ .....



**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึกที่ รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกของทะเล


การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปะการังน้ำมีการแตกตัวหรือไม่มี		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปอยู่ในปะการังน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้างชุด วันที่...../...../2566			

อื่นๆ .....









**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 5 เดือน 7 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ งบประมาณปีที่ รพส.3-4 ☐ งบประมาณน้ำวิศวกรรม ☐ งบประมาณน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปอยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้าง			

อื่นๆ .....





**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 5 เดือน 7 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ งบประมาณปีที่ รพส.3-4 ☐ งบประมาณน้ำวิศวกรรม ☐ งบประมาณน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปอยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> งบประมาณน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังล้าง			

อื่นๆ .....














**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. **2566** **อภิลักข**

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ต่อกันกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำแข็งหรือไม่			
4. มีขยะและเศษไปไม่อยู่ในปอดกรองน้ำหรือไม่			
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ .....	<b>30/6/2566</b>		

อื่นๆ .....



**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ **12** เดือน **พ.ค.** พ.ศ. **2566**

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ต่อกันกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำแข็งหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไปไม่อยู่ในปอดกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ .....	<b>30/6/2566</b>		

อื่นๆ .....



**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม ☐ รายงานน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำแข็งหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30/6/2566</u>			

อื่นๆ .....



**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม ☐ รายงานน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำแข็งหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30/6/2566</u>			


อื่นๆ .....









	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 20 เดือน 7 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอดกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30 / 6 / 2566</u>			

อื่นๆ .....



	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 20 เดือน 7 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอดกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอดกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผนฟิเลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30 / 6 / 2566</u>			

อื่นๆ .....







บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 20 เดือน 7 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึกการตรวจ ☐ รายงานบันทึกการตรวจ ☐ รายงานบันทึกการตรวจ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกการตรวจ 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกการตรวจ			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 7 / 2566			

อื่นๆ .....





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1


วันที่ 20 เดือน 7 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รายงานบันทึกการตรวจ ☐ รายงานบันทึกการตรวจ ☐ รายงานบันทึกการตรวจ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกการตรวจ 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกการตรวจ			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 6 / 2566			

อื่นๆ .....







บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57    Revision: 00    Effective Date: 30 Jun 2016    Page: 1 / 1


วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึกที่ รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30/6/2566			

อื่นๆ .....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57    Revision: 00    Effective Date: 30 Jun 2016    Page: 1 / 1


วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานบันทึกที่ รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30/6/2566			

อื่นๆ .....


	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ</b>		Form No. : FM-P07-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1
---	---	--	---

วันที่ 90 เดือน 7 ปี 2566  
 จตุรกรรณที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7  
☐ จตุรกรรณที่ รพ. 3-4 ☐ จตุรกรรณที่ รพ. 3-4 ☐ จตุรกรรณที่ รพ. 3-4 ☐ จตุรกรรณที่ รพ. 3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกน้ำหรือไม่		/	
2. ตายากขึ้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		/	
3. จุดครองน้ำมีคราบน้ำ垢หรือไม่		/	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อครองน้ำหรือไม่	/		ได้ขจัดทิ้ง
5. แบ่งฟิเคตรมีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			

20/6/2566

๗. อื่นๆ


 Form No. : FM P07-57      Revision : 00      Effective Date : 30 Jun 2016      Page : 1 / 1

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

จุดประสงค์ที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปลอกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		/	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		/	
3. จุกกรองน้ำมีครบถ้วนหรือไม่		/	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปลอกกรองน้ำหรือไม่		/	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน สีดขุ่นหรือไม่		/	
<input type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุกกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม		/	
6. การทำความสะอาดถังบำบัด			


20 / 6 / 2565

बैंगन









**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษสิ่งปฏิกูลอยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ	30 / 6 / 2566		

อื่นๆ .....





**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2015

Page : 1 / 1


วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษสิ่งปฏิกูลอยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/9/2566
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ	30 / 6 / 2566		

อื่นๆ .....






















	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
	วันที่ 3 เดือน 8 พ.ศ. 2566		Page : 1 / 1


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระยะเวลาบันทึก รพส.3-4 ☐ ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม ☐ ระยะเวลาบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำแข็งหรือไม่			
4. มีขยะและเศษขยะไปอยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่			
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึก รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 1 / 2566			

อื่นๆ ขณสิวก



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
	วันที่ 3 เดือน 8 พ.ศ. 2566		Page : 1 / 1

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระยะเวลาบันทึก รพส.3-4 ☐ ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม ☐ ระยะเวลาบันทึกทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำแข็งหรือไม่			
4. มีขยะและเศษขยะไปอยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่			
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึก รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาบันทึกวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 31 / 7 / 2566			


อื่นๆ











บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1



วันที่ 3 เดือน 8 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำรั่วหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีดำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังกรอง			
วันที่ 31/8/2566			

อื่นๆ .....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1



วันที่ 3 เดือน 8 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☒ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำรั่วหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีดำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังกรอง			
วันที่ 31/8/2566			

อื่นๆ .....



	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ 10 เดือน 8 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☐


☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4 ☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4 ☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4 ☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 31 / 8 / 2566			

อื่นๆ .....

.....

.....

	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No.: FM-POT-57	Revision: 00	Effective Date: 30 Jun 2016
			Page: 1 / 1

วันที่ 10 เดือน 8 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☐

☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4 ☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4 ☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4 ☐ ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพศ. 3-4			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 31 / 8 / 2566			

อื่นๆ .....

.....

.....























**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 17 เดือน 8 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		1017/522
4. มีขยะและเศษใบไม้ในช่องกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 21/7/2566			

อื่นๆ



**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1


วันที่ 17 เดือน 8 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในช่องกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 31/7/2566			

อื่นๆ




				<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>			
Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1				

วันที่ 17 เดือน ๔ พ.ศ. 2566  
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7  
☐ ระยะเวลาที่ รพส.3-4 ☒ ระยะเวลาที่วิศวกรรม ☐ ระยะเวลาที่ทางทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพส. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> ระยะเวลาที่วิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>31/7/2566</u>			

อื่นๆ .....



				<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>			
Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1				


วันที่ 17 เดือน 8 พ.ศ. 2566  
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7  
☐ ระยะเวลาที่ รพส.3-4 ☐ ระยะเวลาที่วิศวกรรม ☒ ระยะเวลาที่ทางทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่วิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>31/8/2566</u>			

อื่นๆ .....






				<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>			
Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1				

วันที่ 24 เดือน 8 พ.ศ. 2566  
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7  
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		1616 ไม่จริง
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รหัส 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังไล่กลิ่น			
วันที่ <u>31/7/2566</u>			

อื่นๆ .....



				<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>			
Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1				

วันที่ 24 เดือน 8 พ.ศ. 2566  
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7  
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	1616 ไม่จริง
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รหัส 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดถังไล่กลิ่น			
วันที่ <u>31/7/2566</u>			


อื่นๆ .....









	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 8 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไม้อื่นๆในปอกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ตาข่ายสก.
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31 / 8 / 2566</u>			

อื่นๆ .....



	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน 8 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษไม้อื่นๆในปอกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31 / 8 / 2566</u>			

อื่นๆ .....















	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>			
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566  
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7  
☐ ระยะเวลาที่ รพส.3-4 ☐ ระยะเวลาที่วิศวกรรม ☐ ระยะเวลาที่กองทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำเหนียวหรือไม่			
4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่วิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31 / 8 / 2566</u>			

อื่นๆ .....



	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>			
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016	Page : 1 / 1


วันที่ 6 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566  
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7  
☐ ระยะเวลาที่ รพส.3-4 ☐ ระยะเวลาที่วิศวกรรม ☐ ระยะเวลาที่กองทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำเหนียวหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่วิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31 / 8 / 2566</u>			

อื่นๆ .....





	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1


วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
6. การทำความสะอาดถังกรอง			
31 / 8 / 2566			

อื่นๆ .....

	<b>บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ</b>		
	Form No. : FM-POT-57	Revision : 00	Effective Date : 30 Jun 2016
			Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพส.3-4

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
<input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพส. 3-4			
6. การทำความสะอาดถังกรอง			
31 / 8 / 2566			

อื่นๆ .....
















**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 18 เดือน 0.9 พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		/	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		/	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		/	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		/	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31/8/2566</u>			

อื่นๆ .....





**บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 18 เดือน 0.9 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		/	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		/	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		/	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่		/	
5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2			
<input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5			
<input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4			
<input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม			
6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31/8/2566</u>			

อื่นๆ .....

















