

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 29 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------|---------------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้ในช่องกรองน้ำหรือไม่ | | | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีลักษณะหรือไม่ | | | ยกเลิกพิจารณา |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 1/2566 | | | |

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 29 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้ในช่องกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีลักษณะหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 31/8/2566 | | | |

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | ใบไม้ |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขุ่นหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31/8/2566</u> | | | |

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รพท.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขุ่นหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพท. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31/8/2566</u> | | | |

อื่นๆ

| | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-P07-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |


วันที่ 4 เดือน 10 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม ☐ รายงานน้ำชลประทาน

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตายากับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดชัดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 9 / 2566 | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง

| | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-P07-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |


วันที่ 4 เดือน 10 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม ☐ รายงานน้ำชลประทาน

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตายากับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดชัดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 9 / 2566 | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตป่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 4 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม ☐ ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม ☐ ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่ากรองน้ำมีการแตกกิ่งหรือไม่มี | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีโครงข่ายน้ำหรือไม่มี | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มกรองน้ำมีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30/9/2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกลึก

* จุดกรองน้ำ 5 รอบรั้ว



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตป่าเรือ

Form No. : FM-POT-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

วันที่ 4 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม ☐ ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม ☒ ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่ากรองน้ำมีการแตกกิ่งหรือไม่มี | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีโครงข่ายน้ำหรือไม่มี | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มกรองน้ำมีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม 3-4 <input type="checkbox"/> ราษฎรบ้านน้ำทิ้วกรรม | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30/9/2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3 ยกลึก

* จุดกรองน้ำ 5 รอบรั้ว

| | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-POT-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |

วันที่ 11 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำกองทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ดาวยกเก็บเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. รั้วและตะแกรงไม่อยู่ในปฏิกิริยาหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดชัดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 9 / 2566 | | | |

อื่นๆ

จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง

| | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-POT-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |

วันที่ 11 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำกองทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ดาวยกเก็บเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. รั้วและตะแกรงไม่อยู่ในปฏิกิริยาหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดชัดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 9 / 2566 | | | |

อื่นๆ

จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง

 **บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานที่ 3-4 ☐ รายงานที่ 3-4 ☐ รายงานที่ 3-4 ☐ รายงานที่ 3-4 ☐ รายงานที่ 3-4


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปากร่องน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ต่อกับกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปากร่องน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานที่ 3-4 รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานที่ 3-4 รพศ. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 10 / 2566 | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.

 **บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานที่ 3-4 รพศ. 3-4 ☐ รายงานที่ 3-4 รพศ. 3-4 ☐ รายงานที่ 3-4 รพศ. 3-4


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปากร่องน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ต่อกับกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปากร่องน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานที่ 3-4 รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานที่ 3-4 รพศ. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 9 / 2566 | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1/1

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตายากับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีลาราน้ำก้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดถังกำจัด วันที่ 30/9/2566 | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1/1

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตายากับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีลาราน้ำก้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีสีขาวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดถังกำจัด วันที่ 30/9/2566 | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.

| | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------|
| | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No.: FM-POT-57 | Revision: 00 | Effective Date: 30 Jun 2016 |
| | | | Page: 1 / 1 |

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพท. 3-4 ☒ รายงานน้ำวิศวกรรม ☐ รายงานน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะเศษขยะไม่อยู่ในเบรกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีเศษขยะหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพท. 3-4 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ | วันที่ 30 / 9 / 2566 | | |

อื่นๆ




* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.

| | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------|
| | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No.: FM-POT-57 | Revision: 00 | Effective Date: 30 Jun 2016 |
| | | | Page: 1 / 1 |


วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพท. 3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม ☒ รายงานน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะเศษขยะไม่อยู่ในเบรกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีเศษขยะหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพท. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ | วันที่ 30 / 9 / 2566 | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 25 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รายงานนี้ที่ รพส.3-4 ☐ รายงานนี้ที่วิศวกรรม ☐ รายงานนี้ที่กองเทคโนโลยี

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ยึดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานนี้ที่ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานนี้ที่วิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดถังเก็บ วันที่ <u>30/10/2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 25 เดือน 10 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานนี้ที่ รพส.3-4 ☐ รายงานนี้ที่วิศวกรรม ☐ รายงานนี้ที่กองเทคโนโลยี

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ยึดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานนี้ที่ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานนี้ที่วิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดถังเก็บ วันที่ <u>30/10/2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.

| | | | |
|--|--|---------------|------------------------------|
| | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตป่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-POT-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |

วันที่ 25 เดือน 10 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพศ.3-4 ☒ รายงานน้ำวิศวกรรม ☐ รายงานน้ำชลประทาน

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|---------------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกหักหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ดาวยกพิเศษขณะมีการดูดต้นและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการดูดต้น ชีตขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพศ. 3-4 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ | 30 / 9 / 2566 | | |

อื่นๆ

๕ จุดกรองน้ำ 3. ยกลูก
 ๕ จุดกรองน้ำ 5 รอบปรับปรุง.

| | | | |
|--|--|---------------|------------------------------|
| | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตป่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-POT-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |

วันที่ 25 เดือน 10 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพศ.3-4 ☒ รายงานน้ำวิศวกรรม ☒ รายงานน้ำชลประทาน

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|---------------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกหักหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ดาวยกพิเศษขณะมีการดูดต้นและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการดูดต้น ชีตขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพศ. 3-4 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ | 30 / 9 / 2566 | | |

อื่นๆ

๕ จุดกรองน้ำ 3 ยกลูก
 ๕ จุดกรองน้ำ 5 รอบปรับปรุง.

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1/1

วันที่ 8 เดือน 11 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดที่ รพศ.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ.3-4

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกติกรองน้ำมีการแยกตัวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไหม | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. วัสดุและเศษขยะไม่อยู่ในช่องกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มหรือวัสดุอุดตัน มีลักษณะหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1/1

วันที่ 8 เดือน 11 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☒ รายละเอียดที่ รพศ.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ.3-4

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกติกรองน้ำมีการแยกตัวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไหม | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. วัสดุและเศษขยะไม่อยู่ในช่องกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มหรือวัสดุอุดตัน มีลักษณะหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง

 **บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-P07-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 8 เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 ☒ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกติการดำเนินการตรวจสอบจุดกรองน้ำ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีปริมาณน้ำรั่วหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในจุดกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มกรองน้ำมีการอุดตัน มีสภาพหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ | | | |

วันที่ 31 / 10 / 2566

อื่นๆ

จุดกรองน้ำ 3. ยกลึก

จุดกรองน้ำ 5 รอบใหม่

 **บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**

Form No. : FM-P07-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 8 เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 ☒ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพศ. 3-4


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกติการดำเนินการตรวจสอบจุดกรองน้ำ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีปริมาณน้ำรั่วหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในจุดกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มกรองน้ำมีการอุดตัน มีสภาพหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพศ. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดกรองน้ำ | | | |

วันที่ 31 / 10 / 2566

อื่นๆ

จุดกรองน้ำ 3. ยกลึก

จุดกรองน้ำ 5 รอบใหม่



แบบฝึกการตรวจสอบจุดกรอน้ำในเขตฟ้าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision : 00

Effective Date : 30 Jun 2016

Page : 1 / 1

956 P.N. 1961 56


☐ จุลกรรณที่ประกวดสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ จารงบณียที่ รพส.3-4 ☒ จารงบณียที่วัดวราชม ☐ จารงบณียที่ทองผอ

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกครองน้ำมีการแตกน้ำรดหรือไม่ | | / | |
| 2. ตาปากก้นเกษมณีมีการอุดตื้นและชำรุดหรือไม่ | | / | |
| 3. จุดครองน้ำมีปริมาณน้ำเกินหรือไม่ | | / | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในแปลงหรือไม่ | | / | |
| 5. แสงฟลูออเรสเซนต์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | / | |
| <input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดครองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ ทพส. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | / | |

6. การที่สวนและอาคารต่างขาด วันที่ 31 / 10 / 2566

อื่นๆ .

[illegible]



Form No.: FM-P07-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

15 11 2566


จักรวรรดิโพธิ์ขาวตอน ☐ ปีที่ 1 ☐ ปีที่ 2 ☒ ปีที่ 3 ☐ ปีที่ 4 ☒ ปีที่ 5 ☐ ปีที่ 6 ☐ ปีที่ 7
 ราชสมบัติที่ 3-4 ☐ ราชสมบัติที่ 4 ☒ ราชสมบัติที่ 5 ☒ ราชสมบัติที่ 6 ☒

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปลอดภัยกับการแตกตัวหรือไม่ | | ✓ | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการยึดติดแน่นหรือหลวมหรือไม่ | | ✓ | |
| 3. จุดกรองน้ำมีความดันหรือไม่ | | ✓ | |
| 4. มีตะกอนเศษขยะไปอยู่ในจุดกรองน้ำหรือไม่ | | ✓ | |
| 5. แผ่นฟิล์มได้รับการดูดซับ มีเศษขยะหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> ฐานระบบน้ำ รพช. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> ฐานระบบน้ำวิศวกรรม | | | |

การตรวจสอบและออกข้อมูลด้านนี้ที่ 31/10/2565

သို့

[Redacted]



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57
 Revision: 00
 Effective Date: 30 Jun 2016
 Page: 1 / 1

วันที่ 22 เดือน 11 ปี 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดที่ รพท.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพท.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพท.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพท.3-4


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกติกรองน้ำมีการแตกหรือชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำจับหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. รั้วและตะแกรงกรองน้ำอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มกรองน้ำมีการอุดตัน มีตะกอนหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพท. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดถังกรองน้ำ | 31 | 10/2566 | |

อื่นๆ



จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57
 Revision: 00
 Effective Date: 30 Jun 2016
 Page: 1 / 1

วันที่ 22 เดือน 11 ปี 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รายละเอียดที่ รพท.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพท.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพท.3-4 ☐ รายละเอียดที่ รพท.3-4


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกติกรองน้ำมีการแตกหรือชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำจับหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. รั้วและตะแกรงกรองน้ำอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มกรองน้ำมีการอุดตัน มีตะกอนหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพท. 3-4 <input type="checkbox"/> รายละเอียดที่ รพท. 3-4 | | | |
| 6. การทำความสะอาดถังกรองน้ำ | 31 | 10/2566 | |

อื่นๆ



จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 29 เดือน 11 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รายงานน้ำที่วิศวกรรม ☐ รายงานน้ำที่กองเขต


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกป้องน้ำมีการแตกน้ำหรือไม่มี | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำกับหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะเศษขยะในบ่ออยู่ในจุดร่อนน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มหรือมีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31</u> / <u>10</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ



๕ จุดร่อนน้ำ 3. ยกลึก

๕ จุดร่อนน้ำ 5 รอบปรับปรุ



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1


วันที่ 29 เดือน 11 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ รายงานน้ำที่วิศวกรรม ☐ รายงานน้ำที่กองเขต


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกป้องน้ำมีการแตกน้ำหรือไม่มี | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำกับหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะเศษขยะในบ่ออยู่ในจุดร่อนน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มหรือมีการอุดตัน มีขนาดหรือไม่ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำ รพศ. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31</u> / <u>10</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ



๕ จุดร่อนน้ำ 3 ยกลึก

๕ จุดร่อนน้ำ 5 รอบปรับปรุ



บทที่ ๘๘๖ การตรวจสอบชุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

| | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Form No. : FM-P07-57 | Revised: 00 | Effective Date: 30 Jun 2016 | Page: 1 / 1 |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|

หน้า 29 เดือน 11 พ.ศ. 2566

☐ จตุรตอนที่ให้รางวัลสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รางวัลแบบนั้ที่ รพ. 3-4 ☐ รางวัลแบบนั้ที่วัดกรรม ☐ รางวัลแบบนั้ที่กรมศ


☐ ร่างระเบียบที่ ๓-๔ ☐ ร่างระเบียบว่าด้วยความรัก
☐ ร่างระเบียบว่าด้วยความรัก ☐ ร่างระเบียบว่าด้วยความรัก

| การตรวจคุณสมบัติไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกครองน้ำมีการแลกข้าวหรือไป | | ✓ | |
| 2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดต้นและชำรุดหรือไม่ | | ✓ | |
| 3. จุดกรองน้ำมีครบถ้วนหรือไม่ | | ✓ | |
| 4. มีขยะเศษเศษไปไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่ | | ✓ | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดต้น ยึดขาดหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รงระบายน้ำ พทส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รงระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 31 / 10 / 2566 | | | |

อื่นๆ

* จดหมาย 3. ยกลีน
* จดหมาย 5. รอดพ้นแล้ว.

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26



บันทึกการตรวจสุขภาพของน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. FHM-07-57
Revision: 00
Effective Date: 30 Jun 2016
Page: 1/1

29 11 2546

☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
 จุดประสงค์ที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
 จุดประสงค์ที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รายละเอียดที่ SWH 3-4 ☐ รายละเอียดวัตถุดิบ ☐ รายละเอียดการคำนวณ

| ผลการตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกครอง มีการเคารพชาติหรือไม่ | ✓ | | |
| 2. ตายายกับเลขขบะมีการยุติกันและชำระคดีหรือไม่ | ✓ | | |
| 3. จตุกรธำมีอัตราบ้านหรือไม | ✓ | | |
| 4. วิชยะและเตงโป้อยู่ในปกครองบ้านหรือไม่ | ✓ | | |
| 5. แปลงพิละเคอ์มีการยุติด้วย มีจดขาดหรือไม่ | ✓ | | |
| <input type="checkbox"/> จตุกรธำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จตุกรธำที่ 5 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รงระบบน้ำ รหัส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำวิศกรรม | | | |

การสำรวจและออกฉันทาฉบับที่ 31 110/2565

อื่นๆ

| | | | |
|---|---------|---|--------|
| ๗ | ๑๐๐๐๐๐๐ | ๓ | ๕๗๖๐ |
| ๘ | ๑๐๐๐๐๐๐ | ๕ | ๕๗๖๐๐๐ |

[illegible]

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 29 เดือน 11 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษสิ่งไม่อยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31</u> / <u>10</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 29 เดือน 11 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☒ รางระบายน้ำลงทะเล


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษสิ่งไม่อยู่ในปกกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>31</u> / <u>10</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง


| | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-POT-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |

วันที่ 6 เดือน 12 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานบันทึก รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มครอบมีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.


| | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No. : FM-POT-57 | Revision : 00 | Effective Date : 30 Jun 2016 |
| | | | Page : 1 / 1 |

วันที่ 6 เดือน 12 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานบันทึก รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษขยะไม่อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิล์มครอบมีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1/1

วันที่ 6 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 30 / 12 / 2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1/1

วันที่ 6 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☒ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 30 / 11 / 2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำทะเล


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกครองน้ำมีการแตกตัวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปากร่องน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดร่อนน้ำ | วันที่ 30 | 11/12/2566 | |

อื่นๆ



* จุดร่อนน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดร่อนน้ำ 5 รอปรับปรุง.



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำทะเล


| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกครองน้ำมีการแตกตัวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปากร่องน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดร่อนน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพส. 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดจุดร่อนน้ำ | วันที่ 30 | 11/12/2566 | |

อื่นๆ



* จุดร่อนน้ำ 3 ยุติเลิก

* จุดร่อนน้ำ 5 รอปรับปรุง.



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตป่าเรื่อ

Form No.: FM-P07-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รายงานบันทึกที่ รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกสิ่งแวดล้อม

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้เข้าไปในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 12 / 2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตป่าเรื่อ

Form No.: FM-P07-57 Revision: 00 Effective Date: 30 Jun 2016 Page: 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รายงานบันทึกที่ รพส.3-4 ☐ รายงานบันทึกวิศวกรรม ☐ รายงานบันทึกสิ่งแวดล้อม

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้เข้าไปในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึก รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รายงานบันทึกวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ 30 / 12 / 2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3 ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No.: FM-POT-57 | Revision: 00 | Effective Date: 30 Jun 2016 |
| | | | Page: 1 / 1 |

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 30 / 11 / 2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอบปรับปรุง

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|
|  | บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ | | |
| | Form No.: FM-POT-57 | Revision: 00 | Effective Date: 30 Jun 2016 |
| | | | Page: 1 / 1 |

วันที่ 13 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน ชัดขาดหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพช. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 30 / 11 / 2566 | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอบปรับปรุง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 20 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ดาวยกเก็บเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-POT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 20 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม ☐ รางระบายน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ดาวยกเก็บเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผ่นฟิลเตอร์มีการอุดตัน มีขีดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> รางระบายน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> รางระบายน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FMPOT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 20 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รงระบบน้ำที่ รหัส 3-4 ☒ รงระบบน้ำวิศวกรรม ☐ รงระบบน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำ รหัส 3-4 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> รงระบบน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก

* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FMPOT-57

Revision: 00

Effective Date: 30 Jun 2016

Page: 1 / 1

วันที่ 20 เดือน 12 พ.ศ. 2566

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รงระบบน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รงระบบน้ำวิศวกรรม ☒ รงระบบน้ำลงทะเล

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ปิดขาดหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 | | | |
| <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำ รหัส 3-4 | | | |
| <input type="checkbox"/> รงระบบน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ

* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก


* จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง.


บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ
 Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน 12 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำสิ่งแวดล้อม

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกตัวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | | |
| <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ




* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง


บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ
 Form No. : FM-POT-57 Revision : 00 Effective Date : 30 Jun 2016 Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน 12 พ.ศ. 2566
 จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 3 ☒ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม ☐ ระเบียบน้ำสิ่งแวดล้อม

| การตรวจสอบสภาพทั่วไป | ผลการตรวจ | | หมายเหตุ |
|--|-----------|-------------------------------------|----------|
| | มี | ไม่มี | |
| 1. ปกกรองน้ำมีการแตกตัวหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2. ตาข่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปกรองน้ำหรือไม่ | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5. แผนฟิเตอร์มีการอุดตัน ชีตขาดหรือไม่ | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 2 <input type="checkbox"/> จุดกรองน้ำที่ 5 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำ รพส. 3-4 <input type="checkbox"/> ระเบียบน้ำวิศวกรรม | | | |
| 6. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่ <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2566</u> | | | |

อื่นๆ



* จุดกรองน้ำ 3. ยกเลิก
 * จุดกรองน้ำ 5 รอปรับปรุง

