

สารบัญ

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ ตต.1)

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป (แบบ ตต.2)

สารบัญ

สารบัญรูป

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2	วัตถุประสงค์	1-2
1.3	ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.4	สภาพภาพการดำเนินการปัจจุบัน	1-4
1.5	ระบบสาธารณูปโภค	1-4
1.6	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-10
	โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-4
3.2	การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	3-26

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และหนังสือนำเสนอรายงานฯ

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ข รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค-1	ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 (ยพ.)
ภาคผนวก ค-2	ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
ภาคผนวก ค-3	แผนผังพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก ค-4.1	ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ
ภาคผนวก ค-4.2	แผนบันทึกการตรวจสอบภาพระบบระบายน้ำและอุปกรณ์
ภาคผนวก ค-5	แบบตรวจสอบสภาพการทำงานและบันทึกการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ค-6	บันทึกประเภทและปริมาณขยะ
ภาคผนวก ค-7	หลักฐานการเข้าเก็บขยะมูลฝอยสำนักงานเขตตลิ่งชัน
ภาคผนวก ค-8	การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
ภาคผนวก ค-9	แผนบันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปรับอากาศ
ภาคผนวก ค-10.1	แผนฉุกเฉินของโครงการ
ภาคผนวก ค-10.2	แผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก ค-10.3	แผนบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย
ภาคผนวก ค-10.4	แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ค-10.5	บันทึกการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโครงการ
ภาคผนวก ค-10.6	ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ภาคผนวก ค-11	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
ภาคผนวก ค-12.1	แผนบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ภาคผนวก ค-12.2	การดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ภาคผนวก ค-13	ตารางตรวจสอบงานรักษาความสะอาด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
ภาคผนวก ค-14	แผนการบริการกำจัดแมลงประจำปี
ภาคผนวก ค-15	แผนผัง Organization
ภาคผนวก ค-16	ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก
ภาคผนวก ค-17	ตัวอย่างการจัดบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักในโครงการ ปี 2566
ภาคผนวก ค-18	เบอร์ดัดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ค-19	สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1
ภาคผนวก ค-20	บันทึกข้อมูลตรวจสอบการบำรุงรักษาถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และดาดฟ้า
ภาคผนวก ง	ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ระยะดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566.....	1-11
ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....	2-2
ตารางที่ 2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....	2-24
ตารางที่ 3-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการหอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....	3-2
ตารางที่ 3-2	ดัชนี และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....	3-5
ตารางที่ 3-3	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (น้ำเสียก่อนผ่านระบบบำบัด) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....	3-9
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (น้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....	3-13
ตารางที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (บ่อรวมสุดท้ายก่อนปล่อยออก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....	3-16
ตารางที่ 3-6	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย..... ก่อนเข้าระบบบำบัดระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง 2566	3-27
ตารางที่ 3-7	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง..... หลังผ่านระบบบำบัดระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง 2566	3-30
ตารางที่ 3-8	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง..... บ่อรวมสุดท้ายก่อนปล่อยออก ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง 2566	3-33

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1-1	ที่ตั้งของโครงการ.....1-3
รูปที่ 3.1	ตำแหน่งจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....3-6
รูปที่ 3-2	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....3-7
รูปที่ 3.3	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจุดก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....3-17
รูปที่ 3-4	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....3-20
รูปที่ 3-5	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักสุดท้าย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566.....3-22