

MERCURE
HOTELS
BANGKOK SUKHUMVIT 24



โรงแรมเมอร์คีเยว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

MERCURE
HOTELS
BANGKOK SUKHUMVIT 24



บทที่ 4

บทสรุปและขอเสนอแนะ

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง อย่างต่อเนื่องต่อไป
- กรณีนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ควรจะจัดทำป้ายติดที่ท่อจ่ายน้ำผ่านการบำบัดสำหรับคนน้ำต้นไม้ให้ชัดเจน แยกจากห้องน้ำประจำ เพื่อป้องกันการใช้น้ำผ่านการบำบัดไปใช้แทนน้ำประจำ
- การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
- โครงการควร หมั่นทำความสะอาดบริเวณชุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอนอินทรีย์ และตะกอนไขมันต่างๆ