

**บทที่ 4**  
**สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน**  
**รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข**

โครงการ                      ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ พุ่งสง-สงขลา3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

เจ้าของโครงการ            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดทำรายงานโดย          ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระหว่างเดือน                กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด	วัน/เดือน/ปีและความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข/ข้อเสนอแนะในภาพรวม
คุณภาพน้ำผิวดิน	ค่าบีโอดี (BOD)	12 ก.ย. 2566	บริเวณคลองน้ำผุด (TSSK1) ลำน้ำสาขาคลองลำกะ (TSSK2) และคลองลำกะ (TSSK3)	มีสาเหตุจากสภาพตามธรรมชาติของบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง 3 จุด ที่มีการทับถมของเศษใบไม้และกิ่งไม้บริเวณพื้นที่องน้ำปริมาณมาก ประกอบกับสภาพน้ำนิ่งไม่มีการระบายน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ยังไม่เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ไม่มีกิจกรรมที่มีการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ำแต่อย่างใด	กฟผ. จะเฝ้าระวังและติดตามต่อไป

ชื่อผู้บันทึก

นางสาวปรมัย จัตุภัย

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล

นางอิศรา ประวีณวรกุล

เบอร์โทรศัพท์

0 2436 0825