



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและศูนย์พลังงานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท)

(รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและศูนย์พลังงานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) (ครั้งที่ 1))

ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 (ปิดงานระยะก่อสร้าง)

ภาคผนวก 3-5

ตัวอย่างเอกสารการคืนพื้นที่และนำส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมแผนที่แสดงตำแหน่งแนวท่อที่ดำเนินการจริงอย่างละเอียดและชัดเจน

มกราคม 2567

3/4 ถนนประดิษฐบุญเกิด แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 0 2379 0141-2 โทรสาร 0 2379 0143-4

www.enticcompany.com



ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

10 สิงหาคม 2566

แขวงบำรุงทางอยุธยา

เรื่อง แจ้งงานแล้วเสร็จ และคืนสภาพพื้นที่ดั้งเดิม

เรียน สารวัตรแขวงบำรุงทางอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. Photo Report

2. As-Built Drawing

ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือขอให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) สัญญา 4-2 (โครงการฯ) ช่วง ESC Park จนถึง สะพานข้ามรางรถไฟ รายละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น

ปตท. ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเสร็จ พร้อมปรับคืนสภาพพื้นที่ดั้งเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง ปตท. ขอขอบพระคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

Photo Report


			
REINSTATE PHOTO REPORT			
โครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย (Project for Rehabilitation of Degraded Forest and Destroyed Forest)			
PROJECT (ชื่อโครงการ)	REVISION (ครั้งที่)	DATE (วันที่)	REINSTATE PHOTO REPORT NO. 1 / ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
Before		After	



ESC PARK




KLU




NRS 2


REINSTATE PHOTO REPORT	
PROJECT	Reinstate the damaged structure of the bridge over the river in the village of Bhalu, under the bridge, the structure was damaged by the flood water. The structure was damaged by the flood water. The structure was damaged by the flood water.
REVISION	0
DATE	10-08-2023
REINSTATE PHOTO REPORT NO.4 : 10-08-2023	



NR 2




BV 17




Union Bus


REINSTATE PHOTO REPORT	
PROJECT	Reinstate the damaged structure of the bridge over the river in the village of Bhalu, under the bridge, the structure was damaged by the flood water. The structure was damaged by the flood water. The structure was damaged by the flood water.
REVISION	0
DATE	10-08-2023
REINSTATE PHOTO REPORT NO.4 : 10-08-2023	





MRS Bangat




Banglad under the bridge.



Banglad under the bridge.


		REINSTATE PHOTO REPORT			
Project: REINSTATE PHOTO REPORT Date: 10-08-2023 Location: REINSTATE PHOTO REPORT					
Project: REINSTATE PHOTO REPORT Date: 10-08-2023 Location: REINSTATE PHOTO REPORT					
Project: REINSTATE PHOTO REPORT Date: 10-08-2023 Location: REINSTATE PHOTO REPORT					





Bridge under the bridge.



Bridge under the bridge.



BRTA


		REINSTATE PHOTO REPORT			
Project: REINSTATE PHOTO REPORT Date: 10-08-2023 Location: REINSTATE PHOTO REPORT					
Project: REINSTATE PHOTO REPORT Date: 10-08-2023 Location: REINSTATE PHOTO REPORT					
Project: REINSTATE PHOTO REPORT Date: 10-08-2023 Location: REINSTATE PHOTO REPORT					





MCS Rangit







MCS Rangit







MCS Rangit















































































MEDICAL HISTORY 1. BIRTH DATE: 10/10/1982 2. BIRTH PLACE: NEW DELHI 3. BLOOD GROUP: B+ 4. ALLERGIC REACTIONS: NONE 5. PRESENT ILLNESS: NONE 6. SURGICAL HISTORY: NONE 7. MEDICATIONS: NONE 8. VACCINATION HISTORY: NONE 9. OTHER: NONE		GENERAL PHYSICAL 1. Vitals: BP 120/80, HR 72, RR 18, SpO2 98% 2. HEENT: Normal 3. Lungs: Clear 4. Heart: Normal 5. Abdomen: Soft 6. Extremities: Normal 7. Neurological: Normal 8. Skin: Normal 9. Other: Normal	AS-BUILT Project No. 12345678	DRAWN BY: [Signature] CHECKED BY: [Signature]	SHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED	PLOT PUBLIC COMPANY LIMITED
APPROVED DATE: 10/10/2023		APPROVED DATE: 10/10/2023		APPROVED DATE: 10/10/2023		APPROVED DATE: 10/10/2023
1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature] 5. [Signature] 6. [Signature] 7. [Signature] 8. [Signature] 9. [Signature]		1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature] 5. [Signature] 6. [Signature] 7. [Signature] 8. [Signature] 9. [Signature]		1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature] 5. [Signature] 6. [Signature] 7. [Signature] 8. [Signature] 9. [Signature]		1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature] 5. [Signature] 6. [Signature] 7. [Signature] 8. [Signature] 9. [Signature]

[illegible]







10 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

เรียน [redacted]

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. PTT Pipeline As-Built Drawing จำนวน 4 ชุด

2. รายงานการสำรวจระดับตอม่อสะพานบริเวณโครงการย้ายท่อก๊าซธรรมชาติ ปตท.

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ตอน ทางต่างระดับรังสิต-สะพานคลองเปรม ระหว่าง กม.1+360 ถึง กม.1+432 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง จากแขวงทางหลวงปทุมธานี ตามหนังสือเลขที่ ศค ๐๖๐๗๙/๕/ก.๓/๓๔๒๖ สำหรับโครงการย้ายท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบกับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) สัญญา 4-2 นั้น

ปตท. ขอเรียนให้ทราบว่า การดำเนินการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของแขวงทางหลวงปทุมธานีได้แล้วเสร็จพร้อมปรับคืนสภาพพื้นที่ดังเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ปตท. ขอขอบคุณแขวงทางหลวงปทุมธานี ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕) รอ.ท. เปา [redacted]

ขอแสดงความนับถือ

ณ.ท. วิวิธ

- เมืองทาบ / ทรงยศ พันธุ์ / เสนอด้วย [redacted]


รายงาน



- อภิเษก ๓๓๖๖ ๖๖๖๖๖๖



ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง



ส่วนก่อสร้าง


ผอ.ท.ปทุมธานี

















































































11 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งคืนพื้นที่การวางท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบกับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) สัญญา 4-2 บริเวณสถานีรถไฟรังสิต

เรียน เทศบาลเมืองคลองหลวง

อ้างถึง หนังสืออนุญาตวางท่อก๊าซธรรมชาติ ที่ ปท.53003/1805 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

เอกสารแนบ 1.หนังสือส่งมอบพื้นที่หลังจากจบงาน โดยบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และ Photo Report การคืนพื้นที่บริเวณ ได้คลองบางหลวงหัวป่า เลขที่ LT-SRPLC-PTT-REROUTE-020 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

2.หนังสือส่งมอบพื้นที่หลังจากจบงาน โดยบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และ Photo Report การคืนพื้นที่บริเวณ ช.สวรรค์ ข้างรางรถไฟ เลขที่ LT-SRPLC-PTT-REROUTE-021 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ตามที่อ้างถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการวางท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบกับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) สัญญา 4-2 บริเวณสถานีรถไฟรังสิต แล้วเสร็จแล้วนั้น

ในการนี้ทาง ปตท. ขอส่งรายงานคืนพื้นที่งานก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ (ตามเอกสารแนบ 1,2) โดยมอบหมายให้ [REDACTED] วิศวกรโครงการ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด



เรียนมาเพื่อโปรดทราบและจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้าง

17 ส.ค. 66

		REINSTATE PHOTO REPORT (PHOTO REPORT)			
<small>Reinstatement of a project is a process that involves the review of a project's status and the determination of whether the project is ready to be reinstated. This process is a collaborative effort between the project manager, the project sponsor, and the project steering committee. The project manager is responsible for ensuring that the project is ready to be reinstated and for providing the necessary information to the project sponsor and the project steering committee. The project sponsor is responsible for ensuring that the project is ready to be reinstated and for providing the necessary information to the project manager and the project steering committee. The project steering committee is responsible for ensuring that the project is ready to be reinstated and for providing the necessary information to the project manager and the project sponsor.</small>					
PROJECT	REVISION	DATE	REINSTATE PHOTO REPORT NO.		
	0	30/06/2023	1061		
Before			After		

