

บทที่ 4

สรุปผลการติดตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการติดตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการโรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง ในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงบางมาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 -1 ทั้งนี้ ทางหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสรุปเป็นตาราง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ดังตารางที่ 4-2 และ ตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง

ฉบับ	จำนวนมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม						จำนวนมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
	ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล					ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล				
		✓	✗	○	⊙	●		✓	✗	○	⊙	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65 (ระยะเปิดก่อสร้าง)	133	129	1	1	1	1	6	4	1	-	1	-
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65 (ระยะเปิดดำเนินการ)	128	120	-	3	3	2	10	10	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 66 (ระยะเปิดก่อสร้าง)	133	132	-	-	1	-	6	6	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 66 (ระยะเปิดดำเนินการ)	128	121	-	3	3	1	10	10	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✓ = ดำเนินการแล้ว ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ส่วนขยาย) จังหวัดของ ระยะก่อสร้าง ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
1.4 ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการปฏิบัติงาน และการก่อสร้างโดยให้มีชั้นวางของอาคารเป็นแนวป้องกันเสียง เช่น ในระหว่างที่ก่อสร้างชั้น 6 ไม่ให้มีการปฏิบัติงานและการเข้าพักในชั้นที่ 5 เป็นต้น 	<p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : การดำเนินการส่วนขยายชั้นที่ 9 ปัจจุบันยังไม่ได้มีการก่อสร้างผนังกันห้อง มีการเพนเตรียมพื้นที่เท่านั้น จึงมีผลกระทบเรื่องเสียงเล็กน้อยและในระยะสั้น อย่างไรก็ตามได้หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานชั้น 8 เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียง</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ในช่วงการกันห้องและตกแต่งภายในอาคารในชั้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้มีการตั้งจุดตรวจวัดระดับเสียงในห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือห้องว่าง ในชั้นที่อยู่ติดกัน เพื่อตรวจสอบว่าระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากเสียงระดับเสียงเกินมาตรฐานให้หยุดก่อสร้างและมาตรการลดผลกระทบ</p>

ตารางที่ 4-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ส่วนขยาย) จังหวัดศรีสะเกษ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- ห้ามมิให้มีการจอดรถบนถนนสาธารณะ	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>ปฏิบัติไม่ได้ : ช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่บางส่วนจะนำรถมาจอดบริเวณถนนด้านหน้าและด้านข้างโรงพยาบาล แต่เนื่องจากถนนมีความกว้าง 17-18 เมตร จึงไม่เกิดขวางการจราจร อีกทั้งไม่เกิดคนสายหลังจึงมีปริมาณการจราจรน้อยจึงไม่ส่งผลกระทบ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลมีแผนก่อสร้างพื้นที่จอดรถสำหรับพนักงานบริเวณที่ว่างด้านทิศตะวันออกเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น หรือจัดสรรรับส่งพนักงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่จอดรถพนักงานเพิ่มเติม หรือจัดสรรรับส่งพนักงาน</p>
	- กรณีที่พบว่าความต้องการที่จอดรถเพิ่มขึ้น และที่จอดรถมีแนวโน้มไม่เพียงพอในอนาคต ให้โครงการพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น การจัดให้มีรถรับ-ส่งบุคลากร เพื่อลดการใช้รถยนต์ การจัดหาพื้นที่เช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถหรือการก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นต้น	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>ปฏิบัติไม่ได้ : ช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่บางส่วนจะนำรถมาจอดบริเวณถนนด้านหน้าและด้านข้างโรงพยาบาล แต่เนื่องจากถนนมีความกว้าง 17-18 เมตร จึงไม่เกิดขวางการจราจร อีกทั้งไม่เกิดคนสายหลังจึงมีปริมาณการจราจรน้อยจึงไม่ส่งผลกระทบ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลมีแผนก่อสร้างพื้นที่จอดรถสำหรับพนักงานบริเวณที่ว่างด้านทิศตะวันออกเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถเพิ่มเติม หรือจัดสรรรับส่งพนักงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่จอดรถพนักงานเพิ่มเติม หรือจัดสรรรับส่งพนักงาน</p>

ตารางที่ 4-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง ระยะดำเนินการ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย	- รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีการคัดแยกขยะ โดยจัดตั้งถังขยะแยกตามประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย เป็นต้น	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : มีการจัดถังขยะแยกประเภทแต่พบว่าบางบริเวณ เช่น ส่วนผู้ป่วยนอกมีเพียงถังขยะทั่วไป เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด จึงต้องจำกัดจำนวนถังขยะเพื่อความสะดวกและทัศนียภาพ อย่างไรก็ตามโครงการมีแผนดำเนินการจัดหาถังขยะที่เหมาะสมพร้อมติดตั้งป้ายรณรงค์ให้แยกขยะ ข้อเสนอแนะ ดำเนินการตามแผนภายในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2566
3.6 การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำ	- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการ และจำกัดอัตราการระบายน้ำจากบ่อหน่วงน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ ให้มีอัตราการระบายน้ำไม่เกินก่อนการพัฒนาโครงการ	การดำเนินการในปัจจุบัน ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : โครงการมีแผนการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใน ปี พ.ศ. 2566 ข้อเสนอแนะ ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำตามแบบแปลนที่เสนอใน EIA
	- ติดตั้งตะแกรงที่บ่อพักน้ำสุดท้ายของจุดระบายน้ำ และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อดักมูลฝอยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการมีการติดตั้งตะแกรงกักขยะก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ฝาบ่อตรวจ (Manhole) เป็นตะแกรงสามารถมองเห็นขยะได้ชัดเจนแต่ไม่สามารถเปิดเพื่อตักขยะได้จึงดูแล้วได้ไม่สะดวก ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงฝาบ่อตรวจ (Manhole) ให้สามารถเปิดเพื่อตักขยะและบำรุงรักษาได้ง่าย

ตารางที่ 4-3 **มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง ระยะดำเนินการ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ (ต่อ)**

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม	- จัดให้มีเครือข่ายประกันสังคม เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลได้	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>ปฏิบัติไม่ได้ : โครงการไม่ได้จัดให้มีเครือข่ายประกันสังคม มีเฉพาะประกันตามสิทธิ เนื่องจากคนในชุมชนสามารถใช้บริการ รพ.สต.บ้านดอน (ห่างจากพื้นที่โครงการ 500 เมตร) และโรงพยาบาลระยองได้ (ห่างจากพื้นที่โครงการ 5.1 กิโลเมตร) ได้อยู่แล้ว</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>คนในชุมชนสามารถใช้บริการ รพ.สต.บ้านดอน (ห่างจากพื้นที่โครงการ 500 เมตร) และโรงพยาบาลระยองได้ (ห่างจากพื้นที่โครงการ 5.1 กิโลเมตร) ได้อยู่แล้ว</p>
4.2 สาธารณสุขและผลกระทบทางสุขภาพ	- รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีการคัดแยกขยะ โดยจัดตั้งถังขยะแยกตามประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย เป็นต้น	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : มีการจัดถังขยะแยกประเภทแต่พบว่าบางบริเวณ เช่น ส่วนผู้ป่วยนอกมีเพียงถังขยะทั่วไป เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด จึงต้องจำกัดจำนวนถังขยะเพื่อความสะดวกและทัศนียภาพ อย่างไรก็ตามโครงการมีแผนดำเนินการจัดหาถังขยะที่เหมาะสมพร้อมติดตั้งป้ายรณรงค์ให้แยกขยะ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ดำเนินการตามแผนภายในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2566</p>

