

ภาคผนวก ข-2

---


บันทึกการตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมัน  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 28/9/2023, 17:58:06 | เผ้าดูรบบคโศ ของ อบต .เกราะเรียน ขุดลอกร่องน้ำตามแนวท่อเรา ครงไชร้งนาก่อสร้างร่งไฟไทย_จีน บ.ไชน่า วันนีเริบร้อยดี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 28/9/2023, 18:33:33 | วันนี้เข้าดูงานวางท่อน้ำมันของFPTที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 28/9/2023, 19:13:43 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ คลองแขวงกลั่นตำบลบางเตย คลองสมอเซ คลองเปรง ตำบลเปรง คลองอุดมจราชคล้องพระองค์เจ้าไชยานุชิตคลองหลวงแห่งตำบลหลวงแห่ง คลองลำชะล่าตำบลชุมทอง ถนนทับยาว ทับยาวซอย 1 เริ่มปรับพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตที่จะเกี่ยวข้องมีขุดวางท่อระบายน้ำ ผ่านแนวทอตรวจแนวท่อคลองลำภูเวียง บลือกวาลัว 618 | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 29/9/2023, 13:32:34 | water jet หาแนวท่อคลองคูงานขยยหิวจวรารทางหลวงหมายเลข 9 แยกเสรีไทยถึงมุ่งหน้ารามอินทราจากkp15+004ถึง16+388   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 29/9/2023, 16:25:25 | พาผู้รับเหมานำเสาป้ายและเสาขุดระบบวางตามจุดที่กำหนดไว้ จากจุดเริ่มต้นคันถนนสุขุมวิทถึงถนนสาย36 จำนวน44คันจะเริ่มขุดฝังในวันอาทิตย์  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 29/9/2023, 16:51:16 | งานตรวจแนวท่อค.ห้วยกะปิถนนข้าวหลามด.เหมืองบ่อปลาสถานีรถไฟบางพระด.บางพระนาทุ 1รั้วหม่อมปรีธถนนห้วยยายพระมสถานีรถไฟศรีราชาถนนเก้าگیโลบ้มสเคชั่นช่วยปล่อยพิกถ้างท่อ 24"  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 29/9/2023, 17:20:15 | ติดตามงานย้ายท่อของFPT กม 32 + 199 สถานีรถไฟเชียงรากน้อย ขุดเปิดข้างท่อ ให้มองเห็น ท่อเพื่อป้องกัน วรรณเขตพื้นที่คูหาน้ำงาน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| 29/9/2023, 18:17:02 | เผ้าดูรบบคโศ ของ อบต.เกราะเรียน ขุดลอกร่องน้ำตามแนวท่อเรา ครงไชร้งนาก่อสร้างร่งไฟไทย_จีน บ.ไชน่า วันนีเริบร้อยดี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                      |
| 29/9/2023, 18:17:58 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ด.สุรศักดิ์ ซากขายจีน ดึกสุขุม คลาดน้คม โบรม(มีน้ำก่คชะเไกล์แนวท่อตรวจสอบยังไม่ถึงkp4+125) บ้มศรีราชา ด.ทุ่งสุขลา ช่วยปล่อยPIG24" ร่วมทีมงาน  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                      |
| 29/9/2023, 18:45:46 | วันนี้เข้าดูแนวท่อตรวจสถานีรถไฟเชียงรากน้อยขุดเปิดท่อ18นิ้ว  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 30/9/2023, 15:58:43 | สำรวจแนวท่อด้วยเครื่องโปรโตเคชั่นและเหล็กแท่งหาท่อจาก KP 15 + 450 คลองครู่ถึงแยกเสรีไทยเคพี 16 +388ได้สำรวจ โล้นแนวท่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยงานขยยหิวจวรารและสะพานคลองครู่จากแยกถนนเสรีไทยมุ่งหน้าถนนรามอินทราของทางหลวงหมายเลข 9 | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                                   |
| 30/9/2023, 16:38:32 | งานตรวจแนวค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ่อซอยขงทองต.นาป่าซอยประชาอุทิศหนองพะเนียงสถานีรถไฟชลบุรีด.บ้านสวนค.หนองข้างคอกขอย โรงสิต.ห้วยกะปิขอยเอื้ออาทรถนนข้าวหลาม   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                      |
| 30/9/2023, 16:50:28 | ตรวจท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจ ท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจbv614 ตรวจท่อตำบลคอค ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทรายตรวจท่อตำบลหนองดินนกตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอนตรวจBV614ปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                      |

|                     |  |                                     |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| 30/9/2023, 17:02:50 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจpiprackท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสถานสงเคราะห์เด็กกระของ หลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระของเข้าบริษัทไทยทพพิค้ำ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้ระของ เข้าตำบลมะขามตุ้ เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 30/9/2023, 17:55:47 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชีราวุธ หม่อมปัยี เขาพระบาท ด.บางพระ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 30/9/2023, 18:07:58 | ติดตามงานย้ายท่อFPT บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ขุดเปิดข้าง ท่อ เผ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ คูณรเวเขตพื้นที่คูหาน้ำงาน สภาพเหตุการณ์เพราะดู ท่อ เหตุการณ์เรียบร้อยดี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 30/9/2023, 18:20:13 | เผ้าดูรบบคโศ ของ อบต.เกราะเรียน ขุดลอกร่องน้ำ ตามแนวท่อเรา ครงสนามกอล์ฟเกราะเรียน เป็นไปส่วยดี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 30/9/2023, 18:23:31 | วันนี้ไปดูแนวท่อตรวจสถานีรถไฟพระแก้วงานลอกร่องระบายน้ำของ.อ.บ.ด.พระแก้ว และเข้าดูแนวท่อน้ำมันครกลงระพีพัฒน์  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

| UPDATE ข้อมูลการขุดตัวของพื้นที่ดินและการติดตั้งป้ายค่าเตือนแต่ละพื้นที่ |                      |                         |                     |                                     |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| PIPE ROUTE   | การขุดตัวของที่ดิน   | ติดตั้งป้ายค่าเตือนปกติ | ติดตั้งป้ายชั่วคราว | หมายเหตุ                            |
| PIPELINE1 (SRC-BV613)  | ไม่พบการขุดตัวของดิน | KP0+001-KP7+600         | KP07+600-KP45+876   | มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE1 (BV613-LLK)  | ไม่พบการขุดตัวของดิน | KP75+100-KP133+500      | KP45+950-KP75+100   | มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE2(LLK-DMA)   | ไม่พบการขุดตัวของดิน | KP0+001-KP29+600        | -                   | มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE3(LLK-SRB)   | ไม่พบการขุดตัวของดิน | KP0+001-KP92+170        | 18+778-53+662       | มีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE4(LLK-SBA)   | ไม่พบการขุดตัวของดิน | KP0+001-KP37+860        | -                   | -                                   |
| PIPELINES (MTP-SRC)  | ไม่พบการขุดตัวของดิน | KP0+001-KP61+535        | 0+250-32+662        | ติดตั้งเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง      |



TO:NPP

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม 2566

| DATE                | สถานที่ติดตามงาน   | NAME | PIPELINE                          |
|---------------------|--|------|-----------------------------------|
| 1/10/2023, 14:54:22 | ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจท่อสถานีรถไฟ ฉะเชิงเทรา ตรวจท่อถนน 304 ตรวจ ท่อ ตำบล คลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ถนน 315 ตรวจสอปสถานีรถไฟคอนสินินท์ปกติ                                     |      | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 1/10/2023, 17:21:04 | งานย้ายท่อFPT บริเวณสถานีรถไฟเชิงรังกน้อย ขุดเปิด ทางแนวท่อปักซีลไฟล เฝ้าดูความปลอดภัย ของ ท่อ ภูมิเวรเขลงพื้นที่ดูความปลอดภัย ของ ท่อ เหตุการณ์เรียบร้อยดี                        |      | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 1/10/2023, 17:22:57 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ด.สุรศักดิ์ ไร่ขจร Bv611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ หัวขยาพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ขอยพูนสิน ถนนแก้วโกโล ด.สุรศักดิ์                      |      | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 1/10/2023, 17:27:51 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระไร่ขจรนาทุ1สถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อคกปลาบ้านมณีแก้วค.หัวกะปิขอยโรงกระคานขอยศิรินครขอยบ้านผู้ใหญ่ฮวงค.หนองข้างคอกขอยโรงสิด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีขอย1ค.นาป่า |      | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 1/10/2023, 17:39:18 | ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบทคลองค่านทับช้างแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหง ถึงคลังลำลูกกา          |      | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ |
| 1/10/2023, 18:06:29 | เฝ้าดูรถแบคโฮ ของ อบต.เกาะเรียน ขุดลอกร่องน้ำตามแนวท่อเรา ตรงสนามกอล์ฟเกาะเรียน วันนี้เรียบร้อยดี  |      | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |

|                     |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| 2/10/2023, 17:13:29 | งานติดตั้งเสาป้ายคำเตือนจากถนนสุขุมวิท kp58+784ค่อนนี้ถึงkp53+782 พรุ้งนี้ดำเนินการต่อ   |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 2/10/2023, 17:22:06 | สำรวจแนวท่อ อยากบลิอควาล์ว 633 บางปะอิน รังสิตลำลูกกา ตามคลองต่างๆที่ผ่าน ตามหมู่บ้าน หมู่บ้านชื่อตรงหมู่บ้านทิวสน และนำถังดับเพลิง CO2 จำนวน 7 ถังมาเปลี่ยนให้ตามบลิอควาล์ว ใหม่ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อนี้เรียบร้อยดี   |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 2/10/2023, 17:53:06 | ตรวจแนวท่อ บึงศรีราชา รร.วัดมโนรม ขากขา ยจีน ด.ทุ่งสุขลา ถนนแก้วโกโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยาพรหม ด.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ เขาพระบาท ไร่ขจร นาทุ สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ เจินัน บ่อคกปลา สามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม โรงกระคาน ค.หัวกะปิ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 2/10/2023, 17:54:39 | ตรวจแนวท่อและคอยดูรถแบคโฮ ของ อบต เกาะเรียน ขุดลอกร่องน้ำตามแนวท่อเรา ตรงสนามกอล์ฟ อชุธยา กอล์ฟ คลับวันนี้เป็นไปด้วยดี   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 2/10/2023, 18:53:45 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรถไฟเชิงรังกน้อยและเฝ้าดูงานปักซีลไฟลไถลัดแนวท่งงานขุดวางท่อน้ำมันFPT  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                     |   |  |                                     |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1/10/2023, 18:30:50 | วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรถไฟหนองสีดาและกับมาที่สถานีรถไฟเชิงรังกน้อย  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 1/10/2023, 19:09:22 | ติดตั้งเสาป้ายคำเตือนตั้งแต่จุดถนนสุขุมวิทวันนี้ได้จำนวน7จุดพรุ้งนี้ดำเนินการต่อ  |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 2/10/2023, 13:36:09 | การประสานส่วนภูมิภาคจะทำการติดตั้งท่อน้ำขนาด 70 ซม ผ่านหลังแนวท่อส่งก๊าซและแนวท่อส่งน้ำมันเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับถังเก็บกักน้ำมีความลึก 120 ซม มีระยะห่างหลังท่อ 50ซ.ม บริเวณเทศบาล ค.มะขามคู่ kp16+139 ผู้ประสานงานคุณ โห้ง 0859538746   |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 2/10/2023, 16:35:22 | ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนว ท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้นอน ตรวจbv614ถึงสถานีรถไฟคอนสินินท์ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 2/10/2023, 17:02:22 | งานตรวจแนวท่อค.ทุ่งสุขลาบึงตชะนัศรีราชาค.หัวกะปิขอยอนามัขอยซากพุดซาขอยศิริขอยบ้านผู้ใหญ่ฮวงค.หนองข้างคอกขอยโรงสิด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีขอย1  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 2/10/2023, 17:09:42 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบทค่านทับช้างคลองเข็กเปลี่ยนป้ายคำเตือนใหม่แทนป้ายเก่าที่ชำรุดบริเวณถนนรามคำแหง คลองแสนแสบบึงกุ่มแยกศรีไทยหน้าสวนสนุกวันเดอร์วิลด์ถนนคู่ขนาน 3901 ถึงหน้าสำนักเขตคันนายาวถนนรามอินทราแยกคลองคูบอนบึงชุมเห็ดคบลือกว่าลั้ว 641 คลองพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |

|                     |   |  |   |
|---------------------|---|--|---|
| 2/10/2023, 19:10:57 | ตรวจแนวท่ออ.ร่วมพัฒนา คลองลำไยแบน คลองทับยาว คลองลำปลาทิว ในสวนเกษตรลำปลาทิว มีชาวบ้านปลูกสร้างบ้านใกล้แนวท่อตรวจสอบแล้วแนวเข็มห่างแนวท่อ 4 เมตร จะมีผลก็ตอกเข็มไว้วัดติดตามงานก่อสร้างถนนขอยทับยาว 1 ถึงลาดกระบัง 54เริ่มต้นการแล้วแขวงลำปลาทิว ตรวจแนวท่อหมู่บ้านฟลอว์วัลด์ ขอยประชาร่วมใจ 43 |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 3/10/2023, 16:20:39 | ตรวจแนวท่อตั้งแต่ ตำบลบางไผ่ตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตำบลหนองบัวตรวจท่อตำบลเกาะ ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจท่อbv614ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 3/10/2023, 16:44:06 | สำรวจงานทั่วไป จากบลิอควาล์ว 633 บางปะอิน ถึงคอนเมือง ติดตามงาน รถไฟไทยจีน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ และให้แนว ท่อ KP 39+ 51 คลองพุทรา ค่อมอ 13 06 ภูมิเวรเขลงพื้นที่ดูหน้างานครบ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อ วันนี้ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 3/10/2023, 17:20:32 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์โรงเรียนพานทองค.คอนหัวพ้อบ่อน้ำธนกธ ค.นาป่าขอยประชาอุทิศถนนสุขสามารคขอยเขาน้อยค.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้ายสวนขอย1สถานีรถไฟชลบุรี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 3/10/2023, 17:46:32 | ตรวจแนวท่อจากบลิอควาล์ว 644 แกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบทค่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลอง เข็ก ถนนรามคำแหงแยกศรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์ถึงลำลูกกา   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| 3/10/2023,<br>17:49:40 | ติดตั้งป้ายท่อ14"TLบริเวณถนนเมืองใหม่ใต้<br>แหลมฉะบั้ง ค.บางละมุงตรวจแนวท่อ24"TL ถนน<br>เก้าگیโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรี<br>ราชา ห้วยขยพรมม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือจิราวุธ<br>หม่อมปีย์ เขาพระบาท ค.บางพระ                                 |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา, PIPELINE 5<br>14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 3/10/2023,<br>18:02:12 | ติดตั้งเสาป้ายคำเตือนวันนี้ถึง KP 50+010 หนอง<br>มะนาวพรุ้งนี้ดำเนินการต่อ  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                    |
| 3/10/2023,<br>18:03:56 | ตรวจแนวท่อและเผ้าดูรถแบคโฮ ของ อบต.เกาะ<br>เรียน ขุดลอกร่องน้ำ ตามแนวท่อเรา ตรงสนาม<br>กอล์ฟเกาะเรียน วันนี้เรียบร้อยดี   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี   |
| 3/10/2023,<br>18:35:03 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานี<br>รถไฟหนองสิดา  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี   |
| 4/10/2023,<br>16:14:18 | เข้าตรวจ ท่อในพื้นที่ตำบล บางเคช ตรวจท่อ<br>คลองบางพระ ตรวจท่อสถานีรถไฟจะเชิงเทรา<br>ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจบ่อกวาลัว 616<br>ตรวจท่อดำบล บางไม้ บ่อกวาลัว 615 ตรวจท่อ<br>ตำบล คลองนา ตรวจท่อดำบลคอนทราย ตำบล<br>หนองดินนก ตรวจ บ่อกวาลัว 614 ปกติ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |
| 4/10/2023,<br>17:20:52 | ตรวจแนวท่อค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าว<br>หลามเอื้ออาทรซอยโรจระคายค.ห้วยกะปิซอย<br>ศิริซอยผู้ใหญ่อวดค.หนองข้างคอกbv612ซอย<br>โรงสีค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |
| 4/10/2023,<br>17:26:02 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ค.สุรศักดิ์ ถนนข้าว<br>หลาม หมู่บ้านมณีแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อดกปลา<br>สามสาว บ้านเจ้เนิน ค.เหมือง.สถานีรถไฟบางพระ<br>ม.เกษตร นาพุ ไร่ขจร BV611 .ค.บางพระ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| 4/10/2023,<br>17:31:59 | สำรวจงานทั่วไป จากสะพานกาญจนาภิเษม ดูงาน<br>ก่อสร้างรถไฟไทยจีน ติดตามงานย้ายท่อของ fpt<br>บริเวณสถานีรถไฟเชิงรำน้อย ตรวจสอบท่อ<br>ป้องกันความปลอดภัยของท่อ สภาพเหตุการณ์<br>สำรวจแนวท่อถึงคอนเมืองไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 4/10/2023,<br>17:40:41 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1<br>แยกพัฒนาชนบทคลองแม่จันด้านทับข้างแยก<br>สำนักงานเขตสะพานสูงถนนรามคำแหงแยกเสรี<br>ไทยถนนคู่ขนาน 3901 คลองคูหรุ่นสำนักงาน<br>เขตคันนายาวถึงสวนสนุก wonder world ถนน<br>รามอินทราแยกคูบอนึงคลองพระยาสุเรนทร์<br>หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 4/10/2023,<br>17:41:34 | ดูงานและหาตำแหน่งติดตั้งเสาป้ายคำเตือนจาก<br>kp58+764 ถนนสุขุมวิทถึงkp48+757คลองบางละ<br>มุง  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 4/10/2023,<br>17:51:58 | เผ้าดูรถแบคโฮ ของ อบต.เกาะเรียน ขุดลอกร่อง<br>น้ำ และ ปักป้ายเตือนเขตแนวท่อ ในเขตเกาะเรียน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 4/10/2023,<br>19:05:42 | วันนี้เข้าปักป้ายใกล้คลองปลายนา7ป้ายและเช็ก<br>ความลึกของท่อน้ำมันที่.อ.บ.ค.เกาะเรียนขุดลอก<br>ทำร่องน้ำครับ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 4/10/2023,<br>19:14:13 | ตรวจแนวท่อถนนสุวินทวงศ์ คลองลำคันไทร<br>หมู่บ้านฉัตรหลวงเขตมีนบุรี หลังคลังตำบลลาด<br>สวาย ถนนนิมิตรใหม่เขตคลองสามวา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |

|                        |  |  |   |
|------------------------|--|--|---|
| 5/10/2023,<br>16:37:33 | ตรวจแนว แนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนว<br>ท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจราวท่อคลอง<br>ชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอย<br>ตรวจแนวท่อดำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อ<br>บ่อกวาลัว 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอนสี<br>นันท แนวท่อปกติ          |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 5/10/2023,<br>17:04:48 | ดูงานติดตั้งและหาตำแหน่งแนวท่อปักเสาป้ายคำ<br>เตือนจากkp48+757-kp43+312 ถนนสาย36   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 5/10/2023,<br>17:13:04 | สำรวจงานทั่วไปจาก สถานีเชิงรำน้อย สวน<br>พริกไทย ริงสิต คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 ริงสิต<br>หมู่บ้านซื้อตรง เทศบาลเมืองท่าฉะวาย หมู่บ้าน<br>เกษม 9 สนามกอล์ฟ คลังลำลูกกา สภาพ<br>เหตุการณ์สำรวจแนวท่อวันนี้ไม่พบเห็นอะไร<br>ผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 5/10/2023,<br>17:40:06 | ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาลัว 644 แยกร่มเกล้า<br>คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับ<br>ข้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรี<br>ไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคูรุถึงถนนรามอิน<br>ทราแยกคูบอนึงคลังลำลูกกา                             |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 5/10/2023,<br>17:44:01 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำถึงซอยทุ่งทองค.คอน<br>หัวพ้อบ่อน้ำธรมกรต.นาป่าซอยประชาธิปไตย<br>สุขสามารตค.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้านสวน<br>ซอย11สถานีรถไฟชลบุรีค.หนองข้างคอกค.ห้วย<br>กะปิซอยบ้านผู้ใหญ่อวด                                 |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 5/10/2023,<br>18:00:35 | ตรวจแนวท่อ จากbv633บางปะอิน ถึง สถานีรถไฟ<br>หนองสิดา มีคนงาน ของ บ.ยูนิค เกาะเทสิน<br>ส่วนอื่นเรียบร้อยดี   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 5/10/2023,<br>18:19:05 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตามปกติ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| 6/10/2023,<br>12:07:17 | บริษัทศูนย์การช่างและการไฟฟ้านครหลวงงาน<br>HDDท่อร้อยสายไฟลอดแนวท่อน้ำมันบริเวณKP<br>07+230คันระดับความลึกที่ 8 เมตรแนวท่อน้ำมัน<br>ความลึกอยู่3.55 เมตรวัดจากหลังบนกำแพงทึบ<br>ทางหลวงถึงหลังท่อน้ำมันกมทางหลวงที่ 37 +<br>450ทางหลวงพิเศษหมายเลข  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 6/10/2023,<br>16:32:08 | ตรวจแนวท่อดำบลบางไผ่ตรวจท่อดำบลคลองนา<br>ตรวจท่อดำบลคอนทราย ตรวจท่อคลองนาล้าง<br>ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อดำบลโคก<br>ขี้หนอน ตรวจBV614ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 6/10/2023,<br>17:06:00 | หาตำแหน่งแนวท่อและติดตั้งเสาป้ายคำเตือนครบ<br>จำนวน 50 ต้นจากถนนสุขุมวิทถึงถนนสาย 36<br>พรุ้งนี้ดำเนินการต่อฝั่งมาบตาพุด  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 6/10/2023,<br>17:30:31 | สำรวจแนวท่อ ทัวไป สถานีรถไฟเชิงรำน้อยถึง<br>ริงสิต ติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อเสริมจุดสุ่มเสี่ยง<br>บริเวณใกล้คลองริงสิต จำนวน 1 ป้าย แล้วตัด<br>หญ้าตามป้ายเตือนแนวท่อ ตามจุดต่างๆ ติดตาม<br>งานย้ายท่อFPT บริเวณสถานีรถไฟเชิงรำน้อย<br>สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อวันนี้ไม่พบเห็น<br>อะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 6/10/2023,<br>17:34:19 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ<br>หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพรมม ค.สุรศักดิ์<br>ค่ายลูกเสือจิราวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ค.<br>บางพระ ชากายจีน คีคสุขุม รร.วิคมโนรม สถานี<br>รถไฟแหลมฉะบั้ง ค.ทุ่งสุขลา   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |



|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 6/10/2023, 17:35:31 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระไร่จรงรนาฟูสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อดกปลาบ้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิเอื้ออาทรชอยอนามัยชอยศิริ8ค.หนองข้างคอกชอยโรงสิดค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีชอย   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 6/10/2023, 18:22:03 | ตรวจแนวท่อและเผ้าดูการประปาจะทำการค้นลอคท่อประปาคร่งสะพานข้ามรางรถไฟถนนอุดมสรยุทธ(ตลาดเอกเซนต์เตอร์)วันนี้เคลียร์พื้นที่เตรียมจะค้น   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 6/10/2023, 18:52:52 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันครงสะพานอุดมสรยุทธประปาส่วนภูมิภาคค้นที่รอกคทางรถไฟและจะขุดวางผ่านบนหลังท่อน้ำมันจุดนี้ไม่มีใครแจ้งแล้วเข้าดูแนวท่อน้ำมันครงหลังอิมซั้ม   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 7/10/2023, 16:27:27 | ตรวจท่อกสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจท่อบลือกวาลัว 616 ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลคอนทราย ตรวจท่อดำบลหนองดินนก ตรวจท่อดมตะนคร ตรวจท่อกสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อบลือกวาลัว 614 แนวท่อกคิต | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 7/10/2023, 16:58:30 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชยพรหม ค.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเลื่อชิวารูท หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ค.บางพระ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 7/10/2023, 17:18:58 | หาดำแห่งแนวท่อและคิตคั้งเสาป้ายคำเตือนดำนบลห้วยโป่ง   | PIPELINE 5 14" 16" งามตาพุด-ศรีราชา |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| 7/10/2023, 17:33:04 | สำรวจแนวท่อ คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต หมู่บ้านเชื้อตรง หมู่บ้านทิวสน หมู่บ้านคิสคอฟเวอร์ บริเวณคลอง 3 คลองหลวงชอยคลองสาม 1/3 มีงาน วางท่อระบายน้ำ เติริษมท่อ เพื่อที่จะ วางท่อ คัดตามงาน ดอกเสาเข็ม เพื่อที่จะทำเขื่อน กันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต คัดตามงาน ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณด้านหลังบ่อกวาลัว 631 รังสิต งานกำลังปรับพื้นที่เพื่อที่จะเอาเครื่องจักรโรงงาน คัดตามงานย้ายท่อของFPT ด้านหลังนวนคร และ สถานีรถไฟเชิงรากน้อย ผู้รับเหมาทำงานปกติ ตรวจสอบท่อ ที่ขุดเปิด มีการป้องกันของท่อ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อวันนี้ เรียบร้อยคิครับ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 7/10/2023, 17:40:53 | งานตรวจแนวท่อค.หนองค้ำสิงเทศบาลใช้เจซีบีเปิดปากท่อระบายน้ำค.คอนหัวท่ชอยของของบ่อน้ำนครนค.นาป่าชอยประชาอุทิศวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารรถชอยเขาน้อยชอยบุญญลัดค.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้านสวนชอย11พาคมชัยรัตนดูจุดซ่อมแผนฉุกเฉินสถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 7/10/2023, 18:20:59 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขงเรียบร้อยคิต   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 7/10/2023, 18:43:28 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันครงสะพานอุดมสรยุทธงานค้นท่อปะปาส่วนภูมิภาคค้นนี้สิ่งท่อกครับและเข้าดูแนวท่อกที่คลองพุทธรงงานทำรถไฟไทยจีนและเข้าดูแนวท่อกสถานีรถไฟเชิงรากน้อยและหลังนวนคร   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| 7/10/2023, 18:55:09 | บริษัทผู้รับเหมาสำรวจแนวดู โมงค์ส่งน้ำดิบของกฟนบริเวณคลองครุKp15:+450ระดับความลึกที่ถึงดู โมงค์1750เมตรเจาะสำรวจห่างจากแนวท่อ1.20เมตรวันนี้สำรวจได้ 1 จุดพรงนี้ค่ออีก 1 จุด                        | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 8/10/2023, 16:36:18 | คิตคั้งเสาป้ายคำเตือนและหาดำแห่งจุดคิตคั้งเสาเขตตำบลห้วยโป่งงามตาพุด   | PIPELINE 5 14" 16" งามตาพุด-ศรีราชา                             |
| 8/10/2023, 16:41:11 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระไร่จรงรนาฟูสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อดกปลาหมู่บ้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิชอยเอื้ออาทรชอยโรงกระดานชอยศิริบ้านผู้ใหญ่วงค.หนองข้างคอกสถานีรถไฟชลบุรีค.บ้านสวนค.นาป่า                   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 8/10/2023, 16:45:01 | สำรวจแนวท่อ หัวไป จากสถานีรถไฟรังสิต ถึงสถานีบ้านภาษี ตรวจสอบแนวท่อกเลียบทางรถไฟสภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อกวันนี้ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 8/10/2023, 18:07:49 | ผู้รับเหมาสำรวจดูโมงค์ส่งน้ำดิบของการประปานครหลวงบริเวณคลองครุ KP 15 + 450 วันนี้ดำเนินการสำรวจค่ออีก 1 จุดฝั่งคลองครุด้านใต้ระดับความลึกที่ 18.10 เมตรถึงดูโมงค์มีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 1 เมตร  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 8/10/2023, 18:18:43 | ได้นำเครื่องเจ็สออกมามาตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะนำไปใช้งาน ตรวจแนวท่อกใกล้สถานีรถไฟอยุธยา มีรถแบคโฮกำลังเคลียร์พื้นที่และนำหินกลูกลง ขุด ประνομ ได้สอบถามแล้วว่า โรงแรมทวราชให้ทำที่จอดรถของโรงแรม | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 8/10/2023, 18:28:58 | วันนี้เข้าดูแนวท่อกคั้งคัสะพานอุคพสรยุทธไปถึงสถานีรถไฟหนองสิดา   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 8/10/2023, 19:05:04 | ตรวจแนวท่อกจากคลองอุดมจรงจร คลองพระองค์เข้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง คลองลำชะรำ ตำบลหลวงแพ่ง ถนนทับยาว คลองทับยาว คลองลำนะละกอ คลองลำภูเวียง บลือควาลัว 618   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 9/10/2023, 16:54:35 | งานตรวจแนวท่อบั้มสเดชั่นศรีราชาค.หนองค้ำสิงbv613หลัง โรงเรียนพานทองชอยของทองค.คอนหัวท่อบ่อน้ำนครนค.นาป่าชอยเขาน้อยค.บ้ายสวนถนนข้าวหลามค.เหมืองบ่อดกปลาค.บางพระสถานีรถไฟบางพระ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 9/10/2023, 17:01:26 | ตรวจเช็คแนวท่อ ความระลึกของท่อ คลอง 2 รังสิต KP 12 + 124 งาน โครงการทำเขื่อน เลียบคลอง 2 บักเสาเข็ม หาแนวท่อและความลึกของท่อท่อ 18 ข้างคลอง ลึก 525 ซม และท่อ 10 นิ้ว ลึก 360 ซม คูณรวเวของพื้นที่ ดูหน้างาน  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง     |
| 9/10/2023, 17:04:46 | ตรวจแนวท่อกจากบั้ม station ศรีราชา เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2 แยกเนินไร่ 2 เข้าเมืองใหม่เหนือ คลองบ้านนา หลังการเคหะแหลมฉบังหลังหมู่บ้านมวราช หนองมะนาว หนองสะเคา คลองบางละมุง หลังสถานีรถไฟบางละมุง คลังก๊าซโรงปิเะ เข้าตำบลหนองปลาไหล ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลโป่ง | PIPELINE 5 14" 16" งามตาพุด-ศรีราชา |
| 9/10/2023, 17:39:25 | ช่วย คุณ สวรรค์ water jetหาท่อที่คลองสอง  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 9/10/2023, 18:11:28 | ตรวจแนวท่อก บั้มศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบังรร.วัดมโนรม ดึกสุขุม ชากชยชิน ค.ทุ่งขุลา ถนนแก้วโกโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 9/10/2023,<br>19:07:55  | ติดตามจุดจะสำรวจดินตำแหน่งบ่อคันท้องร้อยสายไฟฟ้าแนวท่อข้างละ 50 เมตรตำแหน่งบ่อคันเพื่อการประปายังไม่ขุดบ่อและได้ขุดเสาปักยาไปเพื่อตั้งเสริมoffset บริเวณทางเข้าโรงปูน TPI เปร่ง  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา       |
| 10/10/2023,<br>12:18:57 | ชี้แนวเขตเพื่อวางวัดแบ่งที่ดินบริเวณบริษัทเอสซีซี KP6+746 ริมทางรถไฟชุมชนชาวกายจีน ร่วมกับหน่วยรังวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินศรีราชา และการรถไฟฯหาแนวเขตหลักเขตที่ดิน ผู้ประสานงานสำนักงานที่ดิน คุณวีรภาส 093-6325536                    |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา       |
| 10/10/2023,<br>14:34:09 | ดำเนินการแก้ไขติดตั้งไม้ที่แห้งและปรับปรุงค้ำค้ำกิ่งต้นไม้ภายในBV651   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มณฑลพิษณุ-ศรีราชา |
| 10/10/2023,<br>16:37:50 | ตรวจแนวท่อจากมณฑลพิษณุเข้าตรวจpiperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซ เข้าสู่ยวียอพิชไร่ เข้าบริษัทไทยแทปพีค้ำ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง ถนนห้วยโป่ง -หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ และตัดดินไม่ออกจากพื้นที่BV651 เข้าตำบลโป่ง |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มณฑลพิษณุ-ศรีราชา |
| 10/10/2023,<br>16:56:25 | ตรวจแนวท่อ ชากายจีน ถนนเก้าโกโล.ต.ทุ่งสุขลา ขอยทุนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพระหม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ค.บางพระ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา       |
| 10/10/2023,<br>17:02:32 | งานตรวจแนวท่อชากายจีนค.บางพระสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อคกปลาหมูป้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิชาวกุศลาชอยศิรินครค.หนองข้างคอกbv612   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา       |

|                         |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 10/10/2023,<br>17:18:49 | ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาลัว644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างวัดลาดบัวขาวชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองกรุงธนรามอินทราแยกคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 10/10/2023,<br>17:41:07 | ติดตามงานย้ายท่อของFPT บริเวณด้านหลังนคร เจริญงาน เชื่อมต่อท่อ ด้านหลังนวนคร และสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ตรวจเช็ค ท่อ ท่อใหม่ของFPT ลอดใต้ท้องท่อ ของT/L ระยะห่างใต้ท้องท่อ60ซ.ม ควมรเวชลงพื้นที่ดูหน้างาน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 10/10/2023,<br>18:48:56 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงสถานีรถไฟหนองแขง  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 10/10/2023,<br>19:05:59 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรถไฟคลองบางพระ คลองแขวงกลันตำบลบางเคย ฟองสมอเซ โรงปูนที่พิไธตำบลคลองปรัง ถนนร่วมพัฒนา ตำบลชุมทองคลองทับยาว ถนนทับยาว คลองสามะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตตำบลหลวงแพ่ง |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 10/10/2023,<br>20:05:59 | BV 614 ตำบลเกาะลอย ตำบลหนองดินนก อำเภอบ้านโพธิ์ BV 615 ตำบลบางไผ่ BV 616 ตำบลหน้าเมือง ขอยริมคลองทำไข่ ไม่พบการขุดเจาะตามแนวท่อ เหตุการณ์ทั่วไปเรียบร้อยปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| 11/10/2023,<br>16:48:03 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่งค่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลังก๊าซโรงโม่ หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเคา เข้าหนองมะนาว หลังการเคหะแหลมฉบัง แยกเนินไร่ 2 บั้ม station ศรีราชา                           |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มณฑลพิษณุ-ศรีราชา                            |
| 11/10/2023,<br>17:05:41 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำถึงbv613หลังโรงเรียนพานทองชอยทองค.ดอนหัวพ้อบ่อน้ำชนกรค.นาป่าชอบประชาอุทิศถนนสุขสามารดวัดทองคั้งชอยเขาน้อยบุญสุ้าตรวจสอบคิตหตุคตัวบริเวณแนวท่อ หนองพะเนียงค.หนองจืด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีชอยโรงสีค.หนองข้างคอก       |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 11/10/2023,<br>17:23:15 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าโกโล ค.สุรศักดิ์ ไร่จรง.นาทุ ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้านเจ้เนิน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.ห้วยกะปิ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 11/10/2023,<br>17:35:42 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบทด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราบ่อกวาลัว 642แยกคูบอนคลองพระยาสุเรนทร์บ่อกวาลัว 641 ถึงคลังลำลูกกาคัดคั้งป้ายเพิ่มที่แยกถนนรามอินทราเข้าหมู่บ้านปัญญารามอินทรา |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 11/10/2023,<br>17:47:47 | สำรวจแนวท่อ จากบ่อกวาลัว 633 บางปะอิน เชียงรากน้อย หมู่บ้านทิวสนเทศบาลเมืองท่าฉนวนคัคหยาำ ตามป้ายเคื่อนแนวท่อตามจุดต่างๆ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อนั้นเรียบร้อยดี  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 11/10/2023,<br>18:03:59 | ตรวจแนวท่อและเช็คป้ายใหญ่เคื่อนเขตแนวท่อย่างคลองค่างจากbv633บางปะอิน ถึง คลองระพิพัฒน์ เขต ปายี มีป้ายที่คลองจิกที่หาย ส่วนที่อื่นๆอยู่ปกติ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี       |
| 11/10/2023,<br>18:53:20 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่คลองพุทธาไปถึงคลองบ้านคางงานท่ารถไฟไทยจีนของบริษัทไซน่า4-3  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี       |
| 11/10/2023,<br>19:10:11 | ตรวจแแล้วท่อหลังคลังตำบลลาดสวาย ขอยกาญจนภิเษก 01 คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ม.the luck ขอยประชาร่วมไ 43เขตคลองสามวา ม.ฉัตรหลวงคลองลำหินเขมนบุรี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา       |
| 11/10/2023,<br>20:29:26 | ตำบลหนองคำถึง BV 613 ตำบลเกาะลอย ตำบลโคกขี้หนอน ตำบลหน้าประลู่ BV 614 ตำบลหนองดินนก ตำบลคลองนา BV 615 ตำบลบางไผ่ BV 616 ตำบลหน้าเมือง เหตุการณ์ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา       |
| 12/10/2023,<br>17:13:47 | ปักขั้วค้ำเคื่อนและหาตำแหน่งจุดเพื่อที่จะปักป้ายในเขตตำบลห้วยโป่ง-มณฑลพิษณุ  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มณฑลพิษณุ-ศรีราชา |
| 12/10/2023,<br>17:21:33 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระกาชาดไร่จรงนาทุ1 หินเพิงสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อคกปลาต.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิบ้านเอื้ออาทรชอยสรพคข้างค.หนองข้างคอกชอย โรงสีค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีชอย11                 |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา       |
| 12/10/2023,<br>17:30:45 | ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาลัว 644 คัดตามสมศักดิ์พาผู้รับเหมามาร่วมผู้เอร์และล้างแอร์ตรวจแนวจากแยกร่มเกล้าแยกพัฒนาชนบทคลองเจ๊กถึงที่พักรถด่านทับช้างถนนรามคำแหงถึงถนนรามอินทราแยกเบอร์คูบอนมิ่งชุมเห็ดถึงลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ    |

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 12/10/2023, 17:37:26 | ตรวจแนวท่อ เขาชะปะบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือ ชีราวุธ ค.บ.พระ ห้วยขาพระหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนแก๊กิโด ค.สัรศักดิ์ ซากขยจีน ดึกสุขุม รร.วัดมโนรม สถานีรถไฟแหลมฉบัง ค.ทุ่งสุขลา | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |
| 12/10/2023, 17:44:35 | พบผู้รับเหมาที่จะทำทางเบี่ยงที่สะพานบริติ และตรวจแนวท่อ ถึงหนองแขง เรียบร้อยดี  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี |
| 12/10/2023, 17:44:43 | ติดตามงานย้ายท่อของFPT บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ล้างทำความสะอาดท่อ เพื่อที่จะขอลิเคย์ท่อ คุณชัยรัตน์ พร้อมทีมงาน คุณวรเวชลงพื้นที่ดูหน้างาน  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี |
| 12/10/2023, 18:27:13 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยจุดที่FPTขุดวางท่อน้ำมันได้แนวท่อ18นิ้วและเปิดท่อเพื่อซ่อมผิวท่อ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี |
| 12/10/2023, 19:38:33 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเคย คัดค้นไม้คลองสมอยเซ ตรวจแนวท่อทางข้ามรถไฟไปรงตำบลคลองปรังทางข้ามสถานีรถไฟคลองอุดมชลจรตำบลหลวงแพ่ง                               | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |
| 13/10/2023, 15:42:03 | ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบลคอนทราย ตรวจท่อถนน315ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสินธุ์ตรวจท่อดำบลหนองดินนกกปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 13/10/2023, 16:23:51 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลิ่งbv613ซอยยุ้งทองค.คอนหัวท่อบ่อน้ำธกรซอยประชาอุทิศ ถนนสุขสามารถซอยเขาน้อยซอยบุญลี้ค.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีค.หนองข้างคอกกค.ห้วยกะปิซอยสารพัดช่างถนนข้าวหลามค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้ว | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 13/10/2023, 16:34:39 | เข้าตรวจ piperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซ มาบตาพุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนห้วยโป่ง และหาตำแหน่งกำหนดจุดปักเสาป้ายค่าเดือนเขตตำบลห้วยโป่ง   | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 13/10/2023, 17:27:28 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กิโด ซอยพูนสิน.ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขาพระหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชีราวุธ หม่อมปีย์ เขาชะปะบาท ไร่จรงนาพุม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง BV611 ค.บางพระ                | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 13/10/2023, 17:39:58 | ตรวจแนวท่อคลองประเวศบุรีรมย์หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังภายนอกแควรมเกิ้ล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท3ด้านทับข้างถนนรามคำแหงถนนคู่ขนาน 3902 จากแยกเสรีไทยคลอง ครู ถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา                       | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |
| 13/10/2023, 17:47:03 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง bv636บ้านน้ำ เรียบร้อยดี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 13/10/2023, 18:47:59 | วันนี้เข้าซ่อมผิวท่อน้ำมัน18นิ้วตรวจสถานีรถไฟเชียงรากน้อยจุดขุดวางท่อของFPTครบ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 13/10/2023, 18:53:54 | ติดตามงานย้ายท่อของFPT สถานีรถไฟเชียงรากน้อย Holiday ท่อ ซ่อมผิวท่อที่ ที่ได้รับความเสียหายจากขุดเปิด ของผู้รับเหมาของ yj จำนวน 17 ทีมงาน คุณชัยรัตน์ คุณฉัฐชานนท์คุณปฎิภูมิ คุณวรเวชลงพื้นที่ งานซ่อมเรียบร้อยคิกรับพร้อมกบทรายบนหลังท่อ | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 13/10/2023, 19:03:06 | คัดค้นไม้ปัดป้ายแนวท่อคลองเปรงตำบลคลองเปรง  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 14/10/2023, 1:06:44  | ค้นท่อร้อยสายไฟHDD ผ่านแนวท่อน้ำมันบริเวณคลองบึงพระยาสุเรนทร์ถนนทางหลวงหมายเลข 9 กม 37 + 450 KP 07 + 2 3 0 ค้นผ่านแนวท่อน้ำมันระดับความลึก 7 .16ซม มีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 3 เมตร   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |
| 14/10/2023, 10:28:13 | ตรวจเช็คการเคลื่อนตัวของท่อ 16 นิ้วบนpiperack วันนี้ไม่พบการเคลื่อนตัวทุกจุดปกติ  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 14/10/2023, 16:15:32 | ตรวจท่อดำบลหนองดินนก ตรวจท่อดำบลเกาะลอย ตรวจท่อ นิคม อมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจ แนวท่อ ตำบล หน้าประตู ตรวจ แนวท่อ ตำบล โลกชีห์นอน บล็อกวาล์ว 614 ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 14/10/2023, 16:59:41 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กิโด ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขาพระหม .ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชีราวุธ หม่อมปีย์ เขาชะปะบาท ค.บางพระ ซากขยจีน บ้านนม รร.วัดมโนรม สถานีรถไฟแหลมฉบัง ค.ทุ่งสุขลา  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 14/10/2023, 17:12:43 | ตรวจและหาตำแหน่งจุดเพื่อปักป้ายค่าเดือนจากหลัง โรงแยกก๊าซมาบตาพุด และเข้าติดคั้งในบริษัทไทยแทพฟ์ต้า ครบตามจำนวน 83 จุด  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 14/10/2023, 17:40:29 | สำรวจงานทั่วไปแนวท่อจากสถานีรถไฟเชียงรากน้อยรังสิตคลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิตหมู่บ้านเจษฎา 9 เทศบาลเมืองท่าฉลวย หมู่บ้านทิวสนติดตามงานยกสาย ไฟแรงสูงด้านหลังล็อกวาล์ว 631 รังสิต ผู้รับเหมาเตรียมเครื่องจักร โรง สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อดินนี้ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 14/10/2023, 17:57:20 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระไร่จรงนาพูนสามบิน สถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อคกปลาหมู่เอื้ออาทรค.ห้วยกะปิซอยอนามย์คิรชองบ้านผู้ใหญ่อรงค์.หนองข้างคอกสถานีรถไฟชลบุรีค.บ้านสวน  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 14/10/2023, 18:09:38 | ตรวจแนวท่อคลองพุทธรา; เชียงรากน้อย คลองหนึ่ง และไร่ร้งนาก่อสร้าง รถไฟ ไทย_จีน บ.ไซ่น้ำ เขต ค.เกราะเรียน ปกติดี  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 14/10/2023, 18:36:34 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึงสนามกอล์ฟ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 14/10/2023, 19:08:35 | เช็คแนวท่อเตรียมคั้งป้ายเพิ่มและคั้งป้าย offset เพิ่ม 2 ป้ายบริเวณผู้ ๓4 เปรงตำบลคลองเปรง   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 15/10/2023, 16:33:09 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ เชิงเทรา ตรวจแนวท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจ บล็อกวาล์ว 616 ตรวจแนวท่อดำบลคลองนา ตรวจแนวท่อดำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอนสินธุ์ ตรวจแนวท่อดำบลหนองดินนก แนวท่อปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |

|                      |   |  |                                     |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|
| 15/10/2023, 17:02:27 | ตรวจแนวท่อจากค้ำบลโป้ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิ๊ยะ หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเคเข้าหนองมะนาว เขาลังหมู่บ้านมราวร เข้าหลังเคหะแหลมจบัง แยกเนินไร่ 2 ถนนสุขุมวิท ปั่น station ศรีราชา  |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 15/10/2023, 17:07:37 | ค.บางพระสุขลาภิบาลสถานีรถไฟบางพระต.เหมืองบ่อคกปลาหมุ่บ้านมณีแก้วด.ห้วยกะปิบ้านเอื้ออาทรต.บ้านสวน11หนองพะเนียงต.นาป่าบญล้ำชอยเขาน้อยถนนสุขสามารรถ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 15/10/2023, 17:32:41 | สำรวจงานทั่วไปจากบล็อควาล์ว 633 บางปะอิน บริเวณข้างโรงพยาบาลบางปะอิน มีรถแม็คโครเคลียร์บริเวณพื้นที่ ของชาวบ้าน เข้าตรวจสอบพูดคุย ของคนขับแม็คโคร ครัว รับ สำรวจแนวท่อ บริเวณสถานีคลองพุทรา งานโครงการรถไฟไทยจีน ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ติดตามงาน ชัยต่อของFPT บริเวณสถานีรถไฟเชิงรังกาน้อย ผู้รับเหมา กำลังถอนซิล โฟล กลบดินบริเวณบนหลัง แนวท่อ ครึ่งหนึ่ง สภาพเหตุการณ์สำรวจ แนวท่อนี้ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 15/10/2023, 17:49:20 | ตรวจแนวท่อจากbvc633บางปะอิน ถึง บ้านตลาดเตด.หนองแขง เรียบร้อยดีครับ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 15/10/2023, 17:51:16 | ติดตั้งป้าย offset เพิ่มบริเวณทางเข้าโรงปูน TPI ตำบลคลองปรัง  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                      |  |  |                                     |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 15/10/2023, 18:02:37 | ตรวจแนวท่อจากบล็อควาล์ว 644 แยกแม่เกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบทคลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902คลองครุ ถึง ถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองบึงพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา           |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 15/10/2023, 18:42:50 | ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อคกปลาสามสาว บ้านเจ้เนิน ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ ม.เกษตร นาพุ ไร่จรง Bv611 เขาพระบาท หม่อมปิย๋ ค่ายลูกเสือจิราวุธ ค.บางพระ ห้วยยาพรหม สถานีรถไฟศรีรา ถนนบ่อหินชอยพูนสิน ถนนแก็กโล ด.สุรศักดิ์ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 16/10/2023, 14:34:38 | ร่วมกับอบต.หนองดินนกและการรถไฟฯพื้นที่ที่ทางอบต.หนองดินนกเข้าพื้นที่ของการรถไฟฯ เป็นถนนที่เสื่อมเข้าไปในพื้นที่ของรถไฟจึงมีแนวท่ออยู่ใต้ถนนอยู่แล้วและทางอบต.หนองดินนกต้องการทำให้ถูกต้อง  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 16/10/2023, 16:42:28 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองของสูงทองบ่อไร่ นครด.ดอนหัวต่อชอยประชาธิปไตยค.นาป่าชอยเขาน้อยชอยบุญล้ำหนองพะเนียงค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีขอย11ค.หนองข้างคอก  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 16/10/2023, 16:53:23 | ตรวจแนวท่อจากบั้งstation ศรีราชา เข้าเมืองใหม่ เหนือ คลองบ้านนา หลังการเคหะแหลมจบัง หลังหมู่บ้านมราวร หนองมะนาวหนองสะเคา คลองบางละมุง คลังก๊าซ โรงปิ๊ยะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าตำบลโป้ง เลียบถนนสาย 36 เข้าตำบลมะขามตุ่                    |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| 16/10/2023, 17:38:29 | ตรวจแนวท่อ บั้งศรีราชา สถานีรถไฟแหลมจบัง รร.วัดมโนรม ตึกสุขุม ชากายาซิน ต.ทุ่งสุขลา ถนนแก็กโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยาพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือจิราวุธ หม่อมปิย๋ เขาพระบาท ค.บางพระ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 16/10/2023, 17:44:01 | ตรวจแนวท่อเลียบทางรถไฟหน้าบล็อควาล์ว 644 แยกแม่เกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบทคลองแม่จัน ด่านทับช้างคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทย ถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลองบึงพระยาสุเรนทร์ส่วนงานคันต่อร้อยสายบริเวณเทพี07 + 230km 37 +450 ค้างท่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 16/10/2023, 18:08:45 | สำรวจงานทั่วไป จากบล็อควาล์ว 633 บางปะอิน รังสิต ลำลูกกา KP 01 + 214 บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมัน มีรถแม็คโครเคลียร์ บริเวณ ด้านล่างเสาไฟแรงสูง เข้าตรวจสอบสอบถาม งานเชิร้ง รายงานให้คุณวรวรรพทราบเบื้องต้น ครัว รับ งานสำรวจตรวจเช็คป้ายเคื่อนแนวท่อป้ายใหญ่ตามคลองต่างๆ คลองรังสิต คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 คลองรังสิต เขตหลักหก คลองหัวปลา ของคู คลองวัดเว ของเครื่องรางกน้อย คลองพุทรา ตรวจเช็ค จำนวน 10 ป้ายตามคลองต่างๆ อยู่ครบ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อนี้ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                      |   |  |                                   |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| 16/10/2023, 18:18:50 | ตรวจแนวท่อคลองอุดมจรรย์ คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า คลองทับยาวตำบลพุดทอง คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียงคลองลำปลาทิวแวงลำปลาทิว หมู่บ้านฟลอว์วิลด์เขตหนองจอก  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 16/10/2023, 18:27:16 | ตรวจแนวท่อและคูแนวที่ .บ.ยูนิค จะขุดวางท่อระบายน้ำผ่านหลังท่อส่งรข้างคลองระพีพัฒน์ และทำทางเข้าใต้สะพาน33หลังbvc637กาชี และอีกจุดที่หมู่บ้านทองธรมี ค.เกราะเรียน ชาวบ้านจะกดเสาเข็มทำกำแพงรั้ว ได้ทางแนวท่อชี้เขตไว้ให้ครับ     |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 16/10/2023, 19:23:57 | วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันที่คลองระพีพัฒน์งานเปิดชนท่อระบายน้ำและงานทำทางเข้าห้งานงานรถไฟไทยจีนของบริษัทยูนิคฟรุ้งนี้เข้าทำห้งานและทางเช็คท่อน้ำมันหลังหมู่บ้านทองธรมี  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 17/10/2023, 11:48:12 | เข้าร่วมงานเทปไอน์ป็นน้ำใจ มอบเครื่องวัดความดัน ที่ทำการ อ.ส.ม.บ้านพุทกรด   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ |
| 17/10/2023, 16:08:47 | ออกตรวจพื้นที่ แนวท่อ ในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อดำบลหน้าประดู่ ตรวจ แนวท่อ ตำบลเกาะลยอ ตรวจ แนวท่อ ตำบล โลกขี้นอนตรวจแนวท่อ บล็อควาล์ว 614 ตรวจ แนวท่อ ตำบลหนองดินนก ปกติ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |



|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 17/10/2023,<br>16:49:12 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจpiperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ใต้กระของ เข้าศูนย์วิจัยพีซีไรร์ของ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าโรงไฟฟ้าระของ ตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลชะมอญ เลียบถนนสาย 36 หนองบอน-แยกกระทิงลาย เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าตำบลบางละมุง   | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 17/10/2023,<br>17:03:29 | งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี เข้าัดคหญาจุคซ่อมแผนฉุกเฉิน   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                     |
| 17/10/2023,<br>17:47:46 | เข้าตรวจแนวท่อจากจุดเจาะ เช็คดิน กม 01 + 214 บริเวณด้านหน้าคณคั้งน้ำมัน งานโครงการ โซล่าฟาร์ม เข้าตรวจสอบ ความปลอดภัยแนวท่ออยู่ระยะห่างแนวท่อครบ คัดตามงานไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ด้านหลังสี่กั้วแล้ว 631 รั้งติด งานกำลังเตรียมการดอกเสาเข็ม เข้าตรวจสอบพุดคุด ผู้รับเหมา นัดวัน ให้แนว ท่อน้ำมัน วันที่ ทำงาน ดอกเสาเข็มครบ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไป ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติครับ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 17/10/2023,<br>17:55:20 | ตรวจแนวท่อจากสี่กั้วแล้ว 644 แยกแม่เกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3คลองแม่จันทร์ด่านทับช้างชุมชนแสงมณีคลอง 7 ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราแยกสูบอนบึงชุมเห็ด คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงลำลูกกา   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                                  |
| 17/10/2023,<br>18:01:44 | ตรวจแนวท่อbv637ก๊าซซีและข้างคลองระพีพัฒน์ ที่ บ.ยูนิค จะทำทางเข้าและวางท่อร่อนน้ำ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                     |

|                         |  |                                     |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 17/10/2023,<br>18:46:37 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่สถานอุดมสรายุทธ์ ไปถึงสถานีรถไฟหนองกวย  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 18/10/2023,<br>16:08:35 | ตรวจแนวท่อติดตามงานขุดลอกคลองอ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อติดตาม งานขุดลอกคลอง สายบัว ของอบค.พานทอง ประสานงานคนขับแบคโฮ และอบค.พานทอง ก่อนดำเนินการขุด ขึ้นนะความปลอดภัยเรียบร้อย แจ้งเจ้าหน้าที่เก็บไลน์ คุณนิพนธ์ทราบ ตรวจ แนวท่อ ในอมคณคร ตรวจ แนว ท่อ ตำบลโคกขี้หนอน บล๊อแก้วแล้ว 614 ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินกถึงสถานีรถไฟดอนสินนท์ ปกติ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 18/10/2023,<br>16:26:33 | ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ เข้าตำบลหนองปลาไหล คลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว หลังหมู่บ้านมารวย หลังการเคหะแหลมฉมัง เข้าเมืองใหม่เหนือถนนเทศบาล 2 ถนนสุขุมวิท เข้า บีม station ศรีราชา   | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 18/10/2023,<br>17:09:55 | แยกแม่เกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบทคลองแม่จัน ด่านทับช้างชุมชนคลองจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุ ถึงรามอินทราและหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ ถนนคู่ขนาน 3901ถึงหน้าสำนักงานเขตคันนายาว แยกสูบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงถึงลำลูกกา  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 18/10/2023,<br>17:41:24 | งานตรวจแนวท่อค.หัวกะปีบ้านเอื้ออาทรจากพุดซาซอยศรีนครบ้านผู้ใหญ่อวงค.หนองข้างคอกค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีเข้าคั้งบ้ายางซ่อมแผนฉุกเฉิน  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 18/10/2023,<br>17:52:31 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล-ห้วยยายพระหม ด.สุรศักดิ์ ก่ายลูกเสือวิชาวุธ-สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ และเตรียมพื้นที่ซ่อมแผนฉุกเฉิน สถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                     |
| 18/10/2023,<br>18:00:35 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองกรวย ดูกุที่ บ.ยูนิค จะวางท่อระบายน้ำข้างคลองระพีพัฒน์ แทนท่อเดิม   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                     |
| 18/10/2023,<br>18:02:49 | สำรวจงานทั่วไป จาก บล๊อแก้วแล้ว 633 บางปะอิน คัดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณสถานีคลองพุทรา เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆเข้าตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ กม 21 + 70 ด้านหน้าหมู่บ้านพญา รดแม่โคโร ปรับถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อที่จะลาดยางใหม่ งานสำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ         | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 18/10/2023,<br>19:09:27 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นตำบลบางเคย คลองสมอเข เปลี่ยนป้ายคำเตือนทางข้ามรถไฟ คลองเปร่ง โรงปูนที่ฟิโอตำบลคลองเปร่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่าตำบลขุนทอง คลองทับขาว คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิวแขวงลำปลาทิว หมู่บ้านราชพฤษ์ คลองลำมะขามคั้งภู้าได้รับคลอง หมู่บ้านฟลอว์วัลด์เขตหนองจอก | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                     |

|                         |  |                                     |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 19/10/2023,<br>15:32:23 | เข้าร่วมงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแนวท่อน้ำมัน ประจำปี2566บริเวณสถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 19/10/2023,<br>15:54:15 | ขุดลอกคลองสายบัวของ อบค. พานทอง และ คลอง อ้อมแก้ว ขุดลอกคลอง แจ้งคนขับแม็คโคร ก่อนดำเนินการ แจ้งคุณนิพนธ์ทราบ ประสานงาน การขุดและอบคพานทอง ผ่านไปด้วยดี แนวท่อปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 19/10/2023,<br>16:00:53 | การประสานภูมิภาคบ้านฉาง โดย บ.PWD ขุดพื้นที่ตัดผ่านแนวท่อมี่ระยะห่างหลังท่อ 30 เซนติเมตร เทคอนกรีตป้องกันแนวท่อหนา 20 เซนติเมตร เพื่อนำท่อของการประปานคร60 เซนติเมตรจำนวน 2 เส้นผ่านหลังแนวท่อเชื่อมต่อเข้ากับถังเก็บกักน้ำบริเวณเทศบาลตำบลชะมอญ kp16+105 ผู้ประสานงานช่างโทร 085-953-8746 | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 19/10/2023,<br>16:28:06 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่คลองพุทราไปถึง คลองพระแก้ว  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 19/10/2023,<br>17:06:56 | ขุดลอกคลองพระยาสุเรนทร์หน้าบล๊อแก้วแล้ว 641 ของสำนักงานระบายน้ำคุณค้อง0962156297 ประสานงานวันนี้ยังไม่เข้ามาฝั่งแนวท่อและได้ทำการเขี่ยลอกแนวท่อไว้เป็นที่เรียบร้อย   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |



|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| 19/10/2023,<br>17:07:12 | เช็กแนวท่อ งานรตไฟฟ้าไทยจีนเพื่อ ที่จะเสาชี้ม<br>ข้างแนวท่อ บริเวณคลองพุทธา ระยะห่าง 3 เมตร<br>งานรับแจ้งจากชาวบ้าน มีรถแม็คโครทำงานอยู่<br>บนหลังท่อ kp11 + 281 ด้านหลังหมู่บ้านพญา<br>เข้าตรวจสอบ ที่ชาวบ้านแจ้ง งานถมดิน แจ้งให้<br>ชาวบ้านรับทราบ ติดตามงาน วางท่อระบายน้ำ<br>ซอย 1/3 คลอง 3 รังสิต ผู้รับเหมาทำล่วงหน้า<br>ผ่านหลังท่อ งานซ่อมป้ายเตือนแนวท่อที่ชำรุดที่<br>โค่นรตชน บริเวณด้านหลังสี่มุมเมือง คู่มือเวช<br>ลงพื้นที่ดูหน้างานครับ ติดตามงาน ไฟฟ้าแรงสูง<br>บริเวณด้านหลังบล็อกลาว 631 เสาเข็มเริ่มลง<br>เพื่อที่จะตอกเสาเข็มวันที่ 24 ตรวจสอบไม่พบเห็น<br>อะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 19/10/2023,<br>17:07:45 | งานแนวท่อเข้าร่วมซ่อมแผนฉุกเฉินย่านสถานี<br>รถไฟชลบุรีด.บ้านสวน   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 19/10/2023,<br>17:35:48 | พาทีมผู้รับเหมานำเสาป้ายคำเตือนลงกระจายตาม<br>จุดตรวจ idu ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนนิมิตรใหม่<br>ตรวจแนวท่อซอยประชาร่วมใจ 31ม.กฤษฎา ซอย<br>ประชาร่วมใจ 43 ม.ฉัตรหลวง หลังสนามกอล์ฟ<br>วินเซอร์ คลองลำหิน ถนนสุวินทวงศ์ คลองทับยาว<br>มา 2 แปลงที่จะขุดวางคอนกรีตป้องกันท่อเริ่ม<br>เกี่ยวแล้ว 1 แปลงตรวจแนวท่อคลองลำชะว้า<br>คลองหลวงแห้ง คลองอุ้มชลจร   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 19/10/2023,<br>17:37:35 | ตรวจแนวท่อBv612 - มณีแก้ว ต.ห้วยกะปิ บ่อคก<br>ปลาสามสาว.ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ-ค่าย<br>ลูกเสือวิชาวุธ ต.บางพระ ห้วยยายพรหม-ถนน<br>เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| 19/10/2023,<br>18:02:16 | ช่วย คุณ สุวรรค์ ปักแนวเขตท่อที่คลองพุทธา<br>และซ่อมป้ายที่หักตรงข้ามตลาดสี่มุมเมือง  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 20/10/2023,<br>9:50:42  | สัมมนาเรื่อง<br>1.ระบบCathodic protection<br>2.Pipeline Hottapping<br>3.Pipeline Pigging  |  | ระยอง                                  |
| 20/10/2023,<br>16:14:01 | ตรวจ แนวท่อตำบลหน้าเมือง สถานีรถไฟ<br>จะเชิงพร้า ตรวจสอบบล็อกลาว 616 ตรวจแนวท่อ<br>ถนน 304 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนาตำบลคอน<br>ทราย ตรวจการท่อดำบลหนองบัวสถานีรถไฟ<br>คอนสินธุ์ ตรวจ แนวท่อบล็อกลาว 614 ตำบล<br>โคกขี้หนองนปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 20/10/2023,<br>17:02:20 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลัง โรงนิคมพาน<br>ทองค.คอนหัวท่อซอยขงทองบ่อไร่ธนกรต.นาป่า<br>ซอยประชาธิปไตยถนนสุขสามารถซอยเขาไฉยค.<br>บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 20/10/2023,<br>17:03:54 | วันนี้เข้าปรับปรุงป้ายชั่วคราวตามแนวท่อน้ำมัน<br>18นิ้วใหม่เริ่มตั้งแต่คลองพุทธาKP37+639ไปถึง<br>หลังโรงงานอับขั้มKP39+769งานทำรตไฟฟ้าไทยจีน<br>ของบริษัท ไซน่า   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 20/10/2023,<br>17:28:40 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจpiperack ท่อ<br>16นิ้ว เข้าหลังโรงแก๊สมาบตาพุด เข้าหลัง<br>สถานสงเคราะห์ดีกระของ เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่<br>ระยอง เข้าบริษัทไทยเทฟพีต้า เข้าชุมชนคอกวัว<br>เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง ถนนห้วยโป่งหนองบอน<br>เข้าตำบลมะขามตุ้ม และดูงานเทศอนกรีตครอบ<br>แนวท่อของการประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง<br>เทศบาลตำบลมะขามตุ้ม |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                         |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 20/10/2023,<br>17:34:43 | งานรตไฟฟ้าไทยจีนไชน่า8 ปักป้ายเตือนแนวท่อ<br>ชั่วคราวที่ชำรุด จาก KP 37 + 699 คลองพุทธา ถึง<br>KP 39 + 769 หลังอับขั้ม ติดตามงาน เเจาะเตหมี<br>ของรตไฟฟ้าไทยจีน KP 31 + 51 ระยะห่างข้างท่อ 3<br>เมตร 40 ตำรวจแนวท่อ KP 36 + 695 ชาวบ้าน<br>ปรับพื้นที่ถมดิน ของชาวบ้าน และขุดร่องระบาย<br>น้ำบนหลัง ท่อ เข้าไปแนะนำ กับชาวบ้านให้ระวัง<br>แนวท่อ |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 20/10/2023,<br>17:51:54 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบท3ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน<br>รามคำแหงแยกเสรีไทยถนนรามอินทราหน้าสวน<br>สนุก wonder world ถนนคู่ขนาน 3901 ถึง<br>สำนักงานเขตคันนายาวแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึง<br>คลองพระยาสุเรนทร์และงานขุดลอกคลองหน้า<br>บล็อกลาว 641 ยังไม่ข้ามมาฝั่งแนวท่อ  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 20/10/2023,<br>17:55:10 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ<br>หิน สถานีรถไฟศรีราชา ต.สุรศักดิ์ ซากเขาขนิฐ ตึก<br>สุขุมบ้านนม รร.วัดมโนรม สถานีรถไฟแหลมฉะบัง<br>ค.ทุ่งสุขลา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 20/10/2023,<br>18:01:04 | ช่วย คุณ สุวรรค์ ปักป้ายชั่วคราวในเขต.คลอง<br>พุทธา  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 20/10/2023,<br>19:31:01 | ติดตามผ.ร.ม.ติดตั้งเสาป้ายคำเตือนจากหลังคลัง   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 21/10/2023,<br>16:00:23 | ตรวจแนวท่อตำบลบางนางตรวจท่อคำพานทอง<br>ติดตามงานขุดลอกคลองอ้อมแก้ว ตรวจท่อตำบล<br>หน้าประดู่ ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนองนปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 21/10/2023,<br>16:43:28 | ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง ต่าง<br>ระดับ โป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังแก๊ซ<br>โรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลอง<br>บางละมุง เข้าหนองมะนาวหนองเสด้า เข้าหลัง<br>หมู่บ้านมารวย ห้วยบ้านนา หลังการเคหะแหลม<br>ฉะบัง แยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบิม station<br>ศรีราชา |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 21/10/2023,<br>16:51:05 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ<br>หิน สถานีรถไฟศรีราชา.ห้วยยายพรหม.ต.สุรศักดิ์<br>ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ค.<br>บางพระ ซากเขาขนิฐ ตึกสุขุมบ้านนม รร.วัดมโน<br>รม ค.ทุ่งสุขลา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 21/10/2023,<br>17:05:22 | งานตรวจแนวท่อค.คอนหัวท่อซอยขงทองบ่อไร่<br>ธนกรต.นาป่าซอยเขาไฉยถนนสุขาอุทิศถนนสุข<br>สามารถค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีค.หนอง<br>ช้างคอกซอยโรงสี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 21/10/2023,<br>17:23:28 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1<br>แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนแสงมณี<br>ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902<br>คลองคูเจ๊กถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ด<br>คลองบึงพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกานลอก<br>คลองที่บล็อกลาว 641 ยังไม่ข้ามมาฝั่งแนวท่อ                                   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |
| 21/10/2023,<br>18:08:13 | ตรวจแนวท่อและเผ่าดูรูปแบบไฮ ของ บ.ยูนิค<br>เคลิอิ่งพื้นที่จากสถานีรถไฟหนองกรวย ไป<br>หนองแขง   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 21/10/2023,<br>18:13:10 | ติดตามงานย้ายท่อของFPT บริเวณสถานีรถไฟ<br>เชิงรำนกน้อย งานเตรียมการเพื่อจะตัดต่อ ท่อ<br>น้ำมัน คู่มือเวช ลงพื้นที่ดูหน้างาน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 21/10/2023,<br>18:59:01 | วันนี้เข้าดูแนวท่อที่สถานีรถไฟเชียงใหม่<br>จุดคัดท่อFPTครับ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 21/10/2023,<br>19:11:00 | ติดตามผ.ร.ม.ติดตั้งสายป้ายคำเตือนภายในซอย<br>หทัยราษฎร์ 39 บริเวณซอยพิมทอง ระหว่างม.<br>พร้อมพัฒน์ ม.ละไม หทัยราษฎร์  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 22/10/2023,<br>15:47:28 | ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ติดตามงานปักเสาไฟ<br>ฟ้า ใหม่ ให้ปักเสาออกนอกเขตรบบ แนวท่อ<br>เขตชลบุรี การไฟฟ้าดับกระแสไฟ แจ้ง Strada<br>และคุณนิพนธ์ เปิดประตู ห้องคีย์ออก เพื่อระบาย<br>ความร้อน ในห้องคอนโทรล bv614 ตรวจแนวท่อ<br>ตำบลหนองดินนาคำบล เกาะลอย แนวท่อปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 22/10/2023,<br>17:08:59 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack ท่อ<br>16"เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าจุด cn-bx 3<br>เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัย<br>พืชไร่ระยอง เข้าบ.ไทยแท่งพีต้า เข้าชุมชนคอกวัว<br>เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง ถนนห้วยโป่ง-หนอง<br>บอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอน<br>น้องเกดน้อย เข้าตำบลโป่ง | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 22/10/2023,<br>17:15:41 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระเขาพระบาทสถานี<br>รถไฟบางพระค.เหมืองถนนข้าวหลามค.ห้วยกะปิ<br>เอื้ออาทรซอยโรงกระดาษซอยศิรินครบ้านฝั่<br>ใหญ่สงค.หนองช้างคอกbv612  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 22/10/2023,<br>17:21:20 | สำรวจงานทั่วไป จาก ของพุทธา เรียงรากน้อย<br>คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ลำลูกกา<br>ติดตามงานย้ายท่อของFPT สถานีรถไฟเชียงใหม่<br>น้อย และหลังนนวนครูผู้รับเหมา กำลังคัดต่อท่อ<br>ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ คลอง 3 รังสิต ซอย<br>1/3 ผู้รับเหมา กำลังวางท่อระบายน้ำ ติดตามงาน<br>ขุดเจาะบริเวณตรงข้ามคลังน้ำมัน บริเวณ<br>เสาไฟฟ้าแรงสูง เข้าตรวจสอบไม่พบเห็นอะไร<br>ผิดปกติ ติดตามงานไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ่อดัก<br>น้ำ 631 รังสิต งานกำลังเตรียมการเอาเสาเพิ่มลง<br>งาน ลืมดอกเสาเพิ่มวันที่ 24 สภาพเหตุการณ์<br>สำรวจแนวท่อนี้เรียบร้อยดี | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 22/10/2023,<br>17:38:03 | วันนี้เข้าดูแนวท่อครบบ้านยายแดงคลองเปรม<br>และBV634และตรงสนามกอล์ฟและที่ถนนสาย<br>เอเซีย  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 22/10/2023,<br>17:40:21 | เฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.ยูนิค เคลียร์พื้นที่จาก<br>หนองกรวยไปหาหนองแขง  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 22/10/2023,<br>18:10:08 | ตรวจแนวท่อจากบ่อดักน้ำ 644 แยกร่มเกล้า<br>คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทร์ด้าน<br>ทับช้างคลอง เจ้าถนนรามคำแหงแยกเสรี ไทย<br>คลองครุฑถนนรามอินทราแยกอุบลอนคลองบึงพระ<br>ยาสุเรนทร์บ่อดักน้ำ 641หนองระแหงถึงคลังลำ<br>ลูกกา  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 22/10/2023,<br>19:20:12 | ติดตามผ.ร.ม.ติดตั้งสายป้ายคำเตือน ในม.พร้อม<br>พัฒน์ ถนนไทยราษฎร์ หมู่บ้านวงศกร 3 หมู่บ้านเค<br>ซี 1 หมู่บ้านเคซี 3.  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 23/10/2023,<br>15:57:03 | ตัดหญ้าทำความสะอาดและรอบๆบริเวณพื้นที่จุด<br>IDU-TR-1   | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 23/10/2023,<br>16:00:14 | ตรวจแนวท่อตำบลไทรยง ตรวจแนวท่อสถานี<br>รถไฟจะเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง<br>ตรวจแนวตั้งว่าแล้ว 616 ตรวจ แนวท่อ ถนน 304<br>ตรวจเนื่อท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อ<br>สถานีรถไฟดอนสนิมที่ ตรวจท่อตำบลหนอง<br>ดินนก ถึงบ่อดักน้ำ 614 ปกติ               | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 23/10/2023,<br>17:27:52 | สำรวจงานทั่วไป จากคลองพุทธา สถานีรถไฟ<br>เชียงรากน้อยหลังนวนคร สวนพริกไทย ติดตาม<br>งานลอกคลอง แอน คลอง 2 รังสิต รถมัคโคร<br>ลอกคลอง เว้นระยะบหลัง ท่อ ติดตามงานวาง<br>ท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 คลอง 3 สภาพเหตุการณ์<br>สำรวจแนวท่อนี้ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 23/10/2023,<br>17:43:44 | ขุดลอกคลองพระยาสุเรนทร์ของสำนักงาน<br>ระบายน้ำหลังblock valve 641 KP ที่ 04 + 700<br>ขุดข้ามแนวท่อน้ำมันขุดระดับความลึก3 เมตรวัด<br>จากผิวน้ำถึงท้องร่องคลอง มีระยะห่างจากแนว<br>ท่อประมาณ 2 เมตร   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 23/10/2023,<br>18:02:15 | ตรวจแนวท่อคลองพุทธา เรียงรากน้อย คลอง<br>หนึ่ง และเขต เกระเรียน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 23/10/2023,<br>18:29:07 | งานตรวจแนท่อปั้มเสฉฉั้นศรีราชาค.บางพระ<br>สุขาภิบาลด.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพนาทองค.<br>ดอนหัวท่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำชนกรต.นาป่าซอย<br>ประชาธิปไตยวัดท้องทุ่งถนนสุทธารด   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 23/10/2023,<br>18:37:10 | วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่สนามกอล์ฟไปถึงหลังน<br>วนคนครับ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 23/10/2023,<br>18:37:53 | ตรวจแนวท่อ ปัมศรีราชา ตัดหญ้าที่TR1   | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 23/10/2023,<br>19:15:35 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี<br>รถไฟคลองแขวงกลันตำบลบางเคย ครองสมอเข<br>โรงปูนที่ฟิโตำบลคลองปรัง คลองอุดมจรร<br>คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง<br>ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า<br>ถนนทับยาวตำบลชุมทองคลองสามะละกอ คลอง<br>ลำภูเวียง คลองลำปลาทิวแขวงลำปลาทิว ดิด<br>ตามผ.ร.ม. ติดตั้งสายป้ายในม.KC-3ริมคลองสาม<br>ตะวันตก ถนนหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 24<br>เขตคลองสามวา | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 24/10/2023,<br>15:28:05 | ตรวจท่อตำบลเกะลอย ตำบลหน้าประตู ตำบล<br>พานทอง อมตะนคร ตำบลโคกขี้หนอน ตำบล<br>หนองดินนงก บ่อดักน้ำ 614 สถานีรถไฟดอน<br>สนิมที่ ตำบลคลองนา ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 24/10/2023,<br>17:01:06 | วันนี้ผมไปช่วยเช็คแนวท่อน้ำมันใกล้BV631งาน<br>ดอกเสาเข็มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและงานทำรถไฟ<br>ไทยจีน  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 24/10/2023,<br>17:06:22 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack<br>ท่อ16นิ้วในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซ<br>มาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้า<br>ตรวจศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบ.ไทยแท่งพีต้า<br>เข้าสู่ชุมชนคอกวัว เข้าโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจ<br>ในพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนอง<br>บอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 24/10/2023,<br>17:11:07 | งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามบ้านเอื้ออาทรค.<br>ห้วยกะปิขอมามัยซอยโรงกระดาษซอยศิรินคร<br>บ้านผู้ใหญ่สงค.หนองช้างคอกซอยโรงสีบ้าน<br>สวนสถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| 24/10/2023, 17:28:40 | เช็คแนวท่อ น้ำมัน งาน โครงการ ไฟฟ้าแรงสูง ดอกเสาเข็ม KP 11 + 385 บริเวณด้านหลังบล็อก วาล์ว 63 1 รังสิต ให้แนวท่อ เพื่อที่ จะดอกเสาเข็ม ระยะห่างแนวท่อ 4 เมตร ติดตามงานรอกไฟฟ้าไทย จีนบริเวณคลองพุทรา เครื่องจักรทำงานตามจุด ต่างๆ ติดตามงานย้ายท่อของFPT บริเวณ ด้านหลังนวนครและ สถานีรถไฟเชียงรากน้อย กำลัง เติมน้ำมันออกจากท่อเก่า สภาพเหตุการณ์ เรียบร้อยดี |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 24/10/2023, 17:33:53 | ตรวจแนวท่อ BV611เขาพระบาท หม่อมปีย์ ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ ค.บางพระ ห้วยยายพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ขอยพูนสิน ถนน แก๊กิโด.ศ.วรศักดิ์ ซากยายจีน ดึกสุภูมิบ้านนม รร. วัฒมนโรม ค.ทุ่งสุขลา   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 24/10/2023, 18:03:02 | คอยเฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.อุนิค เคลียร์พื้นที่จาก หนองกรวยไปหาหนองแขง   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 24/10/2023, 18:11:19 | ตรวจแนวท่อจากบล็อกวาล์ว 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบทด้านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงถนนรามอิน ทราแยกคูบอนบึงคลองพระยาสุเรนทร์ถึงblock valve 641 ติดตามงานขุดลอกคลองพระยา สุเรนทร์วันนี้ขุดค่านแนวท่อแล้ว   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 24/10/2023, 19:06:08 | ตรวจแนวท่อถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำคั่น ไทรเขตหนองจอก หมู่บ้านฉัตรหลวง หลังสนาม กอล์ฟวินเซอร์ ติดตามผ.ร.ม. ตั้งสายป้ายคำเตือน บริเวณถนนนิมิตรใหม่ และนำเสาเข้าไปเตรียมไว้ ในหมู่บ้านปัญญาเลิศโฮมจำนวน 3 ชุดขุดมินบุรี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| 25/10/2023, 17:50:24 | ไฟฟ้าแรงสูง ดอกเสาเข็มข้างแนวท่อ KP 17 + 385 บริเวณด้านหลังบล็อกวาล์ว 631 รังสิต เสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 2 ต้น ต้นที่ 1 ระยะห่าง ข้างท่อ 5 เมตร ต้นที่ 2 ระยะห่างข้างท่อ 3 เมตร งานดอกเสาเข็มยังไม่เสร็จครบวันนี้ คุณประนอม ช่วย เฝ้าดูงานดอกเสาเข็ม                           |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 25/10/2023, 17:54:37 | ตรวจแนวท่อและเฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.อุนิค เคลียร์พื้นที่ข้างท่อส่งจาก หนองกรวยไปหาหนอง แขวง   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 25/10/2023, 17:58:29 | ตรวจแนวท่อจากเลียบบางรถไฟลาดกระบังหน้า บล็อกวาล์ว 644แยกกรมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองด้านทับช้างคลอง 7 ถนน รามคำแหงคลองแสนแสบคลองบึงกุ่มแยกเสรี ไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคู่อิงถนนรามอิน ทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ บล็อกวาล์ว 641 หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 25/10/2023, 18:37:55 | วันนี้ไปช่วยสำรวจคูงานดอกเสาเข็มของไฟฟ้า ฝ่ายผลิตดอกใกล้ท่อน้ำมัน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 25/10/2023, 19:04:43 | ติดตามผ.ร.ม.ตั้งสายป้ายคำเตือนในม.กฤษดาเขต คลองสามวา   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 26/10/2023, 16:28:55 | ตรวจแนว ท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อ คลอง ขลประทานพานทอง ตรวจ แนวท่อ ตำบลหน้า ประตู ตรวจ แนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจ แนวท่อ ตำบลโคกขื่อนอน ตรวจบล็อกวาล์ว 614 ตรวจ แนวท่อตำบลหนองดินนกกปติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 26/10/2023, 16:55:32 | พาผู้รับเหมาของบริษัท DG ติดตั้งป้ายคำเตือน เก็บสื่ทีลอกร่อนและพัน kp ป้ายจากถนนสุขุมวิท ถึงแยกโนนบี๊  |  | PIPELINE 5 14" 16" มานดาพุด-ศรีราชา                             |

|                      |   |  |                                     |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|
| 25/10/2023, 16:41:03 | ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อคลองขุด ติดตาม งานขุดลอกคลอง ติดต่อประสานงานกับ คนขับแม็คโครและผู้รับเหมา ให้เว้นระยะห่าง ความปลอดภัย แจ้ง npt ทราบ ตรวจ แนวท่อ สถานีรถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ จะเชิงพร้า ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจ Box Valve 616 ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่บล็อก วาล์ว 615 ตรวจแนวตั้งตำบลคลองนา ตรวจแล้ว ท่อตำบลคอนทราย ปกติ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 25/10/2023, 16:50:29 | งานตรวจแนวท่อต.หนองคำถึงbv613หลัง โรงเรียนพานทองต.คอนหัวท่อบ่อน้ำนครด.นา ป่าชอยประชาธิปไตยทั้งฝั่งถนนสุขสามารดชอย เขาน้อยต.หนองรีหนองพะเนียงต.บ้านสวนสถานี รถไฟชลบุรีต.หนองข้างคอกชอยโรงสี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 25/10/2023, 17:12:17 | ตรวจวัดค่า Anode ที่ BV 652 ของบ.JST และ ตรวจแนวท่อตามปกติจากตำบลโป่ง เข้าตำบล หนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ คลองบางละ มุง หนองสะเคา หนองมะนาว หลังการเคหะ แผลมจบัง เมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่2 เข้าถนน สุขุมวิท บั้มสเคชั่นศรีราชา   |  | PIPELINE 5 14" 16" มานดาพุด-ศรีราชา |
| 25/10/2023, 17:47:05 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กิโด.ศ.สุรศักดิ์ ไร่จรง.นาทุ ม.เกษร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ บ้าน เจ็นัน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนน ข้าวหลาม โรงกระดษ โรงไม้ ว.พิบูลกิจ ค.ห้วย กะบี BV612.ค.หนองข้างคอก   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                      |   |  |   |
|----------------------|---|--|---|
| 26/10/2023, 17:21:08 | งานตรวจแนวท่อต.บางพระจากชาตนาพุด.ค.แสน สุขหมู่บ้านมณีแก้วต.ห้วยกะปิชอยโรงกระดษ ชอยศิรินครต.หนองข้างคอกbv612ชอยโรงสี สถานีรถไฟชลบุรีต.บ้านสวน  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 26/10/2023, 17:24:32 | ตรวจแนวท่อ.รร.วัฒมนโรม บ้านนมดึกสุภูมิ ซาก ยายจีน ค.ทุ่งสุขลา ถนนแก๊กิโด ขอยพูนสิน ถนน บ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา.ห้วยยายพรหม ค.สุร ศักดิ์ ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ.หม่อมปีย์ เขาพระบาท ค.บางพระ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 26/10/2023, 17:30:54 | ไฟฟ้าแรงสูง ดอกเสาเข็มข้างแนวท่อ KP 17 + 385 บริเวณด้านหลังบล็อกวาล์ว 631 รังสิต ดอก เสาเข็ม ความปลอดภัยแนวท่อเรียบร้อยดี คุณวร เวชลงพื้นที่ตรวจหน้างาน ติดตามงานย้ายท่อของ FPT บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย งานกำลัง คืบสภาพเดิมกำลังกบ ดินบนหลังท่อ คุณ ประนอมลงพื้นที่ช่วยตรวจหน้างาน |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 26/10/2023, 17:41:21 | ตรวจแนวท่อจากคลองประเวศบุรีรมย์หน้า สำนักงานเขตลาดกระบังคลองกายนอกแยกกรม เกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้าน ทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสน แสบแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 ถึงคลองคู่อิง ได้สะพานลอยเกษตรนามินทร์ถนนรามอิน ทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลังลำลูกกา                 |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 26/10/2023, 17:52:22 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง ที่ไร่จรงาน บ.อุนิค จุดคลองระพีพัฒน์ ทิมช่างได้ ประกอบหัวเจาะ เตรียมเจาะทดสอบ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                      |  |                                     |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| 26/10/2023, 18:13:40 | วันนี้เข้าดูหลังโรงงานอิมซัมงานเตรียมพื้นที่ของรถไฟไทยจีนและเข้าตรวจร่วมงานวางท่อปะปาส่วนภูมิภาคชุมพวงค์แล้วมาเผ้างงานถมนถมและทอนซิฟโพลงานวางท่อน้ำมันFPT  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 26/10/2023, 19:10:00 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแสงกลั่น ตำบลบางเคย คลองสมอเข คลองเปรงตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะล่า ตำบลชุมทอง คิดตามผ.ร.ม.บ.บุมมริน ขุควางคอนกรีตป้องกันหลังไกล้อ์ท่อคลองขั้วขาว2จุดได้เช็คหาแนวสายไฟเบอร์ก่อนที่จะวางคอนกรีตป้องกัน หลังท่อแล้วไม่พบแนวสายทั้ง2จุด | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 27/10/2023, 16:11:45 | ตรวจท่อตำบลบางไผ่ตรวจท่อถนน304 ตรวจตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตำบลหนองบัว สถานีคอนสินนท์ แคปปิ Ind ตรวจท่อตำบลหนองคินนทกรตรวจท่อตำบลโลกชี้นอน ตรวจBV614 ปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 27/10/2023, 16:51:46 | ติดตั้งป้ายคำเตือนซ่อมแซมสี่และพัน kp ป้าย จาก kp57 ถึง kp47 ได้จำนวน40คัน   | PIPELINE 5 14" 16" มาณดาทุค-ศรีราชา |
| 27/10/2023, 16:57:18 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลิ่งbv613หลังโรงเรียนพานทองชอยชองบ่อน้ำธนกรต.นาป่าชอยประชาธิปไตยชอยวัดท้องทุ่งชอยเขาน้อยชอยบุญล้ำ.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีชอยโรงสิต.หนองข้างคอก   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                      |  |                                |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 28/10/2023, 16:59:40 | ตรวจแนวท่อตำบลบางเคย ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อตำบลโสธร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อถนน 304 ตรวจแล้วทอดตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟคอนสินนท์ ตรวจแนวท่อตำบลหนองคินนทกร ตรวจเนื้อทอดถึงมูกาวา 614 เรียบร้อยดี                       | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |
| 28/10/2023, 17:14:46 | งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามชอยเอื้ออาทรชอยสารพัดช่างค.ห้วยกะปิชอยซากทุคชอยศิรินครต.หนองข้างคอกbv612ชอยโรงสิต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |
| 28/10/2023, 17:31:24 | ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อหิน ด.สุรศักดิ์ ซากยายจีน ตึกสุชุมบ้านนม รร.วัดมโนรม สถานีรถไฟแหลมฉบบัง ด.ทุ่งสุขลา   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |
| 28/10/2023, 17:32:05 | ย้ายท่อของFPT บริเวณสถานีรถไฟเชิงรากน้อย KP 32 + 19 9 งานคินสภาพลดซิลไฟ ข้างท่อเผ้าดูความปลอดภัยแนวท่อที่ผู้รับเหมาดอนซิลไฟล งานยังไม่เสร็จ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 28/10/2023, 18:00:57 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นตำบลบางเคย คลองสมอเข คลองเปรงตำบลคลองเปรง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะล่าตำบลชุมทอง คิดตามผ.ร.ม.รี้ตำแหน่งปักเสาป้ายคำเตือนจากชอยประชาวร่วมใจ 43-มอมีนบุรีการ์เด็นเขตมีนบุรี | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |

|                      |  |                                   |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| 27/10/2023, 17:03:53 | ตรวจแนวท่อถนนสุวินทวงศ์ คลองลำคั้นไทรเขตหนองจอกคิดตามผ.ร.ม.ปักเสาป้ายคำเตือนในหมอกฤชฎา ถนนประชาวร่วมใจ 41  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 27/10/2023, 17:25:25 | เผ้าดูงานเคลียร์ร้ง งานรถไฟไทยจีน ไลน์า 8KP39+946 บริเวณด้านหลังโรงงานอิมซัม รถแม็คโคร ขุดร่อนน้ำใหม่ ถมดินบริเวณบนหลังท่อควรวเวลชลงพื้นที่ที่ตรวจหน้างาน  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 27/10/2023, 17:36:45 | ตรวจแนวท่อ ถนนแกگیโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา.ห้วยชอยพรมม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชิวราฐ หม่อมปิย้ เขาพระบาท ค.บางพระ ถนนข้าวหลาม มฉิแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อคกปลาสามสาว เจ้มนัน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ ม.เกษตร นาพุ ไร่จรจ BV611 ค.บางพระ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 27/10/2023, 18:04:16 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองค่านทับช้างถนนแนววัดราชบัวขาวถึงแยกเข้าสำนักงานเขตสะพานสูง คลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยในแยกเข้าหมู่บ้านปัญญารามอินทราแยกอุ้มบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทรบ่ลือกแก้ว 641 ถึงคลังลำลูกกา | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ |
| 27/10/2023, 18:05:32 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง วัดภาชี เรียบร้อยดี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 27/10/2023, 18:30:34 | วันนี้เข้าดูแนวท่อสถานีรถไฟเชิงรากน้อย และเข้าดูแนวท่อที่คลองปากข้าวสารและเข้าดูแนวท่อที่คลองกันตราและที่ถนนสายเอเชีย และที่BV637  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 28/10/2023, 16:14:53 | วันนี้เข้าดูงานวางท่อระบายน้ำที่คลองระพีพัฒน์ งานทำรถไฟไทยจีนของบริษัทยูนิคขุควางห่าง หลังท่อน้ำมัน60เซ็น  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |

|                      |  |                                     |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| 28/10/2023, 18:06:49 | ตรวจแนวท่อและเผ้าดู บ.อุนิค ขุควางท่อระบายน้ำใหม่ที่ยังคลองระพีพัฒน์   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 28/10/2023, 18:10:27 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันค่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กนำป้ายมาคิดเพิ่มบริเวณจุดบริการประชาชนพักรถค่านทับช้าง (คะวินคก)แล้วตรวจจากถนนเสรีไทยคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกเข้าหมู่บ้านปัญญารามอินทรา คลองอุ้มบอนถึงคลังลำลูกกาจาก | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 28/10/2023, 18:23:45 | ตรวจแนวท่อจากหนองปลาไหล คลังก๊าซโรงโม่ปีะ คลองคาคหลี่ เลียบถนนสาย 36 แยกหนองบอนเข้าตำบลมะขามตุ้ เข้าตำบลห้วยโป่ง และติดตั้งป้ายคำเตือนในจุดตำบลห้วยโป่งซ่อมแซมเสีเสาป้ายเขตุระบบ   | PIPELINE 5 14" 16" มาณดาทุค-ศรีราชา |
| 29/10/2023, 16:58:57 | พาผู้รับเหมา บ.DG ติดตั้งป้ายคำเตือนเก็บสึ และพัน kp ป้ายบริเวณหลังโรงแยกก๊าซมาณดาทุค และเข้าติดตั้งในบริษัทไทยเทพฟิตได้วันนีเสร็จ สมบูรณ์แล้วครับจำนวน 83จุด  | PIPELINE 5 14" 16" มาณดาทุค-ศรีราชา |
| 29/10/2023, 17:04:59 | เผ้างาน ย้ายท่อของFPT คินสภาพ บริเวณสถานีรถไฟเชิงรากน้อย กบดินบนหลังท่อ งานยังไม่ เรียบร้อย  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 29/10/2023, 17:21:02 | ตรวจแนวท่อตำบลหนองคำลิ่งตรวจท่อBV613 ตรวจท่อ อมตะนคร ตรวจแนวท่อตำบลพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอยตรวจแนวท่อBV614 ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 29/10/2023, 17:59:12 | งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนชอย11ค.หนองรี บ้านหนองพะเนียงค.นาป่าบุญล้ำชอยเขาน้อยชอยวัดท้องทุ่งชอยประชาธิปไตยค.คอนหัวฟ่อ บ่อน้ำชนกรชอยชองทอง  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |



|                         |   |  |                                      |
|-------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 29/10/2023,<br>18:03:04 | ตรวจแนวท่อจากปลือกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า<br>คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับ<br>ช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรี<br>ไทยคู่ขนาน 3902 คลองกรุงชิงสะพานเกษศรณวิ<br>นทร์ถนนรามอินทราหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนบึง<br>ชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระเหยคลังลำ<br>ลูกกา      |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 29/10/2023,<br>18:04:46 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง<br>เรียบร้อยติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 29/10/2023,<br>18:08:51 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลัง โรงงานอิชิม<br>และคลองพุทธาและครงสะพานหมายเลข9บางบัว<br>ทองและสถานีรถไฟเชิงธรรกน้อยงานทำรถไฟ<br>ไทยจีน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 29/10/2023,<br>19:12:01 | ติดตามผ.ร.ม.ชี้ตำแหน่งปักเสาป้ายในม.มีนบุรี<br>กาเดิน เก็บงานช.ชอชหัทธราษฎร์39บ่อปลาโกส<br>ชอยวัดสุขใจ11 ม.ฉัตรหลวง พุ่งนี้เหลือขุดปัก<br>อีก4ชุดก็ครบ83ชุด   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 30/10/2023,<br>16:03:37 | ตรวจแนวตั้งสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อ<br>ตำบลหน้าเมือง ตรวจน้ำท่อม 616 ตรวจเนื้อถ้ำ<br>ถนน 304 ตรวจ แนวท่อ ตรวจแถวทอดสถานี<br>รถไฟดอน สี นนท์ ตำบลคลองงนตำบลคอนทราย<br>ตรวจ แนวท่อ ตำบลหนองดินนก ตรวจแนวท่อ<br>ตำบลโลกขึ้นนอน ตรวจเนื้อถ้ำปลือกวาล์ว 6 1 4<br>เรียบร้อยติ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 30/10/2023,<br>16:49:44 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633 ไปถึงBV637   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| 30/10/2023,<br>17:00:18 | งานตรวจแนวท่อปั้มสเตชันศรีราชา.หัวกะปิ<br>ชอยอนามัยชอยศิรินครชอยบ้านผู้ใหญ่อวงค.<br>หนองข้างคอกชอยโรงสีสถานีรถไฟชลบุรีค.บ้าน<br>สวน   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 30/10/2023,<br>17:08:14 | ตรวจแนวท่อจากปั้มสเตชันศรีราชา เข้าจุด<br>IDU-TR-1 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2<br>เข้าแยกเนินไร่ 2 เมืองใหม่เหนือ คลองบ้านนา<br>เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมา<br>รอย หนองมะนาวหนองสะเคา เข้าคลองบางละมุง<br>เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซโรงปิ<br>เข้าตำบลหนองปลาไหล ถนนสาย 36 เข้าตำบล<br>โป่ง เข้าค้างระดับโป่ง |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 30/10/2023,<br>17:27:24 | งานรถไฟไทยจีน ไซนา8 AP 39 + 946 บริเวณ<br>ด้านหลังโรงงานอิชิม รดเม็ค โครเคลียร์ บริเวณ<br>แนวท่อน้ำมัน เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ ปรับ<br>พื้นที่บริเวณพื้นที่แนวท่อ ทวนวเเวณพื้นที่ตรวจ<br>หน้างาน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 30/10/2023,<br>18:05:13 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง คลองระ<br>พีพัฒนา เรียบร้อยติ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 30/10/2023,<br>18:08:19 | ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบังหน้าปลือก<br>วาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3<br>คลองด่านทับช้างถนนคู่ขนาน 3902 จากวัดลาด<br>บัวขาวถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เจ็ก<br>ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองคูหน้าสวน<br>สนุก wonder world ถนนรามอินทราแยกคูบอน<br>บึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา                                   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| 30/10/2023,<br>18:40:19 | ตรวจแนวท่อ ปั้มศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบัง<br>รร.วัดมโนรม ดึกสุขุม ชากยายจีน ด.ทุ่งสุขลา<br>ถนนเก้ากิโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟ<br>ศรีราชา หัวขยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือ<br>วชิราวุธ หม่อมปี่ยี่ เขาพระบาท ด.บางพระ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 30/10/2023,<br>19:10:23 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี<br>รถไฟคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตย คลองสมอเข<br>คลองเปรงตำบลคลองปรัง สถานีรถไฟคลอง<br>อุดมชลกร คลองพระองค์เจ้าไชยนาธุติ คลอง<br>หลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาคลอง<br>ชะรำตำบลชุมทอง คลองลำภูเวียง สวนเกษตร<br>พอเพียงคลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว ถนนสุวิ<br>นทวงศ์ ชุมชนคลองลำคันไทรและถนนนิพนธ์ได้<br>ร่วมติดตามผ.ร.ม.บ.DGทำการติดตั้งป้ายซ่อมสีพื้น<br>KPแนวท่อ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 31/10/2023,<br>16:27:48 | ตรวจ แนวท่อ ที่นิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อที่<br>สถานีรถไฟ พานทอง ตรวจแนวท่อที่ คลอง<br>ชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อดำบลหน้า<br>ประดู่ ตรวจหาท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ<br>ตำบล โลกขึ้นนอน ตรวจปลือกวาล์ว 614 ตรวจ<br>แนวท่อดำบลหนองดินนปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 31/10/2023,<br>16:58:07 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจpipetack ท่อ<br>16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสถาน<br>สงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่ศูนย์วิจัยฯไว้ระยอง<br>เข้าบริษัทไทยเทฟพีต้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลัง<br>โรงไฟฟ้าระยอง ถนนหัวอโป่งแยกหนองบอน<br>เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอนโป่ง<br>เข้าชุมชนโป่ง  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 31/10/2023,<br>17:14:35 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์bv613หลัง<br>โรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ่อชอยสูงทองบ่อน้ำ<br>ชนกรटनाป่า.ชอยประชาธิปไตยชอยวัดทุ่งคอกชอย<br>เขาน้อยชอยบุญสุ้าค.บ้านสวนชอย11ค.หนองข้าง<br>คอกชอยโรงสี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 31/10/2023,<br>17:34:58 | สำรวจงานทั่วไป จาก ปลือกวาล์ว 633 บางปะอิน<br>ลำลูกกา ติดตามงาน ดอกเสาเข็มทำเชื่อมกันน้ำ<br>คลอง 2 รังสิต งานอยู่ระยะห่างจากแนวท่อ<br>ประมาณ 500 เมตร ติดตามงาน รถไฟไทยจีน<br>kp39 + 946 ด้านหลังโรงงานอิชิม รดเม็ค โคร<br>เคลียร์บริเวณข้างแนวท่อถมดิน คุมขั้วซีเมนต์ทวน<br>เวทคุมประนอนลงพื้นที่ดูหน้างาน สภาพ<br>เหตุการณ์สำรวจแนวท่อนี้ ไม่พบพื้นอะไร<br>ผิดปกติ   |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 31/10/2023,<br>17:53:29 | ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีก้าว ด.หัวกะปิ<br>บ่อคกปลาสามสาว บ้านเจ้มน ค.เหมือง สถานี<br>รถไฟบางพระ ม.เกษตร นาพุ ไร่จจร BV611 ค.<br>บางพระ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 31/10/2023,<br>18:02:23 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบทด่านทับช้างถนนรามคำแหงบ่อกวาล์ว 643<br>คลองบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนรามอินทราถึงแยกคู<br>บอนคลองบึงชุมเห็ดพบเรือขุดของสำนักงาน<br>ระบายน้ำวันนี้ขุดอยู่ใต้สะพานยังไม่ถึงแนวท่อ<br>บริเวณเคพี 09 + 250และตรวจแนวถึงหน้า<br>มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นพบทางหลวงมาขุดลอกร่อง<br>ระบายน้ำผ่านแนวท่อ 24นิ้วเคพี 132 + 986ลึก<br>ประมาณ 1 เมตรกรม. ทางหลวงที่ 32 + 050 คู่ขนาน<br>3902 |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 31/10/2023,<br>18:06:17 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง<br>ปกติติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |



|                      |   |                                |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 31/10/2023, 18:23:32 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันบนสะพานหมายเลข9 และคลองพุทธาและหลังนิคมฯบางปะอิน และBV634ครับ<br>งานทำร่อไฟฟ้าไทยจีนของบริษัทไชน่า  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 31/10/2023, 19:09:09 | ตรวจแนวท่อสถานีร่อไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง สถานีร่อไฟคลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่งถนนร่วมพัฒนา คลองลำซำร่า คลองทับยาว ตำบลชุมทอง คลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิวแขวงลำปลาทิว หมู่บ้านฟลอว์วัลล์ พบมีร่อแบบโอดมคินบนแนวท่อเข้าประสานงานแล้วหมอย่างเดียวไม่ได้ ชุคครับ คุณนิพนธ์ร่วมคิดตามผ.ร.ม.บ.DGติดป้ายคำเตือนและซ่อมสีเสาวันนี้ดำเนินการไปถึงหมู่บ้านกฤษณาแล้ว | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |



| UPDATE ข้อมูลการท่อดำของพื้นที่ดินและการติดตั้งป้ายคำเตือนแต่ละพื้นที่ |                        |                        |                     |   |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|
| PIPE ROUTE   | การท่อดำของพื้นที่ดิน  | ติดตั้งป้ายคำเตือนปกติ | ติดตั้งป้ายชั่วคราว | หมายเหตุ                                |
| PIPELINE1 (SRC-BV613)  | ไม่พบการท่อดำของที่ดิน | KP0+001-KP7+600        | KP07+600-KP45+876   | มีงานก่อสร้างร่อไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE1 (BV613-LLK)  | ไม่พบการท่อดำของที่ดิน | KP75+100-KP133+500     | KP45+950-KP75+100   | มีงานก่อสร้างร่อไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE2(LLK-DMA)   | ไม่พบการท่อดำของที่ดิน | KP0+001-KP29+600       | -                   | มีงานก่อสร้างร่อไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE3(LLK-SRB)   | ไม่พบการท่อดำของที่ดิน | KP0+001-KP92+170       | 18+778-53+662       | มีงานก่อสร้างร่อไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE4(LLK-SBA)   | ไม่พบการท่อดำของที่ดิน | KP0+001-KP37+860       | -                   | -                                       |
| PIPELINES (MTP-SRC)  | ไม่พบการท่อดำของที่ดิน | KP0+001-KP61+535       | 0+250-32+662        | ติดป้ายเตือนในพื้นที่จุดเสี่ยง          |



TO:NPP

เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

| DATE                | ลงพื้นที่ติดตามงาน   | NAME | PIPELINE                            |
|---------------------|--|------|-------------------------------------|
| 1/11/2023, 17:00:26 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงสถานีร่อไฟเชิงราก น้อยและตรงสะพานหมายเลขบางบัวทองและตรง คลองพุทธาและหลังนิคมฯบางปะอิน งานทำร่อไฟฟ้าไทยจีนของบริษัทไชน่า   |      | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 1/11/2023, 17:03:14 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลองคาหาลี้ เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีร่อไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเดา หนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท บีบี station ศรีราชา |      | PIPELINE 5 14" 16" ฃมาคาทุค-ศรีราชา |
| 1/11/2023, 17:26:21 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระสุขาภิบาล9กาชาตนา พุทธาณีร่อไฟบางพระค.เหมืองบ่อตกปลาค.ห้วยกะปิซอยสพคข้างซอยศิรินครค.บ้านสวนซอย011   |      | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 1/11/2023, 17:41:00 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง คลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค ทำถนนปกติ ส่วนอื่นเรียบร้อยดี   |      | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

|                     |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| 1/11/2023, 17:48:27 | สำรวจแนวท่อทั่วไปจากสี่กัवाल 633 บางปะอิน คิดตามงานร่อไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังอียัม ร่อแม่โครทำงานบริเวณแนวท่อ ตามจุดต่างๆ เข้าตรวจสอบให้พบเห็นอะไรผิดปกติ คิดตามงานย้ายท่อของFPT บริเวณด้านหลังนวนครถนนซีทไฟล์ ข้างแนวท่อ เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ คุณวรเวชลงพื้นที่ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อถึงรังสิต ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 1/11/2023, 17:50:52 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีร่อไฟศรีราชา ห้วยายพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชีราฐ หม่อมปีย์ เขาพระบาท ค.บางพระ ชากายจัน คีคสุขุมบ้านนม รร.วัดมโนรม สถานีร่อไฟแหลมฉบัง ค.ทุ่งสุขลา   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 1/11/2023, 18:04:42 | ตรวจแนวท่อและติดตั้งไม้ฉากจากป้ายคำเตือน คลองบึงขุมเห็ดติดตามสำนักงานระบายน้ำจุดลอกคลองบึงขุมเห็ดข้ามแนวท่อ บริเวณKP 09+250วันนี้ขุด ยังไม่ข้ามแนวท่อ  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 1/11/2023, 19:06:32 | ตรวจแนวท่อถนนสุวินทวงศ์ ขุมชนคลองลำตัน ไทรเขตนองจอก คิดตามผ.ร.ม.บ.DGติดป้ายคำเตือนพื้นที่KP1นม.กฤษฎาซอยประชาวร่วมใจ 41 ถนนประชาวร่วมใจ ริมคลองแสนแสบ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 2/11/2023, 16:14:56 | วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันตรงคลองบางสิง กลับไปสวนผักไทท้อสิบแปดนิ้วกับท่อของFPT งานทำร่อไฟฟ้าไทยจีน4-2ของบริษัทชินคครับ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                        |  |                                     |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| 2/11/2023,<br>16:29:34 | เช็คแนวท่อ งาน โครงการรถไฟ 4-2 บริเวณคลองบางสิงห์ งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่FPT คุณชัยรัตน์ คุณวรเวชพงษ์พื้นที่ตรวจหน้างาน  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 2/11/2023,<br>17:05:21 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิ่งbv613หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ้อซอยทองบ่อน้ำชนกรต.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยน้อยซอยบุญลัด.บ้านสวนซอย11สถานีรถไฟชลบุรี   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 2/11/2023,<br>17:17:06 | ตรวจแนวท่อจากมบาคาฟุดเข้าตรวจpiperack ท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมบาคาฟุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบ.ไทยเทพีคำ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอน ไปยัง เข้าตลาดเจริญชัย เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง | PIPELINE 5 14" 16" มบาคาฟุด-ศรีราชา |
| 2/11/2023,<br>17:27:32 | ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทย ถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนงานขุดลอกคลอง บึงชุมเห็ดวันนี้เรือขุดไม่ทำงานและตรวจแนวจากบึงชุมเห็ดถึงคลองพระยาสุเรนทร์บ่อกวาล์ว 641หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา                     | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 2/11/2023,<br>17:36:55 | เช็คแนวท่อร่วมกับFPTในเขต สวนพฤกษไทย ในโครงการ สร้างรถไฟ ไทย_จีน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

|                        |  |                                     |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| 2/11/2023,<br>17:49:19 | ตรวจท่อสถานีรถไฟละเจิงเทรา ตรวจท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจท่อบ่อกวาล์ว 616 ตรวจท่อถนน 304 ตรวจท่อตำบลคลองนา ตรวจ ตำบลคอนทราย ปวดท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรวจท่อ บ่อกวาล์ว 614 ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 2/11/2023,<br>18:10:07 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพรมม.ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชีราวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ไร่จรรยา พุ สนามบิน ม.เกษตร ด.บางพระ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 2/11/2023,<br>19:58:13 | ติดตามผ.ร.ม.บ.DGคิดป้ายคำเตือนม.มีนบุรี กาเค้นม.ฉัตรหลวงหลังสามกอสัฟวินเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และตรวจแนวท่อคลองลำปลาทิว คลองลำภูเวียง คลองลำมะละกอ ถนนทับยาว คลองลำไยเบน คลองลำชะร่า ถนนร่วมพัฒนา สถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองอุ้มชลจร | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 3/11/2023,<br>15:56:36 | ตรวจท่อคลองบางพระ ตรวจท่อสถานีรถไฟบางเคย ตรวจท่อสถานีรถไฟ ละเจิงเทรา ตรวจท่อ ถนน 304 ตรวจ ท่อ ตำบลคลองนา ตรวจท่อ บ่อกวาล์ว 614 ตรวจท่อตำบลเกาะลอย ตรวจ รางคูตำบลโคกหินอ่อน ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 3/11/2023,<br>16:12:33 | บ.YJ ขุดหาตำแหน่งแนวท่อของ ปตท เพื่อทำการขอมท่อในวันจันทร์ มีระยะห่างจากแนวท่อส่งของ T/L3เมตรบริเวณริมถนนสุขุมวิท kp57+530 ผู้ประสานงานคุณชันชัย 086-157-4491  | PIPELINE 5 14" 16" มบาคาฟุด-ศรีราชา |

|                        |   |                                   |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| 3/11/2023,<br>17:02:12 | วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันลิบแปดนี้วกับFPTต่อจากเมื่อวานตรงสวนพลิกไทงานทำรถไฟไทยจีน. 4-2  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 3/11/2023,<br>17:15:16 | งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรด.หัวกะปิซอยอนามัยซอยโรงกระดานซอยศิรินครต.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 3/11/2023,<br>17:17:09 | เช็คแนวท่อ งาน โครงการรถไฟ 4-2 บริเวณสวนพฤกษไทย งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่FPT คุณปฏิภูมิ คุณรัชชานนท์ คุณวรเวชพงษ์พื้นที่ตรวจหน้างาน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 3/11/2023,<br>17:47:41 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนติดตามงานขุดลอกคลองบึงชุมเห็ดวันนี้มีแม็คโครข้ามแนวท่อขุดฝั่งด้านใต้สะพานมอเตอร์เวย์ สาย 9ความลึกอยู่ที่เมตร 50 ระดับน้ำ 3 เมตร 50 ห่างจากแนวท่อ 2 เมตร | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ |
| 3/11/2023,<br>17:50:54 | ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ด.หัวกะปิ บ่อตกปลาสามสาว บ้านเจ้โนน.ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ ม.เกษตร ไร่จรรยา หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือชีราวุธ ด.บางพระ สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนแก็กโล ด.สุรศักดิ์   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 3/11/2023,<br>18:18:44 | เช็คท่อส่ง ร่วมกับFPT เขต สวนพฤกษไทย ในโครงการสร้าง รถไฟ ไทย_จีน 4.2ครับ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 3/11/2023,<br>18:32:15 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแสงกลิ่น ตำบลบางเคย คลองสมอยเข คลองเปรง ตำบลคลองเปรงและเข็กระระKPทุก 200เมตรไว้  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 4/11/2023,<br>15:58:49 | ,สำรวจงานทั่วไปจากบ่อกวาล์ว 633 บางปะอิน คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงานคอกเสาเข็มทำเขื่อนกันน้ำ คลอง 2 รังสิต ระยะห่างอยู่ 500 เมตรแนวท่อ ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 คลอง 3 เข้าตรวจสอบ พุดคุดเจ้าหน้าที่อบค. พื้นที่ ให้คำแนะนำแนวเขตแนวท่อติดตามงาน ไฟฟ้าแรงสูงยกเสา บริเวณบ่อกวาล์ว 631 รังสิต สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อนี้ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 4/11/2023,<br>16:27:36 | ป.ต.ท.เขต1 ขุดตรวจสอบแนวท่อขนาด6"เพื่อทำรายงานต่ออาชุดู่อ บริเวณเลียบถนนมอเตอร์เวย์ เข้าทำเรือแหลมฉบบังมีระยะห่างแนวท่อ14"TL ประมาณ2.50m kp57+530 จ.น.ท. ป.ต.ท.คุณวินชัย0861574491(ฝนตกพรงนี้ทำต่อ)   | PIPELINE 5 14" 16" มบาคาฟุด-ศรีราชา                             |
| 4/11/2023,<br>16:50:47 | ตรวจแนวท่อจากมบาคาฟุด เข้าตรวจpipe rackท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมบาคาฟุด เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าชุมชนห้วยโป่ง เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง และติดตั้งเสาป้ายคำเตือนเพิ่มเติมบริเวณถนนห้วยโป่งจำนวน2 จุด   | PIPELINE 5 14" 16" มบาคาฟุด-ศรีราชา                             |
| 4/11/2023,<br>16:53:19 | ตรวจแนวท่อในพื้นที่ ต่อมตะนคร ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประตู ตัวแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อคลองชลประทานทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลโคกหินอ่อน ตรวจและท่อบ่อกวาล์ว 614 ตรวจ แนวท่อ สถานีรถไฟคอนสินนท์ ปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |

|                        |   |  |                                      |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 4/11/2023,<br>17:26:47 | ตรวจแนวจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบท 3 คลองด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน<br>รามคำแหงคลองแสนแสบแยกศรีไทยถนน<br>คูขนาน 3902คลองคูเจ๊กถนนรามอินทราหน้า<br>แฟชั่นไอส์แลนด์บัสถือกว่าลว 642แยกหมู่บ้าน<br>ปัญญาคองคูบอนคลองบึงชุมเห็ดคลองพระยา<br>สุเรนทร์คลังลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 4/11/2023,<br>17:34:18 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระสุขาภิบาล9ไร่ฯขรนา<br>พูชอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อคก<br>ปลาด.หัวกะปิขอยซากพุดชาบ้านผู้ใหญ่อวางค.<br>หนองข้างคอกค.บ้านสวนสถานีรถไฟหลาวรี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 4/11/2023,<br>17:38:00 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง<br>เรียบร้อยติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 4/11/2023,<br>18:22:59 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงคลอง<br>ระพีพัฒน์  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 5/11/2023,<br>16:42:10 | ตรวจท่อตำบลบางไผ่ ตรวจ ท่อ ถนน 304 ตรวจ<br>ท่อตำบลคลองมา ตรวจ ท่อตำบลคอนทราย<br>ตรวจท่อตำบลหนองบัว ตรวจ ท่อ สถานีรถไฟ<br>คอนสีนนท์ ตรวจท่อคลองนาล้าง ตรวจค.ตำบล<br>โคกขี้หนอน ตรวจท่อบัสถือกว่าลว 614 ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 5/11/2023,<br>17:25:01 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบท 3 ด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนน<br>รามคำแหงคตห้วยออกจากป่ายบริเวณข้าง<br>โรงงานพามาโซนิคแยกศรีไทยและตรวจแนว<br>จากถนนคูขนาน 3902 ถึงคลองคูรามอิน<br>ทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ถึง<br>คลังลำลูกกา             |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| 5/11/2023,<br>17:40:05 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าค. ไปง ชุมชน<br>โป่ง ค่างระดับโป่ง เข้าค.หนองปลาไหล เข้าคัง<br>ก๊าชโรงโป๊ะ หลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบาง<br>ละมุง หนองสะเดา หนองมะนาว หลังหมู่บ้านมา<br>รวย ห้วยบ้านนา เมืองใหม่เหนือ ถนนสุขุมวิท<br>และคิดตามงาน ปตทฯหาตำแหน่งแนวท่อเพื่อ<br>ทำการขอมบบริเวณถนนสุขุมวิทkp57+530 |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 5/11/2023,<br>17:44:43 | ป.ต.ท.เขต1 ชุดตรวจสอบแนวท่อขนาด6"เพื่อ<br>สำรวจรอยเชื่อมค่ออายุท่อ บริเวณถนนเลียบ<br>มอเคอร์เวย์เข้าท่าเรือแหลมฉบัง(ร.ง.กรบรูป<br>เก่า)ท่างแนวท่อ14"TLประมาณ2.50mkp57+530<br>ค.ทุ่งสุขลา สรูปพบรอยเชื่อม เครียมบ่อ พุ่งนี้<br>จ.น.ท.ป.ต.ท.ทีมตรวจสอบเข้าดำเนินการคุมวัน<br>ชัย0861574491 จ.น.ท ป.ต.ท            |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 5/11/2023,<br>17:49:15 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพาน<br>ทองซอยทุ่งทองบ่อน้ำรัตนกรค.คอนหัวฟ่อชอย<br>ประชาติศชอยเขาน้อยค.บ้านสวนสถานีรถไฟ<br>ชลบุรี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 5/11/2023,<br>17:56:06 | ร่วมงานกรฐิน วัดบ้านพลับ ที่บริษัท ท่อส่ง จัดขึ้น   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 6/11/2023,<br>11:56:08 | บริษัท ส.เฑิมพูนจะทำการค้นท่อลดขนาด 120<br>ม.ม จำนวน2เส้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้าน<br>ฉางมีระชะห่างแนวท่อส่ง5 เมตร บริเวณก่อนจะ<br>เข้าค่านซึ่งน้ำหนักนิคมพัฒนา 50 เมตร kp14+109<br>ผู้ประสานงานคุณเสริม 081-578-3075 ตรวจร่วม<br>แล้วยังไม่ดำเนินการรอประสานงานมาอีกรอบ                                       |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| 6/11/2023,<br>15:52:32 | ป.ต.ท.เขต1ชุดตรวจสอบรอยเชื่อมเพื่อประเมิน<br>การต่ออายุของท่อ6" ขนานแนวท่อ14"TLมี<br>ระยะห่างกันประมาณ2.60มบริเวณkp57+530ถนน<br>เลียบบมอเคอร์เวย์เข้าท่าเรือแหลมฉบัง(ร.ง.ก<br>รอบรูปเก่า)ดินสไลด์ต้องแก้ไขบ่อใหม่ เหลือข้าง<br>ท่อ14"TL1.00มประสานงานคุณวันชัย จ.น.ท ป.<br>ค.ท. |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 6/11/2023,<br>16:17:16 | ตรวจแนวท่อในสถานีรถไฟจะเชิงตรา ตรวจ<br>แนวท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจบัสถือกว่าลว 616<br>ตรวจ แนวท่อตำบลคลองนาคอนทราย ตรวจ<br>บัสถือกว่าลว 614 ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย<br>ตรวจแนว ท่อตำบลหน้าประดู่ ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 6/11/2023,<br>17:08:22 | งานตรวจแนวท่อป้อมสเตชันศรีราชาชอยคัม โนมร<br>ซากยชยถนนเก่ากิโอสถานีรถไฟศรีราชาห้วย<br>ชยพรมค.บางพระนาพุด.เหมืองค.หัวกะปิขอย<br>ซากพุดชาชอยศิรินครค.หนองข้างคอก  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 6/11/2023,<br>17:15:27 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบท 3 คลองด้านทับช้างบนวัดลาดบัวขาวถึง<br>แยกสำนักงานเขตสะพานสูงชุมชนคลองเจ๊กถนน<br>รามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกศรีไทยถนน<br>คูขนาน 3902 คลองคูเจ๊กถนนรามอินทราหน้า<br>สวนสนุก wonder worldแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึง<br>คลังลำลูกกา    |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |
| 6/11/2023,<br>17:15:41 | เช็คแนวท่อ งาน โครงการรถไฟ 4-2 KT 17 + 500<br>ส่วนพริกไทย ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่FPT คุณวร<br>เวชงพื้นที่ตรวจหน้างาน   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| 6/11/2023,<br>17:27:49 | วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมัน18นิ้วและท่อFPTตรง<br>สวนพริกไทยงานที่ารถไฟไทยจีน.4-2.ท่อ18นิ้วเช็ค<br>เสร็จแล้วครับพุ่งนี้เช็คท่อ10นิ้วค่อครบ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 6/11/2023,<br>17:52:53 | ตรวจแนวท่อจากหลังคลังลำลูกกาตำบลลาดสวาย<br>คลองหนองระแหง หมู่บ้านวงศกร 3ชอยหทัย<br>ราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตรใหม่เขต<br>คลองสามวาชอยประชาพร้อมใจ 43บัสถือกว่าลว 619<br>ชอยราษฎร์ริบร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ คลอง<br>ลำปลาทิว คลองลำภูเวียง แวงงลำปลาทิว ถนน<br>ทับยาว ถนนร่วมพัฒนาคำบลชุมทอง สถานีรถไฟ<br>คลองหลวงแห่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต<br>คลองอุดมชลจรตำบลหลวงแพ่ง |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 6/11/2023,<br>18:01:31 | เช็คแนวท่อร่วมกับ บ FPT เพื่อเก็บข้อมูลใหม่ ใ้<br>ในโครงการสร้าง รถไฟ ไทย_จีน 4.2 เขต. สวน<br>พริกไทย   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 6/11/2023,<br>18:07:33 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack<br>ท่อ16 นิ้ว ในนิคมมาบตาพุด เข้าหลังโรงแยกก๊าซ<br>เข้าสู่ยวียอพิชไรระของ เข้าบริษัทไทยแททพีดี<br>เข้าสู่ชนคอกวัว เข้าโรงไฟฟ้าระของ เข้าพื้นที่<br>ก้านันตำบลห้วยโป่ง ถนนห้วยโป่งหนองบอน<br>เข้าตำบลมะขามตุ่ ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 7/11/2023,<br>15:39:05 | ตรวจแนว ท่อ สถานีรถไฟคอนสีนนท์ ตรวจท่อ<br>ตำบลหนองดินนก ตรวจท่ออมตะนคร ตรวจท่อ<br>สถานีรถไฟ พานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประดู่<br>ตรวจ ท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจท่อบัสถือกว่าลว 614<br>ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 7/11/2023,<br>16:57:21 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ้อบ่อน้ำธนกรค.นาป่าชอขยประชาอุทิศชอขยวัดท้องกึ่งชอขยเขาน้อยชอขยบุญล้ำค.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้านสวนชอขย11สถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 7/11/2023,<br>17:14:47 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้วเข้าตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง เข้าค่างระคับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง หัวบ้านนา เข้าแยกเนินไร่2 เข้าถนนสุขุมวิท ติดตามงานซ่อมท่อของ ปตท kp 57+530นิคมแหลมฉบัง | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 7/11/2023,<br>17:29:42 | ป.ต.ท.ชุดสำรวจรอยเชื่อม ตรวจสอบ พร้อมกลบเรียบร้อย ขนานแนวท่อ14"TL kp57+530บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์(ร.ง.กรอบรูปเก่า) ต.ทุ่งสุขลา   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                               |
| 7/11/2023,<br>17:35:58 | ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟหน้าบล็อกวาส์ 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทันข้ามทับช้างคลอง เข็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มบล็อกวาส์ 643 แยกเสรีไทยถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคองลำกรัดแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์บล็อกวาส์ 641 ถึงคลังลำลูกกา                                 | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                               |
| 7/11/2023,<br>17:38:11 | เช็คแนวท่อ งาน โครงการรถไฟ 4-2 บริเวณสวนพริกไทย ท่อ 10 นิ้ว งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ FPT คุมแวร์เขลงพื้นที่ที่ตรวจหน้างาน   | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 7/11/2023,<br>18:02:18 | เช็คท่อส่งร่วมกับ บ. FPT เพื่อเก็บข้อมูล ในโครงการสร้าง รถไฟ ไทย-จีน 4.2 เขต สวนพริกไทย  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 7/11/2023,<br>18:09:51 | วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมัน10นิ้วต่อจากท่อน้ำมัน18นิ้วเมื่อวานตรงสวนพลึงไทรศรีบริบทงานที่รถไฟไทยจีน.4-2.  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 7/11/2023,<br>20:21:21 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรถไฟคลอง บางพระ คลองแขวงกลั่น ตำบลบางเตย คลองสมอช และเข็กระยะ 200 เมตรเพิ่มเติมจากทางข้ามทางรถไฟเปร่งตำบลคลองปรัง คลองอุดมจราชร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 8/11/2023,<br>16:24:05 | ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนว ท่อ สถานีรถไฟบางเตย ตรวจ แนวท่อ สถานีรถไฟจะเชิงตรา ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจ ท่อถนน 304 ตรวจ ท่อ ตำบล คลองนาคำบลดอนทราย ตรวจท่อ คลอง ชลประทานพานทอง ตรวจ blog วาส์ 614 ปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 8/11/2023,<br>17:47:16 | ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ pipetrack ท่อ16 นิ้ว เข้าจุด CN-BX-3 เข้าหลัง โรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าตรวจบริษัทไทยเทพฟิลา เข้าโรงเชือดไก่ชุมชนคอกวัว เข้าโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่กำนันตำบลห้วยโป่ง เลียบถนนสายห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย36 หนองบอน-หนองปลาไหลเข้าตำบลโป่ง ต่างระดับโป่ง | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                        |   |                                      |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| 8/11/2023,<br>17:49:23 | ตรวจแนวท่อ โรง ไม้ ว.พิบูลกิจ ถนนข้าวหลามมณีแก้ว ต.หัวกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เขื่อนิน ต.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบินเกษตร นาทุไร้ขจร Bv611 หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือชีราวุธ ต.บางพระ หัวขยพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนเก่ากิโล ต.สุรศักดิ์  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 8/11/2023,<br>17:52:55 | ตรวจแนวท่อจากบล็อกวาส์ 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันทันข้ามทับช้างชุมชนคลองเข็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 ถึงถนนรามอินทราบล็อกวาส์ 642หน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ถนน 3901 จากสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์คั้งสำนักงานเขตคันนายาวแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงลำลูกกา | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 8/11/2023,<br>17:55:00 | งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามชอยเอื้ออาทรค.หัวกะปิชอยอนามัยชอยโรงกะคายชอยชากพุดชชอยศิรินครชอยบ้านผู้ใหญ่ชวงค.หนองช้างคอกbv612ชอยโรงสีสถานีรถไฟชลบุรีค.บ้านสวน  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 8/11/2023,<br>18:00:51 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่สะพานบางบัวทอง หมายเลข9ไปถึงหลังหมู่บ้านทองธรมิ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 8/11/2023,<br>18:04:02 | ตรวจแนวท่อจากbv633 ถึง บ้านตลาด บ.อุนิค จุดคลองระพีพัฒน์ ได้เริ่มเชื่อมเจาะตอมือคันแรก  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| 8/11/2023,<br>18:17:43 | สำรวจงานทั่วไปจากบล็อกวาส์ 633 บางปะอินติดตามงานรถไฟไทย - จีน บริเวณด้านหลังโรงงาน อิปซัม รดแม่โคโรเคลียร์บริเวณข้างท่อถมดิน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ สำรวจแนวท่อ คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงาน ดอกเส้าเพิ่มทำเขื่อนกัน กันน้ำคลอง 2 ระยะห่างอยู่ 350 เมตร ติดตามงาน ท่อระบายน้ำชอย 1/3 คลอง 3 เข้าไปพุดคุยผู้รับเหมาสำรวจงาน ถึงลำลูกกา รังสิต งานตรวจร่วม กับเซอร์เวย์มาร์คจุดเช็คแนวท่อ บริเวณคลองหัวปลารังสิต, สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อนี้เรียบร้อยดี | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 8/11/2023,<br>19:21:27 | ตรวจแนวท่อถนนทับยาวชอย 4 คลองทับยาวคลองสามละกอถนนทับยาวชอย 1 แวงงทับยาวคลองลำภูเวียง คลองลำปลาทิว แวงงลำปลาทิวบล็อกวาส์ 618 ถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำต้นไทร คลองลำต้นไทร เขตหนองจอก หมู่บ้านฉัตรหลวงหลังสนามกอล์ฟวินเซอร์ คลองบึงใหญ่บล็อกวาส์ 619   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 9/11/2023,<br>16:53:27 | วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมัน10นิ้วตรงบง หลวง คัวป่าเสร็จแล้ว   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 9/11/2023,<br>16:56:02 | เช็คแนวท่อ งานโครงการรถไฟ 4-2 บริเวณคลองหัวปลา รังสิต ท่อ 10 นิ้ว งานตรวจร่วมเจ้าหน้าที่ FPT คุมแวร์เขลงพื้นที่ที่ตรวจหน้างาน  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง                                 |
| 9/11/2023,<br>17:11:02 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก่ากิโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์ ชากขยจีน ดิกลูกหมู่บ้านม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |



|                     |   |  |                                     |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| 9/11/2023, 17:35:03 | ตรวจแนวท่อตามปกติจากแยกเขาไม้แก้ว เข้า ตำบล ไปง่ เข้าต่างระดับ ไปง่ เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองคหาห์ เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าหนองสะเดา หนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมราวร เข้าหมู่บ้านชั้นไชน์ คลองบ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่ 2 ถนนสุขุมวิท เข้าปั้ม station ศรีราชา |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 9/11/2023, 17:35:11 | งานตรวจแนวท่อต.หนองคำถึงหลังโรงเรียนพานทองด.คอนหัวฟ่อบ่อน้ำธารนครด.นาป่าขอพระชาอุทิศถนนสุขสามารถขอเขาน้อยชอยขยูล้าต.หนองรีหนองพะเนียงด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีต.หนองข้างคอกชอยโรงสี  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 9/11/2023, 17:35:25 | ตรวจท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจท่อ สถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจสอบ Block Valve 614 ตรวจท่อ ตำบลหนองดินนก ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 9/11/2023, 17:38:40 | ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 ขึ้นนุ่น คลองหนึ่ง แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลอง เจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ แยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองสูบนอนบึง ชุมเห็ดคลคลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลังลำลูกกา   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 9/11/2023, 17:53:30 | เช็คแนวท่อร่วมกับ บ. FPT เพื่อเก็บข้อมูล ในโครงการสร้าง รถไฟ ไทย_จีน 4.2 คลองหัวปลา รังสิต  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| 10/11/2023, 17:34:13 | ตรวจแนวและพาสายตรวจสุวรรณวิ้งคูแนว โล้น ่ท่อจากบ่ลือกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลองสองต้น นุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง บนหน้าวัดราชบัวขาวถึงแยกสำนักงานเขต สะพานสูงคลองเจ็กถนนรามคำแหงคลองแสน แสบบึงกุ่มบ่ลือกวาล์ว 643 แยกเสรีไทยถนน คูชานาน 390 2 คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์บ่ลือกวาล์ว642แยกหมู่บ้าน ปัญญาคลองสำเกร็ดแยกคลองสูบนอนบึงชุมเห็ด คลองบึงพระยาสุเรนทร์คลองชะล่าใหญ่หน้า โรงเรียนนวมินทรีบ่ลือกวาล์ว 641 คลองพระยาสุเรนทร์คลองหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 10/11/2023, 17:45:31 | สำรวจแนวท่อทั่วไปจาก บางปะอิน รังสิตดอนเมืองลำลูกกา ทำคลองต่างๆที่ท่อผ่าน ติดตามงาน ดอกเส้าเพิ่มทำเขื่อนกันน้ำคลอง 2 รังสิต ระยะห่างอยู่ 250 เมตร ติดตามงานตลอด ขอย 1/3 รังสิต ผู้รับเหมาวางท่อระบายน้ำ คอยที่ ท่อผ่าน เข้าไปแนะนำผู้รับเหมาให้รับทราบแนวท่อ นัดจุด เปิดบริเวณ บนหลังท่อ, ตรวจเช็ค แนวท่อFPT แนวท่อใหม่ บริเวณสถานีรถไฟเชิงรกรากน้อย คุณวรเวชลงพื้นที่ตรวจเช็ค งานสำรวจแนวท่อกับคุณสมชาย ตรวจเส้นทางแนวท่อ สภาพเหตุการณ์เรียบร้อยดีครับ                                  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 10/11/2023, 18:01:58 | ตรวจแนวท่อคลองสอง, สาม, รังสิต ดอนเมือง และไรง์งานก่อสร้างรถไฟ ไทย_จีน บ. ไซนา เขต คลองพุดตรา  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                      |  |  |                                     |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 9/11/2023, 19:07:27  | ตรวจแนวท่อชอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนหนอง ระแหงถนนนิมิตร์ใหม่ เขตคลองสามวาชอยวัด สุขใจ บ่ลือกวาล์ว 619เขตคลองสามวา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 10/11/2023, 16:04:18 | ตรวจแนวท่อที่ตำบลบางไผ่ ตรวจแนวท่อบ่ลือก วาล์ว 615 ตรวจแนว ท่อ ตำบลคลองนา ตรวจ แนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนว ท่อ ตำบล หนองบัว ตรวจแนว ท่อ ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจ บ่ลือกวาล์ว 614 ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 10/11/2023, 16:54:11 | วันนี้เข้าคูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปบ้านตลาด   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 10/11/2023, 17:05:08 | ชุดตรวจสอบและหาตำแหน่งแนวท่อเพื่อ ตรวจสอบท่อของบริษัท GC บริเวณท่อ 16นิ้วช่วง ลงดิน จากจุดCN-BX-3 ถึงจุด PTT-07 มีความ กว้างของหลุม 3x5 เมตรวันนี้ชุดได้ความลึก 1 เมตรพุงนี้ดำเนินการต่อ ผู้ประสานงานคุณ ไพฑูรย์ (GC) 081-843-3424 |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 10/11/2023, 17:05:32 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขาพระหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปี่อ์ เขาพระบาท โรงจร ห้วยสุคลีป ด.บางพระ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                      |  |  |                                     |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 10/11/2023, 18:19:26 | งานตรวจแนวท่อถนนสุขาภิบาล9ไร่จจรด. บางพระนาพุชอนหินเพิงสถานีรถไฟบางพระด. เหมือง บ่อดกปลาต.แสนสุขบ้านมณีแก้วด.ห้วยกะปิ ชอยซากพุดชาชอยศิริชอยบ้านผู้ใหญ่อวง งานเคลียร์รังที่คืนชาวบ้านใกล้แนวท่อเข้า ประสานงานแล้วด.หนองข้างคอก  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 10/11/2023, 19:08:02 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตย ครองสมอเข คลองเปรง ตำบลคลองเปรง คลองจุมจจราร รองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแก่งตำบล หลวงแก่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะล่า บ่อขยะ คุ่มทอง คลองลำอ้ายแบบตำบลชุมทอง  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 11/11/2023, 16:29:11 | ชุดหาตำแหน่งท่อเพื่อตรวจสอบและประเมินค่า ของท่อ ของบริษัท GC หลุมที่ 1-2 มีระยะห่างกัน ประมาณ100เมตรวันนี้เปิดหน้าดินแต่งบ่อ เรียบร้อย พุงนี้ให้แรงงานคนขุดมีความลึกหลัง ท่ออยู่ที่ 130 เซนติเมตรความกว้างของบ่อ 6x8 เมตร บริเวณ ท่อ16 นิ้วช่วงลงฝั่งดินจุด CN-BX-3 ถึงจุดPTT-07 ความห่างของท่อ T/Lกับท่อของ GC 70 เซนติเมตร |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 11/11/2023, 16:57:22 | ตรวจแนว ถนนขี้สวหลาม มณีแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อดกปลาสามสาว ด.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จจร Bv611 เขาพระ บาท ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ด.บางพระ ห้วยขาพระหม สถานีรถไฟศรีราชา ชอยพูนสิน ถนนเก้าگیโล ด. สุรศักดิ์ ซากยาชจีน ดึกสุขุม รร. วัดม ไนรม สถานี รถไฟแหลมฉบัง ด.ทุ่งสุขลา                                    |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |



|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 11/11/2023,<br>17:03:26 | ตรวจแนวท่อที่เชื่อมคะแนนตรวจท่อสถานีโรงไฟฟ้าหนอง ตรวจท่อตำบลหน้าประตู ตรวจท่อตำบลเกาะลอม ตรวจท่อตำบลหนองดินนก ตรวจท่อสถานีโรงไฟลคอนสินีที่ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 11/11/2023,<br>17:11:42 | สำรวจแนวท่อทั่วไป จากบล็อกลาว 633 บางปะอิน ดูงานโรงไฟฟ้าไทยจีนทำงานตามจุดต่างๆ สำรวจแนวท่อครั้งแรกน้อยเชียงรากใหญ่ เข้าพูดคุยประธานชุมชน เชียงรากใหญ่ สำรวจแนวท่อรังสิตคอนเมือง สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 11/11/2023,<br>17:59:59 | ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาว 644 แกร์มเกล้า คลอง 2 คั่นปูนแยกพัฒนาชนบท 3 คั่นทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราคลองลำเชียงแยกคูบอนเมืองชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา              |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                               |
| 11/11/2023,<br>18:04:49 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิ่งของทุ่งทองค.คอนหัวท่งชอยประชาอุทิศชอยวัดท้องที่ ุงชอยเขาน้อยชอยบุญล้ำค.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้านสวนชอย11  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 11/11/2023,<br>18:13:37 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาดเรียบร้อยติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 11/11/2023,<br>18:24:45 | งันนี้เข้าดูแนวท่อคลองพุทราไปถึงสถานีโรงไฟฟ้าหนองแขง   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 11/11/2023,<br>20:05:43 | ติดตาม คุณกิตติพร เข้าของที่จุดวางท่อระบายน้ำขนาด30ซม.ผ่านแนวท่อช่วงKP106+635บริเวณถนนทับยาวซอย4ห้องท่อระบายน้ำหลังท่อ 50 ซ.ม.และสายCPที่เคียววงลอดไว้ในท่อระบายน้ำเก่าขาด |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 12/11/2023,<br>17:15:08 | วางท่อระบายน้ำ ชอย 1/3 คลองรังสิต KP 11 + 353 วางท่อระบายน้ำ ผ่านหลังท่อ เช็กความลึกของท่อ ระยะท่อระบายน้ำ วางบนหลัง ท่อ 70 ซ.ม คุนวรเวชพื้นที่คูหาบ้านาง                  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 12/11/2023,<br>17:19:12 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระนาพุชอยหินเพิง สถานีโรงไฟฟ้าบางพระค.เหมือนบ่อคกปลาค.หัวยกะปิชอยเอื้ออาทรชอยโรงกระดามชอยศิริชอยบ้านผู้ใหญ่อวงค.หนองข้างคอก                             |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 12/11/2023,<br>17:39:17 | ตรวจแนวท่อ Bv611 ไร่จจร นาพุ ม.เกษตรสถานีโรงไฟฟ้าบางพระ ค.บางพระ.บ้านเจ้มน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 12/11/2023,<br>17:41:05 | ขุดหาแนวท่อเพื่อสำรวจท่อของ GC บริเวณจุด CN-BX-3 ช่วงลงดินท่อ 16 นิ้ววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองจุด  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 12/11/2023,<br>17:56:05 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง ไร่จรงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไทย_จีน ของ บ.ยูนิท ที่คลองระพิพัฒน์ เรียบร้อยติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 12/11/2023,<br>18:07:57 | ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาว644 แกร์มเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คั่นทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงแยกเสรี ไทยแยกเข้าหมู่บ้านปัญญาแยกคลองคูบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                               |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 13/11/2023,<br>16:57:32 | วันนี้เข้าประชุมที่คลังลำลูกกาแล้วเข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังธรรมศาสตร์และหลังนวนครและที่สถานีโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อยและคลองพุทราและหลังนิคบางปะอินBV633  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 13/11/2023,<br>17:02:01 | เข้าประชุมคลังน้ำมันลำลูกกา ตรวจแนวท่อถนน 304 ตรวจเนื้อท่อคตำบลคลองนาตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อถนน 315 สถานีคอนดินที่ แนวท่อปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 13/11/2023,<br>17:11:03 | เข้าร่วมประชุม ลำลูกกา ตรวจแนวท่อ บริเวณด้านหลังบล็อกลาว 631 รังสิต งานไฟฟ้าแรงสูงสำรวจแนวท่อด้านหลังโรงงานอิมซัมคลองพุทรา งานโรงไฟฟ้าไทยจีน เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ             |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 13/11/2023,<br>17:50:51 | เดินทางเข้าประชุมที่ลำลูกกาสรุปงานประจำเดือน ตุลาคม2566และรับแผนการปฏิบัติในเดือนต่อไป   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 13/11/2023,<br>17:57:41 | เข้าร่วมประชุมที่ลำลูกกาและตรวจแนวท่อหลังนวนคร_เชียงรากน้อย และคลองพุท   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 13/11/2023,<br>18:14:33 | มาประชุมที่คลังลำลูกกาตรวจแนวจากคลองหนองระแหงคลองพระยาสุเรนทร์ถนนคูขานาน 3901 ถึงบึงชุมเห็ดแยกคูบอนถนนรามอินทรา คลอง เจ็กแยกสำนักงานเขตสะพานสูงชุมชนแสงมณีวัดราชบัวขาวคลองด่านทับช้างบนแยกพัฒนาชนบทถึงแกร์มเกล้า |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                               |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 14/11/2023,<br>12:33:34 | งานขุดวางก่อสร้างฐานรากและปักเสาไฟฟ้า 115KV(เพื่อติดตั้ง Load Break Switch 115 kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) ชลบุรี บริเวณ แยกขนาไร่ ถนนสาย36 Kp21+269 ขุดระหว่างแนวท่อแก๊สของปตท.และแนวท่อน้ำมัน ขุดผ่านระดับ1.80ม.ตอนนี้กำลังดำเนินการวางแบบเพื่อเทฐานราก ผู้ประสานงานการไฟฟ้าภูมิภาค คุณทรงพล 089-4075923 |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 14/11/2023,<br>16:26:36 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ขุดวางของเสาฐานนานแนวท่อแทปไลน์และปตท บริเวณถนนสาย36 แยกขนาไร่kp21+259 เห็นแนวท่อ14"TL/PT"ได้นำแผ่นเหล็กปิดและแบรเื่อกันรกดกเรียบร้อยแล้ว คุณทรงพล จ.น.ทไฟฟ้า0894075923พุ่มนี้ดำเนินการต่อ  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 14/11/2023,<br>16:55:49 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปสถานีโรงไฟหนองสีดา   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 14/11/2023, 17:14:08 | สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน ดูนงานรถไฟไทย จีน บริเวณด้านหลังอียัมม์ สถานีคลองพุทรา เครื่องจักรทำงานความจุต่างๆตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติสำรวจแนวท่อสถานีเชียงรากน้อย ดูนงานย้ายท่อ ของFPT งานคืนสภาพ บริเวณคัดต่อท่อ คูมวเวรช่วงพื้นที่คูหน้างานครัวร เข้าพบผู้เ้าทุนชน สถานีเชียงรากใหญ่ สมาชิก สายไฮ สัมพันธ์ชุมชนแนวท่อสำรวจแนวท่อคลอง 2 คลอง 3 รังสิต ติดตามงานลุ่มเสี่ยง วางท่อระบายน้ำ ขอย 1/3 คลองรังสิต ติดตามงาน ทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต วันนี้งานเมฆเคลื่อนไหวยุ้รับเหมาไม่ทำงาน ระยะห่างจากแนวท่อ 250 เมตร |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 14/11/2023, 17:15:14 | ตรวจท่อดำบลบางเคย ตรวจต่อสถานีรถไฟ จะเชิงเทร ตรวจท่อดำบลหน้าเมือง ตรวจเข้า บล็อกทาลัว 616 ตรวจ ดำบลบางไผ่ ตรวจท่อดำบลคลองนา ตรวจท่อดำบล คอนทราย ตรวจ ทอดสถานี รถไฟดอนสี นนท์ ถึงบล็อกทาลัว 614 ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 14/11/2023, 17:23:55 | งานตรวจแนวท่อค.เหมืองค.แสนสุขหมู่บ้านมณี แก้วค.หัวกะปิซอยเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอย โรงกระดาษซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่อวงค. หนองข้างคอก  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 14/11/2023, 17:56:29 | งานชุดก่อสร้างฐานรากและบีกเสาไฟฟ้า 115 kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรีเขต 2 บริเวณ แยกขนาไว้รถนนสาย 36 kp21+269 ระหว่างแนวท่อแก๊สของ ปตท และแนวท่อส่งน้ำมันเล็ก 3 เมตรกว้าง 2 เมตรพรงนี้ดำเนินการต่อ ผู้ประสานงานคุณทองพล 089-407-5923  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 14/11/2023, 18:11:46 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง คลังสระบุรี และนำส่งของค้าเชิญไปร่วมสัมมนาที่รับมา   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 14/11/2023, 18:19:53 | ตรวจแนวพาห้วหน้าสรนันทังค์ดูแนวไลน์ท่อจาก บล็อกทาลัว 641คลองพระยาสุเรนทร์ึงชุมเห็ด แยกคูบอนบล็อกทาลัว 642 หน้าสวนสนุก wonder world บล็อกทาลัว 643 ถนนรามคำแหงชุมชน คลองเจ็กคลองด่านทับช้างถึงแยกร่วมเกล้าบล็อก ทาลัว 644  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |
| 14/11/2023, 19:08:56 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเคย คลองสมอเข คลองเปรง โรงปูนที่ฟิโ ผู้ TR4ตำบลคลองเปรง คลองอุดมจราชร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะร่า ถนนทับยาว ตำบลขุนทอง คลอง ลำมะละกอ คลองลำภูเวียงแขวงลำปลาตีว |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 15/11/2023, 12:50:05 | บริษัทB.S.Y.สร้างโกดังวินค้า ขนานแนวท่อ 24"TL โครงสร้างท่างแนวท่อ10mถนนเลียบห่าง 1m(ไม่ได้เข้าเขตรถไฟ)บริเวณเทคในศรีราชา(รร. บุญจิต)kp4+022 ต.ทุ่งสุขลา นายช่างโครงการ คุณอ้อฟ.0860770198   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 15/11/2023, 14:09:15 | กรมทางหลวงได้ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และริมถนน บริเวณทางเบี่ยงก่อนเข้าอมเตอร์เวย์ ถนนสาย 36 kp37+125 ผู้ประสานงานหมวดเอก ชัย 081-324-6869   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 15/11/2023, 14:22:01 | งานชุดและก่อสร้างฐานรากเพื่อที่จะบีกเสาไฟฟ้า 115 kv ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ชลบุรี บริเวณแยกขนาไว้ร ถนนสาย36 kp21+269   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 15/11/2023, 16:26:40 | ตรวจท่อดำบลคลองนาคำบลคอนทราย ตรวจ ท่อ ตำบลหนองบัวสถานีคอนสินทร์ ตรวจท่อดำบล เกาะลอย ตรวจท่อ อมตะนคร ตรวจท่อด้านี พานทอง ตรวจเข้าตำบลหน้าประดู่ ตรวจถ้ำตำบล เกาะลอย ตรวจท่อ บล็อกทาลัว 614 ปกติ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 15/11/2023, 16:52:37 | วันนี้เข้าบักป้ายเสริมแนวท่อน้ำมัน18นิ้วตั้งแต่ คลองบางสิงถึงตรงท่อแยกสวนพลิกโทบัก8ป้าย  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 15/11/2023, 16:53:51 | บักป้ายคำเดือนแนวท่อ ท่อโค้ง KP 17 + 500 บริเวณสวนพริกไทย ปลักไฟโค้งจำนวน 4 คัน บักป้ายเดือนแนวท่อเสริมจุดลุ่มเสี่ยง 4 คัน   |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 15/11/2023, 17:24:11 | ตรวจแนวท่อ รร.เทคในศรีราชา รร.วัดมโนรม บ้านนมศึกสุขุม ซากยายจีน ค.ทุ่งสุขลา ถนนเก่า กิไล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 15/11/2023, 17:30:19 | ตรวจแนวท่อดำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 แยกขนาไว้ร เข้าตำบลโป่ง ต่างระดับ โป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล คลังก๊าชโรงโปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง เข้า หนองสะเคา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมา รวย คลองบ้านนา เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าบีม station ศรีราชา |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 15/11/2023, 17:39:24 | ตรวจแนวจากบล็อกทาลัว 644 แยกร่วมเกล้า คลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้าง ชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนคลองพระ ยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |
| 15/11/2023, 17:55:16 | ไปช่วย คุณ สวรรค์ บักป้ายเดือนเขตแนวท่อ ที่ ต. สวนพริกไทย   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 15/11/2023, 18:53:36 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์โรงเรียนพาน ทองงานก่อสร้างหอพักค.คอนหัวท่อบัซของชุดทอง ซอยประชาอุทิศค.นาป่าซอยเขาน้อยซอยบุญล้าค. หนองรี หนองพะเนียงค.บ้านสวนซอย11สถานี รถไฟชลบุรี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 16/11/2023, 11:25:57 | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษระหว่างเมือง เชิญประชุมโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันลำลูก กา – สุวรรณภูมิ KP 14+936 กับทางผู้เกี่ยวข้อง บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00น ห้องประชุมแขวง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| 16/11/2023,<br>16:20:28 | เข้าตรวจพื้นที่ตำบลคลองนาตำบลคอนทราย<br>สถานีรถไฟคอนสินท์ ตรวจท่อพื้นที่ในอมตะ<br>นครสถานีรถไฟพานทอง ตรวจ ท่อ ตำบลหน้า<br>ประตูตำบลเกาะลอย ตรวจ ท่อ ตำบลโลกขึ้นหนอง<br>ตรวจ ท่อและ บล็อก วาล์ว 614 ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 16/11/2023,<br>16:30:43 | วันน้ำท่วมประภที่ที่จะมาแทนวันที่17.18.เข้าสู่<br>แนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึงBV634  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 16/11/2023,<br>17:46:21 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาด<br>เรียบร้อยติ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 16/11/2023,<br>17:52:33 | ตรวจแนวท่อจากหน้าวัดหัวผู้ชอบสนามบิน<br>สุวรรณภูมิทางเข้าสำนักงานเขตลาคกระบังแยกรัม<br>เกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองค่านทับ<br>ช้างแยกสำนักงานเขตสะพานสูงชุมชนคลองจีก<br>ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถึงถนนรามอิน<br>ทราแยกคูบอนถึงคลังลำลูกกา   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 16/11/2023,<br>17:57:16 | ส่งมอบหน้าที่ ตรวจแนวท่อ ให้คุณชุมพลหวังดี<br>ให้ตรวจแนวท่อ ตั้งแต่วันที่ 17-18 พย เน้นนำจุด<br>เพื่าระวัง แนวท่อ 2 จุด คลอง 2 รังสิต ดอกเส้าเพิ่ม<br>ทำเขื่อนกันน้ำ และคลอง 3 รังสิต วางท่อระบายน้ำ<br>ซอย 1/3 และแนะนำสำรวจแนวท่อทั่ว นวนคร<br>รังสิต คอนเมือง ลำลูกกา ตามหมู่บ้านคลองต่างๆ<br>ที่ท่อผ่าน ตรวจแนวท่อ BAFS คูมรวเวชตรวจเช็ค<br>อุปกรณ์ ตามรายละเอียดของบัญชีในการ<br>ตรวจสอบ ของทักษิณ กรับ งานสำรวจแนวท่อ<br>ทั่วไป จากลำลูกกาคอนเมืองรังสิต ด้านหลังน<br>วนคร ติดตามงาน ย้ายท่อของ FPT บริเวณ KP 30<br>+ 742 งานกินสภาพพื้นที่ คูมประนอมลงพื้นที่ดู<br>หน้างาน |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 19/11/2023,<br>17:16:47 | ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อจากมาบ<br>ตาพุดเข้าตรวจpipetrack ท่อ16 นิ้ว เข้าหลังโรง<br>แยกก๊าซมาบตาพุด เข้าสถานสงเคราะห์เด็กระยอง<br>เข้าสู่ยวัญพิชไรระยอง เข้าตรวจชุมชนคอกวัว<br>เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เลียบถนนห้วยโป่ง-<br>หนองบอน เข้าตำบลชะคราม ถู ถนนสาย36 หนอง<br>บอน-หนองเกตุน้อย เข้าตำบลโป่ง แยกเขาไม้แก้ว   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 19/11/2023,<br>17:27:59 | งานตรวจด.บางพระสถานีรถไฟบางพระด.เหมือง<br>บ่อคกปลาหมู่บ้านมณีแก้วถนนข้าวหลามซอย<br>อนามัยซอยโรงกระดาษซอยบ้านผู้ใหญ่อึ่งสวนด.<br>หนองช้างคอกค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีด.<br>หนองรีชอยหนองพะเนียง  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 19/11/2023,<br>17:46:35 | สำรวจแนวท่อ จากบางปะอิน ติดตามงานรถไฟ<br>ไทยจีน บริเวณ สถานีคลองพุทรา เครื่องจักร<br>ทำงานตามจุดต่างๆ เข้าตรวจสอบแนวความ<br>ปลอดภัยแนวท่อ สำรวจแนวท่อ สถานีเชิงรากล<br>น้อย ด้านหลังนวนคร สถานีขามขาลา<br>ธรรมชาติร ติดตามงานปัก เสาเข็มทำเขื่อนกันน้ำ<br>บริเวณคลอง 2 รังสิต งานอยู่ระยะห่างแนวท่อ<br>ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ ซอย 1/3 คลอง 3<br>รังสิต ผู้รับเหมาทำงานปกติ ได้ประสานงานกับ<br>ผู้รับเหมา และ เจ้าหน้าที่พื้นที่อบต พื้นที่ สำรวจ<br>แนวท่อ หมู่บ้านชีอคร่ง เทศบาลเมืองท่าสวาย<br>สนามกอล์ฟ งานสำรวจแนวท่อทั่วไป ตรวจสอบ<br>ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 16/11/2023,<br>18:13:46 | งานตรวจแนวท่อทาสายตรวจเขตนายวรโชติ จำ<br>เจริญ0838077642มาตรวจแนวท่อแทนเนิน<br>จุดสำคัญเข้าทุกจุด  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 16/11/2023,<br>18:18:11 | ชาวบ้านเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เก็บเศษปูนอิฐ<br>ออกจากพื้นที่หลังแนวท่อและฝังกลบ มีระยะห่าง<br>จากแนวท่อ 10 เมตร บริเวณkp53+725 เทศบาล<br>นครแหลมฉบัง ผู้ประสานงานคุณ ชัยวุฒิ<br>089-170-8399  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 16/11/2023,<br>18:34:18 | ตรวจแนวท่อ รร.ทคโนศรีราช รร.วัดมโนรม<br>บ้านนม ชากายจีน ด.ทุ่งสุขลา ถนนแก๊กโกโล ซอย<br>พูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยาย<br>พรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือชราวุธ หม่อมปี่<br>เขพระบาทBv611ไร่จจร นาพุ สนามบิน ม.<br>เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ด.บางพระ เจ็นน บ่อ<br>คกปลาสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม<br>ด.ห้วยกะปิ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 16/11/2023,<br>19:18:29 | พาคุณสุวรรณสายตรวจบริษัทที่สำรวจพื้นที่<br>แนวท่อจากคลังลำลูกกาตำบลตลาดสวายถึงสถานี<br>รถไฟคลองบางพระตำบลบางเคย  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 19/11/2023,<br>15:55:53 | ตรวจท่อในเมืองจะเชิงเทรา ตรวจ ท่อบล็อกลาวัว<br>616 ตรวจท่อสถานีรถไฟจะเชิงเทรา ตรวจท่อ<br>ตำบลคอนทราย ตรวจ ท่อ ตำบลคลองนา ตรวจ<br>ถ้ำตำบล หนองดินนก ตรวจท่อบล็อกลาวัว 614<br>ตรวจท่อตำบลเกาะลอยตำบลโลกขึ้นหนองปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                         |   |  |                                      |
|-------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 19/11/2023,<br>17:51:06 | ตรวจแนวท่อจากแยกรัมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบท 3 ค่านทับช้างคลอง แจ็ก ถนนรามคำแหง<br>แยกคลองบึงแก้มแยกเสรีไทยติดตามดูงานขยายผิว<br>จราจรบริเวณคลองคูเริ่มเคลียร์ข้างกำแพงรั้ว<br>ทางหลวงแล้วแล้วตรวจแนวถึงถนนรามอินทรา<br>ถึงคลองพระยาสุเรนทร์ติดตามงานขยายผิวจราจร<br>บริเวณทางแยกกระดืบเข้าถนนลำลูกกาข้างคลัง<br>ไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อ                |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 19/11/2023,<br>17:58:54 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง คลังสระบุรี<br>เรียบร้อยติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 19/11/2023,<br>18:01:31 | ม.พลอรั่วลิเลเขตหนองจอกคอกเข้ขนาด22×22<br>ยาว22เมตรไถสัแนวท่อช่วงKP-112+275<br>ตรวจสอบแล้วข้างเข้ห่างข้างท่อ1.30เมตรตรวจ<br>แนวท่อถนนคลองกรุง คลองลำปลาทิว สวน<br>เกษตรลำปลาทิว คลองลำภูเวียง คลองลำมะละกอ<br>คลองทับยาว แวงทับยาว คลองลำขาล่า ถนน<br>ร่วมพัฒนาคำบลชุมทอง สถานีรถไฟคลองหลวง<br>แพ่ง คลองหลวงแพ่ง ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต<br>คลองอุดมจรรยา |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 19/11/2023,<br>18:05:44 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กโกโล ขอนพูนสิน ถนนบ่อ<br>หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์<br>ชราวุธ เขพระบาท ด.บางพระ ถนนข้าวหลาม<br>มณีแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อคกปลาสามสาว เจ็นน ด.<br>เหมือง สถานีรถไฟบางพระ นาพุ ไร่จจร Bv611<br>ด.บางพระ รร.วัดมโนรม ด.ทุ่งสุขลา   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 19/11/2023,<br>18:30:53 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่สะพานข้ามทาง<br>รถไฟหมายเลขบางบัวทองไปถึงคลังน้ำมัน<br>สระบุรีมีงานทำรถไฟไทยจีนชุดเปิดหัวเข็มครง<br>หลังนิคมบางปะอินมีดินบนแนวท่อพังลงบ่อสาม<br>จุด  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 20/11/2023,<br>13:16:58 | มีชาวบ้านเคลียร์ดินออกจากพื้นที่เพื่อทำรั้วกันแนว<br>เขตขนานแนวท่อส่งมีระยะห่างแนวท่อ 6 เมตร<br>จากkp60+050-kp60+219 เข้าตรวจสอบไม่พบสิ่ง<br>ผิดปกติ และจะนำขยะออกจากบริเวณท่อส่งต่อไป<br>ข้างคิษฐ์คู่ดูแลและประสานงาน 061-648-8664             | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 20/11/2023,<br>16:21:19 | ตรวจแนวท่อดำบลคลองนา ตรวจ แนวท่อ ตำบล<br>คอนทราย ตรวจแนวท่อดำบลหนองคินก ตรวจ<br>แนวท่อ ตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อบ่อกวาลัว<br>614 ตรวจแนวท่ออมตะนคร ตรวจแนวท่อ สถานี<br>รถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อดำบลเกาะลอย ตรวจ<br>แนวท่อดำบลโคกขี้หนอน เหตุการณ์ปกติ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 20/11/2023,<br>17:32:39 | งานตรวจแนวท่อบั้มสเคชั่นศรีราชาค.หนองคำสี่ง<br>หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ่อชอยชองทอง<br>ชอยประชาอุทิศชอยวัดท้องกึ่งชอยเขาน้อยชอย<br>บุญล้ำ.บ้านสวน   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 20/11/2023,<br>17:41:21 | ติดตามงาน วางท่อน้ำเสีย KP 11 + 344 ขอย 1/3<br>คลอง 3 รั้งสิต วางท่อน้ำเสีย ผ่านบนหลังท่อ<br>ระยะบนหลัง ท่อ75ซม. งานผ่าน เรียบร้อยดีครับ<br>คุณวรเวชลงพื้นที่ที่ตรวจหน้างานครับ ติดตามงาน<br>ประปาส่วนภูมิภาค สะพานอุคมสรยุทธบางปะอิน<br>งานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ประปาเพื่อที่จะชุด<br>วางท่อประปาผ่านบนหลังท่อ คุณประนอมลง<br>พื้นที่ตรวจหน้างานร่วมครับ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 20/11/2023,<br>17:42:43 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633กลับถึงน<br>วนคร<br>งานทำรถไฟไทยจีน.4-3ครับ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 20/11/2023,<br>17:50:40 | ตรวจแนวท่อ ปี่ศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบัง<br>เทคโนโลยีศรีราชา รร.วัดมโนรม บ้านนมตึกสุขุม ชาก<br>ชายจีน คทุ่งสุขลา ชอยพูนสิน ถนนแก้วโกโล ค.สุร<br>ศักดิ์  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 20/11/2023,<br>17:51:54 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบท 3 คลองด่านทับช้างชุมชนแสงมณีแยก<br>สำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ๊กถนนรามคำแหง<br>แยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครุถึงถนน<br>รามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยา<br>สุเรนทร์จึงคลังลำลูกกา  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 20/11/2023,<br>18:01:50 | ตรวจแนวท่อจากปั้ม station ศรีราชา เข้าเมืองใหม่<br>เหนือ แยกเนินไร่ 2 เข้าห้วยบ้านนา เข้าหลังการ<br>เคหะแหลมฉบัง เข้าหลังหมู่บ้านมราว เข้าหนอง<br>มะนาว เข้าหนองสะเดา เข้าคลองบางละมุง เข้า<br>หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลังก๊าซ โรงปิยะ<br>เข้ตำบลหนองปลาไหล เข้าถนนสาย 36 เข้าต่าง<br>ระดับ ไปง เข้าตำบลโป่ง  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| 20/11/2023,<br>18:03:32 | เฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.อุนิค ขุดลอกร่องน้ำ จาก<br>สะพาน33หลังbv637ภาษี ไปหา เขต พระแก้ว ครับ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี |
| 20/11/2023,<br>21:10:44 | เฝ้างานขุดวางท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาคตรงสะพาน<br>อุคมสรยุทธขุดลึก1เมตรท่อน้ำมันลึก4เมตร  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี |
| 21/11/2023,<br>16:21:40 | ตรวจแนว ท่อ สถานีรถไฟบางเตย ตรวจแนวท่อ<br>ตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟ<br>ละเชิงเทรา ตรวจแนวท่อบ่อกวาลัว 616 ตรวจ<br>แนวท่อ ตำบลวังไผ่ บ่อกวาลัว 615 ตรวจแนว<br>ท่อดำบลคลองนาคำตำบลคอนทรายติดตามงานชุด<br>ลอกคลอง ของอบค.คอนทราย ประสานงาน<br>นายกอนทราย แจ้คน แบคโฮทราบ โปรด<br>ระมัดระวังแนวท่อ แจ้ง npt ทราบ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |
| 21/11/2023,<br>17:05:42 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ชอยพูนสิน ถนนบ่อ<br>หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชยพรมม ค.สุรศักดิ์<br>ถ่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์.เขาพระบาท ห้วยสุ<br>คติบ นาพุ ค.บางพระ รร.วัดมโนรม ค.ทุ่งสุขลา  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |
| 21/11/2023,<br>17:13:23 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระชอยกาชาดนาพุ1<br>สถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อตกปลาถนนข้าว<br>หลามชอยบ้านเอื้ออาทรชอยศรีชอยบ้านผู้ใหญ่ส<br>วงค.หนองช้างคอกbv612  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 21/11/2023,<br>17:17:35 | ตรวจแนวท่อดำบลมาบตาพุด เข้าตรวจ piperack<br>ท่อ 16นิ้ว เข้าตรวจหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด<br>เข้าตรวจหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าตรวจ<br>ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าตรวจบริษัทไทยเทฟพีดี<br>เข้าตรวจชุมชนคอกวัวตำบลห้วยโป่ง เข้าตรวจ<br>หลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าตรวจพื้นที่กั้นตำบล<br>ห้วยโป่ง เลียบถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เข้า<br>ตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 หนองบอน-โป่ง<br>เข้ตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 21/11/2023,<br>17:27:21 | สำรวจงานทั่วไป บางปะอิน ติดตามงานรถไฟ<br>ไทยจีนบริเวณหลังยี่ข้ม สถานีคลองพุทรา<br>เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆเข้าตรวจสอบแนว<br>ท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อสถานี<br>รถไฟเชิงรากน้อย สถานีรถไฟเชิงรากใหญ่<br>สถานีรถไฟรังสิต ดอนเมือง บ่อกวาลัว 631<br>รังสิต สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อตรวจสอบ<br>ให้พบเห็นอะไรผิดปกติ   | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 21/11/2023,<br>17:40:02 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา<br>ชนบท 3 คลองด่านทับช้างหน้าวัดราชบัวขาวแยก<br>สำนักงานเขตสะพานสูงชุมชนคลองเจ๊กถนน<br>รามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลอง<br>ครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่น ไอส์แลนด์หน้า<br>สวนสนุก wonder world แยกหมู่บ้านปี่ญญา<br>คลองคูบอนบึงชุมเห็ดถึงลำลูกกา  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 21/11/2023,<br>18:10:12 | เฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.อุนิค ขุดลอกร่องน้ำ เขต.<br>พระแก้ว ส่วนคนงานได้รื้อบ่อกวาลัวหนองใต้<br>สะพาน33หลังbv637เตรียมทำทางเข้า_ออก  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |



|                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 21/11/2023, 18:45:38 | วันนี้เข้าดูแลแนวท่อจากBV633 ไปถึงสถานีรถไฟ เชียงรายน้อยและBV634  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 21/11/2023, 18:49:34 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเคศ คลองสมอเขโรงปูนทีพีโอ ตำบลคลองปรัง สถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สถานีรถไฟคลองหลวงแห่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำระว่าถนนทับยาวตำบลขุนทอง บล๊อคว่าถั่ว 618 เขตหนองจอก | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 22/11/2023, 11:32:46 | การประสานภูมิภาคพิทยาศุขเชื่อมต่อกับขนาด 315 มม.บนหลังแนวท่อส่งมีความลึก130 เซนติเมตร บริเวณทางเข้าสนามแข่งรถพระเชอร์กิต kป32+155 ผู้ประสานงานคุณ กฤตธนกร 062-081-9666  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 22/11/2023, 12:59:37 | ป.ต.ท.ชุดตรวจสอบแนวท่อ10"8"และ4"ช่วงละ1 ก.ม.ขนานแนวท่อ14"TL ตลอดแนวที่ขนาน คูณวีระศักดิ์ จ.น.ท.ป.ต.ท0811745651  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 22/11/2023, 13:14:41 | ตรวจแนวท่อ เคหะแหลมฉะบั้ง หัวขั้บ้านนา ค.บั้งละมุง ถนนเทคโนแหลมฉะบั้ง ชุมชนแหลมทอง เนินไร่สอง.ถนนเมืองใหม่เหนือ.หน้ามิชลินกรอบรูป ค.ทุ่งสุขลา   | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 22/11/2023, 15:27:46 | ตรวจแนวท่อตำบลหนอง ตีน นก ตรวจ บล๊อคว่าถั่ว 614 ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจ แนวท่อตำบลคลองนา ดิดคามงานขุดลอกคลอง ตำบลคอนทราย คลองนา บน ประสานงาน กับนายท สุพล สุโข ใจ เผ้าตลอดระยะขนขุดลอกผ่าน เรียบร้อยดี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                      |  |                                     |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| 22/11/2023, 17:05:21 | งานตรวจแนวท่อคกหัวกะปิซอยศิริต.นาป่าซอยวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารดซอยเจาน้อยซอยบุญล้ำ ค.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 22/11/2023, 17:15:43 | ตรวจแนวท่อจากคลังลำลูกกาตำบลลาดสวาย ซอยกาญจนภิเษก 01 ถนนหนองระแหง หมู่บ้านละไมห้วยทรายภูร์ ถนนนิมิตรใหม่ ถนนวัดสุขใจ บล๊อคว่าถั่ว 619เขตคลองสามวา หมู่บ้านพลอว่าวิลส์ คลองลำมะขามเขตลาดกระบัง  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 22/11/2023, 17:26:23 | ตรวจแนวท่อจากทรงรถไฟหน้าบล๊อคว่าถั่ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองค่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหง บล๊อคว่าถั่ว 643 แยกเสรีไทยคลองครุฑถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคลองสำเภาสี่แยกคู่บ่อน บึงชุมเห็ดคลองชะล่าใหญ่หนองระแหงคลังลำลูกกา | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 22/11/2023, 17:31:38 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าชุมชนโป่ง   | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 22/11/2023, 17:37:32 | ตรวจเช็ค สายเคเบิล บริเวณบล๊อคว่าถั่ว 632 เชียงรายน้อย เช็คสายเพื่อที่ รอดักค่อ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 22/11/2023, 17:44:51 | ตรวจแนวท่อ เทคโนโลยีศรีราชา(บุญจิต) รร.วัดโมรินม บ้านนม ดึกสุขุม ซากยายจีน ค.ทุ่งสุขลา ถนน แก๊กลิล ค.สุรศักดิ์   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 22/11/2023, 18:07:04 | เช็คสายเคเบิล ที่เชียงรายน้อย บ่อพักข้างbv632 และปักหลักเทพขาว_แดง ขึ้นแนวสาย  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

|                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 23/11/2023, 13:12:51 | บริษัท BSY สร้างโกดังสินค้า จะวางท่อระบายน้ำ ก่อนถึงท่อ 24"TL ห่าง2m วันเริ่มดำเนินการประสานอีกครั้ง คุณบอย 0816531919จ.น.ท. เซฟต์BSY   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 23/11/2023, 13:34:43 | ทำการเดินตรวจสอบแนวท่อที่อยู่สูงกว่าทางรถไฟ (ช่วงราวา)พบแนวท่อถูกน้ำเจาะ2จุด มีระยะห่างกันประมาณ15-20m kป3+678 และขอคุณไพฑูณ มาช่วยเดิน เนื่องจากป่าหนาที่ปกคลุมไม่ปลอดภัย  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 23/11/2023, 15:53:47 | ตรวจท่อในพื้นที่มีคอมคณคร ตรวจได้สถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่อ ตำบลหน้าประตูตำบลเกาะลอย ตรวจท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจบล๊อคว่าถั่ว 614 ตรวจท่อตำบลหนองตีนนก ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 23/11/2023, 17:15:16 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้วเข้าสู่ตำบลโป่ง ชุมชนโป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเคา หนองมะนาว หลังหมู่บ้านมารวย หมู่บ้านชั้นไฮน์ หัวขั้บ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือ เลียบถนนเทศบาล 2 แยกเนินไร่ 2 ถนนสุขุมวิท บีบี station ศรีราชา | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 23/11/2023, 17:26:19 | ตรวจแนวท่อ รร.วัดโมรินม บ้านนม ดึกสุขุม ซากยายจีน ค.ทุ่งสุขลา ถนนแก๊กลิล ซอยพูนสิน.ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 23/11/2023, 17:35:29 | งานตรวจแนวท่อค.เหมืองหมู่บ้านมณีแก้วค.หัวกะปิเอื้ออาทรซอยสารพัดช่างซอยศิริต.หนองข้างคอกสถานีรถไฟชลบุรีค.บ้านสวนค.นาป่าซอยเจาน้อยซอยประชาธิปไตยค.ดอนหัวฬ่อซอยทุ่งทองค.หนองคำลิ่ง   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                      |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 23/11/2023, 17:38:55 | วันนี้เข้าเช็คแนวท่อน้ำมันที่คลองระพีพัฒน์ งานทำกำแพงกันดินข้างคลองระพีพัฒน์ทั้งสองฝั่งของกรมชลประทาน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 23/11/2023, 17:46:33 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ของแม่จันค่านทับช้างถนนคู่ขนานแนววัดราษฎร์บัวขาวชุมชนแสงเมธีแยกสำนักงานสะพานสูงคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902คลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคู่บ่อนบึงชุมเห็ดถึงลำลูกกา | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ |
| 23/11/2023, 17:48:17 | ตรวจเช็คแนวท่อข้างคลองระพีพัฒน์ ปักหลังเทพขาว_แดง ขึ้นแนวท่อให้กรมชลประทานเพื่อทำเขื่อนกันดินชุด  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 23/11/2023, 17:49:20 | เช็คแนวท่อ บริเวณคลองระพีพัฒน์ งานทำเขื่อนกันน้ำ เช็คแนวท่อ 2 ฝั่งคลอง คูฉนวนเรลงพื้นที่ตรวจหน้างาน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 24/11/2023, 15:53:40 | เข้าตรวจพื้นที่ในสถานีรถไฟละเชิงตรา ตัวเนื้อทอดตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ตำบลคลองนา ท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนว ท่อ สถานีรถไฟคอนสีนนท์ ตรวจแนวท่อตำบลหนองตีนนก ตรวจแนวท่อบล๊อคว่าถั่ว 614 ตำบลเกาะลอย แล้วท่อปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 24/11/2023, 16:05:09 | สำรวจแนวท่อน้ำเขาจากแยกบ้านทุ่งถึงบริษัท B.S.Y.เทคโนโลยีศรีราชา พบร่องน้ำ4จุดไม่ถึงแนวท่อ พบจุดน้ำเขา1จุดเห็นท่อ รวม 3จุด kป6+350kป3+678และkป6+398 ยังมีพื้นที่ ที่ยังไม่ได้สำรวจช่วงTP1 ถึงแยกบ้านทุ่งจะได้สำรวจต่อไป  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |



|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| 24/11/2023, 17:19:37 | วันนี้เข้าสู่แนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึง หลังหมู่บ้านทองธงฉิน งานทำรุดไฟฟ้าไทยจีนของบริษัทโซน่าครับ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 24/11/2023, 17:23:00 | สำรวจแนวท่อ ติดตามงาน ทำถนนส่วนบุคคล เส้นทางลัดคลอง 4 KP 04 + 900 ใกล้เทศบาล เมืองท่าสวาย ทำถนนส่วนบุคคลวางร่องระบายน้ำ ผ่านบนหลังท่อ เข้าสอบถามพูดคุยผู้รับเหมา ทำ ถนน ผ่านบนหลังท่อบริเวณ แนวท่อไม่ได้วางท่อ ระบายน้ำ ทำถนนวงเวียน พูดคุยให้รับคำแนะนำ แนวท่อ ผู้รับเหมาปรับทราบ เคลียร์ขังบริเวณหน้า คลัง งานโครงการ โซล่าฟาร์ม งานยังไม่ เคลื่อนไหว ติดตามงาน เคลียร์ขัง เคพี 14 + 351 คลองแอมรังสิต เข้าตรวจสอบไม่พบเห็นอะไร ผิดปกติ ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ คลอง 2 รังสิต คอกเสาเข็ม ระยะห่าง 200 เมตร | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 24/11/2023, 17:25:12 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซ เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็ก ระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าไทยเทปพีคาร์ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้า พื้นที่กั้นน้ำตำบลห้วยโป่ง เลียบถนนห้วยโป่ง-หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 หนองบอน-หนองปลาไหล เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้า ตำบลโป่ง  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 25/11/2023, 16:46:34 | ค.บางพระไร่จรรยาพุด.เหมืองบ่อตกปลาต ห้วยกะปิเอื้ออาทรซอยโรงกระคายซอยศิริซอย บ้านคูใหญ่ฮวดต.หนองข้างคอกbv612   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 25/11/2023, 17:04:29 | ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตำบลโป่ง แยกเขาไม้ แก้ว ชุมชนโป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนอง ปลาไหล คลองคาหรี บ่อขยะ คลังก๊าซโรงโม่ เข้าตำบลบางละมุงหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเคา หนองมะนาว เข้า หลังหมู่บ้านมราวเข้าห้วยบ้านนา เข้าเมืองใหม่ เหนือ แยกเนินไร่สอง เลียบถนนเทศบาล2 เข้า ถนนสุขุมวิท เข้าบ่อบึงตะวันตกศรีราชา | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 25/11/2023, 17:26:32 | สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน เขียวรากน้อย รังสิต คลองหนึ่งคลองสองคลองสามรังสิต ติดตามงานเขียรัง ที่ชาวบ้านข้างแนวท่อ KT 14 + 331 คลอง แอน ปักป้ายคำเตือนแนวท่อชั่วคราว สีสี่ป้าย ให้มองเห็นชัดเจนแนวท่อ แจกปฏิทินให้ ชุมชนตามจุดต่างๆข้างแนวท่อ สภาพเหตุการณ์ สำรวจแนวท่อนี้ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไร ผิดปกติ                          | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 25/11/2023, 17:38:53 | ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาลัว 644 แยกกรมเกล้า คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้าง ชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลอง คุรถนนรามอินทราแยกคูบอนคลองพระยา สุรินทร์ถึง บ่อกวาลัว641 ดัดเหว้าออกจากเสา ไฟและรอบรอบบ่อกวาลัว  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 25/11/2023, 17:51:11 | เอาถังดับเพลิงใบใหม่ไปเปลี่ยนให้bv636บ้านน้ำ แตนถึงที่แรงดันตก และได้ไปดู บ.ยูนิค วางท่อ ระบายน้ำตรงสะพาน33หลังbv637กาชี  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                      |  |                                   |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| 24/11/2023, 17:30:29 | ตรวจแนวท่อจากแยกรมเกล้าคลอง 2 ดันนูน ชุมชนร่มเกล้า 1 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างถนนคู่ขนาน 3902 จากวัดราช บัวขาวถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ็ก ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนานคลองคุร ถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนคลองพระยา สุรินทร์ block valve641 หนองระแหงถึงคลังลำ ลูกกา | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ |
| 24/11/2023, 17:50:55 | ตรวจแนวท่อและเผ้าดู บ.ยูนิค เคลียร์ร่องน้ำที่เขต. พระแก้ว ส่วนด้านคลองระพีพัฒน์ บ.ยูนิค ได้เอา หินคลุกลงเสริมถนน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 24/11/2023, 19:09:31 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรถไฟคลองอุดมจรรยา คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา ถนนทับยาว ได้ ดัดเหว้าและคันไม้เพื่อเช็คคูแนวท่อในร่องสวนเก่า และดัดเหว้ารอบบริเวณตู้ TR4ปรัง  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 25/11/2023, 16:26:31 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพรมม ต.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ไร่จรรยาพุด สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ต. บางพระ บ้านเจ้เนิน บ่อตกปลาสามสาว ต.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม คห้วยกะปิ                                  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 25/11/2023, 16:30:38 | ตรวจท่อคลองบางพระ ตรวจท่อ สถานีรถไฟบาง เดช ตรวจท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจท่อสถานี รถไฟละเชิงเทรา ตรวจท่อตำบลคลองนาคาบาด คอนทราย ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสินนท์ ตรวจ ท่ออมตะนคร ตรวจท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจบ่อกวาลัว 614 ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| 25/11/2023, 18:57:20 | วันนี้เข้าสู่แนวท่อน้ำมันตรงสะพานหลังBV637ยูนิ คุควางท่อระบายน้ำและทำทางเข้าได้สะพานผ่าน หลังท่อน้ำมันทำยังไม่เสร็จรถเบลคโคฟ้ง   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 26/11/2023, 16:04:04 | ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ถนน 304 ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนาและตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟคอนสี นนท์ ตรวจแถวทอดตำบล หนองดินนก ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจ แนวท่อบ่อกวาลัว 614 ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 26/11/2023, 16:50:01 | งานตรวจแนวท่อค.เหมืองบ่อตกปลาถนนข้าว หลามค.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยบ้านคูใหญ่ฮ วต.หนองข้างคอกสถานีรถไฟชลบุรีค.หนองรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 26/11/2023, 16:58:58 | ตรวจแนวท่อตัดคันไม้้อยจากกป้ายที่ได้สะพาน หน้า สถานีairport link แยกถนนร่มเกล้าตรวจ คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด่านทับช้างชุมชน คลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนน คู่ขนาน งบ3902 คลองคุรถึงถนนรามอินทราหน้า สวนสนุก wonder world แฟชั่นไอส์แลนด์แยก เข้าหมู่บ้านปัญญาคองถ้ำเกร็ดแยกคูบอนถึงลำ ลูกกา | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 26/11/2023, 17:52:21 | สำรวจงานทั่วไป คลองหนึ่งคลองสองคลองสาม รังสิต ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ คลอง 2 เข้าไป พูดคุยผู้รับเหมา งานสำรวจแนวท่อทั่วไป สำรวจ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ   | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 26/11/2023, 17:55:27 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาด เขต.หนองแขง เรียบร้อยดี  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| 26/11/2023,<br>18:01:20 | ตรวจสอบแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ สถานี<br>รถไฟคลองแสงแสงกลับ ตำบลบางเคย คลองสมอเข<br>คลองเปรงตำบลคลองเปรง   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |
| 26/11/2023,<br>18:07:57 | ตรวจสอบแนวท่อตามปกติเข้าตรวจในนิคมมาบตาพุด<br>ท่อ16" เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้า<br>ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบ.ไทยเทฟพีต้า เข้า<br>ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้ามาบตาพุด เข้า<br>พื้นที่ก้านันห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนน<br>สาย 36 หนองบอนหนองปลาไหล เข้าตำบลโป่ง |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                    |
| 26/11/2023,<br>18:17:00 | ตรวจสอบแนวท่อ โรงจระ นาพุ สนามบิน ม.เกษตร<br>สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ เจ็นน บ่อตกปลา<br>สามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม โรง<br>กระดาษ ขอยศิริ ค.ห้วยกะปิ BV612 ค.หนองข้าง<br>คอก  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |
| 27/11/2023,<br>15:25:25 | สำรวจแนวท่อน้ำทะเลจากTR1<br>kp1+278-2+748(24")Kp p60+530-57+550(14")<br>จากการสำรวจไม่พบจุดน้ำทะเลทั้ง2ท่อ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา, PIPELINE 5<br>14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 27/11/2023,<br>16:09:34 | ตรวจสอบแนวท่อสถานีรถไฟจะเชิงตรา ตรวจสอบ<br>ท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจสอบ bv 616 ตรวจสอบเนื้อทอด<br>ตำบลบางไผ่บ่ลือกวาลัว 615 ตรวจสอบ แนวท่อ ตำบล<br>คลองนา ตรวจสอบบ่ลือกวาลัว 614 ตรวจสอบแนวท่อ<br>อมตะนคร ตรวจสอบเนื้อท่อสถานีรถไฟพานทองปกติ                                     |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| 27/11/2023,<br>17:10:13 | ตรวจสอบแนวท่อจากบ่ลือกวาลัว 644 แยกร่มเกล้า<br>คลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 นำไปปฏิบัติไปมอบให้<br>ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจิราตรวจสอบแนว<br>จากคลองแม่จันคลองค่านับข้างชุมชนคลองเจ็ก<br>แยกถนนเสรีไทยคู่ขนาน 3902 คลองคุรุถึงแยก<br>ถนนรามอินทราหมู่บ้านปัญญาลคลองคู่ขนานเมือง<br>ชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงถึงคลัง<br>ลำลูกกา  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 27/11/2023,<br>17:34:25 | ตรวจสอบแนวท่อbv633บางปะอิน ,ไชร์งานก่อสร้าง<br>รถไฟ ไทย_จีน บ.ไชน่า เขต.เกราะเรียน คลอง<br>คอนกลาง พระแก้ว bv637ภาชี คลองระพีพัฒน์<br>และหนองแขง เรียบร้อยดี  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 27/11/2023,<br>17:52:03 | สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน งานรถไฟไทยจีน<br>บริเวณ สถานีคลองพุทรา เครื่องจักรทำงานตาม<br>จุดต่างๆ เข้าตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไร<br>ผิดปกติ คิดตามงานทำเชื่อมกันน้ำ บริเวณคลอง 2<br>รังสิต เข้าไปพูดคุยผู้รับเหมา ให้คำแนะนำแนวท่อ<br>ระยะห่างจากท่อ 100 เมตร งานที่ 2 ขึ้นแนวท่อ<br>ชาวบ้าน เพื่อที่จะปักป้ายโฆษณา KP 06 + 279<br>ข้างหมู่บ้านวราวุธ ระยะห่างจากที่ปักป้ายโฆษณา<br>20 เมตร เข้าพบชุมชนตามจุดต่างๆแนวท่อ แจก<br>ปฏิทิน ให้กับชุมชน ช้างแนวท่อ เข้าพบประธาน<br>ชุมชนหมู่บ้านชี้อคร่ง สภาพเหตุการณ์สำรวจแนว<br>ท่อ ทัวไปไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 27/11/2023,<br>18:03:20 | วันนี้เข้าดูแนวท่อตั้งแต่หลังนวนครไปถึงBV635<br>งานทำรถไฟไทยจีน4-3.   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |

|                         |  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 27/11/2023,<br>19:09:00 | ตรวจสอบแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรรย์ รอง<br>พระองค์เจ้าไชยมาติศรีชิต คลองหลวงแพ่ง สถานี<br>รถไฟคลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วม<br>พัฒนา คลองลำชะระำ คลองลำไยเบนตำบลชุม<br>ทอง ถนนทับขาว คลองทับขาว คลองลำมะละกอ<br>คลองลำภูเวียง คลองลำปลาตีเขตลาดกระบัง        |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 28/11/2023,<br>15:28:57 | ตรวจสอบแนวท่อ ตำบลบางไผ่ ตรวจสอบบ่ลือกวาลัว 615<br>ตรวจสอบแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจสอบแนวท่อตำบล<br>คอนทรายตรวจสอบแนวท่อถนน315ตรวจสอบแนวท่อคำ<br>บนหนองดินนกตรวจสอบบ่ลือกวาลัว614ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 28/11/2023,<br>15:57:46 | ติดตั้งป้ายและล้อมพื้นที่น้ำทะเลแนวท่อจากถนน<br>บ้านทุ่งKp3+070-ถนนสุขุมวิท เขต โนศรีราชา<br>kp4+022(จำนวน10ป้าย)  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 28/11/2023,<br>16:03:53 | เช็คแนวท่อ โครงการทำเชื่อมกันน้ำ คลอง 2 รังสิต<br>KT 13 +265 ตรวจสอบเช็คแนวท่อ คูมวรเวชลงพื้นที่<br>ตรวจหน้างาน  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง   |
| 28/11/2023,<br>17:42:09 | ช่วย คุณ สวรรค์ เช็คแนวท่อที่คลองสอง ในการทำ<br>เชื่อมกันดินข้างคลอง   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 28/11/2023,<br>17:54:29 | ตรวจสอบแนวท่อจากขอบสนามบินหน้าวัดหัวคูคลอง<br>คลองประเวศสำนักงานเขตลาดกระบังคลองกษ<br>นอกแยกร่มเกล้าแยกพัฒนาชนบท 3คลองค่านับ<br>ข้างคลองเจ็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึง<br>กุ่มแยกเสรีไทยคลองคุรุถนนรามอินทราแยก<br>หมู่บ้านปัญญาแยกคู่ขนานบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 28/11/2023,<br>18:49:42 | วันนี้ไปช่วยเช็คแนวท่อที่คลองสองงานทำเชื่อม<br>กันดินพัง   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| 29/11/2023,<br>12:57:54 | งานก่อสร้างการป้องกันน้ำกัดเซาะฐานรากเสาส่ง<br>ดันที่ 18-19 115 kv โดยวิธีสร้างกล่องลวดตาข่าย<br>โดย บ.ธันเดอร์ เมทัล บิซิเนส ระหว่างจุด<br>CN-BX-3 ช่วงลงดินถึงจุดPTT-07 ท่อ 16นิ้วผู้<br>ควบคุมและประสานงานคุณ อาทิตย์<br>085-369-9335  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 29/11/2023,<br>16:03:44 | ตรวจสอบแนวท่อคคที่นิคมอมตะนคร ตรวจสอบแนวท่อ<br>สถานีรถไฟผ่าน 2 ตรวจสอบแนวท่อตำบลเกาะลอย<br>ตรวจสอบแนวท่อตำบลโคกขี้หมอน ตรวจสอบแนวทาบี่<br>อกวาลัว 614 ตรวจสอบแนวท่อตำบลหนองดินนก ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 29/11/2023,<br>16:53:49 | ชุดคั้งเสาป้ายเพิ่มจุด ถนนสุขุมวิท(ร้านลาบ)<br>ตรวจสอบแนวท่อ รร.วัดมโนรม บ้านนม ดึกสุขุม<br>บริษัท SCC เคลียป่า คั้นไม้เพื่อป้องกันโมย<br>ขึ้นงาน(ไม่ผลกับแนวท่อและเสาป้ายหมุดที่ดิน<br>แทปไลน์)ค.ทุ่งสุลา ถนนแก้วโกโล ค.สุรศักดิ์  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 29/11/2023,<br>17:26:33 | ปักป้ายเตือนแนวท่อ งานรถไฟไทยจีน KP 39 +<br>946 ด้านหลังโรงงานอิปซัม คัดป้ายเตือนแนวท่อ<br>ชั่วคราว คูมวรเวชลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน งาน<br>สำรวจแนวท่อจากบางปะอิน ถึง ดอนเมือง งาน<br>ซ่อม เสาป้ายที่ชำรุด สภาพเหตุการณ์สำรวจแนว<br>ท่อทัวไป ตรวจสอบ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนว<br>ท่อ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 29/11/2023, 17:33:00 | ตรวจแนวท่อจากถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 งานขยายผิวจราจรคลองคูเรือจักรทำงานอยู่ด้านในมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ารามอินทราซึ่ง ไม่มีผลกระทบต้อท่อแนวท่ออยู่นอกกำแพงรั้วตรวจจากถนนรามอินทราแยกคู่ขนานบึงชุมหีคคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลองลำลูกกา | PIPELINE 4 18" ลำลูกกาสุวรรณภูมิ    |
| 29/11/2023, 17:44:03 | เข้าตรวจ piperackท่อ16นิ้วเข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เค็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบริษัทไทยเพทิฟิด้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านห้วยโป่ง เลียบถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย 36 หนองบอนหนองปลาไหล เข้าตำบลโป่ง                                  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 29/11/2023, 17:51:49 | ช่วย คุณ สวรรค์ ปักป้ายเตือนแนวท่อหลังโรงงาน อิบซัม เขต.บางกระตั้งและปักข้อมป้ายที่หัก เขต.หลักหก   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี       |
| 29/11/2023, 18:25:57 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลัง โรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ่อชอยตองบ่อไร่สมรคด.นาป่าชอยประชาติชอยวัดท้องทุ่งชอยเขาไถ่ชอยบุญล้ำด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีด.หนองข้างคอกบv612   | PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา       |
| 29/11/2023, 18:30:07 | ไปช่วยคุณสวรรค์เช็คแนวท่อน้ำตรงหลัง โรงงาน อิบซัมและปักป้ายจุดท่อโค้งและตรวจแนวท่อน้ำมันไปถึงBV634  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี       |


|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 30/11/2023, 17:19:08 | ตรวจแนวท่อจากบ่อกวาง 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันคลองด้านทับช้างถนนคู่ขนาน 3902 แนววัดลาดบัวขาวถึงแยกสำนักงานเขตสะพานสูงชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองคูเรือถึงถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์ บ่อกวางแล้ว642 แยกเข้าหมู่บ้านปัญญาคลองลำเกร็ดแยกคู่ขนานบึงชุมหีคถึงข้างลำลูกกา   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกาสุวรรณภูมิ                               |
| 30/11/2023, 18:01:46 | คอยเฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.ยูนิค เคลียดินได้สะพาน33หลังbv637ภาษี เพื่อจะทำทางเข้า_ออก   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี                                  |
| 30/11/2023, 18:01:57 | สำรวจงานทั่วไป งานรถไฟฟ้าโยธิน KP 35 + 300 เครื่องจักรทำงานตามแนวท่อ รถสิบล้อขนดินผ่านบนหลังท่อ เข้าตรวจสอบ แนะนำให้เอาแผ่นเหล็กวางป้องกันท่อ ครบ ติดตามงาน ดอกเสาเข็มทำเชื่อมกันน้ำคลอง 2 รังสิต ระหว่างแนวท่ออยู่ 100 เมตร ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ ถนนรัฐคลอง 4 ข้างเทศบาลเมืองท่าฉะย เข้าตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ สำรวจแนวท่อ หมู่บ้านชีอตรง งาน ซ่อม ท่อประปาส่วนภูมิภาค ท่อเก่าที่ชำรุด ข้างแนวท่อ ขุดเปิด ความลึก 60 ซม ตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ งานสำรวจแนวท่อทั่วไป ตรวจสอบเรียบรอยคิ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกาคอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 30/11/2023, 18:37:55 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำตั้งแต่คลองพุทราไปถึงถนนสายเอเชียและเวลา14.00น.เข้าดูจุดคันท่อปะปาตรงสถานีรถไฟเขียงรากน้อย   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกาสระบุรี                                  |

|                      |  |                               |
|----------------------|--|-------------------------------|
| 30/11/2023, 19:05:24 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระกษาศาชอยหินเพิงสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองค.ห้วยกะปิชอยสารพัดช่างชอยอนามัยชอยศิรินครชอยบ้านผู้ใหญ่สงค.หนองข้างคอกชอยโรงสีด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี | PIPELINE 1 24" ศรีราชาลำลูกกา |
|----------------------|--|-------------------------------|



เรื่อง:รายงานข้อมูลติดตามงานของทีม SURVEILLANCE ทุกพื้นที่ประจำเดือน ธันวาคม 2566

| UPDATE ข้อมูลการทรุดตัวของพื้นดินและการติดตั้งป้ายคันเตือนแต่ละพื้นที่ |                       |                         |                     |  |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| PIPE ROUTE   | ภาพทรุดตัวของพื้นดิน  | ติดตั้งป้ายคันเตือนปกติ | ติดตั้งป้ายชั่วคราว | หมายเหตุ                               |
| PIPELINE1 (SRC-BV613)  | ไม่พบการทรุดตัวของดิน | KP0+001-KP7+600         | KP07+600-KP45+876   | มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE1 (BV613-LLK)  | ไม่พบการทรุดตัวของดิน | KP75+100-KP133+500      | KP45+950-KP75+100   | มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE2(LLK-DMA)   | ไม่พบการทรุดตัวของดิน | KP0+001-KP29+600        | -                   | มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE3(LLK-SRB)   | ไม่พบการทรุดตัวของดิน | KP0+001-KP92+170        | 18+778-53+662       | มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE4(LLK-SBA)   | ไม่พบการทรุดตัวของดิน | KP0+001-KP37+860        | -                   | -                                      |
| PIPELINE5 (MTP-SRC)  | ไม่พบการทรุดตัวของดิน | KP0+001-KP61+535        | 0+250-32+662        | ติดตั้งเสริมในพื้นที่จุดเสี่ยง         |



|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| 1/12/2023,<br>17:36:15 | ตรวจสอบแนวท่อทางรถไฟหน้าสถานี 644จาก<br>แยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3<br>คลองด้านทับช้างชุมชนคลองเข็กถนนรามคำแหง<br>แยกเสรีไทยติดตามงานขยายผิวจราจรคลองคูกรม.<br>ที่ 45 + 100 ผู้รับเหมาจะดำเนินการทุบรื้อกำแพง<br>รั้วทางหลวงเพื่อทำการขนำวัสดุเข้าออกไม่มี<br>ผลกระทบต่อนำท่อและตรวจสอบแนวจากถนนราม<br>อินทราแยกถนนบึงขุ่มเพื่อคลองพระยาสุเรนทร์<br>ถึงคลังลำลูกกา                       | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี   |
| 1/12/2023,<br>17:40:47 | ตรวจสอบแนวท่อสูบน้ำ สถานีรถไฟแหลมฉบัง ท่อ<br>14"แยกบึงบางจาก ถนนบ้านทุ่งแยกไฟแดง(เดิน<br>ตรวจ) ถนนสุขุมวิทเทคโนศรีราชา รร.วัดมโนรม<br>บ้านนม ตึกสุขุม บ.SCCติดตั้งไม้ในแนวท่อ<br>เรียบร้อย(ป้องกันขโมยเหล็ก)ซากยายจีน ต.ทุ่งสุข<br>ลา ถนนเก่าใกล้ ต.สุรศักดิ์  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา, PIPELINE 5<br>14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 1/12/2023,<br>17:57:15 | สำรวจแนวท่อติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณ<br>สถานีคลองพุทรา KP 39 + 1100 งานขุดเปิด<br>ค่อม ช้างแนวท่อ ดินสไลด์ งานขุดเปิดไม่ได้<br>ป้องกันท่อ ปีกซิลโฟล ระยะห่างทุ่ดั่ง 3 เมตร<br>รายงานให้ศูนย์เวรรับทราบ พร้อมคุณประนอม<br>เข้าตรวจสอบหน้างาน ติดตามงาน ทำเชือกกันน้ำ<br>คลอง 2 รังสิต ระยะห่างจากท่อ 80 เมตร งานตัด<br>หญ้าบริเวณป้ายเตือนแนวท่อ หมู่บ้านทิวสน<br>สภาพเหตุการณ์ทั่วไป เรียบร้อยดี | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี     |
| 1/12/2023,<br>18:04:25 | เข้าดูสายไฟฟ้าที่ขาดหน้าbv636บ้านม้า และเสาตุ<br>รลแบคโธ ของ บ.ยูนิค เคล็ดินใต้สะพาน33หลัง<br>bv637ภาษี ที่จะทำทางเข้า_ออก   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี   |

|                        |  |                                    |
|------------------------|--|------------------------------------|
| 1/12/2023,<br>18:46:49 | เข้าดูงานจุดเปิดหัวเข็มตรง.ก.ม.45.เข็มห่างแนว<br>ท่อ.3.50เมตร  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี  |
| 1/12/2023,<br>19:34:09 | ตรวจสอบแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมธารจร ของ<br>พระองค์เจ้าไชยมาติราชิด คลองหลวงแห่งตำบล<br>หลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำธารว่า ถนนทับ<br>ขาวตำบลชุมทองแก้ไขจุดเสาCPออกเนื่องจากเข้า<br>ของที่จะทำถนนเข้าที่   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา  |
| 2/12/2023,<br>16:32:12 | ตรวจสอบแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจสอบแนวท่อ<br>ตำบลเกาะลพธ์ ตรวจสอบแนวท่อ อมตะนคร ตรวจสอบ<br>แนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจสอบแนวท่อตำบลโคก<br>ขี้หนอน ตรวจสอบสถานี 614 แนวท่อ ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา  |
| 2/12/2023,<br>16:54:37 | ตรวจสอบแนวท่อ ถนนเก่าใกล้ ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน<br>สถานีรถไฟศรีราชา หัวเขยพรมม ต.สุรศักดิ์ ค่าย<br>ลูกเสือชีราวุธ หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท Bv611<br>หัวเขยสุลลิม นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟ<br>บางพระ ด.บางพระ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา  |
| 2/12/2023,<br>17:17:56 | สำรวจแนวท่อ KP 21 + 674 ใกล้สถานีหลักหก มี<br>งานถมที่ ของชาวบ้าน ช้างแนวท่อ ผ่านบนหลังท่อ<br>เข้าตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่บางจาก เตรียม<br>พื้นที่เพื่อจะขนดิน บรรทุกผ่านบนหลังท่อ และนำ<br>ให้เอาแผ่นเหล็ก ป้องกัน ท่อ งานที่ 2 งานขึ้น<br>สภาพ บริเวณ คลองหัวปลา สถานีรังสิต งาน<br>บริษัท yj เพื่อที่จะขุดเปิดร่องน้ำช้างแนวท่อ งาน<br>สำรวจแนวท่อถึงดอนเมือง เรียบร้อยดี | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง |



|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 2/12/2023, 17:21:48 | งานตรวจแนวท่อค.เหมืองด.แสนสุขบ้านมณีแก้ว ถนนข้าวหลามด.หัวขะกี่ป้านเอ้ออาทรของสร พัดชำชอยนามัยชอยกีรินครชอยบ้านผู้ใหญ่ส วงด.หนองข้างคอกbv612ค.บ้านสวนสถานีรถไฟ ชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 2/12/2023, 17:40:13 | เฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.ยูนิค เคลย์ดินได้สะพาน33 ทำทางเข้า ออก และเปลี่ยนป้ายเตือนแนวท่ออัน ใหม่แทนป้ายที่ชี้คางหน้าคั้งสระบุรี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 2/12/2023, 17:44:48 | ตรวจแนวท่อแยกร่มเกล้าแยกพัฒนาชนบท 3 คลองด้านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหง แยกถนนเสรีไทยติดตามงานขยายผิวจราจร บริเวณกม. ที่ 45 + 100 รื้อกำแพงรั้วเพื่อนำวัสดุ เข้าไม่กระทบต่อแนวท่อและงานขุดวางสายไฟ ของช่างไฟฟ้าเอนเคอร์เวย์สาย 7 ขุดวางสายไฟ ข้างบล็อควาล์ว644ไม่ได้ขุดข้ามแนวท่อ | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 2/12/2023, 18:00:01 | ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่งเข้าแยกขาไม้แก้ว ชุมชนโป่ง ต่างระดับ โป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดาหนองมะนาว เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าแยกนิมไร 2 เลียบถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบ๊ม station ศรีราชา               | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 2/12/2023, 18:26:45 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึง สถานีรถไฟบางปะอินงานทำรถไฟไทยจีน  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

Wirat M.3/1/2024

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| 3/12/2023, 15:54:40 | ตรวจแนวท่อ คลองนา ลำง ตรวจ แมว ท่อ ปลือก วาล์ว 614 ตรวจแนวท่อ ตำบลโคกขี้นอน ตรวจ แนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่ออมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองดินนก แนวท่อปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 3/12/2023, 16:57:44 | ตรวจแนวท่อตามปกติเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลัง โรงแยกการคัมบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์ เด็กระยอง เข้าตรวจศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบ. ไทยเทพไฟฟ้า เข้าชุมชนคอกวัวชุมชนห้วยโป่ง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เลียบถนนสายหวั ยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ้ม เลียบถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกลือ้อย เข้าตำบลโป่ง | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 3/12/2023, 17:17:00 | ตรวจแนวท่อจากบล็อควาล์ว 644 แยกร่มเกล้าตัด หลัาออกจากป้ายคำเตือนและ CP ถนนถุ่ชานามร่ มเกล้าแยกพัฒนาชนบท 3ตรวจแนวคลองแม่จันทร์ ด้านทับช้างชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงแยก ถนนเสรีไทยคลองกรุถนนรามอินทราแยกคูบอน บึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลัง ลำลูกกา   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 3/12/2023, 17:30:18 | สำรวจแนวท่อ จากสถานีคลองพุทธาติดตามงาน รถไฟฟ้าไทย-จีน งานขุดเปิดเสาเข็ม คอม่ร่อไฟ คูณประนอมลงพื้นที่เฝ้าดูหน้างาน ติดตามงาน ถมที่ kp21 + 674 ใกล้สถานีหลักหก งาน กำัง เคลียร์พื้นที่ ถมดินทำถนน ผ่านบนหลังท่อ เพื่อที่จะ รอบรรทุกวิ่งผ่านบนหลังท่อ ให้อาณแผ่น เหล็กวางป้อง ความปลอดภัยของท่อ               | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |

Wirat M.3/1/2024

|                     |  |                                     |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| 3/12/2023, 17:38:29 | คอยเฝ้าดูรถแบคโฮ ของ บ.ยูนิค เคลย์ดินได้ สะพาน33 หลังbv637ภาษี ทำทางเข้า ออก   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 3/12/2023, 18:16:08 | งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนชอย11สถานีรถไฟ ชลบุรีค.นป่าชอยบุญล้าชอยขาน้ำน้อยถนนสุข สามารถชอยประชาอุทิศ.คอนหัวพ้อบ่อน้ำธนกร   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 3/12/2023, 18:52:59 | วันนี้เข้าดูงานขุดเปิดหัวเข็มรถไฟไทยจีนตรงหลัง นิคมบางปะอินของบริษัท ใชนา.8 ขุดห่างท่อน้ำมัน.1.เมตรตรงเพีย.P1360   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 4/12/2023, 16:05:15 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละเชิงเทรา ตรวจแนว ท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อตำบลบางไผ่ ติดตามงานชาวบ้านแจ้ง ว่าสายไฟขาด ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของบ้านเรียบร้อย แจ้งคุณ นิพนธ์ทราบ ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนาคาบล คอนทราย ตรวจ แนว เข้าถนน 304 ตรวจแนวท่อ ถนน 315 ตรวจแนวท่อถึงบล็อควาล์ว 614 แล้ว ท่อปกติ     | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 4/12/2023, 16:32:28 | ตรวจแนวท่อจากบ๊ม station ศรีราชา เข้าถนน สุขุมวิท เข้าถนนเทศบาล 2 เมืองใหม่หนือ เข้าจุด หัวขบ้านนาหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหลัง หมู่บ้านมารวย เข้าหนองมะนาวหนองสะเดา เข้า คลองบางละมุง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้า คลังก๊าซโรงปิยะ เข้าตำบลหนองปลาไหล เลียบ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เขาไม้แก้ว | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 4/12/2023, 16:56:21 | งานตรวจแนวท่อบ้มเตชั่นศรีราชาถนนเก่ากิไล สถานีรถไฟศรีราชา.สุรศักดิ์.บางพระชอยหิน เิงสถานีรถไฟบางพระด.เหมืองบ่อคกปลาด้วย กะปิเอ้ออาทรถนนข้าวหลาม  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

Wirat M.3/1/2024

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 4/12/2023, 17:17:56 | วันนี้เข้าดูงานขุดเปิดหัวเข็มP1361รถไฟไทยจีน ของบริษัท ใชนา.8ตรงหลังนิคมบางปะอินขุดห่าง ท่อน้ำมัน1เมตร  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                      |
| 4/12/2023, 17:39:20 | สำรวจแนวท่อ ดูงานรถไฟไทยจีน บริเวณสถานี คลองพุทธา งานขุดเปิดเสาเข็มคอหม้อ คูณ ประนอมลงพื้นที่ เฝ้าดูหน้างานกรบ, ติดตามงาน ทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณคลอง 2 ริงสิต งานปัก เสาขู คา บริเวณข้างแนวท่อ ระยะห่างจากท่อ 2 เมตร เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ คูณรเวชลงพื้นที่ เฝ้าดูหน้างาน  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี     |
| 4/12/2023, 17:42:42 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง บ.ยูนิค หขุดงานวันทิมและ5 รวมสองวัน ส่วนอื่น เรียบร้อยดี   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                      |
| 4/12/2023, 17:48:16 | ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยก ถนนพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับช้างถนน ถุ่ชานาน 3902 จากทับช้างบนถึงแยกสำนักงานเขต สะพานสูงชุมชนคลอง เจ๊กถนนรามคำแหงคลอง แสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยคลองกรุถนนราม อินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์แฟชั่นไอส์ แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาแยกคูบอนคลองพระยา สุเรนทร์คลังลำลูกกา             | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                                   |
| 4/12/2023, 18:19:33 | ตรวจแนวท่อ บ้มศรีราชา TR1 สถานีรถไฟแหลม ฉบ้ง ท่อแยกบ้มบางจาก แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร. บุญจิตถนนสุขุมวิท รร.วัดมโนรม ดึกสุขุม ชาก ยายจีน ค.ทุ่งสุขลา ถนนเก่ากิไล ชอยพูนสิน ถนน บ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยพรหม ค.สุร ศักดิ์ ก่านลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปัย้ เขาพระบาท ไร่จอร์ นาพุ สนามบิน ม.เกษตร สถานีไฟ บางพระ ค.บางพระ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |

Wirat M.3/1/2024

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| 5/12/2023, 15:52:21 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนดินนัทตรวจแนวท่อของนาง่าง ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจบล็อกลาวแล้ว 614 ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 5/12/2023, 16:49:02 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลิ่งbv613หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวท่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำรณกรต.นาป่าซอยประชาธิปไตยท้องทุ่งถักถนต.สุขสามารรถซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำค.บ้านสวนซอย11ซอยโรงสีค.หนองช้างคอกbv612   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 5/12/2023, 16:58:46 | สำรวจงานทั่วไปแนวท่อ ด้านหลังนวนครรังสิต หลัก 6 คัดตามงานท่อที่บริเวณหลัก 6 ป้องกันความปลอดภัยแนวท่อเอาแผ่นเหล็ก วางป้องกันแนวท่อ คัดตามงาน ทำถนนคลอง 4 วางท่อระบายน้ำและตอกเสาเข็ม เข้าไปตรวจสอบ สอบถาม ผู้รับเหมา แนะนำแนวท่อน้ำมัน ครับสภาพเหตุการณ์สำรวจงานทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 5/12/2023, 17:03:33 | ตรวจแนวท่อจากน้ำสำนึกงานเขตลาดกระบัง คลองภายนอกแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 ด้านข้างคลอง แจกถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยคลองครุฑถนนรามอินทราแยกถนนบึงชุมเห็ดคลองหนองระแหงคลองลำลูกกา  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 5/12/2023, 17:30:06 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง สายเอเชีย ตรงไชร้งานก่อสร้างรถไฟ ไทย จีน บ. ไซ่น่า เขต.บ้านโพธิ์ มีวางท่อน้ำไหลผ่านหลังท่อส่ง ล่องเอาเหล็กแทงดูไม่ถึงท่อเรา   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

Wirat M.3/1/2024

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 5/12/2023, 17:37:35 | ตรวจแนวท่อจากมามตาพูดเข้าตรวจท่อ 16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพูด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่ยอัยพิชไระยะของเข้าบ.ไทยเทพพิต้า เข้าสู่ชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่ง เลียบถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพูด-ศรีราชา |
| 5/12/2023, 17:47:53 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยพรมม ค.สุรศักดิ์ ค่านลูกเสือชีราวุธ หม่อมปีย์ เขาพระบาทไร้จรงรนาพุ ค.บางพระ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 5/12/2023, 18:27:02 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึงคลองปลอยนางนงทำรตไฟฟ้าไทยจีนครบของบริษัทไชน่า  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 5/12/2023, 19:11:00 | ตรวจแนวท่อคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนานถนนทับยาวตำบลชุมทองแก่ไ้ชัยยเสา CP83/1ออกเรียบร้อยแล้วครบ ตรวจแนวท่อคลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียง คลองลำปลาเทิว ถนนชลองกรุงเขตลาดกระบัง ตรวจแนวท่อในม.ฟลอร่ววัลลพบมีรตแบคโฮจุดฝังถึงบ้านัดน้ำเสียทางแนวท่อประมาณ 2 เมตร ตรวจแนวท่อหลังคั้งงานสร้างแ่งไชล่าชลลัไม้ไ้ตัวก้านแนวท่อตรงประตูรั้วเดิมเปิดกำแพงใหม่ งานบดินท่อบระปาขนาด 1,000 มม.ยังไม้ดำเนินการค่อตงนบ่อคินไฟฟ้าลงไ้ดินก็ยังไม่ดำเนินการครบตรวจแนวท่อซอยหทัยราษฎร์ 39ถนนนิมิตโรใหม่พบมีเข้าของที่ปรับพื้นที่ที่กว้างผ่านแนวท่อครบ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

Wirat M.3/1/2024

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 6/12/2023, 15:03:01 | ดำเนินการตัดหญ้าที่TR1/IDU14นิ้วและทำความสะอาดสระอาคบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันไฟ  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพูด-ศรีราชา |
| 6/12/2023, 15:55:23 | ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจ แนวท่อ สถานีรถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจบล็อกลาวแล้ว 616 ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจแนวท่อ คลองนางล่าง ตรวจแนวท่ออมตะนคร ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจบล็อกลาวแล้ว 614 ปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 6/12/2023, 17:30:25 | ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าค้างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคั้งก๊าซโรงปิ๊ะ เข้าคลองบางละมุง เข้าตรวจหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าจุดหนองสะเคาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมรวร เข้าตรวจหลังการเคหะแหลมฉบังหัวบ้านนา เข้าตรวจเมืองใหม่เหนือแหลมฉบัง เข้าบีม station ศรีราชา และตัดหญ้ากันไ้รอบๆจุด IDU-TR-1 ท่อ14 นิ้ว | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพูด-ศรีราชา |
| 6/12/2023, 17:42:16 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3 คลองค่านทับช้างชุมชนคลองแจ็กถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองครุฑถนนรามอินทราหน้าแฟชั่นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญา คลองสูบอนบึงชุมเห็ดคลองชะล้าใหญ่บล็อกลาวแล้ว 641คลังลำลูกกาบล็อกลาวแล้ว 644 ซ่างไฟมอเตอร์เวย์สาย 7ชุด เคินสายไฟบริเวณเสาไฟฟ้าโยเทคข้างบล็อกลาวแล้ว ไม้มีผลกระทบแนวท่อ      | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| 6/12/2023, 17:49:21 | งานตรวจแนวท่อซอยหินเพิงต.บางพระด.เหมืองบ่อตคปลาหมู่บ้านมฉิแก้วถนนข้าวหลามด.ห้วยกะปิซอยซากฟุดซาซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่อวต.หนองช้างคอก  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 6/12/2023, 17:57:37 | วันนี้เฝ้างานชุดเปิดหัวเข้มรตไฟฟ้าไทยจีนของไชน่า. 8.และเจาะหาท่อของ.ป.ต.ท.ที่เข้าคิมบางปะอิน   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 6/12/2023, 17:58:54 | ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มฉิแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อตคปลาสามสาว เจ็นัน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.ภคจร นาพุ ไร่จรง BV611 หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือชีราวุธ ค.บางพระ หัวขยพรมม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล ค.สุรศักดิ์   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 6/12/2023, 18:08:03 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง bv637ภาชี และคอยเฝ้าดู บ.ยุนิค นำหินคลุกลงเกลี่ยและบดอัดทำถนนเข้า_ออก ไ้สะพาน33   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 6/12/2023, 18:10:20 | คิดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต ปักไม้ยูคา ระยะห่างจากข้างท่อ 2 เมตร เฝ้าคิดตามความปลอดภัยแนวท่อ สภาพเหตุการณ์เรียบร้อยดี  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 6/12/2023, 19:10:04 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมจรงาร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ตรวจแนวท่อในม.ฟลอร่ววัลลพบมีรตแบคโฮจุดฝังถึงบ้านัดน้ำเสียทางแนวท่อประมาณ 2 เมตร ตรวจแนวท่อหลังคั้งงานสร้างแ่งไชล่าชลลัไม้ไ้ตัวก้านแนวท่อตรงประตูรั้วเดิมเปิดกำแพงใหม่ งานบดินท่อบระปาขนาด 1,000 มม.ยังไม้ดำเนินการค่อตงนบ่อคินไฟฟ้าลงไ้ดินก็ยังไม่ดำเนินการครบตรวจแนวท่อซอยหทัยราษฎร์ 39ถนนนิมิตโรใหม่พบมีเข้าของที่ปรับพื้นที่ที่กว้างผ่านแนวท่อครบ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 7/12/2023, 13:08:30 | ทำก่ต้งและกำแพงหินป้องกันน้ำเซาะ เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kv ดันที่ 18-19 ของบ. GC บริเวณจุดCN-BX-3 ช่วงลงคินของท่อ 16 นิ้ว มีระยะห่างแนวท่อส่งประมาณ15เมตร  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพูด-ศรีราชา                             |

|                     |  |  |                                     |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| 7/12/2023, 16:49:53 | ตรวจแนวท่ออมตะนคร ตรวจแล้วท่อ ค้ำบลพานทอง ตรวจแนวท่อค้ำบลหน้าประตู ตรวจและท่อค้ำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อค้ำบลโคกขี้หนอน ตรวจบล็อกวาล์ว 614 ตรวจแนวท่อค้ำบล หนองดินนก สถานี รถไฟ คอนสลิ้นท์ ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 7/12/2023, 16:55:10 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโกโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยขพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ เขาพระบาท ไ้ระจก นาพุสนามบิน ม.เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ค.บางพระ เจ้มน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ค.หัวขยกะปิ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 7/12/2023, 17:34:43 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลัง โรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบ.ไทยแทพพีค้ำ เข้าชุมชนคอกวัว เข้าสวนสมุนไพรพื้นที่ก้านันค้ำบลหัวโป่ง เลียบถนนหัวขยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เลียบถนนสาย 36 หนองบอนหนองเกตุน้อย เข้าตำบลโป่งเข้าแยกเขาไม้แก้ว |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 7/12/2023, 17:57:51 | ตรวจแนวท่อและคู บ.ยูนิค นำรถเครนมายกอุปกรณ์ของแทรกกราบลงใกล้สะพาน3ภาชี ส่วนใช้ร้งงานตรงคลองระพีพัฒน์เริ่มเอมมัดเหล็กเสาเข็ม  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

|                     |   |  |   |
|---------------------|---|--|---|
| 7/12/2023, 17:58:50 | สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเข็ยรากลน้อย สถานีเข็ยรากลใหญ่ รังสิต สถานีหลักหก ติดตามงานถมที่บริเวณข้างแนวท่อ ใกล้สถานีหลักหก งานป้องกันแนวท่อวางแผ่นเหล็ก ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำบริเวณคลอง 2 รังสิต สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 7/12/2023, 18:11:09 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึง BV637งานทำรถไฟไทยจีน.4-3.ของบริษัาไชน่า และ4-6.ของบริษันิค  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 7/12/2023, 18:27:39 | เช็คหาแนวท่อและแนวสายไฟเบอร์ในBAFS สุวรรณภูมิ   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 7/12/2023, 18:40:03 | งานตรวจแนวท่อค.บางพระนาพุสถานีรถไฟ บางพระค.เหมืองถนนข้าวหลามเอื้ออาทรชอยสารพัดช่างของศิริค.หัวขยกะปิชอยบ้านผู้ให้อยู่ วงค.หนองข้างคอก   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 7/12/2023, 19:06:22 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร ของพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแห่งตำบลหลวงแพ่ง เข้าศัดหญ้าตามแนวท่อและเช็คแนวท่อก่อนการก่อสร้างรั้วของม.ฟลอร์วิลด์  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 8/12/2023, 15:50:01 | ตรวจแนวท่อค้ำบลคลองนา ดิดป้ายคำเดือน 9 แผ่น เขตติดต่อกับชาวบ้าน แจ้ง WRM,N P T ทราบ ตรวจท่อค้ำบลคอนทรายค้ำบลหนองบัว ตรวจ แนวท่อถนน 315 ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสลิ้นท์ ตรวจท่อค้ำบลเกาะลอย ตรวจบล็อกวาล์ว 614 ปกติ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |

|                     |   |  |   |
|---------------------|---|--|---|
| 8/12/2023, 17:21:03 | สำรวจงานทั่วไป จากบางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทย - จีนบริเวณสถานีคลองพุทรา เครื่องจักรทำงานตามจุดต่างๆ งานขุดเปิดคมเสาเข็ม ขุมประะอมลงพื้นที่ที่เฝ้าหน้างานครับ สำรวจแนวท่อสถานีรถไฟเข็ยรากลน้อย รังสิต สถานีหลักหกดูงานถมที่ ข้างแนวท่อเข้าตรวจสอบ เรียบร้อยดีไม่พบมีอะไรผิดปกติ ตรวจแนวท่อถึงคอนเมือง บล็อกวาล์ว 631 รังสิต สภาพเหตุการณ์ สำรวจแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 8/12/2023, 17:32:49 | ตรวจแนวท่อตามปกติจากค้ำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว ดำรงระดับ ไปัง โรงเรียนนานาชาติริเซ็นท์ เข้าคลองคาวหรี เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ หลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเคา เข้าหนองมะนาว หลังการเคหะแหลมฉบัง หวยบ้านนา เข้าเมืองใหม่เหนือถนนเทศบาล 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้าบีม station ศรีราชา  |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 8/12/2023, 17:34:35 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโกโล ขอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยขพรหม ค.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวิชาวุธ หม่อมปี่ย้ เขาพระบาท ค.บางพระ ถนนข้าวหลาม (รถดับเพลิงดับไฟไหม้หญ้าข้างทางรถไฟตรงข้ามแนวท่อ) มณีแก้ว ค.หัวขยกะปิ บ่อคกปลาสามสาว เจ้มน ค.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุไรขจร ค.บางพระ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |

|                     |  |  |                                     |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| 8/12/2023, 17:37:35 | ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลองสองต้นนุ่น แยกพัฒนาชนบท 3ค่านับข้างชุมชนคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญารามอินทราแยกคูบอนบึงขุมเห็กคลองบึงพระยาสุเรนทร์หนองระแงคลัง ลำลูกกา  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 8/12/2023, 18:00:13 | ตรวจเช็คอุปกรณ์ตามบล็อกวาล์วสายเหนือ ส่วนบ.ยูนิค ได้ทยอยขนอุปกรณ์ต่างๆมาลงใกล้สะพาน33หลังbv637ภาชี   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 8/12/2023, 18:34:11 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงหลังรรรมศาสตร์และกับไปดูตรงสนามกอล์ฟและหลังหมู่บ้านวังทองและหลังหมู่บ้านทองธานี   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 8/12/2023, 19:03:34 | ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณข้างๆโรงเรียนสาธิตาสถนถนนนิมิตรใหม่ รวมแนวก่อสร้างรั้วขนานแนวท่อในโครงการหมู่บ้านฟลอว์วัลด์เขตหนองจอก  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 8/12/2023, 19:19:47 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิ่งbv613 ค.คอนหัวฟ้อบ่อน้ำชนค.นาป่าชอยประชาอุทิศชอยเขาเนือบุญลัด้.บ้านสวนค.หนองข้างคอก   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 9/12/2023, 10:28:03 | งานแก้ไขป้องกันทำฐานรากเสา115kvของบริษัท GPSC ดำเนินการขุดและฐานรากเสาไฟฟ้าแรงสูงวันนี้ดำเนินการฐานรากและเพิ่มความแข็งแรงของฐานเสาNO.18และNO.19 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ16นิ้ว ผู้ประสานงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภัพพ์(EGAT) คุณ ณัธพงศ์ ติจริง เบอร์ 065-8796359ผู้ประสานงานบริษัท GPSC คุณเอกชัย ประคทะโย เบอร์ 063-3435515 |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                     |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| 9/12/2023, 12:34:23 | มีชาวบ้านนำรถแบคโฮเคลียร์พื้นที่ที่ทำความสะอาด<br>สะพานใกล้กับแนวท่อมีระยะห่างแนวท่อ 2 เมตร บริเวณข้างบึง PT ริมถนนสาย 36เทศบาลตำบลโป่ง kp 34+450 ผู้ประสานงานคุณอาโก 081-185-4426   |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 9/12/2023, 16:58:33 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโกโล ด.สุรศักดิ์ ซากยายจีน SCC คีตสุขุม รร.วัดมโนรม และเค้นตรวจความวางรุดไฟเข้าจุดจนักัดเขาแนวท่อ ค.ทุ่งสุขลา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 9/12/2023, 17:02:52 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟละหารเชิงเขา ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อคลองท่าไข่ บลือกวาลัว 616 ตรวจแล้วท่อตำบลคลองนา ตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองบัว ตำบลหนองตึนกก าว 614 ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 9/12/2023, 17:07:04 | สำรวจแนวท่อทั่วไป ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เคลียร์พื้นที่ สายไฟ ให้ผู้รับเหมาทำงาน ติดตามงาน ทำถนนใหม่ ทางลัดคลอง 4 เข้าตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติแนวท่อ สำรวจแนวท่อทั่วไป ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 9/12/2023, 17:34:22 | ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าด่านระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโม่ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเคา เข้าหนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมารวย เข้าหลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าหัวบ้านนา เมืองใหม่เหนือ แยกเนินไร่สอง บั้มสเคชั่นศรีราชา |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |

|                      |  |  |                                   |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|
| 9/12/2023, 17:46:34  | ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 ดันนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับข้างชุมชน คลองเจ็กถนนรามคำแหงแยกถนนศรีไทยคู่ขนาน 3902 ถึงรามอินทราถนนคู่ขนาน 3901 ถึงสำนักงานเขตคันนายาวแยกถนนเข้าหมู่บ้าน ปัญญาคลองคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุรินทร์หนองระแหงถึงคลังลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ |
| 9/12/2023, 17:50:49  | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง เรียบร้อยดี   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 9/12/2023, 18:17:28  | วันนี้เข้าดูงานจุดเปิดหัวเข็มของรุดไฟไทยจีนหลังนิคมบางปะอินและเข้าสู่ที่สถานีรถไฟเชิงรากลน้อย  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี    |
| 9/12/2023, 18:27:23  | งานตรวจแนวท่อถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรด.ห้วยกะปิซอยอนามัยซอย โรงกระดาชซอยศิริซอย บ้านผู้ไหญ่วงศ์ด.หนองข้างคอกซอย โรงสีสถานีรถไฟชลบุรีด.บ้านสวน   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 9/12/2023, 19:05:03  | ตรวจแนวท่อหลังคลังและเสริมป้ายชั่วคราวเพิ่มรุดบันทุกไม้ไผ่วิ่งผ่านแนวท่อครบ ได้ร่วมงานจุดหาปลายสาย CPบริเวณถนนนิมิตรใหม่ร่วมกับน้องผู้และน้องหมุน  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |
| 10/12/2023, 16:10:57 | ตรวจแนวท่อ ตำบลหนองตึนกก ตรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจเนื่อทอดตำบลโคกขี้หนอน ตรวจแนวท่อ ตำบลพานทองตรวจเนื่อท่ออมตะนคร ตรวจหาท่อตำบลหน้าประตู ตรวจแนวท่อคลองชลประทานพานทอง ตรวจแนวท่อบลือกวาลัว 614 ตรวจแนวท่อ คลองนาถ่าง แนวท่อปกติ                                   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา    |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| 10/12/2023, 16:46:37 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่วมเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับข้างชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลองเจ็กถึงถนนรามคำแหงแยกศรีไทยคลองครุถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์แยกหมู่บ้านปัญญาคลองคูบอนถึงคลังลำลูกกา  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 10/12/2023, 17:04:07 | ตรวจแนวท่อและตรวจสอบงานซ่อมฐานรากสายส่ง 115 kv ของบ.GCป้องกันน้ำกัดเซาะฐานเสาสายส่งคันที่18-19 บริเวณจุด CN-BX-3 ถึงจุด PTT-07กำลังดำเนินการ   |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 10/12/2023, 17:06:33 | สำรวจ แนวท่อทั่วไป บริเวณ Kp28 + 1 2 9 คลองคู มีเจ้าหน้าที่ จุดเจาะหาท่อ น้ำ งาน โครงการทำประตูกันน้ำ เข้าตรวจสอบ ระยะห่างจากท่อ 60 เมตร ครับ ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณคลอง 2 รังสิต ดอกเส้าเข็ม ระยะห่างอยู่ 80 เมตร จากแนวท่อครับ งานตรวจสอบรถแม็คโครเคลียร์ KP 32 + 637 งานโครงการรุดไฟไทยจีนเข้าที่เพิ่มปรับพื้นที่เพื่อจะถมดิน ติดตามงานทำถนนใหม่ วัดคลอง 4 ลำลูกกา ซ้างเทศบาลเมืองท่าฉะวายเข้าตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ครับ งานสำรวจทั่วไปแนวท่อตามจุดต่างๆ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติครับ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                      |  |  |                                |
|----------------------|--|--|--------------------------------|
| 10/12/2023, 17:08:12 | ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ด.ห้วยกะปิ บ่อตกปลาสามสาว เจ็นนิน ด.เหมือง สถานีรถไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุไร้จรง BV611 เขาพระบาท หม่อมปีย์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ด.บางพระ หัวขยพรหม สถานีรถไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน ซอยพูนสิน ถนนแก็กโกโล ด.สุรศักดิ์ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |
| 10/12/2023, 18:03:47 | ตรวจแนวท่อไชร้งาน บ.ไชน่า เขต.เกราะเรียน _ สถานีรถไฟอยุธยา_คลองบ้านคาบ_คลองคอนกลาง_คลองพระแก้ว_bv637และออฟทิต บ.ยูนิค  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 10/12/2023, 18:24:06 | งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนซอย11หนองพะเนียงบุญล้ำซอยเขาไฉ่ตอนสุขสามารถซอยวัดท้องคุ้งด.นาป่าซอยประชาธิปไตย.คอนหัวท่อบ่อน้ำรณกรหลังโรงเรียนพานทอง   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |
| 10/12/2023, 18:35:24 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันหลังนิคมบางปะอินและสถานีรถไฟเชิงรากลน้อยงานทำรุดไฟไทยจีน   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 11/12/2023, 16:16:19 | ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง สถานีรถไฟละหารเชิงเขา ตรวจ บลือกวาลัว 615 ตรวจแนวท่อ ตำบลบางไผ่ ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา และตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อคลองนาถ่าง ถึงบลือกวาลัว 614 ปกติ                             |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |



|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 11/12/2023,<br>17:18:22 | สำรวจงานทั่วไปแนวท่อ จากบล็อกลาว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟฟ้ามหานคร - จีน บริเวณ สถานีคลองฟุรา จุดเปิดเสาเข็มดอหม้อ ติดตาม งานเคลียร์ KP 32 + 637 ข้างโรงหล่อไชน่า รด แม็คโคร เคลียร์ ปักป้ายเตือน แนวท่อ เสริม จำนวน 1 ป้าย ให้มองเห็นชัดเจนแนวท่อ สำรวจ แนวท่อ kp28 + 2 18 คลองคู รดแม็คโคร เคลียร์ ที่ของชาวบ้านข้างแนวท่อ เข้าตรวจสอบพูดคุยให้ คำแนะนำ ให้ระวังแนวท่อ ติดตามงานถมที่ บริเวณ สถานีหลักหก งานถมที่ข้างแนวท่อ งาน เสร็จ เรียบร้อยแล้ว สภาพเหตุการณ์สำรวจงาน ทัวไป เรียบร้อยดี | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 11/12/2023,<br>17:49:23 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หองแสง คนงาน บ.ยูนิค ติดตั้งถังน้ำโถส้วมพาน33 และทำ ถนนมาทางพระแก้ว ไม่มีผลกระทบกับท่อส่ง  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 11/12/2023,<br>17:51:43 | ตรวจแนวท่อและติดตามงานขยายผิวจราจร บริเวณกม 45 + 250 ถนนมอเตอร์เวย์สาย 9 มุ่ง หน้ำรามอินทราจุดแนวท่อคอร์สข้ามถนนKP 15 + 004จุดเปิดปรับหน้าดินความลึกประมาณ 1 เมตร มีระยะห่างจากแนวท่อประมาณ 1 เมตรและงาน เคลียร์รังหญ้าของหมวดทางหลวงคันนำยาวข้าง บล็อกลาว 643และรอบพื้นที่ช่องทางหลวง  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 11/12/2023,<br>18:05:53 | ตรวจสอบบวลัว/ขาว/แดง/ท่อที่ท่วมและบริเวณ BV611ไม่พบคราบน้ำมัน   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 11/12/2023,<br>18:10:21 | ตรวจแนวท่อถนนแก้กิโล ซอยพูนดิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยายพรหม ด.สุรศักดิ์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปีย์เจ้าพระบาทBv611 ด.บางพระ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 11/12/2023,<br>18:11:04 | งานตรวจแนวท่อปั้มสเตชั่นศรีราชาถนนแก้กิโล ถนนหัวขยายพรหมค่ายลูกเสือวชิราวุธ.ด.บางพระ นาทุสถานีรถไฟบางพระด.เหมือนงมบ้านฉาง แก้วชอยเอื้ออาทรชอยอนามิขด.หัวกะปิขอยศิรินครด.หนองข้างคอก  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 11/12/2023,<br>18:18:12 | ตรวจแนวท่อจากตำบลโป่ง เข้าจุดแยกเขาไผ่แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล ก็ตำบลบางละมุง ข้ามตำบลทุ่งกระดหนองมะนาวเข้าจุดหมู่บ้านชั้นไนน์ เข้าหัวขั้วบ้านนา เมืองใหม่เหนือ เลียบถนนเทศบาล2 เข้าถนนสุขุมวิท บั้ม station ศรีราชา   | PIPELINE 5 14" 16"<br>มบตาพุด-ศรีราชา                                 |
| 11/12/2023,<br>18:42:33 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่KV633 ไปถึงคลังน้ำมันสระบุรี  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 12/12/2023,<br>13:08:56 | ดำเนินการตรวจสอบท่อ14นิ้วและท่อ24นิ้วโดยใช้PIPE LOCATORพร้อมกลุ่มท่อไทยออกซ์และท่อQ8และท่ออื่นๆในบริเวณสถานีสูบน้ำจันทน์ศรีราชาให้กับคุณศรกริช ทีมEMDMและทีมPTT ORนำชุดสูรับเหมาที่มาใช้เครื่องSCANท่อเพื่อเก็บข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกับPIPE LOCATOR ใช้ในการออกแบบงานคันต่อลดคHDงานโครงการดึงไฟฟ้าไฮลาร์เซลจากบริษัทTHAI LUBE BLENDINGผู้ประสานงานโครงการคุณศรกริช 093-2969159 | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา |

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 12/12/2023,<br>16:21:00 | ตรวจแนวท่อตำบลหนองตึนบก ตำบลเกาะลอย<br>ตรวจบล็อกลำตัว 614 ตรวจแนวท่อ นิคมอมตะ<br>นครตรวจงานท่อคสถานีรถไฟพานทอง ตรวจ<br>เนื้อท่อคลองชลประทานพานทองตรวจแนวท่อ<br>ตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอน<br>ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟดอนสนิม  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 12/12/2023,<br>17:57:19 | ติดตามงาน clearing รอบบล็อกลำตัว 643 แล้ว<br>ชุดสิ่งแวดล้อมวัดคุณภาพน้ำของหมวดทางหลวง<br>คันนาขนและตรวจแนวจากแยกเสรีไทยคลองครุ<br>ถึงถนนรามอินทราหน้าสวนสนุก wonder world<br>แพชั่น ไอส์แลนด์สู่บ่อนถึงลำลูกกา  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 12/12/2023,<br>18:03:39 | ตรวจแนวท่อ สถานีรถไฟมาบพระจันทร์ สถานี<br>รถไฟพระแก้ว และ ไร่ร้าง น.บุญนิ สะพาน33   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 12/12/2023,<br>18:04:07 | เข้าติดตามงานเคลียร์ kp 28 + 218 คลองคู รถ<br>แม็คโคร เคลียร์ ปรับพื้นที่เพื่อที่จะทำนา บริเวณ<br>ติดแนวท่อ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 12/12/2023,<br>18:39:33 | วันนี้เฝ้างานชุดเปิดหัวเข็มจุดP1365ตรงหลังนิคม<br>บางปะอินของบริษัท ไร่น่า8ครบ<br>ชุดคืนบนหลังท่อน้ำมันออกเหลือ.1.เมตร  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 12/12/2023,<br>19:10:44 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองบางพระ คล่อง<br>แขวนกลั่น ตำบลบางเคจ ทองสมอย คล่องปรัง<br>ตำบลคลองปรัง คล่องอุดมชลกร ทองพระองค์เจ้า<br>ไชยนาชิตตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนาตำบล<br>ชุมทอง ติดตามงานปรับพื้นที่หลักเลี่ยงภาษี<br>บริเวณถนนนิคมใหม่เริ่มขุดร่องแล้วกรับชุด<br>แนวขวางคัดกับแนวท่อ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |

|                         |   |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 12/12/2023,<br>20:05:56 | งานตรวจแนวท่อเซ็คท่อน้ำมันที่ปั๊มลัดชั้นศรีราชา<br>วัดมโนรมถนนเก่ากิโลวัดวังหิน   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา     |
| 13/12/2023,<br>11:43:47 | งานปักเสาไธแม็กจำนวน 5 ต้นของข้างไฟฟ้า<br>แขวงกรทางลาดกระบังบริเวณถนนทางหลวง<br>พิเศษสาย 9 ก่อนแยกสาย 7 ด้านทับช้างจากกม 53<br>+ 000-53+600ปักเสาไธแม็กชำไม่มผลกระทบต่อ<br>แนวท่อส่วนมีผลกระทบงานคันที่ร้อยสาย hdd<br>รพทอข้างไฟฟ้ากำหนดจุดก่อนบริเวณdkp 22 +<br>947ถึง23+564   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ  |
| 13/12/2023,<br>14:25:56 | แก้ไขและป้องกันฐานรากเสา 115 kv ของบริษัท<br>GPSC ดำเนินการจุดและทราฐเพื่อป้องกันความ<br>แข็งแรงของเสา NO 18-19 วันนี้ทำการบดอัดดิน<br>เพื่อเพิ่มพื้นด้านบนคันเสาNo19บริเวณจุดCN-BX-3<br>ช่วงลงดินท่อ 16 นิ้วผู้ประสานงานการไฟฟ้าฝ่าย<br>ผลิตกษ(EGAT)คุณณัฐพงศ์ 065-879-6359 ผู้<br>ประสานงานฝ่ายGPSCคุณเอกชัย 063-343-5515 | PIPELINE 5 14" 16"<br>มบตาพุด-ศรีราชา |
| 13/12/2023,<br>16:00:36 | ตรวจท่อในพื้นที่ตำบลคลองนาคับคลองนทราย<br>ตรวจท่อ ตำบลหนองบัว ตรวจท่อสถานีรถไฟ<br>คอนสีนทร์ ตรวจท่อตำบลหนองตีนกง ตรวจท่อ<br>คลองนาถ่าง ตรวจท่อตำบลเกาะลอบ ตรวจทอด<br>ตำบลโคกขี้หนอน ตรวจท่อกวาลว 614 แนวท่อ<br>ปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา     |
| 13/12/2023,<br>16:50:00 | เข้าตรวจเช็ควาล์ว การรั่วซึมของวาล์วสี่แฉ่งนี้<br>เงิน ที่ Bv651-652-653 ไม่พบการรั่วซึม  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มบตาพุด-ศรีราชา |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 13/12/2023, 16:55:18 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์bv613เช็คตามtubec แรงดันไม่มีน้ำมันซึม หลังโรงเรียนพานทองค. คอนหัวท่อซอซของบ่อน้ำนครค.นาป่า ซอบ ประชาอุทิศซอยวัดทองคั่งซอซเขาน้อยซอซบุญล้ำ ค.บ้านสวน ซอซ11ค.หนองข้างคอกbv612เช็คที่ว แดงน้ำเงินไม่มีน้ำมันซึม  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 13/12/2023, 17:08:00 | สำรวจแนวท่อติดตามงาน ดอกเส้าเข็มทำเขื่อนกั้นน้ำคลอง 2 รางสิต ระยะห่างอยู่ 30 เมตร เฝ้าติดตามประสานงานกับผู้รับเหมา ที่ดอกเส้าเข็มตลอด ครัวบ คัดหญ้า บ้ายเคื่อนแนวท่อตามจุดต่างๆ และทาสีเสาเขตแนวท่อตามจุดต่างๆ ถึงคลังลำลูกกาครบ งานสำรวจแนวท่อนี้ ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 13/12/2023, 17:48:01 | ตรวจแนวท่อไชร้งาน บ.บุญนิค จากสะพาน33มาหาพระแก้ว คนงานเอาผู้ใส่อุปกรณ์มาลงเพิ่มและเอาหินคลุมมาปูเสริมถนน ส่วนทางด้าน จุด คอนกลาง เริ่มเคลียหญ้าจะขยายถนนเพิ่มเติม  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 13/12/2023, 18:01:00 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ 16 นิ้ว เข้าหลัง โรงแยกก๊าซ เข้าศูนย์วิจัยพิษไร้ระของ ลำบลดหัวโป่ง เข้าตำบลมะขามตุ้ เข้าตำบลโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 13/12/2023, 18:15:15 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันรันตรงหลังนิคมบางปะอิน และคลองพุทธและสถานีรโดไฟเชิงรจากน้อย และหลังนวนครรณทำรโดไฟไทยจีน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 13/12/2023, 18:38:33 | พาเข้าดูจุดน้ำเซาะแนวท่อบริเวณ รร.บุญจิตวิทยา คม ทั้ง3จุด เพื่อที่จะแก้ไขต่อไป   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 13/12/2023, 19:10:19 | ตรวจแนวท่อถนนท้ายวัดตำบลพหนอง คลองลำชะร่า คลองเพ่ง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองอุดมสมบูรณ์มีเรือขุดเข้ามางานยังอยู่ใกล้แนวท่อ   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 14/12/2023, 16:49:31 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้วตำบลโป่ง เข้าชุมชนโป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลองคาวหรี เข้าคลังก๊าซโรงโปะ เข้าหลังสถานีรโดไฟบางละมุง เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเคา เข้าหนองมะนาว เข้าห้วยบ้านนา เข้าแยกเนินไร้สอง ถนนเทศบาลสอง ถนนสุขุมวิท เข้าบีมสเคชั่นศรีราชา                      |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                             |
| 14/12/2023, 17:10:18 | งานตรวจแนวท่อค.หมืองค.ห้วยกะปิถนนข้าวหลามซอซเอื้ออาทรซอซสารพัดช่างซอซโรงกระคานซอซศิรินครซอบ้านผู้ใหญ่อวงค.หนองข้างคอกค.บ้านสวนสถานีรโดไฟชลบุรี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 14/12/2023, 17:17:36 | งานทำเขื่อนกั้นน้ำ ดอกเส้าเข็ม บริเวณคลอง 2 รางสิต คนงาน วันนี้หยุดไม่ทำงาน คัดหญ้าปลายเคื่อนแนวท่อและทาสีป้ายเขตแนวท่อตามจุดต่างๆ เฝ้างานเคลียร์บริเวณ KP 06 + 279 ตรงข้ามโรงเรียนแฉ่มสะอาค งานเคลียร์รั้ง ที่ข้าวบ้านบริเวณแนวท่อผ่าน เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ คุ้มวรเวรลงพื้นที่ที่ตรวจหน้างาน |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 14/12/2023, 17:30:10 | เข้าคัดหญ้าในโรงไฟฟ้าหนองจอก   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| 14/12/2023, 17:53:22 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วโกโล ซอซพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรโดไฟศรีราชา ค.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเสือวชิราวุธ หม่อมปัย้ เพาพระบาท ไร่จรร นาพุสนามบิน ม.เกษตร สถานีรโดไฟบางพระ ค.บางพระ เจันัน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม โรงกระคาน โรงไม้ ว.พิบูลกิจ ค.ห้วยกะปิ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 14/12/2023, 18:14:41 | ตรวจแนวท่อคลองดอนกลาง รถเบคโฮ บ.บุญนิค เคลียร์หญ้าทำถนนครัวบ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 14/12/2023, 18:16:55 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่สถานีรโดไฟเชิงรจากน้อยไปถึงสถานีรโดไฟหนองแขง งานทำรโดไฟไทยจีน.4-3และ.4-6.ครัวบ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 15/12/2023, 15:04:04 | เข้าคัดหญ้าในโรงไฟฟ้าหนองจอกเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุอัคคีภัย  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 16/12/2023, 16:46:58 | สำรวจแนวท่อ ติดตามงานเคลียร์รั้ง KP 06 + 279 ตรงข้ามโรงเรียนแฉ่มสะอาค รณเม็ค เคลียร์รั้งยับบริเวณบนหลังท่อ ติดตามงานทำเขื่อนกั้นน้ำ ดอกเส้าเข็มบริเวณคลอง 2 รางสิต งาน ไม่เคลื่อนไหวยู่ระยะห่างข้างท่อ 6 เมตร สราพหตุการณี่สำรวจแนวท่อ เรียบร้อยดี              |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| 16/12/2023, 17:09:00 | งานตรวจแนวท่อค.หนองข้างคอกซอซบ้านผู้ใหญ่อวงซอซศิรินครซอซโรงกระคานซอซอนามัยค.ห้วยกะปิซอซเอื้ออาทรถนนข้าวหลาม  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 16/12/2023, 17:10:48 | ตรวจแนวท่อ ถนนข้าวหลาม มณีแก้ว ค.ห้วยกะปิ บ่อคกปลาสามสาว เจันัน ค.เหมือง.สถานีรโดไฟบางพระ สนามบิน ม.เกษตร นาพุ ไร่จรร BV611 หม่อมปัย้ ถ่ายลูกเสือวชิราวุธ ค.บางพระ ห้วยขายพรหม สถานีรโดไฟศรีราชา ถนนบ่อหิน.ซอซพูนสิน ถนนแก้วโกโล ค.สุรศักดิ์ |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 16/12/2023, 17:14:49 | หมวดทางหลวงเขตสะพานสูงขุดวางท่อระบายน้ำข้างแนวท่อขนาค 1000+1,000เชื่อมทางเข้าออกบริเวณคลองเจ็ก Kp19+350ขุดลึกตามแนวเสาไฟฟ้าประมาณ 1 เมตรตรวจเช็คหลังท่ออยู่ที่ 2 เมตร 10 มีระยะห่างจากแนวท่อ1.10เมตรข้างบูรณ0860459189                       |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |
| 16/12/2023, 18:15:01 | ตรวจแนวท่อจากคลังลำลูกกา มีเคลียร์เขตคลองสี่และบ้นจั่นคอกเข้มคลองสองทำเขื่อนกั้นน้ำ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 16/12/2023, 18:18:40 | ตรวจแนวท่อจากสถานีรโดไฟคลองบางพระ สถานีรโดไฟคลองแขวงกลันตำบลบางเคช คลองปรังตำบลคลองปรัง คลองอุดมจรรารตำบลหลวงแพ่ง  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 16/12/2023, 18:42:13 | ตรวจแนวท่อจากตำบลมะขามผู้เลียบถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง ต่างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโปะ เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองมะนาว เข้าเมืองใหม่หนือ บีม station ศรีราชา   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| 17/12/2023,<br>16:20:21 | ตรวจแนวท่อในสถานีโรงไฟฟ้าเชิงเขา ตรวจ<br>แนวท่อปลือกวลัว 616 ตรวจแนวท่อตำบลหน้า<br>เมือง ตรวจแนวท่อตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อ<br>ตำบลหนองดินนก ตรวจเนื้อทอดตำบลคอนทราย<br>ตรวจปลือกวลัว 614 ตรวจแนวท่อตำบลโคก<br>ขึ้นนอน แนวท่อปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |
| 17/12/2023,<br>16:46:34 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก่ากิโล บ้านตาใหญ่ ชากาย<br>จีน SCC ตึกสุขุม รร.วัดมโนรม รร.บุญจิตวิทยาคม<br>ไฟแดงบ้านทุ่ง.บึงศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบัง<br>ค.ทุ่งสุขลา   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา, PIPELINE 5<br>14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 17/12/2023,<br>17:07:30 | ตรวจแนวท่อถนนสุวินทวงศ์ ชุมชนคลองลำต้น<br>โทรเขตหนองจอก คลองลำหินหมู่บ้านฉัตรหลวง<br>เขตมีนบุรี ซอยหทัยราษฎร์ 39 ถนนหนองระแหง<br>เขตคลองสามวา หลังคลังน้ำมันลำลูกกา ถนน<br>หทัยราษฎร์อำเภอลำลูกกา ติดตามงานปรับพื้นที่<br>เสียงภาษีของชาวบ้านบริเวณถนนมิตรใหม่จะพูด<br>เป็นร่องผ่านแนวท่อกลายเป็นท่อตันทั้งหมด 15 จุด |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา   |
| 17/12/2023,<br>17:09:20 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้วเข้าสู่ตำบลโป่ง เข้า<br>คลังก๊าซโรงไฟฟ้า เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง<br>เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสระเตา เข้าหนอง<br>มะนาว เข้าหมู่บ้านจันไชย เข้าห้วยบ้านนา เข้า<br>เมืองใหม่เหนือเลียบถนนเทศบาล 2 เข้าบึง station<br>ศรีราชา   |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                    |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 17/12/2023,<br>17:23:23 | ตรวจแนวท่อจากปลือกวลัว 644 แยกร่มเกล้า<br>คลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จัน<br>ด่านทับช้างชุมชนคลองเจ๊กอนนรามคำแหงแยก<br>เสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองศรีถึงถนนราม<br>อินทราแยกหมู่บ้านปัญญาคองคู่ขนานบึงชุมเห็ด<br>คลองพระยาสุเรนทร์หนองระแหงคลังลำลูกกา  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 17/12/2023,<br>17:38:06 | สำรวจแนวท่อ จากสถานีเชียงรากน้อย ติดตาม<br>งานคันลอประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานี<br>รถไฟเชียงรากน้อย รอคูเปิด วางท่อ และรอคัน<br>ลอค ได้ห้องท่อเพื่อที่จะข้ามฝั่งทางรถไฟ ติดตาม<br>งานทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณ คลอง 2 รังสิต งานยังไม่<br>เคลื่อนไหว ผู้รับเหมาหยุด รอเสาเข็ม<br>ระยะห่างอยู่ 7 เมตร ดำรงแนวท่อทั่วไป ไม่พบ<br>เห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 17/12/2023,<br>18:09:21 | ตรวจแนวท่อคลองคอนกลาง บ.ชุนิก เคลียร์ทำ<br>ถนนใหม่ ระยะห่างท่อ2.50เมตร   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 17/12/2023,<br>18:10:24 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำตรงหลังนิคมฯบางปะอิน<br>และที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยงานทำรดไฟไทย<br>จีนและงานวางท่อประปา   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 17/12/2023,<br>18:10:25 | งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี<br>ซอย11หนองพะเนียงค.นาป่าซอยบุญล้ำซอยเขา<br>น้อยซอยวัดท้องกึ่งซอยประชาธิปไตย คศคหัวท่อ<br>บ่อน้ำนครค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทอง  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 18/12/2023,<br>16:16:01 | ตรวจแนวตั้งตำบลหนองเตียนนกลาดเนื้อทอด<br>ตำบลโคกขึ้นนอน ตรวจเบาหวาน 614 ตำบลเกาะ<br>ลอย ตรวจแนวท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนว<br>ทอดสถานีรถไฟพานทอง ตรวจ แนวท่อ ตำบล<br>หน้าประตูคลองอ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อตำบลเกาะ<br>ลอยปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 18/12/2023,<br>16:45:00 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ตรวจร่วมงานตั้งเสา<br>ไฟฟ้า115kvข้างแนวท่อบริเวณแยกปิ้งkp36+636<br>จะเข้าดำเนินการหลังปีใหม่ จ.ย.ทไฟฟ้าคุณ<br>จักรกฤษ00984530851  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 18/12/2023,<br>17:12:37 | งานตรวจแนวท่อปัสเสชันศรีราชาวัดมโนรม<br>ชากายจีนที่ดินsccซอยขุนคู่ซอยวัดบ่อหินซอย<br>หนองยายปู่สถานีรถไฟศรีราชาห้วยยายพระมา<br>ฉลากซอยกาชาดไร่ขจรนาฟุด.บางพระซอยหิมพิง   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 18/12/2023,<br>17:27:53 | ติดตามดูงานชุดรื้อปรับพื้นที่หลักเสียงภาษีและ<br>ชุดหาปลายสาย CPบริเวณถนนมิตรใหม่  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 18/12/2023,<br>17:38:36 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 ข้าง<br>บึงน้ำมันเทศใต้เจ้าของที่เคลียร์ห้วยรอบกำแพง<br>รั้วไม่มีผลกระทบต่อน้ำแล้วตรวจแนวจาก<br>แยกพัฒนาชนบท 3 คลองด่านทับช้างคลอง เจ็ก<br>ถนนรามคำแหงแยกเสรีไทยคลองศรีถึงถนนราม<br>อินทราและเดินทางไปช่วยชุดหาสาย CP ช่วย<br>คุณสมบัติและหมุนที่ถนนมิตรใหม่เขตคลองสาม<br>วาเจอแล้วจึงตรวจแนวถึงคลังลำลูกกา |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ   |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 18/12/2023,<br>17:41:13 | สำรวจแนวท่อ จากปลือกวลัว 633 บางปะอิน<br>ติดตามงานรดไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคม<br>บางปะอิน งานชุดเปิดเสาเข็มค่อหม้อรดไฟ เฝ้า<br>สังเกตดูความปลอดภัยแนวท่อ คูณประนามลง<br>พื้นที่ดูความปลอดภัยแนวท่อร่วม ติดตามงานวาง<br>ท่อประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสถานีรถไฟเชียง<br>รากน้อย รดแม็คโครชุดเปิดข้างแนวท่อของบาง<br>จาก สำรวจแนวท่อ บริเวณสวนพริกไทย รดแม็ค<br>โครปรับพื้นที่ ของชาวบ้านข้าง แนวท่อ เพื่อที่จะ<br>ต่อเติมบ้าน เข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำ ให้ระวัง<br>แนวท่อ เจ้าของบ้านรับทราบ สำรวจแนวท่อ<br>บริเวณสะพานรังสิตปทุม มีงานก่อสร้างปรับพื้น<br>ถนน ข้างแนวท่อ ชุดเปิดคิวถนนลงไป 25 ซม ครับ<br>งานสำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมือง ตรวจสอบ<br>แนวท่อ เรียบร้อยดี |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 18/12/2023,<br>18:01:36 | ตรวจแนวท่อคลองคอนกลาง และตรงสะพาน33<br>บ.ชุนิก ยังเคลียร์พื้นที่ทำถนน ส่วนอื่นๆเรียบร้อยดี   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 18/12/2023,<br>18:08:08 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจpiprack ท่อ<br>16"นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลัง<br>ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เข้าบ.ไทยเทพีด้าระยอง<br>เข้าสู่ชุมชนคอกวัว เข้าหลัง โรงไฟฟ้าระยอง เข้า<br>ตำบลมะขามคู่ เข้าตำบลโป่ง  |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 18/12/2023,<br>18:26:16 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตรงหลังนิคมฯบางปะอิน<br>งานชุดเปิดหัวเข็มรดไฟไทยจีน<br>และเข้าดูแนวท่อน้ำมันที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย<br>งานชุดวางท่อประปาส่วนภูมิภาค   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 19/12/2023,<br>13:32:47 | ไทยออยล์ จะวางท่อน้ำขนาด500ม.ม.ขนานแนวท่อ24" แทปไลน์บริเวณถนนเก้าگیโลกp7+619ไปทางถนนสุขุมวิท จะนัดสำรวจแนวท่อแทปไลน์อีกครั้ง ช่างพงษ์พร โปรเจ็กไทไทยออยล์0878346751 ช่างนุวัธ ผู้ประสานงาน0988896629 | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 19/12/2023,<br>16:34:09 | clearing ปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรทำนาในพื้นที่หลังแนวท่อน้ำบริเวณซอยประหารร่วมใจ 41 เขตคลองสามวาKP 120 + 197 และเช็คหาระดับความลึกของท่อความลึกอยู่ที่ ประมาณ1.20 เมตร                             | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 19/12/2023,<br>16:48:23 | ตรวจแนวท่อค้ำบลางไผ่ ตรวจแล้วท่อถนน 304 ตรวจแนวท่อดค้ำบลถนนทราย ตรวจแนวท่อดค้ำบลหนองบัวสถานีรถไฟคอนสินท์ ตรวจแนวท่อค้ำบลหนองคินนก ตรวจแนวท่อค้ำบล โกลกข์หนอง ตรวจลือกวาล์ว 614 ปกติ                  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 19/12/2023,<br>16:55:00 | ตรวจแนวท่อค้ำบลโป่ง ค้างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ คลองบางละมุง หนองสะเคา หนองมะนาว ห้วยบ้านนา หมู่บ้านชั้นจันทร์ เมืองใหม่แหลมฉบัง แยกเนินไร่สอง จุดTR-1 ปีมัสเดชั่นศรีราชา   | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 19/12/2023,<br>17:00:42 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้าگیโล.ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ต.สุศักดิ์ บ้านคาใหญ่. ซากยายจีน SCC ดึกสุขุม บ้านนม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 19/12/2023,<br>17:10:19 | ติดตามดูงานขุดปรับพื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสบริเวณใกล้โรงเรียนสารสาสน์วันนี้อยู่ผ่านแนวท่อเพิ่มอีกจุดเหลืออีก8จุด  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 19/12/2023,<br>17:14:15 | งานตรวจแนวท่อค.เหมืองบ่อคกปลาต.แสนสุข หมู่บ้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยอนามัยซอยสารพัดช่างซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่วังค.หนองข้างคอกค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 19/12/2023,<br>17:51:01 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง บ้านตลาดและนำปฏิทินไปแจกตามชุมชนใกล้เคียงแนวท่อ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 19/12/2023,<br>18:02:14 | สำรวจแนวท่อ จากสะพานหมายเลข 9 ดู่จานรถไฟไทย - จีน เครื่องจักรทำงานข้างแนวท่อเข้าตรวจสอบ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ติดตามงานวางท่อประปาส่วนภูมิภาค สถานีรถไฟเชิงรกรากน้อย ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ ติดตามงานทำเขื่อนกันน้ำ ดอกเส้าเข้ข้างคลอง 2 รังสิตงานไม้เคลื่อนไหว ระยะห่างแนวท่ออยู่ 6 เมตรสำรวจแนวท่อทั่วไป ถึงสามกอล์ฟปั๊ญญะ ได้รับแจ้ง จากคุณวรวะ ม้งานก่อสร้างกุดเปิด โคนสายไฟ ผู้รับเหมาโทรเบอร์ส่วนกลาง เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ บริเวณ KP 42 + 313 บริเวณสะพานรังสิตปทุม งานขุดเปิดคูถนน งานบริษัทอคาเลียนไทย เข้าตรวจสอบพื้นที่ คูณวิรัตน์เข้าตรวจสอบหน้างาน ตรวจสอบสาย ทองเหลืองเส้า CP ขาด 2 เส้น งานขุดเปิดคูถนนขุดลึก 25 ซม คูณประนมอม ได้ลงพื้นที่ ต่อสาย CP ที่ขาด | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 19/12/2023,<br>18:05:08 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งเต้านอุบลมทรายทุรี่ไปถึงบ้านตลาดหนองแขงและกับมด่อสายCPได้สะพานรังสิตงานขุดซ่อมคูถนน  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 20/12/2023,<br>16:22:19 | ปรับพื้นที่เพื่อเข้าทำนาข้างม.สุขประชา ซอยประหารร่วมใจ 41เข้าพบพูดคุยทำความเข้าใจกับประธานชุมชนสุขประชา คุณรัชภูมิ 095 465 3350 เกี่ยวกับความปลอดภัยของท่อและตรวจปรับงานเข้มรั้วทิม.ฟลอราวิลล์ ช่างมิตร 094 770 3600   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 20/12/2023,<br>16:39:14 | ตรวจท่อคลองบางพระ ตรวจ ท่อ สถานีรถไฟบางเตย ตรวจท่อสถานีรถไฟจะเข้เทรา ตรวจรอบวาล์ว 616 ค้ำบลหน้าเมือง ตรวจธาตุค้ำบลคลองนาค้ำบลถนนทราย ตรวจนอกสถานีรถไฟพานทอง ตรวจท่ออมตะนครตรวจท่อค้ำบลเกาะลอยปกติ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 20/12/2023,<br>17:08:56 | ตรวจแนวท่อ รร.วัดมโนรม บ้านนม ดึกสุขุม.SCC ซอกยายจีน บ้านคาใหญ่ ค.ทุ่งสุขลา ซอยพูนสิน ถนนเก้าگیโล ต.สุศักดิ์   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 20/12/2023,<br>17:12:10 | ตรวจแนวท่อเข้าตรวจpipetrackท่อ16 นิ้ว เข้าตรวจหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุดเข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กกระยอง เข้าหลังศูนย์วิจัยพืชไร่ เข้าบริษัทไทยเทพฟีด้า เข้าชุมชนคอกวัว เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านันตำบลห้วยโป่งเลียบถนนห้วยโป่งหนองบอน เข้าตำบลมะขามตุ่ถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่ง | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 20/12/2023,<br>17:15:50 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำลิ่งหลังโรงเรียนพานทองและซื้อท่อตัวbv613, ไม่มีน้ำมันรั่วซึมค.ดอนหัวท่อซอยสูงทอค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยวัดทองหุ้งซอยขาน้อยซอยบุญลัด.หนองรีหนองพะเนียงค.บ้านสวนค.หนองข้างคอกbv612หัวข้อต่อไม่มีน้ำมันรั่วซึม  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 20/12/2023,<br>17:24:33 | ขุดร่องเพื่อทำสวนเกษตรข้างโรงเรียนสารสาสน์นิมิตรใหม่ ผ่านแนวท่อ 17 จุดความลึกร่อง 1.20 เมตร หลังท่อจุดเป็นเนินหลังเต่าเหลือประมาณ 30 ซม  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                  |
| 20/12/2023,<br>17:27:42 | ตรวจแนวท่อจากแยกถนนร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด้านทับข้างคลอง เข็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถนนคู่ขนาน 3902 คลองครูถึงถนนรามอินทราหน้าเพ้นไอส์แลนด์แยกหมู่บ้านปัญญาคองคู่บองบึงชุมเห็ดคลองหนองระแหงถึงคลังลำลูกกา   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                               |
| 20/12/2023,<br>17:39:52 | สำรวจแนวท่อ ชี้แนวเขตท่อให้ชาวบ้าน KP 08 + 239 ข้างโรงเรียนแ่ฒ้สะอาค ชาวบ้านจะปักเสาล้อมสวนหนามเขตพื้นที่ คูณวระลงพื้นที่ตรวจหน้างานครบ ติดตามงาน ทำเขื่อนกันน้ำ ดอกเส้าเข้ม บริเวณ KP 13+124 คลอง 2 รังสิตผู้รับเหมาดอกเส้าเข้ม ข้างแนวท่อ ระยะห่างจากท่อ 4 เมตรครบ คูณวระลงพื้นที่ดูความปลอดภัยของท่อครบ ติดตามงานปรับถนนบริเวณสะพานรังสิตปทุม ผู้รับเหมาอคาเลียนเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะเทพูน ครัว งานสำรวจทั่วไปตรวจสอบแนวท่อไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 20/12/2023,<br>18:07:06 | พา คุณตุ้ และคุณหมูนุ ไปตรวจวัดความลึกและกว้างของท่อคั้นที่หนองแขง, หลังbv637,มาบพระจันทร์, เพื่อจะทำการป้องกันหลังท่อ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |
| 20/12/2023,<br>18:31:32 | วันนี้ผมเฝ้าดูงานขุดเปิดหัวเข็มP1366รถไฟไทยจีนของบริษัทไชน่า8ตรงหลังนิคมบางปะอินและไปดูแนวท่อตรงสถานีรถไฟเชิงรกรากน้อย   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                  |



|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| 20/12/2023, 19:11:03 | ตรวจแนวท่อจากคลองอุดมชลจรติดตามคูเรือชุดลอกคลองยังไม่พบมาใกล้แนวท่อ ตรวจแนวท่อคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำพระลำ ตำบลขุนทอง คลองลำภูเวียงแขวงลำปลาตีว ถนนหนองแขง idu เอาเสาป้ายค่าเตือนมาตั้งเพิ่มในพื้นที่กำลังขุดรื้อปรับพื้นที่4คันผู้จัดการNPPและคุณนิพนธ์ได้เข้าตรวจพื้นที่ วันที่ขุดผ่านแนวท่อเพิ่มอีก 3 ร่องยังเหลืออีก 5 ร่อง |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                      |
| 22/12/2023, 20:03:16 | งานตรวจแนวท่อค.แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วค.ห้วยกะปิถนนข้าวหลามซอยเอื้ออาทรซอยนัมย์ซอยโรงกระดาศซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่วค.หนองข้างคอกbv612ค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                      |
| 23/12/2023, 15:47:08 | ตรวจแนวท่อตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อ บล๊อควาส์ 616 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนา ตรวจแนวท่อตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลโคกขี้หนอน ตำรวจแนวท่อตำบลเกาะลอย ตรวจแนวท่อ บล๊อควาส์ 614 สถานีรถไฟคอนสินันท์ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                      |
| 23/12/2023, 16:58:07 | พาสัรับเหมาเข้าประเมินพื้นที่ท่ออุกม้าชะงจุดบริเวณkp3+672รร.บุญจิตวิทยาคม ค.ทุ่งสุขลา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา,                                     |
| 23/12/2023, 17:03:59 | ตรวจแนวท่อ TR1 สถานีรถไฟแหลมบัง ท่อ14" แยก ปั่นน้ำมันบางจาก แยกไฟแดงบ้านทุ่ง รร.บุญจิตวิทยาคม รร.วัดมโนรม ดิถุชุม ที่ดินSCC ซากขายจีน ถนนแก้วกิโล ค.ทุ่งสุขลา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา, PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                      |   |  |                                     |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|
| 23/12/2023, 17:08:13 | งานตรวจแนวท่อค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวฟ่อซอยขงทองบ่อน้ำรัตนครด.นาป่าซอยประชาธิปไตยซอยวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารดซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 23/12/2023, 17:17:23 | ตรวจแนวท่อจากบล็อกลาวส์6 44แอมร์มกล้ำ คลองสองคันนุ่นคลองหนึ่งแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันคันทับช้างชุมชนแสงมณีแยกสำนักงานเขตสะพานสูงคลอง เข็กถนนรามคำแหงคลองแสนแสบแยกโรงงาน panasonic ถนน เสรี ไทยถนนคู่ขนาน3902คลองครุถึงถนนรามอินทราแยกหมู่บ้านปัญญายกคู่บนจนถึงคลังลำลูกกา            |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 23/12/2023, 17:20:22 | ตรวจแนวท่อและดูงานทั่วไปตามแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าต่างระดับ โป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงปิยะ เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลองบางละมุง หนองสะเดา หนองมะนาว หมู่บ้านมราช หลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าเมืองใหม่เหนือเข้าแยกเนินไร่สอง ถนนสุขุมวิท บัมสคชั่นศรีราชา |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 23/12/2023, 17:40:37 | ตรวจแนวท่อได้สะพานปรีดี ผู้รับเหมาติแบบไว้เทคอนกรีต ส่วนจุดคลองดอนกลาง และ จุดสะพาน33 บ.ยูนิค เกลี่ยหินคลุก บอคัดทำถนน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |

|                      |   |  |   |
|----------------------|---|--|---|
| 23/12/2023, 17:58:43 | สำรวจแนวท่อ คัดตามงานรถไฟไทย - จีน บริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน งานขุดเปิดเสาเข็มค่อมอ งานตรวจร่วมคุมประนอม งานปักเสาไฟฟ้า งานโครงการรถไฟ, 4-2 KP 29 + 300 ด้านหลังนวนคร สำรวจแนวท่อ kp21 + 730 บางพูด มีรถแม็คโคร ทำร่องสวน เข้าไปขุดคูยให้กำแพงน้ำเข้าของทีมงานสำรวจแนวแนวท่อทั่วไป ตรวจสอบให้พบเห็นอะไรผิดปกติ     |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 23/12/2023, 18:47:34 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึง BV634งานทำรถไฟไทยจีน.4-2และ.4-3   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 23/12/2023, 19:06:44 | ตรวจแนวท่อคลองอุดมจรรยา คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่งตำบลหลวงแพ่ง คลองลำไยแบน ถนนทับขาว คลองลำมะละกอ คลองลำภูเวียงแขวงลำปลาตีว หมู่บ้านฟลอว์วิลด์เขตหนองจอก บล๊อควาส์ 619 คัดตามงานเคลียร์รั้งหญ้าข้างหมู่บ้านสุประชาเคลียร์รั้งหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเก็บหญ้าออก เข้าตรวจป้ายที่ล้มลงคลองพระราชศิริ 2 |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 24/12/2023, 17:16:38 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV633ไปถึงหลังนวนครงานทำรถไฟไทยจีนและขุดวางท่อปะปาส่วนภูมิภาค  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                      |   |  |                                     |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|
| 24/12/2023, 17:35:28 | สำรวจแนวท่อ คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิตตามหมู่บ้านที่ท่อผ่าน เทศบาลเมืองท่าสวย เข้าตรวจสอบงานก่อสร้างทำถนน ใหม่คลอง 4 คลอง 5 รดแม็คโครทำงานข้างแนวท่อเข้าตรวจสอบพูดคุยกับผู้รับเหมา บริเวณแนวท่อ ทำถนนวงเวียนบริเวณ ได้สายไฟแรงสูง สำรวจแนวท่อถึงคลังลำลูกกา ทาสีไปเขตแนวท่อตามจุดต่างๆ ภาพรวมสำรวจแนวท่อทั่วไปไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา คอนเมือง     |
| 24/12/2023, 17:43:50 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง ภาชี จุดคลองดอนกลาง และสะพาน33 บ.ยูนิค ปรับพื้นที่ทำถนน ส่วนอื่นปกติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี      |
| 24/12/2023, 17:46:05 | ตรวจแนวท่อจากแอมร์มกล้ำคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองคันทับช้างชุมชนแสงมณีคลองเข็กถนนรามคำแหงแยกถนนเสรีไทยถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดหนองระแหงลำลูกกา  |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ   |
| 24/12/2023, 18:22:26 | ตรวจแนวท่อตามปกติจากตำบลมะขามคู่เข้าถนนสาย 36 เข้าตำบลโป่งเข้าตำบลหนองปลาไหลเข้าแยกต่างระดับโป่ง  |  | PIPELINE 5 14" 16" มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 24/12/2023, 18:33:50 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก้วกิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยขยพรม ค.สุรศักดิ์ ถ่ายลูกเลี้ยวราฐร หม่อมปีย์ เจ้าพระบาท ไร่จระนาพุ ค.บางพระ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |
| 24/12/2023, 18:54:35 | ค.บางพระนาพุสถานีรถไฟบางพระค.เหมืองบ่อคกปลาหมู่บ้านมณีแกถนนข้าวหลามค.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทรซอยโรงกระดาศซอยศิรินครค.หนองข้างคอกค.บ้านสวน   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา      |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
| 25/12/2023,<br>16:09:14 | ตรวจแนวท่อในตำบลพื้นที่หนองดินนก ตรวจแนวท่อ ตำบลเกาะลพอง ตรวจแนวท่อ ตำบล โคกขี้หนอน ตรวจ แนว ท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อตำบลพานทองสถานีรถไฟพานทอง ตรวจแนว ท่อตำบลหน้าประตู ตรวจbv 614 ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคอนสตันท์ ปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 25/12/2023,<br>17:43:29 | สำรวจแนวท่อทั่วไป จาก บล็อกท้าว 633 บางปะอิน ติดตามงานรถไฟไทยจีนบริเวณด้านหลังนิคมบางปะอิน ตรวจสอบความปลอดภัยแนวท่อข้างค่อม ที่ขุดเปิด งานสำรวจแนวท่อ ถึงคอนเมือง ตรวจสอบแนวท่อตามจุดต่างๆ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ  |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 25/12/2023,<br>17:45:10 | ตรวจแนวท่อจากบิ๊ม station ศรีราชา เข้าจุด IDU-TR-1 เข้าตรวจหลังสถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าตรวจจุดถนนเทศบาล 2 เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าห้วยบ้านนาและติดตั้งป้ายคำเตือนชั่วคราว หลังการเคหะแหลมฉบัง เข้าตรวจหลังหมู่บ้านมราวย เข้าตรวจหนองมะนาวหนองสะเคา เข้าตรวจคลองบางละมุง เข้าตรวจหลังสถานีรถไฟบางละมุง เข้าตรวจคลังก๊าซโรงโม่ เข้าตรวจตำบลหนองปลาไหล เลียบถนนสาย36 เข้าค้างระคับโป่ง เข้าตำบลโป่งแยงเขาไม้แก้ว |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 25/12/2023,<br>17:49:35 | แก้ไขเสา CP บริเวณถนนนิมิตรใหม่ CP98/5 และย้ายเสา CPย้ายมาติดตั้งใหม่ตามชาวบ้านขอ ให้ย้ายบริเวณ 7ซอยท้ายตลาดกระบะบังจำนวน 2 จุด CP 83/1 และ 83/2   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 25/12/2023,<br>17:58:22 | งานตรวจแนวท่อปริมเสดชั้นสถานีรถไฟแหลมฉบังถนนแก๊กลอนนวงหินค.สุรศักดิ์เขาชีราวุธ ค.บางพระบ้านหม่อมปรีชโรจธรรนาพุด.หม่อมบ่อคกปลา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 25/12/2023,<br>18:04:36 | ตรวจแนวท่อ ปริมศรีราชา สถานีรถไฟแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา สถานีรถไฟศรีราชา ถนนหนองยายบุญ ถนนบ่อหิน.ซอยพูนสิน.ถนนแก๊กลอ ค.สุรศักดิ์ซากยายจีน SCC คีคสุขุม รร.วัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 25/12/2023,<br>18:14:36 | ตรวจแนวท่อได้สะพานปรีดี ,คลองคอนกลาง ,bv637ภาษี , สะพาน33 ,คลองระพีพัฒน์ ,หนองแขง และบ้านตลาด ปกติ   |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 25/12/2023,<br>18:26:12 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่BV634ไปถึงสถานีรถไฟเชิงรากน้อย งานทำรถไฟไทยจีน  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 26/12/2023,<br>16:00:07 | ตรวจแนวท่อคลองบางพระ ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟบางเคย ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ตรวจแนวท่อ ตำบลหน้าเมือง ตรวจแนวท่อ ตำบลคลองนาและตำบลคอนทราย ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจ แนว ท่อ บล็อกท้าว 614 ตรวจ แนวท่อตำบลเกาะลพอง ปกติ                          |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 26/12/2023,<br>16:53:57 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุด เข้าตรวจท่อ16นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลังสถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง บ.ไทยเทพฟีด้า เข้าโรงเชื้อไก่ เข้าหลังโรงไฟฟ้าระยอง เข้าพื้นที่ก้านตำบลห้วยโป่ง เข้าตำบลมะขามคู่ ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง |  | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |

|                         |  |  |                                   |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 26/12/2023,<br>16:59:37 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก๊กลอ ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยชัยพรหม ค.สุรศักดิ์ค่ายลูกเสือชีราวุธ หม่อมปรีชเขาพระบาท คบางพระพสุ์รับเหมาเข้าประเมินพื้นที่แก้ไขท่อลอดจ.จตุรบริเวณ รร.บุญจิตวิทยาคมKp3+670 ต.ทุ่งสุขลา |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |
| 26/12/2023,<br>17:03:51 | ค.หนองคำสิงห์หลังโรงเรียนพานทองค.คอนหัวท่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกรค.นาป่าซอยประชาอุทิศซอยวัดท้องทุ่งซอยเขาน้อยซอยบุญล้ำด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีค.หนองข้างคอกซอยโรงสี   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |
| 26/12/2023,<br>17:19:24 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครไปถึงคลังน้ำมันสระบุรีงานทำรถไฟไทยจีน.4-2และ.4-3และ.4-6  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี |
| 26/12/2023,<br>17:21:50 | ตรวจแนวท่อคลองอุดมชลจร คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองหลวงแพ่ง ตำบลหลวงแพ่ง ถนนร่วมพัฒนา คลองลำชะรำ ถนนทับขาวได้ทำการขุดฝังแนวสายCP83/1KP106+685ร่วมกับคุนสงวน   |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา |
| 26/12/2023,<br>17:40:39 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอินถึงป็อกเป็กปกติ  |  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี |

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
| 26/12/2023,<br>17:42:04 | สำรวจแนวท่อ จากสะพานหมายเลข 9 กาญจนภิเษก ลูงานรถไฟไทยจีนตรวจสอบแนวท่อ ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ สำรวจแนวท่อ รังสิต เทศบาลเมืองท่าฉนวน หมู่บ้านจันทรา 9 หมู่บ้านซื้อตรง หมู่บ้านทิวสน ตามคลองต่างๆที่ท่อพาน บริเวณคลองแอน KP 12 + 049 มีรถแม็คไครทำงาน บริเวณข้างแนวท่อ ไทรคุดเจ้าของที่ที่จ้างรถแม็คไคร คุนครูทำถนน ผังเสาไฟ เจ้าของที่รับทราบ มีแนวท่อ ผ่านข้าง เสาไฟแรงสูง เบอร์ไทรเจ้าของที่ 061-025-7195 ภาพรวม สำรวจแนวท่อทั่วไปเรียบร้อยดี |  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>คอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 26/12/2023,<br>17:46:38 | ตรวจแนวท่อจากบล็อกท้าว 644 แกร่งมถลำคลองสองต้นนุ่นแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้างชุมชนคลองเจ็กสำนักงานมหาดทางหลวงสะพานสูงคลองแสนแสบแยกเสรีไทยคลองครุถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดถึงคลังลำลูกกาช่วงบ่าไปช่วยงานส.คสมบัติคูดวงสาย CP ที่ทับขาว   |  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ                                  |
| 27/12/2023,<br>16:17:41 | ตรวจแนวท่อในพื้นที่ตำบลโคกขี้หนอน ตระหนักท่อ ตำบลเกาะลพอง ท่อตำบล หน้า ประตู ตรวจแนว ท่อ คลอง อ้อมแก้ว ตรวจแนวท่อตำบลพานทอง ตรวจแนว ท่อในนิคมอมตะนคร ตรวจแนวท่อคตำบลเกาะลพอง ตรวจ แนวท่อตำบลหน้าประตู ตรวจบล็อกท้าว 614 ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก และท่อปกติ  |  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 27/12/2023,<br>17:08:56 | ตรวจแนวท่อจากแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้า<br>ค้างระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลัง<br>ก๊าซโรงโป่ง เข้าหลังสถานีรถไฟบางละมุง คลอง<br>บางละมุง หนองมะนาว หลังหมู่บ้านมารวย เข้า<br>หมู่บ้านชั้นไชน์ เข้าเมืองใหม่เหนือ เข้าแยกเนินไร่<br>2 ถนนเทศบาล2 เข้าปั้มสเตชั่นศรีราชา                     | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 27/12/2023,<br>17:25:56 | ตรวจแนวท่อ ถนนหนองยายปู่ ถนนบ่อหิน ซอย<br>พูนสิน ถนนแก็กโลด ค.สุรศักดิ์ ซากยายจีน SCC<br>ดึกสุชุม รร.วัดมโนรม ค.ทุ่งสุขลา   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 27/12/2023,<br>17:27:25 | งานตรวจแนวท่อค.แสนสุขบ้านมณีแก้วซอยอ้อ<br>อาพรซอยอนามัยค.หัวกระบี่ซอยสารพัดช่างซอย<br>โรงกระดามซอยศิรินครซอยบ้านผู้ใหญ่อวงค.<br>หนองข้างคอกค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 27/12/2023,<br>17:40:40 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง bv637ภาชี<br>บ.อุนิค ได้นำรถต่าง ๆ มาเก็บรวมกันใกล้สะพาน33<br>และเช็คอุปกรณ์ก่อนที่จะหยุดตามเทศบาล   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |
| 27/12/2023,<br>17:56:36 | สำรวจแนวท่อ คูงานเคลียร์รืง KP 21 + 710 บาง<br>พุด ชาวบ้านเคลียร์ ปรับพื้นที่ บริเวณข้างแนวท่อ<br>เผ่าดูความปลอดภัยแนวท่อ ติดตามงานที่ 2 ของ<br>แอน รังสิต ปรับถนน คันกันน้ำบริเวณ KP 12 +<br>049 ปรับคันคูกันน้ำผ่านบนหลัง ท่อ เผ่าดูความ<br>ความปลอดภัย ของ ท่อ พร้อมพูดคุยให้คำแนะนำ<br>เจ้าของที่ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 27/12/2023,<br>17:59:49 | ตรวจแนวท่อจากทางรถไฟลาดกระบังหน้าบล็อกล<br>วาล์ว 644 แยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนาชนบท 3<br>ค่านทับช้างชุมชนคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยก<br>ถนนเสรีไทยข้างโรงงานพานาโซนิคถึงคลองครุ<br>ถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดลำลูกกาช่วง<br>บ่ายไปช่วยสายตรวจสมบัติคูขวางสาย CPที่82<br>ซอยท้ายยาว4เขตลาดกระบังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 27/12/2023,<br>18:01:03 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่สถานีรถไฟเขิง<br>รากน้อยไปถึงสถานีรถไฟบ้านโพรงทางรถไฟ<br>ไทยจีน4-3   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |
| 27/12/2023,<br>19:07:02 | ตรวจแนวท่อสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร คลอง<br>พระองค์เข้าไชยานุจิต คลองหลวงแห่งตำบล<br>หลวงแห่ง ถนนร่วมพัฒนา บ่อขยะชุมทอง ถนน<br>ท้ายยาว คลองท้ายยาวได้ขุดฝังสาย<br>CP83/2KP106+910ที่ข้ามหลบให้ชาวบ้านร่วมกับ<br>ชุมชนสงวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา    |
| 28/12/2023,<br>17:29:13 | ตรวจแนวท่อจากบล็อกวาล์ว 644 แยกร่มเกล้า<br>คลอง 2 คั่นๆแยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันค่าน<br>ทับช้างถนนคู่ขนาน3 902วัดราษฎร์บัวขาวถึงแยก<br>สำนักงานสะพานสูงคลองเจ็กถนนรามคำแหงแยก<br>เสรีไทยถนนคู่ขนานจากโรงงานพานาโซนิคค<br>ลองครุถึงถนนรามอินทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ด<br>คลองหนองระแหงคลังลำลูกกา                            | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา<br>สุวรรณภูมิ |
| 28/12/2023,<br>17:34:04 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน ถึง หนองแขง<br>ปกติ  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี    |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 28/12/2023,<br>17:42:30 | สำรวจแนวท่อ จากบล็อกวาล์ว 633 บางปะอิน<br>ติดตามงานรถไฟไทยจีน บริเวณด้านหลังนิคม<br>บางปะอิน งานขุดเปิด เสาเข็มค่อม รดแม่โคโร<br>ทำงานบริเวณข้างแนวท่อ เผ่าดูความปลอดภัยของ<br>ท่อ สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไป ถึง<br>สถานีรถไฟเขิงรากน้อย เหตุการณ์เรียบร้อยดี  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |
| 28/12/2023,<br>17:47:38 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ<br>หิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยพรม .สุรศักดิ์<br>ค่ายลูกเสือวิชาฐ หม่อมปีย์เจ้าพระบาท ไร่จระ<br>สามบิน ม.ภษคร สถานีรถไฟบางพระ ค.<br>บางพระ เจ็นัน บ่อคกปลาสามสาว ค.เหมือง มณี<br>แก้ว ถนนข้าวหลาม ค.หัวกระบี่   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 28/12/2023,<br>18:10:11 | งานตรวจแนวท่อค.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรีค.<br>หนองรีหนองพะเนียงค.นาป่าบุญล้ำซอยเขาน้อยช<br>วัดทองทุ่งซอยประชาธิปไตยค.คอนหัวฟ่อหลัง<br>โรงเรียนพานทองค.หนองคำลิ่ง   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา      |
| 28/12/2023,<br>18:11:16 | ตรวจแนวท่อจากมาบตาพุดเข้าตรวจ piperack<br>ท่อ16 นิ้วเข้าหลังโรงแยกก๊าซมาบตาพุด เข้าหลัง<br>สถานสงเคราะห์เด็กระยอง เข้าสู่ยี่งอพิชไร<br>ระยอง เข้าบริษัทไทยเทพไฟฟ้า เข้าสู่ชุมชนคอกวัว<br>เข้าโรงไฟฟ้าระยอง เข้าสู่สวนสมุนไพรพื้นที่ก้านัน<br>หัวโป่ง ถนนหัวโป่งหนองบอน เข้าตำบล<br>มะขามคู่ แยกหัวโป่ง ถนนสาย36 เข้าตำบลโป่ง<br>แยกเขาไม้แก้ว | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา |
| 28/12/2023,<br>18:34:23 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมันตั้งแต่หลังนวนครสถานี<br>รถไฟเขิงรากน้อยตรงสะพานข้ามทางรถไฟคลอง<br>พุทธาหลังนิคมฯบางปะอินคลองบ้านโพสถานี<br>รถไฟอยุธยาถนนสายเอเชีย  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี      |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 29/12/2023,<br>16:02:15 | แนวท่อตำบลโคกขี้หนอน ตำบลเกาะลอย ตรวจ<br>แนวท่อตำบลหน้าประดู่ ตรวจแนวท่อในนิคม<br>อมตะนคร ตรวจแนวท่อในสถานีรถไฟพานทอง<br>ตรวจแนวท่อตำบลหนองดินนก ตรวจแนวท่อ<br>บล็อกวาล์ว 614 ตรวจ แนวท่อ ถนน 315 ตรวจแน<br>วท่อสถานีรถไฟคอนศรีนันทปกติ   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 29/12/2023,<br>17:23:03 | ตรวจแนวท่อและติดตามงานทั่วไปตามแนวท่อ<br>เข้าแยกเขาไม้แก้ว เข้าตำบลโป่ง เข้าค้างระดับโป่ง<br>เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซโรงโป่ง เข้า<br>หลังสถานีรถไฟบางละมุงเข้าคลองบางละมุงเข้า<br>หนองสะเคาหนองมะนาว เข้าตรวจหลังหมู่บ้าน<br>มารวย เข้าตรวจหมู่บ้านชั้นไชน์หัวบ้านนา เข้า<br>เมืองใหม่เหนือแยกเนินไร่ 2 เข้าถนนสุขุมวิท เข้า<br>ปั้ม station ศรีราชา | PIPELINE 5 14" 16"<br>มาบตาพุด-ศรีราชา                                |
| 29/12/2023,<br>17:53:10 | ตรวจแนวท่อ ถนนแก็กโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ<br>หิน สถานีรถไฟศรีราชา หัวขยพรม .สุรศักดิ์<br>ค่ายลูกเสือวิชาฐ หม่อมปีย์เจ้าพระบาท ค.<br>บางพระ ซากยายจีน SCC ดึกสุชุม รร.วัดมโนรม<br>ค.ทุ่งสุขลา  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา<br>ลำลูกกา                                     |
| 29/12/2023,<br>18:04:04 | สำรวจงานทั่วไป จากสถานีรถไฟเขิงรากน้อย<br>รังสิต คลอง 1 คลอง 2 คลอง 3 รังสิต เทศบาล<br>เมืองท่าสาย สามมกอสัพัญญะ คลังลำลูกกา<br>สำรวจงานทั่วไปแนวท่อ ตรวจสอบไม่พบเห็น<br>อะไรผิดปกติ  | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา<br>ดอนเมือง, PIPELINE 3<br>18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 29/12/2023,<br>18:16:37 | ตรวจแนวท่อจากbv633บางปะอิน_สถานีรถไฟ<br>อยุธยา_คลองบ้านคาบ_คลองคอนกลาง_คลอง<br>พระแก้ว_สะพาน33และbv637ภาชี ปกติ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา<br>สระบุรี                                     |

|                      |  |                                    |
|----------------------|--|------------------------------------|
| 29/12/2023, 18:23:26 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมีแต่บริษัท ใหน้าทำงาน อยู่บริษัทอื่นหยุด   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี     |
| 29/12/2023, 18:48:49 | ตรวจแนวท่อเขาลากถนนสุขาภิบาล9ต.บางพระ กษาดิโรจธนาพุ1ซอยหินเพิงสถานีรถไฟ บางพระด.เหมืองบ่อคกปลาด. แสนสุขหมู่บ้านมณีแก้วด.ห้วยกะปิซอยเอื้ออาทร ซอยสารพัดช่างซอยศิริด.หนองข้างคอก   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา     |
| 30/12/2023, 15:57:34 | ตรวจแนวท่อตำบล หน้าเมือง ตรวจท่อสถานี รถไฟจะเชิงเทรา ตรวจท่อ บล็อกวาล์ว 616 ตรวจ ท่อ น้ำมัน ถนน 304 ตรวจ ท่อตำบลคลองนา ตรวจท่อตำบลคอนทราย ตรวจท่อถนน 315 ตรวจท่อสถานีรถไฟคอนสินท์  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา     |
| 30/12/2023, 16:59:32 | ด.หนองคำสี่งbv613หลังโรงเรียนพานทองด.คอน หัวท่อซอยทุ่งทองบ่อน้ำธนกรด.นาป่าซอยประชา อุตศซอยวัดท้องทุ่งถนนสุขสามารถซอยเขาน้อย ซอยบุญล้ำด.หนองรีหนองพะเนียงด.บ้านสวน สถานีรถไฟชลบุรีด.หนองข้างคอกซอยโรงสี   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา     |
| 30/12/2023, 17:05:10 | ตรวจแนวท่อจากมบตาพุด เข้าตรวจท่อ16 นิ้ว เข้าหลังโรงแยกก๊าซมบตาพุด เข้าสู่นอวิชัยพิชไร ระของ เข้าชุมชนคอกวัว หลังโรงไฟฟ้าระของ เข้าสวนสมุนไพรก้านตำบลห้วยโป่ง ถนนสาย ห้วยโป่ง-หนองบอน เข้าตำบลมะขามคู่ เข้าถนน สาย 36 เข้าตลาดเจริญชัย เข้าตำบลโป่ง | PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 30/12/2023, 17:08:32 | ตรวจแนวท่อหลังคลังLLKถนนหทัยราษฎร์ตำบล ลาดสวาย คลองหนองระแหง ถนนหนองระแหง ซอยหทัยราษฎร์ 39 ซอยหทัยราษฎร์ 22 เขตคลอง สามวา ถนนนิมิตใหม่ ซอยวัดสุขใจ ซอยประชา ร่วมใจ 39 ซอยประชาร่วมใจ 43   | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 30/12/2023, 17:20:33 | ตรวจแนวท่อ คลองบางโหลง_สถานีรถไฟบางปะ อิน_คลองโพธิ์_สถานีรถไฟอยุธยา_คลองดอน กลาง_สะพาน33_คลองระพีพัฒน์_สถานีรถไฟ หนองแขง และบ้านตลาด ปกติ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 30/12/2023, 17:20:58 | ตรวจแนวท่อ ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อ หิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม ด.สุรศักดิ์ เช็ควาล์วที่วBV611 ไร่จจร นาพุ สนามบิน ม. เกษตร สถานีรถไฟบางพระ ด.บางพระ เจ็มน บ่อ คกปลาดสามสาว ด.เหมือง มณีแก้ว ถนนข้าวหลาม ด.ห้วยกะปิ  | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา                                  |
| 30/12/2023, 17:21:46 | สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกวาล์ว 633 บางปะอิน ดูนารถไฟฟ้าไทยจีน บริเวณเค้านหลังนิคมบางปะอิน เครื่องจักรหยุด เทศกาล สำรวจแนวท่อ เคพี 26 + 267 บริเวณตรงข้ามขานชาลาธรรมศาสตร์ รถ แม่็คโครเคลื่อนที่บริเวณข้างแนวท่อ เพื่อที่ปรับ พื้นที่ทำนา เฝ้าดูความปลอดภัยแนวท่อ สภาพ เหตุการณ์สำรวจแนวท่อทั่วไปถึงดอนเมืองรังสิต สภาพเหตุการณ์ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| 30/12/2023, 17:33:59 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 คลอง 1 แยกพัฒนาชนบท 3 คลองแม่จันด่านทับช้าง ชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนนรามคำแหงคลอง แสนแสบบึงกุ่มแยกเสรีไทยคลองครุถนนรามอิน ทราแยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลองพระยาสุเรนทร์ หนองระแหงคลังลำลูกกา                                  | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 30/12/2023, 17:49:52 | วันนี้เข้าดูแนวท่อน้ำมีนครหงษ์นครและ สถานีรถไฟเชิงรากน้อยคลองพุทธาและหลัง นิคมบางปะอินงานทำรถไฟไทยจีนยังมีคนงาน ทำงาน  | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |
| 31/12/2023, 17:10:20 | ตรวจแนวท่อจากคำโป่ง เข้าชุมชนโป่ง เข้าต่าง ระดับโป่ง เข้าตำบลหนองปลาไหล เข้าคลังก๊าซ โรงโปิะ เข้าคลองบางละมุง เข้าหนองสะเดา เข้า หนองมะนาว เข้าหลังหมู่บ้านมรวาย เข้าหลังการ เคหะแหลมฉบบัง เข้าห้วยบ้านนา เข้าเมืองใหม่ เหนือ เข้าบ้มสดชั้นศรีราชา | PIPELINE 5 14" 16" มบตาพุด-ศรีราชา                              |
| 31/12/2023, 17:39:24 | สำรวจงานทั่วไป จากบล็อกวาล์ว 632 เชิงรอก น้อย ขานชาลาธรรมศาสตร์บางพุครึ่งสิค คลอง 3 คลอง 2 รังสิต สภาพเหตุการณ์สำรวจแนวท่อ ตรวจสอบไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ   | PIPELINE 2 10" ลำลูกกา ดอนเมือง, PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 31/12/2023, 17:49:06 | ตรวจแนวท่อจากแยกร่มเกล้าคลอง 2 แยกพัฒนา ชนบท 3 คลองแม่จันชุมชนแสงมณีคลองเจ๊กถนน รามคำแหงแยกโรงงานพาราโซนิคถนนเสรี ไทย ถนนสุขนนาน 3902 ครอบครุถึงถนนรามอินทราบลี อกวาล์ว 642แยกคูบอนบึงชุมเห็ดคลังลำลูกกา   | PIPELINE 4 18" ลำลูกกา สุวรรณภูมิ                               |
| 31/12/2023, 17:58:33 | ตรวจแนวท่อbv633บางปะอิน_สถานีรถไฟบาง ปะอิน_สถานีรถไฟอยุธยา_คลองหันตรา_คลอง ดอนกลาง_คลองพระแก้ว_bv637 และออฟฟิศ บ. ยูนิค ปกติ   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี                                  |

|                      |  |                                |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 31/12/2023, 18:10:37 | ตรวจแนวท่อ รร.วัดโมรม ดึกสุภูมิ ซากายจีน ด.ทุ่งสุขลา ถนนเก้ากิโล ซอยพูนสิน ถนนบ่อหิน สถานีรถไฟศรีราชา ห้วยยายพรหม จ.สุรศักดิ์คำ บลูกเสือวิชาวุธ หมอมปี่ย์ เขาพระบาท ด.บางพระ | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |
| 31/12/2023, 18:27:43 | วันนี้เข้าดูแนวท่อที่คลองพุทธาและหลังนิคมบาง ปะอินวันนี้คนงานจีนหยุด   | PIPELINE 3 18" ลำลูกกา สระบุรี |
| 31/12/2023, 19:00:44 | งานตรวจแนวท่อต.บางพระนาพุซอยหินเพิง สถานีรถไฟชลบุรีด.เหมืองด.แสนสุขบ้านมณี แก้วด.ห้วยกะปิซอยสรพัดช่างซอยศิริด.หนองข้าง คอกด.บ้านสวนสถานีรถไฟชลบุรี                           | PIPELINE 1 24" ศรีราชา ลำลูกกา |





| UPDATE ข้อมูลการทุดตัวของพื้นที่ดินและการคิดขังบ้ายค่าเดือนแต่ละพื้นที่ |                             |                        |                       |   |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| PIPE ROUTE  | การทุดตัวของพื้นที่ดิน      | คิดขังบ้ายค่าเดือนปกติ | คิดขังบ้ายค่าชั่วคราว | หมายเหตุ                                |
| PIPELINE1 (SRC-BV613)   | ไม่พบการทุดตัวของพื้นที่ดิน | KP0+001-KP7+600        | KP07+600-KP45+876     | มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE1 (BV613-LLK)   | ไม่พบการทุดตัวของพื้นที่ดิน | KP75+100-KP133+500     | KP45+950-KP75+100     | มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงHSR3AP  |
| PIPELINE2(LLK-DMA)  | ไม่พบการทุดตัวของพื้นที่ดิน | KP0+001-KP29+600       | -                     | มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE3(LLK-SRB)  | ไม่พบการทุดตัวของพื้นที่ดิน | KP0+001-KP92+170       | 18+778-53+662         | มีงานก่อสร้างแรงไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน |
| PIPELINE4(LLK-SBA)  | ไม่พบการทุดตัวของพื้นที่ดิน | KP0+001-KP37+860       | -                     | -                                       |
| PIPELINES (MTP-SRC)   | ไม่พบการทุดตัวของพื้นที่ดิน | KP0+001-KP61+535       | 0+250-32+662          | ติดป้ายเตือนในพื้นที่จุดเสี่ยง          |

