

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-8
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-8
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563	3-11
3.2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-31
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการและสถานที่สำคัญโดยสังเขป	1-3
รูปที่ 1-2 ผังบริเวณและส่วนประกอบของโครงการ	1-3
รูปที่ 1-3 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	1-8
รูปที่ 1-4 บ้านแฝด 2 ชั้น	1-8
รูปที่ 1-5 ที่พักรถยนต์	1-9
รูปที่ 1-6 อาคารศูนย์ชุมชน	1-9
รูปที่ 1-7 ถนนภายในโครงการ	1-9
รูปที่ 1-8 สวนสาธารณะ	1-9
รูปที่ 1-9 ลานร้านค้าชุมชน	1-9
รูปที่ 1-10 บ่อบำบัดน้ำเสีย	1-9
รูปที่ 1-11 บ่อหนองน้ำ	1-9
รูปที่ 2-1 ผังแสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและจุดรวมพลในพื้นที่โครงการ	2-15
รูปที่ 3-1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2
รูปที่ 3-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2563	3-3
รูปที่ 3-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	3-4
รูปที่ 3-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมีนาคม 2563	3-5
รูปที่ 3-5 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนเมษายน 2563	3-6
รูปที่ 3-6 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563	3-7
รูปที่ 3-7 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2563.....	3-8

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดสุรินทร์ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563.....	2-2
ตารางที่ 3-1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่มีค่าไม่เกินไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563	3-1
ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563.....	3-9
ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563	3-9
ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563	3-10
ตารางที่ 3-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	3-14
ตารางที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	3-17
ตารางที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ	3-24