




ภาคผนวกที่ 2-1


ผังแสดงรายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียว








[illegible]




Ground Floor GREEN AREA	=	1,026.67 sq.m.
10th GREEN AREA	=	493.76 sq.m.
43rd GREEN AREA	=	155.96 sq.m.
51st GREEN AREA	=	100.11 sq.m.
55th GREEN AREA	=	233.94 sq.m.
REFUGE Floor GREEN AREA	=	38.51 sq.m.
<b>TOTAL GREEN AREA</b>	<b>=</b>	<b>2,048.95 sq.m.</b>
Req. GREEN AREA	=	2,034.00 sq.m.
Req. GREEN AREA		
Ground Floor (50%)	=	1,017.00 sq.m.

ผังแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 51

รูปที่ 2.8.9-4 ผังแสดงรายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 51



Ground Floor GREEN AREA	=	1,026.67 sq.m.
10th GREEN AREA	=	493.76 sq.m.
43rd GREEN AREA	=	155.96 sq.m.
51st GREEN AREA	=	100.11 sq.m.
55th GREEN AREA	=	233.94 sq.m.
REFUGE Floor GREEN AREA	=	38.51 sq.m.
<b>TOTAL GREEN AREA</b>	<b>=</b>	<b>2,048.95 sq.m.</b>
Req. GREEN AREA	=	2,034.00 sq.m.
Req. GREEN AREA	=	
Ground Floor (50%)	=	1,017.00 sq.m.



KEY PLAN

No.	REVISION	DATE	BY

PROJECT

SINGHA ESTATE

ADDRESS (THAILAND) 211, BANGKOK THAILAND

OWNER

SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

ARCHITECT

PUN &amp; TUNN (THAILAND) CO., LTD.

CONSULTANT

FLOR CONSULTANTS CO., LTD.

DATE

11/20/2013

REVISION

1. REVISION

2. REVISION

3. REVISION

4. REVISION

5. REVISION

6. REVISION

7. REVISION

8. REVISION

9. REVISION

10. REVISION

11. REVISION

12. REVISION

13. REVISION

14. REVISION

15. REVISION

16. REVISION

17. REVISION

18. REVISION

รูปที่ 2.8.9-5 แสดงรายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 55




ผั่งแสดงพื้นที่สีเขียวชั้นหนึ่งไฟทางอากาศ

## NOTES

รูปที่ 2.8.9-6 ผังแสดงรายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นหนีไฟทางอากาศ

[illegible]






รูปที่ 2.8.9-7 ผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่ 1



รูปที่ 2.8.9-8 ผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นที่ 10










ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณชั้นที่ 43

41220700-A3

รูปที่ 2.8.9-11 แสดงผลการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณชั้นที่ 43



PROJECT	31 10 2019
---------	------------

ASONE (SANGWAT IT), BANGKOK  
THAILAND

SINGHA

SHAW COTTON PUBLIC COMPANY LIMITED

ARCHITECT 

**PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.**

**IXORA**  
Johns Hopkins • Mayo • UCSF

**IMPORTANTE**

PLAN CONSULTANTS CO., LTD.  
25, ARDEN ROAD, SINGAPORE 13

[illegible][illegible]

version: 2.0.0	1.0.0
version: 2.0.0	1.0.0
version: 2.0.0	1.0.0

[illegible]

va lina alina	in lina
va para alina	in para
va para alina	in para

1990-91	100	100	100
1991-92	100	100	100
1992-93	100	100	100
1993-94	100	100	100
1994-95	100	100	100
1995-96	100	100	100
1996-97	100	100	100
1997-98	100	100	100
1998-99	100	100	100
1999-00	100	100	100
2000-01	100	100	100
2001-02	100	100	100
2002-03	100	100	100
2003-04	100	100	100
2004-05	100	100	100
2005-06	100	100	100
2006-07	100	100	100
2007-08	100	100	100
2008-09	100	100	100
2009-10	100	100	100
2010-11	100	100	100
2011-12	100	100	100
2012-13	100	100	100
2013-14	100	100	100
2014-15	100	100	100
2015-16	100	100	100
2016-17	100	100	100
2017-18	100	100	100
2018-19	100	100	100
2019-20	100	100	100
2020-21	100	100	100
2021-22	100	100	100
2022-23	100	100	100
2023-24	100	100	100
2024-25	100	100	100
2025-26	100	100	100
2026-27	100	100	100
2027-28	100	100	100
2028-29	100	100	100
2029-30	100	100	100
2030-31	100	100	100
2031-32	100	100	100
2032-33	100	100	100
2033-34	100	100	100
2034-35	100	100	100
2035-36	100	100	100
2036-37	100	100	100
2037-38	100	100	100
2038-39	100	100	100
2039-40	100	100	100
2040-41	100	100	100
2041-42	100	100	100
2042-43	100	100	100
2043-44	100	100	100
2044-45	100	100	100
2045-46	100	100	100
2046-47	100	100	100
2047-48	100	100	100
2048-49	100	100	100
2049-50	100	100	100
2050-51	100	100	100
2051-52	100	100	100
2052-53	100	100	100
2053-54	100	100	100
2054-55	100	100	100
2055-56	100	100	100
2056-57	100	100	100
2057-58	100	100	100
2058-59	100	100	100
2059-60	100	100	100
2060-61	100	100	100
2061-62	100	100	100
2062-63	100	100	100
2063-64	100	100	100
2064-65	100	100	100
2065-66	100	100	100
2066-67	100	100	100
2067-68	100	100	100
2068-69	100	100	100
2069-70	100	100	100
2070-71	100	100	100
2071-72	100	100	100
2072-73	100	100	100
2073-74	100	100	100
2074-75	100	100	100
2075-76	100	100	100
2076-77	100	100	100

[illegible]

revised 10/10/00	10	10
revised 10/10/00	10	10
revised 10/10/00	10	10

[illegible]

राज्यीय अर्थसहाय्य	₹ 5.00
राज्यीय अर्थसहाय्य	₹ 5.00
राज्यीय अर्थसहाय्य	₹ 5.00

STATUS	IN PROGRESS, SEE SHIP LOG
COMMENTS	SEE SHIP LOG, 10/20/01

	re right - 10/10	10-10-10
	re right - 10/10	10-10-10
	re right - 10/10	10-10-10

EIA DISCUSSION

<b>Bonus:</b>
---------------

[illegible]

1990	1991
1992	1993

100	100
-----	-----

NAME	AGE	WEIGHT	HEIGHT
------	-----	--------	--------

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.






รายการพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้นที่ 51			
ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชนิดไม้พุ่ม	ขนาดพื้นที่
1		ไทรเกาหลี (สูง1.50ม.)	17.67 ตร.ม.
2		ศรีตรังน้ำ (สูง1.50ม.)	17.48 ตร.ม.
3		หนวดปลาหมึกแฉะ	6.02 ตร.ม.
4		เก็ดมบัว	11.32 ตร.ม.
5		หญ้านวลน้อย	47.62 ตร.ม.
รวม พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินชั้นที่ 51			100.11 ตร.ม.

↑ **ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณชั้นที่ 51**


รูปที่ 2.8.9-12 ผังแสดงการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณชั้นที่ 51

รายการพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินขึ้นห้อยเครื่องใช้พัด			
ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชนิดไม้พุ่ม	ขนาดพื้นที่
1		โศภนพาลสี (สูง 1.50 ม.)	20.65 ตร.ม.
2		คริสต์มาส (สูง 1.50 ม.)	9.57 ตร.ม.
3		โมก (สูง 1.50 ม.)	31.05 ตร.ม.
4		เล็บครุฑใบยาว	11.45 ตร.ม.
5		เข็มแก้ว	7.79 ตร.ม.
6		พญาสัตตนาครี	10.14 ตร.ม.
7		ชาใบเขียว	5.09 ตร.ม.
8		พลูดอกส้ม	7.77 ตร.ม.
9		หญ้ามะลิ	130.43 ตร.ม.
รวม พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินขึ้นห้อยเครื่องใช้พัด			233.94 ตร.ม.

[illegible]

รูปที่ 2.8.9-13 แสดงผลการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณชั้นที่ 55

รายการพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินขึ้นยืนหนึ่ไฟทางอากาศ			
ลำดับที่	สัญลักษณ์	ชนิดไม้พุ่ม	ขนาดพื้นที่
1		ไทรเกาหลี (สูง1.50ม.)	8.60 ตร.ม.
2		คริสต์มาส (สูง1.50ม.)	8.60 ตร.ม.
3		หญ้านวลน้อย	21.31 ตร.ม.
รวม พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินขึ้นยืนหนึ่ไฟทางอากาศ			38.51 ตร.ม.



ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คลุมดินขึ้นทึบไฟทางอากาศ


113004843

รูปที่ 2.8.9-14 ผังแสดงการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินบริเวณชั้นหนีไฟทางอากาศ

[illegible]





















ภาคผนวกที่ 2-2

Air Conditioning Checklist

DAIKIN

QF-SV-003 Rev.2

ใบส่งมอบงานตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สำเนาลูกค้า

เลขที่ใบงาน / JOB NO. 8180146567	เลขที่สัญญา / CONTRACT NO. 3300024776	เงื่อนไขบริการ / CONDITION 1/1	จำนวนเครื่อง / UNIT 41	วันนัดหมาย / APPOINTMENT DATE 16.10.2023	เวลา / TIME 10:00:00	ครั้งที่ / TIMES 1	อาการ / SYMPTOM Inspection and Cleaning by water pump	ช่างบริการ / TECHNICIAN ทุกชัย นิก (เชนเนเจอร์)
-------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	-----------------------	--	--

รายละเอียดลูกค้า / CUSTOMER DETAIL

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER NAME  
333 ซอยสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตย เขตปทุมธานี

ผู้ติดต่อ (CONTACT PERSON)  
ทนาย / ADDRESS  
ทนาย โทร.080-536-0020 (เชนเนเจอร์)

วันเริ่มสัญญา CONTRACT START  
01102023

วันสิ้นสุดสัญญา CONTRACT END  
30092024

ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ \*  
(CHECK & CLEANING AIR FILTER \*)

ตรวจสอบและล้างเครื่องด้วยมีมน้ำ  
(CHECK & CLEANING HEAT EXCHANGER)

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITION DETAIL

NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข / COND.	NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG	เงื่อนไข / COND.
1	เมตโร (อ)	AHUR32CBVS	E101126	RQQU121Y1S	E000984	1/1	6	พิจิตร (อ)	FXMQ121FVVS	E001139			1/1
2	เมตโร (อ)	AHUR32CBVS	E101126	RQQU121Y1S	E000984	1/1	7	พิจิตร (อ)	FXMQ121FVVS	E004695	RXQU121AY1S	E001959	1/1
3	เมตโร (อ)	AHUR32CBVS	E101126	RQQU121Y1S	E000984	1/1	8	พิจิตร (อ)	FXMQ121FVVS	E004694	RXQU121AY1S	E001980	1/1
4	เมตโร (อ)	FXMQ121FVVS	E001378	RQQU121Y1S	E001378	1/1	9	พิจิตร (อ)	FXMQ121FVVS	E004694	RXQU121AY1S	E001980	1/1
5	เมตโร (อ)	FXMQ121FVVS	E001378	RQQU121Y1S	E001378	1/1	10	พิจิตร (อ)	FXMQ121FVVS	E004694	RXQU121AY1S	E001980	1/1

รายละเอียดการบำรุงรักษา / PREVENTIVE MAINTENANCE DETAILS

ฟนคอยล์ยูนิต (FCU)

รายละเอียดของงาน

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER CLEANING)									
ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น (ด้วยน้ำแรงดันสูง) (HEAT EXCHANGER CLEANING BY HIGH PRESSURE PUMP)									
ทำความสะอาดไม่พัดลม (BLOWER TAKE OFF & CLEANING)									
ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้ง (DRAIN PAN CLEANING)									
ล้างท่อน้ำทิ้งด้วยมีมน้ำแรงดันสูง (DRAIN PIPE CLEANING BY HIGH PRESSURE WATER PUMP)									
ทำความสะอาด PCB ด้วยเครื่องเป่าลม (PCB BOARD CLEANING BY BLOWER)									
ตรวจสอบการทำงานของรีโมท, PCB (REMOTE CONTROL FUNCTIONAL, PCB BOARD RESPONSE CHECKING)									
ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเทียบกับอุณหภูมิที่ตั้งรีโมท (ROOM TEMP MEASUREMENT CHECK AGAINST SET POINT TEMP)									
ตรวจสอบสายไฟฟ้าแน่นหนา (WIRINGS TERMINAL TIGHTENING)									
ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง (CASING CLEANING)									

คอนเดนเซอร์ยูนิต (CDU)

รายละเอียดของงาน

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยมีมน้ำแรงดันสูง (HEAT EXCHANGER CLEANING BY HIGH PRESSURE PUMP)									
ตรวจสอบสายไฟฟ้าแน่นหนา (WIRINGS TERMINAL TIGHTENING)									
ตรวจสอบระดับน้ำมัน (OIL LEVEL CHECK)									
ทำความสะอาดตัวเครื่อง (CASING CLEANING)									
ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง / UNIT INSTALLATION CHECK									
ตรวจสอบระดับเครื่อง, ยางรองเครื่อง (LEVEL CHECK / RUBBER PAD / ISOLATOR CHECK)									
ตรวจสอบระดับท่อรั่ว (DRAIN PIPING LEVEL CHECK)									
ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้มท่อน้ำ (INSULATION CHECK)									
การทำความสะอาดพื้นที่ทรัพย์สิน / CLEANING TASKS / PROPERTY									
ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการเรียบร้อย (KEEP WORKING AREA CLEANED)									
ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย (NO PROPERTY DAMAGE OR LOSS)									

ข้อมูลการทำงานของเครื่อง / INSPECTION

ค่ามาตรฐาน / STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
อุณหภูมิบริเวณหัวเครื่อง / SET POINT TEMP	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
อุณหภูมิภายนอก / AMBIENT TEMP (a)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
อุณหภูมิภายใน / FCU / SUPPLY AIR TEMP (FCU) (b) (8 To 12) (°C)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
อุณหภูมิกลับ / FCU / RETURN AIR TEMP (FCU) (b) 16 To 28 (°C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
อุณหภูมิภายใน / CDU / SUPPLY AIR TEMP (CDU) (d) (8 To 12) (°C)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
อุณหภูมิกลับ / CDU / RETURN AIR TEMP (CDU) (d) < (a) + 5 (°C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

ข้อมูลการทำงานของเครื่อง / INSPECTION

ค่ามาตรฐาน / STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
แรงดันไฟฟ้า / POWER SUPPLY ±10% ของมาตรฐาน ±10% OF STANDARD (V)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
กระแสไฟฟ้า / COMPRESSOR AMPERE ≤ 115% ของ RLA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
แรงดันน้ำเข้า / R22 45-100 PSI (3-7Kg/cm²g)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
แรงดันน้ำออก / R410A R32 70-140 PSI (5-10Kg/cm²g)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
แรงดันน้ำเข้า / R22 210-300 PSI (15-21Kg/cm²g)	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
แรงดันน้ำออก / R410A R32 340-450 PSI (24-32Kg/cm²g)	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340

รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไขงานค้าง

ชื่อเสนอแนะ

ลายเซ็นลูกค้า / CUSTOMER SIGN.

วันที่ / DATE

ลายเซ็นช่าง / TEC. SIGN.

วันที่ / DATE

ลายเซ็นวิศวกร / ENG. SIGN.

วันที่ / DATE

ลายเซ็นผู้จัดการ / MANAGER SIGN.

วันที่ / DATE

หมายเหตุ: \* ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ

F-SV-142-Rev. 1 บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 ซอยจันทบุรี 65/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200, แฟกซ์ 0-2721-7705 CallCenter 1271 Website: www.daikin.co.th

ชำระเงิน Pay



DAIKIN

QF-SV-003 Rev.2

## ใบส่งมอบงานตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สำเนาลูกค้า

เลขที่ใบงาน / JOB NO.	เลขที่สัญญา / CONTRACT NO.	เงื่อนไขบริการ / CONDITION	จำนวนเครื่อง / UNIT	วันที่นัดหมาย / APPOINTMENT DATE	เวลา / TIME	ครั้งที่ / TIMES	อาการ / SYMPTOM	ช่างบริการ / TECHNICIAN
8180146567	3500024776	1/1	41	16.10.2023 11-17/10/23	10:00:00		Inspection and Cleaning by water pump	ทุกชัย นิล โทม(00 นนพ)

## รายละเอียดลูกค้า / CUSTOMER DETAIL

ชื่อลูกค้า / CUSTOMER NAME บริษัท ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำกัด  
โครงการ / PROJECT 333 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย เขต คลองเตย  
หมายเหตุ / REMARK

ผู้ติดต่อ / CONTACT PERSON คุณข้าว โทร. 080-556-0020 (ติดต่อ)  
โทร. / TEL 080-556-0020 080-556-0020  
โทรสาร / FAX

วันเริ่มสัญญา CONTRACT START 01102023  
วันสิ้นสุดสัญญา CONTRACT END 30092024

☐ ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ  
(CHECK & CLEANING AIR FILTER)  
☒ ตรวจสอบและล้างเครื่องปรับอากาศ  
(CHECK & CLEANING HEAT EXCHANGER)

## รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ / AIR CONDITION DETAIL

NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG.	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG.	เงื่อนไข/COND.	NO.	สถานที่ / LOCATION	รุ่นเครื่อง / FCU MOD.	หมายเลขเครื่อง / FCU MFG.	รุ่นเครื่อง / CDU MOD.	หมายเลขเครื่อง / CDU MFG.	เงื่อนไข/COND.
1	Phases(33)	FXMQ140PVES	E004194			1/1	6	ห้องประชุม 4(3)	FXMQ200MVES	E004041	RXQ16TY18	E000980	1/1
2	Phases(33)	FXMQ140PVES	E004207			1/1	7	Lounge(43)	FXMQ100PVES	E004345	RXQ14TY18	E001492	1/1
3	Phases(33)	FXMQ140PVES	E004151			1/1	8	Lounge(43)	FXMQ140PVES	E004192			1/1
4	ห้องประชุม(43)	FXMQ200MVES	E002039	RXQ14TY18	E001481	1/1	9	ห้องประชุม 16(43)	FXMQ140PVES	E004154			1/1
5	ห้องประชุม 1(43) ห้องประชุม	FXMQ200MVES	E002040	RXQ14TY18	E001370	1/1	10	ห้องประชุม 8(43)	FXMQ140PVES	E004148	RXQ10TY18		1/1

## รายละเอียดการบำรุงรักษา / PREVENTIVE MAINTENANCE DETAILS

## แผ่นคอยล์ยูนิท (FCU)

## รายละเอียดของงาน

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER CLEANING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น (ด้วยน้ำแรงดันสูง) (HEAT EXCHANGER CLEANING BY HIGH PRESSURE PUMP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ล้างทำความสะอาดใบพัดลม (BLOWER TAKE OFF & CLEANING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ล้างทำความสะอาดถาดน้ำทิ้ง (DRAIN PAN CLEANING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ฉีดล้างท่อน้ำทิ้งด้วยน้ำแรงดันสูง (DRAIN PIPE CLEANING BY HIGH PRESSURE WATER PUMP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ทำความสะอาด PCB ด้วยเครื่องเป่าลม (PCB BOARD CLEANING BY BLOWER)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบการทำงานของรีโมทคอนโทรล, PCB (REMOTE CONTROL FUNCTIONAL, PCB BOARD RESPONSE CHECKING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเทียบกับอุณหภูมิที่ตั้ง (ROOM TEMP MEASUREMENT CHECK AGAINST SET POINT TEMP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบสายไฟฟ้าแน่นหนา (WIRINGS TERMINAL TIGHTENING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง (CASING CLEANING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## คอยล์คอนเดนเซอร์ (CDU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ล้างแผงคอยล์คอนเดนเซอร์ด้วยน้ำแรงดันสูง (HEAT EXCHANGER CLEANING BY HIGH PRESSURE PUMP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบการทำงานของรีโมทคอนโทรล, คาปาซิเตอร์ (RUNNING CAPACITOR, MAGNETIC CONTACTOR CHECKING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบสายไฟฟ้าแน่นหนา (WIRINGS TERMINAL TIGHTENING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบเสียงดังผิดปกติ (NOISE LEVEL CHECK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง (CASING CLEANING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง / UNIT INSTALLATION CHECK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ตรวจสอบระดับเครื่อง, ขางของเครื่อง (LEVEL CHECK / RUBBER PAD / ISOLATOR CHECK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบระดับท่อน้ำทิ้ง (DRAIN PIPING LEVEL CHECK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจสอบสภาพฉนวนกันความร้อน (INSULATION CHECK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ทำความสะอาดพื้นผิวทรัพย์สิน / CLEANING TASKS / PROPERTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ทำความสะอาดพื้นที่การทำงาน (KEEP WORKING AREA CLEANED)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ไม่พบทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย (NO PROPERTY DAMAGE OR LOSS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION

ข้อมูลการทำงานของเครื่อง/INSPECTION	ค่ามาตรฐาน / STANDARD	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8	NO.9	NO.10
อุณหภูมิปรับตั้ง/SET POINT TEMP	ตามการใช้งาน / AS ABOVE (°C)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
อุณหภูมิภายนอก/AMBIENT TEMP (a)	ตามการใช้งาน / AS ABOVE (°C)	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
อุณหภูมิลมเข้า/FCU/SUPPLY AIR TEMP(FCU)	(b)-(8 To 12) (°C)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
อุณหภูมิลมกลับ/FCU/RETURN AIR TEMP(FCU)(b)	16 To 28 (°C)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
อุณหภูมิลมเข้า/CDU/SUPPLY AIR TEMP(CDU)	(d)-(8 To 12) (°C)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
อุณหภูมิลมกลับ/CDU/RETURN AIR TEMP(CDU) (d)	< (a)+5 (°C)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

## รายละเอียดงาน

รายละเอียดงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า  
1. ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ  
2. ตรวจสอบและล้างแผงคอยล์เย็น  
3. ตรวจสอบและล้างใบพัดลม  
4. ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้ง  
5. ฉีดล้างท่อน้ำทิ้งด้วยน้ำแรงดันสูง  
6. ตรวจสอบการทำงานของรีโมทคอนโทรล, คาปาซิเตอร์  
7. ตรวจสอบสายไฟฟ้าแน่นหนา  
8. ตรวจสอบเสียงดังผิดปกติ  
9. ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง  
10. ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง / UNIT INSTALLATION CHECK  
11. ตรวจสอบระดับเครื่อง, ขางของเครื่อง (LEVEL CHECK / RUBBER PAD / ISOLATOR CHECK)  
12. ตรวจสอบระดับท่อน้ำทิ้ง (DRAIN PIPING LEVEL CHECK)  
13. ตรวจสอบสภาพฉนวนกันความร้อน (INSULATION CHECK)  
14. ทำความสะอาดพื้นผิวทรัพย์สิน / CLEANING TASKS / PROPERTY  
15. ทำความสะอาดพื้นที่การทำงาน (KEEP WORKING AREA CLEANED)  
16. ไม่พบทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย (NO PROPERTY DAMAGE OR LOSS)

## รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไขงานค้าง

รายละเอียดงานที่ต้องแก้ไขงานค้าง  
1. ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ  
2. ตรวจสอบและล้างแผงคอยล์เย็น  
3. ตรวจสอบและล้างใบพัดลม  
4. ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้ง  
5. ฉีดล้างท่อน้ำทิ้งด้วยน้ำแรงดันสูง  
6. ตรวจสอบการทำงานของรีโมทคอนโทรล, คาปาซิเตอร์  
7. ตรวจสอบสายไฟฟ้าแน่นหนา  
8. ตรวจสอบเสียงดังผิดปกติ  
9. ล้างทำความสะอาดตัวเครื่อง  
10. ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง / UNIT INSTALLATION CHECK  
11. ตรวจสอบระดับเครื่อง, ขางของเครื่อง (LEVEL CHECK / RUBBER PAD / ISOLATOR CHECK)  
12. ตรวจสอบระดับท่อน้ำทิ้ง (DRAIN PIPING LEVEL CHECK)  
13. ตรวจสอบสภาพฉนวนกันความร้อน (INSULATION CHECK)  
14. ทำความสะอาดพื้นผิวทรัพย์สิน / CLEANING TASKS / PROPERTY  
15. ทำความสะอาดพื้นที่การทำงาน (KEEP WORKING AREA CLEANED)  
16. ไม่พบทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหาย (NO PROPERTY DAMAGE OR LOSS)

ลงชื่อลูกค้า / CUSTOMER SIGN.

วันที่/DATE

ลงชื่อช่างผู้ให้บริการ / TEC. SIGN.

วันที่/DATE

ลงชื่อวิศวกร / ENG. SIGN.

วันที่/DATE

ลงชื่อผู้จัดการ / MANAGER SIGN.

วันที่/DATE

หมายเหตุ: \* ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ

QF-SV-142-Rev.1

บริษัท สยามไดคินเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 22 ซอยขอนแก่น 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2838-3200, แฟกซ์ 0-2721-7705 CallCenter 1271 Website: www.daikin.co.th

ชำระเงิน Pay









ภาคผนวกที่ 2-3

ผังระยะร่นอาคาร













ภาคผนวกที่ 2-4

ระเบียบการเข้าพักอาศัย

THE  
ESSE  
ASOKE

ระเบียบการพักอาศัย

S KLAS



	เรื่อง	สารบัญ	หน้า
1	การพักอาศัยภายในอาคารชุด		3
2	การใช้ประโยชน์ในห้องชุด		5
3	การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง		8
4	ลิฟต์		11
5	บันไดผ่านเข้าออก		12
6	ห้องโถงรับรอง		13
7	สระว่ายน้ำและระเบียงชมวิว		14
8	ลานประติมากรรม		15
9	ห้องโปรแกรมฝึกกอล์ฟ		15
10	ห้องออกกำลังกาย		16
11	ห้องอบไอน้ำและจากูรี		16
12	ห้องประชุม		17
13	ห้องรับรอง ดี เอส เรสซิเดนซ์		18
14	ห้องสมุด		19
15	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า		20
16	ที่จอดรถ		21
17	การตกแต่งภายในห้องชุด		22

## 1 การพักอาศัยภายในอาคารชุด

ระเบียบการพักอาศัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับเจ้าของร่วม คู่สมรส ผู้พักอาศัย ผู้เช่า ตัวแทน ผู้มาติดต่อ และบุคคลอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภายใต้ระเบียบนี้ เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยต้องดูแลห้องชุดของตนในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่น

1. ห้ามสูบบุหรี่และยาสูบชนิดอื่นๆบริเวณระเบียงและพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงการทิ้งถังหมักรับบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง บุคคลที่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ จะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน **5,000 บาท** ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามของอาคารชุด
2. การตกแต่งดัดแปลงภายในห้องชุดซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลต่อไปนี้ไม่สามารถกระทำได้
  - ห้ามเจาะรื้อเปลี่ยนแปลงพื้น ฝ้าเพดาน และผนังของห้องชุดที่ติดกับห้องชุดอื่น รวมถึงการกระทำอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความเสียหายต่ออาคารชุดและระบบรักษาความปลอดภัย
  - ก่อนการดัดแปลง เจ้าของร่วมต้องส่งมอบแผนงานพร้อมรายละเอียดให้กับนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการ
  - ห้ามเปลี่ยนแปลงวัสดุ สี และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมบริเวณผนังภายนอกที่ติดกับทางเดินหรือระเบียงส่วนกลางเพื่อรักษาภาพดั้งเดิมของอาคารชุด รวมถึงทิศทางของประตูและหน้าต่างไว้
  - ฟลิสมาร์ของแสงที่จะนำมากลิตที่หน้าต่างต้องเป็นแบบที่ตรงตามเงื่อนไขของหล่นี่เท่านั้นเพื่อรักษารูปแบบและความกลมกลืนของอาคารไว้ สีของมู่ลี่ ฝานจะต้องเป็นไปตามรูปแบบใกล้เคียงดังต่อไปนี้
    - สีเทาอ่อน ปราศจากปรอทหรือวัสดุอื่นซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากนิติบุคคลอาคารชุดก่อน
    - ความโปร่งแสงไม่เกิน **60%**
    - การสะท้อนแสงไม่เกิน **7.5%**
    - ห้ามติดตั้งประตูเหล็กดัดบริเวณทางเดินส่วนกลาง หรือโครงสร้างอื่นๆบริเวณหน้าต่างและระเบียง
3. เจ้าของร่วมที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากนิติบุคคลอาคารชุด หากเจ้าของร่วมท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วมท่านนั้น
4. การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเข้าและออกจากห้องชุดจะต้องกรอกใบคำร้องที่สำนักงานฝ่ายบริหารภายในเวลาทำการและส่งให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนดำเนินการระหว่างเวลา **8.00-17.00** การทำงานนอกเวลาจากเวลาที่ระบุไว้จะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารก่อน เพื่อความปลอดภัยและไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

5. ห้ามวางของเกะกะหรือสิ่งของอื่นบริเวณทางเดินส่วนกลางและพื้นที่อื่น ๆ การติดป้ายประกาศและโฆษณาบนหน้าต่างหรือระเบียงไม่สามารถอนุญาตให้ดำเนินการได้
6. การดำเนินการต่อไปนี้ห้ามดำเนินการโดยเด็ดขาด
  - การเปลี่ยนแปลงระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยทั้งระบบอาคารชุดและภายในห้องชุด
  - การเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุด
  - การทำอาหารด้วยแก๊สที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและความรำคาญต่อเจ้าของร่วมท่านอื่น
7. เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อควรระวังที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางหรือห้องชุดข้างเคียง
8. การผ่านเข้าออกและใช้งานลิฟต์ต้องใช้บัตรคีย์การ์ดเท่านั้น ผู้มาติดต่อต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าของร่วมตามข้อบังคับของอาคารชุด ห้ามเปิดทางเข้าออกให้บุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรม
9. หากเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยพยายามปลอมแปลงบัตรคีย์การ์ด ฝ่ายบริหารมีสิทธิจะรับการใช้งานโดยไม่ได้ออกเอกสารล่วงหน้า
10. นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิที่จะปฏิเสธการต้อนรับบุคคลที่มีพฤติกรรมหยาบคายหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
11. การให้เช่าห้องชุดแบบรายวันไม่สามารถกระทำได้ ฝ่ายบริหารมีสิทธิในการดำเนินคดีและระงับการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางได้โดยไม่ได้ออกเอกสารล่วงหน้า
12. บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเพิกเฉยต่อคำเตือนจากนิติบุคคลอาคารชุดจะมีมาตรการต่อผู้กระทำผิดโดยการปรับเป็นเงิน **1,000 บาท** และค่าปรับรายวันอีกวันละ **500 บาท** จนกว่าปัญหาจะเรียบร้อย

หากบุคคลใดเพิกเฉยในการชำระค่าใช้จ่าเช่า นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการระงับบริการส่วนกลางหรือการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางเช่น น้ำประปา ที่จอดรถ คีย์การ์ด หรือสันนิษฐานการจนกว่าปัญหาจะเรียบร้อยก่อนการดำเนินการตามมาตรการ ฝ่ายบริหารจะปรึกษาส่วนคณะกรรมการ การกระทำที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ทางนิติบุคคลอาคารชุดถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุผลในการเรียกค่าเสียหายได้



## 2 การใช้ประโยชน์ในห้องชุด

เจ้าของร่วมแต่ละท่านมีสิทธิในการใช้ห้องชุดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายด้วยความใส่ใจ ไม่สร้างความสะดวกหรือรำคาญหรือกระทบกับสิทธิของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยคือท่านอื่น และอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ห้องชุดต้องมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์การเป็นที่พักอาศัยเท่านั้น และต้องไม่นำไปใช้ในทางพาณิชย์หรือเกี่ยวข้องกับการพนัน การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
2. เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ต้องคำนึงถึงเพื่อนบ้านข้างเคียงและไม่กระทำการใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย เสียขวัญรำคาญหรือกระทบสิทธิ ความสะดวก สุขภาพและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยท่านอื่น
3. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะรักษาระดับเสียงจากห้องชุดของตนให้อยู่ในระดับต่ำตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเวลา 22.00-7.00 น.
4. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะไม่ติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะกระทบต่อระบบไฟฟ้า ระบบสุขอนามัย หรือระบบประกอบอาคารอื่น ๆ ซึ่งจัดว่าเป็นระบบส่วนกลางหรือระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด
5. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะไม่ใช้ห้องชุดของตนเป็นสถานที่จัดเก็บวัตถุระเบิด วัสดุที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงหรือเคมีภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งรวมถึงก๊าซหุงต้ม หรือสิ่งใดก็ตามที่มีกลิ่นและอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยท่านอื่น
6. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะไม่แขวนหรือติดตั้งวัตถุหรืออุปกรณ์ออกไปนอกตัวอาคารที่กระทบต่อภาพลักษณ์และอันตราย หากเกิดการตกหล่น อาทิเช่น การแขวนราวตากผ้าที่ล้ำออกไปภายนอกอาคารหรือสูงกว่าระดับราวระเบียงของห้องชุด
8. ระเบียงในครัวเรือนจะนำไปทิ้งได้จนถึงระยะซึ่งจัดไว้ให้บริการบนหน้าลิฟต์ของแต่ละชั้น ไม่ควรมานำขยะทิ้งไว้ภายนอกห้องชุด และขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยทุกท่านในการรักษาความสะอาดและปราศจากขยะ อาคาร ดี เอส อโศก ได้จัดถังขยะแยกไว้ 3 ประเภท และช่วงเวลาจัดเก็บขยะคือ 8.00 น. และ 14.00 น.
9. ห้ามทิ้งสิ่งของลงมาจากกระเบื้องหรือหน้าต่าง

10. ห้ามใช้ลูกบอล รวมถึงลูกฟุตบอลทุกชนิด และห้ามวิ่งภายในห้องโถงรับรอง ห้องออกกำลังกาย ห้องรับรอง ห้องประชุม และพื้นที่อื่น ๆ บนชั้น G

11. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ห้องชุดไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยหรือบุคคลอื่นที่ใช้ห้องชุด ห้ามเทน้ำที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ที่อาจแข็งตัวหรือมีสารปนเปื้อนลงในห้องระบายน้ำ ชักโครก หรืออ่างล้างหน้า

12. ชักโครก อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานมีไว้เพื่อประโยชน์ในการชักล้างทั่วไปเท่านั้น ห้ามทิ้งขยะลงไป มิฉะนั้นนิติบุคคลจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งอุดตันอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภทกับบุคคลที่กระทำหรือผู้พักอาศัยภายในห้องชุดที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว

13. ระเบียบการตกแต่งที่ประกาศโดยนิติบุคคล เจ้าของร่วมจะไม่เจาะ ทุบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือต่อเติมภายในห้องชุดที่อาจกระทบต่อโครงสร้าง ความมั่นคงปลอดภัย หรือรูปแบบทั้งภายในภายนอกในอันเป็นภาพลักษณ์ของอาคารชุด เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะไม่กระทำการให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในห้องชุดของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยท่านอื่น หรือกระทบกับการใช้งานทรัพย์สินส่วนกลาง

14. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะไม่เลี้ยงหรือนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ เข้ามาภายในพื้นที่อาคารชุด

15. การติดตั้งหรือเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์น้ำประปา มิเตอร์ ไฟฟ้า ท่อน้ำ ท่อระบาย สายไฟ และสายโทรศัพท์จากห้องชุดไปยังพื้นที่ส่วนกลางสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากนิติบุคคล

16. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะไม่ติดป้ายภายนอกห้องชุด รวมถึงพื้นที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ยกเว้นป้ายระบุหมายเลขห้องชุดตามรูปแบบและขนาดที่กำหนดไว้โดยฝ่ายบริหารอาคาร

17. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยท่านอื่น

18. เพื่อความปลอดภัย รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ รถถีบ ของเล่นไม่ได้รับอนุญาตให้วางทิ้งไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง แต่ต้องเก็บไว้ภายในห้องชุดเท่านั้น

19. ฝ่ายบริหารอาคารของสงวนสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของทรัพย์สินนั้น
20. เงินมัดจำที่เรียกเก็บจากงานตกแต่งจะได้รับคืนภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นโดยหักค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
21. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่อาคารทั้งหมด
22. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยควรจัดให้มีประกันภัยคุ้มครองกรณีเพลิงไหม้ โจรกรรม ความเสียหายจากน้ำ และความเสียหายจากสาเหตุอื่น ๆ ที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เครื่องเรือนและของตกแต่งภายในห้องชุด ยานพาหนะและทรัพย์สินอื่น ๆ ทุกรายควรครอบคลุมไปถึงความเสียหายอันเกิดจากเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย คนรับใช้ คนขับรถยนต์ทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของผู้อื่น
23. ในกรณีถูกเชิญภายหลังเวลาทำการ เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่บริเวณโต๊ะพนักงานต้อนรับภายในห้องโถงรับรอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการที่เหมาะสมและติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน
24. จดหมายทั้งหมดจะจัดส่งไปที่ผู้จดหมายที่จัดไว้ให้สำหรับแต่ละห้องชุด สำหรับสิ่งของขนาดใหญ่จะเก็บไว้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นฝ่ายบริหารอาคารของสงวนสิทธิ์ในการคืนสิ่งของให้กับไปรษณีย์ ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งของ
25. เพื่อเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยสามารถลงทะเบียนข้อมูลผู้พักอาศัยโดยกรอกเอกสารลงทะเบียนได้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารรวมถึงข้อมูลเมื่อมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้เช่า
26. หากเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดไปให้กับบุคคลอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - ก) เจ้าของร่วมต้องไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางและเบี้ยปรับค้าง



ข) หากเจ้าของร่วมประสงค์จะให้บุคคลอื่นเช่าหรือมีข้อตกลงอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ห้องชุด เจ้าของร่วมต้องแจ้งให้ผู้จัดการทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่ผู้เช่าหรือบุคคลที่ได้รับสิทธิในการใช้ห้องชุดเข้าครอบครอง และเจ้าของร่วมจะจัดให้ผู้เช่าหรือผู้ใช้ห้องชุดตกลงและยินยอมตามระเบียบข้อบังคับเหล่านี้

27. หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เจ้าของร่วมจะต้องยินยอมให้ผู้จัดการหรือพนักงานของผู้จัดการสามารถเข้าไปตรวจสอบภายในห้องที่สงสัยเพื่อตรวจสอบ เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยรับทราบและยินยอมให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่ถือเป็นการบุกรุก

28. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยยินยอมให้ผู้จัดการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมีอำนาจในการ

(1) กำหนดระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ห้องชุด

(2) ควบคุมและบริหารการใช้ห้องชุดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อความรบกวนหรือกระทบต่อสิทธิของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยท่านอื่น ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง

### 3 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยมีสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางภายใต้ระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะใช้ทรัพย์สินส่วนกลางด้วยความเรียบร้อยและไม่สร้างความรบกวน ความสกปรก ความเดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนการทำงานและสิทธิในการใช้บริการของนิติบุคคลหรือเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยท่านอื่น

เจ้าของร่วมและบุคคลอื่นจะไม่วางสิ่งของส่วนบุคคลไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงลิฟต์ ห้องโถงรับรอง ระเบียงทางเดิน บันได หนีไฟ ถนนและลานจอดรถของอาคารชุด

2. ผู้จัดการภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร ผู้จัดการต้องแจ้งให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยรับทราบระเบียบหรือข้อบังคับที่จัดทำขึ้นใหม่เสมอ

เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยและบุคคลที่ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยผู้จัดการ

3. บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยไม่สามารถใช้ทรัพย์สินและบริการส่วนกลางของนิติบุคคล หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ

4. ห้ามนำเครื่องเสียงที่มีเสียงดังมาใช้ในห้องโถงคั่นรับ ห้องออกกำลังกาย ห้องอบไอน้ำ สระว่ายน้ำ ห้องประชุม

### ความรับผิดชอบ

เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจะปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายอาคารชุดอย่างเคร่งครัดในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนกลางและภายในห้องชุด ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางอันเกิดจากการใช้งานโดยเจ้าของร่วม ทางเจ้าของร่วมจะเป็นผู้ดำเนินการชดเชยความเสียหายภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดโดยคณะกรรมการ โดยเจ้าของร่วมจะแจ้งให้กรรมการทราบถึงขั้นตอน คุณภาพและกรอบเวลาเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบภายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชดเชยนั้นหากไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เหมาะสมในด้านการก่อสร้างและภาพลักษณ์ของอาคารชุด

ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่สามารถดำเนินการภายในกรอบเวลาที่กำหนดได้ หรือคณะกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบและปฏิเสธการชดเชยดังกล่าว ผู้จัดการภายใต้การอนุมัติโดยคณะกรรมการสามารถดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายให้คืนสภาพดั้งเดิมหรือกระทำการใดใดเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนี้จะตกเป็นภาระของเจ้าของร่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นขึ้น

การดำเนินการใดโดยนิติบุคคลนี้รวมไปถึงสิทธิตามกฎหมายของนิติบุคคลในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของร่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นขึ้นด้วย

### ข้อบังคับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เจ้าของร่วมตกลงชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าเบี่ยงแปรผันตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในข้อบังคับอาคารชุด

เจ้าของร่วมตกลงชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งคำนวณโดยอิงตามอัตราส่วนข้างต้นในอัตรา 80 บาทต่อ 1 ตารางเมตรของ  
อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ต่อเดือน เจ้าของร่วมตกลงชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นรายปีซึ่งจะจัดเก็บ 12 เดือนล่วงหน้า เจ้าของร่วมแต่  
ละท่านจะชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางงวดแรกในวันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการ อัตราค่าใช้จ่าย  
ส่วนกลางสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยคณะกรรมการโดยการอนุมัติของที่ประชุมของเจ้าของร่วมตามระเบียบข้อบังคับ.

### ค่าเบี้ยปรับ

ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้ภายในเวลาที่กำหนด เจ้าของร่วมจะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราไม่  
เกิน 12% ต่อปีของยอดคงเหลือแบบไม่ทบดอกเบี้ย ค่าเบี้ยปรับดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายส่วนกลางเช่นเดียวกัน  
หากเจ้าของร่วมไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปจะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราไม่เกิน 20% ต่อปี และเจ้าของ  
ร่วมจะไม่สามารถใช้บริการส่วนกลางและไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนในการประชุมใหญ่ว่าจะยกยอดคงเหลือและเบี้ยปรับจะได้มี  
การชำระแล้วทั้งหมด

นอกเหนือจากนี้ ฝ่ายบริหารอาคารภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อเจ้าของ  
ร่วมที่ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าเบี้ยปรับร่วมกันภายในเวลาที่กำหนด

การดำเนินการนี้ยังรวมไปถึงสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อเจ้าของร่วม เพื่อเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระถึงความเสียหายที่  
เกิดขึ้น



#### 4 การใช้งานลิฟต์

1. การใช้งานลิฟต์เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวก
2. ห้ามกระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บริการและระบบลิฟต์โดยรวม
3. การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์โดยลิฟต์บริการจะต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดก่อน
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อบังคับในการใช้งานลิฟต์
5. รักษาความสะอาดและให้บริการด้วยความระมัดระวัง
6. ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ผู้รับผิดชอบต้องชำระค่าเสียหายตามจำนวนจริงให้กับนิติบุคคลอาคารชุด
7. ในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายหรือชำรุด กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารโดยทันที
8. ห้ามติดประกาศหรือข้อความใดใดภายในลิฟต์โดยมิได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด
9. ห้ามใช้ลิฟต์ในระหว่างเกิดอัคคีภัย

## 5 การใช้บริการบัตรผ่านเข้าออก

1. เจ้าของร่วมแต่ละท่านจะได้รับบัตรคีย์การ์ดที่ลงทะเบียนความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว บัตรแต่ละใบจะสามารถใช้บริการลิฟต์โดยสาร พื้นที่ส่วนกลาง (ลานจอดรถ ชั้น G ไปยังชั้น 10, 33, 43) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1 ห้องนอน ได้รับ 2 บัตร สามารถซื้อเพิ่มได้ 1 บัตร
- 2 ห้องนอนได้รับ 3 บัตร สามารถซื้อเพิ่มได้ 2 บัตร
- เพนท์เฮาส์ 2 ห้องนอน ได้รับ 4 บัตร สามารถซื้อเพิ่มได้ 3 บัตร
- เพนท์เฮาส์ 3 ห้องนอนได้รับ 6 บัตร สามารถซื้อเพิ่มได้ 3 บัตร

หากเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยประสบปัญหาการใช้หรือบัตรหาย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารอาคาร การแจ้งออกบัตรใหม่ทดแทนสามารถทำได้ในช่วงเวลาทำการโดยมีค่าใช้จ่ายบัตรละ 1,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. ในกรณีการให้เช่าห้องชุด ผู้เช่าจะเป็นผู้ถือบัตร โดยที่การออกบัตรใหม่ทดแทนจะสามารถทำได้ภายหลังได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องชุด
3. การปลอมแปลงบัตรคีย์การ์ดจะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมถึงการระงับการใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง และการดำเนินคดีตามกฎหมาย

## 6 การใช้ห้องโถงต้อนรับ

นิติบุคคลอาคารชุดได้จัดพื้นที่ห้องโถงต้อนรับเอาไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางพร้อมข้อบังคับในการใช้สำหรับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่านดังต่อไปนี้

1. ห้องโถงต้อนรับมีไว้สำหรับเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ
2. ห้องโถงต้อนรับเปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการตามความเหมาะสมเพื่อการบำรุงรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
3. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
  - 3.1 ห้ามทานอาหารในห้องโถงต้อนรับยกเว้นได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
  - 3.2 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องโถงต้อนรับ
  - 3.3 ห้ามเล่นการพนัน
4. ห้ามรบกวนผู้อื่น
5. ห้ามใช้พื้นที่เป็นการส่วนตัวและกีดกันผู้อื่นใช้พื้นที่อื่น อาทิเช่น การเวียน การซ่อนตนหรือการประชุม
6. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินส่วนตัว ทางนิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ
7. หากอุปกรณ์เสียหายหรือพบว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารอาคารได้ในทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข
8. หากเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยก่อให้เกิดความเสียหายภายในห้องโถงต้อนรับจะต้องชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนจริงให้กับนิติบุคคลอาคารชุด
9. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการที่ห้องโถงต้อนรับและกล่าวตักเตือนด้วยวาจาหากมีการกระทำผิดกฎระเบียบ และหากยังคงเพิกเฉย ทางนิติบุคคลอาคารชุดสามารถระงับการให้บริการได้
10. ข้อบังคับการใช้ห้องโถงต้อนรับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมภายใต้มติของคณะกรรมการโดยประกาศแจ้งให้เจ้าของร่วมทุกท่านรับทราบ



## 7 การให้บริการระว่ายน้ำและระเบียบชมวิว

นิติบุคคลอาคารชุดเปิดให้บริการระว่ายน้ำและระเบียบชมวิวพร้อมกฎระเบียบในการให้บริการดังนี้

1 เวลาเปิดทำการ 8.00-22.00

2 บุคคลเหล่านี้ห้ามใช้บริการระว่ายน้ำ

2.1 ผู้ป่วยโรคติดต่อทุกชนิด โรคหัวใจ ความดัน หอบหืด หรือโรคอันตรายอื่น ๆ

2.2 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล

3 ห้ามสวมรองเท้าเข้ามาในพื้นที่ระว่ายน้ำ

4 เพื่อความสะดวก ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในพื้นที่ระว่ายน้ำ ยกเว้นน้ำดื่ม

5 ห้ามเล่นบอล โปโลน้ำ แอสต์บอล และอื่น ๆ ในระว่ายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

6 สวมชุดว่ายน้ำในขณะที่ใช้บริการและอาบน้ำก่อนและหลังใช้บริการ

7 อาบน้ำก่อนลงสระว่ายน้ำ

8 ห้ามนำแก้วหรือวัตถุแตกง่ายเข้ามาในระว่ายน้ำ

9 ห้ามนำสิ่งของขนาดใหญ่ยกเว้นกระดานสำหรับฝึกว่ายน้ำ และระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

11 ติดต่อฝ่ายบริหารอาคารทันทีที่พบความเสียหายหรือปัญหาที่ระว่ายน้ำ

12 ผู้ใช้ต้องระมัดระวังดูแลตนเองและทรัพย์สิน นิติบุคคลอาคารชุดจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสยหรือการบาดเจ็บทั้งสิ้น

13 นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ให้บริการระว่ายน้ำ และสามารถดักเตือนด้วยวาจาตามความ

เหมาะสมหรือระงับการให้บริการในทันทีหากบุคคลดังกล่าวเพิกเฉยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

14 ระเบียบการใช้ระว่ายน้ำสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมภายใต้มติของคณะกรรมการ

## 8 ลานประติมากรรม

1. ลานประติมากรรมจัดไว้สำหรับให้บริการเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารเท่านั้น
2. ลานประติมากรรมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.
3. ผู้พักอาศัยมีสิทธิใช้พื้นที่จัดงานส่วนบุคคลได้ 3 เดือนต่อครั้ง (4 ครั้งต่อปี) ผู้พักอาศัยสามารถขอใช้บริการได้โดยมีค่าใช้จ่าย 7,000 บาทต่อครั้งและต้องชำระเงินมัดจำ 10,000 บาทเพื่อเป็นหลักประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
4. ขอความร่วมมืองดส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมที่ก่อความรบกวนผู้อื่นที่ใช้บริการในสถานที่นี้
5. สถานที่และอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้ได้ด้วยความสะดวกและระมัดระวัง กรุณาอย่าทำให้สถานที่เสียหาย หากพบความเสียหายเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อแก้ไขให้สถานที่กลับสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิม
6. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายในลานประติมากรรม
7. ในกรณีที่มีความจำเป็น นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการยกเว้นกฎระเบียบบางส่วนตามที่เห็นสมควร

## 9 ห้องโปรแกรมฝึกกอล์ฟ

1. ห้องโปรแกรมฝึกกอล์ฟเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.
2. กรณีประสงค์จะใช้บริการสามารถแจ้งพนักงานต้อนรับโดยระบุวันที่และเวลาที่ต้องการใช้บริการเพื่อที่ทางฝ่ายบริหารอาคารจะได้จัดเตรียมห้องให้พร้อมใช้งาน
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้อง
4. ห้องโปรแกรมฝึกกอล์ฟให้บริการเฉพาะกับเจ้าของร่วมหรือบุคคลที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
5. ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินภายในห้องโปรแกรมฝึกกอล์ฟอันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือขาดความระมัดระวัง ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
6. ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ หรือระงับการใช้งานของบุคคลที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย

## 10 ห้องออกกำลังกาย

1. ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.
2. ห้องออกกำลังกายให้บริการเฉพาะเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น
3. เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ผู้เช่าต้องแต่งกายให้เหมาะสมและสวมรองเท้ากีฬาเสมอ
4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องออกกำลังกาย
5. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่สามารถให้บริการหากไม่มีผู้ปกครองดูแล
6. ห้ามใช้น้ำมันหรือยาหม่องนวดตัวภายในห้องออกกำลังกาย
7. ฝ่ายบริหารอาคารของลงหนังสือในการระงับการให้บริการกับบุคคลที่ละเมิดกฎระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย
8. หากเกิดความเสียหายขึ้นภายในห้องออกกำลังกายโดยเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยหรือตัวแทนของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลอาคารชุด
9. หากเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย ความไม่สะดวกหรือความไม่เรียบร้อย สามารถติดต่อฝ่ายบริหารอาคารได้ทันที

## 11 ห้องอบไอน้ำและจากูซซี่

1. ห้องอบไอน้ำและจากูซซี่ให้บริการเฉพาะเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น
2. ห้องอบไอน้ำและจากูซซี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.
3. บุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปีไม่สามารถให้บริการได้หากไม่มีผู้ปกครองดูแล
4. สถานที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุด 4 ท่าน
5. อาหาร สบู่ แชมพู หรือน้ำมันไม่สามารถนำเข้ามาใช้ภายในห้องได้
6. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายในห้องอบไอน้ำและจากูซซี่
7. เปิดและปิดอุณหภูมิตามคู่มือการใช้งานและการตั้งอุณหภูมิ
8. ใช้บริการด้วยความเรียบร้อยและรักษาความสะอาด
9. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้อง
10. ห้ามสูบบุหรี่
11. ฝ่ายบริหารอาคารอาจตัดสินใจด้วยวาจาหรือระงับการให้บริการในทันทีต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
12. กฎระเบียบการใช้ห้องอบไอน้ำและจากูซซี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมภายใต้มติของคณะกรรมการ



## 12 ห้องประชุม

1. ห้องประชุมให้บริการเฉพาะเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น

ห้องประชุมขนาด S

รองรับจำนวนได้ 4-5 คน

ห้องประชุมขนาด M

รองรับจำนวนได้ 7-8 คน

ห้องประชุมขนาด L

รองรับจำนวนได้ 12 คน

2. ห้องประชุมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น. โดยต้องติดต่อขอการใช้งานก่อนทุกครั้ง
3. การจัดห้องทำไว้เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นทางการ ให้มีสิ่งรบกวนน้อยที่สุดและก่อให้เกิดความน่าทำงานภายในพื้นที่จำกัด ขอความร่วมมือใช้เสียงพูดคุยน้อยและเสียงโทรศัพท์ในระดับต่ำและงดใช้เครื่องเล่นดนตรี วิทยุหรืออุปกรณ์เครื่องเสียงอื่น ๆ โดยปราศจากหูฟัง
4. ห้องประชุมจัดไว้สำหรับเป็นสถานที่พบปะ หรืออำนวยความสะดวกในการติดต่อกันเป็นครั้งคราว ไม่สามารถใช้เป็นประจำ เหมือนเป็นสำนักงานที่ถาวรได้ และไม่อนุญาตให้นำของวางทิ้งไว้ข้ามคืน
5. เตรียมพร้อมก่อนหมดเวลาการใช้งานอย่างน้อย 15 นาทีก่อนหมดเวลาที่จองไว้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องประชุม
7. ใช้บริการห้องประชุมและวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อการทำงานด้วยความระมัดระวัง
8. การใช้บริการห้องประชุมและวัสดุอุปกรณ์ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองต่อความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

### 13 ห้องรับรองดิ เอส เอสซีเคเนซ

1. ห้องรับรองให้บริการเฉพาะเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น
2. ห้องรับรองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.
3. ผู้พักอาศัยที่มีความประสงค์จะใช้สถานที่เพื่องานส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิ์ได้ 3 เดือนครั้ง (4 ครั้งต่อปี) ผู้พักอาศัยสามารถจองใช้บริการได้โดยมีค่าใช้จ่าย 7,000 บาทต่อครั้งและต้องชำระเงินมัดจำ 10,000 บาทเพื่อเป็นหลักประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
4. ขอความร่วมมืองดส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมที่ก่อความรบกวนผู้อื่นที่ใช้บริการในสถานที่นี้
5. สถานที่และอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้ได้ด้วยความสะดวกสบาย กรุณาอย่าทำให้สถานที่เสียหาย หากพบความเสียหายเกิดขึ้นฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมรวมถึงการเรียกชดเชยค่าเสียหายเพื่อแก้ไขให้สถานที่กลับสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิม
6. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายในห้องรับรองดิ เอส เอสซีเคเนซ
7. ในกรณีที่มีความจำเป็น นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการขกเว้นกฎระเบียบบางส่วนตามที่เห็นสมควร

## 14 ห้องสมุด

---

1. ห้องสมุดให้บริการเฉพาะเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและบุคคลที่มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารเท่านั้น
2. ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด
4. ขอความร่วมมืองดส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมที่ก่อความรบกวนผู้อื่นที่ใช้บริการในสถานที่นี้
5. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือนำสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ออกจากห้องยกเว้นได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคาร
6. สถานที่และอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ด้วยความระมัดระวัง กรุณาอย่าทำให้สถานที่เสียหาย หากพบความเสียหายเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมรวมถึงการเรียกค่าเสียหายเพื่อแก้ไขให้สถานที่กลับสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิม
7. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายในห้องสมุด
8. ในกรณีที่มีความจำเป็น นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการยกเว้นกฎระเบียบบางส่วนตามที่เห็นสมควร

## 15 สถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า

นิติบุคคลอาคารชุด เอส อโซก ได้จัดให้มีบริการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าแบบ **Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV** และแบบ **Battery Electric Vehicle - BEV** โดยบริษัท **Schneider** สำหรับ

เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยบริเวณ

**B1A 4 เครื่อง**

**B1B 9 เครื่อง**

**1 เครื่องประจำชั้น 3-9 รวมทั้งสิ้น 20 เครื่อง**

นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสายแบบ **type 2** จำนวน **20** เส้น ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันและตามคุณสมบัติที่เหมาะสม

1. เปิดให้บริการทุกวัน
2. เจ้าของรถสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการได้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร
3. ค่าใช้บริการมีดังนี้
  - 3.1 **1 ชั่วโมง 50 บาท**
  - 3.2 **2 ชั่วโมง 80 บาท**
  - 3.3 **3 ชั่วโมง 110 บาท**
  - 3.4 **4 ชั่วโมง 150 บาท**
4. การใช้บริการเกินเวลาจะมีค่าเบี้ยปรับ **100 บาทต่อชั่วโมง**
5. การจอดรถไว้โดยไม่ใช้บริการจะมีค่าเบี้ยปรับ **2,000 บาทต่อวัน**
6. ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายเข้ามา หรือติดเครื่องยนต์หรือตั้งไว้ระหว่างใช้บริการ
7. บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าจะต้องชำระค่าชดเชยให้กับนิติบุคคลอาคารชุด
8. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมหรือระงับการให้บริการต่อบุคคลที่ผิดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
9. กฎระเบียบการใช้สถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมภายใต้มติของคณะกรรมการ
10. แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบทันทีที่พบความเสียหายหรือปัญหาจากการใช้บริการ



## 16 ที่จอดรถ

1. รถบรรทุก รถตู้หรือรถเช่าสามารถจอดได้เฉพาะบริเวณใกล้กับลิฟต์ชั้นของเท่านั้น
2. พื้นที่ลานจอดรถสงวนไว้สำหรับผู้พักอาศัยเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
3. ผู้พักอาศัยและผู้รับเหมาไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บวัสดุไวไฟหรือเชื้อเพลิงในพื้นที่ลานจอดรถ หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 500 บาท
4. ห้ามใช้แตรในพื้นที่ลานจอดรถ
5. ห้ามเปิดเครื่องยন্ত্রดังไว้ หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 500 บาท
6. ผู้พักอาศัยควรใช้ความระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของคราบร่นมาจากท่อไอเสียรถต่อผนัง หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
7. ฝ่ายบริหารอาคารรับผิดชอบในการดำเนินมาตรการตามนโยบายการจอดรถและระเบียบชั้นดิน ผู้พักอาศัยและผู้รับที่ทุกรายต้องปฏิบัติตามนโยบายและคำแนะนำจากฝ่ายบริหารอาคารและพนักงานรักษาความปลอดภัย
8. จำกัดความเร็วภายในพื้นที่อาคารที่ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9. ผู้พักอาศัยที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการจอดรถจะได้รับจดหมายเตือนหรือมาตรการลงโทษจากฝ่ายบริหารอาคาร หากเกิดกรณีการทำผิดกฎระเบียบขึ้น คณะกรรมการอาจพิจารณาจะจับการใช้บริการของรถคันดังกล่าว
10. นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัย ผู้มาติดต่อ ยานพาหนะหรือทรัพย์สินทั้งสิ้น
11. รถจักรยานยนต์ต้องจอดในพื้นที่ซึ่งจัดไว้ให้แล้วเท่านั้น

## 15 ระเบียบการตกแต่งห้องชุด

### การตกแต่งห้องชุดและผู้รับเหมา

#### หมวด 1 การปฏิบัติเบื้องต้น

##### 1. การเสนอขออนุมัติงานตกแต่ง

- 1.1. นิติบุคคลอาคารชุดจะมอบแบบแปลนก่อสร้างและเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับเจ้าของร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับงานตกแต่งภายใน:
  - 1.1.1 แผนผังชั้นของห้องชุดนั้น
  - 1.1.2 แผนผังระบบงานระบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ หัวฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องตรวจจับความร้อน ระบบระบายน้ำ พ้อยประปา
  - 1.1.3 รายละเอียดของมิเตอร์ไฟฟ้า (ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินขีดจำกัดและส่งผลให้เกิดความเสียหาย เจ้าของห้องต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและซ่อมแซมระบบ)
- 1.2 เจ้าของห้องหรือตัวแทนต้องส่งแบบงานตกแต่งให้นิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาอย่างน้อย 15 วันก่อนเริ่มดำเนินการ ทางนิติบุคคลอาคารชุดจะตอบกลับภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่งมอบแบบตกแต่ง
- 1.3 หากเจ้าของห้องต้องการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มรายละเอียดในแบบตกแต่งที่นิติบุคคลอาคารชุดอนุมัติไปแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มงาน หากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขทำไปโดยปราศจากการอนุมัติ นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นและยืนยันให้ดำเนินการตามแบบแรกที่ได้รับอนุมัติ
- 1.4 เจ้าของห้องต้องจัดหาประกันภัยความเสี่ยงระหว่างก่อสร้าง ( Contractor's all Risk ) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลต่างๆทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน โดยมีความคุ้มครองในส่วนของมูลค่างาน ตามความเป็นจริง และ คุ้มครองความรับผิดชอบบุคคลภายนอกในวงเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งในตารางกรมธรรม์ต้องระบุให้นิติบุคคลอาคารชุด ที เอส อโศก เป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องมีการส่งมอบตารางกรมธรรม์หรือเอกสารความคุ้มครองให้กับทางนิติบุคคลก่อนเริ่มต้นเข้าปฏิบัติงาน
- 1.5 เจ้าของห้อง ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับเหมาตกลงชำระเงินมัดจำกรณีเกิดความเสียหายให้กับฝ่ายบริหารอาคารจำนวน 70,000 บาท สำหรับงานตกแต่งที่มีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) หากระยะเวลาเกินกว่า 180 วัน เจ้าของห้อง ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับเหมาตกลงชำระเงินมัดจำ 100,000 บาท ฝ่ายบริหารอาคารจะคืนเงินมัดจำให้ภายหลังได้รับแจ้งว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการตรวจสอบหักค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายใน 30 วันทำการ หากงานใช้เวลาเกินกำหนด จะมีการหักเงินมัดจำ 10% และหัก 20% หากงานเกินกว่า 180 วัน (6 เดือน)

1.6 ผู้รับเหมาต้องชำระค่าบริการส่วนกลางระหว่างการทำงานภายในอาคารซึ่งต้องใช้บริการส่วนกลาง อาทิ ลิฟต์โดยส่วนหรือลิฟต์ส่วนตัว พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย

- ✓ 1 ห้องนอน : 3,000 บาทต่อเดือน
- ✓ 2 ห้องนอน : 5,000 บาทต่อเดือน
- ✓ เทอร์เนสส์ : 8,000 บาทต่อเดือน

หากงานตกแต่งใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือน จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตาม หากผู้รับเหมาใช้เวลาทำงานเกินกว่าที่ระบุไว้ในคราวแรก ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าบริการส่วนกลางในอัตราที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

## 2. ข้อจำกัดในการตกแต่งภายใน

### 2.1 นิติบุคคลอาคารชุดไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 2.1.1 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบางส่วนหรือทั้ง เสา และผนังที่เชื่อมต่อกัน (โครงสร้างคอนกรีตเสริมแรง โครงสร้างคอนกรีตอัด) ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร
- 2.1.2 การวางสิ่งของ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 250 กิโลกรัมต่อตารางเมตรบนพื้นอาคาร
- 2.1.3 การเจาะฝ่าเพื่อวางแนวท่อหรือแฉวนโคมไฟขนาดใหญ่
- 2.1.4 การเปลี่ยนแปลงผนังคอนกรีตซึ่งกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร
- 2.1.5 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขห้องน้ำหรือตำแหน่งท่อประปา
- 2.1.6 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตำแหน่งของห้องครัว
- 2.1.7 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หักต่อ หรือย้ายตำแหน่งโถชักโครกหรือสัญญาณเตือนอัคคีภัย
- 2.1.8 การเปลี่ยนแปลงหรือแฉวนหรือโยกย้ายระบบโทรศัพท์ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่นหรือกระทบต่ออาคารชุด
- 2.1.9 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภายนอกของอาคาร
- 2.1.10 การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่ขัดหรือไม่ตรงตามบทบัญญัติของกฎหมายด้านการก่อสร้าง การตกแต่งและการดำเนินการขึ้นใดภายในอาคาร
- 2.1.11 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของกำแพงภายนอกและฝ้าเพดานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสี วัสดุหรือลักษณะทางกายภาพ
- 2.1.12 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของหน้าต่างและประตูภายนอก
- 2.1.13 การย้ายประตูภายนอกหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือสีของประตูภายนอก

### 2.2 ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 2.2.1 ตำแหน่งของปลั๊กไฟและประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการยืนยันว่าแบบดังกล่าวเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่มี



- 2.2.2 ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติมหรือตัดต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปา นิติบุคคลอาคารชุดของสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายให้ผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุดดำเนินการเป็นกรณีไป และเจ้าของห้องชุดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 2.2.3 นิติบุคคลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อระบบปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีเกิดความเสียหาย เจ้าของห้องชุดต้องติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมแซมด้วยตัวเอง
- 2.2.4 ผู้รับเหมาและลูกจ้างต้องติดบัตรผู้รับเหมาตลอดเวลาที่ทำงานในพื้นที่ และคืนบัตรให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน หลังเสร็จงาน หากบัตรสูญหายจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาท  
 “หากไม่ติดบัตร จะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บุกรุกและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”
- 2.2.5 ผู้รับเหมาและลูกจ้างต้องอยู่ภายในพื้นที่ทำงานและไม่เดินออกนอกพื้นที่ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎระเบียบออกเฝ้าการเดินบริเวณทางเดิน ผู้ฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 500 บาทต่อครั้ง
- 2.2.6 ผู้รับเหมาต้องแต่งกายให้เหมาะสมขณะทำงานในพื้นที่และไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะหรือถอดเสื้อ นิติบุคคลอาคารชุดของสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพื้นที่หากพิจารณาแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำไม่เหมาะสม
- 2.2.7 ผู้รับเหมาต้องดูแลไม่ให้ลูกจ้างดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเล่นการพนันระหว่างทำงานตกแต่ง นิติบุคคลอาคารชุดของสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าทำงานในพื้นที่อีก
- 2.2.8 ห้ามเทน้ำหรือทิ้งขยะลงมาจากระเบียง รวมถึงการตากผ้าและวางของอื่น ๆ ไว้ในพื้นที่ระเบียงทางเดิน
- 2.2.9 ห้ามเทสีเมนต์ ขยะหรือของเสียอื่นที่สามารถแข็งตัวได้ลงไปในท่อระบาย ชักโครกหรืออ่างล้างหน้าทั้งภายในและภายนอกห้องชุด
- 2.2.10 ห้ามทำงานในพื้นที่ส่วนกลางในช่วงการตกแต่ง หากผู้รับเหมาทำให้พื้นที่ส่วนกลางสกปรกจะต้องรับผิดชอบในการทำความพื้นที่ครั้งละ 1,000 บาท
- 2.2.11 ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมภายนอกห้องชุดรวมถึงการติดตั้งเหล็กดัด ม่าน ฝ้าใบ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของอาคาร
- 2.2.12 ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงแรงงานและมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย
- 2.2.13 ผู้รับเหมาได้รับอนุญาตให้ทำงานตกแต่งได้ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ และไม่อนุญาตให้ทำงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การทำงานล่วงเวลาไม่สามารถทำได้ภายหลังเวลา 20.00 น. และต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
- 2.2.14 ผู้รับเหมาและลูกจ้างต้องใช้ลิฟต์ขนของเพื่อขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ของที่ไม่ต้องการหรือขยะซึ่งต้องจัดเก็บในถุงที่แข็งแรงและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์ต้องวางบนพื้นหรือขนส่งด้วยล้อเลื่อนและไม่วางทิ้งผิงผนังยกเว้นมีผ้าหรือกระดาษปูรองเพื่อป้องกันผืนดิน

- 2.2.15 ระหว่างงานตกแต่ง อุปกรณ์ ของที่ไม่ต้องการ ซ่อมหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้แล้วต้องจัดเก็บในสถานที่ทำงานและไม่รื้อรื้อพื้นที่ส่วนกลาง หรือทางออกหนีไฟ และไม่ทิ้งขยะไว้ในช่องบริการภายในหรือภายนอกห้องชุด แต่ในวันหลังเสร็จงาน ผู้รับเหมาต้องเคลื่อนย้าย วัสดุไวไฟหรือวัสดุอันตรายรวมทั้งขยะและของเสียออกจากพื้นที่และทิ้งในสถานที่ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดจัดสรรไว้ให้
- 2.2.16 ประตูหลักต้องปิดเสมอขณะทำงาน (แต่ห้ามปิดล็อกประตูเพื่อที่ฝ่ายบริหารอาคารสามารถเข้าไปตรวจสอบได้) เพื่อป้องกันฝุ่น สี และเสียงจากอุปกรณ์ออกมาภายนอกห้องชุด
- 2.2.17 งานพ่นสีต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าและต้องมีการคุ้มกันให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยอื่น
- 2.2.18 หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจากผู้รับเหมา เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือทดแทน อาทิเช่น พื้นกระเบื้องแตก สี ลิปส์ หน้าต่าง และอื่น ๆ เสียหาย
- 2.2.19 ผู้รับเหมาและลูกจ้างต้องไม่ก่อมลพิษอันเกิดจากเสียงหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรจับความร้อน หรือทำให้หัวฉีดน้ำดับเพลิงเสียหาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 5,000 บาทต่อครั้งและค่าเสียหายตามจริง

#### หมวด 2 ระเบียบในช่วงการดำเนินงาน

1. ผู้รับเหมาดังตกแต่งห้องชุดตามแผนตกแต่งที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารอาคารเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญในแบบตกแต่ง ผู้รับเหมายินยอมให้มีการพูดคุยและขออนุมัติแบบตกแต่งใหม่จากฝ่ายบริหารอาคาร ในพื้นที่ ระหว่างกระบวนการนี้ ผู้รับเหมายังคงสามารถทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องได้ต่อไป แต่ต้องไม่เริ่มงานในส่วนที่เปลี่ยนแปลงและยังไม่ได้รับอนุมัติ
2. ผู้รับเหมาดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น กำแพง ทางเดิน และอื่น ๆ วัสดุอุปกรณ์ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันตามมาตรฐานประกอบด้วยวัสดุดังต่อไปนี้
  - ✓ แผ่นพลาสติกแบบหนาสำหรับปูพื้นให้เรียบร้อยและห่อหุ้มพร้อมติดเทปกาวตามขอบ
  - ✓ ไม้ขัดขวางกับบนแผ่นพลาสติกใส
  - ✓ แผ่นไม้กระดานวางทับบนไม้ขัดและติดเทปกาว
3. ผู้รับเหมาจะไม่ดำเนินการใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการทำความสะอาดในพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ การใช้เครื่องยนต์ วัสดุอุปกรณ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังรบกวน หรือส่งกลิ่นเหม็นฉุนก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยอื่นภายในอาคาร
4. ฝ่ายบริหารอาคารจะอนุญาตให้เฉพาะผู้รับเหมาและคนงานที่มีบัตรผ่านหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามหน้าที่จากฝ่ายบริหารอาคารสามารถผ่านเข้าออกพื้นที่ได้
5. ผู้รับเหมาและคนงานต้องแต่งกายสุภาพเหมาะสมระหว่างการทำงานภายในอาคาร มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ที่จะปรับไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง

6. ผู้รับเหมาต้องจัดหาถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานภายในสถานที่ทำงานไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง และฝึกคนงานให้รู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ในการปรับไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครั้งและอาจจะจับการเข้าพื้นที่ได้ในทันทีจนกว่าผู้รับเหมาจะจัดหาถังดับเพลิงให้เรียบร้อย
7. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามสูบบุหรี่ ที่เครื่องพิมพ์เอกสารหรือเล่นการพนันภายในพื้นที่อาคารอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นฝ่ายบริหารสามารถเรียกปรับไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง และนิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพื้นที่อีก
8. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการติดไฟหรือวัตถุไวไฟมาเก็บไว้ภายในพื้นที่ทำงาน เช่น สี ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำมัน มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารสามารถเรียกปรับไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง
9. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามทำอาหารภายในพื้นที่อาคาร มิฉะนั้นฝ่ายบริหารสามารถเรียกปรับไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง
10. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามใช้ลิฟต์โดยสารอย่างเด็ดขาด นอกจากได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารให้สามารถใช้ได้ มิฉะนั้นสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง
11. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามหักค้ำดิน อาน้ำหรือนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในอาคาร มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครั้ง
12. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามใช้ไฟฟ้าหรือน้ำประปาในพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น ฝ่ายบริหารอาคารสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อครั้ง
13. ห้ามเทน้ำหรือทิ้งขยะลงมาจากระเบียง รวมถึงการแขวนและตากผ้าบริเวณระเบียง
14. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเคเบิล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณโทรศัพท์ รวมถึงระบบอื่น ๆ ซึ่งใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกับเจ้าของห้องชุดอื่นโดยปราศจากการตรวจสอบและอนุมัติจากฝ่ายบริหารอาคาร มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง
15. ผู้รับเหมาและคนงานห้ามเจาะหรือเปลี่ยนแปลงพื้น ฝ้าเพดาน กรอบกระจกหน้าต่าง ผนังกันที่ติดกับทางเดินส่วนกลางและด้านที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ในการเรียกปรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง และผู้รับเหมาต้องปรับปรุงและซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมรวมถึงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
16. ห้ามติดตั้งเสา โครงสร้างเหล็กค้ำ หรือดัดแปลงระเบียงและพื้นที่ทางเดิน หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยฝ่ายบริหารอาคาร หรือพื้นที่ซึ่งมองเห็นได้จากภายนอก มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อครั้งและผู้รับเหมาต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตาม

## พระราชบัญญัติอาคารชุด

17. ผู้รับเหมาและคนงานสามารถได้ในพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นผู้รับเหมา จะติดต่อฝ่ายบริหารอาคารหากประสงค์จะทำงานช่วงเวลาซึ่งไม่เกินไปกว่าเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละกรณีซึ่งฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องตามที่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย หากพบการทำงานล่วงเวลาหรือคนงานนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง
18. ผู้รับเหมาและคนงานต้องไม่วางวัสดุอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
19. ระหว่างการทำงานตกแต่งในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ผู้รับเหมาและคนงานต้องทำความสะอาดและกำจัดของเสียออกนอกอาคารเมื่อเสร็จงานในแต่ละวันโดยใส่ในถุงที่แข็งแรงและมิดชิดก่อนเคลื่อนย้าย วัสดุอุปกรณ์ต้องวางบนพื้นหรือเคลื่อนย้ายด้วยล้อเลื่อนและไม่วางทิ้งผนังยกเว้นมีผ้าหรือกระดานปูรองเพื่อป้องกันฝุ่นดิน ห้ามเก็บของเสียไว้ภายในอาคารเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ไม่สะอาดหรือกำจัดของเสียไม่เหมาะสม ฝ่ายบริหารอาคารสามารถระงับการเข้าพื้นที่จนกว่าผู้รับเหมาจะทำการเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียในพื้นที่ของเสียก่อนและสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง
20. ระหว่างงานตกแต่ง อุปกรณ์ ของที่ไม้ต้องการ ชะยะหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้แล้วต้องจัดเก็บในสถานที่ทำงานและไม่ถูกทิ้งในพื้นที่ส่วนกลางหรือทางออกหนีไฟ และไม่ทิ้งขยะไว้ในช่องบริการภายในหรือภายนอกห้องชุด แต่ในวันหลังเสร็จงาน ผู้รับเหมาต้องเคลื่อนย้ายวัสดุไวไฟหรือวัสดุอันตรายรวมทั้งขยะและของเสียออกจากพื้นที่และทิ้งในสถานที่ซึ่งมีบุคคลอาคารชุดจัดสรรไว้ให้
21. ผู้รับเหมาและคนงานต้องปิดประตูหน้าต่างและหลังของพื้นที่ทำงานระหว่างการทำงานและรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนกลางเจ้าของห้องอื่น มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารสามารถเรียกปรับได้ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครั้ง
22. ผู้รับเหมาสามารถทำงานที่ใช้ความร้อนเพื่อได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารหรือตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเพื่อพร้อมใช้งานในพื้นที่ทำงานไม่น้อยกว่า 3 เครื่องและฝึกคนงานให้รู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิในการปรับไม่น้อยกว่า 500 ต่อครั้งและอาจระงับการเข้าพื้นที่ได้ในทันทีจนกว่าผู้รับเหมาจะจัดหาดังดับเพลิงให้เรียบร้อยแล้ว
23. ผู้รับเหมาต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารให้ทราบถึงรถที่จะใช้ขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จะใช้ในงานตกแต่งและจอดรถในพื้นที่ที่ฝ่ายบริหารอาคารอนุญาตเท่านั้น
24. หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยจากผู้รับเหมา เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือทดแทน อาทิเช่น พื้นกระเบื้องแตก สี สิฟต์ หน้าต่าง และอื่น ๆ เสียหาย

## หมวด 3 ระเบียบภายหลังงานตกแต่ง



1. ผู้รับเหมาต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเพื่อนัดหมายและตรวจสอบความเรียบร้อยและความเสียหาย หากตรวจพบความเสียหายอันเกิดจากการตกแต่งของผู้รับเหมา ทั้งสองฝ่ายจะลงบันทึกร่วมกันไว้เป็นหลักฐานและผู้รับเหมาต้องซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิในการเรียกชดเชยค่าเสียหายตามจริงจากผู้รับเหมาโดยตรงหรือหักจากเงินมัดจำได้ในทันที
2. ผู้รับเหมาต้องยื่นแบบตกแต่งสุดท้ายในรูปแบบ A3 จำนวน 2 ชุดซึ่งตรงกับแบบก่อสร้างและแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเพื่อตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินมัดจำคืน
3. ฝ่ายบริหารอาคารจะพิจารณาและตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดและคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวนหรือตามจำนวนคงเหลือภายหลังหักค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับเหมาภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแบบตกแต่งสุดท้ายและคำร้องเสร็จสิ้นงานจากผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ในกรณีที่มิได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอะไหล่หรือค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาคารสูงเกินกว่าเงินมัดจำ เจ้าของห้องและผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดเงินส่วนเพิ่มเติมอันเป็นผลจากงานตกแต่งของผู้รับเหมาเต็มจำนวน

ภาคผนวกที่ 2-5

การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพเพอร์ตี จำกัด  
ตารางตรวจเช็ค GEN - สปัคหัท

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-1M-01
เลขที่ใบงาน	PM231100001
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2023
ชื่ออาคาร	ดิ เอส โอ โศก   1 เอ็ม   ส่วนกลางชั้น 1 เอ็ม   โน้ระบุ   โน้ระบุ   GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....28.2.....แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
3	วัดแรงดัน	✓			
	R-S.....399.....โวลต์				
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	วัดกระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....56.42.....ชม.				
	STOP.....56.42.....ชม.				
	ตรวจเช็ค.....				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....580.....ลิตร				
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์แน่นเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความดันของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
ตรวจเช็คระบบของเครื่องยนต์					
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....81.....PSI				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....56.42.....ชม.				
	STOP.....56.42.....ชม.				
5	เวลา	✓			
	START.....12.00.....น.				
	STOP.....12.05.....น.				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....104.....F				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นายแพทย์ ชูเงิน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ



หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ปกติ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ภาคผนวกที่ 2-6

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

# PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

## วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Document No.	SOP-PMR-046	Revision	02	Update Date	09/02/2022
Head of Department	<p>... นฤมล อารักษ์ธนกุล ...</p> <p>(นฤมล อารักษ์ธนกุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)</p> <p>... เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล ...</p> <p>(เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)</p>				
QMR/FMR/ EMR Approve	<p>... อัมพิกา พรพรหมประทาน ...</p> <p>(อัมพิกา พรพรหมประทาน) ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม</p>				

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

### 2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบเหตุ ระบุเหตุ และการจัดการเหตุหลังเพลิงไหม้ส่งมอบในทุกโครงการ (C, HT)

### 3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน
- 3.2 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

### 4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ



<b>PLUS+</b>		<b>วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</b>		Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)			Revision	02
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR			Update Date	09/02/2022
				Page	Page 1 of 3

CODE	ORANGE					
ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.1 ฝ่ายจัดการ, รปภ. ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ หรือ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากผู้ที่อาศัย 1.2 ฝ่ายจัดการ / รปภ.หรือผู้พบเหตุ แจ้ง BM/VM 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับสัญญาณเตือน / ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้	2.1 BM/VM, ฝ่ายจัดการ, รปภ. และ SSI เข้าตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ และให้นำถังอุปกรณ์ดับเพลิง และ ไฟฉายไปด้วยทุกครั้ง 2.2 ดำเนินการตามเหตุที่พบ <u>กรณีพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้จริง</u> ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 <u>กรณีไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ แต่เกิดจากระบบผิดพลาด</u> ช่างประจำหน่วยงาน ถอดอุปกรณ์ออกมาตรวจสอบ และทำการ Reset ระบบใหม่อีกครั้ง 2.2.1 กรณี Reset ระบบ แล้วยังคงมีปัญหา ช่างประจำหน่วยงานแจ้งบริษัท ที่ดูแลมาตรวจสอบ อย่างละเอียด และ แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ชำรุด 2.2.2 กรณี Reset ระบบแล้วไม่มีปัญหา ช่างประจำหน่วยงาน ติดตามผลจนกว่าอุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะปกติ และจัดทำรายงานตามขั้นตอนที่ 4	ภายใน 5 นาทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ. -SSI	
3	การเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้	BM/VM, ฝ่ายจัดการ, ช่างเทคนิค, รปภ. และ SSI ดำเนินการควบคุมเพลิงไหม้ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3.1 กรณีควบคุมเพลิงได้ เมื่อเข้าระงับเหตุสามารถควบคุมเพลิงให้สงบไม่ลุกลาม ให้ทำการประเมิน และเฝ้าติดตามสถานการณ์ 3.2 กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้ เมื่อเข้าระงับเหตุไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้ดำเนินการตามแผนอพยพหนีไฟ และแจ้งสถานีดับเพลิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกับแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทันที (แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร.199) แจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 หรือ 1646) 3.3 การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่างเทคนิคดำเนินการปิดกั้นทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดับเพลิงไหลออกนอกพื้นที่	ทันทีเมื่อพบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -ช่างเทคนิค -รปภ.	
4	การจัดการหลังการควบคุมเพลิงไหม้	4.1 ฝ่ายจัดการ สสำรวจ และ สรปความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ส่งให้ PMC, OM และ SSI 4.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ 4.3 BM/VM, ฝ่ายจัดการ ดำเนินการติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทน <u>ภายใน 24 ชม.</u> (หากมี) 4.4 BM/VM พิจารณาดำเนินการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดับเพลิง โดยส่งตัวอย่างน้ำเสียไปตรวจวัดคุณภาพ หากพบว่าค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก็จะระบายออกสู่ภายนอก แต่ถ้าพบว่ามีความผิดปกติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะดำเนินการประสานงานให้ส่งไปกำจัดภายนอก หรือดำเนินการบำบัดเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยระบายออกสู่ภายนอก	เมื่อควบคุมเพลิงไหม้ได้	1. SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน 2. บันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดับเพลิง	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	



<b>PLUS+</b>		<b>วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</b>	Document No.	SOP-PMR-046
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Revision	02
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR		Update Date	09/02/2022
			Page	Page 2 of 3

CODE	ORANGE					
ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	5.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์เพื่อรายงานผู้ว่าจ้าง และผู้บังคับบัญชาตามสายงานส่งให้ PMC, OM และ SSI 5.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ ไดรฟ์กลางของหน่วยงาน	ภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์ม รายงาน เหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
6	จัดทำแผนการฟื้นฟูความเสียหาย และติดตามฟื้นฟูความเสียหาย (หากมี)	BM/VM, ฝ่ายจัดการ จัดทำแผนการฟื้นฟูความเสียหายพร้อมกับติดตามส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการแก้ไข ฟื้นฟู ให้กลับสู่สภาพเดิม	ภายใน 1 เดือน หลังเกิด เหตุ	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	



# PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

## วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง

Document No.	SOP-PMR-047	Revision	01	Update Date	08/10/2021
Head of Department	<p>... นฤมล อารณรัตน์กุล ...</p> <p>(นฤมล อารณรัตน์กุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)</p> <p>... เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล ...</p> <p>(เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)</p>				
QMR/FMR Approve	<p>... อัมพิกา พรพรมประทาน ...</p> <p>(อัมพิกา พรพรมประทาน) ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และ ระบบบริหารอาคาร</p>				

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

### 2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ลิฟต์ค้าง เฉพาะโครงการคอนโด (C)

### 3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 FRM-PMR-054 ใบรับแจ้งบริการ
- 3.2 FRM-PMR-058 สมุดบันทึกประจำวันงาน
- 3.3 FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

### 4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ



<b>PLUS+</b>		<b>วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้าง</b>		Document No.	SOP-PMR-047
SOPs Owner	PMR (C)			Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR			Update Date	08/10/2021
				Page	Page 1 of 2

CODE	ORANGE	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ					
1	ได้รับแจ้งเหตุว่าลิฟต์ค้าง	1.1 ฝ่ายจัดการ / รปภ. ได้รับแจ้งเหตุว่าลิฟต์ค้าง 1.2 ฝ่ายจัดการ / ช่างประจำหน่วยงาน / รปภ. สอบถามผู้โดยสารในลิฟต์ที่ค้าง ว่าอยู่ชั้นไหนและลิฟต์ตัวที่เท่าไร Intercom และพูดคุยเพื่อลดความวิตกกังวลลง ห้ามวางสายจนกว่าจะมีช่างเข้าไป ณ ที่เกิดเหตุ	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM -ฝ่ายจัดการ -รปภ.	
2	เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในลิฟต์	ช่างประจำหน่วยงานเตรียมอุปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือ <u>2.1 กรณีไม่ทราบชั้นที่ลิฟต์ค้าง</u> 1) ช่างประจำหน่วยงาน เข้าตรวจสอบห้องควบคุมลิฟต์ โดยใช้กุญแจเปิดประตูลิฟต์ดูว่าลิฟต์โดยสารค้างอยู่ที่ชั้นใด 2) ดำเนินการตามข้อ 2.2 <u>2.2 กรณีทราบชั้นที่ลิฟต์ค้าง</u> <u>กรณีที่ลิฟต์ค้างตรงชั้น</u> 1) ช่างประจำหน่วยงาน เปิดประตูลิฟต์ เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟต์โดยทันที 2) ปิดประตูลิฟต์ และปิด Circuit Breaker ติดป้ายลิฟต์ขัดข้องเพื่อป้องกันผู้โดยสารใช้ลิฟต์ <u>กรณีที่ลิฟต์ค้างระหว่างชั้น</u> 1) ช่างประจำหน่วยงาน ปิดประตูลิฟต์ และปิด Circuit Breaker ติดป้ายลิฟต์ขัดข้องเพื่อป้องกันผู้โดยสารใช้ลิฟต์ และแจ้งผู้โดยสารในลิฟต์ให้รอเนื่องจากลิฟต์จอดไม่ตรงชั้น สื่อสารกับผู้โดยสาร ผ่านทาง Intercom และพูดคุยเพื่อลดความวิตกกังวลลง 2) BM/ช่างประจำหน่วยงาน แจ้งบริษัทดูแลลิฟต์ เข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนในกรณีฉุกเฉิน หากติดต่อไม่ได้ หรือ ผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์มีโรคประจำตัว หรือ ในลิฟต์ไม่มีอากาศหายใจให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร.199 และแจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 หรือ 1646 เพื่อขอความช่วยเหลือ 3) ระหว่างรอ ช่างบริษัทดูแลลิฟต์ ช่างประจำอาคารเปิดประตูค้างไว้ประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศหมุนเวียนในลิฟต์ 4) ช่างบริษัทดูแลลิฟต์ ช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์โดยทันที	ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้ง	N/A	ช่างประจำหน่วยงาน / จนท.รปภ.	ช่างประจำหน่วยงานต้องผ่านการอบรม และต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทถึงจะสามารถเปิดลิฟต์ได้ หากไม่อนุญาตก็ต้องห้ามทำเด็ดขาด
3	การจัดการหลังสามารถช่วยเหลือหรือ แก้อลิฟต์ค้างได้	3.1 BM/ ฝ่ายจัดการ แจ้งบริษัทดูแลลิฟต์ แก้ไขเหตุขัดข้องภายใน 24 ชั่วโมง 3.2 หากลิฟต์อยู่ในสภาวะปกติ ให้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ 3.3 ฝ่ายจัดการ / ช่างประจำหน่วยงานจัดทำใบแจ้งบริการ และ สมุดบันทึกประจำวัน 3.4 ออกใบงานและสรุปให้พนักงานประจำโครงการรับทราบภายใน 3 วัน	หลังจากช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์	1. FRM-PMR-054 ใบรับแจ้งบริการ 2. FRM-PMR-058 สมุดบันทึกประจำวัน	-BM -ฝ่ายจัดการ -ช่างประจำหน่วยงาน	
4	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	4.1 BM รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลางหรือ โดรรไฟล์กลางของหน่วยงาน	ภายใน 1 วันหลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-BM -ฝ่ายจัดการ	



# PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

## วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยหนักในโครงการ

Document No.	SOP-PMR-051	Revision	01	Update Date	08/10/2021
Head of Department	<p>... นฤมล อารณธนกุล ...</p> <p>(นฤมล อารณธนกุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)</p> <p>... เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล ...</p> <p>(เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)</p>				
QMR/FMR Approve	<p>... อัมพิกา พรพรหมประทาน ...</p> <p>(อัมพิกา พรพรหมประทาน) ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และ ระบบบริหารอาคาร</p>				

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยหนักในโครงการ
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

### 2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือและติดต่อขนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ในทุกโครงการ (C, HT)

### 3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน

### 4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่พบเห็น/ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ



PLUS+		วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยหนัก ในโครงการ	Document No.	SOP-PMR-051
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR		Update Date	08/10/2021
			Page	Page 1 of 2

CODE	ORANGE					
ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยหนักต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน	<p>1.1 ฝ่ายจัดการ ได้รับแจ้งจากผู้ที่อาศัยหรือ เจ้าของร่วมว่า มีผู้ป่วยหนักต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน</p> <p>1.2 ฝ่ายจัดการ ดำเนินการแจ้ง BM/VM และ SSI</p> <p>1.3 ฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p><u>กรณีผู้ป่วยมีสติสามารถให้ข้อมูลได้</u></p> <p>- ให้สอบถามอาการป่วย เบื้องต้นหรือแพทย์ประจำ (หากมี) แล้วดำเนินการติดต่อให้กับผู้ป่วย แต่หากไม่มีให้ขอความช่วยเหลือไปยังแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p><u>กรณีผู้ป่วยไม่มีสติไม่สามารถให้ข้อมูลได้</u></p> <p>- ให้ติดต่อญาติ และดำเนินการแจ้งแพทย์ฉุกเฉินโทร. 1669 หรือ 1646 โดยให้ข้อมูล</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด</li> <li>บอกสถานที่เกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน</li> <li>บอกเพศ ช่วงอายุ อาการ จำนวน ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ</li> <li>บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย</li> <li>บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ เช่น อยู่กลางถนนหรือรถติดแก๊ส</li> <li>บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้</li> <li>ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่</li> </ol> <p>1.4 BM/VM แจ้ง OM ให้ทราบ และรายงานผลให้ทราบเบื้องต้น</p>	ทันทีที่พบเห็น / ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI	
2	ดำเนินการขนย้ายผู้ป่วย	<p>2.1 BM/VM แจ้ง รปภ. อำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางและหากกรณีที่มีรถพยาบาลเข้ามาภายในหน่วยงาน ให้แจ้งรถพยาบาล ให้ปิดเสียงและสัญญาณไฟฉุกเฉินก่อนเข้าโครงการทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ลูกบ้านคนอื่นๆ</p> <p>2.2 รปภ. จัดหาที่จอดรถไว้รอใกล้อาคารที่พักที่สุด และหากเป็นคอนโดมิเนียมให้เตรียมลิฟต์สำหรับการขนย้ายผู้ป่วย</p> <p>2.3 ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลไปยังเส้นทางที่กำหนดไว้ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยให้ญาติติดตามไปด้วย(หากมี) เพื่อนำส่งโรงพยาบาล</p>	หลังจากแจ้งโรงพยาบาล	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI -รปภ.	
3	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	<p>3.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์เพื่อรายงานผู้ว่าจ้าง และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน</p> <p>3.2 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ โดรรแฟกลางของหน่วยงาน</p>	ภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์ม รายงาน เหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM - ฝ่ายจัดการ	
4	ติดตาม สอบถามอาการ แสดงความห่วงใย	4.1 ฝ่ายจัดการ โทรสอบถาม หรือเข้าเยี่ยมไข้ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย	ภายใน 1 วัน หลังเกิดเหตุ	N/A	ฝ่ายจัดการ	



# PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

## วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

Document No.	SOP-PMR-050	Revision	01	Update Date	08/10/2021
Head of Department	<p>... นฤมล อารณรัตน์กุล ...</p> <p>(นฤมล อารณรัตน์กุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)</p> <p>... เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล ...</p> <p>(เดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล) ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)</p>				
QMR/FMR Approve	<p>... อัมพิกา พรพรหมประทาน ...</p> <p>(อัมพิกา พรพรหมประทาน) ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และ ระบบบริหารอาคาร</p>				

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน ของ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/เหตุฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

### 2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าติดตามและจัดการหลังเหตุแผ่นดินไหวสงบ ในทุกโครงการ (C, HT)

### 3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง

FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน

### 4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และจัดทำสรุปรายงานภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ



<b>PLUS+</b>		<b>วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว</b>	Document No.	SOP-PMR-050
SOPs Owner	PMR (C, HT)		Revision	01
Approve	PMC, SDPM, SDP, QMR/FMR		Update Date	08/10/2021
			Page	Page 1 of 2

CODE	ORANGE					
ขั้นตอนที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว	1.1 ฝ่ายจัดการ ได้รับข่าวสารการเตือนแผ่นดินไหว 1.2 BM/VM ฝ่ายจัดการ ประกาศเตือนให้ลูกบ้านเตรียมพร้อม และ ติดตามความเคลื่อนไหว 1.3 BM/VM รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบเบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
2	ดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ	ฝ่ายจัดการ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.1 BM/VM จัดทำประกาศแจ้งลูกบ้านตามช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ และแนวทางการดูแลความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมไปรวมตัวที่จุดรวมพลที่เตรียมไว้หากมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 2.2 ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบรายชื่อ,จำนวนผู้พักอาศัยในโครงการ และขอให้ลูกบ้านปฏิบัติตามคำแนะนำของทีม SSI หรือเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	หลังจากได้รับแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว	N/A	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ	
3	การจัดการสำหรับเหตุการณ์	กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกินกว่ามาตรฐาน 3.1 BM/VM ประสานงานกับ SSI และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อขอความช่วยเหลือ 3.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนอพยพไปยังจุดรวมพล 3.3 ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หลังเหตุการณ์สงบลง 3.4 หากมีบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานแจ้งแพทย์ฉุกเฉินโทร.1669 หรือ 1646 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที 3.5 ฝ่ายจัดการ สืบหา และ สรุปลงความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเบื้องต้น 3.6 ฝ่ายจัดการ แจ้งให้กับ BM รับทราบเพื่อติดต่อบริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทนภายใน 24 ชม. 3.7 BM/VM จัดทำเอกสารส่งบริษัทประกันภัยกรณีไม่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ดำเนินการต่อตามข้อ 4	ทันทีหลังเหตุการณ์สงบ	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน	-BM/VM -ฝ่ายจัดการ -SSI	
4	การจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์	4.1 BM/VM จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและ SSI ทราบ 4.2 ฝ่ายจัดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.3 ฝ่ายจัดการ จัดเก็บรายงานสรุปเหตุการณ์เข้าแฟ้มกลาง หรือ โดรรแฟกลางของหน่วยงาน 4.4 ฝ่ายจัดการ ติดตามผลการแก้ไข จนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติ (หากมีความเสียหายเกิดขึ้น)	ภายใน 3 วันหลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- BM/VM -ฝ่ายจัดการ	

ภาคผนวกที่ 2-7

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ที่ กท ๑๘๐๔/๕๔๖๖



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๔๒๖/๓ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ที เอส โอโก ตั้งอยู่ ๓๓๓ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (โอโก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๑๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



## รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ.....  
วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๙๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ศพส.๖๒๐๒ วันอนุญาต ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันหมดอายุ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๙ ๙๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๙๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลลาวซูด ดี เอส โอโก

ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ๒๓ (โอโก)

แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต  
(นายจิรยุทธ ภูมิภักดิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม  
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รจ.๒  
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



## กรุงเทพมหานคร



คู่มือฉบับที่ สปท.(สปท.๑) 4076 /๒๕๖๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ คพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนสุขุมวิท๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖


(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวกที่ 2-8

แบบแสดงตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียและแนวท่อ





FLOW DIAGRAM OF WASTEWATER TREATMNT SYSTEM

## ภาคผนวกที่ 2-9

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ  
ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดิ เอส โอโก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 21

ถนน : อโศกมนตรี

แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0808290629

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส โอโก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 419

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 30/2561

ออกให้โดย : กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระชนิง หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวชิตชนก เลิศอำพรไพศาล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ พรวิภา พานิช ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

330.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบละกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สุกตะกอนปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย  
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,536.000 ลบ.ม.  
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,028.800 ลบ.ม.

- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน  
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดิ เอส โอโตก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 21

ถนน : โอโศกมนตรี

แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0808290629

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส โอโตก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 419

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 30/2561

ออกให้โดย : กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระชนิง หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวชิตชนก เลิศอำพรไพศาล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ พรชัย นพสุภา ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

330.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลม

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- |   |  |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)        | 0.000 หน่วย  |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 2,597.000 ลบ.ม.  |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)        | 2,077.600 ลบ.ม.  |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                  | <input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน                      |
|   | <input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)      วัน |
|   | <input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย                                 |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- |                  |  |                                  |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้  | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดิ เอส โอโศก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 21

ถนน : อโศกมนตรี

แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0808290629

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส โอโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 419

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 30/2561

ออกให้โดย : กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระขนิษฐา หมดอายุ : วว/ดต/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวชิตชนก เลิศอำพรไพศาล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ พรชัย นาสกุล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

330.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลม

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตะกอนปีละ1ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- |   |   |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                  | 0.000 หน่วย   |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)           | 2,765.000 ลบ.ม.   |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)                  | 2,212.000 ลบ.ม.   |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                            | <input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน                           |
|   | <input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)      วัน      |
|   | <input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย                                      |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้                         | ปริมาณ หน่วย  |
| 1.  | 0.000 กิโลกรัม  |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                                   |   |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย  | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ   | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ   | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน   | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม   |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                                  |   |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 21  
ถนน อโศกมนตรี แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 080-8290629 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3.0/2.5.6.1 ออกให้โดย  
สำนักงานกรมที่ดิน หมดยอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
2/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
3/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
4/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
5/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
6/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
7/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
8/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
9/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
10/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
11/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
12/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
13/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
14/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
15/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
16/07/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล



[illegible]



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล  
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น  
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..... ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด.....)

..... หรือ นาย ๕๗ ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(..... ช่างประจำอาคาร.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....  
ออกให้โดย .....




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 21  
ถนน อโศกมนตรี แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 080-8290629 โทรสาร  
มี นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 30/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานกรมที่ดิน หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
2/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
3/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
4/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
5/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
6/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
7/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
8/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
9/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
10/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
11/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
12/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
13/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จักรกฤษ
14/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จักรกฤษ
15/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
16/08/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จักรกฤษ



[illegible]



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวชิตชนก เลิศอำพรไพศาล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(ช่างประจำอาคาร)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุคอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุคอายุ .....

ออกให้โดย .....




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 21  
ถนน อโศกมนตรี แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 080-8290629 โทรสาร  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 30/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานกรมที่ดิน หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
2/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
3/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
4/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
5/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
6/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
7/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
8/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
9/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
10/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
11/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
12/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
13/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
14/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
15/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
16/09/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ



[illegible]



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด .....) *พรวิ นานรัก*

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... ช่างประจำอาคาร .....) *นางรุก*

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดิ เอส โอโซก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 21

ถนน : อโศกมนตรี

แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0808290629

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส โอโซก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 419

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 30/2561

ออกให้โดย : กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวชิดชนก เลิศอำพรไพศาล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ พรชัย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

330.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบละกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนปีละ1ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,685.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,148.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดิ เอส อโศก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 21

ถนน : อโศกมนตรี

แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0808290629

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส อโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 419

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 30/2561

ออกให้โดย : กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระชนิง หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวชิตชนก เลิศอำพรไพศาล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ พรวิภา นาคสูง ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

330.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลตะกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกรม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนปีละ1ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,024.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,419.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ  
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ  
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ  
เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดิ เอส โอโก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 21

ถนน : อโศกมนตรี

แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0808290629

โทรสาร :

มี : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส โอโก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 419

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 30/2561

ออกให้โดย : กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระชนิง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว ชิตชนก อำไพศาล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ พรชัย มาตุลา ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

330.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลม

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำกม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนปีละ1ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย  
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,523.000 ลบ.ม.  
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,018.400 ลบ.ม.

- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ  
เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ  
ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ  
เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 21  
ถนน อโศกมนตรี แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 080-8290629 โทรสาร  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 30/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานกรมที่ดิน หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
2/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
3/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
4/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
5/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
6/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
7/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
8/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
9/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
10/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
11/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
12/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
13/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
14/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล
15/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
16/10/66	ไม่ใช้มิเตอร์	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	นพดล



[illegible]



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... ช่างประจำอาคาร.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 21  
ถนน อโศกมนตรี แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 080-8290629 โทรสาร  
มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส อโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 30/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานกรมที่ดิน หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
2/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
3/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
4/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
5/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
6/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
7/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
8/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
9/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
10/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
11/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
12/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
13/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	146	116.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
14/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
15/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
16/11/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จักรกฤษ



[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและข้อมูลรายเดือน

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พรวิษณุ นาทรกุล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 21  
ถนน อโศกมนตรี แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 080-8290629 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 30/2561 ออกให้โดย  
สำนักงานกรมที่ดิน หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
2/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
3/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
4/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
5/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
6/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	คณาวุฒิ
7/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	69	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จักรกรฤษ
8/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	จักรกรฤษ
9/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
0/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
1/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
2/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เกียรติศักดิ์
3/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
4/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
5/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์
5/12/66	ไม่ใช้มิเตอร์	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	วิรัตน์



[illegible]



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..... ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด.....)  
..... พรชัย นานะรุ่ง ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(..... ข้าราชการประจำอาคาร.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....  
ออกให้โดย .....



ภาคผนวกที่ 2-10

การตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าประจำวัน

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน											โครงการ The Esse Asoke วันที่ 20/11/2566						
TIME	TRANSFORMER		TRANSFORMER		MDB 1						MDB 2						
	NO.1 (TEMP)		NO.2 (TEMP)														
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	
9:00	27.6	29.4	28.4	28.4	399	400	400	50.6	48.8	60.2	398	399	400	83.4	77.8	82.9	
13:00	30.2	28.2	29.2	26.8	398	399	400	85.2	80.8	79.4	399	399	398	69.8	75.9	80.4	
17:00	28.5	30.2	27.8	26.4	399	398	399	73.6	85.2	75.2	400	399	398	73.4	84.4	79.6	
21:00	25.4	26.4	29.2	30.2	400	399	400	82.4	88.3	70.4	400	400	399	84.2	79.2	70.6	
24:00	25.8	27.2	27.3	28.4	398	399	399	65.8	67.2	79.2	400	399	399	89.4	65.3	75.4	
TIME	TRANSFORMER		TRANSFORMER		MDB 3						MDB 4						
	NO.1 (TEMP)		NO.2 (TEMP)														
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	
9:00	30.6	29.8	29.3	30.2	400	399	398	40.8	60.4	57.4	399	400	398	85.4	62.5	74.0	
13:00	29.4	28.4	27.9	28.4	398	400	400	65.2	70.8	75.6	400	399	399	77.3	70.4	80.0	
17:00	30.2	30.1	29.8	28.7	399	399	398	66.8	69.9	71.0	399	400	399	82.6	80.2	77.4	
21:00	27.6	27.4	28.4	28.5	400	399	399	83.2	83.5	79.6	400	400	399	68.4	60.6	70.2	
24:00	26.5	25.8	26.5	27.6	399	398	398	65.4	78.6	85.8	399	400	398	78.2	84.4	70.6	
หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT อื่นๆ _____ _____ _____																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน</p> <p>ลงชื่อ <u>                    </u></p> <p>วันที่ <u>20/11/2566</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>หัวหน้าช่างเทคนิค</p> <p>ลงชื่อ <u>                    </u></p> <p>วันที่ <u>20/11/2566</u></p> </div> </div>																	



การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน										โครงการ The Esse Asoke วันที่ 21/11/2566							
TIME	TRANSFORMER		TRANSFORMER		MDB 1						MDB 2						
	NO.1 (TEMP)		NO.2 (TEMP)		VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			
	DRY	WET	DRY	WET	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	
	(C)	(C)	(C)	(C)													
9:00	28.5	29.1	29.2	28.2	398	399	400	45.4	96.5	83.6	398	399	401	46.1	44.9	78.2	
13:00	29.6	28.4	28.3	29.1	399	399	398	45.4	86.7	86.3	399	398	400	81.8	88.3	86.7	
17:00	30.2	29.5	27.8	26.5	399	399	396	67.5	88.3	86.5	400	398	399	83.4	88.9	85.4	
21:00	28.3	27.2	28.3	29.2	396	398	399	88.4	87.8	87.9	398	399	398	86.3	76.8	86.6	
24:00	25.4	28.2	26.4	27.3	400	399	398	77.5	66.9	88.7	401	399	399	88.7	87.6	78.3	
TIME	TRANSFORMER		TRANSFORMER		MDB 3						MDB 4						
	NO.1 (TEMP)		NO.2 (TEMP)		VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)			
	DRY	WET	DRY	WET	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T	
	(C)	(C)	(C)	(C)													
9:00	29.2	28.2	29.2	26.6	399	399	400	88.4	74.5	86.5	401	399	398	85.3	77.3	66.5	
13:00	28.4	29.4	28.8	28.6	398	399	399	86.3	87.4	76.8	399	399	400	87.1	86.6	76.3	
17:00	28.6	29.5	27.3	29.1	399	399	398	79.3	81.8	86.4	400	399	399	85.3	87.8	86.4	
21:00	26.4	27.6	29.1	28.7	400	399	399	83.8	76.8	86.8	398	400	399	86.4	88.4	77.8	
24:00	27.3	28.5	28.3	28.8	399	398	398	88.5	87.1	77.8	399	398	401	88.8	83.2	77.5	
หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT อื่นๆ _____ _____ _____																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน</p> <p>ลงชื่อ <u>สมิ</u></p> <p>วันที่ <u>21/11/2566</u></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>หัวหน้าช่างเทคนิค</p> <p>ลงชื่อ <u>พ.ส.ว.</u></p> <p>วันที่ <u>21/11/2566</u></p> </div> </div>																	



การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำวัน										โครงการ The Esse Asoka						
										วันที่ 22/11/2566						
TIME	TRANSFORMER		TRANSFORMER		MDB 1						MDB 2					
	NO.1 (TEMP)		NO.2 (TEMP)													
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)		
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T
9:00	28.5	29.4	28.2	29.2	399	398	400	82.4	84.6	80.2	398	399	400	80.6	79.8	81.2
13:00	27.6	26.8	28.4	27.4	400	399	399	80.4	78.8	89.2	399	400	398	79.9	80.5	87.4
17:00	30.2	29.5	27.8	26.8	398	399	399	67.8	88.5	86.5	400	399	399	86.3	76.4	70.9
21:00	28.4	27.4	28.4	29.0	400	398	400	86.8	84.6	79.4	398	400	400	78.4	80.2	84.5
24:00	29.7	28.2	26.8	28.5	398	399	399	74.5	68.9	60.5	400	399	398	86.2	79.4	84.4
TIME	TRANSFORMER		TRANSFORMER		MDB 3						MDB 4					
	NO.1 (TEMP)		NO.2 (TEMP)													
	DRY	WET	DRY	WET	VOLT			CURRENT (A)			VOLT			CURRENT (A)		
	(C)	(C)	(C)	(C)	RS	ST	TR	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T
9:00	29.4	28.6	27.9	26.8	400	399	399	58.6	65.3	60.8	399	400	398	74.2	76.8	80.4
13:00	28.7	29.4	28.6	29.9	398	399	398	77.4	78.2	80.8	400	399	399	82.4	83.6	79.4
17:00	30.2	30.2	29.2	28.6	399	400	399	68.7	69.4	72.5	398	400	400	83.5	85.8	88.9
21:00	27.3	28.8	25.7	29.5	400	400	399	88.2	78.3	85.6	399	399	398	79.2	87.9	80.2
24:00	26.4	28.9	26.8	28.4	398	399	400	78.5	70.8	80.4	400	399	399	89.2	80.4	82.4
หมายเหตุ ค่า VOLT ไม่เกิน 415 VOLT																
อื่นๆ																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>วันที่ 22/11/2566</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">หัวหน้าช่างเทคนิค</p> <p>ลงชื่อ </p> <p>วันที่ 22/11/2566</p> </div> </div>																

ภาคผนวกที่ 2-11

ตารางปิด-เปิดไฟแสงสว่างภายในอาคาร

ตารางเปิดปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

ลำดับ	รายละเอียด	โถง	สถานที่	เวลาเปิด-ปิด (เดิม)		เวลาเปิด-ปิด (ใหม่)		ชั่วโมงที่ ลดได้	จำนวน	ค่าสัมประสิทธิ์ (๐-๑)	จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน
				กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน				
1	ELECTRICAL SYTEM										
	RINGMAIN UNIT	RMU A-B	FL1 RINGMAIN UNIT	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	TRANSFORMER	TR A-B	FL1 MDB Room	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	MAINDISTRIBUTION	MDB A-B	FL1 MDB Room	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	TIE	TIE CB 1	FL1 MDB Room	OFF		OFF					
	EMERGENCY DISTRIBUTION BOARD	EMDB 1	FL1 MDB Room	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	GENERATOR	GEN	FL1 GENERATOR Room	AUTO		AUTO					
	EMERGENCY LIGHT	EML	SL1 FL7 - 28	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	EMERGENCY LIGHT	EML	ST1 FL1 - Roof	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	EMERGENCY LIGHT	EML	ST2 FL1 - Roof	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	EMERGENCY LIGHT	EML	ลานจอดรถ FL2 - 6	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	EMERGENCY LIGHT	EML	ห้องเครื่องจักร FL1 และ Roof	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	EMERGENCY LIGHT	EML	ห้อง MDB / RMU A-B	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	CENTRAL UNIT	CU	ห้องเซิร์ฟเวอร์ EE1 ชั้น 7-28	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	CENTRAL UNIT	CU	ห้องเซิร์ฟเวอร์ EE1 ชั้น 1 Control	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	FIRE EXIT	FIRE EXIT	ลานจอดรถ FL2A - 6A ST1, ST2	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	FIRE EXIT	FIRE EXIT	ทางเดินส่วนกลาง ST1, ST2 FL8 - Roof	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	ระบบแสงสว่างลิโอบบี้	-	โถงลิโอบบี้ (ไฟเปิด MANUAL)								
		A	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	8	10	0.003	0.96
		B	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	24 ชั่วโมง		-12			
		C	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	8			
		D	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	24 ชั่วโมง		-12			
		F	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 06.00 น.				
		G	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	8		0.09	2.88
		I	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	8	22	0.56	17.92
		J	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	8	7	0.006	0.192
		K	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	8	8	0.003	0.096
		N	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	8	22	0.56	17.92
		X	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 06.00 น.				
		Y	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	20	4	0.006	1.92
		Z	ไฟแสงสว่าง	24 ชั่วโมง		OFF	18.00 - 22.00 น.	20	31	0.006	14.88
	ระบบแสงสว่างในอาคาร (เปิด AUTO)	-	ไฟแสงสว่างในอาคาร (เปิด AUTO)								
		EXT 01	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 06.00 น.				
		EXT 02	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 06.00 น.				
		EXT 03	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 06.00 น.				
		EXT 04	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 06.00 น.	OFF	18.00 - 06.00 น.				
	ระบบไฟแสงสว่างลานจอด	-	ไฟแสงสว่างลานจอด								
	(เปิดตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ)	S1	ไฟแสงสว่าง ชั้น 1	OFF	18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่)	OFF	18.00 - 06.00 น.(สลับตามวันคู่-คี่)	12	52	0.036	22.464



ตารางเปิดปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

ลำดับ	รายละเอียด	โถง	สถานที่	เวลาเปิด-ปิด (เดิม)		เวลาเปิด-ปิด (ใหม่)		ชั่วโมงที่ ลดได้	จำนวน	กำลังไฟฟ้า (kw)	จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน
				กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน				
		52	โถงแสงสว่าง ชั้น 2 - 2A	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	12	52	0.036	22,464
		53	โถงแสงสว่าง ชั้น 3 - 3A	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	12	52	0.036	22,464
		54	โถงแสงสว่าง ชั้น 4 - 4A	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	12	52	0.036	22,464
		55	โถงแสงสว่าง ชั้น 5 - 5A	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	12	52	0.036	22,464
		56	โถงแสงสว่าง ชั้น 6 - 6A	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	OFF	18.00 - 06.00 น.(ลดปริมาณวันคู่-ที่)	12	52	0.036	22,464
	ระบบไฟแสงสว่าง ทางเดินส่วนกลาง		โถงแสงสว่าง ทางเดินส่วนกลาง								
	(เปิดตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ)	58	โถงแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 8 - 14	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	12	216	0.015	38.88
		513	โถงแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 15 - 21	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	12	216	0.015	38.88
		522	โถงแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 22 - 28	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.	12	216	0.015	38.88
		58 1-28	โถงแสงสว่าง ทางเดิน ชั้น 1 - 28	06.00-18.00 น.	18.00 - 06.00 น.	06.00 - 18.00 น.	18.00 - 06.00 น.				
	ระบบไฟแสงสว่างรอบอาคาร(LANDSCAPE)	-	โถงแสงสว่างรอบอาคาร ชั้น G (เปิด MANUAL)								
		51	โถงแสงสว่าง	OFF	18.00 - 05.30 น.	OFF	18.00 - 05.30 น.				
		52	โถงแสงสว่าง	OFF	18.00 - 05.30 น.	OFF	18.00 - 05.30 น.				
		53	โถงแสงสว่าง	OFF	18.00 - 05.30 น.	OFF	18.00 - 05.30 น.				
		54	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		55	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		56	โถงแสงสว่าง	OFF	18.00 - 05.30 น.	OFF	18.00 - 05.30 น.				
		57	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		58	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		59	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		510	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		511	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		512	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		513	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		514	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		515	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		516	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		517	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		518	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		519	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		520	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		521	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		522	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		523	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		524	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		525	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		526	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				
		527	โถงแสงสว่าง	OFF	OFF	OFF	OFF				

ตารางเปิดปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

ลำดับ	รายละเอียด	โถง	สถานที่	เวลาเปิด-ปิด (เดิม)		เวลาเปิด-ปิด (ใหม่)		ชั่วโมงที่ ลดได้	จำนวน	กำลังไฟฟ้า (kw)	จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน
				กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน				
	ระบบไฟแสงสว่าง ชั้น 7 (LANDSCAPE)	-	ไฟแสงสว่าง ชั้น 7 (เปิด MANUAL)								
		LH24	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH25	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH26	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH27	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH28	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH29	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH30	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH31	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH32	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH33	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
		LH34	ไฟแสงสว่าง	OFF	18.00 - 22.00 น.	OFF	18.00 - 22.00 น.				
	ระบบไฟแสงสว่าง ชั้นคาเฟ่ (LIGHT BOX)										
		EXT05	ไฟแสงสว่าง	-	18.00 - 22.00 น.	-	18.00 - 22.00 น.				
		EXT06	ไฟแสงสว่าง	-	18.00 - 22.00 น.	-	18.00 - 22.00 น.				
		EXT07	ไฟแสงสว่าง	-	18.00 - 22.00 น.	-	18.00 - 22.00 น.				
		EXT08	ไฟแสงสว่าง	-	18.00 - 22.00 น.	-	18.00 - 22.00 น.				
		EXT09	ไฟแสงสว่าง	-	18.00 - 22.00 น.	-	18.00 - 22.00 น.				
		EXT10	ไฟแสงสว่าง	-	18.00 - 22.00 น.	-	18.00 - 22.00 น.				
2	SANITARY SYSTEM										
	COLD WATER PUMP	CWP 1	FL1 ห้อง Fire Pump	AUTO		AUTO					
	COLD WATER PUMP	CWP 2	FL1 ห้อง Fire Pump	AUTO		AUTO					
	BOOSTER PUMP	BP1	Roof	AUTO		AUTO					
	BOOSTER PUMP	BP2	Roof	AUTO		AUTO					
3	AIR CONDITION SYSTEM		AIR CONDITIN SYSTEM (เปิด Manual)								
	AHU MAIN LOBBY	AHU - 01	FL1 ห้อง Fire Pump	06.00 - 08.00 น.	17.00 - 20.00 น.	06.00 - 08.00 น.	17.00 - 20.00 น.				
	AIR CONDITION CONTROL ROOM	1 FCU/CDU - 01	FL1 ห้อง Control	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง		12	2	3.22	77.28
	AIR CONDITION GARBAGE ROOM	1 FCU/CDU - 02	FL1 ห้องทิ้งขยะ	24 ชั่วโมง		10.00-22.00 น.		12	1	3.52	168.96
	AIR CONDITION OFFICE	1 FCU/CDU - 03	FL1 ห้องโถงนิรภัย	09.00 - 18.00 น.	OFF	09.00 - 18.00 น.	OFF	12	1	10.57	507.36
	AIR CONDITION TOILET	1 FCU/CDU - 04	FL1 ห้องชาย / หญิง	07.00 - 09.00 น.	17.00 - 20.00 น.	07.00 - 09.00 น. (ส-ช)	17.00 - 20.00 น. (ส-ช)	20	1	7.62	609.6
	AIR CONDITION MEETING ROOM	1 FCU/CDU - 05	FL1 ห้องประชุม	อยู่กับการใช้งาน		อยู่กับการใช้งาน		4	2	16.4	131.2
	AIR CONDITION FITNESS	FCU/CDU - 01 -	FL7 ห้องฟิตเนส	อยู่กับการใช้งาน		อยู่กับการใช้งาน		4	2	16.4	131.2
	AIR CONDITION TOILET	FCU/CDU - 03 -	FL7 ห้องชาย / หญิง	OFF		OFF					
	AIR CONDITION LIFT L1 - L3	FCU/CDU - 01 -	Roof Lift / L1 - L3 Room	24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว)		24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว)		24	2	16.4	787.2
	AIR CONDITION LIFT SL1	1 FCU/CDU - 03	Roof Lift / SL1 Room	24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว)		24 ชั่วโมง(สลับการทำงานครั้งละตัว)		24	2	16.4	787.2
4	VENTILATION SYSTEM										
	PRESSURICE FAN	PF1 - 3	FL R	AUTO		AUTO					
	EXHAUST FAN	1 EF 01	FL1 Room MOB	AUTO		AUTO					

ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

ลำดับ	รายละเอียด	โถง	สถานที่	เวลาเปิด-ปิด (เดิม)		เวลาเปิด-ปิด (ใหม่)		ชั่วโมงที่ลดได้	จำนวน	กำลังไฟฟ้า (kw)	จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน
				กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน				
	EXHAUST FAN	1 BF 02	FL1 Room RMU	AUTO		AUTO					
	EXHAUST FAN	1 BF 03 - 04	FL1 Room Fire Pump	AUTO		AUTO					
	EXHAUST FAN	1 BF 05	FL1 Room Pond 2	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	1 VBF 01 - 02	FL1 Room Fire Pump	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	1 VBF 03 - 05	FL1 Room MDB	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	1 BF 06	FL1 ห้อง Control Room	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	1 BF 07	FL1 ห้องนิติบุคคล	09.00-18.00	OFF	09.00-18.00	OFF				
	VENTILATION FAN	1 BF 08	FL1 ห้องกิจกรรม	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	1 BF 09 - 10	FL1 Room POOD PUMP (ข้างห้อง RMU)	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	1 BF 11	FL1 GENERATOR Room	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	6 BF 12 - 13	ห้องเครื่องส้วมยักษ์ FL6	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	7 BF 01	ห้องน้ำชาย FL7	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	7 BF 02	ห้องน้ำชาย FL7	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	7 BF 03	ห้องน้ำหญิง FL7	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	7 BF 04	ห้องน้ำหญิง FL7	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	8 BF 01	ห้องกิจกรรม FL8	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	9 BF 02	ห้องกิจกรรม FL9	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	10 BF 03	ห้องกิจกรรม FL10	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	11 BF 04	ห้องกิจกรรม FL11	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	12 BF 05	ห้องกิจกรรม FL12	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	13 BF 06	ห้องกิจกรรม FL13	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	14 BF 07	ห้องกิจกรรม FL14	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	15 BF 08	ห้องกิจกรรม FL15	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	16 BF 09	ห้องกิจกรรม FL16	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	17 BF 10	ห้องกิจกรรม FL17	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	18 BF 11	ห้องกิจกรรม FL18	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	19 BF 12	ห้องกิจกรรม FL19	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	20 BF 13	ห้องกิจกรรม FL20	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	21 BF 14	ห้องกิจกรรม FL21	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	22 BF 15	ห้องกิจกรรม FL22	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	23 BF 16	ห้องกิจกรรม FL23	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	24 BF 17	ห้องกิจกรรม FL24	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	25 BF 18	ห้องกิจกรรม FL25	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	26 BF 19	ห้องกิจกรรม FL26	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	27 BF 20	ห้องกิจกรรม FL27	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	28 BF 21	ห้องกิจกรรม FL28	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	VENTILATION FAN	Roof BF 01 - 02	Room Lift No. L1, L2, L3	AUTO		AUTO					
	VENTILATION FAN	Roof BF 03	Room Lift No. SL1	AUTO		AUTO					



ตารางปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

ลำดับ	รายละเอียด	โมด	สถานที่	เวลาเปิด-ปิด (เดิม)		เวลาเปิด-ปิด (ใหม่)		ชั่วโมงที่ ลดได้	จำนวน	กำลังไฟฟ้า (kw)	จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน
				กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน				
	VENTILATION FAN	Roof FF 04	Room BOOSTER PUMP Roof	AUTO		AUTO					
5	FIRE ALARM CONTROL PENAL SYSTEM										
	FIRE ALARM CONTROL PENAL	PCP	CONTROL R.M.	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
6	FIRE PROTECTION SYSTEM										
	FIRE PUMP (ENGINE)	FP1	FL1 ห้อง Fire Pump	AUTO		AUTO					
	JOCKEY PUMP	JP1	FL1 ห้อง Fire Pump	AUTO		AUTO					
7	WASTE WATER SYSTEM										
	Sewage Pump	WSP1	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	Sewage Pump	WSP2	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	AERATION PUMP	AP1	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	AERATION PUMP	AP2	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	AERATION PUMP	AP3	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	SLUDGE PUMP	SLP1	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	SLUDGE PUMP	SLP2	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	EFLUENT PUMP	EFP1	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	EFLUENT PUMP	EFP2	FL1 ห้อง MDB Room	AUTO		AUTO					
	DRAINAGE PUMP (ห้อง Fire Pump)	DP1	FL1 ห้อง Fire Pump	AUTO		AUTO					
8	SWIMMING POOL PUMP SYSTEM										
	SWIMMING POOL PUMP	SWP1	FL.6B	07.00-11.00	OFF	07.00-11.00	OFF				
	SWIMMING POOL PUMP	SWP2	FL.6B	13.00-17.00	OFF	13.00-17.00	OFF				
	POND PUMP 1	PP1	FL.6B	07.00 - 10.00 น.	16.00 - 19.00 น.	09.00 - 10.30 น.	17.00 - 18.00 น.	5		0.75	15
	POND PUMP 2	PP2	FL.6B	07.00 - 10.00 น.	16.00 - 19.00 น.	09.00 - 10.30 น.	17.00 - 18.00 น.	5		0.75	15
	POND PUMP 3	PP3	FL.6B	07.00 - 10.00 น.	16.00 - 19.00 น.	09.00 - 10.30 น.	17.00 - 18.00 น.	5		0.75	15
	POND PUMP 4	PP4	FL.6B	07.00 - 10.00 น.	16.00 - 19.00 น.	07.00 - 09.00 น.	17.00 - 18.00 น.	5		0.75	15
	POND PUMP 5	PP5	FL.6B	07.00 - 10.00 น.	16.00 - 19.00 น.	07.00 - 09.00 น.	17.00 - 18.00 น.	5		0.75	15
	POND PUMP 6	PP6	FL.6B	07.00 - 10.00 น.	16.00 - 19.00 น.	07.00 - 09.00 น.	17.00 - 18.00 น.	5		0.75	15
	POND PUMP 7	PP7	FL.6B	07.00 - 10.00 น.	16.00 - 19.00 น.	07.00 - 09.00 น.	17.00 - 18.00 น.	5		0.75	15
	SPA1	SPA	FL.6B	OFF	Manual	OFF	Manual			1.5	
	Air Bubble Pump 1	AB	FL.6B	OFF	17.00 - 20.00 น.	OFF	17.30 - 18.30 น.	2		7.5	60
	บ่อ POND 1 SYSTEM (หน้าอาคาร)										
	POND 1 PUMP 1 (บ่อน้ำเข้าบ่อ)	PP1	FL1	08.00 - 17.00 น.	-	08.00 - 11.00 น.	16.00 - 20.00 น.	2		2.25	18
	POND 1 PUMP 2 (บ่อน้ำส่งน้ำลงบึงเกษตร)	PP2	FL1	07.00 - 07.05 น.	16.00 - 16.05 น.	09.00 - 09.05 น.	17.00 - 17.05 น.				
	DRAINAGE PUMP Pond 1 (หน้าอาคาร)	DP2	FL1	AUTO		AUTO					
	บ่อ POND 2 SYSTEM (หน้าอาคาร)										
	POND 2 PUMP 2 (บ่อน้ำเข้าบ่อ)	PP1	FL1	OFF	OFF	OFF	OFF				
	POND 2 PUMP 2 (บ่อน้ำเพิ่มแรงดันน้ำ)	PU2	FL1	OFF	OFF	OFF	OFF				
	DRAINAGE PUMP Pond 2 (ในห้อง FIRE PUM)	DP2	FL1	AUTO		AUTO					
9	SECURITY SYSTEM										

ตารางเปิดเปิด ไฟแสงสว่างภายในอาคาร

ลำดับ	รายละเอียด	โคม	สถานที่	เวลาเปิด-ปิด (เดิม)		เวลาเปิด-ปิด (ใหม่)		ชั่วโมงที่ ลดได้	จำนวน	ค่าแรงช่าง (บาท)	จำนวนเงินที่ลดได้ ต่อวัน
				กลางวัน	กลางคืน	กลางวัน	กลางคืน				
	CLOSE CIRCUIT TELEVISION	CCTV	FL1	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
	ACCESS CONTROL	ACC	FL1	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
10	MATV SYSTEM										
	SATTELLITE MATE TELEVISION	MATV	FL Roof	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
11	TELEPHONE SYSTEM										
	PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE	PABX	FL1	24 ชั่วโมง		24 ชั่วโมง					
12	ELEVATOR SYSTEM										
	ELEVATOR	L1 - 3	FL Roof	AUTO		AUTO					
	ELEVATOR	SL1	FL Roof	AUTO		AUTO					
						1 ปีประหยัดไฟฟ้าได้จำนวนเงินประมาณ				3,691.19	
						1 เดือนประหยัดไฟฟ้าได้จำนวนเงินประมาณ				110,735.76	
						1 ปีประหยัดไฟฟ้าได้จำนวนเงินประมาณ				1,347,285.08	

ภาคผนวกที่ 2-12

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



หน่วยงาน อาคาร		.....The Esse Asoko.....		ใบตรวจเช็คระดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 13/10/66 รหัสอุปกรณ์ ...FHC.....								
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ก๊วยแฉ่		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1.FHC-B2-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
2.FHC-B2-2ฉนวนจุด	/		/		/		/				/				/	
3.FHC-G-1หน้าสำนักงาน	/		/		/		/				/				/	
4.FHC-G-2หน้าประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
5.FHC-1M-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
6.FHC-1M-2หลังห้องGENERATOR	/		/		/		/				/				/	
7.FHC-2-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
8.FHC-2-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
9.FHC-3-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
10.FHC-3-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
11.FHC-4-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
12.FHC-4-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
13.FHC-5-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
14.FHC-5-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
15.FHC-6-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
16.FHC-6-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
17.FHC-7-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
18.FHC-7-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
19.FHC-8-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
20.FHC-8-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
21.FHC-9-1ถังดับเพลิง	/		/		/		/				/				/	
22.FHC-9-2ประตูหนีไฟST2	/		/		/		/				/				/	
23.FHC-10-1ทางเดินส่วนกลางฝั่งST1	/		/		/		/				/				/	
24.FHC-10-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
25.FHC-10-3ทางเดินส่วนกลางฝั่งST2	/		/		/		/				/				/	
26.FHC-11-1ทางเดินส่วนกลางฝั่งST1	/		/		/		/				/				/	
27.FHC-11-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
28.FHC-11-3ทางเดินส่วนกลางฝั่งST2	/		/		/		/				/				/	
29.FHC-12-1ทางเดินส่วนกลางฝั่งST1	/		/		/		/				/				/	
30.FHC-12-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ นพดล งามใจ 13, 10, 2566				หัวหน้าช่าง ลงชื่อ ฐวศ 18, 10, 66				ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ 31, 10, 66								



หน่วยงาน .....The Esse Asoko.....		ใบตรวจเช็คคู่มือเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 13/10/66						
อาคาร										รหัสอุปกรณ์ .....FHC.....						
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/กฏญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
31.FHC-12-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
32.FHC-12A-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
33.FHC-12A-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
34.FHC-12A-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
35.FHC-14-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
36.FHC-14-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
37.FHC-14-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
38.FHC-15-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
39.FHC-15-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
40.FHC-15-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
41.FHC-16-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
42.FHC-16-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
43.FHC-16-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
44.FHC-17-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
45.FHC-17-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
46.FHC-17-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
47.FHC-18-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
48.FHC-18-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
49.FHC-18-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
50.FHC-19-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
51.FHC-19-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
52.FHC-19-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
53.FHC-20-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
54.FHC-20-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
55.FHC-20-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
56.FHC-21-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
57.FHC-21-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
58.FHC-21-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
59.FHC-22-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
60.FHC-22-2 โถง FIREMAN LIFT	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง		ผู้จัดการอาคาร												
ลงชื่อ นพพร 91303		ลงชื่อ พรชัย		ลงชื่อ												
13 / 10 / 2566		18 / 10 / 66		31 / 10 / 66												



หน่วยงาน อาคาร		.....The Esse Asoke.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 16/10/66 รหัสอุปกรณ์ ...FHC.....				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ก๊วยแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
61.FHC-22-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
62.FHC-23-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
63.FHC-23-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
64.FHC-23-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
65.FHC-24-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
66.FHC-24-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
67.FHC-24-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
68.FHC-25-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
69.FHC-25-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
70.FHC-25-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
71.FHC-26-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
72.FHC-26-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
73.FHC-26-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
74.FHC-27-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
75.FHC-27-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
76.FHC-27-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
77.FHC-28-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
78.FHC-28-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
79.FHC-28-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
80.FHC-29-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
81.FHC-29-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
82.FHC-29-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
83.FHC-30-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
84.FHC-30-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
85.FHC-30-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
86.FHC-31-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
87.FHC-31-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
88.FHC-31-3 ทางเดินส่วนกลาง มังST2	/		/		/		/				/				/	
89.FHC-32-1ทางเดินส่วนกลางมังST1	/		/		/		/				/				/	
90.FHC-32-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ นพดล งามใจ 16/10/2566				หัวหน้าช่าง ลงชื่อ ปรส 18/10/66				ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ 31/10/66								



หน่วยงาน อาคาร		.....The Esse Asoko.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 16/10/66 รหัสอุปกรณ์ ...FHC.....				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/ก๊วยแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
91.FHC-32-3 ทางเดินส่วนกลาง ชั้นST2	/		/		/		/				/				/	
92.FHC-33-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
93.FHC-33-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
94.FHC-34-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
95.FHC-34-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
96.FHC-35-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
97.FHC-35-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
98.FHC-36-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
99.FHC-36-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
100.FHC-37-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
101.FHC-37-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
102.FHC-38-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
103.FHC-38-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
104.FHC-39-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
105.FHC-39-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
106.FHC-40-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
107.FHC-40-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
108.FHC-41-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
109.FHC-41-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
110.FHC-42-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
111.FHC-42-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
112.FHC-43-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
113.FHC-43-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
114.FHC-44-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
115.FHC-44-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
116.FHC-45-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
117.FHC-45-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
118.FHC-46-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
119.FHC-46-2 โถง FIREMAN LIFT	/		/		/		/				/				/	
120.FHC-47-1ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/				/				/	
หมายเหตุ																
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ นพต 91107 16 / 10 / 2566				หัวหน้าช่าง ลงชื่อ พส 18 / 10 / 66				ผู้จัดอาคาร ลงชื่อ 31 / 10 / 66								



[illegible]

### ภาคผนวกที่ 3

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวกที่ 3-1

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอ โก  
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/07/2566  
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-20/07/2566  
 วันเดือนปีที่รายงาน : 24/07/2566  
 รหัสลูกค้า : JP-161-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าค่าสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.2	7.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	59	55	53	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	22	100	92	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	284	378	378	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	2.0	1.2	1.2	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	12	13	13	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	14	52	52	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 <sup>5</sup>	3.5 x 10 <sup>7</sup>	3.5 x 10 <sup>7</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1426	WW 1427	WW 1428	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:29 น.	10:32 น.	10:41 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น ขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 240 mg/L

St.1 = จุดน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย

St.2 = จุดน้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสีย

St.3 = จุดปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ

  
 (Miss Suthida Issara)  
 Analyst

  
 (Miss Thanutruenan Tongbany)  
 Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิณฑวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์มัย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอเค  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/08/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17/08-04/09/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 04/09/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	7.0	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	54	80	75	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	16	50	76	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	326	418	418	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	2.1	1.4	1.4	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.5	<2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	17	51	57	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>5</sup>	1.2 x 10 <sup>7</sup>	1.6 x 10 <sup>7</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1663	WW 1664	WW 1665	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:37 น.	10:44 น.	11:55 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 318 mg/L

St.1 = จุดน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย

St.2 = จุดน้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสีย

St.3 = จุดบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ



(Miss Suthida Issara)

Analyst



(Miss Thanutruenang Tongbong)

Laboratory Manager







บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส อโศก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/09/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-21/09/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 21/09/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	7.0	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	121	31	4.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	37	14	2.5	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	336	372	250	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	4.3	<1.0	<1.0	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	6.0	<2.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	57	56	10	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.6 x 10 <sup>6</sup>	289 x 10 <sup>4</sup>	2.4 x 10 <sup>5</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1900	WW 1901	WW 1902	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:14 น.	13:25 น.	15:31 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 156 mg/L

St.1 = จุดน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย

St.2 = จุดน้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสีย

St.3 = จุดปล่อยน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruen Tongpapel)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

FORM 4-017-01 Rev.01 Issued: 10-2020





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง นิคมชาน ชอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ที่อยู่ : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอ โศก  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-17/10/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 18/10/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	6.3	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	91	60	58	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	81	38	35	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	376	426	426	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	3.1	1.7	<1.0	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.0	2.0	2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	55	13	12	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>5</sup>	3.5 x 10 <sup>3</sup>	3.4 x 10 <sup>3</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2117	WW 2118	WW 2119	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:53 น.	11:12 น.	11:21 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 226 mg/L

St.1 = จุดน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย

St.2 = จุดน้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสีย

St.3 = จุดปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruen Tongbang)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง ปิชาพาน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอ โศก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/07/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-17/07/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 20/07/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not Detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1429	WW 1430	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:18 น.	10:17 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

  
(Miss Suthida Issara)  
Analyst

  
(Miss Thanutruenan Tongbana)  
Laboratory Manager







บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอโก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/08/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-21/08/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 23/08/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not Detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1666	WW 1667	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:01 น.	11:58 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

  
(Miss Suthida Issara)  
Analyst

  
(Miss Thanutruen Tongbang)  
Laboratory Manager







บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอ โศก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/10/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-16/10/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 18/10/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนดิน	
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not Detected
เลขปฏิบัติการ				WW 2120	WW 2121	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:44 น.	10:46 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

(Miss Suthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruenan Tonggong)  
Laboratory Manager







บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอโก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/11/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-21/11/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 22/11/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	4.8	6.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	81	67	13	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	57	28	6.2	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	252	418	238	500*
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<2.5	<2.5	<2.5	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.5	4.0	<2.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	56	11	4.9	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 <sup>5</sup>	3.5 x 10 <sup>2</sup>	1.6 x 10 <sup>6</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2391	WW 2392	WW 2393	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:19 น.	11:29 น.	11:37 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)


: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 200 mg/L

St.1 = จุดน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย

St.2 = จุดน้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสีย

St.3 = จุดปล่อยน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ



(Miss Suthida Issara)  
Analyst



(Miss Thanutruen Tanogang)  
Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอ โศก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/12/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-19/12/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 25/12/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.1	5.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	107	71	106	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	47	31	52	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	306	408	412	500*
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<2.0	<2.0	<2.0	0.5
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric Method	<1.0	3.6	<1.0	<1.0	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	16	17	14	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	55	9.2	16	35
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	160,000	680	7,900	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2661	WW 2662	WW 2663	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:49 น.	12:00 น.	12:07 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 200 mg/L


St.1 = จุดน้ำเสียก่อนการบำบัดน้ำเสีย

St.2 = จุดน้ำเสียหลังการบำบัดน้ำเสีย

St.3 = จุดบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่โครงการ

(Miss Sutthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruen Tong)  
Laboratory Manager







บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง ปิณฑารพ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอ โศก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/11/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-16/11/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 24/11/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not Detected
เลขปฏิบัติการ				WW 2394	WW 2395	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:10 น.	11:08 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในที่สาธารณะ

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

(Miss Sutthida Issara)  
Analyst

(Miss Thanutruen Tongbang)  
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอส โอ โศก  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/12/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-19/12/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 25/12/2566  
รหัสลูกค้า : JP-161-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.1	<1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.1	Not Detected	Not Detected	Not Detected
เลขปฏิบัติการ				WW 2664	WW 2665	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:40 น.	11:38 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

<sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE

  
(Miss Suthida Issara)  
Analyst

  
(Miss Thanutruenan Tongbang)  
Laboratory Manager





## ภาคผนวกที่ 4

เอกสารรับรองห้องปฏิบัติวิเคราะห้เอกชน



ที่ อก ๐๓๓๐(๓)/ ๒๖๔๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ค่ออาชุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ค่ออาชุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับค่ออาชุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่ย่างถึง บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด ขอค่ออาชุหนังสือรับขึ้นทะเบียน  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๓๐๑๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕/๔๕ หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง บิขหารวน  
ซอยศรีนครินทร์ ๔๖/๑ (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ค่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด ค่ออาชุหนังสือรับขึ้น  
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นางสาวนันทนันท์ ทองบาง

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-ก-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอนุวัฒน์ ธารรงค์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-ข-๐๐๐๑

๒) นางสาวสุธิดา อีสสระ

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-ข-๐๐๐๒

๓) นางสาวเพ็ญฟ้า เสริมใหม่

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-ข-๐๐๐๓

๔) นางสาวสุภาณันท์ วัฒนเมือง

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-ข-๐๐๐๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะค่ออาชุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอค่ออาชุพร้อมเอกสารประกอบคำขอค่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code  
ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม คำทรง)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๓๒ ต่อ ๒๓๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabangodiw@mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"





เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๓๐๑

ที่ ยก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๖๔ ๓

ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 4 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	pH	Electrometric Method
3	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
4	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C <i>imp</i>

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.

## ภาคผนวกที่ 5

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : BALANCE  
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO  
MODEL / TYPE : MS204TS/00  
SERIAL NO. : B935191252[LA-002]  
CLID. NO. : 362200356  
JOB CONTROL NO. : 230321031262

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023

DATE OF ISSUED : 10 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Sornchai Rattanangam  
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory  
10 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031262

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



calibration

## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : BALANCE  
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO  
MODEL / TYPE : MS204TS/00  
SERIAL NO. : B935191252[LA-002]  
LOCATION SITE : LABORATORY - BALANCE ROOM  
DATE OF CALIBRATION : 04 April 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23 °C to 24 °C

Relative Humidity : 49 % to 50 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPMB-01 based on EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015).  
The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Mettler Toledo Class E2 S/N. 158850.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).  
Certificate No. MM-0120-21, Due Date 17 December 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23031262

F3-011-04/01-12

page 2 of 3



www.calibration.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment

## CALIBRATION DATA



### 1. Error of indications

Nominal Test Value ( g )	Conventional mass ( g )	Display Value ( g )	Error of Balance ( g )	Uncertainty $\pm$ ( mg )	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.03	2,28
0.1000	0.1000	0.1000	0.0000	0.06	2,00
0.5000	0.5000	0.5000	0.0000	0.07	2,00
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.07	2,00
2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.07	2,00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.07	2,00
10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.07	2,00

### 2. Repeatability of indications

Nominal Test Value ( g )	Standard Deviation of Reading ( g )
200.0000	0.00004

### 3. Effect of eccentric application of a load on the indication

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>  </div> </div>						
Nominal Test Value ( g )	Display Value ( g )					Maximum Difference of Center Value ( g )
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
100.0000	100.0000	100.0001	100.0000	100.0000	100.0000	0.0001

Note: The Scope of Accredited: ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 41 of 54

This report is valid for the above stated instrument/s only.

\*\*\* End of Certificate \*\*\*

Certificate No. Q23031262

F3-011-04/01-12

page 3 of 3





CLC  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yeak 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



NIST-TEST-17025  
CALIBRATION 0000  
CLC

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : BALANCE  
MANUFACTURER : SHIMADZU  
MODEL / TYPE : AP225WD  
SERIAL NO. : D316300692[LA-001]  
CLID. NO. : 362100172  
JOB CONTROL NO. : 230321031261

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023

DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Sornchai Rattanangam  
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to  
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031261

P3-011-04/01-12

page 1 of 3







# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11/14, 55 Soi Phrasert Manukit 20 Yaek 4, Phrasert Manukit Rd., Ladphrae, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-9353-4 Fax: 02-578-2572 www.cal-lab.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE	:	BALANCE
MANUFACTURER	:	SHIMADZU
MODEL / TYPE	:	AP225WD
SERIAL NO.	:	D316300692[LA-001]
LOCATION SITE	:	LABORATORY - BALANCE ROOM
DATE OF CALIBRATION	:	04 April 2023

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23 °C to 24 °C

Relative Humidity : 49 % to 50 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-46 according to EURAMET cg-18 Version 4.0 (11/2015).  
The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Mettler Toledo Class E2 S/N. 158850.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).  
Certificate No. MM-0120-21, Due Date 17 December 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23031261

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





CLC  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2110-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd. Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel: 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.ccl-laboratory.com E-mail:sale@ccl-laboratory.com



NAC/TIS/TIS 17025  
CALIBRATION 0699  
CLC

CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment

## CALIBRATION DATA

### 1. Error of indications

Nominal Test Value ( g )	Conventional mass ( g )	Display Value ( g )	Error of Balance ( g )	Uncertainty $\pm$ ( mg )	Coverage factor k
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2.00
5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.11	2.00
10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.11	2.00
20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	0.12	2.00
40.0000	40.0000	40.0000	0.0000	0.14	2.00
60.0000	60.0000	60.0000	0.0000	0.15	2.00
80.0000	80.0000	80.0000	0.0000	0.19	2.00
100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.17	2.00
120.0000	120.0000	120.0000	0.0000	0.22	2.00
140.0000	140.0000	140.0000	0.0000	0.24	2.00
160.0000	159.9999	160.0000	+0.0001	0.26	2.00
180.0000	180.0000	180.0000	0.0000	0.30	2.00
200.0000	199.9997	199.9997	0.0000	0.26	2.00

### 2. Repeatability of indications

Nominal Test Value ( g )	Standard Deviation of Reading ( g )
200.0000	0.00005

### 3. Effect of eccentric application of a load on the indication

Nominal Test Value ( g )	Display Value ( g )					Maximum Difference of Center Value ( g )
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
100.0000	100.0000	100.0000	99.9999	100.0000	100.0001	0.0001

Note: The Scope of Accredited TIS Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 116 of 138

This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###

Certificate No. Q23031261

F3-011-04/01-12

page 3 of 3







# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel: 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : HOT AIR OVEN  
MANUFACTURER : MEMMERT  
MODEL / TYPE : UF110  
SERIAL NO. : B422.0026[LA-0012]  
CLID. NO. : 332202464  
JOB CONTROL NO. : 230321031263

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAK KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023 DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Wenick Inchaisri  
Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory  
08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031263

F3-011-04/01-12

page 1 of 4



@ckcalibration

## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

**NOMENCLATURE** : **HOT AIR OVEN**  
**MANUFACTURER** : **MEMMERT**  
**MODEL / TYPE** : **UF110**  
**SERIAL NO.** : **B422.0026[LA-0012]**  
**LOCATION SITE** : **LABORATORY-HOT ZONE**  
**DATE OF CALIBRATION** : **04 April 2023**

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 24 °C to 25 °C

Relative Humidity : 48% to 51 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPH-07** based on **TLAS G-20** as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.

Certificate No. Q22066550, Due Date 07 July 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23031263

F3-011-04/01-12

page 2 of 4



@ccalibration



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring hot air oven.

## CALIBRATION DATA

### 1. HOT AIR OVEN PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity	Measured Stability	Measured Overall
Setting ( °C )	Indicating ( °C )	( °C )	( °C )	Variation ( °C )
104.0	104.0	0.80	0.41	2.05
180.0	180.0	1.67	0.20	3.29




## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature ( °C )@Probe No.9 is Ref.									Uncertainty $\pm$ ( °C )	Coverage factor k
Setting ( °C )	Indicating ( °C )	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
104.0	104.0	103.22	103.79	103.49	103.60	103.76	103.70	103.32	104.54	103.90	0.65	2.00
180.0	180.0	178.23	179.61	178.93	179.18	179.39	179.37	178.51	181.15	179.79	0.61	2.00

Technical Note : W = 56 cm, D = 40 cm, H = 48 cm.

The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 008 Page 48 of 54



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###

Certificate No. Q23031263

F3-011-04/01-12

page 4 of 4



www.cai-laboratory.com





# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : INCUBATOR  
MANUFACTURER : ACCUPLUS  
MODEL / TYPE : SMART i250  
SERIAL NO. : 2059-0718-0010[LA-002]  
CLID. NO. : 332100155  
JOB CONTROL NO. : 230321031264

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023

DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Wenick Inchaisri  
Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031264

F3-011-04/01-12

page 1 of 4



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : INCUBATOR  
MANUFACTURER : ACCUPLUS  
MODEL / TYPE : SMART i250  
SERIAL NO. : 2059-0718-0010[LA-002]  
LOCATION SITE : LABORATORY  
DATE OF CALIBRATION : 04 April 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 24 °C to 25 °C

Relative Humidity : 48% to 51 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **WI-305-165** according to **TLAS G-20-1/02-08** as calibration guidelines.  
The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) ; through Calibration Laboratory Co., Ltd.  
Certificate No. Q22066550, Due Date 07 July 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.  
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"







**CLC**  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230

Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cai-laboratory.com E-mail:sale@cai-laboratory.com



NSC-TIS1-TIS 17025  
CALIBRATION 0059  
CLC

**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring incubator.

## CALIBRATION DATA

### 1. INCUBATOR PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity ( °C )	Measured Stability ( °C )	Measured Overall Variation ( °C )
Setting ( °C )	Indicating ( °C )			
20.0	20.0	0.47	0.53	1.18

Certificate No. Q23031264

F3-011-04/01-12

page 3 of 4





CLC  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0889  
CLC


## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature ( °C )@Probe No.9 is Ref.									Uncertainty $\pm$ ( °C )	Coverage factor k
Setting ( °C )	Indicating ( °C )	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20.0	20.0	20.53	20.62	20.75	20.52	20.54	20.60	20.52	20.42	20.45	0.75	2,00

Technical Note : W = 50 cm, D = 48 cm, H = 110 cm.

The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 129 of 138



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###

Certificate No. Q23031264

F3-011-04/01-12

page 4 of 4





## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : REFRIGERATOR  
MANUFACTURER : MEDICOOL  
MODEL / TYPE : BB-117  
SERIAL NO. : BB117-190725001[LA-003]  
CLID. NO. : 332100156  
JOB CONTROL NO. : 230321031265

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023

DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Wenick Inchaisri  
Calibration Engineer



Approved By :

Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031265

F3-011-04/01-12

page 1 of 4



www.calibration.com

## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : REFRIGERATOR  
MANUFACTURER : MEDICOOL  
MODEL / TYPE : BB-117  
SERIAL NO. : BB117-190725001[LA-003]  
LOCATION SITE : LABORATORY  
DATE OF CALIBRATION : 04 April 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 24 °C to 25 °C

Relative Humidity : 48% to 51 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-165 according to TLAS G-20-1/02-08 as calibration guidelines.  
The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.  
Certificate No. Q22066550, Due Date 07 July 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.  
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23031265

F3-011-04/01-12

page 2 of 4





**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring refrigerator.

## CALIBRATION DATA

### 1. REFRIGERATOR PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity ( °C )	Measured Stability ( °C )	Measured Overall Variation ( °C )
Setting ( °C )	Indicating ( °C )			
4.0	4.0	0.67	0.91	2.28



## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature ( °C )@Probe No.9 is Ref.									Uncertainty $\pm ( ^\circ\text{C} )$	Coverage factor $k$
Setting ( °C )	Indicating ( °C )	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4.0	4.0	3.37	3.91	3.35	3.51	3.51	3.26	3.17	3.19	3.32	1.14	2.00

Technical Note : W = 50 cm, D = 50 cm, H = 120 cm.

The Scope of Accredited TIS1 Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 129 of 138



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###







# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2872 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : REFRIGERATOR  
MANUFACTURER : S-COOL  
MODEL / TYPE : SS-HA-112  
SERIAL NO. : 21091450[LA-0013]  
CLID. NO. : 332300656  
JOB CONTROL NO. : 230321031267

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023 DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Wenick Inchaistri  
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to  
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031267

F3-011-04/01-12

page 1 of 4



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

**NOMENCLATURE** : REFRIGERATOR  
**MANUFACTURER** : S-COOL  
**MODEL / TYPE** : SS-HA-112  
**SERIAL NO.** : 21091450[LA-0013]  
**LOCATION SITE** : 1<sup>st</sup> FLOOR  
**DATE OF CALIBRATION** : 04 April 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 30 °C to 31 °C

Relative Humidity : 50% to 53 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **WI-305-165** according to **TLAS G-20-1/02-08** as calibration guidelines.  
The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.  
Certificate No. Q22066550, Due Date 07 July 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.  
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"







**CLC**  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230

Tel: 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



NSC-TIS-17025  
CALIBRATION 0059  
CLC

**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring refrigerator.

## CALIBRATION DATA

### 1. REFRIGERATOR PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity ( °C )	Measured Stability ( °C )	Measured Overall Variation ( °C )
Setting ( °C )	Indicating ( °C )			
4.0	4.0	1.31	3.16	6.65





**CLC**  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0059  
CLC


## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature (°C) @ Probe No.9 is Ref.									Uncertainty ± (°C)	Coverage factor k
Setting (°C)	Indicating (°C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4.0	4.0	8.60	8.55	7.86	8.07	9.05	9.01	8.96	8.65	8.75	3.69	2.00

Technical Note : W = 100 cm, D = 40 cm, H = 123 cm.

The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 129 of 138



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###

Certificate No. Q23031267

F3-011-04/01-12

page 4 of 4







# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel: 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : REFRIGERATOR  
MANUFACTURER : S-COOL  
MODEL / TYPE : SS-HA-112 V2  
SERIAL NO. : 22111408[LA-0014]  
CLID. NO. : 332300655  
JOB CONTROL NO. : 230321031266

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023

DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Wenick Inchaistri  
Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory  
08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to  
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031266

F3-011-04/01-12

page 1 of 4



cal-laboratory.com

## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : REFRIGERATOR  
MANUFACTURER : S-COOL  
MODEL / TYPE : SS-HA-112 V2  
SERIAL NO. : 22111408[LA-0014]  
LOCATION SITE : LABORATORY  
DATE OF CALIBRATION : 04 April 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 24 °C to 25 °C

Relative Humidity : 48% to 51 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **WI-305-165** according to **TLAS G-20-1/02-08** as calibration guidelines.  
The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.  
Certificate No. Q22066550, Due Date 07 July 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.  
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23031266

F3-011-04/01-12

page 2 of 4



@clcalibration



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring refrigerator.

## CALIBRATION DATA

### 1. REFRIGERATOR PERFORMANCE

DUC		Measured Uniformity ( °C )	Measured Stability ( °C )	Measured Overall Variation ( °C )
Setting ( °C )	Indicating ( °C )			
4.0	4.0	1.56	2.70	5.65




## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

DUC		Measured Temperature ( °C )@Probe No.9 is Ref.									Uncertainty $\pm$ ( °C )	Coverage factor $k$
Setting ( °C )	Indicating ( °C )	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4.0	4.0	7.98	8.13	7.53	7.39	7.46	7.66	7.01	7.05	7.63	3.17	2.00

Technical Note : W = 100 cm, D = 40 cm, H = 123 cm.

The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 129 of 138



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###







CLC  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



NSC-TIS-17025  
CALIBRATION 0459  
CLC

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : DIGITAL THERMOHYGRO METER  
MANUFACTURER : DIGICON  
MODEL / TYPE : TH-02A  
SERIAL NO. : 1919E0284991[DTH-01]  
CLID. NO. : 232100200  
JOB CONTROL NO. : 230309026565

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 09 March 2023

DATE OF ISSUED : 13 March 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Oranut Kamchatphai  
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

13 March 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the  
International System of Units ( SI )

Certificate No. Q23026565

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : DIGITAL THERMOHYGRO METER  
MANUFACTURER : DIGICON  
MODEL / TYPE : TH-02A  
SERIAL NO. : 1919E0284991[DTH-01]  
DATE OF CALIBRATION : 11 March 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature :  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity :  $(55 \pm 10) \% \text{RH}$

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-74. The calibration was performed by using Chilled Mirror Hygrometer and Temperature & Humidity Chamber which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Chilled Mirror Hygrometer, Edgetech Model Dew Master S/N. 36151.

Temperature & Humidity Chamber, PGC Model 9141-5114 S/N.0802282.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thunder Scientific Corporation.

Certificate No. 21028, Due Date 09 December 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2.00$  which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23026565

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring digital thermohygro meter.

## CALIBRATION DATA

### 1. CORRECTION OF TEMPERATURE

Test point ( °C )	Actual Temperature ( °C )	DUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ± ( °C )
20.0	20.00	19.6	+0.40	0.40
25.0	25.01	24.5	+0.51	
30.0	29.98	29.5	+0.48	

### 2. CORRECTION OF HUMIDITY

STD Temperature ( °C )	STD Reading ( %RH )	DUC Reading ( %RH )	Correction ( %RH )	Uncertainty ± ( %RH )
25	40.0	34	+6.0	1.3
25	60.0	52	+8.0	1.5

Note: The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 48 of 138

**This report is valid for the above stated instrument/s only.**

### End of Certificate ###





# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cali-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : DIGITAL THERMOHYGRO METER  
MANUFACTURER : DIGICON  
MODEL / TYPE : TH-02A  
SERIAL NO. : 1919E0284980[DTH-02]  
CLID. NO. : 232100201  
JOB CONTROL NO. : 230309026566

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 09 March 2023

DATE OF ISSUED : 13 March 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Oranut Kamchatphai  
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory  
13 March 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the  
International System of Units ( SI )

Certificate No. Q23026566

F3-011-04/01-12

page 1 of 3





## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

**NOMENCLATURE :** DIGITAL THERMOHYGRO METER  
**MANUFACTURER :** DIGICON  
**MODEL / TYPE :** TH-02A  
**SERIAL NO. :** 1919E0284980[DTH-02]  
**DATE OF CALIBRATION :** 11 March 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature :  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity :  $(55 \pm 10) \% \text{RH}$

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **WI-305-74**. The calibration was performed by using Chilled Mirror Hygrometer and Temperature & Humidity Chamber which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Chilled Mirror Hygrometer, Edgetech Model Dew Master S/N. 36151.

Temperature & Humidity Chamber, PGC Model 9141-5114 S/N.0802282.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thunder Scientific Corporation.

Certificate No. 21028, Due Date 09 December 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2,00$  which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 % .  
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23026566

F3-011-04/01-12

page 2 of 3



## CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

## MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring digital thermohygro meter.

### CALIBRATION DATA

#### 1. CORRECTION OF TEMPERATURE

Test point ( °C )	Actual Temperature ( °C )	DUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ± ( °C )
20.0	20.00	19.6	+0.40	0.40
25.0	25.01	24.6	+0.41	
30.0	29.98	29.6	+0.38	

#### 2. CORRECTION OF HUMIDITY

STD Temperature ( °C )	STD Reading ( %RH )	DUC Reading ( %RH )	Correction ( %RH )	Uncertainty ± ( %RH )
25	40.0	35	+5.0	1.3
25	60.0	54	+6.0	1.5

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 48 of 138

This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###

Certificate No. Q23026566

F3-011-04/01-12

page 3 of 3







CLC  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-576-0353-4 Fax: 02-576-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



NSC-TIS-TIS 17025  
CALIBRATION 0059  
CLC

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : WATER BATH  
MANUFACTURER : M-LAB  
MODEL / TYPE : WBN 15  
SERIAL NO. : 0335[LA-007]  
CLID. NO. : 332300657  
JOB CONTROL NO. : 230321031269

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023

DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Wenick Inchaisri  
Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031269

F3-011-04/01-12

page 1 of 4





CLC  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : WATER BATH  
MANUFACTURER : M-LAB  
MODEL / TYPE : WBN 15  
SERIAL NO. : 0335[LA-007]  
LOCATION SITE : LABORATORY-HOT ZONE  
DATE OF CALIBRATION : 04 April 2023

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 24 °C to 25 °C

Relative Humidity : 48% to 51%

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **WI-305-135** based on **ASTM E 715-80:2016** as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.

Certificate No. Q23022733, Due Date 01 September 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2.00$  which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23031269

F3-011-04/01-12

page 2 of 4







# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cai-laboratory.com E-mail:sale@cai-laboratory.com



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring water bath.

## CALIBRATION DATA

### 1. WATER BATH PERFORMANCE

Test Point ( °C )	DUC Reading ( °C )	Uniformity ( °C )	Stability ( °C )
85.0	85.0	0.35	0.18




## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

Test Point ( $^{\circ}\text{C}$ )	DUC Reading ( $^{\circ}\text{C}$ )	STD Reading ( $^{\circ}\text{C}$ )					Uncertainty $\pm$ ( $^{\circ}\text{C}$ )
		Probe No. 1	Probe No. 2	Probe No. 3	Probe No. 4	Probe No. 5	
85.0	85.0	84.69	84.88	84.68	84.81	84.75	0.48

Technical Note : W = 35 cm, D = 30 cm, H = 15 cm.

The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 128 of 138



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###







# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : WATER BATH  
MANUFACTURER : MEMMERT  
MODEL / TYPE : WNB14  
SERIAL NO. : L418.0758[LA-004]  
CLID. NO. : 332100157  
JOB CONTROL NO. : 230321031268

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.  
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),  
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 21 March 2023

DATE OF ISSUED : 08 April 2023

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Wenick Inchaisri  
Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

08 April 2023



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q23031268

F3-011-04/01-12

page 1 of 4



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

**NOMENCLATURE** : WATER BATH  
**MANUFACTURER** : MEMMERT  
**MODEL / TYPE** : WNB14  
**SERIAL NO.** : L418.0758[LA-004]  
**LOCATION SITE** : LABORATORY-HOT ZONE  
**DATE OF CALIBRATION** : 04 April 2023

---

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 24 °C to 25 °C

Relative Humidity : 48% to 51%

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **WI-305-135** based on **ASTM E 715-80:2016** as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Hydra Data Logger which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Hydra Data Logger, Fluke Model 2620 S/N. 5592550.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.

Certificate No. Q23022733, Due Date 01 September 2023.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2.00$  which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q23031268

F3-011-04/01-12

page 2 of 4





**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of the measuring water bath.

## CALIBRATION DATA

### 1. WATER BATH PERFORMANCE

Test Point ( °C )	DUC Reading ( °C )	Uniformity ( °C )	Stability ( °C )
95.0	95.0	0.33	0.16





**CLC**  
Accredited  
ISO/IEC 17025

# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0059  
CLC


## CALIBRATION DATA

### 2. TEMPERATURE DISTRIBUTION

Test Point ( $^{\circ}\text{C}$ )	DUC Reading ( $^{\circ}\text{C}$ )	STD Reading ( $^{\circ}\text{C}$ )					Uncertainty $\pm$ ( $^{\circ}\text{C}$ )
		Probe No. 1	Probe No. 2	Probe No. 3	Probe No. 4	Probe No. 5	
95.0	95.0	96.43	96.14	96.24	96.21	96.33	0.44

Technical Note : W = 35 cm, D = 29 cm, H = 14 cm.

The Scope of Accredited TISI Certificate No. 23-LB0092 Issue 01 Page 128 of 138



This report is valid for the above stated instrument/s only.

### End of Certificate ###

Certificate No. Q23031268

F3-011-04/01-12

page 4 of 4





ภาคผนวกที่ 6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ภาคผนวกที่ 6-1

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด



## ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง  
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้ในแผนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจัดตั้งและอรรถลักษณะของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๑ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีที่ระบายน้ำทิ้งเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถานบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถานบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศนอกของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๕) คลอด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแปปลา

(๑๐) คัดค้านการหรือรับอาหาร

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงเรือนที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป





(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) สถานที่ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) สโมสรหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท ก. หมวดความถี่ อาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำที่รับตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๘

เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไทเตรต (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองอิมhoff cone (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๘) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าฟีนอลให้กระทำโดยใช้วิธีการเจตลาห์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมสภาพพื้นที่กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมสภาพพื้นที่กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

องสุทธ จิตะโพธิ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



ภาคผนวกที่ 6-2

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่1/2550

เรื่อง การควบคุมประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 1 / 2558

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่ามกลางสัตว์กัน

การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่ามกลางสัตว์กัน เป็นกิจการที่  
ถูกควบคุมไว้เป็นพิเศษที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ  
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ให้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกันใน  
สระว่ายน้ำ สระน้ำ สวนสนุกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำ อันตรายก่อให้เกิดผลกระทบต่อ  
สุขภาพของประชาชน เนื่องจากการก่อสร้างสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่ามกลางสัตว์กันเพิ่ม  
มากขึ้น ทั้งในสระ สระว่ายน้ำ สวนสนุก และชุมชนในท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งถ้าสระว่ายน้ำ  
เหล่านี้ขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพน้ำ  
รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำเหล่านี้จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ  
ได้ เช่น โรคเชื้อรา กลาก เกลื้อน โรคผิวหนัง โรคตาอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน  
อาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดต่อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น สารเคมีทำความสะอาด  
สระน้ำ การปล่อยยา ไขมัน น้ำเสีย สารเคมีอื่นใดเข้าสู่น้ำ เนื่องจากประสิทธิภาพไม่ดี นอกจากนั้น  
ยังรวมไปถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.  
2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 43-3/2549 เมื่อวันที่ 27  
มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำการควบคุมสระว่ายน้ำซึ่งเป็นการออกข้อกำหนดซึ่งขึ้น  
อยู่กับหลักเกณฑ์ในการควบคุมค่ากับดูแลการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ใน  
ท่ามกลางสัตว์กัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีที่ในอาคารสระว่ายน้ำต้องยื่นได้ มีการประกอบกิจการสระว่ายน้ำและ  
กิจการอื่นในท่ามกลางสัตว์กัน อาคารส่วนที่ยื่นนั้นเจ้าของข้อกำหนดจะต้องยื่นคำขอ  
กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติ  
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับการสถานประกอบการสระว่ายน้ำ  
น้ำหรือกิจการอื่นๆ ในท่ามกลางสัตว์กัน อาคารส่วนที่ยื่นนั้นเจ้าของข้อกำหนดจะต้องยื่น  
ข้ออื่น กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพหรือ  
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตาม  
มาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใน  
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่ามกลางสัตว์กันเป็นแบบมาตรฐาน

ข้อ 3 กรณีที่อาคารส่วนที่ยื่นไม่ออกข้อกำหนดซึ่งต้องยื่นว่าด้วยการ  
ประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่ามกลางสัตว์กัน ควรจัดทำมีการประชาสัมพันธ์ และ  
คำแนะนำซึ่งจะขึ้นกับของท้องถิ่นดังเช่นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสัตว์กัน

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2550

(นายแพทย์ พูนดวงศิริโรจน์)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



2.5 กรณีที่ชาวต่างชาติใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนน้ำเป็นแบบธรรมชาติในกรณี  
ควรต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากกรณีนี้ด้วย

3.3.7 สหกรณ์ (Cooperative) ไม่เกิน ๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน

- 3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน  
 3.3.9 ไนเตรต (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน  
 3.3.10 โคลิฟอร์มทั้งหมัด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อล้าน 100  
 มีสถิติการโคลิฟอร์มทั้งหมด (Most Probable Numbers) ในตัวอย่างน้ำ  
 100 มิลลิเมตร  
 3.3.11 ทราบไม่พบเชื้อโรคโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)  
 3.3.12 ตรวจไม่พบพยาธิหรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(ได้แก่ fecal coliform, coliform, fecal streptococcus, salmonella, shigella, vibrio, etc.)

#### 3.4 จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทำอย่างน้อย 2 ชุด โดยเก็บจากส่วนลึกของแหล่งน้ำ  
 ขณะที่มีการใช้การว่าน้ำนั้นสะอาด

3.4.2 ทราบว่าความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นครั้งคราว  
 อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดการ หากมีการใช้การเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มี  
 สภาพอากาศหนาวหรือร้อนเกินไป และค่าความเข้มข้นของน้ำในแหล่งน้ำนั้นสูง การเก็บตัวอย่างน้ำ  
 ควรใช้วิธีเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาด

3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และ  
 เชื้อโรคโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรวจหาสารพิษตาม  
 เกณฑ์มาตรฐาน 3.3 ตามข้อกำหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอใช้ประโยชน์

3.5 จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมถึงมีบันทึกผลการ  
 ตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรีย ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้  
 ในช่วง 0.2 - 2 ส่วนในล้านส่วน

3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้  
 อย่างน้อยช่วง 5-9 และสามารถอ่านค่าได้ชัดเจน

3.5.3 มีกระป๋องเก็บตัวอย่างน้ำตามวิธีเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำ นอกเหนือจาก  
 ภาชนะที่ใช้สำหรับน้ำ

3.5.4 ต้องจัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเก็บตัวอย่างน้ำไว้ตามจุดเก็บตัวอย่างน้ำ  
 ให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้

- 3.6.1 ต้องห้ามบุคคลอื่นใช้  
 3.6.2 ต้องห้ามวางภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำ

3.6.3 ผู้ที่เขียนเอกสาร เอกสารเป็นภาคี บุคลากร หรือวิศวกรต้องเขียน  
 จำนวนน้ำในตัวอย่างน้ำ

- 3.6.4 ห้ามนำสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำมาเลี้ยงในน้ำ  
 3.6.5 ห้ามมีขยะมูลฝอย น้ำเสีย หรือสิ่งปนเปื้อนในน้ำ  
 3.6.6 ห้ามนำตัวอย่างน้ำไปปรุงอาหาร  
 3.6.7 จำนวนผู้ที่ใช้ตัวอย่างน้ำที่สุกที่สาธารณะน้ำสามารถมองเห็นได้  
 3.6.8 วิธีการประมงน้ำจืดในน้ำ

3.7 ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือการตรวจวัดที่สาธารณะน้ำให้ทำงานได้  
 ประสิทธิภาพ

#### 4. การจัดการความเสี่ยง

4.1 สถานการณ์ความเสี่ยง คือ กรณีที่น้ำสาธารณะ “สะอาด” และ “ปลอดภัย”  
 “การเก็บ” มีการควบคุมคุณภาพน้ำสาธารณะและน้ำดื่มสาธารณะ และมีการจัดการ  
 กับน้ำดื่มสาธารณะที่สะอาด

4.2 สถานการณ์ความเสี่ยง คือ กรณีที่น้ำสาธารณะ “สะอาด” และ “ปลอดภัย”  
 วิธีการใช้และวิธีการประมงน้ำจืดในน้ำสาธารณะ

4.3 ในการใช้สาธารณะน้ำคือการปฏิบัติที่กระทำไปโดยปกติ และไม่มีสถานการณ์  
 ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณะน้ำดื่มในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม  
 ที่มีการใช้

4.4 สถานการณ์ความเสี่ยงคือการจัดการสาธารณะน้ำดื่มในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม  
 เกิดอุบัติเหตุสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม  
 สาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม

- |                             |     |       |
|-----------------------------|-----|-------|
| - การตรวจหาสารเคมีในน้ำดื่ม | 100 | ครั้ง |
| - การตรวจหาสารเคมีในน้ำดื่ม | 50  | ครั้ง |
| - การตรวจหาสารเคมีในน้ำดื่ม | 50  | ครั้ง |

4.5 สถานการณ์ความเสี่ยงคือการจัดการสาธารณะน้ำดื่มในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม  
 ที่มีการใช้สาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม  
 สาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม

4.6 สถานการณ์ความเสี่ยงคือการจัดการสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม  
 สาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่มสาธารณะน้ำจืดในน้ำดื่ม

4.7 ที่นตบพูนพี ดินน้ำหรือรับประจวบอาหาร ไม่ให้คงจกกับสารเคมี

4.8 ความสะอาดของอ่างอาบน้ำบนอ หากสารเคมีหกไว้ โหล ต้องทำความสะอาดทันที

## 5. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลสัตว์

5.1 จัดให้มีถังน้ำ เท่งแก้ว และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้

5.1.1 มีที่ทิ้งน้ำ ชั่งส่วนแยกจากกัน โดยไม่ปนและจำแนกตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 ถังขยะของห้องครัว การนำมูล และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกถึงตามหลักสุขาภิบาล

5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันเพื่อเปิดให้บริการ

5.1.4 ภายในห้องน้ำควรไม่มีตุ่มหรือคราบความดำเป็นมลพิษตาม

5.2 มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีมาตรฐานก่อนระบายสู่ที่สาธารณะน้ำสาธารณะ ซึ่งผ่านประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย

5.2.1 คณะกรรมการน้ำเสีย สำหรับสังเกตมูลของของน้ำเสีย

5.2.2 ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ส่งต่อจากถังรวบรวมน้ำจะไหลเข้าสู่ถังบำบัด

5.2.4 ระบบบำบัดน้ำเสียคือมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนและผู้ประกอบการชุมชน

5.2.5 วางระบบน้ำทิ้ง วางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรติดตั้งวางระดับวางเพื่อรองลงตามหลุม และป้องกันหนู นอกจากนั้นทางเดินของน้ำต้องอยู่ใต้การแผ่การแผ่แสงแดด 4 ปีเพื่อป้องกันหนูด้วย

5.3 จัดให้มีการจัดการมูลสัตว์ดังนี้

5.3.1 ควรมีการพัฒนากล้องและมีการขนถ่ายมูลสัตว์ออกจากปะเภท

5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลสัตว์เพื่อรอขนถ่ายอีกสุขาภิบาล

5.3.3 อ้างอิงตามมาตรฐานของระบบกล้องและระบบกำจัดทางภาชนะของผู้ขาย

5.3.4 รวบรวมมูลสัตว์จากภาชนะวางมูลสัตว์ไปยังที่จัดมูลสัตว์รวม หรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยสภาพมูลสัตว์ที่นำออกไปได้

5.3.5 กำจัดมูลสัตว์ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดข้ออื่น

5.3.6 ขุดบ่อน้ำไว้เปิดการทิ้งมูลสัตว์ลงบ่อนอกอาคารในสถานที่ประกอบกิจการและบริเวณ ครอบ

## 6. การดูแลรักษาอาหารและน้ำดื่ม

6.1 ในกรณีที่มีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

6.2 ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มให้บริการอย่างต่อเนื่อง

6.3 ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้มือกดฝาปิดที่ติดกับตัวแก้ว และใช้แก้วส่วนตัวที่ปิดมิดชิดหรือแก้วส่วนตัวที่ล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย

## 7. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหุ

7.1 ภายในสถานที่ประกอบกิจการ ไม่ควรเลี้ยง สุนัข แมว และสัตว์

7.2 จัดให้มีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงพาหุโรคโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

## 8. การดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร

8.1 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลอาคาร ผู้รับผิดชอบคือคนผู้ว่า 10 ปี ที่ชำระค่าไม่เป็นภาระผู้ดูแลที่ไม่สามารถดูแลได้แก่ให้บริการสาธารณะ

8.2 จัดให้มีการตรวจเช็คด้วยวิธีดังนี้

8.2.1 ไม่พบเชื้อโรค อย่างน้อย 2 วัน

8.2.2 พ่นยาฆ่าเชื้อ ขนถ่ายมูลสัตว์จากภายใน 15 ปี หรือผู้ดูแล ผู้ว่าไว้กับบริการสาธารณะการไม่ยอมรับการกวาดของสาธารณะน้ำ อย่างน้อย 2 วัน

8.2.3 ไม่พบเชื้อโรค หรือโรคอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 วัน และต้องวางไว้ที่สาธารณะน้ำ

8.2.4 เครื่องใช้ภายใน ส้วมรับผู้พิการ และส้วมรับผู้พิการ อย่างน้อย 1 ชุด

8.2.5 ห้องปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการหรือห้องใช้ภายในห้องสาธารณะ

8.3 มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อฉุกเฉินหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพื่อบริการน้ำ และต้องเปิดประกาศตามหลักวิธีของสถานที่ดังกล่าวไว้ในพื้นที่นั้น ได้ชัดเจนและมีการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

## 9. แผนฉุกเฉิน

มีการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ

\*\*\*\*\*