

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ในระยะดำเนินการอย่างครบถ้วน และเคร่งครัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะดำเนินการ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
ทรัพยากรป่าไม้		
1) สำรวจการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าทดแทน	- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประสานงาน เบื้องต้นกับกรมป่าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทน เพื่อชดเชยปริมาณไม้ที่ถูกตัดไป หากมีผลการดำเนินการปลูกป่าทดแทนแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป	
2) สอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียงในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงรักษาแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ	- ไม่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าทั้งในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือพื้นที่ข้างเคียง	

เศรษฐกิจและสังคม		
1) พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและรายงานข้อร้องเรียน	- ไม่มีประเด็นร้องเรียนหรือข้อวิตกกังวลใดๆ จากชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2566	