

ภาคผนวกที่ 4

ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

-วันที่ 27 ธันวาคม 2565



-วันที่ 16 มิถุนายน 2566



รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

-วันที่ 20-27 ธันวาคม 2565



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



โรงเรียนบ้านแก่งซาวลิตวิทยา



โรงเรียนวัดยางงาม

-วันที่ 13-20 มิถุนายน 2566



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



โรงเรียนบ้านแก่งซาวลิตวิทยา



โรงเรียนวัดยางงาม

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง



บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน

-วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566



แม่น้ำอิงบริเวณโรงไฟฟ้า

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน

-วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566



บริเวณโรงเรียนบ้านแก่งซัวลิตวิทยา



บริเวณบ้านวังยาง



บริเวณบ้านมะเกลือ



บ่อ Monitoring Well บริเวณลานกองขานอ้อย



บ่อ Monitoring Well บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างดิน

-วันที่ 28 ธันวาคม 2565



จุดที่ 1 กลุ่มชุดดินที่ 5



จุดที่ 2 กลุ่มชุดดินที่ 17



จุดที่ 3 กลุ่มชุดดินที่ 19



จุดที่ 4 กลุ่มชุดดินที่ 24



จุดที่ 5 กลุ่มชุดดินที่ 29



จุดที่ 6 กลุ่มชุดดินที่ 31



จุดที่ 7 กลุ่มชุดดินที่ 35



จุดที่ 8 กลุ่มชุดดินที่ 36



จุดที่ 9 กลุ่มชุดดินที่ 40



จุดที่ 10 กลุ่มชุดดินที่ 49



จุดที่ 11 กลุ่มชุดดินที่ 56

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างดิน (ต่อ)

-วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



จุดที่ 1 กลุ่มชุดดินที่ 5



จุดที่ 2 กลุ่มชุดดินที่ 17



จุดที่ 3 กลุ่มชุดดินที่ 19



จุดที่ 4 กลุ่มชุดดินที่ 24



จุดที่ 5 กลุ่มชุดดินที่ 29



จุดที่ 6 กลุ่มชุดดินที่ 31



จุดที่ 7 กลุ่มชุดดินที่ 35



จุดที่ 8 กลุ่มชุดดินที่ 36



จุดที่ 9 กลุ่มชุดดินที่ 40



จุดที่ 10 กลุ่มชุดดินที่ 49



จุดที่ 11 กลุ่มชุดดินที่ 56

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างดิน (ต่อ)

-วันที่ 16 มิถุนายน 2566



จุดที่ 1 กลุ่มชุดดินที่ 5



จุดที่ 2 กลุ่มชุดดินที่ 17



จุดที่ 3 กลุ่มชุดดินที่ 19



จุดที่ 4 กลุ่มชุดดินที่ 24



จุดที่ 5 กลุ่มชุดดินที่ 29



จุดที่ 6 กลุ่มชุดดินที่ 31



จุดที่ 7 กลุ่มชุดดินที่ 35



จุดที่ 8 กลุ่มชุดดินที่ 36



จุดที่ 9 กลุ่มชุดดินที่ 40



จุดที่ 10 กลุ่มชุดดินที่ 49



จุดที่ 11 กลุ่มชุดดินที่ 56

รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

-วันที่ 20-27 ธันวาคม 2565



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศเหนือของโรงไฟฟ้า



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศใต้ของโรงไฟฟ้า



ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้า

-วันที่ 13-20 มิถุนายน 2566



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศเหนือของโรงไฟฟ้า



บ้านที่ติดโรงงานมากที่สุดทางทิศใต้ของโรงไฟฟ้า



ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้า

รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน

-วันที่ 27 ธันวาคม 2565



บริเวณอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ



บริเวณหม้อไอน้ำ

-วันที่ 15 มิถุนายน 2566



บริเวณอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ



บริเวณหม้อไอน้ำ

รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

-วันที่ 27 ธันวาคม 2565



บริเวณระบบสายพานลำเลียงขานอ้อย



บริเวณหม้อไอน้ำ

-วันที่ 15 มิถุนายน 2566



บริเวณระบบสายพานลำเลียงขานอ้อย



บริเวณหม้อไอน้ำ

รูปแสดงการตรวจวัดดัชนีความร้อน (WBGT)

-บริเวณหม้อไอน้ำ



วันที่ 27 ธันวาคม 2565



วันที่ 15 มิถุนายน 2566