

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

1. ชื่อโครงการ : โครงการขยายท่าเรือ และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์
2. สถานที่ตั้ง : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ 20230
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 118 หมู่ที่ 3 สุขาภิบาล 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ 20230
โทรศัพท์ : 033 142 000
โทรสาร : 031 142 016
5. จัดทำโดย : บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
หนังสือเลขที่ ทส 1009/6932
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : ขยายท่าเรือ และปรับปรุงบริเวณท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง : มีพื้นที่รวมประมาณ 710 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) : ทำเทียบเรือและท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตอะโรมาติกผ่านทางระบบท่อส่งใต้ทะเล