

ภาคผนวก ค-1
รายงานการดำเนินงานโครงการรับเรื่องร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ

Double A

เลขที่ ดบอ18/540


บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกรกฎาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกรกฎาคม 2566 -ไม่มีข้อร้องเรียน-
ทั้งนี้ขอแนบกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลังดังนี้



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงงาน

ฝ่ายประสานงาน นางสาวอาภาภรณ์ แสนท่าพล โทร 08-5835-0194

Double A

เลขที่ ดบอ18/541


บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกรกฎาคม 2566
เรียน หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกรกฎาคม 2566 -ไม่มีข้อร้องเรียน-
ทั้งนี้ขอแนบกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลังดังนี้



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงงาน

ฝ่ายประสานงาน นางสาวอาภาภรณ์ แสนท่าพล โทร 08-5835-0194

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนสิงหาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” ครอบคลุมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนสิงหาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 3 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
17 ส.ค.66 20.58	นางกนกชล แม้นนิยม, นายสนอง มั่นเลิศ	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีความผิดปกติจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของโรงเยื่อที่ 2 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ได้เพิ่มต่างในการจัดการกลิ่นเพื่อให้กลิ่นเบาบางลงแล้ว โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว
19 ส.ค.66 09.09 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงงานผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าทำงานปกติ คาดว่าอาจเป็นด้วยสภาพอากาศที่ปิด จึงทำให้มีกลิ่นไปยังพื้นที่ร้องเรียนได้ ทั้งนี้ได้แจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนและขอร่วมมือแจ้งปัญหาทันทีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจสอบได้ทันทีและหาสาเหตุได้ง่ายขึ้น
19 ส.ค.66 09.19 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบภายในโรงงาน พบว่ามีสาเหตุมาจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของ E85 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจกลิ่นในพื้นที่โดยรอบพบว่ามีกลิ่นเล็กน้อยในพื้นที่ร้องเรียน โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนสิงหาคม 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” ครอบคลุมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แจ้งปัญหาไปยังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนสิงหาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 3 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
17 ส.ค.66 20.58	นางกนกชล แม้นนิยม, นายสนอง มั่นเลิศ	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีความผิดปกติจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของโรงเยื่อที่ 2 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ได้เพิ่มต่างในการจัดการกลิ่นเพื่อให้กลิ่นเบาบางลงแล้ว โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว
19 ส.ค.66 09.09 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงงานผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าทำงานปกติ คาดว่าอาจเป็นด้วยสภาพอากาศที่ปิด จึงทำให้มีกลิ่นไปยังพื้นที่ร้องเรียนได้ ทั้งนี้ได้แจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนและขอร่วมมือแจ้งปัญหาทันทีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจสอบได้ทันทีและหาสาเหตุได้ง่ายขึ้น
19 ส.ค.66 09.19 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบภายในโรงงาน พบว่ามีสาเหตุมาจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของ E85 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจกลิ่นในพื้นที่โดยรอบพบว่ามีกลิ่นเล็กน้อยในพื้นที่ร้องเรียน โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

Double A

เลขที่ ดบอ18/546

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกันยายน 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกันยายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 9 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
17 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าอดอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
18 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าอดอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
19 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าอดอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
20 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
21 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 20.37 น.	นางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังคังในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
23 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังคังในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม S)

24 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังคังในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
-----------------------	-----------------------------	--	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน

Double A

เลขที่ ดบอ18/547

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกันยายน 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอสรรคบุรีหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกันยายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 9 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
17 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าถอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
18 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าถอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
19 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าถอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
20 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
21 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 20.37 น.	นางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟฟ้าจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
23 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟฟ้าจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)

24 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟฟ้าจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
-----------------------	----------------------------	--	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวณุกานดา ปัญญาวิไล โทร 08-5835-0193

Double A

เลขที่ ดบอ18/561

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนตุลาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสังแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนตุลาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 2 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
14 ต.ค.66 09.00 น.	นางสมคิด ทิพเวช	แจ้งร้องเรียน พบซีเก่าปลิว หมู่ 7 ต.ท่าตูม	ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องดักจับฝุ่นของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์แพลนท์ 5 เอ จำกัด ทำงานผิดปกติไป 1 เครื่อง และได้มีการแก้ไขแล้วเสร็จในเวลา 13.00 น. โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบเหตุดังกล่าวแล้ว
27 ต.ค.66 14.30 น.	นางนงนุช เขียมจักร	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็นที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์	เนื่องจากเป็นช่วงเวลากาการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2566 ของโรงผลิตเยื่อที่ 1 และโรงไฟฟ้า ทำให้ระบบกำจัดกลิ่นไม่เสถียร กอปรกับทิศทางลมพัดไปทางอำเภอศรีมหาโพธิ์ จึงทำให้มีผลกระทบเรื่องกลิ่นได้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ออกสำรวจจากกลิ่นประจำวันของฝ่ายสิ่งแวดล้อมในช่วงเย็น และช่วงเช้าวันถัดมา พบว่ากลิ่นหายไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวกนก

Double A

เลขที่ ดบอ18/562

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนตุลาคม 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสังแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนตุลาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 2 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
14 ต.ค.66 09.00 น.	นางสมคิด ทิพเวช	แจ้งร้องเรียน พบซีเก่าปลิว หมู่ 7 ต.ท่าตูม	ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องดักจับฝุ่นของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์แพลนท์ 5 เอ จำกัด ทำงานผิดปกติไป 1 เครื่อง และได้มีการแก้ไขแล้วเสร็จในเวลา 13.00 น. โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบเหตุดังกล่าวแล้ว
27 ต.ค.66 14.30 น.	นางนงนุช เขียมจักร	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็นที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์	เนื่องจากเป็นช่วงเวลากาการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2566 ของโรงผลิตเยื่อที่ 1 และโรงไฟฟ้า ทำให้ระบบกำจัดกลิ่นไม่เสถียร กอปรกับทิศทางลมพัดไปทางอำเภอศรีมหาโพธิ์ จึงทำให้มีผลกระทบเรื่องกลิ่นได้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ออกสำรวจจากกลิ่นประจำวันของฝ่ายสิ่งแวดล้อมในช่วงเย็น และช่วงเช้าวันถัดมา พบว่ากลิ่นหายไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวกนก

ลายมือชื่อตัวบรรจง

6 11 66

Double A

เลขที่ ดบข18/567

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนพฤศจิกายน 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
23 พ.ย. 66 19.00 น.	นายโยธิน พงษ์อ้อ	แจ้งร้องเรียน กลิ่นเหม็นบริเวณลาน304พลาซ่า	เนื่องจากมีการหยุดสายพานลำเลียงขึ้นไม้สับเนื่องจากตรวจพบโลหะส่งผลกระทบต่อผลิต จึงทำให้ก๊าซระบายนอกจากกระบวนการในช่่วงเวลาดังกล่าว โดยทาง PR ได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขแล้วเสร็จในทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวณัฏฐา



Double A

เลขที่ ดบข18/568

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนพฤศจิกายน 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 1 ครั้ง ทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
23 พ.ย. 66 19.00 น.	นายโยธิน พงษ์อ้อ	แจ้งร้องเรียน กลิ่นเหม็นบริเวณลาน304พลาซ่า	เนื่องจากมีการหยุดสายพานลำเลียงขึ้นไม้สับเนื่องจากตรวจพบโลหะส่งผลกระทบต่อผลิต จึงทำให้ก๊าซระบายนอกจากกระบวนการในช่่วงเวลาดังกล่าว โดยทาง PR ได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขแล้วเสร็จในทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวณัฏฐา



Double A

เลขที่ ดบอ18/570

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140


ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์
เลขที่รับ 91
วันที่ 9 ม.ค. 67
เวลา.....

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนธันวาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2566 - ไม่มีข้อร้องเรียน -
ทั้งนี้ ขอนำส่งกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลัง ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

Double A

เลขที่ ดบอ18/571

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่รับ 996
วันที่ 9 ม.ค. 67
เวลา.....

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนธันวาคม 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2566 - ไม่มีข้อร้องเรียน -
ทั้งนี้ ขอนำส่งกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลัง ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

03

ภาคผนวก ค-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่ ดบอ.04/2566/127

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
ขอ นำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำส่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
โทรศัพท์ 085-835-2732

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand
Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/128

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
ขอ นำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำส่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
โทรศัพท์ 085-835-2732

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand
Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/129

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7

 สิ่งส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office | Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Pho, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/130

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

 สิ่งส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office | Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Pho, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

พ้นส. 27 ก.ค. 2566

ที่ ดบอ.04/2566/131

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำส่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

27 ก.ค. 2566

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Photo, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/132

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี


 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำส่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

27 ก.ค. 2566

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Photo, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/126

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมหาโพธิ์

จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ฉบับ
2) CD-ROM 3 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/2662 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ระยะดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอนำส่งรายงานให้ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทรศัพท์ 085-835-2732

ภาคผนวก ค-3

Work Instruction การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

ENVIRONMENT WORK INSTRUCTION

Document No. WI-EL-001

Effective date : 01 February 2017

Edition No. 9

Issued by : Montri D./Chokchai K.

Ref. 8.1

Approved by : Sirisak N.

Page 1 of 7

ELECTRICAL PREVENTIVE MAINTENANCE FOR WATER EFFLUENT PLANT**1. Purpose**

To ensure the equipment and machinery in water effluent plant Pulp mill 1 & Pulp mill 2 is maintained in accordance with manufacturers specifications and meets environmental requirements.

2. Scope

Equipment and machinery in water effluent plant Pulp mill 1 & Pulp mill 2

3. Definition/Abbreviation

- 3.1 Maximo Computerized Maintenance Management system
- 3.2 PM Module The preventive maintenance procedure stored in the Maximo system
- 3.3 Equipment Module The machinery and equipment procedure stored in the Maximo system
- 3.4 ISO Related " E " The important separation of machinery and equipment effect to environmental stored in the Maximo system

4. Procedure

- 4.1 All equipment is numbered and identified in the " Maximo " system.
- 4.2 Preventive maintenance for all equipment effect to environment and identified in " Maximo " Equipment Module ISO Related " E " is maintained in accordance with manufacturers specifications.

5. Records

- 5.1 A record of all maintenance work done is made on a maintenance work order /work request, RC-PPMC-006 (The same record of ISO 9000) from and entered into the "Maximo "work order history module
- 5.2 Preventive maintenance, RC-PPMC-010 (The same record of ISO 9000 and keep in Maximo)

Copy No.....

ENVIRONMENT WORK INSTRUCTION

Document No. WI-EL-001

Effective date : 01 February 2017

Edition No. 9

Issued by : Montri D./Chokchai K.

Ref. 8.1

Approved by : Sirisak N.

Page 2 of 7

6. Attachments

- 6.1 Machinery and equipment effect to environment in water effluent plant list.
- 6.2 Preventive maintenance for machinery and equipment in water effluent plant effect to environment list.

7. References

- 7.1 Environmental Management System Manual (EM-AA-001)
- 7.2 Operation Control Procedure (EP-OC-007)
- 7.3 Monitoring and Measurement Procedure (EP-MM-009)
- 7.4 Control of Record Procedure (EP-RC-011)

Copy No.....

ENVIRONMENT WORK INSTRUCTION

Document No. WI-EL-001

Effective date : 01 February 2017

Edition No. 9

Issued by : Montri D./Chokchai K.

Ref. 8.1

Approved by : Sirisak N.

Page 3 of 7

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

1. วัตถุประสงค์

เพื่อรับประกันว่าเครื่องมือเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเยื่อ 1 และ โรงเยื่อ 2 ได้รับการบำรุงรักษาตามข้อกำหนดของผู้ผลิตและระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ขอบเขต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเยื่อ 1 และโรงเยื่อ 2

3. คำจำกัดความ

- 3.1 Maximo โปรแกรมสำเร็จรูปที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ในการบริหารงานซ่อมบำรุงเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมให้งานด้านวัสดุคงคลังและการจัดซื้อมีความสะดวกและสอดคล้องกับงานบำรุงรักษามากยิ่งขึ้น
- 3.2 PM Module ระบบการจัดการซ่อมบำรุงส่วนที่จัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไว้ใน "Maximo"
- 3.3 Equipment Module ระบบจัดการซ่อมบำรุงรักษาส่วนที่จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน "Maximo"
- 3.4 ISO Related "E" การแยกความสำคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน "Maximo"

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท เอ เอ พัลส์ มิลล์ 1 และ 2 จำกัด จะได้รับการลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง และจัดเก็บไว้ในระบบ "Maximo"
- 4.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน "Maximo" Equipment Module ISO Related " E " จะได้รับการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิต และมีกำหนดการบำรุงรักษาตามที่ระบุไว้ใน " Maximo " PM Module

Copy No.....

ENVIRONMENT WORK INSTRUCTION

Document No. WI-EL-001

Effective date : 01 February 2017

Edition No. 9

Issued by : Montri D./Chokchai K.

Ref. 8.1

Approved by : Sirisak N.

Page 4 of 7

5. บันทึก

- 5.1 บันทึกของงานซ่อมบำรุงทั้งหมดจะได้รับการระบุในรูปแบบฟอร์ม Work request / Work order, RC-MT-120 (The same record of ISO 9000) และป้อนข้อมูลเข้าสู่ใหม่ประวัติ (History module) ของ "Maximo"
- 5.2 Preventive maintenance, RC-PPMC-010 (The same record of ISO 9000 และจัดเก็บในระบบ Maximo)

6. เอกสารแนบ

- 6.1 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสีย
- 6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสีย

7. เอกสารอ้างอิง

- 7.1 Environmental Management System Manual (EM-AA-001)
- 7.2 Operation Control Procedure (EP-OC-007)
- 7.3 Monitoring and Measurement Procedure (EP-MM-009)
- 7.5 Control of Record Procedure (EP-RC-011)

Copy No.....

ENVIRONMENT WORK INSTRUCTION

Document No. WI-EL-001

Effective date : 01 February 2017

Edition No. 9

Issued by : Montri D./Chokchai K.

Ref. 8.1

Approved by : Sirisak N.

Page 5 of 7

เอกสารแนบ 6.1 รายการเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสีย

Pulp mill 1

ITEM	EQUIPMENT NO	DESCRIPTION	TYPE
1	131Z001(TH101)	TRANSFORMER	OIL IMMERSED TR.
2	131A007- A014	AERATOR	MOTOR
3	131E003.1- 131E003.2	SLUDGE SCRAPER PRIMARY CLARIFIER	MOTOR
4	131E003- 131E005	COOLING FAN FOR COOLING TOWER	MOTOR
5	131E008	AIR SUPPLY COMPRESSOR TO AERATOR	MOTOR
6	131P001 – 131P030	PUMP IN AREA	MOTOR
7	131A002.1 – 131A002.5	JET AERATOR	MOTOR

Pulp mill 2

ITEM	EQUIPMENT NO	DESCRIPTION	TYPE
1	132TH1012, 132ATH1013, 133TH2012	TRANSFORMER	OIL IMMERSED TR.
2	132/132A/133AHXXX	Motor Control Center (MCC)	Switch board
3	132/132A/133A0XX	AGITATOR/Jet Aerator	MOTOR
4	132/132A/133E0XX	Screen/Scraper/cooling tower/Stirrer/Vacuum pump/Air supply Compressor	MOTOR
5	132/132A/133P0XX	PUMP IN AREA	MOTOR

Copy No.....

ENVIRONMENT WORK INSTRUCTION

Document No. WI-EL-001

Effective date : 01 February 2017

Edition No. 9

Issued by : Montri D./Chokchai K.

Ref. 8.1

Approved by : Sirisak N.

Page 6 of 7

เอกสารแนบ 6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสีย

Pulp Mill 1

ITEM	EQUIPMENT NO	DESCRIPTION	TYPE	PM	FREQUENCY				
				NUMBER	Daily	Weekly	Bi-weekly	Monthly	Yearly
1	131Z001(TH101)	TRANSFORMER	OIL IMMERSED TR.	PM5004E,PM1377,PM0053E,PM2464E		X	X	X	X
2	131A007- A014	AERATOR	MOTOR	PM94500 PM33123A PM33124A PM33125A SJ9800M PM33126A PM33127A PM9257			X		
3	131E003.1- 131E003.2	SLUDGE SCRAPER PRIMARY CLARIFIER	MOTOR	PM91120				X	
4	131E003- 131E005	COOLING FAN FOR COOLING TOWER	MOTOR	PM91120,PM91121			X		
5	131E008	AIR SUPPLY COMPRESSOR TO AERATOR	MOTOR	PM10119E			X		
6	131P001 – 131P030	PUMP IN AREA	MOTOR	PM1423E			X		
7	131A002.1 – 131A002.5	JET AERATOR	MOTOR	PM1423E			X		

Copy No.....

ENVIRONMENT WORK INSTRUCTION

Document No. WI-EL-001

Effective date : 01 February 2017

Edition No. 9

Issued by : Montri D./Chokchai K.

Ref. 8.1

Approved by : Sirisak N.

Page 7 of 7

Pulp Mill 2

ITEM	EQUIPMENT NUMBER.	DESCRIPTION	TYPE	PM NUMBER	FREQUENCY					
					Daily	Weekly	Bi-weekly	Monthly	Quarterly	Yearly
1	132TH1012, 132ATH1013, 133TH2012	TRANSFORMER	TRANSFORMER OIL TYPE	EY00009 EY00016 PM7507E EM00575				X	X	X
2	132/132A/133AHXXX	Motor Control Center (MCC)	ELECTRICAL SWITCH BOARD	EM00572 EY00031 PM21602E PM21603E PM9217E EY00032 PM9598E PM4800E PM7492E PM8097E			X	X	X	X
3	132/132A/133A0XX	AGITATOR/Jet Aerator	MOTOR	EM00578 PM4734E PM4743E PM4753E PM4762E PM4770E PM4780E PM7489E PM7494E PM7883E						
4	132/132A/133E0XX	Screen/Scraper/cooling tower/Stirrer/Vacuum pump/Air supply Compressor			X	X	X	X		
5	132/132A/133P0XX	PUMP IN AREA								

ภาคผนวก ค-4

Preventive maintenance ระบบบำบัดน้ำเสีย

NO	Eq. No.	Description	kW	%	Current		
					L1	L2	L3
32	131E009.3	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	13.99%	0.4	0.4	0.4
1	131A001	Agitator in mixing tank	2.2	44.44%	2.0	2.0	2.0
2	131A002.1	Agitator in equalization basin 131T002	10	#DIV/0!			
3	131A002.2	Agitator in equalization basin 131T003	10	12.35%	10.0	10.0	10.0
4	131A002.3	Agitator in equalization basin 131T004	10	36.92%	12.0	12.0	12.0
5	131A002.4	Agitator in equalization basin 131T005	15	18.33%	11.0	11.0	11.0
6	131A002.5	Agitator in equalization basin 131T006	15	15.46%	7.5	7.5	7.5
7	131A002.6	Agitator in equalization basin 131T007	15	28.87%	14.0	14.0	14.0
8	131A002.7	Agitator in equalization basin 131T008	15	#DIV/0!			
9	131A004	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
10	131A005	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
11	131A007	Agitator in aeretion basin	22	45.28%	12.0	12.0	12.0
12	131A008	Agitator in aeretion basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
13	131A009	Agitator in aeretion basin	22	52.83%	14.0	14.0	14.0
14	131A010	Agitator in aeretion basin	22	56.60%	15.0	15.0	15.0
15	131A011	Agitator in aeretion basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
16	131A012	Agitator in aeretion basin	22	45.28%	12	12.0	12.0
17	131A013	Agitator in aeretion basin	22	41.51%	11.0	11.0	11
18	131A014	Agitator in aeretion basin	22	49.06%	13.0	13.0	13.0

NO	Eq. No.	Description	kW	%	Current		
					L1	L2	L3
32	131E009.3	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	#DIV/0!			
1	131A001	Agitator in mixing tank	2.2	40.00%	1.8	1.8	1.8
2	131A002.1	Agitator in equalization basin 131T002	10	#DIV/0!			
3	131A002.2	Agitator in equalization basin 131T003	10	49.38%	100.0	10.0	10.0
4	131A002.3	Agitator in equalization basin 131T004	10	33.85%	11.0	11.0	11.0
5	131A002.4	Agitator in equalization basin 131T005	15	18.33%	11.0	11.0	11.0
6	131A002.5	Agitator in equalization basin 131T006	15	15.26%	7.4	7.4	7.4
7	131A002.6	Agitator in equalization basin 131T007	15	28.87%	14.0	14.0	14.0
8	131A002.7	Agitator in equalization basin 131T008	15	#DIV/0!			
9	131A004	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
10	131A005	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
11	131A007	Agitator in aeretion basin	22	45.28%	12.0	12.0	12.0
12	131A008	Agitator in aeretion basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
13	131A009	Agitator in aeretion basin	22	49.06%	13.0	13.0	13.0
14	131A010	Agitator in aeretion basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
15	131A011	Agitator in aeretion basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
16	131A012	Agitator in aeretion basin	22	45.28%	12	12.0	12.0
17	131A013	Agitator in aeretion basin	22	41.51%	11.0	11.0	11
18	131A014	Agitator in aeretion basin	22	45.28%	12.0	12.0	12.0

NO	Eq. No.	Description	kW	%	Current		
					L1	L2	L3
32	131E009.3	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	#DIV/0!			
1	131A001	Agitator in mixing tank	2.2	40.00%	1.8	1.8	1.8
2	131A002.1	Agitator in equalization basin 131T002	10	#DIV/0!			
3	131A002.2	Agitator in equalization basin 131T003	10	13.58%	11.0	11.0	11.0
4	131A002.3	Agitator in equalization basin 131T004	10	33.85%	11.0	11.0	11.0
5	131A002.4	Agitator in equalization basin 131T005	15	12.67%	7.6	7.6	7.6
6	131A002.5	Agitator in equalization basin 131T006	15	30.93%	15.0	15.0	15.0
7	131A002.6	Agitator in equalization basin 131T007	15	#DIV/0!			
8	131A002.7	Agitator in equalization basin 131T008	15	#DIV/0!			
9	131A004	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
10	131A005	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
11	131A007	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12.0	12.0	12.0
12	131A008	Agitator in aeration basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
13	131A009	Agitator in aeration basin	22	37.74%	10.0	10.0	10.0
14	131A010	Agitator in aeration basin	22	33.96%	9.0	9.0	9.0
15	131A011	Agitator in aeration basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
16	131A012	Agitator in aeration basin	22	#DIV/0!			
17	131A013	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12.0	12.0	12
18	131A014	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12.0	12.0	12.0
19	131C037.1	Screw Press # 1	11	#DIV/0!			
20	131C037.2	Screw Press #2	11	#DIV/0!			
21	131E001'	Rotary inlet bar screen	1.1	37.04%	1.0	1.0	1.0
22	131E002.1	Sludge scraper in primary clarifier	1.1	48.15%	1.3	1.3	1.3
23	131E002.2	Sludge scraper in primary clarifier	1.1	6.44%	1.3	1.3	1.3
24	131E003	Cooling tower NO. 1	19	100.00%	19.0	19	19
25	131E004	Cooling tower NO. 2	19	100.00%	19	19.0	19
26	131E005	Equalization cooling tower	37	86.84%	33.0	33.0	33.0
27	131E008	Air supply compressor (HV. Turbo)	500	65.22%	300	300	300
28	131E008.1	Cooling fan of oil HV. Turbo	3	44.44%	2.0	2.0	2.0
29	131E008.2	Oil pump of HV. Turbo	4	44.44%	2.0	2.0	2.0
30	131E009.1	Sludge scraper in secondary clarifier	0.55	3.77%	1.0	1.0	1.0
31	131E009.2	Sludge scraper in secondary clarifier	0.55	3.77%	1.0	1.0	1.0
33	131E009.4	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	2.35%	0.4	0.4	0.4
34	131E009.5	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	2.35%	0.4	0.4	0.4
35	131E009.6	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	1.76%	0.3	0.3	0.3
36	131E009.7	Vacuum pump of sludge scraper in sec	0.55	62.50%	1.0	1.0	1.0
37	131E009.8	Vacuum pump of sludge scraper in sec	0.55	62.50%	1.0	1.0	1.0

NO	Eq. No.	Description	kW	%	Current		
					L1	L2	L3
32	131E009.3	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	#DIV/0!			
1	131A001	Agitator in mixing tank	2.2	#DIV/0!			
2	131A002.1	Agitator in equalization basin 131T002	10	14.49%	10.0	10.0	10.0
3	131A002.2	Agitator in equalization basin 131T003	10	13.58%	11.0	11.0	11.0
4	131A002.3	Agitator in equalization basin 131T004	10	21.54%	7.0	7.0	7.0
5	131A002.4	Agitator in equalization basin 131T005	15	23.33%	14.0	14.0	14.0
6	131A002.5	Agitator in equalization basin 131T006	15	#DIV/0!			
7	131A002.6	Agitator in equalization basin 131T007	15	#DIV/0!			
8	131A002.7	Agitator in equalization basin 131T008	15	#DIV/0!			
9	131A004	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
10	131A005	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
11	131A007	Agitator in aeration basin	22	#DIV/0!			
12	131A008	Agitator in aeration basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
13	131A009	Agitator in aeration basin	22	41.51%	11.0	11.0	11.0
14	131A010	Agitator in aeration basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
15	131A011	Agitator in aeration basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
16	131A012	Agitator in aeration basin	22	#DIV/0!			
17	131A013	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12.0	12.0	12
18	131A014	Agitator in aeration basin	22	49.06%	13.0	13.0	13.0
19	131C037.1	Screw Press # 1	11	#DIV/0!			
20	131C037.2	Screw Press #2	11	#DIV/0!			
21	131E001'	Rotary inlet bar screen	1.1	#DIV/0!			
22	131E002.1	Sludge scraper in primary clarifier	1.1	48.15%	1.3	1.3	1.3
23	131E002.2	Sludge scraper in primary clarifier	1.1	6.44%	1.3	1.3	1.3
24	131E003	Cooling tower NO. 1	19	100.00%	19.0	19	19
25	131E004	Cooling tower NO. 2	19	#DIV/0!			
26	131E005	Equalization cooling tower	37	78.95%	30.0	30.0	30.0
27	131E008	Air supply compressor (HV. Turbo)	500	68.26%	314	314	314
28	131E008.1	Cooling fan of oil HV. Turbo	3	44.44%	2.0	2.0	2.0
29	131E008.2	Oil pump of HV. Turbo	4	44.44%	2.0	2.0	2.0
30	131E009.1	Sludge scraper in secondary clarifier	0.55	3.77%	1.0	1.0	1.0
31	131E009.2	Sludge scraper in secondary clarifier	0.55	3.77%	1.0	1.0	1.0
33	131E009.4	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	2.35%	0.4	0.4	0.4
34	131E009.5	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	2.35%	0.4	0.4	0.4
35	131E009.6	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	1.76%	0.3	0.3	0.3
36	131E009.7	Vacuum pump of sludge scraper in sec	0.55	62.50%	1.0	1.0	1.0
37	131E009.8	Vacuum pump of sludge scraper in sec	0.55	62.50%	1.0	1.0	1.0
38	131E010.1	Polymer dosing (Agitator)	1.5	#DIV/0!			
39	131E010.2	Polymer dosing (Conveyor)	0.37	#DIV/0!			
40	131P002	Sludge pump to sludge storage	7.5	38.03%	5.7	5.4	5.7
41	131P003	Sludge pump to sludge storage	7.5	#DIV/0!			
42	131P004	Equalization pump NO.1	37	#VALUE!	51.0	51.0	51.0
43	131P005	Equalization pump NO.2	75	#VALUE!	52	52	52
44	131P006	Submersible pump of emergency	30	#VALUE!	20.0	20.0	20.0
45	131P011	Waste water pump	55	55.45%	61	61	61
46	131P012	Pump tank to aerobic 1.2	55	54.55%	60.0	60.0	60.0
47	131P013	EQ water to new cooling	55	80.00%	48	48	48
48	131P015	Sludge pump return to aerobic selector	45	#VALUE!	38.0	38.0	38.0

NO	Eq. No.	Description	kW	%	Current		
					L1	L2	L3
32	131E009.3	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	#DIV/0!			
1	131A001	Agitator in mixing tank	2.2	42.22%	1.9	1.9	1.9
2	131A002.1	Agitator in equalization basin 131T002	10	#DIV/0!			
3	131A002.2	Agitator in equalization basin 131T003	10	12.35%	10.0	10.0	10.0
4	131A002.3	Agitator in equalization basin 131T004	10	33.85%	11.0	11.0	11.0
5	131A002.4	Agitator in equalization basin 131T005	15	18.33%	11.0	11.0	11.0
6	131A002.5	Agitator in equalization basin 131T006	15	14.43%	7.0	7.0	7.0
7	131A002.6	Agitator in equalization basin 131T007	15	30.93%	15.0	15.0	15.0
8	131A002.7	Agitator in equalization basin 131T008	15	#DIV/0!			
9	131A004	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
10	131A005	Agitator in ammonia phosphat tank	1.1	#DIV/0!			
11	131A007	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12.0	12.0	12.0
12	131A008	Agitator in aeration basin	22	26.42%	7.0	7.0	7.0
13	131A009	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12.0	12.0	12.0
14	131A010	Agitator in aeration basin	22	30.19%	8.0	8.0	8.0
15	131A011	Agitator in aeration basin	22	33.96%	9.0	9.0	9.0
16	131A012	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12	12.0	12.0
17	131A013	Agitator in aeration basin	22	45.28%	12.0	12.0	12
18	131A014	Agitator in aeration basin	22	49.06%	13.0	13.0	13.0
19	131C037.1	Screw Press # 1	11	#DIV/0!			
20	131C037.2	Screw Press #2	11	#DIV/0!			
21	131E001'	Rotary inlet bar screen	1.1	37.04%	1.0	1.0	1.0
22	131E002.1	Sludge scraper in primary clarifier	1.1	48.15%	1.3	1.3	1.3
23	131E002.2	Sludge scraper in primary clarifier	1.1	6.44%	1.3	1.3	1.3
24	131E003	Cooling tower NO. 1	19	105.26%	20.0	20	20
25	131E004	Cooling tower NO. 2	19	#DIV/0!			
26	131E005	Equalization cooling tower	37	86.84%	33.0	33.0	33.0
27	131E008	Air supply compressor (HV. Turbo)	500	71.59%	328	330	330
28	131E008.1	Cooling fan of oil HV. Turbo	3	44.44%	2.0	2.0	2.0
29	131E008.2	Oil pump of HV. Turbo	4	44.44%	2.0	2.0	2.0
30	131E009.1	Sludge scraper in secondary clarifier	0.55	3.77%	1.0	1.0	1.0
31	131E009.2	Sludge scraper in secondary clarifier	0.55	3.77%	1.0	1.0	1.0
33	131E009.4	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	2.35%	0.4	0.4	0.4
34	131E009.5	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	2.35%	0.4	0.4	0.4
35	131E009.6	Agitator of sludge scraper in secondary	0.18	1.76%	0.3	0.3	0.3
36	131E009.7	Vacuum pump of sludge scraper in sec	0.55	62.50%	1.0	1.0	1.0
37	131E009.8	Vacuum pump of sludge scraper in sec	0.55	62.50%	1.0	1.0	1.0

ภาคผนวก ค-5

ใบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษและผู้ปฏิบัติงาน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๔๒๕๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๔๒๕ ลงรับวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๓๘(๑)-๑/๓๙ ปจ ประกอบกิจการ ผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว เยื่อละลาย (Dissolving Pulp) น้ำมันยางดำ (Black Liquor) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนทางหลวง ๓๐๗๙ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๐ ๘๘๐๐ ต่อ ๓๒๐๘


กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นางสาวดุจดาว วงศ์สมบูรณ์		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นาย [REDACTED]			✓	✓
๒	นาย [REDACTED]		✓		
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	น [REDACTED]		✓	✓	✓
๒	น [REDACTED]		✓	✓	✓
๓	น [REDACTED]		✓	✓	✓

- หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๔๙๖๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายทศพร ศิริสุขชัยกุล อธิบดีกรมโรงงาน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๙๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๗๐
<http://www.diw.go.th>

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๖๑๘๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๗๘๓ ลงรับวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท ดับเบิล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๐๑-๑/๓๙ ปจ ประกอบกิจการ ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนทางหลวง ๓๐๗๙ ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๐ ๘๘๐๐ ต่อ ๓๒๐๘


กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		นายนิมิตกุลชาติ เจริญจิตต์		
ลำดับ		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑		✓		✓
ลำดับ		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑		✓		✓

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๓๗๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๙๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๗๐

<http://www.diw.go.th>

ภาคผนวก ค-1
รายงานการดำเนินงานโครงการรับเรื่องร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ

Double A

เลขที่ ดบอ18/540


บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกรกฎาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกรกฎาคม 2566 -ไม่มีข้อร้องเรียน-
ทั้งนี้ขอแนบกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลังดังนี้



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงงาน

ฝ่ายประสานงาน นางสาวอาภาภรณ์ แสนท่าพล โทร 08-5835-0194

Double A

เลขที่ ดบอ18/541


บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกรกฎาคม 2566
เรียน หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกรกฎาคม 2566 -ไม่มีข้อร้องเรียน-
ทั้งนี้ขอแนบกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลังดังนี้



ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงงาน

ฝ่ายประสานงาน นางสาวอาภาภรณ์ แสนท่าพล โทร 08-5835-0194

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนสิงหาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” ครอบคลุมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนสิงหาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 3 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
17 ส.ค.66 20.58	นางกนกชล แม้นนิยม, นายสนอง มั่นเลิศ	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีความผิดปกติจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของโรงเยื่อที่ 2 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ได้เพิ่มต่างในการจัดการกลิ่นเพื่อให้กลิ่นเบาบางลงแล้ว โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว
19 ส.ค.66 09.09 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงงานผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าทำงานปกติ คาดว่าอาจเป็นด้วยสภาพอากาศที่ปิด จึงทำให้มีกลิ่นไปยังพื้นที่ร้องเรียนได้ ทั้งนี้ได้แจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนและขอร่วมมือแจ้งปัญหาทันทีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจสอบได้ทันทีและหาสาเหตุได้ง่ายขึ้น
19 ส.ค.66 09.19 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบภายในโรงงาน พบว่ามีสาเหตุมาจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของ E85 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจกลิ่นในพื้นที่โดยรอบพบว่ามีกลิ่นเล็กน้อยในพื้นที่ร้องเรียน โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนสิงหาคม 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” ครอบคลุมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แจ้งปัญหาไปยังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนสิงหาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 3 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
17 ส.ค.66 20.58	นางกนกชล แม้นนิยม, นายสนอง มั่นเลิศ	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีความผิดปกติจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของโรงเยื่อที่ 2 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ได้เพิ่มต่างในการจัดการกลิ่นเพื่อให้กลิ่นเบาบางลงแล้ว โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว
19 ส.ค.66 09.09 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงงานผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าทำงานปกติ คาดว่าอาจเป็นด้วยสภาพอากาศที่ปิด จึงทำให้มีกลิ่นไปยังพื้นที่ร้องเรียนได้ ทั้งนี้ได้แจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียนและขอร่วมมือแจ้งปัญหาทันทีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อตรวจสอบได้ทันทีและหาสาเหตุได้ง่ายขึ้น
19 ส.ค.66 09.19 น.	นายสมคิด แสงสุข	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 4 ต.ท่าตุม	ตรวจสอบภายในโรงงาน พบว่ามีสาเหตุมาจากการ เริ่มเดินเครื่องจักรของ E85 หลังจากหยุดซ่อมบำรุง ทั้งนี้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจกลิ่นในพื้นที่โดยรอบพบว่ามีกลิ่นเล็กน้อยในพื้นที่ร้องเรียน โดย PR ได้แจ้งกลับชุมชนพบว่ากลิ่นจางลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

Double A

เลขที่ ดบอ18/546

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกันยายน 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกันยายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 9 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
17 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าอดอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
18 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าอดอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
19 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าอดอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
20 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
21 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 20.37 น.	นางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคั่งค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
23 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคั่งค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม S)

24 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกมลยใจ อบต. ท่าหิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคั่งค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
-----------------------	-----------------------------	--	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน

Double A

เลขที่ ดบอ18/547

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนกันยายน 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอสรรคบุรีหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกันยายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 9 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
17 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าถอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
18 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าถอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
19 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	แจ้งกลับมายังฝ่ายสิ่งแวดล้อมพบว่ามีสาเหตุมาจาก โรงไฟฟ้าถอด พัดลมดูดแก๊สออกไปซ่อมบำรุง ทำให้มีการ vent gas ที่ Quench stack (ไม่สอดคล้องเนื่องจากทิศทางลม N, NE)
20 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
21 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	โรงงานไม่มีเหตุผิดปกติ
22 ก.ย.66 20.37 น.	นางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
23 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศ

24 ก.ย.66 09.00 น.	นางสาวกลอยใจ อบต. ทำนิน	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 7 ต.ท่าตูม	มีสาเหตุมาจาก ช่วงไฟดับจากกรณีไฟไหม้ที่ NPS ทำให้มีการระบาย กลิ่นคังค้างในระบบออกมา โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบ เหตุดังกล่าวแล้ว (สอดคล้อง ทิศทางลม SW)
-----------------------	----------------------------	--	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศรศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวณุกานดา ปัญญาวิไล โทร 08-5835-0193

Double A

เลขที่ ดบอ18/561

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนตุลาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างแฉก เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนตุลาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 2 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
14 ต.ค.66 09.00 น.	นางสมคิด ทิพเวช	แจ้งร้องเรียน พบซีเก่าปลิว หมู่ 7 ต.ท่าตูม	ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องดักจับฝุ่นของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์แพลนท์ 5 เอ จำกัด ทำงานผิดปกติไป 1 เครื่อง และได้มีการแก้ไขแล้วเสร็จในเวลา 13.00 น. โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบเหตุดังกล่าวแล้ว
27 ต.ค.66 14.30 น.	นางนงนุช เขียมจักร	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็นที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์	เนื่องจากเป็นช่วงเวลากาการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2566 ของโรงผลิตเยื่อที่ 1 และโรงไฟฟ้า ทำให้ระบบกำจัดกลิ่นไม่เสถียร กอปรกับทิศทางลมพัดไปทางอำเภอศรีมหาโพธิ์ จึงทำให้มีผลกระทบเรื่องกลิ่นได้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ออกสำรวจจากกลิ่นประจำวันของฝ่ายสิ่งแวดล้อมในช่วงเย็น และช่วงเช้าวันถัดมา พบว่ากลิ่นหายไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวกนก

Double A

เลขที่ ดบอ18/562

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนตุลาคม 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างแฉก เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนตุลาคม 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 2 ครั้ง ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
14 ต.ค.66 09.00 น.	นางสมคิด ทิพเวช	แจ้งร้องเรียน พบซีเก่าปลิว หมู่ 7 ต.ท่าตูม	ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องดักจับฝุ่นของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์แพลนท์ 5 เอ จำกัด ทำงานผิดปกติไป 1 เครื่อง และได้มีการแก้ไขแล้วเสร็จในเวลา 13.00 น. โดย PR ได้แจ้งทางชุมชนเพื่อรับทราบเหตุดังกล่าวแล้ว
27 ต.ค.66 14.30 น.	นางนงนุช เขียมจักร	แจ้งร้องเรียนกลิ่นเหม็นที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์	เนื่องจากเป็นช่วงเวลากาการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2566 ของโรงผลิตเยื่อที่ 1 และโรงไฟฟ้า ทำให้ระบบกำจัดกลิ่นไม่เสถียร กอปรกับทิศทางลมพัดไปทางอำเภอศรีมหาโพธิ์ จึงทำให้มีผลกระทบเรื่องกลิ่นได้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ออกสำรวจจากกลิ่นประจำวันของฝ่ายสิ่งแวดล้อมในช่วงเย็น และช่วงเช้าวันถัดมา พบว่ากลิ่นหายไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวกนก

ลายมือชื่อตัวบรรจง

6 11 66

Double A

เลขที่ ดบข18/567

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนพฤศจิกายน 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
23 พ.ย. 66 19.00 น.	นายโยธิน พงษ์อ้อ	แจ้งร้องเรียน กลิ่นเหม็นบริเวณลาน304พลาซ่า	เนื่องจากมีการหยุดสายพานลำเลียงขึ้นไม้สับเนื่องจากตรวจพบโลหะส่งผลกระทบต่อผลิต จึงทำให้ก๊าซระบายนอกจากกระบวนการในช่่วงเวลาดังกล่าว โดยทาง PR ได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขแล้วเสร็จในทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวณัฏฐา



Double A

เลขที่ ดบข18/568

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนพฤศจิกายน 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้รับเรื่องร้องเรียน 1 ครั้ง ทั้งนี้ไม่มีรายละเอียดดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
23 พ.ย. 66 19.00 น.	นายโยธิน พงษ์อ้อ	แจ้งร้องเรียน กลิ่นเหม็นบริเวณลาน304พลาซ่า	เนื่องจากมีการหยุดสายพานลำเลียงขึ้นไม้สับเนื่องจากตรวจพบโลหะส่งผลกระทบต่อผลิต จึงทำให้ก๊าซระบายนอกจากกระบวนการในช่่วงเวลาดังกล่าว โดยทาง PR ได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขแล้วเสร็จในทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาวณัฏฐา



Double A

ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ
เลขที่รับ ๑๑
วันที่ ๑ ม.ค. ๖๗
เวลา.....

เลขที่ ดบอ18/570


บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนธันวาคม 2566
เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2566 - ไม่มีข้อร้องเรียน -
ทั้งนี้ ขอนำส่งกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลัง ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

Double A

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่รับ ๑๑๖
วันที่ ๑ ม.ค. ๖๗
เวลา.....

เลขที่ ดบอ18/571

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเดือนธันวาคม 2566
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษดับเบิล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ในฐานะสมาชิกถาวรที่ดีของชุมชน จึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แจ้งปัญหามายังบริษัทฯ ผ่านทางแบบคำร้อง/หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น

ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนธันวาคม 2566 - ไม่มีข้อร้องเรียน -
ทั้งนี้ ขอนำส่งกราฟแสดงข้อร้องเรียน 1 ปีย้อนหลัง ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ นาใจคง)

ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ

ฝ่ายประสานงาน นางสาว

03

ภาคผนวก ค-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่ คบอ.04/2566/127

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
ขอ นำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำส่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
โทรศัพท์ 085-835-2732

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand
Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

ที่ คบอ.04/2566/128

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
ขอ นำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำส่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
โทรศัพท์ 085-835-2732

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phote, Prachinburi 25140 Thailand
Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/129

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7


 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office | Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Pho, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/130

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี


 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office | Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Pho, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

พ้นส. 27 ก.ค. 2566

ที่ ดบอ.04/2566/131

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

27 ก.ค. 2566

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Photo, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/132

 บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์
 จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

 เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี


 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
 ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1
 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

 ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการ
 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการ
 ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึง
 ขอนำส่งรายงานผลการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 สำหรับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมี
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และนำเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด
 ปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 โทรศัพท์ 085-835-2732

27 ก.ค. 2566

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Photo, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax : (662) 6591423

ที่ ดบอ.04/2566/126

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอสรีมหาโพธิ์

จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ฉบับ
2) CD-ROM 3 ชุด

ตามที่ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/2662 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 1 ระยะดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอนำส่งรายงานให้ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทรศัพท์ 085-835-2732