

ภาคผนวก ข-7
สัดส่วนจำนวนห้องน้ำและจำนวนคนงาน





GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT

บันทึกจำนวนห้องน้ำของโครงการ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566



No	Location	Manpower	No. of Toilet	Note
1	Office TTCL	27	7	
2	Rest Area	380	21	
3	รท. 3 OR		1	

Recorded by signature

Environmental Engineer



GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT

บันทึกจำนวนห้องน้ำของโครงการ



ประจำเดือนสิงหาคม 2566



No	Location	Manpower	No. of Toilet	Note
1	Office TTCL	27	7	
2	Rest Area	366	21	
3	รท. 3 OR		1	



Recorded by signature

Environmental Engineer

<div>  GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT <div>  </div> </div>				
<div> บันทึกจำนวนห้องน้ำของโครงการ <div> ประจำเดือนกันยายน 2566 </div> </div>				
No	Location	Manpower	No. of Toilet	Note
1	Office TTCL	21	7	
2	Rest Area	366	21	
3	รท. 3 OR		1	

Recorded by signature_____

Environmental Engineer

<div>  GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT <div>  </div> </div>				
<div> บันทึกจำนวนห้องน้ำของโครงการ <div> ประจำเดือนตุลาคม 2566 </div> </div>				
No	Location	Manpower	No. of Toilet	Note
1	Office TTCL	21	7	
2	Rest Area	309	21	
3	รท. 3 OR		1	

Recorded by signature_____

Environmental Engineer



GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT

บันทึกจำนวนห้องน้ำโครงการ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566



No	Location	Manpower	No. of Toilet	Note
1	Office TTCL	21	7	
2	Rest Area	190	21	
3	รท. 3 OR		1	

Recorded by signature

Environmental Engineer



GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT

บันทึกจำนวนห้องน้ำโครงการ

ประจำเดือนธันวาคม 2566



No	Location	Manpower	No. of Toilet	Note
1	Office TTCL	8	4	
2	Rest Area	102	7	
3	รท. 3 OR		1	

Recorded by signature

Environmental Engineer

ภาคผนวก ข-8
แบบตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักร
และอุปกรณ์ไฟฟ้า



แบบตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักร



CRAWLER CRANE SAFETY CHECK

Company : TTCL
Equipment No. : Crane 50-ton
Capacity : 50-ton
Serial No. : 541-613
Inspection : TTCL

Please check and mark (✓) if good and (X) if defective in the boxes below.

No.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	Tyre/Track condition / ยางรถ/สายพาน	✓	
2.	Hydraulic System / ระบบไฮดรอลิก	✓	
3.	Boom hoist system (brake drum, safety lock) / ระบบยก	✓	
4.	Winch hoist system / ระบบขึงสาย	✓	
5.	Steering System/ Control System / ระบบควบคุม/ ระบบควบคุม	✓	
6.	Brake and clutch system / ระบบเบรก/ ระบบคลัทช์	✓	
7.	Boom angle indicator / เครื่องวัดมุมสาย	✓	
8.	Crane level indicator / เครื่องวัดระดับสาย	✓	
9.	Overhoise cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดสาย	✓	
10.	Overboom cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดสาย	✓	
11.	Stuffs condition / สวิตช์	✓	
12.	Remaining rolls of sling on drum at least 2 / สลิงบนสาย	✓	
13.	Lifting Hooks with safety latches / ตะขอเกี่ยว/ ตะขอเกี่ยว	✓	
14.	Engine Condition / No oil leak / สวิตช์น้ำมัน/ สวิตช์น้ำมัน	✓	
15.	Cab secure and clean / ห้องควบคุม/ ห้องควบคุม	✓	
16.	Load Chart available / ตารางน้ำหนัก	✓	
17.	Fire Extinguisher / เครื่องดับเพลิง	✓	
18.	Warning alarm/ horn / สัญญาณเตือน/ สัญญาณเตือน	✓	
19.	For Jor 2 valid / 31.2 ปีที่ผ่านมา	✓	
20.	Operator competent and given instructions / ผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้ปฏิบัติงาน	✓	

Name/signature of Inspector :
Inspection Date :
Expiration Date :
Approved By :
No. of Permission :
Name of Person in Charge/Operator :
Recommendation :



DRAWBAR TRAILER INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้ตรวจ : TTCL
Company/Subcontractor : บริษัท/ผู้ตรวจ
Inspection No. : 71-4342
Inspected Date : 21/06/12
Inspector : นาย/ผู้ตรวจ
Type / Model : NA
Expiry Date : NA

Yes : Good / Good Condition No : Not / Not in Good Condition

1	สายพาน	✓
2	สายพาน/สายพาน	✓
3	สายพาน/สายพาน	✓
4	สายพาน/สายพาน	✓
5	สายพาน/สายพาน	✓
6	สายพาน/สายพาน	✓
7	สายพาน/สายพาน	✓
8	สายพาน/สายพาน	✓
9	สายพาน/สายพาน	✓
10	สายพาน/สายพาน	✓
11	สายพาน/สายพาน	✓

Signature : [Signature] Date : 24-06-20
Signature : [Signature] Date : 24-06-20

6 WHEELS 10 WHEELS INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้รับเหมา: TTCL / S-ZONE
 Company/Subcontractor
 ผู้ตรวจงาน: [REDACTED]
 Inspector
 หมายเลขใบตรวจ: 93-1955 นค
 Inspection No. 94/04/66
 วันที่ตรวจงาน: 31/04/66
 Expired Date

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Description	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ Remark
		Yes	No	
1	สภาพ โครงสร้างทั่วไป ไม่มีส่วนใดหลวมจากที่ตั้ง โครงสร้างเบื้องต้นผู้รับใช้ สภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ตั้งไว้บนพื้นแข็ง มีบันได ไม้รีซิ่น ระดับน้ำขึ้นมากกว่า 1/4 นิ้ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	สีบาน สีออกขาว ไม่มีคราบน้ำมันและยางปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	รวมไม้เท้า สายไฟและหัวต่อสาย มีขนาดเหมาะสมต่อชนิด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	การควบคุม ที่ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับแสงไฟเหมาะสมได้ ทรงภายใน สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ใช้งานได้ดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	กระจกหน้า มองข้าง-หลัง มีสภาพดีใช้งานได้ เคาะขอบด ดีดเครื่อง ใช้รีโมท และรีโมทที่ติดอยู่ไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	ไฟแสงสว่างและสัญญาณ ไฟโครงการหน้าหลังมีสภาพดี และใช้การได้ ไฟเขียวไฟแดงหลัง ไฟแสดงขณะทำงาน สัญญาณแตร ใช้การได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	รวมไม้ยึดติด ไม้รีซิ่น สบสี และทาสีไม่ขาดเสียหาย ยกขึ้น/ลง เมฆหน้า/หลัง ทำงานอย่างนิ่มนวล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	การทำงานของระบบ ใช้ลม เข็มกล ระบาย ยกขึ้น/ลง เมฆหน้า/หลัง ทำงานอย่างนิ่มนวล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	รวมหัวฉีด หัวฉีดด้วยเท้า ใช้การได้ทันที	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	หัวฉีดด้วยมือ ทาใบสีทองที่เลือกหลัง อุปกรณ์เพิ่มเติม มีสีและสัมผัสของเดิมหนึ่ง 1 คู่ พร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ข้อเสนอแนะ / Commentation :				

ลงชื่อ / Signature : _____
 ลงชื่อ / Signature : _____
 ผู้ตรวจ / Inspector _____
 Date 04/08/66
 ผู้อนุมัติ / Approve _____
 Date 04/08/66

6 WHEELS 10 WHEELS INSPECTION CHECKLIST

[illegible][illegible]

svňa / Signature: _____ Date: 03-09-2022

svňa / Signature: _____ Date: _____



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM-P2 (MT) Project (D-210)

แบบตรวจสภาพรถบรรทุก

VIBRATION SOIL COMPACTOR, ROLLER INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้ตรวจ: TTCL / S. JONE
Company/Subcontractor: [Redacted]
Inspector: [Redacted]
Inspected Date: 13-09-2023
Type / Model: SA 641
Expiry Date: 15-10-2023

Yes / ยอมรับ / Good Condition No: ไม่ยอมรับ / ไม่ปลอดภัย / No Good Condition N/A: ไม่สามารถตรวจสอบได้ / Not Applicable

Item	Description	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ / Remark
		Yes	No	
1	OPERATOR'S CAP/หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่	✓		
	Seat, Seatbelt, Cleanliness	✓		
2	ELECTRICAL SYSTEM	✓		
	Mirror, Rear, Left, Right	✓		
	Headlights, Low / High Beam	✓		
	Work Light, Front, Rear	✓		
	Signal / Hazard Light, Front Rear	✓		
	Tail Lights, Brake Lights	✓		
	None			
3	ENGINE / เครื่องยนต์	✓		
	Oil Leaks	✓		
	Fuel Leaks	✓		
	Coolant Leaks	✓		
	Fan, Guard, Belt/Motor, Air Filter	✓		
	Exhaust System, Leaks, Silencer	✓		
4	FUEL TANK / ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	Radiator Leaks, Cap, Gasket	✓		
	Leaks, Cap, Gasket	✓		
	Mounting Brackets, Stops	✓		
5	OPERATION STATION	✓		
	Rud Line, Connectors, Leaks	✓		
	Throttle Control	✓		
	Brake Pedal	✓		
6	STEERING SYSTEM/ระบบพวงมาลัย	✓		
	Steering Wheel, Column, Cylinder, Oil Leaks	✓		
7	BRAKE SYSTEM/ระบบเบรก	✓		
	Hydraulic Pump, Noise, Oil Leaks	✓		
	Drive axle, Brake Drums, Linings	✓		
	Brake Cylinders, Brake Lines, Adjusters	✓		
	Parking Brake Control	✓		
8	HYDRAULIC SYSTEM	✓		
	Hydraulic Pump, Oil Leaks, Noise	✓		
	Control Valves, Oil Leaks, Cap, Seals	✓		
9	VIBRATORY DRUM ASSEMBLY	✓		
	Oscillating Drawbar, Structure Cracks	✓		
	Drum, Structure, Isolator Pads, Bolts	✓		
10	TIRES / ยางรถบรรทุก	✓		
	Rear, Condition	✓		
11	SAFETY / ความปลอดภัย	✓		
	Fire Extinguisher, Capacity, Date Charged	✓		
12	OTHERS			

Signature: [Redacted] Date: 13-09-2023
Inspector: [Redacted] Date: 13-09-2023



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM-P2 (MT) Project (D-210)

แบบตรวจสภาพรถบรรทุก

PICKUP INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้ตรวจ: TTCL / S. JONE
Company/Subcontractor: [Redacted]
Inspector: [Redacted]
Inspected Date: 13-09-2023
Type / Model: SA 641
Expiry Date: 15-10-2023

Yes / ยอมรับ / Good Condition No: ไม่ยอมรับ / ไม่ปลอดภัย / No Good Condition N/A: ไม่สามารถตรวจสอบได้ / Not Applicable

Item	Description	ผลการตรวจ / Result		หมายเหตุ / Remark
		Yes	No	
1	Engine	✓		
	Oil Leaks	✓		
	Fuel Leaks	✓		
	Coolant Leaks	✓		
	Fan, Guard, Belt/Motor, Air Filter	✓		
	Exhaust System, Leaks, Silencer	✓		
2	FUEL TANK / ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	Radiator Leaks, Cap, Gasket	✓		
	Leaks, Cap, Gasket	✓		
	Mounting Brackets, Stops	✓		
3	OPERATION STATION	✓		
	Rud Line, Connectors, Leaks	✓		
	Throttle Control	✓		
	Brake Pedal	✓		
4	STEERING SYSTEM/ระบบพวงมาลัย	✓		
	Steering Wheel, Column, Cylinder, Oil Leaks	✓		
5	BRAKE SYSTEM/ระบบเบรก	✓		
	Hydraulic Pump, Noise, Oil Leaks	✓		
	Drive axle, Brake Drums, Linings	✓		
	Brake Cylinders, Brake Lines, Adjusters	✓		
	Parking Brake Control	✓		
6	HYDRAULIC SYSTEM	✓		
	Hydraulic Pump, Oil Leaks, Noise	✓		
	Control Valves, Oil Leaks, Cap, Seals	✓		
7	VIBRATORY DRUM ASSEMBLY	✓		
	Oscillating Drawbar, Structure Cracks	✓		
	Drum, Structure, Isolator Pads, Bolts	✓		
8	TIRES / ยางรถบรรทุก	✓		
	Rear, Condition	✓		
9	SAFETY / ความปลอดภัย	✓		
	Fire Extinguisher, Capacity, Date Charged	✓		
10	OTHERS			

Signature: [Redacted] Date: 13-09-2023
Inspector: [Redacted] Date: 13-09-2023



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM-P2 (MT) Project (D-210)

HIAB SAFETY CHECK

Company : LCB STAR
Equipment No. : 5A-A617
Capacity : 6.T
Serial No. : 5194-063
Inspection : Please check and mark (✓) if good and (X) if defective in the boxes below.

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	Tyre/ Track condition / สภาพยาง/ ล้อรถ	✓	
2.	Hydraulic System / ระบบไฮดรอลิค	✓	
3.	Boom hoist system (brake drum, safety lock) / ระบบยกบูม	✓	
4.	Winch hoist system / ระบบยกวินช์	✓	
5.	Steering System/ Control System / ระบบพวงมาลัย/ ระบบควบคุม	✓	
6.	Brake and clutch system / ระบบเบรค/ คลัทช์	✓	
7.	Boom angle indicator / เครื่องหมายบอกองศาบูม	✓	
8.	Crane level indicator / เครื่องหมายบอกระดับ (ระดับน้ำ)	✓	
9.	Overhoise cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดยกลูกขึ้นสุด	✓	
10.	Overboom cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดยกบูมเกินขีด	✓	
11.	Slings condition / สภาพสลิง	✓	
12.	Remaining rolls of sling on drum at least 2 / สลึงเหลือในม้วน	✓	
13.	Lifting Hooks with safety latches / ตะขอยกพร้อมสลึงล็อก	✓	
14.	Engine Condition / No oil leak / สภาพเครื่องยนต์/ไม่มีการรั่วซึม	✓	
15.	Cab secure and clean / ห้องคนขับปลอดภัยและสะอาด	✓	
16.	Load Chart available / มีตารางยก	✓	
17.	Fire Ectinguisher / มีถังดับเพลิง	✓	
18.	Warning alarm/ horn / มีอุปกรณ์เตือนด้วยเสียงแตร	✓	
19.	Por Jor 2 valid / เอกสารตรวจสภาพ	✓	
20.	Operator competent and given instructions /	✓	
คนขับมีความชำนาญและได้รับคำแนะนำแล้ว			

Name/signature of Inspector :
Inspection Date :
Expiration Date :
Approved By :
No. of Permission :
Name of Person in Charge/Operator :
Recommendation :
HSE_CHK-VIAC-008 R.0



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM-P2 (MT) Project (D-210)

MOBILE CRANE SAFETY CHECK

Company : TTCL / S-ZONE
Equipment No. : 92-1119
Capacity : 20 Ton.
Serial No. : 1253-2459
Inspection : Please check and mark (✓) if good and (X) if defective in the boxes below.

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	Tyre/ Track condition / สภาพยาง/ ล้อรถ	✓	
2.	Hydraulic System / ระบบไฮดรอลิค	✓	
3.	Boom hoist system (brake drum, safety lock) / ระบบยกบูม	✓	
4.	Winch hoist system / ระบบยกวินช์	✓	
5.	Steering System/ Control System / ระบบพวงมาลัย/ ระบบควบคุม	✓	
6.	Brake and clutch system / ระบบเบรค/ คลัทช์	✓	
7.	Boom angle indicator / เครื่องหมายบอกองศาบูม	✓	
8.	Crane level indicator / เครื่องหมายบอกระดับ (ระดับน้ำ)	✓	
9.	Overhoise cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดยกลูกขึ้นสุด	✓	
10.	Overboom cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดยกบูมเกินขีด	✓	
11.	Slings condition / สภาพสลิง	✓	
12.	Remaining rolls of sling on drum at least 2 / สลึงเหลือในม้วน	✓	
13.	Lifting Hooks with safety latches / ตะขอยกพร้อมสลึงล็อก	✓	
14.	Engine Condition / No oil leak / สภาพเครื่องยนต์/ไม่มีการรั่วซึม	✓	
15.	Cab secure and clean / ห้องคนขับปลอดภัยและสะอาด	✓	
16.	Load Chart available / มีตารางยก	✓	
17.	Fire Ectinguisher / มีถังดับเพลิง	✓	
18.	Warning alarm/ horn / มีอุปกรณ์เตือนด้วยเสียงแตร	✓	
19.	Por Jor 2 valid / มี 2 ชุดสมบูรณ์	✓	
20.	Operator competent and given instructions /	✓	
คนขับมีความชำนาญและได้รับคำแนะนำแล้ว			

Name/signature of Inspector :
Inspection Date :
Expiration Date :
Approved By :
No. of Permission :
Name of Person in Charge/Operator :
Recommendation :
HSE_CHK-MAC-008 R.0



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM -P2 (MT) Project (D-210)

แบบตรวจสภาพรถ 6 ล้อ 10 ล้อ

6 WHEELS 10 WHEELS INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้ตรวจ: TTCL / S-ZONE
Company/Subcontractor: [Redacted]
ผู้ตรวจ: [Redacted]
Inspector: [Redacted]
หน้าตลับใบตรวจ: 99-11-101
Inspection No.: 11101 99
วันที่ตรวจ: 5-11-2023
Type / Model: HINO
หมายเหตุ: 5-11-2023
Expiry Date: 5-11-2023

Yes : สภาพดี / Good Condition No : สภาพไม่ดี / Not in Good Condition N/A : ไม่适用 / No Applicable

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Description	ผลการตรวจ / Result			หมายเหตุ Remark
		Yes	No	N/A	
1	สภาพรถ โครงสร้างทั่วไป ไม่มีส่วนใดหลุดออกจากรถ โครงสร้างยึดกับพื้นผิวดี มีสภาพดี	✓			
2	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีฝาปิด, ไม่รั่วซึม ระดับน้ำมันมากกว่า 1/4 ถัง	✓			
3	ล้อยาง มีดอกยาง ไม่สึกขาด ความดันลมยางปกติ	✓			
4	ระบบไฟฟ้า สายไฟและหัวต่อสาย มีฉนวนหุ้มอย่างปลอดภัย	✓			
5	การควบคุม ทั้งเครื่องยนต์ มีสภาพดี ปรับแสงไฟหน้าตามปกติ พวงมาลัย คันบังคับเบรกใช้งานปกติ กระบอกน้ำ เบรกข้าง-หลัง มีสภาพดีใช้งานได้ เครื่องเบรค	✓			
6	ดีเซลเครื่องใช้ ดีเซลเครื่องใช้ทั่วไป ไม่เสีย ไม่ชำรุด/ขาดโอกาส	✓			
7	ไฟแสงสว่างและสัญญาณ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ และใช้การได้ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ และใช้การได้	✓			
8	สัญญาณและใช้การได้ ระบบไฟส่องสว่าง ไม่รั่วซึม ชัดเจน และมองเห็นได้ชัดเจน	✓			
9	การบำรุงรักษาของระบบ สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย	✓			
10	ระบบห้ามล้อ ห้ามล้อด้วยเท้า ใช้การได้ ห้ามล้อด้วยมือ ใช้การได้	✓			
11	อุปกรณ์เสริม มีเครื่องหมายแสดงถึงความปลอดภัย 1 ถึง 10 พร้อมใช้งาน	✓			
ข้อเสนอแนะ / Recommendation :					

ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้ตรวจ / Inspector [Redacted] Date 1-10-23
ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้อนุมัติ / Approve [Redacted] Date 1-10-23



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM -P2 (MT) Project (D-210)

แบบตรวจสภาพรถ 6 ล้อ 10 ล้อ

6 WHEELS 10 WHEELS INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้ตรวจ: TTCL / S-ZONE
Company/Subcontractor: [Redacted]
ผู้ตรวจ: [Redacted]
Inspector: [Redacted]
หน้าตลับใบตรวจ: 99-11-101
Inspection No.: 1-10-93
วันที่ตรวจ: 1-10-23
Type / Model: HINO
หมายเหตุ: 1-10-23
Expiry Date: 1-10-23

Yes : สภาพดี / Good Condition No : สภาพไม่ดี / Not in Good Condition N/A : ไม่适用 / No Applicable

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Description	ผลการตรวจ / Result			หมายเหตุ Remark
		Yes	No	N/A	
1	สภาพรถ โครงสร้างทั่วไป ไม่มีส่วนใดหลุดออกจากรถ โครงสร้างยึดกับพื้นผิวดี มีสภาพดี	✓			
2	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีฝาปิด, ไม่รั่วซึม ระดับน้ำมันมากกว่า 1/4 ถัง	✓			
3	ล้อยาง มีดอกยาง ไม่สึกขาด ความดันลมยางปกติ	✓			
4	ระบบไฟฟ้า สายไฟและหัวต่อสาย มีฉนวนหุ้มอย่างปลอดภัย	✓			
5	การควบคุม ทั้งเครื่องยนต์ มีสภาพดี ปรับแสงไฟหน้าตามปกติ พวงมาลัย คันบังคับเบรกใช้งานปกติ กระบอกน้ำ เบรกข้าง-หลัง มีสภาพดีใช้งานได้ เครื่องเบรค	✓			
6	ดีเซลเครื่องใช้ ดีเซลเครื่องใช้ทั่วไป ไม่เสีย ไม่ชำรุด/ขาดโอกาส	✓			
7	ไฟแสงสว่างและสัญญาณ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ และใช้การได้ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ และใช้การได้	✓			
8	สัญญาณและใช้การได้ ระบบไฟส่องสว่าง ไม่รั่วซึม ชัดเจน และมองเห็นได้ชัดเจน	✓			
9	การบำรุงรักษาของระบบ สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย สายไฟ/สาย	✓			
10	ระบบห้ามล้อ ห้ามล้อด้วยเท้า ใช้การได้ ห้ามล้อด้วยมือ ใช้การได้	✓			
11	อุปกรณ์เสริม มีเครื่องหมายแสดงถึงความปลอดภัย 1 ถึง 10 พร้อมใช้งาน	✓			
ข้อเสนอแนะ / Recommendation :					

ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้ตรวจ / Inspector [Redacted] Date 1-10-23
ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้อนุมัติ / Approve [Redacted] Date 1-10-23



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM -P2 (MT) Project (D-210)

แบบตรวจสอบสภาพรถกระบะ

PICKUP INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้ประเมิน: 10897420 นายเลขานุการ: 10897420 วันที่: 1-11-23
Company/Subcontractor: [Redacted] Inspection No. 1-11-23 Type / Model: Toyota
ผู้ตรวจ: [Redacted] วันที่ตรวจสอบ: 1-11-23 Expiry Date: 5-12-23
Inspector: [Redacted] No. : สภาพไม่ดี ห้ามนำไปใช้/No Good Condition N/A : ใช้ได้ตามปกติ/No Applicable

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ / Result	หมายเหตุ
Item	Description	Yes No N/A	Remark
1	สภาพรถ		
	โครงสร้างทั่วไป ไม่มีส่วนไหนหลุดออกจากที่ติดตั้ง	✓	
	โครงสร้างเหล็กป้องกันผู้ขับขี่ มีสภาพดี	✓	
2	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง		
	มีฝาปิด, ไม่รั่วซึม ระดับน้ำมันมากกว่า 1/4 ถัง	✓	
3	ล้อยาง		
	มีดอกยาง ไม่สึกกราด ความดันลมยางปกติ	✓	
4	ระบบไฟฟ้า		
	สายไฟและขั้วต่อสาย มีฉนวนป้องกันอย่างมิดชิด	✓	
5	การควบคุม		
	ทั้งคันชนมีสภาพดี ปรับแต่งให้เหมาะสมใช้ได้	✓	
	พวงมาลัย คันบังคับเบรกใช้งานได้อย่างปกติ	✓	
	กระจกหน้า กระจกข้าง กระจกหลัง มีสภาพดีใช้งานได้	✓	
6	เครื่องยนต์		
	ดีดเครื่องได้ทันที ไม่เสียงผิดปกติ/ขาดมิดชิด	✓	
	ท่อไอเสีย ไม่รั่ว และไม่มีประกายไฟ	✓	
7	ไฟแสงสว่างและสัญญาณ		
	ไฟโคมหน้าและท้ายมีสภาพดี และใช้งานได้	✓	
	ไฟเลี้ยวไฟถอยหลัง ไฟแสดงขณะทำงาน	✓	
	สัญญาณเตือน ใช้การได้	✓	
8	ระบบใบดิ่ง		
	ไม่รั่วซึม ข้อต่อ และท่อทางไม่ขาดเสียหาย	✓	
	เบรก/ล้อ เอนเบรก/หลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	✓	
9	การทำงานของแชสซี		
	โช้ค โชก เกือก รอก ไม่ชำรุด เสียหาย	✓	
	เบรก/ล้อ เอนเบรก/หลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	✓	
10	ระบบห้ามล้อ		
	ห้ามล้อด้วยเท้า ใช้การได้ทันที	✓	
	ห้ามล้อด้วยมือ ใช้งานได้เต็มที่เมื่อออกเบรก	✓	
11	อุปกรณ์เสริม		
	มีเครื่องมือเพิ่มเติมน้อยกว่า 1 ชิ้น พร้อมใช้งาน	✓	
ข้อเสนอแนะ / Commendation :			

ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้ตรวจ / Inspector Date 1-11-2023
ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้อนุมัติ / Approve Date



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM -P2 (MT) Project (D-210)

แบบตรวจสอบสภาพรถแทรกเตอร์

DRAWBAR TRAIER INSPECTION CHECKLIST

บริษัท/ผู้ประเมิน: 10897420 นายเลขานุการ: 10897420 วันที่: 1-11-23
Company/Subcontractor: [Redacted] Inspection No. 1-11-23 Type / Model: N/A
ผู้ตรวจ: [Redacted] วันที่ตรวจสอบ: 1-11-23 Expiry Date: 5-12-23
Inspector: [Redacted] No. : สภาพไม่ดี ห้ามนำไปใช้/No Good Condition N/A : ใช้ได้ตามปกติ/No Applicable

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ / Result	หมายเหตุ
Item	Description	Yes No N/A	Remark
1	สภาพรถ		
	โครงสร้างทั่วไป ไม่มีส่วนไหนหลุดออกจากที่ติดตั้ง	✓	
	โครงสร้างเหล็กป้องกันผู้ขับขี่ มีสภาพดี	✓	
2	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง		
	มีฝาปิด, ไม่รั่วซึม ระดับน้ำมันมากกว่า 1/4 ถัง	✓	
3	ล้อยาง		
	มีดอกยาง ไม่สึกกราด ความดันลมยางปกติ	✓	
4	ระบบไฟฟ้า		
	สายไฟและขั้วต่อสาย มีฉนวนป้องกันอย่างมิดชิด	✓	
5	การควบคุม		
	ทั้งคันชนมีสภาพดี ปรับแต่งให้เหมาะสมใช้ได้	✓	
	พวงมาลัย คันบังคับเบรกใช้งานได้อย่างปกติ	✓	
	กระจกหน้า กระจกข้าง กระจกหลัง มีสภาพดีใช้งานได้	✓	
6	เครื่องยนต์		
	ดีดเครื่องได้ทันที ไม่เสียงผิดปกติ/ขาดมิดชิด	✓	
	ท่อไอเสีย ไม่รั่ว และไม่มีประกายไฟ	✓	
7	ไฟแสงสว่างและสัญญาณ		
	ไฟโคมหน้าและท้ายมีสภาพดี และใช้งานได้	✓	
	ไฟเลี้ยวไฟถอยหลัง ไฟแสดงขณะทำงาน	✓	
	สัญญาณเตือน ใช้การได้	✓	
8	ระบบใบดิ่ง		
	ไม่รั่วซึม ข้อต่อ และท่อทางไม่ขาดเสียหาย	✓	
	เบรก/ล้อ เอนเบรก/หลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	✓	
9	การทำงานของแชสซี		
	โช้ค โชก เกือก รอก ไม่ชำรุด เสียหาย	✓	
	เบรก/ล้อ เอนเบรก/หลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	✓	
10	ระบบห้ามล้อ		
	ห้ามล้อด้วยเท้า ใช้การได้ทันที	✓	
	ห้ามล้อด้วยมือ ใช้งานได้เต็มที่เมื่อออกเบรก	✓	
11	อุปกรณ์เสริม		
	มีเครื่องมือเพิ่มเติมน้อยกว่า 1 ชิ้น พร้อมใช้งาน	✓	
ข้อเสนอแนะ / Commendation :			

ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้ตรวจ / Inspector Date 1-11-23
ลงชื่อ / Signature : [Redacted] ผู้อนุมัติ / Approve Date



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED.
GSPLM -P2 (MT) Project (D-210)

MOBILE CRANE SAFETY CHECK

Company : LESTER
Equipment No. : 93-5409
Capacity : 90 ton
Serial No. : GR-700N-1
Inspection : Please check and mark (✓) if good and (x) if defective in the boxes below.

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	Tyre/Track condition / สภาพยาง/ ล้อรถ	✓	
2.	Hydraulic System / ระบบไฮดรอลิค	✓	
3.	Boom hoist system (brake drum, safety lock) / ระบบยก	✓	
4.	Winch hoist system / ระบบยกด้วยล้อ	✓	
5.	Steering System/ Control System / ระบบพวงมาลัย/ ระบบควบคุม	✓	
6.	Brake and clutch system / ระบบเบรค/ คลัทช์	✓	
7.	Boom angle indicator / เครื่องหมายบอกองศา	✓	
8.	Crane level indicator / เครื่องหมายบอกระดับ (ระดับน้ำ)	✓	
9.	Overhoise cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดยกเกินขีด	✓	
10.	Overboom cut-out (limit switch) / สวิตช์ตัดยกเกินขีด	✓	
11.	Slings condition / สภาพสลิง	✓	
12.	Remaining rolls of sling on drum at least 2 / สลิงเหลือในวุ่น	✓	
13.	Lifting Hooks with safety latches / ตะขอพร้อมสลิงล็อก	✓	
14.	Engine Condition / No oil leak / สภาพเครื่องยนต์/ไม่มีการรั่วซึม	✓	
15.	Cab secure and clean / ห้องคนขับปลอดภัยและสะอาด	✓	
16.	Load Chart available / มีตารางยก	✓	
17.	Fire Ectinguisher / มีถังดับเพลิง	✓	
18.	Warning alarm/ horn / สัญญาณเตือนด้วยเสียงแตร	✓	
19.	Por Jor 2 valid / ภา.2 เป็นปัจจุบัน	✓	
20.	Operator competent and given instructions /	✓	
	คนขับมีความรู้และได้รับคำแนะนำแล้ว		

Name/signature of Inspector :
Inspection Date :
Expiration Date :
Approved By :
No. of Permission :
Name of Person in Charge/Operator :
Recommendation :

แบบตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
PROJECT NAME (D-XXX.)



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ELECTRICAL EQUIPMENT CHECKLIST

บริษัท/Company : Contalogic (CTL) รหัสอุปกรณ์/Serial No. / Equipment No. ED - 04

สถานที่/Location :
ตรวจสอบวันที่/Inspection Date : 25 JUL 2023

ประเภทของอุปกรณ์ : ตู้จ่ายไฟ/ปลั๊กพวง / ชิ้นเสริม/สว่าน/เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า

TYPE OF EQUIPMENT : Panel Board /Extension Cable /Grinder /Hand Drill /Cutter Bench

อื่นๆ/Others

เครื่องมือ/สัญญาณที่ใช้ตรวจสอบ [✓] ผ่าน / if satisfactory

INSPECTION/CHECK/MARK [X] ไม่ผ่าน / if faulty / unsatisfactory

[N] ไม่เกี่ยวข้อง / Not available

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	ทดสอบสภาพสายและฉนวน (Lead cables & Insulation Test)	✓	
2.	จุดต่อสายแบบหนา / ปลั๊กตัวผู้ / ปลั๊กตัวเมีย (Termination/ Male Plug/ Socket outlet)	✓	
3.	(สายดินและแรงดันสายดิน) (Earthing/ Grounding wires/ Rod)	✓	
4.	ครอบป้องกันชิ้นส่วนเคลื่อนไหว (Guard, Enclosure (Rotating Parts)	N/A	
5.	มาตรวัดไฟฟ้า (Volt Meter and Metering)	N/A	
6.	สวิตช์ตัดตอนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Electrical Protection Circuit Rating)	N/A	
7.	สวิตช์ตัดตอนป้องกันไฟดูด (Earth Leakage Circuit Breaker Test)	N/A	
8.	ป้ายเตือนอันตราย (Danger Sign)	N/A	
9.	ห้ามดัดแปลง (No Unauthorized Modifications)	✓	
10.	สภาพใบเลื่อย / ใบตัด / ดอกสว่าน (Grinding blade/Cutting blade/Drill bit)	✓	
11.	ฝารอบ (Guard)	✓	
12.	อื่นๆ (Others)		

ผู้ตรวจสอบ/Inspection Name

วันที่ตรวจสอบ/Inspection Date

วันหมดอายุ/Expiration Date

ผู้อนุมัติ/Approver

หมายเลขอุปกรณ์/ชื่อบริษัท/Permission No.

ชื่อผู้ส่ง/User Name

ข้อเสนอแนะ/Recommendation

TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
PROJECT NAME (D-XXX.)



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ELECTRICAL EQUIPMENT CHECKLIST

บริษัท/Company : Contalogic (CTL) รหัสอุปกรณ์/Serial No. / Equipment No. ED - 03

สถานที่/Location :
ตรวจสอบวันที่/Inspection Date : 25 JUL 2023

ประเภทของอุปกรณ์ : ตู้จ่ายไฟ/ปลั๊กพวง / ชิ้นเสริม/สว่าน/เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า

TYPE OF EQUIPMENT : Panel Board /Extension Cable /Grinder /Hand Drill /Cutter Bench

อื่นๆ/Others

เครื่องมือ/สัญญาณที่ใช้ตรวจสอบ [✓] ผ่าน / if satisfactory

INSPECTION/CHECK/MARK [X] ไม่ผ่าน / if faulty / unsatisfactory

[N] ไม่เกี่ยวข้อง / Not available

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	ทดสอบสภาพสายและฉนวน (Lead cables & Insulation Test)	✓	
2.	จุดต่อสายแบบหนา / ปลั๊กตัวผู้ / ปลั๊กตัวเมีย (Termination/ Male Plug/ Socket outlet)	✓	
3.	(สายดินและแรงดันสายดิน) (Earthing/ Grounding wires/ Rod)	✓	
4.	ครอบป้องกันชิ้นส่วนเคลื่อนไหว (Guard, Enclosure (Rotating Parts)	N/A	
5.	มาตรวัดไฟฟ้า (Volt Meter and Metering)	N/A	
6.	สวิตช์ตัดตอนป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Electrical Protection Circuit Rating)	N/A	
7.	สวิตช์ตัดตอนป้องกันไฟดูด (Earth Leakage Circuit Breaker Test)	N/A	
8.	ป้ายเตือนอันตราย (Danger Sign)	N/A	
9.	ห้ามดัดแปลง (No Unauthorized Modifications)	✓	
10.	สภาพใบเลื่อย / ใบตัด / ดอกสว่าน (Grinding blade/Cutting blade/Drill bit)	✓	
11.	ฝารอบ (Guard)	✓	
12.	อื่นๆ (Others)		

ผู้ตรวจสอบ/Inspection Name

วันที่ตรวจสอบ/Inspection Date

วันหมดอายุ/Expiration Date

ผู้อนุมัติ/Approver

หมายเลขอุปกรณ์/ชื่อบริษัท/Permission No.

ชื่อผู้ส่ง/User Name

ข้อเสนอแนะ/Recommendation

TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
PROJECT NAME (D-XXX.)

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ELECTRICAL EQUIPMENT CHECKLIST

บริษัท/Company : MYC รหัสอุปกรณ์/Serial No. / Equipment No. WDM-001

สถานที่/Location : New Sphere Bunk

ตรวจสอบวันที่/Inspection Date : 08/09/16

ประเภทของอุปกรณ์ : ตู้จ่ายไฟ/ปลั๊กพ่วง/ หินเจียร/สว่าน/เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า

TYPE OF EQUIPMENT : Panel Board /Extension Cable /Grinder /Hand Drill /Cutter Bench

อื่นๆ/Others : ตู้จ่ายไฟ

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ที่ใช้ตรวจสอบ [✓] ผ่าน / if satisfactory

[X] ไม่ผ่าน / if faulty / unsatisfactory

[N] ไม่เกี่ยวข้อง / Not available

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	ทดสอบสภาพสายและฉนวน (Lead cables & Insulation Test)	✓	
2.	จุดต่อสายแบบหนา / ปลั๊กตัวผู้ / ปลั๊กตัวเมีย (Termination/ Male Plug/ Socket outlet)	✓	
3.	(สายดินและแท่งเสียบสายดิน) (Earthing/ Grounding wires/ Rod)	✓	
4.	ครอบป้องกันชิ้นส่วนเคลื่อนไหว (Guard, Enclosure (Rotating Parts)	✓	
5.	มาตรวัดไฟฟ้า (Volt Meter and Metering)	✓	
6.	สวิตช์ตัดลมนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงาน (Electrical Protection Circuit Rating)	✓	
7.	สวิตช์ตัดลมนี้อุปกรณ์ไฟดูด (Earth Leakage Circuit Breaker Test)	N/A	
8.	ป้ายเตือนอันตราย (Danger Sign)	✓	
9.	ห้ามดัดแปลง (No Unauthorized Modifications)	✓	
10.	สภาพหินเจียร / ใบตัด / ดอกสว่าน (Grinding blade/Cutting blade/Drill bit)	N/A	
11.	ฝาครอบ (Guard)	✓	
12.	อื่นๆ (Others)	✓	

ผู้ตรวจสอบ/Inspection Name

วันที่ตรวจสอบ/Inspection Date

วันหมดอายุ/Expiration Date

ผู้อนุมัติ/Approver

หมายเลขอุปกรณ์/ชื่อบริษัท/Permission No.

ชื่อผู้ส่ง/User Name

ข้อเสนอแนะ/Recommendation



TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
PROJECT NAME (D-XXX.)

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ELECTRICAL EQUIPMENT CHECKLIST

บริษัท/Company : MYC รหัสอุปกรณ์/Serial No. / Equipment No. WDM-001

สถานที่/Location : New Sphere Bunk

ตรวจสอบวันที่/Inspection Date : 08/09/16

ประเภทของอุปกรณ์ : ตู้จ่ายไฟ/ปลั๊กพ่วง/ หินเจียร/สว่าน/เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า

TYPE OF EQUIPMENT : Panel Board /Extension Cable /Grinder /Hand Drill /Cutter Bench

อื่นๆ/Others : ตู้จ่ายไฟ

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ที่ใช้ตรวจสอบ [✓] ผ่าน / if satisfactory

[X] ไม่ผ่าน / if faulty / unsatisfactory

[N] ไม่เกี่ยวข้อง / Not available

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	ทดสอบสภาพสายและฉนวน (Lead cables & Insulation Test)	✓	
2.	จุดต่อสายแบบหนา / ปลั๊กตัวผู้ / ปลั๊กตัวเมีย (Termination/ Male Plug/ Socket outlet)	✓	
3.	(สายดินและแท่งเสียบสายดิน) (Earthing/ Grounding wires/ Rod)	✓	
4.	ครอบป้องกันชิ้นส่วนเคลื่อนไหว (Guard, Enclosure (Rotating Parts)	✓	
5.	มาตรวัดไฟฟ้า (Volt Meter and Metering)	✓	
6.	สวิตช์ตัดลมนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงาน (Electrical Protection Circuit Rating)	N/A	
7.	สวิตช์ตัดลมนี้อุปกรณ์ไฟดูด (Earth Leakage Circuit Breaker Test)	✓	
8.	ป้ายเตือนอันตราย (Danger Sign)	N/A	
9.	ห้ามดัดแปลง (No Unauthorized Modifications)	✓	
10.	สภาพหินเจียร / ใบตัด / ดอกสว่าน (Grinding blade/Cutting blade/Drill bit)	N/A	
11.	ฝาครอบ (Guard)	✓	
12.	อื่นๆ (Others)	✓	

ผู้ตรวจสอบ/Inspection Name

วันที่ตรวจสอบ/Inspection Date

วันหมดอายุ/Expiration Date

ผู้อนุมัติ/Approver

หมายเลขอุปกรณ์/ชื่อบริษัท/Permission No.

ชื่อผู้ส่ง/User Name

ข้อเสนอแนะ/Recommendation

TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
PROJECT NAME (D-XXX.)



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ELECTRICAL EQUIPMENT CHECKLIST

บริษัท/Company : M/C
สถานที่/Location : New Sphere Tank
ตรวจสอบวันที่/Inspection Date : 09/02/66

รหัสอุปกรณ์/Serial No. / Equipment No. : 03-004

ประเภทของอุปกรณ์ : ตู้จ่ายไฟ/ปลั๊กพวง/ หินเจียร/สว่าน/เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า
TYPE OF EQUIPMENT : Panel Board /Extension Cable /Grinder /Hand Drill /Cutter Bench

อื่นๆ/Others : ไขควง
เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ที่ใช้ตรวจสอบ (✓) ผ่าน / if satisfactory
(X) ไม่ผ่าน / if faulty / unsatisfactory
INSPECTION/CHECK/MARK (N) ไม่เกี่ยวข้อง / Not available

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	ทดสอบสภาพสายและฉนวน (Lead cables & Insulation Test)	✓	
2.	จุดต่อสายแบบหนา / ปลั๊กตัวผู้ / ปลั๊กตัวเมีย (Termination/ Male Plug/ Socket outlet)	✓	
3.	(สายดินและพ่วงตัวนำสายดิน) (Earthing/ Grounding wires/ Rod)	✓	
4.	ครอบป้องกันชิ้นส่วนเคลื่อนที่ (Guard, Enclosure (Rotating Parts)	N/A	
5.	มาตรวัดไฟฟ้า (Volt Meter and Metering)	N/A	
6.	สวิตช์ตัดก่อนมีพลังงานไฟฟ้า/สวิตเซอร์ (Electrical Protection Circuit Rating)	N/A	
7.	สวิตช์ตัดก่อนมีพลังงานไฟดูด (Earth Leakage Circuit Breaker Test)	N/A	
8.	ป้ายเตือนอันตราย (Danger Sign)	✓	
9.	ห้ามดัดแปลง (No Unauthorized Modifications)	✓	
10.	สภาพใบเจียร / ใบตัด / ดอกสว่าน (Grinding blade/Cutting blade/Drill bit)	✓	
11.	ฝาครอบ (Guard)	✓	
12.	อื่นๆ (Others)		

ผู้ตรวจสอบ/Inspection Name
วันที่ตรวจสอบ/Inspection Date
วันหมดอายุ/Expiration Date
ผู้อนุมัติ/Approver
หมายเลขอุปกรณ์/ชื่อบริษัท/Permission No.
ชื่อผู้ส่ง/User Name
ข้อเสนอแนะ/Recommendation

TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
PROJECT NAME (D-XXX.)



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ELECTRICAL EQUIPMENT CHECKLIST

บริษัท/Company : TTCL
สถานที่/Location : Sphere
ตรวจสอบวันที่/Inspection Date : 09-11-03

รหัสอุปกรณ์/Serial No. / Equipment No. : EC-001

ประเภทของอุปกรณ์ : ตู้จ่ายไฟ/ปลั๊กพวง/ หินเจียร/สว่าน/เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า
TYPE OF EQUIPMENT : Panel Board /Extension Cable /Grinder /Hand Drill /Cutter Bench

อื่นๆ/Others :
เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ที่ใช้ตรวจสอบ (✓) ผ่าน / if satisfactory
(X) ไม่ผ่าน / if faulty / unsatisfactory
INSPECTION/CHECK/MARK (N) ไม่เกี่ยวข้อง / Not available

NO.	DESCRIPTION	MARK	REMARKS
1.	ทดสอบสภาพสายและฉนวน (Lead cables & Insulation Test)	✓	
2.	จุดต่อสายแบบหนา / ปลั๊กตัวผู้ / ปลั๊กตัวเมีย (Termination/ Male Plug/ Socket outlet)	✓	
3.	(สายดินและพ่วงตัวนำสายดิน) (Earthing/ Grounding wires/ Rod)	✓	
4.	ครอบป้องกันชิ้นส่วนเคลื่อนที่ (Guard, Enclosure (Rotating Parts)	N/A	
5.	มาตรวัดไฟฟ้า (Volt Meter and Metering)	N/A	
6.	สวิตช์ตัดก่อนมีพลังงานไฟฟ้า/สวิตเซอร์ (Electrical Protection Circuit Rating)	N/A	
7.	สวิตช์ตัดก่อนมีพลังงานไฟดูด (Earth Leakage Circuit Breaker Test)	N/A	
8.	ป้ายเตือนอันตราย (Danger Sign)	✓	
9.	ห้ามดัดแปลง (No Unauthorized Modifications)	✓	
10.	สภาพใบเจียร / ใบตัด / ดอกสว่าน (Grinding blade/Cutting blade/Drill bit)	N/A	
11.	ฝาครอบ (Guard)	✓	
12.	อื่นๆ (Others)		

ผู้ตรวจสอบ/Inspection Name
วันที่ตรวจสอบ/Inspection Date
วันหมดอายุ/Expiration Date
ผู้อนุมัติ/Approver
หมายเลขอุปกรณ์/ชื่อบริษัท/Permission No.
ชื่อผู้ส่ง/User Name
ข้อเสนอแนะ/Recommendation

ภาคผนวก ข-9
รายงานการเกิดอุบัติเหตุการณ์





บริษัท ทีพีแอล จำกัด (มหาชน)
รายงานการสอบสวนปฏิบัติการ

เรียน ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย	เพื่อพิจารณา	รหัสเอกสาร	TICL-D210-038
(ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)			

สังกัด	<input type="checkbox"/> TTCL	ผู้รับเหมาบริษัท	MYC	ฝ่าย	ส่วน	ชื่อผู้ควบคุมงาน
สถานที่เกิดเหตุ	TR Compressor			วันที่เกิดเหตุ	09/09/2023	[REDACTED]
โครงการ/ Site งาน	CSPLM-P2			เวลา	10.10 น.	
						วันที่สอบสวน
						09/09/2023
						เวลา
						14.00 น.

ประเภทของอุบัติการณ์ (Incident Type)				
การบาดเจ็บหรือป่วย	<input type="checkbox"/> เสียชีวิต <input type="checkbox"/> หายงาน <input type="checkbox"/> จักการทางาน	<input type="checkbox"/> รักษาพยาบาล <input type="checkbox"/> ปฐมพยาบาล	<input type="checkbox"/> ครรภ์ล้มเหลว ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย	<input type="checkbox"/> เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ
ชื่อผู้บาดเจ็บหรือป่วย	นางชดริษา อุหาคุณ	เลขประจำตัว 12082276	ลักษณะความเสียหาย	<input type="checkbox"/> เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ
ระยะเวลาที่ทำงานกับ TTCL		จำนวนวันหยุดงาน (เริ่ม) - ____ วัน	คำความเสียหาย (โดยประมาณ)	
ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ	ข้อมือแขนซ้าย			ความรุนแรงความเสียหาย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล			แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย	แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบ
แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้บาดเจ็บ				เกิดเหตุการณ์

ประเมินระดับความสำคัญของเหตุการณ์(Criticality Class)

<input type="checkbox"/> Serious	<input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Medium	<input checked="" type="checkbox"/> Low
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---

ชื่อผู้รายงาน _____ นางสาวอริพริมา จันทรัมย์

รายละเอียดของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ

นางสาวชลธิชา กุลกฤษ ขมะละเคิน ไปหยิบ ไม้กวาด ได้เดินเข้ามาตามล้างน้ำรั้ว ซึ่งขณะกำลังข้ามพยายาม ไขว่มือขวาเพื่อขึ้น จับตามตัวเพื่อทรงตัวในการข้าม แต่จับพลาด ทำให้ล้มล้มทับพื้นและศีรษะจึงส่งผลกระทบต่อร่างกาย


ข้อเสนอแนะและมาตรการในการแก้ไขป้องกัน				
ลำดับ	รายการที่ดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	กำหนดเสร็จ
1	ชี้แจงกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	TTC.L	EPC	10/09/2023
2	สำรวจพื้นที่จัดเก็บของสินค้าทางเดินจากอู่ที่ทำการปฏิบัติงาน พร้อมติดป้ายเตือน	TTC.L	EPC	10/09/2023
3	ทบทวนความปลอดภัยในการกระทำที่ไม่ปลอดภัยให้ใช้บทลงโทษของโครงการ	TTC.L	EPC	10/09/2023
1	([REDACTED]) ตำแหน่ง ช่าง GCME	ตำแหน่ง หัวหน้างาน	ตำแหน่ง หัวหน้างาน	
	วันที่ 09/09/2023	วันที่ 09/09/2023	วันที่ 09/09/2023	
การพิจารณาข้อคิดเห็น				
ข้อคิดเห็น		ข้อคิดเห็น		
ลงชื่อ		ตำแหน่ง	ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด	
		วันที่	วันที่	
การติดตามผลการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุ				
ลำดับ	ติดตามครั้งที่	วันที่ติดตาม	ผลการติดตามแก้ไข	ผู้รายงานผล
ที่			กำหนดติดตาม ครั้งต่อไป	



สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ	
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action)	
<input type="checkbox"/> ขาดความรู้/ทักษะ/ความชำนาญ	<input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ขรุขระ/ไม่เหมาะสม
<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ในบริเวณสาย (Line of Fire)	<input type="checkbox"/> ดัดแปลงอุปกรณ์ความปลอดภัย
<input checked="" type="checkbox"/> ขาดความตระหนัก	<input type="checkbox"/> พกยอเส้นขณะปฏิบัติงาน
<input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่	<input type="checkbox"/> ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล/ไม่เหมาะสม
<input type="checkbox"/> ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน	<input type="checkbox"/> ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดขณะปฏิบัติงาน
<input type="checkbox"/> ขาดการควบคุมดูแล	<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____
<p>รายละเอียดดังนี้ :</p> <p>1. ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นช่องทางเดิน</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)	
<input type="checkbox"/> ขาดเครื่องกั้นหรือเครื่องกั้นไม่เหมาะสม	<input type="checkbox"/> มีอันตรายจากสิ่งดัง
<input type="checkbox"/> ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	<input type="checkbox"/> มีอันตรายจากแสงสว่าง
<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ เครื่องมือชำรุด	<input type="checkbox"/> มีอันตรายจากกัมมันตรังสี
<input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด	<input type="checkbox"/> มีอันตรายจากสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซ ฝุ่น ควัน ฟุ่ม ฯลฯ
<input type="checkbox"/> ขาดการออกแบบที่ดี	<input type="checkbox"/> มีอันตรายจากความร้อน/เย็น
<input type="checkbox"/> พื้นที่มีหลุมหรือช่องโหว่	<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____
<p>รายละเอียดดังนี้ :</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>JSEA / Method Statement <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> มี (ไม่ครบ / ไม่เหมาะสม) <input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>(ไประบุรายละเอียดที่มี ไม่ครบหรือไม่เหมาะสม) - _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

ภาคผนวก ข-10
แบบบันทึกปริมาณของรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการฯ




<div>  <div> GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT บันทึกปริมาณรถเข้า-ออก โครงการ (Vehicle Record) </div> </div>										เดือน : กรกฎาคม ปี : 2566	
พื้นที่ : GSPLM-P2 PROJECT		วันที่	2 ล้อ (คัน)	4 ล้อ (คัน)	6 ล้อ (คัน)	10-12 ล้อ	16-22 ล้อ	รถอื่นๆ (รวม)		หมายเหตุ	
1	0	0	0	3	0	0	0	0	0		
2	0	0	5	3	0	0	0	0	0		
3	0	0	5	4	2	0	0	0	0		
4	0	0	4	5	3	0	0	0	0		
5	0	0	3	5	4	1	0	0	0		
6	0	0	3	3	3	1	2	0	0		
7	0	0	5	4	4	2	2	0	0		
8	0	0	5	4	4	0	0	0	0		
9	0	0	2	6	6	0	0	0	0		
10	0	0	3	6	6	2	2	0	0		
11	0	0	3	3	2	0	3	0	0		
12	0	0	4	4	4	0	3	0	0		
13	0	0	4	4	4	5	2	0	0		
14	0	0	5	5	5	5	2	0	0		
15	0	0	5	5	5	7	4	0	0		
16	0	0	2	4	4	7	2	0	0		
17	0	0	2	7	7	4	0	0	0		
18	0	0	4	5	5	4	0	0	0		
19	0	0	2	5	5	7	1	0	0		
20	0	0	2	7	7	7	2	0	0		
21	0	0	5	6	6	5	3	0	0		
22	0	0	6	6	6	4	4	0	0		
23	0	0	3	4	4	7	3	0	0		
24	0	0	6	5	5	5	2	0	0		
25	0	0	7	5	5	5	3	0	0		
26	0	0	3	6	6	4	4	0	0		
27	0	0	3	4	4	4	4	0	0		
28	0	0	3	6	6	4	2	0	0		
29	0	0	5	4	4	6	2	0	0		
30	0	0	4	2	2	4	2	0	0		
31	0	0	3	2	2	3	4	0	0		
รวม	0	0	116	141	111	59	0	0	0		

Recorded by signature

Environmental Engineer



หมายเหตุ : รถอื่นๆ (JCB , Vibro hammer, backhoe)

<div>  <div> GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT บันทึกปริมาณรถเข้า-ออก โครงการ (Vehicle Record) </div> </div>										เดือน สิงหาคม ปี : 2566	
พื้นที่ : GSPLM-P2 PROJECT		วันที่	2 ล้อ (คัน)	4 ล้อ (คัน)	6 ล้อ (คัน)	10-12 ล้อ	16-22 ล้อ	รถอื่นๆ (รวม)		หมายเหตุ	
1	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	6	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	2	0	0	0	0	0	5		
4	0	0	3	0	0	0	0	0	3		
5	0	0	3	0	0	0	0	0	3		
6	0	0	4	3	3	0	0	0	0		
7	0	0	6	5	5	0	0	0	0		
8	0	0	5	0	0	0	0	0	2		
9	0	0	3	0	0	0	0	0	3		
10	0	0	5	3	3	0	0	0	0		
11	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	5	0	1	0	0	0	3		
13	0	0	4	2	2	0	0	0	3		
14	0	0	4	2	2	0	0	0	4		
15	0	0	6	1	1	0	0	0	5		
16	0	0	5	3	3	0	0	0	3		
17	0	0	6	0	0	0	0	0	5		
18	0	0	4	2	3	0	0	0	5		
19	0	0	5	2	2	0	0	0	4		
20	0	0	5	0	3	0	0	0	5		
21	0	0	4	0	0	0	0	0	3		
22	0	0	5	2	2	0	0	0	6		
23	0	0	7	0	2	0	0	0	7		
24	0	0	7	0	0	0	0	0	3		
25	0	0	4	5	5	2	0	0	5		
26	0	0	5	5	5	3	0	0	7		
27	0	0	6	3	3	0	0	0	5		
28	0	0	3	4	4	0	0	0	5		
29	0	0	5	3	4	0	0	0	2		
30	0	0	3	3	3	0	0	0	3		
31	0	0	5	5	5	0	0	0	3		
รวม	0	0	143	53	26	0	0	0	102		

Recorded by signature


Environmental Engineer

หมายเหตุ : รถอื่นๆ (JCB , Vibro hammer, backhoe)



GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออก โครงการ (Vehicle Record)



พื้นที่ : GSPLM-P2 PROJECT

เดือน กันยายน : ปี : 2566

วันที่	2 สัปดาห์ (คัน)	4 สัปดาห์ (คัน)	6 สัปดาห์ (คัน)	10-12 สัปดาห์	16-22 สัปดาห์	รถอื่นๆ (รวม)	หมายเหตุ
1	0	6	2	0	0	2	
2	0	3	0	0	0	1	
3	0	5	1	0	0	1	
4	0	4	0	0	0	0	
5	0	5	0	0	0	0	
6	0	4	0	0	0	2	
7	0	5	2	0	0	1	
8	0	4	4	0	0	3	
9	0	4	2	0	0	2	
10	0	6	0	0	0	2	
11	0	4	0	0	0	0	
12	0	6	1	0	0	2	
13	0	3	1	0	0	3	
14	0	3	0	0	0	3	
15	0	6	0	0	0	0	
16	0	4	0	0	0	3	
17	0	3	0	0	0	3	
18	0	4	0	0	0	2	
19	0	3	1	0	0	2	
20	0	5	0	0	0	4	
21	0	4	3	0	0	2	
22	0	5	2	0	0	3	
23	0	4	0	0	0	3	
24	0	5	2	0	0	2	
25	0	3	1	0	0	2	
26	0	3	3	0	0	3	
27	0	4	2	0	0	3	
28	0	3	2	0	0	3	
29	0	3	3	0	0	2	
30	0	3	0	0	0	2	
รวม	0	124	32	0	0	61	

Recorded by signature

Environmental Engineer

หมายเหตุ : รถอื่นๆ (JCB , Vibro hammer, backhoe)

TTCL

GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออก โครงการ (Vehicle Record)

พื้นที่ : GSPLM-P2 PROJECT

วันที่

2 สัปดาห์ (คัน)

4 สัปดาห์ (คัน)

6 สัปดาห์ (คัน)

10-12 สัปดาห์

16-22 สัปดาห์

รถอื่นๆ (รวม)

เดือน ตุลาคม : ปี : 2566



หมายเหตุ

1	0	3	0	2	0	5	
2	0	4	0	2	0	2	
3	0	3	0	1	0	3	
4	0	3	0	0	0	4	
5	0	4	0	1	0	5	
6	0	3	0	2	0	5	
7	0	4	0	2	0	3	
8	0	4	0	1	0	2	
9	0	5	0	0	0	3	
10	0	4	0	0	0	4	
11	0	4	0	2	0	3	
12	0	4	0	2	0	4	
13	0	3	0	3	0	3	
14	0	6	0	2	0	4	
15	0	5	0	1	0	3	
16	0	5	0	1	0	3	
17	0	4	0	0	0	3	
18	0	5	0	0	0	3	
19	0	5	0	2	0	2	
20	0	4	0	1	0	3	
21	0	5	0	1	0	3	
22	0	4	0	1	0	2	
23	0	3	0	2	0	2	
24	0	5	0	1	0	2	
25	0	4	0	0	0	3	
26	0	4	0	0	0	3	
27	0	4	0	1	0	2	
28	0	4	0	2	0	2	
29	0	5	0	2	0	3	
30	0	4	0	2	0	2	
31	0	4	0	2	0	2	
รวม	0	125	0	37	0	88	

Recorded by signature


Environmental Engineer

หมายเหตุ : รถอื่นๆ (JCB , Vibro hammer, backhoe)



GSP LOGISTICS MANAGEMENT PHASE 2 PROJECT

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออก โครงการ (Vehicle Record)



พื้นที่ : GSPLM-P2 PROJECT

วันที่	2 ล้อ (คัน)	4 ล้อ (คัน)	6 ล้อ (คัน)	10-12 ล้อ	16-22 ล้อ	รถอื่นๆ (รวม)	หมายเหตุ
1	0	4	2	3	0	4	
2	0	3	1	0	0	3	
3	0	0	0	0	0	4	
4	0	0	2	3	0	4	
5	0	2	2	2	0	5	
6	0	2	0	2	0	3	
7	0	4	0	1	0	4	
8	0	3	3	0	0	5	
9	0	3	3	0	0	4	
10	0	5	2	0	0	4	
11	0	5	2	3	0	5	
12	0	4	0	2	0	3	
13	0	5	3	1	0	5	
14	0	6	0	1	0	5	
15	0	4	3	0	0	3	
16	0	4	4	0	0	3	
17	0	5	3	0	0	2	
18	0	5	0	0	0	2	
19	0	4	3	2	0	3	
20	0	4	4	0	0	4	
21	0	5	0	0	0	4	
22	0	5	2	0	0	2	
23	0	4	2	2	0	2	
24	0	5	3	0	0	3	
25	0	4	3	0	0	2	
26	0	5	2	0	0	2	
27	0	4	0	0	0	2	
28	0	4	2	0	0	2	
29	0	3	1	2	0	2	
30	0	3	1	2	0	2	
รวม	0	110	51	23	0	94	

Recorded by signature

Environmental Engineer

หมายเหตุ : รถอื่นๆ (JCB , Vibro hammer, backhoe)

</

Recorded by signature

Environmental Engineer

หมายเหตุ : รถอื่นๆ (JCB , Vibro hammer, backhoe)