

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2566 สามารถสรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด รายละเอียดดังปรากฏในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมของโครงการเป็นเพียงการเก็บรายละเอียดงาน และการส่งมอบคืนพื้นที่บริเวณแนวเส้นทางวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยไม่มีกิจกรรมการวางท่อ และกิจกรรมก่อสร้างใดๆ ส่งผลให้มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวนน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านขยะมูลฝอย และการคมนาคม ประกอบกับกิจกรรมที่ปฏิบัติไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ไม่มีกิจกรรมที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง ไม่มีการระบายน้ำเสีย และไม่มีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงไม่มีการตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ทรัพยากรดิน คุณภาพน้ำ และทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ แต่ยังคงมีการเฝ้าระวัง และติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีการปฏิบัติจริง ได้แก่ ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการของเสีย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน รายละเอียด ดังปรากฏในบทที่ 3 ของรายงานฉบับนี้