

## เอกสารแนบ 10-1

---

รายชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้บริหารโครงการ




รายชื่อผู้บริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทร
1	คุณประสิทธิ์ จันทร์พร้อย	Project Manager	063-1980481
2	คุณวระวุฒิ เพียวิเศษ	Mechanical Manager	084-5625513
3	คุณกนกชัย สัมฤทธิ์	Civil Manager	087-0706997

## เอกสารแนบ 10-2

---

บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุ

	<div>แบบรายงานและวิเคราะห์อุบัติเหตุ (Accident and Investigation Report)</div> <div>บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</div>	<div>Form. No :</div> <div>Effective Date :</div> <div>Revision :</div>																					
<div>หน่วยงาน/โครงการที่เกิดอุบัติเหตุ : ___ GIE / โครงการก่อสร้าง SPP KK 15 Mwe</div> <div>Case No. 5</div>																							
<table><tr><td>กรรมการผู้จัดการ</td><td>ผู้จัดการโครงการ</td><td>ผู้จัดการส่วนงาน</td><td>จป.โครงการ</td><td>หัวหน้าหน่วยงาน</td><td>ผู้เขียนรายงาน</td></tr><tr><td></td><td>ประสิทธิ์ จันทร์พล้อย</td><td>กนกชัย สัมฤทธิ์</td><td>ชูศักดิ์ ชันธลาภ</td><td>สุชานาด บัวทอง</td><td>ชูศักดิ์ ชันธลาภ</td></tr><tr><td>วันที่ .....</td><td>วันที่ .....</td><td>วันที่ .....</td><td>วันที่ .....</td><td>วันที่ .....</td><td>วันที่ .....</td></tr></table>						กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการโครงการ	ผู้จัดการส่วนงาน	จป.โครงการ	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้เขียนรายงาน		ประสิทธิ์ จันทร์พล้อย	กนกชัย สัมฤทธิ์	ชูศักดิ์ ชันธลาภ	สุชานาด บัวทอง	ชูศักดิ์ ชันธลาภ	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....
กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการโครงการ	ผู้จัดการส่วนงาน	จป.โครงการ	หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้เขียนรายงาน																		
	ประสิทธิ์ จันทร์พล้อย	กนกชัย สัมฤทธิ์	ชูศักดิ์ ชันธลาภ	สุชานาด บัวทอง	ชูศักดิ์ ชันธลาภ																		
วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....	วันที่ .....																		
<div>ขั้นตอนการเขียนรายงานอุบัติเหตุ</div> <div>หัวหน้างาน → หัวหน้าหน่วยงาน → จป.โครงการ → ผู้จัดการส่วนงาน → PM → กรรมการผู้จัดการ</div>																							
<div>Section 1 : ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ (Personal Detail)</div> <div><div>ประเภทของพนักงาน (Kind of employee)</div><div><input type="checkbox"/> พนักงานของบริษัท</div><div><input type="checkbox"/> ลูกจ้าง</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับเหมาช่วง</div><div><input type="checkbox"/> อื่นๆ .....</div></div> <div><div>ชื่อ-สกุล (Name-Surname)</div><div>นายอานนท์ จันทร์จร</div><div>เลขประจำตัวพนักงาน (Emp. Code)</div><div></div><div>ตำแหน่ง (Position)</div><div>พนักงานขับเครน</div></div> <div><div>หน้าที่ (Job)</div><div>ขับเครน</div><div>แผนก/ฝ่าย (Sect./Dept.)</div><div>GIE</div><div>อายุงาน (Years of Service)</div><div></div><div>เดือนปี (M/Yrs.)</div><div></div></div>																							



Section 4 : การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

โดย

☒หัวหน้างานพนักงานที่บาดเจ็บ

☒แผนกที่เกี่ยวข้อง/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

☒จป วิชาชีพ

☐คปอ.

☐อื่นๆ

(Supervisor/Leader/ injured)

(Section/Person concern)

(Safety officer)

(Safety committee)

วิเคราะห์สาเหตุ(Accident Analysis)

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

☒ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (Operating without an authorization)

☐การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย(Taking unsafe posture)

☒ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน (Working on wrong procedure)

☐ยกเคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย(Unsafe lift or move or hold)

☐ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (No use Personal Protective Equipment (PPE))

☐ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม(Improper used of PPE)

☐ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กำหนด(No use tools or equipment as required)

☐ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี (Improper use of tools)

☐เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน (Horseplaying during operation)

☐ความไม่เอาใจใส่ในงาน (Lack of attention)

☒ความพลั้งเผลอเหม่อลอย (Unconsciousness)

☐การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย (Not follow safety rule)

☐การแต่งกายไม่เหมาะสม (Improper dress)

☐การทำงานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ (Not readiness of mentality or physical)

☐การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการทำงาน (Wrong attitude toward task)

☐อื่นๆ(Others)

2. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

☐อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชำรุด (Defective equipment/machine/tools)

☐ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือบกพร่อง (Defective electrical system/tools)

☐วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ (Poor Housekeeping)

☐วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย (Unsafe Procedures)

☐สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด (Inadequate or limited working area)

☐ขาดการอบรม (Insufficient Training)

☐ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Lack of Personal Protective Equipment (PPE))

☐ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหว (Inadequate guarding of hazards)

☐สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น แสง เสียง ความร้อนหรืออื่นๆ (Unsafe Envi.lighting/noise/heat/etc.)

☐ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย (Unsafe exhaust system)

☐ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชำรุด หรือไม่เพียงพอ (Defective Emergency system/tools)

☐อื่นๆ(Others)

Section 5 : มาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (Corrective and Preventive action)

มาตรการแก้ไข(Corrective action)	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ลงชื่อ SM / PM
1. ตรวจสอบสภาพโดยรวมของรถ	20/10/2566	นายอานนท์ จันทร์ขจร	
2. สอบสวนพนักงานและให้ดซับข้อควรระวังการอบรมความปลอดภัย	20/10/2566	นายชูศักดิ์ ชันธลาภ	
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ(Preventive action)	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ลงชื่อ SM / PM
1. อบรมการขับรถด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ	20/10/2566	นายชูศักดิ์ ชันธลาภ	
2. ออกมาตรการห้ามขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน	20/10/2566	นายชูศักดิ์ ชันธลาภ	
3. ห้ามสตาร์ทรถทิ้งไว้โดยไม่มีคนขับอยู่ประจำรถ	20/10/2566	นายชูศักดิ์ ชันธลาภ	
4. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของคนขับรถประจำวัน	21/10/2566	น.ส.สุชานาถ บัวทอง	

เอกสารแนบ 10-2

2/3




2/98

[illegible]

☐ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามมาตรการที่กำหนด (Completely)

☐ อยู่ในช่วงการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กำหนด(On process)

☐ อื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ(Others detail).....

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	3/07/2566 - 9/07/2566	week 12 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

### 1. สถิติด้านความปลอดภัย

7/3/2023 - 7/9/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	323	328	328
weekly manhour	176,792	18,368	195,160

#### อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

### สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 7/9/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
464	วัน	

Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

429

764
300

วัน




Days

วัน


Days

วัน

Days




Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	3/07/2566 - 9/07/2566	week 12 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง



## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ ( °C )
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
7/3/2023	แดด	แดด	-	32
7/4/2023	แดด	แดด	-	33
7/5/2023	ครึ้มฝน	ฝนตก	17.00-17.30	29
7/6/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	30
7/7/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	28
7/8/2023	ครึ้มฝน	ฝนตก	20.19-21.00	30
7/9/2023	ครึ้มฝน	ฝนตก	16.00-19.00	28

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	3/07/2566 - 9/07/2566	week 12 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## Summary Progress and Activity

### 1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection
- จัดกิจกรรม Big cleaning day ประจำสัปดาห์ (ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน/ล้างพื้นที่)
- เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )
- จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์
- ทำความสะอาดถนนทุกเส้นบริเวณโครงการ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
- ตรวจสอบนั่งร้านที่ใช้ในโครงการ
- ประเมินความเสี่ยงในการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
- ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และ Patrol ทุก 9 โมง
- ตรวจสอบแบบ ปจ.2 เครื่องที่ใช้ในโครงการ กับบริษัทภายนอก

### 2. การอบรมด้านความปลอดภัย




- อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่

อบรมระหว่าง 3/7/66 ถึง 9/7/66 จำนวน 54 คน รวม 456 คน

- กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง

#### หัวข้อ Safety Talk

- ให้ปิดคลุมชิ้นงาน และทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนำติดตั้ง
- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม
- กันพื้นที่การปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน
- กำชับเรื่องการนำขวดน้ำเข้าพื้นที่ทำงาน ให้นำเก็บหลังเลิกงานตลอดทุกวัน
- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบอุปกรณ์หลังฝนตก และทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่น้ำขัง


Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		3/07/2566      -      9/07/2566	week    12    of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง




ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		3/07/2566      -      9/07/2566	week      12      of 2023
Project Name :    โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	10/07/2566 - 16/07/2566	week 13 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

### 1. สถิติด้านความปลอดภัย

7/10/2023 - 7/16/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	331	323	323
weekly manhour	195,160	18,000	213,160

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

### สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 7/16/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
471	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

429

764
293

วัน

Days




วัน

Days

วัน


Days




Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	10/07/2566 - 16/07/2566	week 13 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

Manpower July 2023






Man-Hours July 2023



## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
7/10/2023	แดด	ฝนตก	18.40-19.30	28
7/11/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	32
7/12/2023	ฝนตก	เมฆมาก	07.00-07.30	29
7/13/2023	ครึ้มฝน	ฝนตก	19.00-19.50	28
7/14/2023	ฝนตก	ครึ้มฝน	6.50-7.00	28
7/15/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	30
7/16/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	29

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	10/07/2566 - 16/07/2566	week 13 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## Summary Progress and Activity

### 1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน Safety Daily inspection
- จัดกิจกรรม Big cleaning day ประจำสัปดาห์ (ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน/ล้างพื้นที่)
- เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )
- จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์
- ทำความสะอาดถนนทุกเส้นบริเวณ โครงการ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า AED GIE และผู้รับเหมา ประจำเดือน
- ประเมินความเสี่ยงในการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
- ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และ Patrol ทุก 9 โมง

### 2. การอบรมด้านความปลอดภัย




- อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่

อบรมระหว่าง 10/7/66 ถึง 16/7/66 จำนวน 24 คน รวม 480 คน

- กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง

#### หัวข้อ Safety Talk

- แจ้งเรื่องการใช้อุปกรณ์ให้รักษาความสะอาดและดูแลเรื่องความปลอดภัย
- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม
- กั้นพื้นที่การปฏิบัติงานที่ทับซ้อนกัน
- กำชับเรื่องการนำขวดน้ำเข้าพื้นที่ทำงาน ให้นำเก็บหลังเลิกงานตลอดทุกวัน
- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา
- ตรวจสอบอุปกรณ์หลังฝนตก และทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่น้ำขัง
- เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยขณะทำงานช่วง OT
- แจ้งเรื่องการติดตั้งเครน 500 ตัน เข้าพื้นที่เพื่อยกอุปกรณ์ Steam Drum

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		10/07/2566      -      16/07/2566	week      13      of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

### ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






### ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	17/07/2566 - 23/07/2566	week 14 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

7/17/2023 - 7/23/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	331	323	323
weekly manhour	213,106	17,728	230,834

### อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 7/23/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
478	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

429

764
286

วัน




Days

วัน

Days


วัน

Days


Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	17/07/2566 - 23/07/2566	week 14 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

### Manpower July 2023






### Man-Hours July 2023



## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
7/17/2023	แดด	แดด	-	35
7/18/2023	แดด	แดด	-	33
7/19/2023	เมฆมาก	ครึ้มฝน	-	35
7/20/2023	เมฆมาก	ครึ้มฝน	-	30
7/21/2023	เมฆมาก	ครึ้มฝน	-	32
7/22/2023	ฝนตก	ครึ้มฝน	06.15-07.25	27
7/23/2023	ฝนตก	ฝนตก	09.25-10.30	28

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	17/07/2566 - 23/07/2566	week 14 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## Summary Progress and Activity

### 1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน Safety Daily inspection
- จัดกิจกรรม Big cleaning day ประจำสัปดาห์ จัดเก็บขยะแต่ละโซน ที่พรอม.รับผิดชอบ
- เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก,ฯลฯ )
- จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์
- ทำความสะอาดถนนทุกเส้นบริเวณโครงการ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
- ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง

### 2. การอบรมด้านความปลอดภัย



- อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่

อบรมระหว่าง 17/7/66 ถึง 23/7/66 จำนวน 48 คน รวม 528 คน

- กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง

#### หัวข้อ Safety Talk

- แจ้งเรื่องการใช้ห้องน้ำให้รักษาความสะอาดและดูแลเรื่องความปลอดภัย
- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม
- ใช้ผ้ากันไฟในจุดที่มีการทำงานทับซ้อนกัน
- ให้ปฏิบัติตามกฎ 9 ส เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย
- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา
- ห้ามขึ้นทำงานขณะฝนตก และให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทุกครั้ง ก่อนออกจากพื้นที่
- ตรวจสอบการผูกมัดชิ้นงานก่อนยกทุกครั้ง

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :  Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		17/07/2566      -      23/07/2566	week      14      of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง






ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ



ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม








<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>  	17/07/2566      -      23/07/2566	week    14    of 2023	
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
			

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	24/07/2566 - 30/07/2566	week 15 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

### 1. สถิติด้านความปลอดภัย

7/24/2023 - 7/30/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	331	323	323
weekly manhour	230,834	13,824	244,658

#### อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

### สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 7/30/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
485	วัน	

Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

429

764
279

วัน




Days

วัน

Days


วัน

Days


<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b> <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		24/07/2566 - 30/07/2566	week 15 of 2023

**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

**Manpower July 2023**






**Man-Hours July 2023**



## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
7/24/2023	ฝนตก	เมฆมาก	01.30-02.45	35
7/25/2023	เมฆมาก	ฝนตก	16.50-17.15	33
7/26/2023	แดด	เมฆมาก	-	35
7/27/2023	แดด	ครึ้มฝน	-	30
7/28/2023	เมฆมาก	ฝนตก	15.17-15.48	28
7/29/2023	แดด	เมฆมาก	-	30
7/30/2023	แดด	เมฆมาก	-	30

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	20/08/2566 - 26/08/2566	week 18 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

8/20/2023 - 8/26/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	258	258	258
weekly manhour	274,146	14,472	288,618

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 8/26/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
506	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining




764	วัน
258	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ




วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
8/20/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
8/21/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
8/22/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	32
8/23/2023	เมฆมาก	ฝนตก	-	30
8/24/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
8/25/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30

เอกสารแนบ 10-2

22/98

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23  week 18 of 2023								
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	20/08/2566 - 26/08/2566										
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง											
หมายเหตุ :											
<b>Summary Progress and Activity</b>											
<div> <b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• สักรวจความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก,ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดตามเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกันเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> </div> <div> <b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>อบรมระหว่าง</td> <td>20/8/66</td> <td>ถึง</td> <td>26/8/66</td> <td>จำนวน</td> <td>15 คน</td> <td>รวม</td> <td>592 คน</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง</li> </ul> <div> <b>หัวข้อ Safety Talk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระมัดระวังเรื่องการยก BC 3</li> <li>- แจ้งเรื่องการตัดไฟฟ้าขณะที่มีการยกกระยะประชิด</li> <li>- ควบคุมขยะในโครงการ</li> <li>- การควบคุมรถเข้าออกโครงการ</li> </ul> </div> </div>				อบรมระหว่าง	20/8/66	ถึง	26/8/66	จำนวน	15 คน	รวม	592 คน
อบรมระหว่าง	20/8/66	ถึง	26/8/66	จำนวน	15 คน	รวม	592 คน				



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b> <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		20/08/2566 - 26/08/2566	week 18 of 2023




**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**






**ภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		<div>Plan View</div> <div>for work progress</div>	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	31/07/2566 - 6/08/2566	week 16 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

7/31/2023 - 8/6/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	323	268	268
weekly manhour	244,658	15,016	259,674

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 8/6/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
492	วัน	Days

เป้าหมาย

Target




คงเหลือ

remaining

764	วัน
272	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
7/31/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30
8/1/2023	เมฆมาก	ฝนตก	15.00-15.15	30
8/2/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
8/3/2023	แดด	กริมฝน	-	33
8/4/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	29

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	31/07/2566 - 6/08/2566	week 16 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## Summary Progress and Activity

### 1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection
- สำรวจจุดเสี่ยงขยะ เศษวัสดุก่อสร้าง
- เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก,ฯลฯ )
- จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์
- คิดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่
- ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง

### 2. การอบรมด้านความปลอดภัย




- อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่

อบรมระหว่าง 31/7/66 ถึง 6/8/66 จำนวน 32 คน รวม 577 คน

- กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง

#### หัวข้อ Safety Talk

- แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ ห้ามรถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์เข้าในโครงการ
- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม
- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา
- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ชี้แจงเรื่องการจอดรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE
- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	31/07/2566      -      6/08/2566		week    16    of 2023

**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง


**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**






**ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	31/07/2566 - 6/08/2566	week 16 of 2023
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	7/08/2566 - 13/08/2566	week 17 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

8/7/2023 - 8/13/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	268	258	258
weekly manhour	259,674	14,472	274,146

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 8/13/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เรามีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees




27	พ.ค.	23
499	วัน	Days

เป้าหมาย	764	วัน
Target		Days
คงเหลือ	265	วัน
remaining		Days

429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
8/7/2023	แดด	แดด	-	30
8/8/2023	แดด	แดด	-	30
8/9/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
8/10/2023	เมฆมาก	ฝนตก	20.35 - 20.40	30
8/11/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
8/12/2023	ฝนตก	เมฆมาก	เอกสารแนบ 10-2 09.30 - 09.45	30 30/98

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	7/08/2566 - 13/08/2566	week 17 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## Summary Progress and Activity

### 1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันประจำวัน Safety Daily inspection
- สักรวจความปลอดภัยประจำวัน
- เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )
- จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์
- คิดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่
- ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง

### 2. การอบรมด้านความปลอดภัย

- อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่




อบรมระหว่าง 7/8/66 ถึง 13/8/66 จำนวน 32 คน รวม 577 คน

- กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง

#### หัวข้อ Safety Talk

- แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนสติกเกอร์ติดหน้ารถ ห้ามรถที่ไม่มีสติกเกอร์เข้าในโครงการ
- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม
- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา
- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ชี้แจงเรื่องการจอดรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน่วยงานทุกจุด
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE
- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	7/08/2566 - 13/08/2566		week 17 of 2023



**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**






**ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**



<b>Owner :</b> <b>Bio power plant Co.,Ltd.</b>		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.: SAF-WR-002/23</b>   <b>week 17 of 2023</b>
<b>Contractor :</b>  <b>Advance Energy Development Co.,Ltd.</b> <b>Good Will Innovation and Engineering</b>		<b>7/08/2566 - 13/08/2566</b>	
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม <b>Safety Morning talk</b>			





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	14/08/2566 - 20/08/2566	week 18 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

8/14/2023 - 8/20/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	258	258	258
weekly manhour	274,146	14,472	288,618

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 8/20/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
506	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining




764	วัน
258	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
8/14/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
8/15/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
8/16/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	32
8/17/2023	เมฆมาก	ฝนตก	-	30
8/18/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
8/19/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30

เอกสารแนบ 10-2

34/98

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	27/08/2566 - 2/09/2566	week 20 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

8/27/2023 - 9/2/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	258	350	350
weekly manhour	288,618	16,800	305,418

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 9/2/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
513	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

764	วัน
251	วัน
429	วัน

วัน

Days

วัน




Days

วัน




Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
8/27/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30
8/28/2023	เมฆมาก	ฝนตก	15.00-15.15	30
8/29/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
8/30/2023	แดด	ครึ้มฝน	-	33
8/31/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	29
9/1/2023	แดด	เมฆมาก	-	29

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		27/08/2566      -      2/09/2566	week    20    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
หมายเหตุ :			
<b>Summary Progress and Activity</b>			
<b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• สำรวจจุดเสี่ยงฯ เสี่ยงวัสดุก่อสร้าง</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• คิดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul>			
<b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul>			
อบรมระหว่าง                      27/8/66    ถึง                      2/9/66    จำนวน    60    คน                      รวม                      652    คน			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk                      จำนวน                      6                      ครั้ง</li> </ul>			
<b>หัวข้อ Safety Talk</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนสติกเกอร์ติดหน้ารถ ห้ามรถที่ไม่มีสติกเกอร์เข้าในโครงการ</li> <li>- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา</li> <li>- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชี้แจงเรื่องการจ่อรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE</li> <li>- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย</li> </ul>			



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>  		27/08/2566      -      2/09/2566	week    20    of 2023




**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**






**ภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		27/08/2566      -      2/09/2566	week    20    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	3/09/2566 - 9/09/2566	week 21 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

9/3/2023 - 9/9/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	350	428	428
weekly manhour	305,418	20,544	325,962

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 9/9/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees




27	พ.ค.	23
520	วัน	Days




เป้าหมาย	764	วัน
Target		Days
คงเหลือ	244	วัน
remaining		Days

429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
9/3/2023	แดด	แดด	-	30
9/4/2023	แดด	แดด	-	30
9/5/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
9/6/2023	เมฆมาก	ฝนตก	20.35 - 20.40	30
9/7/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
9/8/2023	ฝนตก	เมฆมาก	09.30 - 09.45	30

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23						
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		3/09/2566      -      9/09/2566	week    21    of 2023						
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง									
หมายเหตุ :									
<b>Summary Progress and Activity</b>									
<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• ดำเนินการความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดตามเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">อบรมระหว่าง</td> <td style="width: 25%;">3/9/66</td> <td style="width: 10%;">ถึง</td> <td style="width: 25%;">9/9/66</td> <td style="width: 15%;">จำนวน    15    คน</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">รวม    667    คน</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk                      จำนวน    6    ครั้ง</li> </ul> <div style="margin-top: 10px;"> <b>หัวข้อ Safety Talk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา</li> <li>- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชี้แจงเรื่องการจ่อรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE</li> <li>- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย</li> </ul> </div> </div>				อบรมระหว่าง	3/9/66	ถึง	9/9/66	จำนวน    15    คน	รวม    667    คน
อบรมระหว่าง	3/9/66	ถึง	9/9/66	จำนวน    15    คน	รวม    667    คน				

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b> <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		3/09/2566 - 9/09/2566	week 21 of 2023

**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง




**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**






**ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View  for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23  week 21 of 2023
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	3/09/2566 - 9/09/2566	
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	10/09/2566 - 16/09/2566	week 22 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

9/10/2023 - 9/16/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	428	450	450
weekly manhour	325,962	21,600	347,562

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	1	1
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 9/16/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
527	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ




remaining

764	วัน
237	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
9/10/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
9/11/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
9/12/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	32
9/13/2023	เมฆมาก	ฝนตก	-	30
9/14/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
9/15/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	10/09/2566 - 16/09/2566	week 22 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

หมายเหตุ :

### Summary Progress and Activity

#### 1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection
- ดำเนินการความปลอดภัยประจำวัน
- เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )
- จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์
- ติดตามเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และพื้นที่เสี่ยง
- ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และ Patrol ทุก 9 โมง

#### 2. การอบรมด้านความปลอดภัย




- อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่

อบรมระหว่าง 10/9/66 ถึง 16/9/66 จำนวน 30 คน รวม 697 คน

- กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง

##### หัวข้อ Safety Talk

- ระมัดระวังเรื่องการยก BC 3
- แจ้งเรื่องการตัดไฟฟ้าขณะที่มีการยกกระยะประชิด
- ควบคุมขยะในโครงการ
- การควบคุมรถเข้าออกโครงการ

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b> <b>for work progress</b> 10/09/2566 - 16/09/2566	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23  week 22 of 2023
<b>Contractor :</b> Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		

**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**



**ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**

แบบตรวจสอบตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว (Form No.: ESP-GRP-001)  
(TEMPORARY DISTRIBUTION PANEL INSPECTION RECORD)




ผู้ตรวจสอบ: [Signature] วันที่: 10/09/2566

สถานที่: โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง




รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. ตู้ไฟฟ้าต้องเป็นตู้ไฟฟ้าชั่วคราว	✓																													
2. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
3. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
4. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
5. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
6. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
7. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
8. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
9. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
10. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
11. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
12. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
13. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
14. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
15. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
16. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
17. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
18. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
19. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
20. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
21. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
22. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
23. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
24. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
25. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
26. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
27. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
28. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
29. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													
30. ตู้ไฟฟ้าต้องมีป้ายเตือน	✓																													





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View  for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23  week 22 of 2023
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	10/09/2566 - 16/09/2566	
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	17/09/2566 - 23/09/2566	week 23 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

9/17/2023 - 9/23/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	450	433	433
weekly manhour	347,562	20,784	368,346

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 9/23/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
534	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining




429

764	วัน
230	Days




วัน  
Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
9/17/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
9/18/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
9/19/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	32
9/20/2023	เมฆมาก	ฝนตก	-	30
9/21/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
9/22/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23  week 23 of 2023								
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	17/09/2566 - 23/09/2566										
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง											
หมายเหตุ :											
<b>Summary Progress and Activity</b>											
<p><b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• สักรวจความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดตามเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกันเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> <p><b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>อบรมระหว่าง</td> <td>17/9/66</td> <td>ถึง</td> <td>23/9/66</td> <td>จำนวน</td> <td>20 คน</td> <td>รวม</td> <td>717 คน</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง</li> </ul> <p><b>หัวข้อ Safety Talk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเรื่องการตัดไฟฟ้าขณะที่มีการยกกระชังประชิด</li> <li>- ควบคุมขยะในโครงการ</li> <li>- การควบคุมรถเข้าออกโครงการ</li> </ul>				อบรมระหว่าง	17/9/66	ถึง	23/9/66	จำนวน	20 คน	รวม	717 คน
อบรมระหว่าง	17/9/66	ถึง	23/9/66	จำนวน	20 คน	รวม	717 คน				



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b> <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		17/09/2566      -      23/09/2566	week    23    of 2023

**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**






**ภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	24/09/2566 - 30/09/2566	week 24 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

9/24/2023 - 9/30/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	433	460	460
weekly manhour	368,346	22,080	390,426

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 9/30/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
541	วัน	Days

เป้าหมาย

Target




คงเหลือ

remaining

764	วัน
223	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
9/24/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
9/25/2023	เมฆมาก	แดด	-	30
9/26/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	32
9/27/2023	เมฆมาก	ฝนตก	-	30
9/28/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
9/29/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	1/10/2566 - 7/10/2566	week 25 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

10/1/2023 - 10/7/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	460	420	420
weekly manhour	390,426	20,160	410,586

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 10/7/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
548	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

764	วัน
216	วัน
429	วัน

Days




Days

Days




Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
10/1/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30
10/2/2023	เมฆมาก	ฝนตก	15.00-15.15	30
10/3/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
10/4/2023	แดด	กร๊ิมฝน	-	33
10/5/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	29
10/6/2023	แดด	เมฆมาก	-	29

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23										
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		1/10/2566      -      7/10/2566	week    25    of 2023										
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง													
หมายเหตุ :													
<b>Summary Progress and Activity</b>													
<p><b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• สำรวจจุดเสี่ยงฯ เสี่ยงวัสดุก่อสร้าง</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• คิดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> <p><b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>อบรมระหว่าง</td> <td>1/10/66</td> <td>ถึง</td> <td>7/10/66</td> <td>จำนวน</td> <td>3</td> <td>คน</td> <td>รวม</td> <td>730</td> <td>คน</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk                      จำนวน    6    ครั้ง</li> </ul> <p><b>หัวข้อ Safety Talk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนสติกเกอร์ติดหน้ารถ ห้ามรถที่ไม่มีสติกเกอร์เข้าในโครงการ</li> <li>- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา</li> <li>- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชี้แจงเรื่องการจ่อครกบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE</li> <li>- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย</li> </ul>				อบรมระหว่าง	1/10/66	ถึง	7/10/66	จำนวน	3	คน	รวม	730	คน
อบรมระหว่าง	1/10/66	ถึง	7/10/66	จำนวน	3	คน	รวม	730	คน				



<b>Owner :</b> <b>Bio power plant Co.,Ltd.</b>		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.: SAF-WR-002/23</b>
<b>Contractor :</b>   <b>Advance Energy Development Co.,Ltd.</b> <b>Good Will Innovation and Engineering</b>	<b>1/10/2566                      -                      7/10/2566</b>		<b>week            25            of 2023</b>




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






ภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	1/10/2566 - 7/10/2566	week 25 of 2023
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	8/10/2566 - 14/10/2566	week 26 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

10/8/2023 - 10/14/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	350	428	428
weekly manhour	305,418	20,544	325,962

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 10/14/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
555	วัน	Days

เป้าหมาย

Target




คงเหลือ

remaining




764	วัน
209	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
10/8/2023	แดด	แดด	-	30
10/9/2023	แดด	แดด	-	30
10/10/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
10/11/2023	เมฆมาก	ฝนตก	20.35 - 20.40	30
10/12/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	31
10/13/2023	ฝนตก	เมฆมาก	09.30 - 09.45	30

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	8/10/2566 - 14/10/2566	week 26 of 2023
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
หมายเหตุ :			
Summary Progress and Activity			
<p><b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• ดำเนินการความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดตามเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> <p><b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <p>อบรมระหว่าง 8/10/66 ถึง 14/10/66 จำนวน 0 คน รวม 730 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง</li> </ul> <p><b>หัวข้อ Safety Talk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา</li> <li>- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชี้แจงเรื่องการจอดรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE</li> <li>- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย</li> </ul>			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		8/10/2566 - 14/10/2566	week 26 of 2023




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

### ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






### ภาพการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



<b>Owner :</b> <b>Bio power plant Co.,Ltd.</b>		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.: SAF-WR-002/23</b>
<b>Contractor :</b>   <b>Advance Energy Development Co.,Ltd.</b> <b>Good Will Innovation and Engineering</b>	<b>8/10/2566</b> - <b>14/10/2566</b>	<b>week      26      of 2023</b>	
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
<b>กิจกรรม Safety Morning talk</b>			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	15/10/2566 - 21/10/2566	week 27 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

10/15/2023 - 10/21/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	428	450	450
weekly manhour	325,962	21,600	347,562

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 10/21/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
562	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ




remaining

764	วัน
202	Days
429	วัน
	Days




## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
10/15/2023	แดด	แดด	-	30
10/16/2023	แดด	แดด	-	30
10/17/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
10/18/2023	แดด	ฝนตก	-	30
10/19/2023	แดด	เมฆมาก	-	31
10/20/2023	แดด	เมฆมาก	-	30



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23										
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	15/10/2566      -      21/10/2566	week    27    of 2023											
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง													
หมายเหตุ :													
<b>Summary Progress and Activity</b>													
<b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• ดำเนินการความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก,ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดตามเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul>													
<b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>อบรมระหว่าง</td> <td>15/10/66</td> <td>ถึง</td> <td>21/10/66</td> <td>จำนวน</td> <td>15</td> <td>คน</td> <td>รวม</td> <td>745</td> <td>คน</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk                      จำนวน      6      ครั้ง</li> </ul> <p><b>หัวข้อ Safety Talk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระมัดระวังเรื่องการยก BC 3</li> <li>- แจ้งเรื่องการตัดไฟฟ้าขณะที่มีการยกกระยะประชิด</li> <li>- ควบคุมขยะในโครงการ</li> <li>- การควบคุมรถเข้าออกโครงการ</li> </ul>				อบรมระหว่าง	15/10/66	ถึง	21/10/66	จำนวน	15	คน	รวม	745	คน
อบรมระหว่าง	15/10/66	ถึง	21/10/66	จำนวน	15	คน	รวม	745	คน				



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b> <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	15/10/2566      -      21/10/2566		week    27      of 2023



**Project Name :** โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

**ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ**






**ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		15/10/2566      -      21/10/2566	week    27    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	20/10/2566 - 26/10/2566	week 28 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

10/20/2023 - 10/26/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	450	433	433
weekly manhour	347,562	20,784	368,346

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 10/26/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
569	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

764	วัน
195	Days
429	วัน
	Days




## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
10/20/2023	แดด	แดด	-	30
10/21/2023	แดด	แดด	-	30
10/22/2023	แดด	แดด	-	32
10/23/2023	แดด	แดด	-	30
10/24/2023	แดด	แดด	-	31
10/25/2023	แดด	แดด	-	30







Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		20/10/2566      -      26/10/2566	week      28      of 2023




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		20/10/2566      -      26/10/2566	week    28    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
<b>กิจกรรม Safety Morning talk</b>			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	26/10/2566 - 1/11/2566	week 29 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

10/26/2023 - 11/1/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	433	460	460
weekly manhour	368,346	22,080	390,426

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 11/1/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
576	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ




remaining

764	วัน
188	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
10/26/2023	เมฆมาก	แดด	-	28
10/27/2023	เมฆมาก	เมฆบางส่วน	-	29
10/28/2023	เมฆบางส่วน	เมฆบางส่วน	-	29
10/29/2023	เมฆบางส่วน	ฝนตก	-	28
10/30/2023	แดด	แดด	-	30
10/31/2023	แดด	แดด	-	30



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	2/11/2566 - 8/11/2566	week 25 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

11/2/2023 - 11/8/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	460	420	420
weekly manhour	480,253	20,160	500,413

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 11/8/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
583	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

429

764
181

วัน

Days

วัน

Days




วัน




Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
11/2/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	30
11/3/2023	เมฆมาก	ฝนตก		30
11/4/2023	แดด	เมฆมาก	-	32
11/5/2023	แดด	กริมฝน	-	33
11/6/2023	เมฆมาก	เมฆมาก	-	29
11/7/2023	แดด	เมฆมาก	-	29



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23										
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		2/11/2566      -      8/11/2566	week    25    of 2023										
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง													
หมายเหตุ :													
<b>Summary Progress and Activity</b>													
<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• สำรวจจุดเสี่ยงฯ เสี่ยงวัสดุก่อสร้าง</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• คิดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">อบรมระหว่าง</td> <td style="width: 20%;">2/11/66</td> <td style="width: 10%;">ถึง</td> <td style="width: 20%;">8/11/66</td> <td style="width: 10%;">จำนวน</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">11</td> <td style="width: 10%;">คน</td> <td style="width: 10%;">รวม</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">777</td> <td style="width: 10%;">คน</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk                      จำนวน      6      ครั้ง</li> </ul> <p><b>หัวข้อ Safety Talk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ ห้ามรถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์เข้าในโครงการ</li> <li>- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา</li> <li>- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชี้แจงเรื่องการจ่อรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE</li> <li>- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย</li> </ul> </div>				อบรมระหว่าง	2/11/66	ถึง	8/11/66	จำนวน	11	คน	รวม	777	คน
อบรมระหว่าง	2/11/66	ถึง	8/11/66	จำนวน	11	คน	รวม	777	คน				

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		2/11/2566 - 8/11/2566	week 25 of 2023




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		2/11/2566      -      8/11/2566	week    25    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	9/11/2566 - 15/11/2566	week 26 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

11/9/2023 - 11/15/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	420	430	430
weekly manhour	500,413	20,640	521,053

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 11/15/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
590	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ




remaining




764	วัน
174	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
11/9/2023	แดด	แดด	-	30
11/10/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	30
11/11/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	32
11/12/2023	เมฆมาก	ฝนตก	20.35 - 20.40	30
11/13/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	31
11/14/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	09.30 - 09.45	30



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	9/11/2566 - 15/11/2566	week 26 of 2023
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
หมายเหตุ :			
Summary Progress and Activity			
<p><b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• ดำเนินการความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดตามเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกันเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และ Patrol ทุก 9 โมง</li> </ul> <p><b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <p>อบรมระหว่าง 9/11/66 ถึง 15/11/66 จำนวน 7 คน รวม 784 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง</li> </ul> <p><b>หัวข้อ Safety Talk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา</li> <li>- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชี้แจงเรื่องการจ่อรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE</li> <li>- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย</li> </ul>			

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	9/11/2566 - 15/11/2566	week 26 of 2023




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		<div>Plan View</div> <div>for work progress</div>	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	16/11/2566 - 22/11/2566	week 27 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

11/16/2023 - 11/22/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	430	386	386
weekly manhour	521,053	18,528	539,581

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 11/22/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
597	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining




764	วัน
167	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
11/16/2023	แดด	แดด	-	30
11/17/2023	แดด	แดด	-	30
11/18/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	32
11/19/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	30
11/20/2023	ครึ้มฝน	เมฆมาก	-	31
11/21/2023	แดด	เมฆมาก	-	30





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		16/11/2566      -      22/11/2566	week    27    of 2023




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		16/11/2566      -      22/11/2566	week    27    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	23/11/2566 - 29/11/2566	week 28 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

11/23/2023 - 11/29/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	386	410	410
weekly manhour	539,581	19,680	559,261

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 11/29/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
604	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ




remaining




764	วัน
160	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
11/23/2023	แดด	แดด	-	30
11/24/2023	ครึ้มฝน	แดด	-	30
11/25/2023	แดด	แดด	-	32
11/26/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	30
11/27/2023	แดด	แดด	-	31
11/28/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	30



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		23/11/2566      -      29/11/2566	week    28    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
หมายเหตุ :			
<b>Summary Progress and Activity</b>			
<div> <b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• สักรวจความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> </div> <div> <b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <div style="margin-left: 40px;">           อบรมระหว่าง      23/11/66    ถึง      29/11/66    จำนวน    0    คน      รวม    792    คน         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk                      จำนวน      6      ครั้ง</li> </ul> <div style="margin-left: 40px;"> <b>หัวข้อ Safety Talk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเรื่องการตัดไฟฟ้าขณะที่มีการขุดกระชัประชิด</li> <li>- ควบคุมขยะในโครงการ</li> <li>- การควบคุมรถเข้าออกโครงการ</li> </ul> </div> </div>			

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor :   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		23/11/2566      -      29/11/2566	week    28    of 2023




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ




ไม่มีการอบรม

ภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.			Plan View for work progress		Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		 	23/11/2566 - 29/11/2566		
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง					
กิจกรรม Safety Morning talk					



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	30/11/2566 - 6/12/2566	week 29 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

11/30/2023 - 12/6/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	410	378	378
weekly manhour	559,261	18,144	577,405

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 12/6/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
611	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ




remaining

764	วัน
153	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
11/30/2023	เมฆมาก	แดด	-	28
12/1/2023	เมฆมาก	เมฆบางส่วน	-	29
12/2/2023	เมฆบางส่วน	เมฆบางส่วน	-	29
12/3/2023	เมฆบางส่วน	ฝนตก	-	28
12/4/2023	แดด	แดด	-	30
12/5/2023	แดด	ครึ้มฝน	-	30



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	7/12/2566 - 13/12/2566	week 30 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

12/7/2023 - 12/13/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	376	335	335
weekly manhour	577,405	16,080	593,485

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 12/13/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

27	พ.ค.	23
618	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ







remaining




764	วัน
146	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
12/7/2023	แดด	แดด	-	27
12/8/2023	แดด	แดด	-	25
12/9/2023	แดด	แดด	-	25
12/10/2023	แดด	แดด	-	28
12/11/2023	แดด	แดด	-	23
12/12/2023	แดด	แดด	-	25






<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	7/12/2566      -      13/12/2566	week    30    of 2023	
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
<b>ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 40px; text-align: center;"> <p>ไม่มีการอบรม</p> </div>			
<b>ภาพการดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View  for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	14/12/2566 - 20/12/2566	week 31 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

12/14/2023 - 12/20/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	335	320	320
weekly manhour	593,485	15,360	608,845

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 12/20/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
625	วัน	Days

เป้าหมาย

Target




คงเหลือ




remaining

764	วัน
139	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
12/14/2023	แดด	แดด	-	30
12/15/2023	แดด	แดด	-	30
12/16/2023	แดด	แดด	-	32
12/17/2023	แดด	แดด	-	30
12/18/2023	แดด	แดด	-	31
12/19/2023	แดด	แดด	-	30

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23										
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		14/12/2566      -      20/12/2566	week    31    of 2023										
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง													
หมายเหตุ :													
<b>Summary Progress and Activity</b>													
<div> <b>1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา</li> <li>• ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection</li> <li>• ดำเนินการความปลอดภัยประจำวัน</li> <li>• เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )</li> <li>• จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์</li> <li>• ติดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่</li> <li>• ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง</li> </ul> </div> <div> <b>2. การอบรมด้านความปลอดภัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>อบรมระหว่าง</td> <td>14/12/66</td> <td>ถึง</td> <td>20/12/66</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>คน</td> <td>รวม</td> <td>792</td> <td>คน</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรม Safety talk                      จำนวน      6      ครั้ง</li> </ul> <div> <b>หัวข้อ Safety Talk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เน้นย้ำการสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่ตลอดเวลา</li> <li>- เน้นย้ำเรื่องการห้ามพักในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- ชี้แจงเรื่องการจอดรถบริเวณพื้นที่โครงการ และหน้างานทุกจุด</li> <li>- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน และตรวจสอบ PPE</li> <li>- ทำ KYT มือชี้ปากย้ำ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย</li> </ul> </div> </div>				อบรมระหว่าง	14/12/66	ถึง	20/12/66	จำนวน	0	คน	รวม	792	คน
อบรมระหว่าง	14/12/66	ถึง	20/12/66	จำนวน	0	คน	รวม	792	คน				

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	14/12/2566 - 20/12/2566	week 31 of 2023




Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ

ไม่มีการอบรม




ภาพการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		<div>Plan View</div> <div>for work progress</div>	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 		14/12/2566 - 20/12/2566
Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	21/12/2566 - 27/12/2566	week 32 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

12/21/2023 - 12/27/2023	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	320	286	286
weekly manhour	608,845	13,728	622,573

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 12/27/2023

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
632	วัน	Days

เป้าหมาย

Target




คงเหลือ

remaining

764	วัน
132	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
12/21/2023	แดด	แดด	-	30
12/22/2023	แดด	แดด	-	30
12/23/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	32
12/24/2023	ครึ้มฝน	ครึ้มฝน	-	30
12/25/2023	ครึ้มฝน	เมฆมาก	-	31
12/26/2023	แดด	เมฆมาก	-	30

<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23  week 32 of 2023
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	21/12/2566 - 27/12/2566		

<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง
หมายเหตุ :

**Summary Progress and Activity**

**1. การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**

- ติดตาม ตรวจสอบ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ของพนักงานและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานประจำวัน Safety Daily inspection
- สักรวจความปลอดภัยประจำวัน
- เบิกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( วัสดุสิ้นเปลือง ถุงมือผ้า,ถุงมือยาง,ผ้าปิดจมูก, ฯลฯ )
- จัดกิจกรรม Safety talk ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์
- ติดป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะงาน และกั้นเขตพื้นที่
- ประชุมความปลอดภัยในการทำงาน ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และPatrol ทุก 9 โมง

**2. การอบรมด้านความปลอดภัย**



- อบรมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเริ่มงานใหม่

อบรมระหว่าง	21/12/66	ถึง	27/12/66	จำนวน	8	คน	รวม	800	คน
-------------	----------	-----	----------	-------	---	----	-----	-----	----

- กิจกรรม Safety talk จำนวน 6 ครั้ง

**หัวข้อ Safety Talk**

- ระมัดระวังเรื่องการยก BC 3
- แจ้งเรื่องการตัดไฟฟ้าขณะที่มีการยกกระยะประชิด
- ควบคุมขยะในโครงการ
- การควบคุมรถเข้าออกโครงการ

Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress 21/12/2566 - 27/12/2566	Report No.: SAF-WR-002/23 week 32 of 2023
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering			



Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

ภาพการอบรมพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการ






ภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



<b>Owner :</b> Bio power plant Co.,Ltd.		<b>Plan View</b>  <b>for work progress</b>	<b>Report No.:</b> SAF-WR-002/23
<b>Contractor :</b>   Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering		21/12/2566      -      27/12/2566	week    32    of 2023
<b>Project Name :</b> โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง			
กิจกรรม Safety Morning talk			





Owner : Bio power plant Co.,Ltd.		Plan View for work progress	Report No.: SAF-WR-002/23
Contractor : Advance Energy Development Co.,Ltd. Good Will Innovation and Engineering	 	27/12/2566 - 2/01/2567	week 33 of 2023

Project Name : โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง

## 1. สถิติด้านความปลอดภัย

12/27/2023 - 1/2/2024	สัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์นี้	รวมทั้งหมด
weekly manpower Avg.	286	275	275
weekly manhour	622,573	13,200	635,773

อุบัติเหตุ :

• การปฐมพยาบาล	-	-	-
• นำส่งโรงพยาบาล	-	-	-
• หยุดงาน 0-3 วัน	-	-	-
• หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป	-	-	-
• อุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอม	-	-	-

## สถิติความปลอดภัยในการทำงาน Safety Statistics

วันที่ Today 1/2/2024

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ

The last accident occurred of

สถิติทำงานมาแล้ว

Statistics operated

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

The last record without an accident for employees

12	ก.ย.	23
639	วัน	Days

เป้าหมาย

Target

คงเหลือ

remaining

764	วัน
125	Days
429	วัน
	Days

## 2. สภาพอากาศ

วันที่	สภาพอากาศ			อุณหภูมิ (°C)
	เช้า	บ่าย	เวลาที่ฝนตกเมื่อคืนก่อน	
12/27/2023	แดด	แดด	-	28
12/28/2023	แดด	แดด	-	29
12/29/2023	แดด	แดด	-	30
12/30/2023	แดด	แดด	-	28
12/31/2023	แดด	แดด	-	28
1/1/2024	แดด	แดด	-	30

## เอกสารแนบ 10-3

---

รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ



วันที่ 16 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังสะอาดคลองชลูง ขนาด 15 MW ตั้งอยู่ที่ 18 หมู่ 11 ตำบลคลองชลูง อำเภอคลองชลูง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประจำเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2566 โดยมีเอกสารแนบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ตามที่กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ(1) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายประสิทธิ์ จันทรพล้อย )

ผู้บริหารโครงการ

  
(นายกิตติพงศ์ ทิธอบน)  
นักวิชาการแรงงาน  
๕ ม.ค. ๒๕๖๗

บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

239 หมู่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนมสนิม จังหวัดชลบุรี 20140 โทร 033-005914

แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

เขียนที่ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลอง  
วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า (นายจ้าง/ผู้แทนนายจ้าง) บริษัท ปรสิษฐ์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท  
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ปรสิษฐ์ จำกัด ประเภทกิจการ ก่อสร้าง  
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 11 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง คลองหลวง  
อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10120  
โทรศัพท์ - โทรสาร - E-mail -

ขอรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของ  
(ชื่อ - นามสกุล) หม่อม ชัยศักดิ์ จันทร์ เลขทะเบียนเลขที่ 05-212-2566-000020  
ในรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ดังต่อไปนี้

- ☐ รายงานครั้งที่ 1 วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ....  
☒ รายงานครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้  
ตรวจสอบ สภาพพื้นที่การทำงาน กิจกรรม Safety Patrol ประจำ และรายงาน  
แผนและ มาตรการ

(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย  
เสนอต่อนายจ้าง ดังนี้  
ประเมินความเสี่ยง และชี้บ่งอันตรายงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานผูก  
งานหัดหัด และวิธี ก่อสร้างงาน หรือจัดที่ทำการกรณีอื่น

(๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้  
ประเมินความเสี่ยง งานผูก และ งานหัดหัด หรือก่อสร้าง

(๔) วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการ  
ความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง ดังนี้  
มีกรณีศึกษาแผนงาน มาตรการความปลอดภัย แผนงานและแผนงานที่ ๑๐๐๐

(๕) ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการ  
ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้  
มีกรณีศึกษาแผนงานความปลอดภัย มาตรการและแผนงาน ที่ ๑๐๐๐



(๖) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ ดังนี้

มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับและคู่มือให้ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงาน  
ทุกวัน หรือเมื่อ ๕๐ ครั้งต่อวัน และ ๕๐๐

(๗) แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และทบทวนความรู้

(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม โดย  
บริษัท BECO จำกัด

(๙) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม กับสถานประกอบการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดทำมาตรการความปลอดภัย การควบคุมสิ่งแวดล้อม การตรวจสุขภาพ  
และเสนอแนะการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ โดยไม่ชักช้า ดังนี้

หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีการสัมผัสของร้อน กับ หุ่นทำงาน และใช้สารพิษ  
จากเครื่องจักร หรือใช้เครื่องมือทำงาน อุบัติเหตุ กัน

(๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง ดังนี้

มีการจัดทำสถิติความปลอดภัย รายงานสถิติในที่ประชุม และทบทวน  
ในภายหลัง

(๑๒) ให้ความรู้ อบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าทำงานระหว่างทำงาน และมีการทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้

อบรมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ ให้เข้า  
ใน Safety Talk ประจำ

(๑๓) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย ดังนี้

ปฏิบัติงาน ตามมาตรการวิธีก มาตรการ ๑๕ และ กิจกรรมอื่น ๆ  
ที่หน่วยงานมอบหมาย : อันที่ มาตรการ EIA



ลงชื่อ ประจักษ์ อินทร์ (นายจ้าง)/ผู้รายงาน  
( นาย ประสิทธิ์ จันทร์พงษ์ )

ลงชื่อ [Signature] (จ.ระดับวิชาชีพ)/ผู้จัดทำรายงาน  
( นายประสิทธิ์ จันทร์พงษ์ )

## เอกสารแนบ 11-1


---

เอกสารสรุปรายละเอียดภูมิลำเนาของพนักงานในโครงการ

**การจ้างงานคนในพื้นที่**  
**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองชลุง โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล**  
**บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด**

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองชลุง โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ในระยะก่อสร้างได้ประสานความร่วมมือกับผู้รับเหมาให้มีการเปิดรับสมัครงานโดยเน้นรับคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยการทำงานก่อสร้างในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 มีการปรับเปลี่ยนลดจำนวนคนงานตามปริมาณงานในแต่ละช่วง จากสำรวจภูมิสำเนาของผู้ปฏิบัติงานเพื่อติดตามผลเปรียบเทียบภูมิสำเนาในและนอกจังหวัดกำแพงเพชร (เชิงทราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ ตาก พิษณุโลก เป็นต้น) พบว่าผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (ทั้งระดับผู้ชำนาญเฉพาะด้านและผู้ปฏิบัติงาน) มีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร 341 คน จาก 671 คน อยู่ที่ร้อยละ 51 ของการจ้างงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

**แผนภูมิ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีภูมิสำเนาอยู่ในและนอกจังหวัดกำแพงเพชร**





## เอกสารแนบ 11-2

---

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

### หนังสือแต่งตั้ง “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์”

ตามที่บริษัท ไบโอบี พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้ง “คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์” สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง เพื่อร่วมกันดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ และประสานงานด้านข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน ดังนี้

1. นางสาวพรอุมมา ทองสุข	ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายกนกชัย สัมฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง	รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุ่งจันทร์	ผู้จัดการส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ
4. นายวระวุฒิ เพียวิเศษ	ผู้จัดการงานซ่อมบำรุง	กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ฝักวาจา	ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
6. นางสาวนันทนา หลับภา	เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ
7. นางสาวไพรยา สุขสว่าง	พนักงานทรัพยากรมนุษย์	กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ เนตรคำ	พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ	กรรมการ

โดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษา วางแผน และจัดทำงบประมาณงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งประสานงานภายในบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์
4. จัดประชุมแผนงานมวลชนสัมพันธ์ทุก 2 เดือน
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือนแก่กรรมการบริหารบริษัทฯ
6. ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบ
7. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน
8. ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมโครงการที่ชุมชนได้รับทั้งต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง สุขภาพอนามัยของชุมชน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แต่งตั้ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

บริษัท ไบโอบี พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด



(นายธนวิจิตร อังคพิพัฒน์ชัย และ นางสาวพิมพ์พิศา สว่างอารมณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ