ภาคผนวก ข.38

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงาน และปรับปรุงโรงงาน (Safety & 5S Audit Committee)


Safety Committee Walk เดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา : 09:30 น.-10:30 น.

พื้นที่ : Product Warehouse , Fire pump , ป้อม รปภ.1
Focus : สภาพพื้นที่ // การจัดเรียง Product // Safety sign // อุปกรณ์ดับเพลิง // อื่นๆ อื่นๆ
รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่

1.คุณนาฏยา ปาริยะประเสริฐ/P-PS
2.คุณธนกฤต รดิกรขจรกุล/P-PS-OP
3.คุณธนภัทร ธนพงศ์พิพัฒน์/P-PS-TE
4.คุณเยงยุทธ ร่มรื่นสกุล /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	Bagging & Packing Area : ปรับปรุงวิธีการการลำเลียง Small Bag 25 kg. จากจุดที่ถ่ายเทเม็ดพลาสติก Big Bag ลง Small Bag ด้วยคนเพื่อลดการลำของคนและความรวดเร็วในการลำเลียง เช่น นำรถเข็นมาใช้					**P-PS-OP** & P-SM-PL & GCL	**In progress**
2	Bagging & Packing Area : ปรับปรุงวิธีการถ่ายเทเม็ดพลาสติก Big Bag ลง Small Bag ด้วย Forklift เพื่อความปลอดภัยของคน เช่น นำโครงสร้างตามรูปมาประยุกต์ใช้	 	คณะกรรมการฯ แจ้งยกเลิก ให้ดำเนินการในปีถัดไป เนื่องจากไม่มีงบ			P-PS-OP & P-SM-PL & GCL	**Closed**
3	Fire pump Housing : พบหน้าแปลน (Flange) ของ N2 Pipe line metering ไม่สอดคล้องกัน (หน้าแปลนขนาดไม่เท่ากัน)		คณะกรรมการฯ แจ้งยกเลิก ให้ดำเนินการในปีถัดไป เนื่องจากไม่มีงบ ออก MN Type M5			P-PS-OP	**Closed**
4	Product Warehouse : สภาพ Stopper ที่ทำจากพลาสติกของรถบรรทุก SM ไม่สมบูรณ์แข็งแรง แตกร้าว ต้องเปลี่ยน 		ดำเนินการแจ้งกับทางต้นสังกัดแล้ว			P-PS-OP & P-SM-PL & GCL	**Closed**
5	Security Guard House 1 : จอภาพทีวีชำรุด รอการซ่อม					Q-SH-CM	**Closed**