

## ภาคผนวก ข-21

---

เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ  
สภาพแวดล้อมในการทำงาน



SHIN-EL HIGH TECH CO., LTD.  
777 Moo 1 Nongnuch Industrial Promotion Zone  
Mueangsoi Rd., Tambon, A.Songkhro  
Mueangsoi Sub-town, 30300 Thailand

PRECISION DIE CASTING

Tel. 044-000-667  
Fax. 044-000-669

## ประกาศ

ที่ ขอ.นว. 009/2565  
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

### เรื่อง แจ้งให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดำเนินการและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ชิน-เอ็ ไฮ เทค จำกัด จึงดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการความปลอดภย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ทุกฉบับ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

2. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนระดับต้นผู้บริหารเป็นกรรมการผู้แทนนายจ้าง และเลือกผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัท ชิน-เอ็ ไฮ เทค จำกัด (นามครบ) โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

| ประธานกรรมการ      |                |
|--------------------|----------------|
| 1. นายสุวิชัย โส๊ะ | อธิการ         |
| 2. นายอติสร        | กวีพัฒน์       |
| 3. นายวิรัชชาติ    | นิรันดร์       |
| 4. นายบุญเลิศ      | โทะสูงเนิน     |
| 5. นายจตุรนต์      | ดิสนธิ์รุ่งทิว |
| 6. นางสาววิภาวดี   | ภาคย์วารุณ     |
| 7. นายสาธิต        | ปราชัย         |
| 8. นายณัฐพัชร์     | วิริยารัตน์กุล |
| 9. นางสาวณัฏฐ์     | ทัพพะ          |
| 10. นายสิทธิโชค    | ประเทษ         |
| 11. นางสาวบุญจวบ   | พุฒรุ่งนาค     |
| 12. นางสาวโชติรส   | บุญจิตร        |
| 13. นางสาวพรสวรรค์ | ระสิทธิ์       |

### โดยให้คณะกรรมการความ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ศึกษาและเสนอแนะความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการจัดการเหตุฉุกเฉิน
- (2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานของนายจ้าง เพื่อความได้คล้อยในการรักษาของ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา และผู้ดูแลภายนอกที่ใช้มาปฏิบัติงานหรือเข้ามา ใช้บริการในสถานที่ประกอบกิจการ
- (3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- (4) พิจารณาข้อร้องเรียนและข้อสงสัยข้อ 3 รวมทั้งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานของสถาน ประกอบกิจการเสนอแนะข้อแนะ
- (5) ตรวจสอบการปฏิบัติตามด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบผลการประเมินอันตราย ที่เกิดขึ้น ในสถานประกอบการหรือกิจกรรมอื่น ๆ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- (6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือ แผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติหรือภัยอื่น ๆ ที่มีความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อฝ่าย
- (7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยไว้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ต้องปฏิบัติ
- (8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องข้อเสนอแนะ
- (9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งประจำปี 2564 อุบัติการณ์ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติงานที่ครบปี เพื่อเสนอแนะ
- (10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานของสถานประกอบการ
- (11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(นายสุวิชัย โส๊ะ)  
กรรมการผู้จัดการ

## ภาคผนวก ข-22

---

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 บริษัท ชินเอ ไอ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Safety Committee Meeting Report on September, 2023

On December 11, 2023 Time 02.30 – 04.00 PM

At Meeting Room 2 SHIN-EI HIGH TECH CO.,LTD. (NAVA)

ผู้เข้าร่วมประชุม (Attendees)

| 1. นายสุวิทย์  | ประธานกรรมการ         |
|----------------|-----------------------|
| 2. นายประทีป   | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 3. นายสุเมธ    | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 4. นายสุวิทย์  | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 5. นายสุวิทย์  | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 6. นายสุวิทย์  | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 7. นายสุวิทย์  | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 8. นายสุวิทย์  | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 9. นายสุวิทย์  | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 10. นายสุวิทย์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 11. นายสุวิทย์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 12. นายสุวิทย์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |
| 13. นายสุวิทย์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายผลิต |


ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (Absentees)

เดิมประชุมเวลา 14.30 น. Start Meeting 02.30 PM

สารบัญ

(Table of contents)

| หัวข้อ (Topic) | หน้า (Page) |
|----------------|-------------|
| ระเบียบการ     | 1           |
| กรณีศึกษา      | 2           |
| กรณีศึกษา      | 3           |
| กรณีศึกษา      | 4           |
| กรณีศึกษา      | 5           |
| กรณีศึกษา      | 6           |
| กรณีศึกษา      | 7           |
| กรณีศึกษา      | 8           |
| กรณีศึกษา      | 9           |
| กรณีศึกษา      | 10          |
| กรณีศึกษา      | 11          |
| กรณีศึกษา      | 12          |





ระเบียบวาระที่ 1 สถิติอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน (1. Accident & Occupational Disease Statist)

คุณพรพรรณ วัฒนศิริ ผู้จัดการบริษัท สยามฟาร์ม  
Ms. Porntawan Wattanasri, Manager, Siam Farm Co., Ltd.

ตารางที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน (Table 1 Accident Statistics)

| (No) ลำดับ | ประเภท (Type)                              | ปี 2568<br>Y 2023 | ปี 2567<br>Y 2022 |      |       |       |      |       |      |      |      |      |
|------------|--|-------------------|-------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|
|            |  |                   | ม.ค.              | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. |
| 1.         | อุบัติเหตุร้ายแรง<br>Serious Case          | 0                 | 0                 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.         | อุบัติเหตุเล็กน้อย<br>Small Case           | 0                 | 6                 | 3    | 0     | 2     | 0    | 0     | 1    | 2    |      |      |
| ☐          | จำนวนผู้บาดเจ็บ<br>บาดเจ็บ                 | 0.00              | 17.63             | 7.13 | 0.00  | 4.59  | 0.00 | 0.00  | 2.35 | 4.56 |      |      |
|            | IFR  |                   |                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |
| ☐          | อัตราการสูญเสีย<br>จากการเกิดอุบัติเหตุ    | 0.00              | 17.63             | 0.00 | 0.00  | 4.59  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 4.00 |      |      |
|            | ค่าเฉลี่ย<br>ISR                           |                   |                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |
| 3.         | อุบัติเหตุร้ายแรง<br>Property damage       | 0                 | 1                 | 0    | 1     | 0     | 0    | 0     | 1    | 0    |      |      |
| 4.         | อุบัติเหตุเล็กน้อย<br>Occupational Disease | 0                 | 0                 | 0    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    |      |      |

สถิติประชุม : บริษัทฯ  
Meeting Resolution: Siam Farm

ระเบียบวาระที่ 2 การเฝ้าระวังความปลอดภัย (2 Safety Point in Gashub Farm)

คุณพรพรรณ วัฒนศิริ ผู้จัดการบริษัท สยามฟาร์ม  
Ms. Porntawan Wattanasri, Manager, Siam Farm Co., Ltd.

- การเฝ้าระวังความปลอดภัยในแปลงปลูกพืช
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยในแปลงปลูกพืช
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยในแปลงปลูกพืช
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยในแปลงปลูกพืช


สถิติประชุม : บริษัทฯ

สถิติประชุม : บริษัทฯ

Ms. Pornsawan Ratanadee informs the safety committee about regarding the urgent follow-up and rectification of critical points, there are 4 areas to address:

- No.1 Developing lifting equipment for the PC section.
- No.2 Conducting standardized training on the use of work baskets for relevant employees in the MC section.
- No.3 Surveying risks posed by employees in the MC section.
- No.4 Enhancing activities related to accidents and near-miss incidents for the MOLD section.

Meeting Resolution: Acknowledgment



### ระเบียบวาระที่ 3 การฝึกอบรมและกิจกรรมด้านความปลอดภัย (3. Safety Training & Campaign)

คุณพรสวรรค์ นนทรีย์ แจ้งความถึงคณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่ามีความประสงค์จะสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความปลอดภัย

Ms. Pornsawan Ratanadee informs about the scheduled occupational health & safety training & Campaign as follows.

ตารางที่ 2 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อธิปไตยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
Table 2 Occupational Health and Safety Training

คำชี้แจง (หมายเหตุ) : ▷ แผนที่จะทำได้ ▷ ดำเนินการทั้งหมด -> มีเงิน

| ลำดับ (No.) | หลักสูตร (Course)                 | ปี 2566 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ปี 2567 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |                                   | ปี 2566 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ปี 2567 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                   | ม.ย.    | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค.    | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. | พ.ค. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1           | การปฐมพยาบาล<br>First Aid and CPR | ▲       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





Mrs. Pornsawan Naikosee informs us about the safety law, as follows.

Law under the Occupational Health and Safety, Act B.E. 2517

issue 1 "The Ministerial Regulation specifying the standards for noise examinations at employees working with risk factors was promulgated in the year 2520.

Mrs. Yasunide Mula informs the secretary of the Safety Committee to proceed as follows:

1 Organize a meeting and summarize the safety activities for the month.

Mrs. Pornsawan Naikosee closes the meeting and summarized the proceedings, as follows:

Activity

topics consist of 5 KPIs:

KPI 1: Zero accidents across all departments

KPI 2: 100% fire hazard prevention.

KPI 3: 100% usage of safety protective equipment.

KPI 4: 100% resolution of risky points and accidents.

KPI 5: Strictly adhering to safety driving rules, maintaining a speed not exceeding 8 km/h.

Timeline

From February 1st, 2024, to March 1st, 2024, with the following specifics:

Monday, February 1st, 2024

Opening ceremony and commencement of "Safety Month" activities.

Friday, March 1st, 2024

Closing of "Safety Month" activities and an exhibition for "Safety Health & Environmental Day."

2. Develop a safety plan for 2 months.

Mrs. Pornsawan Naikosee is responsible for this task.

Meeting Resolution: Acknowledgment

ระเบียบการที่ 5 สรุปการประชุม (5. Summary Meeting)

เมื่อเวลา 16.00 น. นายพรสวรรค์ นาคะเกศ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงมติของคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2567 และแจ้งให้ทราบถึงมติของคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2567

ผู้แทนฝ่ายช่างเทคนิค ได้แจ้งให้ทราบถึงมติของคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2567

1. มติของคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2567
2. มติของคณะกรรมการฯ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2567

สรุปการประชุม : นายพรสวรรค์ นาคะเกศ

สรุปการประชุม : นายพรสวรรค์ นาคะเกศ

Due to two accidents that occurred in November 2022, the Chairman of the Safety Committee ordered a review of the safety month activities and the implementation of the "Safety Month" event to establish measures and increase awareness among employees. This was done to achieve the set goals from February 1st to March 1st, 2023.

Mr. Panswar Ralukdoe summarized the meeting as follows:

1. The Safety Committee is required to oversee activities fully to achieve the 5 KPIs.
2. The committee's secretary is tasked to plan activities 2 months in advance so that the Safety Committee in Comba can effectively plan and achieve the 5 KPI's.

**Acknowledgment:**



Sign the names of the Safety Committees.

[illegible]

[illegible]

Sgt. in command of the Security Center Support.

[illegible]

## ภาคผนวก ข-23

---

นโยบายด้านความปลอดภัย





SHIN-EI HIGH TECH CO., LTD.

PRECISION DIE CASTING

777 Moo 1 Navanakorn Industrial Promotion Zone  
Mittraph Rd., T.Maklang, A.Sungneon,  
Nakhonratchasima, 30380 Thailand

Tel. 044-000-061  
Fax. 044-000-669

ประกาศ

ที่ ชอ.นว 001/2566

เรื่อง : นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยทางกลุ่มบริษัท ชิน-เอ เป็นบริษัทฯ ที่มีความห่วงใยต่อชีวิตและตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานทุกคน รวมถึง คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
2. บริษัทฯ จะทำการป้องกัน ทวบกุมและกำจัดอันตรายในโรงงานทุกระดับ โดยดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไข ความเสี่ยงให้เป็นศูนย์
3. บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
4. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมให้รู้ความรู้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ จนสามารถสร้างความตระหนักและจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยที่ดีแก่พนักงาน
5. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือ มาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ทุกคน
7. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงประกาศให้ทราบและเพื่อปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายทศโตม นิธิมูระ)  
ประธานบริษัทฯ

(นายคุณิโอะ นิธิมูระ)  
ประธานกรรมการ

ORIGINAL

## ภาคผนวก ข-24

---

ข้อระเบียบบังคับเกี่ยวกับการทำงาน





## ภาคผนวก ข-25

---

เอกสารผลการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

## ภาคผนวก ข-26

---

เอกสารการตรวจสอบภาพพนักงานประจำ

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



## ภาคผนวก ข-27

---

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ

## การสรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ อุบัติเหตุเป็นศูนย์

ของบริษัท ชิน-เอ โส เพค จำกัด

จัดทำรายงานโดย นางสาวพรสวรรค์ ระลิกดี

ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

| ประเภทของอุบัติเหตุ <sup>(1)</sup> | ความถี่ของอุบัติเหตุ <sup>(2)</sup> | สถานที่เกิดอุบัติเหตุ | เป้าหมายของการลดอุบัติเหตุ <sup>(3)</sup> |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงาน           | 4.59                                | F8A                   | อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงานเป็นศูนย์         |
| อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงาน           | 4.59                                | F8A                   | อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงานเป็นศูนย์         |
| อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงาน           | 2.32                                | F3                    | อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงานเป็นศูนย์         |
| อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงาน           | 4.56                                | F8A                   | อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงานเป็นศูนย์         |
| อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงาน           | 4.56                                | F4                    | อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงานเป็นศูนย์         |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |
|                                    |                                     |                       |   |

หมายเหตุ (1) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุขั้นไม่หยุดงาน อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน

(2) จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา

(3) เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก นางสาวพรสวรรค์ ระลิกดี


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล นางสาวพรสวรรค์ ระลิกดี

เบอร์โทรศัพท์ 087-254 3823

แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ เข้าสอบสวนอุบัติเหตุ และติดตามการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนดไว้





**S1** สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Statics)





## สถิติอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ 2566 (Accident Statics in January - December 2023)







| No. | Check                     | Target | V2023 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 |
|-----|---------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| S1  | Accident Case<br>จำนวนคดี | 0      | 16    | 0      | 2      | 0      | 6      | 3      | 0      | 2      | 0      | 0      | 1      | 2      | 0      |




[illegible]




| SHIN-EI  |  | บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด (มหาชน)<br>รายงานอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน |  | ACC.  | NAVA-2023-12 | TH      |
|--|--|---|--|---|--------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย <input type="checkbox"/> โรคจากการทำงาน <input type="checkbox"/> เหตุการณ์เกือบจะเกิดขึ้นได้เหตุ  |  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> โรคจากการทำงาน<br><input type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย/เหตุการณ์เกือบจะเกิดเหตุ<br><input type="checkbox"/> กรณีรุนแรงจนหยุดทำงานเกิน 3 วัน<br><input type="checkbox"/> กรณีรุนแรงจนหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วัน   |              |         |
| ชื่อ-สกุล : * อธิษฐ์สวนบุคคล ปาณเป็ลเมธ รหัส : 05715 เพศ : ชาย อายุ : 21 ปี เริ่มงาน : 14/1/2565<br>ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค กะ : B แผนก : MC ระยะเวลา : 1 ปี 5 เดือน 25 วัน<br>วันที่เกิดเหตุ : 9/7/2568 เวลา : 05.10 น. ที่เกิดเหตุ : FBA Line 1 หัวหน้า : * อธิษฐ์สวนบุคคล ปาณเป็ลเมธ   |  |   |  |   |              |         |
| เหตุการณ์ : 1. ใคร : ช่างเทคนิค 2. ทำอะไร : งานซ่อมหม้อน้ำภายในเครื่องยนต์<br>3. ที่ไหน : โรงงาน SA Line 1 OP-2 Model Crank case 12ZR<br>4. อย่างไร : ขณะช่างเทคนิคกำลังปฏิบัติงานเพื่อเข้ามาดูและเครื่องยนต์ กำลังประกอบชิ้นส่วน (ข้อเหวี่ยง) เมื่อกำลังประกอบชิ้นส่วน (ข้อเหวี่ยง) เครื่องจักรที่นำชิ้นส่วนเข้ามาติดตั้งกับเครื่องยนต์ มีแรงเหวี่ยงกลับ 5 นิ้ว |  |   |  | การแก้ไขแบบชั่วคราว<br>1. จัดทำพื้นที่เขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันและกั้นเขตการสาธิตอุปกรณ์เครื่องจักร<br>2. จัดทำป้ายเตือนห้ามเข้าใช้พื้นที่ปฏิบัติงานของช่างเทคนิคด้วยส่วนประกอบที่ประกอบเข้า<br>การแก้ไขแบบถาวร<br>1. จัดทำรั้วกั้นพื้นที่ (ตะแกรงเหล็ก)<br>2. จัดทำรั้วกั้นหน้างานด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพเพื่อช่วยยืนยันการทำงานที่ถูกต้อง |              |         |
| การแก้ไขเบื้องต้นเบื้องต้น : 1. จัดทำรั้วกั้นหน้างานด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพ - บริษัท SHIN-EI   |  |   |  |   |              |         |
|                             |  |   |  |   |              |         |
| สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  |  | รายละเอียดของอุบัติเหตุ   |  | การแก้ไข  |              |         |
| ความรุนแรง : มีไม่รุนแรง   |  | ส่งโรงพยาบาล : โรงพยาบาลเอกชน 1 แผนกฉุกเฉิน                             |  | ค่าใช้จ่าย : 1,000 บาท  |              | บาท     |
| การบาดเจ็บ : เขียวช้ำ 5 นิ้ว   |  | จำนวนวันหยุดงาน : 5 วัน   |  | ระยะเวลา : 1 ปี 5 เดือน 25 วัน  |              | ถึง : 5 |

| SHIN-EI   |  | SHIN-EI HIGH TECH CO., LTD. (NAVANAKORN)<br>Accident Report & Occupational Disease |  | ACC.  | NAVA-2023-12 | EN   |
|---|--|--|--|---|--------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> INJURED <input type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE <input type="checkbox"/> NEAR MISS   |  |  |  | <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE<br><input type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE / NEAR MISS<br><input type="checkbox"/> Serious Case (Stop work ≥ 3 day)<br><input type="checkbox"/> Small Case (Stop work < 3 day)   |              |      |
| NAME : * Protect, Contain personal information CODE : 05715 SEX : Male AGE : 21 Year Start date : 14/1/2022<br>POSITION : TECHNICIAN SHIFT : B SECTION : MC EXP : 1 Y 5 M 25 D<br>OCCURRED DATE : 9/7/2023 TIME : 01.10 AM AREA : FBA Line 1 LEADER : * Protect, Contain personal information   |  |  |  |   |              |      |
| DETAIL : 1. WHO : TECHNICIAN 2. WHAT : Repair coolant pipe damage<br>3. WHERE : FBA Line 1 OP-2 Model Crank case 12ZR<br>4. HOW : While the Technician fixes the problem with the coolant pipe. When assembling water pipes (Injection pipes), slipping occurs, causing the middle finger of the left hand to come into contact with the blade. There was a torn wound with 5 stitches. |  |  |  | TEMPORARY ACTION<br>1. Set up safe work procedures and schedule for wearing PPE<br>2. Put up a sign for warning personal protective equipment in front of the entrance to the line robot.<br>PERMANENT ACTION<br>1. Provide cover slip devices (cover slip bridge)<br>2. Have a leader control by taking pictures to confirm before starting work every time. |              |      |
| CAUSE : 1. The technician has to work in a machine that is slippery and has blades.<br>2. No have, The work instruction level 3 for low frequency jobs  |  |  |  |   |              |      |
| BASIC ACTION : 1. Inform employees about the accident - LLC Activity  |  |  |  |   |              |      |
|      |  |  |  |   |              |      |
| Place of accident   |  | Details of the accident  |  | Action  |              |      |
| SEVERITY : Small Case   |  | TAKE TO HOSPITAL : Thepparat Hospital Nakhon Phanom                                |  | COST : Use social security rights   |              | BATH |
| TREATMENT : 5 stitches  |  | ABSENT DAYS : 5 Day  |  | PERIOD : 1 Y 5 M 25 D   |              | -    |

|   |  |  |  |   |                     |           |
|---|--|--|--|---|---------------------|-----------|
|    |  | <b>บริษัท ดินเฮ้ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)</b><br><b>รายงานอุบัติเหตุและโศกนาฏกรรม</b>  |  | <b>ACC.</b>   | <b>NAVA-2023-13</b> | <b>TH</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย <input type="checkbox"/> วัตถุอันตราย <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ เป็นอุบัติเหตุ   |  | ชื่อ-สกุล : <b>มีข้อมูลส่วนบุคคล ทางเปิดเผย</b> รหัส : <b>JE0051</b> เพศ : <b>ชาย</b> อายุ : <b>31</b> วันที่เริ่มงาน : <b>7/7/2012</b><br>ตำแหน่ง : <b>พนักงาน</b> ก : <b>8</b> แผนก : <b>MC</b> อาสาสมัคร : <b>ร.ร. 0 เดือน 18 วัน</b><br>วันเกิดเหตุ : <b>25/7/2566</b> เวลา : <b>06.23</b> น. พื้นที่ : <b>FBA Line 1 Air deck</b> จังหวัด : <b>มีข้อมูลส่วนบุคคล ทางเปิดเผย</b> |  | <input checked="" type="checkbox"/> โรคจากการทำงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหายจากการปฏิบัติงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินสูญหายติดต่อกันเกิน 3 วัน<br><input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินสูญหายติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน |                     |           |
| เหตุการณ์ : 1. โดน ; พนักงาน 2. หัวใจ : พนักงานรายตัวคือจันเจียน<br>3. ชื่อ : <b>โรงงาน SA Line 1</b> สาขางานซ่อมบำรุง<br>4. ออกร : <b>พนักงานทดสอบรถวิ่งของโรงงาน โรงงาน SA ขณะทดสอบรถวิ่งการทดสอบรถวิ่งของโรงงาน เมื่อพนักงานจันเจียนซึ่งทำงานเป็นใจเกิดมีอาการหัวใจล้มเหลว</b> |  | มาตรการแก้ไขเบื้องต้น<br>1. แจ้งเหตุฉุกเฉิน<br>2. หมั่นตรวจเช็คการทำงานของรถวิ่ง<br>3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   |  | การแก้ไขเบื้องต้น<br>1. ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น<br>2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   |                     |           |
| สาเหตุ : 1. พนักงานทำงานเกินเวลา<br>2. พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน<br>3. พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน  |  | มาตรการป้องกันเบื้องต้น : <b>แจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน</b>   |  |   |                     |           |
|    |  |   |  |   |                     |           |
| <b>ภาพผู้บาดเจ็บ</b>  |  | <b>ภาพผู้บาดเจ็บ</b>   |  | <b>ภาพผู้บาดเจ็บ</b>  |                     |           |
| <b>สถานที่เกิดเหตุ</b>  |  | <b>รายละเอียดของอุบัติเหตุ</b>   |  | <b>การแก้ไข</b>   |                     |           |
| วันที่เกิดเหตุ : <b>25/7/2566</b>   |  | เวลาเกิดเหตุ : <b>06.23</b> น.   |  | วันที่เกิดเหตุ : <b>25/7/2566</b>   |                     |           |
| สถานที่เกิดเหตุ : <b>โรงงาน SA Line 1</b>   |  | รายละเอียดของอุบัติเหตุ : <b>พนักงานทดสอบรถวิ่งของโรงงาน</b>   |  | วันที่เกิดเหตุ : <b>25/7/2566</b>   |                     |           |
| สาเหตุ : <b>พนักงานทำงานเกินเวลา</b>  |  | มาตรการแก้ไขเบื้องต้น : <b>แจ้งให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน</b>   |  | วันที่เกิดเหตุ : <b>25/7/2566</b>   |                     |           |

| SHIN-EE HIGH TECH CO., LTD. (NAVANAKORN)  |   |  |  | ACC.  | NAVA-2023-13 | EN |
|---|---|--|--|---|--------------|----|
| Accident Report & Occupational Disease  |   |  |  |   |              |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> INJURED <input type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE <input type="checkbox"/> NEAR MISS   |   |  |  | <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE<br><input type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE / NEAR MISS<br><input type="checkbox"/> Serious Case (Stop work ≥ 3 day)<br><input type="checkbox"/> Small Case (Stop work < 3 day) |              |    |
| NAME : <span style="background-color: black; color: white;">* Protect, Contain personal information</span> CODE : JE0051     SEX : <span style="background-color: black; color: white;">[REDACTED]</span> AGE : <span style="background-color: black; color: white;">[REDACTED]</span> Year     Start date : 7/7/2023           |   |  |  |   |              |    |
| POSITION : OPERATOR     SHIFT : B     SECTION : MC     EXP : 11 Y 0 M 18 D  |   |  |  |   |              |    |
| OCCURRED DATE : 25/7/2023     TIME : 06.23 AM     AREA: FBA Line 1 Air leak     LEAFLET : <span style="background-color: black; color: white;">* Protect, Contain personal information</span>   |   |  |  |   |              |    |
| <b>DETAIL :</b><br>1. WHO : OPERATOR     2. WHAT : Air leak test<br>3. WHERE : FBA Line 1 Air leak Comp.412<br>4. HOW : The employees working air leak test at FBA. While the employees testing the leakage of the workplace, When picking out the workplace, the gripper clamps the little finger of the left hand is injured. |   |  |  | <b>TEMPORARY ACTION</b><br>1. Change start switch.<br>2. Review safety key point of WB.<br>3. Add start switch test.  |              |    |
| <b>CAUSE :</b><br>1. Start switch damaged.<br>2. Area sensor not cover all cylinder.<br>3. PM check sheet is not leave check unclamp.   |   |  |  | <b>PERMANENT ACTION</b><br>1. Install cover cylinder area.<br>2. BO separate.   |              |    |
| <b>BASIC ACTION :</b> 1. Inform employees about the accident - LLD Activity.  |   |  |  |   |              |    |
| PICTURE   |   |  |  | Waiting Action  |              |    |
|   |   |  |  |   |              |    |
| TYPE  | Place of accident.     Details of the accident. |  |  | Action  |              |    |
| <b>SEVERITY :</b> Small Case <b>TAKE TO HOSPITAL :</b> Theppatani Hospital Nakhorai/Hersina <b>CODE :</b> Use social security rights <b>DATE :</b>  |   |  |  |   |              |    |
| <b>TREATMENT :</b> Broken bone, Splint <b>ABSENT DAYS :</b> 2 Day <b>PERIOD :</b> 25/7/2023     TO     26/7/2023  |   |  |  |   |              |    |

| SHIN-EI   |  | บริษัท ชิน-เอ ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |  | ACC. NAVA-2023-14   |  | TH |  |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--|----|--|
| รายงานอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน   |  |                                   |  |   |  |    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ <input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย <input type="checkbox"/> โรคจากการทำงาน <input type="checkbox"/> เหตุการณ์ใกล้จะเกิดอุบัติเหตุ  |  |                                   |  | 10 โรคจากการทำงาน<br>11 ทรัพย์สินเสียหายจากการปฏิบัติงาน<br>12 กรณีรุนแรงหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วัน<br>13 กรณีไม่รุนแรงหยุดงานติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน  |  |    |  |
| ชื่อ-สกุล : _____ รหัส : _____ เพศ : _____ อายุ : _____ ปี วันที่เริ่มงาน : _____<br>ตำแหน่ง : _____ ภา : _____ แผนก : _____ หน่วยงาน : _____ ปี เดือน _____ วัน<br>วันที่เกิดเหตุ : 27/10/2023 เวลา : 12.33 น. สถานที่ : F3 C4 Rack 2300 หัวหน้า : * งดระบุตำแหน่งบุคคล เปรียบได้เคย   |  |                                   |  |   |  |    |  |
| เหตุการณ์ : 1. ใคร : สรวิชัย C4    2. ทำอะไร :<br>3. ที่ไหน : โรงงาน 3 โซน C4 โรงงาน Rack 2300#5<br>4. อย่างไร : ข้อต่อสายท่อไฮดรอลิกของ Rack 2300#5<br>ทำให้มีน้ำมันพุ่งออกมาสู่เพดานห้องและไฟไหม้ในชั้นเสียด้านโรงรถและถนน<br>ฉนวนฉนวนจากน้ำมัน<br>สาเหตุ : 1. ใช้วัสดุผิดประเภท<br>(**ต้องไว้ถังดับเพลิงที่นั่น)   |  |                                   |  | การแก้ไขแบบชั่วคราว<br>1. ตรวจสอบและดูที่จุดเกิดเหตุและแจ้งให้ช่างในแผนกซ่อม<br>2. ตรวจสอบและดูที่จุดของน้ำมันที่ส่งออกจากท่อ<br>(กรณีที่น้ำมันได้ใช้ฉีดดับแล้วรีบแจ้งช่างให้ไปเก็บถังดับเพลิง)<br>การแก้ไขแบบถาวร<br>1. จัดทำมาตรฐานของท่อที่ส่งน้ำมันให้ช่างในแผนก<br>2. ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของท่อที่ส่งน้ำมันให้ช่างในแผนก<br>3. ตรวจสอบและดูที่จุดเกิดเหตุและแจ้งให้ช่างในแผนก |  |    |  |
| การแก้ไขเบื้องต้นเบื้องต้น : 1. แจ้งให้ช่างเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - กิจกรรม LLC  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| <div> <div>    </div> <div> <div>ภาพใช้</div> <div>ภาพ</div> </div> </div> <div> <div>สถานที่เกิดอุบัติเหตุ</div> <div>รายละเอียดของอุบัติเหตุ</div> <div>การแก้ไข</div> </div> |  |                                   |  |   |  |    |  |
| ตามรูปถ่าย : ภาพเหตุการณ์เมื่อเวลา 12.33 น.    ส่งโรงพยาบาล : _____    ค่าใช้จ่าย : _____ บาท<br>การเจ็บป่วย : ปวดแผลบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย    จำนวนวันหยุดงาน : _____ วัน    ระยะเวลา : _____ ถึง : _____   |  |                                   |  |   |  |    |  |

| SHIN-EI   |  | SHIN-EI HIGH TECH CO., LTD. (NAVANAKORN) |  | ACC. NAVA-2023-14  |  | EN |  |
|---|--|--|--|--|--|----|--|
| Accident Report & Occupational Disease  |  |  |  |  |  |    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> INJURED <input checked="" type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE <input type="checkbox"/> NEAR MISS  |  |  |  | 10 OCCUPATIONAL DISEASE<br>11 PROPERTY DAMAGE / NEAR MISS<br>12 Serious Case (Stop work ≥ 3 day)<br>13 Small Case (Stop work < 3 day)  |  |    |  |
| NAME : _____ CODE : _____ SEX : _____ AGE : _____ Year Start date : _____<br>POSITION : _____ SHIFT : _____ SECTION : _____ EXP. : _____ Y - M - D<br>OCCURRED DATE : 27/10/2023 TIME : 12.33 AM AREA : F3 C4 Rack 2300 LEADER : * งดระบุตำแหน่งบุคคล เปรียบได้เคย  |  |  |  |  |  |    |  |
| DETAIL : 1. WHO : Machine C4    2. WHAT :<br>3. WHERE : Establish standards for high-pressure connectors.<br>4. HOW : The joint nipple hydraulic cylinder (**brass) connection for Rack 2300#5 broke<br>Causing oil to splash onto the roof, leading to a fire that ignited the<br>Skylight & Fiberglass<br>CAUSE : 1. Using the wrong type of material.<br>(**Steel connectors must be used exclusively.)                                |  |  |  | TEMPORARY ACTION<br>1. Check all the joint nipple hydraulic cylinder oil hose in DC.<br>2. Check all the joint nipple hydraulic cylinder oil hose spare part in DC.<br>(Mold that do not use connectors for high pressure, replace all of them.)<br>PERMANENT ACTION<br>1. Establish standards for high-pressure connectors.<br>2. Improve the check sheet for high-pressure connectors in the Mold to DC<br>3. Thoroughly inspect service parts for MOLD in both the DC and MOLD. |  |    |  |
| BASIC ACTION : 1. Inform employees about the accident - LLC Activity  |  |  |  |  |  |    |  |
| <div> <div>    </div> <div> <div>ภาพใช้</div> <div>ภาพ</div> </div> </div> <div> <div>สถานที่เกิดอุบัติเหตุ</div> <div>รายละเอียดของอุบัติเหตุ</div> <div>การแก้ไข</div> </div> |  |  |  |  |  |    |  |
| SEVERITY : Fire Case, 2 injured    TAKE TO HOSPITAL : _____    COST : _____    BATH<br>TREATMENT : Basic first aid, 2 cases    ABSENT DAYS : _____ Day    PERIOD : _____ TO _____   |  |  |  |  |  |    |  |

| SHIN-EI   |  | บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด (มหาชน)<br>รายงานอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน |  | ACC.   | NAVA-2023-15 | TH |
|---|--|---|--|--|--------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> ความเป็นมา <input type="checkbox"/> พิบัติภัย <input type="checkbox"/> โรคจากการทำงาน <input type="checkbox"/> เหตุการณ์เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ   |  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> โรคจากการทำงาน<br><input type="checkbox"/> พิบัติภัย <input type="checkbox"/> เหตุการณ์เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ<br><input type="checkbox"/> โรคจากการทำงาน                                    |              |    |
| ชื่อ-สกุล : * ชัยวัฒน์ส่วนบุคคณ นามสกุลนาม รหัส : 6T4628 เพศ : หญิง อายุ : 25 ปี วันที่เริ่มงาน : 10 ต.ค. 2566<br>ตำแหน่ง : พนักงาน สว : A แผนก : MC อายุงาน : 6 ปี 3 เดือน 15 วัน<br>วันที่เกิดเหตุ : 23 พ.ย. 2566 เวลา : 14.40 น. พื้นที่ : โรงงาน BB หัวหน้า : * มีข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามเปิดเผย   |  |   |  | 13 วันไม่รุนแรงของงานคือต้องทำเกิน 3 วัน   |              |    |
| เหตุการณ์ : 1. ใคร : พนักงาน 2. ทำอะไร : เดินรถจากสายพานไปยังไลน์<br>3. ที่ไหน : โรงงาน BB บนสายพานสายพานที่ Cover ปลายสายพาน<br>4. อย่างไร : พนักงานเดินรถจากสายพานไปยังไลน์ Cover ปลายสายพาน จำนวน 3 คน พนักงาน A<br>เดินรถจากสายพานไปยังไลน์ ทำให้อุปกรณ์ 2 คนกระเด็นลง ส่วนของพนักงาน C<br>ที่เดินรถจากสายพานไปยังไลน์ ทำให้อุปกรณ์ 2 คนกระเด็นลง ส่วนของพนักงาน C<br>ที่เดินรถจากสายพานไปยังไลน์ ทำให้อุปกรณ์ 2 คนกระเด็นลง ส่วนของพนักงาน C |  |   |  | การแก้ไขแบบชั่วคราว<br>1. แจ้งผลการตรวจพบในการเกิดอุบัติเหตุ<br>2. ตามมาตรการในการเกิดอุบัติเหตุที่ดำเนินการแก้ไขโดยหน่วยงาน<br>(พนักงานจำนวน 12 คน)<br>การแก้ไขแบบถาวร<br>1. สรรวจอันตรายจากพนักงาน เช่น Safety Hatto เป็นต้น |              |    |
| ภาพที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ : 1. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - โรงงาน BB   |  |   |  |  |              |    |
|   |  |   |  |  |              |    |
| ความเสียหาย : ชื่อเจ้าหน้าที่ : ส่งโรงพยาบาล : รพ.สุมนิต คำใช้จ่าย : ใช้สิทธิประกันสังคม<br>เวลาเกิดเหตุ : พนักงานเดินรถจากสายพาน : จำนวนผู้บาดเจ็บ : 3 คน เวลาเกิดเหตุ : 14.40 น.  |  |   |  |  |              |    |

| SHIN-EI  |  | SHIN-EI HIGH TECH CO., LTD. (NAVANAKORN)<br>Accident Report & Occupational Disease |  | ACC.   | NAVA-2023-15 | EN |
|--|--|--|--|--|--------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> INJURED <input type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE <input type="checkbox"/> NEAR MISS  |  |  |  | <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE<br><input type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE / NEAR MISS<br><input type="checkbox"/> Serious Case (Stop work ≥ 3 day)<br><input type="checkbox"/> Slight Case (Stop work < 3 day) |              |    |
| NAME : * Prachit, Contain personal information CODE : S14698 SEX : Female AGE : 25 Year Start date : 10/03/2023<br>POSITION : OPERATOR Shift : A SECTION : MC EXP. : 0 Y 3 M 15 D<br>OCCURRED DATE : 23/11/2023 TIME : 02.40 AM AREA : Factory BB INJURY : * Protect, Contain personal information   |  |  |  |  |              |    |
| DETAIL : 1. WHO : OPERATOR 2. WHAT : Pushing an empty work basket into the line,<br>3. WHERE : Factory BB on the Handlift line, entering the line to cover the timing chain.<br>4. HOW : 3 employees, A, pushed an empty basket into the line to cover the timing chain.<br>Employee A transferred the basket into the line abruptly, causing Employee B<br>to suddenly stop. Consequently, Employee C, who was pushing basket, hit<br>with the right foot of Employee B, resulting in an injury.<br>CAUSE 1. The number of people pushing the basket was excessive and unnecessary. |  |  |  | TEMPORARY ACTION<br>1. Setting standards for move the basket.<br>2. Training on move the basket standards for involved employees<br>(12 employees)<br>PERMANENT ACTION<br>1. Employees find out hazards, such as Safety Hatto. |              |    |
| BASIC ACTION : 1. Inform employees about the accident - LLC Activity.  |  |  |  |  |              |    |
|  |  |  |  |  |              |    |
| SEVERITY : Ankle sprain TAKE TO HOSPITAL : Sungeon Hospital COST : Use social security benefits. BATH<br>TREATMENT : Flexible bandage to stabilize the ankle ABSENT DAYS : 0 Day PERIOD : 0 TO 0   |  |  |  |  |              |    |



|   |  |   |  |                                   |           |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------|
|   |  | <b>บริษัท ชินเอ็ท จำกัด (มหาชน)</b><br><b>รายงานอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน</b>   |  | <b>ACC</b><br><b>NAVA-2023-16</b> | <b>TH</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> การบาดเจ็บ <input type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย <input type="checkbox"/> โรงงานชั่วคราว <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง  |  |   |  |                                   |           |
| ชื่อ-สกุล : <b>* ธีรพล สอนบุตร (แจ้งเป็นแบบ)</b> รหัส : <b>SP3214</b> นศ : <b>ชาย</b> อายุ : <b>21 ปี</b> วันเข้างาน : <b>16/07/2023</b>  |  | <input checked="" type="checkbox"/> โรงงาน/สำนักงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> ทรัพย์สินเสียหาย/ลูกค้า <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ผลิตภัณฑ์อื่น <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกค้า/ผลิตภัณฑ์อื่น  |  |                                   |           |
| ตำแหน่ง : <b>OPERATOR</b> กว : <b>A</b> ผลิต : <b>MOLD</b> อายุงาน : <b>3 ปี 4 เดือน 13 วัน</b>   |  |   |  |                                   |           |
| วันเกิดเหตุ : <b>24/11/2023</b> เวลา : <b>0.10</b> น.             พื้นที่ : <b>F4 E3 Model cover timing chain</b> ทำหน้าที่ : <b>* ฝึกอบรมบุคลากร ปรากฏการณ์</b>  |  |   |  |                                   |           |
| <b>เหตุการณ์ -</b> 1. โดย พลเรือน 9. วัตถุไร<br>3. ที่ไหน โรงงาน 3 เครื่อง F2 ในชุด Cover timing chain<br>4. ทดสอบ : ในระหว่างการนำ Machine Production ไปติดตั้งที่โรงงาน มีพนักงาน Signal ลง โดยพนักงานนำเข้าไปที่เครื่อง F2 โดยมีพนักงานยืนรอ และพนักงานนำเข้ามา จากพื้นที่มีการติดตั้ง<br>เมื่อผู้ปฏิบัติงานกดปุ่ม stop กด switch pump นำไปเชื่อมกับสายที่นำจากตัวแม่ Home กดสตาร์ท ไปยังตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว และทำให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตถึงของพนักงานงานที่ติดตั้งที่เครื่อง F2 นำไปเชื่อมกับสายที่นำจากตัวแม่ Signal |  | <b>การแก้ไขและมาตรการ</b><br>1. ตรวจสอบสายงาน 50mm Lock ของตัวเครื่อง<br>2. ให้พนักงานนำที่เครื่อง F2 ไปติดตั้งที่โรงงาน มีพนักงานยืนรอ และพนักงานนำเข้ามา จากพื้นที่มีการติดตั้ง<br>3. ให้พนักงานนำที่เครื่อง F2 ไปติดตั้งที่โรงงาน มีพนักงานยืนรอ และพนักงานนำเข้ามา จากพื้นที่มีการติดตั้ง<br>4. ให้พนักงานนำที่เครื่อง F2 ไปติดตั้งที่โรงงาน มีพนักงานยืนรอ และพนักงานนำเข้ามา จากพื้นที่มีการติดตั้ง |  |                                   |           |
| <b>สาเหตุ :</b> 1. พนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม<br>9. การแก้ไข : 1. ตรวจสอบสายงาน 50mm Lock ของตัวเครื่อง  |  |   |  |                                   |           |

| SHIN-EI HIGH TECH CO. LTD. (NAVANAKORN)   |   | ACC.   | NAVA-2023-16  | EN  |
|---|---|--|---|---|
| Accident Report & Occupational Disease  |   |  |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> INJURED   | <input type="checkbox"/> PROPERTY DAMAGE                                | <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE  | <input type="checkbox"/> NEAR MISS                    | <input type="checkbox"/> OCCUPATIONAL DISEASE       |
| NAME : * Deleted, Containing personal information   |   | CODE : 6P1214  | SEX : Male  | AGE : 21 Year                                       |
| POSITION : OPERATOR   |   | SHIFT : A  | SECTION : N/A   | Start date : 16/10/2020                             |
| OCCURRED DATE : 21/11/2023  |   | TIME : 9:15 AM   | AREA : F4 E3 Model cover dining chair                 | LEADER : * Deleted, Containing personal information |
| <p>DETAIL : 1. WHO : OPERATOR 2. WHAT : Change mold</p> <p>3. WHERE : Factory 4 machines E3 model Cover Dining chair</p> <p>4. HOW : While mass production was in progress, a pin broke causing the mold to lean to the station side down by the employee entering the robot door machine to pick up the workplace.</p> <p>Then another employee on the control side, press the On switch pump to make the robot's arm move from the Home position to the workplace picking position and causing scratches on the backs of employees, including an error in the interlock program.</p> <p>CAUSE : 1. Come to work while the machine is working.</p> <p>2. Writing code to program the robot's operation is wrong.</p> |   | <p>TEMPORARY ACTION</p> <p>1. Check Inter-lock status of all machines.</p> <p>2. In the mold changing process After turning on the pump system to the On state</p> <p>Check for abnormalities before entering the machine.</p> <p>PERMANENT ACTION</p> <p>1. Inform FANUC to check the Inter-Lock status of all machines to ensure that there is no abnormal status</p> <p>2. Set interlock standards and programs and prepare standard documents.</p> <p>3. Retrain production line technicians and PM employees on the Inter Lock program.</p> <p>4. Promote activities about the incident (An event that almost caused an accident)</p> |   |   |
| BASIC ACTION : 1. Inform employees about the accident - LLC Activity  |   |  |   |   |
| PICTURE   |   |  |   |   |
| TOOL  | <p>Place of accident.</p> <p>Details of the accident.</p> <p>Action</p> |  |   |   |
| SEVERITY :  | There were cuts and bruises on his back.                                |  | TAKE TO HOSPITAL : Debaratana Rajkarnjalasma Hospital | CODE : Use social security benefits.                |
| TREATMENT :   | Wash the wound and give a tetanus shot.                                 |  | ADMIT DAYS : - Day                                    | Paid by : 10  |



## ภาคผนวก ข-28

---

โครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม




มาตการอนุรักษ์การไต้ยีนประจำปี 2566

(HEARING CONSERVATION MEASURES Y'2023)

## 聽力保護対策 Y'2023

ตามกฎกระทรวงกำหนดสมรรถนะในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน พ.ศ. 2558



ผู้ตรวจการ

අනුකූලතාවය

บริษัท ชีโน-เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 777 หมู่ 1 เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร

ตำหนักอากาศ ขำมาถั่งเป็น จังหวัตุนศรราชสีมา รมใส่ใบมะขาม 30380

เจ้าฟ้า

[illegible][illegible]

၂၃၆

www.ck12.org

เจ้าหน้าที่จะได้รู้... สดุดีคุณผู้รักชาติ

## สารบัญ

|   |      |
|---|------|
| หัวข้อ  | หน้า |
| คำนำ  | 2    |
| สารบัญ  | 3    |
| บทที่ 1 บทนำ                                    | 4    |
| บทที่ 2 นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน              | 5    |
| บทที่ 3 บทนำที่ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์การได้ยิน | 6    |
| บทที่ 4 การจัดการเสียง                          | 7    |
| บทที่ 5 การจัดการเสียง                          | 8    |
| 5.1 ขั้นตอนการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง         | 8    |
| 5.2 ขั้นตอนการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง         | 9    |
| 5.3 ขั้นตอนการประเมินเสียง                      | 10   |
| บทที่ 6 การจัดการเสียง                          | 11   |
| บทที่ 7 แผนการจัดการเสียง                       | 12   |
| บทที่ 8 ผลการสำรวจเสียง                         | 13   |
| 8.1 ผลการสำรวจเสียง                             | 13   |
| 8.2 ผลการสำรวจเสียง                             | 14   |
| 4.3 ผลการสำรวจเสียง                             | 15   |
| บทที่ 9 ผลการสำรวจเสียง                         | 16   |
| 5.1 ผลการสำรวจเสียง                             | 17   |
| 5.2 ผลการสำรวจเสียง                             | 18   |
| เอกสารแนบ                                       | 19   |
| เอกสารแนบที่ 1 : แผนผังเสียง                    | 20   |
| เอกสารแนบที่ 2 : การสำรวจเสียง                  | 21   |

## บทที่ 1 บทนำ

การอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation) คือมาตรการที่จัดทำขึ้นสำหรับลดการสัมผัสเสียงจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียการได้ยิน โดยจะดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์การได้ยิน (Action Level) เมื่อพบว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสเสียงที่มีค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้เป็นปกติ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป โดยจะมีระยะเสียงที่สูงขึ้นจากการได้ยิน

1) นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

2) การประเมินเสียง (Noise Monitoring)

a. การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง

b. การจัดการเสียง

c. การประเมินการสัมผัสเสียงของลูกจ้าง

3) การจัดการเสียง (Hearing Monitoring)

4) พนักงานที่สัมผัสเสียงของลูกจ้าง

5) การจัดการเสียงและระดับเสียง

6) การประเมินเสียง

7) การประเมินเสียงและผลการจัดการเสียง

การอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation) คือมาตรการที่จัดทำขึ้นสำหรับลดการสัมผัสเสียงจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียการได้ยิน โดยจะดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์การได้ยิน (Action Level) เมื่อพบว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสเสียงที่มีค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้เป็นปกติ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป โดยจะมีระยะเสียงที่สูงขึ้นจากการได้ยิน

ทฤษฎีระบบประสาทและพฤติกรรม อี. ชูพงศ์

[illegible]

การอยู่ร่วมกันในสังคม

บริษัท บี.อี.ที. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการระบบงานด้านความปลอดภัย  
และระบบงานด้านความปลอดภัย และมีความชำนาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย  
และมีความชำนาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย


ตั้งมีม ๕๒๒๗ ซึ่งกลุ่มสตรีให้รู้ว่าเป็นยาตราอุบาสกนาคสูมิม ตามประเพณีการปฏิบัติ  
กลุ่มตรงแรงงาน เรื่อง ๖ ลักษณะและวิธีการจัดทำนสารกรรัฐสภาได้มีในทางประยาธิการ พ.ศ. 255๖  
และได้บัญญัติการขยายการเข้าถึงข้อมูลซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ จะขอสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการปรับปรุงประเด็นเสี่ยงและผลกระทบ 2023 รวมไปถึงการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และแจ้งการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขององค์กรด้วยกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงตามนโยบายความปลอดภัยที่นำมาใช้กับพนักงาน
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามการระบุความเสี่ยงได้เต็ม ความถี่ของการทบทวนความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและกับผลกระทบที่มีต่อระบบความปลอดภัย ส่วนบุคคล
  4. ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการตามการระบุความเสี่ยง และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงผลการกระทำของผู้เกี่ยวข้องตลอดถึง
  5. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายการระบุความเสี่ยงได้เป็นประจำทุกปี ที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- จึงประกาศ เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးရှိစေရန်

บทที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

และยังพบว่าได้รับผิดชอบ:



การขอใช้สิทธิในคดีอาญา 1. 13/1/66

| ประเภทวิชาชีพ  | ผู้จัดการโรงงาน   | รายการ  | สมรรถภาพ   |
|--|---|---|--|
| รับทราบปัญหาและแนวโน้ม<br>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ<br>สนับสนุนในการจัดการ<br>จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน<br>ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น<br>การมีทัศนคติที่ถูกต้อง<br>อย่างไรจึงจะลดต้นทุน | ศึกษาและตรวจสอบการ<br>จัดการสหสัมพันธ์<br>การจัดการกับปัญหา<br>การจัดและการใช้ปัญหา<br>รวมถึงจัดทำรายการราคา<br>จำเป็นในการแก้ไขปัญหา<br>เพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่ม<br>ต้นทุน | ผู้สั่งให้ผู้บริหารทราบ<br>เกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอให้<br>ปฏิบัติให้มีความ<br>กฎหมายและการบังคับ<br>ข้อมูลการแก้ไขปัญหาล้าง<br>เขียนอย่างละเอียด | เสนอแนะวิธีที่เหมาะสม<br>ปัญหาของผู้บริหารมา<br>ดำเนินการแก้ไขอย่าง<br>จริงจัง |

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ยื่นข้อเสนอขอรับการ

บทที่ 4 การจัดอบรมให้ความรู้

ต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในบริเวณที่มีเสียงดังที่ได้รับเสียงเสียงดังและผลกระทบจากการทำงาน  
8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต้องสวมหน้ากากป้องกันเสียงและสวมถุงมือป้องกัน  
โดยการจัดอบรมการมีสุขภาพดี ดังนี้

1. ภาวะรู้ตัว 2. ภาวะรู้ตัว 3. ภาวะรู้ตัว 4. ภาวะรู้ตัว
2. ภาวะรู้ตัว 3. ภาวะรู้ตัว 4. ภาวะรู้ตัว
3. ภาวะรู้ตัว 3. ภาวะรู้ตัว 4. ภาวะรู้ตัว
4. ภาวะรู้ตัว 3. ภาวะรู้ตัว 4. ภาวะรู้ตัว



คู่มือความปลอดภัยในการทำงานที่มีเสียงดัง

บทที่ 5 การเฝ้าระวังเสียงดัง

การเฝ้าระวังเสียงดัง มีการดำเนินการ 3 ขั้นตอนได้แก่ การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง การศึกษา  
ระยะทางที่มีเสียงดัง และการประเมินการสัมผัสเสียงดัง เพื่อหาพื้นที่การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด  
พนักงานกลุ่มเสี่ยงซึ่งโอกาสได้รับสัมผัสเสียงดังของหน่วยงานการทำงาน 2 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป

5.1 ขั้นตอนการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง

ตารางที่ 5.1 ขั้นตอนการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง

| ผู้รับผิดชอบ                             | ขั้นตอน  | เอกสารที่เกี่ยวข้อง   |
|--|--|---|
| วิศวกรสิ่งแวดล้อม<br>อ. วิฑริณี          | สำรวจพื้นที่และจัดทำแผน                        |   |
| วิศวกรสิ่งแวดล้อม                        | จัดทำคู่มือการตรวจวัด<br>และวิเคราะห์ผลการตรวจ |   |
| ผู้ดำเนินการตรวจวัด<br>และวิเคราะห์ผลการ | ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล                 |   |
| การคำนวณ                                 | จัดทำรายงาน                                    | แบบรายงานผลการตรวจวัด<br>และวิเคราะห์ผลการ<br>ทำงานที่เกี่ยวข้องเสียง |
| ผู้ดำเนินการตรวจวัด<br>และวิเคราะห์ผลการ |  |   |
| การคำนวณ                                 | ส่งรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและพิจารณา   | แบบรายงานผลการตรวจวัด<br>และวิเคราะห์ผลการ<br>ทำงานที่เกี่ยวข้องเสียง |
| ปฏิบัติงาน                               |  | รศ. 3   |

### 5.2 ขั้นตอนการศึกษาระยะเวลารับสัมผัสเสียง

เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มีผลสืบถึงปัจจัยไม่เฉพาะการรับสัมผัสเสียงที่ตรงจุดใด  
ในบริเวณนี้ มีระยะเวลาที่จะพูดได้สัมผัสเสียงมีที่ว่าง (ตามตารางไม่ประมาณ)

$$T = \frac{60}{24 \times 8000}$$

L = ระยะเสียงที่ควรระวัง (ระดับเสียง)

T = ระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสระดับเสียงนั้นๆ

C = ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง

ตารางที่ 5.2 ขั้นตอนการศึกษาระยะเวลารับสัมผัสเสียง

| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน                             | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| จ.วิชาชีพ    | นำผลการตรวจวัดระดับเสียง            |                     |
| จ.วิชาชีพ    | คำนวณระยะเวลาที่สัมผัสเสียง         |                     |
| จ.วิชาชีพ    | คำนวณระยะเวลาที่จะพูดได้สัมผัสเสียง |                     |
| จ.วิชาชีพ    | จัดทำรายงานและบันทึกผล              |                     |

### 5.3 ขั้นตอนการประเมินการสัมผัสเสียง

จากการศึกษาระยะเวลารับสัมผัสเสียง จะใช้ข้อมูลที่ได้ใช้ในการคำนวณหาระดับเสียงเฉลี่ย  
ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่ได้รับ โดยปกติหากผู้ที่จะปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าวนั้น 8 ชั่วโมงการทำงาน  
และเป็นบริเวณที่มีเสียงดังเสมอ การประเมินเสียงจะทำได้ยาก แต่หากได้ข้อมูลจากบริเวณอื่นที่  
ซึ่งเสียงไม่สม่ำเสมอ หรือค่อนข้างต่ำไปแต่ทั้งนี้ระดับเสียงต่างกัน จึงไม่สามารถนำค่าเฉลี่ยมาคำนวณเสียง  
สมมติได้ อาจใช้สูตรการคำนวณหาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ดังนี้

$$= \frac{(C1/T1) + (C2/T2) + \dots + (Cn/Tn)}{n} \times 100$$

$$TWA (dB) = 10.0 \times \log \left( \frac{100}{n} \right) + 85$$

D = ปริมาณเสียงขณะปฏิบัติงานที่ได้รับหน่วยเป็นร้อยละ

T = ระยะเวลารับสัมผัสเสียงที่ได้รับสัมผัสระดับเสียงนั้นๆ

C = ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง

TWAB = ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

หากประเมินการรับสัมผัสเสียงของผู้ทำงานแล้วพบว่าผู้ทำงานได้รับสัมผัสเสียงดังตลอดระยะเวลา 8


ชั่วโมงแล้ว 85 เดซิเบลขึ้นไป ต้องทำโปรแกรมสุขภาพต่อไป

ตารางที่ 5.3 ขั้นตอนการศึกษาระยะเวลารับสัมผัสเสียง


| ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอน  | เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
|--------------|--|---------------------|
| จ.วิชาชีพ    | นำผลการคำนวณระยะเวลาที่สัมผัสเสียง                     |                     |
| จ.วิชาชีพ    | ดำเนินการประเมินการสัมผัสเสียง                         |                     |
| จ.วิชาชีพ    | คำนวณระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน |                     |
| จ.วิชาชีพ    | จัดทำรายงานและบันทึกผล                                 |                     |

สำหรับบริเวณที่มีเสียงดังเกิน ๖๕ เดซิเบลเอ (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่บ้าน  
พร้อมป้ายแสดงระดับเสียงและเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากเสียงดัง และหลีกเลี่ยงการ  
ปล่อยเสียงส่วนเกิน ตามรูปแบบที่ กว.ร.ว. กกำหนด


รูปแบบและขนาดมาตรฐานแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)



รูปแบบและขนาดของป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง



รูปแบบและขนาดของป้ายเตือนให้ใส่หูฟังส่วนบุคคล



## บทที่ 6 การเฝ้าระวังการได้ยีน

สามารถดำเนินการโดยทางคณะกรรมการผู้ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวข้อง 8 ข้อในการ  
ที่จะตัดสินคดี 85 เคสและเสนอข้อขึ้นโป้และประเมินผลกระทบการได้ยีนอย่างท่อนี้ว่า

### 6.1 ขั้นตอนการเฝ้าระวังการได้ยีน

#### ตารางที่ 6.1 ขั้นตอนการเฝ้าระวังการได้ยีน

| ผู้รับผิดชอบ                        | ขั้นตอน   | เอกสารที่เกี่ยวข้อง                               |
|-------------------------------------|---|---|
| อ. วิฑริช                           | ประเมิน/วิเคราะห์รายข้อซึ่งจะกล่าว  | โปรแกรมการตรวจสุขภาพ<br>สำหรับพนักงาน             |
| พนักงาน                             | ตรวจสอบรายการการได้ยีนตามที่กำหนด   | ใบรับรองแพทย์                                     |
| เจ้าพนักงาน                         | ประเมินผู้ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวข้อง 85 เคสและเสนอข้อ<br>การพิจารณา 8 ข้อไม่เกี่ยวข้อง 85 เคสและเสนอข้อ | รายชื่อพนักงานที่ได้รับการ<br>ตรวจสุขภาพการได้ยีน |
| พนักงาน                             | ตรวจสอบรายการการได้ยีนประจำปี   |   |
| เจ้าพนักงานและผู้<br>หน่วยงานสุขภาพ | ส่งผลการตรวจ 30 วัน ผลการตรวจภายใน 7 วัน  | สมุดตรวจสุขภาพ                                    |
| พนักงาน                             | แจ้งถึงงานตามปกติ   |   |
| อ. วิฑริช                           | จัดทำรายงานผลและบันทึกผล  | ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน<br>(ประจำปี)               |



## บทที่ 7 แผนการดำเนินการ


สัญลักษณ์: ▷ แผนที่จะไว้    ▶ สามารถดำเนินการตามแผน X ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน -> เปลี่ยน

| ลำดับ | รายละเอียดและกิจกรรม                                | ผู้รับผิดชอบ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | หมายเหตุ |
|-------|---|--------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1     | แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์การได้อิน                 | ผู้บริหาร    |      |      |       | ▷     |      |       |      |      |      |      |      |      |          |
| 2     | ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์การได้อิน                   | จป.วิชาชีพ   |      |      |       | ▷     | ▷    |       |      |      |      |      |      |      |          |
| 3     | ประกาศนโยบายอนุรักษ์การได้อิน                       | ค.อ.         |      |      |       |       | ▷    |       |      |      |      |      |      |      |          |
| 4     | จัดทำระเบียบปฏิบัติ เรื่อง มาตรการอนุรักษ์การได้อิน | ค.บอ.        |      |      |       |       | ▷    |       |      |      |      |      |      |      |          |
| 5     | พบทวนแผนผังสิ่งแวดล้อม                              | วิศวกร สวธ.  |      |      |       |       |      |       |      |      |      |      | ▷    |      |          |
| 6     | สำรวจและตรวจวัดเสียง                                | วิศวกร สวธ.  |      |      |       |       |      |       |      |      |      |      | ▷    |      |          |
| 7     | จัดทำมาตรการควบคุมเสียงดัง                          | จป.วิชาชีพ   |      |      |       |       |      | ▷     | ▷    | ▷    | ▷    | ▷    | ▷    | ▷    |          |
| 8     | ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน                              | จป.วิชาชีพ   |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ▷    | ▷    |      |          |
| 9     | สื่อสารและประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์การได้อิน     | ค.บอ.        | ▷    |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |          |
| 10    | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้อิน  | จป.วิชาชีพ   |      | ▷    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |          |
| 11    | ประเมินผลและทบทวนโครงการ                            | จป.วิชาชีพ   |      |      |       | ▷     |      |       |      |      |      |      |      |      |          |
| 12    | สรุปผลการ   | จป.วิชาชีพ   |      |      |       | ▷     |      |       |      |      |      |      |      |      |          |





## เอกสารแนบที่ ๑ แผนผังเส้นทางศึกษา



**ការងារសង្គម**



ภาพเอกสารแบบที่ ๒.๑ การสวมน้ำสีอุกขารบัพพุฒ

## เอกสารแนบที่ 2 การฝึกอบรม



ภาพการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียน

## ภาคผนวก ข-29

---

คู่มือระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัสดุอันตราย



# ดูมือ

SHIN-EI

## ความปลอดภัย ในการทำงาน

หลักสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



โดย นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี จป.วิชาชีพ บริษัท ชิน-เอ ไอ เทค จำกัด

SHIN-EI




# บทนำ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ให้มายังจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบการ โดยการ โดยข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน อย่างน้อยต้องกำหนดขึ้นก่อนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้มาจึงต้องจัดให้มีการกระทำและฝึกปฏิบัติงานกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบควบคุม กำกับ ดูแลโดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และให้พนักงานทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานตลอดจนเป็นประโยชน์ในการใช้ศึกษาของพนักงานภายในบริษัทฯ ทุกคน

กลุ่ม ชิน-เอ




# สารบัญ

|   | หัวข้อวิชา   | หน้า |
|---|--|------|
| 1 | ข้อมูลทั่วไป   | 1    |
|   | 1.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยฯ  | 3    |
|   | 1.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน   | 7    |
|   | 1.3 การสูญเสียเนื่องจากกาการเกิดอุบัติเหตุ   | 10   |
|   | 1.4 หลัก 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ   | 11   |
| 2 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  | 13   |
|   | 2.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  | 15   |
|   | 2.2 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549   | 19   |
|   | 2.3 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559 | 22   |
|   | 2.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด ก่อไอออน พ.ศ. 2547                | 26   |
| 3 | การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ  | 30   |
|   | 3.1 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยฯ   | 31   |
|   | 3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ   | 32   |
|   | 3.3 นโยบายความปลอดภัยฯ   | 33   |
|   | 3.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  | 34   |

# สารบัญ


| หัวข้อวิชา  | หน้า |
|---|------|
| 4 กฎความปลอดภัยในการทำงาน                                   | 44   |
| 4.1 กฎความปลอดภัยทั่วไป                                     | 46   |
| 4.1.1 วัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                     | 46   |
| 4.1.2 กฎความปลอดภัยในโรงงาน                                 | 47   |
| 4.2 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน                                   | 48   |
| 4.2.1 กฎความปลอดภัยในการทำงานสำนักงาน                       | 48   |
| 4.2.2 กฎความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร                 | 49   |
| 4.2.3 กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง                   | 50   |
| 4.2.4 กฎความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า/ความร้อน | 51   |
| 4.2.5 กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก                  | 53   |
| 4.2.6 กฎความปลอดภัยในการทำงานแบบที่สูง                      | 54   |
| 4.2.7 กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า                 | 55   |
| 4.2.8 กฎความปลอดภัยในการยก/เคลื่อนย้าย                      | 56   |
| 4.2.9 กฎความปลอดภัยในการขนส่ง                               | 61   |
| 4.2.10 กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี              | 63   |
| 4.2.11 กฎความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา                        | 64   |



# สารบัญ

| หัวข้อวิชา                               | หน้า |
|--|------|
| 5 การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย              | 67   |
| 5.1 ขั้นตอนการวางแผนการผลิต              | 69   |
| 5.2 ขั้นตอนการสั่งซื้อและเตรียมวัตถุดิบ  | 70   |
| 5.3 ขั้นตอนการหลอม-ฉีดขึ้นรูป            | 71   |
| 5.4 ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นงาน             | 73   |
| 5.5 ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงาน             | 74   |
| 5.6 ขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์             | 75   |
| 5.7 ขั้นตอนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์           | 76   |
| 5.8 ขั้นตอนการจัดส่งผลิตภัณฑ์            | 77   |
| 5.9 อื่น ๆ                               | 78   |
| 6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน | 88   |
| 6.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุ                   | 89   |
| 6.2 กรณีเกิดอัคคีภัย                     | 90   |
| 6.3 กรณีเกิดสารเคมีหกหรือไหล             | 91   |
| 6.4 กรณีเกิดรังสีรั่วไหล                 | 92   |
| 7 ระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน  | 93   |
| 8 สัญลักษณ์และป้ายเตือน                  | 101  |





# หัวข้อวิชาที่ 1

## ข้อมูลทั่วไป


### หัวข้อวิชาที่

# 1

## ข้อมูลทั่วไป

### ประกอบด้วยหัวข้อ

- 1.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย
- 1.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
- 1.3 การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
- 1.4 หลัก 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ



### วัตถุประสงค์

1. สามารถเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย
2. ระบุนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานได้
3. อธิบายการสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุได้
4. ทราบหลัก 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ


### 1.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย



**ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** หมายถึง การกระทำ หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้ เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน



**นายจ้าง** หมายถึง นายจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดมาทำงานหรือทำ ผลประโยชน์ให้แก่หรือในสภาพ ประกอบกิจการ ไม่ว่าจะการทำงานหรือการทำผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือ ทั้งหมดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจใดในความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการนั้น หรือไม่ก็ตาม



**ลูกจ้าง** หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงาน หรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือใน สถานประกอบการใด การของ นายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม

-ต่อ-



**เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน** หมายถึง ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน




**เจ็บป่วย** หมายถึง การที่ลูกจ้าง เจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ หรือ สภาพของงาน หรือเนื่องจากการทำงาน



**ประสบอันตราย** หมายถึง การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย หรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ นายจ้างหรือตามคำสั่ง ของ นายจ้าง



**อันตราย** หมายถึง สภาวะการที่มีเหตุอันจะทำให้เกิดความสูญเสีย



-ต่อ-

>>>อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

>>>อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือ ทรัพย์สินเสียหาย

>>> เหตุการณ์เกือบเกิด เป็นอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย




-ต่อ-

ความสูญเสีย หมายถึง การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือ ทรัพย์สินเสียหาย หรือเจ็บป่วยหรือเป็นโรค

ความเสียหาย หมายถึง ระดับของอันตรายที่บ่งบอกว่ายอมรับได้หรือไม่ได้

ระเบียบการปฏิบัติงาน หมายถึง การอธิบายภาพรวมของการทำงานในกระบวนการทำงานว่าเกี่ยวข้องกับอะไร ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร มีเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง



ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน หมายถึง การอธิบายว่าแต่ละขั้นตอนงานมีรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างไร



## 1.2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการเงินช่วยเหลือ จากการทำงาน

1

### ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

มักเกิดกับบุคคลที่เข้าทำงานใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานปฏิบัติงานและการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักร จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้



2

### ขาดความระมัดระวัง


มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น หอกส่วกัน ใต้เครื่องมือใบการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

-ต่อ-

3

### สภาพร่างกาย ขาดความพร้อม


สภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน อ่อนเพลียเมื่อยล้า มีเม้า ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ หรือมีโรคประจำตัว ซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้



4

### สภาพจิตใจไม่อยู่ในภาวะปกติ

สภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ขาดความตั้งใจในการทำงาน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะที่ทำงานได้ เช่น ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ดกใจง่าย



-ต่อ-


5

**การใช้เครื่องมือ-เครื่องจักรไม่เหมาะสม**

เครื่องมือ-เครื่องจักรที่ใช้ชำรุด การใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับประเภทของงานหรือปราศจากอุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมถึงไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องมือตามระยะเวลาที่กำหนด

6

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดหรือมีสิ่งกีดขวางทางเดิน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

**1.3 การสูญเสียเนื่องจากเหตุการณ์ใดๆ**

1

**การสูญเสียทางตรง**

เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับบาดเจ็บโดยตรง นอกจากนี้อาจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายด้วย

ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร หรือทรัพย์สินเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญ ค่าทำศพ

2

**การสูญเสียทางอ้อม**

เป็นผลกระทบกับผู้อื่นๆ

สูญเสียเวลาการทำงานของผู้บาดเจ็บ/ขวัญกำลังใจในการทำงาน/เวลาในการบริหารจัดการ มาตรการมาทำงานแทนผู้บาดเจ็บ/ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร/สินค้าได้รับความเสียหาย/กระบวนการผลิตขัดข้อง/ผลผลิตช้าลง/สูญเสียเวลาทางการแพทย์ที่ต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/สูญเสียชื่อเสียง


## 1.4 หลัก 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ

## E ตัวแรก



## ENGINEERING

คือ การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการคำนวณต่างๆ การออกแบบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงการวางผังโรงงาน ระบบไฟฟ้า การระบายอากาศ เป็นต้น



## E ตัวที่สอง

## EDUCATION


คือ การให้ความรู้ การฝึกอบรม เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างเสริมความปลอดภัย รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ด้านความปลอดภัยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย



## ENFORCEMENT E ตัวที่สาม

คือ การกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยรวมถึงมาตรการควบคุม พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ หากมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีการลงโทษ เพื่อให้เกิดการสำนึก และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดอันตรายได้





## หัวข้อวิชาที่ 2

### กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อวิชาที่

2


#### กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

##### ประกอบตัวข้อหัวข้อ

- 2.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- 2.2 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
- 2.3 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559
- 2.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อกัมมันตรังสี พ.ศ. 2547

##### วัตถุประสงค์

1. ทราบรายละเอียดของกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม



## 2.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

### บททั่วไป

#### ลูกจ้าง


##### มาตรา 6 วรรคสอง

- ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย


#### นายจ้าง

##### มาตรา 6 วรรคหนึ่ง

- มีหน้าที่จัดและดูแลสภาพประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย




## การบริหารจัดการ



**มาตรา 16** ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

กรณีที่มาอบรมถูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน สถานที่ทำงาน หรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน




**มาตรา 18 วรรคสอง** ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งใช้ในสถานประกอบการนั้นด้วย

## การบริหารจัดการ

**มาตรา 21** ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่ามาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยดำรงถึงถึงสภาพของงานและพื้นที่รับผิดชอบ


กรณีลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชำรุดเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งต่อ หัวหน้างาน จป. หรือผู้บริหาร และแจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้าง โดยไม่ชักช้า กรณีไปอาจดำเนินการได้ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง ดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า



**มาตรา 22** ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่า ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

## การควบคุม กำกับ ดูแล



## 2.2 วัตถุประสงค์ของกฎหมายมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

### ประเภทของสถานประกอบการ

- ข้อ 1. เหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียม
- ข้อ 2. ห้าฝลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง ตัดแปลง ประสภาพ ฯลฯ
- ข้อ 3. การก่อสร้าง ต่อเติม ตัดตั้ง ซ่อม ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถไฟใต้ดิน ฯลฯ
- ข้อ 4. ขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และ รวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
- ข้อ 5. สถานบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
- ข้อ 6. โรงแรม
- ข้อ 7. ห้างสรรพสินค้า
- ข้อ 8. สถานพยาบาล
- ข้อ 9. สถาบันทางการใจ
- ข้อ 10. สถานตรวจสอบทางกายภาพ
- ข้อ 11. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
- ข้อ 12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
- ข้อ 13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบการกิจการ ตาม 1- 12
- ข้อ 14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด



1

จากพนักงานประจำโรงงาน

ข้อ 1-5

ลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป / ข้อ 6-14 ลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป

- ต้องผ่านการฝึกอบรมภายใน 180 วัน
- นับจากแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหาร



2

จากพนักงานประจำโรงงาน

ข้อ 1-5

ลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป / ข้อ 6-14 ลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป

- ต้องผ่านการฝึกอบรม ภายใน 100 วัน
- นับจากแต่งตั้งลูกจ้างเป็นหัวหน้างาน



3

จากพนักงานประจำโรงงาน

ข้อ 2-5

ลูกจ้าง 20-50 คน

- ต้องจัดให้มีภายใน 180 วัน นับตั้งแต่มูลจ้าง 100 คนขึ้นไป
- เว้นแต่มีจุดเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุซ้ำ



4

จากพนักงานประจำโรงงาน

ข้อ 2-5

ลูกจ้าง 50-100 คน

- ต้องจัดให้มีภายใน 180 วัน นับตั้งแต่มูลจ้าง 100 คนขึ้นไป
- เว้นแต่มีจุดเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุ 5 ปีและผ่าน การฝึกอบรม



5

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ

ข้อ 1

ลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป / ข้อ 2-5 ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป

- ต้องจัดทำรายการใน 180 วัน นับตั้งแต่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป
- เว้นแต่มีปัจจัยอาชีพ หรืออุป.เหตุเกิดขึ้นสูง 5 ปีและผ่านการฝึกอบรม



6

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ (เฉลี่ย)

จัดทำรายการใน 30 วัน เมื่อมีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป

- ลูกจ้าง 50-100 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- ลูกจ้าง 100-500 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน
- ลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป กรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน



7

หน่วยงานตามปริมาณผลิตภัณฑ์

จัดให้มี 360 วัน

ข้อ 1 ลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป

ข้อ 2-5 ลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป

2.3 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 2559

## งานเบา

คือ ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อย หรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิด

การเผาผลาญอาหารในร่างกาย ร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง

เช่น งานเขียน

หนังสือ

เป็นต้น

## งานหนัก

คือ ลักษณะงานที่ใช้แรงมาก หรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการ


เผาผลาญอาหารในร่างกาย เกิน 350 กิโลแคลอรีต่อ ชั่วโมง เช่น งานเจาะ

ดิน เข็มแข็ง เป็นต้น


# ลักษณะการทำงาน

## งานปานกลาง

คือ ลักษณะงานที่ใช้แรงงานกลางหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200-350 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น งาน ยก ลาก ดัน เป็นต้น







# ความร้อน

กรณีที่เกิดภายในสถาน  
ประกอบกิจการมีระดับ  
ความร้อนเกินมาตรฐานที่กำหนด  
นายจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงหรือ  
แก้ไขสภาพการทำงานให้ระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐาน

ลูกจ้างทำงาน  
ในลักษณะ  
**งานเบา**  
ต้องมีมาตรฐาน  
ระดับความร้อน  
ไม่เกินค่าเฉลี่ย

**34 °C**


ลูกจ้างทำงาน  
ในลักษณะ  
**งานปานกลาง**  
ต้องมีมาตรฐาน  
ระดับความร้อน  
ไม่เกินค่าเฉลี่ย

**32 °C**

ลูกจ้างทำงาน  
ในลักษณะ  
**งานหนัก**  
ต้องมีมาตรฐาน  
ระดับความร้อน  
ไม่เกินค่าเฉลี่ย


**30 °C**





# แสงสว่าง

- นายจ้างต้องจัดให้สภาพประกอบการมีความ  
เข้มของแสงสว่างให้เพียงพอต่อการทำงานไม่  
ต่ำกว่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงตลอด  
ระยะเวลาการทำงาน
- ในกรณีที่ต้องทำงานในสถานที่มืด ทึบ ดิบและ  
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกนิรภัยที่มี  
อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง




# เสียง

นายจ้างต้องควบคุม  
ระดับเสียงที่ลูกจ้าง  
ได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา  
การทำงานในแต่ละวัน  
ไม่ให้เกินมาตรฐานที่ได้  
กำหนดไว้

ในบริเวณที่มีระดับเสียง  
เกินมาตรฐานที่กำหนด  
นายจ้างต้องจัดให้มี  
เครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์  
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
ติดตัวไว้ให้เรียบร้อย

ในกรณีที่สภาวะการ  
ทำงานมีระดับเสียงเฉลี่ย  
ตลอดเวลาการทำงาน  
8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 dB(A)  
ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดทำ  
มาตรการ  
อนุรักษ์การได้ยิน



## อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล



### 1 หมวกนิรภัย (Safety Helmet)

สำหรับป้องกันศีรษะที่เกิดจากการกระแทก หรือมีสิ่งของตกหล่นในขณะปฏิบัติงาน




### 2 แว่นตาปกรภัย (Safety Glasses)

สำหรับป้องกันดวงตาจากเศษฝุ่น เศษโลหะ สารเคมีที่อาจโดนดวงตาในขณะที่ปฏิบัติงาน

### 3 ที่อุดหู (Ear Plugs)

สำหรับป้องกันหูจากการรับสัมผัสเสียงที่ดังมากกว่าปกติในผู้ที่ปฏิบัติงาน เป็นเวลานาน



### 4

### เข็มขัดนิรภัย (Safety Harness)

สำหรับการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงมาด้านล่าง หากเกิดอุบัติเหตุ



### 6

### รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)

สำหรับป้องกันอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการกระแทก หรือถูกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากตกใส่เท้า

2.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดกึ่งไอออน พ.ศ. 2547

## 01 บททั่วไป

- รังสี หมายความว่า รังสีชนิดกึ่งไอออน

1. รังสีแอลฟา

2. รังสีแกมมา

3. รังสีบีตา

4. รังสีเอกซ์

5. อุณหภูมิแวดล้อม

6. อากาศรอบหรือไปรอบที่มีความเร็ว



- บริเวณรังสี หมายความว่า อัตราปริมาณรังสีเกิน 2.5 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 25 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

- บริเวณรังสีสูง หมายความว่า อัตราปริมาณรังสีเกิน 25 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงขึ้นไป








## 05

## การคุ้มครองความปลอดภัย


- จัด PPE ที่สามารถป้องกันหรือลดอันตรายจากสิ่ง เช่น หมวกพลาสติก ถุงมือผ้า หรือยาง รองเท้า เสื้อคลุมที่ทำด้วยใยหรือยาง แผ่นตา ที่กรองอากาศ เครื่องช่วยหายใจ
- จัดทำคู่มือหรือเอกสารให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดรังสี
- มาตรการใช้และรักษา PPE
- กำหนดมาตรการหรือข้อบังคับการใส่และรักษา PPE พร้อมแจ้งให้ลูกจ้างทราบ



## 06

## เบ็ดเตล็ด

- ลูกจ้างควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับรังสี ก่อนเข้าทำงาน
- จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับรังสีและปิดประกาศ



## หัวข้อวิชาที่ 3

การบริหารจัดการ  
ด้านความปลอดภัยฯ

## หัวข้อหลักที่

## 3

## การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

## ประกอบหัวข้อ


- 3.1 ระบบบริหารจัดการงานปลอดภัย
- 3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
- 3.3 นโยบายความปลอดภัย
- 3.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

## วัตถุประสงค์

- 1. ให้พนักงานทุกคนทราบถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

## 3.1 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย


บริษัทระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
ในการทำงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย



4. การประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานไปตลอดตามตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกัน โดยมีกระบวนการประเมินระบบการจัดการอย่างมีอิสระครั้ง และนำผลที่ได้ขึ้นมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

เป้าหมายและแผนการดำเนินงานใช้ในการปรับปรุงงานเพื่อป้องกันเหตุการณ์ และจัดการความปลอดภัยให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

## 3.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัทบริหารจัดการด้านความปลอดภัย



นายณัฏฐ์ นิชะ  
กรรมการผู้จัดการ

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ บริษัทในกลุ่ม ซีเอ็ม-เอ จะขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพของหน่วยงานภายใน บริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการด้านความปลอดภัย และให้เกิดการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนรวมถึง คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้ว่าจ้างติดต่อบริษัทฯ ผ่านการเข้าร่วมทำกิจกรรม ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ขององค์กร การจัดทำเอกสาร การสร้างคู่มือ มาตรฐาน ราชองคคผล การจัดระบบการสอบสวนหาสาเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ โดยนำข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคนรวมทั้ง คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้ว่าจ้างติดต่อบริษัทฯ

### 3.3 นโยบายความปลอดภัย

#### นโยบาย

#### ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยทาง บริษัท ซีบ-เอ เป็นบริษัทที่มีความห่วงใยต่อชีวิตและตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานทุกคนรวมถึง ผู้ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

2. บริษัทฯ จะทำการป้องกัน ควบคุมและกำจัดอันตรายในโรงงาน ระดับ A, B และ C โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสี่ยงให้เป็นอย่างน้อย

3. บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

4. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงาน

5. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ทุกคน

7. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### 3.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้งานด้านความปลอดภัย มีการจัดการระบบที่ดี ที่สามารถตอบสนองนโยบายและแนวทางการปฏิบัติกับบริษัทฯ ต้องการ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องขึ้น ประกอบด้วย

#### 1. หน่วยงานความปลอดภัย

“หน่วยงานความปลอดภัย” หมายถึง หน่วยงานที่ หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งมีทั้งให้ดูแลและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ



1

วางแผนการดำเนินงาน

2

จัดทำแผนงาน

3

จัดเตรียมงบประมาณ

(๑) วางแผนการดำเนินงานสำหรับการจัดการความเสี่ยงของสถานประกอบการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

(๒) จัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบการ

(๓) จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบการเพื่อการเพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์

(๔) กำหนดขีดจำกัดของอุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ

ลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง

เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะ

ปฏิบัติงาน



4

กำหนดขีดจำกัดของอุปกรณ์



(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันประกอบกิจการเพื่อให้อุตสาหกรรมปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานรวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุร้ายแรงด้วย

(๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย

(๗) ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ กิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

(๘) ตรวจสอบประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานไปภาพรวมของสถานประกอบการ

(๙) รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบการ พร้อมกันรายงานให้ฝ่ายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน

(๑๐) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย



5

ส่งเสริม สนับสนุน วิชาการ




6

จัดอบรม



7

ประสานการดำเนินงาน



8

ตรวจสอบ



9

รวบรวมผล



10

งานอื่นที่นายจ้างมอบหมาย

## 2. บุคลากรด้านความปลอดภัย

ประเทศต่างได้กำหนดให้สถานประกอบการจะต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้มีบุคลากรระดับความปลอดภัย ซึ่งเรียกว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดยได้แบ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็น 5 ระดับ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดังนี้



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ




คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)





### เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

- (๑) ทำหน้าที่ความปลอดภ้ยในกรทำงานทุกระดับจึงอยู่บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- (๒) เสนอแนะโปรดการตามความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
- (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแนวป้โครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสภาพระกอบกิจการ
- (๔) ทำหน้าที่ดูแล ให้การนำให้หน่วยงานในขบพ่วงเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอบุคคลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย



### เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับทีมงาน

- (๑) ทำหน้าที่ดูแล ให้การจ้งในหน่วยงานที่มีลักษณะปฏิบัติงานซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่อง
- (๒) วิจารณ์งานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อค้นหาความผิดปกติหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจรวมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
- (๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่บางส่วนที่ได้รับมอบหมายให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (๔) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์หรือในสถานที่ที่ปลอดภัยตลอดปฏิบัติงานประจำวัน
- (๕) ทำหน้าที่ดูแล การใช้การไม่ได้ตรงความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับมอบ
- (๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บเหตุฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ทำงานโดยตรง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
- สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันที
- (๗) ตรวจสอบการปฏิบัติตามการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้ทำงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่หรือเสนอแนะข้อควรระวัง
- (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมความปลอดภัยในการทำงาน
- (๙) ปฏิบัติตามคำแนะนำปลอดภัยในการทำงานแจ้งมาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





### เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบัณฑิต


(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๒) จัดระบบเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยเสนอแนะนายจ้าง

(๓) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มืองาน

(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุจู่โจมร้ายแรงตามต้นตอของการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ซ้ำ

(๕) รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และนำเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงตามต้นตอจากการทำงานเสนอแนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในองค์กรทางอื่นตามแนวทางจ้างสมทบ



### เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง

(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๒) จัดระบบเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยเสนอแนะนายจ้าง

(๓) จัดระบบเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งเสนอแนะนายจ้าง และเสนอแนะหาเหตุความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตามต้นตอของการเกิดเหตุ และเสนอแนะนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ซ้ำ

(๕) รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และนำเสนอแนะนายจ้าง

(๖) ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากการทำงาน และรายงานผล


(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากการทำงาน และรายงานผล

(๘) ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากการทำงาน และรายงานผล

(๙) ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากการทำงาน และรายงานผล

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากเหตุร้ายแรงตามต้นตอจากการทำงาน และรายงานผล

หมายเหตุ







### 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับเหมา

ผู้ปฏิบัติงาน  
ต้องทำงานด้วยความ  
ระมัดระวังและมีจิตสำนึก  
ด้านความปลอดภัย  
อยู่เสมอ

ต้องรายงาน  
สภาพการทำงานที่ไม่  
ปลอดภัย เครื่องมือ  
เครื่องจักรที่ชำรุดต่อ  
ผู้ควบคุมงาน

ผู้ปฏิบัติงาน  
ต้องเอาใจใส่และ  
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ  
ด้านความปลอดภัย  
ในการทำงาน

สวมใส่ PPE และ  
แต่งกายให้เหมาะสมกับ  
งานตลอดระยะเวลา  
ปฏิบัติงาน

หากมีข้อคิดเห็น  
ด้านความปลอดภัย  
สามารถเสนอแนะ  
หรือแจ้งต่อ  
ผู้ควบคุมงานได้

ผู้ปฏิบัติงาน  
ต้องให้ความร่วมมือ  
ในการปฏิบัติตาม  
ข้อบังคับด้านความ  
ปลอดภัยฯ

ทุกคนต้องเข้าใจถึง  
การทำงานที่ปลอดภัย  
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  
ทุกครั้ง

ต้องศึกษาอันตราย  
ของงานที่ปฏิบัติ  
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น



## หัวข้อวิชาที่ 4

### กฎความปลอดภัย ในการทำงาน



## กฎความปลอดภัยในการทำงาน

## ประกอบด้วยหัวข้อ

## 4.1 กฎความปลอดภัยทั่วไป

4.1.1 วัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

4.1.2 กฎความปลอดภัยภายในโรงงาน

## 4.2 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน

4.2.1 กฎความปลอดภัยในการทำงานสำนักงาน

4.2.2 กฎความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

4.2.3 กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง

4.2.4 กฎความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ/ความร้อน

4.2.5 กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเตาหลอม

4.2.6 กฎความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

4.2.7 กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

4.2.8 กฎความปลอดภัยในการยก/เคลื่อนย้าย

4.2.9 กฎความปลอดภัยในการขนส่ง

4.2.10 กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

4.2.11 กฎความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา

## วัตถุประสงค์


1. ให้พนักงานทุกคนทราบปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด



## 4.1 กฎความปลอดภัยทั่วไป

## 4.1.1 วัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



## 4.1.2 กฎความปลอดภัยภายในโรงงาน



1.สวมใส่ PPE 100% และใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง  
WEAR PPE 100% & USE TOOLS PROPERLY.



## 3.ตัดไฟก่อนซ่อม

POWER CUT BEFORE REPAIR

“ตัดพลังงานและระบายแรงดัน  
ทุกครั้งก่อนเข้าไปในเครื่องจักร”



2.ห้ามยื่นมือ ห้ามเข้าไป  
ขณะเครื่องจักรทำงาน

DO NOT PUT OUT YOUR HAND-ENTER  
WHILE THE MACHINE IS WORKING.

## 4.2 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน

## 4.2.1

กฎความปลอดภัย

ในการทำงาน

สำนักงาน



ห้ามวิ่งหรือกลิ้งกันในสำนักงาน



ห้ามวางสิ่งของกีดขวาง

ทางเดิน ทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน



ไม่ควรเปิดลิ้นชักโต๊ะทิ้งไว้

เพราะอาจเป็นสาเหตุอุบัติเหตุ



ไม่ควรยืนบนเก้าอี้ล้อเลื่อน

เพื่อหนีบของหรือกระทำการใดๆ



## 4.2.2 ปลอดภัย ในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร

1. ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่ หรือได้รับการฝึกอบรมมาก่อนและปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ
2. ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน หากเครื่องจักรชำรุด/สูญหายรีบแจ้งหัวหน้างานทันที
3. ขณะทำการตรวจสอบ แกะไขหรือซ่อมแซมเครื่องจักร ให้สวมป้ายเตือนและใส่กุญแจล็อก ตลอดเวลา
4. ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าไปในเครื่องจักร สวมเสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ใส่เครื่องประดับที่อาจถูกหนีบหรือติดได้
5. ห้ามติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดมากับตัวเครื่องพร้อมปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ

## 4.2.3 ปลอดภัย ในการใช้ เครื่องมือช่าง

เลือกใช้เครื่องมือ/ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้เครื่องมือ


รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานทุกครั้ง

เมื่อพบว่าเครื่องมือชำรุด ซ่อมแซมหรือหาเครื่องมือใหม่ทดแทนทันที

จับหรือถือเครื่องมือให้กระชับ และห้ามส่งเครื่องมือ/ อุปกรณ์โดยการขว้างหรือโยน

จัดเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ ให้เรียบร้อยหลังใช้งาน

## 4.2.4 กฎความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับประกายไฟ/ความร้อน



ควรเก็บถังในที่ร่ม  
ห่างจากเปลวไฟ และความ  
ร้อน วางถังในแนวตั้งและ  
ยึดอย่างแข็งแรง

ระมัดระวังในการยกและ  
การเคลื่อนย้ายถังบรรจุก๊าซ

### การเจียร / ตัด

ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์  
ก่อนการปฏิบัติงาน

มีชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟ  
ย้อนกลับ / เกจวัดแรงดันไม่  
แตกชำรุด หรืออ่านค่าไม่ได้ /  
สายนำกระแสไม่เพียงพอ หรือแตก


ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องสวมใส่  
อุปกรณ์คุ้มครอง  
ความปลอดภัยส่วนบุคคล  
ตามกำหนด

สายไฟ ปลั๊กได้มาตรฐาน  
ไม่มีรอยร้าวหรือรอยขาด  
/ จานที่ลื่น ชำรุด ต้อง  
เปลี่ยนใหม่

### การเชื่อมและการตัดโลหะโดยใช้ก๊าซ


ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์  
ก่อนการปฏิบัติงาน

จะต้องติดตั้งเครื่องขัดให้  
ยึดแน่นกับโต๊ะที่มั่นคง และมี  
ฝาครอบป้องกันอันตราย /  
ไม่ตั้งอัตราอบหมุนของจาน  
เกินอัตรา



## 4.2.5

## กฎความปลอดภัย ในการทำงานเกี่ยวกับ เตาหลอม



- ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องข้องปฏิบัติงานด้านเตาหลอม โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด
- ตัดแหล่งพลังงานทุกครั้ง ก่อนทำการซ่อมแซม ระบบเตาหลอม
- ไม่ทำอุปกรณ์ที่มีความชื้น/น้ำ จุ่มลงน้ำ อลูมิเนียมเด็ดขาด
- ส่วนใส่ PPE ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- ห้ามตัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดมากับตัวเตา

5.

## 4.2.6

กฎความปลอดภัยในการทำงาน

## บันทึสูง


ใช้อุปกรณ์กันตก (Safety Harness)

บนที่มีความสูงตั้งแต่ 1.80 เมตร และนอกบริเวณ  
ที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอื่น (บันไดที่มีราวกันตก)

ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการ  
อนุญาตทำงานบนที่สูงจาก  
หัวหน้างาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ  
อุปกรณ์กันตกก่อนใช้งาน  
ในขณะปฏิบัติงานบนที่สูง  
ต้องใช้อุปกรณ์กันตก

ตลอดเวลา






## 4.2.7 ปลอดภัย ในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า

- ปิดสวิตช์ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ตัดแหล่งพลังงานทุกครั้ง ก่อนทำการซ่อมแซมระบบเกี่ยวกับไฟฟ้า
- ห้ามยืนบนพื้นที่เปียก-ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยที่ไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้าหรือไม่มีความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
- ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งาน จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
- ห้ามตัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดมากับตัวเครื่อง

5.

## 4.2.11 ภัยความปลอดภัย ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การยก/เคลื่อนย้าย

การยกเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของโดยบุคคล




## การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยรถลาก (Hand Lift)




มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษา  
ให้รถลากที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน



วัสดุที่วางบนรถลากต้องมั่นคง  
ไม่เลื่อนหรือขยับง่าย



การเคลื่อนย้ายรถลากให้ใช้วิธีดันไป  
ข้างหน้า ยกเว้นต้องผ่านทางลาดชัน  
ให้ใช้วิธีดึงรถขึ้นค่อยๆ หลัง




การลากรถผ่านบริเวณหลุมขรุขระ  
หรือร่อง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  
เพราะมีโอกาสรถเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย



เมื่อเลิกใช้งานควรเก็บในที่ที่จัดไว้ให้ หลีกเลี่ยง  
การเก็บบริเวณที่กีดขวางทางเดินหรือการทำงาน


## การยกเคลื่อนย้ายโดยใช้รถยกหรือฟอร์คลิฟท์ (Forklift)



พนักงานขับรถยกหรือฟอร์คลิฟท์  
ต้องผ่านการฝึกอบรม



ต้องแต่งกายเรียบร้อย รัดกุม  
และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง  
ความปลอดภัยส่วนบุคคล




ตรวจสอบ ดูแล ให้รถยกมีโครงสร้าง  
หลังคาที่มั่นคงและแข็งแรง พร้อม  
กับมีป้ายบอกพิกัดยกอย่างชัดเจน



ตรวจสอบให้รถยกมีสัญญาณแสง  
หรือเสียงในการปฏิบัติงาน มีการ  
ตรวจสอบรถยกตามแผนของบริษัท



กำหนดไว้



เมื่อเลิกใช้งานควรเก็บในที่ที่จัดไว้ให้  
หลีกเลี่ยงการเก็บบริเวณที่เกิดขวาง  
ทางเดินหรือการทำงาน


## การยกเคลื่อนย้ายโดยใช้ปั้นจั่นหรือเครน (Crane)

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดและศึกษาการใช้งานให้เข้าใจตรวจสอบสภาพก่อนการปฏิบัติงาน
2. ผู้ใช้งานต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีเมาในขณะปฏิบัติงาน
3. มีป้าย และกั้นพื้นที่ เพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ ไม่ใช้ยกสิ่งของเกินพิกัดยก
4. อุปกรณ์ เช่น สลิง โช้ ตะขอ พ่วง ต้องไม่ชำรุด แตกหัก การยึดโยงวัสดุต้องมีความมั่นคง ยกวัสดุสิ่งของโดยไม่เอียง หรือควบคุมได้ยาก
5. เมื่อเลิกใช้งานควรเก็บในที่ที่จัดไว้ให้ หลีกเลี่ยงการเก็บบริเวณที่กีดขวางทางเดินหรือการทำงาน



## การยกเคลื่อนย้ายโดยใช้อุปกรณ์ชักลาก (Backlog and Skidding)

1. มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ให้เข้าใจ และต้องได้รับการฝึกปฏิบัติโดยหัวหน้างาน
3. ไม่ใช้แรงแยกเกินพิกัดยก
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน







## 4.2.11 กฎความปลอดภัย ในการขนส่ง

1. ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามประเภทของยานพาหนะ
2. ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ใช้ความเร็วตามที่กำหนด
3. ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือของมีแอลกอฮอล์ก่อนและในขณะที่ขับรถ
4. ต้องไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หรือหากจำเป็นต้องใช้ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น หูฟัง เป็นต้น
5. กรณีที่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานานควรมีการจอดพัก


รถ



6. ถ้าต้องจอดรถ ต้องจอดในพื้นที่ที่ไม่เปลี่ยว มีแสงสว่างเพียงพอ และเมื่อจอดรถแล้วต้องใส่เบรกมือ หรือมีหมอนหนุนรองล้อ
7. ต้องตรวจสอบสภาพรถเป็นประจำก่อนการใช้งานและหลังใช้งาน
8. มีการตรวจสอบสภาพของรถตามแผนที่บริษัทกำหนด
9. กรณีที่เป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยควรมีการตรวจสอบเส้นทางก่อนดำเนินการขนส่ง
10. กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ต้องรีบแจ้งหัวหน้างานทันที เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่ข้ต้นและดำเนินการต่อ




## 4.2.11 กฎความปลอดภัย ในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมี



1. ต้องทราบถึงอันตรายของสารเคมีและวิธีการควบคุมต้องล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานกับสารเคมี

2. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเสมอ
3. ทำความสะอาดบริเวณทำงานทุกครั้งหลังเลิกงาน
4. ปิดฝาภาชนะให้แน่นทุกครั้งหลังเลิกใช้
5. อย่า! ใช้ปากดูดสารเคมีแทนลูกยาง
6. จัดเก็บสารเคมีไว้ในที่อากาศถ่ายเท และห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ
7. อย่า! ปฏิบัติงานตามลำพังหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
8. อย่า! ทดสอบโดยการสูดดมหรือกลืนกิน



## 4.2.11 กฎความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ใส่รองเท้าแตะ เข้ามาในบริษัทเด็ดขาด

ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คความพร้อมและทำการแจ้งรายชื่อบุคคล ทำใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก

ติดใบอนุญาตและจำกัดความเร็วไว้หน้ารถใหม่มองเห็นชัดเจน และจอดรถในพื้นที่ที่ทางบริษัทกำหนดให้เท่านั้น

ให้อยู่ในสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานจัดให้เท่านั้น หากต้องการไปพื้นที่อื่นหรือต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม ให้แจ้งหัวหน้างาน

ระหว่างการอยู่ในบริเวณบริษัท ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้

- ห้ามทำให้เกิดประกายไฟทุกกรณี
- ห้ามสูบบุหรี่ในโรงงาน ยกเว้นในพื้นที่กำหนดให้ ห้ามเข้าไปในสถานที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
- ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติด
- ห้ามทะเลาะวิวาท ก่อนการไม่สงบ



หากปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น งานเชื่อม งานเจียร งานตัด หรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรืองานขึ้นที่สูง จะต้องขออนุญาตหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง



หลังเสร็จงานต้องตรวจสอบ  
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน  
บุคคล PPE ตามชนิด/ประเภทของงานนั้นๆ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสามารถสั่งหยุดงาน/จำกล่าวดักเตือนได้ ในกรณีที่พบว่าการกระทำนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎของบริษัทฯ

กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ให้ปฏิบัติตามที่ผู้ควบคุมงาน/  
หัวหน้างาน/ รมก. แนะนำ และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน

เมื่อเสร็จธุระให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามในใบอนุญาต  
เข้า-ออก และส่งคืนที่ รมก. ก่อนออกจากบริษัทฯ



## หัวข้อวิชาที่ 5

### การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย


หัวข้อวิชาที่

5

### การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

#### ประกอบด้วยหัวข้อ

- 5.1 ขั้นตอนการวางแผนการผลิต
- 5.2 ขั้นตอนการสั่งซื้อและเตรียมวัตถุดิบ
- 5.3 ขั้นตอนการทดสอบ-จัดตั้งรูป
- 5.4 ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นงาน
- 5.5 ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงาน
- 5.6 ขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์
- 5.7 ขั้นตอนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์
- 5.8 ขั้นตอนการจัดส่งผลิตภัณฑ์
- 5.9 อื่น ๆ




วัตถุประสงค์

1. ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย




## 5.1 การออกแบบการผลิต

| ขั้นตอน                      | กิจกรรมย่อย     | สิ่งใหม่  | เหตุผลหรือป้องกัน   |
|------------------------------|-----------------|---|---|
| 5.3. ทดสอบแผนการผลิต         | ไฟฟ้าชุด        | เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องถักเย็บเอกสาร ทำการวัดชุดที่เป็นตัวนำไฟฟ้า หากไม่มีการติดตั้งสายดินเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้เกิดเพลิงไหม้ฟ้าช็อตกับผู้ใช้งานได้ | มีการเดินสายไฟ และต่อสายดิน โดยช่างไฟฟ้า และตรวจสอบเป็นประจำ        |
| 1) งานด้านโรงงาน             | ช่างการช่าง     | มีงานยก-ขนย้าย อุปกรณ์สำนักงาน มีการยกทำให้อาสาได้รับบาดเจ็บ  | ใช้รถยกหรือรถลาก-ขนยก และใช้รถเข็นในการขนย้ายอุปกรณ์                |
| 2) งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ | ติดตั้งปรับ     | ไม่มีติดตั้งเครื่องจักรใหม่   | จำกัดการใช้   |
| 3) งานด้านโรงงาน             | เครื่องจักรใหม่ | พนักงานที่ติดตั้งหรือทดสอบเครื่องจักรใหม่ ถูกเครื่องจักรเกี่ยวซึ่งหมวกหรือเสื้อผ้า  | ดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย กรณีสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ |



## 5.2 บทตอบการส่งข้อหาและเตรียมตัวคดี

| ข้อมูล                               | รายละเอียด   | สถานที่  | หมายเหตุ   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 5.2 การส่งเสริมและเสริมสร้างจิตสำนึก | 1) การจัดทำปฏิทินจิตสำนึก<br>2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ | วัดสุทัศน์<br>กรมการศาสนา<br>พลตำรวจตรี<br>สุทิน | • จำนวน ๑ - ๒ ชิ้น<br>• วัตถุประสงค์ มีกรรมาธิการให้จัดทำปฏิทินจิตสำนึก<br>• จำนวน ๑ - ๒ ชิ้น<br>• วัตถุประสงค์ มีกรรมาธิการให้จัดทำปฏิทินจิตสำนึก |



## 5.3 ขั้นตอนการหลอม-อัดขึ้นรูป

| ขั้นตอน              | สิ่งที่เกี่ยวข้อง   | อันตรายที่เกี่ยวข้อง  |
|----------------------|---|---|
| 5.3 การหลอม-ขึ้นรูป  |   |   |
| 1) งานหลอมอัดขึ้นรูป | • วัสดุมีอุณหภูมิสูง<br>• ชิ้นงาน-แม่พิมพ์<br>• พลังความร้อน  | • ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน<br>• ร่องรอยการกัดกร่อน และกลิ่น<br>• พื้นผิวที่ปนเปื้อนไขมัน                                  |
| 2) งานหลอมอัดขึ้นรูป | • ชิ้นงานจำนวนมาก มีความ<br>คมสามารถบาดมือได้   | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุง<br>มือที่ทนทาน  |
| 3) งานหล่อขึ้นรูป    | • ชิ้นงานจำนวนมาก มีความ<br>ร้อนสามารถลวกมือได้   | • ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือ<br>จากหนังที่ทนความร้อน<br>• ภาชนะบรรจุ และให้<br>ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือ<br>หนังที่ทนความร้อน |
| 4) งานหล่อขึ้นรูป    | • การฉีดขึ้นรูป ต้องมีการใช้<br>แม่พิมพ์ในการผลิตชิ้นงาน<br>ซึ่งแม่พิมพ์ใช้โอกาสเกิด<br>การรั่วไหล ทำให้เกิดอุณหภูมิ<br>สูง | • ทำจากกัน ร่องการ<br>กดขี่-พ่นของน้ำอุณหภูมิ<br>สูง  |
|                      | • เมื่อมีอุปกรณ์ที่มีน้ำหรือ<br>ร้อนเข้าใกล้มีผล<br>อุณหภูมิสูงจะเกิดความร้อน<br>ระเบิดเกิดขึ้น                             | • วัสดุ อุณหภูมิสูง<br>อุณหภูมิสูง  |

## 5.3 ขั้นตอนการหลอม-อัดขึ้นรูป (ต่อ)

| ขั้นตอน              | สิ่งที่เกี่ยวข้อง   | อันตรายที่เกี่ยวข้อง   |
|----------------------|---|--|
| 5) งานหลอมอัดขึ้นรูป | • วัสดุมีอุณหภูมิสูง<br>• ชิ้นงาน-แม่พิมพ์<br>• พลังความร้อน  | • ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน<br>• ร่องรอยการกัดกร่อน และกลิ่น<br>• พื้นผิวที่ปนเปื้อนไขมัน |
| 6) งานหล่อขึ้นรูป    | • ชิ้นงานจำนวนมาก มีความ<br>คมสามารถบาดมือได้   | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุง<br>มือที่ทนทาน   |
| 7) งานหล่อขึ้นรูป    | • การฉีดขึ้นรูป ต้องมีการใช้<br>แม่พิมพ์ในการผลิตชิ้นงาน<br>ซึ่งแม่พิมพ์ใช้โอกาสเกิด<br>การรั่วไหล ทำให้เกิดอุณหภูมิ<br>สูง | • ทำจากกัน ร่องการ<br>กดขี่-พ่นของน้ำอุณหภูมิ<br>สูง                                     |
|                      | • เมื่อมีอุปกรณ์ที่มีน้ำหรือ<br>ร้อนเข้าใกล้มีผล<br>อุณหภูมิสูงจะเกิดความร้อน<br>ระเบิดเกิดขึ้น                             | • วัสดุ อุณหภูมิสูง<br>อุณหภูมิสูง   |

## 5.4 ขั้นตอนการติดตั้งขีปนาวุธ

| ขั้นตอน                               | สภาพปัญหา                          | สาเหตุ   | มาตรการป้องกัน   |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 5.4 ขั้นตอนการติดตั้งขีปนาวุธ         |                                    |  |  |
| 1) งานขนถ่ายขีปนาวุธ                  | อุบัติเหตุระหว่างการขนถ่ายขีปนาวุธ | • วัสดุมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก    | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าบูท<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตา |
| 2) งานนำขีปนาวุธเข้าออกจากเครื่องจักร | เครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุ          | • ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตา<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าบูท |
| 3) ตรวจสอบขีปนาวุธ                    | ขีปนาวุธชำรุด                      | • ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตา<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าบูท |

## 5.5 ขั้นตอนการตรวจสอบขีปนาวุธ

| ขั้นตอน                       | สภาพปัญหา                           | สาเหตุ   | มาตรการป้องกัน   |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 5.5 ขั้นตอนการตรวจสอบขีปนาวุธ |                                     |  |  |
| 1) การตรวจสอบขีปนาวุธ         | อุบัติเหตุระหว่างการตรวจสอบขีปนาวุธ | • ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตา<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าบูท |
| 2) การตรวจสอบขีปนาวุธ         | อุบัติเหตุระหว่างการตรวจสอบขีปนาวุธ | • ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตา<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าบูท |
| 3) การตรวจสอบขีปนาวุธ         | อุบัติเหตุระหว่างการตรวจสอบขีปนาวุธ | • ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก<br>• ขีปนาวุธมีน้ำหนักมาก | • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตา<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ<br>• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมรองเท้าบูท |

## 5.6 การดำเนินการวิจัย

[illegible]

## บทที่ ๕ การจัดการข้อมูล

| ปีงบประมาณ                        | ผลการปฏิบัติงาน                                      | ความสำเร็จ  | ผลกระทบ   |
|-----------------------------------|--|---|---|
| 5.2 รับมอบภารกิจด้าน<br>ผลิตภัณฑ์ | วัตถุประสงค์<br>การแบ่งงาน<br>ผลิตภัณฑ์<br>ผลิตภัณฑ์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>งานมอบหมาย<br/>วัตถุประสงค์<br/>ผลิตภัณฑ์<br/>ผลิตภัณฑ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>วัตถุประสงค์<br/>การแบ่งงาน<br/>ผลิตภัณฑ์<br/>ผลิตภัณฑ์</li> </ul> |







## 5.9 อื่นๆ (ต่อ)

| ขั้นตอน   | สภาพปัญหา   | สาเหตุ   | มาตรการป้องกัน   |
|-----------|---|--|--|
| ข้ออื่น ๆ | วิธีคำนวณพื้นที่และที่<br>ขึ้นตั้งถังทำงาน<br>(ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>การยึดปลายตรึงถังของ<br/>มีเงินโดยที่หัวนอตของตัว<br/>อยู่ด้านปลายรั้วของ<br/>ถวดตึงจะทำให้อาตรึงยึด<br/>ตัวและหลุดออกจากตัวบูต<br/>ล็อกไว้ ทำให้อันงานที่สน<br/>ในขณะขึ้นงาน<br/>เคลื่อนย้ายอันตราย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนวิธีการยึดปลาย<br/>ถวดตึงของถังให้ถูกต้อง</li> <li>นายจ้างต้องจัดให้มีการ<br/>ตรวจซ่อมถังประกอบและ<br/>อุปกรณ์ต่าง ๆ ของถังเงิน<br/>ทุก ๆ 3 เดือน ตามแบบ สป. 1<br/>การนี้เมื่อเวลาที่ตรวจซ่อม<br/>และผลการตรวจซ่อมรับรอง<br/>โดยมีวิศวกรควบคุมควบคุม<br/>ตามที่คณะกรรมการควบคุม<br/>การประกอบอาชีพวิศวกรรม<br/>กำหนดตามกฎหมายว่าด้วย<br/>วิชาชีพวิศวกรรม) และเก็บ<br/>ผลการตรวจซ่อมในแฟ้มคดี<br/>ไว้เป็นหลักฐานให้พนักงาน<br/>ตรวจแรงงานตรวจสอบได้ใน<br/>ระหว่างเวลาทำงาน</li> <li>นายจ้างออกข้อบังคับการ<br/>ทำงานเกี่ยวกับถังที่พบ<br/>รายละเอียดในการใช้อุปกรณ์<br/>ความปลอดภัยไว้</li> </ul> |

## 5.9 อื่นๆ (ต่อ)

| ขั้นตอน   | สภาพปัญหา | สาเหตุ   | มาตรการป้องกัน  |
|-----------|-----------|--|---|
| ข้ออื่น ๆ | อัตรากัญ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>การติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือ<br/>อยู่ในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง<br/>ต่างๆ เช่น เสา อิฐ อิฐ กิ่ง<br/>พื้งานที่ทำงานที่ดับเพลิง<br/>หรืออุปกรณ์จุดดับเพลิง ไม่<br/>สามารถเข้าในหยิบใช้ได้ทันที<br/>ตามารถทำ ไฟเพลิงเด็ก<br/>กลายเป็นอันตรายลูกหลานไปยัง<br/>บริเวณอื่นๆ ได้</li> <li>การติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือ<br/>จะอยู่สูงเหนือศีรษะ ขณะที่<br/>ต้องนำออกมาใช้จากหล่นใส่<br/>ศีรษะได้ หรือการวางที่พื้น<br/>อาจประคองหลังการยกถังขึ้น<br/>อย่างไม่ถูกวิธี</li> <li>ถังดับเพลิงชนิดมือถือไม่มี<br/>จำนวนมากเพียงพอเพื่องาน<br/>การตรวจสภาพ ไม่มีป้าย<br/>แสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง ไม่มี<br/>ป้ายบอกวิธีการใช้</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือ<br/>และอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง<br/>ทางเข้าออก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน<br/>จะสามารถหยิบใช้ได้สะดวกและ<br/>รวดเร็ว</li> <li>ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือที่มี<br/>น้ำหนักรวมน้อยกว่า 20 กิโลกรัม<br/>โดยการติดตั้งจะต้องได้ให้กว้างสูง<br/>จากพื้นไม่น้อยกว่า 1 เมตร แต่ไม่<br/>เกิน 1.4 เมตร</li> <li>บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิงชนิด<br/>มือถือต้องมีป้ายหรือสัญลักษณ์<br/>แสดงที่ตั้งถังและวิธีใช้เกี่ยวกับ<br/>ชนิดและวิธีการใช้เป็นการเข้าใจที่<br/>เห็น ถังดับเพลิงได้ ณ จุดที่ติดตั้ง<br/>และป้ายแสดงวันเดือนปี และ ผล<br/>การตรวจพร้อมส่งให้ผู้ตรวจสอบ<br/>ติดตั้งให้ทั่วถึงกับเพลิงมือถือ และ<br/>เครื่อง</li> <li>ถังดับเพลิงชนิดมือถือ เลือกตาม<br/>ประเภทของเชื้อเพลิง เช่น<br/>บริเวณเตาหลอมไฟฟ้า ควรติดตั้ง<br/>ดับเพลิงชนิดมือถือชนิดที่ใช้<br/>ดับเพลิงประเภทที่ (ไฟฟ้า) คือ<br/>เลือกให้ถังดับเพลิงแบบมีมือถือที่<br/>บรรจุผงเคมีแห้งที่ฉีดเมื่อใช้กับ<br/>คาร์บอนไดออกไซด์ และ มี<br/>จำนวนเพียงพอที่จะดับเพลิงที่</li> </ul> |





1965-66

| เป้าหมาย  | กิจกรรม/เป้าหมาย | วิธีดำเนินการ  | ผลกระทบ/ประโยชน์  |
|-----------|------------------|--|---|
| 5.9 ชี้นก | ไฟฟ้า (ต่อ)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>การรับซื้อไฟฟ้าแบบรวมศูนย์จากผู้ผลิตเอกชน ทำให้รัฐต้องรับไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนได้มากขึ้น และช่วยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงได้เร็วขึ้น ทำให้รัฐบาลสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ถูกขึ้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>หากจำเป็น รัฐอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้</li> </ul> |
|           | ไฟฟ้าไร้สาย      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จะต้องมีการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อให้ถูกต้อง และต้องมีการเชื่อมต่อให้ถูกต้อง</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>หากจำเป็น รัฐอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้</li> </ul> |

5.9 g (2.5)

[illegible]



## ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


## ประกอบด้วยหัวข้อ

- 6.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุ
- 6.2 กรณีเกิดอัคคีภัย
- 6.3 กรณีเกิดสารเคมีหกเร็วไหล
- 6.4 กรณีเกิดรังสีรั่วไหล


## วัตถุประสงค์

1. ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


## 6.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย





## 6.2 กรณีเกิดอัคคีภัย



## 6.3 กรณีเกิดสารเคมีหกแล้ว



## 6.4 กรณีเกิดรังสีรั่วไหล







## หัวข้อวิชาที่ 7

### ระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน

#### หัวข้อวิชาที่

## 7


### ระเบียบข้อบังคับความปลอดภัย

#### วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับความปลอดภัย

#### ระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัย ในการทำงาน

- 1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา



**2** ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตามส่วนบุคคลเฉพาะงานตามที่กำหนด



**3** ห้ามหยอกกล้อเล่นกันในขณะที่ปฏิบัติงานหรืออยู่ในพื้นที่ทำงาน




**4** ห้ามผู้ปฏิบัติงานดื่มสุราหรือดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในขณะที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

**5** ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายเรียบร้อยและรัดกุม




**6** ห้ามผู้ปฏิบัติงานพกพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน

**7** ห้ามผู้ปฏิบัติงานจุดไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน นอกเหนือกรณีที่ได้รับอนุญาตในการประกอบการทำงานที่ใช้ความร้อน เช่น งานตัดโลหะ



**8** ผู้ปฏิบัติงานต้องสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

**9**



กรณีทำงานเจาะเสาเข็ม ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเจาะเสาเข็มอย่างเคร่งครัด

>> ต้องมีการสำรวจสารอันตรายปีก่อนที่จะมีการเจาะเสาเข็ม

>> ผู้ควบคุมงานต้องทำการขนถ่ายดินหรือเศษวัสดุที่ขุดทุกวัน

>> ผู้ควบคุมต้องตรวจสอบบริเวณพื้นที่เครื่องจักรให้มีความมั่นคง


**10** กรณีทำงานเชื่อม ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเชื่อม

>> ต้องใส่ กระบังหน้าเชื่อม ถุงมือเชื่อม ปลอกแขนกับสะเทินไฟ

>> ต้องตรวจสอบสายไฟเชื่อม หรือตู้เชื่อม ไม่ให้อยู่ใกล้บริเวณที่มีน้ำซัง

>> จัดพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทขณะที่ทำงานเชื่อม

>> มีผ้าอ้อมกันสะเก็ดไฟรองขณะทำการเชื่อม




## 11 กรณีทำงานตัดด้วยแก๊ส ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตัดด้วยแก๊ส

- >> ต้องตรวจสอบสายถังลมและแก๊สทุกครั้ง
- >> ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับ
- >> การตัดต่อท่อลมแก๊ส หัวปรับความดันต้องใช้อุปกรณ์รัดท่อแก๊ส
- >> การใช้แก๊ส ต้องวางตั้งตรง และมียึดด้วยวัสดุแข็งแรง

## 12 กรณีทำงานเจ็ท ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเจ็ท

- >> ต้องใส่อุปกรณ์กำบังใบหน้า เช่น กระบังหน้า
- >> เมื่อเลิกใช้งานหรือไม่ใช้งานแล้ว ต้องถอดปลั๊กทุกครั้ง
- >> มีแผงกันประกายไฟกระเด็น
- >> มีฝ้ายางกันสะเก็ดไฟรองขณะทำการเจ็ท



## 13 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

- >> ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะเปียก
- >> เมื่อพบสายไฟชำรุดต้องแก้ไขทันที
- >> มีห้ามซ่อมแวน หรือตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง ต้องแจ้งช่างไฟฟ้าแก้ไขโดยทันที



## 14 ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการขนย้ายสิ่งของตัวอับจน

- >> ต้องมีการตรวจสอบสภาพนั้นก่อนการใช้งาน
- >> ห้ามอยู่ใกล้สิ่งของขณะที่มีการยกของ
- >> ต้องมีการปิดล้อมบริเวณที่ยกของขณะทำการยก



## 15 กรณีทำงานในที่อับอากาศ

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ

>> ต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

>> ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนและแก๊สพิษในพื้นที่อับอากาศ

>> พนักงานต้องใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับที่อับอากาศ




## 16 ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือจักรกลหนัก

>> ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน

>> หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต้องหยุดเครื่องจักรทันที

>> ห้ามปฏิบัติงานที่เกินความสามารถของเครื่องจักร

>> ห้ามยกของทิ้งไว้หลังเลิกงาน



## 17 ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

## 18 ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน

## 19 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการจัดทำ SAFETY TALK อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน


## 20 ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน


## 21 ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และผู้อื่น

## 22 ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

## 23 ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐานก่อนเข้าปฏิบัติงาน

## 24 ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่กำหนดขึ้น





## หัวข้อวิชาที่ 8

### สัญลักษณ์และป้ายเตือน

#### หัวข้อวิชาที่

## 8

### สัญลักษณ์และป้ายเตือน

#### ประกอบด้วยหัวข้อ

1. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยและตัวอย่างป้ายวัตถุประสงค์
1. ทราบป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยและตัวอย่างป้าย

#### 1. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยและตัวอย่างป้าย

| สี           | ความหมาย      | รูปทรงเรขาคณิต | ตัวอย่างเครื่องหมาย |
|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| ห้าม         | หยุด          | วงกลมสีแดงขอบ  | ห้ามสูบบุหรี่       |
|              | ห้ามทำ        | วงกลมสีแดงขอบ  | ห้ามใช้เครื่องมือ   |
|              | ต้องไม่ทำ     | วงกลมสีแดงขอบ  | ห้ามใช้เครื่องมือ   |
| บังคับ       | ต้องทำ        | วงกลมสีแดงขอบ  | สวมแว่นตา           |
|              | บังคับ        | วงกลมสีแดงขอบ  | สวมถุงมือ           |
|              | ให้ปฏิบัติตาม | วงกลมสีแดงขอบ  | สวมแว่นตา           |
| เตือน        | ระวัง         | รูปสามเหลี่ยม  | ระวัง               |
|              | มีอันตราย     | รูปสามเหลี่ยม  | ระวัง               |
|              | ระวัง         | รูปสามเหลี่ยม  | ระวัง               |
| สถานะปลอดภัย | ปลอดภัย       | รูปสี่เหลี่ยม  | ปลอดภัย             |
|              | ปลอดภัย       | รูปสี่เหลี่ยม  | ปลอดภัย             |
|              | ปลอดภัย       | รูปสี่เหลี่ยม  | ปลอดภัย             |
| อุปกรณ์      | ใช้งานตาม     | รูปสี่เหลี่ยม  | ใช้งานตาม           |
|              | แผนป้องกัน    | รูปสี่เหลี่ยม  | แผนป้องกัน          |
|              | และระวัง      | รูปสี่เหลี่ยม  | และระวัง            |

“ความปลอดภัย”  
เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของคุณ

-ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างปลอดภัย-

สแกน QR-CODE  
เพื่อรับคู่มือความปลอดภัย



กลุ่มชิน-เอ  
[www.shin-ei.co.th](http://www.shin-ei.co.th)



## ภาคผนวก ข-30

---

เอกสารการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

สรุปผลและประเมินผลพร้อมข้อเสนอแนะ  
แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย

1. แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

1) ตัวชี้วัด

- 1) มีการฝึกซ้อมทั้ง 2 หน่วยงาน  
2) มีการฝึกซ้อมอพยพในแผนผัง

ผลผลิต มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างละเอียด 1 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ ความพึงพอใจของวิสาหกิจผู้ประเมิน

การประเมินผล

ทั้งแบบประเมินโครงการและสังเกตกิจกรรม

สังเกตจากแผนผังส่วนร่วม

วางแผนดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

2) สรุปผลและประเมินผล

ผลการประเมินแผนผังผู้รับผิดชอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) มีการฝึกซ้อมทั้ง 2 ปี ผลการดำเนินงานพบว่า ทางวิสาหกิจได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟครบทั้ง 2 ปี  
2) มีการฝึกซ้อมอพยพในแผนผังดีมาก ผลการดำเนินงานพบว่า  
- ระดับการใช้แผนผังอพยพอาคาร 2 ชั้น ทั้งสิ้น 4.30 นาที  
การฝึกซ้อมภาพรวม การปฏิบัติงานตามขั้นตอนฉุกเฉิน การปฏิบัติตามแผนการประเมินแผนผังในกรณีฉุกเฉิน และการใช้อุปกรณ์อยู่ในระดับดี  
- ระดับการใช้แผนผังอพยพอาคาร ทั้งสิ้น 4 นาที  
การฝึกซ้อมภาพรวม การปฏิบัติงานตามขั้นตอนฉุกเฉิน การปฏิบัติตามแผนการประเมินแผนผังในกรณีฉุกเฉิน และการใช้อุปกรณ์อยู่ในระดับดี

3) ข้อเสนอแนะ

- 1) การจัดพื้นที่ระดมวิทยุสื่อสาร สำหรับการประสานงานกันที่ชัดเจน เช่น จุดพบอาวุธควรมีในพื้นที่ที่ฝึกซ้อมเพื่อออกสู่ตลาด  
2) ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ภาพรวม หรือมีข้อความระบุแผนผังอย่างชัดเจน

ภาคสำนักงาน

นางสาวกมลพร รุ่งเรืองชัยกุล นักวิชาการบริหาร

ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป/หัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 0-20-000-0000 โทรสาร 0-20-000-0000

อีเมล gk.r@nec.go.th

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป


ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป


ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป


สิ่งกีดขวางการมีส่วนร่วม

ภาพประกอบที่ 1.01: ปัจจัยที่ขัดขวางการมีส่วนร่วม



ภาพประกอบที่ 1.02: ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม





## บริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0047

ขอรับทราบว่า

บริษัท ซึม-เอ โอ เทค จำกัด

เลขที่ 777 หมู่ 1 เขตประกอบกิจการอุตสาหกรรมนคร ตำบลนาถอาจ

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30380

ได้ดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอย่างจริงจัง

ตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

และดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โดยมี นาย ชัยศักดิ์ วัฒนศิริกุล เป็นวิทยากร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

[Redacted Signature]

นางสาววิมลรัตน์ วัฒนศิริกุล

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

หน้า 1 จาก 1



ஆயுத உபகரணங்களைக் கொண்டு

<sup>a</sup> For the purpose of this study, the following definitions were used: *non-communicable diseases* = cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease, diabetes, and mental disorders; *communicable diseases* = HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, and dengue; *infectious diseases* = HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, dengue, and other infectious diseases.

● ● ●  
● ● ●  
● ● ●  
● ● ●  
● ● ●  
● ● ●  
● ● ●

2000 年 12 月 29 日

1. *Staphylococcus aureus* (Staph.)

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

2000

1. *Staphylococcus aureus* (S. aureus) is a Gram-positive, spherical bacterium that is commonly found on the skin and in the nose of humans and animals. It is a leading cause of skin infections, such as abscesses and impetigo, and can also cause more serious infections, such as pneumonia and sepsis.

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{\lambda_j} \leq \sum_{j=1}^n \frac{1}{\mu_j} + \frac{\epsilon}{\delta}$$

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.09.14.182000>; this version posted September 14, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

1. 2019-2020 ခုနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။  
 2. 2020-2021 ခုနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။  
 3. 2021-2022 ခုနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။  
 4. 2022-2023 ခုနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

[illegible]

2019年12月15日

2025-03-26 10:00:00

**Figure 1**

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

$$A_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n A_j^{(\alpha)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m A_{jk}^{(\alpha)} \right) = \frac{1}{nm} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m A_{jk}^{(\alpha)}$$
[illegible][illegible][illegible][illegible]
$$L_0 = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\omega_0} \frac{d\omega_0}{dt} \right)^2$$

.....

.....

$$\Delta_{\text{eff}}^{\text{eff}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( \frac{\partial \log p(\mathbf{x}_i)}{\partial \theta} \right)^T \left( \frac{\partial \log p(\mathbf{x}_i)}{\partial \theta} \right)$$


.....

[illegible][illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.







## บริษัท นาซ่าไฟร่รณมน่ง จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาตเลขที่ 01.02-03-2556-0047

ขอรับรองว่า

บริษัท ชิน-โฮ โฮ โฮ จำกัด

เลขที่ 777 หมู่ 1 เขตประจวบการอุตสาหกรรมบางนา ตำบลบางนา

ดำเนินการอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ใช้ดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมรบ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร

และดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมรบ

และดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมรบ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน ๑๐๐ คน



นางสาววิไลวัลย์ ธรรมศิริวัฒน์  
ผู้อำนวยการฝึกอบรม

หน้า ๑๐๐



บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด

สำนักงาน : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร : 043-7551111  
โทร : 090-0000000 อีเมล : nasasatraining@gmail.com

วันที่ 20/02/64

มีที่ : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด  
นางสาว พญ. ปิยะมาศ งามกุล : ผู้จัดการ  
นางสาว นิตยา : เจ้าหน้าที่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เรื่อง : ขอใบรับรองการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักเรียน นาส้าฟรเทรนนิง  
เรียน : นายณัฐกร นาส้าฟรเทรนนิง : ผู้จัดการ  
นางสาว นิตยา : เจ้าหน้าที่

เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด : 100 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน : บริษัท นาส้าฟรเทรนนิง จำกัด

นางสาว พญ. ปิยะมาศ งามกุล


นางสาว พญ. ปิยะมาศ งามกุล  
นางสาว นิตยา : เจ้าหน้าที่



## ภาคผนวก ข-31

---

แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับ 1-3



ที่มา : บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด, 2557


รูปที่ 2-2 แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน

SHIN-EI  
SHIN-EI HIGH TECH CO., LTD.


(นายคุณิโอะ นิชิบุระ)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2557

(รศ.ดร.ธรรมบุญ โรจนะบุรานนท์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด  
รับรองจำนวนหน้า 36/46


บริษัท แอร์เซฟ จำกัด  
AIR SAVE CO., LTD.




รูปที่ 2-3 แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ 2

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>(นายคุณิยะ นิธิมูระ)<br/>กรรมการผู้จัดการ<br/>บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด<br/>กุมภาพันธ์ 2557</p> |  | <p>(รศ.ดร.ธรรมบุญ ไรจนะบุรานนท์)<br/>ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม<br/>บริษัท แอร์เจฟ จำกัด<br/>รับรองจำนวนหน้า 37/46</p> |
| <p align="center">บริษัท แอร์เจฟ จำกัด<br/>AIR JAVE CO., LTD.</p>                                  |   |  |





รูปที่ 2-4 แผนการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ 3



**บริษัท แอร์เซฟ จำกัด**  
**AIR SAVE CO., LTD.** รับรองจำนวนหน้า 38/46  
(รพท.เสริมบุญ โรงพยาบาลนนท์)  
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

## ภาคผนวก ข-32

---

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



|                             |  |                            |                            |                           |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| BRANCH                      | SUBANAREE INDUSTRIAL ZONE<br>NAVANAKORN 2 NASHONRATCHASIMA |                            |                            |                           |                            |
| Department                  | KRAKA (Safety)   |                            | Control Page               | 1-2                       |                            |
| Effective Date              | 18-Jun-20  |                            | Page                       | 1/2                       |                            |
| Request Section/PE Section  |  |                            | QA Section                 |                           |                            |
| Prepared By<br>(Eng./Supv.) | Checked By<br>(I-Manager)                                  | Approved By<br>(I-Manager) | Checked By<br>(Eng./Supv.) | Checked By<br>(I-Manager) | Approved By<br>(I-Manager) |
| Ms. Sanyu                   | Mr. Kimsak   | Ms. Sana                   | Ms. Yutasorn               | Ms. Parnmee               | Mr. Kasala                 |

CHECK SHEET NO. : A/SA-F-002

CHECK SHEET TITLE : Safety and Environment Check Sheet

แบบฟอร์มตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Location : SHIN-ET HIGH TECH CO., LTD. (NAVANAKORN)

Checked date : 18/7/2023

Checked by : Ms. Pornsawan R.

| No.<br>ลำดับ | Check List<br>รายการตรวจสอบ   | Result ผลการตรวจสอบ |                     | Detail<br>รายละเอียด                               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--|
|              |   | Compl.<br>ปกติ      | Abnormal<br>ผิดปกติ |  |
| 1            | การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย Safety Management  |                     |                     |  |
| 1.1          | มีหนังสือมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน Have safety standard or operating manual                                      | ✓                   |                     |  |
| 1.2          | มีการจดบันทึกสถิติการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ Have record about hurt and accident statistics.                             | ✓                   |                     |  |
| 1.3          | มีการทำกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย Have safety schemes   | ✓                   |                     |  |
| 2            | พื้นที่ปฏิบัติงาน Workplace   |                     |                     |  |
| 2.1          | เสียงจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ Sound of machine or equipment  | ✓                   |                     |  |
| 2.2          | แสงสว่างบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน Light in workplace.   | ✓                   |                     |  |
| 2.3          | ความปลอดภัยบนพื้นผิวการทำงาน Heat in workplace  | ✓                   |                     |  |
| 2.4          | การระบายอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน Ventilation in workplace   | ✓                   |                     |  |
| 2.5          | สิ่งสกปรกสิ่งอื่นๆ (กากิน, ครว, ฝุ่น, ฟุ้ง) Have something wrong (sheet, smoke, dust, fume)                           | ✓                   |                     |  |
| 2.6          | การจัดการสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Storage has orderliness   | ✓                   |                     |  |
| 2.7          | พื้นที่ปฏิบัติงานสะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวางการเดิน Work place has clear   | ✓                   |                     |  |
| 3            | การปฏิบัติงานของพนักงาน Employee performance  |                     |                     |  |
| 3.1          | พนักงานสวมชุดปฏิบัติงานที่ถูกต้อง Employee wears the correct employee uniform   | ✓                   |                     |  |
| 3.2          | พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน Employee wears PPE while working.                            |                     | ✓                   | Employees not wear PPE in FA Due Date 18/7/2023    |
| 3.3          | อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในสภาพพร้อมใช้ PPE have good condition.   | ✓                   |                     |  |
| 3.4          | พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน Employee works according a work instruction.                                    | ✓                   |                     |  |
| 4            | เครื่องจักร/อุปกรณ์ Machine/Equipment   |                     |                     |  |
| 4.1          | เครื่องจักรอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์/ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ Machine/equipment have good condition or unready           | ✓                   |                     |  |
| 4.2          | เครื่องจักรอุปกรณ์มี Safety Device ครบถ้วน Have safety device fully available.  | ✓                   |                     |  |
| 4.3          | การตรวจสอบเครื่องจักร และ Safety Device ก่อนใช้งาน Checking of machine and safety device before working               | ✓                   |                     |  |
| 4.4          | เครื่องจักรมีการกราวด์ดิน Machine is equipped with grounding.   |                     | ✓                   | Ranger Shot not have grounding. Due Date. 15/8/202 |
| 4.5          | มีใบคู่มือการใช้งานรถเครื่อจักรอุปกรณ์ Have machine manual/equipment manual.  | ✓                   |                     |  |
| 4.6          | มีเครื่องหมายเตือนภัยบนป้ายในเครื่องจักร Have safety sign   | ✓                   |                     |  |
| 4.7          | เครื่องจักรมีไฟเตือนหรือสัญญาณให้ ก่อนเครื่องจักร/รถจะทำการทำงาน Automatic machine has color light to show at working | ✓                   |                     |  |
| 4.8          | มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นประจำ Have preventive maintenance of machine/equipment.                          | ✓                   |                     |  |
| 5            | อุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Crane, Forklift, Handlift)  |                     |                     |  |
| 5.1          | อุปกรณ์ยานพาหนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์/ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ Equipment/Vehicles have good condition.                       | ✓                   |                     |  |
| 5.2          | มีป้ายระบุน้ำหนักปลอดภัยสูงสุดที่รับได้ Have maximum safety weight sign   | ✓                   |                     |  |
| 5.3          | มีสัญญาณเสียงหรือแสงเตือนขณะใช้งาน Have light/sound warn while working.   | ✓                   |                     |  |

| Rev. No. | Date      | Detail           | Change                 | ปรับปรุงแก้ไข |
|----------|-----------|------------------|------------------------|---------------|
| 01       | 18-Jun-20 | Change checklist | Update new check sheet | ปรับปรุงแก้ไข |
|          |           |                  |                        | ปรับปรุงแก้ไข |

หมายเหตุ : ให้แจ้งผลการตรวจพบข้อบกพร่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน (Please report any problem found to the relevant department immediately.)

A/SA-F-023 04



| CHECK SHEET NO. : A/SA-F-002  |  | CHECK SHEET TITLE : Safety and Environment Check Sheet<br>แบบฟอร์มตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม |                     | BRANCH : <input checked="" type="checkbox"/> SUBANAREE INDUSTRIAL ZONE<br><input checked="" type="checkbox"/> NAWANAKORN 2 NAKHONRATCHASIMA |  |
|---|--|--|---------------------|---|--|
| Department : HR&GA (Safety)   |  | Control Page : 1-2   |                     | Effective Date : 18-Jun-20  |  |
| Page : 2/2  |  |  |                     |   |  |
| No<br>ลำดับ   | Check List<br>รายการตรวจสอบ  | Result ผลการตรวจสอบ  |                     | Detail<br>รายละเอียด  |  |
|   |  | Normal<br>ปกติ   | Abnormal<br>ผิดปกติ |   |  |
| <b>5 อุปกรณ์ภายในงานและเครื่องมือเครื่องใช้ (Crane, Forklift, Handlift)</b> |  |  |                     |   |  |
| 5.1   | ใช้รถยกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคู่มือการใช้งาน Use equipment/vehicles according a work instruction.          | ✓  |                     |   |  |
| <b>6 ระบบไฟฟ้า : Electrical system</b>                                      |  |  |                     |   |  |
| 6.1   | ตู้ควบคุมมีปลั๊กปิดและ มีฉนวนหุ้มหุ้ม Control panel is sealed and has easy access                        | ✓  |                     |   |  |
| 6.2   | ปลั๊กไฟ สายไฟอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด Plug and electric cable have good condition.                          |  | ✓                   | FF. Fire plug damage Due Date : 20/6/2023   |  |
| 6.3   | การจับกับสายไฟเรียบร้อย ไม่หลุดหลวม Have to luty electric lante  | ✓  |                     |   |  |
| 6.4   | ตู้ควบคุมไฟฟ้ามีป้ายระบุชัดเจน Control panel has label   | ✓  |                     |   |  |
| 6.5   | ป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายไฟฟ้า Warning sign in hazardous area                            | ✓  |                     |   |  |
| 6.6   | ระบบการต่อสายไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ Safety cut when electric shut circuit.                                     | ✓  |                     |   |  |
| <b>7 สารเคมีอันตราย : Chemical/Hazardous Material</b>                       |  |  |                     |   |  |
| 7.1   | บริเวณที่มีถังเก็บมีระบบการดูดทางใต้ดินดูด Ventilation System  | ✓  |                     |   |  |
| 7.2   | มีป้ายชื่อ, MSDS ของสารเคมี Have label and MSDS  |  | ✓                   | The 3 Chemicals not have MSDS Due Date : 30/6/2023  |  |
| 7.3   | ภาชนะบรรจุสารเคมีอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด Chemical bottle has good condition                                | ✓  |                     |   |  |
| 7.4   | มีป้ายเตือนอันตรายของสารเคมีที่ถูกต้องชัดแจ้ง Have hazardous warning                                     | ✓  |                     |   |  |
| 7.5   | จัดเก็บภาชนะบรรจุสารเคมี MSDS Handling and storage follow MSDS   | ✓  |                     |   |  |
| 7.6   | มีวัสดุดูดซับสารเคมีในถังเก็บ (Sorbent) Have chemical sorbent material                                   | ✓  |                     |   |  |
| <b>8 ระบบป้องกันอัคคีภัย : Fire Prevention</b>                              |  |  |                     |   |  |
| 8.1   | สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ Fine alarm has good condition.                              |  | ✓                   | Fire alarm damage Due Date : 20/6/2023  |  |
| 8.2   | อุปกรณ์ Smoke/Heat detector อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ Smoke/Heat detector have good condition.               | ✓  |                     |   |  |
| 8.3   | ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่มีถังใกล้หมด Fire extinguisher has good condition                      | ✓  |                     |   |  |
| 8.4   | สายดับเพลิงและ หัวฉีดอยู่ในสภาพใช้งานได้ Fire hose has good condition                                    | ✓  |                     |   |  |
| 8.5   | ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ Emergency exit/evac escape without obstruction. |  | ✓                   | Emergency light damage Due Date : 20/6/2023   |  |
| <b>9 สิ่งแวดล้อม : Environment</b>  |  |  |                     |   |  |
| 9.1   | ถังขยะรองรับการทิ้งขยะ มีถัง Waste type container support  | ✓  |                     |   |  |
| 9.2   | บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นระเบียบและสะอาด Work place has orderliness and clean                          | ✓  |                     |   |  |
| 9.3   | ถังขยะ มีภาชนะแยกประเภทของขยะทิ้งกัน Bin have separate in each type of waste                             | ✓  |                     |   |  |
| 9.4   | ถังขยะน้ำจืดมีฝาปิดและ มีถังขยะน้ำจืด Bin don't have garbage or obstructions.                            | ✓  |                     |   |  |
| Other comment   |  |  |                     |   |  |
|   |  |  |                     |   |  |
|   |  |  |                     |   |  |
|   |  |  |                     |   |  |

## ภาคผนวก ข-33

---

ผังแสดงพื้นที่สีเขียว

การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ  
แสดงพื้นที่สีเขียว

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)



## ภาคผนวก ข-34

---

เอกสารสำรวจความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจและสังคม

## การสำรวจความคิดเห็นในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในช่วงปี พ.ศ. 2566 ครอบคลุมทั้งในส่วน  
ของชุมชนในบริเวณพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ที่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยแบบสอบถามเพื่อ  
เก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนในระดับครัวเรือนและผู้มาชุมชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ศึกษาต่อสภาพ  
สังคม-เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล และหน่วยงานราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสอบถามข้อมูลขอเบ็ดเตล็ดที่ความรับผิดชอบและนโยบายของหน่วยงานต่างๆ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1) การสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นหน่วยงานราชการในระดับต่างๆ จำนวน 8 คน เพื่อ  
เป็นการสอบถามข้อมูลขอเบ็ดเตล็ดความรับผิดชอบ ผลการดำเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงาน รวมถึง  
ความคิดเห็น และนโยบายที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) การพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  
เช่น ฝุ่นละออง กลิ่นรบกวน เสียงดัง น้ำเสีย เป็นต้น โดยเป็นเหตุมาจากสถานประกอบการหรือโรงงาน  
อุตสาหกรรม ซึ่งความกังวลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ในแต่ละด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

-ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่กังวลเรื่องกลิ่นรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม  
รองลงมาเป็นปัญหาเสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน/อากาศเสียจาก  
การจราจร น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน

-ด้านสังคม พบว่า ส่วนใหญ่กังวลเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติด รองลงมาเป็นปัญหา  
อาชญากรรมในชุมชน

-ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่กังวลเรื่องปัญหาการว่างงานของสมาชิกในครัวเรือน  
รองลงมาเป็นปัญหาความไม่พอเพียงของที่ดินทำกินและปัญหาความมั่นคงของรายได้จากการ  
ประกอบอาชีพ

-ด้านสาธารณูปโภค พบว่า ส่วนใหญ่กังวลเรื่องปัญหาการจัดการน้ำใช้ การจราจรและ  
ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

(2) ความเชื่อมั่นในระบอบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ จากการสอบถามข้อมูล  
หน่วยงานราชการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นพอสมควรต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก  
เห็นว่าโครงการนำจะมีการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรในการดูแลจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่าง  
เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนหน่วยงานราชการที่มีความเชื่อมั่นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับมาก เห็นว่า ภาครัฐมีระบบการจัดการดูแลและตรวจสอบการดำเนินการของสถานประกอบการในพื้นที่อยู่แล้ว จึงเห็นว่าหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะส่งผลให้มีการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(3) การรับรู้รับทราบรายละเอียดโครงการ จากการสอบถามหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการรับรู้ รับทราบ รายละเอียดโครงการ พบว่า หน่วยงานราชการในพื้นที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการจากการประชาสัมพันธ์ของโครงการ สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่า มีผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ และทั้งด้านลบและด้านบวกเท่าๆ กัน ในสัดส่วนเท่ากัน

(4) ปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการจัดการข้อร้องเรียนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานในพื้นที่ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองและเสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรม สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รับข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นและเสียงดังโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ เพื่อกำหนดหาข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

(5) นโยบายที่สอดคล้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมจำแนกตามกลุ่มของหน่วยงานราชการ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมของหน่วยงานราชการ

| ตำแหน่ง/หน่วยงาน  | ผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม |        |  | ความคิดเห็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม   | นโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม                                  | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วน |
|---|------------------------------|--------|--|--|---|---------------------------------|
|   | ผลตอบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม   |        | ผลกระทบ                                  |  |   |                                 |
|   | ใช่                          | ไม่ใช่ |  |  |   |                                 |
| หน่วยงาน : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11<br>ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ<br>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 19 ปี    | ✓                            |        | -  |  | -   | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วน |
| หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา<br>ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ<br>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 ปี    | ✓                            |        | มลพิษทางอากาศ<br>มลพิษทางน้ำ<br>การจราจร | การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน                                       | การดูแลการจัดหาน้ำ คุณภาพอากาศ ขยะในชุมชน โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม |                                 |
| หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา<br>ตำแหน่ง : นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ<br>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 6 ปี | ✓                            |        | กลิ่น เสียง และน้ำเสีย                   | อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  | การจัด zoning   |                                 |
| หน่วยงาน : การประชาสัมพันธ์<br>สาธารณสุขศรีมหา<br>ตำแหน่ง : ผู้จัดการ<br>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 8 ปี                       | ✓                            |        | -  | การเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรที่ได้จากธรรมชาติแบบประหยัด | การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า                                     |                                 |

## 2) การสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของตัวแทนผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีจำนวน 39 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของผู้รับในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ ข้อมูลการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม-เศรษฐกิจที่มีในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพโดยบรรยายภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิสำเนา แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากการสอบถามข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.8 และเพศหญิง ร้อยละ 46.2 โดยมีอายุประมาณ 40-49 ปี ร้อยละ 66.7 รองลงมาคืออายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 17.9 ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 56.4 รองลงมาคือระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 35.9 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 66.7 รองลงมาคือสถานภาพทางการสมรสเป็นโสด ร้อยละ 33.3 และจากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภูมิสำเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ ร้อยละ 82.1 และย้ายมาจากภาคอื่น ร้อยละ 17.9

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน

| ข้อมูลทั่วไป                         | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------------|------------|--------|
| <b>1. เพศ</b>                        |            |        |
| -ชาย                                 | 21         | 53.8   |
| -หญิง                                | 18         | 46.2   |
| รวม                                  | 39         | 100.0  |
| <b>2. อายุ</b>                       |            |        |
| -18-19 ปี                            | 0          | 0.0    |
| -20-29 ปี                            | 0          | 0.0    |
| -30-39 ปี                            | 6          | 15.4   |
| -40-49 ปี                            | 26         | 66.7   |
| -50-59 ปี                            | 7          | 17.9   |
| -มากกว่า 60 ปี                       | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 39         | 100.0  |
| <b>3. ศาสนา</b>                      |            |        |
| -พุทธ                                | 39         | 100.0  |
| -อิสลาม                              | 0          | 0.0    |
| -คริสต์                              | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 39         | 100.0  |
| <b>4. ระดับการศึกษา</b>              |            |        |
| -ต่ำกว่าประถมศึกษา                   | 0          | 0.0    |
| -ประถมศึกษา                          | 1          | 2.6    |
| -มัธยมศึกษาตอนต้น                    | 0          | 0.0    |
| -มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.              | 2          | 5.1    |
| -อนุปริญญา/ปาส.                      | 22         | 56.4   |
| -ปริญญาตรี                           | 14         | 35.9   |
| -สูงกว่าปริญญาตรี                    | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 39         | 100.0  |
| <b>5. สถานภาพสมรส</b>                |            |        |
| -โสด                                 | 13         | 33.3   |
| -สมรส                                | 26         | 66.7   |
| -หย่าร้าง/หม้าย                      | 0          | 0.0    |
| -แยกกันอยู่                          | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 39         | 100.0  |
| <b>6. ภูมิลำเนา</b>                  |            |        |
| -เกิดที่นี่                          | 31         | 82.1   |
| -ย้ายมาจากที่อื่น (เพื่อตั้งถิ่นฐาน) | 7          | 17.9   |
| รวม                                  | 39         | 100.0  |



ส่วนที่ 2 การรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อการดำเนินโครงการ พบว่า มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการทั้งด้านลบและด้านบวกเท่าๆ กันร้อยละ 59.0 รองลงมาไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการร้อยละ 41.0 และเมื่อสอบถามถึงการรับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ สำหรับความวิตกกังวลต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่วิตกกังวลร้อยละ 87.2 รองลงมาไม่แน่ใจต่อการดำเนินโครงการร้อยละ 12.8 เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อความรับผิดชอบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นพอสมควรร้อยละ 64.1 รองลงมาเชื่อมั่นมากร้อยละ 35.9 สำหรับลักษณะการดำเนินโครงการที่ดี พบว่า ไม่ก่อมลสารร้อยละ 14.2 รองลงมา คือ เอาใจใส่ดูแลชุมชนและไม่ทำผิดกฎหมายร้อยละ 13.9 เท่ากัน

ตารางที่ 3 การรับรู้รับทราบรายละเอียดโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน

| ความคิดเห็นต่อโครงการ   | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|------------|--------|
| 1. การรับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ                                  |            |        |
| -ทราบ   | 39         | 100.0  |
| -ไม่ทราบ  | 0          | 0.0    |
| รวม   | 39         | 100.0  |
| 2. ความวิตกกังวลต่อโครงการ  |            |        |
| -ไม่วิตกกังวล   | 34         | 87.2   |
| -ไม่แน่ใจ   | 5          | 12.8   |
| -วิตกกังวล  | 0          | 0.0    |
| รวม   | 39         | 100.0  |
| 3. ลักษณะการดำเนินโครงการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |            |        |
| - ไม่ก่อมลสาร   | 39         | 14.2   |
| - เอาใจใส่ดูแลชุมชน   | 38         | 13.9   |
| - รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น                                      | 35         | 12.8   |
| - ไม่ทำผิดกฎหมาย  | 38         | 13.9   |
| - จ้างแรงงานในท้องถิ่น  | 37         | 13.5   |
| - มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                             | 32         | 11.7   |
| - ไม่สร้างกรรมวิธียาให้กับชุมชน                                       | 17         | 6.2    |
| - มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน                                 | 18         | 6.6    |
| - ตรวจสอบดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง                                      | 5          | 1.8    |
| - มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน                                     | 15         | 5.5    |
| รวม   | 274        | 100.0  |

ตารางที่ 3 การรับรู้รับทราบรายละเอียดโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน (ต่อ)

| ความคิดเห็นต่อโครงการ  | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--|------------|--------|
| 4. ความเชื่อมั่นต่อความรับผิดชอบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ |            |        |
| - ไม่มีความเชื่อมั่น   | 0          | 0.0    |
| - มีความเชื่อมั่นน้อย  | 0          | 0.0    |
| - มีความเชื่อมั่นพอสมควร   | 25         | 64.1   |
| - มีความเชื่อมั่นมาก   | 14         | 35.9   |
| รวม  | 39         | 100.0  |
| 5. ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ  |            |        |
| - ด้านบวกมากกว่าด้านลบ   | 0          | 0.0    |
| - ด้านลบมากกว่าด้านบวก   | 0          | 0.0    |
| - ด้านลบและด้านบวกเท่าๆ กัน  | 23         | 59.0   |
| - ไม่ระบุ  | 16         | 41.0   |
| รวม  | 39         | 100.0  |

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพและรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลพบว่า การประกอบอาชีพของครัวเรือนมีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 56.4 รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 18 มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 74.4 รองลงมา มีรายได้ประมาณ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 12.8 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายใกล้เคียงกับรายได้ ประมาณ 10,001-15,000 บาท

ตารางที่ 4 ข้อมูลอาชีพและรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน

| ข้อมูลทั่วไป                       | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|------------------------------------|------------|--------|
| 7. การประกอบอาชีพของครัวเรือน      |            |        |
| 7.1 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน |            |        |
| - ไม่ได้ประกอบอาชีพ                | 7          | 18     |
| - ข้าราชการ/พณ.รัฐวิสาหกิจ         | 22         | 56.4   |
| - ลูกจ้างเอกชน/โรงงาน              | 0          | 0      |
| - รับจ้างทั่วไป                    | 8          | 20.5   |
| - ห้างเหี่ยว                       | 0          | 0      |
| - แม่บ้าน                          | 0          | 0      |
| - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว             | 2          | 5.1    |
| - ยะมง                             | 0          | 0      |
| - เกษตรกรรม/ปศุสัตว์               | 0          | 0      |
| รวม                                | 39         | 100    |
| 7.2 การประกอบอาชีพรองของครัวเรือน  |            |        |
| - ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม           | 32         | 82.1   |
| - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว             | 5          | 12.8   |
| รับจ้างทั่วไป                      | 2          | 5.1    |
| - เกษตรกรรม/ปศุสัตว์               | 0          | 0      |
| - ประมง                            | 0          | 0      |
| รวม                                | 39.0       | 100    |
| 8. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน        |            |        |
| - น้อยกว่า 10,000 บาท              | 2          | 5.1    |
| - 10,001-15,000 บาท                | 29         | 74.4   |
| - 15,001-20,000 บาท                | 5          | 12.8   |
| - 20,001-25,000 บาท                | 0          | 0      |
| - 25,001-30,000 บาท                | 3          | 7.7    |
| - มากกว่า 30,000 บาท               | 0          | 0      |
| รวม                                | 39         | 100    |
| 9. รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน       |            |        |
| - น้อยกว่า 10,000 บาท              | 3          | 7.7    |
| - 10,001-15,000 บาท                | 28         | 71.8   |
| - 15,001-20,000 บาท                | 5          | 12.8   |
| - 20,001-25,000 บาท                | 0          | 0      |
| - 25,001-30,000 บาท                | 3          | 7.7    |
| - มากกว่า 30,000 บาท               | 0          | 0      |
| รวม                                | 39         | 100    |

ส่วนที่ 4 สภาพความเป็นอยู่และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เช่น แหล่งน้ำ อุปโภค-บริโภค และระบบน้ำประปา แสดงดังตารางที่ 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากการสัมภาษณ์เรื่องสาธารณูปโภคของชุมชนเกี่ยวกับน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในชุมชนพบว่า แหล่งน้ำดื่มส่วนใหญ่ที่นำมาบริโภค ได้แก่ น้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 95.1 รองลงมา คือ น้ำดื่มจากน้ำประปา ร้อยละ 2.5 โดยส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่ม ร้อยละ 94.9 รองลงมา คือ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ร้อยละ 5.1 เมื่อสอบถามถึงปัญหาน้ำดื่ม พบว่า ไม่มีปัญหาน้ำดื่ม ร้อยละ 100 สำหรับน้ำใช้ที่นำมาใช้ในการอุปโภค ได้แก่ น้ำประปา ร้อยละ 97.4 รองลงมาคือ น้ำบาดาล ร้อยละ 0.8 เมื่อพิจารณาปัญหาน้ำใช้ พบว่า ไม่มีปัญหาน้ำใช้ ร้อยละ 100 ส่วนปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พบว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เมื่อสอบถามถึงวิธีการกำจัดมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า มีรถจัดเก็บของ ขบต./เทศบาลมารับไปกำจัด และเมื่อสอบถามถึงวิธีการกำจัดน้ำเสียครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เทลงท่อระบายน้ำ ร้อยละ 97.4 รองลงมาเทลงแม่น้ำ/ลำคลอง ร้อยละ 2.6 ส่วนสภาพถนนในชุมชน พบว่า ถนนมีสภาพดี ร้อยละ 97.4 และเมื่อสอบถามถึงปัญหาด้านการระคายน้ำหรือน้ำท่วม พบว่า ไม่มีปัญหาด้านการระบายน้ำหรือน้ำท่วม

ตารางที่ 5 ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน

| ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ         | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---------------------------------------|------------|--------|
| 1. แหล่งน้ำดื่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |            |        |
| -น้ำฝน                                | 1          | 2.4    |
| -น้ำบ่อ                               | 0          | 0      |
| -น้ำบาดาล                             | 0          | 0      |
| -น้ำประปา                             | 1          | 2.5    |
| -น้ำดื่มบรรจุขวด                      | 39         | 95.1   |
| -แม่น้ำ/คลอง                          | 0          | 0      |
| รวม                                   | 41         | 100    |
| 2. การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่ม       |            |        |
| -ไม่มีการปรับปรุง                     | 37         | 94.9   |
| -มีการปรับปรุง (กรอง และต้ม)          | 2          | 5.1    |
| รวม                                   | 39         | 100    |
| 3. ปัญหาน้ำดื่ม                       |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                           | 39         | 100    |
| -มีปัญหา                              | 0          | 0      |
| รวม                                   | 39         | 100    |

ตารางที่ 5 ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน

| ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ        | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------------|------------|--------|
| 4. แหล่งน้ำใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |            |        |
| -น้ำฝน                               | 0          | 0      |
| -น้ำบ่อ                              | 0          | 0      |
| -น้ำประปา                            | 38         | 97.4   |
| -น้ำบาดาล                            | 1          | 2.6    |
| -แม่น้ำ/คลอง                         | 0          | 0      |
| รวม                                  | 39         | 100    |
| 5. ปัญหาหน้าใช้                      |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                          | 39         | 100    |
| -มีปัญหา                             | 0          | 0      |
| รวม                                  | 39         | 100    |
| 6. ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า           |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                          | 39         | 100    |
| -มีปัญหา (ไฟดับบ่อย/ไฟฟ้าตก)         | 0          | 0      |
| รวม                                  | 39         | 100    |
| 7. การกำจัดมูลฝอยครัวเรือน           |            |        |
| -เผา                                 | 0          | 0      |
| -ฝัง                                 | 0          | 0      |
| -มีรถจัดเก็บของ อบต./เทศบาล          | 39         | 100    |
| รวม                                  | 39         | 100    |
| 8. วิธีการกำจัดน้ำเสียครัวเรือน      |            |        |
| -เทลงบริเวณบ้าน                      | 0          | 0      |
| -เทลงแม่น้ำ/ลำคลอง                   | 1          | 2.6    |
| -เทลงที่ระบายน้ำ                     | 38         | 97.4   |
| รวม                                  | 39         | 100    |
| 9. สภาพถนน                           |            |        |
| -ดี                                  | 38         | 97.4   |
| -ปานกลาง/พอใช้                       | 1          | 2.6    |
| รวม                                  | 39         | 100    |
| 10. ปัญหาด้านการระบายน้ำหรือน้ำท่วม  |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                          | 39         | 100    |
| -มีปัญหา                             | 0          | 0      |
| รวม                                  | 39         | 100    |

ส่วนที่ 5 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทที่  
พิจารณำผลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์ถึงข้อมูลทั่วไปและระดับผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชน แสดงดังตารางที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ด้านสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ  
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในปัจจุบัน ได้แก่ เสียงดังจากที่มารจากการจราจรและชุมชน  
ร้อยละ 5.1 ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน/อากาศเสียจากชุมชน ร้อยละ 2.6 ด้านกลิ่นรบกวน พบว่า  
กลิ่นรบกวนที่มารจากโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 1 ด้านขยะมูลฝอย พบว่า ไม่มีปัญหาขยะมูลฝอย  
ส่วนปัญหาน้ำเสียที่มารจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.6

- ด้านสังคม จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ  
ปัญหาด้านสังคมที่มีผลกระทบในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาเสพติดในชุมชนและปัญหาความร่วมมือใน  
การพัฒนาชุมชน ร้อยละ 5.1 รองลงมาปัญหาการเกิดอาชญากรรมในชุมชน ความพอเพียงของ  
สถานศึกษาต่อคนในชุมชน และการเข้าถึงและคุณภาพของบริการทางการแพทย์ ร้อยละ 2.6

- ด้านเศรษฐกิจ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ  
ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบในปัจจุบัน ได้แก่ ว่างงานของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 12.8  
รองลงมาเป็นปัญหาความมั่นคงของรายได้จากการประกอบอาชีพ ร้อยละ 7.7



ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันของผู้มาชุมชน

| สภาพปัญหา/แหล่งที่มา            | ผลกระทบ |        |       |        | ระดับของผลกระทบ |        |         |        |       |        |
|---------------------------------|---------|--------|-------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------|--------|
|                                 | ไม่มี   |        | มี    |        | น้อย            |        | ปานกลาง |        | มาก   |        |
|                                 | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1) เสียตั้ง                     |         |        |       |        |                 |        |         |        |       |        |
| การจราจร                        | 33      | 84.6   | 6     | 15.4   | 6               | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| ชุมชน                           | 37      | 94.9   | 2     | 5.1    | 2               | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 39      | 100.0  | 0     | 0.0    | 0               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| 2) ผู้คนของ/เขมร/ควีน/อากาศเสีย |         |        |       |        |                 |        |         |        |       |        |
| การจราจร                        | 31      | 79.5   | 8     | 20.5   | 8               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| ชุมชน                           | 38      | 97.4   | 1     | 2.6    | 1               | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 39      | 100.0  | 0     | 0.0    | 0               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| 3) กลิ่นรบกวน                   |         |        |       |        |                 |        |         |        |       |        |
| การจราจร                        | 39      | 100.0  | 0     | 0.0    | 0               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| ชุมชน                           | 39      | 100.0  | 0     | 0.0    | 0               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 38      | 97.4   | 1     | 2.6    | 1               | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| 4) ขยะมูลฝอย                    |         |        |       |        |                 |        |         |        |       |        |
| ชุมชน                           | 39      | 100.0  | 0     | 0.0    | 0               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 39      | 100.0  | 0     | 0.0    | 0               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    |

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้รอบแบบสอบถามต่อสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันของผู้มาชุมนุม (ต่อ)

| สภาพปัญหา/แหล่งที่มา                        | ผลกระทบ |        | ระดับของผลกระทบ |        |       |        |         |        |       |        |       |        |
|---|---------|--------|-----------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   | ไม่มี   |        | มี              |        | น้อย  |        | ปานกลาง |        | มาก   |        | รวม   |        |
|   | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 5) ทั่วไป                                   |         |        |                 |        |       |        |         |        |       |        |       |        |
| ชุมชน                                       | 38      | 97.4   | 1               | 2.6    | 1     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 1     | 100.0  |
| โรงงานอุตสาหกรรม                            | 38      | 97.4   | 1               | 2.6    | 1     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 1     | 100.0  |
| ด้านสังคม                                   |         |        |                 |        |       |        |         |        |       |        |       |        |
| 1) การเกิดอาชญากรรมในชุมชน                  | 38      | 97.4   | 1               | 2.6    | 1     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 1     | 100.0  |
| 2) ปัญหาทะเลตื้นในชุมชน                     | 37      | 94.9   | 2               | 5.1    | 2     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 2     | 100.0  |
| 3) ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน               | 37      | 94.9   | 2               | 5.1    | 2     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 2     | 100.0  |
| 4) ความพอเพียงของสถาบันชุมชน                | 33      | 84.6   | 6               | 15.4   | 6     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 6     | 100.0  |
| 5) การเข้าถึงและคุณภาพของบริการทางสาธารณสุข | 32      | 82.1   | 7               | 17.9   | 7     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 7     | 100.0  |
| ด้านเศรษฐกิจ                                |         |        |                 |        |       |        |         |        |       |        |       |        |
| 1) การว่างงานของสมาชิกในครัวเรือน           | 26      | 66.7   | 13              | 33.3   | 13    | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 13    | 100.0  |
| 2) ความมั่นคงของรายได้จากกระเป๋าสตางค์      | 36      | 92.3   | 3               | 7.7    | 3     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 3     | 100.0  |
| 3) ความไม่พอเพียงของที่ดินทำกิน             | 37      | 94.9   | 2               | 5.1    | 2     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 2     | 100.0  |
| 4) ผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน            | 37      | 94.9   | 2               | 5.1    | 2     | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 2     | 100.0  |

ส่วนที่ 6 ข้อมูลสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกายประจำปี และการเข้ารับการรักษา  
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน แสดงดังตารางที่ 7 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากการสอบถามข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี เมื่อสอบถามถึงโรคประจำตัว พบว่า ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 97.4 มีโรคประจำตัว ร้อยละ 2.6 และเมื่อสอบถามถึงการเลือกวิธีการรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย พบว่า เลือกวิธีการรักษาโดยไปโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 71.8 รองลงมา คือ เลือกวิธีการรักษาโดยหาयरับประทานเอง ร้อยละ 23.1

ตารางที่ 7 ข้อมูลสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถามผู้นำชุมชน

| ข้อมูลสุขภาพ                                  | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|------------|--------|
| 1. การตรวจร่างกายประจำปี                      |            |        |
| -ตรวจ   | 39         | 100.0  |
| -ไม่ตรวจ                                      | 0          | 0.0    |
| -ไม่ระบุ                                      | 0          | 0.0    |
| รวม   | 39         | 100.0  |
| 2. การมีโรคประจำตัว                           |            |        |
| -ไม่มี  | 38         | 97.4   |
| -มี   | 1          | 2.6    |
| -ไม่ระบุ                                      | 0          | 0.0    |
| รวม   | 39         | 100.0  |
| 3. การเลือกวิธีการรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย |            |        |
| -หาयरับประทานเอง                              | 9          | 23.1   |
| -ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                | 2          | 5.1    |
| -ไปโรงพยาบาลรัฐ                               | 28         | 71.8   |
| -ไปโรงพยาบาลเอกชน                             | 0          | 0.0    |
| -ไปคลินิก                                     | 0          | 0.0    |
| -อื่น ๆ (ไม่ระบุ)                             | 0          | 0.0    |
| รวม   | 39         | 100.0  |

### 3) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในระดับครัวเรือน

(1) วัตถุประสงค์ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งครอบคลุมประเด็นการประกอบอาชีพ รายได้ สภาพสังคม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณสุข ปลอดภัย ข้อมูลสุขภาพ อุบัติเหตุ และความปลอดภัยของพื้นที่ศึกษา รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน ทั้งนี้จะนำข้อมูลข้างต้นไปปรับปรุงการดำเนินโครงการให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

พื้นที่ศึกษา การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมพื้นที่รอบโครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราษ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชีเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก และองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก อำเภอหนองบุญมาก และเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แสดงดังตารางที่ 8 ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นด้วยการเก็บแบบสอบถามรายบุคคลดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาได้มุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ แต่เนื่องด้วยขอบเขตชุมชนในพื้นที่ศึกษาบางส่วนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือเป็นเขตพื้นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ บริษัทที่ปรึกษาจึงพิจารณาสุ่มสำรวจความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการมากที่สุด สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นด้วยการเก็บแบบสอบถามรายบุคคลได้ดังรูปที่ 1

ตารางที่ 8 พื้นที่ศึกษาและจำนวนตัวอย่าง

| พื้นที่ศึกษา                              | จำนวนที่เก็บตัวอย่าง |
|---|----------------------|
| 1. อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา         |                      |
| -องค์การบริหารส่วนตำบลโคราษ               | 18                   |
| -องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน             | 42                   |
| -องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชีเหล็ก          | 7                    |
| -องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง             | 33                   |
| -เทศบาลตำบลกุดจิก                         | 30                   |
| -องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก              | 45                   |
| -องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง              | 162                  |
| 2. อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา      |                      |
| -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก            | 24                   |
| 3. อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |                      |
| -เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด               | 39                   |
| รวม                                       | 400                  |

หมายเหตุ : บริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจความคิดเห็นในภาพรวมของพื้นที่ศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566



(2) วิธีการและเครื่องมือ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีลักษณะของข้อคำถามเป็นทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด แล้วจึงนำผลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์ถึงระดับผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข โภค สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชน รวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาของโครงการ

(3) ผลการศึกษา จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในระดับครัวเรือนด้วยการสอบถามรายบุคคล ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ทั้งนี้ การศึกษาและวิเคราะห์ผลเป็นการคำนวณในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา การประกอบอาชีพ แสดงดังตารางที่ 9 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากการสอบถามข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 44.2 และเพศชาย ร้อยละ 55.8 โดยมีอายุประมาณ 50-59 ปี ร้อยละ 60.3 รองลงมาคืออายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 12.8 ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 46.5 รองลงมาคือระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ร้อยละ 14.2 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 76.0 รองลงมาคือสถานภาพทางสมรสเป็นโสด ร้อยละ 24.0 ด้านการประกอบอาชีพของครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 54.2 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 36.0 โดยมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 84.2 รองลงมา มีรายได้ประมาณ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.2 ส่วนรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 71.5 รองลงมาคือรายจ่ายน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 24.8 จากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ร้อยละ 98.7 และย้ายมาจากภาคอื่น ร้อยละ 2.2



ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับครัวเรือน

| ข้อมูลทั่วไป                         | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------------|------------|--------|
| 1. เพศ                               |            |        |
| -ชาย                                 | 223        | 55.8   |
| -หญิง                                | 177        | 44.2   |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 2. อายุ                              |            |        |
| -18-19 ปี                            | 0          | 0.0    |
| -20-29 ปี                            | 39         | 9.7    |
| -30-39 ปี                            | 39         | 9.7    |
| -40-49 ปี                            | 51         | 12.8   |
| -50-59 ปี                            | 241        | 60.3   |
| -มากกว่า 60 ปี                       | 30         | 7.5    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 3. ศาสนา                             |            |        |
| -พุทธ                                | 400        | 100.0  |
| -อิสลาม                              | 0          | 0.0    |
| -คริสต์                              | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 4. ระดับการศึกษา                     |            |        |
| -ต่ำกว่าประถมศึกษา                   | 15         | 3.8    |
| -ประถมศึกษา                          | 186        | 46.5   |
| -มัธยมศึกษาตอนต้น                    | 42         | 10.5   |
| -มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.              | 90         | 22.5   |
| -อนุปริญญา/ปวส.                      | 57         | 14.2   |
| -ปริญญาตรี                           | 10         | 2.5    |
| -สูงกว่าปริญญาตรี                    | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 5. สถานภาพสมรส                       |            |        |
| -โสด                                 | 96         | 24.0   |
| -สมรส                                | 304        | 76.0   |
| -หย่าร้าง/หม้าย                      | 0          | 0.0    |
| -แยกกันอยู่                          | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 6. ภูมิลำเนา                         |            |        |
| -เกิดที่นี่                          | 391        | 97.8   |
| -ย้ายมาจากที่อื่น (เพื่อตั้งถิ่นฐาน) | 9          | 2.2    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |

ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับครัวเรือน (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป                       | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|------------------------------------|------------|--------|
| 7. การประกอบอาชีพของครัวเรือน      |            |        |
| 7.1 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน |            |        |
| - ไม่ได้ประกอบอาชีพ                | 12         | 3.0    |
| - ทำราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ      | 12         | 3.0    |
| - ลูกจ้างเอกชน/โรงงาน              | 12         | 3.0    |
| - รับจ้างทั่วไป                    | 217        | 54.2   |
| - พ่อเองเหี่ยว                     | 0          | 0.0    |
| - แร่บ้าน                          | 3          | 0.8    |
| - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว             | 144        | 36.0   |
| - ประมง                            | 0          | 0.0    |
| - เกษตรกรรม/ปศุสัตว์               | 0          | 0.0    |
| - อื่นๆ                            | 0          | 0.0    |
| รวม                                | 400        | 100.0  |
| 7.2 การประกอบอาชีพรองของครัวเรือน  |            |        |
| - ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม           | 144        | 36.0   |
| - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว             | 105        | 26.3   |
| - รับจ้างทั่วไป                    | 151        | 37.7   |
| - เกษตรกรรม/ปศุสัตว์               | 0          | 0.0    |
| - ประมง                            | 0          | 0.0    |
| - อื่น/ไม่ระบุ                     | 0          | 0.0    |
| รวม                                | 400        | 100.0  |
| 8. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน        |            |        |
| - น้อยกว่า 10,000 บาท              | 9          | 2.3    |
| - 10,001-15,000 บาท                | 337        | 84.2   |
| - 15,001-20,000 บาท                | 45         | 11.2   |
| - 20,001-25,000 บาท                | 0          | 0.0    |
| - 25,001-30,000 บาท                | 6          | 1.5    |
| - มากกว่า 30,000 บาท               | 3          | 0.8    |
| รวม                                | 400        | 100.0  |
| 9. รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน       |            |        |
| - น้อยกว่า 10,000 บาท              | 99         | 24.8   |
| - 10,001-15,000 บาท                | 286        | 71.5   |
| - 15,001-20,000 บาท                | 15         | 3.7    |
| - 20,001-25,000 บาท                | 0          | 0.0    |
| - 25,001-30,000 บาท                | 0          | 0.0    |
| - มากกว่า 30,000 บาท               | 0          | 0.0    |
| รวม                                | 400        | 100.0  |

หมายเหตุ : การสอบถามรายบุคคลในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 400 คน

ส่วนที่ 2 สภาพความเป็นอยู่และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เช่น แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และระบบน้ำประปา แสดงดังตารางที่ 10 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากการสัมภาษณ์เรื่องสาธารณูปโภคของชุมชนเกี่ยวกับน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในชุมชนพบว่า แหล่งน้ำดื่มส่วนใหญ่ที่นำมาบริโภค ได้แก่ น้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 69.4 รองลงมา คือ น้ำดื่มจากน้ำประปา ร้อยละ 30.6 โดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่ม ร้อยละ 69.3 รองลงมา คือ มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ร้อยละ 30.8 เมื่อสอบถามถึงปัญหาน้ำดื่ม พบว่า ไม่มีปัญหาน้ำดื่มสำหรับน้ำใช้ที่นำมาใช้ในการอุปโภค ได้แก่ น้ำประปา ร้อยละ 98.6 รองลงมาคือ น้ำบาดาลและน้ำฝน ร้อยละ 0.7 เมื่อพิจารณาปัญหาน้ำใช้ พบว่า ไม่มีปัญหาน้ำใช้ ร้อยละ 98.5 ส่วนปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พบว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ร้อยละ 97.0 เมื่อสอบถามถึงวิธีการกำจัดมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า มีรถจัดเก็บของ อบต./เทศบาลมารับไปกำจัด ร้อยละ 99.2 รองลงมาเผา ร้อยละ 0.8 ส่วนวิธีการกำจัดน้ำเสียครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เทลงท่อระบายน้ำ ร้อยละ 93.2 รองลงมา คือ เทลงบริเวณบ้าน ร้อยละ 4.5 สำหรับสภาพถนนในชุมชน พบว่า ถนนมีสภาพดี ร้อยละ 83.5 และไม่มีปัญหาด้านการระบายน้ำหรือน้ำท่วม

ตารางที่ 10 ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับครัวเรือน

| ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ         | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---------------------------------------|------------|--------|
| 1. แหล่งน้ำดื่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |            |        |
| -น้ำฝน                                | 0          | 0.0    |
| -น้ำบ่อ                               | 0          | 0.0    |
| -น้ำบาดาล                             | 0          | 0.0    |
| -น้ำประปา                             | 133        | 30.6   |
| -น้ำดื่มบรรจุขวด                      | 302        | 69.4   |
| -แม่น้ำ/คลอง                          | 0          | 0.0    |
| รวม                                   | 435        | 100.0  |
| 2. การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนดื่ม       |            |        |
| -ไม่มีการปรับปรุง                     | 277        | 69.3   |
| -มีการปรับปรุง (กรอง และต้ม)          | 123        | 30.8   |
| รวม                                   | 400        | 100.0  |
| 3. ปัญหาน้ำดื่ม                       |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                           | 400        | 100.0  |
| -มีปัญหา                              | 0          | 0.0    |
| รวม                                   | 400        | 100.0  |

ตารางที่ 10 ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับครัวเรือน (ต่อ)

| ข้อมูลสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ        | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--------------------------------------|------------|--------|
| 4. แหล่งน้ำใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |            |        |
| -น้ำฝน                               | 3          | 0.7    |
| -น้ำบ่อ                              | 0          | 0.0    |
| -น้ำประปา                            | 422        | 98.6   |
| -น้ำบาดาล                            | 3          | 0.7    |
| -แม่น้ำ/คลอง                         | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 428        | 100    |
| 5. ปัญหาน้ำใช้                       |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                          | 394        | 98.5   |
| -มีปัญหา                             | 6          | 1.5    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 6. ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า           |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                          | 388        | 97.0   |
| -มีปัญหา (ไฟดับบ่อย/ไฟฟ้าตก)         | 12         | 3.0    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 7. การกำจัดมูลฝอยครัวเรือน           |            |        |
| -เผา                                 | 3          | 0.8    |
| -ฝัง                                 | 0          | 0.0    |
| -มีรถจัดเก็บของ ยวต./เทศบาล          | 397        | 99.2   |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 8. วิธีการกำจัดน้ำเสียครัวเรือน      |            |        |
| -เทลงบริเวณบ้าน                      | 18         | 4.5    |
| -เทลงแม่น้ำ/ลำคลอง                   | 9          | 2.3    |
| -เทลงท่อระบายน้ำ                     | 373        | 93.2   |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 9. สภาพถนน                           |            |        |
| ดี                                   | 334        | 83.5   |
| -ปานกลาง/พอใช้                       | 66         | 16.5   |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |
| 10. ปัญหาด้านการระบายน้ำหรือน้ำท่วม  |            |        |
| -ไม่มีปัญหา                          | 400        | 100.0  |
| -มีปัญหา                             | 0          | 0.0    |
| รวม                                  | 400        | 100.0  |

หมายเหตุ : การสอบถามรายละเอียดในครั้งนี มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 400 คน

ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทที่  
ปริญญานำผลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์ถึงข้อมูลทั่วไปและระดับผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชน แสดงดังตารางที่ 11 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ด้านสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ  
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบในปัจจุบัน ได้แก่ เสียงดังจากที่มาจากชุมชน ร้อยละ 85.0  
รองลงมาเป็นเสียงดังที่มาจากอาคารจราจร ร้อยละ 84.2 ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน/อากาศเสียจาก  
การจราจร ร้อยละ 87.2 รองลงมาปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน/อากาศเสียจากชุมชน ร้อยละ 76.7  
ด้านกลิ่นรบกวน พบว่า กลิ่นรบกวนที่มาจากจราจร ร้อยละ 43.5 รองลงมาเป็นกลิ่นรบกวนจากชุมชน  
ร้อยละ 11.2 ปัญหาขยะมูลฝอยจากชุมชน ร้อยละ 40.5 ส่วนปัญหาน้ำเสียที่มาจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม ร้อยละ 3.0

- ด้านสังคม จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ  
ปัญหาด้านสังคมที่มีผลกระทบในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ร้อยละ  
91.8 รองลงมาปัญหาความพอเพียงของสถานศึกษาต่อคนในชุมชน ร้อยละ 84.2

- ด้านเศรษฐกิจ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ  
ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบในปัจจุบัน ได้แก่ ความมั่นคงของรายได้จากการประกอบอาชีพ  
ร้อยละ 72.2 รองลงมาเป็นปัญหาการว่างงานของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 68.2

ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันของระดับครัวเรือน

| สภาพปัญหา/แหล่งที่มา            | ผลกระทบ |        |     | ระดับของผลกระทบ |        |         |        |       |        |       |        |       |
|---------------------------------|---------|--------|-----|-----------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                 | ไม่มี   |        | มี  | น้อย            |        | ปานกลาง |        | มาก   |        | รวม   |        |       |
|                                 | จำนวน   | ร้อยละ |     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |       |
| 1) เสียงดัง                     |         |        |     |                 |        |         |        |       |        |       |        |       |
| การจราจร                        | 63      | 15.8   | 337 | 84.2            | 337    | 100.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 337    | 100.0 |
| ชุมชน                           | 60      | 15.0   | 340 | 85.0            | 340    | 100.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 340    | 100.0 |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 367     | 91.8   | 33  | 8.2             | 33     | 100.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 33     | 100.0 |
| 2) ฝุ่นละออง/หมอกควัน/อากาศเสีย |         |        |     |                 |        |         |        |       |        |       |        |       |
| การจราจร                        | 51      | 12.8   | 349 | 87.2            | 345    | 99.1    | 0      | 0.0   | 3      | 0.9   | 349    | 100.0 |
| ชุมชน                           | 93      | 23.3   | 307 | 76.7            | 301    | 98.0    | 3      | 1.0   | 3      | 1.0   | 307    | 100.0 |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 376     | 94.0   | 24  | 6.0             | 21     | 87.5    | 3      | 12.5  | 0      | 0.0   | 24     | 100.0 |
| 3) กลิ่นรบกวน                   |         |        |     |                 |        |         |        |       |        |       |        |       |
| การจราจร                        | 226     | 56.5   | 174 | 43.5            | 174    | 100.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 174    | 100.0 |
| ชุมชน                           | 355     | 88.8   | 45  | 11.2            | 45     | 100.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 45     | 100.0 |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 400     | 100.0  | 0   | 0.0             | 0      | 0.0     | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 4) ขยะมูลฝอย                    |         |        |     |                 |        |         |        |       |        |       |        |       |
| ชุมชน                           | 238     | 59.5   | 162 | 40.5            | 162    | 100.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 162    | 100.0 |
| โรงงานอุตสาหกรรม                | 388     | 97.0   | 12  | 3.0             | 12     | 100.0   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   | 12     | 100.0 |



ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันของระดับครัวเรือน (ต่อ)

| สภาพปัญหา/แหล่งที่มา                       | ผลกระทบ |        |       |        | ระดับของผลกระทบ |        |         |        |       |        |       |        |
|--|---------|--------|-------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
|  | ไม่     |        | มี    |        | น้อย            |        | ปานกลาง |        | มาก   |        | รวม   |        |
|  | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 5) น้ำเสีย                                 |         |        |       |        |                 |        |         |        |       |        |       |        |
| ชุมชน                                      | 343     | 85.8   | 57    | 14.2   | 57              | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 57    | 100.0  |
| โรงงานอุตสาหกรรม                           | 400     | 100.0  | 0     | 0.0    | 0               | 0.0    | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 0     | 0.0    |
| ด้านสังคม                                  |         |        |       |        |                 |        |         |        |       |        |       |        |
| 1) การเกิดอาชญากรรมในชุมชน                 | 150     | 37.5   | 250   | 62.5   | 250             | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 250   | 100.0  |
| 2) ปัญหาเสพผิดในชุมชน                      | 349     | 87.2   | 51    | 12.8   | 51              | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 51    | 100.0  |
| 3) ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน              | 33      | 8.2    | 367   | 91.8   | 316             | 86.1   | 48      | 13.1   | 3     | 0.8    | 367   | 100.0  |
| 4) ความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อค.บ.ชุมชน     | 63      | 15.8   | 337   | 84.2   | 307             | 91.1   | 30      | 8.9    | 0     | 0.0    | 337   | 100.0  |
| 5) การเข้าถึงและคุณภาพของบริการทางการแพทย์ | 87      | 21.8   | 313   | 78.2   | 45              | 14.4   | 268     | 85.6   | 0     | 0.0    | 313   | 100.0  |
| 6) อุปกรณ์หตุ/อุปคัถียในชุมชน              | 322     | 80.5   | 78    | 19.5   | 57              | 73.1   | 21      | 26.9   | 0     | 0.0    | 78    | 100.0  |
| ด้านเศรษฐกิจ                               |         |        |       |        |                 |        |         |        |       |        |       |        |
| 1) การว่างงานของสมาชิกในครัวเรือน          | 126     | 31.5   | 274   | 68.5   | 262             | 95.6   | 12      | 4.4    | 0     | 0.0    | 274   | 100.0  |
| 2) ความมั่นคงของรายได้จากการประกอบอาชีพ    | 111     | 27.8   | 289   | 72.2   | 286             | 99.0   | 3       | 1.0    | 0     | 0.0    | 289   | 100.0  |
| 3) ความไม่พอเพียงของที่ดินทำกิน            | 367     | 91.8   | 33    | 8.2    | 33              | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 33    | 100.0  |
| 4) ผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน           | 367     | 91.8   | 33    | 8.2    | 33              | 100.0  | 0       | 0.0    | 0     | 0.0    | 33    | 100.0  |

หมายเหตุ : การสอบถามรายบุคคลในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 400 คน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกายประจำปี และการเข้ารับการรักษา  
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน แสดงดังตารางที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จากการสอบถามข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีการตรวจ  
สุขภาพร่างกายประจำปี ร้อยละ 73.0 และไม่ได้ตรวจร่างกายประจำปี ร้อยละ 27.0 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มี  
โรคประจำตัว ร้อยละ 99.2 และเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 0.8 และเมื่อสอบถามถึงการเลือกวิธี  
รักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย พบว่า ส่วนใหญ่เลือกวิธีการรักษาโดยไปโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ  
68.5 รองลงมา คือ เลือกวิธีการรักษาโดยหาयरับประทานเอง ร้อยละ 29.2

ตารางที่ 12 ข้อมูลสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับครัวเรือน

| ข้อมูลสุขภาพ                                | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|------------|--------|
| 1. การตรวจร่างกายประจำปี                    |            |        |
| -ตรวจ                                       | 108        | 27.0   |
| -ไม่ตรวจ                                    | 292        | 73.0   |
| รวม   | 400        | 100.0  |
| 2. การมีโรคประจำตัว                         |            |        |
| -ไม่มี                                      | 397        | 99.2   |
| -มี   | 3          | 0.8    |
| รวม   | 400        | 100.0  |
| 3. การเลือกวิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย |            |        |
| -หาयरับประทานเอง                            | 117        | 29.2   |
| -ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล              | 6          | 1.5    |
| -ไปโรงพยาบาลรัฐ                             | 274        | 68.5   |
| -ไปโรงพยาบาลเอกชน                           | 3          | 0.8    |
| -ไปคลินิก                                   | 0          | 0.0    |
| -อื่น ๆ (ไม่ระบุ)                           | 0          | 0      |
| รวม   | 400        | 100.0  |

หมายเหตุ : การสอบถามรายบุคคลในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 400 คน

ส่วนที่ 5 การรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ แสดงดังตารางที่ 13 ซึ่งความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อการดำเนินโครงการ พบว่า มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการทั้งด้านลบและด้านบวกเท่าๆ กัน ร้อยละ 64.0 รองลงมาไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 36.0 และเมื่อสอบถามถึงการรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ร้อยละ 99.2 สำหรับความวิตกกังวลต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่วิตกกังวล ร้อยละ 73.7 รองลงมาไม่แน่ใจต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 25.5 เมื่อสอบถามถึงมีความเชื่อมั่นต่อความรับผิดชอบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นพอสมควร ร้อยละ 79.0 รองลงมามีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 18.0 สำหรับลักษณะการดำเนินโครงการที่ดี พบว่า เอาใจใส่ดูแลชุมชน ร้อยละ 19.1 รองลงมา คือ ไม่ก่อมลสาร ร้อยละ 16.8

ตารางที่ 13 การรับรู้รับทราบรายละเอียดโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับครัวเรือน

| ความคิดเห็นต่อโครงการ   | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|------------|--------|
| 1. การรับรู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ                          |            |        |
| ทราบ  | 397        | 99.2   |
| ไม่ทราบ   | 3          | 0.8    |
| รวม   | 385        | 100    |
| 2. ความวิตกกังวลต่อโครงการ  |            |        |
| -ไม่วิตกกังวล   | 295        | 73.7   |
| -ไม่แน่ใจ   | 102        | 25.5   |
| -วิตกกังวล  | 3          | 0.8    |
| รวม   | 400        | 100.0  |
| 2. ลักษณะการดำเนินโครงการที่ควรปฏิบัติอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |            |        |
| - ไม่ก่อมลสาร   | 112        | 16.8   |
| - เอาใจใส่ดูแลชุมชน   | 127        | 19.1   |
| - รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น                                    | 94         | 14.1   |
| - ไม่ทำผิดกฎหมาย  | 109        | 16.4   |
| - จัดแรงงานในท้องถิ่น   | 10         | 1.5    |
| - มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                           | 68         | 10.2   |
| - ไม่สร้างความรำคาญให้กับชุมชน                                      | 65         | 9.8    |
| - มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน                               | 66         | 9.9    |
| - ตรวจสอบดูแลที่หักคานงานก่อสร้าง                                   | 7          | 1.1    |
| - มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน                                   | 7          | 1.1    |
| รวม   | 665        | 100    |

ตารางที่ 13 การรับรู้รับทราบรายละเอียดโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับครัวเรือน (ต่อ)

| ความคิดเห็นต่อโครงการ  | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|--|------------|--------|
| 3. ความเชื่อมั่นต่อความรับผิดชอบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโครงการ |            |        |
| - ไร้ความเชื่อมั่น   | 0          | 0.0    |
| - มีความเชื่อมั่นน้อย  | 12         | 3.0    |
| - มีความเชื่อมั่นพอสมควร   | 316        | 79.0   |
| - มีความเชื่อมั่นมาก   | 72         | 18.0   |
| รวม  | 400        | 100.0  |
| 4. ผลกระทบจากโครงการดำเนินโครงการ  |            |        |
| - ด้านบวกมากกว่าด้านลบ   | 0          | 0.0    |
| - ด้านลบมากกว่าด้านบวก   | 0          | 0.0    |
| - ด้านลบและด้านบวกเท่าๆ กัน  | 256        | 64.0   |
| - ไม่มีผลกระทบ   | 144        | 36.0   |
| รวม  | 400        | 100.0  |

หมายเหตุ : การสอบถามรายบุคคลในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 400 คน

## ภาคผนวก ค

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ

ภาพถ่ายสถานภาพพื้นที่โครงการ ป้ายหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพถ่ายพื้นที่โรงงาน



ภาพถ่ายป้ายชื่อโรงงาน




ทางเข้า-ออก ด้านหน้าโรงงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1 อุปกรณ์และอะไหล่สำรอง  
ของระบบบำบัดมลสารอากาศ



ภาพที่ 2 วาล์วควบคุมความดันก๊าซ



ภาพที่ 3 ระบบดักฝุ่น



ภาพที่ 4 อาคารส่วนการผลิต



ภาพที่ 5 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 6 ป้ายเตือนอันตราย



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล




ภาพที่ 8 ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์  
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 9 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง



ภาพที่ 10 แนวต้นไม้ป้องกันเสียงดัง



ภาพที่ 11 บ่อรวบรวมน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต



ภาพที่ 12 บ่อพักน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 13 ระบบ RO



ภาพที่ 14 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 15 บ่อพักน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน



ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่ดูแล ทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 17 ถังดักไขมัน



ภาพที่ 18 เจ้าหน้าที่ดูแล ทำความสะอาดถังดักไขมัน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 19 ป้ายจำกัดความเร็วในเขตอุตสาหกรรม



ภาพที่ 20 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ



ภาพที่ 21 รางระบายน้ำฝนภายในโครงการ



ภาพที่ 22 บ่อหน่วงน้ำ



ภาพที่ 23 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดระบบระบายน้ำฝน



ภาพที่ 24 อาคารเก็บของเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 25 ถึงขยะแยกประเภท



ภาพที่ 26 พื้นที่รวบรวมขยะรีไซเคิล



ภาพที่ 27 การรณรงค์ส่งเสริมหลัก 3R



ภาพที่ 28 การประชาสัมพันธ์โครงการ/  
การเข้าเยี่ยมชมโครงการ



ภาพที่ 29 แสงสว่างในพื้นที่ทำงาน



ภาพที่ 30 พัฒนาระบายอากาศ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 31 ห้องสุขา



ภาพที่ 32 พื้นที่พักผ่อน



ภาพที่ 33 ฝักบัวและอ่างล้างตา



ภาพที่ 34 ระบบระบายอากาศ



ภาพที่ 35 พนักงานสวมใส่แว่นตา/กระบังหน้าลดแสง หรือ ความร้อน



ภาพที่ 36 พนักงานสวมใส่ที่ปิดจมูก



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 37 พนักงานสวมใส่ชุดทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน



ภาพที่ 38 การจัดวางวัตถุ และชิ้นงานในภาชนะบรรจุ



ภาพที่ 39 รถโฟล์คลิฟท์ขนย้ายชิ้นงาน



ภาพที่ 40 พนักงานสวมใส่ถุงมือยางกันไฟฟ้า



ภาพที่ 41 การจัดเก็บสารเคมี




ภาพที่ 42 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์  
ป้องกันอันตรายจากสารเคมี

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 43 หัวหน้าควบคุมงานภายในส่วนการผลิต



ภาพที่ 44 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร



ภาพที่ 45 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายนอกอาคาร



ภาพที่ 46 พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 47 ห้องพยาบาล



ภาพที่ 48 พยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 49 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพที่ 50 รถฉุกเฉิน

## ภาคผนวก ง

---

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

---



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนสัลแตนท์ จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com, http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บึงคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bongkooewiang A.Bangkruei Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. SE412/66

Project : บริษัท ชิน-เอ โย เทค จำกัด (สาขามวนคร)  
Address : 777 หมู่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนาเกลือ อำเภอสองแคว จังหวัดนราธิวาส 30380  
Location : ปล่อง Bag house stack Collected Date : November 24, 2023  
Sampling Method : USE-PA Method Receive Date : November 25, 2023  
Collected By : นายฐานันท์ วงษ์ประเสริฐ ทะเบียนเลขที่ 7-270-4-8639 Analytical Date : November 30, 2023

| Stack features                            |        |                   |                               |            |
|---|--------|-------------------|-------------------------------|------------|
| Stack's height                            | 8.00   | m.                | Hour the work                 | 24.00 Hrs. |
| Stack's diameter measure at the height of | 0.60   | m.                | Sampling Time                 | 09.52 a.m. |
| Stack's temperature                       | 37.00  | °C                | Percentage of O <sub>2</sub>  | 14.75      |
| Gas's velocity inside the stack           | 11.01  | m/s               | Percentage of CO <sub>2</sub> | 4.30       |
| Flow rate                                 | 3.11   | m <sup>3</sup> /s | Type of fuel                  | LPG        |
| Absolute Stack Pressure                   | 756.09 | mm.Hg             | Shape                         | Circle     |

| Parameter                             | Unit              | Concentration <sup>1)</sup>          |                                     | Standard <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                       |                   | % 14.75 O <sub>2</sub> <sup>2)</sup> | % 7.00 O <sub>2</sub> <sup>3)</sup> |                        |
| Total Suspended Particle (TSP)        | mg/m <sup>3</sup> | 1.104                                | 2.495                               | 320                    |
| Oxides of nitrogen (NO <sub>x</sub> ) | ppm.              | <0.001                               | <0.001                              | 60                     |

Source : <sup>1)</sup> at dry basis, 760 mmHg, and 25 °C

<sup>2)</sup> the concentration of the pollutant at the actual sampling condition

<sup>3)</sup> Notification of the Ministry of Industry Issued under the Factory Act B.E. 2535 (1992), published in the Royal Government Gazette, Vol. 123 Part 125 D, dated December 4, B.E. 2549 (2006)

Signature

Mr. Thammarat Khamseang

Analyst No.7-270-4-7378



Signature

Mr. Chalnarong Tocakbandit

Supervisor No.7-270-4-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 1

## ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศอากาศในบรรยากาศ

---



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ana@yahoo.com, http://www.cte.co.th  
9/42-43 ม.2 อ.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/42-44 Mon. 2 Bangplueyong A.Bangpluey Northburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPT01106

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
Type of Sample : High Volume  
Method Of Analyzer : Gravimetric  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

| สถานที่ตรวจวัด                             | วันที่ตรวจวัด    | ค่าที่ตรวจพบค่าทาง  |                    |
|--|------------------|---|--------------------|
|  |                  | Total Suspended Particulate Matter (TSP) (mg/m <sup>3</sup> ) | ค่าที่ตรวจพบค่าทาง |
| โรงเรียนบ้านบางพลีใหญ่ (วัดบ้านบางพลีใหญ่) | 24-25/11/2566    | 0.041   | 0.33               |
|  | 25-26/11/2566    | 0.062   |                    |
|  | 26-27/11/2566    | 0.045   |                    |
|  | 27-28/11/2566    | 0.059   |                    |
|  | 28-29/11/2566    | 0.046   |                    |
|  | 29-30/11/2566    | 0.027   |                    |
| โรงเรียนบ้านบางพลีใหญ่ (วัดบ้านบางพลีใหญ่) | 30/11-01/12/2566 | 0.020   | 0.33               |
|  | 24-25/11/2566    | 0.059   |                    |
|  | 25-26/11/2566    | 0.047   |                    |
|  | 26-27/11/2566    | 0.033   |                    |
|  | 27-28/11/2566    | 0.041   |                    |
|  | 28-29/11/2566    | 0.059   |                    |
| ค่าเฉลี่ยรวม                               | 29-30/11/2566    | 0.048   | 0.33               |
|  | 30/11-01/12/2566 | 0.027   |                    |

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดค่าทางอากาศเมื่อวันที่ 20 (ท.ค. 2567) ค่าเกินมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (กม. 2)



Mr. Charatong Traulabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ana@yahoo.com, http://www.cte.co.th  
9/42-43 ม.2 อ.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/42-44 Mon. 2 Bangplueyong A.Bangpluey Northburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPT01106

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
Type of Sample : High Volume  
Method Of Analyzer : Gravimetric  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

| สถานที่ตรวจวัด                             | วันที่ตรวจวัด    | ค่าที่ตรวจพบค่าทาง  |                    |
|--|------------------|---|--------------------|
|  |                  | Total Suspended Particulate Matter (TSP) (mg/m <sup>3</sup> ) | ค่าที่ตรวจพบค่าทาง |
| โรงเรียนบ้านบางพลีใหญ่ (วัดบ้านบางพลีใหญ่) | 24-25/11/2566    | 0.015   | 0.33               |
|  | 25-26/11/2566    | 0.056   |                    |
|  | 26-27/11/2566    | 0.047   |                    |
|  | 27-28/11/2566    | 0.049   |                    |
|  | 28-29/11/2566    | 0.054   |                    |
|  | 29-30/11/2566    | 0.049   |                    |
| ค่าเฉลี่ยรวม                               | 30/11-01/12/2566 | 0.029   | 0.33               |

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดค่าทางอากาศเมื่อวันที่ 20 (ท.ค. 2567) ค่าเกินมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (กม. 2)



Mr. Charatong Traulabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_email@yahoo.com, http://www.cteenvi.com  
9/40-41 ซ. 2 ร.พ.สุวิทย์ ร.พ.สุวิทย์ ร.พ.สุวิทย์ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3405 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 ซ. 2 ร.พ.สุวิทย์ ร.พ.สุวิทย์ ร.พ.สุวิทย์ 11130 TEL: 02-101-3405 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 148/56 ซ. 9/40-41  
Type of Sample : As-survey Collected Date : November 24-25, 2023

| С/В               | МО, (ppm) |
|-------------------|-----------|
| 13.00 - 14.00 L   | 0.0086    |
| 14.00 - 15.00 L   | 0.005     |
| 15.00 - 16.00 H   | 0.0063    |
| 16.00 - 17.00 H   | 0.0053    |
| 17.00 - 18.00 H   | 0.0038    |
| 18.00 - 19.00 H   | 0.0036    |
| 19.00 - 20.00 L   | 0.0035    |
| 20.00 - 21.00 L   | 0.006     |
| 21.00 - 22.00 H   | 0.0043    |
| 22.00 - 23.00 H   | 0.0090    |
| 23.00 - 24.00 L   | 0.0090    |
| 24.00 - 25.00 L   | 0.0050    |
| 25.00 - 26.00 L   | 0.0050    |
| 26.00 - 27.00 L   | 0.0036    |
| 27.00 - 28.00 L   | 0.0057    |
| 28.00 - 29.00 L   | 0.0057    |
| 29.00 - 30.00 L   | 0.0030    |
| 30.00 - 31.00 H   | 0.0054    |
| 31.00 - 32.00 H   | 0.005     |
| 32.00 - 33.00 H   | 0.005     |
| 33.00 - 34.00 H   | 0.005     |
| 34.00 - 35.00 H   | 0.005     |
| 35.00 - 36.00 H   | 0.005     |
| 36.00 - 37.00 L   | 0.005     |
| 37.00 - 38.00 L   | 0.005     |
| 38.00 - 39.00 L   | 0.005     |
| 39.00 - 40.00 L   | 0.005     |
| 40.00 - 41.00 L   | 0.005     |
| 41.00 - 42.00 L   | 0.005     |
| 42.00 - 43.00 L   | 0.005     |
| 43.00 - 44.00 L   | 0.005     |
| 44.00 - 45.00 L   | 0.005     |
| 45.00 - 46.00 L   | 0.005     |
| 46.00 - 47.00 L   | 0.005     |
| 47.00 - 48.00 L   | 0.005     |
| 48.00 - 49.00 L   | 0.005     |
| 49.00 - 50.00 L   | 0.005     |
| 50.00 - 51.00 L   | 0.005     |
| 51.00 - 52.00 L   | 0.005     |
| 52.00 - 53.00 L   | 0.005     |
| 53.00 - 54.00 L   | 0.005     |
| 54.00 - 55.00 L   | 0.005     |
| 55.00 - 56.00 L   | 0.005     |
| 56.00 - 57.00 L   | 0.005     |
| 57.00 - 58.00 L   | 0.005     |
| 58.00 - 59.00 L   | 0.005     |
| 59.00 - 60.00 L   | 0.005     |
| 60.00 - 61.00 L   | 0.005     |
| 61.00 - 62.00 L   | 0.005     |
| 62.00 - 63.00 L   | 0.005     |
| 63.00 - 64.00 L   | 0.005     |
| 64.00 - 65.00 L   | 0.005     |
| 65.00 - 66.00 L   | 0.005     |
| 66.00 - 67.00 L   | 0.005     |
| 67.00 - 68.00 L   | 0.005     |
| 68.00 - 69.00 L   | 0.005     |
| 69.00 - 70.00 L   | 0.005     |
| 70.00 - 71.00 L   | 0.005     |
| 71.00 - 72.00 L   | 0.005     |
| 72.00 - 73.00 L   | 0.005     |
| 73.00 - 74.00 L   | 0.005     |
| 74.00 - 75.00 L   | 0.005     |
| 75.00 - 76.00 L   | 0.005     |
| 76.00 - 77.00 L   | 0.005     |
| 77.00 - 78.00 L   | 0.005     |
| 78.00 - 79.00 L   | 0.005     |
| 79.00 - 80.00 L   | 0.005     |
| 80.00 - 81.00 L   | 0.005     |
| 81.00 - 82.00 L   | 0.005     |
| 82.00 - 83.00 L   | 0.005     |
| 83.00 - 84.00 L   | 0.005     |
| 84.00 - 85.00 L   | 0.005     |
| 85.00 - 86.00 L   | 0.005     |
| 86.00 - 87.00 L   | 0.005     |
| 87.00 - 88.00 L   | 0.005     |
| 88.00 - 89.00 L   | 0.005     |
| 89.00 - 90.00 L   | 0.005     |
| 90.00 - 91.00 L   | 0.005     |
| 91.00 - 92.00 L   | 0.005     |
| 92.00 - 93.00 L   | 0.005     |
| 93.00 - 94.00 L   | 0.005     |
| 94.00 - 95.00 L   | 0.005     |
| 95.00 - 96.00 L   | 0.005     |
| 96.00 - 97.00 L   | 0.005     |
| 97.00 - 98.00 L   | 0.005     |
| 98.00 - 99.00 L   | 0.005     |
| 99.00 - 100.00 L  | 0.005     |
| 100.00 - 101.00 L | 0.005     |
| 101.00 - 102.00 L | 0.005     |
| 102.00 - 103.00 L | 0.005     |
| 103.00 - 104.00 L | 0.005     |
| 104.00 - 105.00 L | 0.005     |
| 105.00 - 106.00 L | 0.005     |
| 106.00 - 107.00 L | 0.005     |
| 107.00 - 108.00 L | 0.005     |
| 108.00 - 109.00 L | 0.005     |
| 109.00 - 110.00 L | 0.005     |
| 110.00 - 111.00 L | 0.005     |
| 111.00 - 112.00 L | 0.005     |
| 112.00 - 113.00 L | 0.005     |
| 113.00 - 114.00 L | 0.005     |
| 114.00 - 115.00 L | 0.005     |
| 115.00 - 116.00 L | 0.005     |
| 116.00 - 117.00 L | 0.005     |
| 117.00 - 118.00 L | 0.005     |
| 118.00 - 119.00 L | 0.005     |
| 119.00 - 120.00 L | 0.005     |
| 120.00 - 121.00 L | 0.005     |
| 121.00 - 122.00 L | 0.005     |
| 122.00 - 123.00 L | 0.005     |
| 123.00 - 124.00 L | 0.005     |
| 124.00 - 125.00 L | 0.005     |
| 125.00 - 126.00 L | 0.005     |
| 126.00 - 127.00 L | 0.005     |
| 127.00 - 128.00 L | 0.005     |
| 128.00 - 129.00 L | 0.005     |
| 129.00 - 130.00 L | 0.005     |
| 130.00 - 131.00 L | 0.005     |
| 131.00 - 132.00 L | 0.005     |
| 132.00 - 133.00 L | 0.005     |
| 133.00 - 134.00 L | 0.005     |
| 134.00 - 135.00 L | 0.005     |
| 135.00 - 136.00 L | 0.005     |
| 136.00 - 137.00 L | 0.005     |
| 137.00 - 138.00 L | 0.005     |
| 138.00 - 139.00 L | 0.005     |
| 139.00 - 140.00 L | 0.005     |
| 140.00 - 141.00 L | 0.005     |
| 141.00 - 142.00 L | 0.005     |
| 142.00 - 143.00 L | 0.005     |
| 143.00 - 144.00 L | 0.005     |
| 144.00 - 145.00 L | 0.005     |
| 145.00 - 146.00 L | 0.005     |
| 146.00 - 147.00 L | 0.005     |
| 147.00 - 148.00 L | 0.005     |
| 148.00 - 149.00 L | 0.005     |
| 149.00 - 150.00 L | 0.005     |
| 150.00 - 151.00 L | 0.005     |
| 151.00 - 152.00 L | 0.005     |
| 152.00 - 153.00 L | 0.005     |
| 153.00 - 154.00 L | 0.005     |
| 154.00 - 155.00 L | 0.005     |
| 155.00 - 156.00 L | 0.005     |
| 156.00 - 157.00 L | 0.005     |
| 157.00 - 158.00 L | 0.005     |
| 158.00 - 159.00 L | 0.005     |
| 159.00 - 160.00 L | 0.005     |
| 160.00 - 161.00 L | 0.005     |
| 161.00 - 162.00 L | 0.005     |
| 162.00 - 163.00 L | 0.005     |
| 163.00 - 164.00 L | 0.005     |
| 164.00 - 165.00 L | 0.005     |
| 165.00 - 166.00 L | 0.005     |
| 166.00 - 167.00 L | 0.005     |
| 167.00 - 168.00 L | 0.005     |
| 168.00 - 169.00 L | 0.005     |
| 169.00 - 170.00 L | 0.005     |
| 170.00 - 171.00 L | 0.005     |
| 171.00 - 172.00 L | 0.005     |
| 172.00 - 173.00 L | 0.005     |
| 173.00 - 174.00 L | 0.005     |
| 174.00 - 175.00 L | 0.005     |
| 175.00 - 176.00 L | 0.005     |
| 176.00 - 177.00 L | 0.005     |
| 177.00 - 178.00 L | 0.005     |
| 178.00 - 179.00 L | 0.005     |
| 179.00 - 180.00 L | 0.005     |
| 180.00 - 181.00 L | 0.005     |
| 181.00 - 182.00 L | 0.005     |
| 182.00 - 183.00 L | 0.005     |
| 183.00 - 184.00 L | 0.005     |
| 184.00 - 185.00 L | 0.005     |
| 185.00 - 186.00 L | 0.005     |
| 186.00 - 187.00 L | 0.005     |
| 187.00 - 188.00 L | 0.005     |
| 188.00 - 189.00 L | 0.005     |
| 189.00 - 190.00 L | 0.005     |
| 190.00 - 191.00 L | 0.005     |
| 191.00 - 192.00 L | 0.005     |
| 192.00 - 193.00 L | 0.005     |
| 193.00 - 194.00 L | 0.005     |
| 194.00 - 195.00 L | 0.005     |
| 195.00 - 196.00 L | 0.005     |
| 196.00 - 197.00 L | 0.005     |
| 197.00 - 198.00 L | 0.005     |
| 198.00 - 199.00 L | 0.005     |
| 199.00 - 200.00 L | 0.005     |
| 200.00 - 201.00 L | 0.005     |
| 201.00 - 202.00 L | 0.005     |
| 202.00 - 203.00 L | 0.005     |
| 203.00 - 204.00 L | 0.005     |
| 204.00 - 205.00 L | 0.005     |
| 205.00 - 206.00 L | 0.005     |
| 206.00 - 207.00 L | 0.005     |
| 207.00 - 208.00 L | 0.005     |
| 208.00 - 209.00 L | 0.005     |
| 209.00 - 210.00 L | 0.005     |
| 210.00 - 211.00 L | 0.005     |
| 211.00 - 212.00 L | 0.005     |
| 212.00 - 213.00 L | 0.005     |
| 213.00 - 214.00 L | 0.005     |
| 214.00 - 215.00 L | 0.005     |
| 215.00 - 216.00 L | 0.005     |
| 216.00 - 217.00 L | 0.005     |
| 217.00 - 218.00 L | 0.005     |
| 218.00 - 219.00 L | 0.005     |
| 219.00 - 220.00 L | 0.005     |
| 220.00 - 221.00 L | 0.005     |
| 221.00 - 222.00 L | 0.005     |
| 222.00 - 223.00 L | 0.005     |
| 223.00 - 224.00 L | 0.005     |
| 224.00 - 225.00 L | 0.005     |
| 225.00 - 226.00 L | 0.005     |
| 226.00 - 227.00 L | 0.005     |
| 227.00 - 228.00 L | 0.005     |
| 228.00 - 229.00 L | 0.005     |
| 229.00 - 230.00 L | 0.005     |
| 230.00 - 231.00 L | 0.005     |
| 231.00 - 232.00 L | 0.005     |
| 232.00 - 233.00 L | 0.005     |
| 233.00 - 234.00 L | 0.005     |
| 234.00 - 235.00 L | 0.005     |
| 235.00 - 236.00 L | 0.005     |
| 236.00 - 237.00 L | 0.005     |
| 237.00 - 238.00 L | 0.005     |
| 238.00 - 239.00 L | 0.005     |
| 239.00 - 240.00 L | 0.005     |
| 240.00 - 241.00 L | 0.005     |
| 241.00 - 242.00 L | 0.005     |
| 242.00 - 243.00 L | 0.005     |
| 243.00 - 244.00 L | 0.005     |
| 244.00 - 245.00 L | 0.005     |
| 245.00 - 246.00 L | 0.005     |
| 246.00 - 247.00 L | 0.005     |
| 247.00 - 248.00 L | 0.005     |
| 248.00 - 249.00 L | 0.005     |
| 249.00 - 250.00 L | 0.005     |
| 250.00 - 251.00 L | 0.005     |
| 251.00 - 252.00 L | 0.005     |
| 252.00 - 253.00 L | 0.005     |
| 253.00 - 254.00 L | 0.005     |
| 254.00 - 255.00 L | 0.005     |
| 255.00 - 256.00 L | 0.005     |
| 256.00 - 257.00 L | 0.005     |
| 257.00 - 258.00 L | 0.005     |
| 258.00 - 259.00 L | 0.005     |
| 259.00 - 260.00 L | 0.005     |
| 260.00 - 261.00 L | 0.005     |
| 261.00 - 262.00 L | 0.005     |
| 262.00 - 263.00 L | 0.005     |
| 263.00 - 264.00 L | 0.005     |
| 264.00 - 265.00 L | 0.005     |
| 265.00 - 266.00 L | 0.005     |
| 266.00 - 267.00 L | 0.005     |
| 267.00 - 268.00 L | 0.005     |
| 268.00 - 269.00 L | 0.005     |
| 269.00 - 270.00 L | 0.005     |
| 270.00 - 271.00 L | 0.005     |
| 271.00 - 272.00 L | 0.005     |
| 272.00 - 273.00 L | 0.005     |
| 273.00 - 274.00 L | 0.005     |
| 274.00 - 275.00 L | 0.005     |
| 275.00 - 276.00 L | 0.005     |
| 276.00 - 277.00 L | 0.005     |
| 277.00 - 278.00 L | 0.005     |
| 278.00 - 279.00 L | 0.005     |
| 279.00 - 280.00 L | 0.005     |
| 280.00 - 281.00 L | 0.005     |
| 281.00 - 282.00 L | 0.005     |
| 282.00 - 283.00 L | 0.005     |
| 283.00 - 284.00 L | 0.005     |
| 284.00 - 285.00 L | 0.005     |
| 285.00 - 286.00 L | 0.005     |
| 286.00 - 287.00 L | 0.005     |
| 287.00 - 288.00 L | 0.005     |
| 288.00 - 289.00 L | 0.005     |
| 289.00 - 290.00 L | 0.005     |
| 290.00 - 291.00 L | 0.005     |
| 291.00 - 292.00 L | 0.005     |
| 292.00 - 293.00 L | 0.005     |
| 293.00 - 294.00 L | 0.005     |
| 294.00 - 295.00 L | 0.005     |
| 295.00 - 296.00 L | 0.005     |
| 296.00 - 297.00 L | 0.005     |
| 297.00 - 298.00 L | 0.005     |
| 298.00 - 299.00 L | 0.005     |
| 299.00 - 300.00 L | 0.005     |
| 300.00 - 301.00 L | 0.005     |
| 301.00 - 302.00 L | 0.005     |
| 302.00 - 303.00 L | 0.005     |
| 303.00 - 304.00 L | 0.005     |
| 304.00 - 305.00 L | 0.005     |
| 305.00 - 306.00 L | 0.005     |
| 306.00 - 307.00 L | 0.005     |
| 307.00 - 308.00 L | 0.005     |
| 308.00 - 309.00 L | 0.005     |
| 309.00 - 310.00 L | 0.005     |
| 310.00 - 311.00 L | 0.005     |
| 311.00 - 312.00 L | 0.005     |
| 312.00 - 313.00 L | 0.005     |
| 313.00 - 314.00 L | 0.005     |
| 314.00 - 315.00 L | 0.005     |
| 315.00 - 316.00 L | 0.005     |
| 316.00 - 317.00 L | 0.005     |
| 317.00 - 318.00 L | 0.005     |
| 318.00 - 319.00 L | 0.005     |
| 319.00 - 320.00 L | 0.005     |
| 320.00 - 321.00 L | 0.005     |
| 321.00 - 322.00 L | 0.005     |
| 322.00 - 323.00 L | 0.005     |
| 323.00 - 324.00 L | 0.005     |
| 324.00 - 325.00 L | 0.005     |
| 325.00 - 326.00 L | 0.005     |
| 326.00 - 327.00 L | 0.005     |
| 327.00 - 328.00 L | 0.005     |
| 328.00 - 329.00 L | 0.005     |
| 329.00 - 330.00 L | 0.005     |
| 330.00 - 331.00 L | 0.005     |
| 331.00 - 332.00 L | 0.005     |
| 332.00 - 333.00 L | 0.005     |
| 333.00 - 334.00 L | 0.005     |
| 334.00 - 335.00 L | 0.005     |
| 335.00 - 336.00 L | 0.005     |
| 336.00 - 337.00 L | 0.005     |
| 337.00 - 338.00 L | 0.005     |
| 338.00 - 339.00 L | 0.005     |
| 339.00 - 340.00 L | 0.005     |
| 340.00 - 341.00 L | 0.005     |
| 341.00 - 342.00 L | 0.005     |
| 342.00 - 343.00 L | 0.005     |
| 343.00 - 344.00 L | 0.005     |
| 344.00 - 345.00 L | 0.005     |
| 345.00 - 346.00 L | 0.005     |
| 346.00 - 347.00 L | 0.005     |
| 347.00 - 348.00 L | 0.005     |
| 348.00 - 349.00 L | 0.005     |
| 349.00 - 350.00 L | 0.005     |
| 350.00 - 351.00 L | 0.005     |
| 351.00 - 352.00 L | 0.005     |
| 352.00 - 353.00 L | 0.005     |
| 353.00 - 354.00 L | 0.005     |
| 354.00 - 355.00 L | 0.005     |
| 355.00 - 356.00 L | 0.005     |
| 356.00 - 357.00 L | 0.005     |
| 357.00 - 358.00 L | 0.005     |
| 358.00 - 359.00 L | 0.005     |
| 359.00 - 360.00 L | 0.005     |
| 360.00 - 361.00 L | 0.005     |
| 361.00 - 362.00 L | 0.005     |
| 362.00 - 363.00 L | 0.005     |
| 363.00 - 364.00 L | 0.005     |
| 364.00 - 365.00 L | 0.005     |
| 365.00 - 366.00 L | 0.005     |
| 366.00 - 367.00 L | 0.005     |
| 367.00 - 368.00 L | 0.005     |





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.ctechem.com  
9/40-41 หมู่ 2 อ.บ้านดงใหญ่ อ.เมืองราชบุรี 71130 โทรศัพท์: 03-301-3403 โทรสาร: 03-301-3413  
9/40-41 หมู่ 2 อ.บ้านดงใหญ่ อ.เมืองราชบุรี 71130 TEL: 03-301-3403 FAX: 03-301-3403

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPN1166

Project : บริษัท ชิน-ย โด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 77 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย (สายเอเชีย) ตำบลบ้านดงใหญ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  
Location : บ้านดงใหญ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 71130  
Type of Sample : Analyte Collected Date : November 26-27, 2013

| ชนิด            | NO. (ppm) |
|-----------------|-----------|
| 1.00 - 1.00 N   | 0.003     |
| 1.20 - 1.20 N   | 0.003     |
| 1.40 - 1.40 N   | 0.003     |
| 1.60 - 1.60 N   | 0.003     |
| 1.80 - 1.80 N   | 0.003     |
| 2.00 - 2.00 N   | 0.003     |
| 2.20 - 2.20 N   | 0.003     |
| 2.40 - 2.40 N   | 0.003     |
| 2.60 - 2.60 N   | 0.003     |
| 2.80 - 2.80 N   | 0.003     |
| 3.00 - 3.00 N   | 0.003     |
| 3.20 - 3.20 N   | 0.003     |
| 3.40 - 3.40 N   | 0.003     |
| 3.60 - 3.60 N   | 0.003     |
| 3.80 - 3.80 N   | 0.003     |
| 4.00 - 4.00 N   | 0.003     |
| 4.20 - 4.20 N   | 0.003     |
| 4.40 - 4.40 N   | 0.003     |
| 4.60 - 4.60 N   | 0.003     |
| 4.80 - 4.80 N   | 0.003     |
| 5.00 - 5.00 N   | 0.003     |
| 5.20 - 5.20 N   | 0.003     |
| 5.40 - 5.40 N   | 0.003     |
| 5.60 - 5.60 N   | 0.003     |
| 5.80 - 5.80 N   | 0.003     |
| 6.00 - 6.00 N   | 0.003     |
| 6.20 - 6.20 N   | 0.003     |
| 6.40 - 6.40 N   | 0.003     |
| 6.60 - 6.60 N   | 0.003     |
| 6.80 - 6.80 N   | 0.003     |
| 7.00 - 7.00 N   | 0.003     |
| 7.20 - 7.20 N   | 0.003     |
| 7.40 - 7.40 N   | 0.003     |
| 7.60 - 7.60 N   | 0.003     |
| 7.80 - 7.80 N   | 0.003     |
| 8.00 - 8.00 N   | 0.003     |
| 8.20 - 8.20 N   | 0.003     |
| 8.40 - 8.40 N   | 0.003     |
| 8.60 - 8.60 N   | 0.003     |
| 8.80 - 8.80 N   | 0.003     |
| 9.00 - 9.00 N   | 0.003     |
| 9.20 - 9.20 N   | 0.003     |
| 9.40 - 9.40 N   | 0.003     |
| 9.60 - 9.60 N   | 0.003     |
| 9.80 - 9.80 N   | 0.003     |
| 10.00 - 10.00 N | 0.003     |
| 10.20 - 10.20 N | 0.003     |
| 10.40 - 10.40 N | 0.003     |
| 10.60 - 10.60 N | 0.003     |
| 10.80 - 10.80 N | 0.003     |
| 11.00 - 11.00 N | 0.003     |
| 11.20 - 11.20 N | 0.003     |
| 11.40 - 11.40 N | 0.003     |
| 11.60 - 11.60 N | 0.003     |
| 11.80 - 11.80 N | 0.003     |
| 12.00 - 12.00 N | 0.003     |
| 12.20 - 12.20 N | 0.003     |
| 12.40 - 12.40 N | 0.003     |
| 12.60 - 12.60 N | 0.003     |
| 12.80 - 12.80 N | 0.003     |
| 13.00 - 13.00 N | 0.003     |
| 13.20 - 13.20 N | 0.003     |
| 13.40 - 13.40 N | 0.003     |
| 13.60 - 13.60 N | 0.003     |
| 13.80 - 13.80 N | 0.003     |
| 14.00 - 14.00 N | 0.003     |
| 14.20 - 14.20 N | 0.003     |
| 14.40 - 14.40 N | 0.003     |
| 14.60 - 14.60 N | 0.003     |
| 14.80 - 14.80 N | 0.003     |
| 15.00 - 15.00 N | 0.003     |
| 15.20 - 15.20 N | 0.003     |
| 15.40 - 15.40 N | 0.003     |
| 15.60 - 15.60 N | 0.003     |
| 15.80 - 15.80 N | 0.003     |
| 16.00 - 16.00 N | 0.003     |
| 16.20 - 16.20 N | 0.003     |
| 16.40 - 16.40 N | 0.003     |
| 16.60 - 16.60 N | 0.003     |
| 16.80 - 16.80 N | 0.003     |
| 17.00 - 17.00 N | 0.003     |
| 17.20 - 17.20 N | 0.003     |
| 17.40 - 17.40 N | 0.003     |
| 17.60 - 17.60 N | 0.003     |
| 17.80 - 17.80 N | 0.003     |
| 18.00 - 18.00 N | 0.003     |
| 18.20 - 18.20 N | 0.003     |
| 18.40 - 18.40 N | 0.003     |
| 18.60 - 18.60 N | 0.003     |
| 18.80 - 18.80 N | 0.003     |
| 19.00 - 19.00 N | 0.003     |
| 19.20 - 19.20 N | 0.003     |
| 19.40 - 19.40 N | 0.003     |
| 19.60 - 19.60 N | 0.003     |
| 19.80 - 19.80 N | 0.003     |
| 20.00 - 20.00 N | 0.003     |
| 20.20 - 20.20 N | 0.003     |
| 20.40 - 20.40 N | 0.003     |
| 20.60 - 20.60 N | 0.003     |
| 20.80 - 20.80 N | 0.003     |
| 21.00 - 21.00 N | 0.003     |
| 21.20 - 21.20 N | 0.003     |
| 21.40 - 21.40 N | 0.003     |
| 21.60 - 21.60 N | 0.003     |
| 21.80 - 21.80 N | 0.003     |
| 22.00 - 22.00 N | 0.003     |
| 22.20 - 22.20 N | 0.003     |
| 22.40 - 22.40 N | 0.003     |
| 22.60 - 22.60 N | 0.003     |
| 22.80 - 22.80 N | 0.003     |
| 23.00 - 23.00 N | 0.003     |
| 23.20 - 23.20 N | 0.003     |
| 23.40 - 23.40 N | 0.003     |
| 23.60 - 23.60 N | 0.003     |
| 23.80 - 23.80 N | 0.003     |
| 24.00 - 24.00 N | 0.003     |
| 24.20 - 24.20 N | 0.003     |
| 24.40 - 24.40 N | 0.003     |
| 24.60 - 24.60 N | 0.003     |
| 24.80 - 24.80 N | 0.003     |
| 25.00 - 25.00 N | 0.003     |
| 25.20 - 25.20 N | 0.003     |
| 25.40 - 25.40 N | 0.003     |
| 25.60 - 25.60 N | 0.003     |
| 25.80 - 25.80 N | 0.003     |
| 26.00 - 26.00 N | 0.003     |
| 26.20 - 26.20 N | 0.003     |
| 26.40 - 26.40 N | 0.003     |
| 26.60 - 26.60 N | 0.003     |
| 26.80 - 26.80 N | 0.003     |
| 27.00 - 27.00 N | 0.003     |
| 27.20 - 27.20 N | 0.003     |
| 27.40 - 27.40 N | 0.003     |
| 27.60 - 27.60 N | 0.003     |
| 27.80 - 27.80 N | 0.003     |
| 28.00 - 28.00 N | 0.003     |
| 28.20 - 28.20 N | 0.003     |
| 28.40 - 28.40 N | 0.003     |
| 28.60 - 28.60 N | 0.003     |
| 28.80 - 28.80 N | 0.003     |
| 29.00 - 29.00 N | 0.003     |
| 29.20 - 29.20 N | 0.003     |
| 29.40 - 29.40 N | 0.003     |
| 29.60 - 29.60 N | 0.003     |
| 29.80 - 29.80 N | 0.003     |
| 30.00 - 30.00 N | 0.003     |
| 30.20 - 30.20 N | 0.003     |
| 30.40 - 30.40 N | 0.003     |
| 30.60 - 30.60 N | 0.003     |
| 30.80 - 30.80 N | 0.003     |
| 31.00 - 31.00 N | 0.003     |
| 31.20 - 31.20 N | 0.003     |
| 31.40 - 31.40 N | 0.003     |
| 31.60 - 31.60 N | 0.003     |
| 31.80 - 31.80 N | 0.003     |
| 32.00 - 32.00 N | 0.003     |
| 32.20 - 32.20 N | 0.003     |
| 32.40 - 32.40 N | 0.003     |
| 32.60 - 32.60 N | 0.003     |
| 32.80 - 32.80 N | 0.003     |
| 33.00 - 33.00 N | 0.003     |
| 33.20 - 33.20 N | 0.003     |
| 33.40 - 33.40 N | 0.003     |
| 33.60 - 33.60 N | 0.003     |
| 33.80 - 33.80 N | 0.003     |
| 34.00 - 34.00 N | 0.003     |
| 34.20 - 34.20 N | 0.003     |
| 34.40 - 34.40 N | 0.003     |
| 34.60 - 34.60 N | 0.003     |
| 34.80 - 34.80 N | 0.003     |
| 35.00 - 35.00 N | 0.003     |
| 35.20 - 35.20 N | 0.003     |
| 35.40 - 35.40 N | 0.003     |
| 35.60 - 35.60 N | 0.003     |
| 35.80 - 35.80 N | 0.003     |
| 36.00 - 36.00 N | 0.003     |
| 36.20 - 36.20 N | 0.003     |
| 36.40 - 36.40 N | 0.003     |
| 36.60 - 36.60 N | 0.003     |
| 36.80 - 36.80 N | 0.003     |
| 37.00 - 37.00 N | 0.003     |
| 37.20 - 37.20 N | 0.003     |
| 37.40 - 37.40 N | 0.003     |
| 37.60 - 37.60 N | 0.003     |
| 37.80 - 37.80 N | 0.003     |
| 38.00 - 38.00 N | 0.003     |
| 38.20 - 38.20 N | 0.003     |
| 38.40 - 38.40 N | 0.003     |
| 38.60 - 38.60 N | 0.003     |
| 38.80 - 38.80 N | 0.003     |
| 39.00 - 39.00 N | 0.003     |
| 39.20 - 39.20 N | 0.003     |
| 39.40 - 39.40 N | 0.003     |
| 39.60 - 39.60 N | 0.003     |
| 39.80 - 39.80 N | 0.003     |
| 40.00 - 40.00 N | 0.003     |
| 40.20 - 40.20 N | 0.003     |
| 40.40 - 40.40 N | 0.003     |
| 40.60 - 40.60 N | 0.003     |
| 40.80 - 40.80 N | 0.003     |
| 41.00 - 41.00 N | 0.003     |
| 41.20 - 41.20 N | 0.003     |
| 41.40 - 41.40 N | 0.003     |
| 41.60 - 41.60 N | 0.003     |
| 41.80 - 41.80 N | 0.003     |
| 42.00 - 42.00 N | 0.003     |
| 42.20 - 42.20 N | 0.003     |
| 42.40 - 42.40 N | 0.003     |
| 42.60 - 42.60 N | 0.003     |
| 42.80 - 42.80 N | 0.003     |
| 43.00 - 43.00 N | 0.003     |
| 43.20 - 43.20 N | 0.003     |
| 43.40 - 43.40 N | 0.003     |
| 43.60 - 43.60 N | 0.003     |
| 43.80 - 43.80 N | 0.003     |
| 44.00 - 44.00 N | 0.003     |
| 44.20 - 44.20 N | 0.003     |
| 44.40 - 44.40 N | 0.003     |
| 44.60 - 44.60 N | 0.003     |
| 44.80 - 44.80 N | 0.003     |
| 45.00 - 45.00 N | 0.003     |
| 45.20 - 45.20 N | 0.003     |
| 45.40 - 45.40 N | 0.003     |
| 45.60 - 45.60 N | 0.003     |
| 45.80 - 45.80 N | 0.003     |
| 46.00 - 46.00 N | 0.003     |
| 46.20 - 46.20 N | 0.003     |
| 46.40 - 46.40 N | 0.003     |
| 46.60 - 46.60 N | 0.003     |
| 46.80 - 46.80 N | 0.003     |
| 47.00 - 47.00 N | 0.003     |
| 47.20 - 47.20 N | 0.003     |
| 47.40 - 47.40 N | 0.003     |
| 47.60 - 47.60 N | 0.003     |
| 47.80 - 47.80 N | 0.003     |
| 48.00 - 48.00 N | 0.003     |
| 48.20 - 48.20 N | 0.003     |
| 48.40 - 48.40 N | 0.003     |
| 48.60 - 48.60 N | 0.003     |
| 48.80 - 48.80 N | 0.003     |
| 49.00 - 49.00 N | 0.003     |
| 49.20 - 49.20 N | 0.003     |
| 49.40 - 49.40 N | 0.003     |
| 49.60 - 49.60 N | 0.003     |
| 49.80 - 49.80 N | 0.003     |
| 50.00 - 50.00 N | 0.003     |
| 50.20 - 50.20 N | 0.003     |
| 50.40 - 50.40 N | 0.003     |
| 50.60 - 50.60 N | 0.003     |
| 50.80 - 50.80 N | 0.003     |
| 51.00 - 51.00 N | 0.003     |
| 51.20 - 51.20 N | 0.003     |
| 51.40 - 51.40 N | 0.003     |
| 51.60 - 51.60 N | 0.003     |
| 51.80 - 51.80 N | 0.003     |
| 52.00 - 52.00 N | 0.003     |
| 52.20 - 52.20 N | 0.003     |
| 52.40 - 52.40 N | 0.003     |
| 52.60 - 52.60 N | 0.003     |
| 52.80 - 52.80 N | 0.003     |
| 53.00 - 53.00 N | 0.003     |
| 53.20 - 53.20 N | 0.003     |
| 53.40 - 53.40 N | 0.003     |
| 53.60 - 53.60 N | 0.003     |
| 53.80 - 53.80 N | 0.003     |
| 54.00 - 54.00 N | 0.003     |
| 54.20 - 54.20 N | 0.003     |
| 54.40 - 54.40 N | 0.003     |
| 54.60 - 54.60 N | 0.003     |
| 54.80 - 54.80 N | 0.003     |
| 55.00 - 55.00 N | 0.003     |
| 55.20 - 55.20 N | 0.003     |
| 55.40 - 55.40 N | 0.003     |
| 55.60 - 55.60 N | 0.003     |
| 55.80 - 55.80 N | 0.003     |
| 56.00 - 56.00 N | 0.003     |
| 56.20 - 56.20 N | 0.003     |
| 56.40 - 56.40 N | 0.003     |
| 56.60 - 56.60 N | 0.003     |
| 56.80 - 56.80 N | 0.003     |
| 57.00 - 57.00 N | 0.003     |
| 57.20 - 57.20 N | 0.003     |
| 57.40 - 57.40 N | 0.003     |
| 57.60 - 57.60 N | 0.003     |
| 57.80 - 57.80 N | 0.003     |
| 58.00 - 58.00 N | 0.003     |
| 58.20 - 58.20 N | 0.003     |
| 58.40 - 58.40 N | 0.003     |
| 58.60 - 58.60 N | 0.003     |
| 58.80 - 58.80 N | 0.003     |
| 59.00 - 59.00 N | 0.003     |
| 59.20 - 59.20 N | 0.003     |
| 59.40 - 59.40 N | 0.003     |
| 59.60 - 59.60 N | 0.003     |
| 59.80 - 59.80 N | 0.003     |
| 60.00 - 60.00 N | 0.003     |
| 60.20 - 60.20 N | 0.003     |
| 60.40 - 60.40 N | 0.003     |
| 60.60 - 60.60 N | 0.003     |
| 60.80 - 60.80 N | 0.003     |
| 61.00 - 61.00 N | 0.003     |
| 61.20 - 61.20 N | 0.003     |
| 61.40 - 61.40 N | 0.003     |
| 61.60 - 61.60 N | 0.003     |
| 61.80 - 61.80 N | 0.003     |
| 62.00 - 62.00 N | 0.003     |
| 62.20 - 62.20 N | 0.003     |
| 62.40 - 62.40 N | 0.003     |
| 62.60 - 62.60 N | 0.003     |
| 62.80 - 62.80 N | 0.003     |
| 63.00 - 63.00 N | 0.003     |
| 63.20 - 63.20 N | 0.003     |
| 63.40 - 63.40 N | 0.003     |
| 63.60 - 63.60 N | 0.003     |
| 63.80 - 63.80 N | 0.003     |
| 64.00 - 64.00 N | 0.003     |
| 64.20 - 64.20 N | 0.003     |
| 64.40 - 64.40 N | 0.003     |
| 64.60 - 64.60 N | 0.003     |
| 64.80 - 64.80 N | 0.003     |
| 65.00 - 65.00 N | 0.003     |
| 65.20 - 65.20 N | 0.003     |
| 65.40 - 65.40 N | 0.003     |
| 65.60 - 65.60 N | 0.003     |
| 65.80 - 65.80 N | 0.003     |
| 66.00 - 66.00 N | 0.003     |
| 66.20 - 66.20 N | 0.003     |
| 66.40 - 66.40 N | 0.003     |
| 66.60 - 66.60 N | 0.003     |
| 66.80 - 66.80 N | 0.003     |
| 67.00 - 67.00 N | 0.003     |
| 67.20 - 67.20 N | 0.003     |
| 67.40 - 67.40 N | 0.003     |
| 67.60 - 67.60 N | 0.003     |
| 67.80 - 67.80 N | 0.003     |
| 68.00 - 68.00 N | 0.003     |
| 68.20 - 68.20 N | 0.003     |
| 68.40 - 68.40 N | 0.003     |
| 68.60 - 68.60 N | 0.003     |
| 68.80 - 68.80 N | 0.003     |
| 69.00 - 69.00 N | 0.003     |
| 69.20 - 69.20 N | 0.003     |
| 69.40 - 69.40 N | 0.003     |
| 69.60 - 69.60 N | 0.003     |
| 69.80 - 69.80 N | 0.003     |
| 70.00 - 70.00 N | 0.003     |
| 70.20 - 70.20 N | 0.003     |
| 70.40 - 70.40 N | 0.003     |
| 70.60 - 70.60 N | 0.003     |
| 70.80 - 70.80 N | 0.003     |
| 71.00 - 71.00 N | 0.003     |
| 71.20 - 71.20 N | 0.003     |
| 71.40 - 71.40 N | 0.003     |
| 71.60 - 71.60 N | 0.003     |
| 71.80 - 71.80 N | 0.003     |
| 72.00 - 72.00 N | 0.003     |
| 72.20 - 72.20 N | 0.003     |
| 72.40 - 72.40 N | 0.003     |
| 72.60 - 72.60 N | 0.003     |
| 72.80 - 72.80 N | 0.003     |
| 73.00 - 73.00 N | 0.003     |
| 73.20 - 73.20 N | 0.003     |
| 73.40 - 73.40 N | 0.003     |
| 73.60 - 73.60 N | 0.003     |
| 73.80 - 73.80 N | 0.003     |
| 74.00 - 74.00 N | 0.003     |
| 74.20 - 74.20 N | 0.003     |
| 74.40 - 74.40 N | 0.003     |
| 74.60 - 74.60 N | 0.003     |
| 74.80 - 74.80 N | 0.003     |
| 75.00 - 75.00 N | 0.003     |
| 75.20 - 75.20 N | 0.003     |
| 75.40 - 75.40 N | 0.003     |
| 75.60 - 75.60 N | 0.003     |
| 75.80 - 75.80.  |           |



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ahm@ yahoo.com, http://www.cteenvi.com  
5/40-41 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 33130 โทรศัพท์: 02-301-3409 โทรสาร: 02-301-3410  
5/40-41 หมู่ 2 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 33130 TEL: 02-301-3409 FAX: 02-301-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WT81106

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 2 ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 33130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ตำบลบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 33130  
Type of Sample : Analysis Collected Date : November 25-26, 2013

| 1341              | PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------------|--|
| 1.10 - 14.00 u    | 0.075                                  |
| 14.00 - 15.00 u   | 0.080                                  |
| 15.00 - 16.00 u   | 0.085                                  |
| 16.00 - 17.00 u   | 0.090                                  |
| 17.00 - 18.00 u   | 0.095                                  |
| 18.00 - 19.00 u   | 0.100                                  |
| 19.00 - 20.00 u   | 0.105                                  |
| 20.00 - 21.00 u   | 0.110                                  |
| 21.00 - 22.00 u   | 0.115                                  |
| 22.00 - 23.00 u   | 0.120                                  |
| 23.00 - 24.00 u   | 0.125                                  |
| 24.00 - 25.00 u   | 0.130                                  |
| 25.00 - 26.00 u   | 0.135                                  |
| 26.00 - 27.00 u   | 0.140                                  |
| 27.00 - 28.00 u   | 0.145                                  |
| 28.00 - 29.00 u   | 0.150                                  |
| 29.00 - 30.00 u   | 0.155                                  |
| 30.00 - 31.00 u   | 0.160                                  |
| 31.00 - 32.00 u   | 0.165                                  |
| 32.00 - 33.00 u   | 0.170                                  |
| 33.00 - 34.00 u   | 0.175                                  |
| 34.00 - 35.00 u   | 0.180                                  |
| 35.00 - 36.00 u   | 0.185                                  |
| 36.00 - 37.00 u   | 0.190                                  |
| 37.00 - 38.00 u   | 0.195                                  |
| 38.00 - 39.00 u   | 0.200                                  |
| 39.00 - 40.00 u   | 0.205                                  |
| 40.00 - 41.00 u   | 0.210                                  |
| 41.00 - 42.00 u   | 0.215                                  |
| 42.00 - 43.00 u   | 0.220                                  |
| 43.00 - 44.00 u   | 0.225                                  |
| 44.00 - 45.00 u   | 0.230                                  |
| 45.00 - 46.00 u   | 0.235                                  |
| 46.00 - 47.00 u   | 0.240                                  |
| 47.00 - 48.00 u   | 0.245                                  |
| 48.00 - 49.00 u   | 0.250                                  |
| 49.00 - 50.00 u   | 0.255                                  |
| 50.00 - 51.00 u   | 0.260                                  |
| 51.00 - 52.00 u   | 0.265                                  |
| 52.00 - 53.00 u   | 0.270                                  |
| 53.00 - 54.00 u   | 0.275                                  |
| 54.00 - 55.00 u   | 0.280                                  |
| 55.00 - 56.00 u   | 0.285                                  |
| 56.00 - 57.00 u   | 0.290                                  |
| 57.00 - 58.00 u   | 0.295                                  |
| 58.00 - 59.00 u   | 0.300                                  |
| 59.00 - 60.00 u   | 0.305                                  |
| 60.00 - 61.00 u   | 0.310                                  |
| 61.00 - 62.00 u   | 0.315                                  |
| 62.00 - 63.00 u   | 0.320                                  |
| 63.00 - 64.00 u   | 0.325                                  |
| 64.00 - 65.00 u   | 0.330                                  |
| 65.00 - 66.00 u   | 0.335                                  |
| 66.00 - 67.00 u   | 0.340                                  |
| 67.00 - 68.00 u   | 0.345                                  |
| 68.00 - 69.00 u   | 0.350                                  |
| 69.00 - 70.00 u   | 0.355                                  |
| 70.00 - 71.00 u   | 0.360                                  |
| 71.00 - 72.00 u   | 0.365                                  |
| 72.00 - 73.00 u   | 0.370                                  |
| 73.00 - 74.00 u   | 0.375                                  |
| 74.00 - 75.00 u   | 0.380                                  |
| 75.00 - 76.00 u   | 0.385                                  |
| 76.00 - 77.00 u   | 0.390                                  |
| 77.00 - 78.00 u   | 0.395                                  |
| 78.00 - 79.00 u   | 0.400                                  |
| 79.00 - 80.00 u   | 0.405                                  |
| 80.00 - 81.00 u   | 0.410                                  |
| 81.00 - 82.00 u   | 0.415                                  |
| 82.00 - 83.00 u   | 0.420                                  |
| 83.00 - 84.00 u   | 0.425                                  |
| 84.00 - 85.00 u   | 0.430                                  |
| 85.00 - 86.00 u   | 0.435                                  |
| 86.00 - 87.00 u   | 0.440                                  |
| 87.00 - 88.00 u   | 0.445                                  |
| 88.00 - 89.00 u   | 0.450                                  |
| 89.00 - 90.00 u   | 0.455                                  |
| 90.00 - 91.00 u   | 0.460                                  |
| 91.00 - 92.00 u   | 0.465                                  |
| 92.00 - 93.00 u   | 0.470                                  |
| 93.00 - 94.00 u   | 0.475                                  |
| 94.00 - 95.00 u   | 0.480                                  |
| 95.00 - 96.00 u   | 0.485                                  |
| 96.00 - 97.00 u   | 0.490                                  |
| 97.00 - 98.00 u   | 0.495                                  |
| 98.00 - 99.00 u   | 0.500                                  |
| 99.00 - 100.00 u  | 0.505                                  |
| 100.00 - 101.00 u | 0.510                                  |
| 101.00 - 102.00 u | 0.515                                  |
| 102.00 - 103.00 u | 0.520                                  |
| 103.00 - 104.00 u | 0.525                                  |
| 104.00 - 105.00 u | 0.530                                  |
| 105.00 - 106.00 u | 0.535                                  |
| 106.00 - 107.00 u | 0.540                                  |
| 107.00 - 108.00 u | 0.545                                  |
| 108.00 - 109.00 u | 0.550                                  |
| 109.00 - 110.00 u | 0.555                                  |
| 110.00 - 111.00 u | 0.560                                  |
| 111.00 - 112.00 u | 0.565                                  |
| 112.00 - 113.00 u | 0.570                                  |
| 113.00 - 114.00 u | 0.575                                  |
| 114.00 - 115.00 u | 0.580                                  |
| 115.00 - 116.00 u | 0.585                                  |
| 116.00 - 117.00 u | 0.590                                  |
| 117.00 - 118.00 u | 0.595                                  |
| 118.00 - 119.00 u | 0.600                                  |
| 119.00 - 120.00 u | 0.605                                  |
| 120.00 - 121.00 u | 0.610                                  |
| 121.00 - 122.00 u | 0.615                                  |
| 122.00 - 123.00 u | 0.620                                  |
| 123.00 - 124.00 u | 0.625                                  |
| 124.00 - 125.00 u | 0.630                                  |
| 125.00 - 126.00 u | 0.635                                  |
| 126.00 - 127.00 u | 0.640                                  |
| 127.00 - 128.00 u | 0.645                                  |
| 128.00 - 129.00 u | 0.650                                  |
| 129.00 - 130.00 u | 0.655                                  |
| 130.00 - 131.00 u | 0.660                                  |
| 131.00 - 132.00 u | 0.665                                  |
| 132.00 - 133.00 u | 0.670                                  |
| 133.00 - 134.00 u | 0.675                                  |
| 134.00 - 135.00 u | 0.680                                  |
| 135.00 - 136.00 u | 0.685                                  |
| 136.00 - 137.00 u | 0.690                                  |
| 137.00 - 138.00 u | 0.695                                  |
| 138.00 - 139.00 u | 0.700                                  |
| 139.00 - 140.00 u | 0.705                                  |
| 140.00 - 141.00 u | 0.710                                  |
| 141.00 - 142.00 u | 0.715                                  |
| 142.00 - 143.00 u | 0.720                                  |
| 143.00 - 144.00 u | 0.725                                  |
| 144.00 - 145.00 u | 0.730                                  |
| 145.00 - 146.00 u | 0.735                                  |
| 146.00 - 147.00 u | 0.740                                  |
| 147.00 - 148.00 u | 0.745                                  |
| 148.00 - 149.00 u | 0.750                                  |
| 149.00 - 150.00 u | 0.755                                  |
| 150.00 - 151.00 u | 0.760                                  |
| 151.00 - 152.00 u | 0.765                                  |
| 152.00 - 153.00 u | 0.770                                  |
| 153.00 - 154.00 u | 0.775                                  |
| 154.00 - 155.00 u | 0.780                                  |
| 155.00 - 156.00 u | 0.785                                  |
| 156.00 - 157.00 u | 0.790                                  |
| 157.00 - 158.00 u | 0.795                                  |
| 158.00 - 159.00 u | 0.800                                  |
| 159.00 - 160.00 u | 0.805                                  |
| 160.00 - 161.00 u | 0.810                                  |
| 161.00 - 162.00 u | 0.815                                  |
| 162.00 - 163.00 u | 0.820                                  |
| 163.00 - 164.00 u | 0.825                                  |
| 164.00 - 165.00 u | 0.830                                  |
| 165.00 - 166.00 u | 0.835                                  |
| 166.00 - 167.00 u | 0.840                                  |
| 167.00 - 168.00 u | 0.845                                  |
| 168.00 - 169.00 u | 0.850                                  |
| 169.00 - 170.00 u | 0.855                                  |
| 170.00 - 171.00 u | 0.860                                  |
| 171.00 - 172.00 u | 0.865                                  |
| 172.00 - 173.00 u | 0.870                                  |
| 173.00 - 174.00 u | 0.875                                  |
| 174.00 - 175.00 u | 0.880                                  |
| 175.00 - 176.00 u | 0.885                                  |
| 176.00 - 177.00 u | 0.890                                  |
| 177.00 - 178.00 u | 0.895                                  |
| 178.00 - 179.00 u | 0.900                                  |
| 179.00 - 180.00 u | 0.905                                  |
| 180.00 - 181.00 u | 0.910                                  |
| 181.00 - 182.00 u | 0.915                                  |
| 182.00 - 183.00 u | 0.920                                  |
| 183.00 - 184.00 u | 0.925                                  |
| 184.00 - 185.00 u | 0.930                                  |
| 185.00 - 186.00 u | 0.935                                  |
| 186.00 - 187.00 u | 0.940                                  |
| 187.00 - 188.00 u | 0.945                                  |
| 188.00 - 189.00 u | 0.950                                  |
| 189.00 - 190.00 u | 0.955                                  |
| 190.00 - 191.00 u | 0.960                                  |
| 191.00 - 192.00 u | 0.965                                  |
| 192.00 - 193.00 u | 0.970                                  |
| 193.00 - 194.00 u | 0.975                                  |
| 194.00 - 195.00 u | 0.980                                  |
| 195.00 - 196.00 u | 0.985                                  |
| 196.00 - 197.00 u | 0.990                                  |
| 197.00 - 198.00 u | 0.995                                  |
| 198.00 - 199.00 u | 1.000                                  |
| 199.00 - 200.00 u | 1.005                                  |
| 200.00 - 201.00 u | 1.010                                  |
| 201.00 - 202.00 u | 1.015                                  |
| 202.00 - 203.00 u | 1.020                                  |
| 203.00 - 204.00 u | 1.025                                  |
| 204.00 - 205.00 u | 1.030                                  |
| 205.00 - 206.00 u | 1.035                                  |
| 206.00 - 207.00 u | 1.040                                  |
| 207.00 - 208.00 u | 1.045                                  |
| 208.00 - 209.00 u | 1.050                                  |
| 209.00 - 210.00 u | 1.055                                  |
| 210.00 - 211.00 u | 1.060                                  |
| 211.00 - 212.00 u | 1.065                                  |
| 212.00 - 213.00 u | 1.070                                  |
| 213.00 - 214.00 u | 1.075                                  |
| 214.00 - 215.00 u | 1.080                                  |
| 215.00 - 216.00 u | 1.085                                  |
| 216.00 - 217.00 u | 1.090                                  |
| 217.00 - 218.00 u | 1.095                                  |
| 218.00 - 219.00 u | 1.100                                  |
| 219.00 - 220.00 u | 1.105                                  |
| 220.00 - 221.00 u | 1.110                                  |
| 221.00 - 222.00 u | 1.115                                  |
| 222.00 - 223.00 u | 1.120                                  |
| 223.00 - 224.00 u | 1.125                                  |
| 224.00 - 225.00 u | 1.130                                  |
| 225.00 - 226.00 u | 1.135                                  |
| 226.00 - 227.00 u | 1.140                                  |
| 227.00 - 228.00 u | 1.145                                  |
| 228.00 - 229.00 u | 1.150                                  |
| 229.00 - 230.00 u | 1.155                                  |
| 230.00 - 231.00 u | 1.160                                  |
| 231.00 - 232.00 u | 1.165                                  |
| 232.00 - 233.00 u | 1.170                                  |
| 233.00 - 234.00 u | 1.175                                  |
| 234.00 - 235.00 u | 1.180                                  |
| 235.00 - 236.00 u | 1.185                                  |
| 236.00 - 237.00 u | 1.190                                  |
| 237.00 - 238.00 u | 1.195                                  |
| 238.00 - 239.00 u | 1.200                                  |
| 239.00 - 240.00 u | 1.205                                  |
| 240.00 - 241.00 u | 1.210                                  |
| 241.00 - 242.00 u | 1.215                                  |
| 242.00 - 243.00 u | 1.220                                  |
| 243.00 - 244.00 u | 1.225                                  |
| 244.00 - 245.00 u | 1.230                                  |
| 245.00 - 246.00 u | 1.235                                  |
| 246.00 - 247.00 u | 1.240                                  |
| 247.00 - 248.00 u | 1.245                                  |
| 248.00 - 249.00 u | 1.250                                  |
| 249.00 - 250.00 u | 1.255                                  |
| 250.00 - 251.00 u | 1.260                                  |
| 251.00 - 252.00 u | 1.265                                  |
| 252.00 - 253.00 u | 1.270                                  |
| 253.00 - 254.00 u | 1.275                                  |
| 254.00 - 255.00 u | 1.280                                  |
| 255.00 - 256.00 u | 1.285                                  |
| 256.00 - 257.00 u | 1.290                                  |
| 257.00 - 258.00 u | 1.295                                  |
| 258.00 - 259.00 u | 1.300                                  |
| 259.00 - 260.00 u | 1.305                                  |
| 260.00 - 261.00 u | 1.310                                  |
| 261.00 - 262.00 u | 1.315                                  |
| 262.00 - 263.00 u | 1.320                                  |
| 263.00 - 264.00 u | 1.325                                  |
| 264.00 - 265.00 u | 1.330                                  |
| 265.00 - 266.00 u | 1.335                                  |
| 266.00 - 267.00 u | 1.340                                  |
| 267.00 - 268.00 u | 1.345                                  |
| 268.00 - 269.00 u | 1.350                                  |
| 269.00 - 270.00 u | 1.355                                  |
| 270.00 - 271.00 u | 1.360                                  |
| 271.00 - 272.00 u | 1.365                                  |
| 272.00 - 273.00 u | 1.370                                  |
| 273.00 - 274.00 u | 1.375                                  |
| 274.00 - 275.00 u | 1.380                                  |
| 275.00 - 276.00 u | 1.385                                  |
| 276.00 - 277.00 u | 1.390                                  |
| 277.00 - 278.00 u | 1.395                                  |
| 278.00 - 279.00 u | 1.400                                  |
| 279.00 - 280.00 u | 1.405                                  |
| 280.00 - 281.00 u | 1.410                                  |
| 281.00 - 282.00 u | 1.415                                  |
| 282.00 - 283.00 u | 1.420                                  |
| 283.00 - 284.00 u | 1.425                                  |
| 284.00 - 285.00 u | 1.430                                  |
| 285.00 - 286.00 u | 1.435                                  |
| 286.00 - 287.00 u | 1.440                                  |
| 287.00 - 288.00 u | 1.445                                  |
| 288.00 - 289.00 u | 1.450                                  |
| 289.00 - 290.00 u | 1.455                                  |
| 290.00 - 291.00 u | 1.460                                  |
| 291.00 - 292.00 u | 1.465                                  |
| 292.00 - 293.00 u | 1.470                                  |
| 293.00 - 294.00 u | 1.475                                  |
| 294.00 - 295.00 u | 1.480                                  |
| 295.00 - 296.00 u | 1.485                                  |
| 296.00 - 297.00 u | 1.490                                  |
| 297.00 - 298.00 u | 1.495                                  |
| 298.00 - 299.00 u | 1.500                                  |
| 299.00 - 300.00 u | 1.505                                  |
| 300.00 - 301.00 u | 1.510                                  |
| 301.00 - 302.00 u | 1.515                                  |
| 302.00 - 303.00 u | 1.520                                  |
| 303.00 - 304.00 u | 1.525                                  |
| 304.00 - 305.00 u | 1.530                                  |
| 305.00 - 306.00 u | 1.535                                  |
| 306.00 - 307.00 u | 1.540                                  |
| 307.00 - 308.00 u | 1.545                                  |
| 308.00 - 309.00 u | 1.550                                  |
| 309.00 - 310.00 u | 1.555                                  |
| 310.00 - 311.00 u | 1.560                                  |
| 311.00 - 312.00 u | 1.565                                  |
| 312.00 - 313.00 u | 1.570                                  |
| 313.00 - 314.00 u | 1.575                                  |
| 314.00 - 315.00 u | 1.580                                  |
| 315.00 - 316.00 u | 1.585                                  |
| 316.00 - 317.00 u | 1.590                                  |
| 317.00 - 318.00 u | 1.595                                  |
| 318.00 - 319.00 u | 1.600                                  |
| 319.00 - 320.00 u | 1.605                                  |
| 320.00 - 321.00 u | 1.610                                  |
| 321.00 - 322.00 u | 1.615                                  |
| 322.00 - 323.00 u | 1.620                                  |
| 323.00 - 324.00 u | 1.625                                  |
| 324.00 - 325.00 u | 1.630                                  |
| 325.00 - 326.00 u | 1.635                                  |
| 326.00 - 327.00 u | 1.640                                  |
| 327.00 - 328.00 u | 1.645                                  |
| 328.00 - 329.00 u | 1.650                                  |
| 329.00 - 330.00 u | 1.655                                  |
| 330.00 - 331.00 u | 1.660                                  |
| 331.00 - 332.00 u | 1.665                                  |
| 332.00 - 333.00 u | 1.670                                  |
| 333.00 - 334.00 u | 1.675                                  |
| 334.00 - 335.00 u | 1.680                                  |
| 335.00 - 336.00 u | 1.685                                  |
| 336.00 - 337.00 u | 1.690                                  |
| 337.00 - 338.00 u | 1.695                                  |
| 338.00 - 339.00 u | 1.700                                  |
| 339.00 - 340.00 u | 1.705                                  |
| 340.00 - 341.00 u | 1.710                                  |
| 341.00 - 342.00 u | 1.715                                  |
| 342.00 - 343.00 u | 1.720                                  |
| 343.00 - 344.00 u | 1.725                                  |
| 344.00 - 345.00 u | 1.730                                  |
| 345.00 - 346.00 u | 1.735                                  |
| 346.00 - 347.00 u | 1.740                                  |
| 347.00 - 348.00 u | 1.745                                  |
| 348.00 - 349.00 u | 1.750                                  |
| 349.00 - 350.00 u | 1.755                                  |
| 350.00 - 351.00 u | 1.760                                  |
| 351.00 - 352.00 u | 1.765                                  |
| 352.00 - 353.00 u | 1.770                                  |
| 353.00 - 354.00 u | 1.775                                  |
| 354.00 - 355.00 u | 1.780                                  |
| 355.00 - 356.00 u | 1.785                                  |
| 356.00 - 357.00 u | 1.790                                  |
| 357.00 - 358.00 u | 1.795                                  |
| 358.00 - 359.00 u | 1.800                                  |
| 359.00 - 360.00 u | 1.805                                  |
| 360.00 - 361.00 u | 1.810                                  |
| 361.00 - 362.00 u | 1.815                                  |
| 362.00 - 363.00 u | 1.820                                  |
| 363.00 - 364.00 u | 1.825                                  |
| 364.00 - 365.00 u | 1.830                                  |
| 365.00 - 366.00 u | 1.835                                  |
| 366.00 - 367.00 u | 1.840                                  |
| 367.00 - 368.00 u | 1.845                                  |
| 368.00 - 369.00 u | 1.850                                  |



บริษัท จำกัด. มีสำนักงานใหญ่ : ถนน เจริญราษฎร์  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD.  
9/45-41 ม.2 แขวงจตุจักร อ.จตุจักร กทม. 10110  
9/45-41 M.2 J. Banachayarat A. Jirachaiyut Niam

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. 371166

Project  
:- บริษัท ชีเมะ-เอ็ ไท เอง (จำกัด (มหาชน))

๖๖. มุมนี้ | เหตุใดจึงมองไม่เห็นภาพคนต่าง ๆ ในภาพวาด? จิตมีลักษณะอย่างไร?

• **มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี** : ๔.๗๓๔๑, ๑๖.๑๘๓๔

Accession Number: 2008-01-01

.....

| TYPE OF CHANGE   | NO. (page) |
|------------------|------------|
| 10.00 - 11.00 u  | 0.000      |
| 11.00 - 12.00 u  | 0.000      |
| 12.00 - 13.00 u  | 0.000      |
| 13.00 - 14.00 u  | 0.000      |
| 14.00 - 15.00 u  | 0.000      |
| 15.00 - 16.00 u  | 0.000      |
| 16.00 - 17.00 u  | 0.000      |
| 17.00 - 18.00 u  | 0.000      |
| 18.00 - 19.00 u  | 0.000      |
| 19.00 - 20.00 u  | 0.000      |
| 20.00 - 21.00 u  | 0.000      |
| 21.00 - 22.00 u  | 0.000      |
| 22.00 - 23.00 u  | 0.000      |
| 23.00 - 24.00 u  | 0.000      |
| 24.00 - 25.00 u  | 0.000      |
| 25.00 - 26.00 u  | 0.000      |
| 26.00 - 27.00 u  | 0.000      |
| 27.00 - 28.00 u  | 0.000      |
| 28.00 - 29.00 u  | 0.000      |
| 29.00 - 30.00 u  | 0.000      |
| 30.00 - 31.00 u  | 0.000      |
| 31.00 - 32.00 u  | 0.000      |
| 32.00 - 33.00 u  | 0.000      |
| 33.00 - 34.00 u  | 0.000      |
| 34.00 - 35.00 u  | 0.000      |
| 35.00 - 36.00 u  | 0.000      |
| 36.00 - 37.00 u  | 0.000      |
| 37.00 - 38.00 u  | 0.000      |
| 38.00 - 39.00 u  | 0.000      |
| 39.00 - 40.00 u  | 0.000      |
| 40.00 - 41.00 u  | 0.000      |
| 41.00 - 42.00 u  | 0.000      |
| 42.00 - 43.00 u  | 0.000      |
| 43.00 - 44.00 u  | 0.000      |
| 44.00 - 45.00 u  | 0.000      |
| 45.00 - 46.00 u  | 0.000      |
| 46.00 - 47.00 u  | 0.000      |
| 47.00 - 48.00 u  | 0.000      |
| 48.00 - 49.00 u  | 0.000      |
| 49.00 - 50.00 u  | 0.000      |
| 50.00 - 51.00 u  | 0.000      |
| 51.00 - 52.00 u  | 0.000      |
| 52.00 - 53.00 u  | 0.000      |
| 53.00 - 54.00 u  | 0.000      |
| 54.00 - 55.00 u  | 0.000      |
| 55.00 - 56.00 u  | 0.000      |
| 56.00 - 57.00 u  | 0.000      |
| 57.00 - 58.00 u  | 0.000      |
| 58.00 - 59.00 u  | 0.000      |
| 59.00 - 60.00 u  | 0.000      |
| 60.00 - 61.00 u  | 0.000      |
| 61.00 - 62.00 u  | 0.000      |
| 62.00 - 63.00 u  | 0.000      |
| 63.00 - 64.00 u  | 0.000      |
| 64.00 - 65.00 u  | 0.000      |
| 65.00 - 66.00 u  | 0.000      |
| 66.00 - 67.00 u  | 0.000      |
| 67.00 - 68.00 u  | 0.000      |
| 68.00 - 69.00 u  | 0.000      |
| 69.00 - 70.00 u  | 0.000      |
| 70.00 - 71.00 u  | 0.000      |
| 71.00 - 72.00 u  | 0.000      |
| 72.00 - 73.00 u  | 0.000      |
| 73.00 - 74.00 u  | 0.000      |
| 74.00 - 75.00 u  | 0.000      |
| 75.00 - 76.00 u  | 0.000      |
| 76.00 - 77.00 u  | 0.000      |
| 77.00 - 78.00 u  | 0.000      |
| 78.00 - 79.00 u  | 0.000      |
| 79.00 - 80.00 u  | 0.000      |
| 80.00 - 81.00 u  | 0.000      |
| 81.00 - 82.00 u  | 0.000      |
| 82.00 - 83.00 u  | 0.000      |
| 83.00 - 84.00 u  | 0.000      |
| 84.00 - 85.00 u  | 0.000      |
| 85.00 - 86.00 u  | 0.000      |
| 86.00 - 87.00 u  | 0.000      |
| 87.00 - 88.00 u  | 0.000      |
| 88.00 - 89.00 u  | 0.000      |
| 89.00 - 90.00 u  | 0.000      |
| 90.00 - 91.00 u  | 0.000      |
| 91.00 - 92.00 u  | 0.000      |
| 92.00 - 93.00 u  | 0.000      |
| 93.00 - 94.00 u  | 0.000      |
| 94.00 - 95.00 u  | 0.000      |
| 95.00 - 96.00 u  | 0.000      |
| 96.00 - 97.00 u  | 0.000      |
| 97.00 - 98.00 u  | 0.000      |
| 98.00 - 99.00 u  | 0.000      |
| 99.00 - 100.00 u | 0.000      |

מחיר: 255 ₪



Analyst Supervisor  
Training Manager, Toxicology

Do not copy/print of this analysis report without author's signature approval.

Report analysis refer to simulation: the comparison of



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD.  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130  
โทรสาร : 02-301-3400 โทร : 02-301-3409 FAX : 02-301-3410  
e-mail : cte\_sam@ yahoo.com http://www.cte.co.th

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPB1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Type of Sample : Analyser Collected Date : November 25-26, 2023

| Type of Sample   | NO. (ppm) |
|------------------|-----------|
| 1. Soil          |           |
| 10.00 - 11.00 m  | 0.021     |
| 11.00 - 12.00 m  | 0.021     |
| 12.00 - 13.00 m  | 0.021     |
| 13.00 - 14.00 m  | 0.021     |
| 14.00 - 15.00 m  | 0.021     |
| 15.00 - 16.00 m  | 0.021     |
| 16.00 - 17.00 m  | 0.021     |
| 17.00 - 18.00 m  | 0.021     |
| 18.00 - 19.00 m  | 0.021     |
| 19.00 - 20.00 m  | 0.021     |
| 20.00 - 21.00 m  | 0.021     |
| 21.00 - 22.00 m  | 0.021     |
| 22.00 - 23.00 m  | 0.021     |
| 23.00 - 24.00 m  | 0.021     |
| 24.00 - 25.00 m  | 0.021     |
| 25.00 - 26.00 m  | 0.021     |
| 26.00 - 27.00 m  | 0.021     |
| 27.00 - 28.00 m  | 0.021     |
| 28.00 - 29.00 m  | 0.021     |
| 29.00 - 30.00 m  | 0.021     |
| 30.00 - 31.00 m  | 0.021     |
| 31.00 - 32.00 m  | 0.021     |
| 32.00 - 33.00 m  | 0.021     |
| 33.00 - 34.00 m  | 0.021     |
| 34.00 - 35.00 m  | 0.021     |
| 35.00 - 36.00 m  | 0.021     |
| 36.00 - 37.00 m  | 0.021     |
| 37.00 - 38.00 m  | 0.021     |
| 38.00 - 39.00 m  | 0.021     |
| 39.00 - 40.00 m  | 0.021     |
| 40.00 - 41.00 m  | 0.021     |
| 41.00 - 42.00 m  | 0.021     |
| 42.00 - 43.00 m  | 0.021     |
| 43.00 - 44.00 m  | 0.021     |
| 44.00 - 45.00 m  | 0.021     |
| 45.00 - 46.00 m  | 0.021     |
| 46.00 - 47.00 m  | 0.021     |
| 47.00 - 48.00 m  | 0.021     |
| 48.00 - 49.00 m  | 0.021     |
| 49.00 - 50.00 m  | 0.021     |
| 50.00 - 51.00 m  | 0.021     |
| 51.00 - 52.00 m  | 0.021     |
| 52.00 - 53.00 m  | 0.021     |
| 53.00 - 54.00 m  | 0.021     |
| 54.00 - 55.00 m  | 0.021     |
| 55.00 - 56.00 m  | 0.021     |
| 56.00 - 57.00 m  | 0.021     |
| 57.00 - 58.00 m  | 0.021     |
| 58.00 - 59.00 m  | 0.021     |
| 59.00 - 60.00 m  | 0.021     |
| 60.00 - 61.00 m  | 0.021     |
| 61.00 - 62.00 m  | 0.021     |
| 62.00 - 63.00 m  | 0.021     |
| 63.00 - 64.00 m  | 0.021     |
| 64.00 - 65.00 m  | 0.021     |
| 65.00 - 66.00 m  | 0.021     |
| 66.00 - 67.00 m  | 0.021     |
| 67.00 - 68.00 m  | 0.021     |
| 68.00 - 69.00 m  | 0.021     |
| 69.00 - 70.00 m  | 0.021     |
| 70.00 - 71.00 m  | 0.021     |
| 71.00 - 72.00 m  | 0.021     |
| 72.00 - 73.00 m  | 0.021     |
| 73.00 - 74.00 m  | 0.021     |
| 74.00 - 75.00 m  | 0.021     |
| 75.00 - 76.00 m  | 0.021     |
| 76.00 - 77.00 m  | 0.021     |
| 77.00 - 78.00 m  | 0.021     |
| 78.00 - 79.00 m  | 0.021     |
| 79.00 - 80.00 m  | 0.021     |
| 80.00 - 81.00 m  | 0.021     |
| 81.00 - 82.00 m  | 0.021     |
| 82.00 - 83.00 m  | 0.021     |
| 83.00 - 84.00 m  | 0.021     |
| 84.00 - 85.00 m  | 0.021     |
| 85.00 - 86.00 m  | 0.021     |
| 86.00 - 87.00 m  | 0.021     |
| 87.00 - 88.00 m  | 0.021     |
| 88.00 - 89.00 m  | 0.021     |
| 89.00 - 90.00 m  | 0.021     |
| 90.00 - 91.00 m  | 0.021     |
| 91.00 - 92.00 m  | 0.021     |
| 92.00 - 93.00 m  | 0.021     |
| 93.00 - 94.00 m  | 0.021     |
| 94.00 - 95.00 m  | 0.021     |
| 95.00 - 96.00 m  | 0.021     |
| 96.00 - 97.00 m  | 0.021     |
| 97.00 - 98.00 m  | 0.021     |
| 98.00 - 99.00 m  | 0.021     |
| 99.00 - 100.00 m | 0.021     |

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้



Mr. Chuanrong Toombanliti  
Analyst Supervisor

Do not copy parts of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted samples, only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD.  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130  
โทรสาร : 02-301-3400 โทร : 02-301-3409 FAX : 02-301-3410  
e-mail : cte\_sam@ yahoo.com http://www.cte.co.th

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPB1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Type of Sample : Analyser Collected Date : November 25-26, 2023

| Type of Sample   | NO. (ppm) |
|------------------|-----------|
| 1. Soil          |           |
| 10.00 - 11.00 m  | 0.021     |
| 11.00 - 12.00 m  | 0.021     |
| 12.00 - 13.00 m  | 0.021     |
| 13.00 - 14.00 m  | 0.021     |
| 14.00 - 15.00 m  | 0.021     |
| 15.00 - 16.00 m  | 0.021     |
| 16.00 - 17.00 m  | 0.021     |
| 17.00 - 18.00 m  | 0.021     |
| 18.00 - 19.00 m  | 0.021     |
| 19.00 - 20.00 m  | 0.021     |
| 20.00 - 21.00 m  | 0.021     |
| 21.00 - 22.00 m  | 0.021     |
| 22.00 - 23.00 m  | 0.021     |
| 23.00 - 24.00 m  | 0.021     |
| 24.00 - 25.00 m  | 0.021     |
| 25.00 - 26.00 m  | 0.021     |
| 26.00 - 27.00 m  | 0.021     |
| 27.00 - 28.00 m  | 0.021     |
| 28.00 - 29.00 m  | 0.021     |
| 29.00 - 30.00 m  | 0.021     |
| 30.00 - 31.00 m  | 0.021     |
| 31.00 - 32.00 m  | 0.021     |
| 32.00 - 33.00 m  | 0.021     |
| 33.00 - 34.00 m  | 0.021     |
| 34.00 - 35.00 m  | 0.021     |
| 35.00 - 36.00 m  | 0.021     |
| 36.00 - 37.00 m  | 0.021     |
| 37.00 - 38.00 m  | 0.021     |
| 38.00 - 39.00 m  | 0.021     |
| 39.00 - 40.00 m  | 0.021     |
| 40.00 - 41.00 m  | 0.021     |
| 41.00 - 42.00 m  | 0.021     |
| 42.00 - 43.00 m  | 0.021     |
| 43.00 - 44.00 m  | 0.021     |
| 44.00 - 45.00 m  | 0.021     |
| 45.00 - 46.00 m  | 0.021     |
| 46.00 - 47.00 m  | 0.021     |
| 47.00 - 48.00 m  | 0.021     |
| 48.00 - 49.00 m  | 0.021     |
| 49.00 - 50.00 m  | 0.021     |
| 50.00 - 51.00 m  | 0.021     |
| 51.00 - 52.00 m  | 0.021     |
| 52.00 - 53.00 m  | 0.021     |
| 53.00 - 54.00 m  | 0.021     |
| 54.00 - 55.00 m  | 0.021     |
| 55.00 - 56.00 m  | 0.021     |
| 56.00 - 57.00 m  | 0.021     |
| 57.00 - 58.00 m  | 0.021     |
| 58.00 - 59.00 m  | 0.021     |
| 59.00 - 60.00 m  | 0.021     |
| 60.00 - 61.00 m  | 0.021     |
| 61.00 - 62.00 m  | 0.021     |
| 62.00 - 63.00 m  | 0.021     |
| 63.00 - 64.00 m  | 0.021     |
| 64.00 - 65.00 m  | 0.021     |
| 65.00 - 66.00 m  | 0.021     |
| 66.00 - 67.00 m  | 0.021     |
| 67.00 - 68.00 m  | 0.021     |
| 68.00 - 69.00 m  | 0.021     |
| 69.00 - 70.00 m  | 0.021     |
| 70.00 - 71.00 m  | 0.021     |
| 71.00 - 72.00 m  | 0.021     |
| 72.00 - 73.00 m  | 0.021     |
| 73.00 - 74.00 m  | 0.021     |
| 74.00 - 75.00 m  | 0.021     |
| 75.00 - 76.00 m  | 0.021     |
| 76.00 - 77.00 m  | 0.021     |
| 77.00 - 78.00 m  | 0.021     |
| 78.00 - 79.00 m  | 0.021     |
| 79.00 - 80.00 m  | 0.021     |
| 80.00 - 81.00 m  | 0.021     |
| 81.00 - 82.00 m  | 0.021     |
| 82.00 - 83.00 m  | 0.021     |
| 83.00 - 84.00 m  | 0.021     |
| 84.00 - 85.00 m  | 0.021     |
| 85.00 - 86.00 m  | 0.021     |
| 86.00 - 87.00 m  | 0.021     |
| 87.00 - 88.00 m  | 0.021     |
| 88.00 - 89.00 m  | 0.021     |
| 89.00 - 90.00 m  | 0.021     |
| 90.00 - 91.00 m  | 0.021     |
| 91.00 - 92.00 m  | 0.021     |
| 92.00 - 93.00 m  | 0.021     |
| 93.00 - 94.00 m  | 0.021     |
| 94.00 - 95.00 m  | 0.021     |
| 95.00 - 96.00 m  | 0.021     |
| 96.00 - 97.00 m  | 0.021     |
| 97.00 - 98.00 m  | 0.021     |
| 98.00 - 99.00 m  | 0.021     |
| 99.00 - 100.00 m | 0.021     |

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้



Mr. Chuanrong Toombanliti  
Analyst Supervisor

Do not copy parts of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted samples, only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 หมู่ 2 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3405 โทรสาร: 02-101-3412  
9/40-42 หมู่ 2 บางกะปิ Bangkok Northside 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3413

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No: WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

Address : 777 หมู่ 2 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 11130

Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

| Type of Sample   | Analyst | Collected Date | Reported Date        |
|------------------|---------|----------------|----------------------|
| ดิน              |         |                | November 21/26, 2013 |
| 11.00 - 12.00 m  |         | 0.0035         |                      |
| 12.00 - 13.00 m  |         | 0.0014         |                      |
| 13.00 - 14.00 m  |         | 0.0011         |                      |
| 14.00 - 15.00 m  |         | 0.0010         |                      |
| 15.00 - 16.00 m  |         | 0.0014         |                      |
| 16.00 - 17.00 m  |         | 0.0011         |                      |
| 17.00 - 18.00 m  |         | 0.0014         |                      |
| 18.00 - 19.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 19.00 - 20.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 20.00 - 21.00 m  |         | 0.0011         |                      |
| 21.00 - 22.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 22.00 - 23.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 23.00 - 24.00 m  |         | 0.0014         |                      |
| 24.00 - 25.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 25.00 - 26.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 26.00 - 27.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 27.00 - 28.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 28.00 - 29.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 29.00 - 30.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 30.00 - 31.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 31.00 - 32.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 32.00 - 33.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 33.00 - 34.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 34.00 - 35.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 35.00 - 36.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 36.00 - 37.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 37.00 - 38.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 38.00 - 39.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 39.00 - 40.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 40.00 - 41.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 41.00 - 42.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 42.00 - 43.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 43.00 - 44.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 44.00 - 45.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 45.00 - 46.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 46.00 - 47.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 47.00 - 48.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 48.00 - 49.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 49.00 - 50.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 50.00 - 51.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 51.00 - 52.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 52.00 - 53.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 53.00 - 54.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 54.00 - 55.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 55.00 - 56.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 56.00 - 57.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 57.00 - 58.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 58.00 - 59.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 59.00 - 60.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 60.00 - 61.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 61.00 - 62.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 62.00 - 63.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 63.00 - 64.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 64.00 - 65.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 65.00 - 66.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 66.00 - 67.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 67.00 - 68.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 68.00 - 69.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 69.00 - 70.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 70.00 - 71.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 71.00 - 72.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 72.00 - 73.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 73.00 - 74.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 74.00 - 75.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 75.00 - 76.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 76.00 - 77.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 77.00 - 78.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 78.00 - 79.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 79.00 - 80.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 80.00 - 81.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 81.00 - 82.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 82.00 - 83.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 83.00 - 84.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 84.00 - 85.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 85.00 - 86.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 86.00 - 87.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 87.00 - 88.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 88.00 - 89.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 89.00 - 90.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 90.00 - 91.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 91.00 - 92.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 92.00 - 93.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 93.00 - 94.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 94.00 - 95.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 95.00 - 96.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 96.00 - 97.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 97.00 - 98.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 98.00 - 99.00 m  |         | 0.0013         |                      |
| 99.00 - 100.00 m |         | 0.0012         |                      |

หมายเหตุ : (หากพบค่าผิดปกติในรายงานวิเคราะห์ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ)



Signature

Mr. Chaitong Trakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy parts of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 หมู่ 2 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3405 โทรสาร: 02-101-3412  
9/40-42 หมู่ 2 บางกะปิ Bangkok Northside 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3413

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No: WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

Address : 777 หมู่ 2 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 11130

Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

| Type of Sample   | Analyst | Collected Date | Reported Date        |
|------------------|---------|----------------|----------------------|
| ดิน              |         |                | November 21/26, 2013 |
| 10.00 - 11.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 11.00 - 12.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 12.00 - 13.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 13.00 - 14.00 m  |         | 0.0011         |                      |
| 14.00 - 15.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 15.00 - 16.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 16.00 - 17.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 17.00 - 18.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 18.00 - 19.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 19.00 - 20.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 20.00 - 21.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 21.00 - 22.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 22.00 - 23.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 23.00 - 24.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 24.00 - 25.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 25.00 - 26.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 26.00 - 27.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 27.00 - 28.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 28.00 - 29.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 29.00 - 30.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 30.00 - 31.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 31.00 - 32.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 32.00 - 33.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 33.00 - 34.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 34.00 - 35.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 35.00 - 36.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 36.00 - 37.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 37.00 - 38.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 38.00 - 39.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 39.00 - 40.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 40.00 - 41.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 41.00 - 42.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 42.00 - 43.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 43.00 - 44.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 44.00 - 45.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 45.00 - 46.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 46.00 - 47.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 47.00 - 48.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 48.00 - 49.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 49.00 - 50.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 50.00 - 51.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 51.00 - 52.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 52.00 - 53.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 53.00 - 54.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 54.00 - 55.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 55.00 - 56.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 56.00 - 57.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 57.00 - 58.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 58.00 - 59.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 59.00 - 60.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 60.00 - 61.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 61.00 - 62.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 62.00 - 63.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 63.00 - 64.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 64.00 - 65.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 65.00 - 66.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 66.00 - 67.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 67.00 - 68.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 68.00 - 69.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 69.00 - 70.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 70.00 - 71.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 71.00 - 72.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 72.00 - 73.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 73.00 - 74.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 74.00 - 75.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 75.00 - 76.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 76.00 - 77.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 77.00 - 78.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 78.00 - 79.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 79.00 - 80.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 80.00 - 81.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 81.00 - 82.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 82.00 - 83.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 83.00 - 84.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 84.00 - 85.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 85.00 - 86.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 86.00 - 87.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 87.00 - 88.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 88.00 - 89.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 89.00 - 90.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 90.00 - 91.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 91.00 - 92.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 92.00 - 93.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 93.00 - 94.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 94.00 - 95.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 95.00 - 96.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 96.00 - 97.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 97.00 - 98.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 98.00 - 99.00 m  |         | 0.0012         |                      |
| 99.00 - 100.00 m |         | 0.0012         |                      |

หมายเหตุ : (หากพบค่าผิดปกติในรายงานวิเคราะห์ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ)



Signature

Mr. Chaitong Trakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy parts of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี, ที, เอ็ม จำกัด แคมป์ ๕๕๕ ช้าง

S.C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. Email: [env\\_chem@sct.com](mailto:env_chem@sct.com), <http://www.sct.com>  
 1130 Tel: 02-101-3400 Fax: 02-101-3410  
 1130 Tel: 02-101-3405 Fax: 02-11-3410

ANALYSIS/TEST REPORT

97-11843-000

Products

Adapted from: <https://www.ck12.org/book/ck-12-chemistry-second-edition/section/1.10/answer-key/>

[illegible]

| Type of sample | : Analysis | Collection Date | November 11 - December 1, 2023 |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| 1              |            |                 |                                |
| 2              |            |                 |                                |
| 3              |            |                 |                                |
| 4              |            |                 |                                |
| 5              |            |                 |                                |
| 6              |            |                 |                                |
| 7              |            |                 |                                |
| 8              |            |                 |                                |
| 9              |            |                 |                                |
| 10             |            |                 |                                |
| 11             |            |                 |                                |
| 12             |            |                 |                                |
| 13             |            |                 |                                |
| 14             |            |                 |                                |
| 15             |            |                 |                                |
| 16             |            |                 |                                |
| 17             |            |                 |                                |
| 18             |            |                 |                                |
| 19             |            |                 |                                |
| 20             |            |                 |                                |
| 21             |            |                 |                                |
| 22             |            |                 |                                |
| 23             |            |                 |                                |
| 24             |            |                 |                                |
| 25             |            |                 |                                |
| 26             |            |                 |                                |
| 27             |            |                 |                                |
| 28             |            |                 |                                |
| 29             |            |                 |                                |
| 30             |            |                 |                                |
| 31             |            |                 |                                |
| 32             |            |                 |                                |
| 33             |            |                 |                                |
| 34             |            |                 |                                |
| 35             |            |                 |                                |
| 36             |            |                 |                                |
| 37             |            |                 |                                |
| 38             |            |                 |                                |
| 39             |            |                 |                                |
| 40             |            |                 |                                |
| 41             |            |                 |                                |
| 42             |            |                 |                                |
| 43             |            |                 |                                |
| 44             |            |                 |                                |
| 45             |            |                 |                                |
| 46             |            |                 |                                |
| 47             |            |                 |                                |
| 48             |            |                 |                                |
| 49             |            |                 |                                |
| 50             |            |                 |                                |
| 51             |            |                 |                                |
| 52             |            |                 |                                |
| 53             |            |                 |                                |
| 54             |            |                 |                                |
| 55             |            |                 |                                |
| 56             |            |                 |                                |
| 57             |            |                 |                                |
| 58             |            |                 |                                |
| 59             |            |                 |                                |
| 60             |            |                 |                                |
| 61             |            |                 |                                |
| 62             |            |                 |                                |
| 63             |            |                 |                                |
| 64             |            |                 |                                |
| 65             |            |                 |                                |
| 66             |            |                 |                                |
| 67             |            |                 |                                |
| 68             |            |                 |                                |
| 69             |            |                 |                                |
| 70             |            |                 |                                |
| 71             |            |                 |                                |
| 72             |            |                 |                                |
| 73             |            |                 |                                |
| 74             |            |                 |                                |
| 75             |            |                 |                                |
| 76             |            |                 |                                |
| 77             |            |                 |                                |
| 78             |            |                 |                                |
| 79             |            |                 |                                |
| 80             |            |                 |                                |
| 81             |            |                 |                                |
| 82             |            |                 |                                |
| 83             |            |                 |                                |
| 84             |            |                 |                                |
| 85             |            |                 |                                |
| 86             |            |                 |                                |
| 87             |            |                 |                                |
| 88             |            |                 |                                |
| 89             |            |                 |                                |
| 90             |            |                 |                                |
| 91             |            |                 |                                |
| 92             |            |                 |                                |
| 93             |            |                 |                                |
| 94             |            |                 |                                |
| 95             |            |                 |                                |
| 96             |            |                 |                                |
| 97             |            |                 |                                |
| 98             |            |                 |                                |
| 99             |            |                 |                                |
| 100            |            |                 |                                |

[illegible]

**Abstract**



10

**Mr. McIntyre:** Thank you, Mr. Chairman.

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

Do not say "part" of this package because taking out such a piece amounts to unauthorised

Figure 902.10's refer to unfiltered 4.3000(e) Note:



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 8 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท 11130 โทรศัพท์ 02-301-3409 โทรสาร 02-301-3410  
Fax 02-301-3409  
9/40-41 Moo 8, Sukhumvit Road, Bangkok 11130 TEL: 02-301-3409 FAX: 02-301-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPH1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Type of Sample : Airborne

Collected Date : November 25-26, 2023

| NO. ชนิด          | NO. ชนิด |
|-------------------|----------|
| 11.00 - 12.00 u.  | 0.000    |
| 12.00 - 13.00 u.  | 0.000    |
| 13.00 - 14.00 u.  | 0.000    |
| 14.00 - 15.00 u.  | 0.000    |
| 15.00 - 16.00 u.  | 0.000    |
| 16.00 - 17.00 u.  | 0.000    |
| 17.00 - 18.00 u.  | 0.000    |
| 18.00 - 19.00 u.  | 0.000    |
| 19.00 - 20.00 u.  | 0.000    |
| 20.00 - 21.00 u.  | 0.000    |
| 21.00 - 22.00 u.  | 0.000    |
| 22.00 - 23.00 u.  | 0.000    |
| 23.00 - 24.00 u.  | 0.000    |
| 24.00 - 25.00 u.  | 0.000    |
| 25.00 - 26.00 u.  | 0.000    |
| 26.00 - 27.00 u.  | 0.000    |
| 27.00 - 28.00 u.  | 0.000    |
| 28.00 - 29.00 u.  | 0.000    |
| 29.00 - 30.00 u.  | 0.000    |
| 30.00 - 31.00 u.  | 0.000    |
| 31.00 - 32.00 u.  | 0.000    |
| 32.00 - 33.00 u.  | 0.000    |
| 33.00 - 34.00 u.  | 0.000    |
| 34.00 - 35.00 u.  | 0.000    |
| 35.00 - 36.00 u.  | 0.000    |
| 36.00 - 37.00 u.  | 0.000    |
| 37.00 - 38.00 u.  | 0.000    |
| 38.00 - 39.00 u.  | 0.000    |
| 39.00 - 40.00 u.  | 0.000    |
| 40.00 - 41.00 u.  | 0.000    |
| 41.00 - 42.00 u.  | 0.000    |
| 42.00 - 43.00 u.  | 0.000    |
| 43.00 - 44.00 u.  | 0.000    |
| 44.00 - 45.00 u.  | 0.000    |
| 45.00 - 46.00 u.  | 0.000    |
| 46.00 - 47.00 u.  | 0.000    |
| 47.00 - 48.00 u.  | 0.000    |
| 48.00 - 49.00 u.  | 0.000    |
| 49.00 - 50.00 u.  | 0.000    |
| 50.00 - 51.00 u.  | 0.000    |
| 51.00 - 52.00 u.  | 0.000    |
| 52.00 - 53.00 u.  | 0.000    |
| 53.00 - 54.00 u.  | 0.000    |
| 54.00 - 55.00 u.  | 0.000    |
| 55.00 - 56.00 u.  | 0.000    |
| 56.00 - 57.00 u.  | 0.000    |
| 57.00 - 58.00 u.  | 0.000    |
| 58.00 - 59.00 u.  | 0.000    |
| 59.00 - 60.00 u.  | 0.000    |
| 60.00 - 61.00 u.  | 0.000    |
| 61.00 - 62.00 u.  | 0.000    |
| 62.00 - 63.00 u.  | 0.000    |
| 63.00 - 64.00 u.  | 0.000    |
| 64.00 - 65.00 u.  | 0.000    |
| 65.00 - 66.00 u.  | 0.000    |
| 66.00 - 67.00 u.  | 0.000    |
| 67.00 - 68.00 u.  | 0.000    |
| 68.00 - 69.00 u.  | 0.000    |
| 69.00 - 70.00 u.  | 0.000    |
| 70.00 - 71.00 u.  | 0.000    |
| 71.00 - 72.00 u.  | 0.000    |
| 72.00 - 73.00 u.  | 0.000    |
| 73.00 - 74.00 u.  | 0.000    |
| 74.00 - 75.00 u.  | 0.000    |
| 75.00 - 76.00 u.  | 0.000    |
| 76.00 - 77.00 u.  | 0.000    |
| 77.00 - 78.00 u.  | 0.000    |
| 78.00 - 79.00 u.  | 0.000    |
| 79.00 - 80.00 u.  | 0.000    |
| 80.00 - 81.00 u.  | 0.000    |
| 81.00 - 82.00 u.  | 0.000    |
| 82.00 - 83.00 u.  | 0.000    |
| 83.00 - 84.00 u.  | 0.000    |
| 84.00 - 85.00 u.  | 0.000    |
| 85.00 - 86.00 u.  | 0.000    |
| 86.00 - 87.00 u.  | 0.000    |
| 87.00 - 88.00 u.  | 0.000    |
| 88.00 - 89.00 u.  | 0.000    |
| 89.00 - 90.00 u.  | 0.000    |
| 90.00 - 91.00 u.  | 0.000    |
| 91.00 - 92.00 u.  | 0.000    |
| 92.00 - 93.00 u.  | 0.000    |
| 93.00 - 94.00 u.  | 0.000    |
| 94.00 - 95.00 u.  | 0.000    |
| 95.00 - 96.00 u.  | 0.000    |
| 96.00 - 97.00 u.  | 0.000    |
| 97.00 - 98.00 u.  | 0.000    |
| 98.00 - 99.00 u.  | 0.000    |
| 99.00 - 100.00 u. | 0.000    |

หมายเหตุ : \* ข้อมูลผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะออกให้ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับตัวอย่างส่งมาวิเคราะห์แล้ว



Mr. Chaiwong Tavekhaudit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 8 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท 11130 โทรศัพท์ 02-301-3409 โทรสาร 02-301-3410  
Fax 02-301-3409  
9/40-41 Moo 8, Sukhumvit Road, Bangkok 11130 TEL: 02-301-3409 FAX: 02-301-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPH1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Type of Sample : Airborne

Collected Date : November 25-26, 2023

| NO. ชนิด          | NO. ชนิด |
|-------------------|----------|
| 11.00 - 12.00 u.  | 0.000    |
| 12.00 - 13.00 u.  | 0.000    |
| 13.00 - 14.00 u.  | 0.000    |
| 14.00 - 15.00 u.  | 0.000    |
| 15.00 - 16.00 u.  | 0.000    |
| 16.00 - 17.00 u.  | 0.000    |
| 17.00 - 18.00 u.  | 0.000    |
| 18.00 - 19.00 u.  | 0.000    |
| 19.00 - 20.00 u.  | 0.000    |
| 20.00 - 21.00 u.  | 0.000    |
| 21.00 - 22.00 u.  | 0.000    |
| 22.00 - 23.00 u.  | 0.000    |
| 23.00 - 24.00 u.  | 0.000    |
| 24.00 - 25.00 u.  | 0.000    |
| 25.00 - 26.00 u.  | 0.000    |
| 26.00 - 27.00 u.  | 0.000    |
| 27.00 - 28.00 u.  | 0.000    |
| 28.00 - 29.00 u.  | 0.000    |
| 29.00 - 30.00 u.  | 0.000    |
| 30.00 - 31.00 u.  | 0.000    |
| 31.00 - 32.00 u.  | 0.000    |
| 32.00 - 33.00 u.  | 0.000    |
| 33.00 - 34.00 u.  | 0.000    |
| 34.00 - 35.00 u.  | 0.000    |
| 35.00 - 36.00 u.  | 0.000    |
| 36.00 - 37.00 u.  | 0.000    |
| 37.00 - 38.00 u.  | 0.000    |
| 38.00 - 39.00 u.  | 0.000    |
| 39.00 - 40.00 u.  | 0.000    |
| 40.00 - 41.00 u.  | 0.000    |
| 41.00 - 42.00 u.  | 0.000    |
| 42.00 - 43.00 u.  | 0.000    |
| 43.00 - 44.00 u.  | 0.000    |
| 44.00 - 45.00 u.  | 0.000    |
| 45.00 - 46.00 u.  | 0.000    |
| 46.00 - 47.00 u.  | 0.000    |
| 47.00 - 48.00 u.  | 0.000    |
| 48.00 - 49.00 u.  | 0.000    |
| 49.00 - 50.00 u.  | 0.000    |
| 50.00 - 51.00 u.  | 0.000    |
| 51.00 - 52.00 u.  | 0.000    |
| 52.00 - 53.00 u.  | 0.000    |
| 53.00 - 54.00 u.  | 0.000    |
| 54.00 - 55.00 u.  | 0.000    |
| 55.00 - 56.00 u.  | 0.000    |
| 56.00 - 57.00 u.  | 0.000    |
| 57.00 - 58.00 u.  | 0.000    |
| 58.00 - 59.00 u.  | 0.000    |
| 59.00 - 60.00 u.  | 0.000    |
| 60.00 - 61.00 u.  | 0.000    |
| 61.00 - 62.00 u.  | 0.000    |
| 62.00 - 63.00 u.  | 0.000    |
| 63.00 - 64.00 u.  | 0.000    |
| 64.00 - 65.00 u.  | 0.000    |
| 65.00 - 66.00 u.  | 0.000    |
| 66.00 - 67.00 u.  | 0.000    |
| 67.00 - 68.00 u.  | 0.000    |
| 68.00 - 69.00 u.  | 0.000    |
| 69.00 - 70.00 u.  | 0.000    |
| 70.00 - 71.00 u.  | 0.000    |
| 71.00 - 72.00 u.  | 0.000    |
| 72.00 - 73.00 u.  | 0.000    |
| 73.00 - 74.00 u.  | 0.000    |
| 74.00 - 75.00 u.  | 0.000    |
| 75.00 - 76.00 u.  | 0.000    |
| 76.00 - 77.00 u.  | 0.000    |
| 77.00 - 78.00 u.  | 0.000    |
| 78.00 - 79.00 u.  | 0.000    |
| 79.00 - 80.00 u.  | 0.000    |
| 80.00 - 81.00 u.  | 0.000    |
| 81.00 - 82.00 u.  | 0.000    |
| 82.00 - 83.00 u.  | 0.000    |
| 83.00 - 84.00 u.  | 0.000    |
| 84.00 - 85.00 u.  | 0.000    |
| 85.00 - 86.00 u.  | 0.000    |
| 86.00 - 87.00 u.  | 0.000    |
| 87.00 - 88.00 u.  | 0.000    |
| 88.00 - 89.00 u.  | 0.000    |
| 89.00 - 90.00 u.  | 0.000    |
| 90.00 - 91.00 u.  | 0.000    |
| 91.00 - 92.00 u.  | 0.000    |
| 92.00 - 93.00 u.  | 0.000    |
| 93.00 - 94.00 u.  | 0.000    |
| 94.00 - 95.00 u.  | 0.000    |
| 95.00 - 96.00 u.  | 0.000    |
| 96.00 - 97.00 u.  | 0.000    |
| 97.00 - 98.00 u.  | 0.000    |
| 98.00 - 99.00 u.  | 0.000    |
| 99.00 - 100.00 u. | 0.000    |

หมายเหตุ : \* ข้อมูลผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะออกให้ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับตัวอย่างส่งมาวิเคราะห์แล้ว



Mr. Chaiwong Tavekhaudit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ani@yahoo.com http://www.cteenv.com  
9/40-41, 1 & 2 หมู่ 2 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม กรุงเทพฯ 11000 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41, Moo. 2 Tambon Nonghaeng, A. Bangkhaeng Suburb, Bangkok 11000 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lub No. WPH11766

Project : บริษัท ซี-เอ เอ็นวี (โรงงานยาสูบ)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 11000  
Location : บริษัท ซี-เอ เอ็นวี (โรงงานยาสูบ) (รหัส: 14.0050.01.0001)  
Type of Sample : Analysis Collected Date : November 20-21, 2007

| ค่า               | NO. (mg/L) |
|-------------------|------------|
| 11.00 - 12.00 uL  | 0.004      |
| 12.00 - 13.00 uL  | 0.004      |
| 13.00 - 14.00 uL  | 0.004      |
| 14.00 - 15.00 uL  | 0.004      |
| 15.00 - 16.00 uL  | 0.004      |
| 16.00 - 17.00 uL  | 0.004      |
| 17.00 - 18.00 uL  | 0.004      |
| 18.00 - 19.00 uL  | 0.004      |
| 19.00 - 20.00 uL  | 0.004      |
| 20.00 - 21.00 uL  | 0.004      |
| 21.00 - 22.00 uL  | 0.004      |
| 22.00 - 23.00 uL  | 0.004      |
| 23.00 - 24.00 uL  | 0.004      |
| 24.00 - 25.00 uL  | 0.004      |
| 25.00 - 26.00 uL  | 0.004      |
| 26.00 - 27.00 uL  | 0.004      |
| 27.00 - 28.00 uL  | 0.004      |
| 28.00 - 29.00 uL  | 0.004      |
| 29.00 - 30.00 uL  | 0.004      |
| 30.00 - 31.00 uL  | 0.004      |
| 31.00 - 32.00 uL  | 0.004      |
| 32.00 - 33.00 uL  | 0.004      |
| 33.00 - 34.00 uL  | 0.004      |
| 34.00 - 35.00 uL  | 0.004      |
| 35.00 - 36.00 uL  | 0.004      |
| 36.00 - 37.00 uL  | 0.004      |
| 37.00 - 38.00 uL  | 0.004      |
| 38.00 - 39.00 uL  | 0.004      |
| 39.00 - 40.00 uL  | 0.004      |
| 40.00 - 41.00 uL  | 0.004      |
| 41.00 - 42.00 uL  | 0.004      |
| 42.00 - 43.00 uL  | 0.004      |
| 43.00 - 44.00 uL  | 0.004      |
| 44.00 - 45.00 uL  | 0.004      |
| 45.00 - 46.00 uL  | 0.004      |
| 46.00 - 47.00 uL  | 0.004      |
| 47.00 - 48.00 uL  | 0.004      |
| 48.00 - 49.00 uL  | 0.004      |
| 49.00 - 50.00 uL  | 0.004      |
| 50.00 - 51.00 uL  | 0.004      |
| 51.00 - 52.00 uL  | 0.004      |
| 52.00 - 53.00 uL  | 0.004      |
| 53.00 - 54.00 uL  | 0.004      |
| 54.00 - 55.00 uL  | 0.004      |
| 55.00 - 56.00 uL  | 0.004      |
| 56.00 - 57.00 uL  | 0.004      |
| 57.00 - 58.00 uL  | 0.004      |
| 58.00 - 59.00 uL  | 0.004      |
| 59.00 - 60.00 uL  | 0.004      |
| 60.00 - 61.00 uL  | 0.004      |
| 61.00 - 62.00 uL  | 0.004      |
| 62.00 - 63.00 uL  | 0.004      |
| 63.00 - 64.00 uL  | 0.004      |
| 64.00 - 65.00 uL  | 0.004      |
| 65.00 - 66.00 uL  | 0.004      |
| 66.00 - 67.00 uL  | 0.004      |
| 67.00 - 68.00 uL  | 0.004      |
| 68.00 - 69.00 uL  | 0.004      |
| 69.00 - 70.00 uL  | 0.004      |
| 70.00 - 71.00 uL  | 0.004      |
| 71.00 - 72.00 uL  | 0.004      |
| 72.00 - 73.00 uL  | 0.004      |
| 73.00 - 74.00 uL  | 0.004      |
| 74.00 - 75.00 uL  | 0.004      |
| 75.00 - 76.00 uL  | 0.004      |
| 76.00 - 77.00 uL  | 0.004      |
| 77.00 - 78.00 uL  | 0.004      |
| 78.00 - 79.00 uL  | 0.004      |
| 79.00 - 80.00 uL  | 0.004      |
| 80.00 - 81.00 uL  | 0.004      |
| 81.00 - 82.00 uL  | 0.004      |
| 82.00 - 83.00 uL  | 0.004      |
| 83.00 - 84.00 uL  | 0.004      |
| 84.00 - 85.00 uL  | 0.004      |
| 85.00 - 86.00 uL  | 0.004      |
| 86.00 - 87.00 uL  | 0.004      |
| 87.00 - 88.00 uL  | 0.004      |
| 88.00 - 89.00 uL  | 0.004      |
| 89.00 - 90.00 uL  | 0.004      |
| 90.00 - 91.00 uL  | 0.004      |
| 91.00 - 92.00 uL  | 0.004      |
| 92.00 - 93.00 uL  | 0.004      |
| 93.00 - 94.00 uL  | 0.004      |
| 94.00 - 95.00 uL  | 0.004      |
| 95.00 - 96.00 uL  | 0.004      |
| 96.00 - 97.00 uL  | 0.004      |
| 97.00 - 98.00 uL  | 0.004      |
| 98.00 - 99.00 uL  | 0.004      |
| 99.00 - 100.00 uL | 0.004      |

หมายเหตุ : \* หากพบค่าผิดปกติในรายงานผลการวิเคราะห์ กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน



Mr. Chaitrong Toonkharadit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ani@yahoo.com http://www.cteenv.com  
9/40-41, 1 & 2 หมู่ 2 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม กรุงเทพฯ 11000 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41, Moo. 2 Tambon Nonghaeng, A. Bangkhaeng Suburb, Bangkok 11000 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lub No. WPH11766

Project : บริษัท ซี-เอ เอ็นวี (โรงงานยาสูบ)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 11000  
Location : บริษัท ซี-เอ เอ็นวี (โรงงานยาสูบ) (รหัส: 14.0050.01.0001)  
Type of Sample : Analysis Collected Date : November 20-21, 2007

| ค่า               | NO. (mg/L) |
|-------------------|------------|
| 11.00 - 12.00 uL  | 0.004      |
| 12.00 - 13.00 uL  | 0.004      |
| 13.00 - 14.00 uL  | 0.004      |
| 14.00 - 15.00 uL  | 0.004      |
| 15.00 - 16.00 uL  | 0.004      |
| 16.00 - 17.00 uL  | 0.004      |
| 17.00 - 18.00 uL  | 0.004      |
| 18.00 - 19.00 uL  | 0.004      |
| 19.00 - 20.00 uL  | 0.004      |
| 20.00 - 21.00 uL  | 0.004      |
| 21.00 - 22.00 uL  | 0.004      |
| 22.00 - 23.00 uL  | 0.004      |
| 23.00 - 24.00 uL  | 0.004      |
| 24.00 - 25.00 uL  | 0.004      |
| 25.00 - 26.00 uL  | 0.004      |
| 26.00 - 27.00 uL  | 0.004      |
| 27.00 - 28.00 uL  | 0.004      |
| 28.00 - 29.00 uL  | 0.004      |
| 29.00 - 30.00 uL  | 0.004      |
| 30.00 - 31.00 uL  | 0.004      |
| 31.00 - 32.00 uL  | 0.004      |
| 32.00 - 33.00 uL  | 0.004      |
| 33.00 - 34.00 uL  | 0.004      |
| 34.00 - 35.00 uL  | 0.004      |
| 35.00 - 36.00 uL  | 0.004      |
| 36.00 - 37.00 uL  | 0.004      |
| 37.00 - 38.00 uL  | 0.004      |
| 38.00 - 39.00 uL  | 0.004      |
| 39.00 - 40.00 uL  | 0.004      |
| 40.00 - 41.00 uL  | 0.004      |
| 41.00 - 42.00 uL  | 0.004      |
| 42.00 - 43.00 uL  | 0.004      |
| 43.00 - 44.00 uL  | 0.004      |
| 44.00 - 45.00 uL  | 0.004      |
| 45.00 - 46.00 uL  | 0.004      |
| 46.00 - 47.00 uL  | 0.004      |
| 47.00 - 48.00 uL  | 0.004      |
| 48.00 - 49.00 uL  | 0.004      |
| 49.00 - 50.00 uL  | 0.004      |
| 50.00 - 51.00 uL  | 0.004      |
| 51.00 - 52.00 uL  | 0.004      |
| 52.00 - 53.00 uL  | 0.004      |
| 53.00 - 54.00 uL  | 0.004      |
| 54.00 - 55.00 uL  | 0.004      |
| 55.00 - 56.00 uL  | 0.004      |
| 56.00 - 57.00 uL  | 0.004      |
| 57.00 - 58.00 uL  | 0.004      |
| 58.00 - 59.00 uL  | 0.004      |
| 59.00 - 60.00 uL  | 0.004      |
| 60.00 - 61.00 uL  | 0.004      |
| 61.00 - 62.00 uL  | 0.004      |
| 62.00 - 63.00 uL  | 0.004      |
| 63.00 - 64.00 uL  | 0.004      |
| 64.00 - 65.00 uL  | 0.004      |
| 65.00 - 66.00 uL  | 0.004      |
| 66.00 - 67.00 uL  | 0.004      |
| 67.00 - 68.00 uL  | 0.004      |
| 68.00 - 69.00 uL  | 0.004      |
| 69.00 - 70.00 uL  | 0.004      |
| 70.00 - 71.00 uL  | 0.004      |
| 71.00 - 72.00 uL  | 0.004      |
| 72.00 - 73.00 uL  | 0.004      |
| 73.00 - 74.00 uL  | 0.004      |
| 74.00 - 75.00 uL  | 0.004      |
| 75.00 - 76.00 uL  | 0.004      |
| 76.00 - 77.00 uL  | 0.004      |
| 77.00 - 78.00 uL  | 0.004      |
| 78.00 - 79.00 uL  | 0.004      |
| 79.00 - 80.00 uL  | 0.004      |
| 80.00 - 81.00 uL  | 0.004      |
| 81.00 - 82.00 uL  | 0.004      |
| 82.00 - 83.00 uL  | 0.004      |
| 83.00 - 84.00 uL  | 0.004      |
| 84.00 - 85.00 uL  | 0.004      |
| 85.00 - 86.00 uL  | 0.004      |
| 86.00 - 87.00 uL  | 0.004      |
| 87.00 - 88.00 uL  | 0.004      |
| 88.00 - 89.00 uL  | 0.004      |
| 89.00 - 90.00 uL  | 0.004      |
| 90.00 - 91.00 uL  | 0.004      |
| 91.00 - 92.00 uL  | 0.004      |
| 92.00 - 93.00 uL  | 0.004      |
| 93.00 - 94.00 uL  | 0.004      |
| 94.00 - 95.00 uL  | 0.004      |
| 95.00 - 96.00 uL  | 0.004      |
| 96.00 - 97.00 uL  | 0.004      |
| 97.00 - 98.00 uL  | 0.004      |
| 98.00 - 99.00 uL  | 0.004      |
| 99.00 - 100.00 uL | 0.004      |

หมายเหตุ : \* หากพบค่าผิดปกติในรายงานผลการวิเคราะห์ กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน



Mr. Chaitrong Toonkharadit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ctcenv@yahoo.com, http://www.ctcenv.com  
Tel: 08-361-3403 Fax: 08-361-3410  
Branches: Bangkok Tel: 02-203-9405 Fax: 02-203-9410  
Chiang Mai Tel: 053-747474 Fax: 053-747475  
Nakhon Phanom Tel: 092-5111130

## ANALYSIS / TEST REPORT

עברית: עברית

๒๒๒ : ปฐมิกะ กัณฑ์ ๑๕ (๒๒๒-๒๒๓)

สมชาย น. ๖๕๖

**Location**: กรุงเทพมหานคร (พิกัด : 13.7569°N; 100.5018°E)

| Type of Sample | Analyte | Collection Date   |
|----------------|---------|-------------------|
|                |         | November 29, 2023 |

| Type of Sample               | Analysis                     |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. <i>Random</i>             | 1. <i>Random</i>             |
| 2. <i>Systematic</i>         | 2. <i>Systematic</i>         |
| 3. <i>Convenience</i>        | 3. <i>Convenience</i>        |
| 4. <i>Purposive</i>          | 4. <i>Purposive</i>          |
| 5. <i>Quota</i>              | 5. <i>Quota</i>              |
| 6. <i>Snowball</i>           | 6. <i>Snowball</i>           |
| 7. <i>Cluster</i>            | 7. <i>Cluster</i>            |
| 8. <i>Stratified</i>         | 8. <i>Stratified</i>         |
| 9. <i>Multi-stage</i>        | 9. <i>Multi-stage</i>        |
| 10. <i>Adaptive</i>          | 10. <i>Adaptive</i>          |
| 11. <i>Non-probability</i>   | 11. <i>Non-probability</i>   |
| 12. <i>Probability</i>       | 12. <i>Probability</i>       |
| 13. <i>Simple random</i>     | 13. <i>Simple random</i>     |
| 14. <i>Systematic random</i> | 14. <i>Systematic random</i> |
| 15. <i>Convenience</i>       | 15. <i>Convenience</i>       |
| 16. <i>Purposive</i>         | 16. <i>Purposive</i>         |
| 17. <i>Quota</i>             | 17. <i>Quota</i>             |
| 18. <i>Snowball</i>          | 18. <i>Snowball</i>          |
| 19. <i>Cluster</i>           | 19. <i>Cluster</i>           |
| 20. <i>Stratified</i>        | 20. <i>Stratified</i>        |
| 21. <i>Multi-stage</i>       | 21. <i>Multi-stage</i>       |
| 22. <i>Adaptive</i>          | 22. <i>Adaptive</i>          |
| 23. <i>Non-probability</i>   | 23. <i>Non-probability</i>   |
| 24. <i>Probability</i>       | 24. <i>Probability</i>       |
| 25. <i>Simple random</i>     | 25. <i>Simple random</i>     |
| 26. <i>Systematic random</i> | 26. <i>Systematic random</i> |
| 27. <i>Convenience</i>       | 27. <i>Convenience</i>       |
| 28. <i>Purposive</i>         | 28. <i>Purposive</i>         |
| 29. <i>Quota</i>             | 29. <i>Quota</i>             |
| 30. <i>Snowball</i>          | 30. <i>Snowball</i>          |
| 31. <i>Cluster</i>           | 31. <i>Cluster</i>           |
| 32. <i>Stratified</i>        | 32. <i>Stratified</i>        |
| 33. <i>Multi-stage</i>       | 33. <i>Multi-stage</i>       |
| 34. <i>Adaptive</i>          | 34. <i>Adaptive</i>          |
| 35. <i>Non-probability</i>   | 35. <i>Non-probability</i>   |
| 36. <i>Probability</i>       | 36. <i>Probability</i>       |
| 37. <i>Simple random</i>     | 37. <i>Simple random</i>     |
| 38. <i>Systematic random</i> | 38. <i>Systematic random</i> |
| 39. <i>Convenience</i>       | 39. <i>Convenience</i>       |
| 40. <i>Purposive</i>         | 40. <i>Purposive</i>         |
| 41. <i>Quota</i>             | 41. <i>Quota</i>             |
| 42. <i>Snowball</i>          | 42. <i>Snowball</i>          |
| 43. <i>Cluster</i>           | 43. <i>Cluster</i>           |
| 44. <i>Stratified</i>        | 44. <i>Stratified</i>        |
| 45. <i>Multi-stage</i>       | 45. <i>Multi-stage</i>       |
| 46. <i>Adaptive</i>          | 46. <i>Adaptive</i>          |
| 47. <i>Non-probability</i>   | 47. <i>Non-probability</i>   |
| 48. <i>Probability</i>       | 48. <i>Probability</i>       |
| 49. <i>Simple random</i>     | 49. <i>Simple random</i>     |
| 50. <i>Systematic random</i> | 50. <i>Systematic random</i> |
| 51. <i>Convenience</i>       | 51. <i>Convenience</i>       |
| 52. <i>Purposive</i>         | 52. <i>Purposive</i>         |
| 53. <i>Quota</i>             | 53. <i>Quota</i>             |
| 54. <i>Snowball</i>          | 54. <i>Snowball</i>          |
| 55. <i>Cluster</i>           | 55. <i>Cluster</i>           |
| 56. <i>Stratified</i>        | 56. <i>Stratified</i>        |
| 57. <i>Multi-stage</i>       | 57. <i>Multi-stage</i>       |
| 58. <i>Adaptive</i>          | 58. <i>Adaptive</i>          |
| 59. <i>Non-probability</i>   | 59. <i>Non-probability</i>   |
| 60. <i>Probability</i>       | 60. <i>Probability</i>       |
| 61. <i>Simple random</i>     | 61. <i>Simple random</i>     |
| 62. <i>Systematic random</i> | 62. <i>Systematic random</i> |
| 63. <i>Convenience</i>       | 63. <i>Convenience</i>       |
| 64. <i>Purposive</i>         | 64. <i>Purposive</i>         |
| 65. <i>Quota</i>             | 65. <i>Quota</i>             |
| 66. <i>Snowball</i>          | 66. <i>Snowball</i>          |
| 67. <i>Cluster</i>           | 67. <i>Cluster</i>           |
| 68. <i>Stratified</i>        | 68. <i>Stratified</i>        |
| 69. <i>Multi-stage</i>       | 69. <i>Multi-stage</i>       |
| 70. <i>Adaptive</i>          | 70. <i>Adaptive</i>          |
| 71. <i>Non-probability</i>   | 71. <i>Non-probability</i>   |
| 72. <i>Probability</i>       | 72. <i>Probability</i>       |
| 73. <i>Simple random</i>     | 73. <i>Simple random</i>     |
| 74. <i>Systematic random</i> | 74. <i>Systematic random</i> |
| 75. <i>Convenience</i>       | 75. <i>Convenience</i>       |
| 76. <i>Purposive</i>         | 76. <i>Purposive</i>         |
| 77. <i>Quota</i>             | 77. <i>Quota</i>             |
| 78. <i>Snowball</i>          | 78. <i>Snowball</i>          |
| 79. <i>Cluster</i>           | 79. <i>Cluster</i>           |
| 80. <i>Stratified</i>        | 80. <i>Stratified</i>        |
| 81. <i>Multi-stage</i>       | 81. <i>Multi-stage</i>       |
| 82. <i>Adaptive</i>          | 82. <i>Adaptive</i>          |
| 83. <i>Non-probability</i>   | 83. <i>Non-probability</i>   |
| 84. <i>Probability</i>       | 84. <i>Probability</i>       |
| 85. <i>Simple random</i>     | 85. <i>Simple random</i>     |
| 86. <i>Systematic random</i> | 86. <i>Systematic random</i> |
| 87. <i>Convenience</i>       | 87. <i>Convenience</i>       |
| 88. <i>Purposive</i>         | 88. <i>Purposive</i>         |
| 89. <i>Quota</i>             | 89. <i>Quota</i>             |
| 90. <i>Snowball</i>          | 90. <i>Snowball</i>          |
| 91. <i>Cluster</i>           | 91. <i>Cluster</i>           |
| 92. <i>Stratified</i>        | 92. <i>Stratified</i>        |
| 93. <i>Multi-stage</i>       | 93. <i>Multi-stage</i>       |
| 94. <i>Adaptive</i>          | 94. <i>Adaptive</i>          |
| 95. <i>Non-probability</i>   | 95. <i>Non-probability</i>   |
| 96. <i>Probability</i>       | 96. <i>Probability</i>       |
| 97. <i>Simple random</i>     | 97. <i>Simple random</i>     |
| 98. <i>Systematic random</i> | 98. <i>Systematic random</i> |
| 99. <i>Convenience</i>       | 99. <i>Convenience</i>       |
| 100. <i>Purposive</i>        | 100. <i>Purposive</i>        |
| 101. <i>Quota</i>            | 101. <i>Quota</i>            |
| 102. <i>Snowball</i>         | 102. <i>Snowball</i>         |
| 103. <i>Cluster</i>          | 103. <i>Cluster</i>          |
|                              |                              |

Type of Sample  
Analysis:

| 121                   | NO <sub>2</sub> (ppm) |
|-----------------------|-----------------------|
| 11.00 - 13.02 h.      | 0.0346                |
| 12.00 - 13.02 h.      | 0.0346                |
| 13.00 - 14.02 h.      | 0.0564                |
| 14.00 - 15.02 h.      | 0.0565                |
| 15.00 - 16.02 h.      | 0.0577                |
| 16.00 - 17.02 h.      | 0.0579                |
| 17.00 - 18.02 h.      | 0.0579                |
| 18.00 - 19.02 h.      | 0.0586                |
| 19.00 - 20.02 h.      | 0.0603                |
| 20.00 - 21.02 h.      | 0.0604                |
| 21.00 - 22.02 h.      | 0.0604                |
| 22.00 - 23.02 h.      | 0.0609                |
| 23.00 - 00.02 h.      | 0.0607                |
| 00.00 - 01.02 h.      | 0.0604                |
| 01.00 - 02.02 h.      | 0.0608                |
| 02.00 - 03.02 h.      | 0.0607                |
| 03.00 - 04.02 h.      | 0.0605                |
| 04.00 - 05.02 h.      | 0.0606                |
| 05.00 - 06.02 h.      | 0.0607                |
| 06.00 - 07.02 h.      | 0.0607                |
| 07.00 - 08.02 h.      | 0.0609                |
| 08.00 - 09.02 h.      | 0.0608                |
| 09.00 - 10.02 h.      | 0.0607                |
| 10.00 - 11.02 h.      | 0.0607                |
| ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  | 0.0604                |
| ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง   | 0.0597                |
| ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง | 0.0607                |
| ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง  | 0.0607                |

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY



1857

Mr. Chinmoy Tockbandit

## Analysis Summary

Do not copy material of this analysis report without authorizing signature and approval

Received (accepted for publication) 01/11/2011



บริษัท ซี.ที. แบมบริดจ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซี.ที. แบมบริดจ์ จำกัด  
C.T. BAMBRIDGE AND CHEMICAL CO., LTD.  
9/40-41 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110  
9/40-41 Moo. 2, Songkumwong A, Bangkok 10110

ANALYSIS / TEST REPORT

Pub. No. WUP 11266

|                |   |
|----------------|---|
| Project        | : บริษัท ช่าง-เอ โปสเตอร์ จำกัด (มหาชน)                     |
| Address        | : 777 หมู่ที่ 1 แขวงบางนาแถม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10150 |
| Location       | : กรุงเทพมหานคร (พิกัด : 13.7563556, 100.6314722)           |
| Type of Sample | : Water   |

| ลำดับ | รายการ        | หน่วยประเมิน | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | รวม    | หมายเหตุ |
|-------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|----------|
| 1     | 13.50 ~ 14.00 | kg           | 15.0   | 15.00        | 225.00 |          |
| 2     | 14.00 ~ 15.00 | kg           | 2.0    | 15.00        | 30.00  |          |
| 3     | 15.00 ~ 16.00 | kg           | 2.0    | 15.00        | 30.00  |          |
| 4     | 16.00 ~ 17.00 | kg           | 3.1    | 15.00        | 46.50  |          |
| 5     | 17.00 ~ 18.00 | kg           | 3.1    | 15.00        | 46.50  |          |
| 6     | 18.00 ~ 19.00 | kg           | 1.3    | 15.00        | 19.50  |          |
| 7     | 19.00 ~ 20.00 | kg           | 0.9    | 15.00        | 13.50  |          |
| 8     | 20.00 ~ 21.00 | kg           | 5.4    | 15.00        | 81.00  |          |
| 9     | 21.00 ~ 22.00 | kg           | 2.0    | 15.00        | 30.00  |          |
| 10    | 22.00 ~ 23.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 11    | 23.00 ~ 24.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 12    | 24.00 ~ 25.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 13    | 25.00 ~ 26.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 14    | 26.00 ~ 27.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 15    | 27.00 ~ 28.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 16    | 28.00 ~ 29.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 17    | 29.00 ~ 30.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 18    | 30.00 ~ 31.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 19    | 31.00 ~ 32.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 20    | 32.00 ~ 33.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 21    | 33.00 ~ 34.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 22    | 34.00 ~ 35.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 23    | 35.00 ~ 36.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 24    | 36.00 ~ 37.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 25    | 37.00 ~ 38.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 26    | 38.00 ~ 39.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 27    | 39.00 ~ 40.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 28    | 40.00 ~ 41.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 29    | 41.00 ~ 42.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 30    | 42.00 ~ 43.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 31    | 43.00 ~ 44.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 32    | 44.00 ~ 45.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 33    | 45.00 ~ 46.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 34    | 46.00 ~ 47.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 35    | 47.00 ~ 48.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 36    | 48.00 ~ 49.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 37    | 49.00 ~ 50.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 38    | 50.00 ~ 51.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 39    | 51.00 ~ 52.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 40    | 52.00 ~ 53.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 41    | 53.00 ~ 54.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 42    | 54.00 ~ 55.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 43    | 55.00 ~ 56.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 44    | 56.00 ~ 57.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 45    | 57.00 ~ 58.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 46    | 58.00 ~ 59.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 47    | 59.00 ~ 60.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 48    | 60.00 ~ 61.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 49    | 61.00 ~ 62.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 50    | 62.00 ~ 63.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 51    | 63.00 ~ 64.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 52    | 64.00 ~ 65.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 53    | 65.00 ~ 66.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 54    | 66.00 ~ 67.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 55    | 67.00 ~ 68.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 56    | 68.00 ~ 69.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 57    | 69.00 ~ 70.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 58    | 70.00 ~ 71.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 59    | 71.00 ~ 72.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 60    | 72.00 ~ 73.00 | kg           | 0.0    | 15.00        | 0.00   |          |
| 61    |               |              |        |              |        |          |



Հանրային Դատապաշտպան  
Կարգապահ Սուրբաթյան

On no copy partial of this analysis report without authorize signature and stamp

Report any adverse effects to your physician only.



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct\_e.en@yaho.com, http://www.ctenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 33130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Area 2 T.Bungnาราง A.Bungnarang Northadam U130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP811/66

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 11 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 33130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด (มหาชน) (พิกัด: 14.62295, 101.91711)  
Type of Sample : W&WD

| ลำดับ     | พิกัด         | ข้อมูลเบื้องต้น |           |           |           | ข้อมูลการวิเคราะห์ |           | ผลการวิเคราะห์ | หมายเหตุ |
|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|----------------|----------|
|           |               | ค่าเฉลี่ย       | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ค่าเฉลี่ย          | ค่าเฉลี่ย |                |          |
| 1         | 13.00 - 14.00 | 0.9             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 2         | 14.00 - 15.00 | 2.7             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | S              |          |
| 3         | 15.00 - 16.00 | 2.7             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | S              |          |
| 4         | 16.00 - 17.00 | 2.7             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | S              |          |
| 5         | 17.00 - 18.00 | 1.8             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 6         | 18.00 - 19.00 | 1.5             | 0.0       | 1.0       | 1.5       | 1.5                | 1.5       | SW             |          |
| 7         | 19.00 - 20.00 | 0.9             | 0.0       | 1.0       | 2.7       | 2.7                | 2.7       | SW             |          |
| 8         | 20.00 - 21.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 1.5       | 1.5                | 1.5       | SW             |          |
| 9         | 21.00 - 22.00 | 0.4             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 10        | 22.00 - 23.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 11        | 23.00 - 24.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 12        | 24.00 - 25.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 13        | 25.00 - 26.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 14        | 26.00 - 27.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 15        | 27.00 - 28.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 16        | 28.00 - 29.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 17        | 29.00 - 30.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 18        | 30.00 - 31.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 19        | 31.00 - 32.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 20        | 32.00 - 33.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 21        | 33.00 - 34.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 22        | 34.00 - 35.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 23        | 35.00 - 36.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 24        | 36.00 - 37.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| ค่าเฉลี่ย |               | 0.4             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       |                |          |



Analyst Supervisor  
Mr. Chaitarong Toekbongdit

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis (refer to submitted sample(s) only)



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct\_e.en@yaho.com, http://www.ctenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 33130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Area 2 T.Bungnาราง A.Bungnarang Northadam U130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP811/66

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 11 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 33130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด (มหาชน) (พิกัด: 14.62295, 101.91711)  
Type of Sample : W&WD

| ลำดับ     | พิกัด         | ข้อมูลเบื้องต้น |           |           |           | ข้อมูลการวิเคราะห์ |           | ผลการวิเคราะห์ | หมายเหตุ |
|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|----------------|----------|
|           |               | ค่าเฉลี่ย       | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย | ค่าเฉลี่ย          | ค่าเฉลี่ย |                |          |
| 1         | 13.00 - 14.00 | 1.5             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 2         | 14.00 - 15.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 3         | 15.00 - 16.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 4         | 16.00 - 17.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 5         | 17.00 - 18.00 | 1.8             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 6         | 18.00 - 19.00 | 2.2             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 7         | 19.00 - 20.00 | 2.2             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 8         | 20.00 - 21.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 9         | 21.00 - 22.00 | 0.4             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 10        | 22.00 - 23.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 11        | 23.00 - 24.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 12        | 24.00 - 25.00 | 1.3             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 13        | 25.00 - 26.00 | 1.3             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 14        | 26.00 - 27.00 | 1.8             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 15        | 27.00 - 28.00 | 2.2             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 16        | 28.00 - 29.00 | 1.8             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 17        | 29.00 - 30.00 | 1.8             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 18        | 30.00 - 31.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 19        | 31.00 - 32.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 20        | 32.00 - 33.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 21        | 33.00 - 34.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 22        | 34.00 - 35.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 23        | 35.00 - 36.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| 24        | 36.00 - 37.00 | 0.0             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       | SW             |          |
| ค่าเฉลี่ย |               | 0.4             | 0.0       | 1.0       | 0.0       | 0.0                | 0.0       |                |          |



Analyst Supervisor  
Mr. Chaitarong Toekbongdit

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis (refer to submitted sample(s) only)



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เทสท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.ctechem.com  
9/40-41 ซ. 2 ข้างทางวัด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Area 2 T.Bergthomweg A.Bergthom Northbank 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WFPB1106

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เทสท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 11130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เทสท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

| ลำดับ | วันที่        | ชนิดของดิน/หิน/ทราย |                  |
|-------|---------------|---------------------|------------------|
|       |               | ดิน/หิน/ทราย        | ชนิดดิน/หิน/ทราย |
| 1     | 13.00 - 14.00 | ดิน                 | W                |
| 2     | 14.00 - 15.00 | ดิน                 | W                |
| 3     | 15.00 - 16.00 | ดิน                 | W                |
| 4     | 16.00 - 17.00 | ดิน                 | W                |
| 5     | 17.00 - 18.00 | ดิน                 | W                |
| 6     | 18.00 - 19.00 | ดิน                 | W                |
| 7     | 19.00 - 20.00 | ดิน                 | W                |
| 8     | 20.00 - 21.00 | ดิน                 | W                |
| 9     | 21.00 - 22.00 | ดิน                 | W                |
| 10    | 22.00 - 23.00 | ดิน                 | W                |
| 11    | 23.00 - 24.00 | ดิน                 | SEW              |
| 12    | 24.00 - 25.00 | ดิน                 | SEW              |
| 13    | 25.00 - 26.00 | ดิน                 | W                |
| 14    | 26.00 - 27.00 | ดิน                 | W                |
| 15    | 27.00 - 28.00 | ดิน                 | SEW              |
| 16    | 28.00 - 29.00 | ดิน                 | SEW              |
| 17    | 29.00 - 30.00 | ดิน                 | W                |
| 18    | 30.00 - 31.00 | ดิน                 | W                |
| 19    | 31.00 - 32.00 | ดิน                 | W                |
| 20    | 32.00 - 33.00 | ดิน                 | W                |
| 21    | 33.00 - 34.00 | ดิน                 | W                |
| 22    | 34.00 - 35.00 | ดิน                 | W                |
| 23    | 35.00 - 36.00 | ดิน                 | W                |
| 24    | 36.00 - 37.00 | ดิน                 | W                |



Mr. Chaitanong Torsakundil  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เทสท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.ctechem.com  
9/40-41 ซ. 2 ข้างทางวัด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Area 2 T.Bergthomweg A.Bergthom Northbank 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WFPB1106

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เทสท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 11130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ เทสท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

| ลำดับ | วันที่        | ชนิดของดิน/หิน/ทราย |                  |
|-------|---------------|---------------------|------------------|
|       |               | ดิน/หิน/ทราย        | ชนิดดิน/หิน/ทราย |
| 1     | 10.00 - 11.00 | ดิน                 | SE               |
| 2     | 11.00 - 12.00 | ดิน                 | W                |
| 3     | 12.00 - 13.00 | ดิน                 | W                |
| 4     | 13.00 - 14.00 | ดิน                 | W                |
| 5     | 14.00 - 15.00 | ดิน                 | W                |
| 6     | 15.00 - 16.00 | ดิน                 | W                |
| 7     | 16.00 - 17.00 | ดิน                 | W                |
| 8     | 17.00 - 18.00 | ดิน                 | W                |
| 9     | 18.00 - 19.00 | ดิน                 | W                |
| 10    | 19.00 - 20.00 | ดิน                 | W                |
| 11    | 20.00 - 21.00 | ดิน                 | W                |
| 12    | 21.00 - 22.00 | ดิน                 | W                |
| 13    | 22.00 - 23.00 | ดิน                 | W                |
| 14    | 23.00 - 24.00 | ดิน                 | W                |
| 15    | 24.00 - 25.00 | ดิน                 | W                |
| 16    | 25.00 - 26.00 | ดิน                 | W                |
| 17    | 26.00 - 27.00 | ดิน                 | W                |
| 18    | 27.00 - 28.00 | ดิน                 | W                |
| 19    | 28.00 - 29.00 | ดิน                 | W                |
| 20    | 29.00 - 30.00 | ดิน                 | W                |
| 21    | 30.00 - 31.00 | ดิน                 | W                |
| 22    | 31.00 - 32.00 | ดิน                 | W                |
| 23    | 32.00 - 33.00 | ดิน                 | W                |
| 24    | 33.00 - 34.00 | ดิน                 | W                |



Mr. Chaitanong Torsakundil  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. Email: cte.enr@yohoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 ซ. 2 ซ. 1, หมู่ที่ 5 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 11130 โทรศัพท์: 02-013-3409 โทรสาร: 02-013-3413  
9/40-41 Moo 2 T.Bangnaeong A.Bangnaeong Nantaburi 11130 TEL: 02-013-3409 FAX: 02-013-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WT81106

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน)  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110  
Type of Sample : WASTE

| ลำดับ     | ชนิดของดิน | วันที่ตรวจวิเคราะห์ |           |           |          |
|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
|           |            | ค่าเฉลี่ย           | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | หมายเหตุ |
| 1         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 2         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 3         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 4         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 5         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 6         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 7         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 8         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 9         | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 10        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 11        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 12        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 13        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 14        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 15        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 16        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 17        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 18        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 19        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 20        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| 21        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 22        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 23        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | S        |
| 24        | ดินเหนียว  | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | SE       |
| ค่าเฉลี่ย |            | 0.5                 | 0.5       | 0.5       | -        |



Mr. Chaiyong Tassabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. Email: cte.enr@yohoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 ซ. 2 ซ. 1, หมู่ที่ 5 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 11130 โทรศัพท์: 02-013-3409 โทรสาร: 02-013-3413  
9/40-41 Moo 2 T.Bangnaeong A.Bangnaeong Nantaburi 11130 TEL: 02-013-3409 FAX: 02-013-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WT81106

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน)  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110  
Type of Sample : WASTE

| ลำดับ     | ชนิดของดิน | วันที่ตรวจวิเคราะห์ |           |           |          |
|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
|           |            | ค่าเฉลี่ย           | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | หมายเหตุ |
| 1         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | S        |
| 2         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 3         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 4         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 5         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 6         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 7         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 8         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 9         | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 10        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 11        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 12        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 13        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 14        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 15        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 16        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 17        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 18        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 19        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 20        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | S        |
| 21        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | S        |
| 22        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | S        |
| 23        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| 24        | ดินเหนียว  | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | SE       |
| ค่าเฉลี่ย |            | 0.4                 | 0.4       | 0.4       | -        |



Mr. Chaiyong Tassabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.ctechem.com  
9/40-41 ซ.2 ซ.อุบลราชธานี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 Bangkokwong A.Bangkok Northburi (1330) TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPRI1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

| ลำดับ     | ชนิดดิน   | ปริมาณดินที่นำส่ง |           |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|           |           | ความชื้น          | ค่าเฉลี่ย |
| 1         | ดินเหนียว | 0.0               | SW        |
| 2         | ดินเหนียว | 0.0               | SW        |
| 3         | ดินเหนียว | 0.4               | WSW       |
| 4         | ดินเหนียว | 0.9               | SW        |
| 5         | ดินเหนียว | 0.5               | SW        |
| 6         | ดินเหนียว | 0.4               | SW        |
| 7         | ดินเหนียว | 0.0               | SW        |
| 8         | ดินเหนียว | 0.0               | SW        |
| 9         | ดินเหนียว | 0.0               | SW        |
| 10        | ดินเหนียว | 0.0               | SW        |
| 11        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 12        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 13        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 14        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 15        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 16        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 17        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 18        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 19        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 20        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 21        | ดินเหนียว | 0.4               | WSW       |
| 22        | ดินเหนียว | 0.4               | SW        |
| 23        | ดินเหนียว | 0.4               | SW        |
| 24        | ดินเหนียว | 0.4               | SW        |
| ค่าเฉลี่ย |           | 0.15              | *         |



Mr. Chaitrong Tuekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.ctechem.com  
9/40-41 ซ.2 ซ.อุบลราชธานี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 Bangkokwong A.Bangkok Northburi (1330) TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPRI1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

| ลำดับ     | ชนิดดิน   | ปริมาณดินที่นำส่ง |           |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|           |           | ความชื้น          | ค่าเฉลี่ย |
| 1         | ดินเหนียว | 0.4               | WSW       |
| 2         | ดินเหนียว | 0.9               | WSW       |
| 3         | ดินเหนียว | 0.8               | WSW       |
| 4         | ดินเหนียว | 0.8               | WSW       |
| 5         | ดินเหนียว | 0.4               | WSW       |
| 6         | ดินเหนียว | 0.5               | WSW       |
| 7         | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 8         | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 9         | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 10        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 11        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 12        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 13        | ดินเหนียว | 0.4               | WSW       |
| 14        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 15        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 16        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 17        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 18        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 19        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 20        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 21        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 22        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 23        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| 24        | ดินเหนียว | 0.0               | WSW       |
| ค่าเฉลี่ย |           | 0.15              | *         |



Mr. Chaitrong Tuekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted sample(s) only





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. 11-111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
9/40-41 บ.2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร: 02-301-3409 โทรสาร: 02-301-3412  
9/40-41 Moo 2 Bang Plaeng A.Bangkok Nonthaburi 11130 TEL: 02-301-3409 FAX: 02-301-3412

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No: WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 77 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
Location : บริเวณวัดบ้านบางพลี (จุดที่ 14.3007, 101.8353)

| ลำดับ     | ชนิดดิน   | ข้อมูลทั่วไป |          |         | ข้อมูลวิเคราะห์ดิน |            |          |
|-----------|-----------|--------------|----------|---------|--------------------|------------|----------|
|           |           | พื้นที่      | เนื้อที่ | ชนิดดิน | ค่าวิเคราะห์       | ค่ามาตรฐาน | หมายเหตุ |
| 1         | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | SW       |
| 2         | ดินเหนียว | 0.3          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | WSW      |
| 3         | ดินเหนียว | 0.3          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | WSW      |
| 4         | ดินเหนียว | 1.2          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | WSW      |
| 5         | ดินเหนียว | 0.3          | W        | W       | 1.8                | SSD        | SSW      |
| 6         | ดินเหนียว | 0.3          | W        | W       | 1.8                | SSD        | SSW      |
| 7         | ดินเหนียว | 0.4          | WSW      | WSW     | 1.5                | SSD        | SSW      |
| 8         | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 9         | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 10        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 11        | ดินเหนียว | 1.4          | SSD      | SSD     | 0.5                | SSD        | SSW      |
| 12        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 0.3                | SSD        | SSW      |
| 13        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 0.5                | SSD        | SSW      |
| 14        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 1.3                | SSD        | SSW      |
| 15        | ดินเหนียว | 0.4          | WSW      | WSW     | 1.2                | SSD        | SSW      |
| 16        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.3                | SSD        | SSW      |
| 17        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 18        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 19        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 20        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 21        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 1.3                | SSD        | SSW      |
| 22        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 1.8                | SSD        | SSW      |
| 23        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 1.3                | SSD        | SSW      |
| 24        | ดินเหนียว | 2.2          | WSW      | WSW     | 1.5                | SSD        | SSW      |
| ค่าเฉลี่ย |           | 0.64         | -        | -       | 1.85               | -          | -        |



Mr. Chirapong Teakamdi  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. 11-111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
9/40-41 บ.2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร: 02-301-3409 โทรสาร: 02-301-3412  
9/40-41 Moo 2 Bang Plaeng A.Bangkok Nonthaburi 11130 TEL: 02-301-3409 FAX: 02-301-3412

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No: WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 77 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
Location : บริเวณวัดบ้านบางพลี (จุดที่ 14.3007, 101.8353)

| ลำดับ     | ชนิดดิน   | ข้อมูลทั่วไป |          |         | ข้อมูลวิเคราะห์ดิน |            |          |
|-----------|-----------|--------------|----------|---------|--------------------|------------|----------|
|           |           | พื้นที่      | เนื้อที่ | ชนิดดิน | ค่าวิเคราะห์       | ค่ามาตรฐาน | หมายเหตุ |
| 1         | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | SW       |
| 2         | ดินเหนียว | 0.3          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | WSW      |
| 3         | ดินเหนียว | 0.3          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | WSW      |
| 4         | ดินเหนียว | 1.2          | SSD      | SSD     | 2.3                | SSD        | WSW      |
| 5         | ดินเหนียว | 0.3          | W        | W       | 1.8                | SSD        | SSW      |
| 6         | ดินเหนียว | 0.3          | W        | W       | 1.8                | SSD        | SSW      |
| 7         | ดินเหนียว | 0.4          | WSW      | WSW     | 1.5                | SSD        | SSW      |
| 8         | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 9         | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 10        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 11        | ดินเหนียว | 1.4          | SSD      | SSD     | 0.5                | SSD        | SSW      |
| 12        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 0.3                | SSD        | SSW      |
| 13        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 0.5                | SSD        | SSW      |
| 14        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 1.3                | SSD        | SSW      |
| 15        | ดินเหนียว | 0.4          | WSW      | WSW     | 1.2                | SSD        | SSW      |
| 16        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.3                | SSD        | SSW      |
| 17        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 18        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 19        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 20        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 0.4                | SSD        | SSW      |
| 21        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 1.3                | SSD        | SSW      |
| 22        | ดินเหนียว | 0.4          | SSD      | SSD     | 1.8                | SSD        | SSW      |
| 23        | ดินเหนียว | 1.3          | SSD      | SSD     | 1.3                | SSD        | SSW      |
| 24        | ดินเหนียว | 2.2          | WSW      | WSW     | 1.5                | SSD        | SSW      |
| ค่าเฉลี่ย |           | 0.64         | -        | -       | 1.85               | -          | -        |



Mr. Chirapong Teakamdi  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 33100 โทรศัพท์: 08-301-3409 โทรสาร: 08-301-3410  
Fax: 08-301-3409

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd. (โรงงานเคมี)  
Address : หมู่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 33100  
Location : บึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ใกล้ : 9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบึงนาราง)  
Type of Sample : W/S&M/S

| ลำดับ   | วันที่        | ชนิดดิน | ชนิดดิน | ชนิดดิน | ชนิดดิน |
|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | 11:00 - 12:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 2       | 12:00 - 13:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 3       | 13:00 - 14:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 4       | 14:00 - 15:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 5       | 15:00 - 16:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 6       | 16:00 - 17:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 7       | 17:00 - 18:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 8       | 18:00 - 19:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 9       | 19:00 - 20:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 10      | 20:00 - 21:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 11      | 21:00 - 22:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 12      | 22:00 - 23:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 13      | 23:00 - 00:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 14      | 00:00 - 01:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 15      | 01:00 - 02:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 16      | 02:00 - 03:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 17      | 03:00 - 04:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 18      | 04:00 - 05:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 19      | 05:00 - 06:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 20      | 06:00 - 07:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 21      | 07:00 - 08:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 22      | 08:00 - 09:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 23      | 09:00 - 10:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| 24      | 10:00 - 11:00 | ดิน     | ดิน     | ดิน     | ดิน     |
| Average |               | 4.83    |         |         |         |



Chaitrong Towkbandin  
Analyst Supervisor

Do not sign partial of this analysis report without signature approval  
Report analysis refer to submitted sample only

## ผลตรวจวัดระดับเสียง

---



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41, 42 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41, 42a, 2 Bangkhenong A Bangkok Northward 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตำบลจตุจักร อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Locality : บริเวณด้านทิศตะวันออก (ทิศ : 14.888168, 101.899773)  
Type of Sample : Sound Level, Lea 241ba  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24-25, 2023  
Receive Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Time             | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 | Time             | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 |
|------------------|---|------|-----------------|------------------|---|------|-----------------|
|                  | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |                  | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1 12:00 - 14:00  | 67.4                                    | 81.2 | 62.8            | 13 01:00 - 02:00 | 67.4                                    | 79.0 | 54.1            |
| 2 14:00 - 15:00  | 67.1                                    | 82.8 | 62.9            | 14 02:00 - 03:00 | 67.3                                    | 78.0 | 54.2            |
| 3 15:00 - 16:00  | 66.8                                    | 80.4 | 60.2            | 15 03:00 - 04:00 | 67.4                                    | 77.2 | 53.4            |
| 4 16:00 - 17:00  | 66.9                                    | 80.8 | 60.6            | 16 04:00 - 05:00 | 67.2                                    | 74.8 | 53.2            |
| 5 17:00 - 18:00  | 67.0                                    | 77.3 | 61.8            | 17 05:00 - 06:00 | 67.6                                    | 80.1 | 52.5            |
| 6 18:00 - 19:00  | 67.2                                    | 78.4 | 61.0            | 18 06:00 - 07:00 | 68.1                                    | 77.2 | 55.8            |
| 7 19:00 - 20:00  | 67.3                                    | 83.4 | 61.8            | 19 07:00 - 08:00 | 66.6                                    | 84.9 | 52.3            |
| 8 20:00 - 21:00  | 67.3                                    | 77.1 | 60.1            | 20 08:00 - 09:00 | 66.4                                    | 81.1 | 55.1            |
| 9 21:00 - 22:00  | 63.6                                    | 82.6 | 57.2            | 21 09:00 - 10:00 | 66.2                                    | 80.7 | 55.9            |
| 10 22:00 - 23:00 | 67.2                                    | 82.7 | 57.0            | 22 10:00 - 11:00 | 66.1                                    | 85.4 | 56.7            |
| 11 23:00 - 00:00 | 67.1                                    | 76.9 | 55.8            | 23 11:00 - 12:00 | 65.8                                    | 78.3 | 49.5            |
| 12 00:00 - 01:00 | 67.2                                    | 77.5 | 55.9            | 24 12:00 - 13:00 | 66.4                                    | 85.2 | 54.1            |
| Leq, 24 hr       | 70                                      |      |                 |                  | 67.1                                    |      |                 |
| L <sub>max</sub> | 115                                     |      |                 |                  | 85.4                                    |      |                 |
| L <sub>90</sub>  | 58.6                                    |      |                 |                  | 58.6                                    |      |                 |

หมายเหตุ : \* ไม่สามารถตรวจวัดค่าเสียงได้ในวันที่ 12/11/2563 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ก่อสร้าง



Signature

Mr. Chaiyapong Teekabandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41, 42 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41, 42a, 2 Bangkhenong A Bangkok Northward 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตำบลจตุจักร อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Type of Sample : Annoyance Noise  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24-25, 2023  
Receive Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Description                                 | Unit  | Results |   |
|---|-------|---------|---|
|   |       | dB(A)   | บริเวณด้านทิศตะวันออก (ทิศ : 14.888168, 101.899773) |
| ระดับเสียงขณะมีการจราจร (Leq)               | dB(A) | 67.1    |   |
| ระดับเสียงขณะมีการจราจร (L <sub>max</sub> ) | dB(A) | 85.4    |   |
| ระดับเสียงขณะมีการจราจร (L <sub>90</sub> )  | dB(A) | 58.6    |   |
| ค่าความถี่ของเสียง                          | dB(A) | 1.3     |   |
| ค่าความถี่ของเสียง                          | dB(A) | 7.0     |   |
| ค่าความถี่ของเสียง                          | dB(A) | 66.1    |   |
| ค่าความถี่ของเสียง                          | dB(A) | 60.1    |   |
| ค่าความถี่ของเสียง                          | dB(A) | 6.3     |   |
| ค่าความถี่ของเสียง                          | dB(A) | 10.0    |   |

หมายเหตุ : \* ไม่สามารถตรวจวัดค่าเสียงได้ในวันที่ 12/11/2563 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ก่อสร้าง



Signature

Mr. Chaiyapong Teekabandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cteenv@yohoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 ซ.2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 T.Bongkhaeng A.Bangkok Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

### ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท บ้าน-เอ โย โท เคมิคอล (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)  
Location : บ้านบางค้อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (พื้นที่วัดบ้านใหม่)  
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : November 25-26, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

Lab No. WP81166

| Item      | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      | Items | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |
|-----------|---------------|---|------|-------|---------------|---|------|
|           |               | Leq                                     | Lmax |       |               | Leq                                     | Lmax |
| 1         | 13:00 - 14:00 | 66.4                                    | 86.2 | 13    | 01:00 - 02:00 | 67.2                                    | 83.6 |
| 2         | 14:00 - 15:00 | 66.4                                    | 80.6 | 14    | 02:00 - 03:00 | 67.5                                    | 82.3 |
| 3         | 15:00 - 16:00 | 66.0                                    | 78.6 | 15    | 03:00 - 04:00 | 66.7                                    | 81.1 |
| 4         | 16:00 - 17:00 | 55.5                                    | 79.1 | 16    | 04:00 - 05:00 | 66.3                                    | 76.3 |
| 5         | 17:00 - 18:00 | 65.2                                    | 86.4 | 17    | 05:00 - 06:00 | 66.2                                    | 76.9 |
| 6         | 18:00 - 19:00 | 65.9                                    | 81.0 | 18    | 06:00 - 07:00 | 65.7                                    | 87.8 |
| 7         | 19:00 - 20:00 | 66.9                                    | 80.3 | 19    | 07:00 - 08:00 | 65.9                                    | 84.0 |
| 8         | 20:00 - 21:00 | 66.9                                    | 82.0 | 20    | 08:00 - 09:00 | 65.9                                    | 82.5 |
| 9         | 21:00 - 22:00 | 65.6                                    | 79.7 | 21    | 09:00 - 10:00 | 65.5                                    | 79.7 |
| 10        | 22:00 - 23:00 | 66.8                                    | 76.4 | 22    | 10:00 - 11:00 | 65.2                                    | 76.8 |
| 11        | 23:00 - 00:00 | 66.7                                    | 78.5 | 23    | 11:00 - 12:00 | 65.1                                    | 77.0 |
| 12        | 00:00 - 01:00 | 58.9                                    | 80.7 | 24    | 12:00 - 13:00 | 65.6                                    | 77.9 |
| Leq 24 hr | 14400 hr      | 70                                      |      |       |               | 66.2                                    |      |
| Lmax      |               | 115                                     |      |       |               | 87.8                                    |      |
| L90       |               | -                                       |      |       |               | 54.9                                    |      |

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 16 ของ 2540 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีมาตรการป้องกันเสียงรบกวน



Mr. Chaiyong Tongsakbardi  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cteenv@yohoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 ซ.2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 T.Bongkhaeng A.Bangkok Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

### ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท บ้าน-เอ โย โท เคมิคอล (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)  
Type of Sample : Announce Noise Collected Date : November 25-26, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

Lab No. WP81166

| Description              | Unit  | Results   |
|--------------------------|-------|---|
|                          |       | บริเวณด้านทิศตะวันออก (พื้นที่ 14,880.168.101.899773) |
| ระดับเสียงขณะทำงาน (Leq) | dB(A) | 56.3  |
| ระดับเสียงขณะพัก (L90)   | dB(A) | 55.1  |
| ค่าเฉลี่ยเสียงรบกวน      | dB(A) | 54.9  |
| ค่าปรับแก้               | dB(A) | 1.2   |
| ระดับเสียงที่ควรปฏิบัติ  | dB(A) | 7.0   |
| ระดับเสียงขณะทำงาน       | dB(A) | 59.5  |
| ค่าเฉลี่ยเสียงรบกวน      | dB(A) | 59.3  |
| ค่าปรับแก้               | dB(A) | 4.4   |
| ค่าเฉลี่ยเสียงรบกวน      | dB(A) | 10.8  |

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 16 ของ 2540 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีมาตรการป้องกันเสียงรบกวน



Mr. Chaiyong Tongsakbardi  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_@yaho.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 น.2 อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-501-3409 โทรสาร: 02-501-3410  
9/40-41 Moo 2 Bangpolayong A.Bangkok Nonthaburi 11130 TEL: 02-501-3409 FAX: 02-501-3410

### ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ  
Location : บริเวณด้านทิศตะวันตก (พิกัด : 14.888168, 101.899773)  
Type of Sample : Sound level, Leq 24 Hr.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Report Date : December 11, 2023

| Item                     | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 |
|--------------------------|---------------|---|------|-----------------|------|---------------|---|------|-----------------|
|                          |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>eq</sub> |      |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>eq</sub> |
| 1                        | 14:00 - 15:00 | 65.8                                    | 83.1 | 54.5            | 13   | 01:00 - 03:00 | 63.8                                    | 78.2 | 54.8            |
| 2                        | 15:00 - 16:00 | 65.8                                    | 84.6 | 54.6            | 14   | 03:00 - 04:00 | 65.7                                    | 76.7 | 54.8            |
| 3                        | 16:00 - 17:00 | 63.5                                    | 75.6 | 54.5            | 15   | 04:00 - 05:00 | 66.1                                    | 81.7 | 54.9            |
| 4                        | 17:00 - 18:00 | 63.0                                    | 75.4 | 54.2            | 16   | 05:00 - 06:00 | 65.7                                    | 87.4 | 54.6            |
| 5                        | 18:00 - 19:00 | 63.3                                    | 75.2 | 54.2            | 17   | 06:00 - 07:00 | 66.0                                    | 78.6 | 54.6            |
| 6                        | 19:00 - 20:00 | 56.1                                    | 80.5 | 54.6            | 18   | 07:00 - 08:00 | 67.3                                    | 90.3 | 55.6            |
| 7                        | 20:00 - 21:00 | 65.1                                    | 75.0 | 55.1            | 19   | 08:00 - 09:00 | 67.2                                    | 78.6 | 56.0            |
| 8                        | 21:00 - 22:00 | 66.0                                    | 76.7 | 55.0            | 20   | 09:00 - 10:00 | 67.3                                    | 84.8 | 56.0            |
| 9                        | 22:00 - 23:00 | 63.8                                    | 75.2 | 54.8            | 21   | 10:00 - 11:00 | 67.1                                    | 79.4 | 55.8            |
| 10                       | 23:00 - 00:00 | 63.8                                    | 76.3 | 54.8            | 22   | 11:00 - 12:00 | 67.3                                    | 84.4 | 55.5            |
| 11                       | 00:00 - 01:00 | 55.9                                    | 76.0 | 54.9            | 23   | 12:00 - 13:00 | 67.3                                    | 87.3 | 55.9            |
| 12                       | 01:00 - 02:00 | 65.0                                    | 77.1 | 55.0            | 24   | 13:00 - 14:00 | 66.9                                    | 80.5 | 55.6            |
| ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |               | 70                                      |      |                 |      |               |   |      |                 |
| L <sub>eq</sub> 24 hr    |               | 65.2                                    |      |                 |      |               |   |      |                 |
| L <sub>max</sub>         |               | 90.3                                    |      |                 |      |               |   |      |                 |
| L <sub>90</sub>          |               | 55.0                                    |      |                 |      |               |   |      |                 |

หมายเหตุ : 1) ค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 15 ม.3.340 : ก่อนทำการวัดควรแจ้งให้ทราบ



Signature

Mr. Chalazang Tachakondit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_@yaho.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 น.2 อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-501-3409 โทรสาร: 02-501-3410  
9/40-41 Moo 2 Bangpolayong A.Bangkok Nonthaburi 11130 TEL: 02-501-3409 FAX: 02-501-3410

### ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ  
Type of Sample : Annoyance Noise  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Report Date : December 11, 2023

| Description                               | Unit  | Results  |  |
|---|-------|--|--|
|   |       | บริเวณด้านทิศตะวันออก<br>(พิกัด : 14.888168, 101.899773) |  |
| ระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย (Leq)               | dB(A) | 66.2   |  |
| ระดับเสียงรบกวนสูงสุด (L <sub>max</sub> ) | dB(A) | 68.0   |  |
| ระดับเสียงรบกวน (L <sub>90</sub> )        | dB(A) | 54.9   |  |
| ผลต่างระดับเสียง                          | dB(A) | 1.1  |  |
| ตัวชี้วัดค่า                              | dB(A) | 7.0  |  |
| ระดับเสียงรบกวนที่วัดได้                  | dB(A) | 58.1   |  |
| ระดับเสียงรบกวนที่ควรเป็น                 | dB(A) | 59.1   |  |
| การเกินขีดมาตรฐาน                         | dB(A) | 4.2  |  |
| ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup>                  | dB(A) | 10.0   |  |

หมายเหตุ : 1) ค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 15 ม.3.340 : ก่อนทำการวัดควรแจ้งให้ทราบ



Signature

Mr. Chalazang Tachakondit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte.enr@yohod.com, http://www.cte.com  
9/40-41 หมู่ 2 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 บางกะปิ Bangkok Northburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
Type of Sample : Sound Level Leq 24 Hr. Collected Date : November 21-25, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level |      |                 | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level |      |                 |
|------------------|---------------|---------------------------------|------|-----------------|------|---------------|---------------------------------|------|-----------------|
|                  |               | Leq                             | Lmax | L <sub>90</sub> |      |               | Leq                             | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1                | 14:00 - 15:00 | 66.9                            | 83.2 | 55.8            | 13   | 05:00 - 05:00 | 67.0                            | 77.0 | 55.7            |
| 2                | 15:00 - 16:00 | 67.0                            | 85.6 | 55.5            | 14   | 05:00 - 06:00 | 67.3                            | 80.9 | 55.9            |
| 3                | 16:00 - 17:00 | 67.6                            | 80.7 | 56.0            | 15   | 06:00 - 05:00 | 66.1                            | 76.8 | 54.9            |
| 4                | 17:00 - 18:00 | 67.9                            | 83.3 | 56.0            | 16   | 05:00 - 05:00 | 58.0                            | 75.7 | 55.5            |
| 5                | 18:00 - 19:00 | 66.9                            | 76.1 | 55.3            | 17   | 06:00 - 07:00 | 67.8                            | 84.5 | 55.0            |
| 6                | 19:00 - 20:00 | 68.0                            | 71.2 | 56.7            | 18   | 07:00 - 08:00 | 67.3                            | 84.1 | 55.0            |
| 7                | 20:00 - 21:00 | 65.7                            | 79.7 | 56.5            | 19   | 08:00 - 06:00 | 67.2                            | 83.8 | 56.0            |
| 8                | 21:00 - 22:00 | 67.2                            | 79.2 | 55.9            | 20   | 09:00 - 10:00 | 67.0                            | 79.2 | 55.7            |
| 9                | 22:00 - 23:00 | 67.0                            | 77.4 | 55.5            | 21   | 10:00 - 11:00 | 66.8                            | 78.1 | 55.5            |
| 10               | 23:00 - 00:00 | 66.6                            | 80.0 | 55.3            | 22   | 11:00 - 12:00 | 66.7                            | 84.7 | 55.5            |
| 11               | 00:00 - 01:00 | 66.9                            | 85.3 | 55.4            | 23   | 12:00 - 13:00 | 67.2                            | 85.2 | 55.9            |
| 12               | 01:00 - 02:00 | 66.9                            | 80.8 | 55.5            | 24   | 13:00 - 14:00 | 67.1                            | 84.5 | 56.0            |
| ค่าเฉลี่ย 24 Hr  |               | 67.2                            |      |                 |      |               |                                 |      |                 |
| L <sub>max</sub> |               | 85.6                            |      |                 |      |               |                                 |      |                 |
| L <sub>90</sub>  |               | 55.8                            |      |                 |      |               |                                 |      |                 |

หมายเหตุ : \* ระยะเวลาการตรวจวัดเสียงทั้งหมด 18 (สิบแปด) ชั่วโมงรวมการวัดเสียงทั้งหมด



Mr. Chaiyamong Tackasundit

Analyst Supervisor

Do not copy parts of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte.enr@yohod.com, http://www.cte.com  
9/40-41 หมู่ 2 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 บางกะปิ Bangkok Northburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
Type of Sample : Anonymous Noise Collected Date : November 27-28, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                                   | Unit  | Remarks |
|---|-------|---------|
|   |       |         |
| ระดับเสียงขณะพัก (Leq)                        | dB(A) | 57.2    |
| ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (Leq)              | dB(A) | 56.1    |
| ระดับเสียงขณะจราจร (Leq)                      | dB(A) | 55.9    |
| ระดับเสียงขณะพัก (L <sub>90</sub> )           | dB(A) | 53.1    |
| ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร (L <sub>90</sub> ) | dB(A) | 52.0    |
| ระดับเสียงขณะจราจร (L <sub>90</sub> )         | dB(A) | 50.2    |
| ค่าเฉลี่ย 24 Hr                               | dB(A) | 57.2    |
| ค่าเฉลี่ย 1 Hr                                | dB(A) | 4.3     |
| ค่าเฉลี่ย 5 Min                               | dB(A) | 10.0    |

หมายเหตุ : \* ระยะเวลาการตรวจวัดเสียงทั้งหมด 18 (สิบแปด) ชั่วโมงรวมการวัดเสียงทั้งหมด



Mr. Chaiyamong Tackasundit

Analyst Supervisor

Do not copy parts of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ชิน-เอ โพล ฟิล์ม จำกัด (มหาชน) Lab.No.WP941166  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประจวบคีรีขันธ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
Location : บริเวณด้านทิศตะวันออก (พื้นที่ : 14,899.55 ไร่) (S986.0)  
Type of Sample : Sound level: Leq 24 Hrs. Collected Date : November 24-25, 2023  
Sampling Method : Sound level: meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Items     | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 | Time | Unit          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 |
|-----------|---------------|---|------|-----------------|------|---------------|---|------|-----------------|
|           |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |      |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1         | 10:00 - 11:00 | 61.8                                    | 69.4 | 52.9            | 13   | 22:00 - 23:00 | 51.1                                    | 84.2 | 57.6            |
| 2         | 11:00 - 12:00 | 59.7                                    | 77.3 | 50.9            | 14   | 23:00 - 00:00 | 50.9                                    | 72.4 | 43.3            |
| 3         | 12:00 - 13:00 | 50.0                                    | 79.4 | 52.0            | 15   | 00:00 - 01:00 | 61.0                                    | 74.2 | 52.4            |
| 4         | 13:00 - 14:00 | 54.3                                    | 82.9 | 53.1            | 16   | 01:00 - 02:00 | 61.0                                    | 73.7 | 52.5            |
| 5         | 14:00 - 15:00 | 60.1                                    | 72.5 | 51.3            | 17   | 02:00 - 03:00 | 61.3                                    | 73.1 | 52.7            |
| 6         | 15:00 - 16:00 | 60.0                                    | 76.4 | 52.2            | 18   | 03:00 - 04:00 | 61.4                                    | 72.6 | 53.9            |
| 7         | 16:00 - 17:00 | 60.7                                    | 87.6 | 52.0            | 19   | 04:00 - 05:00 | 62.0                                    | 83.1 | 53.5            |
| 8         | 17:00 - 18:00 | 62.4                                    | 97.0 | 57.2            | 20   | 05:00 - 06:00 | 61.3                                    | 87.8 | 54.6            |
| 9         | 18:00 - 19:00 | 61.4                                    | 75.0 | 60.7            | 21   | 06:00 - 07:00 | 61.2                                    | 89.6 | 54.5            |
| 10        | 19:00 - 20:00 | 60.6                                    | 73.4 | 57.3            | 22   | 07:00 - 08:00 | 61.2                                    | 89.8 | 51.3            |
| 11        | 20:00 - 21:00 | 61.0                                    | 85.3 | 57.6            | 23   | 08:00 - 09:00 | 61.0                                    | 82.2 | 54.2            |
| 12        | 21:00 - 23:00 | 51.0                                    | 56.4 | 53.5            | 24   | 09:00 - 10:00 | 61.0                                    | 96.0 | 55.2            |
| Leq 24 hr |               | 61.3                                    |      |                 |      |               | 61.3                                    |      |                 |
| 1 min     |               | 11.5                                    |      |                 |      |               | 97.6                                    |      |                 |
| ≥ 90      |               | -                                       |      |                 |      |               | 84.7                                    |      |                 |

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดค่าเสียงรบกวนทั้งหมด 12 (หกสิบสอง) ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเสียงรบกวนทั้งหมด (Leq) 61.3



Mr. Chaiyong Totsabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ชิน-เอ โพล ฟิล์ม จำกัด (มหาชน) Lab.No.WP941166  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประจวบคีรีขันธ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
Type of Sample : Ambient Noise Collected Date : November 24-25, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                         | Unit  | Results              |  |
|-------------------------------------|-------|----------------------|--|
|                                     |       | บริเวณพื้นที่ตรวจวัด |  |
| ระดับเสียงขณะทำงาน (Leq)            | dB(A) | 61.3                 |  |
| ระดับเสียงขณะพัก (L <sub>90</sub> ) | dB(A) | 50.7                 |  |
| ระดับเสียงขณะหลับ (L <sub>5</sub> ) | dB(A) | 51.3                 |  |
| ค่าเฉลี่ยของระดับเสียง              | dB(A) | 1.3                  |  |
| ค่าปรับค่า                          | dB(A) | 4.5                  |  |
| ระดับเสียงที่เกินกว่า               | dB(A) | 50.7                 |  |
| ระดับเสียงขณะพัก (L <sub>5</sub> )  | dB(A) | 56.7                 |  |
| ค่าเฉลี่ยของระดับเสียง              | dB(A) | 5.4                  |  |
| ค่าปรับค่า                          | dB(A) | 10.0                 |  |

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดค่าเสียงรบกวนทั้งหมด 12 (หกสิบสอง) ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเสียงรบกวนทั้งหมด (Leq) 61.3



Mr. Chaiyong Totsabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte.and@ yahoo.com, http://www.cteand.com  
5/40-41 ซ.2 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3405 โทรสาร: 02-101-3413  
Fax: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11130  
Location : บริเวณทางแยกถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11130  
Type of Sample : Sound level Lec 24 Hr.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co. Ltd.  
Report Date : December 11, 2023

Lab No: WP81166

| Item      | Time          | Equivalent Sound Pressure Level<br>(dB(A)) |      |                 | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level<br>(dB(A)) |      |                 |
|-----------|---------------|--|------|-----------------|------|---------------|--|------|-----------------|
|           |               | Leq  | Lmax | L <sub>90</sub> |      |               | Leq  | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1         | 10:00 ~ 11:00 | 60.8                                       | 88.9 | 50.9            | 13   | 22:00 ~ 23:00 | 60.8                                       | 82.2 | 50.3            |
| 2         | 11:00 ~ 12:00 | 60.4                                       | 75.9 | 50.8            | 14   | 23:00 ~ 00:00 | 60.7                                       | 82.5 | 50.2            |
| 3         | 12:00 ~ 13:00 | 60.6                                       | 86.8 | 48.5            | 15   | 00:00 ~ 01:00 | 60.9                                       | 83.5 | 50.4            |
| 4         | 13:00 ~ 14:00 | 60.5                                       | 87.2 | 49.8            | 16   | 01:00 ~ 02:00 | 61.0                                       | 77.3 | 50.5            |
| 5         | 14:00 ~ 15:00 | 60.4                                       | 88.8 | 49.8            | 17   | 02:00 ~ 03:00 | 61.0                                       | 72.3 | 50.5            |
| 6         | 15:00 ~ 16:00 | 60.3                                       | 74.8 | 49.7            | 18   | 03:00 ~ 04:00 | 61.0                                       | 77.8 | 50.5            |
| 7         | 16:00 ~ 17:00 | 59.8                                       | 74.5 | 49.2            | 19   | 04:00 ~ 05:00 | 60.8                                       | 76.0 | 48.9            |
| 8         | 17:00 ~ 18:00 | 60.5                                       | 75.5 | 48.8            | 20   | 05:00 ~ 06:00 | 61.3                                       | 81.8 | 50.6            |
| 9         | 18:00 ~ 19:00 | 60.6                                       | 73.3 | 50.2            | 21   | 06:00 ~ 07:00 | 60.9                                       | 88.9 | 49.8            |
| 10        | 19:00 ~ 20:00 | 60.7                                       | 79.0 | 50.1            | 22   | 07:00 ~ 08:00 | 60.5                                       | 93.1 | 49.9            |
| 11        | 20:00 ~ 21:00 | 60.9                                       | 92.7 | 50.4            | 23   | 08:00 ~ 09:00 | 60.5                                       | 99.4 | 49.6            |
| 12        | 21:00 ~ 22:00 | 62.0                                       | 78.6 | 51.0            | 24   | 09:00 ~ 10:00 | 60.3                                       | 96.1 | 48.8            |
| Leq 24 hr |               | 60.8                                       |      |                 |      |               | 60.8                                       |      |                 |
| Lmax      |               | 115  |      |                 |      |               | 99.4                                       |      |                 |
| L90       |               | -  |      |                 |      |               | 50.1                                       |      |                 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดเสียงดังตามเกณฑ์มาตรฐาน (GB 12348-2008) สำหรับพื้นที่เมือง



Mr. Chinairong Tualbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorized signature approval.  
Report analysis refer to submitted samples, only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte.and@ yahoo.com, http://www.cteand.com  
5/40-41 ซ.2 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3405 โทรสาร: 02-101-3413  
Fax: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11130  
Type of Sample : Annoyance Noise  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co. Ltd.  
Report Date : December 11, 2023

Lab No: WP81166

| Description                  | Unit  | Results |
|------------------------------|-------|---------|
|                              |       |         |
| ระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย (Leq)  | dB(A) | 60.8    |
| ระดับเสียงรบกวนสูงสุด (Lmax) | dB(A) | 99.4    |
| ระดับเสียงรบกวนต่ำสุด (L90)  | dB(A) | 48.3    |
| ผลต่างของระดับเสียง          | dB(A) | 1.0     |
| ตัวแปรค่า                    | dB(A) | 7.0     |
| ระดับเสียงรบกวนที่คาดการณ์   | dB(A) | 53.8    |
| ค่าระดับเสียงรบกวน           | dB(A) | 53.8    |
| ค่ามาตรฐาน                   | dB(A) | 5.5     |
| ค่ามาตรฐาน                   | dB(A) | 80.0    |

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดเสียงดังตามเกณฑ์มาตรฐาน (GB 12348-2008) สำหรับพื้นที่เมือง



Mr. Chinairong Tualbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorized signature approval.  
Report analysis refer to submitted samples, only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_env@yahoo.com. http://www.cteenvi.com  
9/40-41 หมู่ 2 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร : 02-101-3410  
9/40-41 Moo 2 Bangkokoeng 4 Bangkoei Northaburi 11310 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 77 หมู่ที่ 1 เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (พื้นที่ : 14,889,555.10 ตร.ม.)  
Type of Sample : Sound level Log 24 Hr. Collected Date : November 26-27, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 26, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Solid Pressure Level (dB(A)) |                  |                 | Item | Time          | Equivalent Solid Pressure Level (dB(A)) |                  |                 |
|------------------|---------------|---|------------------|-----------------|------|---------------|---|------------------|-----------------|
|                  |               | L <sub>eq</sub>                         | L <sub>max</sub> | L <sub>10</sub> |      |               | L <sub>eq</sub>                         | L <sub>max</sub> | L <sub>10</sub> |
| 1                | 11:00 - 12:00 | 60.4                                    | 83.0             | 49.5            | 12   | 23:00 - 00:00 | 61.0                                    | 77.1             | 50.5            |
| 2                | 12:00 - 13:00 | 60.5                                    | 84.0             | 49.8            | 14   | 00:00 - 01:00 | 60.9                                    | 75.3             | 50.4            |
| 3                | 13:00 - 14:00 | 60.4                                    | 83.6             | 49.7            | 15   | 01:00 - 02:00 | 61.1                                    | 72.6             | 50.6            |
| 4                | 14:00 - 15:00 | 60.4                                    | 83.5             | 49.7            | 16   | 02:00 - 03:00 | 61.3                                    | 72.7             | 50.7            |
| 5                | 15:00 - 16:00 | 60.5                                    | 83.2             | 49.8            | 17   | 03:00 - 04:00 | 61.4                                    | 74.9             | 50.8            |
| 6                | 16:00 - 17:00 | 60.2                                    | 83.0             | 49.1            | 18   | 04:00 - 05:00 | 61.2                                    | 71.5             | 50.8            |
| 7                | 17:00 - 18:00 | 60.4                                    | 83.5             | 49.8            | 19   | 05:00 - 06:00 | 60.9                                    | 82.7             | 50.4            |
| 8                | 18:00 - 19:00 | 61.6                                    | 83.6             | 50.7            | 20   | 06:00 - 07:00 | 61.3                                    | 86.7             | 50.8            |
| 9                | 19:00 - 20:00 | 61.7                                    | 84.7             | 50.8            | 21   | 07:00 - 08:00 | 60.9                                    | 86.3             | 50.4            |
| 10               | 20:00 - 21:00 | 61.0                                    | 86.1             | 49.5            | 22   | 08:00 - 09:00 | 61.1                                    | 88.6             | 50.4            |
| 11               | 21:00 - 22:00 | 61.2                                    | 77.3             | 50.5            | 23   | 09:00 - 10:00 | 50.8                                    | 87.6             | 50.2            |
| 12               | 22:00 - 23:00 | 61.1                                    | 70.3             | 50.6            | 24   | 10:00 - 11:00 | 51.7                                    | 76.2             | 50.2            |
| Log 24 hr        |               | มาตรฐาน                                 |                  |                 |      |               |   |                  |                 |
| L <sub>max</sub> |               | 70                                      |                  |                 |      |               |   |                  |                 |
| L <sub>10</sub>  |               | 11.5                                    |                  |                 |      |               |   |                  |                 |
| L <sub>50</sub>  |               | -                                       |                  |                 |      |               |   |                  |                 |

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาการตรวจวัดเสียงทั้งหมดคือ 15 (พ.ศ. 2540) เป็น 15 ชั่วโมงตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



Signature

Mr. Chaitrong Toekbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_env@yahoo.com. http://www.cteenvi.com  
9/40-41 หมู่ 2 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร : 02-101-3410  
9/40-41 Moo 2 Bangkokoeng 4 Bangkoei Northaburi 11310 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 77 หมู่ที่ 1 เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
Type of Sample : Ambient Noise Collected Date : November 26-27, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 26, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                    | Unit  | Results |
|--------------------------------|-------|---------|
|                                |       |         |
| ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq)         | dB(A) | 61.0    |
| ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)        | dB(A) | 86.1    |
| ระดับเสียงเกิน 1 ชั่วโมง (L10) | dB(A) | 49.5    |
| ค่าเฉลี่ยเสียง 24 ชั่วโมง      | dB(A) | 0.9     |
| ค่าเฉลี่ยเสียง 1 ชั่วโมง       | dB(A) | 7.0     |
| ค่าเฉลี่ยเสียง 5 นาที          | dB(A) | 54.0    |
| ค่าเฉลี่ยเสียง 1 นาที          | dB(A) | 54.0    |
| ค่าเฉลี่ยเสียง 1 วินาที        | dB(A) | 61.5    |
| ค่าเฉลี่ยเสียง 1 วินาที        | dB(A) | 10.0    |

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาการตรวจวัดเสียงทั้งหมดคือ 15 (พ.ศ. 2540) เป็น 15 ชั่วโมงตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



Signature

Mr. Chaitrong Toekbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 T.Bangpoliyeuey A.Bangpoli Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPS1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110  
Location : บริเวณใต้บึงระแนง (พิกัด : 12.899255, 101.895610)  
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : November 27-28, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item      | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 |
|-----------|---------------|---|------|-----------------|------|---------------|---|------|-----------------|
|           |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |      |               | Log                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1         | 12:00 - 13:00 | 60.4                                    | 73.9 | 48.8            | 12   | 02:00 - 03:00 | 60.3                                    | 73.8 | 48.3            |
| 2         | 13:00 - 14:00 | 62.2                                    | 75.7 | 49.3            | 14   | 03:00 - 04:00 | 60.7                                    | 74.0 | 48.3            |
| 3         | 14:00 - 15:00 | 59.9                                    | 74.5 | 50.0            | 15   | 04:00 - 05:00 | 60.8                                    | 74.6 | 47.4            |
| 4         | 15:00 - 16:00 | 60.4                                    | 70.8 | 49.8            | 16   | 05:00 - 06:00 | 61.4                                    | 74.4 | 46.6            |
| 5         | 16:00 - 17:00 | 59.2                                    | 73.6 | 49.7            | 17   | 06:00 - 07:00 | 61.0                                    | 83.3 | 49.6            |
| 6         | 17:00 - 18:00 | 60.9                                    | 80.2 | 49.4            | 18   | 07:00 - 08:00 | 60.9                                    | 83.8 | 48.3            |
| 7         | 18:00 - 19:00 | 59.9                                    | 85.1 | 49.3            | 19   | 08:00 - 09:00 | 61.1                                    | 85.0 | 48.5            |
| 8         | 19:00 - 20:00 | 61.0                                    | 82.4 | 50.5            | 20   | 09:00 - 10:00 | 61.2                                    | 83.5 | 48.5            |
| 9         | 20:00 - 21:00 | 60.4                                    | 82.3 | 50.0            | 21   | 10:00 - 11:00 | 60.0                                    | 83.2 | 46.9            |
| 10        | 21:00 - 22:00 | 60.9                                    | 86.6 | 50.4            | 22   | 11:00 - 12:00 | 60.4                                    | 90.5 | 49.8            |
| 11        | 22:00 - 23:00 | 61.6                                    | 79.0 | 50.7            | 23   | 12:00 - 13:00 | 60.4                                    | 91.7 | 49.1            |
| 12        | 23:00 - 00:00 | 61.3                                    | 76.6 | 50.7            | 24   | 13:00 - 14:00 | 60.5                                    | 90.9 | 47.8            |
| Leq 24 hr |               | 61.7 dB(A)                              |      |                 |      |               | 60.8                                    |      |                 |
| Lmax      |               | 86.6                                    |      |                 |      |               | 91.7                                    |      |                 |
| L90       |               | 50.7                                    |      |                 |      |               | 50.7                                    |      |                 |

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดทั้งหมดจะจัดเก็บไว้ 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ตรวจวัด และจะส่งมอบรายงานผลการตรวจวัดให้ท่าน



Mr. Chanatong Tocakamnit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 T.Bangpoliyeuey A.Bangpoli Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPS1166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110  
Type of Sample : Annoyance Noise Collected Date : November 27-28, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                          | Unit  | Result |   |
|--------------------------------------|-------|--------|---|
|                                      |       | dB(A)  | นิยามพื้นที่ความโศก (พิกัด : 14.889255, 101.895610) |
| ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด (Leq)       | dB(A) | 60.8   |   |
| ระดับเสียงขณะใดก็ได้ (Lmax)          | dB(A) | 59.9   |   |
| ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> ) | dB(A) | 48.3   |   |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                  | dB(A) | 0.6    |   |
| ค่าปรับแก้                           | dB(A) | 7.0    |   |
| ระดับเสียงที่ตรวจพบ                  | dB(A) | 53.8   |   |
| ระดับเสียงขณะใดก็ได้                 | dB(A) | 53.8   |   |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                  | dB(A) | 5.5    |   |
| ค่ามาตรฐาน                           | dB(A) | 10.8   |   |

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดทั้งหมดจะจัดเก็บไว้ 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ตรวจวัด และจะส่งมอบรายงานผลการตรวจวัดให้ท่าน



Mr. Chanatong Tocakamnit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท จี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct@ctenv.com, http://www.ctenv.com  
9/40-41 & 2 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPM1166

Project : บริษัท ชีว-เอ โปทอล จำกัด (สาขานวนคร)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Location : บริเวณด้านทิศใต้ (ทิศ: 14.8911 Lat, 101.898922)  
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : November 24-25, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Received Date : November 26, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item            | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 | Notes | Time          |      |                 | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |  |  |
|-----------------|---------------|---|------|-----------------|-------|---------------|------|-----------------|---|--|--|
|                 |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>10</sub> |       | Leq           | Lmax | L <sub>10</sub> |   |  |  |
| 1               | 10:00 - 11:00 | 64.5                                    | 59.6 | 51.9            | 12    | 22:00 - 23:00 | 51.5 | 66.2            | 49.6                                    |  |  |
| 2               | 11:00 - 12:00 | 57.4                                    | 76.5 | 51.1            | 14    | 23:00 - 00:00 | 51.3 | 55.5            | 48.8                                    |  |  |
| 3               | 12:00 - 13:00 | 56.8                                    | 70.1 | 51.0            | 15    | 00:00 - 01:00 | 54.2 | 71.4            | 48.9                                    |  |  |
| 4               | 13:00 - 14:00 | 56.8                                    | 70.0 | 49.5            | 16    | 01:00 - 02:00 | 50.5 | 63.5            | 49.0                                    |  |  |
| 5               | 14:00 - 15:00 | 57.0                                    | 79.6 | 51.4            | 17    | 02:00 - 03:00 | 53.1 | 78.6            | 49.5                                    |  |  |
| 6               | 15:00 - 16:00 | 57.5                                    | 71.8 | 52.0            | 18    | 03:00 - 04:00 | 51.7 | 68.2            | 49.3                                    |  |  |
| 7               | 16:00 - 17:00 | 58.1                                    | 71.0 | 53.8            | 19    | 04:00 - 05:00 | 50.6 | 71.0            | 52.1                                    |  |  |
| 8               | 17:00 - 18:00 | 62.4                                    | 76.5 | 58.5            | 20    | 05:00 - 06:00 | 54.2 | 83.4            | 48.5                                    |  |  |
| 9               | 18:00 - 19:00 | 58.2                                    | 82.0 | 52.8            | 21    | 06:00 - 07:00 | 59.1 | 88.0            | 51.7                                    |  |  |
| 10              | 19:00 - 20:00 | 60.7                                    | 74.5 | 54.6            | 22    | 07:00 - 08:00 | 65.7 | 90.7            | 54.6                                    |  |  |
| 11              | 20:00 - 21:00 | 59.8                                    | 80.9 | 51.1            | 23    | 08:00 - 09:00 | 67.5 | 94.8            | 57.8                                    |  |  |
| 12              | 21:00 - 22:00 | 55.1                                    | 72.7 | 49.7            | 24    | 09:00 - 10:00 | 58.8 | 95.0            | 60.4                                    |  |  |
| Leq 24 hr       |               | 51.7                                    |      |                 |       |               |      | 61.9            |   |  |  |
| Lmax            |               | 82.4                                    |      |                 |       |               |      | 99.6            |   |  |  |
| L <sub>10</sub> |               | 58.2                                    |      |                 |       |               |      | 50.5            |   |  |  |

หมายเหตุ : \* ประสิทธิภาพการแก้ไขค่าเสียงที่จุดวัด 23 พิกเซลเมื่อคำนวณหาความดันเสียงได้ดังนี้



Mr. Chaitanyong Toosakbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท จี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct@ctenv.com, http://www.ctenv.com  
9/40-41 & 2 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPM1166

Project : บริษัท ชีว-เอ โปทอล จำกัด (สาขานวนคร)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Type of Sample : Acoustic Noise Collected Date : November 24-25, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Received Date : November 26, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                         | Unit  | Result |
|-------------------------------------|-------|--------|
|                                     |       |        |
| ระดับเสียงขณะพัก (Leq)              | dB(A) | 60.7   |
| ระดับเสียงขณะพัก (L <sub>10</sub> ) | dB(A) | 59.5   |
| ระดับเสียงขณะพัก (L <sub>5</sub> )  | dB(A) | 54.6   |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                 | dB(A) | 10.2   |
| ค่าปรับแก้                          | dB(A) | 0.5    |
| ระดับเสียงขณะพัก (L <sub>10</sub> ) | dB(A) | 60.2   |
| ระดับเสียงขณะพัก (L <sub>5</sub> )  | dB(A) | 60.2   |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                 | dB(A) | 5.6    |
| ค่าปรับแก้                          | dB(A) | 10.0   |

หมายเหตุ : \* ประสิทธิภาพการแก้ไขค่าเสียงที่จุดวัด 23 พิกเซลเมื่อคำนวณหาความดันเสียงได้ดังนี้



Mr. Chaitanyong Toosakbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_@hotmail.com, cte\_@yahoo.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 ซ.2 ซอยสุขุมวิท 11/30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo 2 Banglamung A.Bangkok Northpattana 1130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPS81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
Type of Sample : Sound level Leq 24 hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 25-26, 2023  
Report Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 |
|------------------|---------------|---|------|-----------------|------|---------------|---|------|-----------------|
|                  |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |      |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1                | 10:00 - 11:00 | 57.1                                    | 68.1 | 51.5            | 13   | 22:00 - 23:00 | 52.9                                    | 73.9 | 49.5            |
| 2                | 11:00 - 12:00 | 59.3                                    | 76.5 | 54.5            | 14   | 23:00 - 00:00 | 49.9                                    | 59.9 | 48.7            |
| 3                | 12:00 - 13:00 | 57.6                                    | 92.2 | 51.5            | 15   | 00:00 - 01:00 | 50.9                                    | 68.9 | 48.8            |
| 4                | 13:00 - 14:00 | 58.8                                    | 84.7 | 51.2            | 16   | 01:00 - 02:00 | 51.3                                    | 65.4 | 49.3            |
| 5                | 14:00 - 15:00 | 56.7                                    | 71.8 | 51.4            | 17   | 02:00 - 03:00 | 50.7                                    | 71.0 | 49.3            |
| 6                | 15:00 - 16:00 | 60.8                                    | 76.2 | 54.5            | 18   | 03:00 - 04:00 | 57.7                                    | 83.1 | 50.5            |
| 7                | 16:00 - 17:00 | 61.8                                    | 74.1 | 54.1            | 19   | 04:00 - 05:00 | 56.2                                    | 77.7 | 49.5            |
| 8                | 17:00 - 18:00 | 57.8                                    | 76.7 | 52.4            | 20   | 05:00 - 06:00 | 70.3                                    | 79.2 | 48.7            |
| 9                | 18:00 - 19:00 | 58.5                                    | 72.5 | 53.0            | 21   | 06:00 - 07:00 | 53.1                                    | 74.9 | 48.4            |
| 10               | 19:00 - 20:00 | 61.1                                    | 83.1 | 55.5            | 22   | 07:00 - 08:00 | 50.8                                    | 67.8 | 48.5            |
| 11               | 20:00 - 21:00 | 57.0                                    | 74.8 | 52.4            | 23   | 08:00 - 09:00 | 62.5                                    | 85.5 | 54.1            |
| 12               | 21:00 - 22:00 | 54.5                                    | 71.3 | 49.1            | 24   | 09:00 - 10:00 | 69.8                                    | 90.5 | 51.2            |
| Leq 24 hr        |               | 61.7                                    |      |                 |      |               | 59.8                                    |      |                 |
| L <sub>max</sub> |               | 115                                     |      |                 |      |               | 90.5                                    |      |                 |
| L <sub>90</sub>  |               | -                                       |      |                 |      |               | 52.8                                    |      |                 |

หมายเหตุ : \*กรณีพบการรบกวนจากเสียงอื่นนอกเหนือจากเสียงจราจร ให้ทำการวัดเสียงเฉพาะเสียงจราจรเท่านั้น



Mr. Chinnareng Toekjundit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_@hotmail.com, cte\_@yahoo.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 ซ.2 ซอยสุขุมวิท 11/30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo 2 Banglamung A.Bangkok Northpattana 1130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPS81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
Type of Sample : Amogeneous Noise  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 25-26, 2023  
Report Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Description                | Unit  | Results |
|----------------------------|-------|---------|
|                            |       |         |
| ระดับเสียงขณะพัก (dB(A))   | dB(A) | 59.3    |
| ระดับเสียงขณะทำงาน (dB(A)) | dB(A) | 49.9    |
| ระดับเสียงสูงสุด (dB(A))   | dB(A) | 54.5    |
| ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก       | dB(A) | 9.4     |
| ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก       | dB(A) | 0.1     |
| ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก       | dB(A) | 98.5    |
| ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก       | dB(A) | 88.8    |
| ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก       | dB(A) | 4.3     |
| ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก       | dB(A) | 10.0    |

หมายเหตุ : \*กรณีพบการรบกวนจากเสียงอื่นนอกเหนือจากเสียงจราจร ให้ทำการวัดเสียงเฉพาะเสียงจราจรเท่านั้น



Mr. Chinnareng Toekjundit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_sam@ yahoo.com, http://www.cteenvi.com  
9/40-41 ซ. 2 แขวงสุริยวงษ์ อ.เมืองราชบุรี 71130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 Bangkhaewong A.Bangkhuaei Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W781166

Project : วัดวัดบ้านดอน ตำบลบ้านดอน (วัดบ้านดอน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 71130  
Location : วัดวัดบ้านดอน (วัดบ้านดอน) (พิกัด : 14.891344, 101.898562)  
Type of Sample : Source level Leq 24 Hr.  
Sampling Method : Source level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 26-27, 2023  
Receive Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |                  |                 | Time | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |                  |                 |      |
|------------------|---------------|---|------------------|-----------------|------|---|------------------|-----------------|------|
|                  |               | L <sub>eq</sub>                         | L <sub>max</sub> | L <sub>90</sub> |      | L <sub>eq</sub>                         | L <sub>max</sub> | L <sub>90</sub> |      |
| 1                | 11:00 - 12:00 | 59.8                                    | 74.8             | 50.4            | 12   | 23:00 - 00:00                           | 59.5             | 49.9            | 47.5 |
| 2                | 12:00 - 13:00 | 60.5                                    | 72.8             | 48.6            | 14   | 00:00 - 01:00                           | 53.8             | 64.3            | 47.5 |
| 3                | 13:00 - 14:00 | 68.9                                    | 83.9             | 59.6            | 15   | 01:00 - 02:00                           | 57.2             | 50.4            | 46.7 |
| 4                | 14:00 - 15:00 | 65.1                                    | 85.9             | 55.8            | 16   | 02:00 - 03:00                           | 57.5             | 46.5            | 48.8 |
| 5                | 15:00 - 16:00 | 62.0                                    | 82.0             | 54.3            | 17   | 03:00 - 04:00                           | 56.6             | 50.0            | 50.0 |
| 6                | 16:00 - 17:00 | 61.8                                    | 76.5             | 53.8            | 18   | 04:00 - 05:00                           | 62.3             | 73.2            | 55.2 |
| 7                | 17:00 - 18:00 | 63.0                                    | 77.0             | 53.8            | 19   | 05:00 - 06:00                           | 59.0             | 65.4            | 48.5 |
| 8                | 18:00 - 19:00 | 60.3                                    | 78.6             | 58.6            | 20   | 06:00 - 07:00                           | 56.2             | 70.5            | 47.5 |
| 9                | 19:00 - 20:00 | 60.4                                    | 89.8             | 58.3            | 21   | 07:00 - 08:00                           | 60.7             | 78.8            | 52.1 |
| 10               | 20:00 - 21:00 | 59.3                                    | 98.4             | 46.1            | 22   | 08:00 - 09:00                           | 61.5             | 80.8            | 52.8 |
| 11               | 21:00 - 22:00 | 53.1                                    | 63.1             | 40.4            | 23   | 09:00 - 10:00                           | 52.9             | 82.3            | 55.4 |
| 12               | 22:00 - 23:00 | 50.7                                    | 54.1             | 43.5            | 24   | 10:00 - 11:00                           | 60.0             | 82.1            | 55.1 |
| Leq 24 hr        |               | 61.1                                    |                  |                 | 61.1 |   |                  |                 |      |
| L <sub>max</sub> |               | 98.4                                    |                  |                 | 98.4 |   |                  |                 |      |
| L <sub>90</sub>  |               | 53.8                                    |                  |                 | 53.8 |   |                  |                 |      |

หมายเหตุ : "การประเมินระดับเสียงตามเกณฑ์มาตรฐาน (GB3096-2008) ซึ่งกำหนดให้ระดับเสียงตามเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 55 dB(A)



Mr. Chaisang Toekbandit  
Analyst Supervisor

We do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_sam@ yahoo.com, http://www.cteenvi.com  
9/40-41 ซ. 2 แขวงสุริยวงษ์ อ.เมืองราชบุรี 71130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 Bangkhaewong A.Bangkhuaei Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W781166

Project : วัดวัดบ้านดอน ตำบลบ้านดอน (วัดบ้านดอน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 71130  
Type of Sample : Airborne Noise  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 26-27, 2023  
Receive Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Description                                      | Unit  | Normaly |
|--|-------|---------|
|  |       |         |
| ระดับเสียงของพัดลมดูดอากาศ (Leq)                 | dB(A) | 61.0    |
| ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ (Leq)              | dB(A) | 50.7    |
| ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ (L <sub>90</sub> ) | dB(A) | 55.8    |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                              | dB(A) | 10.5    |
| ค่าปรับแก้                                       | dB(A) | 0.5     |
| ระดับเสียงที่มีการปรับแก้                        | dB(A) | 50.5    |
| ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ (L <sub>90</sub> ) | dB(A) | 60.5    |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                              | dB(A) | 4.7     |
| ค่ามาตรฐาน                                       | dB(A) | 10.0    |

หมายเหตุ : "การประเมินระดับเสียงตามเกณฑ์มาตรฐาน (GB3096-2008) ซึ่งกำหนดให้ระดับเสียงตามเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 55 dB(A)



Mr. Chaisang Toekbandit  
Analyst Supervisor

We do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only





บริษัท จ.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ghn@yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์: 02-01-3409 โทรสาร: 02-01-3410  
Fax: 02-01-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No: WPB1166

Project : บริษัท จี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร 10110  
Location : บริเวณด้านทิศเหนือ (ทิศ : 14.891144, 101.398993)  
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : November 27-28, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Received Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 |
|------------------|---------------|---|------|------|---------------|---|------|-----------------|
|                  |               | Leq                                     | Lmax |      |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1                | 11:00 - 12:00 | 64.8                                    | 84.7 | 15   | 23:00 - 00:00 | 54.1                                    | 60.5 | 47.9            |
| 2                | 12:00 - 13:00 | 61.8                                    | 83.3 | 16   | 00:00 - 01:00 | 53.4                                    | 57.5 | 48.7            |
| 3                | 13:00 - 14:00 | 66.5                                    | 73.3 | 17   | 01:00 - 02:00 | 53.4                                    | 64.4 | 48.3            |
| 4                | 14:00 - 15:00 | 62.9                                    | 87.1 | 18   | 02:00 - 03:00 | 53.9                                    | 66.1 | 46.1            |
| 5                | 15:00 - 16:00 | 63.9                                    | 88.6 | 19   | 03:00 - 04:00 | 56.2                                    | 68.8 | 50.7            |
| 6                | 16:00 - 17:00 | 58.4                                    | 78.1 | 20   | 04:00 - 05:00 | 57.6                                    | 74.5 | 47.3            |
| 7                | 17:00 - 18:00 | 56.9                                    | 75.6 | 21   | 05:00 - 06:00 | 58.2                                    | 76.9 | 47.1            |
| 8                | 18:00 - 19:00 | 59.3                                    | 77.9 | 22   | 06:00 - 07:00 | 59.0                                    | 82.1 | 50.2            |
| 9                | 19:00 - 20:00 | 58.8                                    | 76.3 | 23   | 07:00 - 08:00 | 60.5                                    | 83.9 | 55.6            |
| 10               | 20:00 - 21:00 | 56.1                                    | 71.5 | 24   | 08:00 - 09:00 | 59.3                                    | 80.9 | 49.1            |
| 11               | 21:00 - 22:00 | 55.2                                    | 65.1 | 25   | 09:00 - 10:00 | 58.6                                    | 82.5 | 51.2            |
| 12               | 22:00 - 23:00 | 53.7                                    | 59.4 | 26   | 10:00 - 11:00 | 60.1                                    | 83.6 | 52.0            |
| Leq 24 hr        |               | 30.83 dB                                |      |      |               | 59.4                                    |      |                 |
| L <sub>max</sub> |               |   |      |      |               | 94.7                                    |      |                 |
| L <sub>90</sub>  |               |   |      |      |               | 53.9                                    |      |                 |

หมายเหตุ : "ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 15 (พ.ร.บ.ร) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง" (พ.ร.บ.ร) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง



Signature of Analyst Supervisor

Mr. Chaimong Toetbenat  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท จ.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ghn@yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์: 02-01-3409 โทรสาร: 02-01-3410  
Fax: 02-01-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No: WPB1166

Project : บริษัท จี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร 10110  
Type of Sample : Airborne Noise Collected Date : November 27-28, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Received Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                            | Unit  | Results  |  |
|--|-------|--|--|
|  |       | บริเวณด้านทิศเหนือ (ทิศ : 14.891144, 101.398993) |  |
| ระดับเสียงขณะรถวิ่ง (Leq)              | dB(A) | 58.3   |  |
| ระดับเสียงขณะรถจอด (L <sub>90</sub> )  | dB(A) | 53.4   |  |
| ระดับเสียงขณะรถวิ่ง (L <sub>90</sub> ) | dB(A) | 53.8   |  |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                    | dB(A) | 5.9  |  |
| ค่าปรับแก้                             | dB(A) | 1.5  |  |
| ระดับเสียงขณะรถวิ่ง (L <sub>90</sub> ) | dB(A) | 57.8   |  |
| ระดับเสียงขณะรถจอด (L <sub>90</sub> )  | dB(A) | 57.8   |  |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                    | dB(A) | 4.0  |  |
| ค่ามาตรฐาน "                           | dB(A) | 10.0   |  |

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 15 (พ.ร.บ.ร) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง" (พ.ร.บ.ร) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง



Signature of Analyst Supervisor

Mr. Chaimong Toetbenat  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_owl@ yahoo.com http://www.cteowl.com  
9/40-41 ม.2 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองจั่น 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 Bangkokweyong A.Bangkok Northward 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ชัยมงคล โกลบอล จำกัด (มหาชน) Lab No. WP81166  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองจั่น ซอยสุขุมวิท 20  
Location : 117/40 หมู่ที่ 1 (กิโล : 14.989801, 101.901213)  
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hr. Collected Date : November 24-25, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Received Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                  | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                  |
|------------------|---------------|---|------|------------------|------|---------------|---|------|------------------|
|                  |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>avg</sub> |      |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>avg</sub> |
| 1                | 10:00 - 11:00 | 59.6                                    | 79.4 | 47.2             | 13   | 22:00 - 23:00 | 58.7                                    | 71.3 | 45.6             |
| 2                | 11:00 - 12:00 | 59.2                                    | 74.2 | 46.0             | 14   | 23:00 - 00:00 | 58.1                                    | 66.2 | 45.2             |
| 3                | 12:00 - 13:00 | 60.1                                    | 74.3 | 47.0             | 15   | 00:00 - 01:00 | 58.9                                    | 71.3 | 46.2             |
| 4                | 13:00 - 14:00 | 60.1                                    | 72.7 | 45.8             | 16   | 01:00 - 02:00 | 59.4                                    | 66.0 | 45.4             |
| 5                | 14:00 - 15:00 | 60.1                                    | 81.9 | 47.3             | 17   | 02:00 - 03:00 | 59.5                                    | 70.2 | 45.3             |
| 6                | 15:00 - 16:00 | 58.5                                    | 78.2 | 46.3             | 18   | 03:00 - 04:00 | 59.2                                    | 71.2 | 45.2             |
| 7                | 16:00 - 17:00 | 55.2                                    | 69.7 | 46.1             | 19   | 04:00 - 05:00 | 56.4                                    | 71.4 | 46.3             |
| 8                | 17:00 - 18:00 | 59.6                                    | 72.2 | 47.2             | 20   | 05:00 - 06:00 | 58.5                                    | 71.1 | 46.4             |
| 9                | 18:00 - 19:00 | 52.7                                    | 66.1 | 46.7             | 21   | 06:00 - 07:00 | 59.8                                    | 69.5 | 46.4             |
| 10               | 19:00 - 20:00 | 58.8                                    | 70.5 | 47.0             | 22   | 07:00 - 08:00 | 60.1                                    | 81.1 | 51.1             |
| 11               | 20:00 - 21:00 | 59.3                                    | 75.4 | 47.5             | 23   | 08:00 - 09:00 | 56.4                                    | 69.1 | 47.2             |
| 12               | 21:00 - 22:00 | 59.2                                    | 70.5 | 47.5             | 24   | 09:00 - 10:00 | 59.6                                    | 73.4 | 47.1             |
| Leq 24 hr        |               | 59.2                                    |      |                  |      |               |   |      |                  |
| L <sub>max</sub> |               | 81.9                                    |      |                  |      |               |   |      |                  |
| L <sub>avg</sub> |               | 47.2                                    |      |                  |      |               |   |      |                  |

หมายเหตุ : \*ใช้เครื่องมือการวัดเสียงแบบเคลื่อนที่ (3 มิติ, 2540) วัดค่าการรบกวนเสียงตามพื้นที่วัด



Signature

Mr. Chaiwong Teasabandit

Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_owl@ yahoo.com http://www.cteowl.com  
9/40-41 ม.2 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองจั่น 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 Bangkokweyong A.Bangkok Northward 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ชัยมงคล โกลบอล จำกัด (มหาชน) Lab No. WP81166  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองจั่น ซอยสุขุมวิท 20  
Type of Sample : Annoyance Noise Collected Date : November 24-25, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Received Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                                   | Unit  | Result            |  |
|---|-------|-------------------|--|
|   |       | วิธีวัดตามพื้นที่ |  |
| ระดับเสียงขณะพัก (Leq)                        | dB(A) | 59.2              |  |
| ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> ) | dB(A) | 58.7              |  |
| ระดับเสียงขณะทำงาน (L <sub>eq</sub> )         | dB(A) | 47.5              |  |
| ค่าเฉลี่ยระดับเสียง                           | dB(A) | 1.1               |  |
| ค่าปรับค่า                                    | dB(A) | 7.0               |  |
| ระดับเสียงที่มีการปรับค่า                     | dB(A) | 52.2              |  |
| ระดับเสียงขณะมีการรบกวน                       | dB(A) | 52.2              |  |
| ค่าระดับเสียงรบกวน                            | dB(A) | 4.7               |  |
| ค่ามาตรฐาน "                                  | dB(A) | 10.0              |  |

หมายเหตุ : \*ใช้เครื่องมือการวัดเสียงแบบเคลื่อนที่ (3 มิติ, 2540) วัดค่าการรบกวนเสียงตามพื้นที่วัด



Signature

Mr. Chaiwong Teasabandit

Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com http://www.ctecol.com  
9/42-41 หมู่ 2 ตำบลเกร็ด อำเภอสามชัย 11130 โทรศัพท์: 02-101-3405 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctecol.com http://www.ctecol.com  
9/42-41 หมู่ 2 ตำบลเกร็ด อำเภอสามชัย 11130 โทรศัพท์: 02-101-3405 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี-เอ โซลาร์ จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตเกร็ด ตำบลเกร็ด อำเภอสามชัย จังหวัดขอนแก่น  
Location : บริเวณพื้นที่ใช้ (พื้นที่ : 14,888.00 ตร.ม.)  
Type of Sample : Sound Level Leq 24 Hr. Collected Date : November 28-26, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Result Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environmental and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item      | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      | Metric | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |
|-----------|---------------|---|------|--------|---------------|---|------|
|           |               | Leq                                     | Lmax |        |               | Leq                                     | Lmax |
| 1         | 11:00 - 12:00 | 58.7                                    | 70.8 | 13     | 23:00 - 00:00 | 55.2                                    | 64.2 |
| 2         | 12:00 - 13:00 | 58.4                                    | 71.1 | 14     | 00:00 - 01:00 | 56.5                                    | 68.6 |
| 3         | 13:00 - 14:00 | 59.8                                    | 75.8 | 15     | 01:00 - 02:00 | 56.4                                    | 71.5 |
| 4         | 14:00 - 15:00 | 58.6                                    | 75.9 | 16     | 02:00 - 03:00 | 59.3                                    | 67.2 |
| 5         | 15:00 - 16:00 | 59.6                                    | 81.6 | 17     | 03:00 - 04:00 | 59.2                                    | 67.2 |
| 6         | 16:00 - 17:00 | 59.3                                    | 72.4 | 18     | 04:00 - 05:00 | 56.8                                    | 68.8 |
| 7         | 17:00 - 18:00 | 56.4                                    | 71.0 | 19     | 05:00 - 06:00 | 58.1                                    | 73.2 |
| 8         | 18:00 - 19:00 | 58.3                                    | 71.7 | 20     | 06:00 - 07:00 | 56.8                                    | 65.1 |
| 9         | 19:00 - 20:00 | 58.6                                    | 72.2 | 21     | 07:00 - 08:00 | 55.0                                    | 65.1 |
| 10        | 20:00 - 21:00 | 59.9                                    | 72.2 | 22     | 08:00 - 09:00 | 54.5                                    | 64.8 |
| 11        | 21:00 - 22:00 | 58.6                                    | 70.7 | 23     | 09:00 - 10:00 | 56.8                                    | 71.5 |
| 12        | 22:00 - 23:00 | 59.0                                    | 65.8 | 24     | 10:00 - 11:00 | 55.0                                    | 69.2 |
| Leq 24 hr | มาตรฐาน "     | 59                                      | 70   |        |               | 58.4                                    |      |
| Lmax      |               |   | 115  |        |               | 81.6                                    |      |
| L90       |               |   | -    |        |               | 46.9                                    |      |

หมายเหตุ : "ผลการตรวจวัดค่าเสียงตามข้อกำหนด (ค่าเฉลี่ย 15 นาที) ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง (ตามข้อกำหนด)"



Signature

Mr. Chaitong Toasabandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authentic signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี-เอ โซลาร์ จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตเกร็ด ตำบลเกร็ด อำเภอสามชัย จังหวัดขอนแก่น  
Type of Sample : Ambient Noise Collected Date : November 28-26, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Result Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environmental and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                  | Unit  | Results                                      |
|------------------------------|-------|--|
|                              |       | บริเวณด้านทิศใต้ (พื้นที่ : 14,888.00 ตร.ม.) |
| ระดับเสียงขณะพักงาน (Leq)    | dB(A) | 58.4   |
| ระดับเสียงขณะไม่พักงาน (Leq) | dB(A) | 54.5   |
| ระดับเสียงขณะพักงาน (L90)    | dB(A) | 50.5   |
| ค่าปรับลดผลกระทบ             | dB(A) | 3.9  |
| ค่าปรับลด                    | dB(A) | 2.0  |
| ระดับเสียงที่มีการแก้ไข      | dB(A) | 56.4   |
| ระดับเสียงขณะไม่พักงาน       | dB(A) | 56.4   |
| ค่าระดับเสียงรวม             | dB(A) | 5.9  |
| ค่ามาตรฐาน "                 | dB(A) | 60.0   |

หมายเหตุ : "ผลการตรวจวัดค่าเสียงตามข้อกำหนด (ค่าเฉลี่ย 15 นาที) ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียง (ตามข้อกำหนด)"



Signature

Mr. Chaitong Toasabandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authentic signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ghn@yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บึงพลาญชัย อ.เมืองราชบุรี 76100 โทรศัพท์: 02-501-3409 โทรสาร: 02-501-3410  
9/40-41 Moo. 2 T.Bangplaenjai A.Bangkok NoiThaburi 11100 TEL: 02-501-3409 FAX: 02-501-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : หมู่ 2 ต.บึงพลาญชัย อ.เมืองราชบุรี 76100  
Location : บริเวณด้านทิศใต้ (พื้นที่ : 14,888.901, 101.901213)  
Type of Sample : Sound level, Leq 24 Hr. Collected Date : November 24-27, 2023  
Sampling Method : Sound level, meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item      | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      | Time | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |
|-----------|---------------|---|------|------|---|------|
|           |               | Leq                                     | Lmax |      | Leq                                     | Lmax |
| 1         | 11:00 - 12:00 | 55.6                                    | 74.6 | 13   | 23:00 - 00:00                           | 58.5 |
| 2         | 12:00 - 13:00 | 55.8                                    | 71.0 | 14   | 00:00 - 01:00                           | 58.8 |
| 3         | 13:00 - 14:00 | 55.4                                    | 69.0 | 15   | 01:00 - 02:00                           | 56.7 |
| 4         | 14:00 - 15:00 | 55.5                                    | 68.9 | 16   | 02:00 - 03:00                           | 56.6 |
| 5         | 15:00 - 16:00 | 55.9                                    | 73.3 | 17   | 03:00 - 04:00                           | 55.7 |
| 6         | 16:00 - 17:00 | 56.1                                    | 75.1 | 18   | 04:00 - 05:00                           | 56.5 |
| 7         | 17:00 - 18:00 | 54.9                                    | 72.0 | 19   | 05:00 - 06:00                           | 56.5 |
| 8         | 18:00 - 19:00 | 53.8                                    | 75.3 | 20   | 06:00 - 07:00                           | 54.6 |
| 9         | 19:00 - 20:00 | 55.2                                    | 74.0 | 21   | 07:00 - 08:00                           | 56.4 |
| 10        | 20:00 - 21:00 | 55.5                                    | 74.9 | 22   | 08:00 - 09:00                           | 58.5 |
| 11        | 21:00 - 22:00 | 56.8                                    | 77.4 | 23   | 09:00 - 10:00                           | 60.7 |
| 12        | 22:00 - 23:00 | 57.0                                    | 75.7 | 24   | 10:00 - 11:00                           | 60.5 |
| Leq 24 hr |               | 55.8                                    |      |      | 55.8                                    |      |
| L max     |               | 77.5                                    |      |      | 89.3                                    |      |
| L 90      |               | -                                       |      |      | 48.9                                    |      |

หมายเหตุ : ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) วันที่ 15/12/2564, กรุงเทพมหานคร (กทม.) วันที่ 16/12/2564



Mr. Chaimong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_ghn@yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บึงพลาญชัย อ.เมืองราชบุรี 76100 โทรศัพท์: 02-501-3409 โทรสาร: 02-501-3410  
9/40-41 Moo. 2 T.Bangplaenjai A.Bangkok NoiThaburi 11100 TEL: 02-501-3409 FAX: 02-501-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : หมู่ 2 ต.บึงพลาญชัย อ.เมืองราชบุรี 76100  
Type of Sample : Amoyance Noise Collected Date : November 24-27, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Description                         | Unit  | Results   |  |
|-------------------------------------|-------|---|--|
|                                     |       | บริเวณด้านทิศใต้ (พื้นที่ : 14,888.901, 101.901213) |  |
| ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq) | dB(A) | 56.8  |  |
| ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)    | dB(A) | 53.7  |  |
| ระดับเสียงที่ฐาน (L <sub>A</sub> )  | dB(A) | 47.9  |  |
| ผลต่างจากระดับเสียง                 | dB(A) | 3.1   |  |
| ค่าปรับค่า                          | dB(A) | 3.0   |  |
| ระดับเสียงที่มีการแก้ไข             | dB(A) | 53.5  |  |
| ระดับเสียงขณะมีการรบกวน             | dB(A) | 53.8  |  |
| ค่าเฉลี่ยเสียงรบกวน                 | dB(A) | 5.9   |  |
| ค่ามาตรฐาน                          | dB(A) | 10.0  |  |

หมายเหตุ : ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) วันที่ 15/12/2564, กรุงเทพมหานคร (กทม.) วันที่ 16/12/2564



Mr. Chaimong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เมดิคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND MEDICAL CO., LTD.  
9/45-41 ม.2 ต.บางโพธิ์ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11:  
9/45-41 Nos. 2 Tambon Bang Pong A. Bang Buri Nonthaburi

## ANALYSIS / TEST REPORT

|                 |   |                                       |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Project         | : บริษัท ชีว-เอก จำกัด (มหาชน)                                | Lab No. W/183166                      |
| Address         | : 377 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์ |                                       |
| Type of Sample  | : Anonymous Naise   | Collected Date : November 27-28, 2023 |
| Sampling Method | : Swabed level 10-12  | Receive Date : November 28, 2023      |
| Collected By    | : C.T. Development and Chemical Co., Ltd.                     | Report Date : December 11, 2023       |

| Description                            | Unit  | Kasapa  |  |
|--|-------|---|--|
|  |       | ปริมาณการใช้เมล็ด<br>(ปีถัด : 14,888,991.101,899.113) |  |
| รวมเมล็ดในซองเมล็ดพันธุ์ (kg)          | kg(A) | 50.2  |  |
| รวมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้การขยายพันธุ์ (kg) | kg(A) | 55.7  |  |
| รวมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก (kg)          | kg(A) | 51.9  |  |
| ผลต่อไร่ของเมล็ดพันธุ์                 | kg(A) | 3.5   |  |
| ต้นทุนต่อไร่                           | kg(A) | 2.0   |  |
| ระดับเสียงที่ปลูกไร่ต่อไร่             | kg(A) | 57.2  |  |
| ระดับเสียงของพื้นที่การขยายพันธุ์      | kg(A) | 57.2  |  |
| ต้นทุนต่อไร่ของเมล็ดพันธุ์             | kg(A) | 6.2   |  |
| ต้นทุนต่อไร่                           | kg(A) | 10.9  |  |

[illegible]

Chaiyong Tachabandit

Do not copy material of this analysis report without authorizing signature approval

සූර්‍යාග්‍රහ මණ්ඩලයේ (solar system) ඇති



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_env@ yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 ม.2 คลองจั่น อ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 11130  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด เลขที่ 14/89208-101/313/11  
Type of Sample : Sound Level meter  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24-25, 2023  
Receive Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                  | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                  |
|------------------|---------------|---|------|------------------|------|---------------|---|------|------------------|
|                  |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>avg</sub> |      |               | Log                                     | Lmax | L <sub>avg</sub> |
| 1                | 13:00 - 14:00 | 54.7                                    | 81.0 | 50.3             | 13   | 01:00 - 02:00 | 52.0                                    | 73.7 | 45.8             |
| 2                | 14:00 - 15:00 | 55.1                                    | 71.3 | 50.5             | 14   | 02:00 - 03:00 | 53.2                                    | 73.6 | 46.2             |
| 3                | 15:00 - 16:00 | 54.2                                    | 68.1 | 50.0             | 15   | 03:00 - 04:00 | 51.9                                    | 68.1 | 45.1             |
| 4                | 16:00 - 17:00 | 52.9                                    | 73.6 | 48.6             | 16   | 04:00 - 05:00 | 53.5                                    | 72.9 | 49.7             |
| 5                | 17:00 - 18:00 | 54.9                                    | 67.5 | 49.3             | 17   | 05:00 - 06:00 | 51.7                                    | 66.0 | 45.6             |
| 6                | 18:00 - 19:00 | 52.0                                    | 71.6 | 47.0             | 18   | 06:00 - 07:00 | 56.2                                    | 86.6 | 50.4             |
| 7                | 19:00 - 20:00 | 50.5                                    | 73.5 | 44.5             | 19   | 07:00 - 08:00 | 55.1                                    | 69.8 | 50.0             |
| 8                | 20:00 - 21:00 | 50.6                                    | 67.4 | 44.7             | 20   | 08:00 - 09:00 | 54.7                                    | 65.8 | 47.8             |
| 9                | 21:00 - 22:00 | 50.6                                    | 68.0 | 46.5             | 21   | 09:00 - 10:00 | 53.0                                    | 65.5 | 45.2             |
| 10               | 22:00 - 23:00 | 53.0                                    | 73.7 | 48.5             | 22   | 10:00 - 11:00 | 52.8                                    | 72.8 | 45.7             |
| 11               | 23:00 - 00:00 | 53.0                                    | 70.3 | 47.4             | 23   | 11:00 - 12:00 | 53.2                                    | 77.9 | 46.8             |
| 12               | 00:00 - 01:00 | 55.6                                    | 84.1 | 53.0             | 24   | 12:00 - 13:00 | 54.1                                    | 70.9 | 48.7             |
| Log 24 hr        |               | มาตรฐาน <sup>b</sup>                    |      |                  |      |               | 54.1                                    |      |                  |
| L <sub>max</sub> |               |   |      | 70               |      |               | 86.6                                    |      |                  |
| L <sub>90</sub>  |               |   |      | 115              |      |               | 48.5                                    |      |                  |

หมายเหตุ : "ปริมาณการจราจรที่วัดได้บนถนนสุขุมวิท (ม.2546) เป็นค่าประมาณการวัดได้บนถนนสุขุมวิท"



Mr. Chuanrong Toonbongdit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report for analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_env@ yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 ม.2 คลองจั่น อ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP81166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด  
Address : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (มหาชน) จำกัด ถนนสุขุมวิท แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 11130  
Type of Sample : Air Quality Noise  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24-25, 2023  
Receive Date : November 28, 2023  
Report Date : December 11, 2023

| Description                                   | Unit  | Results  |                      |
|---|-------|----------|----------------------|
|   |       | วัดเสียง | มาตรฐาน <sup>a</sup> |
| ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq)           | dB(A) | 54.1     |                      |
| ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> ) | dB(A) | 50.5     |                      |
| ระดับเสียงพื้นฐาน <sup>b</sup>                | dB(A) | 48.7     |                      |
| ผลต่างเกณฑ์ระดับเสียง                         | dB(A) | 5.6      |                      |
| ค่าปรับค่า                                    | dB(A) | 2.0      |                      |
| ระดับเสียงที่มีการใช้งาน                      | dB(A) | 52.1     |                      |
| ระดับเสียงขณะมีการรบกวน                       | dB(A) | 52.1     |                      |
| ค่าระดับเสียงรบกวน                            | dB(A) | 3.4      |                      |
| ค่ามาตรฐาน <sup>c</sup>                       | dB(A) | 10.0     |                      |

หมายเหตุ : ปริมาณการจราจรที่วัดได้บนถนนสุขุมวิท (ม.2546) เป็นค่าประมาณการวัดได้บนถนนสุขุมวิท



Mr. Chuanrong Toonbongdit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report for analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD.  
9/40-41 L 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000  
9/40-41 Moo. 2 T.Bangkhwaeng A.Bangkhwaeng Nakhon

## ANALYSIS / TEST REPORT

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| <b>Project</b>         | : ปั่นอัด ขี้ปอด ไน เทด จั๊กจ๊อก (สาขามานาส)                      |   |
| <b>Address</b>         | : หมู่ 7 ตำบล : เทศบาลเมืองกาญจนบุรีถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองราชบุรี |   |
| <b>Location</b>        | : บริเวณโรงเรียนบ้านบางคาบ(เดิม) : 14.89233, 101.91371            |   |
| <b>Type of Sample</b>  | : Sound level Log 24 hrs  | : Collected Date : November 29-30, 2023 |
| <b>Sampling Method</b> | : Sound level meter   | : Received Date : November 28, 2023     |
| <b>Collected By</b>    | : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.                         | : Report Date : December 11, 2023       |

Job No.WP31166

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level<br>(dB(A)) |      |                 | Item | Time          | Equivalent Sound Pressure Level<br>(dB(A)) |      |                 |
|------------------|---------------|--|------|-----------------|------|---------------|--|------|-----------------|
|                  |               | Leq  | Lmax | L <sub>90</sub> |      |               | Leq  | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1                | 13:00 - 14:00 | 59.0                                       | 72.9 | 52.9            | 15   | 01:00 - 02:00 | 56.4                                       | 82.6 | 47.5            |
| 2                | 14:00 - 15:00 | 56.5                                       | 70.3 | 49.2            | 14   | 02:00 - 03:00 | 47.6                                       | 82.6 | 41.8            |
| 2                | 15:00 - 16:00 | 51.0                                       | 78.0 | 43.5            | 15   | 03:00 - 04:00 | 47.4                                       | 71.2 | 40.5            |
| 4                | 16:00 - 17:00 | 57.4                                       | 71.1 | 43.3            | 16   | 04:00 - 05:00 | 45.0                                       | 68.4 | 40.3            |
| 5                | 17:00 - 18:00 | 59.9                                       | 87.8 | 63.0            | 17   | 05:00 - 06:00 | 44.9                                       | 75.6 | 40.9            |
| 6                | 18:00 - 19:00 | 56.5                                       | 88.8 | 50.6            | 18   | 06:00 - 07:00 | 48.0                                       | 77.5 | 42.8            |
| 7                | 19:00 - 20:00 | 52.4                                       | 79.1 | 47.5            | 19   | 07:00 - 08:00 | 58.7                                       | 88.5 | 43.3            |
| 8                | 20:00 - 21:00 | 51.5                                       | 69.9 | 44.3            | 20   | 08:00 - 09:00 | 58.5                                       | 72.2 | 50.5            |
| 9                | 21:00 - 22:00 | 43.1                                       | 71.2 | 40.0            | 21   | 09:00 - 10:00 | 53.3                                       | 87.1 | 48.8            |
| 10               | 22:00 - 23:00 | 42.1                                       | 77.9 | 38.5            | 22   | 10:00 - 11:00 | 60.6                                       | 87.3 | 56.5            |
| 11               | 23:00 - 00:00 | 45.0                                       | 62.3 | 40.4            | 23   | 11:00 - 12:00 | 55.2                                       | 80.7 | 44.1            |
| 12               | 00:00 - 01:00 | 46.6                                       | 75.2 | 45.9            | 24   | 12:00 - 13:00 | 54.5                                       | 82.9 | 48.4            |
| Leq 24 hr        |               | 55.1                                       |      |                 |      |               | 55.1                                       |      |                 |
| L <sub>max</sub> |               | 70   |      |                 |      |               | 89.8                                       |      |                 |
| L <sub>90</sub>  |               | -  |      |                 |      |               | 48.9                                       |      |                 |

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์



Chairman, Transportation  
Analyst Supervisor



บริษัท จี.ที. เอ็ม.ซี. จำกัด  
G.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. Email: gtc\_chem@yahoo.com. http://www.gtcchem.com  
โทร: 02-404-3403 โทรสาร: 02-404-3404 โทรสาร: 02-404-3405 FAX: 02-404-3403

## ANALYSIS / TEST REPORT

|                 |  |                 |                        |
|-----------------|--|-----------------|------------------------|
| Project         | : ឧបត្ថម្ភ ជំនាញ បែក ព័ត៌មាន (ទិន្នន័យស្រុក)   | Collection Date | : November 25-26, 2023 |
| Address         | : ទីតាំង រៀង : ផ្លូវជាតិលេខ១៣៣២ ភូមិស្រែចម្ការ ឃុំស្រែចម្ការ សង្កាត់ស្រែចម្ការ ខណ្ឌស្រែចម្ការ រាជធានីភ្នំពេញ | Receive Date    | : November 28, 2023    |
| Type of Sample  | : Acoustic Noise   | Report Date     | : December 11, 2023    |
| Sampling Method | : Sound level meter  |                 |                        |
| Collected By    | : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  |                 |                        |

| Description            | Unit  | Sample                   |
|------------------------|-------|--------------------------|
| ปริมาณของโปรตีนในเซลล์ |       | ปริมาณโปรตีนในเซลล์ (μg) |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 54.5                     |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 42.1                     |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 48.4                     |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 12.4                     |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 0.5                      |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 54.5                     |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 54.5                     |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 54.5                     |
| ระดับของโปรตีนในเซลล์  | μg(A) | 10.0                     |

หมายเหตุ : งบประมาณคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๒๙ (ยี่สิบเก้า) ล้านบาท



Dr. Chainingrong Yockkandit  
Analyst Supervisor





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct@ctenv.com, http://www.ctenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางคูรัด อ.เมืองนนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3420  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางคูรัด อ.เมืองนนทบุรี 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3420

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WPK1146

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200  
Location : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Type of Sample : Sound level Leq 24 hrs. Collected Date : November 26-27, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 | Time | Equivalent Sound Pressure Level (dB(A)) |      |                 |
|------------------|---------------|---|------|-----------------|------|---|------|-----------------|
|                  |               | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |      | Leq                                     | Lmax | L <sub>90</sub> |
| 1                | 24:00 - 15:00 | 54.5                                    | 59.3 | 47.9            | 13   | 02:00 - 03:00                           | 54.3 | 58.3            |
| 2                | 15:00 - 16:00 | 55.3                                    | 61.1 | 48.0            | 14   | 03:00 - 04:00                           | 51.4 | 56.6            |
| 3                | 16:00 - 17:00 | 53.4                                    | 60.7 | 46.6            | 15   | 04:00 - 05:00                           | 48.6 | 50.4            |
| 4                | 17:00 - 18:00 | 51.3                                    | 54.8 | 43.1            | 16   | 05:00 - 06:00                           | 52.1 | 57.3            |
| 5                | 18:00 - 19:00 | 54.8                                    | 54.3 | 45.6            | 17   | 06:00 - 07:00                           | 56.7 | 56.5            |
| 6                | 19:00 - 20:00 | 51.1                                    | 68.4 | 47.3            | 18   | 07:00 - 08:00                           | 50.7 | 59.6            |
| 7                | 20:00 - 21:00 | 50.6                                    | 64.9 | 47.2            | 19   | 08:00 - 09:00                           | 56.1 | 55.7            |
| 8                | 21:00 - 22:00 | 50.3                                    | 59.3 | 45.2            | 20   | 09:00 - 10:00                           | 52.5 | 59.6            |
| 9                | 22:00 - 23:00 | 50.5                                    | 56.5 | 45.7            | 21   | 10:00 - 11:00                           | 63.1 | 62.5            |
| 10               | 23:00 - 00:00 | 49.6                                    | 59.7 | 45.6            | 22   | 11:00 - 12:00                           | 56.0 | 62.3            |
| 11               | 00:00 - 01:00 | 49.2                                    | 60.4 | 45.0            | 23   | 12:00 - 13:00                           | 53.0 | 61.8            |
| 12               | 01:00 - 02:00 | 48.3                                    | 60.8 | 42.2            | 24   | 13:00 - 14:00                           | 53.5 | 60.2            |
| Leq 24 hr        |               | Average                                 |      |                 |      | 56.3                                    |      |                 |
| L <sub>max</sub> |               | 70                                      |      |                 |      | 82.5                                    |      |                 |
| L <sub>90</sub>  |               | 115                                     |      |                 |      | 47.7                                    |      |                 |

หมายเหตุ : 1. ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงที่วัดได้ทั้งหมด (Leq) เป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย (Leq) ของทุกช่วงเวลา (Leq) ที่วัดได้



Mr. Chaiyapong Towkhaudat  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without our/our's signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct@ctenv.com, http://www.ctenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางคูรัด อ.เมืองนนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3420  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางคูรัด อ.เมืองนนทบุรี 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3420

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WPK1146

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200  
Type of Sample : Airborne Noise Collected Date : November 26-27, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 28, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 11, 2023


| Description                                  | Unit  | Results                     |
|--|-------|-----------------------------|
|  |       | ระดับเสียงที่วัดได้ (dB(A)) |
| ระดับเสียงของเครื่องจักร (Leq)               | dB(A) | 54.3                        |
| ระดับเสียงของเครื่องจักร (L <sub>max</sub> ) | dB(A) | 48.3                        |
| ระดับเสียงของเครื่องจักร (L <sub>90</sub> )  | dB(A) | 48.7                        |
| ค่าเฉลี่ยของระดับเสียง                       | dB(A) | 6.0                         |
| ค่าปรับแก้                                   | dB(A) | 1.5                         |
| ระดับเสียงที่วัดได้ (Leq)                    | dB(A) | 52.8                        |
| ระดับเสียงของเครื่องจักร (L <sub>max</sub> ) | dB(A) | 52.8                        |
| ค่าเฉลี่ยของระดับเสียง                       | dB(A) | 4.3                         |
| ค่าปรับแก้                                   | dB(A) | 18.0                        |

หมายเหตุ : 1. ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงที่วัดได้ทั้งหมด (Leq) เป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย (Leq) ของทุกช่วงเวลา (Leq) ที่วัดได้



Mr. Chaiyapong Towkhaudat  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without our/our's signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



ផ្នែកលក់: វ៉. អិ. ប៊ែលីវ៉ូស្តូស្តាវស្គី អ្នកលក់ ចម្បង ចំណុច  
 C.T. BELITSKOBYT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct\_bel@yandex.com. <http://www.ctbel.com>  
 9/40-42 ផ្លូវ អេក្សាទ័រ ជិត វិថីស្រីព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន ទី១ ភ្នំពេញ 11130 ទូរស័ព្ទ: 02-101-3409 ទូរសារ: 02-101-3410  
 9/40-42 Max: 2 T. Serepkeovong A. Serepkeovong Nantakobut 0135 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

Lab No. WPALL'66

## ANALYSIS/TEST REPORT


|                 |  |
|-----------------|--|
| Project         | : ปะการัง ปะการัง ปะการัง (ปะการัง)                    |
| Address         | : 77 หมู่ 1 ตำบลปะการัง อำเภอปะการัง จังหวัดปะการัง    |
| Location        | : พิกัด: 13.8925N 101.9171E (พิกัด: 13.8925, 101.9171) |
| Type of Sample  | : Seawater Level Log 24 Hrs.                           |
| Sampling Method | : Seawater level meter                                 |
| Collected By    | : C.T. Government and Clinical Co., Ltd.               |
|                 | : December 11, 2023                                    |
|                 | : November 28, 2023                                    |
|                 | : November 27-28, 2023                                 |

| Item             | Time          | Equivalent Sound Pressure Level<br>(dB(A)) |                  |                 |                 | Item          | Time | Equivalent Sound Pressure Level<br>(dB(A)) |                  |                 |                 |
|------------------|---------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|                  |               | L <sub>eq</sub>                            | L <sub>max</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>10</sub> |               |      | L <sub>eq</sub>                            | L <sub>max</sub> | L <sub>90</sub> | L <sub>10</sub> |
| 1                | 14:00 ~ 15:00 | 50.8                                       | 88.5             | 54.7            | 13              | 02:00 ~ 03:00 | 45.8 | 73.5                                       | 45.6             |                 |                 |
| 2                | 15:00 ~ 16:00 | 61.1                                       | 82.6             | 54.6            | 14              | 03:00 ~ 04:00 | 46.1 | 73.5                                       | 40.5             |                 |                 |
| 3                | 16:00 ~ 17:00 | 57.5                                       | 73.1             | 52.0            | 15              | 04:00 ~ 05:00 | 46.2 | 56.4                                       | 40.5             |                 |                 |
| 4                | 17:00 ~ 18:00 | 54.6                                       | 77.1             | 47.1            | 16              | 05:00 ~ 06:00 | 46.8 | 72.2                                       | 41.3             |                 |                 |
| 5                | 18:00 ~ 19:00 | 52.6                                       | 81.1             | 47.1            | 17              | 06:00 ~ 07:00 | 51.9 | 77.6                                       | 45.7             |                 |                 |
| 6                | 19:00 ~ 20:00 | 57.2                                       | 58.5             | 52.2            | 18              | 07:00 ~ 08:00 | 56.6 | 80.0                                       | 47.6             |                 |                 |
| 7                | 20:00 ~ 21:00 | 54.8                                       | 78.9             | 48.3            | 19              | 08:00 ~ 09:00 | 56.4 | 79.2                                       | 48.0             |                 |                 |
| 8                | 21:00 ~ 22:00 | 58.2                                       | 89.0             | 46.5            | 20              | 09:00 ~ 10:00 | 55.1 | 79.1                                       | 47.4             |                 |                 |
| 9                | 22:00 ~ 23:00 | 57.2                                       | 78.2             | 45.8            | 21              | 10:00 ~ 11:00 | 52.5 | 83.1                                       | 47.5             |                 |                 |
| 10               | 23:00 ~ 00:00 | 56.7                                       | 65.5             | 44.0            | 22              | 11:00 ~ 12:00 | 51.9 | 81.2                                       | 45.0             |                 |                 |
| 11               | 00:00 ~ 01:00 | 56.1                                       | 74.2             | 50.5            | 23              | 12:00 ~ 13:00 | 49.5 | 79.8                                       | 44.6             |                 |                 |
| 12               | 01:00 ~ 02:00 | 47.8                                       | 77.1             | 42.4            | 24              | 13:00 ~ 14:00 | 51.9 | 85.6                                       | 49.5             |                 |                 |
| Leq 24 h         |               | 73.9 dB(A)                                 |                  |                 |                 |               |      | 55.7                                       |                  |                 |                 |
| L <sub>max</sub> |               |  |                  |                 |                 |               |      | 89.0                                       |                  |                 |                 |
| L <sub>90</sub>  |               |  |                  |                 |                 |               |      | 48.8                                       |                  |                 |                 |

[illegible]

Mr. Chaingrong Torakbandit  
Analyst Supervisor

Do not every partial of this analysis report without appropriate sign-off and approval



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cteenvi@yahoo.com, <http://www.ctenv.com>  
9/42-41 ซ.2 บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์: 02-021-3409 โทรสาร: 02-021-3410  
9/42-41 Moo. 2 Bang Plaeng Yai, Bang Plaeng, Nonthaburi 11220 TEL: 02-021-3409 FAX: 02-021-3410

140 N0,VP317.66

### ANALYSIS: 'TEST' REPORT

|                 |  |
|-----------------|--|
| Project         | : ภูมิทัศน์เมืองโบราณ (Archaeological Landscape)                         |
| Address         | : 77 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10160 จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| Type of Sample  | : Anonymous Niche  |
| Sampling Method | : Sound level meter  |
| Collected By    | : C.T. Environmental and Chemical Co., Ltd.                              |
|                 | Collected Date : November 27-28, 2023                                    |
|                 | Receiving Date : November 28, 2023                                       |
|                 | Report Date : December 1, 2023   |

| Description                         | Unit  | ปีงบประมาณ                                     |  |
|-------------------------------------|-------|--|--|
|                                     |       | ปีงบประมาณของ<br>(พ.ศ. : 14, 1999, 2003, 2011) |  |
| ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)      | dB(A) | 55.1   |  |
| ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมทาง (Leq)     | dB(A) | 46.2   |  |
| ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>n</sub> ) | dB(A) | 47.7   |  |
| ค่าต่างของระดับเสียง                |       |  |  |
| ตัวแปรค่า                           | dB(A) | 8.9  |  |
| ระดับเสียงที่มีการปรับตัว           | dB(A) | 0.5  |  |
| ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมทาง           | dB(A) | 54.5   |  |
| ค่าระดับเสียงรวมทาง                 | dB(A) | 54.6   |  |
|                                     | dB(A) | 6.9  |  |
| ค่ามาตรฐาน <sup>๒</sup>             | dB(A) | 11.0   |  |

[illegible]

11

Mr. Chairman: Good afternoon. I am a member of the American Society of Toxicologists, and I am pleased to be here today. I am also pleased to be able to share with you some of the work that we are doing in the field of toxicology. I am going to talk to you about the importance of toxicology in the development of new drugs and the role of the American Society of Toxicologists in this process.

Do not copy material of this analysis report without authorizing signature approval

ผลตรวจวัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

---



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte.eco@yaho.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 หมู่ 2 อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 T.Bangpleeang A.Bangplee Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WT97766

Project : 15538 ซิงโคร โด เคมิคอล (โรงงานใหม่)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 11130  
Type of Sample : Heat Stress Collected Date : September 26, 2023  
Sampling Method : WBGT Receive Date : September 27, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : October 23, 2023

| Location         | Type of Work  | Results(°C)    |                |                |      | Standard " |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|
|                  |               | T <sub>a</sub> | T <sub>w</sub> | T <sub>g</sub> | WBGT |            |
| Factory 4        |               |                |                |                |      |            |
| 1.E-9 UBE 110X   | งานบำรุงรักษา | 29.8           | 29.6           | 27.4           | 28.1 | 32.0       |
| Factory 3        |               |                |                |                |      |            |
| 2.C-8 UBE 650I   | งานบำรุงรักษา | 32.8           | 32.5           | 29.6           | 30.5 | 32.0       |
| Factory 2        |               |                |                |                |      |            |
| 3.B-10 Toyo 350I | งานบำรุงรักษา | 33.3           | 32.2           | 29.8           | 30.9 | 32.0       |

หมายเหตุ : " ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลที่แท้จริงจะปรากฏในรายงานฉบับสุดท้ายเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว "

ฉบับนี้จัดทำ ณ วันที่ 23/10/23



Signature

Mr. Chararong Toakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte.eco@yaho.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 หมู่ 2 อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 T.Bangpleeang A.Bangplee Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WT99966

Project : 15538 ซิงโคร โด เคมิคอล (โรงงานใหม่)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 11130  
Type of Sample : Heat Stress Collected Date : November 24, 2023  
Sampling Method : WBGT Receive Date : November 25, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 03, 2023

| Location                   | Type of Work  | Result(°C)     |                |                |      | Standard " |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|
|                            |               | T <sub>a</sub> | T <sub>w</sub> | T <sub>g</sub> | WBGT |            |
| Factory 4                  |               |                |                |                |      |            |
| 1.E-8 UBE 1100I UBE100 USE | การบำรุงรักษา | 33.2           | 32.3           | 23.2           | 28.2 | 32.0       |
| Factory 3                  |               |                |                |                |      |            |
| 2.C-7 UBE 650I UBE650 JS   | การบำรุงรักษา | 36.3           | 35.0           | 25.9           | 29.2 | 32.0       |
| Factory 2                  |               |                |                |                |      |            |
| 3.A-1: Toyo 350I V4-1      | การบำรุงรักษา | 34.1           | 33.3           | 24.5           | 27.5 | 32.0       |

หมายเหตุ : " ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลที่แท้จริงจะปรากฏในรายงานฉบับสุดท้ายเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว "

ฉบับนี้จัดทำ ณ วันที่ 23/10/23



Signature

Mr. Chararong Toakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct\_chem@yahoo.com, http://www.ctenv.com  
5/43-44 ซ.2 หมู่บ้านทุ่งบัว ต.บ้านดง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 02-003-3409 โทรสาร: 02-003-3410  
5/43-44 Moo. 2 Bangdangsubang A.Bangdang Suburb Nonthaburi 11000 TEL: 02-003-3409 FAX: 02-003-3410

### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W1779936

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 เขตเทศบาลเมืองนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 11000  
Type of Sample : Light Level  
Sampling Method : Lux Meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Calculated Date : November 24, 2023  
Relative Date : November 25, 2023  
Report Date : December 08, 2023

| Location                          | Type of Work  | Results (Lux) |         |         | Standard <sup>1)</sup> (Lux) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|------------------------------|
|                                   |               | Point 1       | Point 2 | Point 3 |                              |
| Factory 6                         |               |               |         |         |                              |
| 1. Store                          | จัดเก็บ       | 989           | -       | -       | 400                          |
| Factory 6                         |               |               |         |         |                              |
| 2. OA Zone F No.6                 | ตรวจสอบบริเวณ | 1,551         | 1,569   | 1,432   | 500                          |
| Factory 8                         |               |               |         |         |                              |
| 3. Core VTC BROS Tint Work Line 1 | ตรวจสอบบริเวณ | 1,622         | 1,563   | 1,487   | 500                          |
| Factory 7                         |               |               |         |         |                              |
| 4. Model Case Rear-432 Cutting    | ตรวจสอบบริเวณ | 2,300         | 2,220   | 1,987   | 500                          |
| Factory 4                         |               |               |         |         |                              |
| 5. E-E LBS 1100: LBS1100S2        | ตรวจสอบบริเวณ | 1,476         | 1,586   | 1,297   | 500                          |
| Factory 5                         |               |               |         |         |                              |
| 6. D-7 LBS 850: LBS850S           | ตรวจสอบบริเวณ | 803           | -       | -       | 500                          |
| Factory 2                         |               |               |         |         |                              |
| 7. A-11 Toyo 350 V4-T             | ตรวจสอบบริเวณ | 1,006         | 999     | 959     | 500                          |
| Factory 1                         |               |               |         |         |                              |
| 8. Warehouse                      | จัดเก็บ       | 459           | -       | -       | 400                          |
| Office                            |               |               |         |         |                              |
| 9. สำนักงานนนทบุรี                | คอมพิวเตอร์   | 411           | -       | -       | 400                          |

หมายเหตุ : เป็นการตรวจวัดค่าแสงบริเวณโรงงาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของค่า พ.ร. 2550



*[Signature]*

Mr. Chaimarong Teekabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample/s only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: ct\_chem@yahoo.com, http://www.ctenv.com  
5/43-44 ซ.2 หมู่บ้านทุ่งบัว ต.บ้านดง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 02-003-3409 โทรสาร: 02-003-3410  
5/43-44 Moo. 2 Bangdangsubang A.Bangdang Suburb Nonthaburi 11000 TEL: 02-003-3409 FAX: 02-003-3410

### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W1779936

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 เขตเทศบาลเมืองนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 11000  
Type of Sample : Light Level  
Sampling Method : Lux Meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Calculated Date : September 25, 2023  
Relative Date : September 27, 2023  
Report Date : October 28, 2023

| Location                       | Type of Work  | Results (Lux) |         |         | Standard <sup>1)</sup> (Lux) |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|------------------------------|
|                                |               | Point 1       | Point 2 | Point 3 |                              |
| Factory 5                      |               |               |         |         |                              |
| 1. Store                       | จัดเก็บ       | 992           | -       | -       | 400                          |
| Factory 6                      |               |               |         |         |                              |
| 2. OA Zone F No.6              | ตรวจสอบบริเวณ | 1,564         | 1,783   | 1,602   | 500                          |
| Factory 8                      |               |               |         |         |                              |
| 3. OA Zone G No.6              | ตรวจสอบบริเวณ | 1,520         | 1,559   | 1,554   | 500                          |
| Factory 7                      |               |               |         |         |                              |
| 4. QC Line Case Rear-432 No.39 | ตรวจสอบบริเวณ | 503           | -       | -       | 500                          |
| Factory 4                      |               |               |         |         |                              |
| 5. F-6 LBS 1001                | ตรวจสอบบริเวณ | 1,140         | 1,096   | 987     | 500                          |
| Factory 3                      |               |               |         |         |                              |
| 6. C-8 LBS 850:                | ตรวจสอบบริเวณ | 762           | -       | -       | 500                          |
| Factory 2                      |               |               |         |         |                              |
| 7. S-10 Toyo 350:              | ตรวจสอบบริเวณ | 570           | -       | -       | 500                          |
| Factory 1                      |               |               |         |         |                              |
| 8. Warehouse                   | จัดเก็บ       | 445           | -       | -       | 400                          |
| Office                         |               |               |         |         |                              |
| 9. สำนักงานนนทบุรี             | คอมพิวเตอร์   | 438           | -       | -       | 400                          |
| สำนักงาน                       |               |               |         |         |                              |

หมายเหตุ : เป็นการตรวจวัดค่าแสงบริเวณโรงงาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของค่า พ.ร. 2550



*[Signature]*

Mr. Chaimarong Teekabandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W8677066

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
Type of Sample : Noise data  
Sampling Method : Noise dosimeter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 26, 2023  
Receiving Date : September 27, 2023  
Report Date : October 25, 2023

| Location   | Sound Pressure Level  |                | Standard<br>TWA (dB(A)) |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|
|  | Projected<br>Dose (%) | TWA<br>(dB(A)) |                         |
| Factory 5  |                       |                |                         |
| 1. Store อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุบชิ้น                        | 14.64                 | 70.64          | 85                      |
| Factory 6  |                       |                |                         |
| 2. QA Zone F No.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า 11ตัว                 | 20.60                 | 75.50          | 85                      |
| Factory 8  |                       |                |                         |
| 3. QA Zone G No.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า                       | 18.51                 | 73.32          | 85                      |
| Factory 7  |                       |                |                         |
| 4. QC Line Case Rear 432 No.39<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า 1ชิ้น | 5.78                  | 64.41          | 85                      |
| Factory 4  |                       |                |                         |
| 5. PM Model อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุบชิ้น                     | 21.66                 | 73.97          | 85                      |
| Factory 3  |                       |                |                         |
| 6. C-8 UBE 850z<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า 1ชิ้น                | 50.9                  | 86.13          | 85                      |
| Factory 2  |                       |                |                         |
| 7. B-10 Toys 3501<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า 1ชิ้น              | 62.36                 | 81.50          | 86                      |

หมายเหตุ : "โปรดทราบผลการวัดค่าเสียงตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ข้างต้น" (โปรดทราบผลการวัดค่าเสียงตามวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ข้างต้น)

ทำรายงานฉบับนี้ ณ วันที่ 25/10/23



*Signature*

Mr. Chainarong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.cteenv.com  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 หมู่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W8677066

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
Type of Sample : Noise data  
Sampling Method : Noise dosimeter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24, 2023  
Receiving Date : November 26, 2023  
Report Date : December 29, 2023

| Location   | Sound Pressure Level  |                | Standard<br>TWA (dB(A)) |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|
|  | Projected<br>Dose (%) | TWA<br>(dB(A)) |                         |
| Factory 5  |                       |                |                         |
| 1. Store อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชั้น                               | 29.9                  | 76.39          | 85                      |
| Factory 6  |                       |                |                         |
| 2. QA Zone F No.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชั้น                      | 75.1                  | 82.74          | 85                      |
| Factory 8  |                       |                |                         |
| 3. Cover VTC 8805 Top Mark Line 1<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า: ขาเหล็ก | 16.5                  | 71.91          | 85                      |
| Factory 7  |                       |                |                         |
| 4. Metal Case Rear 432 Cubing<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า: ขาเหล็ก     | 97.1                  | 83.48          | 85                      |
| Factory 4  |                       |                |                         |
| 5. Metal Case Back 432 Cubing<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า: ขาเหล็ก     | 79.7                  | 83.36          | 85                      |
| Factory 3  |                       |                |                         |
| 6. C-7 UBE 850: UBS 850<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า: ขาเหล็ก           | 32.30                 | 76.85          | 85                      |
| Factory 2  |                       |                |                         |
| 7. A-11 Toys 3502 V&T<br>อุปกรณ์ไฟฟ้า: ขาเหล็ก             | 97.64                 | 84.53          | 85                      |

หมายเหตุ : "โปรดทราบผลการวัดค่าเสียงตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ข้างต้น" (โปรดทราบผลการวัดค่าเสียงตามวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ข้างต้น)

ทำรายงานฉบับนี้ ณ วันที่ 29/12/23



*Signature*

Mr. Chainarong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctec.com, http://www.ctec.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-501-2409 โทรสาร: 02-501-2412  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 TEL: 02-501-2409 FAX: 02-501-2412

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W907706

Project : วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
Address : หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
Type of Sample : Noise 8 Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environmental and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 26, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Report Date : October 23, 2023

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dB(A) |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1               | 08:00 - 10:00   | 66.2                       |
| 2               | 10:00 - 11:00   | 67.2                       |
| 3               | 11:00 - 12:00   | 64.2                       |
| 4               | 12:00 - 13:00   | 63.9                       |
| 5               | 13:00 - 14:00   | 66.6                       |
| 6               | 14:00 - 15:00   | 66.7                       |
| 7               | 15:00 - 16:00   | 65.8                       |
| 8               | 16:00 - 17:00   | 66.0                       |
| Noise 8 Hrs.    |                 | 66.1                       |
| Standard 8 Hrs. |                 | 90                         |

หมายเหตุ : ผู้ตรวจวัดระดับเสียงได้ทำการวัดเสียงตามจุดที่กำหนดไว้ ณ บริเวณด้านหน้าของโรงงาน  
การตรวจวัดเสียงได้ดำเนินการในวันที่ 26/09/2566



Mr. Chaitanong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctec.com, http://www.ctec.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-501-2409 โทรสาร: 02-501-2412  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 TEL: 02-501-2409 FAX: 02-501-2412

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W907706

Project : วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
Address : หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
Type of Sample : Noise 8 Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environmental and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 26, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Report Date : October 23, 2023

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dB(A) |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1               | 08:30 - 10:30   | 67.2                       |
| 2               | 10:30 - 11:30   | 65.6                       |
| 3               | 11:30 - 12:30   | 62.1                       |
| 4               | 12:30 - 13:30   | 64.9                       |
| 5               | 13:30 - 14:30   | 64.5                       |
| 6               | 14:30 - 15:30   | 67.2                       |
| 7               | 15:30 - 16:30   | 66.6                       |
| 8               | 16:30 - 17:30   | 66.0                       |
| Noise 8 Hrs.    |                 | 65.8                       |
| Standard 8 Hrs. |                 | 90                         |

หมายเหตุ : ผู้ตรวจวัดระดับเสียงได้ทำการวัดเสียงตามจุดที่กำหนดไว้ ณ บริเวณด้านหน้าของโรงงาน  
การตรวจวัดเสียงได้ดำเนินการในวันที่ 26/09/2566



Mr. Chaitanong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted sample(s) only





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_@yaho.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 อ.2 ซ.ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Room 2 Tongkhamwong A Bangkok Northburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPE77166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ 1 เขตปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 11130  
Type of Sample : Noise & Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 25, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Report Date : October 25, 2023

| Hour                     | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dB(A) |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| Factory 8 QA Zone 8 No.6 |                 |                            |
| 1                        | 09:30 - 10:30   | 83.3                       |
| 2                        | 10:30 - 11:30   | 83.2                       |
| 3                        | 11:30 - 12:30   | 81.8                       |
| 4                        | 12:30 - 13:30   | 78.2                       |
| 5                        | 13:30 - 14:30   | 81.8                       |
| 6                        | 14:30 - 15:30   | 81.2                       |
| 7                        | 15:30 - 16:30   | 80.3                       |
| 8                        | 16:30 - 17:30   | 79.2                       |
| Noise & Hrs.             |                 | 81.5                       |
| Standard & Hrs.          |                 | 90                         |

หมายเหตุ : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการวิเคราะห์ที่ได้

ผลการวิเคราะห์ในภาคนี้ วันที่ 25/10/2566



*Signature*

Mr. Chaiyong Toelbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_@yaho.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 อ.2 ซ.ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Room 2 Tongkhamwong A Bangkok Northburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPE77166

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
Address : 777 หมู่ 1 เขตปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 11130  
Type of Sample : Noise & Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 25, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Report Date : October 25, 2023

| Hour                                  | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dB(A) |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Factory 7 QC Line Case Rear 432 No.39 |                 |                            |
| 1                                     | 09:51 - 10:51   | 78.3                       |
| 2                                     | 10:51 - 11:51   | 77.7                       |
| 3                                     | 11:51 - 12:51   | 75.0                       |
| 4                                     | 12:51 - 13:51   | 75.0                       |
| 5                                     | 13:51 - 14:51   | 75.2                       |
| 6                                     | 14:51 - 15:51   | 78.6                       |
| 7                                     | 15:51 - 16:51   | 77.6                       |
| 8                                     | 16:51 - 17:51   | 77.2                       |
| Noise & Hrs.                          |                 | 77.8                       |
| Standard & Hrs.                       |                 | 90                         |

หมายเหตุ : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการวิเคราะห์ที่ได้

ผลการวิเคราะห์ในภาคนี้ วันที่ 25/10/2566



*Signature*

Mr. Chaiyong Toelbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctelab.com http://www.ctelab.com  
5/40-41 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409

### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W767760

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.  
Address : หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  
Type of Sample : Noise & Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 25, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Report Date : October 23, 2023

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dB(A)<br>Factory 4 PM Mold |
|-----------------|-----------------|---|
| 1               | 09:41 - 10:41   | 86.0  |
| 2               | 10:41 - 11:41   | 85.3  |
| 3               | 11:41 - 12:41   | 82.8  |
| 4               | 12:41 - 13:41   | 87.7  |
| 5               | 13:41 - 14:41   | 85.0  |
| 6               | 14:41 - 15:41   | 85.4  |
| 7               | 15:41 - 16:41   | 85.2  |
| 8               | 16:41 - 17:41   | 84.3  |
| Noise 8 Hrs.    |                 | 85.5  |
| Standard 8 Hrs. |                 | 90  |

หมายเหตุ : ผู้รับบริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

สามารถดูผลวิเคราะห์ได้ที่ หน้า 2546



Signature

Mr. Chansong Toekbandit

Analyst Supervisor

Do not copy/paste of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@ctelab.com http://www.ctelab.com  
5/40-41 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409

### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W767760

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.  
Address : หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  
Type of Sample : Noise & Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 25, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Report Date : October 23, 2023

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dB(A)<br>Factory 3 C-B USE 850 |
|-----------------|-----------------|---|
| 1               | 09:54 - 10:54   | 85.2  |
| 2               | 10:54 - 11:54   | 85.3  |
| 3               | 11:54 - 12:54   | 84.3  |
| 4               | 12:54 - 13:54   | 82.9  |
| 5               | 13:54 - 14:54   | 86.1  |
| 6               | 14:54 - 15:54   | 85.2  |
| 7               | 15:54 - 16:54   | 84.3  |
| 8               | 16:54 - 17:54   | 83.1  |
| Noise 8 Hrs.    |                 | 84.5  |
| Standard 8 Hrs. |                 | 90  |

หมายเหตุ : ผู้รับบริการควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

สามารถดูผลวิเคราะห์ได้ที่ หน้า 2546



Signature

Mr. Chansong Toekbandit

Analyst Supervisor

Do not copy/paste of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.ctechem.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409

### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPT077/66

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33130  
Type of Sample : Noise 8 Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : September 25, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Report Date : October 23, 2023

| Hour            | Work Time<br>(TWA) | Sound Pressure Level dB(A)<br>Factory 2 B-12 TOYO 350 |
|-----------------|--------------------|---|
| 1               | 10:23 - 11:23      | 91.0  |
| 2               | 11:23 - 12:23      | 90.3  |
| 3               | 12:23 - 13:23      | 89.3  |
| 4               | 13:23 - 14:23      | 90.8  |
| 5               | 14:23 - 15:23      | 90.1  |
| 6               | 15:23 - 16:23      | 88.0  |
| 7               | 16:23 - 17:23      | 87.1  |
| 8               | 17:23 - 18:23      | 86.2  |
| Noise 8 Hrs.    |                    | 89.4  |
| Standard 8 Hrs. |                    | 90  |

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการขอตรวจวัดเสียง ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สามารถดาวน์โหลดใบตรวจวัดได้ที่ : 2546



*[Signature]*

Mr. Chongwong Teekakandil

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.

Report analysis refer to submitted complete(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.ctechem.com  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3409

### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WPT09/66

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33130  
Type of Sample : Noise 8 Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24, 2023  
Receive Date : November 25, 2023  
Report Date : December 29, 2023

| Hour            | Work Time<br>(TWA) | Sound Pressure Level dB(A)<br>Factory 5 Store |
|-----------------|--------------------|---|
| 1               | 10:19 - 11:19      | 73.2  |
| 2               | 11:19 - 12:19      | 71.0  |
| 3               | 12:19 - 13:19      | 71.3  |
| 4               | 13:19 - 14:19      | 73.8  |
| 5               | 14:19 - 15:19      | 73.8  |
| 6               | 15:19 - 16:19      | 72.0  |
| 7               | 16:19 - 17:19      | 72.1  |
| 8               | 17:19 - 18:19      | 71.5  |
| Noise 8 Hrs.    |                    | 72.5  |
| Standard 8 Hrs. |                    | 90  |

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการขอตรวจวัดเสียง ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สามารถดาวน์โหลดใบตรวจวัดได้ที่ : 2546



*[Signature]*

Mr. Chaitanong Teekakandil

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.

Report analysis refer to submitted complete(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_sam@yohda.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3410

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W779066

Project : 10555-56-10 2023 2023  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30100  
Type of Sample : Noise & Hrs. Collected Date : November 24, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 25, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 05, 2023

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dBA<br>Factory & OA Zone F No.9 |
|-----------------|-----------------|--|
| 1               | 09:57 - 10:57   | 81.5   |
| 2               | 10:57 - 11:57   | 78.5   |
| 3               | 11:57 - 12:57   | 77.9   |
| 4               | 12:57 - 13:57   | 79.5   |
| 5               | 13:57 - 14:57   | 81.5   |
| 6               | 14:57 - 15:57   | 80.8   |
| 7               | 15:57 - 16:57   | 79.3   |
| 8               | 16:57 - 17:57   | 79.4   |
| Noise 8 Hrs.    |                 | 75.7   |
| Standard 8 Hrs. |                 | 90   |

หมายเหตุ : ผู้ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลเสียง ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการวัดเสียงตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การตรวจวัดเสียง ณ วันที่ 24/11/2566



*[Signature]*

Mr. Chaitrong Toekbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_sam@yohda.com, http://www.cte.co.th  
9/40-41 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
Fax: 02-101-3410

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W779066

Project : 10555-56-10 2023 2023  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30100  
Type of Sample : Noise 8 Hrs. Collected Date : November 24, 2023  
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : November 25, 2023  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : December 05, 2023

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level dBA<br>Factory & Cover VTC BR06 Test Mark Labe 7 |
|-----------------|-----------------|---|
| 1               | 10:40 - 11:40   | 83.5  |
| 2               | 11:40 - 12:40   | 83.3  |
| 3               | 12:40 - 13:40   | 80.0  |
| 4               | 13:40 - 14:40   | 83.9  |
| 5               | 14:40 - 15:40   | 84.4  |
| 6               | 15:40 - 16:40   | 83.6  |
| 7               | 16:40 - 17:40   | 82.5  |
| 8               | 17:40 - 18:40   | 81.9  |
| Noise 8 Hrs.    |                 | 82.9  |
| Standard 8 Hrs. |                 | 90  |

หมายเหตุ : ผู้ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลเสียง ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการวัดเสียงตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การตรวจวัดเสียง ณ วันที่ 24/11/2566



*[Signature]*

Mr. Chaitrong Toekbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted samples only





บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. Email: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 ซ.2 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10130 โทรศัพท์ : 02-101-3400 โทรสาร : 02-101-3410  
9/40-41 ซ.2 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10130 TEL: 02-101-3400 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP799/65

Project : บำบัดน้ำเสียในเขตวังน้อย (กรมการแพทย์)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20180  
Type of Sample : Noise & Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24, 2022  
Receive Date : November 25, 2022  
Report Date : December 05, 2022

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level (dB(A)) |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1               | 09:43 - 10:43   | 87.1                         |
| 2               | 10:43 - 11:43   | 85.3                         |
| 3               | 11:43 - 12:43   | 84.1                         |
| 4               | 12:43 - 13:43   | 82.4                         |
| 5               | 13:43 - 14:43   | 84.6                         |
| 6               | 14:43 - 15:43   | 85.2                         |
| 7               | 15:43 - 16:43   | 84.6                         |
| 8               | 16:43 - 17:43   | 83.5                         |
| Noise & Hrs.    |                 | 84.9                         |
| Standard & Hrs. |                 | 30                           |

หมายเหตุ : ใช้มาตรวัดความดันเสียงแบบเคลื่อนที่วัดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Leq) และค่าเฉลี่ยสูงสุด (Lmax) ในระยะเวลาที่กำหนด

สามารถส่งใบรายงานผลการตรวจวัดได้ที่ 2546



Signature

Mr. Chaitanong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นvironment and Chemical Co., Ltd.

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. Email: cte@ctecol.com, http://www.ctecol.com  
9/40-41 ซ.2 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10130 โทรศัพท์ : 02-101-3400 โทรสาร : 02-101-3410  
9/40-41 ซ.2 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10130 TEL: 02-101-3400 FAX: 02-101-3410

# ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP799/66

Project : บำบัดน้ำเสียในเขตวังน้อย (กรมการแพทย์)  
Address : 777 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20180  
Type of Sample : Noise & Hrs.  
Sampling Method : Sound level meter  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24, 2022  
Receive Date : November 25, 2022  
Report Date : December 05, 2022

| Hour            | Work Time (TWA) | Sound Pressure Level (dB(A)) |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1               | 10:45 - 11:45   | 88.2                         |
| 2               | 11:45 - 12:45   | 86.3                         |
| 3               | 12:45 - 13:45   | 87.8                         |
| 4               | 13:45 - 14:45   | 85.4                         |
| 5               | 14:45 - 15:45   | 87.5                         |
| 6               | 15:45 - 16:45   | 88.4                         |
| 7               | 16:45 - 17:45   | 85.9                         |
| 8               | 17:45 - 18:45   | 85.2                         |
| Noise & Hrs.    |                 | 87.1                         |
| Standard & Hrs. |                 | 50                           |

หมายเหตุ : ใช้มาตรวัดความดันเสียงแบบเคลื่อนที่วัดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Leq) และค่าเฉลี่ยสูงสุด (Lmax) ในระยะเวลาที่กำหนด

สามารถส่งใบรายงานผลการตรวจวัดได้ที่ 2546



Signature

Mr. Chaitanong Toekbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy part of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.cte.com  
9/40-41 ม.2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 T.Bangpliyai, A.Bangplue-Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WFO7766

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (สารเคมี)  
Address : 177 หมู่ 1 เขตเทศบาลเมืองบางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10380  
Type of Sample : Air  
Method of Analyzer : Gas Chromatography, Gravimetric, Titrimetric, ICPS  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Received Date : September 25, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Analytical Date : October 03, 2023

| Location                | Parameter       | Unit              | Results | Standard <sup>1)</sup> |
|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|------------------------|
| Factory 5               |                 |                   |         |                        |
| Store                   | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 7.502   | 15                     |
|                         | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.502   | 5                      |
| Factory 6               |                 |                   |         |                        |
| CA Zone F No.6          | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 6.687   | 15                     |
|                         | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.167   | 5                      |
| Factory 8               |                 |                   |         |                        |
| CA Zone G No.8          | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 4.167   | 15                     |
|                         | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 1.567   | 5                      |
| Factory 7               |                 |                   |         |                        |
| QC Line Case Rear No.39 | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 4.333   | 15                     |
|                         | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.600   | 5                      |
| Factory 4               |                 |                   |         |                        |
| PMT Hole                | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 6.667   | 15                     |
|                         | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 3.333   | 5                      |

หมายเหตุ : 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560



*Signature*

Mr. Chaitrong Toekbandi

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด  
C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_chem@yahoo.com, http://www.cte.com  
9/40-41 ม.2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410  
9/40-41 Moo. 2 T.Bangpliyai, A.Bangplue-Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WFO7766

Project : บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ (สารเคมี)  
Address : 177 หมู่ 1 เขตเทศบาลเมืองบางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10380  
Type of Sample : Air  
Method of Analyzer : Gas Chromatography, Gravimetric, Titrimetric, ICPS  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Received Date : September 26, 2023  
Receive Date : September 27, 2023  
Analytical Date : October 03, 2023

| Location       | Parameter       | Unit              | Results | Standard <sup>1)</sup> |
|----------------|-----------------|-------------------|---------|------------------------|
| Factory 3      |                 |                   |         |                        |
| C-8 UBS 3501   | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 4.167   | 15                     |
|                | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.500   | 5                      |
| Factory 2      |                 |                   |         |                        |
| 2-10 Toys 3501 | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 7.516   | 15                     |
|                | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.167   | 5                      |
| Factory 1      |                 |                   |         |                        |
| Warehouse      | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 4.167   | 15                     |
|                | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 0.883   | 5                      |

หมายเหตุ : 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่ามาตรฐานการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560



*Signature*

Mr. Chaitrong Toekbandi

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval  
Report analysis refer to submitted samples only





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@video.com, http://www.cte.com  
5/40-41 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทร: 02-401-3400 โทรสาร: 02-401-3410  
Fax: 02-401-3409

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP799/06

Project : บริษัท อีซูซุ จำกัด (มหาชน)  
Address : 77 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทร: 02-401-3400 โทรสาร: 02-401-3410  
Type of Sample : Air  
Method of Analyzer : Gas Chromatography, Gravimetric, Titration, ICP-MS  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24, 2023  
Reference Date : November 25, 2023  
Analytical Date : November 30, 2023

| Location                 | Parameter       | Unit              | Results | Standard " |
|--------------------------|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Factory 5                |                 |                   |         |            |
| Store                    | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 4.167   | 15         |
|                          | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.553   | 5          |
| Factory 6                |                 |                   |         |            |
| CA Zone F No.9           | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 4.167   | 15         |
|                          | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.083   | 5          |
| Factory 8                |                 |                   |         |            |
| Cover VTC BARS Tool Mark | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 7.283   | 15         |
|                          | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 3.333   | 5          |
| Factory 7                |                 |                   |         |            |
| Mold Case Rese-402       | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 2.500   | 15         |
|                          | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 0.900   | 5          |
| Factory 4                |                 |                   |         |            |
| Mold                     | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 3.333   | 15         |
|                          | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 2.517   | 5          |

หมายเหตุ : บริษัท อีซูซุ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศของโรงงาน อีซูซุ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ (NIOSH)

" การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศของโรงงาน อีซูซุ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ (NIOSH)

หมายเหตุ : บริษัท อีซูซุ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศของโรงงาน อีซูซุ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ (NIOSH)



Signature

Mr. Chantong Teakbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted samples only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte@video.com, http://www.cte.com  
5/40-41 หมู่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทร: 02-401-3400 โทรสาร: 02-401-3410  
Fax: 02-401-3409

#### ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP799/06

Project : บริษัท อีซูซุ จำกัด (มหาชน)  
Address : 77 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทร: 02-401-3400 โทรสาร: 02-401-3410  
Type of Sample : Air  
Method of Analyzer : Gas Chromatography, Gravimetric, Titration, ICP-MS  
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.  
Collected Date : November 24, 2023  
Reference Date : November 25, 2023  
Analytical Date : November 30, 2023

| Location             | Parameter       | Unit              | Results | Standard " |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Factory 3            |                 |                   |         |            |
| C-7 UBE 855 UBESSEIS | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 2.550   | 15         |
|                      | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 0.417   | 5          |
| Factory 2            |                 |                   |         |            |
| A-11 Yoyo 385 V4-Y   | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 0.857   | 15         |
|                      | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 0.507   | 5          |
| Factory 1            |                 |                   |         |            |
| Household            | Total Dust      | mg/m <sup>3</sup> | 0.157   | 15         |
|                      | Respirable Dust | mg/m <sup>3</sup> | 1.250   | 5          |

หมายเหตุ : บริษัท อีซูซุ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศของโรงงาน อีซูซุ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ (NIOSH)

" การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศของโรงงาน อีซูซุ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ (NIOSH)

หมายเหตุ : บริษัท อีซูซุ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศของโรงงาน อีซูซุ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ (NIOSH)



Signature

Mr. Chantong Teakbandit  
Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval.  
Report analysis refer to submitted samples only

## ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ

---

# Analysis/Test Report


Customer Name : บริษัท ชีวเนค จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตปกครองพิเศษนครนายก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา 20170  
Sampling Site : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่น  
Sampling by : นายสิทธิ์ ปราบเหล็ก ( 7-245-4-8333 )  
Sampling Date : 05/07/2566  
Received Date : 06/07/2566  
Report Date : 13/07/2566

| Parameters             | Unit | Method                     | TSI 5736 /66 |  | มาตรฐาน <sup>a</sup> |
|------------------------|------|----------------------------|--------------|--|----------------------|
|                        |      |                            | Effluent     |  |                      |
| pH                     | -    | SM 2017 (4500-05 B)        | 8.2          |  | 5.5 - 9.0            |
| BOD                    | mg/L | SM 2017 (5210 B, 4500-0 G) | < 2.0        |  | < 500                |
| COD                    | mg/L | SM 2017 (5220 C)           | 24           |  | < 750                |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2017 (2540 D)           | < 1          |  | < 200                |
| Oil & Grease           | mg/L | SM 2017 (5520 D)           | < 3.0        |  | < 10                 |
| Temperature            | °C   | Laboratory and Field       | 30.5         |  | < 45                 |
| Sample Condition       |      | Observation                | ใส           |  |                      |

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> ed., 2017

2. 4 : เขตปกครองพิเศษนครนายก จังหวัดนครนายก

S. Busaya  
Miss BUSAYA SRSAWANG  
Analyst  
7-245-4-0005  
13/07/2566

  
Miss BUSAYA SRSAWANG  
Laboratory Management  
7-245-4-6309  
13/07/2566

Test report shall not be regarded except in full, without written approval of the laboratory.  
Required results refer to the sample as received only.


# Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ชีวเนค จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตปกครองพิเศษนครนายก ตำบลนาเกลือ อำเภอศรีราชา 20170  
Sampling Site : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่น  
Sampling by : นายสิทธิ์ ปราบเหล็ก  
Sampling Date : 05/07/2566  
Received Date : 06/07/2566  
Report Date : 13/07/2566

| Parameters       | Unit | Method           | TS15736 /66<br>Effluent | 1a |
|------------------|------|------------------|-------------------------|----|
| Alumblum         | mg/L | SM 2017 (3120 B) | 0.36                    |    |
| Sample Condition |      |                  |                         |    |

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> ed., 2017

S. Busaya  
Miss BUSAYA SRSAWANG  
Analyst  
7-245-4-0005  
13/07/2566

  
Miss BUSAYA SRSAWANG  
Laboratory Management  
7-245-4-6309  
13/07/2566

Test report shall not be regarded except in full, without written approval of the laboratory.  
Required results refer to the sample as received only.

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท จีเอ็ม ไอ เทคโนโลยี (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 19120  
Sampling Site : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่น  
Sampling by : พลเรือโท ป.วิเศษ ( 1-245-9-8933 )  
Sampling Date : 03/08/2566  
Received Date : 04/08/2566  
Report Date : 11/08/2566

| Parameters             | Unit | Method                          | TS/125 66 |  | มาตรฐาน <sup>4</sup> |
|------------------------|------|---------------------------------|-----------|--|----------------------|
|                        |      |                                 | Effluent  |  |                      |
| pH                     | -    | SM 2017 (4500-H <sup>+</sup> B) | 8.4       |  | 5.5 - 9.0            |
| BOD                    | mg/L | SM 2017 (5210 B, 4500-O C)      | 3.6       |  | < 500                |
| COD                    | mg/L | SM 2017 (5220 C)                | 34        |  | < 120                |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2017 (2540 D)                | :         |  | < 200                |
| Oil & Grease           | mg/L | SM 2017 (5520 D)                | < 3.0     |  | < 10                 |
| Temperature            | °C   | Laboratory and Field            | 30.2      |  | < 45                 |
| Sample Condition       |      |                                 | In        |  |                      |

Remark: 1. SM 2017 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> ed., 2017

2. 2. เขตปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

S. Buaya  
Mr. BUAYA SAKAWANG  
Analyst1-245-0-0005  
11/08/2566S. Buaya  
Mr. SUTHEP SONGKOL  
Laboratory Management  
1-245-0-0300  
11/08/2566

Expected results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท จีเอ็ม ไอ เทคโนโลยี (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 19120  
Sampling Site : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่น  
Sampling by : พลเรือโท ป.วิเศษ ( 1-245-9-8933 )  
Sampling Date : 03/08/2566  
Received Date : 04/08/2566  
Report Date : 11/08/2566

| Parameters       | Unit | Method           | TS/125 66 |      | In |
|------------------|------|------------------|-----------|------|----|
|                  |      |                  | Effluent  |      |    |
| Aluminium        | mg/L | SM 2017 (2120 B) |           | 0.59 |    |
| Sample Condition |      |                  |           |      |    |

Remark: 1. SM 2017 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> ed., 2017S. Pongjai  
Mr. PONGJAI SAJAN  
Analyst

11/08/2566

S. Pongjai  
Mr. PONGJAI SAJAN  
Laboratory Management  
11/08/2566

Expected results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.





30<sup>th</sup>  
Anniversary

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  
30, 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุคใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10150  
Tel: 0-2893-4211-17 Fax: 0-2893-4213

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  
TEST TECH CO., LTD.


บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  
TEST TECH CO., LTD.

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ชิน-อ. ไบเทค จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตำบลคลองจั่น อำเภอคลองจั่น กรุงเทพฯ 10170  
Sampling Site : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่น  
Sampling by : นายอภิสิทธิ์ ยิ่งใจ  
Sampling Date : 06/10/2566  
Received Date : 07/10/2566  
Report Date : 10/10/2566  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling Method : Grab  
Sampling Time : 14:40 น.  
Analytical Date : 07-14/10/2566  
Report No. : RS2265786

| Parameters       | Unit | Method           | Effluent |
|------------------|------|------------------|----------|
| Aluminium        | mg/L | SM 2023 (3120 B) | 0.70     |
| Sample Condition |      |                  | 10       |

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023



J. Jurairat  
Analyst  
10/10/2566

Technical Manager  
10/10/2566

Reported results refer to the sample as received only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.  
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Page 1 of 1



30<sup>th</sup>  
Anniversary

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  
TEST TECH CO., LTD.

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  
TEST TECH CO., LTD.

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด  
TEST TECH CO., LTD.


## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ชิน-อ. ไบเทค จำกัด (มหาชน)  
Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตำบลคลองจั่น อำเภอคลองจั่น กรุงเทพฯ 10170  
Sampling Site : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่น  
Sampling by : นายอภิสิทธิ์ ยิ่งใจ  
Sampling Date : 06/10/2566  
Received Date : 07/10/2566  
Report Date : 25/10/2566  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling Method : Grab  
Sampling Time : 14:40 น.  
Analytical Date : 07-14/10/2566  
Report No. : RS226564-1/66

| Parameters             | Unit | Method                     | TS24042/06 Effluent | Standard  |
|------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------|
| pH                     |      | SM 2023 (4500-B)           | 8.5                 | 6.5 - 9.0 |
| BOD                    | mg/L | SM 2023 (5210 B, 4800-O G) | 3.2                 | < 500     |
| COD                    | mg/L | SM 2023 (5220 C)           | 20                  | < 750     |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D)           | 1                   | < 200     |
| Oil & Grease           | mg/L | SM 2023 (5530 D)           | < 3.0               | < 10      |
| Temperature            | °C   | Laboratory and Field       | 31.4                | < 45      |
| Sample Condition       |      |                            | 10                  |           |

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023

2. 1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม



J. Jurairat  
Analyst  
25/10/2566

Technical Manager  
25/10/2566

Reported results refer to the sample as received only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.  
The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Page 1 of 1

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ชิน-โฮ โฮม ออโต้ (มหาชน) (มหาชน)

Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตำบลคลอง อำเภอประเวศ จังหวัดนครราชสีมา 30170

Sampling Site : โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (โรงงานผลิตชิ้นส่วน)

Sampling By : นายสุวิทย์ ชื่นนา

Sampling Date : 03/11/2566

Received Date : 04/11/2566

Report No. : RS2460786

| Parameters             | Unit | Method                     | TS/6189/86 |           |
|------------------------|------|----------------------------|------------|-----------|
|                        |      |                            | Effluent   | Effluent  |
| pH                     | -    | SM 2023 (4500-H B)         | 8.2        | 5.5 - 9.0 |
| BOD                    | mg/L | SM 2023 (5210-B, 4500-O C) | 4.4        | < 500     |
| COD                    | mg/L | SM 2023 (5220 C)           | 29         | < 750     |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D)           | 2          | < 200     |
| Oil & Grease           | mg/L | SM 2023 (5520 D)           | < 3.0      | < 10      |
| Temperature            | °C   | Laboratory and Field       | 30.6       | < 45      |

Remarks : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023

2. a : เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา

J. Sopittha

Miss SOPITHA JADEECHAY

Analyst

7-245-9-6185

11/11/2566



Miss SOPITHA JADEECHAY

Technical Manager

7-245-9-6185

11/11/2566

Expected results refer to the sample as received only.

This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

PM 7.3.2 Doc : 18 SEP 23 REV 01

605/14775 Page 0/11

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ชิน-โฮ โฮม ออโต้ (มหาชน) (มหาชน)

Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตำบลคลอง อำเภอประเวศ จังหวัดนครราชสีมา 30170

Sampling Site : โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (โรงงานผลิตชิ้นส่วน)

Sampling By : นายสุวิทย์ ชื่นนา

Sampling Date : 03/11/2566

Received Date : 04/11/2566

Report No. : RS2460986

| Parameters | Unit | Method           | TS/6189/86 |          |
|------------|------|------------------|------------|----------|
|            |      |                  | Effluent   | Effluent |
| Aluminium  | mg/L | SM 2023 (3120 B) | 0.55       |          |

Remarks : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023

J. Sopittha

Miss SOPITHA JADEECHAY

Analyst

11/11/2566



Miss SOPITHA JADEECHAY

Technical Manager

11/11/2566

Expected results refer to the sample as received only.

This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

PM 7.3.2 Doc : 18 SEP 23 REV 01

605/14775 Page 0/11



TEST TECH CO., LTD.

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

30, 32 ถนนพหลโยธิน 2 แขวง 65 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10150

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

30, 32 Rama IV Rd., Samsenlong, Bangkok 10150 Tel: 0-2893-4217 Fax: 0-2893-4218

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ชีว-โม ไบโเทค จำกัด (มหาชน)

Address : 777 หมู่ที่ 1 เขตประเวศการอุตสาหกรรมบางพลี ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10170

Sampling Site : โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Sampling by : บริษัท ชีว-โม ไบโเทค จำกัด

Sampling Date : 01/12/2566

Received Date : 02/12/2566

Report Date : 13/12/2566

Report No. : RS25662566

| Parameters | Unit | Method           | Observation | Sample Condition |
|------------|------|------------------|-------------|------------------|
| Ammonium   | mg/L | SM 2023 (3120 B) | 0.73        | in glass jar     |
|            |      | TS2563 866       | 28000       |                  |

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023

J. Jurairat

Miss JURAIRAT JONGPRAKASOKEE

Analyst

13/12/2566


Reported results refer to the sample as received only.

This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

This laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TS/12/2566 : 13 SEP 25 08:48

68015912 Page 1/1



J. Jurairat

Miss JURAIRAT JONGPRAKASOKEE

Analyst

1-245-0-8923

13/12/2566

Reported results refer to the sample as received only.

This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

This laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TS/12/2566 : 13 SEP 25 08:48

68015912 Page 1/1



## ภาคผนวก จ

---

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



ที่ ยก ๐๓๑๐(๑)/ ๒ ๖ ๕ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งต้อม  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖ ของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

เรียน กรรมการผู้พิทักษ์ บริษัท ซี.ที.เอ็ม.อี.อาร์.เอส. แอนด์ เคมิคัล จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ขออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ  
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบทึบพร้อมหนังสือขออายุขึ้นทะเบียนเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ

บริษัท ซี.ที.เอ็ม.อี.อาร์.เอส. แอนด์ เคมิคัล จำกัด จำนวน ๒ แห่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ซี.ที.เอ็ม.อี.อาร์.เอส. แอนด์ เคมิคัล จำกัด ขออายุขึ้นทะเบียน  
ขึ้นทะเบียนเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ และทะเบียน ๖-๒๗๐ สภาที่ตั้งเลขที่ ๔/๕๐-๕๑ ตำบลบางคูเวียง  
อำเภอหางาวน จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นำบริษัท ซี.ที.เอ็ม.อี.อาร์.เอส. แอนด์ เคมิคัล จำกัด  
คำขอขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ

๓. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นายสุเมธพงศ์ ต่อเอกวัฒน์

๔. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายธรรมรัฐ คำเมือง

๒) นายอภิสิทธิ์ โชติปัญญา

๓) นางสาวพรทิมา ไชอินทร์

๔) นางสาวกิตติยา ไชยงษ์

๕) นางสาวศิริวรรณ เจริญกิม

๖) นายวิญญู พงษ์เจริญ

๗) นายสุภากรณ์ วงษ์ประสูร

๘. ขอบข่ายความสามารถที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องวิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๐ รายการ และ  
เอกสารอื่น จำนวน ๓๐ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...

-๒-

หนังสือฉบับนี้ขอเสนอในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะส่งต่อมายัง  
รับขึ้นทะเบียนหรือปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ ให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นคำขอจนหนังสือขึ้นทะเบียนปฏิบัติการวิเคราะห์  
เอกสาร ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอให้ใช้การมีระยะเวลาสูงสุดหกกรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางอัมพร เสงี่ยมพงษ์

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองความปลอดภัย  
สำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัย

กองวิจัยและประเมินผลกระทบ

กลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาระบบปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒๐๒ ๕๐๒๒ ๐๒๐๒ ๕๐๒๒

โทรสาร ๐๒๕๕๕ ๓๕๕๕

เอกสารแนบท้ายทศสี่สิบสองข้อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิเคราะห์ธาตุ  
บริษัท ซี.พี. เคมีภัณฑ์ จำกัด เลขที่ ๖๓๗  
ที่ อก ๐๑๑๐(๑) / ๒๒.๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอเข้าสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๐ รายการ

แนบท้าย จำนวน 20 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี                   | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|---------------------------|--|
| 1        | Arsenic                   | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 2        | Barium                    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 3        | Biochemical Oxygen Demand | 5-Day BOD Test, Acide Modification Method <sup>24</sup>        |
| 4        | Cadmium                   | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 5        | Chemical Oxygen Demand    | Closed Reflux, Titrimetric Method <sup>25</sup>                |
| 6        | Color                     | APHA Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method <sup>26</sup> |
| 7        | Copper                    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 8        | Free Chlorine             | Iodometric Method <sup>27</sup>                                |
| 9        | Lead                      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 10       | Manganese                 | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 11       | Nickel                    | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 12       | Oil & Grease              | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method <sup>28</sup>      |
| 13       | pH                        | Electrometric Method <sup>29</sup>                             |
| 14       | Selenium                  | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |
| 15       | Sulfide                   | Iodometric method <sup>30</sup>                                |
| 16       | Temperature               | Laboratory and Field Methods <sup>31</sup>                     |
| 17       | Total Dissolved Solids    | Dried at 180 °C <sup>32</sup>                                  |
| 18       | Total Kjeldahl Nitrogen   | Semi-Micro Kjeldahl Method <sup>33</sup>                       |
| 19       | Total Suspended Solids    | Dried at 103-105 °C <sup>32</sup>                              |
| 20       | Zinc                      | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup>     |

เอกสารแนบท้ายข้อสองฉบับ จำนวน 10 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี         | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|-----------------|---|
| 1        | Antimony        | Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup> |
| 2        | Arsenic         | Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup> |
| 3        | Carbon monoxide | Instrumental Analyzer Method <sup>34</sup>                                      |

ซี.พี. เคมีภัณฑ์  
(นางอริยาพร อัครกุลกิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและควบคุมคุณภาพ  
เลขที่ ๖๓๗ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ๑๐๑

4 Copper...

๒-

| ลำดับที่ | สารเคมี                     | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|-----------------------------|---|
| ๔        | Copper                      | Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup> |
| 5        | Lead                        | Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>23</sup> |
| 6        | Opacity                     | Ringsman's Method <sup>35</sup>   |
| 7        | Oxide of Nitrogen           | Instrumental Analyzer Method <sup>36</sup>                                      |
| 8        | Sulfur Dioxide              | Instrumental Analyzer Method <sup>36</sup>                                      |
| 9        | Sulfuric Acid               | Isokinetic Sampling, Barium-Thion Thimetric Method <sup>37</sup>                |
| 10       | Total Suspended Particulate | Isokinetic Sampling, Gravimetric Method <sup>38</sup>                           |

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. พ.ร. 2549. เรื่อง กำหนดการวิเคราะห์  
วิธีที่เจอบนอากาศที่ระบายออกจากระบบของหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว.  
ราชกิจจานุเบกษา. ๔ ธันวาคม 2549, เล่มที่ 123 ตอนที่ 123.  
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and  
Wastewater. 22<sup>nd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2012.  
3. United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for  
New Stationary Sources. 40 CFR 60. Appendix A, 2019.

ซี.พี. เคมีภัณฑ์  
(นางอริยาพร อัครกุลกิจ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและควบคุมคุณภาพ  
เลขที่ ๖๓๗ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ๑๐๑

เอกสารแนบท้ายทศสี่สิบสองฉบับเป็นข้อปฏิบัติ การปฏิบัติงาน การรับและคืนสินค้าโรงงาน กรณีโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๖๒ ๕๐๐๖



ที่ ออก ๐๖๑๐๑(๑)/ ๓ ๙ ๙ ๒

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
เลขที่ ๒๕๖๐  
๒ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เรียน การค้าระหว่างประเทศ

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ถึงที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้าย

วิเคราะห์เบื้องต้น

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

๑๕) นางสาวอริยา

- ๑๕) นางสาวอริยา...
- ๑๖) นางสาวอริยา...
- ๑๗) นางสาวอริยา...
- ๑๘) นางสาวอริยา...
- ๑๙) นางสาวอริยา...
- ๒๐) นางสาวอริยา...
- ๒๑) นางสาวอริยา...
- ๒๒) นางสาวอริยา...
- ๒๓) นางสาวอริยา...
- ๒๔) นางสาวอริยา...
- ๒๕) นางสาวอริยา...
- ๒๖) นางสาวอริยา...
- ๒๗) นางสาวอริยา...
- ๒๘) นางสาวอริยา...
- ๒๙) นางสาวอริยา...
- ๓๐) นางสาวอริยา...
- ๓๑) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

๑๕) นางสาวอริยา...

เอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งข้ออาชญากรรมเบื้องต้นแจ้งปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

บริษัท เฮอร์ เมส จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๒๕๕

ที่ สก ๐๑๐๐(๔)/ ๓ ๙ ๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ขอรับทราบผลการวิเคราะห์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นรายการเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน ๑๕๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 45 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี                   | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|---------------------------|---|
| 1        | Aldrin                    | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>   |
| 2        | Arsenic                   | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>1)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1)</sup>   |
| 3        | Barium                    | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame<br>Method <sup>1)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1)</sup>                 |
| 4        | α-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>   |
| 5        | β-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>   |
| 6        | δ-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>   |
| 7        | γ-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>   |
| 8        | Biochemical Oxygen Demand | 1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method <sup>1)</sup><br>2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method <sup>1)</sup>                                    |
| 9        | Cadmium                   | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>1)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1)</sup>                              |
| 10       | Chemical Oxygen Demand    | 1) Open reflux, Titrimetric Method <sup>1)</sup><br>2) Close reflux, Colorimetric Method <sup>1)</sup><br>3) Close reflux, Titrimetric Method <sup>1)</sup> |
| 11       | Chlordane                 | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>1)</sup>  |
| 12       | Chromium                  | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>1)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1)</sup>                              |

(นางสาวอุบล ชัยพรศิริ)  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

15 Color...

| ลำดับที่ | สารเคมี            | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|--------------------|--|
| 13       | Color              | AD/VI Weighted-Ordinate Spectrophotometric<br>Method <sup>1)</sup>   |
| 14       | Copper             | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>1)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1)</sup> |
| 15       | Cyanide            | Distillation, Colorimetric Method <sup>1)</sup>  |
| 16       | 4,4'-DDD           | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 17       | 4,4'-DDE           | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 18       | 4,4'-DDT           | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 19       | Dieldrin           | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 20       | Endosulfan I       | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 21       | Endosulfan II      | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 22       | Endosulfan Sulfate | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 23       | Endrin             | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 24       | Endrin Aldehyde    | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 25       | Formaldehyde       | Distillation, Colorimetric Method <sup>1)</sup>  |
| 26       | Free Chlorine      | 1) Iodometric Method <sup>1)</sup><br>2) DPD Colorimetric Method <sup>1)</sup>   |
| 27       | Heptachlor         | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |
| 28       | Heptachlor Epoxide | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>1)</sup>                                      |

(นางสาวอุบล ชัยพรศิริ)  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

29 Hexavalent Chromium...

| ลำดับที่ | สารเคมี                 | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|-------------------------|--|
| 29       | Hexavalent Chromium     | Colorimetric Method <sup>21</sup>  |
| 30       | Lead                    | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 31       | Manganese               | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 32       | Mercury                 | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>21</sup>   |
| 33       | Methoxychlor            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>21</sup>  |
| 34       | Nickel                  | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 35       | Oil & Grease            | 1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method <sup>21</sup><br>2) Soxhlet Extraction Method <sup>21</sup>   |
| 36       | pH                      | Electrometric Method <sup>21</sup>   |
| 37       | Phenols                 | Distillation, Direct Photometric Method <sup>21</sup>  |
| 38       | Selenium                | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 39       | Sulfide                 | 1) Iodometric Method <sup>21</sup>   |
| 40       | Temperature             | 2) Methylene blue Method <sup>21</sup><br>Laboratory and Field Methods <sup>21</sup>   |
| 41       | Total Dissolved Solids  | Dried at 180 °C <sup>21</sup>  |
| 42       | Total Kjeldahl Nitrogen | Macro Kjeldahl Method <sup>21</sup>  |
| 43       | Total Suspended Solids  | Dried at 103-105 °C <sup>21</sup>  |
| 44       | Trivalent Chromium      | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method;<br>Colorimetric Method; Calculation <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Colorimetric Method; Calculation <sup>21</sup> |
| 45       | Zinc                    | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |

๕๕๓๗๖

(นางสาวณัฏฐ์ ชัยพรกุลวิไล)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้าสิบ...

แนบข้อมูลจำนวน 33 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี        | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|----------------|--|
| 1        | Aladin         | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>21</sup>  |
| 2        | Antimony       | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 3        | Arsenic        | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 4        | Barium         | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 5        | Beryllium      | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 6        | Cadmium        | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 7        | Chlordane      | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>21</sup>  |
| 8        | Chromium       | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>21</sup>   |
| 9        | Chromium (III) | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method;<br>Colorimetric Method; Calculation <sup>21</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Colorimetric Method; Calculation <sup>21</sup> |
| 10       | Chromium (VI)  | Colorimetric Method <sup>21</sup>  |
| 11       | Cyanide        | Distillation, Colorimetric Method <sup>21</sup>  |
| 12       | DDD            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>21</sup>  |
| 13       | DOE            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>21</sup>  |
| 14       | DDT            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>21</sup>  |

๕๕๓๗๖

(นางสาวณัฏฐ์ ชัยพรกุลวิไล)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

15 Dieldrin...

| ลำดับที่ | สารเคมี            | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|--------------------|--|
| 15       | Dieldrin           | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 16       | Endosulfan         | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 17       | Endrin             | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 18       | Heptachlor         | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 19       | Heptachlor epoxide | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 20       | $\alpha$ -HCH      | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 21       | $\beta$ -HCH       | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 22       | $\gamma$ -HCH      | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 23       | Lead               | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>(a)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup>                         |
| 24       | Manganese          | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>(a)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup>                         |
| 25       | Mercury            | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(a)</sup>  |
| 26       | Methoxychlor       | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 27       | Nickel             | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>(a)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup>                         |
| 28       | p-H                | Electrometric Method <sup>(a)</sup>  |
| 29       | Phenol             | Distillation, Direct Photometric Method <sup>(a)</sup>   |
| 30       | Selenium           | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(a)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup> |

31 Silver...

วิธีวิเคราะห์

(นางวิภากร บุญ อดิสรกุลศิริ)

ผู้ชำนาญการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี

11 มกราคม 2562

| ลำดับที่ | สารเคมี  | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|----------|--|
| 31       | Silver   | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>(a)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup>           |
| 32       | Vanadium | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method <sup>(a)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup> |
| 33       | Zinc     | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>(a)</sup><br>2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup>           |

สิ่งส่งตรวจหรือวัสดุที่ไม่ใช่ตัวถ่วงมวล 20 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี  | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|----------|--|
| 1        | Antimony | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(a)</sup>  |
| 2        | Arsenic  | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(a)</sup>  |
| 3        | Barium   | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup><br>4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(a)</sup><br>5) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(a)</sup> |

วิธีวิเคราะห์

(นางวิภากร บุญ อดิสรกุลศิริ)

ผู้ชำนาญการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี

11 มกราคม 2562

4) Digestion...

| ลำดับที่ | สารเคมี        | วิธีตรวจวัด   |
|----------|----------------|---|
| 4        | Beryllium      | 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5)(8)</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(1)(4)(7)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(1)(4)(8)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5)(7)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5)(8)</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5)(7)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(1)(4)(8)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5)(7)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5)(8)</sup> |
| 5        | Cadmium        | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5)(7)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(1)(4)(8)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5)(7)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5)(8)</sup>   |
| 6        | Chromium       | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5)(7)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(1)(4)(8)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5)(7)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5)(8)</sup>   |
| 7        | Chromium (III) | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>(1)(4)(7)(8)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>(1)(4)(7)(8)</sup>   |

(นางสาวกาญจนา บุญ) ผู้สมัครคนสุดท้าย

นางสาวกาญจนา บุญ

นางสาวกาญจนา บุญ

### 3) Digestion...

| ลำดับวิธี | สารเคมี       | วิธีวิเคราะห์  |
|-----------|---------------|--|
| 8         | Chromium (VI) | 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>(5.6.7.10)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>(5.6.10)</sup><br>1) Waste Extraction, Colorimetric Method <sup>(5.10)</sup><br>2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>(5.10)</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, inductively Coupled Plasma Method <sup>(5.10)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5.10)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5.10)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5.10)</sup> |
| 9         | Cobalt        | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5.10)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5.10)</sup>  |
| 10        | Copper        | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5.10)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5.10)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5.10)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5.10)</sup>   |
| 11        | Lead          | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5.10)</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5.10)</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>(5.10)</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5.10)</sup>   |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกรรณ งามวงศ์  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

12 Mercury...



| ลำดับที่ | สารเคมี    | วิธีการตรวจ  |
|----------|------------|--|
| 12       | Mercury    | 1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.1</sup><br>2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.2</sup>   |
| 13       | Molybdenum | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.1</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.8</sup>                                   |
| 14       | Nickel     | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.1.1</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.8</sup>                                 |
| 15       | pH         | Electrometric Method <sup>1.1.1</sup>  |
| 16       | Selenium   | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.1.1</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1.5</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1.5</sup> |
| 17       | Silver     | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.1.1</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup>  |

3) Digestion...

Signature

(นางสาวอุษณีย์ อึ้งสุภาวดี)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี  
และเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | สารเคมี  | วิธีการตรวจ   |
|----------|----------|---|
| 18       | Thallium | 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>e) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.1.1</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.8</sup> |
| 19       | Vanadium | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.1.1</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.8</sup>  |
| 20       | Zinc     | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.1.1</sup><br>2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup><br>3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.8</sup>  |

สิ้น จำนวน 17 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี  | วิธีการตรวจ   |
|----------|----------|---|
| 1        | Antimony | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>1.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>1.4.1</sup> |

Signature

(นางสาวอุษณีย์ อึ้งสุภาวดี)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี  
และเคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

2 Arsenic...

| ลำดับที่ | สารเคมี        | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|----------------|--|
| 2        | Arsenic        | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.4</sup>   |
| 3        | Barium         | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>  |
| 4        | Beryllium      | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>  |
| 5        | Cadmium        | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>  |
| 6        | Chromium       | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>  |
| 7        | Chromium (III) | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method;<br>Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>5.7,10</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>5.8,10</sup> |
| 8        | Chromium (VI)  | Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>5.10</sup>  |
| 9        | Cyanide        | Extraction, Distillation, Colorimetric Method <sup>5.15,16</sup>   |
| 10       | Lead           | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>  |
| 11       | Manganese      | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>  |
| 12       | Mercury        | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>12</sup>   |

Signature  
(นายวิภาญจน์ ชัยเศรษฐกิจ)  
ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทางเคมี  
และประเมินผล (ปศ.ก.)

13 Nickel

| ลำดับที่ | สารเคมี  | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|----------|---|
| 13       | Nickel   | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>               |
| 14       | Selenium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.13</sup> |
| 15       | Silver   | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>               |
| 16       | Vanadium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>               |
| 17       | Zinc     | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>5.7</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>5.8</sup>               |

# เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำหนดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้เป็นอันตรายตามกฎหมายว่า, 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 114.
- สมาคมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: 2547.
- APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 1997.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.

Signature  
(นายวิภาญจน์ ชัยเศรษฐกิจ)  
ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทางเคมี  
และประเมินผล (ปศ.ก.)

7. United States...

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010C, 2003.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994.
10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7470A, 1996.
12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471A, 1994.
13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742, 1994.
14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C, 2004.
15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A, 1996.
16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.

Signature

(นางวิภาดา ชัยพรกุล)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมการเกษตร

17. United States...

17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.
18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.

Signature

(นางวิภาดา ชัยพรกุล)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมการเกษตร

## ภาคผนวก ฉ

---

ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ



ที่ นม ๐๐๓๔(๒)/ ๒๗๖๖ ๓

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐

๒ ๘ ปี. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ชิน-เอ โยเทค จำกัด (สาขามวนคร)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท ชิน-เอ โยเทค จำกัด ได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ครั้งที่ ๑) ของ  
บริษัท ชิน-เอ โยเทค จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ชด-๗๒-๒๕/๕๐นม ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วน  
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๑ ซอยเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถนนมิตรภาพ  
ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประเด็นการเปลี่ยนแปลงคือ “เปลี่ยนแปลงชนิด  
เชื้อเพลิงสำหรับเตาหลอมจาก LPG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG)” และขอความเห็นจากสำนักงานอุตสาหกรรม  
จังหวัดนครราชสีมา ว่าการยื่นขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือขัดต่อกฎหมาย  
หรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบรายงานการ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาแล้ว การยื่นขอเปลี่ยนแปลง  
ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ LNG สำหรับเตาหลอมอลูมิเนียมโดยไม่มีการ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเตาหลอม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกระบวนการผลิตและยังคงกำลัง  
การผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเท่าเดิม ซึ่งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันพรรัตน์ดา ซึ่งสัมปทาน)

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาการแทน

อุตสาหกรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร.๐ ๔๔๐๘ ๒๐๓๐ ต่อ ๓

E-mail : moi\_nakhonratchasima@industry.go.th

ที่ นม ๐๐๓๔(๒)/ ๒๖ ๖๕๖๕



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัด  
ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นม ๓๐๐๐๐

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท ชิน-เอ โยเทค จำกัด (สาขามวลนคร)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิน-เอ โยเทค จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ชิน-เอ โยเทค จำกัด ที่ นว.๐๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน  
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ครั้งที่ ๑) ของ  
บริษัท ชิน-เอ โยเทค จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข๓-๗๒-๒๕/๕๐ นม ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วน  
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๑ ซอยเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ถนนมิตรภาพ  
ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประเด็นการเปลี่ยนแปลงคือ “เปลี่ยนแปลงชนิด  
เชื้อเพลิงสำหรับเตาหลอมจาก LPG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG)” และขอความเห็นจากสำนักงานอุตสาหกรรม  
จังหวัดนครราชสีมา ว่าการยื่นขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือขัดต่อกฎหมาย  
หรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ การยื่นขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการ  
เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ LNG สำหรับเตาหลอมอลูมิเนียมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
ของเตาหลอม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกระบวนการผลิตและยังคงกำลังการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม  
ฉีดขึ้นรูปเท่าเดิม จึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อสำนักนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยทัต สมิตินนท์)

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร.๐ ๔๔๐๘ ๒๐๓๐ ต่อ ๓

E-mail : moi\_nakhonwachasima@industry.go.th

## ภาคผนวก ข

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 1 รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือ สิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก



ภาพที่ 2 ถังรองรับขยะกระจายไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง




ภาพที่ 3 การฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์



ภาพที่ 4 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง



ภาพที่ 5 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสี่ยง



ภาพที่ 6 ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสี่ยง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 7 ห้องน้ำในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 8 ป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะ



ภาพที่ 9 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแล  
การเข้า-ออกของรถบรรทุกต่างๆ



ภาพที่ 10 ป้ายเตือนควบคุมความเร็วในพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 11 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และ  
ระบบระงับอัคคีภัย



ภาพที่ 12 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลจัดเก็บของเสีย  
จากกิจกรรมก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566



ภาพที่ 13 การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่คนงานก่อสร้าง (น้ำดื่ม และยารักษาพยาบาล)



ภาพที่ 14 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง



ภาพที่ 15 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



ภาพที่ 16 การกันรั้วแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 17 การติดตั้งป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 18 การตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย

## ภาคผนวก ข

---

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงก่อสร้าง

## ภาคผนวก ช-1

---

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง



บริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Ensafé Engineering Consultant Co.,Ltd.

ขอขอบวชิบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

นาย วีระศักดิ์ เพียชันทา

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

“ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  
ผู้ยึดเกาะวัสดุ ขนิตปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น”

ฝึกอบรมในวันที่ 6 - 8 เมษายน 2566 ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน 2566



(นายสมพร ไมยรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ



Certificate No. EN3-660041  
Issue Date : 8 เมษายน 2566  
Expire Date : 7 เมษายน 2568





๔. ข้อมูลของผู้ที่เป็นกรรมการหรือประธาน

ชื่อ (นาม/นามสกุล) : วรวิทย์ จันทวงษา  
 หรือที่บุคคล (ชื่อ) :  
 หมายเลขบัตรประชาชน/เลขที่บัตรประชาชน : ๙๐๐ [redacted]  
 ที่อยู่ : [redacted]  
 เบอร์โทรศัพท์ : [redacted]  
 อีเมล : [redacted]  
 ตำแหน่ง : [redacted]  
 วันที่รับตำแหน่ง : [redacted]

ผู้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีการเงินของบริษัท : [redacted]  
 (๓) ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการพาณิชย์ : ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 เลขที่ : ๑๓,๒๕๖๓  
 เลขที่ : ๐๖๒-๐๖-๒๕๖๓-๐๑๕๕

ซึ่งมีเครื่องหมายการค้า : [redacted]  
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการพาณิชย์ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

๕. รายละเอียดผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาม/นามสกุล) : [redacted]  
 หรือที่บุคคล (ชื่อ) : [redacted]  
 หมายเลขบัตรประชาชน/เลขที่บัตรประชาชน : [redacted]  
 ที่อยู่ : [redacted]  
 เบอร์โทรศัพท์ : [redacted]  
 อีเมล : [redacted]  
 ตำแหน่ง : [redacted]  
 วันที่รับตำแหน่ง : [redacted]

ผู้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีการเงินของบริษัท : [redacted]  
 (๓) ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการพาณิชย์ : ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 เลขที่ : ๑๓,๒๕๖๓  
 เลขที่ : ๐๖๒-๐๖-๒๕๖๓-๐๑๕๕

ซึ่งมีเครื่องหมายการค้า : [redacted]  
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการพาณิชย์ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]

และในบัญชี : [redacted]  
 โดยที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]  
 เลขที่ : [redacted]







๑๕.๕) ไม่มีความรู้หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการวัด

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๕.๖) ไม่รู้วิธีการอ่านหรือการบันทึกข้อมูล

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖) สัญญาณเสียงและแสงทางเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติไม่ได้แจ้งเตือน

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑) สัญญาณที่ผิดปกติที่บันทึกไว้บนหน้าจอ และจอแสดงผล (Hook Block)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๒) การแจ้งเตือนที่ผิดปกติที่บันทึกไว้บนหน้าจอ และจอแสดงผล (Hook Block)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๓) รูปกราฟหรือสัญญาณที่ผิดปกติที่บันทึกไว้บนหน้าจอ และจอแสดงผล (Hook Block)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๔) การแจ้งเตือนที่ผิดปกติที่บันทึกไว้บนหน้าจอ และจอแสดงผล (Hook Block)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๕) การแจ้งเตือนที่ผิดปกติที่บันทึกไว้บนหน้าจอ และจอแสดงผล (Hook Block)

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๖) ระบบการแจ้งเตือน

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๗) Alarm block devices

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๘) Alarm block devices

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๙) Alarm block devices

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๐) Alarm block devices

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๑) Alarm block devices

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๒) Alarm block devices

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๓) Alarm block devices

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๒) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๓) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๔) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๕) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๖) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๗) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๘) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๙) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๐) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๑) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๒) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

๑๖.๑๓) อุปกรณ์การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ


☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

รายการนี้เป็นการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### PICTURE OF LOAD TEST

|                |                                    |                 |          |
|----------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| Center:        | Manufacturing Warehouse, Nashville | Brand/Model:    | UMC      |
| Crate Type:    | Truck Mounted Crane                | Serial No.:     | 4550754  |
| Register No.:  | 71-3039 Upward                     | Production No.: | UML504   |
| Test location: | On the factory test bench          | Max. Capacity:  | 2.9 Ton. |



STATISTICAL RECORD

| Material | Test       | Used Mesh | Washing | Moisture Lost | % OF Test (%) | Height at Packing | Time (min) |
|----------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| For Test | Weight (T) | 8.5       | 3.0     | 2.55          | 98.09         | 0 min             | 5 min      |
|          |            |           |         |               |               | 455               | 400        |
|          | Weight     | 2.5       |         |               |               |                   | 450        |

## DYNAMIC TEST RECORD

| Item                  | No load | With Load |
|-----------------------|---------|-----------|
| Hoisting Up-Down      | OK      | OK        |
| Luffing boom Up-Down  | OK      | OK        |
| Swing boom Left-Right | OK      | OK        |
| Extend boom           | OK      | OK        |
| Retract boom          | OK      | OK        |



- [illegible]

**ON THE ORDER OF THE DAY**

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

- [illegible]

**Author's address:** Department of Mathematics, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607-7143, USA.  
E-mail: [shen@uic.edu](mailto:shen@uic.edu)









## ภาคผนวก ข-2

---

ใบรับรองการฝึกอบรมพนักงานขับรถเครน



บริษัท เคพีพี อินสเปคเตอร์ จำกัด

KPP INSPECTOR CO., LTD.



ขอมอบวุฒิบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

นายประสิทธิ์ นิลเดช

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับป็นจีน สำหรับผู้บังคับป็นจีน ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับป็นจีน  
ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ป็นจีน สำหรับป็นจีนชนิดเคลื่อนที่”

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป็นจีน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝึกอบรมวันที่ 2 เมษายน 2566 ระยะเวลา 6 ชั่วโมง



(Phanupong Noochangphuak)

กรรมการผู้จัดการ

Certificate No. KPP-23-04-011

### **ภาคผนวก ช-3**

---

*Safety Management of OGT for contractor*



## คู่มือปฏิบัติงาน Safety สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

OGT EG&CC team

OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

### หัวข้อคู่มือการปฏิบัติงาน Safety



1. วิธีการจัดการความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
  - การจัดการแผนตามงานที่วางไว้
  - มีการกำหนดพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ
  - จัดทำเอกสาร safety
2. วิธีการจัดการความปลอดภัยระหว่างทำงานที่ไซต์
  - ทำการประชุม KY meeting ก่อนเริ่มทำงาน
  - แสดงเอกสารความปลอดภัยที่หน้างาน
  - ทำการจัดส่ง Daily report ทุกวัน
3. ข้อควรระวังในการทำงาน (สำหรับคนงาน)
  - การแต่งกายของคนงาน
  - อุณหภูมิร่างกาย (จากผลของ COVID-19)
  - ข้อควรระวังสำหรับงานต่าง ๆ

# 1. วิธีการจัดการความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

## 1. วิธีการจัดการความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ



### การจัดการแผนตามงานที่วางไว้

จัดการประชุมกับทาง OGT และลูกค้าเพื่อยืนยันรายละเอียดงานและกระบวนการ (แผนงาน)

### มีการกำหนดพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการ

เลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพนักงานที่เหมาะสม

### จัดทำเอกสาร safety ※อ้างอิงสไลด์ต่อไปนี้



- ① จัดทำ Master plan
- ② แผนผังองค์กรการก่อสร้าง  
(ต้องกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
- ③ แผนผังการติดต่อฉุกเฉิน
- ④ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  
(รายชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ)

# 1. วิธีการจัดการความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ



① จัดทำ Master plan


| No. | Item             | Timeline |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|     |                  | 1st      | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
| 1   | Project Approval |          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 2   | Site Survey      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 3   | Design           |          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 4   | Construction     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 5   | Commissioning    |          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 6   | Operation        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |



④ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

Company Name: \_\_\_\_\_

| No. | Company Name | Name | Age | Position | Company Address | Emergency Contact Number | Cell Number | Safety Officer |
|-----|--------------|------|-----|----------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 1   |              |      |     |          |                 |                          |             |                |
| 2   |              |      |     |          |                 |                          |             |                |
| 3   |              |      |     |          |                 |                          |             |                |
| 4   |              |      |     |          |                 |                          |             |                |
| 5   |              |      |     |          |                 |                          |             |                |
| 6   |              |      |     |          |                 |                          |             |                |
| 7   |              |      |     |          |                 |                          |             |                |



## 2. วิธีการจัดการความปลอดภัยระหว่างทำงานที่ไซต์

## 2. วิธีการจัดการความปลอดภัยระหว่างทำงานที่ไซต์

### ทำการประชุม KY meeting ก่อนเริ่มทำงาน

ในทุกๆเช้า, หัวหน้างานและพนักงานทุกคนควรตรวจสอบสภาพร่างกายและจุดอันตราย ก่อนเริ่มทำงานก่อสร้าง.

※KY(Kiken Yochi) หมายถึง การคาดเดาความเป็นอันตราย

ทำการประชุม KY meeting



เอกสาร KY report

| KY Report                   |      |
|-----------------------------|------|
| วันที่                      | ชื่อ |
| 1. ชื่อของงานที่จะดำเนินการ |      |
| 2. ชื่อของหัวหน้างาน        |      |
| 3. ชื่อของพนักงาน           |      |
| 4. ชื่อของช่างเทคนิค        |      |
| 5. ชื่อของช่างเชื่อม        |      |
| 6. ชื่อของช่างไฟฟ้า         |      |
| 7. ชื่อของช่างติดตั้ง       |      |
| 8. ชื่อของช่างซ่อมบำรุง     |      |
| 9. ชื่อของช่างตรวจสอบ       |      |
| 10. ชื่อของช่างควบคุม       |      |
| 11. ชื่อของช่างดูแลรักษา    |      |
| 12. ชื่อของช่างทำความสะอาด  |      |
| 13. ชื่อของช่างขนส่ง        |      |
| 14. ชื่อของช่างเก็บขยะ      |      |
| 15. ชื่อของช่างเก็บน้ำ      |      |
| 16. ชื่อของช่างเก็บมูล      |      |
| 17. ชื่อของช่างเก็บใบไม้    |      |
| 18. ชื่อของช่างเก็บเศษวัสดุ |      |
| 19. ชื่อของช่างเก็บเศษอาหาร |      |
| 20. ชื่อของช่างเก็บเศษขยะ   |      |

OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

## 2. วิธีการจัดการความปลอดภัยระหว่างทำงานที่ไซต์


### แสดงเอกสารความปลอดภัยที่หน้างาน

จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยที่หน้างานก่อสร้างเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจได้

※เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อ สามารถใช้ได้กับทุกคนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหา

- ① แผนงาน Master plan
- ② แผนผังองค์กรการก่อสร้าง
- ③ แผนผังการติดต่อฉุกเฉิน
- ④ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ป้ายแสดงเอกสารความปลอดภัยของ OGT




ป้ายโครงการของผู้รับเหมาก่อสร้าง



※ ถ้าหากไม่สะดวกที่จะจัดส่งในวันนั้นๆ, ให้รายงานรายละเอียดของงานต่อบุคคลที่รับผิดชอบของ OGT ทางโทรศัพท์หรืออีเมล ฯลฯ และส่งต่อภายในวันหลัง

| Daily report  |  | Date: 10/10/2010  |  |
|---|--|---|--|
| <p>Project: 10/10/2010</p> <p>Project Name: 10/10/2010</p> <p>Contractor: 10/10/2010</p> <p>Contractor Name: 10/10/2010</p>       |  | <p>Site: 10/10/2010</p> <p>Site Name: 10/10/2010</p> <p>Site Address: 10/10/2010</p>                                  |  |
| <p>Project Details</p> <p>Project Name: 10/10/2010</p> <p>Project Address: 10/10/2010</p> <p>Project Description: 10/10/2010</p>  |  | <p>Site Details</p> <p>Site Name: 10/10/2010</p> <p>Site Address: 10/10/2010</p> <p>Site Description: 10/10/2010</p>  |  |
| <p>Project Progress</p> <p>Project Name: 10/10/2010</p> <p>Project Address: 10/10/2010</p> <p>Project Description: 10/10/2010</p> |  | <p>Site Progress</p> <p>Site Name: 10/10/2010</p> <p>Site Address: 10/10/2010</p> <p>Site Description: 10/10/2010</p> |  |
| <p>Project Summary</p> <p>Project Name: 10/10/2010</p> <p>Project Address: 10/10/2010</p> <p>Project Description: 10/10/2010</p>  |  | <p>Site Summary</p> <p>Site Name: 10/10/2010</p> <p>Site Address: 10/10/2010</p> <p>Site Description: 10/10/2010</p>  |  |




OSAKA GAS  
JPMALTY

OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

### 3. ข้อควรระวังในการทำงาน (สำหรับคนงาน)


#### การแต่งกาย



OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.


#### อุณหภูมิร่างกาย (จากผลของ COVID-19)

วัดอุณหภูมิทุกเช้าก่อนเข้าทำงาน  
※ หากอุณหภูมิร่างกายของคุณสูงโปรดพักผ่อนในวันนั้น



#### ระเบียบของทาง OGT (การทำงานบนที่สูง)


|                        |   |
|------------------------|---|
| บทบัญญัติทั่วไป        | : หากทำงานในสถานที่ที่มีความสูง 2 เมตรขึ้นไปคนงานควรใช้เข็มขัดนิรภัย  |
| นั่งร้านท่อเหล็ก       | : ชิ้นส่วนทั้งหมดของนั่งร้านต้องเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อป้องกันการเลื่อนหรือการหลุดตัวและใช้รอกหรือเชือกเพื่อเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ |
| บันไดที่เคลื่อนย้ายได้ | : ตรวจสอบบันไดก่อนใช้งานและตั้งกับพื้นให้มั่นคง   |
| บันได                  | : ตรวจสอบบันไดก่อนใช้งาน มุมที่ทำจากพื้นกับเท้าอยู่ที่ 75 องศาหรือน้อยกว่าแล้วตั้งไว้ที่พื้นมั่นคง                                    |
| การขนส่งทางอากาศ       | : ห้ามใช้ในสภาวะที่เกิน ความจุในการโหลด   |



## ระเบียบช่องทาง OGT(การควบคุมเพลิงไหม้)



1. คนงานทุกคนต้องรู้ตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการใช้งาน
2. ตรวจสอบงานและดำเนินการมาตรการที่จำเป็นเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
3. ยืนยันว่าไม่มีอันตรายใด ๆ หลังจากทำงานเสร็จอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
4. เพื่อยืนยันว่าไฟที่เหลือยู่ดับอย่างสมบูรณ์




OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

## ระเบียบช่องทาง OGT(การจัดระเบียบถังแก๊ส)



1. ต้องไม่ติดตั้ง, จัดเก็บหรือทิ้งไว้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
2. รักษาถังแก๊สในสถานที่ที่ไม่มีความเสี่ยงในการล้ม
3. จัดตั้งถังแก๊สให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการช็อตไฟฟ้า
4. เมื่อทำการขนส่งถังแก๊สให้ทำการปิดฝาทันที
5. เปิดและปิดวาล์วของถังแก๊สช้า ๆ
6. ทำการวางถังดับเพลิงในแนวตั้งบริเวณถังแก๊ส
7. แยกถังแก๊สจากถังชนิดอื่น ๆ อย่างชัดเจนก่อนการนำไปใช้งาน.



OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.


Cylinder wall brackets



## ระเบียบของทาง OGT (งานก่อสร้าง)



1. ห้ามมิให้คนงานอื่นนอกเหนือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ที่ดำเนินงาน
2. ระวังการทำงานเมื่อคาดการณ์ว่าจะมีลมแรงและฝนตกหนัก
3. เมื่อทำการยกหรือลดระดับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีน้ำหนักโดยใช้เครนหรือเครื่องยกต่างๆ คนงานควรใช้เชือกยกหรือถ่วงยกเพื่อพยุงอุปกรณ์นั้นๆ




OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

## ระเบียบของทาง OGT (งานขุดดิน)



1. เมื่อผู้รับเหมาดำเนินงานโดยใช้เครื่องจักรก่อสร้างประเภทยานพาหนะให้จัดทำแผนงานล่วงหน้าและดำเนินงานตามแผนด้านล่าง
2. ให้ทำการเตรียมแผนและข้อมูลดังเรื่องต่อไปนี้:
  - (1) ประเภทและความสามารถของประเภทยานพาหนะ  
ข้อมูลของเครื่องก่อสร้างที่จะใช้งานจริง
  - (2) เส้นทางการเดินทางของประเภทยานพาหนะ  
เส้นทางรถขับเคลื่อนเครื่องจักรภายในโรงงาน
  - (3) วิธีการทำงานตามประเภทยานพาหนะ  
เครื่องจักรนำมาใช้งานในส่วนใดบ้าง




OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

## ระเบียบของทาง OGT(งานขุดดิน)

3. ผู้รับเหมาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเมื่อดำเนินการขุดเจาะและให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:


- (1) เพื่อตัดสินใจวิธีการทำงานและความคุมการทำงานโดยตรง.
- (2) เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีข้อบกพร่อง
- (3) เพื่อทำการตรวจสอบการใช้เข็มขัดนิรภัย, หมวกนิรภัย ฯลฯ



OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

## ระเบียบของทาง OGT (งานไฟฟ้า)

1. ให้ทำการติดตั้งเบรกเกอร์ในตู้ MDB เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วจากกระแสไฟหลัก
2. ตู้ไฟ MDB จะต้องปิดช่องว่างให้สนิทเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่ระบบ
3. จัดทำป้ายเตือนสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงที่แผงตู้จ่ายไฟ MDB
4. สายไฟฟ้าทั้งหมดต้องไม่มีความเสียหายใด ๆ
5. ให้จัดเตรียม power plug สำหรับต่อไฟเท่านั้น
6. ในกรณีที่ เริ่ม / หยุด จ่ายไฟตู้ MDB  
คนงานจะต้องล็อคตู้เอาไว้เสมอ  
โดยการแขวนสวิตช์หรือกุญแจ  
ไว้ด้านบนของตู้ MDB



OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

## ภาคผนวก ข-4

---

รายละเอียดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

เลขที่ ๐๑๗/๒๕๕๑



สธช/ท.๑/๑


ใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบ  
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ออกัสท์ ไทยเทค จำกัด ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ ๒/๑๐ ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

เป็นวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายปราโมทย์ ญาณทัชชะ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน



**OSAKA GAS**

**Daigas**  
Group

## Key Facts

### A century of experience in gas business

- Started gas supply business in 1905
- A major natural gas and energy services provider in Japan with 5.2 million units for gas supply
- Reliable gas operations with rich technological expertise
- Accounts for about 25% of the natural gas supply market in Japan
- A major importer of LNG in Japan (8.5 million tons in 2019)

### Increasing global presence

- Pioneering innovative LNG procurement and trading
- Aggressive investments along energy value chain
- Over 20 years experience in international engineering and consultancy services

### Strong financial position


- Credit ratings : S&P AA- / Moody's A1 (as of March 2020)

### Key Financial Results (Million USD)

|                    | 2019 results |
|--------------------|--------------|
| Operating revenues | 12,576       |
| Operating Income   | 769          |
| Net Income         | 383          |
| FCF                | 1,151        |
| Total assets       | 19,668       |
| Net assets         | 9,442        |

(1USD = 108.83 yen)

# Energy Business Value Chain of Osaka Gas



## Upstream Investment/LNG Procurement

Import:

**8.5** million tons per year from  
**9** countries

## LNG Transportation

Ownership of  
**8** LNG carriers

## LNG Receiving Terminals

**3** LNG terminals  
Over **50** years of operational experience (26 tanks)

## Power Business



Development and Operation of power plants (approx. **4,500** MW)  
- Senboku Power Plant (2,465 MW)  
- wind farms

## Gas Transmission and Distribution

Operation and maintenance of **62,400** km pipelines with maximum pressure of 7 MPa


## Gas Marketing

**5.2** million customers  
Cogeneration: 1,685 MW  
Residential cogeneration systems (engines, fuel cells)



2

# Global Presence of Osaka Gas Group




| No. | Office                         |
|-----|--------------------------------|
| ①   | Osaka Gas Head Office          |
| ②   | Osaka Gas Singapore            |
| ③   | Jakarta Representative Office  |
| ④   | Manila Representative Office   |
| ⑤   | OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd. |
| ⑥   | PT OSAKA GAS INDONESIA         |

| No. | Office                         |
|-----|--------------------------------|
| ⑦   | Osaka Gas USA (New York)       |
| ⑧   | Osaka Gas USA (Houston HQ)     |
| ⑨   | Osaka Gas USA (Silicon Valley) |
| ⑩   | Osaka Gas UK                   |
| ⑪   | Osaka Gas Australia            |

3

# Structure of Osaka Gas Group in Southeast Asia



4




## OSAKA GAS THAILAND (OGT) & OGP Energy Solutions(OGPS)

Comprehensive utility business

Sales of gas products including Boilers, Furnaces, Compressed Natural Gas, Compressed Biogas, Biogas Upgrading system, Water Process and utility business for industrial users



OGT OGPS members




5



# Energy Consulting Line up

## Cogeneration systems

Highly efficient in producing heat and electricity by utilizing the exhaust heat of the system.




## Industrial gas burners and furnaces

Custom-made to meet specific needs of each customer.



## Gas Boilers

Gas-fired boiler that is more efficient than the oil-fired boilers.




## Biogas Upgrading System

Surplus biogas utilization system developed by OSAKA GAS.



## Natural gas transportation

Natural gas supplying system to locations outside the gas pipeline network in the form of CNG or LNG.



## Satellite LNG system

Natural gas supplying system to customers around LNG satellite station.



# One Stop Service

Osaka Gas offers one-stop service of enhancing energy efficiency and switching fuel to natural gas, meeting customers' various needs with our expertise accumulated through experiences in highly complex engineering, procurement and construction projects in Japan.

## 1 Energy audit

Conduct a diagnosis on customers' equipment (furnaces, boilers, etc.) and analyze energy flows.




## 2 Energy consulting

Provide quantitative evaluation and propose efficiency improvement measures.



## 3 Engineering, procurement & construction

Design and produce reliable facilities that are best suited to customers' needs.



## 4 Financial consulting

Propose arrangements for customers' capital investment.



## 5 Fuel supply

Design natural gas receiving facilities (pipeline, LNG lorry, CNG lorry, etc.)



## 6 Energy monitoring and maintenance


Verify the enhancement of energy efficiency and the reduction of energy cost and maintain the target level of efficiency.




# Natural gas transportation

Natural gas supplying system to locations outside the gas pipeline network in the form of CNG or LNG.

## CNG supply system





## LNG supply system



8

# Satellite LNG system


Natural gas supplying system to customers around LNG satellite station.




9

# Key Facts


Gas Sales Volume  
(Million m<sup>3</sup>)



Operating Revenues  
(Billion Yen)




Net Income  
(Billion Yen)



## Our energy business in the era of carbon neutrality

How to achieve carbon neutrality should be flexibly selected in light of progress in energy innovation and changes in social circumstances. We aim to achieve our carbon neutrality goal with a comprehensive approach throughout our supply chain including customers, taking into account future technological advances and economic rationality.




# Striving to become carbon neutral by 2050

We strive to become carbon neutral by 2050 through decarbonization of our gas and electricity by introducing methanation\* to generate gas with renewable energy and hydrogen and by increasing the share of renewables in our power generation portfolio. And as an innovative energy and services company, we plan to provide solutions for the realization of a sustainable society.

While technologies are being developed to realize a carbon neutral society, we also strive to contribute to radical reduction of CO<sub>2</sub> emissions by promoting advanced utilization of natural gas and wider usage of renewable energy, aiming for a CO<sub>2</sub> emissions reduction contribution target of more than 8.5 million

tons/year\*\*, which was previously set for 2030.




\* Methane generation technology using hydrogen and CO<sub>2</sub>

\*\* Our CO<sub>2</sub> emissions reduction contribution annual target for 2030 set out in our long-term management vision announced in 2017 (2030 cumulative target: 20 million tons)

\*\*\* Including solar, wind, and biomass power projects, which are eligible for the feed-in tariff (FIT) scheme

\*\*\*\* Equivalent to one third of the CO<sub>2</sub> emissions currently produced in our business and by our customers (33 million tons/year)




12

## Cogeneration systems


Highly efficient in producing heat and electricity by utilizing the exhaust heat of the system.

### Cogeneration system



### Introduction of cogeneration system will...

- Save energy by enhancing efficiency
- Reduce CO<sub>2</sub> emissions
- Produce higher output
- Cut down on energy expenses
- Provide backup generation in case of blackout



13



# Industrial gas burners and furnaces

Custom-made to meet specific needs of each customer.

## Energy-efficient gas burners

Our regenerative, recuperative, and other energy-efficient gas burners are widely used by businesses operating small and medium-sized industrial furnaces.


Regenerative burner




Recuperative burner

## Special-purpose burners & equipment

Custom-made burners and equipment are based on several prototypes tested in our lab, the largest gas equipment testing facility in Japan.




Highly efficient continuous fryer for better efficiency and flavor



Gas burner for glass melting furnace

## Wide variety of natural gas utilization



14



## AGP International Holdings Natural Gas Value Chain Business

- Construction: Modular construction, Onsite Construction, Field Deployment
- LNG: Engineering & Commissioning, LNG Terminals & Floating Solutions, LNG Break-bulking & Logistics
- City Gas Distribution: Transport, Commercial & Industrial, Households



Contribute to:  
• O&M consulting  
• LNG supply  
• Demand creation  
• Joint project development



Increased access to Japanese companies  
Potential project financing on a case-by-case basis



| AG&P Engineering Services (Singapore)   | AG&P City Gas Distribution (Singapore)  | AG&P LNG Terminals & Logistics (Singapore)   | AG&P Construction Solutions (Philippines)   | AG&P Shared Services (Philippines)   |
|---|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•GAS Entec</li> <li>•Design, Build, Commission</li> <li>•Terminals FSRUs</li> <li>•Bunker Vessels</li> <li>•LNG Marine Fuel Systems</li> <li>•CGO Infrastructure</li> <li>•Equipment to Monetize Stranded Gas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Transport</li> <li>•Households</li> <li>•Commercial</li> <li>•Industrial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•LNG Terminals</li> <li>•Bunkering</li> <li>•Break-bulking</li> <li>•LNG Marketing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Modularization</li> <li>•Site works</li> <li>•International Deployment</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Estimation</li> <li>•Supply Chain/Procurement</li> <li>•Contracts</li> <li>•IT Support &amp; Systems</li> <li>•Project Financials</li> <li>•HR</li> <li>•Proposals</li> <li>•Administration</li> </ul> |

15


Vietnam



## SOJITZ OSAKA GAS ENERGY COMPANY (SOGEC)

Natural gas retail business with energy savings

SOGEC sales natural gas to industrial customers by pipeline in Phu My 3 specialized industrial park and by CNG in other area with energy savings.




16

Thailand



## OE Solar Solar Power Business

Supply of electricity generated from solar energy to customers in the industrial and commercial sectors.





# Gas Boilers


Gas-fired boiler that is more efficient than the oil-fired boilers.

## Save energy by enhancing efficiency


### Gas hot water boiler

Save 4 to 12% more energy than oil-fired boiler

#### Fire-tube




#### Once-Through



### Gas fired steam boiler

Save 3 to 10% more energy than oil-fired boiler



## Introduction of the gas boiler will...

### Require no work of fuel replenishment

Ex. Replenishment of oil



Time : 30 min.  
Frequency : 1-3 times/week

No fuel replenishment

### Create more space

Inside



Outside



Space necessary for receiving and storing oil

Make extra space available for other purposes such as car parks and recreational facilities.


18

# Biogas Upgrading System

Gas-fired boiler that is more efficient than the oil-fired boilers.

## Feature of Osaka Gas Technology


- Osaka Gas' Original "Hybrid Biogas Upgrading System" features a combination of PSA (Pressure Swing Adsorption) and CO<sub>2</sub> separation membrane.
- Osaka Gas' original adsorbent is stuffed in the PSA for selective adsorption of CO<sub>2</sub>.
- Methane gas contained in the off-gas from PSA is then recovered with membrane, thus realizing a biomethane production with higher methane recovery rate and lower cost.



### Higher Methane Recovery Rate

| Company A | Company B | Company C                      | Osaka Gas Target        |
|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| Membrane  | PSA       | High-pressure Water Adsorption | Hybrid Biogas Upgrading |
| 98%       | 93%       | 98%                            | >99%                    |

### Lower Biomethane Production Cost



19



# Energy Technology Center

One of Osaka Gas R&D facilities to develop a wide range of gas equipment with advanced gas combustion technologies.

## Cogeneration testing facility

Test performance and durability of the gas engines used in cogeneration system to create products with added value and reduce costs (e.g. lubricant oil, spark plugs, etc.).



## Air conditioning testing facility

Conduct verification test on gas heat pumps and other air conditioning equipment.




## Combustion testing facility

- Test burners' performance to meet customer needs.
- Test new combustion methods to enhance the energy efficiency.

### Outdoor testing facility



### Indoor testing facility




## Environmental testing facility

Develop technologies to reduce carbon emissions including flaring, pyrolysis and wastewater treatment technologies.




## Engineering testing facility

Test newly developed technologies designed to enhance the energy efficiency and quality of industrial furnaces for various usages.



20

# Organization Chart




# Supplying natural gas and helping customers reduce energy costs in Singapore, Thailand, Indonesia and Vietnam



## City-OG Gas Energy Services

### Natural gas retail business

City-OG Gas Energy Services, a joint venture between CITY GAS and OSAKA GAS SINGAPORE, markets and sells natural gas to the industrial customers.




27



## PT OSAKA GAS INDONESIA(OGIDN)

### Gas Marketing and Energy Service Business

Contribute to energy conservation and environmental footprint reduction in Indonesia through energy efficiency advisory, natural gas utilization by fuel-switching and cogeneration systems and development of biogas solutions.



28



# NS-OG Energy Solutions (NSET)


## Cogeneration energy service business

Offer energy efficiency enhancement and energy cost reduction services by installing cogeneration system at customers' site.



NSET members

- No initial investment
- Offer options and maintenance service



24

## Contact Us

### Osaka Gas Co., Ltd. Head Office

4-1-2, Hiranomachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0046, Japan

Tel +81-6-6205-4564

Fax +81 6 6222 2044

<https://www.osakagas.co.jp/en/index.html>

### OSAKA GAS SINGAPORE PTE. LTD.

182 Cecil Street, #31-02 Frasers Tower, Singapore 069547

Tel +65 6221-2456

Fax +65-6221-2478

<http://www.ogs.sg/>

### Jakarta Representative Office

Summareas 1, lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 Jakarta, 12190, Indonesia

Tel +62 21 2526833

Fax +62-21-2526834

### Manila Representative Office

26th Floor, 24/7 McKinley Building, 24th Street corner, 7th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila, Philippines 1634

Tel +63-2-864-4187

Fax +63-2-864-4101

### City-OG Gas Energy Services Pte. Ltd.

26 Senoko Avenue Singapore 758312

Tel +65-6578-7878

Fax +65-6578-7768

<http://www.city-og.com.sg/>

### OSAKA GAS (THAILAND) Co., Ltd.

55 Wave Place Building 10F, Unit 10.04, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand <http://www.og.co.th/>

Tel +66-2-255-7550

Fax +66-2-255-7553

### OGP Energy Solutions Co., Ltd.

55 Wave Place Building 10F, Unit 10.04, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel +66-2-255-7550

Fax +66 2 255-7553

### NS-OG Energy Solutions (Thailand) Ltd.

909 Ample Tower 20th floor, Debaratna Road, North Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel +66-2744-1880

Fax +66-2744-1330

<http://www.nset.co.th/>

### PT OSAKA GAS INDONESIA

Summareas 1, lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 Jakarta, 12190, Indonesia

Tel +62-21-2522572

Fax +62-21-2522573

### Sojitz Osaka Gas Energy Co., Ltd.

Lot G5, Road N7, Phu My 3 Specialized Industrial Park, Phuoc Hoa Ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

Tel +84-254-3952009

Fax +84-254-3952008

25