

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา

บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดินตรวจวัด 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com



ACCREDITED LABORATORY
 ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6609398

Report No : 6610-0557

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงเรือนแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample Name : น้ำประปาบริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน

Sampling By : ETC

Sampling Method : Grab

Tested Date : 21/09/2023

Sample No : W 66091501

Sampling Date : 14/09/2023

Sampling Time : 10:31 AM

Received Date : 15/09/2023

Reported Date : 09/10/2023

Parameter	Unit	Method	Result
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	ND

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [G 0.25 L]

Remark : 1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

3. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of E.coli = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)
 09/10/2023

แสดงรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

Test Report

Request No : W6612310

Report No : 6701-0331

Customer : บริษัท แอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา จำกัด

Address : 189 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Sampling Source : โรงแรมแอลเคเอ็มเมอร์ลบีช พัทยา

Sample No : W 66121066

Sample Name : น้ำประปา

Sampling Date : 12/12/2023

Sampling By : ETC

Sampling Time : 1:05 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 13/12/2023

Tested Date : 26/12/2023

Reported Date : 09/01/2024

Parameter	Unit	Method	Result
E.coli	MPN:100 mL	MPN Test Method (SM:9221F)	3,300

Physical Apperance : 1. Sample : lightly SS

2. Container : Normal [G 0.25 L]

Remark : 1. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

3. LOQ = Level of Quantitation [LOQ of E.coli = 1.8 MPN:100 mL] / ND = Not Detected

4. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2024

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY