

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

เอกสารขอความอนุเคราะห์
บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค



บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาการใช้น้ำประปา

เลขที่.....

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เลขที่ ๑๐๖/๑๓๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค โดย นายธำรง คุ่มเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่..... ลงวัน..... ต่อไปเป็นบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่าการประปาส่วนภูมิภาค ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/น.ส. ๒๓๐-๒๕๖๒/๑๓๗/๒๐๑๓๗ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๐๘๓-๐๘๕๕๐๑๑๓๗ ซึ่งเป็นผู้ขอใช้น้ำประปายู่บ้านเลขที่ ๑๘/๑๐๐ ถนน ก.๒๓๖ หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด..... ในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ขอใช้น้ำ”

เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ขอใช้น้ำประปาเป็นพื้นที่ ที่น้ำประปาไม่สามารถบริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง คู่สัญญาจึงตกลงกันมีข้อความ ดังนี้

๑. ผู้ขอใช้น้ำรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยละเอียดแล้ว และผู้ขอใช้น้ำขอยืนยันการตกลงไม่ร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จากการประปาส่วนภูมิภาค กรณีไม่สามารถบริการน้ำประปาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. ผู้ขอใช้น้ำจะปฏิบัติตามคำแนะนำของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการก่อสร้างถังสำรองน้ำไว้ใต้ดินสำหรับสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ กรณีไม่สามารถบริการน้ำประปาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. ในส่วนข้อความที่นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกัน在本บันทึกข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ และให้ถือเอาบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....

.....ผู้ขอใช้น้ำ

(.....)

.....)

ลงชื่อ.....

.....ผช.ผู้จัดการ กปภ.

(.....)

.)

ลงชื่อ.....

.....พยาน

(.....)

.....)

ลงชื่อ.....

.....พยาน

(.....)

.....)

ภาคผนวก ข-2

แผนฉุกเฉินและเอกสารซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอพี จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๑๗ ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒

บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทร. ๐๙๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๙๕-๕๗๒๑๒๔ (๐๙๕-๕๗๒๑๒๓) (๐๙๕-๕๗๒๑๒๔)

โทรสาร. ๐๙๕-๕๗๒๑๒๒

บัญชี

แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด
หมายเลขทะเบียน ดพฝ.๐๔๒ หมดอายุ 3 พฤศจิกายน 2567
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ขด.193/2566 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2566

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานประกอบการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอพี จำกัด

ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่ตั้งเลขที่ 98/17 หมู่ที่ 10 ซอย 10

ตำบลแขวง กระบี่ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-510993 โทรสาร

2. วัน / เดือน / ปีที่ฝึกซ้อม 12 สิงหาคม 2566

3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง 63 คน หญิง 26 คน ชาย 27 คน

4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 63 คน หญิง 26 คน ชาย 27 คน

5. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2 นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

6. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

1. 3

2. 4

7. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()

ลงชื่อ ()



บริษัท ซานโต เซฟตี้ จำกัด

189/2 หมู่ 10 ถ.ศรีประเสริฐ ด.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร.075-572123, 572070 แฟกซ์.075-572072

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0925558000122

E-mail : santosafety@hotmail.com

กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สถานประกอบการ

บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอพี จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 98/17 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร.076-510993

วันที่ฝึกซ้อม

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
08.00 น. - 10.00 น.	- แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ - แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ - การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย - ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ - สรุปผลการฝึกซ้อม	นายพรรัตน์ บริพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย



แบบ ดพฝ. ๒

ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ซานโต เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุใส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





เลขทะเบียนบัตรที่ ดพฝ.๖๖/๐๙๕

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒
มอบบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท แกรนด์ กะตะ วิไอพี จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๑๗ ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนพนักงานที่ร่วมฝึกซ้อม ๖๓ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายชื่อวิทยากรแบบท่ายาใบอนุญาตอยู่เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณรัตน์ ศรีสุใส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



(นายสมมุติ เลิศชัยวิเศษ)

กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อพนักงาน

ร่วมประชุมชี้แจงและรับข้อแนะนำการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ อะตอม จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	หน้าที่รับผิดชอบ	ลายมือชื่อ
1		Executive	ผู้อำนวยการกองช่าง	
2		Food&Beverage	ที่จอดรถ	
3		Food&Beverage	ที่จอดรถ	
4		Food&Beverage	ที่จอดรถ	
5		Food&Beverage	ที่จอดรถ	
6		Food&Beverage	ที่จอดรถ	
7		Food&Beverage	ที่จอดรถ	
8		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
9		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
10		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
11		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
12		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
13		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
14		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
15		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
16		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
17		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
18		Main Kitchen	ที่จอดรถ	
19		Front Office	ที่จอดรถ	
20		Front Office	ที่จอดรถ	
21		Front Office	ที่จอดรถ	
22		Front Office	ที่จอดรถ	
23		Front Office	ที่จอดรถ	
24		Front Office	ที่จอดรถ	
25		Front Office	ที่จอดรถ	
26		Housekeeper	ที่จอดรถ	
27		Housekeeper	ที่จอดรถ	
28		Housekeeper	ที่จอดรถ	
29		Housekeeper	ที่จอดรถ	
30		Housekeeper	ที่จอดรถ	

รายชื่อพนักงาน

ร่วมประชุมชี้แจงและรับข้อแนะนำการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ อะตอม จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	หน้าที่รับผิดชอบ	ลายมือชื่อ
31		Housekeeper	ที่จอดรถ	
32		Housekeeper	ที่จอดรถ	
33		Housekeeper	ที่จอดรถ	
34		Housekeeper	ที่จอดรถ	
35		Housekeeper	ที่จอดรถ	
36		Housekeeper	ที่จอดรถ	
37		Housekeeper	ที่จอดรถ	
38		Housekeeper	ที่จอดรถ	
39		Housekeeper	ที่จอดรถ	
40		Housekeeper	ที่จอดรถ	
41		Housekeeper	ที่จอดรถ	
42		Housekeeper	ที่จอดรถ	
43		Housekeeper	ที่จอดรถ	
44		Housekeeper	ที่จอดรถ	
45		Housekeeper	ที่จอดรถ	
46		Engineer	ที่จอดรถ	
47		Engineer	ที่จอดรถ	
48		Engineer	ที่จอดรถ	
49		Engineer	ที่จอดรถ	
50		Engineer	ที่จอดรถ	
51		Engineer	ที่จอดรถ	
52		Human Resources	ที่จอดรถ	
53		Human Resources	ที่จอดรถ	
54		Human Resources	ที่จอดรถ	
55		Accountant	ที่จอดรถ	
56		Accountant	ที่จอดรถ	
57		Accountant	ที่จอดรถ	
58		Accountant	ที่จอดรถ	
59		Accountant	ที่จอดรถ	
60		Accountant	ที่จอดรถ	

รายชื่อพนักงาน

ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ อะตอม ภูเก็ต จำกัด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	หน้าที่รับผิดชอบ	ลายมือชื่อ
61		Accountant	คำนวณภาษี	
62		Accountant	คำนวณภาษี	
63		Sale & Marketing	คำนวณภาษี	
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				



(นางสาวกรรณิการ์ เกตุรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อพนักงาน

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ อะตอม ภูเก็ต จำกัด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
1		Executive
2		Food&Beverage
3		Food&Beverage
4		Food&Beverage
5		Food&Beverage
6		Food&Beverage
7		Food&Beverage
8		Main Kitchen
9		Main Kitchen
10		Main Kitchen
11		Main Kitchen
12		Main Kitchen
13		Main Kitchen
14		Main Kitchen
15		Main Kitchen
16		Main Kitchen
17		Main Kitchen
18		Main Kitchen
19		Front Office
20		Front Office
21		Front Office
22		Front Office
23		Front Office
24		Front Office
25		Front Office
26		Housekeeper
27		Housekeeper
28		Housekeeper
29		Housekeeper
30		Housekeeper



(นางสาวกรรณิการ์ เกตุรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อพนักงาน
รวมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ กะตะ วิลโลว์ จำกัด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
31		Housekeeper
32		Housekeeper
33		Housekeeper
34		Housekeeper
35		Housekeeper
36		Housekeeper
37		Housekeeper
38		Housekeeper
39		Housekeeper
40		Housekeeper
41		Housekeeper
42		Housekeeper
43		Housekeeper
44		Housekeeper
45		Housekeeper
46		Engineer
47		Engineer
48		Engineer
49		Engineer
50		Engineer
51		Engineer
52		Human Resources
53		Human Resources
54		Human Resources
55		Accountant
56		Accountant
57		Accountant
58		Accountant
59		Accountant
60		Accountant



(นายสมเกียรติ เจริญวิเศษ)
กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อพนักงาน
รวมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ กะตะ วิลโลว์ จำกัด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
61		Accountant
62		Accountant
63		Sale & Marketing

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท แกรนด์ อะตอม ไลฟ์ จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566



การจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้




พนักงานที่พบเห็น




ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ อะตอม วิโอที จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566



พนักงานได้ฝึกช่วยนำถังดับเพลิงมาดับไฟ



ผู้อำนวยการดับเพลิงส่งแจ้งแผนอพยพหนีไฟ

บริษัท แกรนด์ อะตอม วิโอที จำกัด
(นายสมภูมิ ใจรัก)
กรรมการผู้จัดการ


ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ อะตอม วิโอที จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566



พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพล



ทีมดับเพลิงได้สาธิตนำถังดับเพลิงมาดับไฟ

บริษัท แกรนด์ อะตอม วิโอที จำกัด
(นายสมภูมิ ใจรัก)
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท แกรนด์ กะตะ จีไอพี จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566



หัวหน้าแผนกทำการตรวจนับจำนวนพนักงาน



หัวหน้าแผนกฯงานผู้ช่วยการดับเพลิงจึงมีพนักงานนำธงนำ

นายสมบุรณ์ เจริญวรชัย
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท แกรนด์ กะตะ จีไอพี จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566



ผู้อำนวยการดับเพลิงถึงทีมค้นหา/ช่วยชีวิตทำการค้นหาพนักงานที่สูญหาย



ผู้อำนวยการดับเพลิงถึงทีมปฐมพยาบาลและช่วยผู้บาดเจ็บ

นายสมบุรณ์ เจริญวรชัย
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีภัยอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอที จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566



ทีมค้นหาช่วยชีวิตนำพนักงานที่สูญหายและได้รับบาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล



ทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล

ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีภัยอพยพหนีไฟ
(นางสมมุติ ใจบุญวิเศษ)
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีภัยอพยพหนีไฟ
บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอที จำกัด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566



ผู้อำนวยการดับเพลิงได้รับรายงานว่าสามารถดับเพลิงได้แล้ว จึงสั่งยกเลิกแผนอพยพหนีไฟ



ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีภัยอพยพหนีไฟ

ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีภัยอพยพหนีไฟ
(นางสมมุติ ใจบุญวิเศษ)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

189/2 หมู่ 10 ต.สร้าง-ปะเหลียน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร. 075-572123, 572070 แฟกซ์ 075-572072

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 092-5558000122

E-mail : santosafety@hotmail.com

กำหนดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานประกอบการ

บริษัท แกรนด์ กระดาษ ภูเก็ต จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 98/17 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร. 076-510993

วันที่ฝึกอบรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
08.00 น. - 08.30 น. 08.30 น. - 08.45 น. 08.45 น. - 12.00 น.	- ลงทะเบียน - ทำแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม ภาคทฤษฎี - ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ - การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย - การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ - เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ - วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ พักรับประทานอาหารกลางวัน	
12.00 น. - 13.00 น.	ภาคปฏิบัติ - ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ น้ำผสมแรงดันหรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ - ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ สารดับเพลิงชนิดที่ละลายบนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี - ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ สารดับเพลิงชนิดที่ละลายบนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี - ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ สารดับเพลิงชนิดที่ละลายบนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี - ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง - ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม / ตอบข้อคำถาม / สรุปผลการฝึกอบรม	

เจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุมการฝึกอบรม

พื้นที่รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 10.45-11.00 น. สรุปผลการ



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ดพด. ๐๓๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนสร้าง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และสิทธิฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบบท่าย ใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรวิรัตน์ ศรีสุขใส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รายชื่อพนักงานผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท แกรนด์ อะตอม ภูเก็ต จำกัด
วันที่ 11 สิงหาคม 2566

- ๑.
- ๒.
- ๓.
- ๔.
- ๕.
- ๖.
- ๗.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายวรรณรัตน์ ศรีสุใส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


(นายสมบุรุษ เจริญวรวิทย์)
กรรมการผู้จัดการ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลายมือชื่อ		ผลการทดสอบคะแนน	
			เข้า	บ้าย	ก่อนอบรม	หลังอบรม
1		AC			8	15
2		AC			11	13
3		AC			9	16
4		MK			13	14
5		MK			11	13
6		MK			11	13
7		MK			12	13
8		FB			8	14
9		FB			7	14
10		FB			11	14
11		HR			8	13
12		HR			8	13
13		HK			9	14
14		HK			11	15
15		HK			10	15
16		HK			9	14
17		HK			12	13
18		HK			10	13
19		EN			10	14
20		EN			9	14
21		FO			12	14
22		FO			10	15
23		FO			9	15
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


(นายสมบุรุษ เจริญวรวิทย์)
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท แกรนด์ กะตะวีไอพี จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2566



ผู้เข้าฝึกอบรมทำแบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม



ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
(นางสนมรุณ ใจริ้ววณิช)
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท แกรนด์ กะตะวีไอพี จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2566



ฝึกคัดกระแสน้ำไฟก่อนใช้ถังดับเพลิง



ฝึกใช้ถังดับเพลิงดับไฟประเภท A
(นางสนมรุณ ใจริ้ววณิช)
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอพี จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2566



ฝึกใช้ถังดับเพลิงดับไฟประเภท C



ฝึกป้อนวาล์วถังดับเพลิงขั้นต้น

เซฟตี้ เซฟตี้ จำกัด
(นายณัฐวัฒน์ เจริญวรวัช)
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ


การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอพี จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2566



ฝึกใช้ถังดับเพลิงดับไฟที่ลุกไหม้ถังก๊าซหุงต้ม



ฝึกใช้ถังดับเพลิงดับไฟประเภท B

เซฟตี้ เซฟตี้ จำกัด
(นายณัฐวัฒน์ เจริญวรวัช)
กรรมการผู้จัดการ

ประมวลภาพ


การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท แกรนด์ กะตะ รีโอพี จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2566



ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น


(นายณัฐพร เกตุวิจิตร)
กรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวก ข-3

เอกสารรับรองการตรวจสอบอาคาร



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....๗๓...../.....๒๕๖๑.....

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด.....เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๕๘/๘๗.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....หมู่ที่.....๖.....
ตำบล/แขวง.....ราไวย์.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้าง.....อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๗๒...../.....๒๕๖๑.....ลงวันที่.....๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....ค.ส.ส. ๘ ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) (อาคาร A).....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องชุด ๗๕ ห้องชุด (ห้องชุดเพื่อประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม ๗๒ ห้อง)
(ห้องชุดเพื่อประกอบการค้าอื่นๆ ๓ ห้อง).....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

(๒) ชนิด.....ค.ส.ส. ๕ ชั้น (มีคาดฟ้า) (มีชั้นใต้ดิน) (อาคาร B).....จำนวน.....๑ หลัง.....
เพื่อใช้เป็น.....อาคารห้องชุด ๙๘ ห้องชุด (ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย ๓๒ ห้อง)
(ห้องชุดเพื่อประกอบการค้าใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม ๖๕ ห้อง)
(ห้องชุดเพื่อประกอบการค้าอื่นๆ ๑ ห้อง).....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

(๓) ชนิด.....-.....จำนวน.....-.....
เพื่อใช้เป็น.....-.....โดยมีที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....-.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....-.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....ตัดใหม่ (ปฎัก - กะตะ).....
หมู่ที่.....-.....ตำบล/แขวง.....กะรน.....อำเภอ/เขต.....เมืองภูเก็ต.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....
โดย.....บริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร
และ.....บริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด.....เป็นผู้รื้อถอนอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ ก เลขที่/ร.ก.๓ เลขที่.....๖๑๔๓๙ , ๖๑๕๔๒ , ๑๑๒๖๕๔.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท ภูเก็ตไนน์ โอเคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด.....

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่แนบท้ายนี้

ออกให้ ณ วันที่.....๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

(ลายมือชื่อ).....
นายทวี พงษ์ธรรม
(.....นายทวิช พงษ์ธรรม.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวก ข-4

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำ

นิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำ

เพื่อให้ระบบการใช้น้ำ และถังเก็บน้ำของโครงการนิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความสะดวกและเป็นสุขอนามัยแก่ผู้พักอาศัยในโครงการมากยิ่งขึ้น

นิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ จึงจำเป็นต้องออกประกาศแต่งตั้งลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในการควบคุมงานเกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ ดังรายชื่อต่อไปนี้

โดยให้ผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการดูแลระบบน้ำ มีหน้าที่ดังนี้

1. ตั้งเวลาให้มีการสูบน้ำให้อยู่ในเวลาที่กำหนดซึ่งนอกช่วงเวลาใช้น้ำของผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง
2. ดูแลหรือจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน
3. ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ

ภาคผนวก ข-5

เอกสารตรวจสอบการระบายน้ำ

อาคาร A												
วันที่	หน่วยไฟฟ้าอ่านได้	ใบไป Kwh	น้ำเข้าอาคารทั้งหมด	น้ำเข้าระบบทั้งหมด	การทำงานของระบบ	สถานะบิ๊มเดิมอากาศ	สถานะบิ๊มสูบลดก่อนกลับ	ลักษณะตะกอนเชื้อ/สี	ลักษณะน้ำตอนตรวจ SV30/ปริมาณ	ค่า DO	ภาพรวมระบบ	หมายเหตุ
1/11/23	8252.9	44.5			OK	เดิมบิ๊ม	-		4 เดิมบิ๊ม 1 ขว	-	OK	บิ๊ม 1 ขว ไม่ทำงาน
2/11/23	8295.2	42.9			OK	เดิมบิ๊ม	-			-	OK	บิ๊ม 1 ขว ไม่ทำงาน
3/11/23	8337.5	42.3			OK	เดิมบิ๊ม	-			-	OK	บิ๊ม EM 1 ขว
4/11/23	8342.7	45.2			OK	เดิมบิ๊ม	-			-	OK	
5/11/23	8426.1	46.4			OK	เดิมบิ๊ม	-			-	OK	
6/11/23	8469.8	43.7			OK	เดิมบิ๊ม	-	สี: 0.0012-0.004 สีดำ	4 ml น้ำขุ่น	-	OK	บิ๊ม EM 2 ขว
7/11/23	8511.9	43.1			OK	เดิมบิ๊ม	-			-	OK	บิ๊ม EM 2 ขว
8/11/23	8556.9	44			OK	??	-	สี: 0.0012-0.004 สีดำ	6 ml น้ำขุ่น	-	OK	บิ๊ม EM 2 ขว
9/11/23	8600.2	43.3			OK	??	-					
10/11/23	8644.2	44			OK	??	-				OK	
11/11/23	8686.7	41.5			OK	??	-				OK	
12/11/23	8733.9	48.9			OK	??	-				OK	บิ๊ม EM 2 ขว
13/11/23	8777.8	43.9			OK	เดิมบิ๊ม	-	สี: 0.0012-0.004 สีดำ	10 ml น้ำขุ่น		OK	บิ๊ม EM 15 L
14/11/23	8819.9	42			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	
15/11/23	8864.4	44.6			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	บิ๊ม EM 100 g
16/11/23	8908.8	44.4			OK	เดิมบิ๊ม	-	สี: 0.0012-0.004 สีดำ	20 ml น้ำขุ่น		OK	
17/11/23	8952.7	43.9			OK	??	-				OK	
18/11/23	8997.0	44.3			OK	??	-				OK	
19/11/23	9041.7	44.7			OK	??	-		5 ml น้ำขุ่น		OK	บิ๊ม EM 4 ลิตร
20/11/23	9085.0	41.3			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	บิ๊ม EM 150 g
21/11/23	9129.0	46			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	
22/11/23	9173.1	44.1			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	
23/11/23	9215.7	42.6			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	
24/11/23	9260.9	45.2			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	
25/11/23	9305.5	44.6			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	บิ๊ม EM 4 ลิตร
26/11/23	9347.0	41.5			OK	เดิมบิ๊ม	-	สี: 0.004	น้ำขุ่น เดิมบิ๊ม 1 ขว		OK	
27/11/23	9394.1	47.1			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	
28/11/23	9439.7	44.6			OK	เดิมบิ๊ม	-	สี: 0.0012-0.004 สีดำ	10 ml น้ำขุ่น		OK	บิ๊ม EM 4 ลิตร
29/11/23	9487.3	42.6			OK	เดิมบิ๊ม	-				OK	บิ๊ม EM 4 ลิตร
30/11/23	9524.9	43.6			OK	เดิมบิ๊ม	-	ตะกอนสีน้ำตาลปนขาว	10 ml น้ำขุ่น		OK	บิ๊ม EM 4 ลิตร

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Wastewater Treatment Check lists.

อาคาร B

Month

มกราคม

อาคาร B												
วันที่	หน่วยไฟฟ้า ได้	ใช้ไป Kwh	น้ำเข้า อาคาร ทั้งหมด	น้ำเข้าระบบ ทั้งหมด	การทำงาน ระบบ	สถานะปั๊ม เดิมอากาศ	สถานะ ปั๊มสูบ ตะกอน กลับ	ลักษณะตะกอนเชื้อ/สี	ลักษณะน้ำตอนตรวจ SV30/ปริมาณ	ค่า DO	ภาพรวมระบบ	หมายเหตุ
1/11/23	7920.3	37.8			OK	OK	OK			-	OK	เติมจุลินทรีย์ 1 ขวด
2/11/23	7958.7	38.4			OK	OK	OK			-	OK	
3/11/23	7996.2	37.5			OK	OK	OK			-	OK	เติม EM 1 ลิตร
4/11/23	8035.6	39.4			OK	OK	OK			-	OK	
5/11/23	8073.6	38.1			OK	OK	OK			-	OK	
6/11/23	8111.8	38.2			OK	OK	OK	ตะกอนสีน้ำตาล	40 ml	-	OK	เติม EM 1 ลิตร
7/11/23	8149.5	37.7			OK	OK	OK			-	OK	เติมจุลินทรีย์ 1 ขวด
8/11/23	8187.4	37.9			OK	OK	OK	ตะกอนสีน้ำตาล	60 ml	-	OK	
9/11/23	8226.1	38.7			OK	OK	OK			-	OK	
10/11/23	8264.1	38			OK	OK	OK			-	OK	
11/11/23	8301.6	37.5			OK	OK	OK			-	OK	
12/11/23	8341.7	38.1			OK	OK	OK			-	OK	
13/11/23	8378.4	36.7			OK	OK	OK	เพิ่มตะกอนสีน้ำตาล	30 ml / สีน้ำตาล	-	OK	เติมจุลินทรีย์ 1 ลิตร
14/11/23	8415.6	37.2			OK	OK	OK			-	OK	
15/11/23	8454.0	38.4			OK	OK	OK			-	OK	เติมจุลินทรีย์ 1 ขวด
16/11/23	8492.8	38.6			OK	OK	OK	เพิ่มตะกอนสีน้ำตาล	40 ml / สีน้ำตาล	-	OK	
17/11/23	8530.5	37.7			OK	OK	OK			-	OK	
18/11/23	8568.8	38.3			OK	OK	OK			-	OK	
19/11/23	8606.8	38			OK	OK	OK	สีน้ำตาลปนขาว	60 ml สีน้ำตาล	-	OK	เติม EM 1 ลิตร 4 ลิตร
20/11/23	8645.6	38.8			OK	OK	-			-	OK	
21/11/23	8683.8	38.2			OK	OK	-			-	OK	เติมจุลินทรีย์ 1 ขวด
22/11/23	8722.0	38.2			OK	OK	-			-	OK	
23/11/23	8759.5	37.5			OK	OK	OK			-	OK	
24/11/23	8797.9	38.4			OK	OK	OK			-	OK	
25/11/23	8836.5	38.6			OK	OK	OK			-	OK	เติม EM 1 ลิตร
26/11/23	8873.8	37.3			OK	OK	OK	ตะกอน 40 ml สีน้ำตาล	น้ำใส ไม่ตะกอน	-	OK	
27/11/23	8913.0	39.2			OK	OK	OK	ตะกอน 40 ml สีน้ำตาล	10 ml	-	OK	
28/11/23	8951.5	38.5			OK	OK	OK			-	OK	
29/11/23	8989.6	38.7			OK	OK	OK			-	OK	เติม EM 1 ลิตร
30/11/23	9028.0	39.			OK	OK	OK	ตะกอนสีน้ำตาล	100 ml สีน้ำตาล	-	OK	4 ลิตร

ภาคผนวก ข-6

บุคลากรควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสียของโครงการ

นิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้ระบบการบำบัดน้ำเสียของโครงการนิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความสะดวกและเป็นสุขอนามัยแก่ผู้พักอาศัยในโครงการมากยิ่งขึ้น

นิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ จึงจำเป็นต้องออกประกาศแต่งตั้งลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในการควบคุมงานเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

โดยให้ผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ดังนี้

- 1.ตรวจสอบการทำงานและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารที่ติดตั้งตามอาคารให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนเพื่อรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน
- 3.จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังจากบำบัดเพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 4.ควบคุมดูแลและจัดให้มีการจัดการกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด วีไอพี คอนโด กะตะ

ภาคผนวก ข-7

เอกสารการสูบกากตะกอน

ผู้ชำนาญการ

ผู้ชำนาญการ

ผู้รับเงิน _____ วันที่ _____	ผู้รับใบเสร็จ _____ วันที่ _____	ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซฟตี้คังคเคอส์นึ่งนึ่งเกิด จำกัด _____ ผู้อำนวยการลงนาม
----------------------------------	-------------------------------------	--

ภาคผนวก ข-8

เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า



รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

- ☒ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงที่กำลังใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงเก่าจัดเก็บที่ไม่ได้ใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันใหม่จากถัง 200 ลิตร / Bulk เบอร์ถัง.....
☐ ทดสอบน้ำมันหลังการกรองน้ำมัน / เปลี่ยนน้ำมัน ☐ อุปกรณ์อื่น ๆ _____

เบอร์งานบริการ **2300002582** ชื่อลูกค้า **Grand Kata VIP Co.,Ltd**

รหัสหม้อแปลง/อุปกรณ์ _____ ขนาด **1,500** KVA **3** เฟส , ระบบไฟฟ้า **33,000 V.** ไฟฟ้าออก **400/230 V.**

ปริมาณน้ำมัน **860** ลิตร ปีที่ผลิต **2017** หมายเลขเครื่อง **GA 246765**

ผู้ผลิต ☐ เอกรัฐ ☒ อื่นๆ **เจริญชัย**

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator ☒ Fully With Oil Sealed ☐ Nitrogen Gas Sealed ☐ Gas Cushion
☐ Power Transformer ☐ อื่น ๆ _____

ชนิดของน้ำมันหม้อแปลง ☒ Mineral Oil ☐ Silicone Oil ☐ R-Temp ☐ อื่นๆ _____

ลักษณะของตัวอย่างน้ำมัน

- ☒ สีอ่อนใส ☐ สีเข้มเล็กน้อย ☐ สีเข้มปานกลาง ☐ สีเข้มมาก ☐ สีขุ่นข้น ☐ มีเศษผง/ตะกอน
☐ มีกลิ่นไหม้ ☐ อื่น ๆ _____

ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

ทดสอบตามมาตรฐาน ☒ IEC 156 ☐ ASTM D 877 ☐ ASTM D 1816 ☐ อื่นๆ _____

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	50	48	42	52	48	50
ครั้งที่	7	8	9	10	11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	-	-	-	-	-	-

ค่าเฉลี่ยที่ได้ = **48.33** kV.

เกณฑ์ตัดสิน IEC ≥ 30 Kv. Gap 2.5 mm., ASTM D877 ≥ 26 kV. Gap 2.5 mm. , ASTM D1816 > 23 kV. (Test Cell 0.5 l , Gap 1mm.)

สรุปผลการทดสอบ

- ☒ ผ่านสามารถใช้งานได้
☐ ควรทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้ ได้แก่
☐ Acid Number ☐ Interfacial Tension ☐ Power Factor ☐ Water Content
☐ อื่น ๆ _____
☐ ไม่ผ่าน ควรแก้ไขโดย
☐ กรองน้ำมันที่หน้างาน ☐ เปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่หน้างาน ☐ ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่ _____



หมายเหตุ : _____

ผู้ทดสอบ

๐๘ ๖ / ๖๖

ผู้อนุมัติ

๒๘ / ๖ / ๖๖



Global Marine Tech Co.,Ltd.

Service & Inspection Report No.114/5678



Customer : Grand Kata VIP Co.,Ltd. (Head Office)	Engine/Equipment Type:		
Project : Grand Kata VIP Co.,Ltd. (Head Office)	☐ Generator.		
Customer Address : 58/147 Moo 6,T.Rawai,	☐ Fire Pump.		
A. Mueang Phuket 83130	☐ Booster Pump.		
Customer Phone : 063-5160929	☒ Other. MDB.		
Customer P/O No :	Serial No:		
Contract person:	No. of MAN: 4 Person	Service Hour.	
Date of service : 28-06-2023	Working Time: - Hrs.	Start	Stop
Engine Hours :	Over Time: - Hrs.		
REASON OF JOBS: Service follow Customer requirement of Quotation No. GMT2303-033 PN			
DESCRIPTION OF JOB :			
● Thermo Scan (Visual IR Thermometer). ● Cleaning work cubicle (MDB, Meter panel). ● Cleaning work for CU.Busbar&Terminals and check by torque – wrench. ● Check main circuit breaker & MCCB. ● Check function control metering.(Voltmeter, AMP meter, Current transformer). ● Check terminals of wire cable control. ● Check function control capacitor. ● Check HRC fuse. ● Check magnetic part capacitor. ● Check cable control. ● Check capacitor part. ● Check grounding. ● Final test & check list report.			

Global Marine Tech Co., Ltd.


58/115 Moo 6 Phoemsinthani village T.Ratsada, A.Muangphuket, Phuket 83000 Thailand
Tel: +66 076 373024 Fax: +66 076 373025 Email: info@gmthkt.com http: www.gmthkt.com



Cleaning work cubicle (MDB, Meter panel).




Cleaning work for CU.busbar & terminals and check by torque - wrench




Check main circuit breaker & MCCB.



Check function control metering (Voltmeter, AMP meter, Current transformer)




Check terminals of wire cable control.




Check function control capacitor.



Check HRC fuse.



Check magnetic part capacitor, cable.



Check grounding.

COMMENTS.

1.) เมนเบรกเกอร์ รุ่น SACE EMAX 2 “ABB” ไม่มีฟังก์ชัน Auto Reclose เมื่อไฟฟ้าผิดปกติและกลับมาปกติ ต้องมีผู้ดูแลปฏิบัติงานมา Close เมนเบรกเกอร์เอง

ควรปรับปรุงแก้ไข // แจ้งเพื่อทราบ เพิ่มอุปกรณ์ฟังก์ชัน Auto Reclose ในการทำให้เมนเบรกเกอร์จ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าผิดปกติ

2.) เมนเบรกเกอร์ รุ่น SACE EMAX 2 “ABB” ไม่ได้ต่อสายจุดฟังก์ชันวัดพิกัดแรงดันไฟฟ้า จึงไม่สามารถอ่านค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าในตัวอุปกรณ์ทริปยูนิทของเมนเบรกเกอร์ได้

ควรปรับปรุงแก้ไข // แจ้งเพื่อทราบ เพิ่มอุปกรณ์ฟังก์ชันวัดพิกัดแรงดันไฟฟ้า

3.) เมนเบรกเกอร์ รุ่น SACE EMAX 2 “ABB” ไม่ได้มีอุปกรณ์ต่อแหล่งจ่ายไฟ ให้จอภาพแสดงผลของทริปยูนิทของเมนเบรกเกอร์

ควรปรับปรุงแก้ไข // แจ้งเพื่อทราบ เพิ่มอุปกรณ์ฟังก์ชันทำให้จอภาพแสดงผลของทริปยูนิทของเมนเบรกเกอร์ อ่านค่าได้ง่าย ไม่ต้องรอโหลดจ่ายไฟเกิน 40%

4.) มิเตอร์แสดงค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า อ่านค่าได้ยาก เนื่องจากย่านพิกัดเป็นแบบอนาล็อก, อีกทั้งมีการใช้จ่ายกระแสต่ำ

ควรปรับปรุงแก้ไข // แจ้งเพื่อทราบ เพิ่มอุปกรณ์ฟังก์ชันที่ทำให้การอ่านค่าได้ง่าย

5.) หลอดไฟสถานะแสดงไฟแต่ละเฟสเชื่อมสภาพ แสงไฟหรืออ่อนที่ตู้ MDB

ควรปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

6.) สายดินระบบกราวด์ที่จุด Test Box ภายในห้องไฟฟ้ามีสนิมบริเวณสายไฟ หางปลา และจุดต่อสายกราวด์

ควรปรับปรุงแก้ไข // แจ้งเพื่อทราบ เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน หรือทำการขัดทำความสะอาดหน้าสัมผัสจุดต่อต่างๆ

7.) หลอด DB-B เบรกเกอร์ รุ่น SACE EMAX2 “ABB” ไม่ได้มีอุปกรณ์ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าจอภาพแสดงผลของทริปยูนิทของเบรกเกอร์

ควรปรับปรุงแก้ไข // แจ้งเพื่อทราบ เพิ่มอุปกรณ์ฟังก์ชันทำให้จอภาพแสดงผลของทริปยูนิทของเบรกเกอร์อ่านค่าได้ง่าย ไม่ต้องรอโหลดจ่ายไฟเกิน 40%

8.) หลอด DB-B เบรกเกอร์ SACE EMAX2 “ABB” ไม่ได้ต่อสายจุดฟังก์ชันวัดแรงดันไฟฟ้า จึงไม่สามารถอ่านค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า ในตัวอุปกรณ์ทริปยูนิทของเบรกเกอร์ได้

ควรปรับปรุงแก้ไข // แจ้งเพื่อทราบ เพิ่มอุปกรณ์ฟังก์ชันวัดพิกัดแรงดันไฟฟ้า

9.) โหลด SACE ลำดับที่ 3 ขนาด 60A ไม่มีสายไฟฟ้าสำหรับจ่ายโหลดโดยเบรกเกอร์ว่างสามารถต่อเพิ่มโหลดได้
แจ้งเพื่อทราบ

10.) ชุดแสดง Metering ของตู้ EMDB ตรวจจบการอ่านค่าทางด้านโหลด
แจ้งเพื่อทราบ

11.) ชุดกิโลวัตต์มิเตอร์ อ่านค่าทางด้านโหลดของตู้ EMDB
แจ้งเพื่อทราบ

12.) โหลดไฟสถานะแสดงไฟแต่ละเฟสเสื่อมสภาพแสงไฟหรืออ่อนที่ตู้ EMDB
ควรปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

13.) ชุดเบรกเกอร์ ATS รุ่น SACE TMAX XT3N 250 ก้านโยกชำรุดทั้งสองฝั่ง
ควรปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

14.) ตู้ไฟฟ้าเป็นสนิม พบคราบน้ำภายในตู้ไฟฟ้า, มีน้ำรั่วซึมจากกล่องพักสายไฟฟ้า และ น้ำท่วมขังภายในห้องไฟฟ้า
ควรปรับปรุงแก้ไข //แจ้งเพื่อทราบ เปลี่ยนอุปกรณ์, ปิด อุดรูน้ำต่างๆ และทำความสะอาด

15.) หลังคาตู้ไฟฟ้ามีรูช่องว่าง
ควรปรับปรุงแก้ไข ปิดอุดรูช่องว่าง เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาภายในตู้ไฟฟ้า

16.) หลอดไฟแสงสว่าง ภายในห้องไฟฟ้า ชำรุด
ควรปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

17.) อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector ถูกปิดการใช้งานภายในห้องไฟฟ้า
ควรปรับปรุงแก้ไข ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเปิดใช้งานในระบบ

18.) พบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของเจนเนอเรเตอร์น้ำอยู่ในระดับต่ำ
ควรปรับปรุงแก้ไข ควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันให้อยู่ในระดับใช้งาน

19.) พบตัวตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้คาปาซิเตอร์ “เทอร์โม Robin hood” ในการตั้งค่าอุณหภูมิกลับด้าน
ควรปรับปรุงแก้ไข //แจ้งเพื่อทราบ ควรกลับหน้าการตั้งค่าอุณหภูมิ

20.) ชุดคาปาซิเตอร์ สเต็มที่ 9 หน้าคอนเทคของเมกเนติกมีเสียง

ควรปรับปรุงแก้ไข ชัด ทำความสะอาดหน้าคอนเทคต่างๆ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

21.) พบคราบสนิมบนสายไฟ ชุดคาปาซิเตอร์ สเต็มที่ 5

แจ้งเพื่อทราบ



Insulation Resistance Measurement Busbar MDB			
Test connection	Test voltage (VDC.)	Insulation Resistance (MΩ)	Remark
L1 – L2	1,000 V	780 MΩ	
L1 – L3	1,000 V	1.14 GΩ	
L2 – L3	1,000 V	862 MΩ	
L1 – N/G	1,000 V	570 MΩ	
L2 - N/G	1,000 V	331 MΩ	
L3 - N/G	1,000 V	530 MΩ	
Insulation Resistance Measurement Busbar EMDB			
Test connection	Test voltage (VDC.)	Insulation Resistance (MΩ)	Remark
L1 – L2	1,000 V	109 MΩ	
L1 – L3	1,000 V	158 MΩ	
L2 – L3	1,000 V	140 MΩ	
L1 - N/G	1,000 V	69.9 MΩ	
L2 - N/G	1,000 V	60.9 MΩ	
L3 - N/G	1,000 V	100 MΩ	
Grounding System			
Grounding Resistance	0.39 Ω		
Service Engineer	นาย ประเสริฐ ภัทรธำรง		
Date	28-06-2023		
Signature			

ภาคผนวก ข-9

ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
และเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

Fire Alarm Control Panel check lists.

FCP Brand : WILL MFP Series

System Type : Conventional Zone Zone

Location : Building A.

Checking Date : 18/9/23

1. สถานะการทำงานของตู้ FCP ขณะเข้าตรวจเช็ค

1.1 ตู้ FCP

ผู้ตรวจสอบ/จัดบันทึก..

✓ เปิดระบบ ปิดระบบไว้

1.2 Alarm หน้าตู้ FCP

✓ ไม่มี Alarm มี Alarm จำนวน Alarm

1.3 Fault หน้าตู้

✓ ไม่มี Fault มี Fault จำนวน Fault

1.4 การทำงานของตู้ FCP

ฟังก์ชันการทำงาน	ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ
กดแจคควบคุมตู้	ปกติ	047 AM
ปุ่มกดปิดเสียงตู้	ปกติ	
ปุ่มกดปิดเสียงกระดิ่ง	ปกติ	
ปุ่ม Reset ระบบ	ปกติ	
หลอดไฟแสดงผล Alarm	ปกติ	
หลอดไฟแสดงผล Fault	ปกติ	
หลอดไฟสถานะต่างๆ	ปกติ	
ตรวจสอบแรงดันไฟภายในตู้ FCP		
	ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ไฟ 220V จ่ายตู้	ปกติ	231V
แรงดันขาร์จแบตเตอรี่	ปกติ	27.67V
แรงดันไฟแบตเตอรี่	ปกติ	26.88V
สภาพแบตเตอรี่	ปกติ	
การตั้งค่าของตู้		
	ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ
รีเลย์หน่วงเวลาป้องกันเหตุ	ปกติ	Set at 4 min.
แจ้งเหตุพร้อมกันทุกโซน (General alarm)	ปกติ	
รายการตรวจเช็คอื่นๆ		
	ปกติ/ไม่ปกติ/เรียบร้อย	หมายเหตุ
ทำความสะอาดตู้	เรียบร้อย	
ตรวจสอบ/ขัน Terminal	เรียบร้อย	
Zone Detector & Bell		
	ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ตรวจสอบ Zone Detector16..... Zone	ปกติ/ไม่ปกติ	จากโซน Zone 1 ไม่พบสถานะผิดปกติ
ตรวจสอบ Zone Bell Zone1..... Zone	ปกติ	จากโซน Zone 1 ไม่พบสถานะผิดปกติ

บันทึกเพิ่มเติม - Smoke Detector Zone 1. มี Basement ไม่พบสถานะผิดปกติทั้งหมด
เนื่องจากเป็นพื้นที่ว่างเปล่าชั้นนี้.

- Manual Station A Bell Alarm ไม่พบการแจ้งเตือน Zone 1 มี Basement.

ไม่พบเหตุ

2. ระบบสายสัญญาณ

ลำดับ	Zone	พื้นที่/บริเวณ	ค่าResistance	ประเภท	ค่าที่วัดได้	การแสดงผล	หมายเหตุ
1	Zone 1	Office Basement.	680 KΩ	Zone Detector	6.02kΩ	ปกติ	
2	Zone 2	Ground Floor.	680 KΩ	Zone Detector	6.02kΩ	ปกติ	
3	Zone 3	Floor 2 1212-1207	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
4	Zone 4	Floor 2 1201-1206 walking.	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
5	Zone 5	Floor 3 ส่วนหน้าตึก.	680 KΩ	Zone Detector	6.02kΩ	ปกติ	
6	Zone 6	Floor 3 ส่วนหลังตึก.	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
7	Zone 7	Floor 4 ส่วนหน้าตึก.	680 KΩ	Zone Detector	6.02kΩ	ปกติ	
8	Zone 8	Floor 4 ส่วนหลังตึก/ลิฟต์	680 KΩ	Zone Detector	4.16kΩ	ผิดปกติ	Fault ขาดวงจร แต่ Alarm ปกติ
9	Zone 9	Floor 5 1501-1504	680 KΩ	Zone Detector	6.00kΩ	ปกติ	
10	Zone 10	Floor 5 ส่วน Fitness	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
11	Zone 11	Floor 6	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
12	Zone 12	Floor 7	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
13	Zone 13	Floor 8 1803 FL2	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
14	Zone 14	Lift: 1803 FL2	680 KΩ	Zone Detector	6.00kΩ	ปกติ	
15	Zone 15	โถงลิฟต์ชั้น 18	680 KΩ	Zone Detector	6.01kΩ	ปกติ	
16	Zone 16	โถงลิฟต์ชั้น 19	680 KΩ	Zone Detector	6.02kΩ	ปกติ	
17	Bell Zone 1						แจ้งเตือนปกติ.
18	Bell Zone 2						
19	Bell Zone 3						
20	Bell Zone 4						

3. อุปกรณ์ Detector และ Alarm Bell

อุปกรณ์	จำนวน(ชุด/เทศ)	ผลการทดสอบ	ไฟบนกราฟฟิก
Smoke Detector	4	ปกติ	ปกติ.
Heat Detector	-	-	-
Manual Station	3	ปกติ	ปกติ.
Bell	15	ทุกตัวทำงานปกติ ยกเว้น 1 ตัวใน Basement	-

บันทึกเพิ่มเติม Bell / Manual station / Smoke Detector ใน Basement ไม่สามารถใช้งานได้
 เนื่องจากไม่มีสายสัญญาณ FEP. จึงใช้ตัวสำรองที่ติดตั้ง/แจ้งด้วย Alarm Detector
 ที่ 9 ใน Basement
 Manual Station ใช้ 4 ตัว Party, ใช้ 5 Fitness, ใช้ 6 ส่วนหน้าตึก.
 Smoke Detector ติดตั้งใน 4, มอเตอร์ใน 3, มอเตอร์ใน 1 และ 3.

4. ตักรภาพฝึก

ฟังก์ชันการทำงาน	ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ฟังก์ชันการทดลอง	ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ปุ่มกดปิดเสียงตู้	ปกติ	
ปุ่ม Reset ระบบ test	ปกติ	
หลอดไฟแสดงผล Alarm	ปกติ	
หลอดไฟสถานะต่างๆ	ปกติ	
ตรวจสอบแรงดันไฟสายคู่ FCP	ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ
แรงดันไฟเสียงตู้	ปกติ	
รวมการตรวจเช็คอื่นๆ	ปกติ/ไม่ปกติ/เรียบร้อย	หมายเหตุ
ทำความสะอาดตู้	๒3เม.ย.๒๕๖๓	
ตรวจสอบ/ขัน Terminal	3เม.ย.๒๕๖๓	
สภาพตู้กราฟิก	ปกติ	

บันทึกเพิ่มเติม

[illegible]

Grand Kata VIP
Engineer Department.
Daily Logsheets.



Date: 14/11

Equipment.	Location	Description	Standard	Time			Remark
				09.00	17.00	01.00	
Generator	Generator room	Selector switch status	Auto/Manual	AT	Auto		
		Batteries Voltage	Over 24 Volt	27.7	27.7		
		Fuel level	Min.250 Liter	250	450		
		Engine run Hrs.	hr / m	130/13 (400)	180h 12h		
MDB	MDB Room	Voltage R/S/T	Digital meter	100/100/100	900/900/900		
		Amperage R/S/T	Digital meter	254/226/184	270/1212/221		
		KWH	Digital meter	7544.7	7550.5		
		Cap bank Selector status	Auto/Manual	AT	Auto		
		Power factor	0.95-0.98	0.98	0.96		
		cap bank working	Number	-	-		
EMDB	MDB Room	A.T.S. Selector status	Auto/Manual	AT	Auto		
		Voltage R/S/T	Digital meter	399/399/399	399/399/399		
		Amperage R/S/T	Digital meter	70/49/57	78/41/52		
		KWH	Digital meter	1057305	1051662		
Deep Well pump	Basement Near MDB room	For raw tank pump status	Auto/Manual/Off	AT	Auto		
		For raw Amperage	Amp. Meter	-	-		
		For raw General status	Normal	Normal	Normal		
		Raw water tank	Level	190	189		
	Basement Near MDB room						
Water tretment	Basement Near MDB room	Filter pump status for A	Auto/Manual/Off	AT	Auto		
		Filter pressure for A	Not over 25 PSI	-	N/A		
		General status	Normal	Normal	Normal		
		Filter pump status for B	Auto/Manual/Off	AT	Auto		
		Filter pressure for B	Not over 25 PSI	-	N/A		
		General status	Normal	Normal	Normal		
Booster pump Building A	Roof top building A	Booster pump status	Auto/Manual	AT	Auto		
		Inverter status	Auto/Manual/Off	AT	Auto		
		Booster pump Pressure	50 PSI	56	54		
		Cold water tank level	High/Med/Low	High	High		
Booster pump Building B	Roof top building B	Booster pump status	Auto/Manual	AT	Auto		
		Inverter status	Auto/Manual/Off	AT	Auto		
		Booster pump Pressure	50 PSI	54	56		
		Cold water tank level	High/Med/Low	High	High		

Equipment.	Location	Description	Standard	Time			Remark
				09.00	17.00	01.00	
Heat pump	Back kitchen	Temperature	55°C	56°	57		
		General status	Normal	Normal	Normal		
		Pressure	In / Out	36 / 46	36 / 47		
Hot Water Tank		General status of tank1	Normal	Normal	Normal		
		General status of tank2	Normal	Normal	Normal		
waste water treatment	Basement Building A	Ejector pump status	Auto/Manual	At	Auto		
		Air pump status	Auto/Manual	At	Auto		เปิด Air pump
		Electric consumption (Kwh)	Digital Kwh Meter	10147.4	10166.4		
		General status	Normal	Normal	Normal		
	Basement Building B	Ejector pump status	Auto/Manual	At	Auto		
		Air pump status	Auto/Manual	At	Auto OFF		เปิด Air pump A
		Electric consumption (Kwh)	Digital Kwh Meter	9565.2	9581.9		
		General status	Normal	Normal	Normal		
Submersible pump	Basement Building A(1)	pump status	Auto/Manual/Off	At	Auto		
		General status	Normal	Normal	Normal		
	Basement Building A(2)						
	Basement Building B(1)	selector pump status	Auto/Manual/Off	At	Auto		
		General status	Normal	Normal	Normal		
	Basement Building B(2)	pump status	Auto/Manual/Off	off	off		
		General status	Normal	over load	over load		
	Basement Building B(3)	pump status	Auto/Manual/Off	At	Auto		
		General status	Normal	Normal	Normal		
Irrigation water	Basement Building B						
Checked and recorded by				ทพ. 9	10/4		

บันทึกเพิ่มเติม

Grand Kata VIP.

Engineering Department.

Cold , Freezer & Consumption Record Log sheet.



Date : _____

NO.	ID Code	Name	Location	Temp. Setting(°C)	Morning shift 09.00	Afternoon shift 17.00	Night shift 01.00	Remark
1	CR-001	Chiller room	Prepare room	2.0	6.6	2.4		
2	CR-002	Freezer 4 door-upright		-18	-16.5	-15.7		
3	CR-003	Freezer 4 door-upright		-18	DEF	-11.3		
4	CR-004	4 door-upright	Cold kitchen	2.0	4.8	4.5		
5	CR-005	3 door-Base		5.0	6.3	5.0		
6	CR-006	Ice-cream cabinet		-20	-20	-21		
7	CR-007	2 door-upright	Kitchen	2.0	2.9	DEF		
8	CR-008	3 door-Base	Hot kitchen	5.0	7.0	7.0		
9	CR-009	3 door-Base		5.0	7.8	5.6		
10	CR-010	3 door-Base	Bar at restaurant	4.0	5.4	4.5		
11	CR-011	3 door-Base		4.0	5.2	4.7		
12	CR-012	2 door-Base		4.0	off	off		
13	CR-013	3 door-Base	Pool bar Buil.A	2.0	4.0	2.4		
14	CR-014	3 door-Base	Pool bar Buil.B	2.0	off	off		
15	CR-015	2 door-Base		2.0	off	off		
Ice machine								
16	ICE-001	Ice machine	Kitchen	Normal	on	on		
17	ICE-003	Ice machine	Pool bar Buil.B	Normal	off	off		
Recorded by					PHH.	Joh		

Consumption Record

ELECTRICITY

High Voltage 33KV PEA METER (From PEA Website)

Item	KWH			Peak Demand KW			KWH Per day '000
	A 'nn1 09-22	B 'nn2 22-09	C 'nn3 00-24	A 'nn5 09-22	B 'nn6 22-09	C 'nn7 00-24	
Yesterday	218.96	140.97	163.45	0.107	0.108	0.101	517.38
Today							
Total							

WATER (Cubic meter)

Main Meter

Item	CW Meter PWA	Water Truck	Total In come
Yesterday	25246.1	9259.511	4339.570
Today			
Total			

Fuel in daytank

Item	Generator Fuel Level	Generator Running Hours
Yesterday		
Today		
Total		

Guest OCC. _____

Unit _____

No. of guest _____

Others Record : _____

Recorded by

Acknowledged by



NO. FE- 919

ใบตรวจเช็ค (Record Tag)

เครื่องดับเพลิงชนิด :

☒เคมีแห้ง ☐โฟม ☐CO2 ☐Halotron ☐BF2000ขนาด (ปอนด์) : ☐ 2 ☐ 5 ☒ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐

Date	Check By	Remark
16/11/65		
15/12/65		
14/12/65		
21/3/66		
17/4/66		
18/5/66		
18/6/66		
12/7/66		
14/8/66		
14/9/66		
13/10/66		
13/11/66		
6/12/66		



NO. FE- 008

ใบตรวจเช็ค (Record Tag)

เครื่องดับเพลิงชนิด :

☒เคมีแห้ง ☐โฟม ☐CO2 ☐Halotron ☐BF2000ขนาด (ปอนด์) : ☐ 2 ☐ 5 ☒ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐

Date	Check By	Remark
16/11/65		
15/12/65		
14/1/66		
20/2/66		
21/3/66		
17/4/66		
18/5/66		
13/6/66		
11/7/66		
14/8/66		
14/9/66		
11/10/66		
12/11/66		



NO. FE- 002

ใบตรวจเช็ค (Record Tag)

เครื่องดับเพลิงชนิด :

☒เคมีแห้ง ☐โฟม ☐CO2 ☐Halotron ☐BF2000ขนาด (ปอนด์) : ☐ 2 ☐ 5 ☒ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐

Date	Check By	Remark
16/11/65		
15/12/65		
17/1/66		
20/2/66		
21/3/66		
17/4/66		
18/5/66		
18/6/66		
11/7/66		
14/8/66		
13/10/66		
13/11/66		
6/12/66		



NO. FE- 020

ใบตรวจเช็ค (Record Tag)

เครื่องดับเพลิงชนิด :

☒เคมีแห้ง ☐โฟม ☐CO2 ☐Halotron ☐BF2000ขนาด (ปอนด์) : ☐ 2 ☐ 5 ☒ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐

Date	Check By	Remark
16/11/65		
15/12/65		
14/1/66		
19/2/66		
19/3/66		
17/4/66		
18/5/66		
13/6/66		
12/7/66		
14/8/66		
14/9/66		
11/10/66		
12/11/66		

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

ตารางการตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน 6 เดือนครั้ง

อาคาร A

ผู้ตรวจเช็ค/จดบันทึก

วันที่ตรวจสอบ	โซน	บริเวณ	ลักษณะการเปิดเข้าออก มล็อก/ตัง	มีามอกทางหน้าประตู ปกติ/ไม่ปกติ	สภาพประตู ปกติ/ไม่ปกติ	สถานะประตูขณะเข้าตรวจสอบ เปิด/ปิด	ใช้คประตู ปกติ/ไม่ปกติ	ล็อกประตู ล็อก/ไม่ล็อก	การใช้งานเปิด/ปิด ปกติ/ไม่ปกติ	สิ่งกีดขวางหน้าประตู มี/ไม่มี	สิ่งกีดขวางในโถงบันได มี/ไม่มี	ไฟส่องสว่าง ปกติ/ไม่ปกติ	ไฟฉุกเฉิน ปกติ/ไม่ปกติ	สภาพทั่วไปในตงบันได ปกติ/ไม่ปกติ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข
9/11/66	บันไดหนีไฟฝั่งห้องครัว	ชั้น Basement	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่จุดเทียนธูป
9/11/66		ชั้น 1 (G)	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีประตูเหล็ก
๗		ชั้น 2	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	Aripump ข้างท่อ
๗		ชั้น 3	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 4	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีประตูเหล็ก
๗		ชั้น 5	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีประตูเหล็ก
๗	บันไดหนีไฟฝั่งถนนหน้าโรงนม	ชั้น 2	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 3	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 4	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 5	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 6	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 7	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗	บันไดหนีไฟฝั่งห้างสรรพสินค้า	ชั้น Basement	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 1 (G)	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 2	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 3	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 4	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 5	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 6	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ฉกมแดง
๗		ชั้น 7	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
๗		ชั้น 8	มล็อก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ชั้น 8-7 1/2 1/2 1/2

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ

Grand Kata VIP.

Engineer Department.

ตารางการตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน 6 เดือนครั้ง



อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค/จัดบันทึก

วันที่ตรวจสอบ	โซน	บริเวณ	ลักษณะการเปิดเข้าออก ผลึก/ตึง	ป้ายบอกทางหน้าประตู ปกติ/ไม่ปกติ	สภาพประตู ปกติ/ไม่ปกติ	สถานะประตูขณะเข้าตรวจสอบ เปิด/ปิด	ปิดประตู ปกติ/ไม่ปกติ	ล็อกประตู ล็อก/ไม่ล็อก	การใช้งานเปิด/ปิด ปกติ/ไม่ปกติ	สิ่งกีดขวางหน้าประตู มี/ไม่มี	สิ่งกีดขวางในโถงบันได มี/ไม่มี	ไฟส่องสว่าง ปกติ/ไม่ปกติ	ไฟฉุกเฉิน ปกติ/ไม่ปกติ	สภาพทั่วไปในตงบันได ปกติ/ไม่ปกติ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข
8/11/66	บันไดหนีไฟห้องขยะ	ชั้น Basement	ตึง	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีผลึก, ปิดไฟก่อนใช้
11		ชั้น 1 (G)	ตึง	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไฟก่อนใช้งาน
11		ชั้น 2	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไฟก่อนใช้งาน
11		ชั้น 3	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีผลึก รื้อไว
11		ชั้น 4	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีผลึก รื้อไว
11		ชั้น 5	ตึง	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีผลึก รื้อไว
11	บันไดหนีไฟห้อง server	ชั้น 2	ตึง	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11		ชั้น 3	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11		ชั้น 4	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6/11/66		ชั้น 5	ตึง	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีผลึก รื้อไว
11	บันไดหลังข้างลิฟท์	ชั้น Basement	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีผลึก รื้อไว
11		ชั้น 1 (G)	ตึง	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11		ชั้น 2	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มีผลึก รื้อไว
11		ชั้น 3	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11		ชั้น 4	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11		ชั้น 5	ผลึก	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11		ชั้น 6	ตึง	ปกติ	ปกติ	เปิด	ปกติ	ไม่ล็อก	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ



การทดสอบระบบ fire alarm

ภาคผนวก ข-10

เอกสารการตรวจสอบการระบายอากาศ

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลิ่งร้อน	แรงดันน้ำยาท่อตัด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอยล์ บันทึกรุ่นฯ.....
24/05/2023 17:02:47	24/05/2023	2501	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E020845	E018536	150	4.5
24/05/2023 17:19:10	24/05/2023	2501	ห้องนอน	DAIKIN	E011161	E012437	160	3.3
25/05/2023 16:16:55	25/05/2023	2502	ห้องนอน	DAIKIN	E011217	E013880	150	3.35
25/05/2023 16:35:15	25/05/2023	2502	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E020850	E019650	140	4.71
25/05/2023 17:01:31	25/05/2023	2503	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E0208528	มองไม่เห็น	170	4.92
25/05/2023 17:11:45	25/05/2023	2503	ห้องนอน	DAIKIN	E010562	E014286	151	3.1
27/05/2023 19:09:20	26/05/2023	2504	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e020830	E010354	150	4.8
27/05/2023 19:12:28	26/05/2023	2504	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e011211	E014134	150	3.4
27/05/2023 19:15:33	26/05/2023	2505	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e020836	E010350	150	4.8
27/05/2023 19:19:15	26/05/2023	2505	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e011213	E014277	150	3.5
27/05/2023 19:21:44	27/05/2023	2506	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e012171	E012248	150	6.8
27/05/2023 19:23:26	27/05/2023	2506	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e010564	E014137	150	3.5
27/05/2023 19:24:45	27/05/2023	2506	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e010578	E014133	150	3.5
27/05/2023 19:55:59	27/05/2023	2507	ห้องนอน	Daikin	Ftm13pv2s/e010554	E013503	150	3.4
27/05/2023 19:57:44	27/05/2023	2507	ห้องนั่งเล่น	Daikin	Ftm13pv2s/e020843	E021169	150	4.7
29/05/2023 16:30:18	28/05/2023	2508	ห้องนอน	DAIKIN	E011172	E013515	60	2.54 น้ำยาน้อย
29/05/2023 16:40:09	28/05/2023	2508	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E018240	E021154	130	4.04 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:19:47	28/05/2023	2509	ห้องนอน	DAIKIN	E010576	E013526	110	2.57 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:22:45	28/05/2023	2509	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E018246	E023044	100	3.6 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:47:47	29/05/2023	2510	ห้องนอน	DAIKIN	E010571	E013489	120	2.6 น้ำยาน้อย
29/05/2023 19:59:57	29/05/2023	2510	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E019140	E023042	115	3.73 น้ำยาน้อย
30/05/2023 16:41:45	30/05/2023	2512	ห้องนอน	Daikin	E010568	E016294	120	2.78 น้ำยาน้อย
30/05/2023 16:48:01	30/05/2023	2512	ห้องนั่งเล่น	daikin	E017064	E019647	120	3.81 น้ำยาน้อย
30/05/2023 16:52:21	30/05/2023	2511	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E017133	E021008	120	3.68 น้ำยาน้อย(ยังไม่ได้เติม)
30/05/2023 16:55:07	30/05/2023	2511	ห้องนอน	Daikin	E010557	E013530	140	2.83 น้ำยาน้อย(ยังไม่ได้เติม)
31/05/2023 17:22:04	31/05/2023	2514	ห้องนอน	Daikin	E010569	E014142	115	2.84 ยังไม่เติมน้ำยา
31/05/2023 17:23:34	31/05/2023	2514	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E017068	E021005	120	3.93 ยังไม่เติมน้ำยา
31/05/2023 17:28:38	31/05/2023	2513	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E017079	E023039	120	3.78 ยังไม่เติมน้ำยา
31/05/2023 17:31:19	31/05/2023	2513	ห้องนอน	Daikin	E011214	E014135	125	2.85 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 16:52:13	02/06/2023	2516	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012170	E012251	145	5.8 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 16:56:37	02/06/2023	2516	ห้องนอน	Daikin	E011229	E014282	130	2.83 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 17:00:25	02/06/2023	2516	ห้องมุม	Daikin	E011218	E013872	150	3.1 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 17:08:38	02/06/2023	2515	ห้องนอน	Daikin	E011225	E014279	100	2.69 ยังไม่เติมน้ำยา
02/06/2023 17:11:38	02/06/2023	2515	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012183	E012253	120	5.34 ยังไม่เติมน้ำยา
03/06/2023 16:09:38	03/06/2023	2517	ห้องนั่งเล่น	daikin	E017134	E023037	120	3.83
03/06/2023 16:20:48	03/06/2023	2517	ห้องนอน	DAIKIN	E010574	E014136	120	2.8
04/06/2023 14:06:44	04/06/2023	2518	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E017060	E021617	125	4.4
04/06/2023 14:12:53	04/06/2023	2518	ห้องนอน	DAIKIN	E010577	E013881	145	3.02
04/06/2023 14:50:18	04/06/2023	2519	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E017080	E021158	120	4.26
04/06/2023 14:56:10	04/06/2023	2519	ห้องนอน	DAIKIN	E010572	E014139	120	3.07
04/06/2023 16:21:14	04/06/2023	2401	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E013799	E008988	125	4.12
06/06/2023 15:47:56	05/06/2023	2403	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E013806	มองไม่เห็น	130	4.06
06/06/2023 15:51:35	05/06/2023	2403	ห้องนอน	DAIKIN	E012788	มองไม่เห็น	130	2.99
06/06/2023 16:00:15	05/06/2023	2414	ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E02842	E010355	126	4.15

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลี้ร้อน	แรงดันน้ำยาท่อดูด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอบล์'บ้านที่อื่นๆ.....
06/06/2023 16:02:08	05/06/2023		2414 ห้องนอน	DAIKIN	E0111230	E013492	135	2.91
06/06/2023 20:55:35	06/06/2023		2406 ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E020837	E008986	125	4.42
06/06/2023 20:58:55	06/06/2023		2406 ห้องนอน	DAIKIN	E012775	E009281	125	2.75
07/06/2023 16:05:39	07/06/2023		2405 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020831	E019134	130	3.82
07/06/2023 16:08:46	07/06/2023		2405 ห้องนอน	Daikin	E012796	E009271	135	2.63
07/06/2023 19:07:53	07/06/2023		2407 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020834	E010347	145	3.95
07/06/2023 19:15:13	07/06/2023		2407 ห้องนอน	Daikin	E012787	E008823	140	3.05
08/06/2023 15:40:37	08/06/2023		2408 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012179	E0148278	150	6
08/06/2023 15:46:17	08/06/2023		2408 ห้องนอน	Daikin	E012798	มองไม่เห็น	140	3.1
08/06/2023 15:51:55	08/06/2023		2408 ห้องนอน	Daikin	E012795	E014278	140	3
09/06/2023 16:27:34	09/06/2023		2409 ห้องนอน	Daikin	E012779	E006740	150	2.85
09/06/2023 16:29:53	09/06/2023		2409 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020840	E010348	150	3.45
10/06/2023 14:39:07	10/06/2023		2410 ห้องนอน	Daikin	E011212	มองไม่เห็น	150	2.88
10/06/2023 14:50:37	10/06/2023		2410 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020826	E018649	145	3.92
10/06/2023 16:08:57	10/06/2023		2411 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020844	E018690	145	4
10/06/2023 16:15:05	10/06/2023		2411 ห้องนอน	Daikin	E008760	E012215	145	2.8
11/06/2023 18:24:42	11/06/2023		2412 ห้องนอน	Daikin	E008771	RM09PV2S	140	2.78
11/06/2023 18:32:19	11/06/2023		2412 ห้องนั่งเล่น	Dinkin	E013817	RM13PV2S	135	4.2
11/06/2023 18:41:36	11/06/2023		2413 ห้องนอน	Daikin	E011223	RM09PV2S	130	2.9
11/06/2023 18:46:02	11/06/2023		2413 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020849	RM13PV2S	130	3.9
12/06/2023 16:43:40	12/06/2023		2415 ห้องนอน	Daikin	E013015	RM09PV2S	140	294
12/06/2023 16:53:42	12/06/2023		2415 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020846	RM13PV2S	140	4.29
12/06/2023 17:14:16	12/06/2023		2416 ห้องนอน	Daikin	E011160	RM09PV2S	240	2.83
12/06/2023 17:16:25	12/06/2023		2416 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020847	RM13PV2S	140	4.07
14/06/2023 13:42:03	14/06/2023		2401 ห้องนอน	DAIKIN	E011226	E013487	140	2.82
15/06/2023 14:54:10	15/06/2023		2417 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012176	E009605	150	5.49
15/06/2023 14:56:34	15/06/2023		2417 ห้องนอน	Daikin	E011162	E014138	155	3.26 สรวาลิ้ว
15/06/2023 16:28:03	15/06/2023		2419 ห้องนอน	Daikin	E010561	E016277	150	2.85
15/06/2023 16:31:08	15/06/2023		2419 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020841	E011325	150	4.2
16/06/2023 14:38:28	16/06/2023		2420 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013811	E008981	150	4.4
16/06/2023 14:45:36	16/06/2023		2420 ห้องนอน	Daikin	E010575	E013899	150	3
16/06/2023 16:15:19	16/06/2023		2421 ห้องนอน	Daikin	E011208	E009245	145	3.16
16/06/2023 16:19:19	16/06/2023		2421 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013807	E010352	145	4.23
20/06/2023 15:24:47	20/06/2023		2101 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021658	E018639	150	4.2
20/06/2023 15:25:55	20/06/2023		2101 ห้องนอน	Daikin	E008904	E006350	150	2.86
20/06/2023 16:52:05	20/06/2023		2103 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015100	E018698	150	4.26
20/06/2023 16:55:07	20/06/2023		2103 ห้องนอน	Daikin	E016619	E006342	150	3.06
21/06/2023 15:23:02	21/06/2023		2104 ห้องนอน	Daikin	E016048	E006344	150	2.81
21/06/2023 15:24:38	21/06/2023		2104 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015115	E019245	150	4.08
21/06/2023 15:40:36	21/06/2023		2105 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021665	E019155	150	4.45
21/06/2023 15:44:18	21/06/2023		2105 ห้องนอน	Daikin	E008901	E0063308	150	3.12
27/06/2023 13:30:48	27/06/2023		2106 ห้องรับแขก	DAIKIN	E012174	E009607	150	5.6
27/06/2023 13:36:31	27/06/2023		2106 ห้องนอนเตียงคิงค์	DAIKIN	E016043	E016286	150	3
27/06/2023 13:38:36	27/06/2023		2106 ห้องนอนเตียงทวิน	DAIKIN	E016607	E014155	150	3.07

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลัรร้อน	แรงดันน้ำยาท่อดูด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอยล์' บันทึกรุ่นๆ.....
27/06/2023 16:39:14	27/06/2023		2107 ห้องนอน	Daikin	E016605	E012445	150	2.9
27/06/2023 16:41:54	27/06/2023		2107 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015106	E019151	150	3.8
29/06/2023 16:06:31	29/06/2023		2113 ห้องนอน	Daikin	E008913	E014283	150	3
29/06/2023 16:11:14	29/06/2023		2113 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015112	E019239	150	4.13
30/06/2023 15:08:30	30/06/2023		2109 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021657	E019244	150	4.25
30/06/2023 15:42:53	30/06/2023		2108 ห้องนอน	Daikin	E008906	E006351	150	3.02
30/06/2023 15:46:53	30/06/2023		2108 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015101	E018558	150	4.31
01/07/2023 09:30:16	01/07/2023		2110 ห้องนอน	Daikin	E008967	E016250	145	2.85
01/07/2023 09:36:06	01/07/2023		2110 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015104	E019152	145	4.02
01/07/2023 16:10:18	01/07/2023		2111 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021664	E019150	145	4.4
01/07/2023 16:14:13	01/07/2023		2111 ห้องนอน	Daikin	E016613	E012425	150	2.82
02/07/2023 13:45:20	02/07/2023		2112 ห้องนอน	DAIKIN	E016612	E006309	150	3.05
02/07/2023 13:50:26	02/07/2023		2112 ห้องรับแขก	DA8KIN	E021653	E018623	150	4.07
02/07/2023 16:32:28	02/07/2023		2201 ห้องนอน	DAIKIN	E012794	มองไม่เห็น	200	4.82
02/07/2023 16:35:17	02/07/2023		2201 ห้องรับแขก	DAIKIN	E02829	E021016	140	4.02
02/07/2023 16:42:17	02/07/2023		2202 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015102	E018657	150	4.15
02/07/2023 16:43:46	02/07/2023		2202 ห้องนอน	DAIKIN	E008752	E012167	150	2.83
03/07/2023 17:35:46	03/07/2023		2203 ห้องนอน	DAIKIN	E008761	มองไม่เห็นครับ	145	2.91
03/07/2023 17:43:16	03/07/2023		2203 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015114	E019237	145	4.19
04/07/2023 13:47:03	04/07/2023		2204 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015117	E018426	150	4.23
04/07/2023 13:49:15	04/07/2023		2204 ห้องนอน	DAIKIN	E012792	E12216	150	2.93
04/07/2023 15:04:18	04/07/2023		2205 ห้องนอน	Daikin	E012790	E012226	150	3.03
04/07/2023 15:17:22	04/07/2023		2205 ห้องนั่งเล่น	Daikun	E015095	E019240	150	4.4
05/07/2023 14:41:42	05/07/2023		2207 ห้องรับแขก	DAIKIN	E012180	E012309	150	5.72
05/07/2023 14:44:17	05/07/2023		2207 ห้องนอนเตียงคิงค์	DAIKIN	E008758	E016249	150	3.07
05/07/2023 14:46:13	05/07/2023		2207 ห้องนอนเตียงทวิน	DAIKIN	E008769	E014280	150	3.16
05/07/2023 14:55:49	05/07/2023		2206 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021673	E019154	150	4.37
05/07/2023 15:02:34	05/07/2023		2206 ห้องนอน	DAIKIN	E008754	E012380	145	2.96
06/07/2023 15:21:05	06/07/2023		2209 ห้องนอน	Daikin	E012793	E006349	150	3.1
06/07/2023 15:24:38	06/07/2023		2209 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013820	E019648	150	4.34
06/07/2023 16:08:11	06/07/2023		2208 ห้องนอน	DAIKIN	E008912	E012379	150	2.71
06/07/2023 16:17:02	06/07/2023		2208 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021654	E018695	150	4.05
07/07/2023 11:00:40	07/07/2023		2210 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020838	E019645	150	4.23
07/07/2023 11:08:54	07/07/2023		2210 ห้องนอน	Daikin	E008770	E012442	150	3.01
07/07/2023 14:27:07	07/07/2023		2211 ห้องนอน	Daikin	E008920	E009253	150	2.9
07/07/2023 14:31:12	07/07/2023		2211 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021656	E011515	150	4.44
08/07/2023 10:36:23	08/07/2023		2212 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E0138809	E019147	150	4.18
08/07/2023 10:40:41	08/07/2023		2212 ห้องนอน	Daikin	E012777	E012225	150	3.1
08/07/2023 14:23:36	08/07/2023		2213 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013812	E018648	150	4.14
08/07/2023 14:28:20	08/07/2023		2213 ห้องนอน	Daikin	E012791	E012427	145	2.96
09/07/2023 13:51:20	09/07/2023		2214 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021651	E018506	150	3.82
09/07/2023 13:58:33	09/07/2023		2214 ห้องนอน	DAIKIN	E008910	E004923	140	2.73
09/07/2023 15:39:31	09/07/2023		2215 ห้องนอน	DAIKIN	E008916	E004922	140	2.99
09/07/2023 16:02:10	09/07/2023		2215 ห้องรับแขก	DAIKIN	E015107	E010353	130	4.67

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลี้ร้อน	แรงดันน้ำยาท่อตัด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอยล์' บันทึกอื่นๆ.....
11/07/2023 12:27:35	11/07/2023		2109 ห้องรับแขก	DAIKIN	E021657	E019244	145	3.8
11/07/2023 12:28:46	11/07/2023		2109 ห้องนอน	DAIKIN	E008919	E006345	135	2.9
11/07/2023 15:07:01	11/07/2023		2115 ห้องนอน	Daikin	E008914	E012158	150	2.91
11/07/2023 15:09:56	11/07/2023		2115 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015118	E018560	150	4.11
12/07/2023 14:01:27	12/07/2023		2114 ห้องนอน	Daikin	E016604	ไม่มี	150	2.98
12/07/2023 14:05:36	12/07/2023		2114 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015097	ไม่มี	150	4.5
13/07/2023 15:51:33	13/07/2023		2301 ห้องนอน	DAIKIN	E008755	E008825	140	2.8
13/07/2023 15:53:17	13/07/2023		2301 ห้องรับแขก	DAIKIN	E013816	E011525	150	4.15
14/07/2023 15:59:05	14/07/2023		2302 ห้องนอน	Daikin	E008768	Rm09pv2s	150	2.85
14/07/2023 16:04:54	14/07/2023		2302 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013800	Rm13pv2s	145	4.2
16/07/2023 09:44:08	16/07/2023		2116 ห้องทำงาน	Daikin	E008900	E012168	150	3.13
16/07/2023 09:46:52	16/07/2023		2116 ห้องนอน	Daikin	E008903	E012426	150	3.06
16/07/2023 09:52:18	16/07/2023		2116 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012184	E012310	150	6.96
16/07/2023 11:22:33	16/07/2023		2304 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020833	E019149	150	4.56
16/07/2023 11:25:36	16/07/2023		2304 ห้องนอน	Daikin	E012778	E006187	150	3.05
16/07/2023 14:58:23	16/07/2023		2305 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013808	E017812	150	4.35
16/07/2023 15:02:03	16/07/2023		2305 ห้องนอน	Daikin	E012783	E012440	150	3.1
18/07/2023 13:31:50	18/07/2023		2303 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013798	E010349	150	4.2
18/07/2023 13:34:57	18/07/2023		2303 ห้องนอน	Daikin	E008759	E008824	150	2.77
19/07/2023 13:27:29	19/07/2023		2306 ห้องนอน	Daikin	E012782	E012224	150	3.01
19/07/2023 13:33:22	19/07/2023		2306 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013815	E019649	150	4.2
21/07/2023 14:31:14	21/07/2023		2307 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013804	E010356	150	4.23
21/07/2023 14:34:04	21/07/2023		2307 ห้องนอน	Daikin	E008751	E00842	150	2.9
25/07/2023 13:40:00	25/07/2023		2308 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012166	E009606	150	6.53
25/07/2023 13:42:55	25/07/2023		2308 ห้องนอนทวีรินทร์	Daikin	E012781	E009255	150	3.27
25/07/2023 13:46:48	25/07/2023		2308 ห้องนอนเตียงคิงส์ลี	Daikin	E012797	E008929	150	3.16
26/07/2023 11:03:40	26/07/2023		2310 ห้องนอน	Daikin	E012780	E008826	150	2.78
26/07/2023 11:07:39	26/07/2023		2310 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013818	E008983	150	4.02 เปลี่ยนแคป
29/07/2023 13:44:15	29/07/2023		2311 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013802	E008985	150	4.56
29/07/2023 13:58:21	29/07/2023		2311 ห้องนอน	Daikin	E008757	E008827	150	3.05
29/07/2023 15:31:55	29/07/2023		2312 ห้องนอน	Daikin	E012799	E012236	150	3.12
29/07/2023 15:38:42	29/07/2023		2312 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013821	E019148	150	4.4
02/08/2023 14:18:52	02/08/2023		2313 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020835	E018541	145	4.7
02/08/2023 14:22:40	02/08/2023		2313 ห้องนอน	Daikin	E008773	E009249	145	3.15
02/08/2023 15:50:09	02/08/2023		2314 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E020848	E008979	150	4.3
02/08/2023 15:53:24	02/08/2023		2314 ห้องนอน	Daikin	E008767	มองไม่เห็น	150	3.1
03/08/2023 14:40:04	03/08/2023		2315 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E021663	E010351	145	4.32
03/08/2023 14:58:23	03/08/2023		2315 ห้องนอน	Daikin	E012789	E008839	145	3.12
04/08/2023 14:31:59	04/08/2023		2316 ห้องนั่งเล่น	DAIKIN	E013810	E019242	135	4.45
04/08/2023 14:46:52	04/08/2023		2516 ห้องนอน	DAIKIN	E012784	E012212	140	3.02
05/08/2023 14:27:07	05/08/2023		2317 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012172	E009593	150	5.76
05/08/2023 14:28:04	05/08/2023		2317 ห้องนอน	Daikin	E012776	E008841	150	3.12
06/08/2023 14:53:40	06/08/2023		2318 ห้องนอน	Daikin	E008762	Rm09pv2s	150	3.5
06/08/2023 14:57:04	06/08/2023		2318 ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012173	Pm18pv2s	150	3.12

Timestamp	วันที่ทำการล้าง	เลขที่ห้อง	จุดติดตั้ง	รุ่นแอร์	เลขซีเรียลคอยล์เย็น	เลขซีเรียลคอนลี้ร้อน	แรงดันน้ำยาท่อตัด	กระแสไฟฟ้ารวม(วัดที่คอปล์' บ้านที่กอื่นๆ.....	
06/08/2023 15:00:45	06/08/2023	2318	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E012173	Pm18pv2s	150	5.78	
06/08/2023 15:04:02	06/08/2023	2318	ห้องทำงาน	Daikin	E011171	ไม่มี	150	2.6	
07/08/2023 14:15:14	07/08/2023	2321	ห้องนอน	Daikin	E008753	ไม่มี	150	2.9	
07/08/2023 14:20:40	07/08/2023	2321	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E013813	Rm13pv2s	150	4.29	
08/08/2023 10:34:43	08/08/2023	2309	ห้องนอน	DAIKIN	E008763	E004910	150	2.77	
08/08/2023 10:41:04	08/08/2023	2309	ห้องรับแขก	DAIKIN	E013819	E019136	150	4.06	
12/08/2023 13:50:57	12/08/2023	1605	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E007873	E012247	150	5.52	
12/08/2023 13:52:42	12/08/2023	1605	ห้องนอนเตียงเดี่ยว	Daikin	E013024	E013491	150	3.12	
12/08/2023 13:56:02	12/08/2023	1605	ห้องนอนเตียงทวิน	Daikin	E013018	E013495	150	3.14	
16/08/2023 15:28:52	16/08/2023	1419	ห้องนั่งเล่นชั้นล่าง	Daikin	E018245	E029642	145	4.1	
16/08/2023 15:30:04	16/08/2023	1419	ห้องนอนชั้นล่าง	Daikin	E013023	E021007	145	3.9	
21/11/2023 11:00:29	21/11/2023	1210	ห้องนั่งเล่น	Daikin	E015109	E018504	140	4.19	หมื่น
21/11/2023 11:18:52	21/11/2023	1210	ห้องนอน	Daikin	E008923	มองไม่เห็น	140	3	หมื่น

ภาคผนวก ข-11

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

นิติบุคคลอาคารชุด วิไอพี คอนโด กะตะ

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ด้วยโครงการนิติบุคคลอาคารชุด วิไอพี คอนโด กะตะ เป็นโครงการพักอาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง โดยการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียง เพื่อจะหาวิธีการปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสนองความต้องการของผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยบริเวณข้างเคียงได้อย่างแท้จริง ทางนิติบุคคลอาคารชุด วิไอพี คอนโด กะตะ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

- 1.จัดทำรายการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับแผนกที่รับผิดชอบดำเนินการหาวิธีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
- 2.ติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3.ประสานกับแผนกที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารชุดและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด วิไอพี คอนโด กะตะ

ภาคผนวก ข-12

ระเบียบการพักอาศัย

ข้อกำหนดของที่พักร
แกรนด์ กะตะ วิลโลพี กะตะบิข

เช็คอิน

ตั้งแต่ 14:00 น. ถึง 00:00 น.

เมื่อเช็คอิน ผู้เข้าพักต้องแสดงเอกสารประจำตัวที่มีภาพถ่ายและบัตรเครดิตร

เช็คเอาท์

ตั้งแต่ 07:00 น. ถึง 12:00 น.

เงินประกันความเสียหาย (รับคืนได้)

ท่านจะต้องมัดจำเงินประกันความเสียหาย THB 3000 เมื่อเช็คอิน โดยจะชำระเป็นเงินสด ท่านจะได้รับเงินประกันความเสียหายคืนเมื่อเช็คเอาท์ ท่านจะได้รับเงินประกันความเสียหายคืนเต็มจำนวนเป็นเงินสด โดยยอดเงินจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบความเสียหายของที่พักร

นโยบายผู้เข้าพักเด็กและเตียง

นโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็ก

เด็กทุกวัยสามารถเข้าพักได้

เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปจะถูกเรียกชำระเงินในอัตราเดียวกับผู้ใหญ่ที่ที่พักรนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของราคาและจำนวนผู้เข้าพัก โปรดระบุจำนวนและอายุเด็กในกลุ่มที่เดินทางกับท่านลงในการค้นหา

นโยบายเกี่ยวกับเปลเด็กและเตียงเสริม

0 - 2 ปี เปลเด็ก (เมื่อแจ้งความประสงค์) ฟรี

7 - 11 ปี เตียงเสริม (เมื่อแจ้งความประสงค์) THB 500 ต่อเด็ก 1 ท่าน ต่อคืน

12 ปีขึ้นไป เตียงเสริม (เมื่อแจ้งความประสงค์) THB 1,000 ต่อท่าน ต่อคืน

ราคาของเปลเด็กและเตียงเสริมไม่รวมอยู่ในราคารวม และท่านจำเป็นต้องจ่ายแยกต่างหากระหว่างเข้าพัก

จำนวนเตียงเสริมและเปลเด็กที่สามารถใช้บริการได้จะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ท่านเลือก โปรดตรวจสอบตัวเลือกของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การให้บริการเปลเด็กและเตียงเสริมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

มีข้อจำกัดด้านอายุ

ผู้ที่ทำการเช็คอินต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

สัตว์เลี้ยง

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

วิธีชำระเงินที่รองรับ



แกรนด์ กะตะ วิลโลพี กะตะบิข รับบัตรเครดิตเหล่านีในการชำระค่าใช้จ่าย และสงวนสิทธิ์ในการสงวนยอดเงินส่วนหนึ่งของท่านชั่วคราวก่อนเช็คอิน

House rules

Grand Kata VIP - Kata Beach

Check-in

From 2:00 PM to 12:00 AM

Guests are required to show a photo ID and credit card at check-in

Check-out

From 7:00 AM to 12:00 PM

Refundable damage deposit

A damage deposit of THB 3000 is required on arrival. That's about 86.21USD. This will be collected as a cash payment. You should be reimbursed on check-out. Your deposit will be refunded in full, in cash, subject to an inspection of the property.

Children & Beds

Child policies

Children of all ages are welcome.

Children 12 and above will be charged as adults at this property.

To see correct prices and occupancy info, add the number and ages of children in your group to your search.

Crib and extra bed policies

0 - 2 years Crib upon request Free

7 - 11 years Extra bed upon request THB 500 per child, per night

12+ years Extra bed upon request THB 1,000 per person, per night

Prices for cribs and extra beds aren't included in the total price. They'll have to be paid for separately during your stay.

The number of extra beds and cribs allowed depends on the option you choose. Check your selected option for more info.

All cribs and extra beds are subject to availability.

Age restriction

The minimum age for check-in is 18

Pets

Pets are not allowed.

Accepted payment methods



Grand Kata VIP - Kata Beach accepts these cards and reserves the right to temporarily hold an amount prior to arrival.

住宿规定

卡塔海滩格兰德卡塔VIP酒店可接受特别要求

入住时间

14:00 - 0:00

客人须在办理入住时出示带照片的身份证件和信用卡

退房时间

7:00 - 12:00

可退还损毁押金

到店时需支付损毁押金：THB 3000。（约合86.21USD。）该押金将以现金形式收取。退房时此押金将返还给你。住宿场所经检查如无任何损坏，此押金将以现金形式全额返还。

儿童及加床政策

一般儿童政策

欢迎任何年龄的儿童入住

年满12岁的儿童入住该住宿将按成人收费。

如需查看确切价格和入住信息，请在搜索条件中添加同行儿童人数和年龄。

婴儿床和加床政策

0 - 2岁 婴儿床（按需提供） 免费

7 - 11岁 加床（按需提供） 每名儿童每晚需THB 500

12岁以上 加床（按需提供） 每人每晚THB 1,000

婴儿床和加床价格不包含在总价内，需到店另行支付。

允许的加床和婴儿床数量取决于您的选项。请查看所选房型获取更多信息。

所有婴儿床及加床需视供应情况而定。

年龄限制

入住办理人需年满18岁

宠物

不允许携带宠物入住。

住宿接受的付款方式



卡塔海滩格兰德卡塔VIP酒店接受上述银行卡付款并有权在您抵达之前进行预授权。

Условия размещения

Grand Kata VIP - Kata Beach

Заезд

С 14:00 до 00:00

При регистрации заезда необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и кредитную карту.

Отъезд

С 07:00 до 12:00

Возвращаемый страховой залог

При заезде необходимо оплатить страховой залог в размере THB 3000. Это около 86.21 USD. Платеж производится наличными. Вы получите внесенную сумму во время регистрации отъезда. После проверки состояния объекта размещения залог будет полностью возвращен вам наличными.

Кровати для детей

Правила размещения детей

Разрешается проживание детей любого возраста.

В этом объекте размещения за детей в возрасте 12 лет и старше будет взиматься оплата как за взрослых гостей.

Чтобы увидеть точные цены и информацию о наличии мест, при поиске укажите количество детей в вашей группе и их возраст.

Правила установки детских кроваток и дополнительных кроватей

От 0 до 2 лет Детская кроватка по запросу Бесплатно

От 7 до 11 лет Дополнительная кровать по запросу THB 500 за ребенка за ночь

От 12 лет Дополнительная кровать по запросу THB 1 000 за человека за ночь

Размещение на детских кроватках и дополнительных кроватях не входит в общую стоимость бронирования и оплачивается отдельно во время проживания.

Допустимое количество дополнительных кроватей и детских кроваток зависит от выбранного варианта. Проверьте условия.

Детские кроватки и дополнительные кровати предоставляются при наличии возможности.


Возрастное ограничение

Минимальный допустимый возраст для заезда: 18 лет

Домашние животные

Размещение с домашними животными не допускается.

Принимаемые способы оплаты



Grand Kata VIP - Kata Beach принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного блокирования средств на карте до вашего приезда.

ภาคผนวก ข-13

แบบบันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV: Closed Circuit Television)

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		13/11/2023		
		Title : Check list		Check list		The work time :		9:25 AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
13/11/2023			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
	DVR1	-	Server room	-	-	-	-	-	-	-
1	CH1	-	-	-	/	/	/	-	X	-
2	CH2	-		-	/	/	/	-	X	-
3	CH3	-		-	/	/	/	-	X	-
4	CH4	-		-	/	/	/	-	X	-
5	CH5	-		-	/	/	/	-	X	-
6	CH6	-		-	/	/	/	-	X	-
7	CH7	-		-	/	/	/	-	X	-
8	CH8	-		-	V	V	V	-	X	-
9	CH9	-		-	V	V	V	-	X	-
10	CH10	-		-	/	/	/	-	X	-
11	CH11	-		-	/	/	/	-	X	-
12	CH12	-		-	/	/	/	-	X	-
13	CH13	-		-	/	/	/	-	X	-
14	CH14	-		-	/	/	/	-	X	-
15	CH15	-		-	/	/	/	-	X	-
16	CH16	-		-	/	/	/	-	X	-
	DVR2		Server Room	-	-	-	-	-	-	-
1	CH1	-		-	/	/	/	-	V	-
2	CH2	-		-	/	/	/	-	V	-
3	CH3	-		-	/	/	/	-	V	-
4	CH4	-		-	/	/	/	-	V	-
5	CH5	-		-	/	/	/	-	V	-
6	CH6	-		-	/	/	/	-	V	-
7	CH7	-		-	/	/	/	-	V	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		13/11/2023		
		Title : Check list		Check list		The work time :		9:25 AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
13/11/2023			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
8	CH8	-		-	/	/	/	-	V	-
9	CH9	-		-	/	/	/	-	V	-
10	CH10	-		-	/	/	/	-	V	-
11	CH11	-		-	/	/	/	-	V	-
12	CH12	-		-	/	/	/	-	V	-
13	CH13	-		-	/	/	/	-	V	-
14	CH14	-		-	/	/	/	-	V	-
15	CH15	-		-	/	/	/	-	V	-
16	CH16	-		-	/	/	/	-	V	-
	DVR3		Server Room	-	-	-	-	-	-	-
1	CH1	-		-	/	/	/	-	V	-
2	CH2	-	-	-	/	/	/	-	V	-
3	CH3	-		-	/	/	/	-	V	-
4	CH4	-		-	/	/	/	-	V	-
5	CH5	-		-	/	/	/	-	V	-
6	CH6	-		-	V	V	V	-	V	-
7	CH7	-		-	/	/	/	-	V	-
8	CH8	-		-	/	/	/	-	V	-
9	CH9	-		-	/	/	/	-	V	-
10	CH10	-		-	/	/	/	-	V	-
11	CH11	-		-	/	/	/	-	V	-
12	CH12	-		-	/	/	/	-	V	-
13	CH13	-		-	/	/	/	-	V	-
14	CH14	-		-	/	/	/	-	V	-
15	CH15	-		-	/	/	/	-	V	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		13/11/2023		
		Title : Check list		Check list		The work time :		9:25 AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
13/11/2023			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
16	CH16	-		-	V	V	V	-	V	-
	DVR4		FLoor1 Building B	-	-	-	-	-	-	-
1	CH1	-		-	/	/	/	-	V	-
2	CH2	-		-	/	/	/	-	V	-
3	CH3	-		-	/	/	/	-	V	-
4	CH4	-		-	/	/	/	-	V	-
5	CH5	-		-	/	/	/	-	V	-
6	CH6	-		-	/	/	/	-	V	-
7	CH7	-		-	/	/	/	-	V	-
8	CH8	-		-	/	/	/	-	V	-
9	CH9	-		-	/	/	/	-	V	-
10	CH10	-		-	/	/	/	-	V	-
11	CH11	-		-	/	/	/	-	V	-
12	CH12	-		-	/	/	/	-	V	-
13	CH13	-		-	/	/	/	-	V	-
14	CH14	-		-	/	/	/	-	V	-
15	CH15	-		-	/	/	/	-	V	-
16	CH16	-		-	V	V	V	-	V	-
	DVR5		FLoor1 Building B	-	-	-	-	-	-	-
1	CH1	-		-	/	/	/	-	V	-
2	CH2	-		-	/	/	/	-	V	-
3	CH3	-		-	/	/	/	-	V	-
4	CH4	-		-	/	/	/	-	V	-
5	CH5	-		-	/	/	/	-	V	-
6	CH6	-		-	/	/	/	-	V	-

		Number :		GKT-IT-03		Date of check :		13/11/2023		
		Title : Check list		Check list		The work time :		9:25 AM		
		Report type :		Daily report.		Job By Name :		Dotchakorn (IT)		
13/11/2023			CCTV SYSTEM					/ Ok V Need repair X Repair Complete		
IT Equipment/Code		Up Link	Location	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) OF SERVICE						
				Cleaning All	DVR recording	Signal Camera image	Data backup	Fixing if find something wrong	Soft ware connection	Maintenance Score & Comment
Additont Job	CCTV		SERVER ROOM							
SPECIAL CHECKING PROGRESS										
7	CH7	-		-	/	/	/	-	V	-
8	CH8	-		-	/	/	/	-	V	-
9	CH9	-		-	/	/	/	-	V	-
10	CH10	-		-	/	/	/	-	V	-
11	CH11	-		-	/	/	/	-	V	-
12	CH12	-		-	/	/	/	-	V	-
13	CH13	-		-	/	/	/	-	V	-
14	CH14	-		-	/	/	/	-	V	-
15	CH15	-		-	/	/	/	-	V	-
16	CH16	-		-	V	V	V	-	V	-
	DVR6		FLoor1 Building B	-	-	-	-	-	-	-
1	CH1	-		-	/	/	/	-	V	-
2	CH2	-		-	/	/	/	-	V	-
3	CH3	-		-	/	/	/	-	V	-
4	CH4	-		-	/	/	/	-	V	-

ภาคผนวก ข-14

แผนการฉีดพ่นยา



ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

สัญญาบริการ

CONTRACT

คู่ฉบับ

☒ ลูกค้า☐ บริษัท

Head Office : 234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230

หน้าที่ 1 / 1

สำนักงานใหญ่ : 234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Email : callcenter@advancegroupasia.com Website : www.advancegroupasia.com

TaxID : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555020936


รหัสลูกค้า : PC-0008257		เลขที่ผู้เสียภาษี / Tax ID. 0835561007303	เลขที่สัญญา Contract No. CT24-0001849
นามลูกค้า : บริษัท แกรนด์ กะตะ วิโอพี จำกัด			วันที่ออกสัญญา Contract Date 07/12/2023
Customer			ระยะสัญญา Contract Period 01/01/2024 - 31/12/2024 ✓
ที่อยู่ : 58/147 หมู่ 6 ตำบลราไวย์			สาขาให้บริการ Branch.ภูเก็ต
Address อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต 83130			พนักงานขาย Saleperson.พรรณชนมน
โทร 076-510993 แฟกซ์ 076-510992			เอกสารอ้างอิง Document Ref.
รายการให้บริการ Service Detail		ระยะเวลา Period	ราคาต่อหน่วย Unit Price
BIO - Termite Bio/ปลวกระบบเหยื่อผสมผสาน		เดือนละครั้ง	ยอดรวมตามสัญญา Amount 51,401.87
PEST - General Pest/สัตว์พาหะ		เดือนละ 4 ครั้ง	
รอบ และ เงื่อนไขการวางบิล Billing Frequency	รายไตรมาส จำนวน 4 งวด		มูลค่ารวมก่อนภาษี Total Amount exc. 51,401.87
หมายเหตุ Remarks	สัญญา 1 ปี งานบริการปลวก BIO เข้าทำบริการเดือนละ 1 ครั้ง, งานแมลงเข้าทำบริการเดือนละ 4 ครั้ง กลางวัน 2, กลางคืน 2		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 3,598.13
(ห้ามนำไปจำหน่าย)		มูลค่ารวมทั้งสิ้น Grand Total	55,000.00
สถานที่บริการ Service Location			
ชื่อสถานที่ / Location Name	โรงแรม แกรนด์ กะตะ วิโอพี ห้องพัก 161 ห้อง,ครัว,ห้องอาหาร,อาคาร 2 อาคาร,ออฟฟิต,LOBBY พื้นที่โดยรอบ		
ที่อยู่ / Address	98,14-19 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100		
ผู้ติดต่อ / Contact Name	ฝ่ายจัดซื้อ 081-3971414	โทร / Tel.	076-510993

ข้าพเจ้า อนุญาตให้ บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด. ทำการติดตั้งอุปกรณ์และให้บริการตามที่ได้ตกลงกัน รวมถึงบริการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทหรือสถานที่บริการเป็นระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นตามที่ระบุข้างต้น นับแต่วันที่ได้ให้บริการติดตั้ง ซึ่งระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นนี้จะผูกพันตลอดระยะเวลาสัญญา โดยที่ผู้สัญญาไม่อาจบอกเลิกสัญญาได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาเบื้องต้น สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตรวจและอ่านเข้าใจข้อความในสัญญาด้านหน้าและข้อกำหนดเงื่อนไขด้านหลังสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

I/We allow "Advance Group Asia Company Limited " Installation of Equipment and Services as agreed Including other related services for our the above location.

The services are contracted for the agreed "initial period" starting from the full installation. The "initial period" will be binding throughout

the contract period. The parties can not terminate the contract, whether in whole or in part. Both parties have reviewed the terms and conditions of both the front and back of this agreement. As evidence has signed with stamp (If any) and take one side each.

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย (วอ.8) เลขที่ 7/2555

วันที่ / Date

วันที่ / Date 07 DEC 2023

ภาคผนวก ข-15

เอกสารการบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน



วันที่	สภาพสระทั่วไป	ระดับ PH	ระดับ CL	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่1	แรงดันถังกรองตัวที่2	ตะกอนหน้าบ่มกรอง	การทำงานของบิมตัวที่1	การทำงานของบิมตัวที่2	การทำงานของบิมจากหุซซี	การทำงานของบิมน้ำตก	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การรั่วซึมของท่อ	สภาพห้องบ่ม	หมายเหตุ
1	OK	6.8	1.5	N/A	100	15	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
2	OK	6.8	0.0	N/A	100%	15	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติม CL ในถัง
3	OK	6.8	0.0	N/A	100	9	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	พักการเติมสาร A
4	OK	7.2	3.0	N/A	100%	15	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
5	OK	6.8	3.0	N/A	100%	15	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
6	OK	6.8	0	N/A	100%	14	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
7	OK	6.8	3.0	N/A	100%	14	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร A 1 ลิตร
8	OK	6.8	0	N/A	100%	12	0	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร A 1 ลิตร
9	OK	6.8	1.0	N/A	100%	12	-	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร, เติมน้ำ
10	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
11	OK	6.8	0.2	N/A	100%	-	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร
12	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
13	OK	6.8	3.0	N/A	100%	13	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	พักการเติมสาร
14	OK	6.8	3.0	N/A	100%	13	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
15	OK	6.8	0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร 1 ลิตร
16	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร, เติมน้ำ
17	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
18	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
19	OK	6.8	0.1	N/A	100%	-	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร ก่อน 2 ลิตร
20	OK	6.8	3.0	N/A	100%	16	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
21	OK	6.8	3.0	N/A	100%	16	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
22	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	12	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร, เติมน้ำ
23	OK	6.8	0.2	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสารก่อน 1 ลิตร
24	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
25	OK	6.8	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร, เติมน้ำ
26	OK	6.8	0.1	N/A	100%	14	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสารก่อน 1 ลิตร
27	OK	6.8	3.0	N/A	100%	14	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
28	OK	6.8	3.0	N/A	100%	12	6	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสาร, เติมน้ำ
29	OK	6.8	4.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	เติมสารก่อน 10 ลิตร
30	OK	7.2	3.0	N/A	100%	-	10	OK	OK	OK	OK	OFF	OFF	N/A	OK	OK	
31																	

วันที่	สภาพสระทั่วไป	ระดับ PH	ระดับ CL	ความเข้มข้นของเกลือ	ระดับน้ำในถังพัก	แรงดันถังกรองตัวที่1	ตะกร้าหน้าบึงกรอง	การทำงานของบึง	การทำงานของบึงจากพืช	การทำงานของเครื่องผลิตคลอรีน	อัตราการผลิตคลอรีน	การวัดค่าของท่อ	สภาพห้องบึง	หมายเหตุ	จดบันทึกโดย
1	OK	7.2	1.5	N/A	90	N/A	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK		
2	OK	6.8	0.0	N/A	90	N/A	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	เพิ่ม CL 90 = 1 ลิ้ว	
3	OK	6.8	0.0	N/A	90	N/A	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK		
4	OK	7.6	3.0	N/A	90	N/A	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK		
5	OK	7.2	3.0	N/A	90	N/A	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK		
6	OK	7.6	1.5	N/A	90	N/A	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK		
7	OK	7.2	0.1	N/A	90	N/A	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK	ไม่คอยเพิ่มเกลือ	
8	OK	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้ในบึง	
9	OK	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
10	OK	7.2	1.5	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	ดูดทราย	
11	OK	7.2	1.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
12	OK	7.2	0.2	N/A	98%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เติมคลอรีน 1 ลิ้ว บึงหลัง, เกล็ดน้ำ	
13	OK	7.8	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เติมใบไม้	
14	OK	7.6	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	ทำทราย: 10 ลิ้ว + ผสมทราย + 1 ลิ้ว ผสมทราย	
15	OK	7.6	1.6	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
16	OK	7.6	1.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
17	OK	7.6	0.2	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เติมเกลือ 1 ลิ้ว, เกล็ดน้ำ 2 ลิ้ว, ทราย, ทราย	
18	OK	7.6	3.0	N/A	95%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้, ทำทราย: 10 ลิ้ว	
19	OK	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
20	OK	7.2	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เติมใบไม้	
21	OK	7.6	3.0	N/A	100%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	ทำทราย: 10 ลิ้ว + ผสมทราย + 1 ลิ้ว ผสมทราย	
22	OK	7.6	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
23	OK	7.6	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	ดูดทราย, 1 ลิ้ว ผสมทราย	
24	OK	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
25	OK	7.2	1.5	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
26	OK	7.2	0.1	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เติมเกลือ 1 ลิ้ว	
27	OK	7.6	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	ทำทราย: 10 ลิ้ว	
28	OK	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เติมใบไม้	
29	OK	7.2	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เติมใบไม้, 1 ลิ้ว ผสมทราย 10 ลิ้ว	
30	OK	7.6	3.0	N/A	90%	N/A	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	เก็บใบไม้	
31															