เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 1 Day/วันที่: 5 / 7 / 66 Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	90°C / 190°F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	150 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วระบบ (RPM)	N/A	2200 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน		✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	420 ลิตร	410 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	4h57m	4h57m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	100 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.71 Bat#2 27.70	Bat#1 27.71 Bat#2 27.70		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.55 Bat#2 0.54	Bat#1 0.54 Bat#2 1.14		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

FM-ENG-014

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 2 Day/วันที่: 12 / 7 / 2566 Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	170°F / 76°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	48 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วระบบ (RPM)	N/A	2113 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	410 ลิตร	400 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	4h 57m	5h 02m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	113 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.71 Bat#2 27.69		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.48 Bat#2 0.49	Bat#1 1.46 Bat#2 2.00		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / [illegible]

[redacted]

FM-ENG-014

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 8 Day/วันที่: 18 / 2 / 66 Building / อาคาร: CDU

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	170 F / 91 C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	48 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	1100 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	400 ลิตร	390 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	5 h 7 M	5 h 19 M		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	168 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.74 Bat#2 27.75		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.56 Bat#2 0.56	Bat#1 0.75 Bat#2 1.66		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

FM-ENG-014

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 1 Day/วันที่: 8 / 8 / 2566 Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0 °C / 0 °F	78 °C / 178 °F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	50 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2121 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	390 ลิตร	385 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	5.18 m	5.30 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	0 BAR	175 PSI		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	0 BAR	175 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.74 Bat#2 27.70		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.58 Bat#2 0.57	Bat#1 0.71 Bat#2 0.56		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 2 | Day/วันที่: 15 / 08 / 66 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	70°C / 158°F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2100 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	385 ลิตร	380 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	5.30 m	5.40 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	155		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลีนอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.70 Bat#2 27.70	Bat#1 27.74 Bat#2 27.70		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.45 Bat#2 0.44	Bat#1 0.84 Bat#2 0.85		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 3 | Day/วันที่: 22 / 08 / 2566 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [ ] เต็ม. [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0°C / 0°F	172°F / 74°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	40 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2100 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	380 ลิตร	375 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	5H 40 m	5H 50 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	/		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	0 PSI	130 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลีนอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.05 Bat#2 27.70	Bat#1 27.05 Bat#2 28.04		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.07 Bat#2 0.58	Bat#1 1.15 Bat#2 0.85		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 4 | Day/วันที่: 30 / [illegible] / 2566 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0°C / 0°F	77°C / 179°F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	50 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2120 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	375 ลิตร	370 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	0:27 ชม.	37 ชม.		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	167 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลีนอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.71 Bat#2 27.70	Bat#1 29.05 Bat#2 28.09		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.81 Bat#2 0.00	Bat#1 1.15 Bat#2 0.85		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย | Checked By / ตรวจสอบโดย | Verified By / ผู้ทวนสอบโดย

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 01 | Day/วันที่: 07 / 05 / 66 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	179F / 76 C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2120 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	/		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	370 ลิตร	365 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37 ชม.	49.3 ชม.		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	/		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	150 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลีนอยด์ วาล์ว	✓	[illegible] /		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.79	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.57 Bat#2 0.59	Bat#1 0.66 Bat#2 0.00		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์ 03 Day/วันที่ 12 / 05 / 66 Building / อาคาร CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	175 F / 75 C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2100 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	310 ลิตร	360 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	479 ชั่วโมง	56 ชั่วโมง		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	155 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.96 Bat#2 27.69	Bat#1 27.96 Bat#2 27.69		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.64 Bat#2 1.55	Bat#1 0.64 Bat#2 1.55		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์ 3 Day/วันที่ 19 / 9 / 2566 Building / อาคาร CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0 °C / 0 °F	28 °C / 132 °F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	49 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2100 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	360 ลิตร	300 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	579 ชั่วโมง	1h 7 ชั่วโมง		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	142 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.74 Bat#2 27.69		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.50 Bat#2 0.77	Bat#1 0.79 Bat#2 1.52		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 4 | Day/วันที่: 26 / 9 / 2566 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0 °C / 0 °F	89 °C / 120 °F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	48 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [ ] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2120 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	355 ลิตร	350 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1 h 12 minute	1 h 22 minute		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	172 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.76 Bat#2 27.69		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.50 Bat#2 0.66	Bat#1 0.62 Bat#2 1.27		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย | Checked By / ตรวจสอบโดย | Verified By / หมายความตรวจสอบโดย

[redacted]

FM-ENG-014

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 1 | Day/วันที่: 3 / 10 / 2566 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0 °C / 0 °F	76 °C / 169 °F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	50 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	✓		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	330 ลิตร	345 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1 h 22 m	1 h 32 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	150 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.71 Bat#2 27.70	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.47 Bat#2 0.61	Bat#1 0.73 Bat#2 1.46		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย | Checked By / ตรวจสอบโดย | Verified By / หมายความตรวจสอบโดย

[redacted]

FM-ENG-014

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 2 | Day/วันที่: 10 / 10 / 66 | Building / อาคาร:

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	40 °C / 170 °F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50 psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2400 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	345 ลิตร	435 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1h 32m	1h 42m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	169 psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.74 Bat#2 27.69		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.41 Bat#2 0.64	Bat#1 0.74 Bat#2 1.25		

Remark / หมายเหตุ: * 10/10/66 เติมน้ำมัน เชื้อเพลิง เพิ่ม จาก 345 เป็น 440 ลิตร

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

FM-ENG-014

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 3 | Day/วันที่: 17 / 10 / 2566 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	71 C / 175 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2,030 rpm		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	435 ลิตร	430 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1h 42 m	1h 52 m.		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	169 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.74 Bat#2 27.70	Bat#1 27.74 Bat#2 27.69		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.43 Bat#2 0.51	Bat#1 0.74 Bat#2 1.24		

Remark / หมายเหตุ:

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย | Checked By / ตรวจสอบโดย | Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์ 4 Day/วันที่ 04 / 10 / 66 Building / อาคาร CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	69 C / 198 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	45 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	450 ลิตร	400 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนเวลาทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	9 h 59 m	3 h 03 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	152 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.96 Bat#2 27.90	Bat#1 27.96 Bat#2 27.90		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 1.42 Bat#2 0.58	Bat#1 0.55 Bat#2 1.06		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

Time / เวลา ..... Time / เวลา ..... Time / เวลา .....

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์ 5 Day/วันที่ 31 / 10 / 66 Building / อาคาร CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	69 C / 198 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	165 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	400 ลิตร	430 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนเวลาทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2 h 03 m	2 h 13 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	153 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.96 Bat#2 27.90	Bat#1 27.96 Bat#2 27.90		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.61 Bat#2 0.82	Bat#1 0.56 Bat#2 1.03		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 1 | Day/วันที่: 7 / 11 / 2566 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	72 C / 170 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	49 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2180 rpm		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	412 ลิตร	402 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2 h 13 m	2 h 23 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	140 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.76	Bat#1 27.76 Bat#2 27.78		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.48 Bat#2 0.58	Bat#1 0.56 Bat#2 1.07		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย | Checked By / ตรวจสอบโดย | Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 2 | Day/วันที่: 14 / 11 / 66 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	72 C / 170 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	70 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [/] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 rpm		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	402 ลิตร	392 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2 h 36 m	2 h 38 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	N/A		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	148 Psi		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	✓		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.74 Bat#2 27.70		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.52 Bat#2 0.60	Bat#1 0.49 Bat#2 1.48		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย | Checked By / ตรวจสอบโดย | Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 3 | Day/วันที่: 22 / 11 / 66 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0 c / 0 f	175 f / 76 c		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	50 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2190 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	392 ลิตร	382 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2 h 33 m	2 h 43 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	0 PSI	171 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	ปิด	เปิด		
	Solenoil Valve โซเลนอยด์ วาล์ว	ปิด	เปิด		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.76 Bat#2 27.69		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.41 Bat#2 0.31	Bat#1 0.72 Bat#2 1.32		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 4 | Day/วันที่: 28 / 11 / 66 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark. หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0 c / 0 f	195 c / 80 f		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	70 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A	[ ] ต่ำ, [✓] เต็ม, [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	382 ลิตร	372 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2 h 43 m	2 h 53 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	0 PSI	160 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N/A	ปิด		
	Solenoil Valve โซเลนอยด์ วาล์ว	N/A	เปิด		
General Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.76 Bat#2 27.68		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.35 Bat#2 0.46	Bat#1 0.50 Bat#2 0.40		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 1 | Day/วันที่: 05 / 12 / 66 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	72 C / 190 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	45 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2150 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพแห่งควัน	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	302 ลิตร	362 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2 h 23 m	2 h 33 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	190 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.94	Bat#1 27.74 Bat#2 27.40		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.51 Bat#2 1.02	Bat#1 0.56 Bat#2 1.61		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย | Checked By / ตรวจสอบโดย | Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 2 | Day/วันที่: 12 / 12 / 66 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☑ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	93 C / 174 F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2100 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพแห่งควัน	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	312 ลิตร	332 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2 h 33 m	2 h 43 m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	190 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoil Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.45	Bat#1 27.74 Bat#2 27.30		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.49 Bat#2 0.53	Bat#1 0.45 Bat#2 0.53		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 3 | Day/วันที่: 20 / 12 / 60 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	95 °C / 195 °F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2200 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	352 ลิตร	342 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2h 03m	3h 03m		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	190 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.76 Bat#2 27.70	Bat#1 27.76 Bat#2 27.76		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.49 Bat#2 0.49	Bat#1 0.42 Bat#2 0.49		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Week / สัปดาห์: 4 | Day/วันที่: 28 / 12 / 63 | Building / อาคาร: CRH

	Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	N/A	70°C / 170°F		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	N/A	50 Psi		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A	[ ] ต่ำ. [✓] เต็ม. [ ] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2100 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน		✓		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A	✓		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	342 ลิตร	332 ลิตร		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	3h 03m	3h 13m.		
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	✓		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N/A	✓		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI) / (bar)	N/A	N/A		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI) / (bar)	N/A	164 Psi		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	✓	✓		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	✓	✓		
Control Section / ชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Bat#1 27.74 Bat#2 27.72	Bat#1 27.76 Bat#2 27.74		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Bat#1 0.38 Bat#2 0.34	Bat#1 0.35 Bat#2 0.32		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

เอกสารแนบที่ 6

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



แผนฉุกเฉินกรณีเกิด อัคคีภัย

โครงการซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง

แผนป้องกันอัคคีภัย

อุบัติเหตุต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยบางครั้งเราไม่อาจทันรู้ตัวซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการทำที่มีมูลจากความประมาท ในกรณีอัคคีภัยนั้นสามารถเกิดได้ตลอดเวลา และหากไม่ได้รับการดูแลตรวจตราเอาใจใส่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับองค์กรซึ่งให้บริการแก่ผู้คนจำนวนมาก เช่นอาคารชุดพักอาศัย

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ จึงควรจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนกำหนดความปลอดภัย

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง การเก็บรักษาวัตถุไวไฟ การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดทำทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา ดารอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ
3. จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
4. สำหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่ หรือมีกองวัสดุสิ่งของหรือผนังต้องจัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกซึ่งต้องมีความกว้างตามมาตรฐานกำหนด
5. จัดให้มีทางออกทุกส่วนอย่างน้อย 2 ทาง เพื่อสามารถอพยพผู้คนออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ในเวลาไม่เกิน 5 นาที อย่างปลอดภัย
6. ทางออกสุดท้าย ซึ่งเป็นทางไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน
7. ประตูที่ใช้เป็นเป็นเส้นทางหนีไฟต้องติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
8. ประตูที่ใช้เป็นเส้นทางหนีไฟต้องเป็นชนิดที่เปิดเข้า-ออกได้ทั้งสองด้าน
9. จัดแยกเก็บวัสดุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจเกิดการลุกไหม้ มิให้ปะปนกัน
10. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมี
11. จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ดับเพลิง
12. ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าอาคารและภายในอาคารเป็นแบบเดียวกัน หรือขนาดเท่ากันกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของราชการ
13. สายส่งน้ำดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้
14. มีการซ่อมบำรุง ตรวจตราให้มีสารเคมีที่มีปริมาณที่กำหนดและอุปกรณ์สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุ
15. จัดให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
16. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ
17. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมโดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หน้ากากป้องกันความร้อน

18. ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลของวัตถุไวไฟที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟ
19. มีการจัดทำป้าย "ห้ามสูบบุหรี่" บริเวณห้องเก็บวัตถุไวไฟ
20. จัดให้มีสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
21. จัดให้มีสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียงให้พนักงาน และผู้อยู่อาศัยได้ยินอย่างทั่วถึง
22. มีการทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

อุปกรณ์การสื่อสาร

1. อาคารชุดจะตั้งมีโทรศัพท์ภายในเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. อาคารชุดจะต้องจัดให้มีวิทยุสื่อสารไว้ใช้ สำหรับประสานงานระหว่างนิติบุคคล ช่างอาคาร และ รปภ

หน้าที่รับผิดความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ผู้อำนวยการดับเพลิง (หัวหน้านิติบุคคลหรือผู้ดูแลอาคาร)

เป็นผู้พิจารณาสั่งการและเข้าควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงโดยเร็ว โดยให้คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนละของผู้อื่น และให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. รับและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์
2. พิจารณา "ประเมินสถานการณ์"
3. พิจารณา "ประกาศสถานการณ์"
4. ควบคุมสั่งการหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ
5. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทุกหน้าที่
6. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
7. พิจาณาปรับเปลี่ยนและเลือกใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย
8. พิจารณาขอความช่วยเหลือจากภายนอก
9. พิจารณาบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ต้องศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ร่วมกัน

ผู้ประสานงานเหตุภาวะฉุกเฉิน (ฝ่ายนิติบุคคล)

ให้ทำหน้าที่ประสานงานทั้งภายในและภายนอก รับและรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งและกระจายข่าวสาร และเป็นผู้พิจารณาสั่งการเช่นเดียวกับหน้าที่ผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีปฏิบัติหน้าที่แทน

หน่วยดับเพลิง (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

หน่วยดับเพลิงเป็นหน่วยปฏิบัติที่จัดตั้งไว้ในแผนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยให้มีหน้าที่ทำการดับเพลิงและป้องกันการติดต่อลุกลามเป็นหน้าที่หลัก อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รับและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์
2. ตรวจสอบเหตุและลักษณะการลุกไหม้
3. เข้าควบคุมสัญญาณเตือนภัย
4. เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
5. เข้าควบคุมระบบลิฟต์ และการใช้ลิฟต์ให้เกิดความปลอดภัย
6. เข้าควบคุมระบบบันไดหนีไฟ และการใช้บันไดหนีไฟให้เกิดความปลอดภัย
7. เข้าควบคุมช่องทางและพื้นที่ในการอพยพหนีไฟ
8. เข้าควบคุมและจัดการจราจรของยานพาหนะทั่วพื้นที่
9. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการดับเพลิง
10. เฝ้าระวังและควบคุมระบบการส่งน้ำดับเพลิง
11. เข้าทำการดับเพลิง ณ จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
12. ป้องกันการติดต่อลุกลามหรือยับยั้งการขยายตัวของเพลิง
13. เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่และสิ่งซึ่งอาจเป็นอันตราย
14. ขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งมอบหน้าที่ให้นักดับเพลิง
15. เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่จุดรวมพล
16. ประสานงานและรายงานผลปฏิบัติ

ทั้งนี้ ต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นภัยร้ายแรงมากน้อยตามลำดับ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์และวิธีการสื่อสารไว้พร้อมปฏิบัติ

หน้าที่สำคัญของทุกท่านเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. อย่าตก
2. แจ้งเหตุให้ทางอาคารทราบ
3. ดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ดับเพลิง
4. หนีไฟ

เอกสารแนบที่ 7

การซ้อมอพยพหนีไฟ

เลขที่ ๒๐ /๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
๙๙ ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๙๐๑๑๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า เทศบาลเมืองคอหงส์ ผู้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๒๐ และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๒๖ ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการต้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ ถนนภาสว่าง ๓ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(จอม สุวรรณะ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

ทะเบียนวุฒิบัตรที่ ๒๐/๒๕๖๖

เทศบาลเมืองคอหงส์

๙๙๙ ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๒๐

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จ่าสิบเอก

(ฉลองศักดิ์ สุวรรณะ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

เอกสารแนบที่ 8

รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

รายงานการตรวจสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า

เรียน

ซิตี้รีสอร์ท ภาสว่าง

ที่อยู่ ถนนภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้เสนอราคา

บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด

ที่อยู่ 84/51 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายงานการตรวจสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมแนบรูปถ่าย

1. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA. (ยี่ห้อQTC)
2. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA. (ยี่ห้อCC)

บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด
84/51 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 097-359-6556,081-599-0886
E-mail : SCP136@hotmail.com

SRICHAIPONG ELECTRIC CO.,LTD.
84/51 moo.3 Khlong Hae Hat Yai Songkhla 90110
Tel.097-359-6556, 081-599-0886
E-mail : SCP136@hotmail.com

แบบตรวจสภาพหม้อแปลงน้ำมันชนิด HERMETICALLY SEALED

เบอร์งาน SCP66058 ลักษณะงานบริการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อบริษัท ซิตี้รีสอร์ท ภาสว่าง ชื่อผู้ติดต่อ คุณเจ็กพันธ์ โทร. 086-694-8884

ที่อยู่ ถนนภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แฟ็กซ์

ข้อมูลที่ Nameplate เบอร์งานที่ Nameplate 58314694 ขนาด 1500 kVA. 3 เฟส ไฟเข้า 33000 V. ไฟออก 400/230 V. ความถี่ 50 Hz.

Vector group Dyn11 ปริมาตรน้ำมัน 1,030 กก. ชนิดของน้ำมัน ☐ Mineral Oil ☐ R-Temp Fluid ☐ Silicone Oil ☐ อื่น ๆ

น้ำหนักรวม 4,140 กก. ปีที่ผลิต 2015 หมายเลข PEA - ☑ QTC ☐ อื่น ๆ

ลักษณะการติดตั้ง ☑ บนเสา ☐ บนพื้นนอกอาคาร ☐ ในอาคาร ☐ มี Cable Box ☐ มีพัดลมระบายความร้อน

การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

☐ Safety Talk ☐ อุปกรณ์ PPE , เครื่องมือ ☐ ปลดสับสวิทซ์ ☐ ตรวจสอบแรงดันด้านแรงต่ำ ☐ ยืนยันการ Discharge

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจ	สรุป	หมายเหตุ
*1	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ (จาก Voltmeter ของลูกค้าถ้ามี)	ไม่ต่ำกว่า Voltage Regulation ของหม้อแปลง(โดยทั่วไป ≤ -5%)	Ø a – Ø b - V Ø a – Ø c - V Ø b – Ø c - V	☐ ใช้ได้ ☐ แนะนำ ☐ ใช้ได้ ☐ แนะนำ	N/A
*2	ค่ากระแสโหลดด้านแรงต่ำสูงสุด (จาก Ampmeter ของลูกค้าถ้ามี)	ไม่เกิน Rated ของหม้อแปลง	Ø a - A Ø b - A Ø c - A	☐ ใช้ได้ ☐ แนะนำ	N/C
3	เสียงการทำงานของหม้อแปลง(ก่อนดับไฟ)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
4	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่ควรมีรอยสนิม	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	สะอาด
5	ฝุ่น,สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น,สิ่งสกปรกเกาะ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	สะอาด
6	การรั่วซึมของน้ำมัน(รอยเชื่อมต่างๆ)	ไม่มีการรั่วซึม	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ไม่มีรั่ว
7	การรั่วซึมของน้ำมัน(ปะเก็น/ซีลยางต่างๆ)	ไม่มีการรั่วซึม	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ไม่มีรั่ว
8	บุชชิ่งด้านแรงสูงและแรงต่ำ	1. ไม่มีฝุ่น,สิ่งสกปรกเกาะ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	สะอาด
		2. ไม่มีรอยแตกบิ่น	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
9	ที่วัดระดับน้ำมันหม้อแปลง(ถ้ามี)				
	1. กระจก/พลาสติกหน้าปัทม์	สะอาด/ใส	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ใส,สะอาด
	2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง	ระดับเต็ม/ไม่มีโพรงอากาศ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
	3. Functional Test(ถ้ามี)	ทำงานถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
10	เทอร์โมมิเตอร์(ถ้ามี)	☐ แบบแท่ง ☐ แบบหน้าปัทม์ ☐ แบบอลาร์ม			
	1. กระจก/พลาสติก	สะอาดใส มองเห็นระดับอุณหภูมิ/สเกลชัดเจน	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	2. อุณหภูมิสูงสุดจากเข็มค้าง(ถ้ามี)	ไม่เกินค่า TOP OIL/WINDING TEMP + 40 °C	Top Oil - °C Winding Temp - °C		-
	3. Functional Test(ถ้ามี)	ทำงานถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน(ถ้ามี)	ปรับตั้งให้ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	-
11	DGPT 2/RIS.(ถ้ามี)				
	1. สภาพภายนอก	ไม่แตกร้าว/ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	2. ระดับน้ำมัน	ระดับเต็ม/ไม่มีโพรงอากาศ	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	3. Functional Test	ทำงานถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
12	การระบายความร้อนของหม้อแปลง				
	1. พัดลมระบายความร้อน(ถ้ามี)	ทิศทางถูกต้อง,ทำงานตามอุณหภูมิกำหนด	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	2. ระบบระบายความร้อน(ถ้ามี)	ระบายอากาศได้ปกติ	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A

แบบตรวจสภาพหม้อแปลงน้ำมันชนิด HERMETICALLY SEALED

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจ	สรุป	
13	อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงต่ำ				
	1. ขั้วต่อ/สายลงดินของขั้ว Neutral	ต่อถูกต้อง/ขั้วต่อสะอาด	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
	*2. ค่าความต้านทานต่อลงดินของสาย Neutral	ค่าความต้าน ≤ 5 โอห์ม	8.8 Ω	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ต่ำสุด
14	อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง				
	1. ตรวจสอบ Arcing Horn(ถ้ามี)	ระยะถูกต้องตามมาตรฐาน	- มม.	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	-
	2. ตรวจสอบ Lightning Arrester(ถ้ามี)	1. ความสะอาด/รอยบิ่น/แตก	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
		2. สภาพดี/ไม่ลัดวงจร	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
	3. ตรวจสอบขั้วต่อ/สายลงดินของ Lightning Arrester(ถ้ามี)	ต่อถูกต้อง/ขั้วต่อสะอาด	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
	*4. ทดสอบค่าความต้านทานต่อลงดินของ Lightning Arrester(ถ้ามี)	ค่าความต้าน ≤ 5 โอห์ม	0.65 Ω	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ได้มาตรฐาน
	*5. ฟิวส์แรงสูง(ถ้ามี)	1. หน้าสัมผัส/กลไกปกติ 2. ขนาดถูกต้อง	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
*15	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงส่งทดสอบ	ตามความจำเป็น	☑ นำไปทดสอบ	☐ ไม่ทดสอบ	92.3 kv
16	ตรวจวัดค่า Insulation Resistance 1. H.V. - L.V. 2. H.V. - Grd. 3. L.V. - Grd.	ไม่ค่าความต้านทานที่กำหนด QTC_MN_056	1 >2000 MΩ 2 >2000 MΩ 3 >2000 MΩ	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
*17	ค่าความต้านทานของจุดต่อลงดินของตัวถัง	≤ 5 โอห์ม	8.8 Ω	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ต่ำสุด
18	ขั้วต่อ/สายลงดินของตัวถังหม้อแปลง	ต่อถูกต้อง/ขั้วต่อสะอาด	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
19	น๊อต/สกรู ของตัวถังหม้อแปลงทุกจุด	ไม่หลวมคลาย	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
20	น๊อต/สกรู สายไฟอุปกรณ์ต่างๆทุกจุด	ไม่หลวมคลาย, ฉนวนสภาพดี	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
21	ขั้วต่อสายไฟเข้า-ออกด้านแรงสูงและแรงต่ำ	1. สะอาด ไม่มีการหักงอ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
		2. ไม่หลวมคลาย	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น

สรุปผลการบำรุงรักษา

☑ หม้อแปลงมีสภาพปกติ ☐ หม้อแปลงมีข้อควรแก้ไข/ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ☐ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข/ปรับปรุงทันที

☐ อื่น ๆ .....

ข้อเสนอแนะ/ข้อควรแก้ไข/ปรับปรุง

- ค่าสนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 92.3 kv ได้มาตรฐาน
- อุปกรณ์ต่างๆใช้งานปกติ

หมายเหตุ การบริการหม้อแปลงในระยะประกันให้อกเว้นหัวข้อ *

- N/C = No Check ไม่ได้ตรวจสอบในหัวข้อดังกล่าว - N/A = No Accessories ไม่มีอุปกรณ์ให้ตรวจสอบ

[redacted]

ลูกค้า .....

ตัวแทนจาง .....

วันที่ .....

ซีดี.รีสอร์ท.ภาสว่าง งานตรวจเช็คหม้อแปลง ขนาด1500.kva ยี่ห้อQtc
















00000
0.65



OTS100AF/2 EDITION 1.7
COPYRIGHT (C) 2002
MEGGER LIMITED

OTS SERIAL NO: P8814694

SAMPLE: 1500 KVA

TEMPERATURE: QTC

DATE: 23-01-23

TIME: 16:08

TEST FREQUENCY: 61.8Hz

IEC 156 1995

CONTINUOUS STIR

STIRRING: MAGNETIC

GAP: 2.5mm

ELECTRODES: SPHERE MUSHROOM

TEST 1 BREAKDOWN: 83.4kV

TEST 2 BREAKDOWN: 88.1kV

TEST 3 BREAKDOWN: 92.5kV

TEST 4 BREAKDOWN: 92.4kV

TEST 5 UPPER LIMIT: 100.0kV

TEST 6 BREAKDOWN: 97.5kV

AVERAGE: 92.3kV

STANDARD DEVIATION

s = 6.65
s/x̄ = 0.07

บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด
84-51 ม.3 ต.คลองแห ต.บางโหนด จ.สงขลา 90110
โทร. 097-359-6556,081-589-0886
E-mail : SCP136@hotmail.com

SRICHAIPONG ELECTRIC CO.,LTD.
84-51 moo.3 Khlong Hae Hat Yai Songkhla 90110
Tel.097-359-6556, 081-589-0886
E-mail : SCP136@hotmail.com

แบบตรวจสภาพหม้อแปลงน้ำมันชนิด HERMETICALLY SEALED

เลขที่งาน SCP66059 ลักษณะงานบริการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อบริษัท ซีดีซีสเอรัท ภาสร้าง ชื่อผู้ติดต่อ คุณจักรพันธ์ โทร. 086-694-8884

ที่อยู่ คนนภาสร้าง ต.คลองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แฟ็กซ์

ข้อมูลที่ Nameplate เลขที่งานที่ Nameplate 551417 ขนาด 1500 kVA. 3 เฟส ไฟเข้า 33000 V. ไฟออก 400/230 V. ความถี่ 50 Hz.

Vector group Dyn11 ปริมาตรน้ำมัน 950 กก. ชนิดของน้ำมัน ☐ Mineral Oil ☐ R-Temp Fluid ☐ Silicone Oil ☐ อื่น ๆ

น้ำหนักรวม 3,870 กก. ปีที่ผลิต 2012 หมายเลข PEA - ☐ QTC ☑ อื่น ๆ

ลักษณะการติดตั้ง ☑ บนเสา ☐ บนพื้นนอกอาคาร ☐ ในอาคาร ☐ มี Cable Box ☐ มีพัดลมระบายความร้อน

การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

☐ Safety Talk ☐ อุปกรณ์ PPE , เครื่องมือ ☐ ปลดดันสไทช์ ☐ ตรวจสอบแรงดันด้านแรงต่ำ ☐ ยืนยันการ Discharge

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจ	สรุป	หมายเหตุ
*1	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ (จาก Voltmeter ของลูกค้าถ้ามี)	ไม่ต่ำกว่า Voltage Regulation ของหม้อแปลง(โดยทั่วไป ≤ -5%)	Ø a – Ø b - V Ø a – Ø c - V Ø b – Ø c - V	☐ ใช้ได้ ☐ แนะนำ ☐ ใช้ได้ ☐ แนะนำ	N/A
*2	ค่ากระแสโหลดด้านแรงต่ำสูงสุด (จาก Ampmeter ของลูกค้าถ้ามี)	ไม่เกิน Rated ของหม้อแปลง	Ø a - A Ø b - A Ø c - A	☐ ใช้ได้ ☐ แนะนำ	N/C
3	เสียงการทำงานของหม้อแปลง(ก่อนเดินใหม่)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
4	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่ควรมีรอยสนิม	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	สะอาด
5	ฝุ่น,สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น,สิ่งสกปรกเกาะ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	สะอาด
6	การรั่วซึมของน้ำมัน(รอยเปื้อนต่างๆ)	ไม่มีการรั่วซึม	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ไม่รั่ว
7	การรั่วซึมของน้ำมัน(ปะเก็น/ข้อต่างต่างๆ)	ไม่มีการรั่วซึม	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ไม่รั่ว
8	บุชชิ่งด้านแรงสูงและแรงต่ำ	1. ไม่มีฝุ่น,สิ่งสกปรกเกาะ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	สะอาด
		2. ไม่มีรอยแตกบิ่น	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
9	ที่วัดระดับน้ำมันหม้อแปลง(ถ้ามี)				
	1. กระจก/พลาสติกหน้าปัทม์	สะอาด/ใส	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	สะอาด
	2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง	ระดับเต็ม/ไม่มีโพรงอากาศ	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
	3. Functional Test(ถ้ามี)	ทำงานถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
10	เทอร์โมมิเตอร์(ถ้ามี)	☐ แบบแท่ง ☑ แบบหน้าปัทม์ ☐ แบบอลาร์ม			N/A
	1. กระจก/พลาสติก	สะอาดใส มองเห็นระดับอุณหภูมิ /สเกลชัดเจน	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
	2. อุณหภูมิสูงสุดจากเข็มค้าง(ถ้ามี)	ไม่เกินค่า TOP OIL/WINDING TEMP + 40 °C	Top Oil °C Winding Temp...-...°C		-
	3. Functional Test(ถ้ามี)	ทำงานถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน(ถ้ามี)	ปรับตั้งไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
11	DGPT 2/RIS.(ถ้ามี)				
	1. สภาพภายนอก	ไม่แตกร้าว/ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	2. ระดับน้ำมัน	ระดับเต็ม/ไม่มีโพรงอากาศ	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	3. Functional Test	ทำงานถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
12	การระบายความร้อนของหม้อแปลง				
	1. พัดลมระบายความร้อน(ถ้ามี)	ทิศทางถูกต้อง,ทำงานตาม อุณหภูมิกำหนด	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A
	2. ระบบระบายความร้อน(ถ้ามี)	ระบายอากาศได้ปกติ	☐ ผ่าน ☐ แก้ไข	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	N/A

แบบตรวจสภาพหม้อแปลงน้ำมันชนิด HERMETICALLY SEALED

ลำดับ	หัวข้อตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจ	สรุป	
13	อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงต่ำ				
	1. ขั้วต่อ/สายลงดินของขั้ว Neutral	ต่อถูกต้อง/ขั้วต่อสะอาด	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
	*2. ค่าการต้านทานต่อลงดินของสาย Neutral	ค่าการต้าน ≤ 5 โอห์ม	8.5 Ω	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ค่าสูง
14	อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง				
	1. ตรวจสอบ Arcing Horn(ถ้ามี)	ระยะถูกต้องตามมาตรฐาน	- มม.	☐ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	-
	2. ตรวจสอบ Lightning Arrester(ถ้ามี)	1. ความสะอาด/รอยเป็น/แตก	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
		2. สภาพดี/ไม่ผิดควงจร	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
	3. ตรวจสอบขั้วต่อ/สายลงดินของ Lightning Arrester(ถ้ามี)	ต่อถูกต้อง/ขั้วต่อสะอาด	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
	*4. ทดสอบค่าการต้านของจุดต่อลงดินของ Lightning Arrester(ถ้ามี)	ค่าการต้าน ≤ 5 โอห์ม	3.7 Ω	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ได้มาตรฐาน
	*5. ฟิวส์แรงสูง(ถ้ามี)	1. หน้าสัมผัส/กลไกปกติ 2. ขนาดถูกต้อง	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
*15	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงส่งทดสอบ	ตามความจำเป็น	☑ นำไปทดสอบ	☐ ไม่ทดสอบ	51.3 kv
16	ตรวจวัดค่า Insulation Resistance 1. H.V. - L.V. 2. H.V. - Grd. 3. L.V. - Grd.	ไปตามค่าค่าที่กำหนด QTC_MN_056	1 >2000 MΩ 2 >2000 MΩ 3 >2000 MΩ	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ปกติ
*17	ค่าการต้านของจุดต่อลงดินของตัวถัง	≤ 5 โอห์ม	8.5 Ω	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	ค่าสูง
18	ขั้วต่อ/สายลงดินของตัวถังหม้อแปลง	ต่อถูกต้อง/ขั้วต่อสะอาด	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
19	น็อต/สกรู ของตัวถังหม้อแปลงทุกจุด	ไม่หลวมคลาย	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
20	น็อต/สกรู สายไฟอุปกรณ์ต่างๆทุกจุด	ไม่หลวมคลาย, ฉนวนสภาพดี	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
21	ขั้วต่อสายไฟเข้า-ออกด้านแรงสูงและแรงต่ำ	1. สะอาด ไม่มีการกัดกร่อน	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น
		2. ไม่หลวมคลาย	☑ ผ่าน ☐ แก้ไข	☑ ใช้ได้ ☐ แก้ไขแล้ว	รัดแน่น

สรุปผลการบำรุงรักษา

☑ หม้อแปลงมีสภาพปกติ ☐ หม้อแปลงมีข้อควรแก้ไข/ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ☐ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข/ปรับปรุงทันที

☐ อื่น ๆ .....

รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ข้อควรแก้ไข/ปรับปรุง

- ค่าฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจ่าได้ 51.3 kv ได้มาตรฐาน
- อุปกรณ์ต่างๆใช้งานปกติ

หมายเหตุ การบริการหม้อแปลงในระยะประกันให้ยกเว้นตัวชี้ *

- N/C = No Check ไม่มีการตรวจสอบในหัวข้อดังกล่าว - N/A = No Accessories ไม่มีอุปกรณ์ให้ตรวจสอบ

[redacted]

ลูกค้า .....

ผู้บรรจง .....

วันที่ .....

ซิตี้.รีสอร์ท.ภาสว่าง งานตรวจเช็คหม้อแปลง ขนาด1500.kva ยี่ห้อCC














00000


00000
3.7



STD: DGF/2 EDITION 1.7
FEBRUARY 02, 2002
ISSUED LIMITED

UTI SERIAL NO: 004417

SAMPLE: 1600 kVA

TEMPERATURE: C.C

DATE: 23-01-23

TIME: 17:22

TEST FREQUENCY: 60.0Hz

IEC 156 1995

CONTINUOUS STIR

STIRRING: MAGNETIC

GAP: 2.54mm

ELECTRODES: SPHERE MUSHROOM

TEST 1 BREAKDOWN: 58.4kV

TEST 2 BREAKDOWN: 58.9kV

TEST 3 BREAKDOWN: 44.9kV

TEST 4 BREAKDOWN: 64.3kV

TEST 5 BREAKDOWN: 43.-kV

TEST 6 BREAKDOWN: 41.3kV

AVERAGE: 51.3kV

STANDARD DEVIATION

σ = 8.75
$\sigma/\bar{x}$ = 0.17

เอกสารแนบที่ 9

ใบเสร็จไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XL0712308014211
วันที่ (Date) 21/08/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 869404152044
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 35 ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง ถ.ภาสว่าง 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 5103600003691 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020020994722 รหัสการไฟฟ้า L07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2566 รหัสเครื่องวัด 27731092 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 688.700 เลขที่อ่านครั้งก่อน 679.780 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 25781.24บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 95762.89 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 28272.00 หักบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 957234XXXX	28,272.00	121,544.13
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		121,544.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %		8,508.09
หนึ่งแสนสามหมื่นห้าสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์ รวมทั้งสิ้น (Total)		130,052.22

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 22 August 2023 21:47:15	Serial No. 4602129574443558544

กง.154-ร.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XL0712309014086
วันที่ (Date) 19/09/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 855609060608
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 35 ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง ถ.ภาสว่าง 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 5103600003691 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020020994722 รหัสการไฟฟ้า L07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2566 รหัสเครื่องวัด 27731092 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง เฉลี่ย เลขที่อ่านครั้งก่อน - อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 25805.86บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 96969.91 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 28299.00 หักบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 957234XXXX	28,299.00	122,775.77
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		122,775.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %		8,594.30
หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์ รวมทั้งสิ้น (Total)		131,370.07

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 September 2023 00:32:46	Serial No. 4602129574443558544

กง.154-ร.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XL0712310014073
วันที่ (Date) 19/10/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 543502727876

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501 สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 35 ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง ถ.ภาสว่าง 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 5103600003691 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020020994722 รหัสการไฟฟ้า L07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2566 รหัสเครื่องวัด 27731092 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 30/09/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง เฉลี่ย เลขที่อ่านครั้งก่อน - อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 6642.78บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 110752.10 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 32435.46 หักบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 957234XXXX	32,435.46	117,394.88
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		117,394.88
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %		8,217.64
หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์ รวมทั้งสิ้น (Total)		125,612.52

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 October 2023 20:16:02	Serial No. 4602129574443558544

กง.154-ร.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XL0712312013985
วันที่ (Date) 19/12/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 15209258940

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501 สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000
ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 35 ถ.ภาสว่าง 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 5103600003691 สาขา (Branch No.) 00000
รหัสลูกค้า (Contract Account) 020020994722 รหัสการไฟฟ้า L07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2566 รหัสเครื่องวัด 27731092 ประเภทอัตรา 3224 วันที่อ่านหน่วย 30/11/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 713.410 เลขที่อ่านครั้งก่อน 704.550 อัตราค่า Ft 0.2048 บาท/หน่วย ค่า FT 5310.46บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 91168.03 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 25929.99 หักบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 957234XXXX	25,929.99	96,478.49
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		96,478.49
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7 %		6,753.49
หนึ่งแสนสามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์ รวมทั้งสิ้น (Total)		103,231.98

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 December 2023 14:33:31	Serial No. 4602129574443558544

กง.154-ร.62

#411504741120 *Document Date : 04/01/2567 *Printed : 05-01-2567 11:14:14

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ใบใช้ไฟเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ โทร. 0-7480-6113

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บีดีบุคคลอาคารชุด ซิตี้ วีลอร์ท ภาสว่าง
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 35 ถ.ภาสว่าง 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020020994722
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	411504741120
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	106,343.75
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-957234XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Sufficient Amount Before That Day	19 มกราคม 2567

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย Mru	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Mult.
L07101	LHAY9134	27731092	3224	31/12/2566	12/2566	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	5.891	5.835	58.93
(ช่วงหัวค่ำ)	OP	5.081	5.025	58.93
	H	5.111	5.052	62.09
พลังงานไฟฟ้า	P	721.870	713.410	8903.25
(หน่วย)	OP	662.510	654.220	8724.34
	H	674.600	665.240	9850.41
รวม				27478.00
ตัวคูณ		3.299	3.281	18.94

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 58.93 กว.	132.9300	7,833.56
Off Peak 62.09 กว.	0.0000	0.00
Peak 8903.25 หน่วย	4.1839	37,250.31
Off Peak 18574.75 หน่วย	2.6037	48,363.08
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		93,759.19
กว. P168.00, OP168.00, H177.00		
หักมิเตอร์ขอบ 50,852.00 หน่วย		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/11/66	25929.99
31/10/66	28018.00
30/09/66	32435.46
31/08/66	28299.00
31/07/66	28272.00
30/06/66	27083.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	93,759.19
ค่า Ft ก.ย.66-ธ.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย	5,627.49
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	99,386.68
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	6,957.07
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	106,343.75
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	106,343.75

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระด้วยที่
เนื่องจากมีกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus
จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม
แลก Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวันที่ 1-12 ของเดือน
ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ โทร. 0-7480-6113

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และขั้นตอนที่ตามมาตรฐานของสัญญาใช้บริการ
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

กง.163-ว.65

เอกสารแนบที่ 10
ใบเสร็จน้ำประปา

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 4003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สงขลาใหญ่
โทรศัพท์ 074-598093

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12276607139 51	12270712601	1227-23

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/08/66 09:42	08/08/66	8503018

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท
ที่อยู่ 35 ซ ซิตี้รีสอร์ท ต.บ.ทรายแก้ว อ.หาดใหญ่

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/07/66	01/08/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	110817	112680
หน่วยน้ำที่ใช้		1,863.00 ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(66/08)		40,335.40 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,847.98 บาท
รวมเงินครั้งนี้		43,533.38 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		43,533.38 บาท

ต้องชำระค่าน้ำพร้อมกับใบแจ้งหนี้
ไปชำระเงินที่ชำระค่าน้ำภายในวันที่ 20/09/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา Version 66.0.2

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 07/66	เดือน 06/66	เดือน 05/66
213	189	190

การประปาส่วนภูมิภาค
สงขลาใหญ่
243 ม.ทดศิริย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074 598093
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12276712601
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท
ที่อยู่ 35 ซ.ซิตี้รีสอร์ท ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994001425552 สาขาที่ : 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099 4 00016490 4
สาขาที่00093
เลขที่ WT1227660506949
วันที่ออกใบ 25 กรกฎาคม 2566

จำนวนหน่วยน้ำใช้	213.000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	07/2566	บาท
ค่าน้ำ	46,184.35	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	46,534.35	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำ/เงินน้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,257.40	บาท
รวมทั้งสิ้น	49,791.75	บาท

ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บช.# 0572340XXXX
ผู้รับเงิน ธนาคารวัดมังคลาวาส 10474 สำนักงานใหญ่

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 4003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สงขลาใหญ่
โทรศัพท์ 074-598093

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12276608332 39	12270712601	1227-30

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/09/66 08:57	08/09/66	8503018

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท
ที่อยู่ 35 ซ ซิตี้รีสอร์ท ต.บ.ทรายแก้ว อ.หาดใหญ่

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/08/66	01/09/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	112680	114447
หน่วยน้ำที่ใช้		1,767.00 ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(66/09)		38,242.60 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,701.48 บาท
รวมเงินครั้งนี้		41,294.08 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		41,294.08 บาท

ต้องชำระค่าน้ำพร้อมกับใบแจ้งหนี้
ไปชำระเงินที่ชำระค่าน้ำภายในวันที่ 20/09/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา Version 66.0.2

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 08/66	เดือน 07/66	เดือน 06/66
1863	213	1893

การประปาส่วนภูมิภาค
สงขลาใหญ่
243 ม.ทดศิริย์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074 598093
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12276712601
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท
ที่อยู่ 35 ซ.ซิตี้รีสอร์ท ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994001425552 สาขาที่ : 00000

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099 4 00016490 4
สาขาที่00093
เลขที่ WT1227660976210
วันที่ออกใบ 25 พฤษภาคม 2566

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1863.000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	08/2566	บาท
ค่าน้ำ	40,335.40	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	40,685.40	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำ/เงินน้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,847.98	บาท
รวมทั้งสิ้น	43,533.38	บาท

ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บช.# 0572340XXXX
ผู้รับเงิน ธนาคารวัดมังคลาวาส 10474 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 4003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ...เชียงใหม่...
โทรศัพท์ ...074-398093...

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
122766090065	12270712601	1227-45

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/10/66 07:59	05/10/66	88030L5

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด,ซีดี วิลเลจ
ที่อยู่ 35 ซ.ซีดีวิลเลจ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/09/66	01/10/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	114447	115967
หน่วยน้ำที่ใช้		1,520.000 ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา T1(66/10)		32,853.60 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,324.56 บาท
รวมเงินครั้งนี้		35,532.56 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		35,532.56 บาท

หักเงินงบประมาณเบิกจ่ายแล้ว

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/10/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา Version 66.0.2

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/66	เดือน 08/66	เดือน 07/66
1767	1863	2131

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่
245 ถนนโชตนา ต.หนองหอย
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 074 398093

ใบแจ้งรับเงิน/ใบส่งคืนเงิน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099 4 00016499 4
สาขาที่00093
เลขที่ :WT1227660266046
วันที่ออก :25 กันยายน 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12270712601
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ซีดี วิลเลจ อาคาร1
ที่อยู่: 35 ซ.ซีดีวิลเลจ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994001433852 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1767.000	ลบ.ม.
ค่าน้ำประจำเดือน	09/2566	บาท
ค่าน้ำ	35,242.06	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	35,592.06	บาท
หักปรับค่าน้ำคืนน้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,491.45	บาท
รวมทั้งสิ้น	38,091.51	บาท

ชำระเงิน นายสาว ใจดีมีเงินจ่ายค่าน้ำ (สมชาย) เลขที่ 957234XXXX
ผู้รับเงิน นางสาววิภาพร ตอดอนนท์ 10471 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 4003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ...เชียงใหม่...
โทรศัพท์ ...074-398093...

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
122766011136	12270712601	1227-47

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/11/66 11:35	08/11/66	88030L5

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด,ซีดี วิลเลจ
ที่อยู่ 35 ซ.ซีดีวิลเลจ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/10/66	01/11/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	115967	117425
หน่วยน้ำที่ใช้		1,458.000 ลบ.ม.
ค่าน้ำประปา T1(66/11)		31,506.48 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,229.95 บาท
รวมเงินครั้งนี้		34,086.43 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		34,086.43 บาท

หักเงินงบประมาณเบิกจ่ายแล้ว

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/12/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา Version 66.0.2

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 10/66	เดือน 09/66	เดือน 08/66
1520	1767	1863

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่
245 ถนนโชตนา ต.หนองหอย
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 074 398093

ใบแจ้งรับเงิน/ใบส่งคืนเงิน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099 4 00016499 4
สาขาที่00093
เลขที่ :WT1227660262349
วันที่ออก :25 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12270712601
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ซีดี วิลเลจ อาคาร1
ที่อยู่: 35 ซ.ซีดีวิลเลจ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994001433852 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1520.000	ลบ.ม.
ค่าน้ำประจำเดือน	10/2566	บาท
ค่าน้ำ	32,853.60	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	33,203.60	บาท
หักปรับค่าน้ำคืนน้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,324.56	บาท
รวมทั้งสิ้น	35,532.56	บาท

ชำระเงิน นายสาว ใจดีมีเงินจ่ายค่าน้ำ (สมชาย) เลขที่ 957234XXXX
ผู้รับเงิน นางสาววิภาพร ตอดอนนท์ 10471 สำนักงานใหญ่

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใช้ใบนี้แจ้งชำระเงิน) 4003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.ยางตลาดใหญ่
โทรศัพท์.074-595093

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1227661102880	1227071601	1227-14
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
01/12/66 12:09	05/12/66	880301.8

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิลิปุณณดา ดาวชุด, ซีเจ้าเยอาร์
ที่อยู่ 35 ซ.ซีเจ้าเยอาร์ ต.ยางตลาดใหญ่

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/11/66	01/12/66
เลขในมาตรวัดน้ำ	117425	118827
หน่วยน้ำที่ใช้		1,402.000 ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(66/12)		30,235.60 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,144.49 บาท
รวมเงินครั้งนี้		32,730.09 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		32,730.09 บาท

ข้อมูลการใช้น้ำย้อนหลัง

ปริมาณการใช้น้ำย้อนหลังล่าสุดวันที่ 20-12-66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ปริมาณการใช้น้ำย้อนหลัง

เดือน 12/66	เดือน 10/66	เดือน 09/66
1453	1820	1767

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายางตลาดใหญ่
215 ถ.ยางดำรัง ต.ยางตลาดใหญ่
อ.ยางตลาดใหญ่ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ : 074 595093
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 1227071601
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิลิปุณณดา ดาวชุด, ซีเจ้าเยอาร์ ดาวเรือง
ที่อยู่: 35 ซ.ซีเจ้าเยอาร์ ต.ยางตลาดใหญ่ อ.ยางตลาดใหญ่ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000445352 สาขาที่ : 00000

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
699 ม 000164904
งวดที่ 06/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ 1227661602880
วันครบกำหนด 27 ธันวาคม 2566

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1453.000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	1[illegible]2.56	บาท
ค่าน้ำ	31,505.30	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเป็น	31,855.30	บาท
ค่าปรับชำระล่าช้า	0	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,229.95	บาท
รวมทั้งสิ้น	34,085.25	บาท

ชำระเงินที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชี 957234XXXX
ผู้รับเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) 10174 สำนักงานใหญ่

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ใช้ใบนี้แจ้งชำระเงิน) 4003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.ยางตลาดใหญ่
โทรศัพท์.074-595093

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1227670066051	1227071601	1227-14
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
01/01/67 13:47	08/01/67	880301.8

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิลิปุณณดา ดาวชุด, ซีเจ้าเยอาร์
ที่อยู่ 35 ซ.ซีเจ้าเยอาร์ ต.ยางตลาดใหญ่

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/12/66	01/01/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	118827	120303
หน่วยน้ำที่ใช้		1,481.000 ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(67/01)		32,007.80 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,265.05 บาท
รวมเงินครั้งนี้		34,622.85 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		34,622.85 บาท

ข้อมูลการใช้น้ำย้อนหลัง

ปริมาณการใช้น้ำย้อนหลังล่าสุดวันที่ 20-12-66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ปริมาณการใช้น้ำย้อนหลัง

เดือน 12/66	เดือน 11/66	เดือน 10/66
1402	1453	1820

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายางตลาดใหญ่
215 ถ.ยางดำรัง ต.ยางตลาดใหญ่
อ.ยางตลาดใหญ่ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ : 074 595093
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 1227071601
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิลิปุณณดา ดาวชุด, ซีเจ้าเยอาร์ ดาวเรือง
ที่อยู่: 35 ซ.ซีเจ้าเยอาร์ ต.ยางตลาดใหญ่ อ.ยางตลาดใหญ่ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000445352 สาขาที่ : 00000

ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
699 ม 000164904
งวดที่ 06/2566
เลขที่ใบแจ้งหนี้ 1227670066051
วันครบกำหนด 25 มกราคม 2566

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1402.000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	1[illegible]2.56	บาท
ค่าน้ำ	30,235.60	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเป็น	30,585.60	บาท
ค่าปรับชำระล่าช้า	0	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,144.49	บาท
รวมทั้งสิ้น	32,730.09	บาท

ชำระเงินที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชี 957234XXXX
ผู้รับเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) 10174 สำนักงานใหญ่

เอกสารแนบที่ 11

ใบเสร็จบำบัดน้ำเสีย

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 77

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 35

ได้รับเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

จาก มิติมงคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท

สำหรับอาคารเลขที่ 35 ถนน กาสร้าง ต. หาดใหญ่

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

☐ ปริมาณน้ำจำนวน ..... ลูกบาศก์เมตร ☐ บ้านพักอาศัยจำนวนคน ..... คน

☐ อื่นๆ .....

คิดเป็นเงิน 1117 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 161

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 11

ได้รับเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

จาก บริษัท มงคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท

สำหรับอาคารเลขที่ 35 ถนน กาสร้าง ต. หาดใหญ่

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

☐ ปริมาณน้ำจำนวน ..... ลูกบาศก์เมตร ☐ บ้านพักอาศัยจำนวนคน ..... คน

☐ อื่นๆ .....

คิดเป็นเงิน 1060 บาท (หนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน)

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 400 47

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 14

ได้รับเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

จาก ห้างบลูคาด อาคารออฟฟิศ จำกัด

สำหรับอาคารเลขที่ 36 ถนน สายสงวน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

☐ ปริมาณน้ำจำนวน ..... ลูกบาศก์เมตร ☐ บ้านพักอาศัยจำนวนคน ..... คน

☐ อื่นๆ .....

คิดเป็นเงิน 912 บาท (เก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 36

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 34

ได้รับเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

จาก ห้างบลูคาด อาคารออฟฟิศ จำกัด

สำหรับอาคารเลขที่ 36 ถนน สายสงวน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

☐ ปริมาณน้ำจำนวน ..... ลูกบาศก์เมตร ☐ บ้านพักอาศัยจำนวนคน ..... คน

☐ อื่นๆ .....

คิดเป็นเงิน 876 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 65

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 46

ได้รับเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

จาก นิติบุคคล อาคารชุด ซิตี้ วิลล์ จำกัด

สำหรับอาคารเลขที่ 35 ถนน กาสต่อง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

☐ ปริมาณน้ำจำนวน ..... ลูกบาศก์เมตร ☐ บ้านพักอาศัยจำนวนคน ..... คน

☐ อื่นๆ .....

คิดเป็นเงิน 844 บาท (แปดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

วันที่ชำระ 15 เดือน ธันวาคม

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 95

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 2

ได้รับเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

จาก นิติบุคคล อาคารชุด ซิตี้ วิลล์ จำกัด

สำหรับอาคารเลขที่ 35 ถนน กาสต่อง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546

☐ ปริมาณน้ำจำนวน ..... ลูกบาศก์เมตร ☐ บ้านพักอาศัยจำนวนคน ..... คน

☐ อื่นๆ .....

คิดเป็นเงิน 889 บาท (แปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

วันที่ชำระ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2547

[redacted]

เอกสารแนบที่ 12

ใบเสร็จมูลฝอย

เล่มที่ 333/67

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 21

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จาก นิติบุคคลอาคารชุดซิตี้ไลท์

สำหรับอาคารเลขที่ 35 ถนน รถไฟ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงข

ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2567

ถังขนาด - ลิตร จำนวน - ถัง เป็นเงิน 4,000 บาท - สตางค์

[redacted]

เล่มที่ 333/67

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลนครหาดใหญ่ เลขที่ 20

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จาก นิติบุคคลอาคารชุดซิตี้ไลท์

สำหรับอาคารเลขที่ 35 ถนน รถไฟ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงข

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ถังขนาด - ลิตร จำนวน - ถัง เป็นเงิน 2,000 บาท - สตางค์

(สองพันบาทถ้วน) แต่วันที่ [redacted]

ที่ สข ๕๒๑๐๕/ว.๕๔๙

สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
ถนนเพชรเกษม สข ๙๐๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดซิตี้รีสอร์ท

<u>อ้างถึง</u> เทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง การควบคุม การเก็บขน และ กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘)

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รวม ๓ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	อัตรา/เดือน (บาท)	จำนวนเดือนถึงเดือน	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)	หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖	๖,๐๐๐.๐๐	เลขที่ ๓๕ ถ.ภาสว่าง ๓

ท่านสามารถติดต่อชำระได้ที่ชั้น ๓ ห้องงานจัดระเบียบจอดยานยนต์ สำนักคลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ หรือชำระกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ที่ออกบริการขอรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยโดยตรงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง ๔ เขต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

[redacted]

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
งานจัดระเบียบจอดยานยนต์
สำนักคลัง โทร. ๐๗๔-๒๐๐๑๖๗-๖๘

" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

เอกสารแนบที่ 13

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Cay Resort

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) : กรกฎาคม / 2566

Building / อาคาร : CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL (0.1-3.0)	Status Record บันทึกค่า PH (7.2-7.8)	Adding / การเติม Chlorine คลอรีน (kg.)	Adding / การเติม Salt เกลือ (kg.AS)	Adding / การเติม Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Adding / การเติม Diatomite ผงกรอง (kg.)	Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1	Pump Set No.2	Pressure Tank แรงดันของถังกรอง (...PSI) No.1	Pressure Tank No.2	Filter Set ชุดถังกรองน้ำ No.1	Filter Set No.2	สภาพและการทำงาน เครื่องเกลือ No.1	เครื่องเกลือ No.2	ระบบอุณหภูมิ No.1	ระบบอุณหภูมิ No.2	Recorder By บันทึก โดย	[redacted]	หมายเหตุ
1	06:30	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		[redacted]	
2	06:30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	06:30	3.0	7.6				2 KG	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	06:30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	06:30	3.0	7.6					✓	✓	14	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	06:30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	06:30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	06:30	3.0	7.6				2 KG	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	06:30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	06:04	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	06:14	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	06:24	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	06:20	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	06:11	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	06:30	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	06:10	3.0	7.6					✓	✓	12	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	06:20	3.0	7.6					✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18	06:40	3.0	7.6				2kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19	06:30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20	06:30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21	06:30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22	06:30	3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23	06:30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24	06:18	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25	06:16	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26	06:30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27	06:19	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28	06:21	3.0	7.8					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29	06:30	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30	06:30	3.0	7.8					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31	06:30	1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในระยะเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg. Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) ____ / ____ Kg.

Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg.

[redacted]

FM-ENG-006

SMART ESTATE SOLUTION

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) : 08 / 66

Building / อาคาร : CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL (0.1-3.0)	Status Record บันทึกค่า PH (7.2-7.8)	Adding / การเติม Chlorine คลอรีน (kg.)	Adding / การเติม Salt เกลือ (kg.AS)	Adding / การเติม Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Adding / การเติม Diatomite ผงกรอง (kg.)	Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1	Pump Set No.2	Pressure Tank แรงดันของถังกรอง (...PSI) No.1	Pressure Tank No.2	Filter Set ชุดถังกรองน้ำ No.1	Filter Set No.2	สภาพและการทำงาน เครื่องเกลือ No.1	เครื่องเกลือ No.2	ระบบอุณหภูมิ No.1	ระบบอุณหภูมิ No.2	Recorder By บันทึก โดย	[redacted]	หมายเหตุ
1	06:30	1.5	7.2					/	/	18	18	/	/	/	/	/	/		[redacted]	
2	06:40	1.5	7.2				2 kg.	/	/	10	10	/	/	/	/	/	/			
3	06:30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	06:30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	06:30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	06:12	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	05:19	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	06:15	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	06:19	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	06:04	3.0	7.6				2 kg	✓	✓	8	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	06:30	3.0	7.6					✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	06:30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	06:30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	06:30	1.5	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	06:30	1.5	7.2				2 kg	/	/	10	10	/	/	/	/	/	/			
16	06:40	1.5	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	06:30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18	06:30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19	06:30	3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20	06:30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21	06:00	1.5	7.6				2 kg	/	/	12	12	/	/	/	/	/	/			
22	06:20	1.5	7.6					/	/	14	14	✓	✓	/	✓	✓	/			
23	06:00	1.5	7.6					✓	/	18	18	✓	/	/	/	/	/			
24	05:49	1.5	7.6				2kg	✓	✓	12	12	✓	✓	/	/	✓	✓			
	06:05	3.0	7.6					/	/	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26	06:30	3.0	7.6					/	/	18	18	/	/	/	/	/	/			
27	06:30	1.5	7.6	2 kg.			2 kg.	/	/	10	10	/	/	/	/	/	/			
28	06:40	3.0	7.6					/	/	12	12	/	/	/	/	/	/			
29	06:30	3.0	7.6					/	/	18	18	/	/	/	/	/	/			
30	06:30	1.5	7.6					/	/	20	20	/	/	/	/	/	/			
31	06:30	3.0	7.6				2 kg	/	/	17	17	/	/	/	/	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในระยะเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg. Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) ____ / ____ Kg.

Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ System Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg.

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี): 04 / 66

Building / อาคาร: CRH

Date วันที่	Time เวลา	Water Record บันทึกค่า pH	Adding / การเติม Chlorine คลอรีน	Salt เกลือ	Soda Ash โซดาแอช	Diatomite ผงกรอง	Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1	No.2	Pressure Tank แรงดันของถังกรอง (...PSI) No.1	No.2	Filter Set ชุดถังกรองน้ำ No.1	No.2	สภาพการทำงาน เครื่องเกลือ No.1	No.2	กระบอกเกลือ No.1	No.2	Reviewed By บันทึก โดย	หมายเหตุ
1	06.30	3.0	7.6				✓	✓	17	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[redacted]	
2	06.30	3.0	7.6				✓	✓	19	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	06.30	3.0	7.6				✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	06.30	3.0	7.6			1 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	06.07	3.0	7.6				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	06.19	3.0	7.6				✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	06.16	3.0	7.6			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	06.05	3.0	7.6				✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	06.30	3.0	7.6			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	06.30	3.0	7.6				✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	06.40	1.5	7.6	2 kg.			✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	06.30	3.0	7.6				✓	✓	19	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	06.30	3.0	7.6			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	06.30	3.0	7.6				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	06.30	3.0	7.6				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	06.30	3.0	7.6				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	06.20	1.5	7.6			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	06.05	1.5	7.2				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	06.04	1.5	7.6				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	06.07	1.5	7.6				✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	06.13	1.5	7.6			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	06.30	1.5	7.6	1 kg.			✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	06.30	1.5	7.2				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	06.30	1.5	7.2				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	06.30	1.5	7.2			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	06.30	1.5	7.2	1 kg.			✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	06.40	1.5	7.2				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	06.03	3.0	7.2				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	06.30	3.0	7.2				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	06.30	3.0	7.2			2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31																		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) ____ / ____ Kg

Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี): พฤศจิกายน / 66

Building / อาคาร: CRH

Date วันที่	Time เวลา	Water Record บันทึกค่า pH	Adding / การเติม Chlorine คลอรีน	Salt เกลือ	Soda Ash โซดาแอช	Diatomite ผงกรอง	Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1	No.2	Pressure Tank แรงดันของถังกรอง (PSI) No.1	No.2	Filter Set ชุดถังกรองน้ำ No.1	No.2	สภาพการทำงาน เครื่องเกลือ No.1	No.2	กระบอกเกลือ No.1	No.2	Reviewed By บันทึก โดย	หมายเหตุ
1	06.10	3.0	7.6				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[redacted]	
2	06.04	1.5	7.6				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	06.10	1.5	7.6				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	06.14	1.5	7.6			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	06.14	1.0	7.6				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	06.09	1.5	7.6				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	06.30	1.5	7.6				✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	06.40	1.5	7.6			2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	06.40	1.5	7.6				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	06.30	1.5	7.6				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	06.20	1.0	7.6	2kg			✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	06:30	3.0	7.6				✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	06:30	3.0	7.6			2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	06:30	3.0	7.6				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	06.15	1.5	7.6				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	06.15	1.0	7.6				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	06.22	1.0	7.6	2 kg			✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	06.15	3.0	7.2			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	06.20	3.0	7.2				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	06.31	3.0	7.3				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	06.16	3.0	7.3				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	06.15	3.0	7.3			2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	06.30	3.0	7.3				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	06.30	1.5	7.6			2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	06.30	1.0	7.2				✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	06:30	3.0	7.2				✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	06:30	3.0	7.2				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	06:30	3.0	7.2				✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	06:30	3.0	7.2			2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	05.41	1.5	7.2				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	06.17	1.5	7.2			2kg	✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) ____ / ____ Kg

Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) : 11 / 2564

Building / อาคาร : CRH

Date วันที่	Time เวลา	Water Record บันทึกค่า: Cl (0.1-3)	Water Record บันทึกค่า: PH (7.2-7.8)	Adding / การเติม: Chlorine คลอรีน (kg)	Adding / การเติม: Salt เกลือ (kg/L)	Adding / การเติม: Soda Ash โซดาแอช (kg)	Adding / การเติม: Diatomite ผงกรอง (kg)	Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์: Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1	Pump Set No.2	Pressure Tank แรงดันของถังกรอง PSI No.1	Pressure Tank No.2	Filter Bar ชุดถังกรองน้ำ No.1	Filter Bar No.2	สภาพการทำงาน: เครื่องเกลือ No.1	เครื่องเกลือ No.2	กระแสคลอรีน No.1	กระแสคลอรีน No.2	Remarked By บันทึกโดย	หมายเหตุ
1	05.44	1.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[redacted]	
2	06.49	1.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	06.08	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	06.10	3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	06.30	3.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	06.30	3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	06.30	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	06.30	3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	0608	3.0	7.8					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	05.46	3.0	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	05.06	3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	0455	3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	05.18	3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	06.30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	06.30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	06.30	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	06.30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	06.09	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	05.18	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	06.30	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	06.30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	06.30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	06.30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	06.30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	06.30	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	06.11	3.0	7.6					✓	✓	11	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในระยะเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg / Liter Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) ____ / ____ Kg

Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) : 12 / 2566

Building / อาคาร : CRH

Date วันที่	Time เวลา	Water Record บันทึกค่า: Cl (0.1-3)	Water Record บันทึกค่า: PH (7.2-7.8)	Adding / การเติม: Chlorine คลอรีน (kg)	Adding / การเติม: Salt เกลือ (kg/L)	Adding / การเติม: Soda Ash โซดาแอช (kg)	Adding / การเติม: Diatomite ผงกรอง	Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์: Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1	Pump Set No.2	Pressure Tank แรงดันของถังกรอง PSI No.1	Pressure Tank No.2	Filter Bar ชุดถังกรองน้ำ No.1	Filter Bar No.2	สภาพการทำงาน: เครื่องเกลือ No.1	เครื่องเกลือ No.2	กระแสคลอรีน No.1	กระแสคลอรีน No.2	Remarked By บันทึกโดย	หมายเหตุ
1	06.13	3.0	7.6					✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[redacted]	
2	06.11	3.0	7.2					✓	✓	11	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	05.17	3.0	7.6					✓	✓	11	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	06.06	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	06.30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	06.30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	06.30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	06.30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	06.30	3.0	7.6				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	06.30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	06.30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	06.30	1.5	7.6	2kg				✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	06.06	3.0	7.4				2kg	✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	06.19	3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	05.22	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	06.06	3.0	7.2				2kg	✓	✓	11	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	05.18	1.5	7.2					✓	✓	17	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	05.19	1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	05.59	1.0	7.2				2kg	✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	05.33	3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	06.03	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	05.13	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	06.20	3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	06.30	3.0	7.2				2kg	✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	06.20	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	06.30	3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	06.06	3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	06.09	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	06.03	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	06.30	3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	06.30	3.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในระยะเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) ____ / ____ Kg Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg / Liter Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) ____ / ____ Kg

Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ____ / ____ Kg

[redacted]

เอกสารแนบที่ 14

รายงาน CCTV

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 31 / 7 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor ชั้น 6	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor ชั้น 6	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดตรึงแหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอำนวยประโยชน์						
	ภายนอกเบื้องต้น		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note / [illegible] ✓ [illegible] ✗ [illegible]

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 31 / 7 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 12	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าห้อง Control	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าห้อง Control	✓				
	กล้อง NO. 15	หน้าห้อง MDB	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าห้อง MDB	✓				
	กล้อง NO. 17	หน้าห้อง เก็บของต่างๆ	✓				
	กล้อง NO. 18	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า	✓				
	กล้อง NO. 19	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า	✓				
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดตรึงแหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ		✓				
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอำนวยประโยชน์						
	ภายนอกเบื้องต้น		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		✓				

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 31 / 07 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11.	corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 12.	corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 13.	ห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 14.	หน้าห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 15.	ห้องนิติ	/				
	กล้อง NO. 16.	หน้าห้องนิติ	/				
	กล้อง NO. 17.	ทางเข้าคอนโด	/				
	กล้อง NO. 18.	ทางออกคอนโด	/				
	กล้อง NO						
	กล้อง NO						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพกล้องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพกล้องว่างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพเนื้องสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ		/				
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ		/				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งๆไประยะภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		/				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายเชื่อมต่อ		/				
	ภายในเบื้องหลังได้						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าการทำงานของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อดูภาพของแผงควบคุม		/				
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 31 / 07 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1.	corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 2.	corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 3.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 4.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 5.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 6.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 7	corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO. 8.	corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO. 9.	corridor ชั้น 18	/				
	กล้อง NO. 10.	corridor ชั้น 18	/				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพกล้องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพเนื้องสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพเนื้องสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งๆไประยะภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		/				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายเชื่อมต่อ		/				
	ภายในเบื้องหลังได้						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าการทำงานของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อดูภาพของแผงควบคุม		/				
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ . . .

ประจำเดือน 31 / 09 / 65

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	แห้ง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor Floor	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor Floor	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล่องระของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คแนวโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คแนวโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ		✓				
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		✓				
	จอมอนิเตอร์						
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายจ่ายจ่ายอุปกรณ์						
	ภายนอกหลังไฟ		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	ภายหลังด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark Note if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal (กรุณาใส่หมายเหตุถ้าไม่ได้ใช้งาน) ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ . . .

ประจำเดือน 31 / 09 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	ทางเชื่อมอาคารจอด	✓				
	กล้อง NO. 12	หน้าลิฟท์ B ชั้น 1	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าลิฟท์ B ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าลิฟท์ B ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 15	หน้าลิฟท์ B ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าลิฟท์ B ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 17	หน้าห้องน้ำ เพศชาย	✓				
	กล้อง NO. 18	ริมน้ำ ทางลงสู่ Lobby	✓				
	กล้อง NO. 19	ลิฟท์เพลิง	✓				
	กล้อง NO. 20	ห้องแอโรบิค	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คแนวโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คแนวโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ		✓				
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายจ่ายจ่ายอุปกรณ์						
	ภายนอกหลังไฟ		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	ภายหลังด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark Note if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal (กรุณาใส่หมายเหตุถ้าไม่ได้ใช้งาน) ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

ประจำเดือน 31 / 7 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corri Dor ชั้น 8	✓				
	กล้อง NO. 2	Corri Dor ชั้น 8	✓				
	กล้อง NO. 3	Corri Dor ชั้น 9	✓				
	กล้อง NO. 4	Corri Dor ชั้น 9	✓				
	กล้อง NO. 5	Corri Dor ชั้น 10	✓				
	กล้อง NO. 6	Corri Dor ชั้น 10	✓				
	กล้อง NO. 7	Corri Dor ชั้น 11	✓				
	กล้อง NO. 8	Corri Dor ชั้น 11	✓				
	กล้อง NO. 9	Corri Dor ชั้น 12	✓				
	กล้อง NO. 10	Corri Dor ชั้น 12	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล้องและตู้กล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพภายของตู้กันน้ำ						
	- กระจกหน้าใสและตู้กันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	ภายในอาคารได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าทางกรุของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของและปลั๊กสายต่าง						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark the check appropriate ✓ Normal ✗ ผลการตรวจเช็คไม่ปกติ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..

ประจำเดือน 31 / 7 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corri Dor ชั้น 13	✓				
	กล้อง NO. 12	Corri Dor ชั้น 13	✓				
	กล้อง NO. 13	โพลิฟท์ ตัวที่ 1	✓				
	กล้อง NO. 14	โพลิฟท์ ตัวที่ 2	✓				
	กล้อง NO. 15	โพลิฟท์ ตัวที่ 3	✓				
	กล้อง NO. 16	โพลิฟท์ ตัวที่ 4	✓				
	กล้อง NO. 17	ล็อบบี้	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล้องและตู้กล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพภายของตู้กันน้ำ						
	- กระจกหน้าใสและตู้กันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	ภายในอาคารได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าทางกรุของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของและปลั๊กสายต่าง						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark the check appropriate ✓ Normal ✗ ผลการตรวจเช็คไม่ปกติ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 30 / 8 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	จุดตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor ชั้น 6	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor ชั้น 6	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แน่นหนาไม่หลวม		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมะนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมะนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจสอบสภาพเครื่องบันทึกและสายของอุปกรณ์						
	ภายนอกแน่นดีไม่		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคุณภาพของแผงควบคุม						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark NA if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal / หากไม่มีให้ระบุ NA ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 30 / 8 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	จุดตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 12	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าห้องControl	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าห้องControl	✓				
	กล้อง NO. 15	ชั้นหลัง MDB	✓				
	กล้อง NO. 16	ชั้นหลัง MDB	✓				
	กล้อง NO. 17	หน้าห้องเก็บของช่าง	✓				
	กล้อง NO. 18	ข้างหม้อ ห้องปั๊มน้ำ	✓				
	กล้อง NO. 19	ข้างหม้อ ห้องปั๊มน้ำ	✓				
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แน่นหนาไม่หลวม		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ		✓				
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมะนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมะนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจสอบสภาพเครื่องบันทึกและสายของอุปกรณ์						
	ภายนอกแน่นดีไม่		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคุณภาพของแผงควบคุม						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark NA if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal

[redacted]

SMART TRADE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

ประจำเดือน 30 / 8 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	จุดบริเวณ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor Fl. 8	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor Fl. 8	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor Fl. 12	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor Fl. 12	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คการติดตั้งและตำแหน่งกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คการติดตั้งและตำแหน่งกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพภายนอกตัวเรือน						
	- กระจกหน้าของตัวเรือน						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งของอุปกรณ์						
	การป้องกันน้ำได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	การทำงานด้านหน้าแผงควบคุม		✓				

Note : Please fillin N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal Please fill in the สาเหตุผิดปกติ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART TRADE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...

ประจำเดือน 30 / 8 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	จุดบริเวณ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor Fl. 13	✓				
	กล้อง NO. 12	Corridor Fl. 13	✓				
	กล้อง NO. 13	โถงลิฟท์ 1	✓				
	กล้อง NO. 14	โถงลิฟท์ 2	✓				
	กล้อง NO. 15	โถงลิฟท์ 3	✓				
	กล้อง NO. 16	โถงลิฟท์ 4	✓				
	กล้อง NO. 17	โถงลิฟท์ 1,2	✓				
	กล้อง NO. 18	ล็อบบี้	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คการติดตั้งและตำแหน่งกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คการติดตั้งและตำแหน่งกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพภายนอกตัวเรือน						
	- กระจกหน้าของตัวเรือน						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งของอุปกรณ์						
	การป้องกันน้ำได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	การทำงานด้านหน้าแผงควบคุม		✓				

Note : Please fillin N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal Please fill in the สาเหตุผิดปกติ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

ประจำเดือน 30 / 08 / 66

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1.	corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 2.	corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 3.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 4.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 5.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 6.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 7	corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO. 8.	corridor ชั้น 18	/				
	กล้อง NO. 9.	corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 10.	corridor ชั้น 19	/				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แต่งจายไฟฟ้า		/				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล้องของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล้องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		/				
	จอมอนิเตอร์						
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและชุดควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและการจ่ายไฟชุดคุม		/				
	ภายในตู้ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อชุดควบคุมของแผงสัญญาณ		/				
	ภายนอกด้านหน้าแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal - กรณีไม่มีให้ใส่ N/A ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

ประจำเดือน 30 / 08 / 66

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11.	corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 12.	corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 13.	ห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 14.	หน้าห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 15.	ห้องอิฐ	/				
	กล้อง NO. 16.	หน้าห้องอิฐ	/				
	กล้อง NO. 17.	ทางเดินคอนโด	/				
	กล้อง NO. 18.	หน้าออกคอนโด	/				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แต่งจายไฟฟ้า		/				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล้องของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล้องกันน้ำ		/				
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ		/				
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		/				
	จอมอนิเตอร์						
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและชุดควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและการจ่ายไฟชุดคุม		/				
	ภายในตู้ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อชุดควบคุมของแผงสัญญาณ		/				
	ภายนอกด้านหน้าแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal

[redacted]

SMART PROPERTY SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 30 / 09 / 68

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	corridor Fl 30	✓				
	กล้อง NO. 2	corridor Fl 30	✓				
	กล้อง NO. 3	corridor Fl 31	✓				
	กล้อง NO. 4	corridor Fl 31	✓				
	กล้อง NO. 5	corridor Fl 32	✓				
	กล้อง NO. 6	corridor Fl 32	✓				
	กล้อง NO. 7	corridor Fl 33	✓				
	กล้อง NO. 8	corridor Fl 33	✓				
	กล้อง NO. 9	corridor Fl 34	✓				
	กล้อง NO. 10	corridor Fl 34	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปกล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ และสายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล้องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพเลนส์ตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพของตัวกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้าของตัวกันน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งปุ่มของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		✓				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	ภายในอาคารทั้งหมด		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงควบคุม						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark ใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ ✓ ✗ abnormal / กรุณาใส่ รายละเอียด ✓ ปกติ ✓ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART PROPERTY SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...

ประจำเดือน 30 / 09 / 68

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	ทางเข้าอาคารเจอด	✓				
	กล้อง NO. 12	หน้าลิฟต์ B ชั้น 1	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าลิฟต์ B ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าลิฟต์ B ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 15	หน้าลิฟต์ B ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าลิฟต์ B ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 17	หน้าเฟิสาเหล	✓				
	กล้อง NO. 18	Swing door	✓				
	กล้อง NO. 19	ฟิตเนส	✓				
	กล้อง NO. 20	หน้าเคาน์เตอร์	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปกล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ และสายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล้องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพเลนส์ตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพของตัวกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้าของตัวกันน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งปุ่มของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	ภายในอาคารทั้งหมด		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงควบคุม						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark ใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ ✓ ✗ abnormal / กรุณาใส่ รายละเอียด ✓ ปกติ ✓ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 30 / 9 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor ชั้น 6	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor ชั้น 6	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แผงจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างยึดกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างยึดกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- ประตูหน้ากล่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตัวควบคุม						
	ภายในอาคารได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของแผงสัญญาณ						
	ภายนอกตัวแม่ข่ายควบคุม		✓				

Note : Please Mark Tick ✓ Normal, ✓ Normal, ✗ Abnormal, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 30 / 9 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 12	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 13	Corridor ชั้น 20	✓				
	กล้อง NO. 14	Corridor ชั้น 20	✓				
	กล้อง NO. 15	Corridor ชั้น 21	✓				
	กล้อง NO. 16	Corridor ชั้น 21	✓				
	กล้อง NO. 17	ทางขึ้นห้อง Control	✓				
	กล้อง NO. 18	ทางขึ้นห้อง Control	✓				
	กล้อง NO. 19	หน้าห้อง MDB 1,2	✓				
	กล้อง NO. 20	หน้าห้องห้องไฟฟ้า 1,2	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แผงจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างยึดกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างยึดกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ		✓				
	- ประตูหน้ากล่องกันน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตัวควบคุม						
	ภายในอาคารได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของแผงสัญญาณ						
	ภายนอกตัวแม่ข่ายควบคุม		✓				

Note : Please Mark Tick ✓ Normal, ✓ Normal, ✗ Abnormal, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 25 / ตุลาคม / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุติดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	CORRIDOR. Fl. 7	✓				
	กล้อง NO. 2	CORRIDOR Fl. 8	✓				
	กล้อง NO. 3	CORRIDOR Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 4	CORRIDOR Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 5	CORRIDOR Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 6	CORRIDOR Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 7	CORRIDOR Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 8	CORRIDOR Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 9	CORRIDOR Fl. 12	✓				
	กล้อง NO. 10	CORRIDOR Fl. 12	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความติดปกติทั้งๆไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความติดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	การย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงสัญญาณ						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 25 / 9 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุติดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. CORRIDOR Fl.13		✓				
	กล้อง NO. CORRIDOR Fl.13		✓				
	กล้อง NO. โนสิทท์		✓				
	กล้อง NO. โนสิทท์		✓				
	กล้อง NO. โนสิทท์		✓				
	กล้อง NO. โนสิทท์		✓				
	กล้อง NO. ลิฟนี้		✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความติดปกติทั้งๆไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความติดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	การย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงสัญญาณ						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please tick ✓ if not applicable, ✓ Normal ✗ Abnormal กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 30 / 09 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1.	Corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 2	Corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 3.	Corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 4.	Corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 5.	Corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 7.	Corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO. 8	Corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO. 9.	Corridor ชั้น 18	/				
	กล้อง NO. 10.	Corridor ชั้น 18	/				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟให้ได้ตามมาตรฐานกล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ และสายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพแผงของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชั้นภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชั้นภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- ตรวจสอบน้ำกล่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้ง รูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและตรวจเช็คปกติของภาพบน		/				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายต่อมาสู่จุด		/				
	ภายในตู้ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสู่ศูนย์ของแผงควบคุม		/				
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please fill in the checklist appropriately. ✓ Normal. ✗ Abnormal / หากพบว่าไม่ปกติให้ใส่ ✓ ปกติ. ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 30 / 09 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO 11.	Corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 12.	Corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 13.	ห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 14.	หน้าห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 15.	ห้องวินิตา	/				
	กล้อง NO. 16.	หน้าห้องวินิตา	/				
	กล้อง NO. 17	หน้าห้องคลินิก	/				
	กล้อง NO. 18	หน้าลิฟต์คลินิก	/				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟให้ได้ตามมาตรฐานกล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ และสายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพแผงของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชั้นภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชั้นภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ		/				
	- ตรวจสอบน้ำกล่องกันน้ำ		/				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้ง รูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและตรวจเช็คปกติของภาพบน		/				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายต่อมาสู่จุด		/				
	ภายในตู้ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสู่ศูนย์ของแผงควบคุม		/				
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please fill in the checklist appropriately. ✓ Normal. ✗ Abnormal / หากพบว่าไม่ปกติให้ใส่ ✓ ปกติ. ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 31 / 10 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor ชั้น 6	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor ชั้น 6	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แต่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพตัวกล้องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล้องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสำรองข้อมูล						
	ภายนอกแผงได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงสัญญาณ						
	ภายในตู้แผงสัญญาณควบคุม		✓				

Note : Please Mark NA if not applicable , ✓ Normal, ✕ Abnormal กรุณาใส่ NA หากไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 31 / 10 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 12	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 13	ทางเข้าหลัง Control	✓				
	กล้อง NO. 14	ทางเข้าหลัง Control	✓				
	กล้อง NO. 15	ข้างหลัง MDB	✓				
	กล้อง NO. 16	ข้างหลัง MDB	✓				
	กล้อง NO. 17	ข้างห้องท่อไฟฟ้า	✓				
	กล้อง NO. 18	ข้างห้องท่อไฟฟ้า	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แต่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพตัวกล้องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล้องกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสำรองข้อมูล						
	ภายนอกแผงได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงสัญญาณ						
	ภายในตู้แผงสัญญาณควบคุม		✓				

Note : Please Mark NA if not applicable , ✓ Normal, ✕ Abnormal กรุณาใส่ NA หากไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SUMMIT ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 25 / ๓๑๓๑ / 2561

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	CORRIDOR Fl.8	✓				
	กล้อง NO. 2	CORRIDOR Fl.8	✓				
	กล้อง NO. 3	CORRIDOR Fl.9	✓				
	กล้อง NO. 4	CORRIDOR Fl.9	✓				
	กล้อง NO. 5	CORRIDOR Fl.10	✓				
	กล้อง NO. 6	CORRIDOR Fl.10	✓				
	กล้อง NO. 7	CORRIDOR Fl.11	✓				
	กล้อง NO. 8	CORRIDOR Fl.11	✓				
	กล้อง NO. 9	CORRIDOR Fl.12	✓				
	กล้อง NO. 10	CORRIDOR Fl.12	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพต่อกันน้ำ						
	- กระจกด้านหน้าต่อกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดระยะภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสำรองข้อมูล						
	ภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงสัญญาณ						
	ภายหน้าด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SUMMIT ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 25 / 10 / 2561

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	CORRIDOR Fl.13	✓				
	กล้อง NO. 12	CORRIDOR Fl.13	✓				
	กล้อง NO. 13	ในลิฟท์ 1	✓				
	กล้อง NO. 14	ในลิฟท์ 2	✓				
	กล้อง NO. 15	ในลิฟท์ 3	✓				
	กล้อง NO. 16	ในลิฟท์ 4	✓				
	กล้อง NO. 17	ล็อบบี้	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพต่อกันน้ำ						
	- กระจกด้านหน้าต่อกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดระยะภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสำรองข้อมูล						
	ภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงสัญญาณ						
	ภายหน้าด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 31 / 10 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ไม่ปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	corridor ชั้น 19	✓				
	กล้อง NO. 12	corridor ชั้น 19	✓				
	กล้อง NO. 13.	ห้องประชุม	✓				
	กล้อง NO 14	หน้าห้องปิ่นทุม	✓				
	กล้อง NO. 15	ห้องนิติ	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าห้องนิติ	✓				
	กล้อง NO. 17	ทางเข้าตอนโด	✓				
	กล้อง NO. 18	ทางออกตอนโด	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือนกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		✓				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		✓				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- ตรวจสอบฝาปิดน้ำ		✓				
	- ตรวจสอบน้ำขังในฝาปิดน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ตรวจเช็คสีของภาพและความผิดปกติของภาพบน		✓				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและจำนวนข้อมูลหรู		✓				
	ภายในเครื่องได้						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครื่องบันทึก		✓				
	ภายนอกด้านหลังเครื่องควบคุม						

Note : Please tick in the appropriate box ✓ normal ✗ abnormal (please fill in the details) ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 31 / 10 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ไม่ปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	corridor ชั้น 12	/				
	กล้อง NO 2.	corridor ชั้น 12	/				
	กล้อง NO. 3.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO 4.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO 5.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO 6.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 7.	corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO 8	corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO 9.	corridor ชั้น 18	/				
	กล้อง NO. 10.	corridor ชั้น 19	/				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือนกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- ตรวจสอบฝาปิดน้ำ						
	- ตรวจสอบน้ำขังในฝาปิดน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์		/				
	- ตรวจเช็คสีของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและจำนวนข้อมูลหรู		✓				
	ภายในเครื่องได้						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครื่องบันทึก		/				
	ภายนอกด้านหลังเครื่องควบคุม						

Note : Please tick in the appropriate box ✓ normal ✗ abnormal (please fill in the details) ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน ม.ค. / 18 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	corridor Fl 20	/				
	กล้อง NO. 2	corridor Fl 20	/				
	กล้อง NO. 3	corridor Fl 21	/				
	กล้อง NO. 4	corridor Fl 21	/				
	กล้อง NO. 5	corridor Fl 22	/				
	กล้อง NO. 6	corridor Fl 22	/				
	กล้อง NO. 7	corridor Fl 23	/				
	กล้อง NO. 8	corridor Fl 23	/				
	กล้อง NO. 9	corridor Fl 24	/				
	กล้อง NO. 10	corridor Fl 24	/				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟให้เพียงพอไปกล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คดูสกรู และสายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		/				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		/				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งๆไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		/				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตัวระบบข้อมูล						
	ภายในหลังไฟ		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงควบคุม						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		/				

Note : Please Mark ✓ if it's normal, ✓ Normal ✗ Abnormal, ✗ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน มี.ค. / 18 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	ทางขึ้นลานจอด	/				
	กล้อง NO. 12	หน้าลิฟท์ B ชั้น 1	/				
	กล้อง NO. 13	หน้าลิฟท์ B ชั้น 2	/				
	กล้อง NO. 14	หน้าลิฟท์ B ชั้น 3	/				
	กล้อง NO. 15	หน้าลิฟท์ B ชั้น 5	/				
	กล้อง NO. 16	หน้าลิฟท์ B ชั้น 6	/				
	กล้อง NO. 17	หน้าห้องน้ำ	/				
	กล้อง NO. 18	swimming pool	/				
	กล้อง NO. 19	ฟิตเนส	/				
	กล้อง NO. 20	ห้องเอไรปิด	/				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟให้เพียงพอไปกล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คดูสกรู และสายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		/				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		/				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งๆไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		/				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตัวระบบข้อมูล						
	ภายในหลังไฟ		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงควบคุม						
	ภายนอกด้านหลังแผงควบคุม		/				

Note : Please Mark ✓ if it's normal, ✓ Normal ✗ Abnormal, ✗ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 30 / ก.ค. / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	รอยนิ้วมือ	สถานการตรวจเช็ค ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 12	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าห้องControl 1	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าห้องControl 2	✓				
	กล้อง NO. 15	ข้างหน้อง กบฟ 1	✓				
	กล้อง NO. 16	ข้างหน้อง กบฟ 2	✓				
	กล้อง NO. 17	ข้างหน้อง กล้วงไฟฟ้า	✓				
	กล้อง NO. 18	ข้างหน้อง กล้วงไฟฟ้า	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แน่นหนาไม่หลวม		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คภายในโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพของจีกเนื้อ		✓				
	- ระดับน้ำในช่องกันน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั่วๆไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอำรองเข็มลุ						
	ภาพย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คภาพการเชื่อมต่อสู่สายของแผงควบคุม						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark (✓) not applicable, ✓ normal, ✗ abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 30 / ก.ค. / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	รอยนิ้วมือ	สถานการตรวจเช็ค ปกติ	ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor ชั้น 6	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor ชั้น 6	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แน่นหนาไม่หลวม		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพภายใน ของกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพ						
	- ตรวจเช็คน้ำในช่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั่วๆไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอำรองเข็มลุ						
	ภาพย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คภาพการเชื่อมต่อสู่สายของแผงควบคุม						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark (✓) not applicable, ✓ normal, ✗ abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...

ประจำเดือน 30 / 11 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	CorriDoor Fl. 8	✓				
	กล้อง NO. 2	CorriDoor Fl. 8	✓				
	กล้อง NO. 3	CorriDoor Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 4	CorriDoor Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 5	CorriDoor Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 6	CorriDoor Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 7	CorriDoor Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 8	CorriDoor Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 9	CorriDoor Fl. 12	✓				
	กล้อง NO. 10	CorriDoor Fl. 12	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและทำการอัพเดท						
	การป้องแสงไฟ		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	ภายหลังด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 30 / 11 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO.	CorriDoor Fl. 13	✓				
	กล้อง NO.	CorriDoor Fl. 13	✓				
	กล้อง NO	โหลดิน no. 1	✓				
	กล้อง NO.	โหลดิน no. 2	✓				
	กล้อง NO.	โหลดิน no. 3	✓				
	กล้อง NO.	โหลดิน no. 4	✓				
	กล้อง NO.	ล็อบบี้	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและทำการอัพเดท						
	การป้องแสงไฟ		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	ภายหลังด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SHARE REAL ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 30 / 11 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ไม่ปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1.	corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 2	corridor ชั้น 14	/				
	กล้อง NO. 3.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 4.	corridor ชั้น 15	/				
	กล้อง NO. 5.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 6.	corridor ชั้น 16	/				
	กล้อง NO. 7.	corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO. 8	corridor ชั้น 17	/				
	กล้อง NO. 9	corridor ชั้น 18	/				
	กล้อง NO. 10	corridor ชั้น 18	/				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า						
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกกล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ		/				
	- กระจกฝาครอบกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและสาย		/				
	ความผิดปกติทั้งๆไประดภาพบนจอมอนิเตอร์		/				
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม		/				
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสำรองข้อมูล						
	ภาพย้อนหลังได้						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสู่ภายของผู้มีสิทธิ์		/				
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal ✗ Abnormal / อุปกรณ์ชำรุด หรือไม่มีใช้งาน ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SHARE REAL ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 30 / 11 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุที่ไม่ปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 12	corridor ชั้น 19	/				
	กล้อง NO. 13	ห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 14	หน้าห้องประชุม	/				
	กล้อง NO. 15	ห้องนิติฯ	/				
	กล้อง NO. 16	หน้าห้องคอนโด	/				
	กล้อง NO. 17	ทางเข้าคอนโด	/				
	กล้อง NO. 18	ทางออกจากโด	/				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปกล้องวงจรปิด		/				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		/				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		/				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพกล่องกันน้ำ		/				
	- กระจกฝาครอบกันน้ำ		/				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและสาย						
	ความผิดปกติทั้งๆไประดภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		/				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสำรองข้อมูล		/				
	ภาพย้อนหลังได้						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		/				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสู่ภายของผู้มีสิทธิ์		/				
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal ✗ Abnormal / อุปกรณ์ชำรุด หรือไม่มีใช้งาน ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SUMMIT ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 30 / 11 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	corridor fl 20	✓				
	กล้อง NO. 2	corridor fl 20	✓				
	กล้อง NO. 3	corridor fl 21	✓				
	กล้อง NO. 4	corridor fl 21	✓				
	กล้อง NO. 5	corridor fl 22	✓				
	กล้อง NO. 6	corridor fl 22	✓				
	กล้อง NO. 7	corridor fl 23	✓				
	กล้อง NO. 8	corridor fl 23	✓				
	กล้อง NO. 9	corridor fl 24	✓				
	กล้อง NO. 10	corridor fl 24	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปกล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั่วไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายของอุปกรณ์						
	ภายในห้องไฟ		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าการทำงานของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเรียงลำดับคู่สายของแผงสัญญาณ						
	ภายในด้านหลังแผงควบคุม		✓				

[redacted]

SUMMIT ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 30 / 11 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	ทางขึ้นอาคาร	✓				
	กล้อง NO. 12	หน้าลิฟท์ 5 ชั้น 1	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าลิฟท์ 5 ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าลิฟท์ 5 ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 15	หน้าลิฟท์ 5 ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าลิฟท์ 5 ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 17	หน้าห้องน้ำชาย	✓				
	กล้อง NO. 18	ชั้นบน ทางลาด	✓				
	กล้อง NO. 19	ตึกเรเซ	✓				
	กล้อง NO. 20	ห้องแต่งตัว	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปกล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั่วไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์						
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายของอุปกรณ์						
	ภายในห้องไฟ						
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าการทำงานของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเรียงลำดับคู่สายของแผงสัญญาณ		✓				
	ภายในด้านหลังแผงควบคุม						
			✓				

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 31 / 12 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Received By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 2	Corridor ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 3	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 4	Corridor ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 5	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 7	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 8	Corridor ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 9	Corridor ชั้น 6	✓				
	กล้อง NO. 10	Corridor ชั้น 6	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- สภาพของตัวกันน้ำ						
	- ระบบกันน้ำของตัวกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งตั้งอุปกรณ์						
	การย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงสัญญาณ						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark ผลตรวจสอบ, ✓ Normal, ✕ Abnormal / กรุณาใส่ ผลตรวจสอบ ✓ ปกติ ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 31 / 12 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Received By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 12	Corridor ชั้น 7	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าห้อง Control 1	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าห้องควบคุม 2	✓				
	กล้อง NO. 15	หน้าห้อง MDB 1	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าห้อง MDB 2	✓				
	กล้อง NO. 17	หน้าห้องหม้อไฟฟ้า 1	✓				
	กล้อง NO. 18	หน้าห้องหม้อไฟฟ้า 2	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพภายนอกของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพของตัวกันน้ำ		✓				
	- ระบบกันน้ำของตัวกันน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งตั้งอุปกรณ์						
	การย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงสัญญาณ						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark ผลตรวจสอบ, ✓ Normal, ✕ Abnormal / กรุณาใส่ ผลตรวจสอบ ✓ ปกติ ✕ ไม่ปกติ

[redacted]

SHARI ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

ประจำเดือน 24 / 12 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		รายละเอียดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	Corridor Fl. 8	✓				
	กล้อง NO. 2	Corri.DOR Fl. 8	✓				
	กล้อง NO. 3	Corri DOR Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 4	Corri DOR Fl. 9	✓				
	กล้อง NO. 5	Corri Dor Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 6	Corri Dor Fl. 10	✓				
	กล้อง NO. 7	Corri DOR Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 8	Corri DOR Fl. 11	✓				
	กล้อง NO. 9	Corri DOR Fl. 12	✓				
	กล้อง NO. 10	Corri Dor Fl. 12	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและชุดควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายต่อเชื่อมต่อ						
	ภาพย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงสัญญาณ						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ = normal , ✕ = abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ = ปกติ , ✕ = ไม่ปกติ

[redacted]

SHARI ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....

ประจำเดือน 26 / 12 / 2566

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		รายละเอียดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	Corridor Fl. 13	✓				
	กล้อง NO. 12	Corri Dor Fl. 13	✓				
	กล้อง NO. 13	ชั้น 1	✓				
	กล้อง NO. 14	ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 15	ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 16	ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 17	ห้องน้ำ	✓				
	กล้อง NO. 18						
	กล้อง NO. 19						
	กล้อง NO. 20						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ระบบภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล่องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งรูปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและชุดควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและสายต่อเชื่อมต่อ						
	ภาพย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงสัญญาณ						
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ = normal , ✕ = abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ = ปกติ , ✕ = ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

ประจำเดือน 30 / 12 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	รหัสเครื่อง	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1.	Corridor ชั้น 14	✓				
	กล้อง NO. 2.	Corridor ชั้น 14	✓				
	กล้อง NO. 3.	Corridor ชั้น 15	✓				
	กล้อง NO. 4.	Corridor ชั้น 15	✓				
	กล้อง NO. 5.	Corridor ชั้น 16	✓				
	กล้อง NO. 6	Corridor ชั้น 16	✓				
	กล้อง NO. 7.	Corridor ชั้น 17	✓				
	กล้อง NO. 8.	Corridor ชั้น 17	✓				
	กล้อง NO. 9.	Corridor ชั้น 18	✓				
	กล้อง NO. 10.	Corridor ชั้น 18	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		✓				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		✓				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- ฝาครอบกล้องกันน้ำ						
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ						
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		✓				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งข้อมูล		✓				
	ภาพย้อนหลังได้						
	- ตรวจเช็คภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงควบคุม		✓				
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

ประจำเดือน 30 / 12 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	รหัสเครื่อง	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11.	Corridor ชั้น 19	✓				
	กล้อง NO. 12.	Corridor ชั้น 19	✓				
	กล้อง NO 13	ห้องประชุม	✓				
	กล้อง NO. 14.	หน้าห้องไฟฟ้า	✓				
	กล้อง NO. 15	ห้องวิศวกร	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าห้องวิศวกร	✓				
	กล้อง NO. 17	ทางเข้าลานจอด	✓				
	กล้อง NO. 18	ทางออกลานจอด	✓				
	กล้อง NO.						
	กล้อง NO.						
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปให้กล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		✓				
	ชนิดภายในอาคาร						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด		✓				
	ชนิดภายนอกอาคาร						
	- ฝาครอบกล้องกันน้ำ		✓				
	- กระจกหน้ากล้องกันน้ำ		✓				
4	ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ						
	ความผิดปกติทั้งหมดของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน		✓				
	จอมอนิเตอร์						
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งข้อมูล		✓				
	ภาพย้อนหลังได้						
	- ตรวจเช็คภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อคู่สายของแผงควบคุม		✓				
	ภาพทางด้านหลังแผงควบคุม						

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 30 / 12 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	รายละเอียดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 1	corridor Fl 30	✓				
	กล้อง NO. 2	corridor Fl 30	✓				
	กล้อง NO. 3	corridor Fl 31	✓				
	กล้อง NO. 4	corridor Fl 31	✓				
	กล้อง NO. 5	corridor Fl 33	✓				
	กล้อง NO. 6	corridor Fl 33	✓				
	กล้อง NO. 7	corridor Fl 33	✓				
	กล้อง NO. 8	corridor Fl 33	✓				
	กล้อง NO. 9	corridor Fl 34	✓				
	กล้อง NO. 10	corridor Fl 34	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปกล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- ตรวจเช็คหน้ากล่องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั่วไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งข้อมูลดู						
	ภาพย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	การทำงานด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal

[redacted]

SMART ESTATE SOLUTION

CCTV (CAMERA) Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ....

ประจำเดือน 30 / 12 / 66

Building / อาคาร CRH

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติด	ผลการตรวจเช็ค ปกติ	ผลการตรวจเช็ค ไม่ปกติ	รายละเอียดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
1	กล้อง / Cameras						
	กล้อง NO. 11	ทางขึ้นอาคาร	✓				
	กล้อง NO. 12	หน้าลิฟท์ B ชั้น 1	✓				
	กล้อง NO. 13	หน้าลิฟท์ B ชั้น 2	✓				
	กล้อง NO. 14	หน้าลิฟท์ B ชั้น 3	✓				
	กล้อง NO. 15	หน้าลิฟท์ B ชั้น 4	✓				
	กล้อง NO. 16	หน้าลิฟท์ B ชั้น 5	✓				
	กล้อง NO. 17	หน้าฟิตเนส	✓				
	กล้อง NO. 18	Swimming pool	✓				
	กล้อง NO. 19	จุดเกษตร	✓				
	กล้อง NO. 20	ห้องแม่บ้านชั้น 4	✓				
2	POWER SUPPLY DC -12 V						
	- ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปกล้องวงจรปิด		✓				
	- ตรวจเช็คจุดต่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า		✓				
3	**ตรวจเช็คสภาพกล่องของกล้องวงจรปิด**						
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายในอาคาร		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างตัวกล้องวงจรปิด						
	ชนิดภายนอกอาคาร		✓				
	- สภาพกล่องกันน้ำ						
	- ตรวจเช็คหน้ากล่องกันน้ำ						
4	**ตรวจเช็คสภาพความคมชัดของภาพและตรวจ**						
	ความผิดปกติทั่วไปของภาพบนจอมอนิเตอร์						
	- ความคมชัดของภาพและความผิดปกติของภาพบน						
	จอมอนิเตอร์		✓				
5	**ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ควบคุม**						
	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องบันทึกและตำแหน่งข้อมูลดู						
	ภาพย้อนหลังได้		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการตั้งค่าต่างๆของเครื่อง DVR		✓				
	- ตรวจเช็คสภาพการเชื่อมต่อสายของแผงควบคุม						
	การทำงานด้านหลังแผงควบคุม		✓				

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal

[redacted]

Time / เวลา ..... Time / เวลา ..... Time / เวลา .....

เอกสารแนบที่ 15

คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์ พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลด ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย การสร้างนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเป็นอีก แนวทางหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

มาตราการประหยัดพลังงาน

การประหยัดไฟฟ้า



1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง
2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5
3. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัด
แทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ให้ผู้ใช้รถยนต์ดำเนินการ เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยพิจารณาใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารการนัดหมายกับผู้ที่จะไปติดต่อให้เป็นที่แน่ นอน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าในการเดินทาง
2. ให้จัดส่งใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าก่อน เดินทาง 1 วัน เพื่อจะได้จัดให้ผู้ที่จะเดินทางไปติดต่อราชการในเส้น ทางเดียวกันหรือสถานที่ใกล้เคียงกัน ให้ใช้ รถราชการร่วมกัน
3. ให้พนักงานขับรถยนต์ดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษารถ ประจำตามระยะที่กำหนด



4. ขับขี่รถยนต์ที่ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. สม่ำเสมอ ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถค่อยและดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลานาน
5. ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งให้ปิดเครื่องปรับ อากาศ ไฟหน้ารถเครื่องเสียงเพื่อลดการสูญเสียน้ำมัน
6. ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับระบบเครื่องยนต์ และไม่เลี้ยงครัตช์ในขณะขับเพราะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน

การประหยัดน้ำประปา

1. สำรวจอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ โถชักโครก ฯลฯ อยู่เสมอและดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขตามแต่กรณี
2. กำชับและควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและรดน้ำต้นไม้ให้เป็นไปอย่างประหยัด
3. ให้พนักงานขับรถยนต์ทำความสะอาดรถยนต์ตามควรแต่กรณี หากต้องใช้น้ำประปาก็ให้เป็นไปอย่างประหยัด

CENTURY 21
Property Aims

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด
333/22 อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 17) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

PROPERTY AIM SOLUTIONS CO,. LTD.
333/22 United Tower 16th Fl., Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 17), Sukhumvit Road, Khlong Tan-Nuea, Wattana, Bangkok 10110

02-650-5547-8
@C21propertyaims
www.century21propertyaims.com

การประหยัดโทรทัศน์

<u>การใช้โทรศัพท์</u>

1. ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ก่อนติดต่อและเตรียมข้อมูลในการสนทนาให้พร้อมเพื่อลดเวลาการใช้โทรศัพท์
2. การใช้โทรสารให้ใช้ได้เฉพาะราชการเท่านั้น และจัดส่งโดยเครื่องโทรสารที่เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเวลา
3. ควรใช้บริการทาง E-mail แทนการใช้โทรศัพท์และโทรสาร





การประหยัดตู้เย็น

<u>การใช้ตู้เย็น</u>

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ ควรเลือกซื้อรุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์สูงๆ กำกับไว้

ควรติดระบบเซ็นทรัลแอร์ หรือจ่ายแอร์จากท่อแอร์ร่วมแต่ถ้าต้องการติดแอร์ในห้องๆให้เลือกซื้อแอร์ที่มีกำลังทำงานเย็นที่เหมาะสมกับขนาดของห้อง ซึ่งสอบถามรายละเอียดจากร้านค้าได้

City Resort
Pasawang
@Phaetkasem Hatyai

การประหยัดพลังงาน

CENTURY 21
Property Aims

บริษัท พรีอพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด
333/22 อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 17) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

PROPERTY AIM SOLUTIONS CO,. LTD.
333/22 United Tower 16th Fl., Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 17), Sukhumvit Road, Khlong Tan-Nuea, Wattana, Bangkok 10110

02-650-5547-8
@C21propertyaims
www.century21propertyaims.com

เอกสารแนบที่ 16

รายงานการกำจัดแมลง

รายงานบริการ

รายงานถึงลูกค้า

Rentokil
The Experts in Pest Control

A. ข้อมูลลูกค้า

ประเภทของการบริการ	การเข้าบริการร่วมกัน-Routine Shared
เลขที่บัญชี	800029338
เลขที่สัญญา	90084404/1
ชื่อลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง เลขที่ 35 ถนนภาสว่าง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ประเภทสัตว์รบกวน	จำนวน	ความถี่
General Pests : มด, แมลงสาบ, หนู Rats, ปลวก (PESTS)	0	12
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based : (MATFO)	0	12

การประเมินความเสี่ยงหน้างาน

B. ข้อมูลผู้ให้บริการ

ขอรับรองว่าข้อมูลด้านล่างเป็นความจริงและถูกต้อง:

[redacted]

C. ลายเซ็นลูกค้า / ประทับตราบริษัท

ได้รับทราบรายละเอียดตามรายงานด้านล่างแล้ว:

คุณสาว
16-07-2023
09:49

D. การใช้สารเคมี

สารออกฤทธิ์	ชื่อทางการค้า	FDA#	วิธีใช้สารเคมี	รวมพื้นที่ที่ใช้สารเคมี	รวมปริมาณที่ใช้ไป
Deltamethrin, S-Bioallethrin, Piperonyl Butoxide	เดลต้าไซด์(Deltacide)	1369/2554	Fogging (พ่นหมอกควัน)	0	50 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการฉีดพ่นหมอกควันแล้ว				
Cypermethrin	ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี(Zypertac 10 MC)	58/2555	Residual Spray (ฉีดพ่นตกค้าง)	0	400 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการฉีดพ่นตกค้างแล้ว				
Flocoumafen	สะตอม(Storm)	188/2558	Baiting (เหยื่อ)	0	250 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการเปลี่ยนเหยื่อพิษหนูแล้ว				

G. บันทึกการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์	บันทึกการบริการ
General Pests - 12	ได้ทำรายการฉีดพ่นตกค้างและเปลี่ยนเหยื่อพิษหนูแล้ว
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นหมอกควันแล้ว

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. (0105527023446) 535/9-10 Moo 3 Sanambin Road, Tambol Kuanlung, Amphur Hadyai, Song Kha, 90110
t 02 290 8500 f 02 290 8599 e crm-th@rentokil-initial.com w www.rentokil.com/th

รายงานบริการ

รายงานถึงลูกค้า

Rentokil
The Experts in Pest Control

A. ข้อมูลลูกค้า

ประเภทของการบริการ	การเข้าบริการร่วมกัน-Routine Shared
เลขที่บัญชี	800029338
เลขที่สัญญา	90084404/1
ชื่อลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง เลขที่ 35 ถนนภาสว่าง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ประเภทสัตว์รบกวน	จำนวน	ความถี่
General Pests : มด, แมลงสาบ, หนู Rats, ปลวก (PESTS)	0	12
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based : (MATFO)	0	12

การประเมินความเสี่ยงหน้างาน

B. ข้อมูลผู้ให้บริการ

ขอรับรองว่าข้อมูลด้านล่างเป็นความจริงและถูกต้อง:

[redacted]

C. ลายเซ็นลูกค้า / ประทับตราบริษัท

ได้รับทราบรายละเอียดตามรายงานด้านล่างแล้ว:

คุณวรรณวิภา
20-08-2023
08:52

D. การใช้สารเคมี

สารออกฤทธิ์	ชื่อทางการค้า	FDA#	วิธีใช้สารเคมี	รวมพื้นที่ที่ใช้สารเคมี	รวมปริมาณที่ใช้ไป
Cypermethrin	ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี(Zypertac 10 MC)	58/2555	Residual Spray (ฉีดพ่นตกค้าง)		200 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการฉีดพ่นตกค้างแล้ว				
Flocoumafen	สะตอม(Storm)	188/2558	Baiting (เหยื่อ)		250 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการเปลี่ยนเหยื่อพิษหนูแล้ว				
Deltamethrin, S-Bioallethrin, Piperonyl Butoxide	เดลต้าไซด์(Deltacide)	1369/2554	Fogging (พ่นหมอกควัน)		50 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการฉีดพ่นหมอกควันแล้ว				

G. บันทึกการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์	บันทึกการบริการ
General Pests - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นตกค้างและเปลี่ยนเหยื่อพิษหนูแล้ว
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นหมอกควันแล้ว

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. (0105527023446) 535/9-10 Moo 3 Sanambin Road, Tambol Kuanlung, Amphur Hadyai, Song Kha, 90110
t 02 290 8500 f 02 290 8599 e crm-th@rentokil-initial.com w www.rentokil.com/th

1/1

รายงานบริการ

รายงานถึงลูกค้า

Rentokil
The Experts in Pest Control

A. ข้อมูลลูกค้า

ประเภทของการบริการ	การบริการประจำ-Routine	**ประเภทสัตว์รบกวน**	**จำนวน**	**ความถี่**
เลขที่บัญชี	800029338	General Pests : มด, แมลงสาบ, หนู Rats, ปลวก (PESTS)	0	12
เลขที่สัญญา	90084404/1	Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based : (MATFO)	0	12
ชื่อลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสร่าง			
สถานที่ปฏิบัติงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสร่าง เลขที่ 35 ถนนภาสร่าง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110			

การประเมินความเสี่ยงหน้างาน

B. ข้อมูลผู้ให้บริการ

ขอรับรองว่าข้อมูลด้านล่างเป็นความจริงและถูกต้อง:

ลายเซ็น:

[redacted]

ชื่อผู้ร่วมบริการคนอื่นๆ:

C. ลายเซ็นลูกค้า / ประทับตราบริษัท

ได้รับทราบรายละเอียดตามรายงานด้านล่างแล้ว:

ลายเซ็น:

[redacted]

คุณ
วรรณณิภา
17-09-2023
09:18

D. การใช้สารเคมี

สารออกฤทธิ์	ชื่อทางการค้า	FDA#	วิธีใช้สารเคมี	รวมพื้นที่ที่ใช้สารเคมี	รวมปริมาณที่ใช้ไป
Flocoumafen	สะตอม(Storm)	188/2558	Baiting (เหยื่อ)		225 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการเปลี่ยนเหยื่อพิษหนูแล้ว				
Hot Melt Adhesive On Plastic Tray	ลูปัส กลู (ถาดกาวดักหนูแผ่นเล็ก)		Trapping (กับดัก)	0	6 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการเปลี่ยนกาวดักหนูแล้ว				
Cypermethrin	ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี(Zypertac 10 MC)	58/2555	Residual Spray (ฉีดพ่นตกค้าง)	0	400 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการฉีดพ่นสเปรย์แล้ว				
Deltamethrin, S-Bioallethrin, Piperonyl Butoxide	เดลต้าไซด์(Deltacide)	1369/2554	Fogging (พ่นหมอกควัน)	0	50 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ได้ทำบริการฉีดพ่นอบควันแล้ว				

G. บันทึกการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์	บันทึกการบริการ
General Pests - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นสเปรย์ เปลี่ยนกาวดักหนูและเหยื่อพิษหนูแล้ว
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นอบควันแล้ว

รายงานบริการ

รายงานถึงลูกค้า

Rentokil
The Experts in Pest Control

A. ข้อมูลลูกค้า

ประเภทของการบริการ	การเข้าบริการร่วมกัน-Routine Shared	**ประเภทสัตว์รบกวน**	**จำนวน**	**ความถี่**
เลขที่บัญชี	800029338	General Pests : มด, แมลงสาบ, หนู Rats, ปลวก (PESTS)	0	12
เลขที่สัญญา	90084404/1	Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based : (MATFO)	0	12
ชื่อลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสร่าง			
สถานที่ปฏิบัติงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสร่าง เลขที่ 35 ถนนภาสร่าง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110			

การประเมินความเสี่ยงหน้างาน

B. ข้อมูลผู้ให้บริการ

ขอรับรองว่าข้อมูลด้านล่างเป็นความจริงและถูกต้อง:

[redacted]

C. ลายเซ็นลูกค้า / ประทับตราบริษัท

ได้รับทราบรายละเอียดตามรายงานด้านล่างแล้ว:

[redacted]

จิตตรา
15-10-2023
08:37

D. การใช้สารเคมี

สารออกฤทธิ์	ชื่อทางการค้า	FDA#	วิธีใช้สารเคมี	รวมพื้นที่ที่ใช้สารเคมี	รวมปริมาณที่ใช้ไป
Deltamethrin, S-Bioallethrin, Piperonyl Butoxide	เดลต้าไซด์(Deltacide)	1369/2554	Fogging (พ่นหมอกควัน)		50 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ภายนอก				
Flocoumafen	สะตอม(Storm)	188/2558	Baiting (เหยื่อ)	0	225 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ภายนอก				
Hot Melt Adhesive On Plastic Tray	ลูปัส กลู (ถาดกาวดักหนูแผ่นเล็ก)		Trapping (กับดัก)	0	6 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ภายใน				
Cypermethrin	ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี(Zypertac 10 MC)	58/2555	Residual Spray (ฉีดพ่นตกค้าง)	0	400 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ภายในและภายนอก				

F. คำแนะนำของเร็นโทคิล อินนิเชียล

ประเภท	คำแนะนำ	ลำดับความสำคัญ
การทำความสะอาด	พื้นที่จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง	สูง

G. บันทึกการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์	บันทึกการบริการ
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นหมอกควันแล้ว
General Pests - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นตกค้างเปลี่ยนเหยื่อพิษหนูและวางแผ่นกาวดักหนูแล้ว

รายงานบริการ

รายงานถึงลูกค้า

Rentokil
The Experts in Pest Control

A. ข้อมูลลูกค้า

ประเภทของการบริการ	การเข้าบริการร่วมกัน-Routine Shared
เลขที่บัญชี	800029338
เลขที่สัญญา	90084404/1
ชื่อลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสร่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสร่าง เลขที่ 35 ถนนภาสร่าง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
การประเมินความเสี่ยงหน้างาน	

ประเภทสัตว์รบกวน	จำนวน	ความถี่
General Pests : มด, แมลงสาบ, หนู Rats, ปลวก (PESTS)	0	12
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based : (MATFO)	0	12

B. ข้อมูลผู้ให้บริการ

ขอรับรองว่าข้อมูลด้านล่างเป็นความจริงและถูกต้อง:

ลายเซ็น:

[redacted]

ชื่อผู้ร่วมบริการคนอื่นๆ: Mahsaman Thiwa

C. ลายเซ็นลูกค้า / ประทับตราบริษัท

ได้รับทราบรายละเอียดตามรายงานด้านล่างแล้ว:

ลายเซ็น:

[redacted]

ชื่อ คุณสาว

วันที่ 19-11-2023 09:05

D. การใช้สารเคมี

สารออกฤทธิ์	ชื่อทางการค้า	FDA#	วิธีใช้สารเคมี	รวมพื้นที่ที่ใช้สารเคมี	รวมปริมาณที่ใช้ไป
Cypermethrin	ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี(Zypertac 10 MC)	58/2555	Residual Spray (ฉีดพ่นตกค้าง)		250 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ภายใน				
Hot Melt Adhesive On Plastic Tray	ลูบัส กลู (ถาดกาวดักหนูแผ่นเล็ก)		Trapping (กับดัก)		4 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ภายใน				
Flocoumafen	สะตอม(Storm)	188/2558	Baiting (เหยื่อ)		225 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ภายนอก				

F. คำแนะนำของเร็นโทคิล อินนิเชียล

ประเภท	คำแนะนำ	ลำดับความสำคัญ
การทำความสะอาด	Water build-up in yard could provide pests with potential breeding sites. Please review ground drainage system. [น้ำขังตามพื้นดินอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์รบกวนได้ โปรดตรวจสอบระบบการระบาย]	สูง

G. บันทึกการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์	บันทึกการบริการ
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based - 12	ไม่สามารถทำบริการฉีดพ่นหมอกควันได้เนื่องจากฝนตก
General Pests - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นตกค้างวางเหยื่อพิษหนูและวางแผ่นกาวดักหนูแล้ว

รายงานบริการ

รายงานถึงลูกค้า

Rentokil
The Experts in Pest Control

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. (0105527023446) 535/9-10 Moo 3 Sanambin Road, Tambol Kuanlung, Amphur Hadyai, Song Kha, 90110
t 02 290 8500 f 02 290 8599 e crm-th@rentokil-initial.com w www.rentokil.com/th

A. ข้อมูลลูกค้า

ประเภทของการบริการ	การเข้าบริการร่วมกัน-Routine Shared
เลขที่บัญชี	800029338
เลขที่สัญญา	90084404/1
ชื่อลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง
สถานที่ปฏิบัติงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ รีสอร์ท ภาสว่าง เลขที่ 35 ถนนภาสว่าง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
การประเมินความเสี่ยงหน้างาน	

ประเภทสัตว์รบกวน	จำนวน	ความถี่
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based : (MATFO)	0	12
General Pests : มด, แมลงสาบ, หนู Rats, ปลวก (PESTS)	0	12

B. ข้อมูลผู้ให้บริการ

ขอรับรองว่าข้อมูลด้านล่างเป็นความจริงและถูกต้อง:

ลายเซ็น:

[redacted]

C. ลายเซ็นลูกค้า / ประทับตราบริษัท

ได้รับทราบรายละเอียดตามรายงานด้านล่างแล้ว:

ลายเซ็น:

ชื่อ	มารดี
วันที่	10-12-2023 09:04

D. การใช้สารเคมี

สารออกฤทธิ์	ชื่อทางการค้า	FDA#	วิธีใช้สารเคมี	รวมพื้นที่ที่ใช้สารเคมี	รวมปริมาณที่ใช้ไป
Deltamethrin, S-Bioallethrin, Piperonyl Butoxide	เดลต้าไซด์(Deltacide)	1369/2554	Fogging (พ่นหมอกควัน)		50 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ภายนอก				
Hot Melt Adhesive On Plastic Tray	ลูบัส กลู (ถาดกาวดักหนูแผ่นเล็ก)		Trapping (กับดัก)		4 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ภภายใน				
Flocoumafen	สะตอม(Storm)	188/2558	Baiting (เหยื่อ)		225 pcs (ชิ้น)
พื้นที่ทำบริการ	ภายนอก				
Cypermethrin	ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี(Zypertac 10 MC)	58/2555	Residual Spray (ฉีดพ่นตกค้าง)		250 ml (มล.)
พื้นที่ทำบริการ	ภายนอกและภายใน				

F. คำแนะนำของเร็นโทคิล อินนิเชียล

ประเภท	คำแนะนำ	ลำดับความสำคัญ
ปิดช่อง	มีพนักงานเข้าออกโดยเปิดประตูค้างไว้ในบริเวณนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูยังคงปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเข้ามาของสัตว์รบกวน	สูง
การทำความสะอาด	พื้นที่จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง	สูง

G. บันทึกการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์	บันทึกการบริการ
General Pests - 12	ได้ทำบริการฉีดพ่นสารตกค้างวางกาวดักหนูและวางเหยื่อพิษหนูไว้แล้ว
Adulticide Mosquito Fogging - Oil Based - 12	ได้ทำบริการพ่นหมอกควันไว้แล้ว