

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

แผนการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
(Preventive Maintenance)

รหัสงาน	RE/GENAW
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM231200001
วันที่ปฏิบัติงาน	01/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A A2 ชั้นล่าง ไบรอน Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำเขียว	
	ตรวจสอบรายการตรวจสอบเบื้องต้น			
1	ข้อมูลการทำงาน	✓		
	STOP.....123.....ชม.			
	START.....123.....ชม.			
2	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น.....58.....F			
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI			
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....58.....F			
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....4.7.....PSI			
6	เวลา	✓		
	START.....10.30.....น.			
	STOP.....10.45.....น.			
7	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1498.....RPM			
	ตรวจสอบสัญญาณ			
1	ข้อมูลการทำงาน	✓		
	START.....123.....ชม.			
	STOP.....123.....ชม.			
2	รีดรีด	✓		
	R.....1.....ชม.			
	T.....1.....ชม.			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำเขียว	
	S.....1.....ชม.			
3	ไม่ชาร์จ BATTERY	✓		
	ไม่ชาร์จ BATTERY.....28.....ชม.			
4	วัดแรงดัน	✓		
	T-R.....397.....โวลต์			
	R-S.....398.....โวลต์			
	S-T.....398.....โวลต์			
5	ความถี่	✓		
	ความถี่.....50.....HZ			
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง			
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....798.....ลิตร			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
11	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
14	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		
15	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้ตรวจเช็ค

ชื่อผู้ตรวจเช็ค/ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ
สถานะ -
ตำแหน่ง -
การปฏิบัติงาน -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้ช่าง (CM)

รหัสงาน	RE/GENW
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM23120002
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A / A2 ชั้นกลาง โถง โถง Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	ตรวจสอบ Oil			
1	เช็คระดับ BATTERY	✓		
	เช็คระดับ BATTERY 28...แอมป์			
2	เช็คแรงดัน	✓		
	S-T...397...โวลต์			
	T-R...398...โวลต์			
	R-S...398...โวลต์			
3	ตรวจสอบไม่พบการทำงาน	✓		
4	เช็คกระแส	✓		
	R...แอมป์			
	S...แอมป์			
	T...แอมป์			
5	เช็คไม่มีการทำงาน	✓		
	STOP...123...มิล			
	START...123...มิล			
6	ความเร็ว	✓		
	ความเร็ว...50...HZ			
	ตรวจสอบค่าการไหลเวียน			
1	อุณหภูมิห้องเย็น	✓		
	อุณหภูมิห้องเย็น...56...F			
2	แรงดันน้ำในห้องเย็น	✓		
	แรงดันน้ำในห้องเย็น...4.7...PSI			
3	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ...1498...RPM			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ห	ก	อ	
4	ตั้งไมล์การทำงาน	✓			
	STOP.....123.....ชม.				
	START.....123.....ชม.				
5	ดูเลขตัวนับชั่วโมง	✓			
	ดูเลขตัวนับชั่วโมง.....F				
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
7	เวลา	✓			
	START.....10.40.....น.				
	STOP.....11.00.....น.				
	ตรวจเช็คด้วยตนเอง				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศน้ำดี	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ไฟฟ้าเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์ฉนวนเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความดันกำลังไฟของ BATTERY	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....85%.....ลิตร				

หมายเหตุ

รายการเช็ค ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจ

ผู้ควบคุม

การปฏิบัติงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CO)

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ตรวจ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM23120003
วันที่ปฏิบัติงาน	15/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A A2 ส่วนกลาง โถง โถง Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	การเปิดเครื่อง				
1	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำยาแบตเตอรี่	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓			
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 890 ลิตร				
12	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
14	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	R-S-398-100 ลิตร				
	T-R-398-100 ลิตร				
	S-T-397-100 ลิตร				
2	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
3	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	START 123...น.				
	STOP 123...น.				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่ 50...HZ				
5	ความถี่	✓			
	T...1...แอมป์				
	S...1...แอมป์				
	R...1...แอมป์				
6	ไฟฟ้า BATTERY	✓			
	ไฟฟ้า BATTERY				
	ไฟฟ้า BATTERY				
1	เวลา	✓			
	START 10.21...น.				
	STOP 10.35...น.				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START 123...น.				
	STOP 123...น.				
3	แรงดันไฟฟ้า	✓			
	แรงดันไฟฟ้า				
	แรงดันไฟฟ้า				
4	อุณหภูมิ	✓			
	อุณหภูมิ				
	อุณหภูมิ				
5	แรงดันไฟฟ้า	✓			
	แรงดันไฟฟ้า				
	แรงดันไฟฟ้า				
6	อุณหภูมิ	✓			
	อุณหภูมิ				
	อุณหภูมิ				
7	ความถี่	✓			
	ความถี่				

รวมชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่างไฟฟ้า

ชื่อช่างไฟฟ้า

ชื่อช่างไฟฟ้า

หมายเลข

รายละเอียด ตารางตั้งเดินรอย

สถานะ

ตำแหน่ง

รายละเอียด

จุดเริ่มต้นสายเดิน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (C/W)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงมหาดไทย GEN - สังกัด

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM231200004
วันที่ปฏิบัติงาน	22/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A A2 ชั้นล่าง โถง ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ห	น	อ	
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ตรวจเช็คไม่พบการทำงาน	✓			
2	วัดกระแส	✓			
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
3	ไม่ตรวจ BATTERY	✓			
	ไม่ตรวจ BATTERY.....แอมป์				
4	เช็คไม่พบการทำงาน	✓			
	STOP 123.....ชม.				
	START.....123.....ชม.				
5	วัดแรงดัน	✓			
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
	R-S.....399.....โวลต์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่.....49.9.....HZ				
	ตรวจเช็คไม่พบสิ่งผิดปกติ				
1	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คอุปกรณ์เบรกเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คค่าการเปลี่ยนที่ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....890.....ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องวัด	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้เครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
การปฏิบัติการตรวจสอบเครื่อง					
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	✓			
2	1281	✓			
	START.....11.00.....น.				
	STOP.....11.15.....น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....123.....ชม.				
	STOP.....123.....ชม.				
4	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น.....F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1498.....RPM				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.จุดตรวจ ของจุดนี้

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

จุดตรวจ ของจุดนี้

หมายเหตุ

2.จุดตรวจของเครื่องวัด

สายพาน

ท่ออากาศไอดี

ท่ออากาศไอเสีย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CMO)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM231-200005
วันที่ปฏิบัติงาน	29/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A A2 ฐานกลาง โรงรับ โรงรับ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัด				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PS	✓			
2	ความถี่รอบ.....RPM	✓			
3	เวลา	✓			
	STOP.....10.00...น.				
	START.....09.40...น.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PS				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....123....ชม.				
	STOP.....123....ชม.				
7	อุณหภูมิหัวฉีด	✓			
	อุณหภูมิหัวฉีด.....F				
	ตรวจสอบเครื่องยนต์				
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ	✓			
3	ตรวจสอบระดับของเหลว	✓			
4	ตรวจสอบระดับของเหลว	✓			
5	ตรวจสอบระดับของเหลว	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ห้อง	✓			

1. จตุรงค์ ทองชัยนทร์

จตุรงค์ ทองจีนทร์

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปตา

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP
เลขที่ใบงาน	PM23120007
วันที่ปฏิบัติงาน	01/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A AB ส่วนกลาง โถง ปั๊ม Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ออกเสีย	
	COMPLE			
1	ตรวจสอบเช็ค BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบเช็คเครื่องจักร	✓		
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ PRV	✓		
	BYUAE			
1	ตรวจสอบเช็ค MANUAL START	✓		
2	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำถังเก็บ	✓		
3	ตรวจสอบเช็คท่อระบายน้ำ	✓		
4	ตรวจสอบเช็คท่อระบายน้ำ	✓		
5	ตรวจสอบเช็คสายพาน	✓		
6	ตรวจสอบเช็คตัวกรอง PUMP	✓		
7	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบเช็ค BATTERY	✓		
9	ตรวจสอบเช็คระดับน้ำถังเก็บ	✓		
10	ตรวจสอบเช็คระบบระบายน้ำ	✓		
11	ตรวจสอบเช็คเครื่องจักร	✓		
12	ตรวจสอบเช็คการทำงานของ PUMP	✓		
	จำนวนการซ่อม...12.6...ชม.			
	จำนวนการซ่อม...145...PSI			
	อุณหภูมิถังเก็บน้ำ...101...F			
	ความดันน้ำ...0.2...บาร์			
	ความดันน้ำ...185...PSI			
	แรงดันน้ำถังเก็บ...50...PSI			
	ความเร็วรอบ...3000...RPM			

หมายเหตุ

รายละเอียด การแจ้งเตือน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/O)

PLUS+

บริษัท พลิัส หรือพเพวที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค PPO - 5 ปี

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP
เลขที่ใบงาน	PM231200008
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A / AB ชั้นกลาง ไบรซ์ ไบรซ์ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับน้ำ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของชุด PPO	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊ม PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...145...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...5.6...PSI				
	วัดอุณหภูมิการทำงาน...12...°C				
	วัดระดับน้ำถังเก็บ...28...แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำออก...184...PSI				
	วัดอุณหภูมิถังเก็บ...40...°F				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แรงดันน้ำถังเก็บ...0...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บ	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บ	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บ	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บ	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ MANUAL START	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	แรงดันน้ำถังเก็บ...PSI				
13	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บ...552...ลิตร				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้บันทึก

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

จุดตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด: ผลของการทำงานที่ผิดปกติของ PUMP และระดับน้ำถังเก็บที่ผิดปกติ

ชื่อผู้ควบคุม

ชื่อผู้บันทึก

การปฏิบัติงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง.....550.....ลิตร			
12	ตรวจสอบถังกักอากาศอัตโนมัติ	✓		
13	ตรวจสอบสายพาน	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1.ผู้บันทึก: คุณก้อง

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณก้อง ทองสุข

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจสอบ Fire pump ปกติเรียบร้อย

จำนวน -

จำนวน -

จำนวน -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด FRP - บ้านนา

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP
เลขที่ใบงาน	PM231200011
วันที่ปฏิบัติงาน	15/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A AB ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	DC Motor			
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓		
2	ตรวจสอบชุดแบตเตอรี่ BATTERY	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์แรงดัน	✓		
	Electric			
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบและ PUMP	✓		
	ห้แรงดันน้ำถึง.....140.....PSI			
	แอมป์เซอร์.....0.3.....แอมป์			
	ห้แรงดันน้ำออก.....185.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....3000.....RPM			
	แรงดันน้ำรับขึ้นถึง.....65.....PSI			
	ห้ไม่มีการทำงาน.....12.6.....mm			
	อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น.....115.....F			
	แรงดันน้ำรับลงพื้น.....PSI			
2	ตรวจสอบชุดรีเลย์ PUMP	✓		
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องย่น	✓		
4	ตรวจสอบท่ออากาศในมือ	✓		
5	ตรวจสอบท่ออากาศโดย	✓		
6	ตรวจสอบสายพาน	✓		
7	ตรวจสอบค่าความต้านทานของ BATTERY	✓		
8	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
9	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
10	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง	✓		
	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง.....550.....ลิตร			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ใจ	อากาศเสีย	
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	✓			
12	ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจ

จุดตรวจ/จุดตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด การตั้งระดับ

สถานะ

จำนวน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (C/M)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบระบบ FP - ลิฟท์

รหัสงาน	FP/FP&W
รหัสเครื่องจักร	FP
เลขที่ใบงาน	PM231200014
วันที่ปฏิบัติงาน	22/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A AB ส่วนกลาง ลิฟท์ ปั๊ม Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ใจ	อากาศเสีย	
	SWI				
1	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำเชื้อเพลิง...551...ลิตร				
3	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมัน PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันไฟฟ้า...140...PSI				
	วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...PSI				
	อุณหภูมิ...110...F				
	อุณหภูมิ...12.7...mm				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI				
	แรงดันไฟฟ้า...แอมป์				
	วัดแรงดันไฟฟ้า...193...PSI				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
7	ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓			
11	ตรวจสอบสภาพอากาศภายใน	✓			
12	ตรวจสอบสภาพอากาศภายนอก	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อากาศเสีย	
1	ตรวจสอบชุดตรวจ BATTERY	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบตัวตรวจจับ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.คุณกช ของจันทร์

ชื่อตัวตรวจ/ตรวจรอบ

จุดตรวจ ของจันทร์

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจตัวตรวจ

สภาพ -

ตำแหน่ง -

การปฏิบัติงาน -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-A ชุดขึ้น
เลขที่ใบงาน	PM231100019
วันที่ปฏิบัติงาน	10/11/2023
ชื่ออาคาร	Building A AEL ส่วนกลาง ไบร่ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อาการเสีย	
	จุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		
4	ตรวจเช็ค (ถังดับเพลิง) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.จตุรงค์ พงษ์จันทร์

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

จตุรงค์ พงษ์จันทร์

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเสร็จเรียบร้อย

สถานะ

ค่าเบี่ยงเบน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เข้าเช็ค (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-B ชุดขึ้น
เลขที่ใบงาน	PM231100020
วันที่ปฏิบัติงาน	20/11/2023
ชื่ออาคาร	Building B BBL ส่วนกลาง ไบร่ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อาการเสีย	
	จุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		
4	ตรวจเช็ค (ถังดับเพลิง) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.จตุรงค์ เกษ

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

จตุรงค์ เกษ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเสร็จ FHC อาคาร B

สถานะ

ค่าเบี่ยงเบน

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เข้าเช็ค (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-C ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231100021
วันที่ปฏิบัติงาน	26/11/2023
ชื่ออาคาร	Building C CCL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อ่างน้ำ	
	จุด Oil & Hot Spot (FHC)			
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		
4	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		
5	ตรวจเช็ค (ถ้ามี) การทำงาน	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นกวัน แสงจันทร์

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

จุดตรวจ/จุดสังเกต

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจทั้งหมด

สถานะ -

คำแนะนำ -

ความถี่/เวลา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน/ยังไม่เสร็จ (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-A ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231200022
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A AFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อ่างน้ำ	
	จุด Oil & Hot Spot (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓		
4	ตรวจเช็ค (ถ้ามี) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. นกวัน แสงจันทร์

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

จุดตรวจ/จุดสังเกต

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คจุดที่มีเสียงดัง/ผิดปกติ

สถานะ -

คำแนะนำ -

ความถี่/เวลา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน/ยังไม่เสร็จ (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-B ชุดชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231200023
วันที่ปฏิบัติงาน	20/12/2023
ชื่ออาคาร	Building 8 BFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	จุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คประตูปัดน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็ค (ถังดับเพลิง) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้บันทึก ผู้บันทึก

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: ระบบดับเพลิงอัตโนมัติพร้อม พร้อมใช้งาน

สถานะ

ดำเนินการ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนแต่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-C ชุดชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231200024
วันที่ปฏิบัติงาน	26/12/2023
ชื่ออาคาร	Building C CFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	จุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คประตูปัดน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็ค (ถังดับเพลิง) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้บันทึก ผู้บันทึก

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด: ระบบดับเพลิงอัตโนมัติพร้อม พร้อมใช้งาน

สถานะ

ดำเนินการ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนแต่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน EMLT-M

รหัสเครื่องจักร EML-A ทุกชั้น

เลขที่ใบงาน PM231100008

วันที่ปฏิบัติงาน 10/11/2023

ชื่ออาคาร Building A | AFL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศเสีย	
	ถังเก็บน้ำฝน				
1	ตรวจสอบถังเก็บน้ำฝน	✓			
2	ตรวจสอบถังเก็บน้ำฝน	✓			
3	ตรวจสอบถังเก็บน้ำฝน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.คุณสมชาย หอมจันทร์

ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ

จุดตรวจ/จุดตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คถังเก็บน้ำฝน

หมายเหตุ

ถังเก็บน้ำ

การเก็บน้ำฝน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน EMLT-M

รหัสเครื่องจักร EML-ฮักซ์

เลขที่ใบงาน PM231100012

วันที่ปฏิบัติงาน 20/11/2023

ชื่ออาคาร Building B | BFL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศเสีย	
	ถังเก็บน้ำฝน				
1	ตรวจสอบถังเก็บน้ำฝน	✓			
2	ตรวจสอบถังเก็บน้ำฝน	✓			
3	ตรวจสอบถังเก็บน้ำฝน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.คุณสมชาย หอมจันทร์

2.คุณสมชาย หอมจันทร์

ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ

จุดตรวจ/จุดตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คถังเก็บน้ำฝน

หมายเหตุ

ถังเก็บน้ำ

การเก็บน้ำฝน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	EMULT-M
รหัสเครื่องจักร	EMUL-C ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231100015
วันที่ปฏิบัติงาน	26/11/2023
ชื่ออาคาร	Building C CFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	สีตามคู่มือบำรุง				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

นายศักดิ์ นามจันทร์

ชื่อหัวหน้าคน/ผู้ตรวจสอบ

จตุรงค์ ทองจันทร์

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบเบื้องต้น

สถานะ

ค่าเบี่ยง

ความผิดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนพร้อมแก้ไข (CM)

รหัสงาน	EMULT-M
รหัสเครื่องจักร	EMUL-A ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231200010
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2023
ชื่ออาคาร	Building A AFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	สีตามคู่มือบำรุง				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้บันทึก ผู้บันทึก

ชื่อหัวหน้าคน/ผู้ตรวจสอบ

จตุรงค์ ทองจันทร์

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานะ

ค่าเบี่ยง

ความผิดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนพร้อมแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EMVLT-M
รหัสเครื่องจักร	EMV-อุทก
เลขที่ใบงาน	PM23120013
วันที่ปฏิบัติงาน	20/12/2023
ชื่ออาคาร	Building 8 BFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	สีตามใบสั่งงาน				
1	ตรวจสีผิวภายนอก	✓			
2	ตรวจสีผิวภายใน	✓			
3	ตรวจสีผิวภายใน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นาย ก. กุลบุตร

ชื่อหัวหน้า/ช่างซ่อม

คุณ ก. กุลบุตร

หมายเหตุ

รายละเอียด: ระบุปัญหา/ข้อบกพร่อง/คำแนะนำ

สถานะ

สถานะ

สถานะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EMVLT-M
รหัสเครื่องจักร	EMV-C ทุกชั้น
เลขที่ใบงาน	PM23120016
วันที่ปฏิบัติงาน	26/12/2023
ชื่ออาคาร	Building C CFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	สีตามใบสั่งงาน				
1	ตรวจสีผิวภายนอก	✓			
2	ตรวจสีผิวภายใน	✓			
3	ตรวจสีผิวภายใน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. นาย ก. กุลบุตร

ชื่อหัวหน้า/ช่างซ่อม

คุณ ก. กุลบุตร

หมายเหตุ

รายละเอียด: ระบุปัญหา/ข้อบกพร่อง/คำแนะนำ

สถานะ

สถานะ

สถานะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	EMLT-M
รหัสเครื่องจักร	EXT-A พูชั่น
เลขที่ใบงาน	PM231100016
วันที่ปฏิบัติงาน	10/11/2023
ชื่ออาคาร	Building A / AFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาคารเสีย	
	อุปกรณ์งานบำรุง				
1	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ	✓			
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. จอห์น พอลสัน

ชื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ

จอร์จ พอลสัน

หมายเหตุ

ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ

ถังดับเพลิง

ถังขยะ

ถังน้ำ

ถังขยะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งติดป้ายปิด (C/L)

รหัสงาน	EMLT-M
รหัสเครื่องจักร	EXT-B พูชั่น
เลขที่ใบงาน	PM231100017
วันที่ปฏิบัติงาน	20/11/2023
ชื่ออาคาร	Building B BFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาคารเสีย	
	อุปกรณ์งานบำรุง				
1	ตรวจสอบถังดับเพลิง	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. จอห์น พอลสัน

ชื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ

จอร์จ พอลสัน

หมายเหตุ

ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ

ถังดับเพลิง

ถังขยะ

ถังน้ำ

ถังขยะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งติดป้ายปิด (C/L)

รหัสงาน EMLT-M

รหัสเครื่องจักร EXTC- ทุกชิ้น

เลขที่ใบงาน PM231100018

วันที่ปฏิบัติงาน 26/11/2023

ชื่ออาคาร Building C | CFL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
	สีทองทองแสง				
1	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ไม่พบตัวแม่ไขตัว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

จุดแรก ทองจันทร์

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คตามเงื่อนไข

สภาพ -

ค่าแรง -

การแก้ไขปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งซ่อมแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน EMLT-M

รหัสเครื่องจักร EXTC- ทุกชิ้น

เลขที่ใบงาน PM231200019

วันที่ปฏิบัติงาน 10/12/2023

ชื่ออาคาร Building A | AFL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
	สีทองทองแสง				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ไม่พบตัวแม่ไขตัว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

จุดแรก ทองจันทร์

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจซ่อมแม่ไข ทำงานปกติเรียบร้อยแล้ว

สภาพ -

ค่าแรง -

การแก้ไขปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งซ่อมแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

รหัสงาน	EWLT-M
รหัสเครื่องจักร	EXT-8 ชุดชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231200020
วันที่ปฏิบัติงาน	20/12/2023
ชื่ออาคาร	Building 8 BFL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	อุปกรณ์/เครื่องจักร				
1	ตรวจสอบเครื่องจักร	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความเสียหาย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้ตรวจสอบ

จุดตรวจ ของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อย พร้อมแก้ไข

สถานะ

ดำเนินการ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (C/M)

PLUS+

รหัสงาน	EWLT-M
รหัสเครื่องจักร	EXT-C ชุดชั้น
เลขที่ใบงาน	PM231200021
วันที่ปฏิบัติงาน	26/12/2023
ชื่ออาคาร	Building C CEL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	อุปกรณ์/เครื่องจักร				
1	ตรวจสอบเครื่องจักร	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความเสียหาย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร ของเจ้าหน้าที่

ชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้ตรวจสอบ

จุดตรวจ ของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

รายละเอียด: ตรวจพบ

สถานะ

ดำเนินการ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (C/M)

ภาคผนวก ก-2

หนังสือรับรองการซ่อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566



ที่ กท ๑๘๐๕/๗๒๗๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ซील บาย แอสสิริ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ นิติบุคคลอาคารชุด ซील บาย แอสสิริ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๔๖

โทรสาร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/๗/๒๕๖๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด ซีล บาย แสนสิริ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด ซีล บาย แสนสิริ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ นิติบุคคลอาคารชุด ซีล บาย แสนสิริ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๔๖

ที่ กท ๑๘๐๕/๒๒๗๒



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด ซิล บาย แสงสิริ เลขที่ ๑๑
ซอยเอกมัย ๑๒ ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๓๐ คน
(ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต..... กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต..... เลขที่ ด.พ.ผ. - ร ๒๐๒ หมดอายุ..... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ..... นิติบุคคลอาคารชุด ซील บาย แอสสิริ

ประเภทกิจการ..... นิติบุคคลอาคารชุด

ที่ตั้ง เลขที่..... ๑๑ ชั้น..... - ซอย..... เอกมัย ๑๒ ถนน..... เอกมัย

ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต..... วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม..... ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง..... ๓๐ คน หญิง..... ๒๑ คน ชาย..... ๙ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๓๐ คน หญิง..... ๒๑ คน ชาย..... ๙ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ..... ๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายศักดิ์ชัย พันธุ์ศรี (หัวหน้าวิทยากร)..... ๖.๒ นายพลวัตร แสนทวีสุข (วิทยากร).....

๖.๓ นายอภิสิทธิ์ ภิรมย์พงศ์ (วิทยากร)..... ๖.๔.....

๗. ชื่อวิทยากรผู้ควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ

๗.๑ นายศักดิ์ชัย พันธุ์ศรี (ครูฝึกดับเพลิง)..... ๗.๒ นายพลวัตร แสนทวีสุข (ครูฝึกดับเพลิง).....

๗.๓ นายอภิสิทธิ์ ภิรมย์พงศ์ (ครูฝึกดับเพลิง)..... ๗.๔.....

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์ชัย พันธุ์ศรี)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายณรวิชญ์ วงศ์ตั้ง)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์ชัย พันธุ์ศรี) วิทยากร

ลงชื่อ.....

(นายพลวัตร แสนทวีสุข) วิทยากร

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ภิรมย์พงศ์) วิทยากร

ลงชื่อ.....

()

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



วุฒิปัตร์เลขที่...สปภ.(กปภ.๒) ๘๗๑/๒๕๖๖

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ซีล บาย แอสสิริ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ซอยเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน.....คน

เมื่อวันที่..... ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่..... ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก ก-3

ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะ
และประหยัดพลังงาน

ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัดไฟ

- 1** ปรับอุณหภูมิ
ให้ต่ำกว่า 25 องศา
จะช่วยให้คุณสบาย และ
ประหยัดไฟได้ถึง 15-20%
- 2** ตั้งเวลาปิดแอร์
ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย
อาจช่วยยืดอายุและ
ที่หล่ออยู่ภายในห้อง
- 3** เปิดคอม
เพนเตอร์ปิดแอร์
สำหรับวันที่
อากาศเย็นกำลังดี
- 4** ไม่ปรุงอาหาร
ในห้องที่เปิดแอร์
ทำให้อากาศร้อนขึ้น
เปลืองไฟมากขึ้น
และทำให้ห้องมีกลิ่นเหม็น
- 5** ไม่ปลูกต้นไม้
หรือวางต้นไม้ในห้องแอร์
เพราะจะเกิดความร้อน
ทำให้อากาศร้อนขึ้น และเป็น
สาเหตุของการเกิดกลิ่นอับ
- 6** ทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ
อย่างน้อยทุก ๆ 1 เดือน
เพราะถ้าเก็บฝุ่น
จะทำให้แอร์ทำงานหนัก


ขั้นตอนการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

- 1** เปิดหน้าต่าง(แอร์เย็น)
- 2** ถอดแผ่นฟیلเตอร์ออก
- 3** ล้างที่คอนสตรัค
- 4** เปิดหน้าต่าง(แอร์เย็น)

สแกน QR Code
เพื่อรับ
วิธีล้างแผ่นกรองอากาศ
ด้วยตนเอง

PLUS+
LEVEL MANAGEMENT

เมื่อฟیلเตอร์แห้ง ให้ใส่กลับที่เดิม
เปิดแอร์ใหม่ประมาณ 45-60 นาที




Earth Hour

ปิดไฟ...ให้โลกพัก


27.3.21
8:30 - 9:30 PM

60 นาที ปิดไฟ จะช่วยลดงานไฟฟ้าไม่จำเป็น
เรื่องดี ๆ ที่พวกเราควรทำ
เพื่อบ้าน เพื่อชุมชน และโลกใบนี้ของเรา
#MadeForLife #MadeForBetter



5 WAYS TO SAVE ENERGY

เคล็ดลับฉบับนี้ช่วยประหยัดพลังงาน




PLUS+
Help Make a Difference

SANSIRI PLUS+

waste to
WORTH

แยกขยะให้ถูกประเภท
Help Make a Difference



Let's Sort Waste for Our Environment.
Separate your recyclables to prevent toxicity to the environment.
Please drop your recyclables at In front of garbage room
Tower A (the entrance of car park)

ขอเชิญชวนท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน
ช่วยกันรณรงค์แยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป
เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพียงท่านแยกขยะรีไซเคิล และนำขยะรีไซเคิลไปทิ้งที่จุดแยกขยะ
หน้าห้องพักขยะ บริเวณใกล้กับห้องโถงรถจักรยานยนต์ อาคาร A



Help Make a Difference
by Sorting Waste
แยกขยะให้ถูกประเภท
Help Make a Difference



มาร่วมกัน แยกขม
ให้เก็ดประโยชน์

เพื่อบ้านสะอาด และสังคมน่าอยู่ของเรา



100

๒๓.๖๖๖ / ๒๓.๖๖๖
 ๒๓.๖๖๖ / ๒๓.๖๖๖
 ๒๓.๖๖๖ / ๒๓.๖๖๖
 ๒๓.๖๖๖ / ๒๓.๖๖๖

นักปราชญ์ของไทยได้กล่าวถึงพ่อปกครองมาตั้งแต่

INFECTIONIOUS
ขยะติดเชื้อ




卷之四

๑) เปรียบเทียบ / สูงกว่า
 เกณฑ์มาตรฐาน
 ๒) เปรียบเทียบ / เท่ากับ
 เกณฑ์มาตรฐาน
 ๓) เปรียบเทียบ / ต่ำกว่า
 เกณฑ์มาตรฐาน
 ๔) ไม่สามารถเปรียบเทียบ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

၁၈၈၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ နေပြည်တော်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်

ขยะเหลือทิ้ง
TRASH



เทศบาลนคร / กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานคร

กำหนดโดยกรมการไฟฟ้าในต่างประเทศ

ขยะอันตราย
HAZARDOUS




 ตาย ESB
 กระป๋องน้ำดื่มแดง
 หวดฟ / หวดฟวย
 เครื่องดื่มฟวย / นานาฟัก
 หวดฟัก / หวดฟัก
 หวดฟัก / หวดฟัก

ก้าจัดเตรียมบำปัดด้วยวิธีนี้เฉพาะ

ທ່ານສາມາດຮຽນຮ້າຍໄດ້ທີ່ ຫຼັກ ຫຼຸດລາຍການ

Let's Make a Green Neighbourhood



1. *Phragmites australis*
 2. *Scirpus americanus*
 3. *Eleocharis acicularis*
 4. *Sagittaria arifolia*
 5. *Alisma plantago-foliosa*
 6. *Sparganium angustifolium*
 7. *Najas*
 8. *Chara*
 9. *Utricularia*
 10. *Potamogeton*
 11. *Hydrilla*
 12. *Elodea*
 13. *Ceratophyllum*
 14. *Salvinia*
 15. *Wolffia*
 16. *Utricularia*
 17. *Potamogeton*
 18. *Hydrilla*
 19. *Elodea*
 20. *Ceratophyllum*
 21. *Salvinia*
 22. *Wolffia*
 23. *Utricularia*
 24. *Potamogeton*
 25. *Hydrilla*
 26. *Elodea*
 27. *Ceratophyllum*
 28. *Salvinia*
 29. *Wolffia*
 30. *Utricularia*
 31. *Potamogeton*
 32. *Hydrilla*
 33. *Elodea*
 34. *Ceratophyllum*
 35. *Salvinia*
 36. *Wolffia*
 37. *Utricularia*
 38. *Potamogeton*
 39. *Hydrilla*
 40. *Elodea*
 41. *Ceratophyllum*
 42. *Salvinia*
 43. *Wolffia*
 44. *Utricularia*
 45. *Potamogeton*
 46. *Hydrilla*
 47. *Elodea*
 48. *Ceratophyllum*
 49. *Salvinia*
 50. *Wolffia*
 51. *Utricularia*
 52. *Potamogeton*
 53. *Hydrilla*
 54. *Elodea*
 55. *Ceratophyllum*
 56. *Salvinia*
 57. *Wolffia*
 58. *Utricularia*
 59. *Potamogeton*
 60. *Hydrilla*
 61. *Elodea*
 62. *Ceratophyllum*
 63. *Salvinia*
 64. *Wolffia*
 65. *Utricularia*
 66. *Potamogeton*
 67. *Hydrilla*
 68. *Elodea*
 69. *Ceratophyllum*
 70. *Salvinia*
 71. *Wolffia*
 72. *Utricularia*
 73. *Potamogeton*
 74. *Hydrilla*
 75. *Elodea*
 76. *Ceratophyllum*
 77. *Salvinia*
 78. *Wolffia*
 79. *Utricularia*
 80. *Potamogeton*
 81. *Hydrilla*
 82. *Elodea*
 83. *Ceratophyllum*
 84. *Salvinia*
 85. *Wolffia*
 86. *Utricularia*
 87. *Potamogeton*
 88. *Hydrilla*
 89. *Elodea*
 90. *Ceratophyllum*
 91. *Salvinia*
 92. *Wolffia*
 93. *Utricularia*
 94. *Potamogeton*
 95. *Hydrilla*
 96. *Elodea*
 97. *Ceratophyllum*
 98. *Salvinia*
 99. *Wolffia*
 100. *Utricularia*
 101. *Potamogeton*
 102. *Hydrilla*
 103. *Elodea*
 104. *Ceratophyllum*
 105. *Salvinia*
 106. *Wolffia*
 107. *Utricularia*
 108. *Potamogeton*
 109. *Hydrilla*
 110. *Elodea*
 111. *Ceratophyllum*
 112. *Salvinia*
 113. *Wolffia*
 114. *Utricularia*
 115. *Potamogeton*
 116. *Hydrilla*
 117. *Elodea*
 118. *Ceratophyllum*
 119. *Salvinia*
 120. *Wolffia*
 121. *Utricularia*
 122. *Potamogeton*
 123. *Hydrilla*
 124. *Elodea*
 125. *Ceratophyllum*
 126. *Salvinia*
 127. *Wolffia*
 128. *Utricularia*
 129. *Potamogeton*
 130. *Hydrilla*
 131. *Elodea*
 132. *Ceratophyllum*
 133. *Salvinia*
 134. *Wolffia*
 135. *Utricularia*
 136. *Potamogeton*
 137. *Hydrilla*
 138. *Elodea*
 139. *Ceratophyllum*
 140. *Salvinia*
 141. *Wolffia*
 142. *Utricularia*
 143. *Potamogeton*
 144. *Hydrilla*
 145. *Elodea*
 146. *Ceratophyllum*
 147. *Salvinia*
 148. *Wolffia*
 149. *Utricularia*
 150. *Potamogeton*
 151. *Hydrilla*
 152. *Elodea*
 153. *Ceratophyllum*
 154. *Salvinia*
 155. *Wolffia*
 156. *Utricularia*
 157. *Potamogeton*
 158. *Hydrilla*
 159. *Elodea*
 160. *Ceratophyllum*
 161. *Salvinia*
 162. *Wolffia*
 163. *Utricularia*
 164. *Potamogeton*
 165. *Hydrilla*
 166. *Elodea*
 167. *Ceratophyllum*
 168. *Salvinia*
 169. *Wolffia*
 170. *Utricularia*
 171. *Potamogeton*
 172. *Hydrilla*
 173. *Elodea*
 174. *Ceratophyllum*
 175. *Salvinia*
 176. *Wolffia*
 177. *Utricularia*
 178. *Potamogeton*
 179. *Hydrilla*
 180. *Elodea*
 181. *Ceratophyllum*
 182. *Salvinia*
 183. *Wolffia*
 184. *Utricularia*
 185. *Potamogeton*
 186. *Hydrilla*
 187. *Elodea*
 188. *Ceratophyllum*
 189. *Salvinia*
 190. *Wolffia*
 191. *Utricularia*
 192. *Potamogeton*
 193. *Hydrilla*
 194. *Elodea*
 195. *Ceratophyllum*
 196. *Salvinia*
 197. *Wolffia*
 198. *Utricularia*
 199. *Potamogeton*
 200. *Hydrilla*
 201. *Elodea*
 202. *Ceratophyllum*
 203. *Salvinia*
 204. *Wolffia*
 205. *Utricularia*
 206. *Potamogeton*
 207. *Hydrilla*
 208. *Elodea*
 209. *Ceratophyllum*
 210. *Salvinia*
 211. *Wolffia*
 212. *Utricularia*
 213. *Potamogeton*
 214. *Hydrilla*
 215. *Elodea*
 216. *Ceratophyllum*
 217. *Salvinia*
 218. *Wolffia*
 219. *Utricularia*
 220. *Potamogeton*
 221. *Hydrilla*
 222. *Elodea*
 223. *Ceratophyllum*
 224. *Salvinia*
 225. *Wolffia*
 226. *U*



บิตไฟ ดวงที่ไม่จำเป็น

ปรีชเอดส์
เพิ่ม 1°C ประหยัดไฟ



ປັດທະນາລັກເມື່ອໃຊ້

แปลชื่อเป็นอุปกรณ์
ที่ได้มาตรฐาน


Smart Metro



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Electricity Authority of Thailand

เคล็ดลับ

ทำบ้านให้สะอาด
ปลอดเชื้อโรค



ทำความเข้าใจของ
ที่เข้ามาในบ้าน



ทำความเข้าใจร่างกาย
เปลี่ยนเสียผ้ากันเพื่อเข้าบ้าน
เพื่อป้องกันการใช้แพร่กระจายของ
เชื้อโรคจากข้างนอกมาสู่คนในบ้าน



ทำความเข้าใจกับความต้องการ
ที่สัมพันธ์กับบ้าน



ทำความสะอาดบ้าน
เปิดดู อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



ทำความเข้าใจ
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
หลังจากนำถุงขยะไปทิ้ง



ปิดฟาส์ทโครกก่อนกด
กันเชื้อแพร่กระจาย



เปิดบ้านให้อากาศถ่ายเท
และรับแสงแดดอย่างทั่วถึง
เพื่อช่วยลดการสะสมเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย



ล้างอุปกรณ์ทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อให้สะอาด
แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง



Scan QR Code

เพื่อให้บ้านปลอดภัย ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หรือเลือกตัวช่วยจากผู้ให้บริการทำความสะอาดมืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้

PLUS+
LIVING MANAGEMENT

9

ปัญหาสุกดวงใจ

ร่วมกันแก้ไข

ให้คอนโดของเราน่าอยู่

ติด Sticker จอดรถที่หน้ารถ เพื่อความปลอดภัย
ให้สามารถตรวจสอบ ป้องกันปัญหาขนพาหะ
แปลกปลอมในลานจอดรถของโครงการ



ไม่เปิดประตูส่วนกลางทิ้งไว้

เพราะอาจจะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยของ
และก่อเหตุร้าย



ไม่वादขยะ และวางของออกมาไว้หน้าห้อง
เพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ทำให้ดูไม่สวยงาม
และกีดขวางทางเดิน



ไม่เปิดตะแกรงผ้าท่อน้ำในห้องน้ำทิ้งไว้

เพราะสิ้นเปลืองน้ำทิ้ง ควรเก็บเส้นผมออกจาก
ตะแกรงเพื่อให้น้ำระบาย



ไม่ทิ้งเศษอาหารลงในอ่างล้างจาน

ควรใช้ตะแกรงกรองเพื่อไม่ให้ท่อตัน และกันหนู
และแมลงสาบออกมาจากท่อ



ไม่สูบบุหรี่

เพราะก่อมลพิษทางอากาศ และอาจเกิดเพลิงไหม้ได้



ไม่เลี้ยงสัตว์

เพราะจะทำให้ส่งเสียงดัง มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
และอาจทำอันตรายผู้อื่น



ห้ามใช้เตาแก๊ส และ เตาถ่าน ในคอนโด

เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้และเครื่องจับควัน
จะทำให้ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ดัง



ไม่ส่งเสียงดังในยามวิกาล หลัง 22:00 น.


อันเป็นการรบกวน สร้างความรำคาญกับเพื่อนบ้าน



เพื่อให้ประสบการณ์การอยู่อาศัยของคุณได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาร่วมกันทำให้คอนโดของเราน่าอยู่


คุณรู้หรือไม่ว่า : หากฝ่าฝืนกฎระเบียบที่พิกัด 500-5,000 บาท

PLUS+
LIVING MANAGEMENT



COVID ระลอกใหม่

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก



สังเกตอาการ



มีอาการเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก



บางรายอาจ
ไม่แสดงอาการ



อ่อนเพลียจับพลา



มีไข้/ปวดศีรษะ
หนาวสั่น



กลุ่มเสี่ยง 608
ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มี
โรคประจำตัว 7 โรค และ หญิงตั้งครรภ์

ป้องกันได้ด้วยวิธีเหล่านี้



สวมหน้ากากอนามัย



ควรล้างมือ หรือใช้แอลกอฮอล์
เป็นประจำหลังการสัมผัส

รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 เดือน
หลังจากเข็มล่าสุด



เว้นระยะห่าง



สังเกตอาการอย่างสม่ำเสมอ
ดูแลตนเองเมื่อพบเชื้อ
หรือแสดงอาการ



เมื่อกลับถึงบ้าน
ควรอาบน้ำทันที



ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้นแล้วตนเอง
อย่างเคร่งครัด

อุ่นใจด้วยมาตรการดูแลความปลอดภัย ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม
ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

PLUS+
LIVING MANAGEMENT

ภาคผนวก ก-4

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

และเอกสาร ทส.1,ทส.2



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางแกลง อีศวรรย์ ซอยเสริมคันฉ่อง 46/1 (บ้านใหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Bang Kung Bie Town, Soi Srirachinda 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-District, PRAVET District, BANGKOK 10250 Tel 0-2716-3506-7 Fax 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิธิกุลสถาพร ชูกลิ่น บายแมนส์
ที่อยู่ : ดอยหล่อ 11 ซอยเอกชัย 12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่ได้รับตัวอย่าง : 19/09/2566
วันเดือนปีส่งรายงาน : 29/09/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
รหัสลูกค้า : JP 088-9-00

ดัชนีวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.2	7.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	67	58	156	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	54	13	24	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.1	8.5	6.5	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	64	29	-	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	2.1	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ³⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.4 x 10 ⁶	1.7 x 10 ⁵	7.9 x 10 ⁴	-
เลขปฏิบัติการ		WW 1947	WW 1948	WW 1949			
เวลาเก็บตัวอย่าง		11:31 น.	11:21 น.	11:26 น.			
ลักษณะกายภาพ		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น			

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางผลิตภัณฑ์ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 + วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = ดัชนีตะกอน
St.2 = ดัชนีน้ำทิ้ง
St.3 = บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย



(Miss Sutthida Issara)
Analyst

(Miss Thanutuan Tongkoo)
Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางแกลง อีศวรรย์ ซอยเสริมคันฉ่อง 46/1 (บ้านใหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Bang Kung Bie Town, Soi Srirachinda 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-District, PRAVET District, BANGKOK 10250 Tel 0-2716-3506-7 Fax 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิธิกุลสถาพร ชูกลิ่น บายแมนส์
ที่อยู่ : ดอยหล่อ 11 ซอยเอกชัย 12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่ได้รับตัวอย่าง : 17/10/2566
วันเดือนปีส่งรายงาน : 27/10/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
รหัสลูกค้า : JP 088-10-00

ดัชนีวิเคราะห์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.7	7.7	7.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	126	38	24	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	71	20	14	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	6.5	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	70	31	-	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ³⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 ⁵	2.4 x 10 ⁵	4.9 x 10 ⁴	-
เลขปฏิบัติการ		WW 2178	WW 2179	WW 2180			
เวลาเก็บตัวอย่าง		11:45 น.	11:39 น.	11:43 น.			
ลักษณะกายภาพ		ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น			

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางผลิตภัณฑ์ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 + วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = ดัชนีตะกอน
St.2 = ดัชนีน้ำทิ้ง
St.3 = บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย



(Miss Sutthida Issara)
Analyst

(Miss Thanutuan Tongkoo)
Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10250 โทร: 0-2716-3506-7 โทรสาร: 0-2716-3507
5/45 Baan Bang Phli Yai, B. Bang Phli, S. Samut Prakan 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : บริษัท ออราฟูด จำกัด
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 11 ซอยเอกชัย 12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่ได้รับแจ้ง : 22-30/11/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 04/12/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
รหัสลูกค้า : JP 088-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.8	7.8	7.8	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	712	60	35	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	46	26	25	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	15	<2.0	7.0	20
TKN ¹⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<0.10	74	41	-	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	3.6	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 ⁶	2.4 x 10 ⁵	1.6 x 10 ⁵	-
เลขปฏิบัติการ : WW 2461							
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:42 น.							
ลักษณะกายภาพ : จุ่มเหวี่ยง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น							
ลักษณะกายภาพ : จุ่มเหวี่ยง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น							

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางแหล่งวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: 0 วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = ถังแยกตะกอน
St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง
St.3 = บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย



(Miss Thantruenan Tonggany)
Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10250 โทร: 0-2716-3506-7 โทรสาร: 0-2716-3507
5/45 Baan Bang Phli Yai, B. Bang Phli, S. Samut Prakan 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : บริษัท ออราฟูด จำกัด
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 11 ซอยเอกชัย 12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่ได้รับแจ้ง : 19/12/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 04/01/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
รหัสลูกค้า : JP 088-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.4	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	188	8.7	18	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	50	5.8	6.2	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	4.0	3.7	<2.0	20
TKN ¹⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	65	33	-	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	2.1	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	13	160,000	-
เลขปฏิบัติการ : WW 2758							
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:13 น.							
ลักษณะกายภาพ : จุ่มเหวี่ยง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น							
ลักษณะกายภาพ : จุ่มเหวี่ยง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น							

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางแหล่งวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: 0 วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = ถังแยกตะกอน
St.2 = ถังสูบน้ำทิ้ง
St.3 = บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย



(Miss Thantruenan Tonggany)
Laboratory Manager

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 ซอยเอกมัย 12 (เจริญใจ) ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-7141954-6 โทรสาร

027141959 มีนิติบุคคลอาคารชุด ชีล บาย แลนด์ริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ๓

ใบอนุญาตเลขที่ 365/2554 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้จัดทำนิติบุคคลอาคารชุด.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....จตุรงค์.....ภูมิทร.....นพวัฒน์.....วัชรการ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....).....ช่างเทคนิคประจำอาคาร.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....กรุงเทพมหานคร.....

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวดส์ลัดจ์

(Activated Sludge Process).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ☐ เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 411 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,270 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,224.60 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่ได้ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี- เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี

- อื่นๆ.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ยังไม่ได้กำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึก

หรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ

รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cell by sansiri
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 11 หมู่ที่ : เซียวใจ
 ถนน : สุขุมวิท 63 แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 027141955 โทรศัพท์ : 027141959
 มี : นางสาวสุวรรณี วงศ์เพียรกิจ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 365/2554 ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร หมดอายุ :
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวรรณี วงศ์เพียรกิจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกฟิเวอเดดสแตจ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 [] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
 [X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)ทำงาน 3-5 ชม.พัก1ชม.

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 [] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องกวบ/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวบ/ผสมสารเคมี
 [X] เครื่องสูบลบตะกอน [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ


(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สูบระบายออก ทบ.ม.
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง ทบ.ม.รับไปกำจัด
 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
 (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 411.000 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,270.000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,224.600 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
 [] ไม่ระบายเลย ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

1.
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 เครื่องสูบลบตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 (7) ปริมาณตะกอนสลายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
 (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขอบมูล หรือไม่ปฏิบัติตามข้อนี้หรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำอันถึงหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของชีวิตและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของบริษัทน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทฯ นำเสนอปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

ตรวจวัด

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....ผู้ดำเนินการนิเทศอาคารชุด.....)

..... จตุรงค์ ภูมิภัทร ภูมิพันธ์ นนทวัฒน์ วัชรกระกร..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... ช่างเทคนิคประจำอาคาร.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยาย

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ไม่มี

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 ซอยเอกชัย 12 (เจริญใจ) ถนน สุขุมวิท 63 (เอกชัย)

แรงกดดันเหนือ เขตดินมา จัหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-7141954-6 โทรสาร

027141959 มีนิติบุคคลอาคารชุด ซิด บาย แคนสิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข

ใบอนุญาตเลขที่ 365/2554 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการมีขอยางานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....จตุรงค์.ภูมิภัทร.....ภูมิภัทร.....นพวัฒน์.วัชรกร.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....).....ช่างเทคนิคประจำอาคาร

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....กลุ่มแพนดอส.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเดดสแตจส์

(Activated Sludge Process).....

..ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย □ แบบต่อเนื่อง.....ชั่วโมง/วัน

□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 3-5 ชั่วโมง เว้น 1 ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องวัดที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ

□ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวนผสมสารเคมี

□ เครื่องสูบลูบตะกอน □ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....สูบลูบออก กทม.

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ให้ทาง กทม.สูบลูบนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....401 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....1,981 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....1,941.38 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....สูบลูบออกท่อระบายน้ำ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....ไม่ได้ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....ไม่มี

- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนล้นเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)ยังไม่ได้มีการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข.....ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึก

หรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ

รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cell by sansiri

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 11 หมู่ที่ : ซอย : เจริญใจ
ถนน : สุขุมวิท 63 แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 027141955 โทรสาร : 027141959

มี : นางสาวสุวรรณี วงศ์เพียรกิจ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 365/2534 ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้อำนาจในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสุวรรณี วงศ์เพียรกิจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกซิเจนดีสสัลไฟด์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)ทำงาน 3-5 ชม.พัก 1ชม.

[] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องสูบตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สูบระบายออก กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง กทม.สนับสนุนไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(3) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(5) ปริมาณสาหร่าย หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(9) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(10) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(12) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(13) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(14) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(15) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(16) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(17) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(18) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(19) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(20) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(21) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(22) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(23) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(24) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(25) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(26) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(27) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(28) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(29) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(30) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(31) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(32) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(33) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(34) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(35) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(36) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(37) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(38) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(39) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(40) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(41) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(42) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(43) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(44) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(45) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(46) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(47) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


(48) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(49) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

(50) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

30/09/66	13	59	57.82	31:10	11:15	11:00	10:55	10:50	10:45	10:40	10:35	10:30	10:25	10:20	10:15	10:10	10:05	10:00	9:55	9:50	9:45	9:40	9:35	9:30	9:25	9:20	9:15	9:10	9:05	9:00	8:55	8:50	8:45	8:40	8:35	8:30	8:25	8:20	8:15	8:10	8:05	8:00	7:55	7:50	7:45	7:40	7:35	7:30	7:25	7:20	7:15	7:10	7:05	7:00	6:55	6:50	6:45	6:40	6:35	6:30	6:25	6:20	6:15	6:10	6:05	6:00	5:55	5:50	5:45	5:40	5:35	5:30	5:25	5:20	5:15	5:10	5:05	5:00	4:55	4:50	4:45	4:40	4:35	4:30	4:25	4:20	4:15	4:10	4:05	4:00	3:55	3:50	3:45	3:40	3:35	3:30	3:25	3:20	3:15	3:10	3:05	3:00	2:55	2:50	2:45	2:40	2:35	2:30	2:25	2:20	2:15	2:10	2:05	2:00	1:55	1:50	1:45	1:40	1:35	1:30	1:25	1:20	1:15	1:10	1:05	1:00	0:55	0:50	0:45	0:40	0:35	0:30	0:25	0:20	0:15	0:10	0:05	0:00	23/09/66
29/09/66	14	73	71.54	31:10	11:15	11:00	10:55	10:50	10:45	10:40	10:35	10:30	10:25	10:20	10:15	10:10	10:05	10:00	9:55	9:50	9:45	9:40	9:35	9:30	9:25	9:20	9:15	9:10	9:05	9:00	8:55	8:50	8:45	8:40	8:35	8:30	8:25	8:20	8:15	8:10	8:05	8:00	7:55	7:50	7:45	7:40	7:35	7:30	7:25	7:20	7:15	7:10	7:05	7:00	6:55	6:50	6:45	6:40	6:35	6:30	6:25	6:20	6:15	6:10	6:05	6:00	5:55	5:50	5:45	5:40	5:35	5:30	5:25	5:20	5:15	5:10	5:05	5:00	4:55	4:50	4:45	4:40	4:35	4:30	4:25	4:20	4:15	4:10	4:05	4:00	3:55	3:50	3:45	3:40	3:35	3:30	3:25	3:20	3:15	3:10	3:05	3:00	2:55	2:50	2:45	2:40	2:35	2:30	2:25	2:20	2:15	2:10	2:05	2:00	1:55	1:50	1:45	1:40	1:35	1:30	1:25	1:20	1:15	1:10	1:05	1:00	0:55	0:50	0:45	0:40	0:35	0:30	0:25	0:20	0:15	0:10	0:05	0:00	22/09/66
28/09/66	12	51	49.98	31:10	11:15	11:00	10:55	10:50	10:45	10:40	10:35	10:30	10:25	10:20	10:15	10:10	10:05	10:00	9:55	9:50	9:45	9:40	9:35	9:30	9:25	9:20	9:15	9:10	9:05	9:00	8:55	8:50	8:45	8:40	8:35	8:30	8:25	8:20	8:15	8:10	8:05	8:00	7:55	7:50	7:45	7:40	7:35	7:30	7:25	7:20	7:15	7:10	7:05	7:00	6:55	6:50	6:45	6:40	6:35	6:30	6:25	6:20	6:15	6:10	6:05	6:00	5:55	5:50	5:45	5:40	5:35	5:30	5:25	5:20	5:15	5:10	5:05	5:00	4:55	4:50	4:45	4:40	4:35	4:30	4:25	4:20	4:15	4:10	4:05	4:00	3:55	3:50	3:45	3:40	3:35	3:30	3:25	3:20	3:15	3:10	3:05	3:00	2:55	2:50	2:45	2:40	2:35	2:30	2:25	2:20	2:15	2:10	2:05	2:00	1:55	1:50	1:45	1:40	1:35	1:30	1:25	1:20	1:15	1:10	1:05	1:00	0:55	0:50	0:45	0:40	0:35	0:30	0:25	0:20	0:15	0:10	0:05	0:00	21/09/66
27/09/66	13	59	57.82	31:10	11:15	11:00	10:55	10:50	10:45	10:40	10:35	10:30	10:25	10:20	10:15	10:10	10:05	10:00	9:55	9:50	9:45	9:40	9:35	9:30	9:25	9:20	9:15	9:10	9:05	9:00	8:55	8:50	8:45	8:40	8:35	8:30	8:25	8:20	8:15	8:10	8:05	8:00	7:55	7:50	7:45	7:40	7:35	7:30	7:25	7:20	7:15	7:10	7:05	7:00	6:55	6:50	6:45	6:40	6:35	6:30	6:25	6:20	6:15	6:10	6:05	6:00	5:55	5:50	5:45	5:40	5:35	5:30	5:25	5:20	5:15	5:10	5:05	5:00	4:55	4:50	4:45	4:40	4:35	4:30	4:25	4:20	4:15	4:10	4:05	4:00	3:55	3:50	3:45	3:40	3:35	3:30	3:25	3:20	3:15	3:10	3:05	3:00	2:55	2:50	2:45	2:40	2:35	2:30	2:25	2:20	2:15	2:10	2:05	2:00	1:55	1:50	1:45	1:40	1:35	1:30	1:25	1:20	1:15	1:10	1:05	1:00	0:55	0:50	0:45	0:40	0:35	0:30	0:25	0:20	0:15	0:10	0:05	0:00	20/09/66
19/09/66	12	51	49.98	31:10	11:15	11:00	10:55	10:50	10:45	10:40	10:35	10:30	10:25	10:20	10:15	10:10	10:05	10:00	9:55	9:50	9:45	9:40	9:35	9:30	9:25	9:20	9:15	9:10	9:05	9:00	8:55	8:50	8:45	8:40	8:35	8:30	8:25	8:20	8:15	8:10	8:05	8:00	7:55	7:50	7:45	7:40	7:35	7:30	7:25	7:20	7:15	7:10	7:05	7:00	6:55	6:50	6:45	6:40	6:35	6:30	6:25	6:20	6:15	6:10	6:05	6:00	5:55	5:50	5:45	5:40	5:35	5:30	5:25	5:20	5:15	5:10	5:05	5:00	4:55	4:50	4:45	4:40	4:35	4:30	4:25	4:20	4:15	4:10	4:05	4:00	3:55	3:50	3:45	3:40	3:35	3:30	3:25	3:20	3:15	3:10	3:05	3:00	2:55	2:50	2:45	2:40	2:35	2:30	2:25	2:20	2:15	2:10	2:05	2:00	1:55	1:50	1:45	1:40	1:35	1:30	1:25	1:20	1:15	1:10	1:05	1:00	0:55	0:50	0:45	0:40	0:35	0:30	0:25	0:20	0:15	0:10	0:05	0:00	18/09/66

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 รอยเอกมัย 12 (เจริญใจ) ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-7141954-6 โทรสาร 027141959 มีนิติบุคคลอาคารชุด ชีล บาย แอสสิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ๗

ใบอนุญาตเลขที่ 365/2554 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



ผู้จัดทำหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

จตุรงค์ ภูมิพร.....ภูมิพร นพทวีวัฒน์ วัชรกระ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) ช่างเทคนิคประจำอาคาร

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่ใดเด็ดสลัดจ์

(Activated Sludge Process)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ/วัน

..... ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

..... เครื่องสูบลูบ

..... เครื่องสูบลูบ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการการดักตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (หน่วย) 392 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,825 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,788.50 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สูบออกทิ้งระบายน้ำ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่ได้ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) ยังไม่ได้รับการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึก

หรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ

รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cell by sansiri

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 11

ถนน : สุขุมวิท 63

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : นางสาวสุวรรณี วงศ์เพียรกิจ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 365/2554

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ 

นางสาวสุวรรณี วงศ์เพียรกิจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอกทีโรบิคแอคทีฟเต็ดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)ทำงาน 3-5 ชม.พัก 1 ชม.

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ผู้ระบายออก กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง กทม.สแกนไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการได้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

392.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,825.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,788.500 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัติชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบละกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาผิดพลาด หรือไม่ทันที่หรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฉบับที่รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของแต่ละระดับ
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยเอกมัย 12 (เจริญใจ) ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-7141954-6 โทรสาร 02-7141959 มีนิติบุคคลอากรชุด บิล บาย แลตตี เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท หัตถอุตสาหกรรม ทำนํ้า

ใบอนุญาตเลขที่ 16.6 เลขที่ 285/2554 (31 พฤษภาคม 2554) ออกโดย กรุงเทพมหานคร และสิ่งแวดล้อม

หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

[illegible]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 ซอยเอกมัย 12 (เจริญใจ) ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-7141954-6 โทรสาร 027141959 มีนิติบุคคลอาคารชุด ชีล บาย แอสสิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข

ใบอนุญาตเลขที่ 365/2554 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

(.....)

.....จตุรงค์ ภูมิทร...ภูมิทร...นามวิวัฒน์ วัชรการ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

..... กรุงเทพมหานคร

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวดดิคัลด์จ์ (Activated Sludge Process) ..

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

□ แบบต่อเนื่อง (ระบุ) 3-5 ชั่วโมง เว้น 1 ชั่วโมง

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

□ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณน้ำใช้เพื่อการผลิตในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 335 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้เพื่อการผลิตในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,929 หน่วย
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,890.42 หน่วย
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย สบออกที่ระบายน้ำ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่ได้ใช้
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ยังไม่ได้รับการกำจัด
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[]อื่นๆ

[illegible]

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประเภทตามตาราง ดังนี้

[illegible]

୨୯୯୯୫୩

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคใต้
 ก.ค.ส.ช.ผ.ก. ๒ ก.ค.ส.ช.ผ.ก.๒ ก.ค.ส.ช.ผ.ก.๒ ก.ค.ส.ช.ผ.ก.๒ ก.ค.ส.ช.ผ.ก.๒

[illegible]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 11 ซอยเอกชัย 12 (เจริญใจ) ถนน สุขุมวิท 63 (เอกชัย)

แหล่งผลิตหรือแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ประเภท) โรงงานอุตสาหกรรม

027141959 มีนิติบุคคลอาคารชุด ชื่อ บาย แอสสิริ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ๗

ใบอนุญาตเลขที่ 365/2554 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการยื่นรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำนิติบุคคลอาคารชุด

จตุรงค์ ภูมิพิตร ภูมินทร์ นพวัฒน์ วัชรภกร

ซึ่งเทศนิคมประจำอาคาร

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกแวกเอดีคัลส์

(Activated Sludge Process)...

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 3-5 ชั่วโมง วัน 1 ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลูบตะกอน

เครื่องสูบลูบตะกอน

แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

วิธีการจัดการก่อนที่เจ็ดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ทิ้งทาง ท่อระบายน้ำไปกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 355 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,954 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,914.92 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มีให้ใช้

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อมล หรือไม่ทำบันทึก

หรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียอยู่โดยทำบันทึกหรือ

รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cell by sansiri

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 11

ถนน : สุขุมวิท 63

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : นางสาวพิชญ์พัชร์ เลี้ยงพันธุ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณร้อยละ : ประมาณ 100 ห้องแม่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง :

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 365/2554

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ :

ไม่การนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้อนุญาตในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ  นางสาวพิชญ์พัชร์ เลี้ยงพันธุ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิ้งแอสลัตจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุทำงาน 3-5 ชม.พัก 1 ชม.)

[] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องยก/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลบก่อน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องยก/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลบก่อน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สุบระบายออก ทน.

(5) วิธีจัดการระงอมที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้ทาง ทน.สนับสนุนไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	355.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,954.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,914.920 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบลบก่อน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขอลด หรือไม่ให้ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค-5

ระเบียบการพักอาศัย อาคารซีล บาย แชนสิริ

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง

1. ภายหลังระเบียบกรมการปกครองว่าด้วย "เจ้าพนักงานปกครอง"๑
 - 1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
6. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
7. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
8. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
9. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
10. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
11. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
12. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น
13. เจ้าพนักงานปกครอง หัวหน้างาน หัวหน้างาน และ หัวหน้างานปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วย
ข้อบัญญัติ
Residential Rules & Regulations
Ceil by Sansiri

ระเบียบการพักอาศัยมีคุณสมบัติอาคารชุด บัณฑิต ปาย เชนฮิล
เรื่อว การรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครอง

เมื่อสุญญานิพพานแล้วด้วยก็ได้ และภาวโง่ความหลงมา แลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาณาจักร อันจะมี ประโยชน์แก่โลกและมนุษย์ชาติทั้งมวล ข้าพเจ้าขอความร่วมมือจากทุกท่าน ที่ช่วยกันรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้บรรจุแบบฝึกหัด ขอบเขตที่ 3 หรือภาคผนวกที่ 1 ของแผนการเรียน หรือจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน ส่วนคะแนนที่เหลือจะขึ้นตรงต่อครูผู้สอนตามความเหมาะสม
2. ให้ครูผู้สอนจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
3. ให้ครูผู้สอนจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
4. ให้ครูผู้สอนจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
5. ให้ครูผู้สอนจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
6. ให้ครูผู้สอนจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
7. ให้ครูผู้สอนจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือจัดทำแบบฝึกหัดขึ้นเอง สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน

ฉ.๖. ปรับปีปณ 500 บาท ต่อสิ่งที่มีการพาณิชย์นี้ เว้นแต่การพาณิชย์ระเบียบข้อใดข้อหนึ่งที่มีการกำหนด
สำหรับใช้ประกอบการแก้ไขให้ใช้บังคับตามอัตราทำไว้กำหนดไว้แล้ว

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
 บัณฑิตวิทยาลัย ชุมนุม ภายใต้ แสงธรรม

หมายเหตุ : ระเบียบการฝึกอาศัยวิธีการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยอาจมีพิธีมอบคุณธรรมการดี
บุคคลอภิมหาคุณ-สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน

ระเบียบการพักอาศัยบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม
เรื่อง การตั้งและจัดตั้งผู้สหายเพื่อสภานิติการพัก

1. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องเป็นชาวไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยเชื้อสายลาวหรือคนไทยเชื้อสายเขมร
2. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์
3. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติลาวหรือสัญชาติเขมร
4. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติลาวหรือสัญชาติเขมร
5. กรณีที่มีการขอเพิ่มผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องไม่เกิน 3 คน

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
มติบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม หรือ เปลี่ยนแปลงโดยสภาเทศบาลเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนราชการ

ระเบียบการพักอาศัยบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม
เรื่อง ระเบียบการพักอาศัย

- ระเบียบการพักอาศัยบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม หรือ เปลี่ยนแปลงโดยสภาเทศบาลเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนราชการ
1. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องเป็นชาวไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยเชื้อสายลาวหรือคนไทยเชื้อสายเขมร
 2. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติลาวหรือสัญชาติเขมร
 4. ผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติลาวหรือสัญชาติเขมร
 5. กรณีที่มีการขอเพิ่มผู้สหายเพื่อสภานิติการพักอาศัยต้องไม่เกิน 3 คน
- ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
มติบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
มติบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยบุคคลออกการชุด ชิด บาย แสงเสริม หรือ เปลี่ยนแปลงโดยสภาเทศบาลเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนราชการ

ระเบียนการพักอาศัยมีขึ้นตลอดเวลาชุด ซิด บาย แชนซีรีส์
เรื่อง การเข้าทำงานต่อเติมหรือดัดแปลงภายในห้องชุด

- [illegible]

รพช.กับการพักอาศัยในชุมชนแออัด ชล. ภาส. แสงอรุณ
เรื่อง บริการรถรับ-ส่ง

- บริการเสริม-2: Pick Up Service) บริการส่งผู้ปฏิบัติงานไปพบแพทย์ที่ท่าหนุด
- ข้อมูลการให้บริการ
1. เวลาการให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น.
 2. ให้บริการ ฟรี (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริการนี้ดำเนินการเป็นแบบเฉพาะกิจของห้องฉุกเฉินเพื่อให้บริการแก่นักเรียน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ 45 นาที
 3. เวลาอาจเริ่มที่ 07.00 - 09.00 น. และให้บริการส่งมีรถมารับไปหาแพทย์ที่ท่าหนุด
 4. ค่ารถอาจเริ่มที่ 07.00 - 19.00 น. (โดยไม่คิดค่าบริการรถรับส่งที่ท่าหนุด 18.30 น.) ให้บริการส่งตามสถานที่ที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถรับส่ง
 5. บริการนี้เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่ครอบคลุมบริการรถรับส่ง
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการรถรับส่งหากมีความจำเป็นในการให้บริการ ในกรณีความจำเป็นของบุคลากร แพทย์และพยาบาล
- หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
- ข้อมูลการให้บริการ
- ที่ปรึกษา
นางสาว นม นกนิต
สถานศึกษาที่ปรึกษา นกนิต
นางสาว นกนิต
- ๙๙ บริการเสริมที่ปรึกษาบริการ

ระเบียนการพักอาศัยมีขึ้นตลอดเวลาชุด ซิด บาย แชนซีรีส์
เรื่อง การเข้าทำงานต่อเติมหรือดัดแปลงภายในห้องชุด

- [illegible]

331. ในการที่มีภาระประปรายระหว่างการเดินทาง ผมขอใช้เวลาในวันสุดท้ายในการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติที่เมืองหลวง และใช้เวลาในวันสุดท้ายในการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติที่เมืองหลวง และใช้เวลาในวันสุดท้ายในการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติที่เมืองหลวง

- [illegible]

ผู้กรณ และขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ (เจ้าพนักงาน)

รับทราบ และขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ (ผู้รับทราบ)

ประกาศใช้บังคับ 20 ธันวาคม 2555
บัญชาการชุด ชล. บาย แฮนดิส

หมายเหตุ : ระเบียบกรมเจ้าท่าชุด ชล. บาย แฮนดิส หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัญชาการชุด เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย

อธิบดีกรมเจ้าท่า
ชรัส พรหมศิริ