
ภาคผนวกที่ 7

สำเนา การตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกัน

และสัญญาณเตือนอัคคีภัยของโครงการ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



ROYAL BENJA HOTEL

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร	DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B	
		Done By / ผู้ดำเนินการ			
		Date / วันที่ : 23 กค. 66			
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓			
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์	M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอรี่			V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่
เบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓	26		
เบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓	26		
ตรวจสอบสภาพท่อน้ำในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดคราบน้ำด้านข้างรองซีล	Q				
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันหัวต่อให้แน่น	Y				
ยึดจารบีกับร็อตข้อต่อของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและเข้าสู่น้ำมันด้านข้างภายในตู้	Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y				
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y				
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y				
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมน้ำมันหล่อลื่นในน้ำระบายความร้อน	Y				
ตรวจสอบระดับความดันไฮดรอลิกจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y		psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	30	psi	น้ำมัน/ข้อต่อ
ตรวจสอบแรงดันน้ำที่หัวฉีด	M	✓	70	psi	น้ำมัน/ข้อต่อ
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หัวฉีด	M			C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H		psi		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					
1768 RVH. ม.เจ้าฟ. 10 นาที					

REMARK Done By / ดำเนินการโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ 23 กค. 66

Y = Yearly Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / หมายเหตุ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร	DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B	
		Done By / ผู้ดำเนินการ			
		Date / วันที่ : 20 กค 66			
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแผนเบรกเกอร์		M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓	ตำแหน่ง "Auto"	
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อเข้าหรือไม่		M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์				V	A
เบตเตอร์ชุดที่ 1		M	✓	26	
เบตเตอร์ชุดที่ 2		M	✓	26	
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน		Q			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำด้านล่างของซิล		Q			
เบตเตอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันตัวต่อให้แน่น		Y			
ฉีดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเข้าในตู้ควบคุมภายในตู้		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง		Y			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กคอกและอุปกรณ์เครื่องยนตประมาณ 15 นาที	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y			
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเดินสายท่อเย็นในน้ำ		Y			
ระบายความร้อน		Y			
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2700	rpm
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30	psi
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม		M	✓	20	psi
ตรวจสอบอุณหภูมิที่ระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M	✓		C
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					
17 กค 66 RUN. ฝ. : อ. ฝ. / 10 x 10					

REMARK Done By / ดำเนินการโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ 20 กค 66

Y = Yearly Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / หมายเหตุ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 17 กย. 66		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ควบคุม		M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่		M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่		M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่				V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1		M	✓	26	
แบตเตอรี่ชุดที่ 2		M	✓	26	
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนรองถังเก็บน้ำ		Q			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วและสายลวด		Q			
แบตเตอรี่ชุดที่ 1-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันหัวยึดให้แน่น		Y			
ตรวจสอบปั๊มกับข้อต่อของเครื่องสูบน้ำ		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและปั๊มทำความสะอาดภายในตู้		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง		Y			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กคอกและขุ่นเครื่องชนัดประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y			
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและเติมน้ำมันในหม้อน้ำ		Y			
ระบบความดัน		Y			
ตรวจสอบด้วยตัววัดความดันของน้ำจากมิเตอร์วัดความดัน (ถ้ามี)		Y		psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2700 rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30 psi	6 มิน / ข้อต่อ
ตรวจสอบแรงดันน้ำในถังน้ำดื่ม		M	✓	70 psi	6 มิน / ข้อต่อ
ตรวจสอบอุณหภูมิในระบบความดันที่หน้าปัด		M		C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบบความดัน		M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					
17 กย. 66 ร.น. 10 กว. 10 กว.					

REMARK Done By / ดำเนินการโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ 17 กย. 66

Y = Yearly Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเรื่อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 22 มค. 66		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓		
ตรวจสอบสถานะของเนบรเกเตอร์		M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่		M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์				V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอร์
เบตเตอร์ชุดที่ 1		M	✓	26	
เบตเตอร์ชุดที่ 2		M	✓	26	
ตรวจสอบสภาพท่อน้ำในส่วนของถังเก็บน้ำ		Q			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล		Q			
เบตเตอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและรีเซ็ตให้แน่น		Y			
อัปเดตการป้อนข้อมูลข้อผิดพลาดของจุดตรวจสอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและแป้นหน้าทำความสะอาดภายในตู้		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง		Y			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		Y			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y			
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันเบรคความดัน และเติมสวาล์วไฮดรอลิกในน้ำ		Y			
ระบายความดัน		Y			
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2200 rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30 psi	น้ำ 30 psi / ท่อ 30
ตรวจสอบแรงดันน้ำที่หน้าปั๊ม		M	✓	20 psi	น้ำ 20 psi / ท่อ 20
ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M		C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของจุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ : เกณฑ์ RVN. ประจำสัปดาห์ 10 ชม.					

REMARK Done By / ดำเนินการโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ 22 มค. 66

Y = Yearly Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย


Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



ROYAL BENJA HOTEL

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 19 Nov. 66		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแอมแปร์เมตร		M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓	ตำแหน่ง "Auto"	
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อเข้าหรือไม่		M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์				V	A
เบตเตอร์จุดที่ 1		M	✓	26	
เบตเตอร์จุดที่ 2		M	✓	26	
ตรวจสอบการท่อน้ำในส่วนของถังเก็บน้ำ		Q			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถังน้ำด้านข้างของซีล		Q			
เบตเตอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันต่อให้แน่น		Y			
สักร่างกับกับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเข้าตู้ไฟฟ้าความสะอาดภายในตู้		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดสกรู		Y			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันในท่อ		Y		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและสูบน้ำเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y			
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน		Y			
ตรวจสอบข้อต่อทางท่อของน้ำจากมีเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	30	psi	5/100/100
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม		M	70	psi	5/100/100
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M		C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ 17 Nov. 66 10 ชม.					

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Q = Quarterly

Date/วันที่ 19 Nov. 66

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร	: DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา	:	Location / สถานที่	: FIRE PUMP FL.B
		Done By / ผู้ดำเนินการ	:		
		Date / วันที่	: 17 Oct. 66.		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแผนเบรกเกอร์		M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่		M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์				V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอร์
เบตเตอร์รุ่นที่ 1		M	✓	26	
เบตเตอร์รุ่นที่ 2		M	✓	26	
ตรวจสอบสภาพท่อน้ำในส่วนห้องดับน้ำ		Q			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วของน้ำด้านล่างของซีล		Q			
เบตเตอร์-ตรวจสอบ ทำความสะอาดและขันหัวต่อให้แน่น		Y			
อัปเดตบันทึกการซ่อมแซมของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y			
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและเข้าสู่วาล์วทำความสะอาดภายในตู้		Y			
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ		Y			
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง		Y			
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		Y			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y			
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพ สังเกตและเปลี่ยนน้ำมันเบรกความดัน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน		Y			
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2700 rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	300 psi	ดูว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หม้อน้ำ		M	✓	70 psi	น้ำมันเครื่อง
ตรวจสอบอุณหภูมิและระดับความดันที่หม้อน้ำ		M		C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					
หม้อน้ำ RUN. ปร.จัสโต. 10 ชม.					

REMARK Done By / ดำเนินการโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ 17 Oct. 66

Y = Yearly Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

ရက်စွဲရက်စွဲ ၂၅၆၆
 ROY



สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจนเนอเรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	✓	
ทางเดินข้างลิฟท์	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องไอพีแอดเรส	✓	
ห้อง AHU ลิบบน	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ลิบบน	✓	
โต๊ะพักรับ	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารโผล่ตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารโผล่ตัวที่ 2	✓	
ครัวคือฟู้ดโฮป	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจาลู	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอยแอดเฟสตัว1	✓	
ห้องรอยแอดเฟสตัว2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจจรดตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจจรดตัวที่ 2	✓	
ลิฟท์งาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
บันไดทาง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์หน่วย	✓	
หน้าหน้าเบญจพร	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ลิฟท์งาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์ครัวหน้านา	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบัญชี	✓	
ทางเดินออฟฟิศ	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง		✗
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	45	1

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	✗
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	✗
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
ห้องม็อดูที่ 1	✓	
ห้องม็อดูที่ 2	✓	
ห้องลิฟท์ขวา	✓	
รวม	55	2

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	—
แถวที่ 2	46	45	1
แถวที่ 3	60	60	—
แถวที่ 4	57	55	2
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	206	3

Remark

แก้ไขแล้ว
เบตเตอร์และแผงวงจรเสีย รอซ่อม
แก้ไขไม่ได้แล้ว

3

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

(^G anfangen)

(.....)

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย



สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันโถงไฟฟ้า	✓	
หน้าห้องครัวคิลล์	✓	
ห้องเจนเนอเรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB		✗
ห้อง MDB		
หน้าบันโถงไฟฟ้ากลาง	✓	
ทางเดินข้างลิฟท์	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องโอบีเตอร์	✓	
ห้อง AHU ล็อบบี้	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	✓	
โต๊ะพักร	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	✓	
ครัวคือฟู้ดคอฟ	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจมาศ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอแอดเทสตัว 1	✓	
ห้องรอแอดเทสตัว 2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
บันไดทาง	✓	
หน้าห้องเบญจมาศรวม	✓	
ห้องเบญจมาศ 1	✓	
ห้องเบญจมาศ 2	✓	
ห้องเบญจมาศ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7221	45	4

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์หน้า	✓	
หน้าลิฟท์แยกพร	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ลิฟท์งาน	✓	
ครัว		✗
หน้าลิฟท์หั่ว	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟหั่ว	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์รับจ่ายน้ำ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบัญชี		
ทางเดินออกไฟ	✓	
หน้าลิฟท์หั่ว	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟหั่ว	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์หั่ว	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟหั่ว	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์หั่ว	✓	✗
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟหั่ว	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์หั่ว	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟหั่ว	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์หั่ว	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟหั่ว	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์หั่ว	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟหั่ว	✓	
รวม	44	9

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
24th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
25th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
26th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
27th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
28th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
29th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
30th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
31st Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	✓	
หม้อลิฟท์กลาง	✓	
หม้อลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
RooF Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
ห้องบีบตัวที่ 1	✓	
ห้องบีบตัวที่ 2	✓	
ห้องลิฟท์ขวา	✓	
รวม	59	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานโดยปกติ	เสีย
แควท์ 1	46	45	1
แควท์ 2	46	44	2
แควท์ 3	60	59	1
แควท์ 4	57	57	=
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	205	4

Remark

แก้ไขแล้ว
 แบดเดอร์รี่และแผงวงจรเทียบ รอซ่อม
 แก้ไขไม่ได้แล้ว

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

(angagbman)

(*****)

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย



สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันโดยลิฟท์เข้า	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจเนอเรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันโดยลิฟท์กลาง	✓	
ทางเดินข้างลิ้งา	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องไอปีเรเตอร์	✓	
ห้อง AHU ล็อบบี้	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	✓	
โต๊ะพักร	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารโพลีตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารโพลีตัวที่ 2	✓	
ครัวคอฟฟี่ช็อป	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจกุล	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอตเนลเพลสตัว1	✓	
ห้องรอตเนลเพลสตัว2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	✓	
ลิ้งงาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
บันไดคโง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าบ้านบุญพร	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ที่ทำงาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์ตรวจน้ำหนัก	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบัญชี	✓	
ทางเดินออฟฟิศ	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✗
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	45	1

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดหนีไฟกลาง		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดหนีไฟกลาง		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดหนีไฟกลาง		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดหนีไฟกลาง		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดหนีไฟกลาง		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย		✓
หน้าลิฟท์กลาง		✓
หน้าลิฟท์ขวา		✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✓
บันไดหนีไฟกลาง		✓
บันไดทางหนีไฟขวา		✓
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย		✓
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1		✓
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2		✓
บันไดหนีไฟกลาง		✓
ห้องบันไดตัวที่ 1		✓
ห้องบันไดตัวที่ 2		✓
ห้องลิฟท์ขวา		✓
รวม	59	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	—
แถวที่ 2	46	45	1
แถวที่ 3	60	58	2
แถวที่ 4	57	57	—
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	206	3

Remark

แก้ไขแล้ว
เบตเตอร์และแผงวงจรเสีย รอซ่อม
แก้ไขไม่ได้แล้ว

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

29/06/2020

(.....)

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันโถงหนีไฟซ้าย	✓	✓
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	✓
ห้องเจนเบรตเตอร์	✓	✓
หน้าห้อง MDB	✓	✓
ห้อง MDB	✓	✓
หน้าบันโถงหนีไฟกลาง	✓	✓
ทางเดินบันไดขึ้น	✓	✓
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓
สโตร์ตัวที่ 1	✓	✓
สโตร์ตัวที่ 2	✓	✓
1st Floor		
ห้องไอเปเตอร์	✓	✓
ห้อง AHU ล็อบบี้	✓	✓
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	✓
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	✓	✓
ลิฟท์หัว	✓	✓
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	✓
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	✓
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	✓
ห้องอาหารไนท์ตัวที่ 1	✓	✓
ห้องอาหารไนท์ตัวที่ 2	✓	✓
ครัวคอฟฟี่ช็อป	✓	✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	✓
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	✓
2nd Floor		
หน้าลิฟท์หนีซ้าย	✓	✓
ห้องเบญจมาศ	✓	✓
หน้าลิฟท์หนีกลาง	✓	✓
ห้องรอยัลเฟลสตัว1	✓	✓
ห้องรอยัลเฟลสตัว2	✓	✓
ครัวชั้น 2	✓	✓
หน้าลิฟท์หนีขวา	✓	✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	✓
บันไดหนีไฟกลาง	✓	✓
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	✓
3rd Floor		
หน้าลิฟท์หนีซ้าย	✓	✓
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	✓	✓
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	✓	✓
ที่ล้างจาน	✓	✓
หน้าลิฟท์หนีกลาง	✓	✓
บันไดทาง	✓	✓
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	✓
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	✓
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	✓
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	✓
หน้าลิฟท์หนีขวา	✓	✓
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	✓
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	✓
รวม	A 5-	

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าหน้าเบญจพร	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาน์เตอร์ระบายน้ำ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบุญชี	✓	
ทางเดินออกไฟ	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
ห้องบันไดตัวที่ 1	✓	
ห้องบันไดตัวที่ 2	✓	
ห้องลิฟท์ขวา	✓	
รวม	57	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	—
แถวที่ 2	46	46	—
แถวที่ 3	60	60	—
แถวที่ 4	57	57	—
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	209	—

Remark

แก้ไขแล้ว
 แบบเตอร์รี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม
 แก้ไขไม่ได้แล้ว

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

(2996mm)

(.....)

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
8 Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจนเนอเรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	✓	
ทางเดินข้างลิฟท์	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องไอปีเตอร์	✓	
ห้อง AHU ลิบบมี	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ลิบบมี	✓	
โต๊ะพักร	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารโพลีตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารโพลีตัวที่ 2	✓	
ครัวคอฟฟี่ช็อป	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✗
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจกุล	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอนแลงเพลสตัว 1	✓	
ห้องรอนแลงเพลสตัว 2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	✗
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	✓	
ที่สำนักงาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	✗
บันไดทาง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	43	3

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าห้องประชุม	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาน์เตอร์ครัวหน้า	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบุญชี	✓	
ทางเดินออฟฟิศ	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
ห้องบีมตัวที่ 1	✓	
ห้องบีมตัวที่ 2	✓	
ห้องลิฟท์ขวา	✓	
รวม	57	

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	43	3
แถวที่ 2	46	48	2
แถวที่ 3	60	58	2
แถวที่ 4	57	57	0
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	204	5

Remark

แก้ไขแล้ว
 แบดเตอร์รี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม
 แก้ไขไม่ได้แล้ว

3

2

เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

(၁၅၆၈၃၀)

(.....)

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย



สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันโถงหนีไฟชาย	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจนเนอเรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันโถงหนีไฟกลาง	✓	
ทางเดินข้างลิฟท์	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องโอบีเจกเตอร์	✓	
ห้อง AHU ลิบบบี	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ลิบบบี	✓	
โถงหัว	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารโอบีเจกเตอร์	✓	
ห้องอาหารโอบีเจกเตอร์ 2	✓	
ครัวคอฟฟี่ช็อป	✓	
บันไดทางหนีไฟชาย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ชาย	✓	
ห้องเบญจมาศ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอยแยกเพลสตัว 1	✓	
ห้องรอยแยกเพลสตัว 2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์หนีไฟ	✓	
บันไดทางหนีไฟชาย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ชาย	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ลิฟท์งาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
บันไดทาง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟชาย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าบ้านอู่รถ	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ลิ้งงาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์รับจ่ายน้ำ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องปั๊มน้ำ	✓	
ทางเดินอพยพ	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	45	1

[illegible][illegible]

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	โรงงานเดิม/ภาค	เลข
แถวที่ 1	46	46	—
แถวที่ 2	46	45	1
แถวที่ 3	60	60	—
แถวที่ 4	57	56	1
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	207	2

Remark

แก้ไขแล้ว
แบบเดอร์รี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม
แก้ไขไม่ได้แล้ว

2

1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

เครื่อง

(wgag6naw)

(.....)

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

กุมภาพันธ์ 2566



ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓		ชั้น 26		×
ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓		ชั้น 16		×
ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เภยจรงค์	✓		ชั้น 3	✓		ชั้น 3+เบญจวรรณ	✓	
ชั้น 2	✓		ชั้น 2	✓		ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓		ชั้น L	✓		ชั้น L	✓	
รวม	33	-	รวม	30	-	รวม	33	2

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าแยกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	-
บันไดกลาง	30	30	-
บันไดขวา	35	33	2
รวม	98	96	2

Remark

(ลง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ผู้ตรวจเช็ค

()

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖



ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓		ชั้น 28		X	ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓	
ชั้น 11		X	ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เภยจรงค์	✓		ชั้น 3	✓		ชั้น 3+เบญจวรรณ	✓	
ชั้น 2	✓		ชั้น 2	✓		ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓		ชั้น L	✓		ชั้น L	✓	
รวม	32	1	รวม	29	1	รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าบนตึกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	32	1
บันไดกลาง	30	29	1
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	96	2

Remark

(๑๙ ตุลาคม)

ผู้ตรวจเช็ค

()

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

กุมภาพันธ์ 2566



ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เบลูจรงค์	✓		ชั้น 3	✓		ชั้น 3+เบญจวรรณ	✓	
ชั้น 2	✓		ชั้น 2	✓		ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓		ชั้น L	✓		ชั้น L	✓	
						ชั้น B	✓	
รวม	33	—	รวม	30	—	รวม	35	—

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าบนออกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	—
บันไดกลาง	30	30	—
บันไดขวา	35	35	—
รวม	98	98	—

Remark

(.....⁶ นพดล งาม)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖



หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓		ชั้น 28		×	ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓		ชั้น 24		×	ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เหนือจรงค์	✓		ชั้น 3	✓		ชั้น 3+ เหนือวรรณ	✓	
ชั้น 2	✓		ชั้น 2	✓		ชั้น 2+ เหนือจตุล	✓	
ชั้น L	✓		ชั้น L	✓		ชั้น L	✓	
						ชั้น B	✓	
รวม	33	—	รวม	28	2	รวม	35	—

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าบนออกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	—
บันไดกลาง	30	28	2
บันไดขวา	35	35	—
รวม	98	96	2

Remark

(๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

พ.ศ. ๒๕๖๖



ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓	
ชั้น 9		×	ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+เบญจรงค์	✓		ชั้น 3	✓		ชั้น 3+เบญจรงค์	✓	
ชั้น 2	✓		ชั้น 2	✓		ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓		ชั้น L	✓		ชั้น L	✓	
						ชั้น B	✓	
รวม	32	1	รวม	30	-	รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าบอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	32	1
บันไดกลาง	30	30	-
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	97	1

Remark

(..... พงษ์เทพ)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖



หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓		ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓		ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓		ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓		ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓		ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓		ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓		ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓		ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓		ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓		ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓		ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓		ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓		ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓		ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓		ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓		ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓		ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓		ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓		ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓		ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓		ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓		ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓		ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓		ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓		ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓		ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓		ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เหนือจรด	✓		ชั้น 3	✓		ชั้น 3+เหนือจรด	✓	
ชั้น 2	✓		ชั้น 2	✓		ชั้น 2+เหนือจรด	✓	
ชั้น L	✓		ชั้น L	✓		ชั้น L	✓	
						ชั้น B	✓	
รวม	33	—	รวม	30	—	รวม	35	—

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าบนนอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	—
บันไดกลาง	30	30	—
บันไดขวา	35	35	—
รวม	98	98	—

Remark

(๖๑๕ (๓๗))

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน ธันวาคม 2566



ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอบิเตอร์	1 ✓	-	-
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปั๊มน้ำตลาดฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิโอบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	Remarks			
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

[Signature]

4-5 ธค. 66



✓

✗

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank
ประจำเดือน มิถุนายน 2566



ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอบิเรเตอร์	1 ✓	-	-
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาลฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รมก. หน้าลิบบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	Remarks			
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ = ✗

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

Andi.

4-5 มิ.ย. 66



✓

✗

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖



ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอบิเรเตอร์	1 ✓	-	-
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาลฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิโอบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	Remarks			
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ = ✗

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

[Signature]

4-5 กค. ๖๖



✓

✗

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
1



ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลิบีน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟโรยส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอบิเรเตอร์	1 ✓	-	-
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปั๊มน้ำอาคาร	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รปภ. หน้าลิบบีน	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	Remarks			
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ = ✗

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

[Signature]

4-5 ม.ค. 66



✓

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน พฤษจิกายน. 2566



ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอเปอเรเตอร์	1 ✓	-	-
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาลฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รปภ. หน้าลิโอบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				



- ✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)
✗ Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน ๕-๑๓๗ 256๖



ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องสิน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟโรย	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอบิเตอร์	1 ✓	-	-
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟิซอพ	1 ✓	-	1
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาล	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิบบี	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	Remarks			
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ = ✗

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ 5-6 ต.ค. 66.



- ✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)
- ✗ Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ตารางตรวจสอบสภาพ Fire host cabinet ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำส้วมบี	✓			FHC-RL	คอฟฟี่ช็อป	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค สาธิต ทรัพย์

วันที่ 3 ก.ค 2566

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องนำสือบปี	✓			FHC-RL	ค้อฟฟี่ช้อฟ	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้องAHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค สาธิต ทรอง

วันที่ ๖ ส.ค 2566

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องนำลิบบบี้	✓			FHC-RL	คอฟฟี่ช็อป	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค ลาภรณ์ ทรวง

วันที่ 3 ก.ย ๒๕๖๖

ตารางตรวจสอบสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำลอบบี้	✓			FHC-RL	คีย์ฟลิชอป	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค ลาอวยวงศ์ ทรวงษ์

วันที่ 3 ต.ค. ๒๕๖๖

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องนำสลับบี	✓			FHC-RL	คอฟฟี่ช็อป	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค จาษฎรนต์ ทุรวน

วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๖

ตารางตรวจสอบสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำส้วบบี	✓			FHC-RL	ค้อฟฟี่ช็อป	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค ลาภอรุณดี ทรงสุข

วันที่ ๓ ธ.ค ๒๕๖๖