

เอกสารแบบ 1
สำหรับประเมินบุตร



ประทานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่ ๓๐๓๒๘ / ๑๖๓๔๒

ออกให้แก่ บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๘๔๕๕๖๐๐๐๐๐๖๒

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงาน ๕/๔ ก. ตรอก/ซอย

ถนน ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ตำบล/แขวง ต.ลาด

อำเภอ/เขต เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ณ ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

มีอายุ ๓๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๙๒

จำนวนเนื้อที่ ๒๖๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๒ |
| (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๓ |
| (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๔ |
| (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ ๕ |
| (๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๖ |
| (๖) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๗ |
| (๗) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๘ |
| (๘) บันทึกการสวมสิทธิ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๙ |
| (๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐ |
| (๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ ประเภทของการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑ |
| (๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒ |
| (๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓ |
| (๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔ |

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒


แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๓๐๓๒๘ / ๑๖๓๔๒

คำขอที่ ๑๗ / ๒๕๕๗

ลำดับชุด L 7017 ระยะเวลา 4927 III

อ. 560400 เมตร
 น. 1008800 เมตร

GN.



เนื้อที่ ๒๖๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๒๖๒ องศา ๒๕ ลิปดา ระยะ ๔๗.๘๗๕ เมตร

จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๓๒๖ องศา ๐๕ ลิปดา ระยะ ๗๖.๕๗๓ เมตร

จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๒๔๖ องศา ๒๕ ลิปดา ระยะ ๗๐.๓๔๒ เมตร

จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๒๕๓ องศา ๕๘ ลิปดา ระยะ ๑๐๐.๑๕๓ เมตร

จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ ๑๘ องศา ๐๖ ลิปดา ระยะ ๑๗๕.๑๒๐ เมตร

V III

| | |
|---|--|
| จากมุมหมายเลข.....๖.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๒๕๕.....องศา.....๒๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๓.๕๑๘.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๘.....ทิศ.....๒๓๐.....องศา.....๓๔.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓๑.๒๓๖.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๘.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๑๗๘.....องศา.....๔๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๒๐.๕๒๑.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๐.....ทิศ.....๒๘๘.....องศา.....๔๔.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๐๐.๗๘๘.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๐.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๑.....ทิศ.....๓๐๑.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๔.๘๖๕.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๒.....ทิศ.....๓๓๐.....องศา.....๔๑.....ลิปดา.....ระยะ.....๘๕.๕๐๓.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๓.....ทิศ.....๓๔๒.....องศา.....๒๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๐.๔๖๓.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๔.....ทิศ.....๖.....องศา.....๓๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๘๑.๑๗๔.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๕.....ทิศ.....๓๕.....องศา.....๒๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๓๗.๕๘๔.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๖.....ทิศ.....๑๐๓.....องศา.....๓๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓๗.๖๓๒.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๖.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๗.....ทิศ.....๕๑.....องศา.....๒๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕๔.๖๐๕.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๗.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๘.....ทิศ.....๑๐๖.....องศา.....๕๐.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๖๕.๑๖๕.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๘.....ถึงมุมหมายเลข.....๑๙.....ทิศ.....๑๖๖.....องศา.....๒๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๕๑.๑๗๔.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๑๙.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๐.....ทิศ.....๓๓.....องศา.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๔.๓๖๔.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๐.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๑.....ทิศ.....๕๓.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๖.๐๒๓.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๒.....ทิศ.....๑๒๒.....องศา.....๐๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๒๔.๓๐๕.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๓.....ทิศ.....๑๕๔.....องศา.....๒๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๓.๖๖๔.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๔.....ทิศ.....๒๐๑.....องศา.....๔๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓๒.๕๖๖.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๕.....ทิศ.....๒๖๓.....องศา.....๐๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๘.๑๔๘.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๖.....ทิศ.....๒๕๘.....องศา.....๓๗.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๐.๕๓๖.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๖.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๗.....ทิศ.....๒๓๐.....องศา.....๑๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๖๕.๑๑๒.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๗.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๘.....ทิศ.....๑๔๘.....องศา.....๕๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๐๓.๕๘๑.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๘.....ถึงมุมหมายเลข.....๒๙.....ทิศ.....๑๘๕.....องศา.....๓๗.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๒๔.๐๐๔.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....๒๙.....ถึงมุมหมายเลข.....๑.....ทิศ.....๒๖๒.....องศา.....๒๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๑๗.๐๓๐.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....ถึงมุมหมายเลข.....ทิศ.....องศา.....ลิปดา.....ระยะ.....เมตร | |
| จากมุมหมายเลข.....ถึงมุมหมายเลข.....ทิศ.....องศา.....ลิปดา.....ระยะ.....เมตร | |

ลายมือชื่อ.....

ผู้เขียน

(.....)

ลายมือชื่อ.....

ผู้ทวน

(.....)

ลายมือชื่อ.....

ผู้ตรวจ

(.....)

เอกสารแบบ 2

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๐๙.๒/ ๑๕๐๗๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๗

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ TCC_EIA1208/09/2017 ลงวันที่

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

๒. สำเนาหนังสือบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ TCC_EIA1372/11/2017 ลงวันที่

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ของบริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๗ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วย บริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท ทอพ-คลาส
คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด คำขอประทานบัตรที่
๑๗/๒๕๕๗ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ พิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุม ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของ
บริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๗ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกุด อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบ...

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ อนึ่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า
เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๔
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรวจการที่
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ
หรืออนุญาตขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพิ่มเติมด้วย และหาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือ
ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ของ

บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด

เลขที่ 9/4ก ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

คำขอประทานบัตรที่ 17/2557

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พฤศจิกายน 2560


เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดัชนีสิ่งแวดล้อมอำนาจที่แนบ

จัดทำโดย

บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2322-5758 โทรสาร 08-4388-3976, 06-2605-1725
โทรสาร 0-2322-5759 Email: top-class204@hotmail.com



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ของ

บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด

เลขที่ 9/4ก ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

คำขอประทานบัตรที่ 17/2557

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พฤศจิกายน 2560


เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดัชนีสิ่งแวดล้อมอำนาจที่แนบ


จัดทำโดย

บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2322-5758 โทรสาร 08-4388-3976, 06-2605-1725
โทรสาร 0-2322-5759 Email: top-class204@hotmail.com





เอกสารแบบ 3
รายงานผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง



รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง




โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ของบริษัท สุราษฎร์พาทอง จำกัด
ประธานบัตรที่ 30328/16342
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



จัดทำโดย
บริษัท สุราษฎร์พาทอง จำกัด
9/4 ก ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000


โทรศัพท์ : 077-205537-9 โทรสาร : 077-272-141
E-mail : surapatong.2555@gmail.com


ธันวาคม 2566



สัญลักษณ์ :

 พื้นที่โครงการ (ประทานบัตรที่ 30328/16342)

 ประทานบัตรใกล้เคียง

 คำขอประทานบัตรใกล้เคียง

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) สัดับชุด L 7018 ระวัง 4927 III
และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมแผนที่และกรมแผนที่ (www.dpm.go.th, พฤศจิกายน 2566)

ที่ตั้งพื้นที่โครงการ

รูปที่ 1

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ของบริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด ประธานบัตรที่ 30328/16342
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี




1. เหตุผลและควมจำเป็น

สืบเนื่องจากผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมเรียกขานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ด้านเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มิมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 17/2557 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รูปที่ 1) ปัจจุบันโครงการได้รับอนุญาตเป็นประธานบัตรที่ 30328/16342 มีอายุประทานบัตรตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2592 รวมอายุประทานบัตร 30 ปี **ดังเอกสารแนบ 1** สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/15076 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 **ดังเอกสารแนบ 2**

ทั้งนี้ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการจะต้องจัดตั้งรายงานการฟื้นฟูเหมืองทุกปี บริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด จึงได้จัดทำรายงานฉบับขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2566 และเสนอแผนงานในปี 2567 นอกจากนี้ยังได้จัดทำสรุปรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ตามรูปแบบรายงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ **ดังเอกสารแนบ 3**

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

พื้นที่ประทานบัตรที่ 30328/16342 มีเนื้อที่ 265-2-80 ไร่ หรือประมาณ 265.7 ไร่ ทำเหมืองโดยใช้วิธีเหมืองแบบ Open pit Mining มีการวางแผนร่วมกันเขตพื้นที่ไม่มีการทำเหมือง จากเส้นทางสายบ้านแม่ไม้งัด-บ้านจอมทอง ทางด้านทิศใต้ และทางน้ำคลองกำสวนทางด้านทิศตะวันตก ในระยะไม่น้อยกว่า 50 ม. และแนวกันเขตจากพื้นที่ของประทานบัตรในระยะประมาณ 10 ม. มีพื้นที่ทำเหมืองรวมประมาณ 171 ไร่ แยกหน้าเหมืองเป็น 2 บริเวณ โดยหน้าเหมือง “ห1” อยู่บริเวณภูเขาต้นทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ เดิมเป็นภูเขาที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณนี้วางแผนทำเหมืองต่อเนื่องลงไปในระดับลึก มีแผนการทำเหมืองจากตำแหน่ง “ห1” ที่ระดับประมาณ 20 ม.(รทก.) ลงไปถึงระดับ 0 ม.(รทก.) มีพื้นที่ที่สามารถทำเหมืองได้ประมาณ 41 ไร่ สำหรับหน้าเหมือง “ห2” อยู่บริเวณพื้นที่ทางด้านทิศเหนือซึ่งแต่เดิมต้องพึ่งพาตอนกลางจนถึงบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ มีแผนการทำเหมืองจากตำแหน่ง “ห2” ที่ระดับ 65 ม.(รทก.) จนถึงระดับ 0 ม.(รทก.) ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายตามแผนการทำเหมืองโดยบริเวณ “ห2” มีพื้นที่ที่สามารถทำเหมืองได้ประมาณ 130 ไร่ (รูปที่ 2)



3. แผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการที่ผ่านการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ต่อไป เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองและแร่ของโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านลบจากกิจกรรมการทำเหมืองโครงการ โดยการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
- 3) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ให้ดูดี และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ

3.1 รายละเอียดของพื้นที่พนฟ

พื้นที่โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 265-2-80 ไร่ (265.7 ไร่) โดยพื้นที่ที่จะทำการฟื้นฟูตามลักษณะ
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 บริเวณ คือ บริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมือง และพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือ
กิจกรรมอื่นๆ โดยเราสามารถแยกการประเมินพื้นที่สำหรับทำการทำเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) พันธุ์ที่ใช้ในการทำเหมือง มีเนื้อที่ประมาณ 171 ไร่
- 2) พันธุ์ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรมอื่นๆ มีเนื้อที่ประมาณ 94.7 ไร่

3.2 แผนการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง


การวางแผนปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณต่างๆ จะกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ การวางแผนที่ดิน ตลอดจนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงการทำเหมือง ซึ่งสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ โดยแต่ละช่วงจากกรณีฐานอยู่ประมาณ 3 ปี โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตามลักษณะการดำเนินการทำเหมืองในแต่ละช่วงปี (รูปที่ 3) ดังนี้

- 1) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 1 (ปี 1)

บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ป่าไม้เดิมและการอนุรักษ์ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายใต้โครงการ อาคารเก็บวัตถุดิบเปิด บริเวณไร่ปศุสัตว์พื้นที่ว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนคันกั้นน้ำ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 66.87 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน

- 2) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 2 (ปีที่ 2)

บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูป่ามาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ อาคารเก็บวัสดุระเบิด บริเวณโรงไม้ ปอตกตะกอน พื้นที่ว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนคันทับนดิน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 66.87 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าไม้ต้นมีการปลุกแตกแทน ในช่วงนี้ไม่มีมีการฟุ้งฟุ้งที่ผ่านการทำให้ เนื่องจากเปื้อนที่ห้องต่อเนื่องกันมาจึงมีแนวโน้มที่จะรักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองให้มีความปลอดภัยต่ออาคารจะเสี่ยงพังทลาย



3) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 3

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้มีและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่บริเวณเส้นทางขนส่งภายในโครงการ อาคารเก็บวัตถุดิบ บริเวณโรงโม่ บ่อตกตะกอน พื้นที่ว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนพื้นที่ดิน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 66.87 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองซึ่งนับได้เสร็จสิ้นการทำการมาแล้ว เนื่องจากประมาณ 0.54 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดิน จำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก และไม้ยืนต้นได้เร็ว เช่น ส้มกบ ตะเคียน ตีนนก กระเบาเล็ก ชีเหลืเลื้อย ไม้ ตะแบก เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองจืดควาย หว้า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น

4) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 4 (ปีที่ 4-6)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้มีและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อที่ประมาณ 67.41 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองซึ่งนับได้เสร็จสิ้นการทำการมาแล้ว เนื่องจากประมาณ 1.22 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดิน จำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก และไม้ยืนต้นได้เร็ว เช่น ส้มกบ ตะเคียน ตีนนก กระเบาเล็ก ชีเหลืเลื้อย ไม้ ตะแบก เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองจืดควาย หว้า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น

5) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 5 (ปีที่ 7-9)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้มีและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อที่ประมาณ 68.63 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองซึ่งนับได้เสร็จสิ้นการทำการมาแล้ว เนื่องจากประมาณ 1.25 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดิน จำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก และไม้ยืนต้นได้เร็ว เช่น ส้มกบ ตะเคียน ตีนนก กระเบาเล็ก ชีเหลืเลื้อย ไม้ ตะแบก เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองจืดควาย หว้า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น

6) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้มีและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อที่ประมาณ 69.88 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน

- ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองซึ่งนับได้เสร็จสิ้นการทำการมาแล้ว เนื่องจากประมาณ 4.35 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดิน จำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก และไม้ยืนต้นได้เร็ว เช่น ส้มกบ ตะเคียน ตีนนก กระเบาเล็ก ชีเหลืเลื้อย ไม้ ตะแบก เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองจืดควาย หว้า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น

12) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 12 (ปีที่ 28-30) (สิ้นสุดการทำเหมือง)

ในช่วงสิ้นสุดการทำเหมืองทางโครงการสามารถพัฒนาและฟื้นฟูโครงการได้ ดังนี้

1. ระยะดำเนินการทำเหมือง

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน

- ปรับเปลี่ยนสภาพความลาดชันของหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 6.66 ไร่

2. ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง

- พื้นที่ที่ได้จัดทำเหมืองแล้ว เนื้อที่ประมาณ 136.36 ไร่ จะทำการปรับ ดกแต่ง ให้มีสภาพความมั่นคงแข็งแรง โดยการปรับลดความลาดชันของบ่อเหมืองให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยและลดการสึกกร่อนตามธรรมชาติ และบ่อตัดตะกอนจำนวน 1.25 ไร่ (รวมทั้งหมด 137.61 ไร่) จะพัฒนาเป็นบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป โดยก่อนการพัฒนาบ่อเหมืองให้เป็นสระกักเก็บน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์นั้นจะต้องขออนุญาตจากจังหวัดหรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กำหนด โดยจะต้องทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู (Arsenic) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) แต่หากตรวจพบว่าคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมก็การนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต้องติดประกาศ “ห้ามใช้น้ำ” ให้เห็นอย่างชัดเจนในทุกด้าน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเคยรับทราบด้วย และต้องทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด ก่อนที่จะอนุญาตให้นำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งการติดป้ายเตือน “ระวังเขตอันตรายพื้นที่บ่อน้ำ” และระบุชื่อเจ้าของประทานบัตร เลข ประทานบัตร ขนาดพื้นที่ และความสัมพันธ์ของบ่อในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

- พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรมอื่นๆ หรือไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ให้รักษาสภาพพื้นที่เดิมเอาไว้ เพื่อฟื้นคืนสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และคืนทำนดินให้คงสภาพเดิมไว้ เพื่อป้องกันผลกระทบบริเวณลุ่มทางทัศนียภาพ

- ลานกองแร่จะปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นได้เร็วในพื้นที่ดังกล่าว (9.5 ไร่)
- โรงม่หิน และอาคารเก็บวัตถุดิบจะปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นได้เร็วในพื้นที่ดังกล่าว (18.2 ไร่) ตลอดทั้งจะต้องดูแลรักษาดินไม่ให้น้ำไหลบ่าสามารถอยู่ได้ตามสภาพธรรมชาติไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบพื้นที่ใกล้เคียงจากกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ

7) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 7 (ปีที่ 13-15)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน
- ในช่วงนี้ไม่มีพื้นที่พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม และจะปรับสภาพความลาดชันของหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย

8) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 8 (ปีที่ 16-18)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน
- ในช่วงนี้ไม่มีพื้นที่พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม และจะปรับสภาพความลาดชันของหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 6.29 ไร่

9) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 9 (ปีที่ 19-21)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน
- ในช่วงนี้ไม่มีพื้นที่พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม และจะปรับสภาพความลาดชันของหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 6.41 ไร่

10) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 10 (ปีที่ 22-24)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน
- ในช่วงนี้ไม่มีพื้นที่พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม และจะปรับสภาพความลาดชันของหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย

11) การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองในช่วงที่ 11 (ปีที่ 25-27)

- บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน
- ในช่วงนี้ไม่มีพื้นที่พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม และจะปรับสภาพความลาดชันของหน้าเหมืองซึ่งนับได้ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 6.8 ไร่

1.3) การเตรียมพันธุ์หญ้าแฝก

การเตรียมหน่อพันธุ์หญ้าแฝกที่จะนำไปปลูก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน คือ ให้ชุดทั้งกิ่งชำมาตัดรากให้เหลือ 10 ซม. และตัดต้นให้เหลือ 20 ซม. นำไปแช่น้ำให้ท่วมรากประมาณ 5-7 วัน จากนั้นจึงนำไปปลูก

1.4) การเตรียมดิน

ในการเตรียมดินก่อนปลูกหญ้าแฝกควรมีการปรับปรุงดิน โดยการคลุกดินกันโดยใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงและโรยบางๆ ด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ซึ่งจะทำการหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

1.5) การปลูก

- ถ้าหญ้าแฝกที่มีคุณภาพโดยทั่วไปเป็นกล้าที่มีอายุ 45 ถึง 60 วัน ฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการปลูก คือ ช่วงฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด และควรปลูกในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ การปลูกหญ้าแฝกทุกครั้งจะต้องปลูกให้แน่นชิดติดกันเป็นแถวโดยรูปแบบการปลูกจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ คือ
 - การปลูกหญ้าแฝกในที่ลาดชัน ควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับทางความลาดเทในฤดูฝน โดยทำแนวร่องปลูกตามแนวระดับ ใช้ระยะระหว่างต้น 5 ซม. สำหรับกล้ารากเปลือย และระยะ 10 ซม. สำหรับกล้าถุง ระยะห่างแถวตามแนวระดับไม่เกิน 2 ม. หญ้าแฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกันภายใน 4-6 เดือน
 - การปลูกขอบบ่อขอบเหมือง เพื่อกรองตะกอนดิน ควรปลูกตามแนวที่ระดับน้ำสูงสุดท่วมถึง 1 แนว และปลูกเพิ่มที่อีก 1-2 แนว เพื่อแนวแรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความลึกของขอบบ่อเหมือง ระยะห่างระหว่างต้น 5 ซม. สำหรับกล้ารากเปลือย และ 10 ซม. สำหรับกล้าถุงโดยชุดหลุมปลูกต่อเนื่องกันไปในระยะแรกควรดูแลปลูกซ่อมแซมให้แถวหญ้าแฝกเจริญเติบโตหนาแน่นเมื่อน้ำไหลบ่ามลงบ่อเหมืองตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับน้ำจะติดค้างอยู่กับแถวหญ้าแฝก ส่วนน้ำจะค่อยๆ ไหลผ่านลงสู่บ่อเหมืองและระบบรากของหญ้าแฝกยังช่วยยึดติดดินรอบๆ ขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย

1.6) การดูแลรักษา

หลังจากที่ปลูกแล้วควรมีการปลูกซ่อมต้นที่ตายทันที เมื่อต้นหญ้าแฝกตั้งตัวได้แล้วควรมีการตัดใบหญ้าแฝกที่สูงจากพื้นดินประมาณ 40 ซม. จะช่วยให้หญ้าแฝกแตกกอชิดติดกันเร็วขึ้น และในต้นฤดูฝนให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ตามแถวหญ้าแฝกก็จะใช้เป็นการช่วยให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตดีขึ้น และกำลังตั้งตัวพืชข้างแนวจะเป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมหญ้าแฝกได้ชัดเจน ช่วยให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตเต็มที่ก็ควรมีการตัดใบไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปคลุมดินหรือโค่นไม้ยืนต้นเพื่อช่วยลดการระเหยของน้ำ เป็นต้น ซึ่งการตัดใบจะช่วยให้หญ้าแฝกแตกหน่อเพิ่มขึ้นและสามารถทำหน้าที่กรองตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.7) การปลูกไม้ยืนต้น

ในการดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเบื้องต้นได้เร็วที่จะนำมาปลูก เช่น ส้มกบ ตะเคียน ตีนนก กระเบากลัก ชีเหล็กเลียด ไม้ ตะแบก เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและคน เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองชี่ควาย หว่า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น

3.3 ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงสภาพพื้นที่

1) การปรับปรุงสภาพพื้นที่

การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะทำการฟื้นฟูโดยการปรับปรุงสภาพพื้นที่จากนั้นจึงทำการปลูกพืชคลุมดินและไม่ยืนต้นท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนของการดำเนินการ ดังนี้

1.1) การเตรียมสภาพพื้นที่

- ทำการเตรียมดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสม
- เตรียมเมล็ดพืชคลุมดินและพันธุ์ไม้ยืนต้น เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้
- ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกไม้ยืนต้น ขนาดความกว้างxความยาวxความลึก ประมาณ 1x1x1 ม.
- ทำการปลูกพืชบำรุงดินปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และป้องกันการชะล้างพังทลาย และจัดทำแผนการดูแลพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น

1.2) การปลูกพืชคลุมดิน

การปรับปรุงพื้นที่สภาพพื้นที่ที่จำเป็นต้องปลูกพืชคลุมดินก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของดิน สำหรับพืชคลุมดินที่จำนำมาปลูก ได้แก่

- ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ชอบอากาศร้อน ควบคุมปลายฤดูฝน เพื่อให้ปอเทืองแก่พร้อมกันในฤดูแล้ง ดอกสีเหลือง จะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ดอนมีกรรมาณัติ การปลูกแบบหว่านเพื่อปลูกใช้เมล็ดประมาณ 3-5 กก./ไร่ ปลูกเป็นหลุมใช้เมล็ด 2-4 กก./ไร่ เมื่อใดกลบจะปลดปล่อยธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจนในปริมาณสูง นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดิน โดยเฉพาะการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกในรูปแบบของพืชหมุนเวียน

- พืชตระกูลถั่วจำพวกถั่วนาถั่ว และชนไตรชิกมา หรือถั่วลาย เนื่องจากเจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้นได้ในดินทุกชนิด สามารถขึ้นได้อย่างหนาแน่นและทนต่อสภาพอากาศได้ดี สำหรับวิธีการปลูกจะทำการปลูกแบบหว่าน แล้วทำการกลบดินกลบเมล็ดอีกครั้ง อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ประมาณ 4 กก./ไร่ และใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงช่วยในระยะแรกของการเจริญเติบโตในอัตรา 20-30 กก./ไร่ และทำการดัดสับหรือกลบเมื่อพืชออกดอกประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็นช่วงที่พืชให้อาหารมากในช่วงนี้ ซึ่งถ้าสายจะมีอายุการออกดอกในช่วง 90-120 วัน เมื่อโลกกลับแล้วสายตัวได้งายภายใน 7-10 วัน แล้วจึงทำการปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชชนิดอื่นต่อไป

- หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่พบทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ความเปียกแฉะและสภาพน้ำท่วมขังได้นอกจากนี้ยังมีระบบรากที่แข็งแรงยังลึกลงไปใต้ดินตามแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการช่วยดูดซับและกักเก็บน้ำไว้ในดิน อีกทั้งรากหญ้าแฝกยังช่วยยึดเกาะดิน ป้องกันการสูญเสียดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ การปลูกหญ้าแฝกรวมขอบคันคู ทำให้ขอบคันมีความทนและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2537) ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการปลูกและการบำรุงรักษาดังนี้ (http://www.odd.go.th/link_vetiver/index.htm: 21 กันยายน 2559)

3.4 ระยะเวลาในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่

เนื่องจากภาพรวมแผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่ของโครงการ ได้มีการกำหนดให้ดำเนินการไปพร้อมๆ กับการทำเหมืองในแต่ละช่วงปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 30 ดังนั้น แผนปฏิบัติงานรายปีเพื่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองของโครงการ จึงได้กำหนดรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง

| รายละเอียด | ฤดูหนาว | | ฤดูร้อน | | ฤดูฝน | | ฤดูหนาว | |
|---------------------------------|---------|------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ธ.ค. |
| สำรวจพื้นที่ | | ← | | | → | | | พ.ย. 5 ค.ค. |
| เตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกต้นไม้ | | | ← | → | | | | |
| เตรียมกล้าไม้ และดำเนินการปลูก | | | | ← | → | | → | |
| ใส่ปุ๋ย | | | | | | | → | |
| ปลูกซ่อมแซม | | | | | → | | → | |
| กำจัดวัชพืช | ← | → | | | | | ← | → |

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบพื้นที่ 17/2557 ของบริษัท สุราษฎร์ทอง จำกัด (2561)

3.5 งบประมาณในการดำเนินงาน

งบประมาณที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองของโครงการ ได้ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการปรับสภาพพื้นที่ การปลูกพืชคลุมดิน และการปลูกไม้ยืนต้น ไร่ละประมาณ 34,500 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาดำเนินไป จะคำนวณโดยอ้างอิงจากระเบียบกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า ซึ่งกำหนดค่าบำรุงรักษาดำเนินไปไร่ อัตราปีละ 680 บาท/ไร่ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ จึงประกอบไปด้วย

- การปรับสภาพพื้นที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาท/ไร่
- การปลูกพืชคลุมดินมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 บาท/ไร่
- การปลูกไม้ยืนต้นมีค่าใช้จ่ายประมาณ 29,500 บาท/ไร่
- การบำรุงรักษาดำเนินมีค่าใช้จ่ายประมาณ 680 บาท/ไร่/ปี

จากแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง และพื้นที่กิจกรรมประกอบการทำเหมืองของโครงการดังกล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ บริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมือง บริเวณพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง และบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แต่ละช่วงเวลาดังตารางที่ 2

สำหรับวิธีการปลูกนั้น จะทำการคัดเลือกกล้าไม้ที่มีอายุเกิน 1 ปี เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยทำการปลูกเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถวและต้นประมาณ 2x2 ม. พร้อมปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้นในบริเวณรอบพื้นที่ที่โครงการ บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง หรือในบริเวณที่ว่างเปล่าที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณชั้นบันได สำหรับบริเวณคันทำนบดิน จะปลูกต้นบนคันทำนบดินจำนวน 1 แถว และด้านข้างคันทำนบดินฝั่งละ 1 แถว รวมเป็นจำนวน 3 แถว และให้ปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก โดยขนาดของหลุมปลูก ความกว้างความยาวความลึก ประมาณ 1x1x1 ม. นำปุ๋ยคอกและปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง มารองกันหลุม แล้วจึงลงเพาะชำก่อนปลูก ดำกลิ้งให้แน่น และรดน้ำให้ชุ่มแน่น ทำการดูแลในระยะ 1-2 ปีแรก และทำการปลูกซ่อมแซมพื้นที่ที่ต้นไม้ตายลงและทำให้ปุ๋ยจางลงไม่ทันปลูกให้สามารถอยู่รอดได้ตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ การปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ จะเป็นการทดลองปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดไปพร้อมๆ กับการทำเหมืองตั้งแต่เริ่มเปิดทำเหมืองตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของพืชแต่ละชนิดว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ในบริเวณพื้นที่โครงการจนกว่าจะได้ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในช่วงต่อไป

1.8) การดูแลรักษา

ทางโครงการจะต้องคอยดูแลรักษาให้พืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้เจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ โดยการปลูกในระยะแรกๆ ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืช และการปลูกทดแทนหากพบว่าต้นใดตายหรือและแกร่นควรใส่ปุ๋ยเป็นครั้งคราว โดยติดตามดูแลรักษาพันธุ์ไม้ให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพธรรมชาติต่อไป

- การรดน้ำ เมื่อปลูกเสร็จให้รดน้ำให้ชุ่ม ถ้าเป็นไปได้ควรรดน้ำให้มิดชิดต่อเนื่องกันทุกวันในเวลาเย็นอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอดสัปดาห์แรก หลังจากนั้นอาจให้ลดลงเป็นวันเว้นวัน หรือ 2 วันต่อครั้ง จนสังเกตเห็นต้นเริ่มตั้งตัวได้ ในกรณีที่ปลูกเป็นพื้นที่มากๆ ควรปลูกในชวงฤดูฝน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรดน้ำต้นไม้ภายหลังการปลูกต้นไม้

- การใส่ปุ๋ย พรวนดิน และการกำจัดวัชพืช ภายหลังจากนำต้นไม้ลงปลูกขึ้นฟูในพื้นที่แล้ว ให้ทำการใส่ปุ๋ย โดยในช่วงแรกใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงก่อน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และช่วยให้กล้าไม้ตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต สำหรับปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดิน และขนาดต้นไม้ควรมีการกำจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้นไม้เป็นครั้ง 1 ม. ปีละ 2 ครั้ง

ตารางที่ 2 แผนการฟื้นฟูเมืองของโครงการ และค่าใช้จ่ายในแต่ละปี

| ช่วงที่ (ปี) | การดำเนินงาน | พื้นที่ฟื้นฟู (ไร่) | พื้นที่ บำรุงรักษา (ไร่) | พื้นที่ปรับปรุง เสถียรภาพ (ไร่) | งบประมาณ (บาท) |
|-----------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ อาคารเก็บวัสดุระเบิด บริเวณโรงโม่ บ่อตกตะกอน พื้นที่ว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนคันทางดินคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 66.87 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตาย ให้ทำการปลูกทดแทน | - | 66.87 | - | 45,472 |
| 2 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ อาคารเก็บวัสดุระเบิด บริเวณโรงโม่ บ่อตกตะกอน พื้นที่ว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนคันทางดินคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 66.87 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตาย ให้ทำการปลูกทดแทน - ในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับการทำเหมือง เนื่องจากเปิดการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม และรักษาสีเขียวภาพความลาดชันของหน้าเหมืองให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการจะสร้างพังทลาย | - | 66.87 | - | 45,472 |
| 3 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น พื้นที่บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ อาคารเก็บวัสดุระเบิด บริเวณโรงโม่ บ่อตกตะกอน พื้นที่ว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนคันทางดินคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 66.87 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตาย ให้ทำการปลูกทดแทน - ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองชั้นบันไดที่เสร็จสิ้นการทำงานแล้ว เนื้อที่ประมาณ 0.54 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองชั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และความปลอดภัยต่อการจะสร้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก | 0.54 | 66.87 | - | 64,102 |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ช่วงที่ (ปี) | การดำเนินงาน | พื้นที่ฟื้นฟู (ไร่) | พื้นที่ บำรุงรักษา (ไร่) | พื้นที่ปรับปรุง เสถียรภาพ (ไร่) | งบประมาณ (บาท) |
|-----------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 4-6 | และไม่มีอันตราย เช่น สลัก ตะเคว้น ดินนก กระบะกากลิ้ง จีโกลีเลียด ไข่ตะเคว้น เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองข้าว หว่า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 67.41 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตาย ให้ทำการปลูกทดแทน - ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองชั้นบันไดที่เสร็จสิ้นการทำงานแล้ว เนื้อที่ประมาณ 1.22 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองชั้นบันไดให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อการจะสร้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดิน จำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก และไม่มีอันตราย เช่น สลัก ตะเคว้น ดินนก กระบะกากลิ้ง จีโกลีเลียด ไข่ตะเคว้น เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองข้าว หว่า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น | 1.22 | 67.41 | - | 179,606 |
| 7-9 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 68.63 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน - ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองชั้นบันไดที่เสร็จสิ้นการทำงานแล้ว เนื้อที่ประมาณ 1.25 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองชั้นบันไดให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อการจะสร้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก และไม่มีอันตราย เช่น สลัก ตะเคว้น ดินนก กระบะกากลิ้ง จีโกลีเลียด ไข่ตะเคว้น เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองข้าว หว่า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น | 1.25 | 68.63 | - | 183,130 |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ช่วงที่ (ปี) | การดำเนินงาน | พื้นที่ฟื้นฟู (ไร่) | พื้นที่ บำรุงรักษา (ไร่) | พื้นที่ปรับ เสถียรภาพ (ไร่) | งบประมาณ (บาท) |
|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 19-21 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน - ในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองเนื่องจากเปิดทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะปรับเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 6.41 ไร่ | - | 74.23 | 6.41 | 180,274 |
| 22-24 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน - ในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองเนื่องจากเปิดทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะรักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย | - | 74.23 | - | 151,429 |
| 25-27 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน - ในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองเนื่องจากเปิดทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะปรับเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย | - | 74.23 | 6.8 | 182,029 |
| 28-30 (สิ้นสุด การทำ เหมือง) | ระยะดำเนินการทำเหมือง - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน | - | 74.23 | - | 151,429 |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ช่วงที่ (ปี) | การดำเนินงาน | พื้นที่ฟื้นฟู (ไร่) | พื้นที่ บำรุงรักษา (ไร่) | พื้นที่ปรับ เสถียรภาพ (ไร่) | งบประมาณ (บาท) |
|-----------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10-12 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 69.88 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน - ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองขึ้นบันไดที่เสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว เนื้อที่ประมาณ 4.35 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเสถียรภาพ และความปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง หรือหญ้าแฝก และไม้ยืนต้นได้เร็ว เช่น ส้มกบ ตะเคียน ต้นนก กระเบา กลัก ขี้เหล็กเลือด ไผ่ ตะแบก เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองช้างควาย หว่า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น | 4.35 | 69.88 | - | 292,630 |
| 13-15 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน - ในช่วงนี้ไม่มีมีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองเนื่องจากเปิดทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะรักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย | - | 74.23 | - | 151,429 |
| 16-18 | - บำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิม และพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 74.23 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้ทำการปลูกทดแทน - ในช่วงนี้ไม่มีมีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองเนื่องจากเปิดทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม แต่จะปรับเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 6.29 ไร่ | - | 74.23 | 6.29 | 179,734 |

เหมือง และมีการดูแลรักษาแนวต้นไม้เดิมบริเวณพื้นที่หน้าเหมือง คั้นห้ามบิน พื้นที่ว่างทั่วไปภายในโครงการ และบริเวณสำนักงานให้มีการเจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ มีการปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติมให้มีความหนาแน่นมากขึ้น พร้อมทั้งมีการปรับปรุงสภาพเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนให้เรียบ นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูระบายภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ (รูปที่ 4)

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| ช่วงที่ (ปี) | การดำเนินงาน | พื้นที่ฟื้นฟู (ไร่) | พื้นที่ บำรุงรักษา (ไร่) | พื้นที่ปรับ เสถียรภาพ (ไร่) | งบประมาณ (บาท) |
|-----------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับเสถียรภาพความลาดชันของพื้นที่หน้าเหมืองขึ้นบันไดให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลายเนื้อที่ประมาณ 6.66 ไร่ ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ที่ได้จัดทำเหมืองแล้ว เนื้อที่ประมาณ 136.36 ไร่ จะทำการปรับ ตกแต่ง ให้มีสภาพความมั่นคงแข็งแรง โดยการปรับลดความลาดชันบ่อเหมืองให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยและลดการสึกกร่อนตาม และบ่อดักตะกอนจำนวน 1.25 ไร่ (รวมทั้งหมด 137.61 ไร่) จะพัฒนาเป็นบ่อกักเก็บน้ำ - ลานกองแร่จะปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นได้เร็วในพื้นที่ดังกล่าว (9.5 ไร่) - โรงไม้หิน และอาคารเก็บวัตถุดิบจะเปิดจะทำการรื้อถอนปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นได้เร็วในพื้นที่ดังกล่าว (18.2 ไร่) | - | - | 6.66 | 29,970 |
| รวมทั้งหมด | | 35.06 | 74.23 | 26.16 | 2,792,357 |

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่าตอบแทนสัตว์ป่าที่ 17/2557 ของบริษัท สุราษฎร์ทอง จำกัด (2561)
หมายเหตุ : งบประมาณในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองต่อไปให้เป็นไปตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้ผู้ประกอบการว่าหลักเกณฑ์การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ประมาณ 34,000 บาท/ไร่

3.6 ผลการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง

จากรายละเอียดแผนการฟื้นฟูสภาพเหมืองตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงการอยู่ในการฟื้นฟูปีที่ 4-6 โดยแผนการฟื้นฟูกำหนดให้ดำเนินการบำรุงรักษาสภาพพื้นที่ป่าไม้เดิมและพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 67.41 ไร่ ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่าต้นไม้อยู่ให้ทำการปลูกทดแทน และดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมืองขึ้นบันไดที่เสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว เนื้อที่ประมาณ 1.22 ไร่ โดยการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองขึ้นบันไดให้เสถียรภาพ และความปลอดภัยต่อการชะล้างพังทลาย และทำการปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น บอระเพ็ด หรือหญ้าแฝกและไม้ยืนต้นเร็ว เช่น ส้มกอ ตะเคียน ตีนนก กระเบาเล็ก ขึ้นเล็กเลียด ไม้ ตะแบก เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ป่าและนก เช่น มะกอกป่า มะขามป้อม พลองจืดควาย หว่า มะเดื่อเลื้อย เป็นต้น

การฟื้นฟูในปัจจุบันโครงการมีพื้นที่หน้าเหมืองจำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็น พ1 ขนาดประมาณ 41 ไร่ และ พ2 ขนาดประมาณ 130 ไร่ มีพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วจนได้ขนาดประมาณ 115 ไร่ และทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วขนาดประมาณ 8.5 ไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขึ้นบันไดควบคู่ไปกับการทำ



เอกสารแนบ





เพื่อการกำหนดประเภทที่ ๒

เพื่อการกำหนดประเภทที่ ๒

ออกให้แม่.....เร็นท์ สุราษฎร์ผาทอง จำกัด.....ฮาๆ.....ปี สัตุนาติ.....ไป

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... ๐๙๔๕๕๖๐๐๐๐๖๒

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงาน...

[illegible][illegible][illegible]

นางสาวกนกพร บรมมาณี ๑ ทีมแปร..... นศ.หญิง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายอานันท์ ปันยารชุน นายอานันท์ ปันยารชุน

มอญ ๕๐๐ ปี แต่วมา...๑๕...เดือน...สงคค...พ.ศ. ๒๕๖๒...๑๕...เดือน...สงคค...พ.ศ. ๒๕๖๒...

จำนวนหน้า.....๒๕.....งาน.....๘.๐.....ตารางวา ตามแผนที่แนบท้าย

โดยมีเงื่อนไขประการสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๒) กลุ่มผู้ปกครองนิเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

(๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ระเบียบการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

[illegible]

പ്രതികരണങ്ങൾ

นาย บดินทร์ ปิยะมณีนุชกุล

(๕) ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

(๕) บทบาทการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์

(๑๐) บันทึกรายชื่อย่อและนามสกุล ผู้ที่ขอเพิ่มตัวหนังสือในบัตรประชาชนของตน

วิชาการที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ การทำเหมือง เสนอให้เพิ่มเติม และ

ประเภทของกรรพำหมอง

(๑๑) บันทึกการปฏิบัติงานทำเหมือง

(๑๒) บทบาทการเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองพิพาทส่วนบุคคล

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการค้นพบทางธรณีวิทยา

[illegible]

00114 00 03411...758...87042

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

[illegible]

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

[illegible]

MM-S11

น.3/12

I/I:n

เอกสารแนบ 1
สำเนาปะทานบัตร



[illegible]

ศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์

ลายมือชื่อ.....ผู้แทน

สาขามือชื่อ...ผู้ตรวจ

u.1/3


แผนกแบบทำยประทานบัตรที่..... ๓๐๓๒๔ / ๑๖๓๔๒๒

คำาขขข.....๑๑๑/๑๑๑๑๑๑๑๑

ลำดับชุด L 7017 ระวางที่ 4927 III

GN. 

| | |
|---------------|----------------|
| อ. 560400 บาท | 1, 1008800 บาท |
|---------------|----------------|



หน้า ๒๖๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา

มาตราส่วน.....๑ : ๑๐,๐๐๐

จากหน่วยย่อย ๑ ถึง ๕ มีค่าเฉลี่ย ๒.๒๖๖๖, ๒.๒๖๖๖, ๒.๒๖๖๖, ๒.๒๖๖๖ และ ๒.๒๖๖๖ ตามลำดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งหมดมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า การเลือกหน่วยย่อยที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าใกล้เคียงกันทุกหน่วยย่อย

u.1/2

เอกสารแนบ 2
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ อนึ่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งแวดล้อม หรือออกใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาตขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพิ่มเติมด้วย และหาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือ ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



เลขาธิการสำนักงานสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



ที่ พส ๑๐๐๔.๒/ ๑๕๐๒๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๗

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ทอพ-คลาส คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ TCC_EIA1208/09/2017 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

๒. สำเนาทะเบียนบริษัท ทอพ-คลาส คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ TCC_EIA1372/11/2017 ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๗ ดังอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วย บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท ทอพ-คลาส คอนสตรัคชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๗ ดังอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาและในการประชุม ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๗ ดังอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบ...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ของ

บริษัท สุราษฎร์พาทอง จำกัด

เลขที่ 9/4ก ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

คำขอประทานบัตรที่ 17/2557

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พฤศจิกายน 2560

เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดัชนีสิ่งแวดล้อมอำนาจที่แนบ

จัดทำโดย

บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2322-5758 โทรแฟกซ์ 08-4388-3976, 06-2605-1725
โทรสาร 0-2322-5759 Email: top-class204@hotmail.com

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD.

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ของ

บริษัท สุราษฎร์พาทอง จำกัด

เลขที่ 9/4ก ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

คำขอประทานบัตรที่ 17/2557

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พฤศจิกายน 2560

เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดัชนีสิ่งแวดล้อมอำนาจที่แนบ

จัดทำโดย

บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2322-5758 โทรแฟกซ์ 08-4388-3976, 06-2605-1725
โทรสาร 0-2322-5759 Email: top-class204@hotmail.com



บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD.

แบบรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การรายงานครั้งที่ 1...../วันที่ 14.....เดือน 3/พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ประกอบการ.....บริษัท.....
 หมายเลขประทานบัตร.....30325.....
 ที่ตั้ง ตำบล.....
 ขอบเขต.....
 เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....
 () มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ).....
 () ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน).....
 () อื่นๆ (ระบุ).....

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน () เกิดการทำเหมือง
 พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในปัจจุบัน.....
 จำนวนหน้าเหมือง.....
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....
 พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....
 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....
 พื้นที่รื้อแต่งแร่ / ล้างกาก / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....
 จำนวนชุมชนเหมืองที่ไม่ได้ให้เหมืองแล้ว.....
 พื้นที่ผ่านการฟื้นฟูเหมืองแล้ว.....
 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

() พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ () พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม () ปลูกสร้างสวนป่า

() อื่น ๆ (ระบุ).....

เอกสารแนบ 3

แบบฟอร์มรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองตามรูปแบบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

() การรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเมือง
จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่
วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของพื้นที่บริเวณ.....ความใกล้เคียง.....)

() การปรึกษาและฟื้นฟูองค์การบริหารและสมาชิก
จำนวน.....แห่ง มีอยู่ที่.....
วิธีดำเนินการ.....

() การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้ใช้ทรัพยากรแล้ว
 จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....เมตร
 วิธีดำเนินการ.....

() การรับสภาพและฟื้นฟูประเพณีอันดีงามและการดำรงสถานะการเงินจากปัญหาหนี้สินเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเลือกปฏิบัติงาน
และบริวณอื่น ๆ อาทิเช่น ก้นห้ามคิดและดูระบบหนี้และปัจจัยก่อน เป็นต้น

| | | |
|----------------|------------|-------|
| จำนวน.....แห่ง | จำนวน(กษณ) | จำนวน |
|----------------|------------|-------|

() การปลูกต้นมะพร้าวพันธุ์ต่าง ๆ เป็นเขตพื้นที่ทางหัว เป็นเขตพื้นที่ประเภทบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่
รวม.....ตัน

วิธีดำเนินการ

(การปรึกษาและพื้นที่ที่บริษัท โรง ไมกิน เมื่อที่ ๑๒-
วิธีดำเนินการ การดูแลรักษาป่าไม้ของ บริษัท ไมกิน จำกัด)

✓ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณลำน้ำบาง / บ้านพัก เมื่อที่..... ๑, ๒..... ไร่
วิธีดำเนินการ..... ใช้แรงงาน ช่าง และชาวบ้าน

u.3/3

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (หรือแบบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทิ้งเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

(การปรับปรุงสภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำที่บริเวณหน้าเมือง
จำนวน.....แห่ง เมื่อปี.....๑๔.....ไร่
วิธีดำเนินการ (เพื่ออธิบายลักษณะของงานนี้เอง การปล่อยสัตว์ให้เลี้ยงดูภายใน...
ซึ่งมีผลทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้) วิธีการดูแลรักษาและป้องกันโรคภัย

[illegible]

() การรับสภาพและฟื้นฟูคนหมิ่นชู้ที่ไม่รับการบำบัดก่อนแล้ว
จำนวน.....แห่ง ขนาด (กรซก).....เมตร
วิธีดำเนินการ.....เมตร

() การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันและการจะสร้างละอองฝอยจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองขี้เถ้าผลิตหินผสมหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น ค้นหาหินและระบุขนาดและบ่อตะกอน เป็นต้น

| | | |
|------------------------|-------------------------|------|
| จำนวน..... | แห่ง ขนาด(กม.ขยด.)..... | เมตร |
| วัตถุประสงค์ในการ..... | | |

() การปลูกต้นมะพร้าวพันธุ์ดีในพื้นที่สวนปาล์มของเกษตรกร
.....ไร่

[illegible]

วิธีดำเนินการ : มีการแต่งตั้ง กิตติคุณ โปษะ และ ดร.อดิศักดิ์ มณีพร เพื่อศึกษาค้นคว้าและ
นำผลมาสรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่ที่ทำการพิจารณาเห็นชอบทั้งหมด ๐.05 ชั่วโมง

รวมจำนวนเงินที่ใช้ไป - -



งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด โดยประมาณ ๒๖,๗๕๐ บาท


5.2 การจัดเรียงงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงาน.....บาท

งบประมาณสำหรับบำรุงพื้นที่ที่.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมการปกครองและส่วนราชการอื่น ๆ.....





เอกสารแนบ 4
รายงานแผนการใช้วัตถุประสงค์:เปิดในการทำเหมือง
และเอกสารอนุญาตวิศวกรควบคุมการทำเหมือง



รายงานแผนการใช้ตัวระบุเบ็ดในการทำเหมือง

แบบฟอร์มแผนงานการใช้วัตุระเบิดในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ประทานบัตรที่ 30328/16342 ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่อการก่อสร้าง)
 1.2 ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ชื่อผู้รับช่วง -
 1.3 ที่ตำบล ภูวด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 โทรศัพท์ 081-9792712
 1.4 ปริมาณการผลิตในรอบปีที่ผ่านมาตันลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)
 1.5 ปริมาณสำรองแหล่งแร่ตามแผนผังตันลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)
 1.6 ปริมาณสำรองแหล่งแร่ปัจจุบันตันลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)

2. ข้อมูลการทำเหมืองและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะระเบิด

(กรณารอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพราะเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินปริมาณการใช้วัตุระเบิด)

- 2.1 เป้าหมายการผลิต(ตามแผนผังฯ) 601.563 (ตัน/ปี) หรือ 240.625 (ลูกบาศก์เมตร/ปี)
 2.2 เวลาที่ใช้ในการทำงาน
 - ทำงานวันละ 1 กะ ทำงานกะละ 8 ชั่วโมง
 - ทำงานเดือนละ 26 วัน
 2.3 เครื่องจักรที่ใช้ในการเจาะระเบิด

เครื่องเจาะระเบิด

| ลำดับที่ | ชนิดของเครื่องเจาะ/ยี่ห้อ/ขนาดดอกเจาะ(นิ้ว) | จำนวน |
|----------|---|-------|
| 1. | Hydraulic crawler drill / Furukawa / 3.5 นิ้ว | 1 |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4. | - | - |
| 5. | - | - |

เครื่องอัดลม

| ลำดับที่ | ชนิดของเครื่องอัดลม/ยี่ห้อ/ขนาด (cfm.) | จำนวน |
|----------|--|-------|
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4. | - | - |
| 5. | - | - |

3. ข้อมูลการเจาะระเบิด วิธีการ รูปแบบการเจาะ และวัตถุระเบิดที่ใช้

(กรุณารอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเพราะเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินปริมาณการใช้วัตถุระเบิด)

3.1 การระเบิดเพื่อการผลิตแร่หรือหินอุตสาหกรรม

รูปแบบการเจาะ

- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
- ความลึกรูเจาะ 6 เมตร
- ระยะห่างระหว่างรูเจาะ (spacing) 2.75 เมตร
- ระยะห่างระหว่างแถว (burden distance) 2.5 เมตร
- ระยะการอัดระเบิด (charge length) 3.5 เมตร
- การเจาะระเบิดในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย จำนวนแถว 2 แถว แถวละ 10 รู

ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ต่อหนึ่งรูเจาะ

- แก๊ป ชนิด
 - แก๊ปไฟฟ้า (electric cap) จำนวน 1 ดอก
 - แก๊ปธรรมดา (plain cap) จำนวน - ดอก
 - แก๊ปแบบ non-electric cap จำนวน - ดอก
- สายชนวน ชนิด
 - สายชนวนธรรมดา (safety fuse) จำนวน - เมตร
 - สายชนวนระเบิด (detonating cord) ขนาด - จำนวน - เมตร
 - ใช้สายชนวนระเบิดสำหรับ -
(กรณีที่มีการใช้สายชนวนระเบิดให้อธิบายด้วยว่าสำหรับงานใดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด)
- ดินระเบิด ชนิด/ขนาด
 - ดินชั้น / 55 x 350 mm จำนวน 0.83 แท่ง
 - - / จำนวน - แท่ง
 - - / จำนวน - แท่ง
- ปุ๋ย (ANFO) จำนวน 11.67 กิโลกรัม
- ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดรวม 50 กิโลกรัม/เชิงหวะถ่วง 250 กิโลกรัม/ครั้ง
อธิบายวิธีการใช้และปริมาณการใช้ แก๊ปไฟฟ้า 1 นัดติดกับดินระเบิด 0.83 แท่ง บรรจุน้ำ

บริเวณทั้งหมด บรรจุน้ำ ANFO แล้วปิดปากการเจาะเป็นระยะประมาณ 2.5 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดเพื่อการผลิตแร่รวมทั้งหมดใน 1 ปี ตามเป้าหมายการผลิต

- แก๊ป ชนิด
 - แก๊ปไฟฟ้า (electric cap) จำนวน 7,000 ดอก
 - แก๊ปธรรมดา (plain cap) จำนวน - ดอก
 - แก๊ปแบบ non-electric cap จำนวน - ดอก

- สายชนวนชนิด

- สายชนวนธรรมดา (safety fuse) จำนวน เมตร

- สายชนวนระเบิด (detonating cord) ขนาด จำนวน เมตร

- ดินระเบิด ชนิด/ขนาด/น้ำหนัก

- ชนิด อิมัลชัน ขนาด 55 x 350 mm น้ำหนัก 1.0 กก./มัด จำนวน 5,810 แท่ง

- ชนิด ขนาด น้ำหนัก จำนวน แท่ง

- ชนิด ขนาด น้ำหนัก จำนวน แท่ง

- ปุ๋ย (ANFO)

จำนวน 81,690 กิโลกรัม

3.2 การระเบิดเพื่อย่อยเศษหิน

ตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมแบบท้ายประทานบัตร

☐ อนุญาตให้มีการระเบิดย่อย☐ ไม่อนุญาตให้มีการระเบิดย่อย

(กรณีเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมไม่อนุญาตให้มีการระเบิดย่อย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะไม่ประเมินปริมาณวัตถุระเบิดในส่วนนี้ให้)

ปริมาณเศษหินที่ต้องทำการระเบิดย่อย (ตัน/ปี) หรือ (ลูกบาศก์เมตร/ปี)

รูปแบบการเจาะระเบิด

- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ นิ้ว

- ความลึกรูเจาะ เมตร

- ระยะห่างระหว่างรูเจาะ (spacing) เมตร

- จำนวนรูเจาะที่ประเมินว่าต้องระเบิดทั้งหมดในรอบ 1 ปี รูเจาะ

วัตถุระเบิดที่ใช้ต่อหนึ่งรูเจาะ

- แก๊ป ชนิด

- แก๊ปไฟฟ้า (electric cap) จำนวน ดอก

- แก๊ปธรรมดา (plain cap) จำนวน ดอก

- แก๊ปแบบ non-electric cap จำนวน ดอก

- สายชนวน ชนิด

- สายชนวนธรรมดา (safety fuse) จำนวน เมตร

- สายชนวนระเบิด (detonating cord) ขนาด จำนวน เมตร

- ใช้สายชนวนระเบิดสำหรับ

(กรณีที่การใช้สายชนวนระเบิดให้อธิบายด้วยว่าสำหรับงานใดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด)

- ดินระเบิด ชนิด/ขนาด

..... / จำนวน แท่ง

- ปุ๋ย (ANFO)

จำนวน กิโลกรัม

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดเพื่อขุดเจาะเหมืองหินรวมทั้งหมดใน 1 ปี

- แก๊ป ชนิด

- แก๊ปไฟฟ้า (electric cap) จำนวน ดอก
- แก๊ปธรรมดา (plain cap) จำนวน ดอก
- แก๊ปแบบ non-electric cap จำนวน ดอก

- สายชนวนชนิด

- สายชนวนธรรมดา (safety fuse) จำนวน เมตร
- สายชนวนระเบิด (detonating cord) ขนาด จำนวน เมตร

- ดินระเบิด ชนิด/ขนาด/น้ำหนัก

- ชนิด ขนาด น้ำหนัก จำนวน แท่ง
- ชนิด ขนาด น้ำหนัก จำนวน แท่ง

- ปุ๋ย (ANFO)

จำนวน กิโลกรัม

3.3 การระเบิดเพื่อพัฒนาหน้าเหมือง การเปิดเปลือกหิน การปรับสภาพหน้าเหมืองให้เรียบ หรือการใช้

วัตถุระเบิดในงานอื่นๆ

อธิบายวิธีการใช้วัตถุระเบิดหรือการเปลือกหินหรืองานอื่นๆ ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองต่ำกว่าระดับ

ผิวดิน จึงจำเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดเพิ่มขึ้นเพื่อเปิดหน้าเหมืองให้เป็นขมบ่อเหมือง และพัฒนาหน้าเหมือง

ให้เป็นขมบ่อได้

ปริมาณหินหรือเปลือกหินที่ต้องทำการระเบิด 85,938 (ตัน/ปี) หรือ 34,375 (ลูกบาศก์เมตรแน่น/ปี)

รูปแบบการเจาะระเบิด

- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
- ความลึกรูเจาะ 6 เมตร
- ระยะห่างระหว่างรูเจาะ (spacing) 2.75 เมตร
- ระยะห่างระหว่างแถว (burden distance) 2.5 เมตร
- ระยะการอัดระเบิด (charge length) 3.5 เมตร
- จำนวนรูเจาะที่ประเมินว่าจะต้องเจาะระเบิดใน 1 ปี 1,000 รูเจาะ

วัตถุระเบิดที่ใช้ต่อหนึ่งรูเจาะ

- แก๊ป ชนิด

- แก๊ปไฟฟ้า (electric cap) จำนวน 1 ดอก
- แก๊ปธรรมดา (plain cap) จำนวน ดอก
- แก๊ปแบบ non-electric cap จำนวน ดอก

- สายชนวน ชนิด

- สายชนวนธรรมดา (safety fuse) จำนวน เมตร

- สายชนวนระเบิด (detonating cord) ขนาด..... - จำนวน..... เมตร

- ใช้สายชนวนระเบิดสำหรับ..... -

(กรณีที่มีการใช้สายชนวนระเบิดให้อธิบายด้วยว่าสำหรับงานใดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด)

- ดินระเบิด ชนิด/ขนาด

- อิมัลชัน / 55 x 350 mm..... จำนวน 0.83..... แท่ง

- / จำนวน -..... แท่ง

- / จำนวน -..... แท่ง

- ปุ๋ย (ANFO)..... จำนวน..... 11.67..... กิโลกรัม

- ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดรวม..... 50..... กิโลกรัม/จังหวัด..... 250..... กิโลกรัม/ครั้ง

อธิบายวิธีการใช้และปริมาณการใช้..... แก๊ปไฟฟ้า 1 นัดคิดกับดินระเบิด 0.83 แท่ง บรรจุไว้

บริเวณถนนหลวง..... บรรจุ ANFO แล้วเปิดปากกระเปาะเป็นระยะประมาณ 2.5 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดเพื่อการพัฒนาถนนเหมือนหรือเปิดเปลือกดินหรือกิจการอื่นๆ รวมทั้งหมดใน

1 ปี

- แก๊ป ชนิด

- แก๊ปไฟฟ้า (electric cap)..... จำนวน..... 1,000..... ดอก

- แก๊ปธรรมดา (plain cap)..... จำนวน..... ดอก

- แก๊ปแบบ non-electric cap..... จำนวน..... ดอก

- สายชนวนชนิด

- สายชนวนธรรมดา (safety fuse)..... จำนวน..... เมตร

- สายชนวนระเบิด (detonating cord)..... จำนวน..... เมตร

- ดินระเบิด ชนิด/ขนาด/น้ำหนัก

- ชนิด อิมัลชัน..... ขนาด..... 55 x 350 mm..... น้ำหนัก 1.0 กก./นัด..... จำนวน..... 830..... แท่ง

- ชนิด..... ขนาด..... น้ำหนัก..... จำนวน..... แท่ง

- ชนิด..... ขนาด..... น้ำหนัก..... จำนวน..... แท่ง

- ปุ๋ย (ANFO)..... จำนวน..... 11.670..... กิโลกรัม

4. ข้อมูลที่ต้องการอธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด

..... เพราะว่าการที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองต่ำกว่าระดับผิวดิน จึงจำเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดเพิ่มขึ้น


..... เพื่อเปิดหน้าเหมืองให้เป็นขุมบ่อเหมือง และพัฒนาหน้าเหมืองให้เป็นขั้นบันได และเนื่องจาก

..... เป็นประทานบัตรใหม่แทนที่ประทานบัตรเดิมที่มีปริมาณการผลิตที่สูงมาก จึงจำเป็นต้องขออนุญาต


..... ใช้วัตถุระเบิดเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน


สรุปปริมาณวัสดุระเบิดที่มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งหมดใน 1 ปี

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|
| - แก๊ป ชนิด | - แก๊ปไฟฟ้า (electric cap) | แบ่งเป็น | |
| แก๊ปไฟฟ้าเบอร์ 0 | จำนวน 2,600 ดอก | แก๊ปไฟฟ้าเบอร์ 3 | จำนวน 1,800 ดอก |
| แก๊ปไฟฟ้าเบอร์ 1 | จำนวน 1,800 ดอก | แก๊ปไฟฟ้าเบอร์ 5 | จำนวน 1,800 ดอก |
| | | จำนวนรวม | 8,000 ดอก |
| - สายชนวน ชนิด | | | |
| | - สายชนวนธรรมดา (safety fuse) | จำนวน | - เมตร |
| | - สายชนวนระเบิด (detonating cord) | | |
| | - ขนาด | - | จำนวน - เมตร |
| | - ขนาด | - | จำนวน - เมตร |
| | - ขนาด | - | จำนวน - เมตร |
| - ดินระเบิด ชนิด/ขนาด/น้ำหนัก | | | |
| | - อิมัลชัน / 55 mm x 350 mm / 1.0 กก./มัด | จำนวน | 6,640 แท่ง |
| | - - / - / - | จำนวน | - แท่ง |
| | - - / - / - | จำนวน | - แท่ง |
| - ปุ๋ย (ANFO) | จำนวน | 93,360 | กิโลกรัม |



เอกสารอนุญาตวิศวกรควบคุมการทำเหมือง





เอกสารแบบ 5
สำหรับบัญชีกองทุน



สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้ให้ดีอย่าฝากไว้กับพนักงานเสิร์ฟหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งรายได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อกับเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกการฝากเงินให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนเงินจากสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ ปิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 827
Office

บัญชีเลขที่ 827-0-45163-0
Account No.

สาขานนทบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name


บจ. สุราษฎร์ธานี (กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รวมพื้นที่เมืองแก้ว)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK


Authorized Signatory

SAI 8210572



น.5/2

สำเนาบัญชีกองทุนเฟียร์:วังสุภาพ



เอกสารแบบ 6
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด และนายยุทธศักดิ์ ชูศักดิ์

ด้วย บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ประทานบัตรที่ 30328/16342 และ นายยุทธศักดิ์ ชูศักดิ์ ประทานบัตรที่ 30197/15800 ตั้งอยู่ที่ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าว และสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯ ซึ่งต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการโครงการเหมืองแร่และชุมชนอยู่ร่วมกันได้ จึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ :






คณะที่ปรึกษา

1. อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

คณะกรรมการ

- | | |
|---|--------------|
| 1. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 | เป็น ประธาน |
| 2. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.พลายวาส หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| 3. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.พลายวาส หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| 4. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| 5. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกรูด หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| 6. เจ้าหน้าที่ อบต.พลายวาส หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| 7. เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอุแท หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| 8. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กาญจนดิษฐ์ | เป็น กรรมการ |
| 9. ผู้แทนจากเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ | เป็น กรรมการ |
| 10. กำนัน ต.กรูด | เป็น กรรมการ |
| 11. กำนัน ต.พลายวาส | เป็น กรรมการ |
| 12. กำนัน ต.ท่าอุแท | เป็น กรรมการ |
| 13. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 (ผู้ใหญ่บ้าน ในรัศมี 3 กม.) | เป็น กรรมการ |
| 14. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 (ผู้ใหญ่บ้าน ในรัศมี 3 กม.) | เป็น กรรมการ |
| 15. อสม. หมู่ที่ 8 (ตัวแทนผู้อาวุโส) | เป็น กรรมการ |
| 16. อสม. หมู่ที่ 7 (ตัวแทนผู้อาวุโส) | เป็น กรรมการ |
| 17. เจ้าอาวาสวัดเขานางเภา หรือผู้แทน (ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 3 กม.) | เป็น กรรมการ |
| 18. ผอ.การโรงเรียนวัดเขานางเภา หรือผู้แทน (ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 3 กม.) | เป็น กรรมการ |


ตัวแทนโครงการ

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 |  | ผู้จัดการ บจก. สุราษฎร์ผาทอง | เป็น ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ |
| 2 |  | วิศวกรเหมืองแร่ บจก. สุราษฎร์ผาทอง | เป็น เลขานุการ |
| 3 |  | เจ้าหน้าที่ บจก.สุราษฎร์ผาทอง | เป็น กรรมการ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม |
| 4 |  | ผู้จัดการนายยุทธศักดิ์ ชูศักดิ์ | เป็น ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ |
| 5 |  | เจ้าหน้าที่ประธานบริหารนายยุทธศักดิ์ ชูศักดิ์ | เป็น กรรมการ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม |


2. อำนาจหน้าที่ :

1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
2. พิจารณาให้ความเห็นแผนงานพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด โดยรอบหมู่บ้านพื้นที่เหมืองแร่รวมทั้งการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. พิจารณาแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ หรือการตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การประกาศตามหอกกระจายข่าว รวบรวมข้อมูลและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และติดประกาศให้ประชาชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระรับทราบ รวมถึงประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน เช่น เสนอแผนการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนสถานต่าง ๆ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ประธานมวลชนสัมพันธ์



เอกสารแบบ 7
เอกสารสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการกำนันตำบลกรุด
หมู่ที่ 1 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160

9 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการสุราษฎร์ผาทอง

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้า [REDACTED] ตำแหน่งกำนันตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณบริษัทสุราษฎร์ผาทองที่ได้อนุเคราะห์ กากหิน จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบกับความความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED]

กำนันตำบลกรุด

ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๑๕ คิว (๓ คันรถ ๖ ล้อ) เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักอาศัยหลัง ดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลกรูด



ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 1 ตำบลกรูด

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

841060

25 ตุลาคม 2566

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนนกหินคลุก จำนวน 2 คัน (หกล้อ) เพื่อปรับปรุงถนนสายหน้าวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ข้าพเจ้า เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน และหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



กำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๓ คัน (รถกระเช้า)
เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและ
หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกเทศมนตรีตำบลกรูด



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลจรูต
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ร. [REDACTED] ที่ ๓ ตำบลจรูต อำเภอภูกามยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดังกล่าว ฯ

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและ
หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน เพื่อสำหรับการ
ปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - บ้านคำสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณ
ท่านและ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศบาลตำบลกรูด



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลกรุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุว ๘๔๑๖๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๓ คัน(รถ ๖ ล้อ)
เพื่อใช้สำหรับการถมหลุมบ่อบริเวณพื้นถนนและบริเวณไหล่ทางสองข้างถนน ดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและ
หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลกรุด



ที่ พิเศษ/๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลภูต
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ๗๕๑๖๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์มาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์มาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน เพื่อสำหรับการ
ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมพร หมู่ที่ ๔ ตำบลภูต อำเภอภูกามยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณ
ท่านและ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
191 หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี

4 ตุลาคม 2566


เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการโรงไม้หินสุราษฎร์ผาทอง

ตามที่โรงไม้หินสุราษฎร์ผาทอง ได้ให้การสนับสนุนหินคลุก จำนวน 4 คันรถหลัก เพื่อใช้
ปรับถนนทางสัญจรเข้าออก ของ ม.10 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลกรูด

ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สภ. ๘๔๑๖๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกาหิน จำนวน ๒๐ คิว และหิน ¼ จำนวน ๒๐ คิว เพื่อใช้สำหรับการทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัยและปรับพื้นที่เทคนสำหรับก่อสร้างอาคารตัวบ้านพักอาศัย หลังดังกล่าวฯ ต่อไป นั้น

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84160

18 กันยายน 2566

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์มาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์มาทอง จำกัดได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน 10 ตัน
(2 คันรถ 6 ล้อ) เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ดังกล่าวฯ ต่อไป นั้น

ข้าพเจ้า เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลกรูด

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

19 กันยายน 2566

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัท สุราษฎร์พาทอง จำกัด

ตามที่บริษัท สุราษฎร์พาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนหินคลุก จำนวน 20 คิว เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนสายคอนกรีต-ไสใน หมู่ที่ 3 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด

ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84160

18 กันยายน 2566

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัดได้ให้การสนับสนุนหินคลุก จำนวน 10 คิว (2 คันรถ 6 ล้อ) เพื่อใช้ในการปรับปรุงและถมหลุมบ่อถนนสาธารณะสายบ้านตาโรจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด ดังกล่าว ฯ ต่อไป นั้น

ข้าพเจ้า เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน และหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนดินหน้าเหมือง จำนวน ๑๕ คัน (รต ๑๐ ล้อ) เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างกฏที่พิกสงฆ์และปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างภายในกฏ ดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน และหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลกรูด

ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สภ ๘๔๑๖๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๒๐ คิว เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวฯ ต่อไป นั้น

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลกรูด



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอภาณุพันธุ์ สุภ ๘๔๑๖๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖


เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลกรูด เพื่อเตรียมในกิจกรรมดังกล่าว

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรุค
อำเภอภูกามยาว จังหวัด สก ๘๔๑๖๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๒๐ คิว
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการกำนันตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160

3 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการสุราษฎร์มาทอง

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้า [REDACTED] แห่งกำนันตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณบริษัทสุราษฎร์มาทองที่ได้อนุเคราะห์ กากหิน จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพ นายจิ้น สัมแก้ว ณ บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบกับความความเจริญยิ่งขึ้นไป

ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED]

ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๒๕ คิว
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้





ที่ สฎ ๕๕๐๐๑/ว ๖๘๑

สำนักงานเทศบาล ตำบลกรุด
ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดก ำรงใจ ำเภอ ำเภอ


อ้างถึง หนังสือที่ สฎ ๕๕๐๐๑/ว ๖๗๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอสนับสนุนของรางวัล และขอเชิญร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่ท่านได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬาสกีตำบล
กรุดสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น ในวันที่ ๘ - ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลกรุด หมู่ที่
๑ ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความปรองดอง สามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ระหว่าง เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
และผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย โดยจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้าน นั้น

ในการนี้ ทางเทศบาลตำบลกรุด ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และ
หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกเทศมนตรีตำบลกรุด

สำนักปลัดเทศบาล/งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร/โทรสาร. ๐๗๗-๒๔๗๑๘๔

www.krut.go.th

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ


เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๒๕ คิว
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๔๐ คิว
เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างกฏีที่ปักสงฆ์และปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างภายในกฏี ดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและ
หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนาดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด


ตามที่ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๔ คัน (รถ ๖ ล้อ) เพื่อใช้ในการการปรับพื้นที่ทางเข้าบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวฯ ต่อไป นั้น

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เทศบาลตำบลกรูด





ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลภูด
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ๗๕๑๖๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๒๐ คิว
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้





ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลกรุด
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ๗๕๑๖๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนภาคพื้น เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลกรุด อำเภอภูกามยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่านและ
หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้





ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลกรุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๒๐ คิว
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ฯ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุด ดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลกรุด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ ๘๔๑๖๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์พาทอง จำกัด

ตามที่ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์พาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๒๐ คิว (๔ คัน
รถกระเช้าเทศบาล) เพื่อใช้ในการการปรับพื้นที่ถนนทางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวฯ ต่อไป นั้น

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



นายกเทศมนตรีตำบลกรุด


ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการกำนันตำบลกรุด
หมู่ที่ 1 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160

24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการสุราษฎร์ผาทอง

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้า  ตำแหน่งกำนันตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณบริษัทสุราษฎร์ผาทองที่ได้อนุเคราะห์ ฟิล์มคลุก จำนวน 3 คั่น เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนซอยวังเตา หมู่ที่ 6 ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบกับความความเจริญยิ่งขึ้นไป

ขอแสดงความนับถือ



กำนันตำบลกรุด



ที่ พิเศษ/๒๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกากหิน จำนวน ๔๐ คิว
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและถมหลุมบ่อถนนสาธารณะสายควนตาห้อย ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด ดังกล่าว ฯ ต่อไป

กระผมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณท่าน
และ หน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84160


13 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตามที่ ผู้จัดการบริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเงินสำหรับการปรับปรุง
ถนนสาธารณะสายหม้ออีต-สำนักไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังกล่าว ฯ
ต่อไป นั้น

ข้าพเจ้า เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน จึงขอขอบคุณ
ท่านและหน่วยงานท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ที่ พิเศษ/2566

ที่ทำการกำนันตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160

7 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการสุราษฎร์ผาทอง

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้านา [REDACTED] กำนันตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณบริษัท [REDACTED] หินคลุก จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการกำนัน ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่าน
และครอบครัวประสบกับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป

ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED]



เอกสารแบบ 8

แผนผังประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
 ประทานบัตรที่ 30328/16342

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

ตำบलगรุต อำเภอภาณุงานติษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



2. ความเป็นมาและกำหนดการเปิดเหมืองของโครงการ

บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 17/2557 ตั้งอยู่ที่ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 45/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาคำขอประทานบัตรที่ 17/2557 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 30328/16342 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2592 รวมอายุประทานบัตร 30 ปี พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขประกอบการขออนุญาตประทานบัตร โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/15076 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

3. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มี 2 ด้าน คือทางตรง โดยการเรียกค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และทางอ้อมโดยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

3.1 ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- เทศบาลตำบลกรูด (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ. สุราษฎร์ธานี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

3.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเหมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
- โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

4. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์



ปลูกต้นไม้พื้นฟูบนชันบันได



เครื่องขังน้ำหนักรถบรรทุก



เส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ



พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย



บ่อล้างล้อรถบรรทุก



รถฉีดพรมน้ำ



ป้ายจำกัดความเร็ว

5. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

| สถานี | ผลการตรวจวัด ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2566 |
|---|--|
| คุณภาพอากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. บ้านเขาพับผ้า (ทิศตะวันออก) 2. บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด 3. บ้านแม่โมกข์ (ทิศตะวันตก) | - ปริมาณฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.018-0.020 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.010-0.015 มก./ลบ.ม. - ปริมาณฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.058 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.028 มก./ลบ.ม. - ปริมาณฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.017-0.026 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.015 มก./ลบ.ม. * ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.330 มก./ลบ.ม. และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ |
| คุณภาพน้ำผิวดิน 3 จุด ได้แก่ - คลองกำสน จุดที่ 1 - คลองกำสน จุดที่ 2 - บ่อตักตะกอน (บ่อ 3) | - ผลการตรวจวัดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน |
| คุณภาพน้ำใต้ดิน 1 จุด คือ - บ้านเลขที่ 39/6 บ้านเขาพับผ้า | - ผลการตรวจวัดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความกระด้าง ปริมาณแคลเซียม ปริมาณตะกั่ว และปริมาณสารหนูที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 |
| ระดับเสียง จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. บ้านเขาพับผ้า (ทิศตะวันออก) 2. บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด 3. บ้านแม่โมกข์ (ทิศตะวันตก) | - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 55.9-59.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 89.3-95.7 เดซิเบล(เอ) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 61.9-63.8 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 107.6-107.7 เดซิเบล(เอ) - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.5-65.9 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 96.5-107.1 เดซิเบล(เอ) * ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามค่ามาตรฐานเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 70 เดซิเบล(เอ) และ 115เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ |
| ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด 2. บ้านแม่โมกข์ (ทิศตะวันตก) | - ผลการตรวจวัดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน |

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด

ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 0-7720-5537-9, 077-272-141

เอกสารแบบ 10
พลสำรวจความดีเห็น ปี 2566

ตารางผลการสำรวจความคิดเห็น

| ข้อมูล | ตำบลกรุด | | | | | | | | | | ตำบลพลาวาส | | ตำบลท่าอุแท | | พื้นที่อ่อนไหว | | รวมทั้งหมด | |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | หมู่ที่ 1 | | หมู่ที่ 4 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | หมู่ที่ 10 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | พื้นที่อ่อนไหว | | รวมทั้งหมด | |
| | บ้านกรุด | | บ้านไสเอน | | บ้านแม่เมาะ | | บ้านเขาพับผ้า | | บ้านสวนตรา | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาหมอน | | พื้นที่อ่อนไหว | | รวมทั้งหมด | |
| | N=57 | ร้อยละ | N=32 | ร้อยละ | N=20 | ร้อยละ | N=14 | ร้อยละ | N=11 | ร้อยละ | N=46 | ร้อยละ | N=39 | ร้อยละ | N=7 | ร้อยละ | N=226 | ร้อยละ |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. เพศ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ชาย | 27 | 47.4 | 16 | 50.0 | 11 | 55.0 | 4 | 28.6 | 4 | 36.4 | 21 | 45.7 | 19 | 48.7 | 7 | 100.0 | 109 | 48.2 |
| - หญิง | 30 | 52.6 | 16 | 50.0 | 9 | 45.0 | 10 | 71.4 | 7 | 63.6 | 25 | 54.3 | 20 | 51.3 | 0 | 0.0 | 117 | 51.8 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2. อายุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 20-30 ปี | 3 | 5.3 | 1 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 2 | 5.1 | 0 | 0.0 | 7 | 3.1 |
| - 31-40 ปี | 9 | 15.8 | 9 | 28.1 | 5 | 25.0 | 3 | 21.4 | 2 | 18.2 | 10 | 21.7 | 12 | 30.8 | 0 | 0.0 | 50 | 22.1 |
| - 41-50 ปี | 33 | 57.9 | 16 | 50.0 | 9 | 45.0 | 4 | 28.6 | 6 | 54.5 | 17 | 37.0 | 16 | 41.0 | 3 | 42.9 | 104 | 46.0 |
| - 51-60 ปี | 10 | 17.5 | 5 | 15.6 | 5 | 25.0 | 5 | 35.7 | 3 | 27.3 | 12 | 26.1 | 6 | 15.4 | 4 | 57.1 | 50 | 22.1 |
| - 61 ปี ขึ้นไป | 2 | 3.5 | 1 | 3.1 | 1 | 5.0 | 2 | 14.3 | 0 | 0.0 | 6 | 13.0 | 3 | 7.7 | 0 | 0.0 | 15 | 6.6 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 3. อาชีพหลักของท่านในปัจจุบัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - เกษตรกรรม | 43 | 75.4 | 21 | 65.6 | 19 | 95.0 | 12 | 85.7 | 8 | 72.7 | 35 | 76.1 | 31 | 79.5 | 5 | 71.4 | 174 | 77.0 |
| - ค้าขาย | 1 | 1.8 | 3 | 9.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 | 1 | 2.2 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 7 | 3.1 |
| - ธุรกิจส่วนตัว | 2 | 3.5 | 2 | 6.3 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 1 | 9.1 | 2 | 4.3 | 1 | 2.6 | 2 | 28.6 | 12 | 5.3 |
| - รับจ้างทั่วไป | 6 | 10.5 | 5 | 15.6 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 1 | 9.1 | 5 | 10.9 | 3 | 7.7 | 0 | 0.0 | 21 | 9.3 |
| - เลี้ยงสัตว์/ประมง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - พนักงานบริษัท | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ไม่ได้ประกอบอาชีพ | 5 | 8.8 | 1 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 6.5 | 3 | 7.7 | 0 | 0.0 | 12 | 5.3 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจความคิดเห็น (ต่อ)

| ข้อมูล | ตำบลกรูด | | | | | | | | | | ตำบลพลายวาส | | ตำบลท่าอุแท | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|------------|--------|
| | หมู่ที่ 1 | | หมู่ที่ 4 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | หมู่ที่ 10 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | บ้านกรูด | | บ้านไสเอน | | บ้านแม่ไม้กัซ | | บ้านเขาพับผ้า | | บ้านสวนตรา | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาหมอน | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | N=57 | ร้อยละ | N=32 | ร้อยละ | N=20 | ร้อยละ | N=14 | ร้อยละ | N=11 | ร้อยละ | N=46 | ร้อยละ | N=39 | ร้อยละ | N=7 | ร้อยละ | N=226 | ร้อยละ |
| ส่วนที่ 2 ความวิตกกังวล และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ท่านมีความวิตกกังวลในการประกอบกิจกรรมการทำเหมืองแร่ ของบริษัท สุราษฎร์พัฒนาทอง จำกัด หรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มีความวิตกกังวล | 4 | 7.0 | 4 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 10.9 | 4 | 10.3 | 0 | 0.0 | 17 | 7.5 |
| - ไม่มีความวิตกกังวล | 53 | 93.0 | 28 | 87.5 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 41 | 89.1 | 35 | 89.7 | 7 | 100.0 | 209 | 92.5 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2. ท่านเคยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของของบริษัท สุราษฎร์พัฒนาทอง จำกัด หรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - เคยได้รับผลกระทบ | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.8 |
| - ไม่เคยได้รับผลกระทบ | 55 | 96.5 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 44 | 95.7 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 222 | 98.2 |
| รวม | 55 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 3. ผลกระทบด้านความสิ้นเปลือง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผลกระทบน้อยที่สุด | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 |
| - ผลกระทบน้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 |
| - ผลกระทบปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| 4. ผลกระทบด้านฝุ่นละออง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผลกระทบน้อยที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบน้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบปานกลาง | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| - ผลกระทบมาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจความคิดเห็น (ต่อ)

| ข้อมูล | ตำบลกรูด | | | | | | | | | | ตำบลพลายวาส | | ตำบลท่าอุแท | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 4 | | หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 8 | | หมู่ที่ 10 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | บ้านกรูด | บ้านไสเณ | | บ้านแม่ไม้กช | บ้านเขาพับผ้า | | บ้านสวนตรา | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาหมอน | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | N=57 ร้อยละ | N=32 ร้อยละ | N=32 ร้อยละ | N=20 ร้อยละ | N=14 ร้อยละ | N=14 ร้อยละ | N=11 ร้อยละ | N=11 ร้อยละ | N=46 ร้อยละ | N=46 ร้อยละ | N=39 ร้อยละ | N=39 ร้อยละ | N=7 ร้อยละ | N=7 ร้อยละ | N=226 ร้อยละ | N=226 ร้อยละ | N=226 ร้อยละ | N=226 ร้อยละ |
| 5. ผลกระทบด้านคมนาคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผลกระทบน้อยที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบน้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบปานกลาง | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| - ผลกระทบมาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| 6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผลกระทบน้อยที่สุด | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| - ผลกระทบน้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| 7. ผลกระทบด้านแหล่งน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผลกระทบน้อยที่สุด | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |
| - ผลกระทบน้อย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบปานกลาง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมาก | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ผลกระทบมากที่สุด | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| รวม | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจความคิดเห็น (ต่อ)

| ข้อมูล | ตำบลกรูด | | | | | | | | | | ตำบลพลายวาส | | ตำบลท่าอุแท | | พื้นที่อ่อนไหว | | รวมทั้งหมด | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | หมู่ที่ 1 | | หมู่ที่ 4 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | หมู่ที่ 10 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | พื้นที่อ่อนไหว | | รวมทั้งหมด | |
| | บ้านกรูด | | บ้านไสเณ | | บ้านแม่ไม้กช | | บ้านเขาพับผ้า | | บ้านสวนตรา | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาหมอน | | พื้นที่อ่อนไหว | | รวมทั้งหมด | |
| | N=57 | ร้อยละ | N=32 | ร้อยละ | N=20 | ร้อยละ | N=14 | ร้อยละ | N=11 | ร้อยละ | N=46 | ร้อยละ | N=39 | ร้อยละ | N=7 | ร้อยละ | N=226 | ร้อยละ |
| 8. ท่านได้แจ้งเรื่องให้ทางโครงการทราบหรือไม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ไม่แจ้ง | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 45 | 97.8 | 39 | 100.0 | 6 | 85.7 | 224 | 99.1 |
| - แจ้ง | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 2 | 0.9 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 9. ท่านคิดว่าการทำเหมืองที่ผ่านมา ของบริษัท สุราษฎร์พัฒนา จำกัด ก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียอย่างไร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 ก่อให้เกิดผลดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - เศรษฐกิจดีขึ้น | 11 | 19.3 | 6 | 18.8 | 4 | 20.0 | 1 | 7.14 | 0 | 0.0 | 6 | 13.0 | 5 | 12.8 | 0 | 0.0 | 33 | 16.6 |
| - สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน | 43 | 75.4 | 22 | 68.8 | 15 | 75.0 | 10 | 71.4 | 11 | 100.0 | 36 | 78.3 | 30 | 76.9 | 7 | 100.0 | 174 | 87.4 |
| - เสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค | 3 | 5.3 | 2 | 6.3 | 1 | 5.0 | 3 | 21.4 | 0 | 0.0 | 3 | 6.5 | 3 | 7.7 | 0 | 0.0 | 15 | 7.5 |
| - ชุมชนเจริญขึ้น | 0 | 0.0 | 2 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |
| - อื่นๆ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| 9.2 ก่อให้เกิดผลเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ปัญหาน้ำเสีย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปัญหาขยะมูลฝอย | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปัญหาน้ำท่วม | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| - ปัญหาเสียงดัง | 6 | 10.5 | 6 | 18.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 10.9 | 3 | 7.7 | 0 | 0.0 | 20 | 8.8 |
| - ปัญหาฝุ่นละออง | 45 | 78.9 | 20 | 62.5 | 14 | 70.0 | 12 | 85.7 | 11 | 100.0 | 35 | 76.1 | 32 | 82.1 | 7 | 100.0 | 176 | 77.9 |

ตารางผลการสำรวจความคิดเห็น (ต่อ)


| ข้อมูล | ตำบลกรุด | | | | | | | | | | | | | | | | ตำบลพลายวาส | | ตำบลท่าอุแท | | พื้นที่อ่อนไหว | | รวมทั้งหมด | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|--|----------------|--|------------|--|
| | หมู่ที่ 1 | | หมู่ที่ 4 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | หมู่ที่ 10 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | พื้นที่อ่อนไหว | | | | | | | | | |
| | บ้านกรุด | | บ้านไสเ | | บ้านแม่ไม้กช | | บ้านเขาพับผ้า | | บ้านสวนตรา | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาหมอน | | พื้นที่อ่อนไหว | | | | | | | | | |
| | N=57 | ร้อยละ | N=32 | ร้อยละ | N=20 | ร้อยละ | N=14 | ร้อยละ | N=11 | ร้อยละ | N=46 | ร้อยละ | N=39 | ร้อยละ | N=7 | ร้อยละ | N=226 | ร้อยละ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ปัญหาแรงสั่นสะเทือน/แผ่นดินไหว | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| - ปัญหาการใช้ไฟฟ้า/แหล่งน้ำ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| - เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย | 6 | 10.5 | 6 | 18.8 | 6 | 30.0 | 2 | 14.3 | 0 | 0.0 | 6 | 13.0 | 4 | 10.3 | 0 | 0.0 | 30 | 13.3 | | | | | | |
| - อื่นๆ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามมาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. การดำเนินงานตามมาตรการสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเขาพับผ้า ตำบลกรุด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 31 | 54.4 | 16 | 50.0 | 8 | 40.0 | 14 | 100.0 | 8 | 72.7 | 31 | 67.4 | 26 | 66.7 | 7 | 100.0 | 141 | 62.4 | | | | | | |
| - ไม่มี | 26 | 45.6 | 16 | 50.0 | 12 | 60.0 | 0 | 0.0 | 3 | 27.3 | 15 | 32.6 | 13 | 33.3 | 0 | 0.0 | 85 | 37.6 | | | | | | |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 | | | | | | |
| 1.2 ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชนในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 39 | 68.4 | 22 | 68.8 | 20 | 100.0 | 12 | 85.7 | 9 | 81.8 | 32 | 69.6 | 23 | 59.0 | 7 | 100.0 | 164 | 72.6 | | | | | | |
| - ไม่มี | 18 | 31.6 | 10 | 31.3 | 0 | 0.0 | 2 | 14.3 | 2 | 18.2 | 14 | 30.4 | 16 | 41.0 | 0 | 0.0 | 62 | 27.4 | | | | | | |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 | | | | | | |
| 1.3 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และจัดทำเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ที่อ่านได้ชัดเจน ได้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคมหมู่บ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 33 | 57.9 | 13 | 40.6 | 17 | 85.0 | 9 | 64.3 | 6 | 54.5 | 29 | 63.0 | 22 | 56.4 | 7 | 100.0 | 136 | 60.2 | | | | | | |
| - ไม่มี | 24 | 42.1 | 19 | 59.4 | 3 | 15.0 | 5 | 35.7 | 5 | 45.5 | 17 | 37.0 | 17 | 43.6 | 0 | 0.0 | 90 | 39.8 | | | | | | |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 | | | | | | |

ตารางผลการสำรวจความคิดเห็น (ต่อ)

| ข้อมูล | ตำบลกรูด | | | | | | | | | | ตำบลพลาวาส | | ตำบลท่าอุแท | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|------------|--------|
| | หมู่ที่ 1 | | หมู่ที่ 4 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | หมู่ที่ 10 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | บ้านกรูด | | บ้านไสเณ | | บ้านแม่ไม้กัซ | | บ้านเขาพับผ้า | | บ้านสวนตรา | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาหมอน | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | N=57 | ร้อยละ | N=32 | ร้อยละ | N=20 | ร้อยละ | N=14 | ร้อยละ | N=11 | ร้อยละ | N=46 | ร้อยละ | N=39 | ร้อยละ | N=7 | ร้อยละ | N=226 | ร้อยละ |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 31 | 54.4 | 19 | 59.4 | 11 | 55.0 | 10 | 71.4 | 5 | 45.5 | 32 | 69.6 | 21 | 53.8 | 7 | 100.0 | 136 | 60.2 |
| - ไม่มี | 26 | 45.6 | 13 | 40.6 | 9 | 45.0 | 4 | 28.6 | 6 | 54.5 | 14 | 30.4 | 18 | 46.2 | 0 | 0.0 | 90 | 39.8 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2. การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. ตามมาตรการที่กำหนดไว้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 32 | 56.1 | 21 | 65.6 | 13 | 65.0 | 9 | 64.3 | 6 | 54.5 | 25 | 54.3 | 25 | 64.1 | 7 | 100.0 | 138 | 61.1 |
| - ไม่มี | 25 | 43.9 | 11 | 34.4 | 7 | 35.0 | 5 | 35.7 | 5 | 45.5 | 21 | 45.7 | 14 | 35.9 | 0 | 0.0 | 88 | 38.9 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2.2 มีการปรับปรุงเส้นทางขนถ่ายวัสดุเพื่อป้องกันการเกิดสภาพดินอย่างสม่ำเสมอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 33 | 57.9 | 19 | 59.4 | 10 | 50.0 | 9 | 64.3 | 7 | 63.6 | 27 | 58.7 | 22 | 56.4 | 7 | 100.0 | 134 | 59.3 |
| - ไม่มี | 24 | 42.1 | 13 | 40.6 | 10 | 50.0 | 5 | 35.7 | 4 | 36.4 | 19 | 41.3 | 17 | 43.6 | 0 | 0.0 | 92 | 40.7 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2.3 มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ถนนเพื่อลดฝุ่นตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 39 | 68.4 | 21 | 65.6 | 11 | 55.0 | 8 | 57.1 | 6 | 54.5 | 31 | 67.4 | 26 | 66.7 | 7 | 100.0 | 149 | 65.9 |
| - ไม่มี | 18 | 31.6 | 11 | 34.4 | 9 | 45.0 | 6 | 42.9 | 5 | 45.5 | 15 | 32.6 | 13 | 33.3 | 0 | 0.0 | 77 | 34.1 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2.4 รถบรรทุกเพื่อทำการขนถ่ายวัสดุมีการปิดคลุมผ้าใบออกนอกพื้นที่ทุกครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 36 | 63.2 | 20 | 62.5 | 13 | 65.0 | 10 | 71.4 | 6 | 54.5 | 24 | 52.2 | 24 | 61.5 | 7 | 100.0 | 140 | 61.9 |
| - ไม่มี | 21 | 36.8 | 12 | 37.5 | 7 | 35.0 | 4 | 28.6 | 5 | 45.5 | 22 | 47.8 | 15 | 38.5 | 0 | 0.0 | 86 | 38.1 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |

ตารางผลการสำรวจความคิดเห็น (ต่อ)

| ข้อมูล | ตำบลกรูด | | | | | | | | | | ตำบลพลาวาส | | ตำบลท่าอุแท | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|------------|--------|
| | หมู่ที่ 1 | | หมู่ที่ 4 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | หมู่ที่ 10 | | หมู่ที่ 7 | | หมู่ที่ 8 | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | บ้านกรูด | | บ้านไสเณ | | บ้านแม่ไม้กัซ | | บ้านเขาพับผ้า | | บ้านสวนตรา | | บ้านเขาไม้แดง | | บ้านเขาหมอน | | พื้นที่อื่นนอกเหนือ | | รวมทั้งหมด | |
| | N=57 | ร้อยละ | N=32 | ร้อยละ | N=20 | ร้อยละ | N=14 | ร้อยละ | N=11 | ร้อยละ | N=46 | ร้อยละ | N=39 | ร้อยละ | N=7 | ร้อยละ | N=226 | ร้อยละ |
| 2.5 มีการแสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนที่เห็น ได้ชัดเจนข้างบรรทุกเครื่องโครการ เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 36 | 63.2 | 17 | 53.1 | 11 | 55.0 | 8 | 57.1 | 6 | 54.5 | 24 | 52.2 | 25 | 64.1 | 7 | 100.0 | 134 | 59.3 |
| - ไม่มี | 21 | 36.8 | 15 | 46.9 | 9 | 45.0 | 6 | 42.9 | 5 | 45.5 | 22 | 47.8 | 14 | 35.9 | 0 | 0.0 | 92 | 40.7 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2.6 หากโครงการมีการจัดทำป้ายเตือนการจราจรบริเวณเส้นทางขนส่งรับบริเวณนอกโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 31 | 54.4 | 21 | 65.6 | 13 | 65.0 | 11 | 78.6 | 6 | 54.5 | 26 | 56.5 | 23 | 59.0 | 7 | 100.0 | 138 | 61.1 |
| - ไม่มี | 26 | 45.6 | 11 | 34.4 | 7 | 35.0 | 3 | 21.4 | 5 | 45.5 | 20 | 43.5 | 16 | 41.0 | 0 | 0.0 | 88 | 38.9 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |
| 2.7 มีการดำเนินงานโดยควบคุมและทบทวนผลของจากกิจกรรมของโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - มี | 32 | 56.1 | 17 | 53.1 | 11 | 55.0 | 9 | 64.3 | 4 | 36.4 | 24 | 52.2 | 30 | 76.9 | 7 | 100.0 | 134 | 59.3 |
| - ไม่มี | 25 | 43.9 | 15 | 46.9 | 9 | 45.0 | 5 | 35.7 | 7 | 63.6 | 22 | 47.8 | 9 | 23.1 | 0 | 0.0 | 92 | 40.7 |
| รวม | 57 | 100.0 | 32 | 100.0 | 20 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 100.0 | 46 | 100.0 | 39 | 100.0 | 7 | 100.0 | 226 | 100.0 |




เอกสารแบบ 11
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด

MM-S11

| | เพศ | | แผนก | | | | ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ | | | | | | | | ลักษณะการบาดเจ็บ | | | | | | | | สาเหตุ | | | | การหยุดงาน | | |
|-------|-----|------|--------|------------|--------|-------------|--------------------------------|---------|-----|-----|----------|------|----|-----|------------------|-----|------|-------|--------|-----|------|------|--------|----------|-------------|------------|----------------|---------------|--|
| | ชาย | หญิง | ออฟฟิศ | หน้าเหมือง | โรงโม่ | ขับรถบรรทุก | อื่นๆ | นิ้วมือ | มือ | แขน | นิ้วเท้า | เท้า | ขา | หัว | อื่นๆ | ตัด | หนีบ | ตำแทง | กระแทก | หัก | ลื่น | ไหม้ | อื่นๆ | การกระทำ | สภาพแวดล้อม | ไม่หยุดงาน | น้อยกว่า 3 วัน | มากกว่า 3 วัน | |
| 4-511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ผู้บันทึก
ตำแหน่ง



เอกสารแบบ 12

เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านเขาหีบผ้า (ทิศตะวันออก)
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Sound Level Meter
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/10-03/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียง
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด : BSWA 308 S/N: 570165
วันที่ตรวจรับรอง : 31/10/2566
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.0 dB/1,000 Hz
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 561513 E, 1008469 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/11/2566
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : CA111
เลขที่เอกสารสอบเทียบ : EEL. BP. 76/0866
ระดับเสียงในการสอบเทียบ : 94.0 dB/1,000 Hz
รหัสลูกค้า : JM 058-00

| เวลา | ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 | | 1 - 2 พฤศจิกายน 2566 | | 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 | |
| | L _{eq} 1 hr. | L _{max} | L _{eq} 1 hr. | L _{max} | L _{eq} 1 hr. | L _{max} |
| 14:00-15:00 น. | 61.6 | 93.4 | 58.4 | 84.1 | 60.2 | 84.6 |
| 15:00-16:00 น. | 62.8 | 84.2 | 61.6 | 92.1 | 60.6 | 89.3 |
| 16:00-17:00 น. | 60.4 | 84.0 | 57.2 | 78.1 | 57.4 | 82.9 |
| 17:00-18:00 น. | 61.2 | 86.2 | 58.7 | 83.9 | 59.6 | 85.6 |
| 18:00-19:00 น. | 60.4 | 82.5 | 59.1 | 81.6 | 58.5 | 82.9 |
| 19:00-20:00 น. | 55.9 | 79.1 | 57.0 | 79.4 | 56.5 | 78.7 |
| 20:00-21:00 น. | 55.0 | 81.4 | 55.3 | 83.1 | 55.3 | 87.9 |
| 21:00-22:00 น. | 51.4 | 74.2 | 49.7 | 68.2 | 50.1 | 80.4 |
| 22:00-23:00 น. | 50.4 | 72.7 | 50.7 | 76.6 | 47.3 | 68.6 |
| 23:00-00:00 น. | 51.5 | 72.8 | 50.0 | 71.0 | 52.3 | 87.1 |
| 00:00-01:00 น. | 49.0 | 68.0 | 47.7 | 67.9 | 51.2 | 80.0 |
| 01:00-02:00 น. | 46.6 | 65.5 | 54.0 | 80.9 | 47.0 | 67.3 |
| 02:00-03:00 น. | 48.2 | 66.1 | 52.8 | 71.4 | 48.5 | 75.4 |
| 03:00-04:00 น. | 59.8 | 81.7 | 47.5 | 63.7 | 47.2 | 61.0 |
| 04:00-05:00 น. | 54.0 | 78.9 | 48.5 | 69.8 | 47.6 | 68.0 |
| 05:00-06:00 น. | 52.0 | 66.4 | 50.6 | 69.1 | 50.5 | 69.9 |
| 06:00-07:00 น. | 56.9 | 82.4 | 57.9 | 84.2 | 55.3 | 78.2 |
| 07:00-08:00 น. | 61.3 | 95.7 | 59.3 | 84.3 | 57.8 | 84.6 |
| 08:00-09:00 น. | 60.0 | 83.2 | 61.0 | 86.4 | 58.5 | 81.3 |
| 09:00-10:00 น. | 59.8 | 86.9 | 61.7 | 94.0 | 58.4 | 86.6 |
| 10:00-11:00 น. | 60.9 | 84.3 | 63.7 | 93.5 | 52.6 | 72.1 |
| 11:00-12:00 น. | 61.9 | 87.5 | 64.0 | 89.9 | 51.6 | 71.9 |
| 12:00-13:00 น. | 59.1 | 90.4 | 56.7 | 80.9 | 54.0 | 81.6 |
| 13:00-14:00 น. | 63.5 | 93.9 | 60.5 | 87.3 | 55.6 | 80.0 |
| L _{eq} 24 hrs. | 59.0 | | 58.4 | | 55.9 | |
| L _{dn} | 62.2 | | 61.1 | | 58.9 | |
| L _{max} | 95.7 | | 94.0 | | 89.3 | |
| Std. L _{eq} 24 hrs. | 70.0 dBA ^{1/} | | | | | |
| Std. L _{max} | | | | | | |

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศ



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
ประธานบริษัท 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านหลังที่ไกลที่สุด หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Sound Level Meter
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/10-03/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียง
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด : BSWA 308 S/N: 570177
วันที่ตรวจรับรอง : 31/10/2566
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.0 dB/1,000 Hz
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560537 E, 1008089 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/11/2566
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : CA111
เลขที่เอกสารสอบเทียบ : EEL BP. 76/0866
ระดับเสียงในการสอบเทียบ : 94.0 dB/1,000 Hz
รหัสลูกค้า : JM 058-00

| เวลา | ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 | | 1 - 2 พฤศจิกายน 2566 | | 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 | |
| | L _{eq 1 hr.} | L _{max} | L _{eq 1 hr.} | L _{max} | L _{eq 1 hr.} | L _{max} |
| 14:00-15:00 น. | 69.0 | 93.7 | 60.7 | 87.5 | 69.6 | 107.7 |
| 15:00-16:00 น. | 63.4 | 92.1 | 61.2 | 83.0 | 61.0 | 87.2 |
| 16:00-17:00 น. | 65.9 | 93.2 | 61.6 | 87.7 | 67.8 | 107.6 |
| 17:00-18:00 น. | 56.1 | 88.4 | 64.8 | 93.7 | 66.4 | 107.6 |
| 18:00-19:00 น. | 59.5 | 90.8 | 56.0 | 83.7 | 67.1 | 107.6 |
| 19:00-20:00 น. | 58.6 | 94.0 | 56.2 | 82.4 | 56.7 | 69.5 |
| 20:00-21:00 น. | 48.4 | 68.0 | 57.2 | 88.7 | 57.5 | 67.8 |
| 21:00-22:00 น. | 48.7 | 76.5 | 58.8 | 83.4 | 57.2 | 75.9 |
| 22:00-23:00 น. | 49.6 | 79.8 | 52.1 | 72.3 | 54.7 | 62.6 |
| 23:00-00:00 น. | 48.9 | 62.8 | 66.6 | 107.6 | 54.3 | 63.4 |
| 00:00-01:00 น. | 48.7 | 65.8 | 54.9 | 91.8 | 53.3 | 71.2 |
| 01:00-02:00 น. | 57.3 | 90.3 | 54.4 | 88.3 | 52.4 | 58.7 |
| 02:00-03:00 น. | 57.7 | 91.1 | 50.6 | 61.5 | 50.4 | 59.1 |
| 03:00-04:00 น. | 55.9 | 76.7 | 52.1 | 59.7 | 51.1 | 57.3 |
| 04:00-05:00 น. | 51.4 | 61.5 | 52.4 | 63.8 | 52.4 | 64.7 |
| 05:00-06:00 น. | 52.4 | 70.3 | 54.1 | 68.3 | 57.3 | 89.5 |
| 06:00-07:00 น. | 65.3 | 101.5 | 53.2 | 80.7 | 69.8 | 104.1 |
| 07:00-08:00 น. | 60.6 | 90.6 | 72.9 | 102.2 | 66.9 | 107.6 |
| 08:00-09:00 น. | 67.2 | 107.6 | 61.0 | 102.4 | 68.3 | 93.4 |
| 09:00-10:00 น. | 66.7 | 100.8 | 68.6 | 107.6 | 55.7 | 78.9 |
| 10:00-11:00 น. | 63.1 | 99.2 | 67.9 | 107.6 | 57.3 | 84.5 |
| 11:00-12:00 น. | 60.3 | 96.8 | 68.2 | 107.7 | 55.6 | 70.8 |
| 12:00-13:00 น. | 59.5 | 91.4 | 61.0 | 91.8 | 55.9 | 72.6 |
| 13:00-14:00 น. | 59.2 | 91.9 | 58.9 | 87.2 | 54.6 | 75.7 |
| L _{eq 24 hrs.} | 61.9 | | 63.8 | | 63.4 | |
| L _{dn} | 65.6 | | 66.8 | | 68.1 | |
| L _{max} | 107.6 | | 107.7 | | 107.7 | |
| Std. L _{eq 24 hrs.} | 70.0 dBA ^{1/} 115.0 dBA ^{1/} | | | | | |
| Std. L _{max} | | | | | | |

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

Field Environmental Scientist Leader

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านแม่โมกข์ (ทิศตะวันตก)
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Sound Level Meter
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/10-03/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียง
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด : BSWA 308 S/N: 570169
วันที่ตรวจรับรอง : 31/10/2566
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง : 94.0 dB/1,000 Hz
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560076 E, 1008424 N

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/11/2566
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : CA111
เลขที่เอกสารสอบเทียบ : EEL BP. 76/0866
ระดับเสียงในการสอบเทียบ : 94.0 dB/1,000 Hz
รหัสลูกค้า : JM 058-00

| เวลา | ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 | | 1 - 2 พฤศจิกายน 2566 | | 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 | |
| | L _{eq 1 hr.} | L _{max} | L _{eq 1 hr.} | L _{max} | L _{eq 1 hr.} | L _{max} |
| 15:00-16:00 น. | 53.3 | 80.9 | 64.8 | 98.0 | 57.2 | 83.4 |
| 16:00-17:00 น. | 52.2 | 75.0 | 70.0 | 104.3 | 59.1 | 83.5 |
| 17:00-18:00 น. | 58.9 | 78.2 | 66.0 | 105.1 | 54.2 | 78.2 |
| 18:00-19:00 น. | 59.2 | 81.2 | 63.5 | 101.0 | 57.2 | 82.2 |
| 19:00-20:00 น. | 58.8 | 86.0 | 66.5 | 99.3 | 56.5 | 75.2 |
| 20:00-21:00 น. | 57.1 | 78.4 | 69.1 | 105.2 | 55.4 | 73.8 |
| 21:00-22:00 น. | 55.2 | 70.0 | 53.7 | 73.5 | 52.6 | 69.6 |
| 22:00-23:00 น. | 52.5 | 71.1 | 51.2 | 67.0 | 49.8 | 73.2 |
| 23:00-00:00 น. | 51.3 | 66.1 | 49.2 | 66.6 | 46.9 | 66.4 |
| 00:00-01:00 น. | 50.6 | 55.3 | 76.1 | 107.1 | 48.0 | 73.5 |
| 01:00-02:00 น. | 49.8 | 56.4 | 67.8 | 105.4 | 48.4 | 76.3 |
| 02:00-03:00 น. | 49.6 | 64.3 | 49.7 | 63.6 | 46.3 | 68.9 |
| 03:00-04:00 น. | 56.7 | 84.6 | 48.2 | 58.5 | 47.9 | 73.4 |
| 04:00-05:00 น. | 52.7 | 74.3 | 48.1 | 67.2 | 49.1 | 83.4 |
| 05:00-06:00 น. | 56.6 | 81.3 | 57.8 | 79.4 | 58.2 | 82.1 |
| 06:00-07:00 น. | 54.9 | 78.9 | 53.4 | 80.7 | 54.1 | 78.5 |
| 07:00-08:00 น. | 56.4 | 85.4 | 67.0 | 90.8 | 62.3 | 96.5 |
| 08:00-09:00 น. | 67.0 | 98.3 | 65.2 | 93.7 | 60.4 | 91.3 |
| 09:00-10:00 น. | 66.1 | 101.4 | 58.5 | 91.5 | 56.4 | 77.0 |
| 10:00-11:00 น. | 68.1 | 95.4 | 57.2 | 84.3 | 59.1 | 82.3 |
| 11:00-12:00 น. | 62.9 | 99.9 | 63.7 | 95.4 | 57.2 | 76.6 |
| 12:00-13:00 น. | 66.0 | 100.3 | 51.6 | 79.0 | 56.2 | 84.0 |
| 13:00-14:00 น. | 68.7 | 99.4 | 56.5 | 80.3 | 58.2 | 83.5 |
| 14:00-15:00 น. | 65.8 | 96.5 | 53.7 | 74.8 | 57.5 | 78.7 |
| L _{eq 24 hrs.} | 62.1 | | 65.9 | | 56.5 | |
| L _{dn} | 63.8 | | 73.4 | | 59.8 | |
| L _{max} | 101.4 | | 107.1 | | 96.5 | |
| Std. L _{eq 24 hrs.} Std. L _{max} | 70.0 dBA ^{1/} 115.0 dBA ^{1/} | | | | | |

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Field Environmental Scientist Leader

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------|
| ชื่อลูกค้า | : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด | | |
| | : ประทานบัตรที่ 30328/16342 | | |
| ที่อยู่ | : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | |
| จุดเก็บตัวอย่าง | : บ้านเขาพับผ้า (ทิศตะวันออก) | | |
| เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด | : TSP-03, PM10-03 | | |
| วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง | : 31/10-03/11/2566 | วันเดือนปีที่วิเคราะห์ | : 06-07/11/2566 |
| ประเภทตัวอย่าง | : อากาศ | วันเดือนปีที่รายงานผล | : 08/11/2566 |
| รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ | : High Volume | รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ | : G25A |
| วันที่ตรวจรับรอง | : 31/10/2566 | วันหมดอายุการสอบเทียบ | : 28/08/2567 |
| ตำแหน่งพิกัด | : UTM 47 N 561513 E, 1008501 N | รหัสลูกค้า | : JM-058-00 |

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์ | หน่วย | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| TSP | 31/10-01/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.018 | 0.330 |
| | 01-02/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.018 | |
| | 02-03/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.020 | |
| PM10 | 31/10-01/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.010 | 0.120 |
| | 01-02/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.012 | |
| | 02-03/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.015 | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : TSP-05, PM10-05
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/10-03/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : อากาศ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : High Volume
วันที่ตรวจรับรอง : 31/10/2566
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560541 E, 1008098 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-07/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/11/2566
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : G25A
วันหมดอายุการสอบเทียบ : 28/08/2567
รหัสลูกค้า : JM-058-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์ | หน่วย | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| TSP | 31/10-01/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.030 | 0.330 |
| | 01-02/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.043 | |
| | 02-03/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.058 | |
| PM10 | 31/10-01/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.016 | 0.120 |
| | 01-02/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.022 | |
| | 02-03/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.028 | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Analyst

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
ประธานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านแม่โมกข์ (ทิศตะวันตก)
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : TSP-02, PM10-02
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/10-03/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : อากาศ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : High Volume
วันที่ตรวจรับรอง : 31/10/2566
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560104 E, 1008437 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-07/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/11/2566
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : G25A
วันหมดอายุการสอบเทียบ : 28/08/2567
รหัสลูกค้า : JM-058-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง | วิธีวิเคราะห์ | หน่วย | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| TSP | 31/10-01/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.017 | 0.330 |
| | 01-02/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.023 | |
| | 02-03/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix B | mg/m ³ | 0.026 | |
| PM10 | 31/10-01/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.011 | 0.120 |
| | 01-02/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.013 | |
| | 02-03/11/2566 | US.EPA 40 CFR 50, Appendix J | mg/m ³ | 0.015 | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

TSP: ผุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

PM-10: ผุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : คลองกำสน จุดที่ 1
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/11/2566
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11:10 น.
ลักษณะกายภาพ : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
เลขปฏิบัติการ : WW 2309
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560989 E, 1008057 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-20/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/11/2566
รหัสลูกค้า : JM-058-01

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH | - | Electrometric Method | - | 6.0 | 5-9 |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/L | Dried at 103-105 °C | <2.5 | 31 | - |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | Dried at 180 °C | <2.5 | 144 | - |
| Total Hardness | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric Method | <1.0 | 40 | - |
| Turbidity | NTU | Nephelometric Method | <0.01 | 66 | - |
| Sulfate ²⁾ | mg/L as SO ₄ ²⁻ | Turbidimetric Method | <5.00 | <5.00 | - |
| Cadmium (Cd) ²⁾ | mg/L | In-house method:TE-03 | <0.002 | <0.002 | *0.005,0.05** |
| Lead (Pb) ²⁾ | mg/L | Direct Aspiration, AAS | <0.01 | <0.01 | 0.05 |
| Arsenic (As) ²⁾ | mg/L | Hydride Generation, AAS | <0.0020 | 0.0078 | 0.01 |
| Iron (Fe) ²⁾ | mg/L | Phenanthroline Method | <0.10 | 2.6 | - |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

* น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Analyst

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : คลองกำสน จุดที่ 2
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/11/2566
เวลาเก็บตัวอย่าง : 12:42 น.
ลักษณะกายภาพ : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
เลขปฏิบัติการ : WW 2310
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560172 E, 1008674 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-20/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/11/2566
รหัสลูกค้า : JM-058-01

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH | - | Electrometric Method | - | 6.4 | 5-9 |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/L | Dried at 103-105 °C | <2.5 | 34 | - |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | Dried at 180 °C | <2.5 | 184 | - |
| Total Hardness | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric Method | <1.0 | 92 | - |
| Turbidity | NTU | Nephelometric Method | <0.01 | 55 | - |
| Sulfate ²⁾ | mg/L as SO ₄ ²⁻ | Turbidimetric Method | <5.00 | 26 | - |
| Cadmium (Cd) ²⁾ | mg/L | In-house method:TE-03 | <0.002 | <0.002 | *0.005,0.05** |
| Lead (Pb) ²⁾ | mg/L | Direct Aspiration, AAS | <0.01 | <0.01 | 0.05 |
| Arsenic (As) ²⁾ | mg/L | Hydride Generation, AAS | <0.0020 | 0.0044 | 0.01 |
| Iron (Fe) ²⁾ | mg/L | Phenanthroline Method | <0.10 | 2.4 | - |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

* น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อตักตะกอน (บ่อ3)
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/11/2566
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : -
เวลาเก็บตัวอย่าง : -
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/11/2566
ลักษณะกายภาพ : -
เลขปฏิบัติการ : WW 0000
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560731 E, 1008181 N
รหัสลูกค้า : JM-058-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH | - | Electrometric Method | - | *** | 5-9 |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/L | Dried at 103-105 °C | <2.5 | *** | - |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | Dried at 180 °C | <2.5 | *** | - |
| Total Hardness | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric Method | <1.0 | *** | - |
| Turbidity | NTU | Nephelometric Method | <0.01 | *** | - |
| Sulfate ²⁾ | mg/L as SO ₄ ²⁻ | Turbidimetric Method | <5.00 | *** | - |
| Cadmium (Cd) ²⁾ | mg/L | In-house method:TE-03 | <0.002 | *** | *0.005,0.05** |
| Lead (Pb) ²⁾ | mg/L | Direct Aspiration, AAS | <0.01 | *** | 0.05 |
| Arsenic (As) ²⁾ | mg/L | Hydride Generation, AAS | <0.0020 | *** | 0.01 |
| Iron (Fe) ²⁾ | mg/L | Phenanthroline Method | <0.10 | *** | - |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

* น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

** น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

***น้ำแข็งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

Analyst

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านเลขที่ 39/6 บ้านเขาพับผ้า
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/11/2566
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10:55 น.
ลักษณะกายภาพ : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
เลขปฏิบัติการ : WW 2311
ประเภทตัวอย่าง : น้ำใต้ดิน
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 561485 E, 1008737 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-20/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/11/2566
รหัสลูกค้า : JM-058-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | เกณฑ์กำหนด ที่เหมาะสม | เกณฑ์อนุโลม สูงสุด |
| pH | - | Electrometric Method | - | 6.6 | 7.0-8.5 | 6.5-9.2 |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L | Dried at 180 °C | <2.5 | 402 | <600 | 1,200 |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/L | Dried at 103-105 °C | <2.5 | <2.5 | - | - |
| Total Hardness | mg/L as CaCO ₃ | EDTA Titrimetric Method | <1.0 | 347 | <300 | 500 |
| Turbidity | NTU | Nephelometric Method | <0.01 | 0.05 | 5 | 20 |
| Sulfate ²⁾ | mg/L as SO ₄ ²⁻ | Turbidimetric Method | <5.00 | 51 | <200 | 250 |
| Cadmium (Cd) ²⁾ | mg/L | In-house method:TE-03 | <0.002 | <0.002 | ต้องไม่มี | 0.01 |
| Lead (Pb) ²⁾ | mg/L | Direct Aspiration, AAS | <0.01 | <0.01 | ต้องไม่มี | 0.05 |
| Arsenic (As) ²⁾ | mg/L | Hydride Generation, AAS | <0.0020 | <0.0020 | ต้องไม่มี | 0.05 |
| Iron (Fe) ²⁾ | mg/L | Phenanthroline Method | <0.10 | <0.10 | <0.5 | 1.0 |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

Analyst

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านหลังที่ใกล้ที่สุด หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Vibration Meter
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/11/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/11/2566
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560541 E, 1008098 N รหัสลูกค้า : JM 058-00

| Parameter | Transverse | Vertical | Longitudinal |
|--------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| Result | | | |
| Frequency; Hz | 27 | 34 | 14 |
| Peak Particle Velocity; mm/sec | 0.445 | 1.207 | 1.016 |
| Peak Displacement; mm | 0.002 | 0.009 | 0.011 |
| Air Overpressure; dB | | | |
| Standard ^{1/} | | | |
| Peak Particle Velocity; mm/sec | 33.9 | 42.7 | 17.6 |
| Peak Displacement; mm | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Measured Instrument | Brand | Model | |
| | Instantel | 3657 V 2.61 MiniMate | |

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)
: N/A = ตรวจไม่พบ, Frequency < 2 Hz, Velocity < 0.100 mm/sec, และ Displacement < 0.000 mm
: ระบุดำเนินงานเวลา 16:06 น.

Field Environmental Scientist Leader

Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bíz Town, Sol Srínagaríndra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด
ประทานบัตรที่ 30328/16342
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเก็บตัวอย่าง : บ้านแม่โมกข์ (ทิศตะวันตก)
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Vibration Meter
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 N 560104 E, 1008437 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/11/2566
รหัสลูกค้า : JM 058-00

| Parameter | Transverse | Vertical | Longitudinal |
|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| Result | | | |
| Frequency; Hz | N/A | N/A | N/A |
| Peak Particle Velocity; mm/sec | N/A | N/A | N/A |
| Peak Displacement; mm | N/A | N/A | N/A |
| Air Overpressure; dB | N/A | | |
| Standard ^{1/} | | | |
| Peak Particle Velocity; mm/sec | - | - | - |
| Peak Displacement; mm | - | - | - |
| Measured Instrument | Brand | | Model |
| | Vibroek | | V9000 |

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)
: N/A = ตรวจไม่พบ, Frequency < 2 Hz, Velocity < 0.100 mm/sec, และ Displacement < 0.000 mm
: ระเบิดเหมืองเวลา 16:06 น.

Field Environmental Scientist Leader

Laboratory Manager



เอกสารแบบ 13
เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๐๑(๑)/ ๒ ๖ ๔ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ค่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด ขอค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๓๐๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕/๔๕ หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง บึงพลาญ
ชัยศรีนครินทร์ ๔๖/๑ (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด ค่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑-๕-๐๐๐๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑-๕-๐๐๐๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑-๕-๐๐๐๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑-๕-๐๐๐๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑-๕-๐๐๐๕
หัวกระดาษในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะค่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอค่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code
ท้ายหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและประเมินผลของมลพิษ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๓๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@odiw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับค่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขทะเบียน ๖-๓๐๑
ที่ อก ๐๓๐๑(๑)/ ๒ ๖ ๔ ๓ ลงวันที่ ๓ ๑ มกราคม ๒๕๖๖
ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
น้ำเสีย จำนวน 4 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|---------------------------|---|
| 1 | Biochemical Oxygen Demand | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method |
| 2 | pH | Electrometric Method |
| 3 | Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C |
| 4 | Total Suspended Solids | Dried at 103-105 |

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : CL-005-65

Page 1 of 2 Pages

MEASUREMENT ITEM
MANUFACTURER
MODEL/TYPE
SERIAL NUMBER
ID NUMBER
CONDITION AS-RECEIVED
CUSTOMER

Top Load Orifice
Thermo Scientific
G25A
3375

Calibration procedure:
The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/M2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

Environmental Measurements Co., Ltd.
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1
(Pramote), Nong Bon Sub-District Prawet District, Bangkok
10250

Traceability: This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the International system of units (SI) through the VSL (National Metrology Institute of Netherlands) via Certificate number: G2211901

| RECEIVED DATE | MEASUREMENT DATE | ISSUE DATE |
|---------------|------------------|---------------|
| : 17 Aug 2022 | : 18 Aug 2022 | : 22 Aug 2022 |

Uncertainty of Measurement: The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

| | | |
|----------------------|-------------------|-----|
| Temperature | : 23.0 ± 3.0 | °C |
| Relative Humidity | : 55.0 ± 15.0 | %RH |
| Atmospheric Pressure | : 1010 ± 10 | hPa |

CALIBRATION CONDITION:

- : 24 hours at ambient conditions.
- : The average value during measurement.

The average values during measurement are 24.6 °C and 57.8 %RH.

ABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☒ Mr. Sorawit Thachalad
☐ Miss Jitraporn Lertsomphol

THIS CERTIFICATE REPORT MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

Apply

**J
NAC**
IRANATE ASSOCIATES CO., LTD.

End of Certificate of Calibration



| Plate | Flow rate m ³ /min | Pressure [Pa] mmHg | Temperature [T] °C | Temperature [T] °C | Δp_{meter} mmHg | $\Delta p_{Orifice}$ InH ₂ O | γ | Standard Flow [Q] m ³ /min |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | 0.704 | 753.799 | 24.600 | 24.010 | 56.263 | 1.711 | 1.304 | 0.648 |
| 2 | 1.003 | 753.788 | 24.730 | 24.160 | 61.277 | 3.447 | 1.850 | 0.917 |
| 3 | 1.118 | 753.731 | 24.870 | 24.460 | 42.341 | 4.528 | 2.120 | 1.048 |
| 4 | 1.166 | 753.864 | 24.640 | 24.370 | 30.016 | 5.104 | 2.252 | 1.113 |
| 5 | 1.414 | 753.819 | 24.290 | 24.230 | 30.018 | 7.548 | 2.739 | 1.350 |

Slope (m): 2.04519

Intercept (*b*): -0.02363

Correlation coefficient (-): 0.99997

| Concentration (mole/l.) | Concentration (mole/l.) | Concentration (mole/l.) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 0.022 | 0.022 | 0.022 |
| 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| 0.027 | 0.027 | 0.027 |
| 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| 0.043 | 0.043 | 0.043 |
| 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| 0.047 | 0.047 | 0.047 |
| 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| 0.049 | 0.049 | 0.049 |
| 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 0.051 | 0.051 | 0.051 |
| 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| 0.053 | 0.053 | 0.053 |
| 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| 0.057 | 0.057 | 0.057 |
| 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| 0.059 | 0.059 | 0.059 |
| 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| 0.061 | 0.061 | 0.061 |
| 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| 0.063 | 0.063 | 0.063 |
| 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| 0.068 | 0.068 | 0.068 |
| 0.069 | 0.069 | 0.069 |
| 0.070 | 0.070 | 0.070 |
| 0.071 | 0.071 | 0.071 |
| 0.072 | 0.072 | 0.072 |
| 0.073 | 0.073 | 0.073 |
| 0.074 | 0.074 | 0.074 |
| 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 0.076 | 0.076 | 0.076 |
| 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| 0.078 | 0.078 | 0.078 |
| 0.079 | 0.079 | 0.079 |
| 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| 0.081 | 0.081 | 0.081 |
| 0.082 | 0.082 | 0.082 |
| 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| 0.086 | 0.086 | 0.086 |
| 0.087 | 0.087 | 0.087 |
| 0.088 | 0.088 | 0.088 |
| 0.089 | 0.089 | 0.089 |
| 0.090 | 0.090 | 0.090 |
| 0.091 | 0.091 | 0.091 |
| 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| 0.093 | 0.093 | 0.093 |
| 0.094 | 0.094 | 0.094 |
| 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 0.096 | 0.096 | 0.096 |
| 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 0.099 | 0.099 | 0.099 |
| 0.100 | 0.100 | 0.100 |

Table 2: The results of Q actual calibration data

| Plate | Flow rate m ³ /min | Pressure [Pa] mmHg | Temperature [°C] °F | Temperature [°m] °C | Δp_{meter} mmHg | $\Delta p_{Orifice}$ inH ₂ O | γ | Standard Flow (Q_s) m ³ /min |
|-------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------|--|
| 1 | 0.704 | 753.799 | 24.600 | 24.010 | 56.263 | 1.711 | 0.822 | 0.653 |
| 2 | 1.003 | 753.788 | 24.730 | 24.160 | 61.277 | 3.447 | 1.167 | 0.923 |
| 3 | 1.116 | 753.731 | 24.760 | 24.460 | 62.460 | 4.136 | 1.066 | 1.006 |
| 4 | 1.296 | 753.760 | 24.730 | 24.730 | 63.018 | 5.108 | 1.358 | 1.138 |
| 5 | 1.414 | 753.819 | 24.290 | 24.230 | 30.018 | 7.548 | 1.726 | 1.358 |

Slope (m): 1.28Intercept (*b*): -0.01493Correlation coefficient (r)

Correlation coefficient (r): 0.99983

Certificate of Calibration

Customer
 Name : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.
 Address : 5/45 Baan Klang Kung Biz Town, Soi Sringarindra 46/1 (Pranote), Nongbon
 Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250

Certificate No : 22-AFM-049
 Request No : Req-2022-0583

Unit Under Calibration Details

Measurement Item : Primary Flow Calibrator
 Manufacturer : Mesa Labs
 Model : Defender 510-M
 Serial Number : 172525
 ID : -
 Location of Calibration : LAB 4 AIR VELOCITY METER

Calibration Environment and Details

Temperature : 23 °C ± 3 °C
 Humidity : 55 %RH ± 20 %RH
 Barometric Pressure : 1013 hPa ± 10 hPa
 Received Date : 14 March 2022
 Calibration Date : 29 March 2022

Calibration Procedure : In-house method CP-AFM-01 by Comparison technique with Standard Primary Flow Calibrator

| Reference Standard | Model | Serial Number | Traceable | Due Calibration |
|--------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| Air Flow Meter | Gilibrator 3 Low flow | 18501010006 | Sensidyne | 21 May 2022 |
| Air Flow Meter | Gilibrator 3 Standard flow | 19031011003 | Sensidyne | 20 May 2022 |

Traceability :

This certificate provides traceability of measurement to recognized national standard, and to the realization of the international System of

Units (SI)

Note :

The reported uncertainty is based on standard uncertainty multiplied by the Coverage Factor k=2, providing a level of confidence approximately 95 %.

Calibration By : -

The results related only to the item calibrated. The certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the Innovative Instrument Co., Ltd.

FM-708-AFM-01 Rev.00 Issue date 01/07/19

Certificate No : 22-AFM-049
 Request No : Req-2022-0583

Result of Calibration :

| Calibration Point (cc/min) | STD Flow Reading (cc/min) | UUC Flow Reading (cc/min) | Correction Flow (cc/min) | Uncertainty (a) (cc/min) |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 500 | 503.6 | 514.59 | -11.0 | 7.9 |
| 1000 | 1014 | 1047.1 | -33 | 16 |
| 2000 | 2003 | 2043.5 | -41 | 35 |
| 3000 | 3022 | 3083.2 | -61 | 44 |
| 5000 | 5000 | 5069.0 | -69 | 71 |

Note

STD : Standard
 UUC : Unit Under Calibration

End of Certificate

The results related only to the item calibrated. The certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the Innovative Instrument Co., Ltd.
 FM-708-AFM-01 Rev.00 Issue date 01/07/19

Calibration Certificate



Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 29 June, 2022

Certification No. 246/22

Page : 1 of 2

| | |
|--------------|---|
| Object | Wind speed and wind direction |
| Manufacturer | Sensor : NRG Basic Datalogger : Symphonie |
| Type | Sensor : 40C Basic Datalogger : LR20 |
| Serial No. | Sensor : 1795-00135858 Basic Datalogger : 3090132229 |
| Customer | Environmental Measurements Co., Ltd. 5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 48/1 (Pramote), Nong Bon Sub-District, Prawet District, Bangkok 10250. |

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1007.1 hPa

NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Thermal Anemometer 642 S/N 91563
 : HOOK GAGE NO 1425 Pilot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023
 N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec
 : Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)
 Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION : Standard Velocity at 20 m/sec

Calibrated by : [Redacted]
 Mr. [Redacted]



The Result of Calibration

Certification No. 246/22

29 June, 2022

Page : 2 of 2

| Standard Ultrasonic Anemometer m/sec | HOOK GAGE NO. 1425 | | | TESTED ANEMOMETER | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Pressure Inches H2O | Vacuum Inches H2O | Velocity m/sec | Velocity m/sec | Correction m/sec |
| 1.00 | - | - | - | 0.92 | 0.08 |
| 3.02 | - | - | - | 2.85 | 0.17 |
| 5.00 | - | - | - | 4.95 | 0.05 |
| 7.00 | - | - | - | 6.80 | 0.20 |
| 9.02 | - | - | - | 8.96 | 0.06 |
| 11.01 | - | - | - | 10.98 | 0.03 |
| 13.01 | - | - | - | 12.81 | 0.20 |
| 15.01 | - | - | - | 15.10 | -0.09 |
| 17.02 | - | - | - | 16.93 | 0.09 |
| 20.02 | - | - | - | 20.13 | -0.11 |

Wind Aloft Plotting Board.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE WEATHER BUREAU

| WIND DIRECTION | TESTED WIND DIRECTION |
|----------------|-----------------------|
| 0 | 0 |
| 90 | 90 |
| 180 | 180 |
| 270 | 270 |

Calibrated by



Request No. 21-65/0709

MTC No. EEL. BP. 66/0865

CALIBRATION CERTIFICATE

Submitted by : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.
Address : 5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),
 NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250.
Calibrated at : Electrical and Electronic Standards Laboratory, Industrial Metrology and Testing Service Centre.
 : Soi 1C, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Rd., Muang, Samutprakan 10280.

Instrument Calibrated :

Description : Sound Calibrator
Manufacturer : BSWA TECH
Model : CA111
Serial No. : 550482
Ambient Environment
Temperature : (23 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %
Ambient Pressure : (101.325 ± 1.500) kPa

Standards used : 1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DF-193A S/N 122037.

2. Measuring Amplifier Brüel&Kjaer 2636 S/N 1537484.

3. Programmable Attenuator Tanagawa TPA-303A S/N OF 2214.

4. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.

5. Pressure Transmitter Vaisala PTB202AD S/N T0650001.

6. Audio Analyzer Panasonic VP-7722A S/N 041477D122.

7. Condenser Microphone Brüel&Kjaer 4180 S/N 2633526.

Calibration Procedure: CP-102-04 based on IEC 60942:2003. The sound pressure level of instrument was measured by standard microphone using an insert voltage technique.

This instrument has been calibrated against standards maintained at Electrical and Electronic Standards Laboratory (EEL), which are traceable to the International System of Units through the National Institute of Metrology (Thailand).

The information on actual reading is attached herewith and the uncertainty limits quoted refer to the measured values only.

Date of Receipt : 19 Aug. 2022

Date of Calibration : 31 Aug. 2022

1 / 3

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.
 Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

Head Office
 35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
 Changwat Pathumthani 12120, Thailand
 Tel. (66) 0 2577 9000
 Fax. (66) 0 2577 9009
 E-mail : rumpai@tistr.or.th Website: www.tistr.or.th

Office/Laboratory
 Soi 1C, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road,
 Amphoe Muang, Changwat Samutprakan 10280, Thailand
 Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
 Fax. (66) 0 2323 9165
 E-mail : mtc@tistr.or.th

FM.BLMTC.002 Rev.4

Request No. 21-65/0709

MTC No. EEL. BP. 66/0865

Nominal Output of Unit Under Test = 114 dB re 20µPa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20µPa, Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa, 23.0 °C and 50 %RH

1. Sound Pressure Level

| Standard Microphone Type | Measured Sound Pressure Level (dB) | Deviated value (dB) | Uncertainty (dB) | Tolerance limit IEC60942:2003 Class I |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1/2 inch Brüel&Kjaer 4180 | 114.00 | 0.00 | ± 0.10 | ± 0.40 dB |

2. Frequency

| Standard Microphone Type | Measured Frequency (Hz) | Deviated value (Hz) | Uncertainty (Hz) | Tolerance limit IEC60942:2003 Class I |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1/2 inch Brüel&Kjaer 4180 | 1000.0 | 0.0 | ± 1.5 | ± 1.0 % |

3. Total Distortion

| Standard Microphone Type | Measured Total Distortion (%) | Uncertainty (%) | Tolerance limit IEC60942:2003 Class I |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1/2 inch Brüel&Kjaer 4180 | 1.23 | ± 0.50 | ± 3.0 % |

Note : 1. No adjustment.

2. The calibrator pressure correction was not included.

3. The microphone volume correction was not included.

Calibrated by

Approved by

Date of Calibration

Date of Issue

End of Certificate

3 / 3

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned.

Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

Head Office
 35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang,
 Changwat Pathumthani 12120, Thailand
 Tel. (66) 0 2577 9000
 Fax. (66) 0 2577 9009
 E-mail : rumpai@tistr.or.th Website: www.tistr.or.th

Office/Laboratory
 Soi 1C, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road,
 Amphoe Muang, Changwat Samutprakan 10280, Thailand
 Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
 Fax. (66) 0 2323 9165
 E-mail : mtc@tistr.or.th

FM.BLMTC.002 Rev.4



THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH (TISTR)

Request No. 21-65/0709

MTC No. EEL BP. 66/0865

The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%.

Nominal Output of Unit Under Test = 94 dB re 20 μ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 μ Pa, Corrected to Reference Conditions: 101.325 kPa, 23.0 °C and 50 %RH.

1. Sound Pressure Level

| Standard Microphone Type | Measured Sound Pressure Level (dB) | Deviated value (dB) | Uncertainty (dB) | Tolerance limit IEC60942:2003 Class I |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1/2 inch Brüel&Kjaer4180 | 93.99 | -0.01 | ± 0.10 | ± 0.40 dB |

2. Frequency

| Standard Microphone Type | Measured Frequency (Hz) | Deviated value (Hz) | Uncertainty (Hz) | Tolerance limit IEC60942:2003 Class I |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1/2 inch Brüel&Kjaer4180 | 1000.0 | 0.0 | ± 1.5 | ± 1.0 % |

3. Total distortion

| Standard Microphone Type | Measured Total distortion (%) | Uncertainty (%) | Tolerance limit IEC60942:2003 Class I |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1/2 inch Brüel&Kjaer4180 | 0.68 | ± 0.50 | ± 3.0 % |

Note : 1. No adjustment.

2. The calibrator pressure correction was not included.

3. The microphone volume correction was not included.

Date of Calibration : 31 Aug. 2022

2 / 3

(11.11.11)

The results relate only to the items tested/calibrated or value assigned. Advertising the Report/Certificate and publicity of the results except in full are prohibited unless written permission is obtained from the governor of TISTR.

Head Office
35 Mu. 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang, Changwat Pathumthani 12120, Thailand
Tel. (66) 0 2577 9000
Fax. (66) 0 2577 9009
E-mail : rumpat@tistr.or.th Website: www.tistr.or.th

Office/Laboratory
Sri I.C. Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Amphoe Muang, Changwat Samutprakan 10280, Thailand
Tel. (66) 0 2323 1672-80 ext. 115, 116
Fax. (66) 0 2323 9165
E-mail : mtc@tistr.or.th

Office
196 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. (66) 0 2579 1121-30 ext. 5219, 5225, 5217
Fax. (66) 0 2579 8592
E-mail : sumalee@tistr.or.th

PMBLMTC.002 Rev.4



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax. 02-578-2672 www.cal-laboratory.com Email: sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V9000
SERIAL NO. : 2350
CLID. NO. : 252101272
JOB CONTROL NO. : 220818083746

CUSTOMER : ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.
5/45 BAAN KLANG KRUNG BIZ TOWN, SOI SRINAGARINDRA 46/1 (PRAMOTE),
NONG BON SUB-DISTRICT, PRAWET DISTRICT, BANGKOK 10250

DATE OF RECEIVED : 18 August 2022

DATE OF ISSUED : 22 August 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Approved By :

This Calibration Certificate does

Certificate No. Q22083746

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



@calibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com Email: sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER
MANUFACTURER : VIBROCK
MODEL / TYPE : V9000
SERIAL NO. : 2350
DATE OF CALIBRATION : 19 August 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ Relative Humidity : $(55 \pm 15) \% \text{RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-127 based on ISO 16063-21 as calibration guideline.

The calibration was performed by using Digital Multimeter, High Resolution Programmable Timer/Counter,

Accelerometer and Measuring Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A SN. 3146A75935.
2. High Resolution Programmable Timer/Counter, Philips Model PM6680B SN. SM607101.
3. Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2525 SN. 397018, 2434988.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0112-21, Due Date 26 October 2022.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0001/22, Due Date 22 February 2023.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0009-22, Due Date 22 June 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2.00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4:02 M:2021)"

Certificate No. Q22083746

F3-011-04/01-12

page 2 of 3



calibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com Email: sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

CALIBRATION DATA

VELOCITY RESULT

| Test point (mm/s) | (frequency) | Mode | STD Reading (mm/s) | DUC Reading (mm/s) | Correction (mm/s) | Uncertainty \pm (% of rdg.) |
|------------------------|---------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 10 | 160 Hz | peak | 10.00 | 9.88 | +0.12 | 1.1 |
| 20 | 160 Hz | | 20.00 | 19.29 | +0.71 | 1.0 |
| 40 | 160 Hz | | 40.00 | 38.80 | +1.20 | 1.0 |
| 60 | 160 Hz | | 60.00 | 58.36 | +1.64 | 1.0 |
| 80 | 160 Hz | | 80.00 | 77.75 | +2.25 | 1.0 |
| 100 | 160 Hz | | 100.00 | 97.21 | +2.79 | 1.0 |

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 57 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22083746

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



ที่ อก ๐๓๐๑(๑)/ ๓ ๗ ๙ ๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน ๑๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด ขอดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๕๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงสามเตา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ก.

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-ค-๖๑๘๐

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-ค-๖๓๐๙

ข.

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๑๘๕

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๒

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๓

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๔

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๑

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๒

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๓

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๔

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๕

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๖

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๗


ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๘

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๑๙

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๖๓๒๐

๑๕) นางสาวอังศุมา...

- ๒ -



ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๔๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๔๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๔๖
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๔๗
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๔๘
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๔๙
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๕๐
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๕๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๕๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๕๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๕๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๕๕
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-จ-๗๓๕๖

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์นั้นเสีย จำนวน ๕๕ รายการ น้ำได้ดิน
จำนวน ๓๓ รายการ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน ๒๐ รายการ และดิน จำนวน ๑๗ รายการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๕ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและพัฒนามันเทศวิทยา

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบเคมีและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖ ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๕๕ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองคุณสมบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๒๕๕

ที่ ออ ๐๓๐๐(๑)/ ๓ ๗ ๕ ๖

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ขอรับขยายผลการให้บริการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๑๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 45 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีการวิเคราะห์ |
|----------|---------------------------|--|
| 1 | Aldrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 2 | Arsenic | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 3 | Barium | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 4 | α-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 5 | β-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 6 | δ-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 7 | γ-BHC | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 8 | Biochemical Oxygen Demand | 1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[3] |
| 9 | Cadmium | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 10 | Chemical Oxygen Demand | 1) Open reflux, Titrimetric Method ^[3] 2) Close reflux, Colorimetric Method ^[3] 3) Close reflux, Titrimetric Method ^[3] |
| 11 | Chlordane | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 12 | Chromium | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |

13 Color...

ผู้ดำเนินการ

และทะเบียนหนังสือรับรอง

ผู้ดำเนินการ

และทะเบียนหนังสือรับรอง

29 Hexavalent Chromium...

ผู้ดำเนินการ

และทะเบียนหนังสือรับรอง

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|-------------------------|--|
| 29 | Hexavalent Chromium | Colorimetric Method ^[3] |
| 30 | Lead | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 31 | Manganese | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 32 | Mercury | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 33 | Methoxychlor | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 34 | Nickel | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 35 | Oil & Grease | 1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[3] 2) Soxhlet Extraction Method ^[3] |
| 36 | pH | Electrometric Method ^[3] |
| 37 | Phenols | Distillation, Direct Photometric Method ^[3] |
| 38 | Selenium | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 39 | Sulfide | 1) Iodometric Method ^[3] 2) Methylene blue Method ^[3] |
| 40 | Temperature | Laboratory and Field Methods ^[3] |
| 41 | Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C ^[3] |
| 42 | Total Kjeldahl Nitrogen | Macro Kjeldahl Method ^[3] |
| 43 | Total Suspended Solids | Dried at 103-105 °C ^[3] |
| 44 | Trivalent Chromium | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3] |
| 45 | Zinc | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |

หน้าถัดไป...

หน้าถัดไป จำนวน 33 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------------|--|
| 1 | Aldrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 2 | Antimony | Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 3 | Arsenic | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 4 | Barium | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 5 | Beryllium | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 6 | Cadmium | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 7 | Chlordane | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 8 | Chromium | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 9 | Chromium (III) | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3] |
| 10 | Chromium (VI) | Colorimetric Method ^[3] |
| 11 | Cyanide | Distillation, Colorimetric Method ^[3] |
| 12 | DDD | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 13 | DDE | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 14 | DDT | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] |

15 Dieldrin...

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|--------------------|--|
| 15 | Dieldrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 16 | Endosulfan | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 17 | Endrin | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 18 | Heptachlor | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 19 | Heptachlor epoxide | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 20 | α-HCH | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 21 | β-HCH | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 22 | γ-HCH | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 23 | Lead | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 24 | Manganese | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 25 | Mercury | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] |
| 26 | Methoxychlor | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3] |
| 27 | Nickel | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 28 | pH | Electrometric Method ^[3] |
| 29 | Phenol | Distillation, Direct Photometric Method ^[3] |
| 30 | Selenium | 1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |

31 Silver...

(นาย...)
ผู้ชำนาญการชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
และพระปณิธานปฏิบัติกร

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------|--|
| 31 | Silver | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 32 | Vanadium | 1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |
| 33 | Zinc | 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3] |

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 20 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------|--|
| 1 | Antimony | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8] |
| 2 | Arsenic | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,9] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9] |
| 3 | Barium | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] |

4) Digestion...

(นาย...)
ผู้ชำนาญการชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
และพระปณิธานปฏิบัติกร

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------------|---|
| 4 | Beryllium | 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8] |
| 5 | Cadmium | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8] |
| 6 | Chromium | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8] |
| 7 | Chromium (III) | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,4,7,10] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,4,8,10] |

3) Digestion...

และทะเบียนข้อมูลปฏิบัติการ

12 Mercury...

และพระเจ้ายืนอยู่ปฏิบัติภาวนา

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|------------|--|
| 12 | Mercury | 1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.11) 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.2) |
| 13 | Molybdenum | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1.4.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.4.8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8) |
| 14 | Nickel | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1.4.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.4.8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8) |
| 15 | pH | Electrometric Method ^(1.7.8) |
| 16 | Selenium | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1.4.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.4.13) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.13) |
| 17 | Silver | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1.4.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.4.8) |

3) Digestion...

ผู้ดำเนินการทดสอบ: [Redacted]
และจะเขียนข้อได้เปรียบ

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------|---|
| 18 | Thallium | 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8) 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1.4.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.4.8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8) |
| 19 | Vanadium | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1.4.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.4.8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8) |
| 20 | Zinc | 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(1.4.7) 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(1.4.8) 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8) |

ดิน จำนวน 17 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------|---|
| 1 | Antimony | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5.7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5.8) |

2 Arsenic...

ผู้ดำเนินการทดสอบ: [Redacted]
และจะเขียนข้อได้เปรียบ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------------|--|
| 2 | Arsenic | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.9] |
| 3 | Barium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 4 | Beryllium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 5 | Cadmium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 6 | Chromium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 7 | Chromium (III) | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5.6,7,10] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5.6,8,10] |
| 8 | Chromium (VI) | Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6.10] |
| 9 | Cyanide | Extraction, Distillation, Colorimetric Method ^[4.15,16] |
| 10 | Lead | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 11 | Manganese | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 12 | Mercury | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[12] |

13 Nickel...

ผู้ดำเนินการ
และทะเบียนสิ่งผิดกฎหมาย

ผู้ดำเนินการ
และทะเบียนสิ่งผิดกฎหมาย

ที่

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------|---|
| 13 | Nickel | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 14 | Selenium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.13] |
| 15 | Silver | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 16 | Vanadium | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |
| 17 | Zinc | 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8] |

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
3. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 1997.
5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
7. United States...

ผู้ดำเนินการ
และทะเบียนสิ่งผิดกฎหมาย

ผู้ดำเนินการ
และทะเบียนสิ่งผิดกฎหมาย

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010C, 2000.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994.
10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7470A, 1994.
12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471A, 1994.
13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742, 1994.
14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C, 2004.
15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A, 1996.
16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.

17. United States...


ผู้ชำนาญการ

ผู้ชำนาญการ

17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.
18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.

ผู้ชำนาญการ

ผู้ชำนาญการ



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษทั่วโคราชที่
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสท์ เพค จำกัด

เอกสารนี้ให้มาเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. หนังสือ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ที่ ผท. ๖๔๐๕๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมามีเอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารเลพิษที่วิเคราะห์ บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่ยังอ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท เพลสท์ โพล จำกัด หอสมุดปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลักษณะปีน ๖-๒๕๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๒ ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๖๓ แขวงสามต้น เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารเลพิษที่วิเคราะห์ ความละเอียดตั้งแต่ นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

เกาะ จำนวน ๑ ราย
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๓๖
บ้านเลขที่ ๔ ราย
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๓๗
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๓๘
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๓๙
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๔๐
จำนวน ๓ ราย
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๔๑
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๔๒
ทะเลเป็นเลขที่ ๖-๒๕๕-๑-๘๙๔๓

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับที่ทะเบียนหนังสือปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนที่ ๐๓๐๑(๐)/๓๗๗๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คือในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๓๔๖ ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒
โทรสาร ๐ ๒๓๔๔ ๓๔๔๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือเรียนแบบลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เลขที่ ๒๕ พฤษภาคม
ที่ ออ ๓๓๐๑(๑)/๕๕๗๐

ขอบช่วยสามารถพิมพ์^{๕๕}ได้รับทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

นำที่ดิน จำนวน 1 รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมีพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|-------------------|---|
| 1 | Hexachlorobenzene | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ผู้ชำนาญการ (น)

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒, ๔๔๔๖

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗ ๑ ๐ ๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

อ้างถึง ๑. คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอปิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ที่ ผท. ๖๔๐๙๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ๖-๒๔๕๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐.๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงสามเต้า เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. จำนวน ๒ ราย
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๓๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๓๔
จำนวน ๖ ราย
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๑๐
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๑๑
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๑๒
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๑๓
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๑๔
ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔๕๔-จ-๘๘๑๕

อนึ่ง หนังสือขึ้นทะเบียนพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๓๘๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คือในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบเลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗ ๑ ๑ ๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารเคมีที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอปิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่วิเคราะห์
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๔๕๔
สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐.๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงสามเต้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลง
สารเคมีที่วิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เพิ่มขอช่วยสารเคมี
ที่วิเคราะห์ได้นี้ตาม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือขึ้นทะเบียนพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๓๘๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คือในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบเลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๕
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗๑๒ ๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขอช่วยสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ
นี้ไว้ได้ขึ้น จำนวน 4 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------------------|---|
| 1 | Bromodichloromethane | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 2 | Bromoform | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 3 | Chloroform | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 4 | Chlorodibromomethane | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |

เอกสารอ้างอิง
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2005.

อำนาจ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๖๔๗

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕


สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๕
สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐.๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลง
สารมลพิษที่วิเคราะห์ที่ ความละเอียดแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มขอขายสารมลพิษ
ที่วิเคราะห์ในนี้ไว้ได้ขึ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๗๑๒๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คือในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๐๓๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๔๔
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๖๔๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ขอช่วยสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๘ รายการ
น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|----------------------------|---|
| 1 | Benzene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 2 | Carbon tetrachloride | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 3 | 1,1-Dichloroethane | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 4 | 1,2-Dichloroethane | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 5 | cis-1,2-Dichloroethylene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 6 | trans-1,2-Dichloroethylene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 7 | Ethylbenzene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 8 | Methylene chloride | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 9 | Styrene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 10 | Tetrachloroethylene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 11 | Toluene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 12 | 1,1,1-Trichloroethane | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 13 | 1,1,2-Trichloroethane | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric |

roethylene...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์ |
|----------|-------------------|---|
| 14 | Trichloroethylene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 15 | Vinyl chloride | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 16 | m-Xylene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 17 | o-Xylene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method |
| 18 | p-Xylene | Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric |

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



ที่ อว 0303/6434

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0001
BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังขอรับการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 19 เมษายน 2566
หมดอายุ วันที่ : 1
ลงชื่อ :
[Redacted Signature]

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ

: ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี จำกัด

สถานที่ตั้ง

: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2

แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

: ทดสอบ - 0001

สถานะของห้องปฏิบัติการ

: ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 1 | น้ำ | - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 20 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D |
| | | - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C |
| | | - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L | In - house method : TE-24 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

MM-S11

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - ซีโอดี 40 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C |
| | | - ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0 | In - house method : TE-19 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B |
| | | - ความขุ่น 0.50 NTU ถึง 1 000 NTU | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - สภาพน้ำไฟฟ้า 100 μ S/cm ถึง 5 000 μ S/cm | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B |
| | | - ไซยาไนด์ 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-CN ⁻ C and E |
| | | - ไซยาไนด์ 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-CN ⁻ E |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

MM-S11

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - สารลดแรงดึงผิว (คำนวณเป็น LAS) 0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5540 C |
| | | - สี 3.00 Pt-Co unit ถึง 100 Pt-Co unit | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C |
| | | - แคดเมียม 0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E |
| | | - ทองแดง 0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L | |
| | | - สังกะสี 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L | |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - แอมโมเนีย 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E |
| | | - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L | |
| | | - ปะปน 0.0010 mg/L ถึง 0.0500 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3112 B |
| | | - สารหนู 0.0020 mg/L ถึง 0.0300 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3114 C, B |
| | | - ซีลีเนียม 0.0005 mg/L ถึง 0.0500 mg/L | |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

MM-S11

| ลำดับ ที่ | วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - <i>Clostridium perfringens</i> Detected or not detected / 100 mL | Standing Committee of Analysts, The Microbiology of Drinking Water, 2021, part 6 |
| | | - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Detected or not detected / 100 mL | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9213 E |
| | | - ปริมาณน้ำมันและไขมัน 3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - ปริมาณน้ำมันและไขมัน 3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 B |
| | | - ไนโตรที่ระบุเป็นไตรเจน 0.05 mg/L ถึง 10.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NO ₃ E |
| | | - ไนเตรท 0.22 mg/L ถึง 44.3 mg/L | |
| | | - ไนโตรที่ระบุเป็นไนโตรเจน 0.02 mg/L ถึง 3.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NO ₂ B |
| | | - ไนเตรท 0.07 mg/L ถึง 10.00 mg/L | |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
: ทดสอบ - 0001

หมายเลขการรับรองระบบงานที่
สถานะของห้องปฏิบัติการ

: ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - ไนโตรเจนในรูป ที่ เค เอ็น 2.0 mg/L ถึง 200 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-N _{org} B |
| | | - ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 1.40 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-F D |
| | | - ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 5.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-F C |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
: ทดสอบ - 0001

หมายเลขการรับรองระบบงานที่
สถานะของห้องปฏิบัติการ

: ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, part 4500-O G |
| | | - บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, part 4500-O C |
| | | - ซีลเฟต 5.00 mg/L ถึง 200 mg/L | In – house Method : TE-34 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-SO ₄ ²⁻ E |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเฑาะว์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

MM-S11

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 (ต่อ) | น้ำ | - ดิลูตา 0.10 mg/L ถึง 10.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-SiO ₂ C |
| | | - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 1.50 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3500-Fe B |
| | | - แมงกานีส 0.04 mg/L ถึง 2.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3500-Mn B |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเฑาะว์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 2 | น้ำเสีย | - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 20 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D |
| | | - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C |
| | | - สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 25 mg/L ถึง 8 000 mg/L | In - house method : TE-24 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอขย่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

MM-S11

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - ซีโอดี 40 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C |
| | | - ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0 | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B |
| | | - ความขุ่น 0.50 NTU ถึง 1 000 NTU | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B |

ขอขย่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - สภาพน้ำไฟฟ้า 100 µS/cm ถึง 5 000 µS/cm | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2510 B |
| | | - ไซยาไนด์ 0.005 mg/L ถึง 0.200 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-CN ⁻ C and E |
| | | - สารลดแรงตึงผิว (คำนวณเป็น LAS) 0.10 mg/L ถึง 30.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5540 C |

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

MM-S11

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
: ทดสอบ - 0001

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - สี 5 ADMI ถึง 300 ADMI | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 F |
| | | - แคดเมียม 0.10 mg/L ถึง 1.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3111 B, 3030 E |
| | | - ทองแดง 0.10 mg/L ถึง 4.00 mg/L | |
| | | - สังกะสี 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L | |
| | | - แมงกานีส 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L | |
| | | - เหล็ก 0.10 mg/L ถึง 2.00 mg/L | |

น.13/28

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
: ทดสอบ - 0001

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ถาวร ☐นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - แอมโมเนีย 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แคดเมียม 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - โครเมียมทั้งหมด 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ทองแดง 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - แมงกานีส 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - นิกเกิล 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L - ตะกั่ว 0.02 mg/L ถึง 2.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3120 B, 3030 F |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเสนใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - ปริมาณ 0.0010 mg/L ถึง 0.0500 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3112 B |
| | | - สารหนู 0.0020 mg/L ถึง 0.0300 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3114 C, B |
| | | - สิลิเนียม 0.0005 mg/L ถึง 0.0500 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเสนใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - ปริมาณน้ำมันและไขมัน 3.0 mg/L ถึง 50.0 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 B |
| | | - ไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน 0.05 mg/L ถึง 10.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NO ₃ E |
| | | - ไนโตรเจน 0.22 mg/L ถึง 44.3 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NO ₂ B |

ขอขย่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - ไมโครเจนในรูป ที่ เค เอ็น 2.0 mg/L ถึง 200 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-N _{org} B |
| | | - บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, part 4500-O G |
| | | - บีโอดี 2.0 mg/L ถึง 2 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, part 4500-O C |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอขย่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0001
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัตถุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|---|
| 2 (ต่อ) | น้ำเสีย | - ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 1.40 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-F ⁻ D |
| | | - ฟลูออไรด์ 0.30 mg/L ถึง 5.00 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-F ⁻ C |
| 3 | น้ำสระว่ายน้ำ | - <i>Staphylococcus aureus</i> Detected or not detected / 100 mL | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9213 B |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอช่วยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ
สถานที่ตั้ง

: ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทค จำกัด
: เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามตุ่ม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10150
: ทดสอบ - 0001

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

☐ เหนื่อยยาก ☐ เหนื่อยง่าย ☐ ไม่เหนื่อยง่าย ☒ เหนื่อยง่าย

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|---------------------------|--|--|
| 3 (ต่อ) | น้ำสระว่ายน้ำ | - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Detected or not detected / 100 mL | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9213 E |

ออกให้ ณ วันที่ : 19 เมษายน 2566

สิ่งของ :

316

รักษาสุขภาพแทน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2547

ฉบับที่ 14

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม



สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

เลขที่ 30, 32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63 ถนนพระรามที่ 2
แขวงสามเฝ้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานกึ่งปฏิบัติการ

ตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายในด้าน

การทดสอบอาหาร

97-0685

ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569

หมายเลขทะเบียน 1201/54

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบอาหาร
ดังรายการต่อไปนี้

| ลำดับ | ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|-------|--|--|---|
| 1. | ● น้ำบริโภค - น้ำดื่ม - น้ำบริโภคภาชนะบรรจุ ปิดสนิท ● น้ำอุปโภค - น้ำบาดาล - น้ำประปา - น้ำปราศจากไอออน - น้ำอาร์โอ - น้ำอ่อน - น้ำกลั่น - น้ำเกลือ - น้ำในหม้อน้ำ | 1. Total Solid | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed., 2017. Part 2540 B |
| | | 2. Chloride | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed., 2017. Part 4500-Cl ⁻ B |
| | | 3. Total Hardness as CaCO ₃ | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed., 2017. Part 2340 C |
| | | 4. Total Plate Count (CFU) | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed., 2017. Part 9215 B |
| | | 5. Total Bacteria Count (CFU) | |
| | | 6. Total Coliform bacteria (MPN) | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed., 2017. Part 9221 B |
| 2. | ● น้ำบริโภค - น้ำดื่ม | 7. <i>Escherichia coli</i> (Detected or not detected, MPN) | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed., 2017. Part 9221 F |
| | | 8. Iron | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed., 2017. Part 3111 B |
| | | 9. Manganese | |

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่แก้ไข 23 กันยายน 2565

ตรวจสอบความถูกต้องโดย หัวหน้ากลุ่มบริหาร

หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
หมายเลขทะเบียน 1201/54
ภายใน 2565
ภายใน 2569
(ทศ)