
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชื้อโฮม สี่แยกท่าพระ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ


ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค.66	9	-	1	-	-	-	2	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ซึ่งทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-3



ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรทางกายภาพ			
1.4 คุณภาพอากาศ	- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถให้สามารถสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนและทั่วถึง	- ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีมาตรการตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ ภายในพื้นที่จอดรถ แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการทำและติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้บริเวณที่จอดรถ	 ตัวอย่างป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์”
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- นำน้ำทิ้งซึ่งมีปริมาณ 419 ลูกบาศก์เมตร/วัน กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดย นำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	- ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีการนำน้ำทิ้งหลังการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยนำมารดน้ำ ต้นไม้แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการมีการนำน้ำหลังการบำบัดมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.3 การใช้น้ำ	- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการและพนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของโครงการรณรงค์ในการ ใช้น้ำอย่างประหยัด แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ในการใช้น้ำอย่างประหยัด บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัย และ พนักงานเห็นอย่างชัดเจนที่สุด	



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.4 ไฟฟ้า	- รมรจฯให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีกรรมกรติดตั้งผู้พักอาศัย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของโครงการกรณีในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัย และพนักงานเห็นอย่างชัดเจนที่สุด
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	- จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยในแต่ละชั้น โดยในแต่ละห้องจะจัดวางถังขยะ ขนาด 100 ลิตร สำหรับใส่ขยะแห้ง 3 ใบ ขยะเปียก 1 ใบ และขยะอันตราย 1 ใบ และแจ้งให้ผู้พักอาศัยนำขยะมาไว้ในห้อง	การดำเนินการในปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ: โครงการมีห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นถึงขนาด 100 ลิตร เพื่อสำหรับใส่ขยะแห้ง และเปียก อย่าง 1 ใบ แต่ยังไม่ถึงสำหรับขยะอันตราย แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดซื้อถังขยะมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ใบ รองรับไว้สำหรับห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น
3.6 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- หมั่นกำจัดการอุดตันและขุดลอกตะกอนบริเวณบ่อพักทางน้ำออก (บ่อพักน้ำทิ้ง) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนซอยรัชดาภิเษก 25 ทุกๆ 3 เดือน	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีมีการกำจัดและขุดลอกตะกอนบริเวณบ่อพักน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยรัชดาภิเษก 25 แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดทำแผนในการกำจัดการอุดตันและขุดลอกตะกอนบริเวณบ่อพักทางน้ำออกตามระยะเวลาเหมาะสม
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต		
4.2 สาธารณสุข - โรคระบบทางเดินอาหาร	- รมรจฯให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำทุกวัน	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีกรรมกรให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนเป็นคำขวัญ แต่อย่างใด



ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4.2 สาธารณสุข (ต่อ)		แนวทางการดำเนินการ - ให้นิตยบุคคลอาคารชุดจัดหาวิธีการล้างมือ และการวิธีรับประทานอาหารที่สะอาด ดัดไว้ยังบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของโครงการ
โรคผิวหนัง	- เติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่ก่อนนำมาบริโภคน้ำนั้นภายในโครงการ	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีการเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่ก่อนนำไปบริโภคน้ำดื่ม แต่อย่างใด
	- ติดตั้งป้าย “ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้” ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้ผู้คนสัมผัส น้ำ ที่ตั้งกล่าว	แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการมีการนำน้ำหลังการบำบัดมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
	- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ รวมทั้งรวมทั้ง เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียง เช่น การทำบุญ ในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีการจัดตั้งป้ายใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้ แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการมีการนำน้ำหลังการบำบัดมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด พร้อมจัดทำป้าย “ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้” ให้ชัดเจน
- ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น		การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการยังไม่มีการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้พักอาศัย และเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยวิธีการทำบุญในวันสำคัญต่างๆ แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้นิตยบุคคลอาคารชุดจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เช่น การจัดเลี้ยงในวันสำคัญต่างๆ



ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน
1. ทรัพยากรกายภาพ	ดัชนีที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none">- ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ <ul style="list-style-type: none">- เดือนละ 1 ครั้ง	การดำเนินการในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ทางโครงการทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเข้าระบบบำบัด เพียงเดือนธันวาคม 2566 เท่านั้น แนวทางการดำเนินการ <ul style="list-style-type: none">- ให้โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนการบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง ตามความถี่ ตามมาตรฐานการระบุอย่างครบถ้วน
	ดัชนีที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการพารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, Fecal Coliform Bacteria และ Residual Chlorine ความถี่ <ul style="list-style-type: none">- เดือนละ 1 ครั้ง	การดำเนินการในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566 ทางโครงการทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัด เพียงเดือนธันวาคม 2566 เท่านั้น แนวทางการดำเนินการ <ul style="list-style-type: none">- ให้โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง ตามความถี่ ตามมาตรฐานการระบุอย่างครบถ้วน