

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารพร้อมพันธุ์ 3

ดำเนินการโดย บริษัท เพิ่มพูล ประสิทธิภาพ-ดี จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566



รูปที่ 1 รื้อรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.



รูปที่ 4 พื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์



รูปที่ 5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ



รูปที่ 6 สัญลักษณ์บนพื้นทาง



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน
โครงการ



รูปที่ 8 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ



รูปที่ 12 ถึงเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน และชั้นห้องเครื่องลิฟต์



รูปที่ 13 เครื่องปั้มน้ำ



รูปที่ 14 สุขาภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 15 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 16 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 17 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 18 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 19 ระบบระบายอากาศภายในห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 20 รถจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตจตุจักร



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 23 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 24 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 25 แผ่นซับเสียง



รูปที่ 26 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 27 เครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 28 ป้ายรณรงค์เดินขึ้น-ลงบันได แทนการใช้ลิฟต์



รูปที่ 29 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ 30 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



รูปที่ 31 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 32 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง




รูปที่ 33 ถังดับเพลิง




รูปที่ 34 ลิฟต์ดับเพลิง



รูปที่ 35 ลานหนีไฟทางอากาศ



รูปที่ 36 บันไดหนีไฟ





รูปที่ 39 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 40 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 41 ทางเดินเข้าสู่อาคาร



รูปที่ 42 ระบบระบายอากาศ



รูปที่ 43 บัตรจอดรถสำหรับผู้ที่มาติดต่อ




รูปที่ 44 แม่บ้านทำความสะอาดทางเดินภายในอาคาร



รูปที่ 45 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ



รูปที่ 47 บ้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 48 ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง



รูปที่ 49 ตะแกรงครอบท่อระบายน้ำ



รูปที่ 50 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 51 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า และระบบเส้นท่อประปา




รูปที่ 52 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปที่ 53 เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย



รูปที่ 54 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 55 ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ



รูปที่ 56 ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 57 เจ้าหน้าที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ 58 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี



รูปที่ 59 แม่บ้านทำความสะอาดถึงขยะ และพื้นที่เก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 60 เจ้าหน้าที่นำถังน้ำมาฉีดน้ำรดต้นไม้ภายหลังการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ



รูปที่ 61 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์



รูปที่ 62 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนภายใน
พื้นที่โครงการ



รูปที่ 63 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำทั้ง