

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน

ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



มกราคม 2567

บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พัก

ตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการโรงแรมไอบิส หัวหิน

ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

1. คุณภาพน้ำ
2. น้ำใช้
3. ขยะมูลฝอย
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย
5. ระบบระบายอากาศ
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
7. พื้นที่สีเขียว

**ทั้งนี้สามารถพิจารณาจากรายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม ไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1**

**ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด**

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการ ปฏิบัติจริง	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------

<p>ช่วงดำเนินการ</p> <p>1. คุณภาพน้ำ</p> <p>1.1 คุณภาพน้ำ</p> <p>ทิ้ง</p> <p>ก่อนการบำบัด</p> <p>1.2 คุณภาพน้ำ</p> <p>ทิ้ง</p> <p>หลังการบำบัด</p>	<p>-</p> <p>โครงการได้ทำการเปิดฝาบ่อบำบัดเพื่อเช็คสภาพตะกอนภายในบ่อทุก 1 เดือน</p> <p>-โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Aerated Sludge</p> <p>มีการเติมอากาศแบบต่อเนื่องและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อช่วยวัดการทำงานของปั๊มในการบำบัดและน้ำหลังการบำบัดจะไหลผ่านเข้าบ่อสำหรับรดน้ำต้นไม้ประมาณ 40% ของทุกวัน และส่วนที่เหลือ 60% จะสูบส่งออกเทศบาล</p> <p>-</p> <p>น้ำเสียส่วนที่สูบออกจากโครงการทางเทศบาลจะนำไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งโดยทางเทศบาลกำหนดค่า BOD ของน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่ระบบของเทศบาลต้องไม่เกิน 150 มก./ล.</p>	<p>ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัด</p> <p>น้ำเสียทุกวัน</p> <p>และมีการตรวจวัดค่า</p> <p>- pH</p> <p>- BOD</p> <p>- SS</p> <p>- Oil & Grease</p> <p>- Sulfide</p> <p>- TKN</p> <p>- Residual Chlorine</p> <p>- Total Coliform</p> <p>ทุกๆ 3 เดือน</p> <p>ให้ได้ตามเทศบาลเมืองหัวหินกำหนด</p> <p>เอกสารอ้างอิงที่ .2.11</p>	<p>ไม่พบปัญหา -</p>
--	---	---	---------------------

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
--------------------	------------------	--------------------------	------------------------

1.3 คุณภาพน้ำที่ เข้า และออกหอผึ่งเ ยีน	-โครงการมี water softener 2 tank เพื่อกรองน้ำก่อนเข้าระบบหอผึ่งเย็น	ทำการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำกระด้างทุกเดือน และมีการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ทุกเดือน - pH - Total Coliform - Residual Chlorine เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2 - ตรวจหาเชื้อลีสอีโอเนลลา ปีละ 2 ครั้ง โดยในปีนี้ เราส่งตรวจ 3 จุดคือ 1. ถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ 2. หอผึ่งเย็น 3. น้ำจากหัวฝักบัวห้องพัก	ไม่พบปัญหา - เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.3 (Legionella) - ไม่พบเชื้อลีสอีโอเนลลา
--	---	--	---

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
(ต่อ)

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
2. น้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย - ดูแลตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่มาใช้ในการอุปโภคบริโภคอยู่เสมอ - ตรวจสอบรอยรั่วของท่อใต้ดิน สามารถทำได้โดยสังเกต ความชื้นของดิน และการเจริญเติบโตของพืช หากท่อมีรอยรั่ว ดินบริเวณนั้นจะเปียกอยู่เสมอ และต้นไม้หรือหญ้าบริเวณนั้นจะเขียวชอุ่มมาก หากพบมีการชำรุด ซ่อมแซมทันที - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจวัดการใช้น้ำทุกวันเปรียบเทียบกับจำนวนแขกที่เข้าพัก เพื่อดูความผิดปกติของปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละวัน เอกสารอ้างอิงที่ 2.2.1 	- ไม่พบปัญหา

	ขอความร่วมมือในการ ประหยัดน้ำ แก่พนักงานของโครงการ และผู้ให้บริการ		
--	---	--	--

**ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
(ต่อ)**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียด
3. มูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในห้องพักทุกห้องจัดให้มีถังขยะขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ใบ - จัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการขนาดความจุประมาณ 8 ลบ.ม. แยกเป็น 3 ห้องพักขยะเปียก, ขยะแห้ง และ ขยะรีไซเคิล - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยติดสติ๊กเกอร์บอกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน - ขยะที่จะทิ้ง ในถังขยะให้ผูกมัดปากถุงให้เรียบร้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	- แยกขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย จะแยกเก็บต่างหาก แล้วแจ้งเรื่องให้ทางเทศบาลเข้าเก็บเพื่อนำไปทำลายตามกระบวนการ	- ปฏิบัติ
--	---	-----------

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
(ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการป
--------------------	------------------	----------------

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	<p>- จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับ ที่ 47 (พ.ศ.2540) ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยทุกชั้นและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยมือและอัตโนมัติภายใน อาคารทุกชั้น และมีการทดสอบสัปดาห์ละ1ครั้งทุกๆวันอังคารเวลา 15:น 30 2. ป้ายแสดงทางหนีไฟติดตั้งไว้ทุกอาคารทุกชั้น ชั้นละไม่ น้อยกว่า 3 จุด และทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเดือนละ1ครั้ง 3. ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency light) ติดตั้งไว้ทุกอาคาร ทุกชั้นบริเวณด้านหน้าบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถง ทางเดิน และทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเดือนละ1 ครั้ง 4. ติดตั้ง ตู้ดับเพลิง (FHC) ชนิดหัวฉีดพร้อมอุปกรณ์ภายใน ตู้ และถังดับเพลิง ถึง 1 โดยติดตั้ง ภายในอาคาร ทุกชั้น ชั้นละ2จุด และทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเดือนละ1ครั้ง 	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>เอกสารรูปภาพอ้างอิง 2.4.1</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>เอกสารรูปภาพอ้างอิง 2.4.2</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>เอกสารรูปภาพอ้างอิง 2.4.2</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>เอกสารรูปภาพอ้างอิง 2.4.5</p>
-------------------------------	---	--

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
(ต่อ)

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียด การปฏิบัติจ ริง	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย(อ)	5.ติดตั้ง หัวรับน้ำดับเพลิง FDC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 × 2½ × 2½ นิ้ว ภายในบริเวณโครงการ จำนวน 2 จุด จุดละ 2 หัว	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

	<p>.6ติดตั้ง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler)</p> <p>กระจายอยู่ทุกห้องและแต่ละชั้นในส่วนทางเดินหน้าห้องพัก</p> <p>.7จัดให้มีบันไดหนีไฟจำนวน แห่ง 2</p> <p>.8 จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำ</p> <p>ของโครงการและยามรักษาการณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ</p> <p>.9ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p>	<p>เอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.3</p> <p>-</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>เอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.3</p> <p>-</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>-</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>เอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.4</p> <p>-</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>เอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.5</p>	
--	--	---	--

**ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
(ต่อ)**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
4. ระบบป้องกัน อัคคีภัย(ต่อ)	10. จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแสดงตำแหน่งห้องพัก ผังเส้นทางหนีไฟภายในห้องพักทุกห้อง 11.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารรูปภาพ อ้างอิงที่ 2.4.2 - ปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารรูปภาพ อ้างอิงที่ 2.4.6	- ไม่พบปัญหา

**ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
(ต่อ)**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
5. ระบบระบายอากาศ	1. มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโครงการทุกห้องมีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้องพัก 2. จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในโดยมีระเบียงในห้องพักและ ห้องน้ำใช้พัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10% ของพื้นที่ห้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่พบปัญหา

**ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
(ต่อ)**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ข้อเสนอนะและข้อคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ โดยทางโครงการได้ส่งแบบสอบถามแก่ผู้ที่เข้าพักผ่านทาง e-mail เพื่อสอบถามความพึงพอใจ และข้อเสนอนะต่างๆ	- ปฏิบัติตามมาตรการ เอกสาร รูปภาพ อ้างอิงที่ 2.6	- ไม่พบปัญหา
7. พื้นที่สีเขียว	- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงสภาพสวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทางโครงการได้ว่าจ้างคนสวนจากภายนอกช่วยดูแลตัดแต่งให้คงอยู่ พื้นที่สีเขียวเดือนละ ครั้ง 4	- ปฏิบัติตามมาตรการ เอกสาร รูปภาพ	- ไม่พบปัญหา

		อ้างอิงที่ 2.7	
--	--	-------------------	--

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 7

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1517/66

ทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฏกระทรวง เลขที่ 2-290


ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (โรงแรม ไอบิส หัวหิน)
ที่อยู่ (Address) : 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองนก ตำบลหนองนก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร (Tel.) : 032610301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบิส หัวหิน
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/12/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/12/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : พัทธิดา เกษมมา [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-25/12/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/01/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			231218/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	17.0	≤20.0

สารแขวนลอยทั้งหมด

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



ที่ ปช.๕๒๓๐๘/ว๔๐๓๒

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
๓๓๕ ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน

เรียน ผู้จัดการสถานประกอบการ, โรงแรม, ร้านอาหาร, สถานบริการ, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, หรือ
อาคารที่ทำการของเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิด
น้ำเสีย


สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน

อาศัยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ของเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำ
เสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองหัวหินจำเป็นต้องดำเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน นับตั้งแต่เดือน
กันยายน ๒๕๕๖ (โดยใช้ใบแจ้งหนี้ชำระค่าน้ำประปาของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖) ในอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำ
เสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยจะ
คิดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ๔๐% ของหน่วยการใช้น้ำประปา นั้น

เทศบาลเมืองหัวหินจึงขอแจ้งให้ทาง สถานประกอบการ, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, และ
สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดน้ำเสีย ทราบ และให้ท่านโปรดนำใบเสร็จชำระค่าน้ำประปามา
ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ที่ กองช่างสุขาภิบาล งานบำบัดน้ำเสีย ถนนแบบเคหาสน์ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๕๕๑-๓๔๑๔ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นายพนพร วุฒิกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแบบเคหาสน์
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๕๕๑-๓๔๑๔

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



ที่ ปจ 52108/ว.12/66

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
114 อ.พรหมณม อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ 77110

2 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดกรน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด เลขที่ผู้รับน้ำ 433 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาล ได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 73/15
ค.หนองแก ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำปีคือน้ำท่วม พ.ศ.2566 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.) ปี 2566	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท ประเภท (3)	1,607.00	1,285.60	5.75	7,392	7,392	เดือนธันวาคม
(เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)					7,392	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแบบเทศบาล ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ
จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแบบเทศบาล
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพจิตร กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลเมืองหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงิน วันที่ 43 เลขที่ 40

พนักงาน **เทศบาลเมืองหัวหิน**

ได้รับเงินค่า **ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำปีคือน้ำท่วม อ.ค. ๖๖**

จาก **บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (433 เขต 18)**

เป็นเงิน **7,392.-** บาท - สตางค์

(ตัวอักษร) - **เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน**

ไว้ถูกต้องแล้ววันที่ **10** เดือน **๖** ค.ศ.

ผู้ซื้อชำระค่า **น้ำ** **รับแล้ว**

วันที่ **10** ค.ศ. **๖7** จำนวน **7,392.-** บาท

พร้อมด้วย **ใบเสร็จรับเงิน** **สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน**

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2 คุณภาพน้ำเข้าหอผึ่งเย็น

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.3 ผลวิเคราะห์ถึงเก็บน้ำของอาคาร



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.3 ผลวิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลลา ที่



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 7

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1517/66

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)

: บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (โรงแรม ไฮปัส หัวหิน)

ที่อยู่ (Address)

: 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร (Tel.) : 032610301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)

: โรงแรม ไฮปัส หัวหิน

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)

: 17/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.3 ผลวิเคราะห์เชื้อสลิโอเนลลา ที่



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 7

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1517/66

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (โรงแรม ไอบิส หัวหิน)
ที่อยู่ (Address) : 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร (Tel.) : 032610301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบิส หัวหิน

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/12/2023


วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/12/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ทัศนวิศา เกษมมา^[2]

เอกสารอ้างอิงที่ 2.2.1

จัดทำเอกสารตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำทุกวัน



เอกสารอ้างอิงที่ 2.3 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)




ถังขยะ 2 ใบเตรียมไว้สำหรับแขกผู้เข้าพัก 1 ใบสำหรับห้องน้ำ
และ 1 ใบสำหรับห้องนอน

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)




ห้องขยะของโครงการ จำนวน 3 ห้อง

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)



ห้องขยะเปียก ความคุมอุณหภูมิ

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)



ห้องขยะแห้ง

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)



ห้องขยะรีไซเคิล

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.2 ประกอบหัวข้อที่ 3
ขยะมูลฝอย(ต่อ)เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.1 ประกอบหัวข้อที่ 4
ระบบป้องกันอัคคีภัย





เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)





เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.3 ประกอบหัวข้อที่ 4
ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)





เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.4 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)





เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.5 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)





เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.6 ประกอบหัวข้อที่ 4
ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)





เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.6 ประกอบหัวข้อที่ 4
ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)




เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.6 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)



เอกสารอ้างอิงที่ 2.6 ประกอบหัวข้อที่ 6

คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ



Daraporn
★★★★★ • 100 / 100 • ibis Hua Hin • Hua Hin
2023-12-29 • [Agoda](#) • Published on 2023-12-30

Feel like home

Reasonable price with good location and delicious breakfast. All staff are polite and nice service.

Friendly Service (1) • Good Breakfast (1) • Good F&B (1) • Good Location (1) • Good Price (1)
• Good Service (1)

SUSHMA PAI
★★★★★ • 100 / 100 • ibis Hua Hin • Hua Hin
2023-12-29 • [Google](#) • Published on 2023-12-29

Rooms: Clean and good Value for money Safety: Safe Walkability: On the road and waking distance to the sea

Clean Room (1) • Good Housekeeping (1) • Good Value for Money (1)

เอกสารอ้างอิงที่ 2.7 ประกอบหัวข้อที่ 7 พื้นที่สีเขียว



ส่วนพื้นที่ด้านหน้าโรงแรม

เอกสารอ้างอิงที่ 2.7 ประกอบหัวข้อที่ 7 พื้นที่สีเขียว(ต่อ)



ส่วนพื้นที่จอดรถ

เอกสารอ้างอิงที่ 2.7 ประกอบหัวข้อที่ 7 พื้นที่สีเขียว(ต่อ)



ส่วนด้านหลังของโรงแรม