ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียวในโครงการ	รูปที่ ผ7.2 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
	
รูปที่ ผ7.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ ผ7.4 ห้องควบคุมการเติมอากาศ
รูปที่ ผ7.5 บริเวณที่ตั้งบ่อตกตะกอน	รูปที่ ผ7.6 บ่อกักเก็บตะกอน
รูปที่ ผ7.7 บ่อเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ผ7.8 บ่อเก็บน้ำบนดาดฟ้า
รูปที่ ผ7.9 ถังเก็บน้ำสำรองแบบวงขอบคอนกรีต บริเวณดาดฟ้า	รูปที่ ผ7.10 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

รูปที่ ผ7.11 ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.12 การเดินสายไฟ
รูปที่ ผ7.13 ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง	รูปที่ ผ7.14 ช่องทิ้งขยะของแต่ละชั้น
รูปที่ ผ7.15 ที่พักขยะรวม	รูปที่ ผ7.16 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย
	
รูปที่ ผ7.17 ป้ายคักแยกขยะก่อนทิ้ง บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์	รูปที่ ผ7.18 พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการ
รูปที่ ผ7.19 บริเวณที่ใช้ขนถ่ายขยะ ระหว่างรอสำนักงานเขตมีนบุรีมาเก็บขนขยะ	รูปที่ ผ7.20 จุดล้างทำความสะอาดถังขยะหลังจากที่ทาง สำนักงานเขตมีนบุรีมาเก็บขนขยะ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

รูปที่ ผ7.21 ลานจอดรถของโครงการ	รูปที่ ผ7.22 ชุดกดแจ้งเหตุ (Manual Station) และ Alarm Bell
รูปที่ ผ7.23 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet ; FHC)	รูปที่ ผ7.24 หัวรับน้ำดับเพลิง (Siamese Connection)
รูปที่ ผ7.25 ถังดับเพลิงแบบมือถือ	รูปที่ ผ7.26 บันไดหนีไฟ
รูปที่ ผ7.27 ป้ายบอกทางหนีไฟ	รูปที่ ผ7.28 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์