WELL GRADED

ปลอดภัยไว้ก่อน Safety First

แบบบันทึกการตรวจสอบกระเช้าแขวน (Gondola) : ประจำสัปดาห์

ปี พ.ศ.: 2566

หน่วยงาน/โครงการก่อสร้าง(Site): J082 Atmoz Portrait Srisaman.

กระเช้าแขวน (Gondola) หมายเลข 01. 2m No. 67300-007/2 พิกัดการรับน้ำหนัก 0.45 ตัน

	รายการตรวจสอบ	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				หมายเหตุ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	สภาพโครงสร้างหลักกระเช้าแขวน																									/	/	/	/																					
2	สภาพรอยต่อ																									/	/	/	/																					
3	สภาพของน็อตสลักเกลียวยึด																									/	/	/	/																					
4	สภาพน้ำหนักถ่วงที่มั่นคง																									/	/	/	/																					
5	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า																									/	/	/	/																					
6	สภาพแผงสวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ																									/	/	/	/																					
7	สภาพของลวดสลิงและการลีกหรอ																									/	/	/	/																					
8	สภาพลูกลิปและการลีกหรอ																									/	/	/	/																					
9	สภาพของลวดสลิงโยงยึด																									/	/	/	/																					
10	สภาพอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อน																									/	/	/	/																					
11	สภาพโครงโลหะกันตก																									/	/	/	/																					
12	ระบบความปลอดภัย Safety lock																									/	/	/	/																					
	ผู้ตรวจสอบ: หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน/จป.																									[redacted]																							