

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3.1 สถานที่ตั้งโครงการ	1-2
1.4 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-4
1.5 ขนาดพื้นที่โครงการ	1-4
1.6 องค์ประกอบ และการใช้ประโยชน์อาคาร	1-4
1.7 สัดส่วนพื้นที่	1-6
1.8 การก่อสร้างโครงการ	1-6
1.9 การจ้างงาน	1-6
1.10 ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการ	1-7
1.11 สถานการณ์ดำเนินการในปัจจุบัน	1-9
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-5
3.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-5
3.1.2 คุณภาพเสียง	3-5
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-6
3.2.2 ระดับเสียง	3-10
3.2.3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเดอะ นวโพรวี่ (ส่วนขยาย)	3-32
(ระยะก่อสร้าง) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโพรวุฒิ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ ทส 1009.5/3816 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ง	มาตรฐาน
ภาคผนวก จ	ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 1-1	รายละเอียดอาคารและพื้นที่ใช้สอย
ตารางที่ 1-2	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ
ตารางที่ 2-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเดอะ นวไพรวะสี (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2566
ตารางที่ 3-1	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการเดอะ นวไพรวะสี (ส่วนขยาย)
ตารางที่ 3-2	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 3-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ตารางที่ 3-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงโครงการ ปี พ.ศ. 2565-2566
ตารางที่ 3-5	ตารางผลการตรวจวัดระดับโดยทั่วไปและค่าระดับการรบกวน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม พ.ศ. 2566
ตารางที่ 3-6	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (GPS 47P 0672434, 1560193)
ตารางที่ 3-7	สรุปผลการคำนวณระดับเสียงรบกวน บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (GPS 47P 0672434, 1560193)
ตารางที่ 3-8	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ในปี 2565-2566
ตารางที่ 4-1	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการเดอะ นวไพรวะสี (ส่วนขยาย)

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 3-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-7
ภาพที่ 3-2 การตรวจวัดระดับเสียง	3-11

สารบัญรูป

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 1-1 สภาพโครงการในปัจจุบัน	1-2
รูปที่ 1-2 ที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1-3 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ	1-5
รูปที่ 1-4 การดำเนินงานในปัจจุบัน	1-9
รูปที่ 2-1 รั้วชั่วคราวทึบ	2-17
รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	2-17
รูปที่ 2-3 พื้นถนนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	2-17
รูปที่ 2-4 กล่องแสดงความคิดเห็น	2-17
รูปที่ 2-5 ห้องน้ำ-ห้องส้วม	2-17
รูปที่ 2-6 ถังขยะมูลฝอยทั่วไป	2-18
รูปที่ 2-7 พื้นที่จอดรถโครงการ	2-18
รูปที่ 2-8 พนักงานทำความสะอาด	2-18
รูปที่ 2-9 กล่องปฐมพยาบาล	2-18
รูปที่ 3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2566	3-9
รูปที่ 3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566	3-31