


ภาคผนวก 5



รูปประกอบรายงาน



รูปที่ 1 บริเวณต่างๆ ไปภายในโครงการ




รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 3 ป้าย “ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง”




รูปที่ 4 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



รูปที่ 5 หน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 6 แผนผังแต่ละชั้นของอาคาร



รูปที่ 7 กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม้




รูปที่ 8 กริ่งสัญญาณแบบมือ



รูปที่ 9 ถังเคมีดับเพลิง




รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 11 จุฬารวมพล




รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 13 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัน้ำ



รูปที่ 14 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า



รูปที่ 15 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 17 ท่อระบายน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อหนองน้ำโครงการ




รูปที่ 19 ถังขยะในห้องน้ำของห้องพัก




รูปที่ 20 ถังขยะในห้องพัก



รูปที่ 21 ถังขยะบริเวณห้องน้ำรวม



รูปที่ 22 ห้องพัสดุฝอยรวม




รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรวม



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 25 การเก็บขยะของเจ้าหน้าที่



รูปที่ 26 ป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า



รูปที่ 26 ป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ)




รูปที่ 27 หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ




รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดีเสมอ



รูปที่ 29 ตู้ MBD



รูปที่ 30 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดไฟ ภายในห้องพัก



รูปที่ 31 การตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ




รูปที่ 32 บริเวณที่จอดรถยนต์โครงการ


รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 34 ป้อมรักษาความปลอดภัย




รูปที่ 35 พื้นที่ส่วนต้อนรับภายในอาคาร





รูปที่ 36 ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์




รูปที่ 37 ป้าย “ตำแหน่งการใช้ลิฟท์ ”



รูปที่ 38 กล้องวงจรปิดบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ



รูปที่ 39 ภาพแสดงวิดีโอของกล้องวงจรปิดบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ




รูปที่ 40 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 41 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ 42 การอบรมและซักซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ 42 การอบรมและซักซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ (ต่อ)



รูปที่ 43 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว