

ภาคผนวก 2-22

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบสภาพรถ





บริษัท ไทย นินเฟอร์รัส เมทัล จำกัด

O [HRD-04-02]-02

ใบรายงานการใช้รถขนส่ง

วันที่ 18 เดือน 7 พ.ศ. ๒๕๖๒

รถบรรทุกทะเบียน ๓๓ 4๖๓๓ พ่วงทะเบียน ๓๓ 4๖๕๒

☒ ส่งตะกั่วที่ TESMA ☐ ส่งพลาสติกที่ ☐ อื่น ๆ ที่

การตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน

| ลำดับ | รายการ | การตรวจวัดระดับ | | | แจ้งแก้ไขแล้วรอ ดำเนินการ |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|
| | | Full | Low | ผิดปกติ ระบุ | |
| 1 | ระดับน้ำมันเครื่อง | / | | | |
| 2 | ระดับน้ำหม้อน้ำ | / | | | |
| 3 | ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ | / | | | |
| 4 | ระดับน้ำมันเบรค คลัทช์ | / | | | |
| 5 | ระดับน้ำปัดน้ำฝน | / | | | |
| | | ตรวจสอบสภาพ / ความลึกของดอกยางรถ | | | |
| | | ปกติ-ระดับความลึกดอกยาง | | ผิดปกติ-ดอกยางแตกกลาย ระบุ | แจ้งแก้ไขแล้วรอ ดำเนินการ |
| | | 9-6 มม. | 5-3 มม. | | |
| 6 | สภาพยางหน้า | / | | | |
| 7 | สภาพยางหลัง | / | | | |
| 8 | สภาพยางอะไหล่ | / | | | |
| ลำดับ | รายการ | ตรวจสอบสภาพทั่วไป | | | แจ้งแก้ไขแล้วรอ ดำเนินการ |
| | | ปกติ | ผิดปกติ | ผิดปกติ ระบุ | |
| 9 | ระบบไฟ รอบคัน | / | | | |
| 10 | การใช้คลัทช์ / ใช้เกียร์ / ใช้เบรค | / | | | |
| 11 | น้ำมัน / หยดน้ำ รั่วใต้ท้องรถ | / | | | |
| 12 | การทำงานของระบบแอร์ | / | | | |
| 13 | ความสะอาดในห้องผู้โดยสาร | / | | | |
| 14 | ความสะอาดภายนอกกรอบคัน | / | | | |
| 15 | บานพับรอบคัน , ตัวล้อครอบคัน | / | | | |
| 16 | ตัวบรรทุก | / | | | |

สภาพทั่วไป ตามกฎหมาย

17. สัญญาณแตร ☒ ดัง ☐ ไม่ดัง แก้ไขเมื่อ.....
18. แผ่นป้ายทะเบียน (ตัวอักษรชัดเจน , ยึดติดแน่น) ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์ แก้ไขเมื่อ.....
19. ถังดับเพลิง(ไม่ผุร่อน, เกวียดแรงดันปกติ) ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์ แก้ไขเมื่อ.....
20. อุปกรณ์ส่วนควบ : บังโคลน, ราวกันข้าม ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์ แก้ไขเมื่อ.....

กระจกมองข้าง (ไม่ฉีกขาด-ผุร่อน-แตกร้าว)

อื่น ๆ

ลงชื่อ..... พชร.ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ