

เอกสารแนบที่ 8

บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ

TF/SER/065: JULY 1, 2022 (REV.8)

OTIS

บริษัท ไอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735, 735/1-8, ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4141

ชื่อสัญญา Cape S. Canal. Route 42 หมายเลขสัญญา 7777779 หมายเลขเครื่อง 7700819
 ชื่อสัญญา Cape S. Canal. Route 42 หมายเลขสัญญา 7777779 หมายเลขเครื่อง 7700819

ลำดับที่ 8... วดป 8/10/23... เวลาเช้า 8.00... เวลาออก 11.00... ผู้มีมติเห็นชอบ ๗... ผู้มีมติไม่เห็นชอบ ๐

ในเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิขิต์เดือนตุลาคม

[illegible][illegible]

សាមញ្ញភាព : កំណើតឈ្មោះ

เพื่อผลิตประติมากรรมเหล่านี้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការ

TF/SEB/167: Sep 1, 2023 (REV 9)

STIS

บริษัท ไอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

73515 ขึ้น 2 ค่ำ ๕ ขึ้นค่ำที่ E02-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร +0250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ท่าอากาศยาน...
Cape Girardeau
Route 92 นครและอุทยาน
2961 W/E
W/300 E
6-10-17

[illegible]

ในเวลาและสถานที่ว่างเปล่า ได้เติม

[illegible][illegible]

Car Operating Panel (C.O.P.)	- กระจกใสเพื่อความปลอดภัย - Lights & Fans - การทำงานของไฟส่องสว่างและพัดลม - Safety Shoes/Donor/Inlet Rays - การทำงานและสภาพของสายพาน - Thercom / Emergency Bell and Light - การทำงานและอุปกรณ์รับน้ำ (อุณหภูมิ 15)	<table border="1"> <tr><td>✓</td><td>C</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> <tr><td>✓</td><td>C</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> </table>	✓	C	A	L	R	T	✓	✓	A	L	R	T	✓	C	A	L	R	T
✓	C	A	L	R	T															
✓	✓	A	L	R	T															
✓	C	A	L	R	T															
Car Top, & Container Weight (รถบรรทุก)	- Car & CWT Rail Lubricator/ Guide Shoes	<table border="1"> <tr><td>✓</td><td>C</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> </table>	✓	C	A	L	R	T												
✓	C	A	L	R	T															
Car & CWT Rail Lubricator/ Guide Shoes	- กระจกใสเพื่อ Guide Shoes และ รถบรรทุกในตำแหน่งรับน้ำ	<table border="1"> <tr><td>✓</td><td>C</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> </table>	✓	C	A	L	R	T												
✓	C	A	L	R	T															
Fit (Equipment)	- กระจกใส - F&E Counter weight (ยก by 110 mm.) - F&E Governor cut by 100 (0 mm.)	<table border="1"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>A</td><td>L</td><td>R</td><td>T</td></tr> </table>	✓	✓	A	L	R	T	✓	✓	A	L	R	T	✓	✓	A	L	R	T
✓	✓	A	L	R	T															
✓	✓	A	L	R	T															
✓	✓	A	L	R	T															

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 หน่วยงาน : [] กองการคลัง [] กองการช่าง [] กองการช่าง
 หน้าที่ : [] รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป [] รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป
 ชื่อ : [] นายสมชาย ใจดี [] นายสมชาย ใจดี
 ตำแหน่ง : [] นายสมชาย ใจดี [] นายสมชาย ใจดี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

RESISTANCE TO CHANGE

TF/SERV068: Nov 1, 2023 (REV.10)

STO

บริษัท ไอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

735/5 ชั้น 2 ตึก E ยูนิตที่ E2-01 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ +66 (0) 2751-4154-55

ชื่อสัญญา (Contract No.).....Route 92.....หมายเลขตัดถนน.....22/1782 หมายเลขจดทะเบียน.....220019 ๓. ๖

ตีพิมพ์ที่ ๔๕ มดป ๖๕/๕๕ เวลาเช้า ๙.๐๐ จำนวนหน้างาน ๒
ตัวหนังสือพิมพ์

ในเวลาและรายงานการบำรุงรักษาลิฟต์เดือน ธันวาคม

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(เพื่อผลประโยชน์ของทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

TF/SEP/039: Dsc 1. 2023 (REV.10)



Jardine Schindler

Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

Equipment No.: 310600 043 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1
 Building Name: Sigma Equipment Name: _____ Contract No.: 330977
 Work Center: 8100909 Visit Month: _____

Building Name: Stonina

[illegible]

	☒ = Pass	☐ = Fail	N/A = Not Applicable
Running:			
* 1160-7070.com (normal) → 128.5.193.254 PL			
* 1160-7070.com (spoof)			

บวริษฐ์ จารุวัฒน์ ขินดิลเลอร์ (ใหม่) จำกัด	ชื่อ	
	สามัญ	
	รุ่นที่	

Copy - Customer JST-El-F032 Rev.00 Date 02/05/.....

1ST-EL-F032 Rev 00 Date 02/05/



Preventive Maintenance



Jardine Schindler

Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

Equipment No.: 310600 043 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1
 Building Name: Sigma Equipment Name: _____ Contract No.: 330977
 Work Center: 8100909 Visit Month: _____

Building Name: Sterna

[illegible]

numm: 2 mks jnkn.com

บริษัท จารัติน ชิเมนต์เสลอร์ (ไทย) จำกัด		ผู้รับบริการ	
		ชื่อ	
		นามสกุล	
		วันที่	

Copy - Customer



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1 / 2

2106002A1

Scindler

Equipment No.: 800-76
Building Name: Siamma
Contract No.: 9/09/03
Visit Month: SEP/03

Visit Month: Sep 123

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164

visit month: 2-1-82

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164		Maintenance		Maintenance		Inspection	
อุปกรณ์/ชิ้นส่วน		SI		SI		SI	
00	การตรวจระบบไฟ						
01	การตรวจระบบไฟ						
02	การตรวจระบบไฟ						
03	การตรวจระบบไฟ						
04	การตรวจระบบไฟ						
05	การตรวจระบบไฟ						
06	การตรวจระบบไฟ						
07	การตรวจระบบไฟ						
08	การตรวจระบบไฟ						
09	การตรวจระบบไฟ						
10	การตรวจระบบไฟ						
11	การตรวจระบบไฟ						
12	การตรวจระบบไฟ						
13	การตรวจระบบไฟ						
14	การตรวจระบบไฟ						
15	การตรวจระบบไฟ						
16	การตรวจระบบไฟ						
17	การตรวจระบบไฟ						
18	การตรวจระบบไฟ						
19	การตรวจระบบไฟ						
20	การตรวจระบบไฟ						
21	การตรวจระบบไฟ						
22	การตรวจระบบไฟ						
23	การตรวจระบบไฟ						
24	การตรวจระบบไฟ						
25	การตรวจระบบไฟ						
26	การตรวจระบบไฟ						
27	การตรวจระบบไฟ						
28	การตรวจระบบไฟ						
29	การตรวจระบบไฟ						
30	การตรวจระบบไฟ						
31	การตรวจระบบไฟ						
32	การตรวจระบบไฟ						
33	การตรวจระบบไฟ						
34	การตรวจระบบไฟ						
35	การตรวจระบบไฟ						
36	การตรวจระบบไฟ						
37	การตรวจระบบไฟ						
38	การตรวจระบบไฟ						
39	การตรวจระบบไฟ						
40	การตรวจระบบไฟ						
41	การตรวจระบบไฟ						
42	การตรวจระบบไฟ						
43	การตรวจระบบไฟ						
44	การตรวจระบบไฟ						
45	การตรวจระบบไฟ						
46	การตรวจระบบไฟ						
47	การตรวจระบบไฟ						
48	การตรวจระบบไฟ						
49	การตรวจระบบไฟ						
50	การตรวจระบบไฟ						
51	การตรวจระบบไฟ						
52	การตรวจระบบไฟ						

អរិយធម៌:

บริษัท จาร์ตัน ชิปส์เลอร์ (ไทย) จำกัด

ผู้รับบริการ

ชื่อ
นามสกุล
วันที่

Copy - Customer

JST-EL-EO32 Rev 00 Date 02/05/2023



Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1/2

Page: 8

1000000 Schindler

Equipment No.: Contract No: 600080
Building Name: 5/2ma Work Center: 3000103 Visit Month: Sep/03

Visit Month: APR 23

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520165

1000

[illegible]

4. ตัวควบคุมของนักดับเพลิง และรถเข็น

1. अनुसूचित जाति 550. 20/4/20

✓ = Pass
X = Fail

၁၆၁

411



Jardine Schindler

Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

Equipment No.: 3101000238 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1 Contract No.: 6000 360 Schindler
Building Name: SSM a Equipment Name: 29 Visit Month: Sep/23

Equipment No. _____ Contract No. _____
 Building Name: S&W 9 Equipment Name: 800063 Visit Month: SEP/98
 Work Center: _____

[illegible]

ชื่อ	บริษัท จาร์ดีน เวิลด์เวลล์ (ไทย) จำกัด
ตำแหน่ง	ผู้ให้บริการ

JST-EI-F032 Rev.00 Date 02/05/2023



Preventive Maintenance



Jardine Schindler

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No.:	Equipment Name:
~~406000878~~ 2370	~~406000878~~ 2370
	Jm 10/10

Building Name: WAT 3000 Work Center: 3010/03
 Expected Date: 10/10/03 Expected Date: 10/10/03


Expert Plus - E 2 Plus - J 42520165

[illegible]

	X	Fail	N/A	Waived
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				

(b) (5) DPP, (b) (5) ACP, (b) (5) ADP, (b) (5) FLP, (b) (5) MLP, (b) (5) NLP, (b) (5) OLP, (b) (5) PTP, (b) (5) RLP, (b) (5) TLP, (b) (5) ULP, (b) (5) VLP, (b) (5) WLP, (b) (5) XLP, (b) (5) YLP, (b) (5) ZLP

15778

[illegible]

Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center



Jardine Schindler

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-1

Equipment No.: D06-279 Equipment Name: Cleaner

Building Name: St. Thomas Work Center: 4000000

Expert Plus - E 2 Plus - J 42520164 /

[illegible]

ผู้บรรยาย

1000

Copy - Customer



Jardine Schindler

Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

Equipment No: 2100002369

Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-12 /

Building Name: Spinnq

Equipment Name: 3/cp 0010/cy
Work Center: 3/cp 0010/cy

[illegible]

✓ = Pass
X = Fail
NA = Not Answered

A. $\frac{2}{3}$ of the population are 2 Errors. 11/15 Result 11/20.

นางสาวจิราพร วัฒนศิริกุล

[illegible]

Copy - Customer

[illegible]

บริษัท จาร์ดนิ์ อินเตอร์เลอร์ (ไทย) จำกัด

[illegible]

§ 87(2)(b)

Copy - Customer



Preventive Maintenance

24-hour Emergency Callback Center
Telephone: (66) 2-253-6370-1. (66) 2-685-1690-1/

K. Schindler

..... Equipment Name: CONCRETE

Work Center: EXPLO
Expert Plus - E 2 Plus 1 43E204CE

Expire Date - J 42320163 (หรือมีเส้นประ)	☐ Male/เพศชาย
---	--------------------------------------

[illegible]

مجلس شورای اسلامی
شماره ۱۱۱۱
تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۱

๑
 ๒
 ๓
 ๔
 ๕
 ๖
 ๗
 ๘
 ๙
 ๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

Tony - Customer



Jardine Schindler

Preventive Maintenance
24-hour Emergency Callback Center

Equipment No: 51060002372 Telephone: (66) 2-253-6370-1, (66) 2-685-1690-12
Contract No: 40158
Building Name: Cape Spenwa Work Center: 31600105 Visit Month: Dec/03

[illegible]


บริษัท จารัตน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นางสาว จารัตน์ นิลรัตน์	ผู้แทนการค้า
	ชื่อ นามจริง วันที่	

Copy - Customer

Copy - Customer

IST-EL-E032 Rev 00 Date 02/05/2023

IST EISENBAHN



งานแต่งงานและซ่อมถึงบ้านน้ำเต้า โรงแรมเคปเซียนน่า ตึก 4


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ลงถึงเพื่อถอดอุปกรณ์ข้างในออก ตำรวจรอยแตก
- **
 - ทำความสะอาดถังถึงระบบบำบัดน้ำเสีย (ป่อเกราะ , ป่อเติมอากาศ , ป่อตกตะกอน)
 - จัดซื้อรอบแปลนเพื่อทำความสะอาดเพื่อลงเรซิน 1 ครั้ง
 - รอเรซินแห้งและลงใหม่ ได้ไยแก้ว และลงเรซินทับ รอแห้ง
 - ในการลงเรซินจะลงให้ 5 ครั้ง เพื่อความแข็งแรง
 - ทำความสะอาดถังอีกครั้ง
 - ประกอบตะแกรงกลับให้เหมือนเดิม
 - ทำการทดสอบน้ำ เพื่อทดสอบรอยรั่ว

Before




After






15 ก.ย. 2023 16:35:33
7.9492029N 98.2733871E

Kamala
Kathu District
Phuket

After




After



15 ธ.ค. 2023 13:50:31
7.9474861N 98.2734369E
Kathu District
Phuket

15 ธ.ค. 2023 16:35:33
7.9492029N 98.2733871E
Kamala
Kathu District
Phuket

After



ใบส่งมอบงาน

เรียน หัวหน้าช่าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางบริษัท ช้อยส์ โซลูชั่นส์ ขอ นำใบส่งมอบ งานล่างและซ่อมกังหันน้ำเสีย ของตึก 4
โรงแรมเคปเทียนน่า กมลา จ.ภูเก็ต โดยรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในรอยแผลแตกเดิม
นับแต่วันที่แล้วเสร็จในวันที่ 15 กันยายน 2566


จึงได้มอบใบส่งมอบงานนี้ไว้ให้แก่นท่าน

ขอแสดงความนับถือ




ผู้รับมอบงาน

27/9/23



ผู้ส่งมอบงาน

15/09/66





งานต่างและซ่อมถึงบ้านเดี่ยว โรงแรมเคปเซียนน่า ตึก 6


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ลงถึงเพื่อถอดอุปกรณ์ข้างในออก สํารวจรอยแตก
- ** - ทำความสะอาดถังถึงระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อเกราะ , บ่อเติมอากาศ , บ่อตกตะกอน)
- ขัดเจียรรอบแปลนเช็คทำความสะอาดเพื่อลงเรซิน 1 ครั้ง
- รอรเรซินแห้งและลงใหม่ ใส่ใยแก้ว และลงเรซินทับ รอแห้ง
- ในการลงเรซินจะลงให้ 5 ครั้ง เพื่อความแข็งแรง
- ทำความสะอาดถังอีกครั้ง
- ประกอบตะแกรงกลับให้เหมือนเดิม
- ทำการทดสอบน้ำ เพื่อทดสอบรอยรั่ว


Before






Before



Before




After



After






●● REDMI NOTE 8T
●● AI QUAD CAMERA



●● REDMI NOTE 8T
●● AI QUAD CAMERA

After



ใบส่งมอบงาน

เรียน หัวหน้าช่าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทางบริษัท ช้อยส์ โซลูชั่น ขอ นำไปส่งมอบ งานล้างและซ่อมถังบำบัดน้ำเสีย ของตึก 6
โรงแรมเคปเซียร์น่า กมลา จ.ภูเก็ต โดยรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในรอยแผลแตกเดิม
นับแต่วันที่แล้วเสร็จในวันที่ 8 สิงหาคม 2566

จึงได้มอบใบส่งมอบงานนี้ไว้ให้แก่ท่าน

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับมอบงาน

8/8/2566

ผู้ส่งมอบงาน

08/08/2566

เอกสารแนบที่ 9

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

File-9

FIRE EXTINGUISHER RECORD

ใบตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

SINNA

ชนิด ☒ Foam ☐ CO₂ ☐ ABC ☐ Halotron ☐ อื่น

ขนาด ☐ 10 ลิตร ☐ 15 ลิตร ☐ อื่น.....

DATE	INSPECTOR	REMARK
7/1/22		OK
20/2/23		OK
20/3/23		OK
20/4/23		OK
9/5/23		OK
20/6/23		OK
29/7/23		OK
30/8/23		OK
23/9/23		OK
30/10/23		OK
28/11/23		OK
22/12/23		OK

ENGINEER DEPT.

FIRE EXTINGUISHER RECORD

ใบตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

SINNA

ชนิด ☐ Foam ☒ CO₂ ☐ ABC ☐ Halotron ☐ อื่น

ขนาด ☒ 10 ลิตร ☐ 15 ลิตร ☐ อื่น.....

DATE	INSPECTOR	REMARK
7/1/23		OK
20/2/23		OK
20/3/23		OK
20/4/23		OK
9/5/23		OK
20/6/23		OK
29/7/23		OK
30/8/23		OK
23/9/23		OK
30/10/23		OK
28/11/23		OK
22/12/23		OK

ENGINEER DEPT.

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : 29/2/2023

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	Ok.	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	Ok.	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	Ok.	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	Ok.	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	Ok.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	Ok.	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	Ok.	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	Ok.	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	Ok.	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY : [REDACTED] Date.

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION


MONTH : September 23

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	ok.	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	ok.	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	ok.	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	ok.	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	ok.	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	ok.	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	ok.	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	ok.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	ok.	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	ok.	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	ok.	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	ok.	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	ok.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY



Date.


FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : Sep 123

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	Ok.	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	Ok	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	Ok	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	Ok	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	Ok	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	Ok	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	Ok	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	Ok.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	Ok.	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	Ok	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	Ok.	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	Ok.	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY :  Date.

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : October 2023

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	OK.	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	OK.	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	OK.	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	OK.	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	OK.	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK.	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK.	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK.	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	OK.	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	OK.	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	OK.	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	OK.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	OK.	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	OK.	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	OK.	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	OK.	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	OK.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	OK.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	OK.	
				OK.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		
		✓		

CHECKED BY : [REDACTED] Date.


FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : 28/11/2023

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	Ok	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	Ok	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	Ok	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	Ok	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	Ok	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	Ok	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	Ok	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	Ok.	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	Ok.	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	Ok.	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	Ok.	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	Ok.	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	Ok.	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	Ok.	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	Ok.	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY :  Date.

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

MONTH : พ.ย. 66

NO.	CODE	LOCATION	TYPE OF EXTINGUISHER	CONDITION	REMARK
1	FE-BC-1	Staff canteen	CO2 10 lbs.	ok	
2	FE-BC-2	Main kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
3	FE-AJ-1	Plum kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
4	FE-AJ-2	Sky bar kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
5	FE-BC-3	Staff canteen	FOAM 2.5 gallon	ok	
6	FE-BC-4	Main kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
7	FE-AJ-3	Plum kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
8	FE-AJ-4	Sky bar kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
9	FE-AJ-5	IT Room	HALOTRON 10 lbs.	ok	
10	FE-BC-5	Control room(meeting room)	HALOTRON 10 lbs.	ok	
11	FE-2-1	In Front of HK department	ABC 10 lbs.	ok	
12	FE-AJ-6	In Front of Accounting store	ABC 10 lbs.	ok	
13	FE-AJ-7	In Front of Pump room lobby	ABC 10 lbs.	ok	
14	FE-BC-6	In Front of Staff locker room	ABC 10 lbs.	ok	
15	FE-BC-7	Timekeeper	ABC 10 lbs.	ok	
16	FE-BC-8	Buggy park	ABC 10 lbs.	ok	
17	FE-SR-1	Sienna Rock kitchen	CO2 10 lbs.	ok	
18	FE-SR-2	Sienna Rock kitchen	FOAM 2.5 gallon	ok	
19	FE-BC-9	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	
20	FE-BC-10	In Front of Gas room	ABC 20 lbs.	ok	

FIRE BLANKET CHECK LIST

No.	Location	Condition สภาพ		Remarks
		Clean สะอาด	Dirty สกปรก	
FB-AJ-1	Plum kitchen	✓		
FB-AJ-2	Sky bar kitchen	✓		
FB-BC-1	Staff canteen	✓		
FB-BC-1	Main kitchen	✓		
FB-SR-3	Sienna Rock	✓		

CHECKED BY .



Date.

22/12/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 29/07/2023

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-ปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/หัก	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	/		/		/		/		/		/			/		/	/		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	/		/		/		/		/		/			/		/	/		

Checked by: [REDACTED]

Date: [REDACTED]

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 29/07/2023

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-ปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		สายและ น้ำหนักถัง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/หัก	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/		/		/		/		/		/			/		/	/				
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/		/		/		/		/		/			/		/	/				

Checked by: [REDACTED]

Date: 29/07/2023

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 29/07/2023

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็กระบบดันน้ำ		
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by
Date.

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 29/07/23

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระวังดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by
Date.

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: สิงหาคม/๒๕๖๓

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		

Checked by.

Date 30/08/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: สิงหาคม/๒๕๖๓

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by.

Date.

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: Sep 123

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกบาน		Seal of glass door ขอบยางกระจกบาน		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตกหัก	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by:

Date:

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: Sep 123

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกบาน		Seal of glass door ขอบยางกระจกบาน		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตกหัก	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2309	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		

Checked by:

Date 24/09/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: Sep./23

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบดับเพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness, Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by: 

Date: 

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: October/23

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบดับเพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by: 

Date: 

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: October/23

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		สายและ หัวดับเพลิง		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสียหาย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		

Checked by. [REDACTED]

Date 30/10/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: October/23

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		Remark
		ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็คแรงดันน้ำ		
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	
		ดี	เสีย	สะอาด	สนิม	สะอาด	สกปรก	ดี	เสีย	สะอาด	สกปรก	ดี	แตก/เสียหาย	รั่ว	ขวาน	ถุงมือ	ถังเคมี	ทำงาน	ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by. [REDACTED]

Date. [REDACTED]

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 28/11/2023

Cabinet Number	Location	Push bottom of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระบบน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังดับเพลิง	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		

Checked by.

Date.

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 28/11/2023

Cabinet Number	Location	Push button of door		Casing condition		Glass of door		Seal of glass door		Inside Condition		Hose Condition			Equipment			Test Water Pressure		สายและ หัวฉีดเพลิง		Remark
		ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		สภาพตัวถัง		กระจกหน้า		ขอบยางกระจกหน้า		สภาพตู้ภายใน		สภาพสาย			อุปกรณ์ในตู้			เช็กระบบน้ำ				
		Good	Broken	Clean	Rust	Clean	Dirty	Good	Broken	Clean	Dirty	Good	Damage	Leak	Axe	Glove	Fire Exting	Working	Not	Working	Not	
FHC-2-G	In front of Generator room	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	/		/		/		/		/		/			/	/	/	/		/		

Checked by.

Date 28/11/2023

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 28/11/23

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness, Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by

Date.

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: 8.12.66

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปัด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็คแรงดันน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-1-F 1/1	Room No.1103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 1/2	Room No.1108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/1	Room No.1203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-1-F 2/2	Room No.1208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/1	Room No.3103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 1/2	Room No.3108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/1	Room No.3203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-3-F 2/2	Room No.3208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/1	Room No.5101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 1/2	Room No.5109	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/1	Room No.5201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-5-F 2/2	Room No.5209	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by

Date.

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: ธ.ค. ๖๖

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระดับน้ำ		สายและ หัวฉีดน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-2-G	In front of Generator room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		ที่ดูแล้วเรียบร้อย
FHC-2-F 1/1	Room No.2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 1/2	Room No.2108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/1	Room No.2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 2/2	Room No.2208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/1	Room No.2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 3/2	Room No.2308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/1	Room No.2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-2-F 4/2	Room No.2408	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/1	Room No.4101	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 1/2	Room No.4108	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/1	Room No.4201	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 2/2	Room No.4208	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/1	Room No.4301	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 3/2	Room No.4308	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/1	Room No.4401	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-4-F 4/2	Room No.4404	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 1/1	Room No.6103	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 2/1	Room No.6203	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 3/1	Room No.6303	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		
FHC-6-F 4/1	Room No.6403	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		✓		

Checked by. [REDACTED]

Date 22/12/23

EQUIPMENT IN FIRE HOSE CABINET CHECK LIST

Month: ธ.ค. ๖๖

Cabinet Number	Location	Push button of door ปุ่ม ปิด-เปิด ประตู		Casing condition สภาพตัวถัง		Glass of door กระจกหน้า		Seal of glass door ขอบยางกระจกหน้า		Inside Condition สภาพตู้ภายใน		Hose Condition สภาพสาย			Equipment อุปกรณ์ในตู้			Test Water Pressure เช็กระดับน้ำ		Remark
		Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Rust สนิม	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Broken เสีย	Clean สะอาด	Dirty สกปรก	Good ดี	Damage แตก/เสีย	Leak รั่ว	Axe ขวาน	Glove ถุงมือ	Fire Exting ถังเคมี	Working ทำงาน	Not ไม่ทำงาน	
FHC-AJ-F1	In front of Exc toilet	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F2	Ladder mezzanine lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F3	In front of Sky bar kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-AJ-F4	In front of Plum kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F1	In front of Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F2	Behind Meeting room	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F3	In front of Fitness,Yoka	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F4	In front of Main kitchen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		
FHC-BC-F5	Behind Spa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓		

Checked by. [REDACTED]

Date. [REDACTED]

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการซ่อมอพยพดับเพลิง



ที่ ภก ๕๒๗๐๑/ ๑๙๙๕

สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา

ถนนรัชฎานุสรณ์ ภก ๘๓๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เชียงใหม่ ภูเก็ต)

สิ่งที่ส่งมาด้วย วุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ฝึกการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เชียงใหม่ ภูเก็ต) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ขอรับรองว่า บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เชียงใหม่ ภูเก็ต) ได้ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๕

โทรสาร ๐๗๖ - ๕๒๕๗๘๘

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: admin@rasada.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม



เลขทะเบียนนิติบุคคล...ผ.บ./๒๕๖๖

เทศบาลตำบลรัชฎา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ตพผ.-ร ๒๔๔

ขอรับรองว่า

บริษัท พาราไดซ์ บีช กมลา จำกัด (โรงแรม เคป เซียนนา ภูเก็ต)

ตั้งอยู่เลขที่...๑๘/๔๐...หมู่ที่...๖...ถนน...ตำบล...กมลา...อำเภอ...กะทู้...จังหวัด...ภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่...๑๑...พฤษภาคม ๒๕๖๖...มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม...๗๓...คน



นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



Annual Fire Training & Evacuation 2023 On 11 May 2023 @ 9.00 am. - 16.00 pm.

