

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566

THE  
EMPORIO  
PLACE



THE  
EMPORIO  
PLACE

โครงการ ดิเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)  
เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด ดิเอ็มโพริโอ เฟลส  
ที่ตั้ง เลขที่ 93 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-160-4400

มกราคม 2567



จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594





ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : 4ก204/66-2 วันที่รับรายงาน : 24 มกราคม 2567  
ชื่อโครงการ : ดีเอ็มพีริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการดีเอ็มพีริโอ  
เฟลส  
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มพีริโอ เฟลส  
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส. 1009.5/4519 วันที่เห็นชอบ : 18 มิถุนายน 2552  
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เขต : คลองเตย  
ระยะโครงการ : ดำเนินการ ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม  
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลากำหนด ผู้จัดทำรายงาน :  
ผู้ส่ง : เบอร์โทรผู้ส่ง :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้รับรองการรับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร





นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส

ที่ EPO 002/2567

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) ฉบับเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 จำนวน 1 ฉบับ และ CD จำนวน 1 แผ่น

โครงการ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) ตั้งอยู่ที่ 93 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส.1009.5/4519 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นั้น

นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2566 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ได้รับเรื่องแล้ว

วันที่.....

25 ม.ค. 2567

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ดีเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)

วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ ดีเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)  
(ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 93 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด  
ดี เอ็มโพริโอ เฟลส ฉบับประจำเดือน

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ขอแสดงความนับถือ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ดีเอ็มโพรีโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)**

1. ชื่อโครงการ : ดีเอ็มโพรีโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2)
2. สถานที่ตั้ง : 93 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มโพรีโอ เฟลส
4. สถานที่ติดต่อ : 93 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
: 02-160-4400
5. จัดทำโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
: เลขที่ ทส.1009/3841 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549  
เลขที่ ทส.1009/9816 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  
เลขที่ ทส.1009.5/4519 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย  
: ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566
8. หน่วยงานอนุญาต : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
  - ขนาดพื้นที่โครงการ : พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา คิดเป็น 9,050 ตารางเมตร
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - ระบบน้ำใช้ : รับน้ำจากการประปานครหลวง เฉลี่ย 128 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะต่อท่อประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพื่อนำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และจะสูบน้ำไปยังชั้นดาดฟ้า แล้วจึงจ่ายลงมายังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
    - การบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง จำนวน 1 ชุด/อาคาร โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้รวม 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันโครงการมีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยรวม 115 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    - พื้นที่เขียว : พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้า ซึ่งพื้นที่สีเขียวดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ และมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
    - การจัดการมูลฝอย : พื้นที่ชั้นพักอาศัยอาคาร A มีถังมูลฝอยประจำชั้น ตั้งอยู่บริเวณหน้าลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 3 ถัง, อาคาร B จำนวน 1 ถัง, อาคาร C จำนวน 1 ถัง ภายในรองด้วยถุงดำอีกชั้นหนึ่ง โดยโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมเป็นประจำทุกวัน ซึ่งขยะทั้งหมดจะถูกรวบรวมมายังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยห้องพักมูลฝอยของอาคาร B และอาคาร C จะเป็นส่วนคัดแยก และนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยอาคาร A เพื่อให้สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขยะเป็นประจำทุกวัน โดยจัดเก็บช่วงเวลา 15.00 น. ภายหลังการเก็บขนพนักงานจะล้างทำความสะอาดเป็นประจำ

- ระบบไฟฟ้า

โครงการมีระบบไฟฟ้าอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าปกติ และระบบไฟฟ้าสำรอง โดยระบบไฟฟ้าปกติ รับไฟฟ้าจากไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ซึ่งอาคาร A และ B มีหม้อแปลงขนาด 2,000 KVA จำนวนอาคารละ 2 ชุด ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร C มีหม้อแปลงขนาด 1,250 KVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ส่วนระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของอาคาร A และ B ขนาด 350 KVA จำนวนอาคารละ 1 ชุด อาคาร C ขนาด 150 KVA จำนวน 1 ชุด โครงการมีการบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ

## สารบัญ

|                                                                              | หน้า                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| สารบัญ                                                                       | I                                                                |
| สารบัญภาพ                                                                    | II                                                               |
| สารบัญตาราง                                                                  | III                                                              |
| <br>                                                                         |                                                                  |
| <b>บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ</b>                                             |                                                                  |
| 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                   | 1-1                                                              |
| 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป                                               | 1-2                                                              |
| 1.3 รายละเอียดโครงการ                                                        | 1-5                                                              |
| 1.4 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                    | 1-65                                                             |
| <b>บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>     |                                                                  |
| 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    | 2-1                                                              |
| 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  | 2-1                                                              |
| <b>บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>          |                                                                  |
| 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      | 3-1                                                              |
| 3.2 วัตถุประสงค์                                                             | 3-1                                                              |
| 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 | 3-1                                                              |
| 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    | 3-2                                                              |
| 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-4                                                              |
| <b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ</b>                     |                                                                  |
| <br>                                                                         |                                                                  |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                               |                                                                  |
| ภาคผนวก ก                                                                    | สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ |
| ภาคผนวก ข                                                                    | หนังสือจากหน่วยงานราชการ                                         |
| ภาคผนวก ค                                                                    | เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                |
| ภาคผนวก ง                                                                    | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                              |
| ภาคผนวก จ                                                                    | สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน                   |
| ภาคผนวก ฉ                                                                    | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                              |
| ภาคผนวก ช                                                                    | เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์                     |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่   | หน้า                         |
|----------|------------------------------|
| 1.2-1    | ที่ตั้งโครงการ               |
| 1.2-2    | สภาพโครงการปัจจุบัน          |
| 1.3.3-1  | ระบบน้ำใช้โครงการ            |
| 1.3.4-1  | ผังขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย    |
| 1.3.4-2  | ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ      |
| 1.3.5-1  | การระบายน้ำของโครงการ        |
| 1.3.6-1  | ห้องพักมูลฝอย                |
| 1.3.7-1  | ระบบไฟฟ้า                    |
| 1.3.8-1  | ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย  |
| 1.3.9-1  | ระบบการติดต่อสื่อสาร         |
| 1.3.10-1 | ระบบระบายอากาศและอัดอากาศ    |
| 1.3.11-1 | การจราจรในโครงการ            |
| 1.3.12-1 | พื้นที่สีเขียวของโครงการ     |
| 2.2-1    | ป้ายสัญลักษณ์ และทิศทางจราจร |
| 2.2-2    | การระบายอากาศในพื้นที่จอดรถ  |
| 2.2-3    | ระบบความปลอดภัย              |
| 2.2-4    | พื้นที่สีเขียวของโครงการ     |
| 2.2-5    | ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ      |
| 2.2-6    | ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ             |
| 2.2-7    | ถนนรอบอาคาร                  |
| 2.2-8    | ร้านค้าของโครงการ            |
| 2.2-9    | การจราจรในโครงการ            |
| 2.2-10   | รถรับส่งผู้พักอาศัย          |
| 2.2-11   | ระบบน้ำใช้โครงการ            |
| 2.2-12   | สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ            |
| 2.2-13   | ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค       |
| 2.2-14   | อาคารภายนอกโครงการ           |
| 2.2-15   | อุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ       |
| 2.2-16   | ห้องขยะมูลฝอย                |
| 2.2-17   | ทำความสะอาดห้องขยะมูลฝอย     |
| 2.2-18   | พนักงานจัดเก็บมูลฝอย         |
| 2.2-19   | การระบายน้ำของโครงการ        |
| 2.2-20   | ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย  |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่  |                                                                | หน้า |
|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| 2.2-21  | การซ่อมอพยพดับเพลิง                                            | 2-57 |
| 2.2-22  | ระบบไฟฟ้า                                                      | 2-58 |
| 2.2-23  | พนักงานดูแลต้นไม้                                              | 2-62 |
| 3.5.3-1 | ตำแหน่ง และการเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย                  | 3-6  |
| 3.5.3-2 | กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย               | 3-13 |
| 3.5.3-3 | กราฟเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ | 3-15 |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ |                                                                                                                                          | หน้า |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.4.1-1  | แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              | 1-65 |
| 1.4-2-1  | แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) (ระยะดำเนินการ)                     | 1-66 |
| 2.2-1    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดีเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) (ระยะดำเนินการ)                                           | 2-2  |
| 3.4-1    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีเอ็มโพริโอ เฟลส (ส่วนขยายระยะที่ 2) (ระยะดำเนินการ)                                      | 3-3  |
| 3.5.2-1  | ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์                                                                                                               | 3-4  |
| 3.5.3-1  | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                              | 3-7  |
| 3.5.3-2  | เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                   | 3-9  |
| 4-1      | มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                  | 4-1  |
| 4-2      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ | 4-2  |

