เอกสารแนบ 3

สำเนานำส่งและรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ปี 2566

CHOK CHAI QUARRY CO., LTD.

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น

บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ในฐานะเจ้าของ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ประทานบัตรที่ 28835/16142 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28721/15529 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
[redacted]
27 ธ.ค. 2566

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่....8/2566.... วันที่.....28.....เดือน... พฤศจิกายน.... พ.ศ. ...2566.....

1. **ประทานบัตร**

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....-.....

หมายเลขประทานบัตร....28835/16145 ร่วมแผนผังฯ 28721/15529.....

หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม....4/2553 และ 27/2540....(ตามลำดับ).....

ที่ตั้ง ตำบล.....ทุ่งอรุณ.....อำเภอ.....โชคชัย..... จังหวัด.....นครราชสีมา.....

ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองหาบ.....

ประทานบัตรที่.....28835/16142....มีอายุประทานบัตร.....25...ปี.....เริ่มตั้งแต่...9 ธันวาคม 2558.....

วันสิ้นอายุ...8 ธันวาคม 2583.....

ประทานบัตรที่.....28721/15529....มีอายุประทานบัตร.....25...ปี.....เริ่มตั้งแต่...22 สิงหาคม 2545.....

วันสิ้นอายุ...21 สิงหาคม 2570.....

เนื้อที่ประทานบัตร.....385-0-44.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

(√) มีกรรมสิทธิ์ ประเภท....(น.ส. 4 จ.).....385-0-44.....ไร่

( ) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ไร่

( ) อื่นๆ (ระบุ).....ไร่

2. **ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน**

สภาพปัจจุบัน (√) เปิดการทำเหมือง ( ) หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....193.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่

บ่อเหมืองปัจจุบัน.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) ..... และ .....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/ สำนักงาน /บ้านพัก ฯ ล ฯ รวม.....240.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่ ลึก.....-.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....ไร่

3. **รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง**

(√) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ( ) พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

( ) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (√) ปลูกสร้างสวนป่า

( ) อื่นๆ(ระบุ).....

4. **ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดง**พื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

(√) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)....การทำเหมืองของโครงการปัจจุบันอยู่พื้นที่ประทานบัตรที่ 28721/15529 จะดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ม. และควบคุมความลาดชันของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด .....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

.....

(√) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเว้นไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 50 ม. ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ดูแลแนวต้นไม้ตามแนว Buffer Zone ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ และดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง 50 ม.บริเวณแปลงประทานบัตร 28835/16145.....

(√) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณรอบพื้นที่โรงโม่หินของโครงการและดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มในปี 2565 บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของโรงโม่หิน โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ยูคาลิปตัส.....

(√) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ ....บริเวณสำนักงานทางโครงการได้ดำเนินการดูแลแนวต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นและสวยงาม.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....50,000.....บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปี ข้างหน้า **(พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่ง**ที่จะดำเนินการใน 1 ปีข้างหน้า)

(√) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)...ปรับพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได โดยจะปรับให้มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ม. พร้อมควบคุมความลาดชันไม่เกิน 45 องศา.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล) ..... เมตร

วิธีดำเนินการ.....

.....

(√) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ .....

.....

(√) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....ดูแลแนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. แนว Buffer Zone และแนวเว้นไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 50 ม. ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก จะดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และปลูกซ่อมแซมหากพบว่ามีต้นไม้ตายลง.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....100,000.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และส่วนราชการอื่น ๆ.....

วิธีการดำเนินงาน .....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ [redacted]

ตำแหน่ง.....ผู้จัดทำรายงาน

วันที่.....

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

สาขา 0420
Branch ไชยชัย

บัญชีเลขที่
Account No. 428-4-08673-5

ชื่อบัญชี
Account Name 戶口名稱

บจ. โรงไฟฟ้าไชยชัย เพื่อ กองทุนฟื้นฟูฯ
ที่จากการทำเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 28035

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC51633773

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

Bangkok Bank 盤谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

					15
25/06/22	INT	***********266.98	*******428,605.83	0000	16
25/06/22	TAX	**********2.67	*******428,603.16	0000	17
01/08/22 09	TCA ปี2565	*******300,000.00	*******728,603.16	0428T	18
25/12/22	INT	**********740.03	*******729,343.19	0000	19
25/12/22	TAX	**********7.40	*******729,335.79	0000	20
25/06/23	INT	*********1,522.61	*******730,858.40	0000	21
25/06/23	TAX	**********15.23	*******730,843.17	0000	22
26/06/23 09	W/D	*******187,500.00	*******543,343.17	0428T	23
					24
12/10/23 09	TCA ปี2566	*******300,000.00	*******843,343.17	0428T	25
					26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)