

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	21/11/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>John</u>	(<u>John Jones</u>) DATE: <u>21, 11, 13</u> (<u>Supervisor</u>)	(<u>David</u>) DATE: <u>6, 12, 23</u> ()
2	<u>John</u>		
3			
4			
FINISH DATE : <u>21, 11, 13</u>			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 7/11/23
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEASUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. คานจับ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
5	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	RHN-A-1-FE-003	Co2	4.54 kg	13.90 kg	N	-	N	N
6	หน้าห้องปฏิบัติการสูดชีพ	แผนก ER	1	A	RHN-A-1-FE-004	Co2	4.54 kg	12.98 kg	N	-	N	N
7	เวรเปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-005	Co2	4.54 kg	13.73 kg	N	-	N	N
8	หน้าเครื่องกระจ่ายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	Co2	4.54 kg	13.46 kg	N	-	N	N
9	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-007	Co2	4.54 kg	13.91 kg	N	-	N	N
10	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-128	Co2	4.54 kg	13.37 kg	N	-	N	N
11	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	Co2	4.54 kg	13.37 kg	N	-	N	N
12	หน้าการเงิน/รับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	Co2	4.54 kg	12.90 kg	N	-	N	N
13	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-010	Co2	4.54 kg	12.59 kg	N	-	N	N
14	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก OPD	1	A	RHN-A-1-FE-011	Co2	4.54 kg	12.57 kg	N	-	N	N
15	หน้าห้องตรวจแบบโปรแกรม	แผนก X-Ray	1	A	RHN-A-1-FE-012	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	RHN-A-1-FE-013	น้ำ	-	-	N	N	N	N
17	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-014	Co2	4.54 kg	13.24 kg	N	-	N	N
18	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-015	Co2	4.54 kg	12.75 kg	N	-	N	N
19	ห้องเบรลห้องยา OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-016	Co2	4.54 kg	11.84 kg	N	-	N	N
20	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	RHN-A-1-FE-017	Non-CFC	-	-	-	-	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	RHN-A-1-FE-018	Non-CFC	-	-	-	-	-	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	RHN-A-1-FE-019	น้ำ	-	-	-	-	-	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-020	น้ำ	-	-	-	-	-	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	Non-CFC	-	-	-	-	-	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	RHN-A-1-FE-022	น้ำ	-	-	-	-	-	N
26	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-107	Non-CFC	-	-	-	-	-	N
27	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-108	Non-CFC	-	-	-	-	-	N
28	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	RHN-A-1-FE-109	Non-CFC	-	-	-	-	-	N
29	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	RHN-A-1-FE-110	Non-CFC	-	-	-	-	-	N
30	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	RHN-A-1-FE-111	Non-CFC	-	-	-	-	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>อ.อ.อ.</u> 2. <u>อ.อ.อ.</u> 3. <u>อ.อ.อ.</u> 4. <u>อ.อ.อ.</u>	(<u>อ.อ.อ.</u>) DATE: <u>7/11/23</u> (<u>Sign</u>)	(<u>อ.อ.อ.</u>) DATE: <u>6/12/23</u> ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE: 7/11/06

MEASUREMENT USED :

BRAND : _____
MODEL : _____
CAPACITY : _____

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>Olson</u>		
2	<u>Arbun</u>		
3			
4			
FINISH DATE : <u>7, 11, 23</u>		DATE: <u>17, 11, 23</u>	DATE: <u>6, 12, 23</u>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 7/11/66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING :
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. ตามจับ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
48	หน้าห้องเก็บของแผนกการคลอด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-036	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
49	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-037	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
50	หน้าแผนกสูติรีเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-038	Co2	4.54 kg	11.91 kg	N	-	N	N
51	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-039	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
52	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-040	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
53	หน้าห้องซาร์ปรีเปป Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-041	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
54	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-042	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
55	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-043	Co2	4.54 kg	11.99 kg	N	-	N	N
56	Doctor S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-044	Co2	4.54 kg	11.77 kg	N	-	N	N
57	ทางเข้าแผนกผิวหนัง	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-045	Co2	4.54 kg	11.68 kg	N	-	N	N
59	หน้าห้องเบรค SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-046	Co2	4.54 kg	11.76 kg	N	-	N	N
60	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-047	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
60	หน้าห้องให้การรักษาร่วม 3 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-048	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
61	ห้องออกกำลังกาย REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-049	Co2	4.54 kg	11.85 kg	N	-	N	N
62	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-050	Co2	4.54 kg	11.76 kg	N	-	N	N
63	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-051	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
64	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ดึงที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-052	Co2	4.54 kg	11.71 kg	N	-	N	N
65	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ดึงที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-053	Co2	4.54 kg	11.95 kg	N	-	N	N
66	หน้าห้องเก็บของแผนกการคลอด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-054	Co2	4.54 kg	11.88 kg	N	-	N	N
67	ในห้องพักเก็บเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-055	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
68	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-104	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
69	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-116	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
70	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-117	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
71	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-118	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
72	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-119	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
73	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-120	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>พิศพัช</u> 2 _____ 3 _____ 4 _____ FINISH DATE : 7 / 11 / 66	<u>พิศพัช งามน.</u> (7/11/66) DATE: ____ / ____ / ____ ()	<u>Donat</u> () DATE: 6 / 12 / 23 ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	7/11/06
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
๗		
๘		

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<i>Man</i>		
2	<i>Clon</i>		
3			
4			
FINISH DATE : <i>7, 11, 23</i>		DATE: <i>7, 11, 23</i>	DATE: <i>6, 12, 23</i>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน</u>	START PM DATE : <u>7/11/66</u>	
ADDRESS : <u>888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110</u>	BUILDING : _____	
	BRAND : _____	
MEASUREMENT USED : _____	MODEL : _____	
	CAPACITY : _____	

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>John</u>		
2	<u>John</u>		
3			
4			
FINISH DATE : <u>7, 11, 23</u>		DATE: <u>7, 11, 23</u>	DATE: <u>6, 12, 23</u>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	4/11/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<i>Star</i>		
2	<i>04/11</i>		
3			
4			
FINISH DATE : <i>7, 11, 93</i>		<i>Star</i> DATE: <i>7, 11, 93</i>	<i>Star</i> DATE: <i>6, 12, 93</i>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PERIOD : M

CAPACITY :

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	7/11/26
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
		MODEL :	
MEASUREMENT USED :		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>[Signature]</u>		
2 <u>[Signature]</u>		
3 _____	(<u>[Signature]</u>)	(<u>[Signature]</u>)
4 _____	DATE: <u>7 / 11 / 98</u>	DATE: <u>6 / 12 / 93</u>
FINISH DATE : <u>7 / 11 / 98</u>	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>Narinder</u>	(<u>Rajiv Kumar</u>)	(<u>Oswald</u>)
2 _____	DATE: <u>28 / 12 / 06</u>	DATE: <u>3 / 1 / 27</u>
3 _____	(_____)	(_____)
4 _____		
FINISH DATE : <u>28 / 12 / 06</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12/66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
	BRAND :	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักกรัม / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. ทารับ / Handle N	7. ถังพอง / Tank N
5	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	Co2	4.59	13.2	N	-	N	N
6	หน้าห้องปฏิบัติการสูดชีพ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-004	Co2	4.59	12.88	N	-	N	N
7	เวรเปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-005	Co2	4.54	13.93	N	-	N	N
8	หน้าเครื่องกระจ่ายเชื้อ	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	Co2	4.54	13.47	N	-	N	N
9	ห้องเก็บเอกสารจำลอง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-007	Co2	4.54	13.86	N	-	N	N
10	ห้องเก็บเอกสารจำลอง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-128	Co2	4.54	12.88	N	-	N	N
11	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	Co2	4.54	13.27	N	-	N	N
12	หน้าการเงินรับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	Co2	4.54	12.90	N	-	N	N
13	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-010	Co2	4.54	13.44	N	-	N	N
14	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	Co2	4.54	11.6	N	-	N	N
15	หน้าห้องตรวจแบบโปรแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-012	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-013	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
17	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-014	Co2	4.54	13.14	N	-	N	N
18	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-015	Co2	4.54	13.7	N	-	N	N
19	ห้องเบรลล์ห้องยา OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-016	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
20	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-017	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-018	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-019	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-020	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
26	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-107	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
27	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-108	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
28	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-109	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
29	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-110	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
30	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-111	Non-CFC	-	-	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>Donalder</u>	(<u>Mr Jones</u>)	(<u>Donalder</u>)
2 _____	DATE: <u>28 / 12 / 60</u>	DATE: <u>3 / 1 / 24</u>
3 _____	(_____)	(_____)
4 _____		
FINISH DATE : <u>15 / 12 / 60</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 12/66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
	BRAND :	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. คาน้ำ / Handle	7. ถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
31	ทางเดิน ICU 15 แผนกICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-023	CO2	4.54	11.43	N	-	N	N
32	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-024	CO2	4.54	11.76	N	-	N	N
33	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-025	CO2	4.54	11.62	N	-	N	N
34	ห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-026	CO2-CFC	4.54	11.6	N	-	N	N
35	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-027	Non-	-	-	N	N	N	N
36	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-028	CO2	4.54	11.89	N	-	N	N
37	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-029	CO2	4.54	11.85	N	-	N	N
38	ทางเดินหน้าห้องล้างรอ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-030	CO2	4.54	11.9	N	-	N	N
39	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-031	CO2	4.54	11.12	N	-	N	N
40	หน่วยฟิสิกส์	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-032	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
41	เคาน์เตอร์แผนกโลหิต	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-033	CO2	4.54	11.70	N	-	N	N
42	หน้าห้องตรวจ 1 CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-034	CO2	4.54	11.82	N	-	N	N
43	ห้องฟิสิกส์ผู้ป่วยนอก CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-035	-	-	-	N	N	N	N
44	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-112	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
45	ชาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-113	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
46	ห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-114	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
47	ห้องไฟฟ้า ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-115	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>สมชาย งาม</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ FINISH DATE : 15/12/66	(<u>สมชาย งาม</u>) DATE: 28/12/66 (<u>สมชาย งาม</u>)	(<u>สมชาย งาม</u>) DATE: 3/1/24 ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 12/66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
	BRAND :	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. ก้านจับ / Handle	7. ถังดับเพลิง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	✓	✓	✓	✓
48	หน้าห้องเก็บของแผนกการคลอด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-036	CO2	4.54	11.69	✓	-	✓	✓
49	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-037	CO2	4.54	11.69	✓	-	✓	✓
50	หน้าแผนกสูติรีเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-038	CO2	4.54	12.17	✓	-	✓	✓
51	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-039	Non-CFC	-	-	✓	✓	✓	✓
52	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-040	Non-CFC	-	-	✓	✓	✓	✓
53	หน้าห้องซาร์ปรีเปป Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-041	Non-CFC	-	-	✓	✓	✓	✓
54	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-042	Non-CFC	-	-	✓	✓	✓	✓
55	บันไดที่ 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-043	CO2	4.54	11.01	✓	-	✓	✓
56	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-044	CO2	4.54	12.03	✓	-	✓	✓
57	ทางเข้าแผนกผิวหนัง	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-045	CO2	4.54	11.64	✓	-	✓	✓
59	หน้าห้องเบรก SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-046	CO2	4.54	11.62	✓	-	✓	✓
60	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-047	CO2	4.54	11.80	✓	-	✓	✓
60	หน้าห้องให้การรักษาร 3 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-048	CO2	4.54	11.80	✓	-	✓	✓
61	ห้องออกกำลังกาย REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-049	CO2	4.54	11.80	✓	-	✓	✓
62	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-050	CO2	4.54	11.67				
63	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-051	CO2	4.54	11.68	✓	-	✓	✓
64	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-052	CO2	4.54	11.68	✓	-	✓	✓
65	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-053	CO2	4.54	11.68				
66	หน้าห้องเก็บของแผนกการคลอด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-054	CO2	4.54	11.69	✓	-	✓	✓
67	ในห้องพักเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-055	CO2	4.54	11.28	✓	-	✓	✓
68	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-104	CO2	4.54	11.64	✓	-	✓	✓
69	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-116	Non-CFC	-	-	-	✓	-	✓
70	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-117	Non-CFC	-	-	-	✓	-	✓
71	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-118	Non-CFC	-	-	-	✓	-	✓
72	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-119	Non-CFC	-	-	-	✓	-	✓
73	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-120	Non-CFC	-	-	-	✓	-	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>ศิริดา</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ FINISH DATE : 15, 12, 66	(<u>ศิริดา นามะ</u>) DATE: 28, 12, 66 (<u>September</u>)	(<u>ศิริดา</u>) DATE: 3, 1, 24

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>prohota</u>	(<u>signu kruu</u>) DATE: <u>28, 12, 16</u> (<u>Spruvu</u>)	(<u>signu</u>) DATE: <u>3, 1, 24</u> ()
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>15, 12, 16</u>			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	02/12/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>Amador</u>		
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>15, 12, 20</u>		(<u>Amador</u>) DATE: <u>28, 12, 20</u> (<u>September</u>)	(<u>Amador</u>) DATE: <u>3, 1, 24</u> ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)								PERIOD : M						
PROJECT TITLE :						START PM DATE :								
ADDRESS :						BUILDING :								
						BRAND :								
MEASUREMENT USED :						MODEL :								
						CAPACITY :								
TASK (รายละเอียดการทำงาน)														
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)								
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. นาฬิกาลัด / Gauge (ลิติช)	6. ด้ามจับ / Handle	7. สภาพถัง / Tank		
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N		
86	จุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-068	C02	4.54	11.74	N	-	N	N		
87	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-069	C02	-	-	N	N	N	N		
88	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-070	C02	-	-	N	N	N	N		
89	หน้าห้องเก็บศพ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-071	C02	4.54	11.84	N	-	N	N		
90	หน้าสำนักงานกรมฯ เสาสี่	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-072	C02	4.54	11.84	N	-	N	N		
91	ทางเดินหน้าห้องคำ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-073	C02	4.54	11.83	N	-	N	N		
92	ทางเดินหน้าห้องยา	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-074	C02	4.54	11.84	N	-	N	N		
93	คลังยา N-Heath	N-Heath	1	B	BHN-B-1-FE-075	C02	4.54	11.88	N	-	N	N		
94	ห้องครัว GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-076	Non-CFC	-	-	N	N	N	N		
95	ห้องล้างจาน GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-077	Non-CFC	-	-	N	N	N	N		
96	โรงพักขยะ ถังที่ 1	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-078	C02	4.54	11.69	N	-	N	N		
97	โรงพักขยะ ถังที่ 2	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-079	C02	4.54	11.67	N	-	N	N		
98	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-123	Non-CFC	-	-	-	N	-	N		
99	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-124	Non-CFC	-	-	-	N	-	N		
100	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-125	Non-CFC	-	-	-	N	-	N		
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install														
Problem (ปัญหาที่พบ)						Cause (สาเหตุ)				Corrective (วิธีการแก้ไข)				
SERVICE BY						CHECKED/ VERIFIED BY				ACCEPTANCE				
1. <u>[Signature]</u>						1. <u>[Signature]</u>				1. <u>[Signature]</u>				
2. _____						DATE: <u>28, 12, 66</u>				DATE: <u>3, 1, 24</u>				
3. _____						(Supervisor)				()				
FINISH DATE : <u>15, 12, 66</u>														
รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36						แก้ไขครั้งที่ 0				วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564				

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

START PM DATE :

ADDRESS :

BUILDING :**MEASUREMENT USED :**

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>Amirah</u>		
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>15, 12, 66</u>		(<u>Robert Wren</u>) DATE: <u>28, 12, 66</u> (<u>Superintendent</u>)	(<u>Amirah</u>) DATE: <u>3, 1, 24</u> ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>नमो मोर.</u>		
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>15, 12, 66</u>		(<u>नमो मोर.</u>) DATE: <u>28, 12, 60</u> (<u>September</u>)	(<u>नमो मोर.</u>) DATE: <u>3, 1, 24</u> ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12 / 3 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	BHN
MEASUREMENT USED :		BRAND :	18 156 Tempered
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>[Signature]</u>	(<u>[Signature]</u>)	(<u>[Signature]</u>)
2 _____	DATE: <u>26, 7, 93</u>	DATE: <u>15, 8, 66</u>
3 _____	(<u>[Signature]</u>)	(_____)
4 _____		
FINISH DATE : <u>10, 9, 66</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-37	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 6-8-23
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์ว / Valve	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal	6. กระดาษดูและกุญแจ / Cabinet Glass & Key
						(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	hose reel		N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002	hose reel		N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003	hose reel		N	N	N	N
4	โถงลิฟท์พนักงาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004	hose reel		N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005	hose reel		N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006	hose reel		N	N	N	N
7	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007	hose reel		N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008	hose reel		N	N	N	N
9	โถงลิฟท์พนักงาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009	hose reel		N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการคลอด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010	hose reel		N	N	N	N
11	หน้าคลินิกสูติศาสตร์	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011	hose reel		N	N	N	N
12	โถงลิฟท์พนักงาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012	hose reel		N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013	hose reel		N	N	N	N
14	โถงลิฟท์พนักงาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014	hose reel		N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015	hose reel		N	N	N	N
16	โถงลิฟท์พนักงาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016	hose reel		N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017	hose reel		N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกึ่งทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018	hose reel		N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019	hose reel		N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. อนุชา 2. 1 3. 4.	(ธิปไตย ชื่นชม) DATE: 7, 8, 23 (Supervisor)	(อนุชา) DATE: 6, 9, 23

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-37

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M



PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	5-9-66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- หัวฉีดลงแล้ว 5 ตัว		พินดลงหัวฉีดใหม่ 3 (เปลี่ยน (501๐7))

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>NSD</u>	 DATE: <u>6, 9, 66</u>	 DATE: <u>2, 10, 23</u>
2 <u>NSD</u>		
3		
4		
FINISH DATE : <u>5, 9, 66</u>	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-37	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 10/23
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING :
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์ว / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal N	6. กระดาษกระจกและกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001			Z	Z	Z	Z
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002			Z	Z	Z	Z
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003			Z	Z	Z	Z
4	โถงลิฟท์ทำงาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004			Z	Z	Z	Z
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005			Z	Z	Z	Z
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006			Z	Z	Z	Z
7	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007			Z	Z	Z	Z
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008			Z	Z	Z	Z
9	โถงลิฟท์ทำงาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009			Z	Z	Z	Z
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010			Z	Z	Z	Z
11	หน้าคลินิกสูติศาสตร์	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011			Z	Z	Z	Z
12	โถงลิฟท์ทำงาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012			Z	Z	Z	Z
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013			Z	Z	Z	Z
14	โถงลิฟท์ทำงาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014			Z	Z	Z	Z
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015			Z	Z	Z	Z
16	โถงลิฟท์ทำงาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016			Z	Z	Z	Z
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017			Z	Z	Z	Z
18	ทางเดินหน้าห้องกึ่งทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018			Z	Z	Z	Z
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019			Z	Z	Z	Z

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
รหัส 006, 017, 019 ไม่รวมทางเดิน ที่ใด	ท่อน้ำรั่ว	เปลี่ยนท่อน้ำใหม่ (ตามใบสั่ง) โดย ช่างประปา 15/10/66 ที่รัก

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>วิภา</u> 2. <u>วิภา</u> 3. <u> </u> 4. <u> </u> FINISH DATE : 9 / 10 / 66	<u>วิภา</u> DATE: 20 / 10 / 23 (September)	<u> </u> DATE: 2 / 11 / 23 ()

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 11-11-66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING :
		BRAND :
MEASUREMENT USED :		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์ว / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. วัสดุกันซึม / Lintage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	81266V	2 1/2	N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002	81266V	2 1/2	N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003	81266V	2 1/2	N	N	N	N
4	โถงลิฟท์พนักงาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004	81266V	2 1/2	N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005	81266V	2 1/2	N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006	81266V	2 1/2	N	N	N	N
7	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007	81266V	2 1/2	N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008	81266V	2 1/2	N	N	N	N
9	โถงลิฟท์พนักงาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009	81266V	2 1/2	N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010	81266V	2 1/2	N	N	N	N
11	หน้าลิฟท์ศูนย์วิจัย	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011	81266V	2 1/2	N	N	N	N
12	โถงลิฟท์พนักงาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012	81266V	2 1/2	N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013	81266V	2 1/2	N	N	N	N
14	โถงลิฟท์พนักงาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014	81266V	2 1/2	N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015	81266V	2 1/2	N	N	N	N
16	โถงลิฟท์พนักงาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016	81266V	2 1/2	N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017	81266V	2 1/2	N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกึ่งทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018	81266V	2 1/2	N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019	81266V	2 1/2	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
สภาพน้ำไม่ปกติ หัวฉีดน้ำ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 2 3 _____ 4 _____ FINISH DATE : 11, 11, 66	() DATE: 11, 11, 66 ()	() DATE: 6, 12, 66

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-37	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : MY

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 5-12-66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์ว / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. รอยรั่วและซีล / Leakage & Seal N	6. กระดาษและกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001			2	2	2	2
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002			2	2	2	2
3	หน้าห้องหัตถศัลยกรรมรพทหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003			2	2	2	2
4	โถงลิฟท์พนักงาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004			2	2	2	2
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005			2	2	2	2
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006			2	2	2	2
7	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007			2	2	2	2
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008			2	2	2	2
9	โถงลิฟท์พนักงาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009			2	2	2	2
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010			2	2	2	2
11	หน้าคลินิกสูตินรีเวช	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011			2	2	2	2
12	โถงลิฟท์พนักงาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012			2	2	2	2
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013			2	2	2	2
14	โถงลิฟท์พนักงาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014			2	2	2	2
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015			2	2	2	2
16	โถงลิฟท์พนักงาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016			2	2	2	2
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017			2	2	2	2
18	ทางเดินหน้าห้องกึ่งทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018			2	2	2	2
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019			2	2	2	2

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปลั๊กไฟรวมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>รศ.กช</u> 2 <u>อ.น.ร</u> 3 <u>อ.พ.กช</u> 4 <u>อ.ร.กช</u> FINISH DATE : 5 / 12 / 66	<u>อ.กช.กช</u> DATE: 6 / 12 / 66 (Super)	<u>อ.กช.กช</u> DATE: 3 / 1 / 24 ()

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	Hi
3 Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	Hi
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	12.4 / 12.1
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (300 Liters)	370
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9 Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจสอบสภาพของสลัก และ น็อต	N	N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11 Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	N
12 Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	N
13 V Belts Condition / ตรวจสอบสภาพของสายพาน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ

☐ Auto Time Set : ☒ Manual Time Start : 17:20 TEST / ทดสอบ ☐ Water Drain
Time Start : Time Stop : 17:30 ☐ Switch On
Time Stop :


DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2100 RPM	2100
2 Heat Exchang Condition / ตรวจสอบชุดระบายความร้อนของเครื่อง (ตามรูปด้านล่าง)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	60 -100PSI/4-6Bars	73
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	160-200F/71-93C	180
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องยนต์	PSI	0
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	PSI	100
7 Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8 Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจสอบหลังการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกสวิตช์	Auto	Auto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank	365
3 Batteries Charging AMPs. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp.	2.2/0.1
4 Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	14.0/13.1
5 Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	Hour	60:59

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note : 1. ปิดเครื่องดับเพลิง



Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 16/9/66	Date : 18-9-66	Date : 20/7/23

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มรักษาแรงดันประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :




BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	N	N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	N	N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจสอบสภาพการทำงาน	Start _____ PSI	130 PSI
4 ตรวจสอบชุดทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิตช์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	Stop _____ PSI	150 PSI
5 Check Tighten Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจสอบชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	N	N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9 Check Lubricant Bearings / ตรวจสอบสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	N	N
10 Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันน้ำในท่อ	Psi g	100
11 Check Flexible Pipe / ตรวจสอบสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	N	N
12 Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสแอมแปร์ที่เครื่องทำงาน	< RLA	4.56/4.56/4.14

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note : ๑/๒๓๖๖ ๖/๖๖

Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature : 	Signature : 	Signature : 
Date : 16/7/66	Date : 18-7-66	Date : 20/7/23

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยนตดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing: To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	Hi
3 Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	Hi
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	12.4, 13.0
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (300 Liters)	350
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9 Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจสอบสภาพของสลัก และ น็อต	N	N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11 Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	N
12 Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	N
13 V Belts Condition / ตรวจสอบสภาพของสายพาน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนทดสอบ

☐ Auto Time Set : ☒ Manual Time Start : 17:20 TEST / ทดสอบ ☐ Water Drain
Time Start : Time Stop : 17:30 ☐ Switch On
Time Stop :


DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2100 RPM	2100
2 Heat Exchang Condition / ตรวจสอบชุดระบายความร้อนของเครื่อง (ตามรูปด้านล่าง)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	60 -100PSI/4-6Bars	74 PSI
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	160-200F/71-93C	160 F
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องยนต์	PSI	0
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	PSI	100
7 Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8 Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจสอบเช็คหลังการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกสวิตช์	Auto	Auto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank	345
3 Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp.	2.3, 0.0
4 Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	14.1, 13.3
5 Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	Hour	61:44

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :



Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature : <u>กสภ</u> Date : <u>13/8/66</u>	Signature : <u>กสภ</u> Date : <u>14/8/66</u>	Signature : <u>กสภ</u> Date : <u>1/9/23</u>

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มรักษาแรงดันประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :




BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	N	N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	N	N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงาน	Start 130 PSI	130
4 ของจุดส่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิตช์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	Stop 149 PSI	149
5 Check Tighten Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจเช็คชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	N	N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9 Check Lubricant Bearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	N	N
10 Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	Psi g	100
11 Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	N	N
12 Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะทำงาน	< RLA	4.2, 4.6, 4.3

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :

Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature :  Date : 13/8/66	Signature :  Date : 14/8/66	Signature :  Date : 11/9/23

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มรักษาแรงดันประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :




TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	N	N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	N	N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงาน	Start _____ PSI	120
4 ของชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิตช์แรงดันน้ำในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	Stop _____ PSI	148
5 Check Tighten Thermal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจเช็คชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	N	N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9 Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	N	N
10 Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	Psi g	16.0
11 Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	N	N
12 Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะเครื่องทำงาน	< RLA	4.5, 4.7, 4.8

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :

พบปัญหาเรื่องแรงดันน้ำในท่อ

Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature : 	Signature : 	Signature : 
Date : 17/9/66	Date : 18/9/66	Date : 8/10/23

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE :	LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND :	MODEL : CAPACITY :

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	Hi
3 Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	Hi
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	13.2 / 14.0
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (300 Liters)	3/4
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9 Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจสอบสภาพของสลัก และน็อต	N	N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11 Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	N
12 Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	N
13 V Belts Condition / ตรวจสอบสภาพของสายพาน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ


<input type="checkbox"/> Auto	Time Set : _____	<input checked="" type="checkbox"/> Manual	Time Start : 17.00	TEST / ทดสอบ	<input type="checkbox"/> Water Drain
	Time Start : _____		Time Stop : 17.10		<input type="checkbox"/> Switch On
	Time Stop : _____				




DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2100 RPM	2100
2 Heat Exchange Condition / ตรวจสอบชุดระบายความร้อนของเครื่อง (ตามรูปด้านล่าง)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	60 -100PSI/4-6Bars	73 PSI
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	160-200F/71-93C	180 F
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องยนต์	PSI	100
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	PSI	0
7 Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8 Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N

After Testing: To Check / ตรวจสอบหลังการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกสวิตช์	Auto	Auto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank	3/4
3 Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp.	5.2.0.1
4 Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	13.2 / 14.5
5 Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	Hour	62.39

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note : ปิดเครื่องดับเพลิงก่อนทำการทดสอบ	

Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature : 	Signature : 	Signature : 
Date : 12/9/23	Date : 18/9/23	Date : 8/10/23

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มรักษาแรงดันประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :

BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	N	N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	N	N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจเช็คสภาพการทำงาน	Start _____ PSI	130 PSI
4 ของชุดส่งทำงานอัตโนมัติ และ การตั้งสวิตช์แรงดันน้ำในการส่งทำงาน/หยุดการทำงาน	Stop _____ PSI	150 PSI
5 Check Tighten Terminal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	N	N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจเช็คชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	N	N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9 Check Lubricand Brearings / ตรวจเช็คสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	N	N
10 Record Pressure In Line / เช็คแรงดันน้ำในท่อ	Psi g	100
11 Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	N	N
12 Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะเครื่องทำงาน	< RLA	4.5 / 4.7 / 4.4

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note : ๑๗ มิ.ย. ๖๖ / ๖๖

Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature : <u>ศิริพงษ์ อินททอง</u> Date : <u>15/10/66</u>	Signature : <u>สมชาย</u> Date : <u>1/11/66</u>	Signature : <u>สมชาย</u> Date : <u>2/11/23</u>

15/10/66

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :

BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	Hi
3 Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	Hi
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	12.4 / 13.0
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (300 Liters)	300
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9 Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจสอบสภาพของสลัก และ น็อต	N	N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11 Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	N
12 Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	N
13 V Belts Condition / ตรวจสอบสภาพของสายพาน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจสอบก่อนทดสอบ

☐ Auto Time Set : ☒ Manual Time Start : 17:23 TEST / ทดสอบ ☐ Water Drain

Time Start : Time Stop : 17:33 ☐ Switch On

Time Stop :

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2100 RPM	2100
2 Heat Exchang Condition / ตรวจสอบชุดระบายความร้อนของเครื่อง (ตามรูปด้านล่าง)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	60-100PSI/4-6Bars	73
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	160-200F/71-93C	180
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องยนต์	PSI	0
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	PSI	100
7 Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8 Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N


After Testing: To Check / ตรวจสอบหลังการทดสอบ




DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกสวิตช์	Auto	Auto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank	295
3 Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp.	25/01
4 Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	12.1 / 13.6
5 Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	Hour	63:21

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :

ปกติ พร้อมใช้งาน



Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature :  Date : 15/10/66	Signature :  Date : 11/11/66	Signature :  Date : 21/11/23

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

Before Testing: To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2 Cooling Water Level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low-Hi	Hi
3 Batteries Distilled Water Level / ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	Level Low-Hi	Hi
4 Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	VDC	13.5 / 14.00
5 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank (300 Liters)	320
6 Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
7 Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
8 Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
9 Tightness Of Bolts And Nuts / ตรวจสอบสภาพของสลัก และ น็อต	N	N
10 Tightness Of Electrical Terminal Connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟฟ้า	N	N
11 Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	N
12 Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	N
13 V Belts Condition / ตรวจสอบสภาพของสายพาน	N	N

Before Testing: To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนทดสอบ

☐ Auto Time Set : ☒ Manual Time Start : 17.42 TEST / ทดสอบ ☐ Water Drain
Time Start : Time Stop : 17.55 ☐ Switch On
Time Stop :

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2100 RPM	2100
2 Heat Exchang Condition / ตรวจสอบชุดระบายความร้อนของเครื่อง (ตามรูปด้านล่าง)	N	N
3 Lubricating Oil Pressure / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	60 -100PSI/4-6Bars	73 PSI
4 Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	160-200F/71-93C	180 F
5 Inlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องยนต์	PSI	0
6 Outlet Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	PSI	100
7 Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
8 Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และความผิดปกติของเสียง	N	N


After Testing: To Check / ตรวจสอบเช็คหลังการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Position Selector Switch / ตำแหน่งการเลือกสวิตช์	Auto	Agto
2 Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง	3/4 Tank	315
3 Batteries Charging AMPS. / กระแสในการชาร์จแบตเตอรี่	Amp.	7.2, 0.1
4 Batteries Voltages / แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่	VDC	13.5, 14.0
5 Running Hours / ชั่วโมงเวลาในการทำงาน	Hour	63.6

***สถานะ On = เปิด OFF = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, - = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note :

ตามผลการทดสอบเครื่องยนต์ ทดสอบปกติ



Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature : Date : 11/11/66	Signature : Date : 11/12/66	Signature : Date : 6/12/93

JOCKEY PUMP WEEKLY TESTING RECORD

บันทึกการทดสอบปั๊มรักษาแรงดันประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
EQUIPMENT CODE : LOCATION : START TESTING DATE :
BRAND : MODEL : CAPACITY :

TESTING DETAIL / รายละเอียดการทดสอบ

DETAIL / รายละเอียด	Standards	Result / ผลดำเนินการ
1 Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	N	N
2 Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	N	N
3 Check Setting Operation Of Auto Start / Stop Switch And Timer Switch / ตรวจสอบสภาพการทำงาน	Start _____ PSI	129 PSI
4 ตรวจสอบการทำงานของอัตโนมัติ และการตั้งเวลาที่เริ่มต้นในการสั่งทำงาน/หยุดการทำงาน	Stop _____ PSI	147 PSI
5 Check Tighten Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบสภาพของจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	N
6 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7 Check Control Panel & Fuse Protection / ตรวจสอบชุดควบคุมและฟิวส์ป้องกัน	N	N
8 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ	N	N
9 Check Lubricant Bearings / ตรวจสอบสภาพของจารบีหล่อลื่นลูกปืน	N	N
10 Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันน้ำในท่อ	Psi g	100
11 Check Flexible Pipe / ตรวจสอบสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	N	N
12 Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสแอมแปร์ที่เครื่องทำงาน	< RLA	4.4 4.5 4.2

***สถานะ On = เปิด Off = ปิด, N = Normal, AB = Abnormal, BD = Break Down, '-' = Not Install บันทึกค่าแรงดันเป็น PSI/Bar บันทึกค่าอุณหภูมิ C° / F° ***

Note : ปรากฏผลการทดสอบว่า ระบบทำงานปกติ



Record By	Approved By Site Engineer / Supervisor	Approved By Customer
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 19/11/66	Date : 1/12/66	Date : 6/12/23

PM REPORT JOCKEY PUMP (JP)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 25/12/2023
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	LOCATION : ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
MEASUREMENT USED :		EQUIPMENT CODE : BHN-A-1-JP-001
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		Standards	Record Data
<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE (No.1-9)			
MOTOR & CONTROL PANEL			
1	CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACTER RELAY & ACCESSARY / ทำความสะอาดตู้ควบคุมและแม่เหล็กและอุปกรณ์	/	222
2	CHECK FOR GENERAL ASPECT / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	
3	TIGHTNESS OF ELECTRICAL TERMINAL / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	
4	CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	N	
PUMP			
5	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	N	
6	CHECK FOR PIPE FLEXIBLE JOINT VIBRATION PROTECT / ตรวจสอบ Flexible Joint ป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อ	N	
7	CHECK MECHANIC SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	N	
8	CHECK MOTOR(S) AMPS. DRAW / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า	A	
9	RECORD WATER PRESSURE / บันทึกแรงดันน้ำในระบบ	PSIG.	
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install			

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	(<u><i>[Signature]</i></u>) DATE: <u>8, 12, 93.</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	(<u><i>[Signature]</i></u>) DATE: <u>3, 1, 94</u> (CUSTOMER'S)
FINISH DATE : <u>25, 12, 27</u>		

PM REPORT FIRE PUMP (FP)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 12/25/2023
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		LOCATION : ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
MEASUREMENT USED :		EQUIPMENT CODE : BHN-A-1-FP-001
		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :
TASK (รายละเอียดการทำงาน)		Standards
<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE (No.1-9)		Record Data
MOTOR & CONTROL PANEL		
1	CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACTER RELAY & ACCESSARY / ทำความสะอาดตู้ควบคุมและแม่เหล็กและอุปกรณ์	/
2	CHECK FOR GENERAL ASPECT / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N
3	TIGHTENESS OF ELECTRICAL TERMINAL / ตรวจสอบความแน่นของขั้วต่อสายไฟ	N
4	CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม	N
PUMP		
5	GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป	N
6	CHECK FOR PIPE FLEXIBLE JOINT VIBRATION PROTEC / ตรวจสอบ Flexible Joint ป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อ	N
7	CHECK MECHANIC SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ	N
8	CHECK MOTOR(S) AMPS. DRAW / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า	A
9	RECORD WATER PRESSURE / บันทึกแรงดันน้ำในระบบ	PSIG.
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install		
Problem (ปัญหาที่พบ)		Corrective (วิธีการแก้ไข)
SERVICE BY		ACCEPTANCE
1  2 _____ 3 _____ 4 _____		() DATE: 25, 12, 25 (ENGINEER / SUPERVISOR)
FINISH DATE : 25, 12, 25		DATE: 3, 1, 24 (CUSTOMER'S)

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	18 / 7 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงยา
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ หรือผิดปกติ		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	Handwritten signature	(Handwritten signature) DATE: 25, 7, 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)	(Handwritten signature) DATE: 15, 8, 66 (CUSTOMER'S) —
2	Handwritten signature		
3			
4			
FINISH DATE : 18, 7, 66			

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	28/08/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโสตศอนาสิก
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
1. ปริมาณวัสดุสิ้นเปลือง		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>ASTORIA</u>	(<u>John Vroman</u>) DATE: <u>17</u> , <u>8</u> , <u>23</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	(<u>Donna</u>) DATE: <u>6</u> , <u>9</u> , <u>23</u> (CUSTOMER'S)
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>14</u> , <u>08</u> , <u>66</u>			

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Y,Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE : 4 / 9 / 66

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						□ YEARLY (1-3)		
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสตัวเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	โรงพักคอยหน้าแผนกเอกซเรย์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-003	N	N	N
2	แผนกคัดกรองกระดูก หน้าห้องตรวจ 16	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-004	N	N	N
3	แผนกบริการผู้ป่วยนอก หน้าห้องตรวจ 8-9	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-005	N	N	N
4	โรงพักคอย การเงิน/รับยา	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-006	N	N	N
5	โรงพักคอยหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-007	N	N	N
6	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลแผนกฉุกเฉิน	ER	1	A	BHN-A-1-MPS-008	N	N	N
7	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์	ER	1	A	BHN-A-1-MPS-009	N	N	N
8	ศูนย์หัวใจกรุงเทพหัวหิน	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-MPS-010	N	N	N
9	แผนกทันตกรรม	DENTAL	2	A	BHN-A-2-MPS-011	N	N	N
10	แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-MPS-012	N	N	N
11	ทางเดินน้ำลิฟท์ญาติ	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-013	N	N	N
12	ทางเดินหน้าห้องน้ำชาย	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-014	N	N	N
13	ทางเดินหน้าแผนกทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-015	N	N	N
14	ทางเดินหน้าแผนกทารกแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-016	N	N	N
15	ทางเดินหน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-017	N	N	N
16	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-018	N	N	N
17								
18								
19								

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปลั๊ก มอเตอร์ใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. ดน ใส		
2. กส ฤๅ		
3.		
4.		
FINISH DATE : 4 / 9 / 66	DATE : 19 / 9 / 66 (ENGINEER / SUPERVISOR)	DATE : 9 / 10 / 66 (CUSTOMER'S)

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	10/23
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ FINISH DATE : 15 / 10 / 93	(<u>Rajesh Kumar</u>) DATE: 20 / 10 / 93 (ENGINEER / SUPERVISOR)	(<u>Omkar</u>) DATE: 2 / 11 / 93 (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : <u>โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน</u>	START PM DATE : <u>12/11/2025</u>
ADDRESS : <u>888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110</u>	BUILDING : _____
	BRAND : _____
MEASUREMENT USED : _____	MODEL : _____
	CAPACITY : _____

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

☐ YEARLY (1-3)[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>[Signature]</u>	(<u>[Signature]</u>)	(<u>[Signature]</u>)
2 _____	DATE: <u>16 / 11 / 23</u>	DATE: <u>6 / 12 / 23</u>
3 _____	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)
4 _____		
FINISH DATE : <u>12 / 11 / 23</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT MANUAL PULL STATION		PERIOD : Y,Q
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 5/12/66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ล.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
	BRAND :	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
Detail / รายละเอียด						<input type="checkbox"/> YEARLY (1-3)		
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	โรงพักคอยหน้าแผนกเอกซเรย์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-003	2	2	2
2	แผนกศัลยกรรมกระดูก หน้าห้องตรวจ 16	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-004	2	2	2
3	แผนกบริการผู้ป่วยนอก หน้าห้องตรวจ 8-9	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-005	2	2	2
4	โรงพักคอย การเงิน/รับยา	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-006	2	2	2
5	โรงพักคอยหน้าบริการลูกค้าสัมพันธ์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-007	2	2	2
6	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลแผนกฉุกเฉิน	ER	1	A	BHN-A-1-MPS-008	2	2	2
7	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์	ER	1	A	BHN-A-1-MPS-009	2	2	2
8	ศูนย์หัวใจกรุงเทพหัวหิน	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-MPS-010	2	2	2
9	แผนกทันตกรรม	DENTAL	2	A	BHN-A-2-MPS-011	2	2	2
10	แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-MPS-012	2	2	2
11	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-013	2	2	2
12	ทางเดินหน้าห้องน้ำชาย	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-014	2	2	2
13	ทางเดินหน้าแผนกทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-015	2	2	2
14	ทางเดินหน้าแผนกทารกแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-016	2	2	2
15	ทางเดินหน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-017	2	2	2
16	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-018	2	2	2
17								
18								
19								

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปลั๊กไฟชำรุดใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u> </u> 2 <u> </u> 3 <u> </u> 4 <u> </u> FINISH DATE : 5/12/66	<u> </u> DATE: 6/12/66 (ENGINEER / SUPERVISOR)	<u> </u> DATE: 3/1/66 (CUSTOMER'S)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y


PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	21-7-66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อำนวยการ
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>Supno.</u>	(<u>David Jordan.</u>) DATE: <u>26, 7, 66.</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	(<u></u>) DATE: <u>18, 8, 66</u> (CUSTOMER'S)
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>22, 7, 66</u>			

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y



PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	8/20/2565
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u> </u>	 DATE: <u>29, 8, 23.</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	 DATE: <u>6, 9, 28</u> (CUSTOMER'S)
2	<u> </u>		
3	<u> </u>		
4	<u> </u>		
FINISH DATE : <u>29, 8, 23.</u>			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	27/7/23,
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีแก้ไข)
ปลวก		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u> </u>	(<u> </u>) DATE: <u>24</u> / <u>9</u> / <u>27</u> . (ENGINEER / SUPERVISOR)	(<u> </u>) DATE: <u>8</u> / <u>10</u> / <u>27</u> . (CUSTOMER'S)
2 <u> </u>		
3 <u> </u>		
4 <u> </u>		
FINISH DATE: <u>23</u> / <u>9</u> / <u>26</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD :

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	24/11/23
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____	(<u>[Signature]</u>) DATE: <u>21 / 11 / 2027</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	(<u>[Signature]</u>) DATE: <u>6 / 12 / 23</u> (CUSTOMER'S)
FINISH DATE : <u>21 / 11 / 23</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12/28/2023
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	A
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>W. J. Jones</u>	(<u>W. J. Jones</u>) DATE: <u>98 / 12 / 27</u> (ENGINEER / SUPERVISOR)	(<u>W. J. Jones</u>) DATE: <u>3 / 1 / 24</u> (CUSTOMER'S)
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>28 / 12 / 27</u>			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------