



เอกสารแบบ 11

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันวัตถุพิษ

PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 7-7-66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : A	
MEASUREMENT USED :	BRAND :	
	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพที่ และความเสี่ยงของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบหน้าประตูที่เปิดออก สว่าง และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องเปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้เพียงทางเดียว ตามทิศทางป้ายหนีไฟ	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001	AB	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	N	N	AB	N
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	AB	AB	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 คิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียบชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	AB	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสูดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	AB	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
บานพับประตู 5, 80		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>บ.น.ว.ร.</u>	 DATE: 10, 7, 66 (Gensiron)	 DATE: 15, 8, 66 ()
2. <u>ก.ค.ค.ค.ค.</u>		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE : 10, 7, 66		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	7-7-66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	A
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> DATE: <u>10, 7, 66</u> (<i>[Signature]</i>)	DATE: <u>15, 8, 66</u> ()
2	<i>[Signature]</i>		
3			
4			
FINISH DATE : <u>10, 7, 66</u>			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 19 / 8 / 66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
	BRAND :	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Detail / รายละเอียด									
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพดี และตามระยะ ของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบหลักประตูเพื่อเปิดออก สว่าง สุด และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องเปิดสนิท สามารถ เปิดประตูได้เพียงทางเดียว ตามทิศทาง ป้ายหนีไฟ	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001	AB	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	AB	N	N	N
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	AB	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ซ้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	AB	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ศิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสูดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
<p>บางพับประตูเฉลี่ย 5 ชุด สล็อกประตูเฉลี่ย 3 ตัว</p>		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติศักดิ์ 2 _____ 3 _____ 4 _____ FINISH DATE : 19 / 8 / 66	(ธิติภูมิ งาม) DATE: 16 / 8 / 23 (Supervisor)	(อรรถพร) DATE: 16 / 9 / 23 ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	11 / 8 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	Handlone	(<u>Refro Vinea</u>)	(<u>Omni</u>)
2		DATE: <u>16</u> / <u>8</u> / <u>23</u>	DATE: <u>6</u> / <u>9</u> / <u>23</u>
3		(<u>Supervisor</u>)	()
4			
FINISH DATE : <u>11</u> / <u>8</u> / <u>66</u>			

PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 5 - 9 - 66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
	BRAND :	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสตัวเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพดี และงานสะอาด ของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบหลักประตูเพื่อเปิดออก สว่าง สด และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูเพื่อเปิดหนัก สามารถ เปิดประตูได้เพียงทางเดียว ตามทิศทาง บันไดหนีไฟ	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001	N	N	AB	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	N	N	AB	AB
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	AB	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N	AB	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 คิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	AB	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 เบื้องชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
บานพับประตู เสีย 5 ชุด ตัวล็อกประตู เสีย 3 ตัว		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กรรณ 2 กิตติสาร 3 4 FINISH DATE : 5 / 9 / 66	() DATE: 6 / 9 / 66	() DATE: 8 / 10 / 66

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	๕-๑-๖๖
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>กรกฎ</u> 2 <u>กิตติคุณ</u> 3 _____ 4 _____	<u>(Signature)</u> DATE: <u>6 / 9 / 66</u> <u>(Signature)</u>	<u>(Signature)</u> DATE: <u>8 / 10 / 23</u> ()

FINISH DATE : 5 / 9 / 66

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 3 / 10 / 66
ADDRESS : 888 ถนนพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพและการทำงานของประตูและวงกบ	2. ตรวจสอบการเปิดปิดของประตูและวงกบ	3. ตรวจสอบประตูฉุกเฉินที่สามารถเปิดประตูได้ทั้งทางเดียวตามทิศทางขึ้นลง	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001	N	N	AB	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	N	N	AB	N
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	AB	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N	AB	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	AB	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 เบริ่งชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>นางสาว</u>	(<u>นิพนธ์ ปอระกู่</u>) DATE: <u>20 / 10 / 23</u>	(<u> </u>) DATE: <u>2 / 11 / 23</u>
2. _____		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE : <u>15 / 10 / 23</u>	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	3/10/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u> นางกรร </u> 2 _____ 3 _____ 4 _____ FINISH DATE : <u>15 / 10 / 23</u>	<u>(นางกรร นามาน)</u> DATE: <u>20 / 10 / 23,</u> ()	<u>()</u> DATE: <u>2 / 11 / 23</u> ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE : 7/11/66

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพดี และความสะอาดของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบหลักประตูเพื่อเปิดออก สว่าง และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้ทั้งทางเดียว ตามทิศทางป้ายไฟ	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001	AB	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	AB	N	N	N
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	AB	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ซ้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	AB	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 คิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ซ้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
บานพับประตูเสีย 5 บาน		
ตัวล็อกประตูเสีย 3 ตัว		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ลิลลิส	หัตถ์ ปจว.	DATE: 6/12/23
2	DATE: 9/11/29	
3		
4		

FINISH DATE : 7/11/66

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35

แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 7/11/23
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
		BRAND :
MEASUREMENT USED :		MODEL :
		CAPACITY :

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>Amol</u>		
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>7 / 11 / 66</u>		DATE: <u>7 / 11 / 66</u>	DATE: <u>6 / 12 / 23</u>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565
---------------------------	-----------------	---------------------------------

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 18/12/66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพที่ และงานซ่อมของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบหลักประตูเพื่อเปิดออก สว่าง และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้เพียงทางเดียว ตามทิศทางป้ายหนีไฟ	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001	AB	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	N	N	N	N
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	AB	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharmacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	AB	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 คิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสูดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	N	N	N	N
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019	N	N	N	N
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>กิตติศักดิ์</u>	1. <u>กิตติศักดิ์</u>	1. <u>กิตติศักดิ์</u>
2. _____	2. _____	2. _____
3. _____	3. _____	3. _____
4. _____	4. _____	4. _____
FINISH DATE : 15/12/66	DATE: 15/12/66 (Signature)	DATE: 3/1/24 (Signature)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35

แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>นิพนธ์</u>	(<u>นิพนธ์ Jones</u>) DATE: <u>15 / 12 / 66</u> (<u>Sepentis - r</u>)	(<u>นิพนธ์</u>) DATE: <u>3 / 1 / 24</u> ()
2 _____		
3 _____		
4 _____		

FINISH DATE : 15 / 12 / 66

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35

แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	12 / 7 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	ตึก 5 ชั้น 210
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

***SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS** : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
วันที่ ๗/๕/๖๖		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u> </u>	(<u> </u>) DATE: <u>16</u> / <u>9</u> / <u>99</u> (<u> </u>)	(<u> </u>) DATE: <u>15</u> / <u>8</u> / <u>66</u> (<u> </u>)
2	<u> </u>		
3	<u> </u>		
4	<u> </u>		
FINISH DATE : <u>12</u> / <u>1</u> / <u>66</u>			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 25/7/66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : 0101502/10
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ใช้เข็ม) N	6. ด้ามจับ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
5	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	CO2	4.54	13.3 kg	N	-	N	N
6	หน้าห้องปฏิบัติการโลหิต	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-004	CO2	4.54	12.7 kg	N	-	N	N
7	เวรแปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-005	CO2	4.54	13.7 kg	N	-	N	N
8	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	CO2	4.54	13.4 kg	N	-	N	N
9	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-007	CO2	4.54	13.7 kg	N	-	N	N
10	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-128	CO2	4.54	12.9 kg	N	-	N	N
11	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	CO2	4.54	13.3 kg	N	-	N	N
12	หน้าการเงินรับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	CO2	4.54	12.9 kg	N	-	N	N
13	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-010	CO2	4.54	11.8 kg	N	-	N	N
14	หน้าแผนกออกซารี	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	CO2	4.54	12.8 kg	N	-	N	N
15	หน้าห้องตรวจแบบโปรแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-012	kg	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องกลั่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-013	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
17	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-014	CO2	4.54	13.2 kg	N	-	N	N
18	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-015	CO2	4.54	13.7 kg	N	-	N	N
19	ห้องเบรคห้องยา OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-016	CO2	4.54	19.84 kg	N	-	N	N
20	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-017	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-018	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-019	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-020	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
26	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Comidor	1	A	BHN-A-1-FE-107	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
27	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-108	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
28	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-109	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
29	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-110	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
30	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-111	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>กิตติ วัฒน</u>	(<u>กิตติ วัฒน</u>)	(<u>กิตติ วัฒน</u>)
2. _____	DATE: 31/7/66	DATE: 15/8/66
3. _____	(<u>Supvisan</u>)	()
4. _____		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 25/7/66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคาร 15
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. ถังเก็บ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
31	ทางเดิน ICU 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-023	Co2	4.54	11.48 kg	N	-	N	N
32	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-024	Co2	4.54	11.9 kg	N	-	N	N
33	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-025	Co2	4.54	11.8 kg	N	-	N	N
34	ห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-026	Co2	4.54	11.6 kg	N	-	N	N
35	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-027	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
36	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-028	Co2	4.54	11.8 kg	N	-	N	N
37	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-029	Co2	4.54	11.8 kg	N	-	N	N
38	ทางเดินหน้าห้องล้างรถ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-030	Co2	4.54	12.0 kg	N	-	N	N
39	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-031	Co2	4.54	13.3	N	-	N	N
40	น้ำลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-032	Co2	4.54	11.2 kg	N	-	N	N
41	เคาน์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-033	Co2	4.54	11.71 kg	N	-	N	N
42	หน้าห้องตรวจ 1 CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-034	Co2	4.54	11.41 kg	N	-	N	N
43	ห้องพักฟื้นผู้ป่วยนอก CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-035	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
44	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-112	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
45	ซาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-113	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
46	ห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-114	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
47	ห้องไฟฟ้า ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-115	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. กิตติคุณ	(กิติภูมิ)	(กิตติคุณ)
2.	DATE: 31 / 7 / 27	DATE: 15 / 6 / 66
3.	(Supannasan)	
4.		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 25/7/66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคาร 3
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item	สถานที่	แผนก	ชั้น	อาคาร	รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี	3. น้ำหนักรวม	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. คานจับ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
ลำดับ	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
48	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-036	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
49	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-037	Co2	4.54	11.7 kg	N	-	N	N
50	หน้าแผนกสตินริวซ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-038	Co2	4.54	11.9 kg	N	-	N	N
51	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-039	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
52	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-040	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
53	หน้าห้องสารปรึษา Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-041	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
54	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-042	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
55	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-043	Co2	4.54	11.2 kg	N	-	N	N
56	Doctor S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-044	Co2	4.54	11.7 kg	N	-	N	N
57	ทางเข้าแผนกผิวหนัง	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-045	Co2	4.54	11.6 kg	N	-	N	N
59	หน้าห้องเบรก SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-046	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
60	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-047	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
60	หน้าห้องให้การรักษาด้าน REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-048	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
61	ห้องออกกำลังกาย REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-049	Co2	4.54	11.85	N	-	N	N
62	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-050	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
63	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-051	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
64	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ดังที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-052	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
65	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ดังที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-053	Co2	4.54	11.75	N	-	N	N
66	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-054	Co2	4.54	11.88	N	-	N	N
67	ในห้องพักเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-055	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
68	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-104	Co2	4.54	11.6 kg	N	-	N	N
69	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-116	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
70	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-117	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
71	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-118	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
72	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-119	Non-CFC	-	-	N	-	N	N
73	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-120	Non-CFC	-	-	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>ศิริวิไล</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____	(<u>ศิริวิไล</u>) DATE: <u>25</u> / <u>7</u> / <u>66</u> (Supervisor)	(<u>ศิริวิไล</u>) DATE: <u>15</u> / <u>8</u> / <u>66</u> ()
FINISH DATE : <u>27</u> / <u>7</u> / <u>66</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	25 / 7 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	01015 โรงงาน
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
๑/๒๓		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>2022</u>	(<u>2022</u>)	(<u>2022</u>)
2	DATE: <u>20</u> / <u>9</u> / <u>24</u>	DATE: <u>18</u> / <u>8</u> / <u>66</u>
3	(<u>Supervisor</u>)	()
4		
FINISH DATE : <u>27</u> / <u>7</u> / <u>66</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 25/9/66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : 01ตกรังนก
	BRAND :
MEASUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u> ନିମାଣୀ </u>	(<u> J. K. Jena </u>)	(<u> D. S. Mishra </u>)
2 _____	DATE: <u>29, 7, 2022</u>	DATE: <u>15, 6, 66</u>
3 _____	(<u> S. P. Mishra </u>)	(_____)
4 _____		
FINISH DATE : <u>27, 7, 66</u>		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	25/7/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคาร 15
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	नलिन	(<u>नलिन नंदन</u>) DATE: <u>31 / 7 / 24</u> (<u>Supervisor</u>)	(<u> </u>) DATE: <u>15 / 8 / 26</u> (<u> </u>)
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>27 / 7 / 66</u>			

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE : 26 / 7 / 66

BUILDING : อาคารรพภการ

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. คาน้ำ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
101	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-080	CO ₂	4.54	13.13 kg	N	-	N	N
102	MDB ROOM ดังที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-081	Non-cfc	-	-	N	N	N	N
103	MDB ROOM ดังที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-082	Non-cfc	-	-	N	N	N	N
104	หน้าห้องไฟฟ้า MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-083	CO ₂	4.54	13.31 kg	N	-	N	N
105	ห้องเครื่องมือแพทย์ N-Heath	N-Heath	2	B	BHN-B-2-FE-084	Non-cfc	-	-	N	N	N	N
106	ระเบียงนอกอาคาร	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-085	CO ₂	4.54	12.05 kg	N	-	N	N
107	MDB ROOM 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-086	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
108	MDB ROOM 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-087	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
109	MDB ROOM 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-088	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
110	MDB ROOM 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-089	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
111	MDB ROOM 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-090	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
112	MDB ROOM 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-091	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
113	MDB ROOM 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-092	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
114	MDB ROOM 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-093	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
115	MDB ROOM 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-094	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
116	MDB ROOM 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-095	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
117	MDB ROOM 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-096	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
118	MDB ROOM 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-097	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
119	MDB ROOM 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-098	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
120	ห้อง GENERATOR 1	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-126	Non-cfc	-	-	-	N	-	N
121	ห้อง GENERATOR 2	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-127	Non-cfc	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
สายฉีดชำรุด	ชำรุดใช้งาน	

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. ช่างซ่อม		
2. วิศวกร		
3.		
4.		
FINISH DATE : 26 / 7 / 66	<p>(Signature)</p> <p>DATE: 27 / 7 / 66</p> <p>(Supervisor)</p>	<p>(Signature)</p> <p>DATE: 15 / 8 / 66</p>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	25/7/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	C
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ขาด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 निरीक्षक	(<i>Hofner Vonder.</i>)	(<i>[Signature]</i>)
2	DATE: 27, 7, 22	DATE: 15, 6, 66
3	(<i>Supervisor</i>)	()
4		
FINISH DATE : 27, 7, 66		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	2 / 8 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงงาน
MEASUREMENT USED :		BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	ନିମନୋକ୍ତ	(<u>ନିମନୋକ୍ତ</u>)	(<u>ନିମନୋକ୍ତ</u>)
2			
3			
4			
FINISH DATE : <u>2 / 8 / 66</u>		DATE: <u>8 / 8 / 24</u>	DATE: <u>6 / 9 / 23</u>

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 2 / 8 / 66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคารโรงบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Detail / รายละเอียด												
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. คันบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
5	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	Co2	4.54 kg	13.30 kg	N	-	N	N
6	หน้าห้องปฏิบัติการจุลชีพ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-004	Co2	4.54 kg	12.92 kg	N	-	N	N
7	เวรเปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-005	Co2	4.54 kg	13.73 kg	N	-	N	N
8	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	Co2	4.54 kg	13.46 kg	N	-	N	N
9	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-007	Co2	4.54 kg	13.91 kg	N	-	N	N
10	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-128	Co2	4.54 kg	13.37 kg	N	-	N	N
11	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	Co2	4.54 kg	13.37 kg	N	-	N	N
12	หน้าการเงิน/รับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	Co2	4.54 kg	12.90 kg	N	-	N	N
13	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-010	Co2	4.54 kg	12.52 kg	N	-	N	N
14	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	Co2	4.54 kg	12.87 kg	N	-	N	N
15	หน้าห้องตรวจแมมโมแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-012	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องกลิ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-013	น้ำ	-	-	N	N	N	N
17	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-014	Co2	4.54 kg	13.24 kg	N	-	N	N
18	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-015	Co2	4.54 kg	12.75 kg	N	-	N	N
19	ห้องเบรคห้องยา OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-016	Co2	4.54 kg	11.84 kg	N	-	N	N
20	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-017	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-018	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-019	เคมีแห้ง	-	-	-	N	-	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-020	เคมีแห้ง	-	-	-	N	-	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	เคมีแห้ง	-	-	-	N	-	N
26	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-107	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
27	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-108	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
28	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-109	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
29	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-110	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
30	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-111	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>กิตติศักดิ์</u> 2 _____ 3 _____ 4 _____ FINISH DATE : 2 / 8 / 66	(<u>กิตติศักดิ์</u>) DATE: 8 / 8 / 2566 ()	(<u>ธรรณ</u>) DATE: 6 / 9 / 2566 ()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 2 / 8 / 66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงบาล
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. ด้ามจับ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
31	ทางเดิน ICU 15 แผนกICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-023	Co2	4.54 kg	11.48 kg	N	-	N	N
32	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-024	Co2	4.54 kg	11.96 kg	N	-	N	N
33	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-025	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
34	ห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-026	Co2	4.54 kg	11.67 kg	N	-	N	N
35	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-027	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
36	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-028	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
37	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-029	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
38	ทางเดินหน้าห้องล้างรถ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-030	Co2	4.54 kg	12.01 kg	N	-	N	N
39	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-031	Co2	4.54 kg	13.35 kg	N	-	N	N
40	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-032	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
41	เคาน์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-033	Co2	4.54 kg	11.71 kg	N	-	N	N
42	หน้าห้องตรวจ 1 CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-034	Co2	4.54 kg	11.41 kg	N	-	N	N
43	ห้องพักฟื้นผู้ป่วยนอก CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-035	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
44	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-112	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
45	ชาร์ประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-113	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
46	ห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-114	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
47	ห้องไฟฟ้า ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-115	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. ทัศนวิสัย	(ทัศนวิสัย)	(ทัศนวิสัย)
2.		
3.		
4.		
FINISH DATE : 2 / 8 / 66	DATE: 8 / 8 / 27	DATE: 6 / 9 / 23

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0



วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 2 / 8 / 66
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. ถังเก็บ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
48	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-036	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
49	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-037	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
50	หน้าแผนกดูตินริเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-038	Co2	4.54 kg	11.96 kg	N	-	N	N
51	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-039	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
52	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-040	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
53	หน้าห้องชาร์ปประปา Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-041	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
54	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-042	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
55	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-043	Co2	4.54 kg	11.29 kg	N	-	N	N
56	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-044	Co2	4.54 kg	11.71 kg	N	-	N	N
57	ทางเข้าแผนกผิวหนัง	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-045	Co2	4.54 kg	11.67 kg	N	-	N	N
59	หน้าห้องเบรก SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-046	Co2	4.54 kg	11.76 kg	N	-	N	N
60	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-047	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
60	หน้าห้องให้การรักษารักษา 3 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-048	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
61	ห้องออกกำลังกาย REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-049	Co2	4.54 kg	11.85 kg	N	-	N	N
62	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-050	Co2	4.54 kg	11.76 kg	N	-	N	N
63	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-051	Co2	4.54 kg	11.71 kg	N	-	N	N
64	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-052	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
65	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-053	Co2	4.54 kg	11.75 kg	N	-	N	N
66	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-054	Co2	4.54 kg	11.88 kg	N	-	N	N
67	ในห้องพักเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-055	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
68	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-104	Co2	4.54 kg	11.70 kg	N	-	N	N
69	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-116	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
70	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-117	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
71	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-118	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
72	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-119	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
73	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-120	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. กิตติศักดิ์	 DATE: 8 / 8 / 2566	 DATE: 6 / 9 / 23
2. _____		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE : 2 / 8 / 66	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 2 / 8 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพบาล
		BRAND :
MEARSUREMENT USED :		MODEL :
		CAPACITY :

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
25 ก.ค.		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	ગિતલિ જાનકી	(<i>[Signature]</i>)	(<i>[Signature]</i>)
2		DATE: 8 / 8 / 23	DATE: 6 / 9 / 23
3		()	()
4			
FINISH DATE : 2 / 8 / 66			



รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 2 / 8 / 66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล	
	BRAND :	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	កិច្ចការបច្ចេកទេស	 DATE: ៨ / ៨ / ២០២១	 DATE: ៦ / ៩ / ២០២១
2			
3			
4			
FINISH DATE : ៩ / ៨ / ២០២១			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

START PM DATE : 2 / 8 / 66

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

BUILDING : อาคารบริรักษ์

BRAND :

MEASUREMENT USED :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. คาน้ำ / Handle N	7. ถังบรรจุ / Tank N
86	จุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-068	Co2	4.54 kg	11.97 kg	N	-	N	N
87	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-069	Co2	-	-	N	N	N	N
88	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-070	Co2	-	-	N	N	N	N
89	หน้าห้องเก็บศพ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-071	Co2	4.54 kg	11.89 kg	N	-	N	N
90	หน้าสำนักงานกรมแพทย์	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-072	Co2	4.54 kg	12.84 kg	N	-	N	N
91	ทางเดินหน้าห้องผ้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-073	Co2	4.54 kg	11.83 kg	N	-	N	N
92	ทางเดินหน้าคลังยา	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-074	Co2	4.54 kg	11.94 kg	N	-	N	N
93	คลังยา N-Heath	N-Heath	1	B	BHN-B-1-FE-075	Co2	4.54 kg	11.86 kg	N	-	N	N
94	ห้องครัว GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-076	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
95	ห้องล้างจาน GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-077	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
96	โรงพักขยะ ชั้นที่ 1	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-078	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
97	โรงพักขยะ ชั้นที่ 2	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-079	Co2	4.54 kg	11.80 kg	N	-	N	N
98	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-123	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
99	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-124	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
100	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-125	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติศักดิ์	(นพ. วิชาญ)	(อรรถพร)
2	DATE: 8 / 8 / 23	DATE: 6 / 9 / 23
3		
4		

FINISH DATE : 2 / 8 / 66

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 2 / 8 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคาร บริการ
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>สิริศิริโชค</u>		
2 _____		
3 _____	(<u>สิริศิริโชค</u>)	(<u>สมชาย</u>)
4 _____	DATE: <u>8 / 8 / 22</u>	DATE: <u>8 / 9 / 23</u>
FINISH DATE : <u>2 / 8 / 66</u>	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M



PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	2 / 8 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	๐๓๓๕๖๗
		BRAND :	ย
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปลา		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	ନିମାମିତ୍ତ	 DATE: 8 / 8 / 27	 DATE: 6 / 9 / 28
2			
3			
4			
FINISH DATE : 2 / 8 / 66		()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M



PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	9 - 9 - 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	๐๓๐๕๕๐๖/๒
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปลา		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	กิตติศักดิ์	 DATE: 9 / 9 / 23	 DATE: 8 / 10 / 23
2			
3			
4			
FINISH DATE : 9 / 9 / 66			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : ๙ - ๙ - ๖๖
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
MEASUREMENT USED :	BRAND :
	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักรวม / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ใช้ขั้ว)	6. ด้ามจับ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
5	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	Co2	4.54	13.30	N	-	N	N
6	หน้าห้องปฏิบัติการทั่วไป	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-004	Co2	4.54	12.91	N	-	N	N
7	เวรเปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-005	Co2	4.54	13.73	N	-	N	N
8	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	Co2	4.54	13.46	N	-	N	N
9	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-007	Co2	4.54	13.91	N	-	N	N
10	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-128	Co2	4.54	13.37	N	-	N	N
11	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	Co2	4.54	13.37	N	-	N	N
12	หน้าการเงิน/รับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	Co2	4.54	12.90	N	-	N	N
13	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-010	Co2	4.54		N	-	N	N
14	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	Co2	4.54	12.87	N	-	N	N
15	หน้าห้องตรวจเขมโปรแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-012	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-013	น้ำ	-	-	N	N	N	N
17	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-014	Co2	4.54	13.24	N	-	N	N
18	หน้าห้องควบคุม	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-015	Co2	4.54	13.74	N	-	N	N
19	ห้องแปลรตห้อง OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-016	Co2	4.54	11.84	N	-	N	N
20	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-019	น้ำ	-	-	-	N	-	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-020	น้ำ	-	-	-	N	-	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	น้ำ	-	-	-	N	-	N
26	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Comidor	1	A	BHN-A-1-FE-107	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
27	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-108	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
28	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-109	NON-ERC	-	-	-	N	-	N
29	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-110	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
30	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-111	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติศักดิ์	(นพ. วิชาญ)	()
2	DATE: ๗ / ๙ / ๖๖	DATE: ๙ / ๑๐ / ๖๖
3		
4		
FINISH DATE : ____/____/____	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 9-9-66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : 2
		BRAND : อตารัส 50 ลิ
MEASUREMENT USED :		MODEL :
		CAPACITY :

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
พบ		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>Ambar</u>		
2			
3		(<u>Ambar</u>)	(<u>Ambar</u>)
4		DATE: <u>11, 9, 29</u>	DATE: <u>8, 10, 27</u>
FINISH DATE : <u>9, 9, 66</u>		()	()

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 9-9-66	
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : 853	
	BRAND : 0171 ร้อยนา	
MEASUREMENT USED :	MODEL :	
	CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (สีเขียว)	6. คาน้ำ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
48	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-036	Co2	4.94 kg	11.80 r	N	-	N	N
49	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-037	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
50	หน้าแผนกสตูดิโอวีรเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-038	Co2	4.54	11.96	N	-	N	N
51	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-039	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
52	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-040	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
53	หน้าห้องชาร์ปประปา Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-041	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
54	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-042	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
55	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-043	Co2	4.54	11.89	N	-	N	N
56	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-044	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
57	ทางเข้าแผนกผิวหนัง	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-045	Co2	4.54	11.67	N	-	N	N
59	หน้าห้องเบรก SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-046	Co2	4.94	11.76	N	-	N	N
60	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-047	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
60	หน้าห้องให้การรักษาร 3 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-048	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
61	ห้องออกกำลังกาย REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-049	Co2	4.54	11.85	N	-	N	N
62	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-050	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
63	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-051	Co2	4.94	11.71	N	-	N	N
64	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-052	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
65	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-053	Co2	4.54	11.75	N	-	N	N
66	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-054	Co2	4.54	11.88	N	-	N	N
67	ในห้องพักเก็บเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-055	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
68	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-104	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
69	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-116	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
70	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-117	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
71	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-118	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
72	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-119	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
73	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-120	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ	-	

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 กิตติศักดิ์	<div style="text-align: center;"> DATE: 17, 9, 27 () </div>	<div style="text-align: center;"> DATE: 9, 10, 23 () </div>
2		
3		
4		
FINISH DATE : 9, 9, 66	()	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)						PERIOD : M						
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน						START PM DATE : 9-9-66						
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110						BUILDING : บต 4						
						BRAND : 01015250VPO						
MEASUREMENT USED :						MODEL :						
						CAPACITY :						
TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item	สถานที่	แผนก	ชั้น	อาคาร	รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. คาน้ำ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
ลำดับ	Location	Department	Floor	Building	Equipment Code	(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
74	ทางเดินน้ำห้อง 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-056	Co2	4.94 kg	14.94 kg	N	-	N	N
75	ทางเดินน้ำห้อง 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-057	Co2	4.54 kg	14.94 kg	N	-	N	N
76	ทางเดินน้ำห้อง 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-058	Co2	4.94 kg	14.94 kg	N	-	N	N
77	ทางเดินน้ำห้อง 424 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-059	Co2	4.54 kg	14.94 kg	N	-	N	N
78	ทางเดินน้ำลิฟท์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-060	Co2	4.54 kg	14.94 kg	N	-	N	N
79	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4-FE-121	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install												
Problem (ปัญหาที่พบ)				Cause (สาเหตุ)				Corrective (วิธีการแก้ไข)				
ขาด												
SERVICE BY				CHECKED/ VERIFIED BY				ACCEPTANCE				
1. กิตติศักดิ์				(กิตติศักดิ์ Jansoon)				((Signature))				
2. _____				DATE: 11 / 9 / 27				DATE: 8 / 10 / 27				
3. _____				(Supervisor)				()				
4. _____												
FINISH DATE : 9 / 9 / 66												
รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36			แก้ไขครั้งที่ 0			วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564						

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 9-9-66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : 5
		BRAND : ๑๓๗๕๕๕๖๗๘
MEASUREMENT USED :		MODEL :
		CAPACITY :

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
พบ		

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	ਮਿਲਿੰਦਰ	(ਮਿਲਿੰਦਰ)	(ਮਿਲਿੰਦਰ)
2			
3			
4			
FINISH DATE : 9 / 9 / 66		DATE: 9 / 9 / 27 (Supervisor)	DATE: 8 / 10 / 93

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE : 9-9-66

BUILDING : 551

BRAND : อาริวิภา

MEASUREMENT USED :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. คาน้ำ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
86	จุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-068	CO2	4.56	12.03	N	N	N	N
87	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-069	CO2	4.6	7.4	N	N	N	N
88	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-070	CO2	4.6	8.20	N	N	N	N
89	หน้าห้องเก็บศพ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-071	CO2	4.54	12.15	N	N	N	N
90	หน้าสำนักงานกรมแพทย์ศาสตร์	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-072	CO2	4.54	13.07	N	N	N	N
91	ทางเดินหน้าห้องผ้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-073	CO2	4.54	12.03	N	N	N	N
92	ทางเดินหน้าคลังยา	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-074	CO2	4.54	12.20	N	N	N	N
93	คลังยา N-Heath	N-Heath	1	B	BHN-B-1-FE-075	CO2	4.54	11.86	N	-	N	N
94	ห้องครัว GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-076	NON-CFC	4.54	7.23	N	N	N	N
95	ห้องล้างจาน GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-077	NON-CFC	4.43	7.59	N	N	N	N
96	โรงพักขยะ ชั้นที่ 1	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-078	NON-CFC	4.5	11.44	N	N	N	N
97	โรงพักขยะ ชั้นที่ 2	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-079	NON-CFC	4.54	12.10	N	N	N	N
98	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-123	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
99	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-124	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
100	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-125	NON-CFC	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
พบ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. กิตติกร	(Signature) DATE: 17/9/27	(Signature) DATE: 9/10/27
2.		
3.		
4.		

FINISH DATE : 9/9/66

DATE: 17/9/27

DATE: 9/10/27

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE: 9-9-66

BUILDING : 522

BRAND : อากาเรียริกา

MEASUREMENT USED :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
พบ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 <u>A. A. S.</u>	(<u>Rene Vossman</u>)	(<u>O. Smith</u>)
2 _____	DATE: <u>7 / 9 / 23</u>	DATE: <u>8 / 10 / 23</u>
3 _____	(<u>J. P. W. S.</u>)	(_____)
4 _____		

FINISH DATE : 9 / 9 / 66

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	2 / 10 / 66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคาร 1 อาคาร
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u> </u>	<u> </u> DATE: <u>11</u> / <u>10</u> / <u>23</u> <u> </u>	<u> </u> DATE: <u>2</u> / <u>11</u> / <u>23</u> <u> </u>
2	<u> </u>		
3	<u> </u>		
4	<u> </u>		
FINISH DATE : <u>2</u> / <u>10</u> / <u>26</u>			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	2/10/66
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโสตศอนาสิก
		BRAND :	
MEASUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)							
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (สีเขียว)	6. กาน้ำบีบ / Handle	สถานะถัง / Tank	
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N	
5	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	C09	4.54	13.27	N	-	N	N	
6	หน้าห้องปฏิบัติการอุบัติเหตุ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-004	C09	4.54	12.88	N	-	N	N	
7	เวรแปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-005	C09	4.54	13.67	N	-	N	N	
8	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	C02	4.54	13.33	N	-	N	N	
9	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-007	C02	4.54	13.39	N	-	N	N	
10	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-128	C02	4.54	13.39	N	-	N	N	
11	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	C09	4.54	13.27	N	-	N	N	
12	หน้าการเงินรับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	C09	4.54	12.88	N	-	N	N	
13	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-010	C02	4.54	13.40	N	-	N	N	
14	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	C09	4.54	11.66	N	-	N	N	
15	หน้าห้องตรวจแมมโมแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-012	NON-cfc	-	-	N	N	N	N	
16	หน้าห้องกลืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-013	C07	-	-	N	N	N	N	
17	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-014	C09	4.54	13.16	N	-	N	N	
18	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-015	C09	4.54	13.70	N	-	N	N	
19	ห้องเบรกห้องยา OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-016	C02	4.50	11.70					
20	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-017	NON-cfc	-	-	-	N	N	N	
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-018	NON-cfc	-	-	-	N	N	N	
22	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-019	NON-cfc	-	-	-	N	N	N	
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-020	NON-cfc	-	-	-	N	N	N	
24	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	NON-cfc	-	-	-	N	N	N	
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	NON-cfc	-	-	-	N	N	N	
26	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-107	NON-cfc	-	-	N	N	N	N	
27	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-108	NON-cfc	-	-	N	N	N	N	
28	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-109	NON-cfc	-	-	N	N	N	N	
29	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-110	NON-cfc	-	-	N	N	N	N	
30	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-111	NON-cfc	-	-	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u>04/10/00</u>		
2			
3		(<u>Robert Vacker</u>)	(<u>04/10/00</u>)
4		DATE: <u>11 / 10 / 93</u>	DATE: <u>2 / 11 / 23</u>
FINISH DATE : <u>2, 10, 66</u>		(<u>Super</u>)	()

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 10/16
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING :
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี)	6. คันปั๊ม / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
31	ทางเดิน ICU 15 แผนกICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-023	Co2	4.54	11.41	N	-	N	N
32	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-024	Co2	4.54	11.89	N	-	N	N
33	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-025	Co2	4.54	11.8	N	-	N	N
34	ห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-026	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
35	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-027	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
36	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-028	Co2	4.54	11.6	N	-	N	N
37	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-029	Co2	4.54	11.8	N	-	N	N
38	ทางเดินหน้าห้องล้างรถ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-030	Co2	4.54	19.0	N	-	N	N
39	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-031	Co2	4.54	13.35	N	-	N	N
40	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-032	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
41	เคาน์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-033	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
42	หน้าห้องตรวจ 1 CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-034	Co2	4.54	11.38	N	-	N	N
43	ห้องพักฟื้นผู้ป่วยนอก CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-035	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
44	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-112	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
45	ชาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-113	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
46	ห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-114	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
47	ห้องไฟฟ้า ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-115	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>ช.อ.อ.</u>	 DATE: 2, 10, 23 (September)	 DATE: 2, 11, 23
2. _____		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE : 2, 10, 23		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 10/10
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ด.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING :
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. ถ้ามืด / Handle N	7. ถ้ามืด / Tank N
48	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-036	CO2	4.54	11.74	N		N	N
49	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-037	CO2	4.54	11.60	N		N	N
50	หน้าแผนกต้อนรับ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-038 *	CO2	4.54	11.89	N		N	N
51	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-039	NON-CFC			N	N	N	N
52	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-040	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
53	หน้าห้องอาหารประจำ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-041	NON-CFC			N	N	N	N
54	หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-042	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
55	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-043	CO2	4.54	11.92	N		N	N
56	Doctor S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-044	CO2	4.54	11.60	N		N	N
57	ทางเข้าแผนกผิวหนัง	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-045	CO2	4.54	11.60	N		N	N
59	หน้าห้องเบรก SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-046	CO2	4.54		N		N	N
60	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-047	CO2	4.34	11.71	N		N	N
60	หน้าห้องให้การรักษารักษา 3 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-048	CO2	4.54	11.63	N		N	N
61	ห้องออกกำลังกาย REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-049	CO2	4.54	11.89	N		N	N
62	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-050	CO2	4.54	11.62	N		N	N
63	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-051	CO2	4.54	11.70	N		N	N
64	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-052	CO2	4.54	11.74	N		N	N
65	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถึงที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-053	CO2	4.54	11.74	N		N	N
66	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-054	CO2	4.54	11.84	N		N	N
67	ในห้องพักเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-055	CO2	4.54	11.80	N		N	N
68	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-104	CO2	4.54	11.63	N		N	N
69	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-116	NON-CFC			-	N	-	N
70	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-117	NON-CFC	-		-	N	-	N
71	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-118	NON-CFC	-		-	N	-	N
72	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-119	NON-CFC			-	N	-	N
73	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-120	NON-CFC			-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. <u>ธนวิทย์</u>	 DATE: 2, 10, 23	 DATE: 2, 11, 23
2. _____		
3. _____		
4. _____		
FINISH DATE : 2, 10, 23	()	()

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE: 10/16/16

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	<u> </u>		
2	<u> </u>		
3	<u> </u>		
4	<u> </u>		
FINISH DATE : <u>2, 10, 66</u>		(<u>John D. Jones</u>) DATE: <u>2, 10, 69</u> (<u>Supervisor</u>)	(<u> </u>) DATE: <u>2, 11, 23</u> (<u> </u>)

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

START PM DATE : 10/12

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

MEASUREMENT USED :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

[illegible]

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)		Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE	
1. <u> </u>	(<u> </u>) DATE: <u> </u> , <u> </u> , <u> </u> (<u>Supervisor.</u>)	(<u> </u>) DATE: <u> </u> , <u> </u> , <u> </u> ()	
2. <u> </u>			
3. <u> </u>			
4. <u> </u>			
FINISH DATE : <u> </u> , <u> </u> , <u> </u>			
รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564	