


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz Rhyme Cloud (โมดิซ ไรท์ม คลาวด์)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

 5 September 2023 9:30 am	
รูปที่ ๗.๑ ร้ว Metal Sheet	รูปที่ ๗.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	 5 September 2023 4:14 pm
รูปที่ ๗.๓ กล่องรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ ๗.๔ ช่วงก่อสร้างฐานราก
 23 August 2023 9:58 am	 8 September 2023 9:32 am
รูปที่ ๗.๕ หัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles)	รูปที่ ๗.๖ เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
 5 September 2023 10:52 am	
รูปที่ ๗.๗ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก	รูปที่ ๗.๘ ป้ายจำกัดความเร็ว
	 5 September 2023 11:31 am
รูปที่ ๗.๙ ป้ายห้ามไม่ให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗.๑๐ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz Rhyme Cloud (โมดิซ ไรท์ม คลาวด์)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ฝ7.11 บริเวณปากทางเข้า-ออก ปิดที่บดตลอดเวลา	รูปที่ ฝ7.12 สํารวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน/อาคารข้างเคียง
	
รูปที่ ฝ7.13 ป้ายกรรมธรรม์ประกันภัย	รูปที่ ฝ7.14 QR code รายละเอียดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
	
รูปที่ ฝ7.15 ห้องส้วม	รูปที่ ฝ7.16 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
	
รูปที่ ฝ7.17 คนงานดูแลความสะอาดห้องส้วม	รูปที่ ฝ7.18 ถังรองรับมูลฝอย
	
รูปที่ ฝ7.19 ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอย	รูปที่ ฝ7.20 ถังสำรองน้ำใช้

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz Rhyme Cloud (โมดิซ ไรท์ม คลาวด์)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.21 ป้ายมาตรการประหยัดน้ำ	รูปที่ ผ7.22 เจ้าหน้าที่ดูแลถังบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ผ7.23 ป้ายการทิ้งขยะมูลฝอย	รูปที่ ผ7.24 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
 	
รูปที่ ผ7.25 ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ	รูปที่ ผ7.26 ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
	
รูปที่ ผ7.27 ป้ายเขตสูบบุหรี่	รูปที่ ผ7.28 ถังดับเพลิงเคมี บริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ผ7.29 จุดรวมพล	รูปที่ ผ7.30 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz Rhyme Cloud (โมดิซ ไรท์ม คลาวด์)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ผ7.31 แผนผังการเดินรถ	รูปที่ ผ7.32 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ผ7.33 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ	รูปที่ ผ7.34 พื้นที่จัดรอกภายในโครงการ
	
รูปที่ ผ7.35 ชุดปฏิบัติงานคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.36 กล้องวงจรปิด (CCTV)
	
รูปที่ ผ7.37 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ในการดำเนินงานโครงการ	รูปที่ ผ7.38 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
	
รูปที่ ผ7.39 อุปกรณ์ป้องกัน และคัดกรองเชื้อโรค COVID-19	รูปที่ ผ7.40 ป้ายขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Modiz Rhyme Cloud (โมดิซ ไรท์ม คลาวด์)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

	
รูปที่ ๗7.41 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง	รูปที่ ๗7.42 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.43 ป้ายรายงานผลการตรวจวัดบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.44 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
	
รูปที่ ๗7.45 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.46 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
	
รูปที่ ๗7.47 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ	