

# บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด นิซ โมโน รามคำแหง ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยทำการสำรวจสภาพโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิช โมโน รามคำแหง

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบปรับอากาศของโครงการ</li> <li>ถนนและทางเดินรถภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศของโครงการ</li> <li>ตรวจสอบป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ” ในบริเวณพื้นที่จอดรอของโครงการ</li> <li>ทำความสะอาดชั้นจอดรออย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3, 6
2. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด 1 ตัวอย่าง/ระบบ</li> <li>บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนออกระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำประกอบด้วย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>- บีโอดี (BOD)</li> <li>- สารแขวนลอย (SS)</li> <li>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)</li> <li>- ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>- ทีเคเอ็น (TKN)</li> <li>- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ง
3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>บ่อบดตะกอนและรางระบายน้ำของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 5

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการนิช โมโน รมคำแหง

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. การจัดการมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอยรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่มีมูลฝอยตกค้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 7
5. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ</li> <li>เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 6
6. การจราจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือนต่างๆ การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3


ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิช โมโน รมคำแหง

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	พารามิเตอร์/ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
7. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่แผนกต้อนรับของโครงการ</li> <li>สำรวจกลุ่มบ้านติดและบ้าน 100 เมตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 3
8. การเจ็บป่วยเนื่องจากสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>น้ำในสระว่ายน้ำ ความลึกระดับผิวน้ำ 1 ตัวอย่าง</li> <li>น้ำในสระ ความลึกกึ่งกลางสระ 1 ตัวอย่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ สำหรับสระว่ายน้ำของโครงการที่ใช้เกลือในการฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>pH</li> <li>คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> <li>โคลิฟอร์มแบคทีเรีย</li> <li>ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย</li> <li>อี.โคไล (E.coli)</li> <li>Staphylococcus aureus</li> <li>Pseudomonas aeruginosa</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pH ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย</li> <li>ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ดำเนินการตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง</li> <li>โคลิฟอร์มแบคทีเรียฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล (E.coli), Staphylococcus aureus ดำเนินการตรวจวัดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ภาคผนวก ข ภาพที่ 9, ภาคผนวก ค

## การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 12 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 6 จุด จุดรวบรวมน้ำเสียหลังออกระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 จุด และบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะจำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 6 จุด ได้แก่ น้ำในสระว่ายน้ำที่บริเวณฝัวน้ำ จำนวน 3 จุด และน้ำในสระว่ายน้ำที่ความลึกกึ่งกลางสระ จำนวน 3 จุด เดือนละ 1 ครั้ง



## ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทำการเก็บตัวอย่างน้ำตามที่มาตรการกำหนด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ได้ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร A)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	8.2	8.1	8.4	7.7	7.5	7.6	5-9	
BOD	mg/l	32	35	8	19	17	26	$\leq 20$	
SS	mg/l	86	80	20	50	44	48	$\leq 30$	
TDS	mg/l	812	780	480	540	520	520	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	2	2.2	0.8	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	40.60	53.20	11.20	24.08	26.32	33.60	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	6.0	8.0	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร A)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.3	8.1	7.5	7.4	7.3	7.4	5-9	
BOD	mg/l	32	25	7	14	14	6	≤ 20	
SS	mg/l	18	20	24	28	26	20	≤ 30	
TDS	mg/l	444	420	440	480	380	440	≤ 500	
Sulfide	mg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	≤ 1.0	
TKN	mg/l	17.08	34.44	13.72	18.48	19.88	8.68	≤ 35	
Oil & Grease	mg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	≤ 20	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร B ทาวเวอร์ A)  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	5-9	
BOD	mg/l	98	26	175	21	46	33	$\leq 20$	
SS	mg/l	260	80	24	56	44	50	$\leq 30$	
TDS	mg/l	634	620	360	520	500	550	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	2.5	1.5	0.6	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	46.20	35.28	83.16	32.24	51.12	38.64	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	7.0	6.0	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร B ทาวเวอร์ A)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.3	7.6	7.4	7.2	7.3	7.7	5-9	
BOD	mg/l	98	17	8	16	12	11	$\leq 20$	
SS	mg/l	16	22	18	26	26	28	$\leq 30$	
TDS	mg/l	442	380	340	460	410	400	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	15.12	22.68	14.00	22.40	16.24	22.96	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร B ทาวเวอร์ B)  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.8	5-9	
BOD	mg/l	88	29	168	82	58	38	$\leq 20$	
SS	mg/l	76	55	24	58	46	48	$\leq 30$	
TDS	mg/l	570	560	340	680	560	560	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	2.4	2.0	0.4	0.2	0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	56.84	37.52	82.07	79.52	64.12	36.68	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	7.10	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รามคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร B ทาวเวอร์ B)  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	6.6	7.3	7.1	7.1	7.2	7.6	5-9	
BOD	mg/l	19	18	8	15	15	8	$\leq 20$	
SS	mg/l	20	22	20	22	25	20	$\leq 30$	
TDS	mg/l	452	440	300	480	360	460	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	0.4	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	26.88	24.36	13.72	22.12	20.72	18.48	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รามคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบบำบัดน้ำเสียหลัก)  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.8	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	5-9	
BOD	mg/l	88	30	152	22	27	110	$\leq 20$	
SS	mg/l	65	80	18	42	44	56	$\leq 30$	
TDS	mg/l	648	640	300	520	540	580	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	2.6	2.0	0.2	< 0.2	< 0.2	0.6	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	53.20	44.52	78.40	26.04	38.08	78.40	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	7.67	6.00	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบบำบัดน้ำเสียหลัก)  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.2	7.3	7.0	7.4	7.3	7.4	5-9	
BOD	mg/l	14	16	9	16	17	6	$\leq 20$	
SS	mg/l	16	18	20	26	24	28	$\leq 30$	
TDS	mg/l	440	420	270	460	340	440	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	19.04	20.72	15.12	22.96	23.52	9.24	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร C)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี x = 677009.22 y = 1521940.31 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	8.3	8.2	7.9	7.6	7.6	7.7	5-9	
BOD	mg/l	26	21	57	52	52	184	≤ 20	
SS	mg/l	44	55	20	50	50	56	≤ 30	
TDS	mg/l	683	700	650	560	500	620	≤ 500	
Sulfide	mg/l	1.0	0.2	0.4	< 0.2	0.2	0.6	≤ 1.0	
TKN	mg/l	36.40	30.80	45.64	66.08	58.24	103.64	≤ 35	
Oil & Grease	mg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	≤ 20	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร D, E, F)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.9	5-9	
BOD	mg/l	96	101	48	92	54	92	$\leq 20$	
SS	mg/l	81	75	22	56	52	52	$\leq 30$	
TDS	mg/l	678	680	320	580	550	580	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	3.0	1.0	0.2	0.2	< 0.2	0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	52.90	80.64	39.76	77.29	60.48	73.92	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	8.00	6.00	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รามคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดรวบรวมน้ำเสียหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร C, D, E, F)  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	5.5	7.1	7.5	7.4	7.4	7.5	5-9	
BOD	mg/l	500	14	6	17	16	8	$\leq 20$	
SS	mg/l	10	14	18	24	30	20	$\leq 30$	
TDS	mg/l	9	480	440	440	440	400	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	14.84	19.04	13.16	29.68	21.28	16.80	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ นิช โมโน รามคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด  
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
pH	-	7.3	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	5-9	
BOD	mg/l	13	17	9	12	12	5	$\leq 20$	
SS	mg/l	19	22	16	20	28	24	$\leq 30$	
TDS	mg/l	446	460	300	450	470	470	$\leq 500$	
Sulfide	mg/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	$\leq 1.0$	
TKN	mg/l	20.44	24.36	17.44	16.24	15.96	4.20	$\leq 35$	
Oil & Grease	mg/l	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	$\leq 20$	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด สระว่ายน้ำ อาคาร B ทาวเวอร์ A (ส่วนต้น)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
Total Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	2.0	ND.	< 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	in 100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด สระว่ายน้ำ อาคาร B ทาวเวอร์ A (ส่วนลึก)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
Total Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	< 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	in 100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด สระว่ายน้ำ อาคาร B ทาวเวอร์ B (ส่วนต้น)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
Total Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	6.8	ND.	< 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	in 100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ นิช โมโน รมคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด สระว่ายน้ำ อาคาร B ทาวเวอร์ B (ส่วนลึก)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี  $x = 677009.22$   $y = 1521940.31$  47P

ดัชนีคุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
Total Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	< 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	in 100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ นิช โมโน รามคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด สระว่ายน้ำ อาคาร C, D, E (ส่วนต้น)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี x = 677009.22 y = 1521940.31 47P

ดัชนีคุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
Total Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	< 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	in 100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการ นิช โมโน รามคำแหง ของบริษัท บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท วิกตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด สระว่ายน้ำ อาคาร C, D, E (ส่วนลึก)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี x = 677009.22 y = 1521940.31 47P

ดัชนีคุณภาพ น้ำสระว่ายน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด <sup>(๑)</sup>						ค่ามาตรฐาน <sup>(๒)</sup>	เกณฑ์กำหนดใน รายงานฯ <sup>(๓)</sup>
		5 ก.ค.	9 ส.ค.	9 ก.ย.	5 ต.ค.	9 พ.ย.	6 ธ.ค.		
Total Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	< 10	
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 ml	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
E. coli	MPN /100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	in 100 ml	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



